

บทที่ 2

## ทฤษฎีเบื้องต้น

### 2.1 ลักษณะสภาพการใช้งานของครกอัดช่องขนวนท้ายปลอกกระสุน

ครกฯมีลักษณะสภาพการใช้งานเหมือนกับทรงกระบอกกลวง ซึ่งมีผนังหนาโดยมีปลายเปิดทั้งสองข้าง (Thick-Walled Cylinder with Open-Ended) ถูกกระทำโดยความดันภายในซึ่งมีค่าสูงมาก จากการอัดของปลอกกระสุนดังรูปที่ 11 ขณะใช้งานอัดช่องขนวนท้ายปลอกกระสุน ครกฯจะสวมอยู่ในตัวรองรับฯ (Heading Ring) ดังรูปที่ 6 แรงอัดตามแนวแกนของครกฯประมาณ 30 ตัน ก่อให้เกิดความดันสูงมากภายในครกฯ ลักษณะของแรงอัดเป็นแบบกระทำซ้ำ ๆ กัน (Repeated Load) โดยมีจังหวะของการอัดประมาณ 25 ครั้งต่อนาที สำหรับจังหวะในการอัดช่องขนวนท้ายได้แสดงเป็นภาพการเคลื่อนไหวไว้ในรูปที่ 10 และ 11

### 2.2 สาเหตุในการชำรุดของครกฯ

ครกฯจะชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ เพราะสาเหตุ 2 ประการคือ


#### 2.2.1 ชำรุดเพราะการแตกร้าว (Crack)

ครกฯมักจะแตกร้าวที่ผิวใช้งานด้านใน ส่วนที่อยู่ตอนบนของครกฯเสมอ ดังรูปที่ ข-4 อันเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถทนทานต่อความเค้นดึงตามแนวเส้นรอบวง (Tangential Tensile Stress) และความล้า (Fatigue) ได้ ซึ่งการชำรุดเพราะเหตุแตกร้าวนี้ จะทำให้ครกฯไม่สามารถใช้งานได้อีกโดยสิ้นเชิง

#### 2.2.2 ชำรุดเพราะการสึกหรอ (Wear)

โดยธรรมชาติของครกฯ เมื่อถูกนำไปใช้งานอัดช่องขนวนท้ายปลอกกระสุน เป็นระยะเวลาหนึ่ง จะปรากฏเป็นรอยขีดข่วนที่ผิวใช้งานภายในครกฯเสมอ ดังนั้นจึงต้องทำการขัดผิวลรอยแผลให้เรียบร้อย ซึ่งในการนี้จะทำให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของครกฯใหญ่ขึ้น หากว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของครกฯใหญ่เกินขนาดที่กำหนดแล้ว จะทำให้ครกฯไม่สามารถใช้งานได้ในการอัดช่องขนวนท้ายได้อีก แต่อย่างไรก็ตามครกฯที่ชำรุดเพราะเหตุสึกหรอนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในภารกิจอื่นได้ คืองานอัดเตรียมช่องขนวนท้ายปลอกกระสุน (Pocketing)


รูปที่ 10 ปฏิบัติการในการอัดช่องขนวนท้ายปลอกกระสุน ขณะไม่มีปลอกกระสุน  
 FIG.10 SHOWN THE OPERATION FOR HEADING THE CARTRIDGE CASE WHEN NO LOAD




009884

11930028

รูปที่ 11 ปฏิบัติการในการอัดช่องขนวนท้ายปลอกกระสุน ขณะมีปลอกกระสุน  
 FIG.11 SHOWN THE OPERATION FOR HEADING THE CARTRIDGE CASE WHEN LOADING



รูปที่ 12 การพิจารณาความเค้นในทรงกระบอกกึ่งวงผนังหนา



### 2.3 ความเค้นในทรงกระบอกกลวงผนังหนา (2), (3)

เมื่อทรงกระบอกกลวงซึ่งมีความหนาคงที่ ได้รับความดันอย่างสม่ำเสมอ จากภายใน และภายนอก จะทำให้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นไปแบบสมมาตร (Symmetrical Deformation) โดยรอบแกนของทรงกระบอกนั้น

รูปที่ 12 แสดงถึงทรงกระบอกกลวงผนังหนา ได้รับความดันภายในและความดันภายนอกเท่ากับ  $p_i$  และ  $p_o$  ตามลำดับ ถ้ากำหนดให้  $\sigma_t$  เป็นความเค้นในแนวเส้นรอบวง และ  $\sigma_r$  เป็นความเค้นในแนวรัศมี เมื่อตัด Element ขนาดเล็ก abcd ออกมา จะพบว่าบน Element นี้ไม่มีความเค้นเฉือนเกิดขึ้น จากการรวมแรงสมดุลย์ในแนวรัศมี ณ ตำแหน่งแบ่งครึ่งมุม  $d\theta$  จะได้ว่า

$$\sigma_r r de + \sigma_t dr de - \left( \sigma_r + \frac{d\sigma_r}{dr} dr \right) (r+dr) de = 0 \quad (1)$$

สมการนี้มีตัวไม่รู้ค่าอยู่สองตัวคือความเค้น  $\sigma_t$  และ  $\sigma_r$  ดังนั้นในการแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องหาสมการอื่นมาประกอบ ซึ่งก็จะหาได้จากเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของทรงกระบอกนั้น

#### 2.3.1 สมการของลามี่ (LAME' s Solution)

จากการที่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของทรงกระบอกเป็นแบบสมมาตรกับแนวแกน และมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะแนวรัศมีในทุก ๆ จุดของความหนาของทรงกระบอก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีค่าคงที่ในแนวเส้นรอบวง แต่จะแปรเปลี่ยนเฉพาะตามแนวรัศมี นั่นคือการยืดหรือหดตัวในแนวรัศมีเป็นฟังก์ชันของรัศมีเท่านั้น ให้  $\delta$  เป็นการเปลี่ยนแปลงทางแนวรัศมีของผิวทรงกระบอกซึ่งมีรัศมี  $r$  ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสำหรับผิวซึ่งมีรัศมี  $r + dr$  คือ

$$\delta + \frac{d\delta}{dr} dr$$

ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางแนวรัศมี (การยืดหรือหดตัว) ต่อหนึ่งหน่วยคือ  $\epsilon_r = \frac{d\delta}{dr}$  และ การเปลี่ยนแปลงทางแนวเส้นรอบวงต่อหนึ่งหน่วยคือ  $\epsilon_t = \frac{\delta}{r}$

ในการนี้กฎของฮุก (Hook' s Law) สำหรับวัสดุยืดหยุ่นคือ

$$\sigma_r = \frac{E}{1-\nu^2} \left( \frac{d\delta}{dr} + \nu \frac{\delta}{r} \right) \quad (2.1)$$

$$\sigma_t = \frac{E}{1-\nu^2} \left( \frac{\delta}{r} + \nu \frac{d\delta}{dr} \right) \quad (2.2)$$

โดยการแทนค่า  $\sigma_r$  และ  $\sigma_t$  จากสมการ (2.1) และ (2.2) ลงในสมการ (1) จะทำให้เราได้สมการใหม่ในเทอมของ  $\delta$  เท่านั้น ดังนี้

$$\frac{d^2\delta}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d\delta}{dr} - \frac{\delta}{r^2} = 0 \quad (2.3)$$

ซึ่งสมการดิฟเฟอเรนเชียลแบบนี้จะมีคำตอบโดยทั่วไปดังนี้คือ

$$\delta = C_1 r + \frac{C_2}{r} \quad (2.4)$$

โดยที่  $C_1$  และ  $C_2$  เป็นค่าคงที่ ซึ่งจะหาได้จากเงื่อนไข ณ ผิวในและผิวนอกของทรงกระบอก ดังนี้คือ

$$\sigma_r \Big|_{r=r_o} = -p_o, \quad \sigma_r \Big|_{r=r_i} = -p_i \quad (2.5)$$

เครื่องหมายลบทางด้านขวามือของแต่ละสมการแสดงถึงว่าเป็นความเค้นแบบกด ทั้งนี้เนื่องจากว่าเราจะกำหนดให้ความเค้นดึงมีเครื่องหมายเป็นบวก

โดยการแทนค่า  $\sigma_r$  จากสมการ (2.5) ลงในสมการ (2.1) แล้วใช้สมการ (2.4) เราก็จะได้สมการสองสมการซึ่งให้ค่าคงที่  $C_1$  และ  $C_2$  ดังนี้

$$C_1 = \frac{1-\nu}{E} \left[ \frac{r_i^2 p_i - r_o^2 p_o}{r_o^2 - r_i^2} \right] \quad (2.6)$$

$$C_2 = \frac{1+\nu}{E} \left[ \frac{r_i^2 r_o^2 (p_i - p_o)}{r_o^2 - r_i^2} \right] \quad (2.7)$$

ดังนั้นถ้าเราแทนค่าคงที่  $C_1$  และ  $C_2$  จากสมการ (2.6) และ (2.7) ลงในสมการ (2.4) และใช้สมการ (2.1) กับ (2.2) เราก็จะได้สูตรทั่วไปสำหรับความเค้น  $\sigma_r$  และ  $\sigma_t$  ดังนี้คือ

$$\sigma_r = \frac{r_i^2 p_i - r_o^2 p_o}{r_o^2 - r_i^2} - \frac{(p_i - p_o) r_i^2 r_o^2}{r^2 (r_o^2 - r_i^2)} \quad (3.1)$$

$$\sigma_t = \frac{r_i^2 p_i - r_o^2 p_o}{r_o^2 - r_i^2} + \frac{(p_i - p_o) r_i^2 r_o^2}{r^2 (r_o^2 - r_i^2)} \quad (3.2)$$

### 2.3.2 กรณีมีแต่ความดันภายในอย่างเดียว

ถ้าหากว่าความดันภายนอกเป็นศูนย์ ( $p_o = 0$ ) นั่นคือทรงกระบอกถูกกระทำจากความดันภายในอย่างเดียว ดังเช่นในพวกท่อไฮดรอลิกเป็นต้น สมการ (3.1) และ (3.2) จะกลายเป็น

$$\sigma_r = p_i \left( \frac{r_i^2}{r_o^2 - r_i^2} \right) \left( 1 - \frac{r_o^2}{r^2} \right) \quad (4.1)$$

$$\sigma_t = p_i \left( \frac{r_i^2}{r_o^2 - r_i^2} \right) \left( 1 + \frac{r_o^2}{r^2} \right) \quad (4.2)$$

หรือ

$$\sigma_t = p_i \left( \frac{D_i^2}{D_o^2 - D_i^2} \right) \left( 1 + \frac{D_o^2}{D^2} \right) \quad (4.3)$$

สมการดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าค่าสูงสุดของ  $\sigma_r$  และ  $\sigma_t$  จะเกิดที่บริเวณผิวภายในเสมอ และสำหรับทุก ๆ ค่าของ  $r$  นั้น  $\sigma_t$  จะมีค่ามากกว่า  $\sigma_r$  เสมอด้วย และสมการเหล่านี้ยังแสดงอีกด้วยว่า  $\sigma_r$  จะเป็นความเค้นกด ส่วน  $\sigma_t$  จะเป็นความเค้นดึงเสมอเช่นกัน ค่าสูงสุดของ  $\sigma_t$  หาได้จากการแทนค่า  $r = r_i$  ดังนี้

$$\sigma_{t_{MAX.}} = \sigma_t \Big|_{r = r_i} = p_i \left( \frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2} \right) \quad (5.1)$$

หรือ

$$\sigma_t \Big|_{D = D_i} = p_i \left( \frac{D_o^2 + D_i^2}{D_o^2 - D_i^2} \right) \quad (5.2)$$

สำหรับค่าต่ำสุดของ  $\sigma_t$  จะเกิดที่ผิวภายนอกทรงกระบอก คือ

$$\sigma_{t\text{MIN.}} = \sigma_t \Big|_{r = r_o} = 2p_i \left( \frac{r_i^2}{r_o^2 - r_i^2} \right) \quad (5.3)$$

พิจารณาค่าอัตราส่วนระหว่าง  $\frac{\sigma_{t\text{MAX.}}}{\sigma_{t\text{MIN.}}} = \frac{r_i^2 + r_o^2}{2r_i^2}$  จะเห็นว่า เมื่อความหนาเพิ่มขึ้น

ยิ่งจะทำให้อัตราส่วนมากขึ้นด้วย นั่นคือแสดงว่าทรงกระบอกที่หนามากเกินไป จะไม่ได้ช่วยให้การกระจายความเค้นดีขึ้นเลย ซึ่งแสดงถึงการใช้วัสดุอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

อนึ่งถ้าคิดให้ครกพร้อมตัวรองรับเป็นทรงกระบอกหนาขึ้นเดียวกันแล้ว การกระจายของความเค้นอันเนื่องมาจากความดันภายใน จะมีลักษณะดังรูปที่ 14 ซึ่งจะพบว่าความเค้นที่ขอบในมีค่าสูงกว่าที่ขอบนอกมาก

### 2.3.3 กรณีมีแต่ความดันภายนอกอย่างเดียว

ในกรณีที่ทรงกระบอกหนารับแต่ความดันภายนอก ล้มการ (3.1) และ (3.2) จะเป็นดังนี้

$$\sigma_r = -p_o \left( \frac{r_o^2}{r_o^2 - r_i^2} \right) \left( 1 - \frac{r_i^2}{r^2} \right) \quad (6.1)$$

$$\sigma_t = -p_o \left( \frac{r_o^2}{r_o^2 - r_i^2} \right) \left( 1 + \frac{r_i^2}{r^2} \right) \quad (6.2)$$

หรือ 
$$\sigma_t = -p_o \left( \frac{D_o^2}{D_o^2 - D_i^2} \right) \left( 1 + \frac{D_i^2}{D^2} \right) \quad (6.3)$$

ในกรณีนี้  $\sigma_r$  และ  $\sigma_t$  ต่างก็เป็นความเค้นกดด้วยทั้งคู่ และ  $\sigma_t$  จะมีขนาดความเค้นสูงกว่า  $\sigma_r$  เสมอ ค่าสูงสุดของ  $\sigma_t$  จะเกิดที่ผิวภายในทรงกระบอก ดังนี้



$$\sigma_{t_{MAX.}} = \sigma_t \Big|_{r = r_i} = - 2 p_o \left( \frac{r_o^2}{r_o^2 - r_i^2} \right) \quad (7.1)$$

$$\text{หรือ} \quad \sigma_t \Big|_{D = D_i} = - 2 p_o \left( \frac{D_o^2}{D_o^2 - D_i^2} \right) \quad (7.2)$$

#### 2.4 ความเค้นออกแบบ

จากสูตรความเค้นในทุกกรณีดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าขนาดของความเค้น  $\sigma_t$  มีค่ามากกว่า  $\sigma_r$  เล่มอ ดังนั้น  $\sigma_t$  จึงเป็นความเค้นหลัก ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความสามารถของทรงกระบอกในการที่จะรับแรงดัน ส่วน  $\sigma_r$  เป็นความเค้นรองซึ่งเกือบจะไม่มีผลสำคัญต่อการแตกร้าวของทรงกระบอกแต่อย่างใด

#### 2.5 การหดตัวและการขยายตัวในแนวรัศมี (Radial Deflection)

การหดตัวหรือการขยายตัวของจุดต่าง ๆ ในทรงกระบอก สามารถหาได้โดยพิจารณาการขยายตัวหรือหดตัวของความยาวของเส้นรอบวงที่พาดผ่านจุดนั้น ๆ กำหนดให้ทรงกระบอกที่จะพิจารณาดังแสดงในรูปที่ 13 และให้จุด A เป็นจุดใด ๆ บนวงกลมซึ่งมีรัศมี  $r$  ความดัน  $p_i$  และ  $p_o$  จะกระทำให้เกิดความเค้น  $\sigma_r$  และ  $\sigma_t$  ต่อจุด A ความเครียดในแนวเส้นรอบวง ณ จุด A และทุก ๆ จุดบนวงกลม สามารถเขียนได้ในเทอมของความเค้น โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับความเค้นอีลาสติค ดังนี้คือ

$$\epsilon_t = \frac{1}{E} (\sigma_t - \nu \sigma_r) \quad (8)$$


โดยที่ความเค้นดึงจะถือว่าเป็นบวก และความเค้นกดจะมีเครื่องหมายเป็นลบ การเปลี่ยนแปลงของความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมซึ่งมีรัศมี  $r$  ก็คือ  $2\pi r \epsilon_t$  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของความยาวของรัศมี  $r$  ซึ่งก็คือเรเดียลดีฟเลกชัน  $\delta_{rA}$  ทุก ๆ จนวนวงกลมคือ

$$\delta_{rA} = 2\pi r \epsilon_t / 2 \pi = r \epsilon_t \quad (9)$$

รวมลุ่มการ (8) และ (9) เราจะได้

$$\delta_{rA} = \frac{r}{E} (\sigma_t - \nu \sigma_r) \quad (10)$$

รูปที่ 13 การพิจารณาการหดตัวและการขยายตัวในแนวรัศมี



ในสมการ (10) แสดงถึง  $\sigma_t$  และ  $\sigma_r$  ซึ่งเป็นความเค้น ณ จุดที่จะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงขนาด

### 2.5.1 กรณีมีแต่ความดันภายในอย่างเดียว

ถ้าหากว่าทรงกระบอกถูกกระทำจากความดันภายใน  $p_i$  อย่างเดียว หรือคือ  $p_o = 0$  กรณีนี้รัศมีจะมีความยาวเพิ่มขึ้นเสมอ นั่นคือทรงกระบอกจะขยายตัวใหญ่ขึ้น ที่ผิวภายใน โดยการแทนค่า  $\sigma_t$  จากสมการ (5.1) ลงในสมการ (10) จะได้ว่า ระยะยืดในแนวรัศมีคือ

$$\begin{aligned}\delta_{r_i} &= \frac{r_i}{E} \left[ p_i \left( \frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2} \right) - \nu(-p_i) \right] \\ &= \frac{p_i r_i}{E} \left( \frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2} + \nu \right)\end{aligned}\quad (11)$$

ณ ผิวภายนอก  $\sigma_r = 0$  ดังนั้นโดยการแทนค่า  $\sigma_t$  จากสมการ (5.3) ลงในสมการ (10) จะได้ว่า

$$\delta_{r_o} = \frac{2 p_i r_o}{E} \left( \frac{r_i^2}{r_o^2 - r_i^2} \right)\quad (12.1)$$

$$\text{หรือ} \quad = \frac{p_i D_o}{E} \left( \frac{D_i^2}{D_o^2 - D_i^2} \right)\quad (12.2)$$

$$\text{ซึ่งจะได้} \quad p_i = \frac{\delta_{r_o} E}{D_o} \left( \frac{D_o^2 - D_i^2}{D_i^2} \right)\quad (13)$$

### 2.5.2 กรณีมีแต่ความดันภายนอกอย่างเดียว

ถ้าหากว่าทรงกระบอกถูกกระทำจากความดันภายนอก  $p_o$  อย่างเดียว นั่นคือ  $p_i = 0$  กรณีนี้รัศมีจะมีความยาวสั้นลงเสมอ คือทรงกระบอกจะหดตัวเล็กลง  $\delta$  จึงมีค่าเป็นลบ ณ ผิวภายนอก โดยการแทนค่า  $\sigma_t$  จากสมการ (6.2) ลงในสมการ (10) จะได้

$$\delta_{r_o} = -\frac{p_o r_o}{E} \left( \frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2} - \nu \right) \quad (14)$$

ณ ผิวภายใน  $\sigma_r = 0$  แทนค่า  $\sigma_t$  จากสมการ (7.1) ลงในสมการ (10) จะได้

$$\delta_{r_i} = -\frac{2p_o r_i}{E} \left( \frac{r_o^2}{r_o^2 - r_i^2} \right) \quad (15.1)$$

หรือ

$$\delta_{r_i} = -\frac{p_o D_i}{E} \left( \frac{D_o^2}{D_o^2 - D_i^2} \right) \quad (15.2)$$

$$\delta_{D_i} = 2\delta_{r_i} = -\frac{2p_o D_i}{E} \left( \frac{D_o^2}{D_o^2 - D_i^2} \right) \quad (15.3)$$

จะได้

$$p_o = \frac{\delta_{D_i} E}{2 D_i} \left( \frac{D_o^2 - D_i^2}{D_o^2} \right) \quad (15.4)$$

โดยที่  $\delta_{D_i}$  = ระยะหดตัวของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

## 2.6 การวิเคราะห์หัตถ์ของความเค้นจากการ Shrink Fit หรือ Press Fit

โดยการที่สร้างให้ทรงกระบอกตัวนอกซึ่งทำหน้าที่เป็นปลอกรัด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ซึ่งเล็กกว่า (เล็กน้อย) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวทรงกระบอกตัวใน ซึ่งเป็นทรงกระบอกหลัก เมื่อนำทรงกระบอกทั้งสองมาລ່วมกันแล้ว จะทำให้เกิดความตื้นซึ่งกระทำต่อผิวสัมผัสระหว่างทรงกระบอกทั้งสอง ความตื้นนี้เรียกว่า Shrink - Fit Pressure,  $p_s$  สำหรับทรงกระบอกตัวใน ความตื้น  $p_s$  จะมีสภาพเป็นความตื้นภายนอกที่มากระทำต่อผิวภายนอก ส่วนทรงกระบอกตัวนอกความตื้น  $p_s$  จะมีสภาพเป็นความตื้นภายใน ซึ่งความตื้น  $p_s$  นี้จะก่อให้เกิดความเค้นในแนวเส้นรอบวงของทรงกระบอกทั้งสอง ความเค้นแบบกดจะเกิดขึ้นแก่ทรงกระบอกตัวใน และความเค้นแบบตึงจะเกิดแก่ทรงกระบอกตัวนอก

ในการລ່วมกันของทรงกระบอกทั้งสอง มีวิธีการລ່วมอยู่ 2 วิธีคือ แบบกดอัด (Pressing) ซึ่งเป็นการລ່วมกันโดยการกดทรงกระบอกตัวในให้ลงไปในทรงกระบอกตัวนอก

และแบบใช้ความร้อน (Hot Shrinking) ซึ่งเป็นการลวมกันโดยการให้ความร้อนแก่ทรงกระบอกตัวนอก จนกระทั่งเกิดการขยายตัวพอเหมาะ แล้วจึงนำทรงกระบอกตัวในมาลวมลงในทรงกระบอกตัวนอก

### 2.6.1 การหาค่า Shrink - Fit Pressure , $p_s$

ก่อนที่จะทำการคำนวณหาค่าความเค้นนั้น เราต้องทราบค่า Shrink - Fit Pressure,  $p_s$  ซึ่งกระทำต่อผิวสัมผัสระหว่างทรงกระบอกทั้งสองเสียก่อน กำหนดให้  $r_1$  เป็นรัศมีภายในของทรงกระบอกตัวใน  $r_3$  เป็นรัศมีภายนอกของทรงกระบอกตัวนอก และ  $r_2$  เป็นรัศมีภายนอกของทรงกระบอกตัวใน ซึ่งถือว่าเป็นรัศมีภายในของทรงกระบอกตัวนอก ก่อนการลวมกันด้วยโดยประมาณโดยที่มีความแตกต่างกันของรัศมี  $r_2$  เพียงเล็กน้อย ถ้ากำหนดให้  $I_r$  เป็นค่าความแตกต่างกันของรัศมีดั้งเดิมภายนอกของทรงกระบอกตัวใน กับรัศมีดั้งเดิมภายในของทรงกระบอกตัวนอกหรือคือ Radial Interference การคำนวณหาค่า  $I_r$  สามารถทำได้ดังนี้

ในการลวมทรงกระบอกเข้าด้วยกัน ทรงกระบอกตัวนอกจะถูกกระทำโดยความดันภายใน  $p_i$  ทำให้ความยาวของรัศมีภายในของทรงกระบอกตัวนอกยาวขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะยาวขึ้นในปริมาณ  $\delta_o$  ซึ่งหาได้จากสมการ (11) ดังนี้

$$\delta_o = \frac{p_s r_2}{E_o} \left( \frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} + \nu_o \right) \quad (16)$$

โดยที่  $\delta_o$  = ส่วนที่ยาวขึ้นของรัศมีภายใน ( $r_2$ ) ของทรงกระบอกตัวนอก

$E_o$  = โมดูลัสความยืดหยุ่นของทรงกระบอกตัวนอก

และ  $\nu_o$  = อัตราส่วนปัวซองของทรงกระบอกตัวนอก

สำหรับทรงกระบอกตัวใน ทรงกระบอกตัวในจะถูกกระทำโดยความดันภายนอก  $p_s$  ทำให้ความยาวของรัศมีภายนอกของทรงกระบอกตัวในหดสั้นลง ในปริมาณ  $\delta_i$  ซึ่งหาได้จากสมการ (14) ดังนี้

$$\delta_i = - \frac{p_s r_2}{E_i} \left( \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - \nu_i \right) \quad (17)$$

โดยที่  $\delta_i$  = ส่วนที่หดสั้นลงของรัศมีภายนอก ( $r_2$ ) ของทรงกระบอกตัวใน

$E_i$  = โมดูลัสความยืดหยุ่นของทรงกระบอกตัวใน

และ  $v_i$  = อัตราส่วนปัวซองของทรงกระบอกตัวใน

ฉะนั้นผลรวม (คิดเฉพาะขนาดโดยไม่มีเครื่องหมาย) ของ  $\delta_i$  และ  $\delta_o$  จะมีค่าเท่ากับ  $I_r$  ดังนี้

$$I_r = |\delta_o| + |\delta_i|$$

ถ้ากำหนดให้  $I$  แทนค่า Diametral Interference แล้ว นั่นคือ

$$I = 2 I_r \quad (18)$$

แทนค่า  $\delta_o$  และ  $\delta_i$  จากสมการ (16) และ (17) ตามลำดับ จะได้ว่า

$$I = 2p_s r_2 \left[ \frac{1}{E_o} \left( \frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3 - r_2} \right) + v_o + \frac{1}{E_i} \left( \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2 - r_1} \right) - v_i \right] \quad (19)$$

$$\text{ดังนั้นจะได้ } p_s = I / 2r_2 \left[ \frac{1}{E_o} \left( \frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3 - r_2} \right) + v_o + \frac{1}{E_i} \left( \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2 - r_1} \right) - v_i \right] \quad (20.1)$$

$$\text{หรือ } p_s = I / D_2 \left[ \frac{1}{E_o} \left( \frac{D_3^2 + D_2^2}{D_3 - D_2} \right) + v_o + \frac{1}{E_i} \left( \frac{D_2^2 + D_1^2}{D_2 - D_1} \right) - v_i \right] \quad (20.2)$$

หากว่าทรงกระบอกทั้งสองต่างก็ทำด้วยวัสดุอย่างเดียวกัน ซึ่งมีค่า  $E$  และ  $v$  เท่ากัน สมการ (20.1) ก็จะสามารถเขียนเป็น

$$p_s = \frac{EI}{4r_2} \frac{(r_3^2 - r_2^2)(r_2^2 - r_1^2)}{r_2^2 (r_3 - r_1)} \quad (21.1)$$

$$\text{หรือ } p_s = \frac{EI}{2D_2} \frac{(D_3^2 - D_2^2)(D_2^2 - D_1^2)}{D_2^2 (D_3 - D_1)} \quad (21.2)$$

### 2.6.2 ความเค้นตangk้างในแนวเส้นรอบวง (Residual Tangential Stress)

ความเค้นตangk้างหรือความเค้นเริ่มต้นในแนวเส้นรอบวง ของทรงกระบอกสองชั้น  
 สวมทับกัน สามารถหาได้จากการที่รู้ค่า  $p_s$  แล้วจากสมการ (21.1) หรือ (21.2)

สำหรับทรงกระบอกตัวใน ความเค้นเริ่มต้นในแนวเส้นรอบวง ณ ที่รัศมี  $r$  จะ  
 สามารถหาได้จากสมการ (6.2) โดยที่  $p_o$  ก็คือ  $p_s$  ดังนี้

$$\sigma_t = -p_s \left( \frac{r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} \right) \left( 1 + \frac{r_1^2}{r^2} \right) \quad (22.1)$$

หรือ

$$\sigma_t = -p_s \left( \frac{D_2^2}{D_2^2 - D_1^2} \right) \left( 1 + \frac{D_1^2}{D^2} \right) \quad (22.2)$$

ความเค้นดังกล่าวนี้จะมีค่าสูงสุด ณ ผิวภายในของทรงกระบอกตัวใน คือ

$$\sigma_{t_{MAX.}} = \sigma_t \Big|_{r=r_1} = -2p_s \left( \frac{r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} \right) \quad (23.1)$$

หรือ

$$= \sigma_t \Big|_{D=D_1} = -2p_s \left( \frac{D_2^2}{D_2^2 - D_1^2} \right) \quad (23.2)$$

สำหรับทรงกระบอกตัวนอก ในทำนองเดียวกัน จะสามารถหาค่าความเค้นได้จาก  
 สมการ (4.2) โดยที่  $p_i$  ก็คือ  $p_s$  ดังนี้

$$\sigma_t = p_s \left( \frac{r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} \right) \left( 1 + \frac{r_3^2}{r^2} \right) \quad (24.1)$$

$$\sigma_t = p_s \left( \frac{D_2^2}{D_3^2 - D_2^2} \right) \left( 1 + \frac{D_3^2}{D^2} \right) \quad (24.2)$$

ความเค้นนี้จะมีค่าสูงสุด ณ ผิวภายในของทรงกระบอกตัวนอก คือ

$$\sigma_{t_{MAX.}} = \sigma_t \Big|_{r = r_2} = p_s \left( \frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} \right) \quad (25.1)$$

หรือ

$$\sigma_t \Big|_{D = D_2} = p_s \left( \frac{D_3^2 + D_2^2}{D_3^2 - D_2^2} \right) \quad (25.2)$$

### 2.6.3 ความเค้นผลลัพท์

ในการคำนวณหาความเค้นผลลัพท์ ภายหลังจากการนำเอาทรงกระบอกที่ล่วมกันไปใช้งาน ซึ่งถูกกระทำโดยความดันภายใน  $p_i$  ในการพิจารณาความเค้นจากผลของความดัน  $p_i$  นั้น เราจะพิจารณาโดยอนุโลมว่าทรงกระบอกที่ล่วมกันนั้น ถือเสมือนเป็นทรงกระบอกอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นความเค้นในแนวเส้นรอบวง ซึ่งถูกกระทำโดยความดัน  $p_i$  ต่อทรงกระบอกรวม สามารถหาได้จากสมการ (4.2) ดังนี้

$$\sigma_t = p_i \left( \frac{r_1^2}{r_3^2 - r_1^2} \right) \left( 1 + \frac{r_3^2}{r^2} \right) \quad (26.1)$$

หรือ


$$\sigma_t = p_i \left( \frac{D_1^2}{D_3^2 - D_1^2} \right) \left( 1 + \frac{D_3^2}{D^2} \right) \quad (26.2)$$

ซึ่งเมื่อนำไปรวมกับค่าที่ได้จากการใช้สมการ (22) หรือ (24) ก็จะสามารถคำนวณหาความเค้นทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ทรงกระบอกตัวในและตัวนอกได้ตามต้องการ





FIG.14 STRESS DISTRIBUTION IN THE COMPLETED DIE DUE TO INTERNAL PRESSURE



รูปที่ 14 การกระจายของความเค้นในแนวเส้นรอบวง โดยตลอดครกพร้อมตัว  
รองรับ อันเนื่องมาจากความดันภายใน จากการอัดช่องขนาดท้ายปลอกครก:สุบ