

### บทที่ 3

#### การออกแบบอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิด

จากรูปร่างของอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิดที่เห็นในรูปที่ 2.4 เราจะติดสเตรนเกจไว้ทั้ง 4 ด้านของแต่ละแกนทั้ง 4 แกน การวัดความเครียดเราจะวัดโดยการใช้วงจร Wheatstone bridge แบบ half bridge เมื่อพิจารณาที่แกนแต่ละแกน จะพบว่าวิธีนี้จะทำให้เราวัดได้แต่เฉพาะค่าความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากโมเมนต์ดัดเท่านั้น ในกรณีที่เป็นอุดมคติ ค่าความเครียดที่เกิดขึ้นจากแรงดึงตามแนวแกน แรงกดตามแนวแกนหรือแรงบิดตามแนวแกน เราจะวัดได้เท่ากับ 0 เป้าหมายของการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิดคือสามารถตรวจวัดแรงและโมเมนต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ แต่เป็นปกติของการวัดใดๆก็ตามก็ย่อมจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณรบกวนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเราจึงต้องการให้ค่าสัญญาณที่วัดออกมาได้มีค่าสูงๆเพื่อให้ signal to noise ratio มีค่าสูง การออกแบบที่ทำให้ค่าสัญญาณที่วัดได้มีค่าสูงนั้น อุปกรณ์ตรวจรู้จะต้องมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งหมายความว่าภายใต้แรงหรือโมเมนต์ที่มากกระทำ อุปกรณ์จะเสียรูปได้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เนื่องจากจะทำให้การควบคุมตำแหน่งที่ปลายแขนหุ่นยนต์มีความผิดพลาด จะเห็นได้ว่านี่เป็นความต้องการ 2 อย่างที่ขัดแย้งกัน ดังนั้นในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิด เราจึงจะต้องปรับความต้องการทั้ง 2 อย่างนี้ให้ดีวิธีการที่ใช้ก็คือการใช้ประโยชน์จาก stress concentration เพื่อทำให้เกิดผลเฉพาะบริเวณ ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อการเสียรูปไปมากนัก เมื่อเทียบกับการที่เปลี่ยนขนาดโดยรวมเช่น ขนาดของแกนทั้ง 4 ซึ่งขนาดของแกนทั้ง 4 ก็ไม่สามารถที่จะเล็กกว่าขนาดของสเตรนเกจได้

#### ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิด

1. ต้องไม่มีการโก่งงอมากเกินไป อุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิดจะต้องมีความแข็งแรงมากพอ กำหนดให้มีการเสียรูปได้ไม่เกิน 25 ไมครอน หรือบิดไปได้ไม่เกิน 0.002 องศา
2. ค่าความเค้นที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิด เมื่อมีแรงหรือโมเมนต์สูงสุดมากกระทำ จะต้องไม่ค่าไม่เกิน proportional limit stress เราจะกำหนดค่าความเค้นในการออกแบบจาก yield strength โดยกำหนดให้อุปกรณ์ที่ออกแบบขึ้นมีค่า safety factor เท่ากับ 3 yield strength ของอลูมิเนียมมีค่าเท่ากับ 95 Mpa. ดังนั้นค่าความเค้นในการออกแบบจึงเท่ากับ 31.67 Mpa.
3. ขนาดความกว้างของแกนของอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิด ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดของสเตรนเกจ โดยสเตรนเกจที่ใช้เป็นยี่ห้อ Kyowa รหัส KFG5-120-C1 มีค่าความต้านทาน 120 โอห์ม gage factor เท่ากับ 2.1 ความกว้างของเกจเท่ากับ 1.4 มม. ความยาวของ

เงาเท่ากับ 5 มม. ความกว้างของเมทริกซ์เท่ากับ 2.8 มม ความยาวของเมทริกซ์เท่ากับ 9.4 มม.

4. ความสามารถในการสร้างชิ้นงานขึ้นจริง เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของเครื่องจักร, เทคนิค และความชำนาญที่มีอยู่

### ดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิด

#### 1. strain sensitivity

ดัชนีตัวนี้จะเป็นอัตราส่วนระหว่างค่าความเครียด ณ ตำแหน่งของชุดสเตรนเกจที่เป็นหลักในการวัดกับแรงหรือโมเมนต์ที่มากกระทำ โดยที่ยิ่งมีค่ามากก็จะเป็นดี เพราะจะทำให้ค่า signal to noise ratio มีค่าสูง

#### 2.condition number

จากสมการพื้นฐานของอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิด

$$\varepsilon_s = C f_s \quad 3.1$$

$$\varepsilon_s = [\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \varepsilon_3 \quad \varepsilon_4 \quad \varepsilon_5 \quad \varepsilon_6 \quad \varepsilon_7 \quad \varepsilon_8]^T \quad 3.2$$

$$f_s = [F_x \quad F_y \quad F_z \quad M_x \quad M_y \quad M_z]^T \quad 3.3$$

เนื่องจากทั้งแรงและโมเมนต์มีระบบหน่วยที่ใช้ในการบอกค่าแตกต่างกัน การเลือกใช้หน่วยที่ต่างกันจะมีผลต่อค่า condition number ที่หาได้ ดังนั้นเราจึงควรที่จะแปลงให้เป็นระบบไว้หน่วย โดยการทำได้ดังนี้

$$\bar{\varepsilon}_s = \varepsilon_s / \varepsilon_{std} \quad 3.4$$

$$\bar{f}_s = \begin{bmatrix} \frac{F_x}{F_{std}} & \frac{F_y}{F_{std}} & \frac{F_z}{F_{std}} & \frac{M_x}{M_{std}} & \frac{M_y}{M_{std}} & \frac{M_z}{M_{std}} \end{bmatrix} \quad 3.5$$

$\varepsilon_{std}$  คือค่าความเครียดมาตรฐานที่กำหนดขึ้น

$F_{std}$  และ  $M_{std}$  คือค่าของแรงและโมเมนต์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น อัตราส่วน  $\frac{F_{std}}{M_{std}}$  เป็น

ปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งและควรที่จะถูกคำนึงถึงในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิด

$$\bar{\varepsilon}_s = \bar{C} \bar{f}_s \quad 3.6$$

$$\bar{C} = \frac{CH}{\varepsilon_{std}} \quad 3.7$$

$$H = \text{diag}[F_{std} \quad F_{std} \quad F_{std} \quad M_{std} \quad M_{std} \quad M_{std}] \quad 3.8$$

$$\bar{f}_s = \bar{C}^+ \bar{\varepsilon}_s \quad 3.9$$

เนื่องจาก  $\bar{C}$  ไม่ได้เป็นจัตุรัสเมทริกซ์ ดังนั้นการหา inverse ของ  $\bar{C}$  หรือก็คือ  $\bar{C}^+$  จึงต้องใช้วิธี Moore - Penrose inverse (pseudo inverse)

$$\bar{C}^+ = (\bar{C}^T \bar{C})^{-1} \bar{C}^T \quad 3.10$$

เมื่อเรากำหนดให้

$$\bar{f}_s = \bar{f}_{s0} + \Delta \bar{f}_s \quad 3.11$$

$$\bar{e}_s = \bar{e}_{s0} + \Delta \bar{e}_s \quad 3.12$$

โดยที่  $\bar{e}_s$  คือ เวกเตอร์ค่าความเครียดที่วัดได้จริง

$\bar{e}_{s0}$  คือ เวกเตอร์ค่าความเครียดที่ควรจะได้เมื่อไม่มีความผิดพลาดใดๆ

เช่น สัญญาณรบกวน

$\Delta \bar{e}_s$  คือ เวกเตอร์ค่าความเครียดที่ผิดพลาดไป

$\bar{f}_s$  คือ เวกเตอร์ของแรงและโมเมนต์ที่หาได้จาก  $\bar{e}_s$

$\bar{f}_{s0}$  คือ เวกเตอร์ของแรงและโมเมนต์ที่เป็นจริง

$\Delta \bar{f}_s$  คือ เวกเตอร์ของแรงและโมเมนต์ส่วนที่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง

จากสมการ 3.9 เราจะได้ว่า

$$\bar{f}_{s0} + \Delta \bar{f}_s = \bar{C}^+ (\bar{e}_{s0} + \Delta \bar{e}_s) \quad 3.13$$

$$\Delta \bar{f}_s = \bar{C}^+ \Delta \bar{e}_s \quad 3.14$$

สมมติว่า singular value decomposition ของ  $\bar{C}$  เป็นดังนี้

$$\bar{C} = U \Sigma V^T \quad 3.15$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 3.16$$

โดยที่  $U$  และ  $V$  เป็น orthogonal matrix ที่มีขนาด  $8 \times 8$  และ  $6 \times 6$  ตามลำดับ

$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_4 \geq \sigma_5 \geq \sigma_6$  เป็น singular value ของ  $\bar{C}$

จากสมการ 3.6 เราจะได้ว่า

$$\bar{e}_{s0} = U \Sigma V^T \bar{f}_{s0} \quad 3.17$$

โดยการใช้คุณสมบัติ orthogonality ของ  $U$  เราจะได้ว่า

$$\|\bar{\mathbf{e}}_{so}\| = \|\mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^T\bar{\mathbf{f}}_{so}\| \quad 3.18$$

$$\|\bar{\mathbf{e}}_{so}\| = \|\Sigma\mathbf{V}^T\bar{\mathbf{f}}_{so}\| \quad 3.19$$

โดยการใช้คุณสมบัติ orthogonality ของ  $\mathbf{V}$  เราจะได้ว่า

$$\|\bar{\mathbf{f}}_{so}\| = \|\mathbf{V}^T\bar{\mathbf{f}}_{so}\| \quad 3.20$$

สุดท้ายจากสมการ 3.19 และ 3.20 เราจะได้ว่า

$$\sigma_6 \leq \frac{\|\bar{\mathbf{e}}_{so}\|}{\|\bar{\mathbf{f}}_{so}\|} \leq \sigma_1 \quad 3.21$$

จากสมการ 3.10 และ 3.15 เราจะได้ว่า

$$\bar{\mathbf{C}}^+ = \mathbf{V}\Sigma^+\mathbf{U}^T \quad 3.22$$

$$\text{โดยที่ } \Sigma_s^+ = \begin{pmatrix} 1/\sigma_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sigma_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sigma_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/\sigma_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/\sigma_5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/\sigma_6 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 3.23$$

จากสมการ 3.14, 3.22 และด้วยคุณสมบัติ orthogonality ของ  $\mathbf{V}$  เราจะได้ว่า

$$\|\Delta\bar{\mathbf{f}}_s\| = \|\Sigma^+\mathbf{U}^T\Delta\bar{\mathbf{e}}_s\| \quad 3.24$$

จากสมการ 3.14, 3.22 และด้วยคุณสมบัติ orthogonality ของ  $\mathbf{U}$  เราจะได้ว่า

$$\|\Delta\bar{\mathbf{e}}_s\| = \|\mathbf{U}^T\Delta\bar{\mathbf{e}}_s\| \quad 3.25$$

สุดท้ายจากสมการ 3.24 และ 3.25 เราจะได้ว่า

$$0 \leq \frac{\|\Delta\bar{\mathbf{f}}_s\|}{\|\Delta\bar{\mathbf{e}}_s\|} \leq \frac{1}{\sigma_6} \quad 3.26$$

จากสมการ 3.21 และ 3.26 เราจะได้ว่า

$$0 \leq \frac{\|\Delta\bar{\mathbf{f}}_s\|/\|\bar{\mathbf{f}}_{so}\|}{\|\Delta\bar{\mathbf{e}}_s\|/\|\bar{\mathbf{e}}_{so}\|} \leq \frac{\sigma_1}{\sigma_6} \quad 3.27$$

โดยที่  $\|\cdot\|$  หมายถึง Euclid norm ของเวกเตอร์ \* สมการข้างต้นแสดงให้เห็นว่า  $\frac{\|\Delta\bar{\mathbf{f}}_s\|}{\|\bar{\mathbf{f}}_{so}\|}$  จะมี

ค่าไม่มากไปกว่า ค่า  $\frac{\sigma_1}{\sigma_6}$  คูณกับ  $\frac{\|\Delta\bar{\mathbf{e}}_s\|}{\|\bar{\mathbf{e}}_{so}\|}$  ดังนั้นค่า  $\frac{\sigma_1}{\sigma_6}$  จึงเป็นตัวจำกัดค่าความผิดพลาดที่

อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งก็คือ  $\Delta f_s$  เราจึงสามารถใช้ค่านี้เป็นดัชนีในการเปรียบเทียบอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิดได้ โดยที่เราเรียกค่าดัชนีตัวนี้ว่า "condition number" ดังแสดงไว้ในสมการ 3.28

$$\text{Cond}(C) = \frac{\sigma_1}{\sigma_6} \quad 3.28$$

การที่จะบอกว่าอุปกรณ์ตรวจรู้แรงและแรงบิดแบบใดดีกว่าแบบใดนั้นจะต้องดู 4 อย่างคือ ค่า  $\epsilon_{\text{std}}$ ,  $F_{\text{std}}$ ,  $M_{\text{std}}$  และค่า condition number ดังนั้นในกรณีของเราเพื่อความสะดวกจึงกำหนดให้  $\epsilon_{\text{std}}$ ,  $F_{\text{std}}$  และ  $M_{\text{std}}$  ที่ใช้ในการคำนวณหาค่า condition number มีค่าเท่ากับ 1  $\mu\text{strain}$ , 1 N และ 1 N.m ตามลำดับ