


การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเวลาไร้ประสิทธิภาพและแผนปฏิบัติการ

บทนี้แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและจัดทำแผนปฏิบัติการของปัญหา “เวลา
รอในกระบวนการผลิตมาก” จากสภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตย่อยเคมี (บทที่ 3) พบว่าใน
สายการผลิตย่อยเคมี มีปัญหาหลัก 3 ปัญหา แต่ปัญหาอื่น ๆ มีข้อจำกัดในการปรับปรุง จึงเลือก
ปัญหา “เวลารอในกระบวนการผลิตมาก” มาทำการวิจัย


4.1 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเวลาไร้ประสิทธิภาพ

วิเคราะห์หาสาเหตุของการรอในกระบวนการผลิต โดยใช้แผนภูมิแก๊งปลา (Fish-bone
Diagram) ในการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 4 อย่าง (4 M) ได้แก่ คน (Man)
เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) และ วิธีการปฏิบัติ (Method)

หลังวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 4 อย่าง ได้สาเหตุดังรูปที่ 4.2 แผนภูมิแก๊งปลา แสดงการวิเคราะห์
สาเหตุของเวลารอในกระบวนการผลิตย่อยเคมี เมื่อได้สาเหตุย่อยของปัญหาแล้วจึงนำมาหา
ความสัมพันธ์ของแต่ละสาเหตุย่อย โดยใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ (Relation Diagram) ดังรูปที่ 4.3
แผนภูมิความสัมพันธ์ของสาเหตุของการรอในกระบวนการผลิต เพื่อหาลำดับความสัมพันธ์ก่อน
และหลังของสาเหตุย่อย แล้วจึงนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนปฏิบัติการตามลำดับ
ความสัมพันธ์ ซึ่งรายละเอียดในขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติการแสดงดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการจัดทำแผนปฏิบัติการ



รูปที่ 4.2 แผนภูมิแก๊งปลา แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของเวลารอในกระบวนการผลิตย่อยเคมี (จัดทำโดยพนักงานและวิศวกรในสายการผลิตย่อยเคมี)


** เวลา รอในกระบวนการ หมายถึง เวลา รอของงานปกติ ไม่นับรวมกรณีงานมีปัญหา

จาก รูปที่ 4.2 แผนภูมิแก๊งปลา แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของเวลารอในกระบวนการผลิตย่อยเคมี สามารถแบ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดเวลารอในกระบวนการผลิตออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

- 1) สาเหตุที่ไม่ใช่รากเง้าของปัญหา แต่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย โดยการปรับจําแนก และบ่งชี้ได้แก่
 - จุดรองงาน ณ ขั้นตอนต่าง ๆ มีหลายประเภท, หลายจุด และไม่ชัดเจน
 - การไม่มีสิ่งบ่งชี้สถานะภาพการรอของงาน
- 2) สาเหตุที่เป็นรากเง้าของปัญหา สามารถแก้ไขและควบคุมได้ โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุ, ศึกษา และจัดทำมาตรฐาน ได้แก่
 - ระบบอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของสารเคมีไม่ดี
 - ไม่มีเวลามาตรฐานในการทำงาน
 - รอบเวลาการทำงาน (Cycle time) ของคน และเครื่องจักร ไม่สัมพันธ์กัน
 - ขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน

ในงานวิจัยนี้ นำกลุ่มสาเหตุย่อยของปัญหามาวิเคราะห์โดยแผนภูมิความสัมพันธ์ ดังรูปที่ 4.2 แผนภูมิความสัมพันธ์ของสาเหตุของการรอในกระบวนการผลิต แล้วจึงนำมาแก้ไขโดยเรียงลำดับตามความสัมพันธ์ ซึ่งสรุปสาเหตุหลัก ได้ดังตารางที่ 4.1 ตารางสรุปสาเหตุของเวลารอในกระบวนการย่อยเคมีและแนวคิดการลดเวลารอ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.3 แผนภูมิความสัมพันธ์ของสาเหตุของการรอในกระบวนการผลิต

ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปสาเหตุของเวลารอในกระบวนการย่อยเคมีและแนวคิดการลดเวลารอ

สาเหตุย่อย	แนวคิดการแก้ปัญหา
1) ระบบอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของสารเคมีไม่ดี	ปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถปรับความเข้มข้นสารแบบอัตโนมัติให้มีความแม่นยำ และกำหนดวิธีการใช้งาน
2) จุดตรวจงานมีหลายประเภท หลายจุด ไม่ชัดเจน และไม่มีสิ่งชี้บ่ง	ลดประเภทและจุดตรวจงานและกำหนดจุดตรวจงาน ณ ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจน โดยตีกรอบพื้นที่ในการรอ และมีป้ายบ่งบอกสถานะภาพการรอชัดเจน
3) งานแต่ละรุ่นมีขั้นตอนการทำงานที่ต่างกัน	ลดวิธีการทำงานที่แตกต่างกันของงานแต่ละรุ่นและจัดกลุ่ม แล้วจัดทำข้อมูลมาตรฐานของงานแต่ละกลุ่มเพื่อใช้ในการทำตารางการผลิต
4) รอบเวลาทำงาน(Cycle time) ของพนักงานและเครื่องจักรไม่สัมพันธ์กัน	ศึกษาเวลาการทำงานของพนักงาน และเครื่องจักร แล้วนำข้อมูลมาจัดสมดุลย์รอบเวลาทำงาน
5) ไม่มีมาตรฐานเวลาการทำงาน	ศึกษาเวลาการทำงานของพนักงาน แล้วจัดทำมาตรฐานเวลาการทำงาน

จากสรุปสาเหตุย่อยของเวลารอในกระบวนการย่อยเคมี ดังแสดงในตาราง 4.1 แล้วจึงนำสาเหตุแต่ละข้อมาวิเคราะห์ เพื่อทำแผนปฏิบัติการแก้ไขต่อไป

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1.1 ระบบอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของสารเคมีไม่ดี

สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องควบคุมความเข้มข้นได้แก่

1. สารละลายกรดฟอสฟอริก
2. สารละลายแมงกานีสในเตรด
3. สารละลายกราฟต์เข้มข้นและสารละลายซิลเวอร์เข้มข้น

สารละลายแต่ละชนิดจะควบคุมค่าความเข้มข้นโดยใช้แผนภูมิควบคุม (Control chart) ตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายทุก ๆ 2 ชั่วโมง ปัจจุบันพบว่า ที่กระบวนการผลิตแมงกานีสฟอร์เมชัน ความเข้มข้นของสารละลายแมงกานีสในเตรดมักมีปัญหาไม่ได้ตามค่ามาตรฐานที่กำหนด ทั้ง ๆ ที่สารละลายแมงกานีสในเตรดมีการควบคุมความเข้มข้นของสารละลายแบบอัตโนมัติ ทำให้เมื่อมีการตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายในทุก ๆ 2 ชั่วโมง พนักงานต้องมาจัดปรับเองและใช้เวลาจัดปรับนาน

จากการศึกษา พบว่าพนักงานไม่ใช้ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของสารละลาย แต่จะใช้วิธีจัดปรับด้วยตนเอง และมักพบว่าความเข้มข้นของสารละลายไม่ได้ตามค่ามาตรฐานเมื่อมีการตรวจสอบในทุก ๆ 2 ชั่วโมง จึงนำปัญหา"พนักงานไม่ใช้ระบบจัดปรับสารอัตโนมัติ" มาศึกษาเพื่อทำการแก้ไข


ปัญหา : พนักงานไม่ใช้ระบบจัดปรับสารอัตโนมัติ

ข้อมูลเบื้องต้น :

- 1) สารละลายแมงกานีสในเตรดควบคุมความเข้มข้นของสารละลาย โดยวัดค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) ของสารละลาย
- 2) การจัดปรับสารละลายแมงกานีสในเตรด ใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวจัดปรับ หากความถ่วงจำเพาะมีค่าสูง
- 3) สารละลายจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น (ความถ่วงจำเพาะจะสูงขึ้น) เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากแอลกอฮอล์มีการระเหย

4) ระบบจัดปรับความเข้มข้นสารละลายทำงานดังนี้

- Sensor จะอ่านค่าความถ่วงจำเพาะ ค่าความถ่วงจำเพาะ สูง Sensor จะส่งสัญญาณให้ปั๊มจ่ายแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงหยุดจ่าย
- ค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลายในอ่าง จะไม่ลดต่ำลงทันทีเมื่อมีการจ่ายแอลกอฮอล์ แต่จะค่อย ๆ ลดลง เนื่องจากการเติมแอลกอฮอล์จะเติมในจุดที่ห่างจาก Sensor ดังนั้นต้องอาศัยเวลาในการไหลเวียนจนสารละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกัน และเวลาในการไหลเวียนของสารเท่ากับ 3 นาที



รูปที่ 4.4 ภาพแสดงการทำงานของระบบจัดปรับความเข้มข้นอัตโนมัติของสารละลายแมงกานีสในเตรต

จากการวิเคราะห์ปัญหา ดังตารางที่ 4.2 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุ “ระบบจัดปรับอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของสารละลายไม่ดี” โดยเทคนิค Why – Why Analysis พบว่าสาเหตุที่พนักงานไม่ใช้ระบบจัดปรับอัตโนมัติ สำหรับจัดปรับความเข้มข้นของสารละลายแมงกานีสในเตรตมีดังนี้

1. ปั๊มแอลกอฮอล์เสียบ่อย เนื่องจาก
 - ไม่มีตัวคลุมป้องกันสารเคมี คลุมป้องกันปั๊ม
 - ไม่มีแอลกอฮอล์ในถังเก็บแอลกอฮอล์
2. Sensor อ่านค่าความถ่วงจำเพาะปรับตั้งไม่ดี ทำให้อ่านค่าผิดพลาด
3. จุดตั้งระดับ Sensor ในการสั่งจ่ายแอลกอฮอล์ ไม่เหมาะสม
4. ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สั่งจ่าย ในการจัดปรับความเข้มข้นไม่เหมาะสม

จากสาเหตุย่อยที่ได้จากการวิเคราะห์นี้ จะนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไข ดังตารางที่ 4.31 แสดงแผนปฏิบัติการของระบบอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของสารเคมีไม่ดี

ตารางที่ 4.2 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุ “ระบบจัดปรับอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของสารละลายไม่ดี” โดยเทคนิค Why – Why Analysis

ปรากฏการณ์	สิ่งที่สำรวจได้	Why – 1	Why – 2	Why – 3	Why – 4	พิจารณา	แนวทางการแก้ไข (มาตรฐานการป้องกัน)		
พนักงานไม่ใช้ระบบ จัดปรับความเข้มข้นสาร อัตโนมัติ	1. เครื่องจักร 1.1 บีมแอลกอฮอล์เสีย บ่อย	1.1.1 สายไฟขาด	สารแมงกานีสในเตรดทรดบีม	ไม่มีตัวป้องกันบีม		NG	ทำตัวคลุมป้องกันคลุมบีม		
		1.1.2 ความร้อนใน บีมสูง	ไม่มีแอลกอฮอล์ในถังเก็บ	ดูข้อ 2.1.2.2			ดู ***		
	2. วิธีการ 2.1 Specific gravity ของสารสูง	2.1.1 เติม แอลกอฮอล์น้อยไป	2.1.1.1 เวลาในการจ่ายแอลกอฮอล์ น้อย	ตั้งเวลาจ่ายแอลกอฮอล์ สั้น	ตั้งเวลาจ่ายแอลกอฮอล์ สั้น		NG	ตั้งระดับ sensor, และเวลา การจ่าย เพื่อควบคุม ปริมาณการจ่ายให้สัมพันธ์ กัน **	
			2.1.1.2 แอลกอฮอล์จ่ายช้า	ระดับ sensor สูง	ไม่มีมาตรฐานการตั้ง sensor		NG		
		2.1.2 แอลกอฮอล์ ไม่จ่าย	2.1.2.1 บีมเสีย	ดูข้อ 1.1					
			2.1.2.2 ไม่มีแอลกอฮอล์ในถังเก็บ	พนักงานไม่เติม แอลกอฮอล์	ไม่มีกำหนดเวลาเติม ที่แน่นอน		NG	ศึกษาปริมาณการใช้ แอลกอฮอล์ แล้วกำหนด เป็นวิธีปฏิบัติ ***	
	2.2 Specific gravity ของสารต่ำ	2.2.1 เติมแอลกอฮอล์ มากเกินไป	2.2.1.1 เวลาในการจ่ายแอลกอฮอล์ มาก	ตั้งเวลาจ่ายแอลกอฮอล์ นาน	ตั้งเวลาจ่ายแอลกอฮอล์ นาน		NG	} ดู **	
			2.2.1.2 แอลกอฮอล์จ่ายเร็ว	ระดับ sensor ต่ำ	ไม่มีมาตรฐานการตั้ง sensor		NG		
		2.2.2 แอลกอฮอล์ จ่ายไม่หยุด	2.2.2.1 ตัวตัดจ่ายแอลกอฮอล์เสีย					OK	
			2.2.2.2 ตัวรับ/จ่ายสัญญาณ sensor ไม่ตรงกัน		ไม่มีการตรวจสอบ	ไม่มีวิธีตรวจสอบ		NG	กำหนดวิธีการตรวจสอบ Sensor

4.1.2 จุดรวมมีหลายประเภท, หลายจุด, ไม่ชัดเจน และไม่มีสิ่งชี้บ่ง

จากการศึกษาพบว่า ประเภทของจุดรอกงานมี 3 ประเภท ดังนี้

1. จุดรอกงานจากกระบวนการก่อนหน้า
2. จุดรอกงานภายในกระบวนการ
3. จุดรอกงานก่อนส่งงานให้กระบวนการถัดไป

จำนวนจุดรอกงานแต่ละประเภทในแต่ละกระบวนการผลิตมีดังนี้

ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนจุดรอกงานแต่ละประเภทในแต่ละกระบวนการผลิต


ประเภทจุดรอกงาน กระบวนการ	จุดรอกงานจาก กระบวนการก่อนหน้า	จุดรอกงานภายใน กระบวนการ	จุดรอกงานก่อนส่งงาน ให้กระบวนการถัดไป
1. ไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน	2 จุด	4 จุด	1 จุด
2. แมงกานีสฟอร์มเมชัน			
- แมงกานีสฟอร์มเมชัน	1 จุด	4 จุด	3 จุด
- การกำจัดแมงกานีสไดออกไซด์ ส่วนเกิน	1 จุด	1 จุด	-
- รีอะโนไดเซชัน	2 จุด	2 จุด	-
3. กราไฟต์และ ซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน	1 จุด	2 จุด	1 จุด
รวม	7 จุด	13 จุด	5 จุด


แผนผังแสดงจุดรอกงาน ณ กระบวนการต่าง ๆ แสดงในรูป 4.5 – 4.9 ดังนี้ รูปที่ 4.5 แผนผังแสดงจุดรอกงานในกระบวนการไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน รูปที่ 4.6 แผนผังแสดงจุดรอกงานในกระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชัน รูปที่ 4.7 แผนผังแสดงจุดรอกงานในกระบวนการกำจัดแมงกานีสไดออกไซด์ส่วนเกิน รูปที่ 4.8 แผนผังแสดงจุดรอกงานในกระบวนการรีอะโนไดเซชัน รูปที่ 4.9 แผนผังแสดงจุดรอกงานในกระบวนการกราฟไฟต์ และ ซิลเวอร์ ฟอร์มเมชัน

จากตารางที่ 4.3 พบว่า จุดรอกงานในสายการผลิตย่อยเคมี มีจุดรอกงานทั้งหมด 25 จุด แบ่งย่อยเป็นประเภทต่างดังนี้




จุดรอกงานจากกระบวนการก่อนหน้า	7 จุด
จุดรอกงานภายในกระบวนการ	13 จุด
จุดรอกงานก่อนส่งงานให้กระบวนการถัดไป	5 จุด


แล้วจึงนำจุดรอกงานแต่ละประเภทมาพิจารณาจุดประสงค์และกิจกรรม แล้วใช้หลักการของ ECRS ในการลดจุดรอกงาน แล้วกำหนดเป็นวิธีการปฏิบัติใหม่





รูปที่ 4.6 แผนผังแสดงจุดรองงานใน
กระบวนการแมงกานีสฟอรัมเมชั่น

-  แทนสัญลักษณ์จุดรองงานจากกระบวนการก่อนหน้า
-  แทนสัญลักษณ์จุดรองงานในกระบวนการ
-  แทนสัญลักษณ์จุดรองงานก่อนส่งกระบวนการถัดไป





■ แทนสัญลักษณ์จุดรองงานจากกระบวนการก่อนหน้า

▨ แทนสัญลักษณ์จุดรองงานในกระบวนการ

▨ แทนสัญลักษณ์จุดรองงานก่อนส่งกระบวนการถัดไป

รูปที่ 4.7 แผนผังแสดงจุดรองงานในกระบวนการกำจัดแมงกานีสไดออกไซด์ส่วนเกิน





- แทนสัญลักษณ์จุดรองงานจากกระบวนการก่อนหน้า
- ▨ แทนสัญลักษณ์จุดรองงานในกระบวนการ
- ▨ แทนสัญลักษณ์จุดรองงานก่อนส่งกระบวนการถัดไป

รูปที่ 4.9 แผนผังแสดงจุดรองงานในกระบวนการกราฟิ์ และ ซิลเวอร์ ฟอรัมเมชั่น

ตารางที่ 4.4 แสดงการวิเคราะห์จุดประสงค์ของ “จุดรองงานประเภทต่าง ๆ”

ประเภทของจุดรองงาน	จุดประสงค์	วิธีการปัจจุบัน (กิจกรรม)	ECRS	วิธีการใหม่ (กิจกรรม)
1.จุดรองงานจาก กระบวนการก่อนหน้า	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้สามารถทำงานได้พร้อมกันใน ขั้นตอนย่อยต่อไป - เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - รองงานจากกระบวนการก่อน หน้า - จัดงานที่มีขั้นตอนถัดไปที่ เหมือนกัน และจัดงานให้ได้ 6 – 8 ล็อต ต่อ 1 คันรถ 	-	
2. จุดรองงานภายในระ บวนการ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้สามารถทำงานได้พร้อมกันใน ขั้นตอนย่อยต่อไป - เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดงานที่มีชุดขั้นตอนถัดไป (2-3 ขั้นตอน) ที่เหมือนกัน และจัดงาน ให้ได้ 6 หรือ 8 ล็อต ต่อ 1 คันรถ 	<p>ควบรวม (Combine) : เนื่องจากที่ “จุดรองงานจากกระบวนการก่อน หน้า” สามารถจัดงานที่มีชุดการ ทำงานในขั้นตอนถัดไปได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ที่จุดรองงานจาก กระบวนการก่อนหน้ามีการจัดงานที่ มีชุดขั้นตอนการทำงานภายใน กระบวนการที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน
3.จุดรองงานก่อนส่งงาน ให้กระบวนการถัดไป	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อความสะดวกในการทำงาน - เพื่อให้กระบวนการถัดไปได้ ประสิทธิภาพสูง 	<ul style="list-style-type: none"> - รองงานให้ได้ 1-2 คันรถ เพื่อนำ งานไปบันทึกข้อมูลใน คอมพิวเตอร์พร้อม ๆ กัน 	<p>ตัดออก (Eliminate) : เนื่องจาก วัตถุประสงค์ซ้ำซ้อนกับ “จุดรองงาน จากกระบวนการก่อนหน้า”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ลดจุดรองงานให้เหลือเพียง “จุดร องงานจากกระบวนการก่อนหน้า” ณ ตำแหน่งทางเข้ากระบวนการ - ตีกรอบบอกขอบเขตการรอ และ ป้ายแสดงสถานะ

หลังพิจารณาจุดประสงค์และกิจกรรม ณ จุดรองงานประเภทต่าง ๆ แล้วใช้หลักการของ ECRS ในการลดจุดรองงาน ดังตารางที่ 4.4 แสดงการวิเคราะห์จุดประสงค์ของ “จุดรองงานประเภทต่าง ๆ” แล้วกำหนดเป็นวิธีการใหม่ได้ดังนี้

1. ลดจุดรองงานให้เหลือเพียง “จุดรองงานจากกระบวนการก่อนหน้า” ณ ตำแหน่งทางเข้ากระบวนการ
2. กำหนดให้ที่ “จุดรองงานจากกระบวนการก่อนหน้า” นี้มีการจัดงานที่มีชุดขั้นตอนการทำงานภายในกระบวนการที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน
3. ตีกรอบบอกรอบเขตการรอ และป้ายแสดงสถานะการรอ หรือชุดขั้นตอนย่อยถัดไปที่งานกำลังรอ

จากวิธีการใหม่ที่ได้ จึงนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการดังตารางที่ 4.32 แสดงแผนปฏิบัติการของจุดรอมีหลายประเภท, หลายจุด, ไม่ชัดเจน และไม่มีสิ่งชี้บ่ง

หมายเหตุ : การลดจุดรองงานในสายการผลิตย่อยเคมี จะยกเว้นจุดรองงานจากกระบวนการก่อนหน้าที่กระบวนการผลิตกราไฟต์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน ซึ่งไม่สามารถลดได้ เนื่องจากกระบวนการถัดไปในสายการผลิตการประกอบ ได้ลดจุดรองงานจากกระบวนการก่อนหน้าไว้ก่อนแล้ว

4.1.3 งานแต่ละรุ่นมีขั้นตอนการทำงานที่ต่างกัน

แนวทางการแก้ไขคือการลดวิธีการทำงานและจัดกลุ่มงาน การวิเคราะห์ลดจำนวนขั้นตอนที่ต่างกันจะแบ่งเป็นกระบวนการย่อย โดยเลือกกระบวนการย่อย 2 กระบวนการคือ กระบวนการไดอิเล็กตริกฟอร์มเมชัน และกระบวนการเมงกานีสฟอร์มเมชันมาศึกษาปรับปรุงจำนวนขั้นตอนการทำงาน

ทั้งนี้เนื่องจาก 2 กระบวนการนี้มีขั้นตอนย่อยที่มีความหลากหลายมาก โดยที่กระบวนการไดอิเล็กตริกฟอร์มเมชันมีขั้นตอนที่ต่างกัน 12 ชุด และที่กระบวนการเมงกานีสฟอร์มเมชันมีตารางขั้นตอนการทำงานที่ต่างกันมากกว่า 50 ตาราง ในขณะที่กระบวนการกราไฟต์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชันมีขั้นตอนที่แตกต่างกันเพียง 3 ชุด เท่านั้น

1) กระบวนการไดอิเล็กทริก ฟอรัมเมชัน (Dielectric Formation)

ที่กระบวนการไดอิเล็กทริกฟอรัมเมชันมีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนชุดการทำงานที่กระบวนการไดอิเล็กทริก ฟอรัมเมชัน

ขั้นตอนการทำงาน	ชุดการทำงาน											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 st A-Anodization		/		/				/		/		
1 st Anodization	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ล้าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
อบ			/	/		/			/	/		/
2 nd Anodization			/	/		/			/	/		/
ล้าง			/	/		/			/	/		/
2 nd A-Anodization					/	/					/	/
ล้าง					/	/					/	/
จุ่มกรด							/	/	/	/	/	/
ล้าง							/	/	/	/	/	/

การลดการทำงานที่แตกต่างกัน เพื่อความสะดวกในการควบคุมการไหลของงาน ดังนั้นจึงพิจารณาวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนการทำงาน ดังตารางที่ 4.7 แสดงจุดประสงค์ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการไดอิเล็กทริกฟอรัมเมชัน แล้วทำ ECRS เพื่อปรับปรุงการทำงาน พบว่าจากการทำ ECRS สามารถลดการทำงานลงจาก 12 ชุด เหลือ 6 ชุด ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนชุดการทำงานที่กระบวนการไดอิเล็กทริกฟอรัมเมชันหลังปรับปรุง

ขั้นตอนการทำงาน	ชุดการทำงาน					
	1	2	3	4	5	6
1 st A – Anodization		/		/		
1 st Anodization	/	/	/	/	/	/
อบ			/	/		/
2 nd Anodization			/	/		/
ล้าง					/	/
2 nd A-Anodization					/	/
ล้าง	/	/	/	/	/	/
จุ่มกรด	/	/	/	/	/	/
อบ	/	/	/	/	/	/

ตารางที่ 4.7 แสดงจุดประสงค์และการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน โดยเทคนิค ECRS ในกระบวนการไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน

ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	จุดประสงค์	ECRS
1	1 st A-Anodization	สร้างชั้นไดอิเล็กทริกภายนอก	ตัดออก (E) สำหรับงานบางรุ่น ที่ไม่กระทบต่อคุณภาพงาน
2	1 st Anodization	สร้างชั้นไดอิเล็กทริก	คงไว้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนหลักในการทำงาน
3	Cleaning	ล้างสารละลาย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในขั้นตอนต่อไป	ตัดออก (E) เนื่องจากขั้นตอนที่ 2 และ 5 ใช้สารละลายชนิดเดียวกัน
4	Anneal	สร้างความสมบูรณ์ให้ชั้นไดอิเล็กทริก	คงไว้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่กระทบต่อคุณภาพของงาน
5	2 nd Anodization	สร้างชั้นไดอิเล็กทริกชั้นสุดท้าย	คงไว้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่กระทบต่อคุณภาพของงาน
6	Cleaning	ล้างสารละลาย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในขั้นตอนต่อไป	คงไว้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่กระทบต่อคุณภาพของงาน
7	2 nd A-Anodization	สร้างชั้นไดอิเล็กทริกภายนอก	คงไว้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่กระทบต่อคุณภาพของงาน
8	Cleaning	ล้างสารละลาย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในขั้นตอนต่อไป	คงไว้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่กระทบต่อคุณภาพของงาน
9	Acid dipping	ลดสารปนเปื้อนที่ผิวของเม็ดงาน	ทำสำหรับงานทั้งหมด (S) เพราะเป็นขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพของงาน
10	Cleaning	ล้างสารละลาย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในขั้นตอนต่อไป	เปลี่ยนเป็นอบงาน ซึ่งเป็นการตัดส่วนของการล้างงานออก** (E) เนื่องจากกระบวนการถัดไปมีการใช้กรดประเภทเดียวกัน

หมายเหตุ : ** เครื่องล้างงานจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นอ่างน้ำร้อนและส่วนอบแห้ง ดังนั้นการเปลี่ยนการล้างเป็นการอบนอกจากจะเป็นการตัดขั้นตอนการทำงานแล้วยังช่วยลดเวลาในส่วนการล้างลงได้


หลังการพิจารณาจุดประสงค์ วิธีการ และผลที่จะได้รับ ดังตารางที่ 4.7 แสดงจุดประสงค์ และการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน โดยเทคนิค ECRS ในกระบวนการไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชันจึงมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. ขั้นตอนที่ 1 ตัดออก (Eliminate) สำหรับงานบางรุ่น หลังจากพิจารณาคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าของงาน
หมายเหตุ : งานขั้นตอนที่ 1 สามารถเปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่ 7 ได้ แต่การล้างจะเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง ซึ่งจะทำให้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันถ้าพิจารณาเปลี่ยนขั้นตอนที่ 7 เป็นขั้นตอนที่ 1 จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องจักรบางประการ ดังนั้นจึงพิจารณาดัดขั้นตอนที่ 1 ของงานบางรุ่นออก
2. ขั้นตอนที่ 3 ตัดออก (Eliminate) เนื่องจากขั้นตอนที่ 2 และ 5 ใช้สารละลายชนิดเดียวกัน
3. ขั้นตอนที่ 9 ให้ทุกๆ งานต้องทำขั้นตอนที่ 9 (Simplify) เนื่องจากขั้นตอนที่ 9 เป็นขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพของงานจึงกำหนดให้ทำ แม้เวลาในการทำงานจะเพิ่มขึ้น
4. ขั้นตอนที่ 10 เปลี่ยนเป็นอบงาน ซึ่งเป็นการตัดส่วนของการทำงานออก (Eliminate) เนื่องจากกระบวนการถัดไปมีการใช้กรดประเภทเดียวกัน

2) กระบวนการแมงกานีส ฟอर्मเมชัน (Manganese Formation)

เมื่อพิจารณาขั้นตอนการทำงานที่กระบวนการแมงกานีสฟอर्मเมชันในปัจจุบันพบว่า :

1. งาน 70 เปอร์เซ็นของงานที่ผลิตอยู่จะมีขั้นตอนการทำงานเพียง 8 ตารางการงาน ที่เหลืออีก 30 เปอร์เซ็นจะมีขั้นตอนการทำงาน มากกว่า 40 ตารางการงาน ดังรูปที่ 4.10 กราฟแสดงจำนวนงานที่ผลิตในเดือนเมษายน 2546 แยกตามตารางการทำงานในกระบวนการแมงกานีสฟอर्मเมชัน



รูปที่ 4.10 กราฟแสดงจำนวนงานที่ผลิตในเดือนเมษายน 2546 แยกตามตารางการทำงานในกระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชัน


หมายเหตุ : ข้อมูลในรูปที่ 4.10 เป็นข้อมูลจากการบันทึกการผลิต ทางอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนเมษายน 2546 และมาตรฐานตารางแมงกานีสฟอร์มเมชันของงานแต่ละรุ่น แล้วนำข้อมูลจำนวนงานที่ผลิตในเดือนเมษายนแยกตามตารางการทำงาน

2. ขั้นตอนการทำงานย่อยจะมีเงื่อนไขการทำงานคือ

- หลังจุ่มสารละลายแมงกานีสในเตรตต้องนำงานไปอบ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นแมงกานีส(4) ออกไซด์
- การล้างงานต้องทำก่อนนำงานไปทำขั้นตอนย่อยการเป่าผงแมงกานีส (4) ออกไซด์ส่วนเกิน
- การเป่าผงแมงกานีส (4)ออกไซด์ส่วนเกินจะทำหลังขั้นตอนการทำแมงกานีสฟอร์มเมชันเสมอ
- หลังทำรีอะโนไดเซชันต้องนำงานไปอบทุกครั้งเพื่อทำให้งานแห้งก่อนนำงานไปขั้นตอนถัดไป

3. มีขั้นตอนการทำงานเป็นวัฏจักรโดยมีจุดสิ้นสุดรอบวัฏจักรที่ขั้นตอนรีอะโนไดเซชันและมีการทำซ้ำ ๆ กัน ซ้ำวัฏจักรกันบ้าง ไม่ซ้ำวัฏจักรกันบ้าง ดังตารางที่ 4.8 แสดงตัวอย่างแสดงวัฏจักรย่อยของขั้นตอนในตารางการทำแมงกานีสฟอร์มเมชัน

ตารางที่ 4.8 แสดงตัวอย่างแสดงวัฏจักรย่อยของขั้นตอนในตารางการทำแมงกานีสฟอร์มเมชั่น



- ใน 1 วัฏจักรอาจมีการทำแมงกานีสฟอร์มเมชั่นได้ 1 – 4 ขั้นตอน และ ขั้นตอนการล้างและเป่าแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกินได้ 1-4 ขั้นตอน เช่นเดียวกัน
- ทุก ๆ ครั้งที่จบขั้นตอนการอบแมงกานีส(4)ออกไซด์ หรือรีอะโนไดเซชั่น มักต้องนำงานมาจัด เพื่อเลือกงานที่มีขั้นตอนถัดไปที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน

จากสภาพงานปัจจุบันพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถลดจำนวนตารางการทำงานลงได้ เนื่องจากเงื่อนไขทางด้านคุณภาพของงาน จึงพิจารณางานแต่ละวัฏจักรย่อย ๆ

วัฏจักรการทำงานสามารถมีขั้นตอนการทำแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น และ ขั้นตอนการล้างแล้วเป่าแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกินได้ 1-4 ขั้นตอน ดังนั้นจำนวนชุดวัฏจักรย่อยจะมีจำนวนเท่ากับ 30 ชุด ดังตารางที่ 4.9 แสดงวัฏจักรการทำงานในกระบวนการแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น วิธีคำนวณชุดวัฏจักรการทำงานทั้งหมดดังนี้ :

กำหนดให้ 1. ขั้นตอนการทำแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น มีงานย่อย 2 งานคือ

- การจุ่มสารแมงกานีสไนเตรต
- การอบเพื่อเปลี่ยนสารเป็นแมงกานีส(4)ออกไซด์

2. ขั้นตอนการกำจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน มีงานย่อย 2 งานคือ

- ขั้นตอนการล้างงาน
- ขั้นตอนการเป่าแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน

วิธีคำนวณ : แยกเป็นจำนวนชุดวัฏจักรที่มีขั้นตอนการทำแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น 1 2 3 และ 4 ครั้ง

- ชุดวัฏจักรการทำงานที่มีขั้นตอนการทำแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น 1 ครั้ง มีจำนวน 2 ชุด

(แมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น และ กำจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์)

- ชุดวัฏจักรการทำงานที่มีขั้นตอนการทำแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น 2 ครั้ง มีจำนวน 2x2 ชุด

- ชุดวัฏจักรการทำงานที่มีขั้นตอนการทำแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น 3 ครั้ง มีจำนวน 2x2x2 ชุด


- ชุดวัฏจักรการทำงานที่มีขั้นตอนการทำแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น 4 ครั้ง มีจำนวน 2x2x2x2 ชุด

∴ ดังนั้นชุดวัฏจักรการทำงานทั้งหมดเท่ากับ $2 + (2 \times 2) + (2 \times 2 \times 2) + (2 \times 2 \times 2 \times 2) = 30$ ชุด

ตารางที่ 4.9 แสดงวัฏจักรการทำงานในกระบวนการแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น

ขั้นตอนการทำงาน	ชุดการทำงานที่						
	1	2	3	...	28	29	30
ขั้นตอนแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น (1)	/	/	/		/	/	/
ขั้นตอนการกำจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน (1)		/			/		/
ขั้นตอนแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น (2)			/		/	/	/
ขั้นตอนการกำจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน (2)						/	/
ขั้นตอนแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น (3)					/	/	/
ขั้นตอนการกำจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน (3)					/	/	/
ขั้นตอนแมงกานีสฟอสเฟตเข้มข้น (4)					/	/	/
ขั้นตอนการกำจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน (4)					/	/	/
ขั้นตอนการทำรีอะโนไดเซชัน	/	/	/	/	/	/	/

การลดชุดวัฏจักรการทำงานทำได้โดยตรวจสอบชุดการทำงานปัจจุบัน พบว่าในวัฏจักรที่มีขั้นตอนการทำแมงกานีสฟอรัมเมชัน 2 ขั้นตอน มีอัตราส่วนมากที่สุด คือ 63 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือวัฏจักรที่มีขั้นตอนการทำแมงกานีสฟอรัมเมชัน 3 ขั้นตอน มีอัตราส่วน 18 เปอร์เซ็นต์ ดังรูปที่ 4.11 กราฟแสดงจำนวนวัฏจักรแบ่งตามจำนวนครั้งการทำแมงกานีสฟอรัมเมชัน



ข้อมูลจากมาตรฐานวิธีการทำงานขั้นตอนแมงกานีสฟอรัมเมชัน

รูปที่ 4.11 กราฟแสดงจำนวนวัฏจักรแบ่งตามจำนวนครั้งการทำแมงกานีสฟอรัมเมชัน

ปรับปรุงโดย :

จัดลำดับ (Rearrange) วัฏจักรการทำงานใหม่ โดยยังคงจำนวนขั้นตอนในการจุ่มสารละลายแมงกานีสในเตรตในแต่ละตารางการทำงานให้มีจำนวนเท่าเดิม เพื่อรักษาคุณภาพของงาน การจัดลำดับวัฏจักรการทำงาน ทำได้โดย

- กำหนดให้วัฏจักรการทำงานหนึ่งต้องมีขั้นตอนแมงกานีสฟอรัมเมชัน 2-3 ขั้นตอน เนื่องจากวัฏจักรการทำงานที่มีขั้นตอนแมงกานีสฟอรัมเมชัน 2-3 ขั้นตอน มีอัตราส่วนถึง 80% ดังแสดงในรูปที่ 4.11
- การทำขั้นตอนกำจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน จะให้ลำดับการทำที่ขั้นตอนหลังก่อน (ก่อนทำรีอะโนไดเซชัน) เนื่องจากการกำจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน มักต้องทำรีอะโนไดเซชันเพื่อซ่อมแซมงานหลังการได้รับแรงลมกระแทก

หลังจัดลำดับ (Rearrange) ขั้นตอนการทำงาน โดยให้วัฏจักรการทำงานหนึ่งต้องมีขั้นตอนแมงกานีสฟอรัมเมชัน 2-3 ขั้นตอน และให้ลำดับการทำขั้นตอนกำจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน ที่ขั้นตอนหลังก่อน สามารถลดจำนวนชุดวัฏจักรลงเหลือ 7 ชุด ดังตารางที่ 4.10 แสดงวัฏจักรการทำงานในกระบวนการแมงกานีสฟอรัมเมชันหลังปรับปรุง

ตารางที่ 4.10 แสดงวัฏจักรการทำงานในกระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชันหลังปรับปรุง

ขั้นตอนการทำงาน	ชุดการทำงานที่						
	1	2	3	4	5	6	7
ขั้นตอนแมงกานีสฟอร์มเมชัน (1)	/	/	/	/	/	/	/
ขั้นตอนการจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน (1)			/				/
ขั้นตอนแมงกานีสฟอร์มเมชัน (2)	/	/	/	/	/	/	/
ขั้นตอนการจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน (2)		/	/			/	/
ขั้นตอนแมงกานีสฟอร์มเมชัน (3)				/	/	/	/
ขั้นตอนการจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน (3)					/	/	/
ขั้นตอนการทำรีอะโนไดเซชัน	/	/	/	/	/	/	/


โดยชุดวัฏจักรการทำงานทั้ง 7 ชุดมีขั้นตอนการจุ่มสารแมงกานีสในเตรต 2 และ 3 ขั้นตอน และมีขั้นตอนกำจัดแมงกานีส(4)ออกไซด์ส่วนเกิน ตั้งแต่ 0 ถึง 2 หรือ 3 ขั้นตอนตามขั้นตอนการจุ่มสาร ดังนั้นชุดวัฏจักรการทำงานทั้ง 7 จึงมีลักษณะเฉพาะของแต่ละชุดชัดเจน

จากการลด (Eliminate) ทำให้ง่าย (Simplify) และจัดลำดับ (Rearrange) ขั้นตอนการทำงานที่ได้ในหัวข้อ 4.1.3 ทำให้สามารถลดการรอซึ่งเกิดจากจัดงานที่มีขั้นการทำงานเหมือนการลงได้ จากนั้นจึงได้นำไปทำแผนปฏิบัติการ ดังตารางที่ 4.33 แสดงแผนปฏิบัติการของงานแต่ละรุ่น มีขั้นตอนการทำงานที่ต่างกัน

4.1.4 รอบเวลาทำงาน (Cycle time) ของพนักงานและเครื่องจักรไม่สัมพันธ์กัน

ในหัวข้อนี้จะทำการจัดสมดุลย์รอบเวลาทำงานของพนักงานและเครื่องจักร โดยศึกษา รอบเวลาทำงาน และการทำงานของพนักงานและเครื่องจักร จากนั้นจึงจัดสมดุลย์ระหว่างรอบเวลาทำงานของพนักงานกับเครื่องจักร เพื่อลดเวลาที่งานรอพนักงานหรือเครื่องจักร

จากการศึกษาเวลาการทำงานในบทที่ 1 พบว่าแต่ละกระบวนการย่อยที่มีสัดส่วนของเวลารอ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังรูปที่ 4.12 กราฟแสดงอัตราส่วนเวลารอแต่ละกระบวนการย่อย โดยเรียงจากมากไปหาน้อย และ แสดงในตารางที่ 4.11 แสดงอัตราส่วนเวลารอต่อ 1 รอบการทำงานของขั้นตอนย่อย



รูปที่ 4.12 กราฟแสดงอัตราส่วนเวลารอแต่ละกระบวนการย่อยโดยเรียงจากมากไปหาน้อย

ตารางที่ 4.11 แสดงอัตราส่วนเวลารอต่อ 1 รอบการทำงานของขั้นตอนย่อย

เวลารอ	อัตราส่วน
เวลารอที่กระบวนการกราฟิ์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน	30
เวลารอที่กระบวนการไดอิล็กตริกฟอร์มเมชัน	24
เวลารอที่กระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชัน	21

(จากข้อมูลตารางที่ 1.1 บทที่ 1)

พบว่าที่กระบวนการกราฟิ์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชันมีอัตราส่วนเวลารอสูงสุด จึงนำกระบวนการกราฟิ์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชันมาทำการศึกษาเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แต่ในที่นี้ไม่นำเวลารอสูงสุดที่ขั้นตอนย่อย ๆ ในกระบวนการกราฟิ์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชันมาพิจารณา เนื่องจากขั้นตอนย่อยเป็นขั้นตอนการทำงานที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นจะเลือกแก้ไขที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้

เนื่องจากที่กระบวนการกราฟิ์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชันนั้น การทำงานส่วนใหญ่ขึ้นกับเวลาการทำงานของเครื่องจักร การวิเคราะห์เวลาการทำงานจึงแบ่งวิเคราะห์เป็นขั้นตอนจุ่มสารและอบงาน และออกแบบวิธีการวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงาน ดังนี้

1. การจัดสมดุลย์จำนวนเครื่องจักร และการกำหนดรอบเวลา
2. การปรับปรุงการทำงานของพนักงาน

การจัดสมดุลย์จำนวนเครื่องจักร และการกำหนดรอบเวลา และการปรับปรุงการทำงานของพนักงาน ใช้หลักการของการแก้ไขปัญหาแบบคิวซี ซึ่งมีขั้นตอนการทำงาน 8 ขั้นตอนดังนี้

- (1) ระบุปัญหา : รอบเวลาการทำงานของพนักงานและเครื่องจักรที่กระบวนการกราฟิ์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชันไม่สัมพันธ์กัน

- (2) ทำความเข้าใจปัญหา : ปัญหาจำนวนเครื่องจักรและเวลาในการทำงานของแต่ละเครื่องจักรไม่สมดุล โดยสามารถแบ่งลักษณะขั้นตอนการทำงานเป็น 2 ประเภท คือ ขั้นตอนจุ่มสาร และอบงาน
- (3) กำหนดเป้าหมาย : จัดสมดุลจำนวนเครื่องจักรที่กระบวนการกราฟิ์ และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน กำหนดรอบเวลาการทำงาน และปรับปรุงการทำงานของพนักงาน
- (4) วิเคราะห์และศึกษาเวลาการทำงาน ณ ขั้นตอนจุ่มสาร และอบงานชนิดต่าง ๆ
- (i) การศึกษาวิธีการทำงาน และเวลาการทำงาน
 - (ii) จัดสมดุลจำนวนเครื่องจักรในขั้นตอน (จุ่มสารและอบงาน) และกำหนดรอบเวลาการทำงาน
 - (iii) ปรับปรุงการทำงานของพนักงาน
- (5) พิจารณามาตรฐาน : จัดสมดุลจำนวนเครื่องจักร กำหนดรอบเวลาการทำงาน และปรับปรุงการทำงานของพนักงาน
- (6) ประเมินผล : ประเมินรอบเวลาการทำงานที่สามารถปรับปรุงได้ และจำนวนพนักงานที่ลดลง
- (7) วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- (8) สรุปผล

4.1.4.1 การจัดสมดุลจำนวนเครื่องจักร และการกำหนดรอบเวลา มี 2 ขั้นตอนย่อยดังนี้

- (1.1) ศึกษาวิธีการและเวลาในการทำงาน
- (1.2) จัดสมดุลการผลิต และกำหนดรอบเวลาทำงาน

(1.1) ศึกษาวิธีการและเวลาในการทำงาน : มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- (i) การศึกษาวิธีการทำงาน และเวลาการทำงาน
 - เลือกรงาน
เลือกวิเคราะห์ปรับปรุงรอบเวลาทำงานของพนักงาน ที่กระบวนการกราฟิ์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน
 - กำหนดขอบเขตที่แน่นอน และแบ่งแยกย่อยขั้นตอนการทำงาน
แบ่งการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนการจุ่มและอบกราฟิ์ , ขั้นตอนการจุ่มและอบกราฟิ์เข้มขึ้น และ ขั้นตอนการจุ่มและอบซิลเวอร์เข้มขึ้น โดยกำหนดจุดเริ่มต้น และ สิ้นสุด ดังนี้

จุดเริ่มต้น : ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของงานกับไบบนที่การทำงาน

จุดสิ้นสุด : นำงานไปจุดขั้นตอนต่อไป

วิธีการทำงาน ณ กระบวนการกราฟิ์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน ดังแสดงในตารางที่ 4.12 แสดงขั้นตอนการจุ่มและอบสารกราฟิ์, กราฟิ์เข้มชั้น และ ซิลเวอร์เข้มชั้น (ต่อ 1 คั้รท)

- วัดและบันทึกเวลา รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การจับเวลาและการสรุปข้อมูลเป็นจำนวนเต็มมีหน่วยเป็นวินาที

- กำหนดจำนวนครั้งในการจับเวลา

จำนวนครั้งในการจับเวลาใช้ตารางสำเร็จรูป (ตารางที่ 2.1) ที่ความเชื่อมั่น 95%

- ประเมินอัตราการทำงาน

โดยใช้การคูณด้วยค่าองค์ประกอบประเมิน (Rating factor) ใช้ค่าประเมินในระบบ Westinghouse (ดูภาคผนวก ก)

- กำหนดเวลาเผื่อ

เวลาเผื่อคิดที่ 5% เพราะสภาพแวดล้อมในการทำงานมีกลิ่นค่อนข้างแรง เนื่องจากมีการใช้ตัวทำละลายที่มีกลิ่นแรง ในขั้นตอนการจุ่มสาร

- คำนวณเวลามาตรฐานการทำงาน

$$\text{เวลามาตรฐาน} = \text{เวลาปกติ} + (\text{เวลาปกติ} \times \% \text{เวลาเผื่อ})$$

(ii) จัดสมดุคยั้จำนวนเครื่องจักรในขั้นตอน (จุ่มสารและอบงาน) และกำหนดรอบเวลาการทำงาน

โดยพิจารณาขั้นตอนที่มีเวลาการทำงานสูงสุด แล้วคำนวณหารอบเวลาที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้ของขั้นตอนทั้งหมด จากนั้นจึงจัดจำนวนเครื่องจักรให้ขั้นตอนที่มีเวลาการทำงานสูงสุดก่อน แล้วจัดเครื่องจักรให้ขั้นตอนที่มีเวลาการทำงานมากถัดลงมา หลังจากจัดจำนวนเครื่องจักรครบทุกขั้นตอนแล้ว หารเวลาการทำงานที่ต่ำที่สุด กำหนดเป็นรอบเวลาการทำงาน

- หมายเหตุ :
- 1) การแบ่งกิจกรรมย่อยจะไม่รวมเวลารอเครื่องจักร หรือเวลารอพนักงาน เนื่องจากข้อมูลที่ได้ ต้องนำมาจัดรอบการผลิต เพื่อลดเวลารอดังกล่าว
 - 2) ตู้อบในขั้นตอนกราฟิ์, กราฟิ์เข้มชั้น, ซิลเวอร์เข้มชั้น สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อการอบสารใดก็ได้ แต่ต้องเสียเวลาในการปรับตั้งและต่อระบบบำบัด
 - 3) ทั้งนี้การจัดรอบเวลาการทำงานของเครื่องจักร ต้องแน่ใจก่อนว่า มีจำนวนเครื่องเครื่องจักรเพียงพอกับจำนวนงานที่ต้องการผลิต

ออกแบบการแบ่งกิจกรรมย่อยในการศึกษาการทำงานของพนักงานและเครื่องจักรแต่ละขั้นตอน
ในกระบวนการกราฟิ์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน ได้ดังตารางที่ 4.12 นี้

ตารางที่ 4.12 แสดงขั้นตอนการจุ่มและอบสารกราฟิ์,กราฟิ์เข้มข้น และ ซิลเวอร์เข้มข้น

(ต่อ 1 คั่นรถ)

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇔	D	□	▽
1. ตรวจสอบใบบันทึกงานให้ตรงกับงาน ตรวจสอบ ขั้นตอนก และ ลงข้อมูลในใบบันทึกการทำงาน					
2. นำงานลงอ่างจุ่มสาร					
3. นำงานไปตู้อบ (จบขั้นตอนจุ่มสาร)					
4. ลงบันทึกในใบบันทึกการทำงาน					
5. อบงาน (เครื่องจักรทำงาน)					
6. นำงานออกจากตู้อบ มายังจุดต่อไป (จบขั้นตอนการ อบสาร)					

หมายเหตุ : การศึกษาเวลาในหัวข้อ 4.1.4 ใช้ตารางการศึกษาการทำงานภาคผนวก ก

4.1.4.2 การวิเคราะห์ปรับปรุงการทำงานของพนักงาน

พิจารณาเวลาการทำงานของพนักงาน เทียบกับรอบเวลาการทำงานของเครื่องจักร แล้ว
หาจำนวนพนักงานที่น้อยที่สุดที่สามารถทำงานในรอบเวลาที่กำหนดได้

จากการวิเคราะห์และกำหนดวิธีการศึกษาการปรับปรุงรอบเวลาการทำงานของพนักงาน
และเครื่องจักรที่ได้ในหัวข้อ 4.1.4 จึงได้นำไปทำแผนปฏิบัติการ ดังตารางที่ 4.33 แสดงแผนปฏิบัติ
การของเวลาทำงาน (Cycle time) ของพนักงานและเครื่องจักรไม่สัมพันธ์กัน

4.1.5 ไม่มีมาตรฐานเวลาการทำงาน

ในหัวข้อนี้จะออกแบบการศึกษาการทำงานและเวลาในการทำงาน (Method and Time
Study) ของแต่ละขั้นตอนการผลิต เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานเวลาการทำงาน โดยแบ่งการศึกษา
ออกตามกระบวนการผลิตย่อยในสายการผลิตเคมีเป็น 3 กระบวนการ คือ

- 4.1.5.1 กระบวนการไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน (Dielectric Formation Process)
- 4.1.5.2 กระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชัน (Manganese Formation Process)
- 4.1.5.3 กระบวนการกราไฟต์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน (Graphite and Silver Formation Process)

แต่ละกระบวนการย่อยก็แบ่งเป็นขั้นตอนผลิตย่อย ๆ เนื่องจากงานแต่ละรุ่นมีจำนวนขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการย่อยต่างกัน การเก็บข้อมูลเวลาทำงานจะใช้วิธีการศึกษาเวลา โดยหัวหน้าพนักงานเป็นผู้เก็บและสรุปข้อมูล การศึกษาวิธีการเบะเวลาการทำงานมีขั้นตอนดังนี้

(1) เลือกลงาน

ในงานวิจัยนี้จะทำการหาเวลามาตรฐานการทำงานในสายการผลิตย่อยเคมี ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ

(2) กำหนดขอบเขตที่แน่นอน และแบ่งแยกย่อยขั้นตอนการทำงาน

(3) วัดและบันทึกเวลา รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การจับเวลาและการสรุปข้อมูลเป็นจำนวนเต็มมีหน่วยเป็นวินาที

(4) กำหนดจำนวนครั้งในการจับเวลา

จำนวนครั้งในการจับเวลาใช้ตารางสำเร็จรูป (ตารางที่ 2.1) ที่ความเชื่อมั่น 95%

(5) ประเมินอัตราการทำงาน

โดยใช้การคูณด้วยค่าองค์ประกอบประเมิณ (Rating factor) ใช้ค่าประเมิณในระบบ Westinghouse (ดูภาคผนวก ก)

(6) กำหนดเวลาเผื่อ

เวลาในการเผื่อในการทำงานคิดที่ 5% เพราะในแต่ละกระบวนการมีสภาพแวดล้อมในการทำงาน และลักษณะการทำงานที่ไม่ดี

- กระบวนการไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน : สภาพแวดล้อมมีความร้อนและความชื้นสูง
 - กระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชัน : มีความถี่การยกงานสูง ซึ่งงานหนัก 2-5 กก.
- กระบวนการกราไฟต์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน : มีกลิ่นตัวทำลายค่อนข้างรุนแรง

(7) จัดทำมาตรฐานเวลาทำงาน

เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ + (เวลาปกติ × %เวลาเผื่อ)

4.1.5.1 การกำหนดขอบเขตและแบ่งย่อยกิจกรรมในกระบวนการไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน (Dielectric Formation Process)

ขอบเขตของกระบวนการ : ศึกษาเวลาการทำงานต่อ 1 ล็อต

เริ่มต้น : งานเข้ามารอ ณ จุดรองงานไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน

สิ้นสุด : งานถูกส่งไปรอ ณ จุดรองงานกระบวนการถัดไป (แมงกานีสฟอร์มเมชัน)

ในกระบวนการย่อยไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานเป็นขั้นตอนย่อยได้ดังนี้

- (1) ขั้นตอนการทำ A-Anodization
- (2) ขั้นตอนการนำงานลงอ่างไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน
- (3) ขั้นตอนการทำไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน
- (4) ขั้นตอนการนำงานออกจากอ่างไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน
- (5) ขั้นตอนการอบงาน
- (6) ขั้นตอนการล้างงาน
- (7) ขั้นตอนการจุ่มกรด
- (8) ขั้นตอนการอบงานหลังจุ่มกรด
- (9) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการทำงานลงในคอมพิวเตอร์ และส่งงานไป
ขั้นตอนต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกแบบการแบ่งกิจกรรมย่อยในการศึกษาการทำงานของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการไดอิเล็กทริกฟอรัมเมชันได้ ดังนี้

(1) ตารางที่ 4.13 แสดงขั้นตอนการทำ A-Anodization

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. งานรอกทำ A-Anodization			○		
2. เช็นรถบรรทุกงานไปที่อ่าง A-Anodization		⇒			
3. ตรวจสอบใบบันทึกขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับงาน				□	
4. นำงานลงอ่าง		⇒			
5. ตรวจสอบระดับจุ่มสารละลาย				□	
6. ตั้งตัวกระจายกระแสไฟฟ้าให้กับงาน และหนีบสายไฟฟ้าขั้วบวกเข้ากับตัวกระจายไฟฟ้า	○				
7. ตั้งค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า และความเร็วของการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าตามข้อกำหนดของงาน และกดสวิทช์ทำงาน	○				
8. เวลาทำงาน A-Anodization (เฉลี่ย 3.55 นาที)	○				
9. บันทึกเวลานำงานออก และค่ากระแสคงเหลือในใบบันทึกการทำงาน				□	
10. ปลดสายไฟฟ้าขั้วบวกออก และตัวกระจายไฟฟ้าออก	○				
11. นำงานขึ้นวางบนรถบรรทุกงาน และตรวจสอบสีของงานตามมาตรฐาน				□	
12. เช็นรถบรรทุกงานไปที่อ่างไดอิเล็กทริกฟอรัมเมชัน		⇒			

(2) ตารางที่ 4.14 แสดงขั้นตอนการนำงานลงอ่างไดโอดีเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. งานรอกทำไดโอดีเล็กทรอนิกส์					
2. เช็นรถบรรจุนำไปที่อ่างไดโอดีเล็กทรอนิกส์					
3. ตรวจสอบใบบันทึกขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับงาน - และตรวจสอบค่าอุณหภูมิและความเข้มข้นของสารละลายในอ่างให้ตรงกับข้อกำหนดของงาน					
4. นำงานลงอ่าง					
5. ตรวจสอบระดับจุ่มสารละลาย					
6. ตั้งตัวกระจายกระแสไฟฟ้าให้กับงาน และหนีบสายไฟฟ้าชั่วคราวเข้ากับตัวกระจายไฟฟ้า					
7. ตั้งค่ากระแส, ความต่างศักย์ไฟฟ้า และเวลาการทำไดโอดีเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของงาน					
8. ตรวจสอบค่าที่ตั้งในข้อ 8 อีกครั้ง และ สับสะพานไฟขึ้นเพื่อจ่ายไฟฟ้า					
9. ตรวจสอบค่าที่ตั้งและลงข้อมูลในใบบันทึกการทำงาน และ หนีบบันทึกการทำงานไว้					

(3) ขั้นตอนการทำไดโอดีเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนนี้ไม่มีพนักงานในการทำงาน มีเฉพาะเครื่องจักร และเวลาในการทำไดโอดีเล็กทรอนิกส์นี้ ขึ้นกับรุ่นของงาน

(4) ตารางที่ 4.15 แสดงขั้นตอนการนำงานออกจากอ่างไดโอดีเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. สับสะพานไฟลง เพื่อตัดไฟฟ้า					
2. ตรวจสอบใบบันทึกงานให้ตรงกับงาน บันทึกเวลา นำงานออก และค่ากระแสแสดงเหลือในใบบันทึกการทำงาน					
3. ปลดสายไฟฟ้าชั่วคราวออก และตัวกระจายไฟฟ้าออก					
4. นำงานขึ้นวางบนรถบรรจุนำ และตรวจสอบสีของงานตามมาตรฐาน					
5. นำงานไปยังเครื่องล้างงาน					

(5) ตารางที่ 4.16 แสดงขั้นตอนการอบงาน

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	O	⇒	D	□	▽
1. งานรอเข้าตู้อบ			○		
2. ตรวจสอบขั้นตอนในใบบันทึกงาน และ นำงานเข้าตู้อบ			○		
3. บันทึกข้อมูลการทำงานในใบบันทึกการทำงาน			○		
4. อบงาน (เครื่องจักรทำงาน)	○				
5. นำงานออกจากตู้อบ		○			
6. นำงานไปยังอ่างไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชั่น		○			

(6) ตารางที่ 4.17 แสดงขั้นตอนการล้างงาน

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	O	⇒	D	□	▽
1. งานรอเข้าเครื่องล้างงาน			○		
2. ตรวจสอบขั้นตอนในใบบันทึกงาน และ นำงานเข้าเครื่องล้างงาน			○		
3. บันทึกข้อมูลการทำงานในใบบันทึกการทำงาน			○		
4. ล้างงาน (เครื่องจักรทำงาน)	○				
5. นำงานออกจากเครื่องล้าง		○			
6. นำงานไปยังอ่างจุ่มกรด		○			

(7) ตารางที่ 4.18 แสดงขั้นตอนการจุ่มกรด

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	O	⇒	D	□	▽
1. ตรวจสอบขั้นตอนในใบบันทึกงาน บันทึกข้อมูลการทำงานในใบบันทึกการทำงาน					○
2. นำงานลงอ่างจุ่มกรด		○			
3. งานจุ่มกรด (เครื่องจักรทำงาน)	○				
4. นำงานขึ้น		○			
5. ส่งชิ้นตอนล้างงาน		○			

(8) ตารางที่ 4.19 แสดงขั้นตอนการอบงานหลังจุ่มกรด

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. งานรอเข้าตู้อบ			○		
2. ตรวจสอบขั้นตอนในไบบนที่ทำงาน และ นำงานเข้าตู้อบ			○		
3. บันทึกข้อมูลการทำงานในไบบนที่การทำงาน			○		
4. อบงาน (เครื่องจักรทำงาน)	○				
5. นำงานออกจากตู้อบ			○		
6. นำงานไปยังกระบวนการถัดไป		○			

(9) ตารางที่ 4.20 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการทำงานลงในคอมพิวเตอร์ และส่งงานไปขั้นตอนต่อไป

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. ตรวจสอบไบบนที่ทำงานให้ตรงกับงาน				○	
2. รวมจำนวนงานเสียในกระบวนการ และลงจำนวนงานดีที่ออกจากการบวนการ ในไบบนที่การทำงาน				○	
3. บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์				○	
4. นำงานไปยังกระบวนการถัดไป(แมงกานีสฟอร์มเมชัน)		○			

4.1.5.2 การกำหนดขอบเขตและแบ่งย่อยกิจกรรมในกระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชัน (Manganese Formation Process)

ขอบเขตของกระบวนการ : ศึกษาการทำงานต่อ 1 ล็อต

เริ่มต้น : งานเข้ามารอ ณ จุดรองานแมงกานีสฟอร์มเมชัน

สิ้นสุด : งานถูกส่งไปรอ ณ จุดรองานกระบวนการถัดไป

(กราไฟต์ และ ซิลเวอร์ ฟอรัมเมชัน)

ในกระบวนการย่อยแมงกานีสฟอร์มเมชัน สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานเป็นขั้นตอนย่อยได้ดังนี้

- (1) ขั้นตอนการทำแมงกานีสไดออกไซด์
(จุ่มสารละลายแมงกานีสไนเตรต และอบ)
- (2) ขั้นตอนการล้างงาน

- (3) ขั้นตอนการเป่าผงแมงกานีสไดออกไซด์ส่วนเกิน
- (4) ขั้นตอนการทำรีอะโนโดเซชั่น
- (5) ขั้นตอนการตรวจสอบงานหลังจบกระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชั่น

ออกแบบการแบ่งกิจกรรมย่อยในการศึกษาการทำงานของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชั่น ได้ ดังนี้

(1) ตารางที่ 4.21 แสดงขั้นตอนการทำแมงกานีสไดออกไซด์

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. งานรจุ่มสารแมงกานีสในเตรต			○		
2. ตรวจสอบใบบันทึกงานให้ตรงกับงาน และตรวจสอบขั้นตอนในใบบันทึกงาน				○	
3. นำงานลงอ่างแมงกานีสในเตรต และ บันทึกข้อมูลในใบบันทึกงาน				○	
4. งานรจุ่มสารละลาย (เครื่องจักรทำงาน)	○				
5. ตรวจสอบระดับรจุ่มสาร				○	
6. นำงานขึ้นจากอ่าง ใสรถขนงาน		○			
7. นำงานไปยังตู้อบงาน		○			
8. งานรอเข้าตู้อบ				○	
9. ตรวจสอบขั้นตอนในใบบันทึกงาน แล้ว นำงานเข้าตู้อบงาน				○	
10. อบงาน (เครื่องจักรทำงาน)	○				
11. นำงานออกจากตู้อบงาน และ ตรวจสอบใบบันทึกงานให้ตรงกับงาน				○	
12. นำงานไปยังขั้นตอนต่อไป		○			

(2) ตารางที่ 4.22 แสดงขั้นตอนการล้างงาน

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. งานรอเข้าเครื่องล้างงาน			○		
2. ตรวจสอบขั้นตอนในไบบันทึกรงาน และ นำงานเข้าเครื่องล้างงาน			○		
3. บันทึกข้อมูลการทำงานในไบบันทึกรการทำงาน			○		
4. ล้างงาน (เครื่องจักรทำงาน)	○				
5. นำงานออกจากเครื่องล้าง		○			
6. นำงานไปยังขั้นตอนการเป่าผงแมงกานีสไดออกไซด์		○			

(3) ตารางที่ 4.23 แสดงขั้นตอนการเป่าผงแมงกานีสไดออกไซด์ส่วนเกิน

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. ตรวจสอบไบบันทึกรงานให้ตรงกับงาน และตรวจสอบขั้นตอนในไบบันทึกรงาน					
2. นำงานเข้าเครื่องเป่า			○		
3. บันทึกข้อมูลการทำงานในไบบันทึกรการทำงาน			○		
4. เครื่องเป่าทำงาน (เครื่องจักรทำงาน)	○				
5. นำงานออกจากเครื่องเป่า		○			
6. นำงานไปยังขั้นตอนรีอะโนไดเซชั่น		○			

(4) ตารางที่ 4.24 แสดงขั้นตอนการทำรีอะโนไคเซชั่น

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. งานรื้อทำรีอะโนไคเซชั่น			○		
2. ตรวจสอบใบบันทึกงานให้ตรงกับงาน และตรวจสอบขั้นตอนในใบบันทึกงาน			○		
3. นำงานลงอ่าง		○			
4. ตั้งตัวกระจายกระแสไฟฟ้าให้กับงาน และ หนีบสายไฟฟ้าชั่วคราวเข้ากับตัวกระจายไฟฟ้า		○			
5. ตั้งค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า และเวลาการทำรีอะโนไคเซชั่น แล้วกดสวิตช์เพื่อจ่ายไฟฟ้า		○			
6. ลงข้อมูลในใบบันทึกการทำงาน				○	
7. ตรวจสอบระดับจุ่มสารละลาย				○	
8. เครื่องจักรทำงาน (เครื่องจักรทำงาน)	○				
9. ลงข้อมูลกระแสคงเหลือในใบบันทึกการทำงาน				○	
10. ปลดสายไฟฟ้าชั่วคราวออกจากตัวกระจายไฟฟ้า	○				
11. นำงานขึ้นวางบนรถบรรทุก และนำไปรอบ		○			
12. งานรอบ			○		
13. ตรวจสอบขั้นตอนในใบบันทึกงาน และ นำงานเข้าตู้อบ				○	
14. บันทึกข้อมูลการทำงานในใบบันทึกการทำงาน				○	
15. อบงาน (เครื่องจักรทำงาน)	○				
16. นำงานออกจากตู้อบ แล้วนำไปแมงกานีสฟอร์มเมชั่น		○			

(5) ตารางที่ 4.25 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบงานหลังจบกระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชั่น

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. ตรวจสอบใบบันทึกงานให้ตรงกับงาน และตรวจสอบขั้นตอนในใบบันทึกงาน				○	
2. ตรวจสอบลักษณะภายนอกของงาน				○	
3. รวมจำนวนงานเสียในกระบวนการ และลงจำนวนงานดีที่ออกจากการบวนการ ในใบบันทึกการทำงาน				○	
4. บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์				○	
5. นำงานไปยังกระบวนการถัดไป(กราไฟต์ และ ซิลเวอร์ฟอร์มเมชั่น)		○			

4.1.5.3 การกำหนดขอบเขตและแบ่งย่อยกิจกรรมในกระบวนการ กราไฟต์และซิลเวอร์ ฟอร์มเมชัน (Graphite and Silver Formation Process)

ขอบเขตของกระบวนการ : ศึกษาการทำงานต่อ 1 ล็อต

เริ่มต้น : งานเข้ามารอ ณ จุดรองงานกราฟไฟต์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน

สิ้นสุด : งานถูกส่งไปรอ ณ จุดรองงานกระบวนการถัดไป

ในกระบวนการย่อยกราฟไฟต์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานเป็น
ขั้นตอนย่อยได้ดังนี้

- (1) ขั้นตอนการสร้างชั้นกราฟไฟต์
- (2) ขั้นตอนการสร้างชั้นกราฟไฟต์เข้มขึ้น
- (3) ขั้นตอนการสร้างชั้นซิลเวอร์เข้มขึ้น
- (4) ขั้นตอนนำงานลงกล่องและส่งงานไปยังสายการผลิตประกอบ

ออกแบบการแบ่งกิจกรรมย่อยในการศึกษาการทำงานของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการกราฟไฟต์
และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน ได้ ดังนี้

(1) ตารางที่ 4.26 แสดงขั้นตอนการสร้างชั้นกราฟไฟต์

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. งานรอจุ่มสารกราฟไฟต์			○		
2. ตรวจสอบใบบันทึกงานให้ตรงกับงาน และตรวจสอบ ขั้นตอนในใบบันทึกงาน					
3. ลงข้อมูลในใบบันทึกการทำงาน					
4. นำงานลงอ่างจุ่มสารกราฟไฟต์	○				
5. นำงานไปตู้อบ		○			
6. ลงบันทึกในใบบันทึกการทำงาน					
7. งานรอตู้อบ					
8. อบงาน (เครื่องจักรทำงาน)	○				
9. นำงานออกจากตู้อบ มาอ่างจุ่มสารกราฟไฟต์เข้มขึ้น					

(2) ตารางที่ 4.27 แสดงขั้นตอนการสร้างชั้นกรราไฟต์เข้มข้น

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. งานรอกุ่มสารกรราไฟต์เข้มข้น			○		
2. ตรวจสอบใบบันทึกงานให้ตรงกับงาน และตรวจสอบขั้นตอนในใบบันทึกงาน และลงข้อมูลในใบบันทึกการทำงาน			○		
3. นำงานลงอ่างรอกุ่มสารกรราไฟต์เข้มข้น	○				
4. นำงานไปตู้อบ		○			
5. ลงบันทึกในใบบันทึกการทำงาน				○	
6. งานรอกุ่ม			○		
7. อบงาน (เครื่องจักรทำงาน)	○				
8. นำงานออกจากตู้อบ มายังอ่างรอกุ่มสารซิลเวอร์เข้มข้น			○		

(3) ตารางที่ 4.28 แสดงขั้นตอนการสร้างชั้นซิลเวอร์เข้มข้น

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	○	⇒	D	□	▽
1. งานรอกุ่มซิลเวอร์เข้มข้น			○		
2. ตรวจสอบใบบันทึกงานให้ตรงกับงาน และตรวจสอบขั้นตอนในใบบันทึกงาน และลงข้อมูลในใบบันทึกการทำงาน			○		
3. นำงานลงอ่างรอกุ่มสารซิลเวอร์เข้มข้น	○				
4. นำงานไปตู้อบ		○			
5. ลงบันทึกในใบบันทึกการทำงาน				○	
6. งานรอกุ่ม			○		
7. อบงาน (เครื่องจักรทำงาน)	○				
8. นำงานออกจากตู้อบ มายังจุดตรวจสอบงาน			○		

(4) ตารางที่ 4.29 แสดงขั้นตอนนำงานลงกล่องและส่งงานไปยังสายการผลิตประกอบ

กิจกรรม	สัญลักษณ์การทำงาน				
	O	⇒	D	□	▽
1. งานรอลงกล่อง					
2. นำงานลงกล่อง เพื่อสะดวกในการส่งสายการผลิตประกอบ และตรวจสอบลักษณะภายนอกของงาน	○				
3. รวมจำนวนงานเสียในกระบวนการ และลงจำนวนงานดีที่ออกจากกระบวนการ ในใบบันทึกการทำงาน				○	
4. บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์				○	
5. นำงานไปยังสายการผลิตประกอบ (Assembly Line)		○			

หลังจากออกแบบการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์งานแต่ละขั้นตอนแล้วจึงจัดทำแผนปฏิบัติการ ดังตารางที่ 4.34 แสดงแผนปฏิบัติการของไม่มีมาตรฐานเวลาการทำงาน

4.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาเวลาไร้ประสิทธิภาพและแผนปฏิบัติการ

หลังจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเวลารอในกระบวนการผลิตในหัวข้อ 4.1 แล้วจึงนำสาเหตุย่อยของปัญหาที่ได้มาจัดทำแนวทางในการแก้ไขปัญหาเวลาไร้ประสิทธิภาพและแผนปฏิบัติการ โดยแผนปฏิบัติการจะแบ่งเป็นแผนปฏิบัติการรวมและแผนปฏิบัติการย่อยแต่ละหัวข้อสาเหตุของปัญหา

สาเหตุที่ต้องทำแผนปฏิบัติการรวมเนื่องจากแต่ละหัวข้อปัญหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน การแก้สาเหตุของปัญหาหนึ่งจะกระทบหรือเป็นผลลัพธ์ของอีกสาเหตุของปัญหาหนึ่งได้ เช่น การลดประเภทจุดรองงาน ลดจุดรองงาน และการบ่งชี้สถานะภาพงาน ,การปรับปรุงลดขั้นตอนการทำงานที่ต่างกันของงานแต่ละรุ่น และ การปรับปรุงรอบเวลาการทำงานจะกระทบถึงเวลารอที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรทำให้เสร็จก่อนการหามาตรฐานเวลาการทำงาน ดังแสดงในตารางที่ 4.30 – 4.35 ซึ่งได้แก่ ตารางที่ 4.30 แสดงแผนปฏิบัติการรวมของกา ลดเวลารอในสายการผลิตย่อย เคมี ตารางที่ 4.31 แสดงแผนปฏิบัติการของระบบอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของสารเคมีไม่ดี ตารางที่ 4.32 แสดงแผนปฏิบัติการของจุดรวมมีหลายประเภท,หลายจุด, ไม่ชัดเจน และไม่มีสิ่งชี้บ่ง ตารางที่ 4.33 แสดงแผนปฏิบัติการของงานแต่ละรุ่นมีขั้นตอนการทำงานที่ต่างกัน ตารางที่ 4.34 แสดงแผนปฏิบัติการของรอบเวลาทำงาน(Cycle time)ของพนักงานและเครื่องจักรไม่สัมพันธ์กัน ตารางที่ 4.35 แสดงแผนปฏิบัติการของการไม่มีมาตรฐานเวลาการทำงาน

ตารางที่ 4.30 แสดงแผนปฏิบัติการรวมของกา รลดเวลารอในสายการผลิตย่อยเคมี

หัวข้อ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	ผู้รับผิดชอบ
1) ระบบอัตโนมัติในการจัดปรับ ความเข้มข้นของสารเคมีไม่ดี			เก็บข้อมูล และ ทดลองหาวิธี จัดตั้งระบบ	ปรับปรุงระบบและจัดทำมาตรฐาน		ผู้วิจัย วิศวกรผลิต วิศวกรเครื่องจักร
2) จุดรอมมีหลายประเภท,หลาย จุด, ไม่ชัดเจน และไม่มีสิ่งชี้บ่ง	เก็บข้อมูล และ ศึกษาจุดรอม	กำหนดพื้นที่การรอม จัดทำมาตรฐาน				ผู้วิจัย วิศวกรผลิต หัวหน้าพนักงาน
3) งานแต่ละรุ่นมีขั้นตอนการ ทำงานที่ต่างกัน	เก็บข้อมูล และ วิเคราะห์หา แนวทางแก้ไข	ปรับปรุงระบบและจัดทำมาตรฐาน				ผู้วิจัยผลิต
4) รอบเวลาทำงาน (Cycle time) ของพนักงาน,เครื่องจักร ไม่ สัมพันธ์กัน	เตรียมการ	เก็บข้อมูล และปรับปรุง วิเคราะห์หา แนวทางแก้ไข	เก็บผล	จัดทำมาตรฐาน		ผู้วิจัย วิศวกรผลิต
5) ไม่มีมาตรฐานเวลาการทำงาน			ออกแบบวิธีการ	เก็บข้อมูล	สรุปและจัดทำมาตรฐาน	ผู้วิจัย วิศวกรผลิต

แผนปฏิบัติการย่อยของแต่ละสาเหตุของปัญหาเวลาารอในกระบวนการ

(1) ตารางที่ 4.31 แสดงแผนปฏิบัติการของระบบอัตโนมัติในการจัดปรับ

ความเข้มข้นของสารเคมีไม่ดี

ขั้นตอนการทำงาน	แผนงาน												ผู้รับผิดชอบ
	พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ระบบอัตโนมัติในการจัดปรับ ความเข้มข้นของสารเคมีไม่ดี					วิเคราะห์สาเหตุ ○—○								ผู้วิจัย วิศวกรผลิต วิศวกรเครื่องจักร
2. ทำตัวควบคุมป้องกันมีม แอลกอฮอล์					เตรียมอุปกรณ์ ติดตั้ง ○—○—○								ช่าง
3. หาจุดที่เหมาะสมในการตั้ง ระดับ sensor และปริมาณจ่าย แอลกอฮอล์													วิศวกรผลิต
3.1 ศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลง ความเข้มข้นของสารละลายเมง กานีสไนเตรตต่อหน่วยเวลา					ทดลองหาความสัมพันธ์ ○—○								
3.2 ศึกษาความสัมพันธ์ของ ปริมาณแอลกอฮอล์ต่อค่าความ เข้มข้น					ทดลองหาความสัมพันธ์ ○—○								
3.3 กำหนดเป็นมาตรฐานการจัด ปรับชุดควบคุมความเข้มข้น สารละลายอัตโนมัติ					ทดลองจัดปรับ ○—○								
4. ศึกษาความสัมพันธ์ปริมาณ การใช้แอลกอฮอล์ต่อหน่วยเวลา จัดทำเป็นมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน เวลาในการเติม แอลกอฮอล์ในถังเก็บ					ศึกษาความสัมพันธ์ ○—○								วิศวกรผลิต
5. ติดตามผลหลังแก้ไข									ติดตามผล ○—○				ผู้วิจัย
6. กำหนดมาตรฐานการปรับตั้ง ระบบอัตโนมัติและวิธีตรวจสอบ					กำหนดเป็นมาตรฐานการตรวจสอบ ○—○								วิศวกรผลิต

(2) ตารางที่ 4.32 แสดงแผนปฏิบัติการของจุดรอมมีหลายประเภท หลายจุด
ไม่ชัดเจน และไม่มีสิ่งชี้บ่ง

ขั้นตอนการทำงาน	แผนงาน												ผู้รับผิดชอบ	
	เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1. เก็บข้อมูล, ศึกษาจุดประสงค์ และกิจกรรมของแต่ละจุดรองงาน	○	○											ผู้วิจัย	
2. ลดจุดรองงาน ณ ขั้นตอนต่างๆ เหลือเพียงจุดรองงานจากกระบวนการก่อนหน้า			○										หัวหน้างาน ของแต่ละ กระบวนการ ผลิต	
3. กำหนดจุดรองงานในตำแหน่งทางเข้าของกระบวนการ โดยใช้เทปพลาสติกสีขาวตีกรอบพื้นที่ในการรอ			○	○										
4. มีป้ายบ่งบอกสถานะภาพการรอชัดเจน ติดบนพื้นนอกกรอบสีขาวพื้นที่การรอ			○	○									ผู้วิจัย วิศวกรผลิต	
5. ทำความเข้าใจถึงกิจกรรมในแต่ละจุดรองงานกับพนักงานผู้เกี่ยวข้อง และหัวหน้างาน			○	○										
6. ตรวจสอบผลการปรับปรุง				○	○									ผู้วิจัย
7. กำหนดให้วิธีการทำงาน และกิจกรรม ณ จุดรองงาน				○	○				○					วิศวกรผลิต

หมายเหตุ : ยกเว้นกระบวนการกราฟิ์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชัน จะมีจุดรองงาน 2 จุด คือจุดรองงานจากกระบวนการก่อนหน้า และจุดรองงานก่อนส่งกระบวนการถัดไป

(3) ตารางที่ 4.33 แสดงแผนปฏิบัติการของงานแต่ละรุ่นมีขั้นตอนการทำงานที่ต่างกัน

ขั้นตอนการทำงาน	แผนงาน												ผู้รับผิดชอบ
	เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. เก็บข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระบวนการและศึกษาขั้นตอนการทำงาน				สำรวจสภาพปัจจุบัน									ผู้วิจัย
2. วิเคราะห์จุดประสงค์และขั้นตอนการทำงานของแต่ละกระบวนการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง				วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน									
3. ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานจากผลการวิเคราะห์								ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน					วิศวกรผลิต
4. สรุปผลการปรับปรุง								สรุปผล					วิศวกรผลิต
5. ตรวจสอบผลการปรับปรุง								ติดตามผล					ผู้วิจัย
6. กำหนดเป็นมาตรฐานการทำงาน								กำหนดเป็นมาตรฐาน					วิศวกรผลิต

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(4) ตารางที่ 4.34 แสดงแผนปฏิบัติการของรอบเวลาทำงาน(Cycle time)
ของพนักงานและเครื่องจักรไม่สัมพันธ์กัน

ขั้นตอนการทำงาน	แผนงาน												ผู้รับผิดชอบ
	เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. เลือกจุดที่ทำการศึกษ โดยดูจากเวลารอของพนักงานและเครื่องจักรที่สูงสุด จากการศึกษาหาเวลามาตรฐานการทำงาน (ในบทที่ 3)				○—○									ผู้วิจัย
2. ออกแบบแบบฟอร์มในการศึกษารอบการทำงาน				○—○									ผู้วิจัย
3. ออกแบบขั้นตอนย่อยในการเก็บข้อมูลการทำงาน				○—○									ผู้วิจัย วิศวกรผลิต
4. เก็บข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานและเครื่องจักร								○—○					วิศวกรผลิต
5. สรุปผลเวลาการทำงานก่อนปรับปรุง								○					วิศวกรผลิต
6. ปรับปรุงรอบเวลาการทำงานและวิธีการทำงาน								○—○					ผู้วิจัย วิศวกรผลิต
7. ทำความเข้าใจวิธีการทำงานใหม่กับพนักงาน								○—○					วิศวกรผลิต
8. เก็บผลและสรุปผลหลังปรับปรุง												○—○	วิศวกรผลิต
9. กำหนดเป็นมาตรฐานการทำงาน												○	วิศวกรผลิต

(5) ตารางที่ 4.35 แสดงแผนปฏิบัติการของการไม่มีมาตรฐานเวลาการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน	แผนงาน												ผู้รับผิดชอบ				
	พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1. ออกแบบแบบฟอร์มและขั้นตอนการเก็บข้อมูล			○	○													ผู้วิจัย
2. ออกแบบขั้นตอนย่อยในการเก็บข้อมูล							○	○									ผู้วิจัย วิศวกรผลิต
3. จัดทำมาตรฐานเวลาในการทำงานของแต่ละขั้นตอน 3.1 ศึกษาการทำงานและเวลาในการทำงานโดยเก็บข้อมูลเวลาการทำงานของแต่ละขั้นตอน - กระบวนการไดโอดีทริกฟอร์มเมชั่น - กระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชั่น - กระบวนการกราฟต์และซิลเวอร์ฟอร์มเมชั่น																	วิศวกรผลิต
3.2 สรุปเวลาการทำงาน (เวลาที่เลือก × Rating factor) + เวลาเผื่อ																	ผู้วิจัย วิศวกร
3.3 กำหนดเป็นมาตรฐานเวลาการทำงาน																	ผู้วิจัย วิศวกร