


บทที่ 3

การวัดระดับของเหลวด้วยเทคนิคนิวเคลียร์


รังสีแกมมาปฐมภูมิเมื่อตกกระทบตัวกลางจะก่อให้เกิดอันตรกิริยาต่าง ๆ ดังได้กล่าวในบทที่ 2 เป็นผลทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานของกลุ่มรังสีบางส่วน ตามโอกาสที่จะเกิดอันตรกิริยาเหล่านั้น ผลของปริมาณความเข้มรังสีหลังอันตรกิริยา จะแปรเปลี่ยนสัมพันธ์กับความหนา และความหนาแน่นของตัวกลาง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ปริมาณรังสีสะท้อน (scattering radiation) และ ปริมาณรังสีส่งผ่าน (transmission radiation) สำหรับสารที่มีความหนาแน่นต่ำ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีส่งผ่าน เมื่อเทียบกับความหนาที่เปลี่ยนแปลง จะแสดงผลความแตกต่างเด่นชัดกว่า ดังนั้นในงานวัดระดับ หรือ ความหนา ในของเหลว จึงวัดด้วยวิธีการส่งผ่านรังสีเป็นหลัก ดังเช่น แสดงในรูป 3.1



รูป 3.1 ผลของปริมาณรังสีหลังอันตรกิริยา

3.1 หลักการวัดระดับของเหลวด้วยเทคนิคนิวเคลียร์ (3)

การวัดระดับของเหลว เปรียบเสมือนการวัดความหนาของวัสดุที่กำลังเปลี่ยนแปลง ในการจัดระบบการวัดรังสีแบบส่งผ่านความเข้มรังสีจะลดลง เมื่อความหนาหรือ ระดับของเหลวเพิ่มขึ้น โดยมีผลการแปรเปลี่ยนตามลักษณะการลดลงแบบเอกซ์โปเนนเชียลสลาย ดังแสดงด้วยสมการ 3.1




รูป 3.2 การวัดระดับของเหลวด้วยเทคนิคนิวเคลียร์

$$I_x = I_0 e^{-\mu x} \dots\dots 3.1$$

- I_0 = ความเข้มรังสีเมื่อไม่มีของเหลวในถัง
- μ = สัมประสิทธิ์การดูดกลืนพลังงานของรังสี
- x = ความสูงของระดับของเหลว

ความสัมพันธ์ของความเข้มรังสี และ ระดับน้ำ จะเป็นไปตามสมการ 3.1 เมื่อระบบวัดไม่มีปริมาณรังสีจากผลกระทบภายนอกบริเวณ อย่างไรก็ตาม อันตรกิริยาของรังสี จะก่อให้เกิดรังสีกระเจิงจากทิศทางอื่นเข้าหัววัดรังสี ดังแสดงในรูป 3.3 ทำให้ผลการวัดคลาดเคลื่อนจากสมการเริ่มต้น



If a point isotropic source is placed behind a shield of thickness t , both scattered and unscattered photons will hit the detector.

รูป 3.3 ทางเดินของรังสีทั้งส่วนที่กระเจิงและไม่กระเจิงเข้าสู่หัววัดรังสี

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า บิลด์อัพแฟกเตอร์ (buildup factor) ซึ่งสามารถหาค่าจากความสัมพันธ์ของ อัตราส่วนของปริมาณรังสีปฐภูมิต่อปริมาณรังสี ที่กระเจิงจากการผ่านตัวกลางและวัสดุข้างเคียง


$$B = 1 + a\mu x \cdot e^{b\mu x} \quad \dots 3.2(6)$$

ค่า a และ b ได้จากการทดลอง ดังแสดงในตาราง A1 ในภาคผนวก ดังนั้นสมการความสัมพันธ์ของการวัดระดับของเหลวในถังพักสามารถเขียนได้ดังนี้

$$I_x = B I_0 e^{-\mu x} \quad \dots 3.3$$

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ในทางปฏิบัติทำได้โดยลดการวัดผลของปริมาณรังสีกระเจิงจากทิศทางอื่น ด้วยการบังคับลำรังสี (collimation) และ การวัดปริมาณรังสีเฉพาะพลังงาน ด้วยระบบวิเคราะห์แบบช่องเดี่ยว (SCA)

ก. การบังคับลำรังสี เป็นการบังคับลำรังสีให้มีทิศทาง เฉพาะแนวที่ต้องการวัด โดยใช้วัสดุกำบังรังสีห่อหุ้ม เจาะช่องบังคับในส่วนของต้นกำเนิดรังสี ขณะเดียวกันหัววัดรังสี จะเปิดช่องวัดเฉพาะทิศทางรังสีจากต้นกำเนิด เพื่อตัดผลการวัดรังสีกระเจิงจากทิศทางอื่น ดังแสดงในรูป 3.4



รูป 3.4 แผนภาพแสดงการจัดเรียงอุปกรณ์บังคับลำรังสีและหุ้มหัววัดรังสี


ข. การวัดปริมาณรังสีเฉพาะพลังงาน อาศัยเทคนิคการเลือกวัดพลังงานเฉพาะของรังสีที่ส่งผ่านตัวกลาง ด้วยอุปกรณ์วิเคราะห์แบบช่องเดี่ยว บริเวณรังสีกระเจิงซึ่งมีพลังงานต่ำกว่าค่าพลังงานเฉพาะจะถูกตัดออกไป



รูป 3.5 การวัดปริมาณรังสีเฉพาะพลังงาน

3.2 ระบบวัดระดับของเหลวแบบต่าง ๆ

การจัดวางตำแหน่งของต้นกำเนิดรังสี และ หัววัดรังสีในการวัดระดับของเหลวในภาชนะสามารถจัดได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุ และ ภาชนะ ตลอดจนความต้องการ ในการวัดระดับแต่ละรูปแบบจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน



รูป 3.6 การจัดระบบวัดระดับของเหลวด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แบบต่าง ๆ

ในแบบ ก. รูป 3.6 เป็นการจัดในระบบการวัดผลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณรังสีตามกฎกำลังสองผกผันต่อระดับที่เปลี่ยนแปลงในระบบนี้ต้นกำเนิดรังสีจะต้องเคลื่อนที่ หัววัดรังสีไม่จำเป็นต้องมีความไวสูง แต่ต้องสัมผัสของเหลวไม่เหมาะ กับงานวัดสารที่มีความหนืด หรือ กัดกร่อนสูง

ในแบบ ข. รูป 3.6 เป็นการจัดระบบวัดให้วัดได้หลายระดับ โดยใช้ต้นกำเนิดรังสีชุดเดียว และ หัววัดรังสีตามระดับที่ต้องการ โดยต้องใช้หัววัดหลายหัว แม้จะให้ผลการวัดแน่นอนก็ตาม

ในแบบค. รูป 3.6 เป็นการจัดระบบวัดเพื่อวัดได้หลายระดับโดยใช้ต้นกำเนิดรังสีและหัววัดรังสีชุดเดียว หัววัดจะต้องมีความไวสูง ระบบนี้เป็นการวัดที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากไม่มีส่วนที่เคลื่อนที่ ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก และประหยัด

สำหรับการวิจัยนี้ใช้การจัดแบบ ค. ทำการศึกษาวิจัยผลการวัดในสภาพการจัดระบบวัดปกติ และ ปรับปรุงระบบวัดให้ได้ผลการวัดถูกต้อง ด้วยการใช่วิธีการบังคับลำรังสี และ การวัดพลังงานเฉพาะเปรียบเทียบกัน

3.3 ความไวและความแม่นยำในการวัด (3)

นอกจากระบบวัดส่วนหน้าอันได้แก่ต้นกำเนิดรังสี และ หัววัดรังสีแล้ว การวัด จะต้องประกอบด้วย อุปกรณ์วัดความเข้มรังสีที่สัมพันธ์กับระดับของเหลว นั้น ดังนั้นความไวและความถูกต้องในการวัดจะต้องพิจารณาผลตอบสนองในการวัดค่าและการอ่านค่าผ่านอุปกรณ์วัด จากสมการ 3.4 ผลตอบสนองการวัดรังสีจะขึ้นกับ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัด

$$R = \eta I \dots 3.4$$

- เมื่อ
- R = ผลตอบสนองการนับรังสีของอุปกรณ์วัด
 - η = ประสิทธิภาพของการวัดรังสีจากหัววัดรังสีจนกระทั่งอ่านผล
 - I = ปริมาณความเข้มรังสีที่ตกกระทบหัววัดรังสี



การพิจารณาค่า I หรือ R หากมีการบังคับลำรังสีที่ดีแล้ว อาจลดผลของรังสีกระเจิงลงได้ ในการคำนวณจึง ไม่ต้องคิดผลของบิลด์อัปแฟกเตอร์ จากความสัมพันธ์นี้สมการ 3.1 สามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$R_x = R_0 e^{-\mu x} \quad \dots\dots 3.5$$

เมื่อ R_x = อัตราการนับรังสีที่ระดับของเหลว x
 R_0 = อัตราการนับรังสีเมื่อไม่มีของเหลวในถัง

และระดับของเหลวในถังสามารถคำนวณได้จาก สมการ (3.6)

$$x = \ln (R_0/R) / \mu \quad \dots\dots\dots 3.6$$

จะเห็นได้ว่าการวัดด้วยเทคนิคนิวเคลียร์ ระดับของเหลวได้จากการอ่านของอัตราการนับรังสี ดังนั้นในทางปฏิบัติ การอ่านค่าระดับของเหลวจะต้องทำการ ปรับเทียบสเกลก่อน หลังจากนั้นการใช้งานจะสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากสามารถอ่านค่าได้ทันที

3.3.1 การปรับเทียบและการทำมาตรฐาน (Calibration and Standardization)

การปรับเทียบ เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์ วัดกับระดับของเหลวที่ต้องการวัดที่ระดับต่าง ๆ กันไปในช่วงใช้งาน อนุกรมค่าทั้ง 2 ที่อ่านได้จะเป็นเส้นกราฟปรับเทียบ (calibration curve) สเกลจากการอ่านค่าจะใช้สำหรับการใช้งาน และในการใช้งานจริงจะต้องมีการตรวจสอบ ค่าอยู่เสมอ การตรวจสอบไม่จำเป็นต้องทำการวัดทุกระดับเช่นเดียวกับการปรับเทียบ แต่สามารถทำได้เฉพาะจุด หรือมากกว่านี้ เรียกว่าการทำมาตรฐานการวัด (standardize) เมื่อค่าที่วัดได้จากการสุ่มวัด ยังอยู่ใน เส้นกราฟ หรือ ในเขต ที่ยอมรับ ยังถือว่าใช้ได้

การทำมาตรฐาน สำหรับงานวัดระดับอาจใช้ของเหลวเดิมที่ใช้เป็นมาตรฐาน ในบางครั้งอาจไม่สะดวกที่จะใช้ของเหลวที่ใช้ในการทำมาตรฐาน ก็สามารทำได้โดยการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ทำการตรวจสอบค่า

ประมาณนับนี้กับ เส้นกราฟเปรียบเทียบได้

3.3.2 ความแม่นยำในการวัดด้วยรังสี (radiogauge accuracy) การอ่านค่าความหนาของวัสดุ หรือ ระดับของเหลวที่ผ่านกระบวนการวัด ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์จะต้องทำการเปรียบเทียบ ปริมาณความเข้มรังสี กับค่า มาตรฐาน จุดต่อจุด ได้ความสัมพันธ์ของกราฟเปรียบเทียบ (calibration curve) ดังนั้น ความแม่นยำของระบบวัดย่อมขึ้นอยู่กับการทำกราฟเปรียบเทียบประการหนึ่งนอกจากนี้ ความคลาดเคลื่อน สามารถเกิดได้จากความแปรปรวนของค่าทางสถิติของการนับรังสีเอง โดยทั่วไปแล้วเรากำหนดค่าความคลาดเคลื่อนในรูปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดังสมการ (3.7)


$$\sigma = (\sigma_s^2 + \sigma_i^2)^{1/2} \quad \dots 3.7$$

σ = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมดของการตอบสนองของการวัด

σ_s = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไม่แน่นอนในการแผ่รังสีของต้นกำเนิด

σ_i = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไม่แน่นอนของระบบเครื่องมือวัดรังสี

โดยทั่วไปแล้ว เส้นกราฟความสัมพันธ์จะไม่เป็นเชิงเส้น ค่าความคลาดเคลื่อน จะเปลี่ยนแปลงในช่วงของการวัดปริมาณรังสี ความชันของเส้นกราฟต่างกัน ดังแสดงในรูป 3.7



รูป 3.7 เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับและปริมาณนับรังสี

หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่า R ในช่วงน้อย ๆ จะได้ความสัมพันธ์ x และ R

ดังนี้

$$\frac{d x}{d R} = \frac{\sigma(x)}{\sigma(R)}$$

โดยที่ $\sigma(x)$ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระยะทาง
 $\sigma(R)$ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการนับรังสี

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของระยะทางคือ

$$\frac{\sigma(x)}{x} = \frac{dx}{dR} \cdot \frac{\sigma(R)}{x} \quad \dots\dots 3.8$$

สำหรับผลตอบสนองการวัดรังสีเฉพาะจุด จากการบันทึกผลของอุปกรณ์นับรังสีต่อเวลา จะให้ผลเป็น

$$\frac{\sigma(x)}{x} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{dR} \sqrt{\frac{R}{t}} \quad \dots\dots 3.9$$

เมื่อ R = อัตราการนับรังสี
 t = เวลาที่ใช้ในการวัด

ส่วนระบบวัดที่แสดงผลเฉลี่ยของอัตราการนับโดยใช้เรทมิเตอร์จะให้ผล

$$\frac{\sigma(x)}{x} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{dR} \sqrt{\frac{R}{2T}} \quad \dots\dots 3.10$$

ค่า T คือค่าคงตัวของเวลาในเรทมิเตอร์

ค่า dx/dR คือความชันของเส้นกราฟความสัมพันธ์ตรงจุดที่สนใจได้จากการทดลอง สำหรับค่า $\sigma(x)$ ตามทฤษฎีแล้วมีค่าน้อยมาก ในทางปฏิบัติสามารถทำให้ $\sigma(x)$ ลดน้อยลงไปได้อีก โดยการเพิ่มความแรงของต้นกำเนิดรังสี แต่ก็ต้องคำนึงถึงราคาและความปลอดภัยด้วย

3.3.3 ความไวของระบบวัดด้วยรังสี (Radiogauge Sensitivity)

ความไวของระบบวัดกำหนดโดย อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการนับรังสีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับของเหลว ตามสมการ

$$S = \frac{dR}{dx}$$

S คือความไวของระบบวัด จะมีค่าเท่ากับความชันของเส้นกราฟ

ความสัมพันธ์ เมื่อค่า x เปลี่ยนไปความไวของระบบวัดก็จะเปลี่ยนไปด้วยเว้นแต่ในกรณีที่เส้นกราฟความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้น อย่างไรก็ตามการหาความไวของการเปลี่ยนแปลงเอกซ์โปเนนเชียล สามารถหาค่าที่น้อยที่สุดที่วัดได้ ความไวของระบบ คือความสามารถในการวัดพารามิเตอร์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยที่ระบบสามารถตรวจสอบได้ จึงได้มีการกำหนดวิธีการหาความไวของ ระบบวัดในรูป minimum detectable change (mdc) โดยพิจารณาที่ระดับของเหลว x ใด ๆ เมื่อวัดโดยระบบวัดแล้วจะคลาดเคลื่อน Δx ที่อยู่ระหว่างค่า x สองค่า เช่น $\Delta x = x - x'$ แต่ละค่าของ x จะมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปลี่ยนของ x เขียนได้ ดังนี้

$$\Delta x [\pm \sigma(\Delta x)] = x[\pm \sigma(x)] - x' [\pm \sigma(x')]$$

$$\text{หรือ } \Delta x \pm \sigma(\Delta x) = (x - x') \pm [\sigma^2(x) + \sigma^2(x')]^{1/2}$$

ค่า Δx จะต้องมาก ๆ หรือมากกว่า $\sigma(\Delta x)$ เนื่องจากผลการวัดรังสีมีลักษณะการกระจายทางสถิติของ poisson ที่ยอมรับได้ว่า 68% ของค่าที่นับได้ยังอยู่ในกลุ่มที่ไม่เกินส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในกรณีที่ $\Delta x = \sigma(\Delta x)$ จากสมการข้างต้นจะได้ว่า

$$\Delta x = [\sigma^2(x) + \sigma^2(x')]^{1/2}$$

ในกรณีที่ Δx มีค่า น้อย ๆ $[x \sim x']$, $\sigma(x) \sim \sigma(x')$

$$\Delta x \sim \sqrt{2} \sigma(x)$$

แทนค่าในสมการ 3.8

$$x = \sqrt{2} \frac{dx}{dR} \cdot \sigma(R) \quad \dots 3.11$$

การเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ ของ x คือ $\Delta x/x$ ใช้เป็นตัวกำหนดค่า mdc ดังนั้น

$$\text{mdc} = \frac{\sqrt{2} \sigma(R)}{x} \cdot \frac{dx}{dR} \quad \dots 3.12$$

แทนค่า x จากสมการ 3.6

$$\text{mdc} = \frac{\sqrt{2} \sigma(R)}{R \ln(R_0/R)} \quad \dots 3.13$$

ค่า $\sigma(R)$ หาได้จากการทดลอง หรือ การแทนค่า $\sigma(R)$ ด้วย $\sigma_s(R)$ ได้ค่า mdc ดังนี้

สำหรับ ค่าจากสเกลเลอร์ $m_{dc} = \frac{1}{\ln R_o/R} (2/Rt)^{1/2} \dots 3.14$

และ ค่าจากเรทมิเตอร์ $m_{dc} = \frac{1}{\ln R_o/R} (1/Rt)^{1/2} \dots 3.15$

3.4 การออกแบบระบบวัดระดับของเหลวด้วยเทคนิคนิวเคลียร์ (3)

การออกแบบระบบวัดระดับของเหลวด้วยเทคนิคนิวเคลียร์ จะต้องพิจารณาสิ่งสำคัญหลายด้าน จากลักษณะของงานที่จะต้องควบคุม ขนาดของถัง ชนิดของวัสดุ และ วิธีการที่จะวัดระดับของเหลว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคำนวณหา ชนิดของต้นกำเนิดรังสี และ ระบบวัดรังสีนอกจากข้อมูลที่กล่าวถึงแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวก และ การใช้งานระยะยาว ตาม ปกติการวัดระดับของเหลวจะเลือกแบบ ต้นกำเนิดรังสี และ หัววัดรังสีชุดเดียว

3.4.1 การเลือกต้นกำเนิดรังสี การวัดระดับของเหลวด้วย เทคนิคการทะลุผ่านของรังสีแกมมา นั้นต้องคำนึงถึงตัวแปรที่สำคัญสองประการ ที่มีผลต่อสมรรถภาพ และ ประสิทธิภาพ ของระบบวัด คือ

3.4.1.1 พลังงานของรังสี รังสีพลังงานสูงมีอำนาจทะลุทะลวงสูง ความเข้มรังสีเมื่อผ่านเมื่อผ่านตัวกลางจะลดน้อยกว่ารังสีพลังงานต่ำทำให้สามารถวัดระดับของเหลวได้ในระยะสูงกว่า

พิจารณาจากสมการ (3.9)

$$\sigma(x) = \frac{dx}{dR} \cdot (R/t)^{1/2}$$

$$x = \frac{1}{\mu} \cdot \ln R_o/R$$

$$\frac{dx}{dR} = -1/\mu R$$

$$\sigma(x) = -1/\mu R \cdot (R/t)^{1/2}$$

แทนค่า R จากสมการ (3.5)

$$\sigma(x) = \frac{-e^{\mu x/2}}{\mu \sqrt{R_o t}} \dots 3.16$$

ในการหาค่า μx ที่ทำให้ค่า $\sigma(x)$ น้อยที่สุดได้โดยการหาอนุพันธ์ของ $\sigma(x)$ ในสมการ (3.16)

$$\frac{d(\sigma(x))}{d\mu} = \frac{-\mu\sqrt{Rot} e^{\mu x/2} x/2 + e^{\mu x/2} \sqrt{Rot}}{\mu^2 \cdot Rot} = 0$$

$$= \frac{(-\mu x/2 + 1)}{\mu^2} \sqrt{\frac{e^{\mu x}}{Rot}} = 0$$

$$\frac{-x}{2\mu} + \frac{1}{\mu^2} = 0$$

$$x/2 = 1/\mu$$

$$\mu x = 2 \quad \dots\dots\dots 3.17$$

จากสมการ (3.17) แสดงความแม่นยำของระบบวัด คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เมื่อค่า $\mu x = 2$ จากที่กล่าวมาความคลาดเคลื่อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นคิดจากความไม่แน่นอน ของอัตราการสลายตัวของต้นกำเนิดรังสี อย่างไรก็ตาม หากความคลาดเคลื่อนของระบบวัด ขึ้นอยู่กับเครื่องมือวัดเพียงอย่างเดียว ก็สามารถหาได้ในทำนองเดียวกันได้ว่า ระบบวัดจะแม่นยำที่สุดเมื่อ $\mu x = 1$ โดยทั่วไป การเลือกต้นกำเนิดรังสี เพื่อให้ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดจะใช้ค่า μx อยู่ระหว่าง 1-2

3.2.1.2 ความแรงรังสี เมื่อใช้ต้นกำเนิดที่มีความแรงรังสีสูงความเข้มรังสีที่วัดได้ก็จะสูงจะเป็นผลให้ ความแม่นยำ และความไวของระบบวัดดีขึ้น โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของปริมาณความแรงรังสีที่แผ่กระจายรอบต้นกำเนิดรังสี (N_{source}) และ มุมตัน (Ω) ที่ปริมาณรังสีตกกระทบหัววัด (1) (2)

$$I_0 = \frac{(N_{source})}{4\pi}$$

จากสมการ (3.4), (3.5) และ (3.9) ความแรงรังสีของต้นกำเนิดคำนวณได้จาก

$$Activity = \frac{4\pi}{\Omega} I_0$$

$$\text{Activity} = \frac{4 e^{\mu x} \pi}{\Omega (\sigma x/x)^2 (\mu x)^2 t \eta}$$

$$= \frac{3.39 \times 10^{-7} e^{\mu x}}{\Omega (\sigma x/x)^2 (\mu x)^2 t \eta} \quad \text{mCi}$$

ในการใช้งานระยะยาว จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อแก้ค่าการลดลงอันเนื่องมาจาก ครึ่งชีวิตของไอโซโทปรังสี เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการประยุกต์ใช้เทคนิคนิวเคลียร์

3.4.2 การเลือกใช้ระบบวัดรังสี นอกจากจะต้องคำนึงถึงเสถียรภาพและความแปรปรวนของอัตราการนับรังสีของระบบวัดเป็นสำคัญแล้ว ในการใช้งานแบบต่าง ๆ มีลักษณะเฉพาะตัวเช่น ต้องการ วัดรังสีเฉพาะพลังงานการวัดที่ต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น หัววัดรังสีที่นิยมใช้วัดรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ หัววัดบรรจุก๊าซแบบไกเกอร์มูลเลอร์ และหัววัดผลึกสารเรืองรังสีแบบโซเดียมไอโอไดด์ หัววัดทั้งสองชนิดมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัว คือ หัววัดไกเกอร์มูลเลอร์วัดในระบบเป็นค่าเฉลี่ย (mean value mode) อัตราการนับรังสีไม่ค่อยคงตัว ประสิทธิภาพการนับรังสีต่ำ เพียง 1-2 % ไม่สามารถแยกพลังงานรังสี มีขีดจำกัดการนับรังสีสูงสุดในอัตราไม่เกิน 1000 เคานท์ต่อวินาที แต่เป็นหัววัดที่มีเสถียรภาพดี และ ราคาไม่แพง ส่วนหัววัดผลึกเรืองรังสี มีข้อดีที่ชดเชยข้อบกพร่องของหัววัดไกเกอร์ได้ เช่น สามารถวัดแยกพลังงานรังสีได้ มีประสิทธิภาพการนับรังสีแกมมาสูง แต่มีข้อเสียเกี่ยวกับเสถียรภาพในการทำงาน และ อัตราการนับรังสีสูงสุดไม่เกิน $10^5 - 10^6$ เคานท์ต่อวินาที ลักษณะเฉพาะของหัววัดรังสีแบบต่าง ๆ ดังตาราง 3.1

ตาราง 3.1 ลักษณะเฉพาะของหัววัดรังสีที่เลือกใช้ (3)

Detector	Stability	Ruggedness	Energy dependence	Efficiency, %			Maximum counting rate, counts/sec
				α	β	$\gamma(0.1 \text{ to } 2 \text{ Mev})$	
Geiger-Mueller	Excellent	Excellent	No	100	100	1-2	10^3
NaI(Tl)	Poor	Fair	Yes	100	100	10-30	10^5