


บทที่ 6

การสร้างฮีทไปป์

6.1 ส่วนประกอบของฮีทไปป์ (CHI, 1976)

ฮีทไปป์มีส่วนประกอบ 5 ชิ้นคือ ท่อ (Envelope), วิกส์ (Wick), หมวกปิดท่อ (End cap), ท่อเติม (Fill tube) และของไหลใช้งาน (Working fluid)




รูปที่ 6.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของฮีทไปป์

1. **ท่อ** ท่อที่ใช้ทำฮีทไปป์มีหลายประเภทและหลายขนาด การเลือกท่อในตอน ออกแบบฮีทไปป์นั้นต้องคำนึงถึงราคาของท่อด้วย ท่อที่ใช้ทั่วไปมี 2 ประเภทคือ ท่อไรตะเข็บ และท่อเชื่อมต้อ (butt welding tubes)

สิ่งที่ควรระวังในการตัดท่อให้ได้ความยาวที่ต้องการคือ การเสียรูปของปลายท่อ เพราะถ้าเกิดการเสียรูปแล้ว รอยเชื่อมหมวกปิดท่อจะไม่ทันทานและเกิดรูรั่วได้ง่าย

ท่อที่นิยมใช้ทั่วไปเป็นท่อผิวเรียบ แต่ก็มีการพัฒนาท่อแบบมีร่องยาวเล็ก ๆ จำนวนมากที่ผนังท่อด้านใน ร่องเหล่านี้จะมีหน้าตัดที่เป็นวงรีหรือรูปในแนวแกน (axial-grooved wick) ซึ่ง Kemme เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเป็นคนแรก โดยการเอาแผ่นโลหะแบนเรียบมาเข้าะร่องเล็ก ๆ แล้วม้วน เชื่อมต่อ (butt welding) ให้ด้านที่ตีร่องอยู่ข้างใน

2. หมวกปิดท่อ หมวกปิดท่อที่ใช้ควรมีความหนาของผนังน้อยกว่าที่ลู่ที่จะทนต่อความเค้นที่เกิดขึ้นได้ หมวกปิดท่อจะถูกเชื่อมติดกับปลายท่อ รูปแบบของการเชื่อมต่อนี้มีความสำคัญมากต่อการสร้างอิทไปป์ และแบ่งได้เป็น 4 แบบคือ แบบเชื่อมต่อธรรมดา (butt joint), แบบเชื่อมประกบ (Lipped butt joint), แบบเชื่อมเติมร่อง (Fillet joint) และแบบเชื่อมเหลื่อม (Lap joint) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 6.2



รูปที่ 6.2 กรรมวิธีการเชื่อมต่อหมวกปิดท่อ


สิ่งที่ควรระวังในการเชื่อมหมวกคือ หมวกปิดท่อและตัวท่อต้องอยู่ในแนวตรง รอบเชื่อมต้องแข็งแรง ไม่มีรอยร้าวซึม ความหนาของรอยเชื่อมต้องมีความใกล้เคียงกับความหนาของผนังท่อ และรอยเชื่อมนั้นควรจะอยู่บนเนื้อของหมวกปิดท่อและบนตัวท่อเท่า ๆ กัน อีกทั้งต้องเป็นรอยที่สม่ำเสมอด้วย ในการเชื่อมต่อหมวกปิดท่อนี้ไม่ควรใช้การเชื่อมต่อแบบธรรมดา

3. ท่อเติม เป็นท่อต่อขนาดเล็กบนหมวกปิดท่อด้านหนึ่งของฮีทไพบ์ เพื่อใช้เป็นทางดึงเอาอากาศออกจากฮีทไพบ์และเติมของไหลใช้งานเข้าท่อ ก่อนที่ฮีทไพบ์ใช้งาน จะต้องปิดท่อเติมให้สนิทเสียก่อน อาจจะเป็นการปิดให้แบนแล้ว เชื่อมปิดปลาย ท่อเติมนี้ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน $1/4$ นิ้ว และเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน $1/16$ นิ้ว

4. วิกส์ ถ้าวิกส์ที่ใช้เป็นแบบร่องในแนวแกนก็ไม่ว่าเป็นต้องมีการเตรียมวิกส์ แต่ถ้าเป็นวิกส์แบบอื่น เช่นแบบหลอดตาข่าย ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมวิกส์ก่อน ในการตัดหลอดตาข่ายให้ได้ขนาดตามต้องการจะต้องใช้แผ่นวีลด์ูแบน ๆ 2 แผ่นประกบกับวิกส์ให้แน่นในขณะที่ตัด เพื่อป้องกันไม่ให้ขอบวิกส์เสียรูป

5. ของไหลใช้งาน ของไหลใช้งานที่ใส่ในท่อฮีทไพบ์ต้องมีปริมาณที่พอเหมาะ และต้องมีความบริสุทธิ์มากที่สุด

ส่วนประกอบทุกชิ้นจะต้องผ่านขั้นตอนในรูปที่ 6.3



รูปที่ 6.3 แผนผังขั้นตอนการสร้างฮีทไพบ์

6.2 การทำความสะอาดส่วนประกอบต่าง ๆ (CHI, 1976)

ความสะอาดของส่วนประกอบมีผลต่อสมรรถนะและอายุการใช้งานของฮีทไปป์มาก
วิธีการทำความสะอาดมีดังต่อไปนี้

ก. การทำความสะอาดส่วนประกอบที่เป็นโลหะ แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ

1. การกำจัดคราบไขมัน (Degreasing) คราบไขมันที่ติดมากับวัสดุอาจเป็น
น้ำมัน ไข หรือจาระบี โดยทั่วไปจะใช้สารละลายจำพวกเมทิลีนไดโครเมท (Methylene
dichromate) ไตรคลอโรอีเทน (Trichloroethane) และไตรคลอโรเอธิลีน
(Trichloroethylene) แต่นิยมใช้สารละลายไตรคลอโรอีเทน เพราะมีราคาถูกกว่า
สารละลายนี้สามารถใช้ทำความสะอาดได้ทุกช่องมุมโดยต้องพึ่งเครื่องมือที่ทันสมัย
(Ultrasonic cleaning equipments) ในขณะที่ชิ้นส่วนอยู่ในสารละลายควรจะใช้
แปรงแปรงเบา ๆ ด้วย

2. การกำจัดอนุภาคของแข็ง (Solid particle removal) อนุภาคของแข็ง
บางชนิดอาจถูกกำจัดออกไปตั้งแต่ขั้นตอนการกำจัดคราบไขมันแล้ว แต่ยังมีอนุภาคบางอย่าง
เช่นไขมันสลายที่แข็งของแข็งหรือของแข็ง ซึ่งไม่สามารถล้างออกได้ด้วยสารละลาย จึงจำเป็นต้องใช้สารพวกอัลคาไลน์ (Alkaline) เช่นใช้ Oakite ในกรณีของโลหะอลูมิเนียมและ
Coppa-Kleen สำหรับทองแดง เป็นต้น

สารอัลคาไลน์ที่ยกมานี้เป็นชื่อทางการค้า และประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิด
ฟอง (Synthetic Organic Surfactants) หรือสบู่น้อย 2-10 % และเกลือของต่างอย่างน้อย
2 ชนิดเช่น เกลือของโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Caustic Soda) โซเดียมอโรซิลเกต
โซเดียมคาร์บอเนต (Soda ash) โซเดียมเตตราโบเรท (Borax) หรือโซเดียมโพลีฟอสเฟต
 เป็นต้น

อนึ่ง ยังมีอนุภาคของแข็งอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนผิวโลหะเนื้อแข็ง เช่นพวกสแตนเลส
ในรูปของจุดดำหยาบของเนื้อเหล็ก เนื่องจากอนุภาคเหล่านี้สามารถทำปฏิกิริยาเคมีกับของไหลใช้งาน
จึงต้องกำจัดออกโดยการใช้อัลคาไลน์ที่แรง ซึ่งไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับตัวสแตนเลสเอง เช่น
กรดไนตริก โซเดียมไดโครเมท โบรอนไดโครเมทหรือสารผสมของสารพวกนี้

3. การกำจัดออกไซด์ (Deoxydizing) โลหะทั่วไปจะเกิดออกไซด์ปกคลุมผิวโดยรอบ ซึ่งทำให้คุณสมบัติเชิงกลของโลหะนั้นตกด้อยลง อีกทั้งออกไซด์ของโลหะบางชนิดก็สามารถทำปฏิกิริยาเคมีกับของไหลใช้งาน และก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ต้องการด้วยเช่น ออกไซด์ของอลูมิเนียมจะทำปฏิกิริยาเคมีกับแอมโมเนียให้ก๊าซไนโตรเจน ไฮโดรเจนและโลหะอลูมิเนียม เป็นต้น ทำให้ฮีทโทปป์มีสมรรถนะต่ำลงมาก วิธีการกำจัดออกไซด์ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะเช่น

3.1 วิธีการกำจัดออกไซด์ของสแตนเลส ล้างชิ้นส่วนนั้นลงใน 50 % โดยปริมาตรของกรดกำมะถันที่ 150° ฟ อย่างน้อยหนึ่งนาทีก และล้างลงในกรดผสมระหว่างกรดกำมะถันและกรดเกลือที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อยหนึ่งนาทีก

อีกวิธีที่นิยมใช้กัน ซึ่งกำจัดอนุภาคเหล็กพร้อมกันด้วย คือการล้างในสารละลายของ 15-30 % โดยปริมาตรกรดดินประสิวและ 7.5-30 กก./ม³ โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1/2-2 ชม.

3.2 วิธีการกำจัดออกไซด์ของทองแดงและอลูมิเนียม ล้างในสารละลายของ 15-30 กก./ม³ โซเดียมไฮดรอกไซด์และ 4-7 % โดยปริมาตรกรดกำมะถันที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5-30 นาที

หลังจากกำจัดออกไซด์จากชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้ว ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด 2 นาทีและกลั้วด้วยน้ำกลั่นทันที จากนั้น ทำให้แห้งด้วยอากาศสะอาดแล้วกลั้วด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ไร้น้ำ แล้วทำให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจนร้อน 160° ฟ ที่ผ่านการกรองแล้ว

ตัวอย่างการทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นทองแดงและอลูมิเนียม

1. แช่ไนโตรคลอโรอีเทนอุณหภูมิห้องและใช้แปรงถูเป็นระยะ ๆ
2. กลั้วด้วยไนโตรคลอโรอีเทนอุณหภูมิห้อง
3. ล้างอลูมิเนียมลงใน Oakite No 164 (15-75 กก./ม³) ส่วนทองแดงใน Coppa Kleen (15-75 กก./ม³) ที่ 140-180° ฟ เป็นเวลานาน 5-30 นาที
4. ชะด้วยน้ำสะอาด 2 นาที
5. ล้างในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดกำมะถันที่อุณหภูมิห้อง 5-30 นาที

6. ล้างด้วยน้ำสะอาด 2 นาที แล้วกลั้วด้วยน้ำกลั่น
7. เป่าให้แห้งด้วยอากาศสะอาด
8. ล้างด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ไร้น้ำ
9. เป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจนสะอาดที่ 160° ฟ

ตัวอย่างการทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นสแตนเลส

1. ล้างด้วยไตรคลอโรเอเทนที่อุณหภูมิห้อง และใช้แปรงถูเป็นระยะ ๆ
2. กลั้วด้วยไตรคลอโรเอเทน แล้วเป่าให้แห้งด้วยอากาศสะอาด
3. ลุ่มลงในสารละลายโซเดียมไดโครเมทและกรดดินประสิวที่อุณหภูมิห้องนาน

1/2-2 ชม.

4. ล้างด้วยน้ำสะอาด 2 นาที
5. เป่าให้แห้งด้วยอากาศสะอาด
6. ล้างด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ไร้น้ำ
7. เป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจนสะอาดที่ 160° ฟ ที่กรองแล้ว
- ข. การทำความสะอาดของไหลใช้งาน การทำของไหลใช้งานให้บริสุทธิ์มีขั้นตอน

ดังนี้

1. การกลั่นของไหลใช้งานจำพวก น้ำและสารละลายอินทรีย์ เช่น อะซิโตน

เอทธานอล เป็นต้น จะต้องผ่านการกลั่นเสียก่อน

2. การกำจัดความชื้น โดยใช้ซิลิกาเจล (Silica gel) หรืออลูมินา

(Alumina)

3. การกำจัดก๊าซต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในของไหลใช้งาน โดยในกรณีที่ใช้งานฮีทปั๊ม

ที่อุณหภูมิสูงกว่า 200° ซี (392° ฟ) จำเป็นต้องมีการไล่ออกก๊าซที่ละลายอยู่ในของไหลออกโดยวิธี

freezing degassing ซึ่งจะอธิบายในภายหลัง

6.3 ขั้นตอนการประกอบอีทไปป์ (CHI, 1976)

เมื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ควรประกอบเข้ากันทันทีโดย
ไม่ปล่อยให้ทิ้งไว้นาน ๆ ขั้นตอนการประกอบคือ การขึ้นรูปและการล่อใส่วิกค์ และการ
เชื่อมต่อหวมกปิดท่อและท่อเดิม

1. การขึ้นรูปและการล่อใส่วิกค์ในกรณีที่ล่อถึงแต่วิกค์แบบลวดตาข่ายเท่านั้น
สิ่งที่ควรระวังในการขึ้นรูปลวดตาข่าย คือการเกิดรอยยับ การม้วนวิกค์ควรใช้แกนม้วน
ทรงกระบอกช่วยวิกค์ที่ม้วนเรียบร้อยแล้วควรมีขนาดเล็กกว่า เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อเล็กน้อย
ต้องล่อวิกค์เข้าท่อโดยกะว่าเมื่อติดหวมกปิดท่อแล้ว วิกค์จะไม่ถูกอัดจนยับหรือเสียรูป จากนั้น
จึงปล่อยให้วิกค์คลายตัว แรงเค้นของวิกค์จะช่วยอัดตัววิกค์ให้ติดกับผนังท่อ อาจใช้แท่ง
ทรงกระบอกยาว เรียวตันให้วิกค์แนบสนิทกับผนังท่อมากขึ้น หรืออาจใช้สปริงแข็ง เส้นผ่าศูนย์กลาง
ใหญ่กว่า เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของวิกค์เล็กน้อยม้วนใส่เข้าไปด้วย เพื่อช่วยอัดให้วิกค์ติดกับผนัง
ท่อดีขึ้น

2. การเชื่อมต่อหวมกปิดท่อและท่อเดิม ในกรณีที่ท่อเดิมไม่ได้ติดกับหวมกปิดท่อ
ตั้งแต่แรก เราจะต้องเชื่อมท่อเดิมกับหวมกเสียก่อน หลังจากนั้นจึงทำการเชื่อมต่อหวมกปิดท่อ
ทั้งด้านที่มีท่อเดิมและด้านที่ไม่มีท่อเดิมเข้ากับท่อ การเชื่อมต่อทั้งหมดจะต้องไม่มีรอยร้าวและ
รอยร้าว เพราะจะทำให้ระบบสูญญากาศของอีทไปป์เสียได้ การเชื่อมที่สามารถใช้ได้ในการ
สร้างอีทไปป์นี้ได้แก่ การเชื่อมแบบ TIG (Tungsten-Inert Gas welding) และการ
เชื่อมแบบ EBW (Electron Beam welding)

ก. การเชื่อมแบบ TIG เป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้า โดยมีแท่งเชื่อมถาวร
(electrode) เป็น Tungsten และลวดเชื่อม (filler metals) เป็นโลหะชนิดอื่น
การเชื่อมแบบนี้จะมีช่องพ่นก๊าซเฉื่อยรอบ ๆ แท่งเชื่อมถาวรเพื่อปกคลุมรอยเชื่อมไม่ให้ถูก
กับอากาศ ทำให้รอยเชื่อมสะอาดไม่เกิดรอยร้าว

ข. การเชื่อมแบบ EBW เป็นการเชื่อมที่มีการสร้างห้องสูญญากาศเพื่อปกป้อง
รอยเชื่อมจากอากาศ การเชื่อมแบบนี้ใช้ปริมาณความร้อนน้อยกว่าการเชื่อมทั่วไปและมีการ
กระจายของความร้อนในตัวโลหะในบริเวณแคบ ๆ ทำให้ตัวโลหะและรอยเชื่อมไม่มีสาร
ประกอบใด ๆ เกิดขึ้น

นอกจากการเชื่อมที่ถูกต้องแล้ว ควรใช้อุปกรณ์ตรวจสอบรอยรั่วที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น mass spectrometer โดยลดความดันในห้องลง แล้วตรวจดูว่าก๊าซฮีเลียมที่อยู่ภายนอกท่อซึมผ่านเข้าในห้องหรือไม่

การเชื่อมท่อฮีทไปป์จะไม่ใช้ไวยาประสาณ (flux) ในการเชื่อม เพราะทำให้เกิดรอยรั่วได้ง่าย

6.4 การเติมของไหลใช้งานและการทำสุญญากาศ (CHI, 1976)(DUNN, 1978)

เมื่อประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ลักษณะภายนอกจะเหมือนฮีทไปป์ทุกอย่าง ขั้นตอนต่อไปเป็นการเติมของไหลใช้งานและการทำสุญญากาศภายในท่อ ซึ่งมีกรรมวิธีดังต่อไปนี้

ก. ปริมาณของไหลใช้งานที่ใช้

ปริมาณของของไหลใช้งานที่ต้องใช้ สามารถคำนวณได้โดยคำนึงให้ของไหลใช้งานเพียงปริมาณที่พอดีดังนี้

$$m = A_V L_t \rho_V + A_W L_t \rho_1 \epsilon \quad 6.1$$

โดยที่ m = น้ำหนักของของไหลใช้งานที่ใช้

A_V = พื้นที่หน้าตัดที่ไอไหลผ่าน

L_t = ความยาวรวมของฮีทไปป์

A_W = พื้นที่หน้าตัดของส่วนที่เป็นวิกค์

ϵ = ความพรุนของวิกค์

ρ_V = ความหนาแน่นของไอที่อุณหภูมิใช้งาน


ρ_1 = ความหนาแน่นของของเหลวที่อุณหภูมิใช้งาน

ข. กรรมวิธีใช้เติมของไหลใช้งานและการทำสุญญากาศ

กรรมวิธีที่จะกล่าวในที่นี้ เป็นกรรมวิธีสำหรับการสร้างฮีทไปป์ที่อุณหภูมิใช้งานต่ำ (Low temperature heatpipe) ซึ่งมีอยู่ 4 วิธี จากง่ายไปหายาก ดังนี้




1. แบบให้ความร้อนโดยตรงต่ออีทไปป์ กรรมวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีแบบง่ายที่สุด หลังจากประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็นท่ออีทไปป์เรียบร้อยแล้ว จะเติมของไหลใช้งานเข้าไป ในท่ออีทไปป์โดยตรงในปริมาณมากเกินพอ จากนั้นไล่อากาศและก๊าซไว้มันที่ค้างอยู่ในท่อและละลายอยู่ในของเหลว โดยการเอาเปลวไฟไปรบนบริเวณด้านล่างของอีทไปป์ ดังรูปที่ 6.4 เมื่อของไหลใช้งานเริ่มเดือดพล่าน ไอน้ำของไหลใช้งานที่พุ่งออกมาจะช่วยไล่อากาศที่อยู่ภายในท่ออีทไปป์ หลังจากปล่อยให้เดือดเป็นเวลาเหมาะสมและของไหล ใช้งานในท่อมีปริมาณเหลือตามต้องการแล้ว ก็ทำการปิดผนึกปลายท่อด้านบนในขณะที่ ของไหลใช้งานยังคงเดือดอยู่



รูปที่ 6.4 แสดงกรรมวิธีการผลิตอีทไปป์แบบให้ความร้อนโดยตรง

2. แบบให้ความร้อนต่ออีทไปป์โดยใช้อ้อยบาร (oil bath) กรรมวิธีนี้ต้องลงทุน มากกว่าวิธีที่ 1 เพียงเล็กน้อย แต่หลักการดำเนินงานยังคงเหมือนกัน จะต่างกันตรงที่ กรรมวิธีนี้ใช้อ้อยบารที่รักษาอุณหภูมิของน้ำมันให้คงที่ (รูปที่ 6.5) เพื่อให้เกิดการเดือดอย่าง ลมัวสม่ำเสมอ และสามารถควบคุมปริมาณของไหลใช้งานที่เหลือในท่อโดยการควบคุมเวลา ดังนั้น จึงสามารถสร้างอีทไปป์ที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกับที่ออกแบบไว้และในเวลาอันสั้นด้วย (mass production)



รูปที่ 6.5 แสดงกรรมวิธีการผลิตอีทไปป์แบบใช้ออยบาร


กรรมวิธีนี้เป็นกรรมวิธีผลิตอีทไปป์ที่เลือกใช้ในงานวิจัยนี้ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในบทต่อไป

เนื่องจากกรรมวิธีทั้งสองแบบข้างต้นใช้ไอของของไหลไปไล่ที่อากาศที่อยู่ภายในท่อ จึงมีชื่อเรียกว่า การสร้างแบบการระเหย

กรรมวิธีที่จะแนะนำต่อไปนี้เป็นกรรมวิธีที่สร้างระบบสุญญากาศภายในท่อโดยใช้ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) ปั๊มสุญญากาศที่ใช้ต้องสามารถสร้างสุญญากาศได้ถึง 10^{-4} torr. เช่น diffusion หรือ sorption pump ที่มี molecular sieve

3. การใช้ปั๊มสุญญากาศแบบที่ 1 เป็นกรรมวิธีที่ใช้ปั๊มสุญญากาศ แต่ไม่ยุ่งยาก กรรมวิธีนี้แสดงไว้ในรูปที่ 6.6 โดยมีขั้นตอนการผลิตดังต่อไปนี้


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 6.6 กรรมวิธีการผลิตฮีทไปป์โดยใช้ปั๊มสุญญากาศแบบที่ 1

ก. การไล่อากาศออกจากของไหลใช้งาน โดยใช้วิธี freezing degassing บรรจุของไหลใช้งานไว้ในขวดป้อนเข้า (Charge bottle) แล้วปิดวาล์ว A, B และ C แล้วยอดป้อนเข้าในถังก๊าซไนโตรเจนเหลว ก๊าซของไหลใช้งานเป็นแอมโมเนีย (ถ้าเป็นโซเดียม ให้ปล่อยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง) เมื่อของไหลใช้งานแข็งตัวแล้ว นำเอาขวดป้อนเข้าออก และปล่อยให้ของไหลใช้งานหลอมตัวเพื่อไล่อากาศที่ติดค้างอยู่ในของไหลที่แข็งตัว จากนั้น เปิดวาล์ว A และ B เพื่อดูดเอาก๊าซออก (ของไหลใช้งานบางส่วนที่ระเหยเป็นไอจะถูกดูดออกมาด้วย) แล้วปิดวาล์ว และทำซ้ำประมาณ 2-4 ครั้ง จนแน่ใจว่าของไหลใช้งานไม่มีก๊าซละลายเหลืออยู่

ข. การทำสุญญากาศภายในท่อและการเติมของไหลใช้งาน เมื่อได้ของไหลใช้งานจากขั้นตอนก่อนแล้ว ต่อไปเป็นการทำสุญญากาศภายในท่อ และการเติมของไหลใช้งานสำคัญของขั้นตอนโดยสรุปมีแสดงไว้ในรูปที่ 6.7




รูปที่ 6.7 ลำดับขั้นตอนการสร้างฮีทไปป์

1. อุดอากาศออกโดยปิดวาล์ว B แล้วเปิดวาล์ว A และ C ให้ความร้อนกับฮีทไปป์ เพื่อให้ก๊าซที่เกาะอยู่บนเนื้อวัสดุท่อและวิกต์หลุดออกมา ระยะเวลาที่ใช้ในการอุดอากาศและก๊าซออกนี้จะขึ้นโดยตรงกับอุณหภูมิของฮีทไปป์
2. ถัดจากท่อด้วยของไหลใช้งาน โดยเปิดวาล์ว B และทำขวดป้อนเข้าให้ร้อนกว่าจุดเดือดของของไหลใช้งานที่ความดันในระบบนั้น ปลดปล่อยไอของของไหลใช้งานไหลเข้าไปในท่อเล็กน้อยเพื่อกลั้วภายในท่อ แล้วปิดวาล์ว B เพื่ออุดเอาของไหลใช้งานออก และเปิดวาล์ว B ใหม่ ทำซ้ำกันประมาณ 2 ครั้ง
3. การบรรจุของไหลใช้งาน ปริมาณที่บรรจุสามารถวัดและควบคุมได้โดยวิธีต่างกัน ขึ้นกับสถานะของของไหลใช้งานที่อุณหภูมิห้อง

3.1 สถานะก๊าซ (กรณีของ Cryogenic hert pipe fluid) ปริมาณที่บรรจุสามารถวัดได้จากความดันภายในท่อที่อุณหภูมิห้อง โดยการปิดวาล์ว A เปิดวาล์ว B และ C จนได้ปริมาณที่ต้องการ เมื่อปิดวาล์ว B และ C ท่อฮีทไปป์ก็อยู่ในสภาวะพร้อมที่จะปิดผนึก

3.2 สถานะของเหลวหรือของแข็ง ปริมาณที่บรรจุสามารถวัดได้จากผลต่างของปริมาณของของไหลใช้งานก่อน และหลังการบรรจุ โดยการปิดวาล์ว A เปิดวาล์ว B และ C เมื่อให้ความร้อนกับขวดบ่อนเข้าในขณะที่ทำให้ความเป็นท่อฮีทไปป์ของไหลใช้งานก็จะกลายเป็นไอและไหลจากขวดบรรจุ และไปควบแน่นในท่อฮีทไปป์ เมื่อได้ปริมาณตามที่ต้องการแล้ว ก็ปิดวาล์ว B และ C ท่อฮีทไปป์จะอยู่ในสภาวะพร้อมที่จะปิดผนึก

4. การใช้เข็มสูญญากาศแบบที่ 2 เป็นกรรมวิธีที่ใช้สร้างฮีทไปป์ที่ซับซ้อนมากกว่ากรรมวิธีแบบที่ 3 กรรมวิธีการผลิตนี้มีแสดงไว้ในรูปที่ 6.8 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 6.8 กรรมวิธีการผลิตฮีทไปป์โดยใช้เข็มสูญญากาศแบบที่ 2

- ก. การไล่อากาศที่ละลายอยู่ในของไหลใช้งาน
- ข. การทำสูญญากาศภายในท่อและการเติมของไหลใช้งาน

ขั้นตอนการผลิตติดตั้ง

1. ปิดวาล์วทั้งหมดที่เปิดสู่ภายนอก (V5, V9, V14, V15)
2. เติมน้ำมันสูญญากาศโดยวาล์ว V1, V2 ยังปิดอยู่
3. หล่อเป็นตัวนํ้าสูญญากาศและกับดักเย็น (Cold Trap, CT) ด้วยก๊าซ

ไนโตรเจนเหลว

4. ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เปิดวาล์ว V1, V2 ดูดอากาศภายในระบบออกจนได้ความดันประมาณ 0.01 มม. ปรอทเวลาที่ใช้ในการนี้จะขึ้นกับความจุของปั๊ม ความสะอาดของระบบและปริมาตรภายในรวมของระบบ
5. ปิดวาล์ว V4, V5 และ V6 เติมน้ำมันของไหลใช้งานลงใน R1
6. ค่อย ๆ เปิดวาล์ว V5 ให้ของไหลใช้งานลงสู่ภาชนะ DG₁ เมื่อได้ปริมาณมากพอ ก็ปิดแล้วทำให้แข็งตัวโดยแช่ในก๊าซไนโตรเจนเหลว
7. เมื่อของไหลใช้งานแข็งตัว เปิดวาล์ว V4 เพื่อดูดเอาอากาศออก แล้วปิด จากนั้นทำให้ของไหลใช้งานหลอมตัวและปล่อยให้ฟองก๊าซพุ่งออก แล้วทำให้ของไหลใช้งานแข็งตัวใหม่
8. เปิดวาล์ว V4 เพื่อดูดเอาก๊าซที่เหลือออกจากของไหลใช้งานออก
9. ปิดวาล์ว V4, V3, V8 และเปิดวาล์ว V6, V7 แล้ DG₂ ในถังไนโตรเจนเหลว
10. หลอมเหลวของไหลใช้งานใน DG₁ ด้วยความร้อน แล้วส่งของไหลใช้งานไปยัง DG₂ จากนั้นก็ทำการไล่อากาศที่ละลายอยู่ในของไหลใช้งานออกในลักษณะเดียวกับ DG₁
11. หลังจากของไหลใช้งานผ่านการไล่อากาศออกแล้ว ปิดวาล์ว V4, V6 เพื่อกันการไหลย้อนกลับของของไหลใช้งาน

12. ปิดวาล์ว V7, V11 และเปิดวาล์ว V8, V10 จากนั้นก็ใช้ความร้อนไล่ของไหลใช้งานให้เข้าไปอยู่ในบูเรต (Burette, B) แล้วปิดวาล์ว V10, V8 และเปิดวาล์ว V11 จากนั้นดึงสูญญากาศให้มากขึ้นถึงประมาณ 0.005 มม.ปรอท

13. ดัดท่ออีทไปป์เข้ากับระบบ เปิดวาล์ว V14 เพื่อดูดเอาอากาศออกพร้อมกับให้ความร้อนต่ออีทไปป์ รอจนระดับของสูญญากาศกลับคืนที่เดิม

14. รุ่มปลายด้านล่างของอีทไปป์ลงในถังไนโตรเจนเหลว ค่อย ๆ เปิดวาล์ว V10 เพื่อส่งของไหลใช้งานไปควบแน่นในท่ออีทไปป์ เมื่อได้ปริมาณมากพอ ก็ปิดวาล์ว V10 ใช้ความร้อนไล่ของไหลใช้งานที่ยังตกค้างอยู่ให้เข้าไปในท่ออีทไปป์จนหมด แล้วปิดวาล์ว V14

15. ทำการไล่อากาศออกจากของไหลใช้งานในท่ออีทไปป์โดยวิธี freezing degassing อีกครั้ง โดยเปิด-ปิดวาล์ว V14 จากนั้นท่ออีทไปป์ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปิดผนึก

6.5 การปิดผนึกท่ออีทไปป์ (CHI, 1976)

ต้องปิดผนึกก่อนนำไปใช้งาน วิธีการปิดผนึกท่ออีทไปป์มีหลายอย่าง แต่วิธีที่เป็นที่ยอมรับว่า ประหยัดและไม่มีรอยร้าวเป็นดังนี้

1. บีบปลายท่อเดิมให้แบนสนิท โดยปล่อยเครื่องบีบที่ค้างไว้
2. ตัดท่ออีทไปป์ออกจากวาล์วที่ริมรอยบีบด้านวาล์ว
3. เชื่อมปลายท่อเดิมด้วยวิธีการเชื่อมแบบ TIG หรือแบบ EB จากนั้นจึงคลายเครื่องบีบที่ค้างไว้

แม้การสร้างท่ออีทไปป์จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ก็จำเป็นต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะเสียก่อน ซึ่งจะมีหัวใจในคุณภาพได้ ขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะของท่ออีทไปป์มีกล่าวไว้ในบทต่อไป