

บทที่ 2

ฟังก์ชันชาร์ต

2.1 ความเป็นมา

ตั้งแต่สมัยที่รีเลย์ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา การควบคุมการทำงานแบบลำดับในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร การควบคุมการประกอบ ตลอดจนการควบคุมการผลิตของโรงงาน ต่างก็ใช้วงจรรีเลย์เป็นตัวควบคุมแทบทั้งสิ้นการออกแบบวงจรรีเลย์มักจะเขียนเป็นแผนภาพ รูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมได้แก่แผนภาพแลดเดอร์ ซึ่งใช้แสดงเงื่อนไขการทำงานของวงจรรีเลย์แต่ละตัว

ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าขึ้น จึงเกิดการพัฒนาระบบควบคุมชนิดโปรแกรมได้ เพื่อนำมาใช้แทนวงจรรีเลย์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากระบบรีเลย์ ไปสู่ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม แม้ฮาร์ดแวร์จะเปลี่ยนไป แต่แผนภาพแลดเดอร์ก็ยังเป็นที่นิยมใช้ในการออกแบบอยู่ ในคราวนี้จึงสามารถนำแผนภาพแลดเดอร์ของวงจรรีเลย์ที่ออกแบบไว้ไปป้อนเข้าเครื่องควบคุมชนิดโปรแกรมได้ ได้โดยตรง ทำให้การแก้ไขวงจร การเปลี่ยนค่าต่างๆ ทำได้โดยง่าย

เหตุที่แผนภาพแลดเดอร์เป็นที่นิยมใช้ก็เนื่องจากข้อดี เช่น สามารถแสดงเงื่อนไขการทำงานของเครื่องจักรได้ง่าย วิศวกรและช่างเทคนิคที่คุ้นเคยกับวงจรรีเลย์ สามารถทำความเข้าใจได้ทันที ขณะเดียวกันแผนภาพแลดเดอร์ก็มีจุดอ่อนอยู่หลายประการ ได้แก่


1. อ่านได้ยาก เข้าใจได้ยาก ยิ่งมีขนาดใหญ่ ยิ่งดูซับซ้อน
2. การออกแบบวงจร ต้องใช้เวลาและประสบการณ์ค่อนข้างมาก
3. ไม่สามารถแสดงลำดับการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวได้อย่างชัดเจน
4. ในกรณีกลุ่มที่ทำงานร่วมกัน ประกอบด้วยบุคคลจากหลายๆ ฝ่ายก็ไม่สามารถใช้แผนภาพแลดเดอร์สื่อสารกันได้เข้าใจทุกคน
5. การแก้ไขและการตรวจหาข้อผิดพลาดทำได้ยาก

จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการเขียนโปรแกรมใหม่ขึ้นมาโดยชาวฝรั่งเศส เพื่อทดแทนจุดอ่อนของแผนภาพแลดเดอร์ข้างต้น และเรียกว่า "กราฟเซ็ท (GRAFSET)" กราฟเซ็ทมีลักษณะการเขียนโปรแกรมคล้ายโฟลว์ชาร์ต (Flow Chart) และสามารถเขียนแสดงลำดับการควบคุมได้ดี ประเทศฝรั่งเศสจึงตั้งกราฟเซ็ทเป็นมาตรฐานสำหรับใช้เขียนโปรแกรมของ

ระบบควบคุมหมายเลข NF C 03-190 บริษัท เทลเมคคานิค (TELEMECANIQUE) ผู้ผลิตเครื่องควบคุมชนิดโปรแกรมได้ของประเทศฝรั่งเศส จึงได้พัฒนาเครื่องของตนให้ใช้กราฟเซ็ทเขียนโปรแกรมได้ ประเทศเยอรมันเองก็มีการพัฒนารูปแบบของภาษาที่คล้ายไฟล์ชาร์ตออกมาและตั้งเป็นมาตรฐานหมายเลข DIN 40719 ต่อมา IEC (International Electrotechnical Commission) เห็นว่าน่าจะมีมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมในลักษณะนี้สำหรับยุโรป จึงได้ร่างข้อเสนอโดยอ้างอิงตามกราฟเซ็ท ส่งไปยังประเทศต่างๆ บริษัท ซีเมนส์ (SIEMENS) ผู้ผลิตเครื่องควบคุมชนิดโปรแกรมได้ของประเทศเยอรมัน จึงได้พัฒนาภาษาลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาโดยอ้างอิงตามข้อเสนอของ IEC และมาตรฐาน DIN 40719 และเรียกภาษาใหม่นี้ว่ากราฟไฟว์ (GRAPH5) เครื่องควบคุมชนิดโปรแกรมได้รุ่นใหม่ๆ ของซีเมนส์ ก็จะสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษากราฟไฟว์ได้ ในปี 1988 IEC ก็สามารถตั้งมาตรฐานสำหรับภาษารูปแบบนี้ได้สำเร็จ โดยใช้รหัส 'IEC848' และเรียกว่า ฟังก์ชันชาร์ต (Function Chart)

2.2 ทฤษฎี

ในการควบคุมเชิงวิศวกรรม สามารถแบ่งการควบคุมได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การควบคุมเชิงตรรกะ (Logic Control) และการควบคุมลำดับการทำงาน (Sequence Control) ข้อแตกต่างก็คือ การควบคุมเชิงตรรกะจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเข้าและสัญญาณออกของตัวควบคุม ในขณะที่การควบคุมลำดับการทำงาน จะเน้นไปที่ฟังก์ชันการควบคุม ซึ่งจังหวะเวลาของสัญญาณเข้าและสัญญาณออกเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งพอจะให้คำจำกัดความของการควบคุมลำดับการทำงานได้ว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุม ซึ่งจะบังคับให้เกิดการทำงานอย่างเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน และจากขั้นตอน (Step) หนึ่ง จะผ่านไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งได้ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเปลี่ยนขั้นตอน (Step Enabling Condition) ระหว่างขั้นตอนทั้งสอง




รูปที่ 21 : องค์ประกอบเบื้องต้น

ฟังก์ชันชาร์ตเป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมลำดับการทำงาน โดยเป็นภาษารูปภาพ (Graphical Language) จึงสามารถให้เขียนแสดงลำดับการทำงานได้โดยง่าย ฟังก์ชันการควบคุมจะถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนการทำงานต่างๆ โดยจะมีการทำงานที่ขึ้นกับเงื่อนไขการเปลี่ยนขั้นตอน ขั้นตอนการทำงานต่างๆ จะเรียกว่า 'สเต็ป (Step)' ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ รูปสี่เหลี่ยม(ตามมาตรฐาน IEC 848 แนะนำว่าควรใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีหมายเลขของสเต็ปเขียนแสดงไว้ตรงกลาง การทำงานของสเต็ปนั้น (Action) จะเขียนแสดงไว้ในสี่เหลี่ยมข้างๆ สเต็ปที่จะทำงานเป็นสเต็ปแรก เรียกว่า 'สเต็ปเริ่มต้น' (Initial Step) ให้เขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยเส้นคู่ เงื่อนไขการเปลี่ยนขั้นตอนจะเขียนไว้ใน 'ทรานสิชัน' (Transition) ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นเส้นตรงที่มีขีดขวางกลาง แต่ละสเต็ปจะเชื่อมต่อกันผ่านทรานสิชัน และการเชื่อมต่อระยะไกลๆ จะใช้เส้นเชื่อมต่อ (Directed link) ช่วย

เพื่อให้เข้าใจหลักการของฟังก์ชันชาร์ตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะขอยกตัวอย่าง ซึ่งจะเปรียบเทียบวิธีแผนภาพแลตเตอร์ กับวิธีฟังก์ชันชาร์ต

ตัวอย่างที่ 1 : การควบคุมเครื่องบีบโลหะ²




รูปที่ 2.2 : การทำงานของเครื่องบีบ

- ขั้นตอนที่ 1 : เครื่องหยุดที่ตำแหน่ง 'High' จนกว่าจะได้รับสัญญาณ 'Start'.
- ขั้นตอนที่ 2 : เครื่องบีบเคลื่อนลงจนกว่าจะเคลื่อนมาถึงตำแหน่ง 'Low'
- ขั้นตอนที่ 3 : เครื่องเคลื่อนขึ้น จนกว่าจะถึงตำแหน่ง 'High'


ในขณะที่เริ่มต้นเครื่องบีบจะอยู่ในตำแหน่ง 'High' ซึ่งตรวจสอบได้ด้วยลิมิตสวิตช์ตัวบน และเมื่อปุ่มสตาร์ทถูกกด เครื่องจะเคลื่อนลงมาข้างล่าง จนกระทั่งถึงตำแหน่ง 'Low' ก็เคลื่อนกลับขึ้นข้างบนจนถึงตำแหน่ง 'High' ก็จะหยุด

ครบรอบการทำงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้แผนภาพแลตเตอร์ จะมองที่เอาต์พุตเป็นหลัก โดยตรวจดูเงื่อนไขต่างๆ ที่มีผลต่อเอาต์พุตนั้น เช่นในกรณีนี้จะมี 2 เอาต์พุต ได้แก่ การสั่งให้เครื่องบีบเคลื่อนลง และการสั่งให้เครื่องบีบเคลื่อนขึ้น เมื่อมองที่การสั่งให้เคลื่อนลงก็จะมีเงื่อนไขต่างๆที่มีผลได้แก่ เครื่องอยู่ที่ตำแหน่งบนและปุ่มสตาร์ทถูกกดและต้องค้างนิ่งถึงเมื่อปุ่มสตาร์ทถูกปล่อยด้วย เพราะสัญญาณจากปุ่มสตาร์ทจะหมดลง จึงต้องนำเอาต์พุตมาคงค่า (Hold) ตัวเองไว้ นอกจากนั้นจะต้องใส่เงื่อนไขที่จะหยุดการทำงานของเอาต์พุตรวมไว้ด้วย ซึ่งได้แก่สัญญาณจากลิมิตสวิตช์ 'Low' แผนภาพแลตเตอร์ที่เสร็จแล้วแสดงดังรูป 2.3



รูปที่ 2.3 : แผนภาพแลตเตอร์


ด้วยวิธีฟังก์ชันชาร์ต³ จะมีสามสเต็ปที่ชัดเจนดังแผนภาพในรูปที่ 2.4 กล่าวคือ เมื่อเริ่มการทำงานจะเข้าไปอยู่ที่สเต็ปเริ่มต้น (Initial Step) และรอคอยสัญญาณสตาร์ทเมื่อเงื่อนไขในทรานสิชั่นเป็นจริง จะเปลี่ยนสเต็ปจากสเต็ป 1 ไปสเต็ป 2 ทำให้เครื่องเคลื่อนลงมา เมื่อเครื่องเคลื่อนถึงตำแหน่ง 'Low' ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับเปลี่ยนไปสเต็ป 3 ก็จะมีการเปลี่ยนสเต็ปไป เครื่องจะเคลื่อนขึ้น จนถึงตำแหน่ง 'High' ก็จะเป็นเงื่อนไขให้เปลี่ยนไปที่สเต็ป 1 ใหม่



รูปที่ 2.4 : ฟังก์ชันชาร์ต


3. Michale Lloyd. GRAF CET : Graphical Function Chart Programming. TELEMECANIQUE. pp. 61-66.

จะเห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมด้วยวิธีฟังก์ชันชาร์ต สามารถเขียนได้ง่ายกว่าวิธีแผนภาพแลตเตอร์มาก และยังสามารถแสดงลำดับการทำงานได้ชัดเจนอีกด้วย ข้อดีของภาษาฟังก์ชันชาร์ตอีกประการหนึ่งก็คือ สามารถถูกแปลไปเป็นสมการบูลีน (Boolean Equation) ได้ จึงทำให้ภาษานี้ไม่ยึดติดกับฮาร์ดแวร์ใด กล่าวคือ เมื่อจะนำฟังก์ชันชาร์ตไปใช้กับฮาร์ดแวร์ใด ก็ให้แปลสมการบูลีนที่ได้ไปเป็นภาษาของฮาร์ดแวร์นั้น เช่นในงานวิจัยนี้หลังจากแปลภาษาฟังก์ชันชาร์ตไปเป็นสมการบูลีนแล้ว ก็แปลสมการบูลีนเหล่านั้น ไปเป็นภาษานีมอนิค (Mnemonic Language) ของเครื่องควบคุมชนิดโปรแกรมได้ ซึ่งภาษานีมอนิค ก็คือการแสดงการเชื่อมต่อของฮาร์ดแวร์นั่นเอง




รูปที่ 25 : ตัวอย่างลำดับ

การแปลภาษาฟังก์ชันชาร์ตไปเป็นสมการบูลีน สามารถอธิบายให้เข้าใจได้โดยง่าย หากเข้าใจคุณสมบัติ และกลไกการทำงานของเครื่องควบคุมแบบลำดับก่อน จากแผนภาพในรูปที่ 25 การทำงานจะเริ่มต้นที่สแต็ป S1 และเมื่อเงื่อนไขการเปลี่ยนสแต็ป T1 เป็นจริง (มีสัญญาณอินพุตที่ตรงตามเงื่อนไข เกิดขึ้น) สแต็ป S2 ก็จะทำงาาน และสแต็ป S1 จะหยุดการทำงานทันที สแต็ป S2 จะทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่า เงื่อนไขการเปลี่ยนสแต็ป T2 จะเป็นจริง สแต็ป S3 ก็จะทำงานไปจนกว่าเงื่อนไข T3 จะเป็นจริง การทำงานก็จะวนกลับไปเริ่มต้นที่สแต็ป S1 ใหม่



รูปที่ 26 แบบจำลองของสแต็ป

ด้วยความเข้าใจในกลไกการทำงาน จะเห็นว่าสแต็ปประพตติตัวในลักษณะคล้ายฟลิปฟลอป⁴ (Flip-flop) จึงสามารถสร้างแบบจำลองของสแต็ปได้ดังรูปที่ 2.6 กล่าวคือสแต็ปจะทำงาน (Set) เมื่อเงื่อนไขอินพุตเป็นจริง ซึ่งได้แก่ สัญญาณ start ซึ่งเป็นสัญญาณกระตุ้นจากสแต็ปก่อนหน้า และสัญญาณ E ซึ่งเป็นสัญญาณที่ใช้เป็นเงื่อนไขการเปลี่ยน สแต็ปเป็นจริงพร้อมกันทั้งสองสัญญาณ สแต็ปก็จะแอ็กทีฟ (active) ให้เอาต์พุต Q ซึ่งเป็นการทำงานของสแต็ปนั่นเอง สแต็ปจะยังคงทำงานไปเรื่อยๆ (Latch) จนกว่าจะได้รับสัญญาณให้หยุดการทำงาน (Reset) ดังนั้นจึงสามารถแปลแผนภาพ ฟังก์ชันชาร์ต ให้เป็นวงจรฟลิปฟลอปได้ดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 : การแปลงแผนภาพฟังก์ชันชาร์ตไปเป็นวงจรฟลิปฟลอป

และจากวงจรฟลิปฟลอปสามารถเขียนสมการบูลีนของสแต็ป E ได้ดังนี้

$$E_i = \bar{E}_{i+1} \cdot (E_{i-1} \cdot T_{i-1} + E_i)$$

Reset
Set
Latch
Reset has priority

รูปที่ 2.8 : สมการบูลีนของสแต็ป E

จากสมการสามารถบรรยายการทำงานของสแต็ป E_i ได้คือ สแต็ป E_i จะทำงานเมื่อขณะนั้นสแต็ป E_{i-1} กำลังแอ็กทีฟอยู่ และเกิดสัญญาณ T_{i-1} ขึ้น โดยที่สแต็ป E_{i+1} จะต้องไม่แอ็กทีฟ จากนั้นสแต็ป E_i จะคงค่า (Hold) ตัวเองไว้ และเมื่อสแต็ป E_{i+1} แอ็กทีฟจะทำให้สแต็ป E_i ถูกรีเซ็ต

4. SIEMENS. SIEMATIC S5 GRAPH6 Introduction. p. 4.


6. Gilles Michel. Programmable Logic Controller. Architecture and Application. West Sussex, England : John Wiley & Sons Ltd, 1990. pp. 261-266.

2.3 หลักภาษา

2.3.1 องค์ประกอบ

ตามมาตรฐาน IEC848^๑ ได้กำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของภาษาฟังก์ชันชาร์ตไว้ ดังแสดง

ในรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 : องค์ประกอบในภาษาฟังก์ชันชาร์ต

Initial Step	:	ใช้ระบุสแต็ปแรกของการควบคุม ซึ่งจะทำให้ทุกครั้งที่เครื่องควบคุมชนิดโปรแกรมได้ทำงานจะมาเริ่มที่สแต็ปนี้เสมอ
Transition	:	ใช้เชื่อมต่อสแต็ปกับสแต็ป เพื่อระบุเงื่อนไขการผ่านสแต็ป
Step	:	ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนหนึ่งของการควบคุม สแต็ปจะเก็บคำสั่งควบคุมการทำงาน ในขั้นตอนนั้นไว้
Macro Step	:	เป็นการจัดกลุ่มการทำงานหลาย ๆ ขั้นตอน โดยอ้างอิงด้วย Macro step เพียงสแต็ปเดียว
Directed link	:	แสดงเส้นทางการควบคุมโดยใช้เชื่อมต่อระหว่างสแต็ป และทรานสิชั่น
Jump	:	การเชื่อมต่อสแต็ปที่อยู่ไกลกัน


๑. International Electrotechnical Commission. Preparation of Function Chart for Control System. International standard IEC848. 1st ed Suisse,

France : Bureau Central de la Commission Electrotechnique, 1988. pp. 17-49.

Transition condition	:	แสดงเงื่อนไขการผ่านสเต็ป
Simultaneous activation	:	จุดเริ่มต้นของการทำงานพร้อมกัน ใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นคู่ แยกออกมาจากด้านใต้ของทรานสิชันตัวก่อนหน้า ไปยังเส้นทางการทำงานอื่นๆ
Start of sequence selection	:	จุดเริ่มต้นของการเลือกเส้นทางการทำงาน ใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นเดี่ยว แยกออกมาจากด้านบนของทรานสิชันตัวก่อนหน้า ไปยังทางเดินต่าง ๆ
Step action	:	การทำงานของขั้นตอนนี้
End of sequence selection	:	จุดสิ้นสุดของการเลือกเส้นทางการทำงาน ใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นเดี่ยวเชื่อมทางเดินต่าง ๆ ที่ต้องการให้สิ้นสุดการเลือกทางเดิน
Simultaneous de-activation	:	จุดสิ้นสุดการทำงานพร้อมกัน ใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นคู่เชื่อมต่อเส้นทางการทำงานต่างๆ ที่ได้ทำงานพร้อมกันมา และต้องการให้สิ้นสุดการทำงานของงานเหล่านั้น

2.3.2 กฎเกณฑ์และข้อกำหนด

1. สเต็ปกับสเต็ปห้ามเชื่อมต่อกันโดยตรง จะต้องคั่นระหว่างกลางด้วยทรานสิชัน และทรานสิชันกับทรานสิชันห้ามเชื่อมต่อกันโดยตรง จะต้องคั่นระหว่างกลางด้วยสเต็ป




รูปที่ 2.10 : กฎข้อที่ 1

2. สเต็ปใดที่ต้องการให้เริ่มทำงานเป็นสเต็ปแรกของวงรอบการทำงาน ให้เขียนด้วยสัญลักษณ์ Initial step
3. สถานะของสเต็ป : สเต็ปจะมี 2 สถานะ ได้แก่ สเต็ปที่แอ็กทีฟ (Active step) และสเต็ปที่ไม่แอ็กทีฟ เมื่อใดที่สเต็ปแอ็กทีฟ การทำงานที่ระบุไว้ในสเต็ป จะถูกนำออกไปปฏิบัติ
4. สถานะของทรานสิชัน : จะมี 2 สถานะคือทรานสิชันที่ถูกกระตุ้นและไม่ถูกกระตุ้น

ทรานสิชันที่ถูกกระตุ้น (Enabled transition) : ทรานสิชันจะถูกกระตุ้น ถ้าหากสเต็ปที่อยู่ก่อนหน้าแอ็กทีฟ

ทรานสิชันที่จะถูกเคลียร์ (Clearing of a transition) : ทรานสิชันจะถูกเคลียร์ถ้าหากขณะนั้นอยู่ในสถานะที่ถูกกระตุ้น และเงื่อนไขการผ่านสเต็ป ที่ระบุไว้ในทรานสิชันนี้เป็นจริง


5. การเคลื่อนของแอ็กทิฟสเต็ป : เมื่อใดที่ทรานสิชั่นถูกเคลียร์ จะก่อให้เกิดผล 3 ประการ ได้แก่
- ก. สเต็ปที่อยู่ใต้ทรานสิชั่นจะแอ็กทิฟ
 - ข. สเต็ปที่อยู่เหนือทรานสิชั่นจะไม่แอ็กทิฟ
 - ค. ทรานสิชั่นนั้นจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นสถานะไม่ถูกกระตุ้น



รูปที่ 2.11 : การเคลื่อนของแอ็กทิฟสเต็ป

6. โครงสร้างพื้นฐาน

6.1 เส้นทางเดี่ยว (Single sequence) : เป็นการเรียงต่อกันของสเต็ปเป็นอนุกรมซึ่งจะแอ็กทิฟเรียงกันไปตามลำดับ โครงสร้างรูปแบบนี้แต่ละสเต็ปจะตามด้วยทรานสิชั่นเพียง 1 ตัวเท่านั้น และแต่ละทรานสิชั่น จะกระตุ้นสเต็ปให้แอ็กทิฟเพียง 1 สเต็ปเท่านั้น




รูปที่ 2.12 : เส้นทางเดี่ยว

6.2 การเลือกเส้นทางการทำงาน (Sequence selection) : เป็นโครงสร้างที่ให้เลือกการทำงาน 1 เส้นทางจากหลาย ๆ เส้นทางที่กำหนดไว้ โดยระบุเงื่อนไขการเลือกเส้นทางไว้ในทรานสิชั่น


จุดเริ่มต้นของการเลือกเส้นทางการทำงาน : ให้เขียนทรานสิชั่นที่เก็บเงื่อนไข สำหรับการเลือกเส้นทางการทำงานแต่ละเส้นทาง ไว้ได้เส้นแนวระดับ ที่ลากแยกออกมาจากใต้สเต็ปก่อนหน้า จากรูปที่ 2.13 ถัดจากสเต็ป S5 จะมีสามเส้นทางให้

เส้นทาง ใต้เส้นแนวระดับ ที่ลากแยกออกมาจากใต้สแต็ปก่อนหน้า จากรูปที่ 2.13 ถัดจากสแต็ป S5 จะมีสามเส้นทางให้เลือกทำงาน จึงเขียนเส้นแนวระดับเชื่อมโยงทางด้านบนของทรานสิชันเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ถ้าหากขณะนั้นสแต็ป S5 กำลังแอ็กทีฟอยู่ และเงื่อนไขในทรานสิชัน T2 เป็นจริง สแต็ป S6 จะเป็นสแต็ปต่อไปที่แอ็กทีฟ จะเห็นว่าเกิดการเลือกเส้นทางการทำงานได้



รูปที่ 2.13 : จุดเริ่มการเลือกเส้นทาง


จุดสิ้นสุดของการเลือกเส้นทางการทำงาน : ให้เขียนเส้นแนวระดับเชื่อมโยงจากข้างใต้ของทรานสิชัน ของแต่ละเส้นทางที่ต้องการให้สิ้นสุดเข้าด้วยกัน จากรูปที่ 2.14 เส้นทางทั้งสามสิ้นสุดพร้อมกัน จึงลากเส้นเชื่อมโยงจากใต้ทรานสิชัน T19, T20, T21 เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเกิดการ ทำงานในเส้นทางไหนเมื่อมาถึงจุดนี้ สแต็ปถัดไปที่จะแอ็กทีฟ จะเป็นสแต็ปเดียวกัน คือสแต็ป S18



รูปที่ 2.14 : จุดสิ้นสุดการเลือกเส้นทาง

6.3 การทำงานพร้อมกัน (Simultaneous sequence) : เป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำงานไปพร้อม ๆ กัน ในหลาย ๆ เส้นทาง โดยใช้ทรานสิชัน 1 ตัว


จุดเริ่มต้นของการทำงานพร้อมกัน : ให้เขียนเส้นคู่เชื่อมโยงจากเหนือสแต็ปของแต่ละเส้นทางเข้าด้วยกัน โดยเส้นคู่จะต้องอยู่ใต้ทรานสิชันที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทำงานพร้อมกันของเส้นทางเหล่านั้น จากรูปที่ 2.15 ทรานสิชัน T3 จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทำงานพร้อมกันใน 3 เส้นทางข้างล่าง ดังนั้นเมื่อการทำงานมาถึง สแต็ป S5 และทรานสิชัน T3 เป็นจริง สแต็ป S6, S7 และ S8 ก็แอ็กทีฟ



รูปที่ 2.15 : จุดเริ่มทำงานพร้อมกัน

จุดสิ้นสุดของการทำงานพร้อมกัน : ให้เขียนเส้นคู่ลากเชื่อมโยงจากใต้สแต็ปสุดท้ายของแต่ละเส้นทาง เข้ากับด้านบนของทรานซิสต์ตัวถัดไป จากรูปที่ 2.16 การทำงานพร้อมกันในสามเส้นทางจะสิ้นสุดที่สแต็ป S15, S16 และ S17 จึงลากเส้นเชื่อมโยงเข้ากับทรานซิสต์ T20 ดังนั้นทรานซิสต์ T20 จะถูกกระตุ้นก็ต่อเมื่อสแต็ป S15, S16 และ S17 แอ็กทีฟพร้อมกัน (เส้นทางใดทำงานเสร็จก่อนจะต้องรอ) และเมื่อทรานซิสต์ T20 ถูกเคลียร์ ก็จะส่งผลให้สแต็ป S15, S16 และ S17 ไม่แอ็กทีฟอีกต่อไป


อาจกล่าวได้ว่าจุดสิ้นสุดการทำงานพร้อมกันนี้ก็คือการเข้าจังหวะของการทำงานนั่นเอง



รูปที่ 2.16 : จุดสิ้นสุดการทำงานพร้อมกัน


7. ในการสร้างทางแยกหรือรวมเส้นทางการทำงาน ห้ามเขียนทางแยก 2 ทางแยกซ้อนกัน ดังรูป

ที่ 2.17




รูปที่ 2.17 : ข้อห้ามในการแยกหรือรวมเส้นทาง

8. การเชื่อมต่อสแต็ประยะไกล (Jump) : ใช้เชื่อมต่อสแต็ปที่อยู่ไกลกัน อาจเพื่อกลับไปเริ่มวงรอบการทำงานใหม่ ดังรูปที่ 2.18a หรือวนรอบกลับไปทำงานซ้ำ ดังรูปที่ 2.18b หรือกระโดดข้ามการทำงานบางช่วงไป ดังรูปที่ 2.18c หรืออาจจะเชื่อมต่อเส้นทางการทำงานไปยังจุดที่ต้องการ ดังรูปที่ 2.18d



รูปที่ 2.18 : การเชื่อมต่อสแต็ประยะไกล


9. แม็คโครสแต็ป (Macro step) : เป็นการจัดกลุ่มการทำงานหลายขั้นตอน โดยสามารถอ้างอิงได้ด้วยแม็คโครสแต็ปเพียงสแต็ปเดียว ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การเขียนและการอ่านโปรแกรมเข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ เมื่อเริ่มออกแบบโปรแกรม มองภาพรวมของระบบแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ๆ และเขียนด้วยแม็คโครสแต็ป จากนั้นจึงเขียนโปรแกรมเพื่ออธิบาย แม็คโครสแต็ปเหล่านั้น ซึ่งก็เป็นการออกแบบในลักษณะจากบนลงล่าง (Top-Down design) นั่นเอง จากรูปที่ 2.19a โปรแกรมหลักมี 4 ขั้นตอนการทำงาน โดย 3 ขั้นตอนเป็นแม็คโครสแต็ป ได้แก่ Process 1, Process 2, Process 3 ซึ่งเขียนอธิบายแม็คโครสแต็ปเหล่านั้น ดังรูปที่ 2.19b, 2.19c, 2.19d ตามลำดับ ใน Process 3 ใช้แม็คโครสแต็ปอ้างอิงถึง Process 3.1 ซึ่งอธิบายไว้ดังรูป 2.19e



รูปที่ 219 : แม็คโครสเท็ป


2.4 ตัวอย่าง

2.4.1 เครื่องบรรจุและปิดฝา




รูปที่ 220 : เครื่องบรรจุและปิดฝา

จากภาพแสดงสายการผลิดในส่วนที่จะบรรจุและปิดฝากระป๋องน้ำมัน จะเห็นว่าประกอบด้วย 2 สถานี ได้แก่ สถานีบรรจุน้ำมันและสถานีปิดฝา ซึ่งจะทำงานไปพร้อมๆ กัน โดยมีสายพานเป็นตัวเลื่อนกระป๋องน้ำมันเป็นจังหวะ



รูปที่ 221 : ฟังก์ชันชาร์ตของเครื่องบรรจุและปิดฝา

การทำงานของเครื่องจักรนี้สามารถเขียนอธิบายได้ดังแผนภาพในรูปที่ 221 ที่สแต็ปเริ่มต้นการทำงานจะหยุดรอจนกว่าเงื่อนไขตั้งต้นจะถูกต้องครบถ้วน จากนั้นจึงเลื่อนสายพานไป 1 ช่วง เมื่อสายพานหยุดเลื่อนสถานีทั้งสองจะเริ่มทำงานพร้อมกัน โดยสถานีบรรจุน้ำมันเริ่มต้นที่สแต็ป 3 และสถานีปิดฝาเริ่มต้นที่สแต็ป 6 (ทั้งสแต็ป 3 และสแต็ป 6 เป็นสแต็ปที่ไม่มีการทำงานใด ๆ แต่จะต้องเขียนไว้ มิเช่นนั้นจะผิดกฎในข้อ 7) จากนั้นถ้ามีกระป๋องพร้อมอยู่ในสแต็ปที่ 4 ก็จะเติมน้ำมันจนเต็ม แล้วไปหยุดรอที่สแต็ป 5 แต่ถ้าไม่มีกระป๋องรออยู่การทำงานก็จะข้ามสแต็ป 4 ไป ส่วนสถานีปิดฝาก็จะปิดฝาในสแต็ป 7 และเคลื่อนไปสแต็ป 8 แต่ถ้าหากไม่มีกระป๋องก็จะข้ามสแต็ป 7 ไป สแต็ปที่ 5 และสแต็ปที่ 8 จะต้องเตรียมไว้ให้สถานีที่ทำงานเร็วกว่ามาหยุดรอ และเมื่อสถานีที่ทำงานช้ากว่าทำมาทันก็จะเกิดการยกเลิกการทำงานพร้อมกัน และผ่านทรานสิชั่นตัวสุดท้าย ซึ่งตั้งให้เงื่อนไขเป็นจริงตลอด (=1) วนกลับไปเริ่มการทำงานในรอบใหม่

2.4.2 แท่นเจาะ

รูปที่ 2.22 : แท่นเจาะ


แท่นเจาะนี้จะมี 3 สถานีที่ทำงานไปพร้อม ๆ กัน โดยมีจานหมุนวงกลมช่วยส่งผ่านชิ้นงานไปยังสถานีต่าง ๆ งานจะหมุนครั้งละ 120 องศา แต่ละสถานีจะทำงาน ต่อไปนี้

สถานี 1 : นำชิ้นงานไปวางบนจานหมุน

สถานี 2 : จับชิ้นงานและเจาะรู

สถานี 3 : ทดสอบความลึกของรูที่เจาะ


ที่สถานี 3 ถ้าหากวัดไม่ได้ความลึกที่ต้องการ ระบบจะหยุดการทำงาน จนกว่าผู้ดูแลจะนำชิ้นงานนั้นออกไป และกดปุ่มรีเซ็ต



รูปที่ 223 : ฟังก์ชันชาร์ตของแท่นเจาะ


เมื่อมีสัญญาณสตาร์ท จะเกิดการดำเนินงานพร้อมกันใน 3 เส้นทาง ซึ่งจะควบคุมการทำงานในแต่ละสถานี สถานี 1 ถูกควบคุมโดยสเต็ป 2 ถึง 4 สถานี 2 ถูกควบคุมโดยสเต็ป 5 ถึง 9 และสถานี 3 ถูกควบคุมโดยสเต็ป 10 ถึง 16 สถานีใดทำงานเสร็จก่อนก็จะไปรอในสเต็ปท้ายๆ ที่เตรียมไว้ในแต่ละเส้นทาง เพื่อการเข้าจังหวะ ที่สถานี 3 จะตรวจสอบความลึกในสเต็ป 10 โดยแหงเกจ (Depth guage) ลงไปในรู และจับเวลาหากเวลาที่เข้มมากกว่า 2 วินาที แสดงว่ารูที่เจาะไม่ดี ก็จะยกเกจขึ้นและหยุดรอในสเต็ปที่ 16 เงื่อนไขที่รอก็คือการกดปุ่มรีเซ็ต เมื่อทุกสถานีทำงานมาถึงสเต็ปท้าย (สเต็ป 4,9,14) ก็จะหยุดการทำงานพร้อมกัน งานหมุนก็จะหมุนไป 120 องศา และเริ่มการทำงานรอบใหม่

2.4.3 ระบบชั่งน้ำหนักและผสมอัตโนมัติ



รูปที่ 224 : ระบบชั่งน้ำหนักและผสมอัตโนมัติ


เป็นระบบที่จะผสมวัตถุดิบ A, วัตถุดิบ B และอิฐละลายได้ เข้าด้วยกัน โดยวัตถุดิบ A และวัตถุดิบ B จะถูกชั่งน้ำหนักที่ส่วนชั่งน้ำหนัก C (Weighing unit) ตามลำดับ และเมื่อชั่งครบก็จะปล่อยวัตถุดิบ A และ B ลงหม้อผสม ส่วนอิฐละลายได้จะถูกสาลีียง โดยสายพาน และปล่อยลงเครื่องผสมจำนวน 2 ก้อน เมื่อวัตถุดิบทั้งสามพร้อมในหม้อผสม เครื่องผสมก็จะผสมเป็นเวลา 1 นาที แล้วจึงเทของผสมออก



รูปที่ 2.25 : ฟังก์ชันชาร์ตของระบบชั่งน้ำหนักและผสมอัตโนมัติ


จากฟังก์ชันชาร์ตเมื่อกดปุ่มสตาร์ท จะเกิดการทำงานพร้อมกันใน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนซึ่งนำหนักและสายพานลำเลียงอิฐ ที่ส่วนซึ่งนำหนัก จะซึ่งนำหนักวัดจุด B ก่อนแล้วจึงซึ่งนำหนักวัดจุด A จากนั้นจะเปิดวาล์ว VC ปลอยวัดจุด A และ B ลงหม้อผสม หากในส่วนนี้ทำงานเสร็จก่อนส่วนสายพาน ก็จะหยุดรอในสแต็ปที่ 5 ที่สายพานจะมีตัวตรวจจับอิฐ (Transit detector) โดยหลังจากเดินสายพานในสแต็ปที่ 6 แล้ว จะรอสัญญาณการวิ่งผ่านของอิฐ และรอให้สัญญาณหมดไป แสดงว่าอิฐวิ่งผ่านไปหนึ่งก้อน ทำเช่นนี้อีกหนึ่งครั้ง อิฐก็จะผ่านไปอีกหนึ่งก้อน งานในช่วงนี้เป็นการรอการเกิดของลำดับสัญญาณ จึงไม่มีการทำงานใดๆ ในสแต็ป 7,8,9 เมื่ออิฐผ่านครบ 2 ก้อน ก็จะสั่งให้สายพานหยุดเดิน จากนั้นจะเป็นการทำงานของเครื่องผสม ส่วนซึ่งนำหนักและสายพานจะหยุดทำงาน สแต็ป 10 จะเดินเครื่องผสม และไปทำงานในสแต็ป 12 ทันที (ทราบลิขัณเป็นจริงตลอด) จะจับเวลา 1 นาที จากนั้นจะเทของผสมออก เมื่อหม้อผสมเรียงลงจนถึงสวิตช์ S1 สแต็ป 14 ก็จะทำงาน กล่าวคือ จะสั่งให้เครื่องผสมหยุดหมุน และยกหม้อผสมขึ้น จนถึงสวิตช์ S0 ก็จะวนกลับไปทำงานรอบใหม่

2.4.4 สายพานลำเลียง



รูปที่ 2.26 : สายพานลำเลียง

จากรูปแสดงการเชื่อมต่อของสายพาน 2 เส้น โดยมีตัวกำหนดเส้นทาง (Path selector) เป็นตัวกำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของกระป๋อง จังหวะแรกจะให้กระป๋องผ่านไปตามสายพาน (Belt 1) ตลอดสายพาน จำนวน 5 กระป๋อง จากนั้นจะเปลี่ยนเส้นทางให้กระป๋องเลี้ยวไปใช้สายพาน 2 จำนวน 3 กระป๋อง สลับไปมา จนกว่าจะเปิดปุ่ม STOP



รูปที่ 227 : ฟังก์ชันชาร์ตของสายพานลำเลียง

จากฟังก์ชันชาร์ต เมื่อกดปุ่มสตาร์ท สายพาน 1 และสายพาน 2 จะเริ่มเดิน ตัวกำหนดเส้นทาง จะเปิดทางให้กระป๋องเคลื่อนผ่านไปตามสายพาน (สแต๊ป 4) และหยุดรอที่สแต๊ป 5 จนกว่าจะมีกระป๋องวิ่งมาถึงตัวตรวจจับ สแต๊ป 6 ก็จะนับและเมื่อกระป๋องเคลื่อนผ่านตัวตรวจจับไป สแต๊ป 7 จะแอ็กทีฟ ซึ่งไม่มีการทำงานใดๆ แต่จะเลือกทางเดิน โดยการเปรียบเทียบค่าในตัวนับ (Counter) หากน้อยกว่า 5 ก็จะวนกลับไปทำสแต๊ป 5 แต่ถ้าหากเท่ากับ 5 สแต๊ป 8 ก็จะแอ็กทีฟ โดยการหยุดรอชั่วขณะหนึ่ง เพื่อให้กระป๋องผ่านตัวกำหนดเส้นทางไปก่อน จากนั้นสแต๊ป 9 จะสั่งให้ตัวกำหนด เส้นทางปิดทางเดิน เพื่อให้กระป๋องผ่านไปทางสายพาน 2 แทน การทำงานจะหยุดรอที่สแต๊ป 10 จนกว่าจะมีกระป๋อง เคลื่อนผ่านตัวตรวจจับ ตัวนับก็จะนับและเปรียบเทียบค่า หากน้อยกว่า 3 ก็จะกลับไปทำสแต๊ป 10 แต่ถ้าหากเท่ากับ 3 ก็จะ หยุดชั่วขณะ(สแต๊ป 13) เพื่อให้กระป๋องผ่านตัวกำหนดเส้นทาง แล้วจึงสั่งให้ตัวกำหนดเส้นทางเปิดทางเดินไปตามสายพาน 1 หากปุ่ม STOP ไม่ถูกเปิด การทำงานจะวนกลับไปทำสแต๊ป 5 แต่ถ้าหากเปิดปุ่ม STOP สแต๊ป 15 และ 16 จะสั่งให้สายพาน ทั้งสองหยุดเดิน และวนกลับไปทำสแต๊ปเริ่มต้น