

เอกสารอ้างอิง

1. Nicollian, E.H.; Brew, J.R., MOS Physics and Technology, Wiley-Interscience, New York, 1982.
2. Moll, J.L., "Variable Capacitance with large Capacity Change," Wescon Convention Record, Part 3, p. 32, 1957.
3. Pfann, W.G.; Grarette, C.G.B., "Semiconductor Varactor Using Space-Charge Layers," Proc. IRE, 47, 2011, 1959.
4. Frankl, D.R., "Some effects of Material Parameters on the Design of Surface Space-Charge Varactor," Solid State Electron, 2, 71, 1961.
5. Lindner, R., "Semiconductor Surface Varactor," Bell Syst. Tech. J., 41, 803, 1962.
6. Terman, L.M., "An Investigation of Surface States at a Silicon/Silicon Dioxide Interface Employing Metal-Oxide-Silicon Diodes," Solid State Electron, 5, 285, 1962.
7. Lehovec, K.L.; Sloboskoy, A., "Field-Effect Capacitance Analysis of Surface States on Silicon," Phy. Stat. Solidi, 3, 447, 1963.

8. Shay, J.L. and Wernick, J.H., Ternary Chalcopyrite Semiconductor, pp. 1-78, Pergamon Press, London, 1975.
9. Miller, G.L.; Lang, D.V.; Kimerling, L.C., "Capacitance Transient Spectroscopy," *Ann. Rev. Mater. Sci.*, pp. 377-448, 1977.
10. Hofstien, S.R.; Warfield, G., "Physical Limitation on the Frequency Response of a Semiconductor Surface Inversion Layer," *Solid State Electron*, 8, 321, 1965.
11. Grove, A.S.; Deal, E.H.; Show, E.H.; Sah, C.T., "Investigation of Thermally Oxidized Silicon Surface Using Metal-Oxide-Semiconductor Structures," *Solid State Electron*, 8, 145, 1965.
12. Hilebrand, J.H.; Gold, R.D., "Determination of the Impurity Distribution in Junction Diodes from Capacitance-Voltage Measurements," *RCA Rev.*, 27, pp. 249-252, 1969.
13. Grosvalet, J.; Jund, C., "Experimental Study of Semiconductor Surface Conductivity," *Surface Sciences*, 5, p. 49, 1966.
14. Heimon, F.P., "On Determination of Minority Carrier Lifetime from Transient Response of a MOS Capacitor," *IEEE Trans. Electr. Dev.*, Vol. ED-14, P. 781, 1967.

15. Boonton Electronics Corp., Boonton 72A Capacitance Meter
Instruction Manual, Boonton Electronics
Corperation.
16. Kepco, Inc., Voltage Regulated DC Power Supply Model
ABC 425M Instruction Manual, Kepco Inc., 1965.
17. Sze, S.M., Physics of Semiconductor Device, Wiley Interscience,
New York, 1968.
18. Grove, A.S., Physics and Technology of Semiconductor
Devices, John Wiley, New York, 1967.
19. Michael, R.B. and Paul, K.W., Scientific Plotter
Version 2 Instruction Manual, Interactive Microware,
Inc., PA, 1983.
20. Blakemore, J., Semiconductor Statistics, Pergamon Press,
New York, 1962.
21. Anron, I., "Error in Dopant Concentration Profiles
Determined by Differential Capacitance
Measuremetns," Electronchem. Technol., 5, pp. 94-97,
1967.


ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

ขั้นตอนการปฏิบัติการกับระบบ ซี-วี

1. การติดตั้งและประกอบภาคต่าง ๆ เป็นระบบ ซี-วี

แผนผังการเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ และสายสัญญาณต่าง ๆ เป็นดังรูปข้างล่าง



2. การเปิดและปิดการทำงานระบบ ซี-วี

2.1 ขั้นตอนการเปิดการทำงานระบบ ซี-วี เป็นดังนี้

1. ก่อนเปิดสวิตช์จ่ายไฟให้แต่ละส่วนของระบบ ซี-วี ควรตรวจสอบระบบไฟ AC ว่าเสียบปลั๊กถูกต้องหรือไม่ (220 V_{AC})
2. เปิดเครื่องแอมป์เบสทูและจอภาพ
3. เปิดเครื่อง Boonton 72A ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
4. เปิดเครื่องอินเทอร์เฟซ
5. เปิดเครื่อง Kepco หลังจากโปรแกรมสั่งให้เปิดได้

2.2 ขั้นตอนการปิดการทำงานระบบ ซี-วี เป็นดังนี้

1. ปิดเครื่อง Kepco
2. ปิดเครื่องอินเทอร์เฟซ
3. ปิดเครื่อง
4. ปิดเครื่องแอมป์เบสทูและจอภาพ

* หากปิดเครื่องแอมป์เบสทูก่อนเครื่อง Kepco จะหลุดพ้นจากการควบคุม โดยโปรแกรมควบคุม แรงดันไฟตรงเอาต์พุตจากเครื่อง Kepco อาจจะสูงถึง 400 - 500 โวลต์ ถ้าต่อตัวอย่างที่ทดสอบไว้บนเครื่อง Boonton ตัวอย่างจะพังทันที (ขึ้นอยู่กับความทนทาน) อย่างไรก็ตามส่วนอินเทอร์เฟซและเครื่อง Boonton จะไม่ได้รับอันตรายจากกรณีนี้เนื่องจากในส่วนของอินเทอร์เฟซมีรีเลย์ขนาดเล็กตัดอินพุตที่ป้อนให้กับ ADC1210 ทันทีเมื่อปิดเครื่องแอมป์เบสทู ส่วนเครื่อง Boonton ค่าแรงดันไบแอสสามารถป้อนได้สูงถึงประมาณ 600 โวลต์ ถ้าไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องแอมป์เบสทูก่อนควรปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อที่ 2.2 อย่างเคร่งครัด

3. การเก็บข้อมูลความจุ-แรงดันไฟฟ้า

เริ่มเปิดเครื่องตามขั้นตอน ในหัวข้อ 2.1 ก่อนขั้นที่ 2 ให้ใส่แผ่นดิสก์
CVMASTER++++ แล้วทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. พิมพ์]RUN CVMASTER++++ < ; < หมายถึงกด RETURN

```
*****
* C-V master control program *
*****
```

- (1) MIS C-V PLOT
- (2) MS C-V PLOT
- (3) plot C-V curve
- (4) print C-V data
- (5) manual data reading

Request:

MANUAL

2. เลือก 5 เพื่อปรับ ZERO

Range	Full scale (pF)
0	1
1	3
2	10
3	30
4	100
5	300
6	1000
7	3000

KEY A ---->UP
KEY Z ---->DOWN
KEY Q ---->QUIT

Select range :7

```
*****
* C-V master control program *
*****
```

3. กดคีย์ Z จนกระทั่งถึงช่วงการวัด 1 PF
จากนั้นให้ปรับ ZERO ที่เครื่อง BOONTON
จนกระทั่งเข็มชี้ 0 PF ต่อ sample ที่ใช้วัด

- (1) MIS C-V PLOT
- (2) MS C-V PLOT
- (3) plot C-V curve
- (4) print C-V data
- (5) manual data reading

4. กดคีย์ Q เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

5. เลือก 1 เพื่อทำการเก็บข้อมูล C-V

Request: 9 volts

6. เลือกช่วงแรงดันไบแอส

on Kepco..set switch to REV position

52.6pF	-.058volt
51.9pF	-.24volt
51.4pF	-.435volt
50.9pF	-.624volt
50.7pF	-.811volt
50.3pF	-.993volt
49.8pF	-1.192volt
49.5pF	-1.367volt
48.9pF	-1.571volt

7. เปิดเครื่อง Kepco รอประมาณ 1 นาที,

เลือกตำแหน่ง REVERSE, กด SP

8. เครื่องจะเริ่มเก็บข้อมูล C-V อัตโนมัติ

set switch to FOR position

52.6pF	.058volt
51.9pF	.235volt
51.4pF	.435volt
53.4pF	.622volt
52.7pF	.809volt
51.2pF	.993volt
48.1pF	1.192volt
44.4pF	1.367volt
45.9pF	4.41volt
51.5pF	4.654volt
55.7pF	4.829volt
60.7pF	5.021volt
65.3pF	5.219volt
70.2pF	5.402volt
74.6pF	5.579volt
79.8pF	5.757volt
84.3pF	5.968volt
89.1pF	6.163volt
93.4pF	6.349volt
98.1pF	6.544volt
104.7pF	6.722volt
109.2pF	6.917volt
113.7pF	7.11volt
117.9pF	7.308volt
121.9pF	7.49volt
126.1pF	7.698volt
129.9pF	7.865volt
134pF	8.06volt
137.8pF	8.245volt
141.8pF	8.445volt
145.2pF	8.623volt
149.2pF	8.826volt
152.7pF	9.002volt

9. เลือกตำแหน่ง FORWARD กด SP

10. เครื่องจะเก็บข้อมูล C-V ต่อ

C(MAX) = 152.7

C(MIN) = 10.51

11. กด Y เพื่อทำการนอมอลไรซ์ค่าความจุไฟฟ้าที่วัดได้กับค่า C(MAX)
หรือกด N เพื่อผ่านไป

Normalized to C(max) (Y OR N)

Save data (Y OR N) 12. กด Y เพื่อทำการบันทึกข้อมูล C-V ลงดิสก์

DATA FILE NAME RAW1

หรือ N. เพื่อผ่านไป

13. ป้อนชื่อไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูล C-V

NEXT DATA READING (Y OR N)

14. กด Y เพื่อเก็บข้อมูล C-V ต่อ หรือกด N เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

4. การเก็บข้อมูลความจุ-แรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำโปรไฟล์

มีขั้นตอนเริ่มแรกเช่นเดียวกับหัวข้อที่ 3 จากนั้นให้ทำตามขั้นตอน
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. พิมพ์]RUN CVMASTER++++ <

]RUN CVMASTER++++ 2. ปรับ ZERO โดยการเลือก 5 เช่นเดียวกับการเก็บข้อมูล C

* C-V master control program *

(1) MIS C-V PLOT

(2) MS C-V PLOT

(3) plot C-V curve

(4) print C-V data

(5) manual data reading

3. เลือก 2 เพื่อทำการเก็บข้อมูลเพื่อทำโปรไฟล์

Request: 4. เปิดเครื่อง Kepco, ต่อ sample ที่ใช้วัด, กด SP

ON KEPKO...CONNECT SAMPLE TO BOONTON..

20.23pF .058volts

2.27385072

19.77pF .083volts

3.43955488

19.09pF .129volts

4.97642747

18.14pF .205volts

4.35501654

17.35pF .278volts

3.63112394

16.72pF .354volts

3.28947367

16.17pF .43volts

3.09214597

15.67pF .508volts

2.61646456

15.26pF .579volts

2.55570118

14.87pF .654volts

2.42098186

14.51pF .73volts

2.27429358

14.18pF .806volts

2.04513398

13.89pF .887volts

5. เครื่องจะเริ่มเก็บข้อมูล C-V

โดยที่ค่าความจุไฟฟ้าค่าถัดไปจะลดลง 2-10%

2.6637869	.991volts
13.52pF	
2.66272189	1.11volts
13.16pF	
2.35562309	1.217volts
12.85pF	
2.25680933	1.339volts
12.56pF	
2.78662422	1.489volts
12.21pF	
2.45700246	1.639volts
11.91pF	
2.35096555	1.789volts
11.63pF	
2.06362856	1.942volts
11.39pF	
2.19490781	2.105volts
11.14pF	
2.24416517	2.283volts
10.89pF	
2.29568415	2.492volts
10.64pF	
2.34962403	2.708volts
10.39pF	
4.61982676	2.932volts
9.91pF	
2.21997981	3.158volts
9.69pF	
2.06398348	3.394volts
9.49pF	
2.0021075	3.644volts
9.3pF	
2.15053767	3.921volts
9.1pF	
2.19780219	4.223volts
8.9pF	
2.35955053	4.897volts
8.51pF	
2.23266747	5.277volts
8.32pF	
2.04326925	5.655volts
8.15pF	
2.20858893	6.077volts
7.97pF	
2.00752823	6.488volts
7.81pF	
2.0486556	6.998volts
7.65pF	
2.09150325	7.457volts
7.49pF	
2.00267023	7.898volts
7.34pF	
2.04359671	8.461volts
7.19pF	
2.08623091	9.109volts
7.04pF	

42 POINTS IS RAED

DATA FILE NAME RAW1 6. ป้อนชื่อไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูล C-V สำหรับคำนวณโปรไฟล์

NEXT DATA READING (Y OR N)

7. เลือก Y เพื่อทำการเก็บข้อมูลต่อ หรือกด N เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

8. กด CTRL และ RESET เพื่อออกจากโปรแกรม CVMaster++++

]RUN
DATA FILE NAME K122

9. พิมพ์]RUN ND PROFILE

- 2.4076405E-03
- 2.51506777E-03
- 2.62446251E-03
- 2.7440255E-03
- 2.86887327E-03
- 2.99259273E-03
- 3.12100121E-03
- 3.26157753E-03
- 3.40788769E-03
- 3.5515349E-03
- 3.70897319E-03
- 3.87229331E-03
- 4.03636604E-03
- 4.20563184E-03
- 4.38577255E-03

10. ป้อนชื่อไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูล C-V เพื่อคำนวณโปรไฟล์

N-D CURVE FOR MS DIODE

ENTER CONTACT AREA 1E-2

11. ป้อนพื้นที่ของขั้วโลหะหรือพื้นที่ของรอยต่อ

- | | |
|------|------------|
| .15 | 4.3 MICRON |
| .2 | 4.4 MICRON |
| .25 | 4.5 MICRON |
| .3 | 4.6 MICRON |
| .33 | 4.7 MICRON |
| .39 | 4.8 MICRON |
| .45 | 4.9 MICRON |
| .51 | 5 MICRON |
| .55 | 5.1 MICRON |
| .63 | 5.2 MICRON |
| .71 | 5.3 MICRON |
| .87 | 5.5 MICRON |
| .95 | 5.6 MICRON |
| 1.09 | 5.7 MICRON |

12. โปรแกรมจะคำนวณ N(X), X

WRITE N-D PROFILE

13. ป้อนชื่อไฟล์เพื่อเก็บข้อมูล N-D

5. การเก็บข้อมูล ความจุไฟฟ้า-เวลา

เช่นเดียวกับหัวข้อที่ 3 จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. พิมพ์]RUN TRANSIENT2 <	2. ต่อ sample ที่ใช้วัด
SELECT RANGE (0-7):4	3. เลือกช่วงที่ใช้วัด
DELAY PARAMETER100	4. ป้อนค่าหน่วงเวลา
TOGGLE RES SWITCH	5. เปิดเครื่องวัดคาบเวลา บิดสวิตช์มาที่ตำแหน่ง 1. กด RES
PRESS SPACE BAR TO START PULSE	6. กด SP เพื่อเริ่มทำการเก็บข้อมูล แล้วปล่อย
0	7. เครื่องจะแสดงลำดับของข้อมูล
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

93
94
95
96
97
98
99
100

8. ป้อนค่าที่นับได้จากเครื่องวัดคาบเวลา จากนั้นกด RETURN

TIME COUNTER IS=6590

1	0 SEC
.9933	.48 SEC
.9933	.96 SEC
.9933	1.44 SEC
.9933	1.92 SEC
.9933	2.4 SEC
.9933	2.88 SEC
.9933	3.36 SEC
.9933	3.84 SEC
.9933	4.32 SEC
.212	10.08 SEC
.212	10.56 SEC
.212	11.04 SEC
.212	11.52 SEC
.212	12 SEC
.212	12.48 SEC
.212	12.96 SEC
.212	13.44 SEC
.212	13.92 SEC
.212	14.4 SEC
.212	14.88 SEC
.212	15.36 SEC
.212	15.84 SEC
.212	16.32 SEC
.212	16.8 SEC
.2098	37.92 SEC
.212	38.4 SEC
.212	38.88 SEC
.2098	39.36 SEC
.2098	39.84 SEC
.212	40.32 SEC
.212	40.8 SEC
.212	41.28 SEC
.2098	41.76 SEC
.212	42.24 SEC
.212	42.72 SEC
.212	43.2 SEC
.2098	43.68 SEC
.2098	44.16 SEC
.212	44.64 SEC
.212	45.12 SEC
.212	45.6 SEC
.2098	46.0800001 SEC
.212	46.5600001 SEC
.212	47.0400001 SEC
.212	47.5200001 SEC
.212	48.0000001 SEC

9. โปรแกรมจะคำนวณข้อมูล C-t

WRITE DATA FILE NAME :CT1

10. ป้อนชื่อไฟล์ข้อมูล C-t

NEXT DATA SAMPLING? (Y OR N)

11. กด Y เพื่อทำการเก็บข้อมูลต่อ หรือกด N เพื่อหยุดการวัด

6. การใช้โปรแกรมวิเคราะห์เพื่อคำนวณปริมาณความเข้มข้นสารเจือปน

1. พิมพ์]RUN CVANALYSIS

]RUN CVANALYSIS

CV-PLOT ANALYSIS

ENTER CMAX (PF) 96.5

2. ป้อนค่าความจุไฟฟ้ามากที่สุด

ENTER CMIN (PF) 18.8

3. ป้อนค่าความจุไฟฟ้าต่ำที่สุด

ENTER DOT AREA (SQ CM) 1E-2

4. ป้อนพื้นที่ของขั้วโลหะ

ENTER GATE MATERIAL AL

5. ป้อนชนิดของขั้วโลหะ

SUBSTRATE TYPE N

6. ป้อนชนิดของพาหะข้างมาก

***** DATA INPUT *****

SUBSTRATE TYPE: N

DOT AREA : .01 SQ CM

7. โปรแกรมจะทำการคำนวณความเข้มข้นสารเจือปน

CMAX : 96.5 pF

CMIN : 18.8 pF

GATE MATERIAL : AL

***** DATA OUTPUT *****

DOPING CONCENTRATION=.05×1E+15 CM-3

C JUNCTION(Cj) =23.34 pF

C FLATBAND(CFB) =65.83 pF

DEPLETION WIDTH(MAX)=5.1 MICRON

]]

ภาคผนวก ข.

โปรแกรม CVMaster++++

```

LIST
1 GOTO 2500
5 IF F = 1 THEN HOME : GOTO 10
6 DIM D(200): HOME
7 F = 1
10 CDS = CHR$(4): INPUT "DATA FILE NAME ";Fs
20 PRINT CD$"OPEN "Fs: PRINT CD$"READ ";Fs
30 FOR I = 0 TO 192: INPUT A:D(I) = A: NEXT
40 PRINT CD$"CLOSE "Fs
41 PR# 1: PRINT CHR$(27);"E";" DATA NAME ";Fs
42 PRINT : PRINT CHR$(15)
44 PRINT CHR$(9);"C(pF)"; CHR$(9);"V(volts)"; CHR$(9);"C(pF)"; CHR$(9);"V(volts)"
46 PRINT : PRINT CHR$(27);"F"
50 FOR I = 1 TO 96 STEP 2
60 PRINT CHR$(9);D(I + 1); CHR$(9);D(I); CHR$(9); CHR$(9);D(I + 97)
; CHR$(9);D(I + 96)
70 NEXT : PRINT CHR$(18): PR# 0
75 GOTO 2500
80 PRINT CHR$(4);"BLOADSUBCV2"
90 DIM D(200):D(0) = 192
95 L = 1
100 REM MAIN CONTROL
101 PRINT : PRINT "Select bias range "
102 PRINT : PRINT " (1) 0-2 volts "
103 PRINT : PRINT " (2) 0-4 volts "
104 PRINT : PRINT " (3) 0-9 volts "
105 PRINT : PRINT " Request:"; GET A$
106 IF A$ = "1" THEN M = 59:S = 1: PRINT "2 volts"
107 IF A$ = "2" THEN M = 107:S = 2: PRINT "4 volts"
108 IF A$ = "3" THEN M = 250:S = 5: PRINT "9 volts"
110 RANGE = 7: POKE - 15358,RANGE: POKE 24576,RANGE
115 POKE - 15360,11
120 POKE - 15359,254
121 PRINT : INPUT "DELAY TIME (SECOND) ";Y
125 PRINT : PRINT "on Kepco..set switch to REV position": GET A$
126 IF A$ = " " THEN 130
127 GOTO 125
130 FOR J = 11 TO M STEP S
140 POKE - 15360,J
141 FOR Z = 0 TO Y
142 FOR K = 0 TO 100: NEXT K
143 NEXT Z
150 CALL 28822
160 CALL 28784
170 GOSUB 500
180 GOSUB 610
190 IF FLAG = 1 THEN 140
200 C = DEC
210 GOSUB 855
220 GOSUB 881
240 CALL 28803
250 GOSUB 500
260 V = DEC
270 GOSUB 905
271 VBIAS = VBIAS * -.1
280 PRINT C;"pF",VBIAS;"volt"
285 D(L) = VBIAS:D(L + 1) = C
286 L = L + 2
290 NEXT J
300 POKE - 15360,11: POKE - 15358,7
301 REM now forward bias
302 PRINT : PRINT "set switch to FOR position": GET A$
303 IF A$ = " " THEN 310
304 GOTO 302
310 RANGE = 119: POKE - 15358,RANGE: POKE 24576,RANGE
315 FOR J = 11 TO M STEP S
320 POKE - 15360,J

```

```

321 FOR Z = 0 TO Y
322 FOR K = 0 TO 100: NEXT K
323 NEXT Z
325 CALL 28822
330 CALL 28784
335 GOSUB 500
340 GOSUB 610
345 IF FLAG = 1 THEN 320
350 C = DEC
355 GOSUB 855
360 GOSUB 967
365 CALL 28803
370 GOSUB 500
380 V = DEC
385 GOSUB 905
390 PRINT C;"pF",VBIAS;"volt"
395 D(L) = VBIAS:D(L + 1) = C
400 L = L + 2
405 NEXT J
410 POKE - 15360,11: POKE - 15358,119
420 GOSUB 425: PRINT "C(MAX)= ";MAX: PRINT
421 GOSUB 437: PRINT "C(MIN)= ";MIN: PRINT
423 GOTO 976
425 MAX = 0
426 FOR L = 2 TO 192 STEP 2
427 IF MAX > D(L) THEN 429
428 MAX = D(L)
429 NEXT L
430 RETURN
431 REM subroutine normalized c to 1
432 GOSUB 426
433 FOR L = 2 TO 192 STEP 2
434 D(L) = D(L) / MAX
435 NEXT L
436 RETURN
437 REM subroutine find min
438 MIN = 3000
439 FOR L = 2 TO 192 STEP 2
440 IF MIN < D(L) THEN 442
441 MIN = D(L)
442 NEXT L
443 RETURN
500 DEC = 0
510 FOR K = 0 TO 18
520 CALL 28672
530 IF PEEK (24583) = 0 THEN 545
540 DEC = DEC + 2 ^ K
545 NEXT K
550 DEC = INT (DEC / 100)
560 RETURN
600 REM subroutine auto ranger
605 REM flag=0 ok : flag=1 outof range
610 GOSUB 810
620 IF FULL = 2476 THEN 655
625 IF F1 = 1 AND F2 = 1 THEN 651
630 IF DEC < 203 THEN 685
640 IF DEC > 823 THEN 695
650 FLAG = 0: RETURN
651 FLAG = 0:F1 = 0:F2 = 0: CALL 28822: CALL 28784: GOSUB 500
652 RETURN
655 IF F1 = 1 AND F2 = 1 THEN 681
660 IF DEC < 595 THEN 685
670 IF DEC > 2476 THEN 695
680 FLAG = 0: RETURN
681 FLAG = 0:F1 = 0:F2 = 0: CALL 28822: CALL 28784: GOSUB 500
682 RETURN
685 IF RANGE = 0 OR RANGE = 112 THEN 845
690 RANGE = RANGE - 1: POKE - 15358,RANGE: POKE 24576,RANGE:FLAG = 1:F1
1: RETURN
695 IF RANGE = 7 OR RANGE = 119 THEN 845
700 RANGE = RANGE + 1: POKE - 15358,RANGE: POKE 24576,RANGE:FLAG = 1:F2
1: RETURN
800 REM subroutine check full scale
810 A = RANGE / 2 - INT (RANGE / 2)
820 IF A = 0 THEN FULL = 823: GOTO 840
830 FULL = 2476
840 RETURN
845 PRINT CHR$(7): PRINT "CHECK SAMPLE !!": GOTO 95
850 REM subroutine convert c-->volt
855 IF C > 823 THEN A = .0195528422:B = 1.20944044E - 3: GOTO 865
860 A = 1.76473975E - 4:B = 1.2045525E - 3
865 C = A + (B * C)
870 C = INT (C * 1000) / 1000
875 RETURN
880 REM subroutine volt-->c(pF)
881 IF RANGE = 0 OR RANGE = 1 THEN MUL = 1: GOTO 885
882 IF RANGE = 2 OR RANGE = 3 THEN MUL = 10: GOTO 885
883 IF RANGE = 4 OR RANGE = 5 THEN MUL = 100: GOTO 885
884 MUL = 1000
885 C = MUL * C
886 RETURN

```



```

900 REM subroutine compute biasing voltage
905 IF V < 374 THEN A = .0586844653:B = 2.52673124E - 3: GOTO 955
910 IF V < 753 THEN A = .0527044:B = 2.54348258E - 3: GOTO 955
915 IF V < 1145 THEN A = .0490706829:B = 2.54513818E - 3: GOTO 955
920 IF V < 1527 THEN A = .0658087995:B = 2.53298339E - 3: GOTO 955
925 IF V < 1931 THEN A = .0646513977:B = 2.53558985E - 3: GOTO 955
930 IF V < 2230 THEN A = -.308304988:B = 2.7232288E - 3: GOTO 955
935 IF V < 2637 THEN A = .0681892308:B = 2.53774872E - 3: GOTO 955
940 IF V < 3024 THEN A = .0759024563:B = 2.53496067E - 3: GOTO 955
945 IF V < 3413 THEN A = .079059924:B = 2.53466067E - 3: GOTO 955
950 A = .038254044:B = 2.54597919E - 3
955 VBIAS = A + (B * V)
960 VBIAS = INT (VBIAS * 1000) / 1000
965 RETURN
966 REM subroutine volt--->c(pF)
967 IF RANGE = 112 OR RANGE = 113 THEN MUL = 1: GOTO 971
968 IF RANGE = 114 OR RANGE = 115 THEN MUL = 10: GOTO 971
969 IF RANGE = 116 OR RANGE = 117 THEN MUL = 100: GOTO 971
970 MUL = 1000
971 C = MUL * C
972 RETURN
976 PRINT : PRINT "Save data (Y OR N) ": GET A$
977 IF A$ = "N" THEN 1035
978 PRINT : GOTO 1000
1000 CD$ = CHR$ (4): PRINT : INPUT "DATA FILE NAME ";F$
1010 PRINT CD$"OPEN "F$: PRINT CD$"WRITE "F$
1020 FOR I = 0 TO D(0): PRINT D(I): NEXT
1030 PRINT CD$"CLOSE "F$
1035 PRINT : PRINT "NEXT DATA READING (Y OR N) ": GET A$
1040 IF A$ = "Y" THEN 95
1041 GOTO 2500
1045 PRINT : PRINT "PLOT CURVE"
1050 PRINT CHR$ (4);"RUN SCI PLOT"
1600 HOME : FLASH
1601 HTAB (18): PRINT "MANUAL"
1602 NORMAL : PRINT
1610 PRINT "Range","Full scale (pF)": PRINT
1611 PRINT " 0 "," 1"
1612 PRINT " 1 "," 3"
1613 PRINT " 2 "," 10"
1614 PRINT " 3 "," 30"
1615 PRINT " 4 "," 100"
1616 PRINT " 5 "," 300"
1617 PRINT " 6 "," 1000"
1618 PRINT " 7 "," 3000": PRINT
1619 PRINT "KEY A ---->UP"
1620 PRINT "KEY Z --->DOWN"
1621 PRINT "KEY Q --->QUIT"
2000 REM Manual c reading
2010 POKE - 15358,7:RANGE = 7
2011 HTAB (5): VTAB (17)
2015 PRINT : PRINT "Select range :";RANGE
2016 GET A$
2020 IF A$ = "A" THEN RANGE = RANGE + 1: GOTO 2050
2030 IF A$ = "Z" THEN RANGE = RANGE - 1: GOTO 2050
2040 IF A$ = "Q" THEN 2500
2045 PRINT CHR$ (7): GOTO 2011
2050 IF RANGE < 0 THEN RANGE = 0
2060 IF RANGE > 7 THEN RANGE = 7
2070 POKE - 15358,RANGE
2080 GOTO 2011
2500 HOME
2510 PRINT "*****"
2511 PRINT "* C-V master control program *"
2512 PRINT "*****"
2513 PRINT : PRINT
2524 PRINT " (1) MIS C-V PLOT"
2525 PRINT
2526 PRINT " (2) MS C-V PLOT"
2527 PRINT
2528 PRINT " (3) plot C-V curve"
2529 PRINT
2530 PRINT " (4) print C-V data"
2531 PRINT
2532 PRINT " (5) manual data reading"
2533 PRINT : PRINT : PRINT " Request:";: GET A$
2534 A = VAL (A$): PRINT : ON A GOTO 80,3100,3050,5,1600
2536 PRINT CHR$ (7): GOTO 2500
3050 HOME
3051 PRINT "Please wait"
3052 PRINT CHR$ (4);"RUNSCI PLOT"
3100 DIM (300):D(0) = 255
3110 L = 1
3120 RANGE = 7: POKE - 15358,RANGE: POKE 24576,RANGE
3130 POKE - 15360,11
3140 POKE - 15359,254

```

```
3050 HOME
3051 PRINT "Please wait"
3052 PRINT CHR$(4);"RUNSCILOT"
3100 DIM D(250):D(0) = 200
3101 PRINT CHR$(4);"BLOAD SUBCV2"
3110 L = 1:F3 = 0:N = 0:O = 0
3120 RANGE = 7: POKE - 15358,RANGE: POKE 24576,RANGE
3130 POKE - 15360,11
3140 POKE - 15359,254
3150 PRINT : PRINT "ON KEPCO...CONNECT SAMPLE TO BOONTON..": GET AS
3160 IF AS = " " THEN 3180
3170 GOTO 3150
3180 J = 11
3190 IF J > 255 THEN 3360
3191 POKE - 15360,J: FOR K = 0 TO 100: NEXT
3200 CALL 28822
3210 CALL 28784
3220 GOSUB 500
3230 GOSUB 610
3240 IF FLAG = 1 THEN 3190
3250 C = DEC
3260 GOSUB 855
3270 GOSUB 881
3271 IF F3 = 0 THEN D(L + 1) = C:F3 = 1: GOTO 3280
3272 D(L + 1) = C
3273 DC = ((D(N) - D(N + 2)) / D(N)) * 100
3274 IF DC < 5 THEN J = J + 1: GOTO 3190
3275 PRINT DC
3280 CALL 28803
3290 GOSUB 500
3300 V = DEC
3310 GOSUB 905
3320 PRINT C;"pF",VBIAS;"volts"
3330 D(L) = VBIAS:D(L + 1) = C
3340 L = L + 2:N = N + 2
3350 IF O = 100 THEN 3360
3355 J = J + 1:O = O + 1: GOTO 3190
3360 POKE - 15360,11: POKE - 15358,7
3365 D(0) = O * 2: PRINT : PRINT O;" POINTS IS RAED"
3370 CDS = CHR$(4): PRINT : INPUT "DATA FILE NAME ";Fs
3380 PRINT CDS"OPEN "Fs: PRINT CDS"WRITE "Fs
3390 FOR I = 0 TO D(0): PRINT D(I): NEXT
3400 PRINT CDS"CLOSE "Fs
3410 PRINT : PRINT "NEXT DATA READING (Y OR N) ": GET AS
3420 IF AS = "Y" THEN 3110
3430 GOTO 3410
```

J

โปรแกรม N-D PROFILE

LIST

```

5 . DIM D(100),C(100),N(100),X(100)
10 HOME
20 CD$ = CHR$(4): INPUT " DATA FILE NAME ";F$
25 PRINT
30 PRINT CD$"OPEN "F$: PRINT CD$"READ ";F$
40 INPUT A:D(0) = A
50 FOR I = 1 TO D(0): INPUT A:D(I) = A: NEXT
60 PRINT CD$"CLOSE "F$
80 FOR I = 2 TO D(0) STEP 2
90 C(I) = 1 / (D(I) ^ 2)
95 PRINT C(I)
100 .NEXT
105 GOTO 170
110 INPUT "WRITE 1/C^2 FILE NAME ";F$
120 PRINT CD$"OPEN "F$: PRINT CD$"WRITE "F$
130 FOR I = 0 TO D(0): PRINT C(I): NEXT
140 PRINT CD$"CLOSE "F$
150 PRINT : PRINT "NEXT DATA CONVERSION (Y OR N) ": GET A$
160 IF A$ = "Y" THEN 10
170 PRINT : PRINT " N-D CURVE FOR MS DIODE"
175 PRINT
180 INPUT "ENTER CONTACT AREA ";AREA
185 PRINT
190 M = 2:L = 1
195 K = D(0) / 2 - 1
200 FOR I = 1 TO K
210 TEMP = (D(L + 2) - D(L)) / (D(M) - D(M + 2))
220 N(M) = (7045369.3 * (D(M) ^ 3) * TEMP) / AREA ^ 2
230 N(L) = AREA * .886 / D(M)
235 N(L) = N(L) * 1E4
240 PRINT N(M),N(L);" MICRON"
250 L = L + 2:M = M + 2
260 NEXT
265 N(0) = D(0) - 1
270 PRINT : INPUT "WRITE N-D PROFILE ";F$
280 PRINT CD$"OPEN "F$: PRINT CD$"WRITE "F$
290 FOR I = 0 TO D(0): PRINT N(I): NEXT
300 PRINT CD$"CLOSE "F$

```

1

ภาคผนวก ข.

โปรแกรม TRANSIENT2

LIST

```

4000 PRINT CHR$(4);"BLOAD SUBCV2"
4002 POKE - 15360,0: POKE - 15359,0
4003 INPUT " SELECT RANGE (0-7):";A
4004 POKE - 15358,A: POKE 24576,A
4005 INPUT " DELAY PARAMETER";N
4006 PRINT " TOGGLE RES SWITCH ": GET AS: POKE - 15359,2: POKE - 15359
,0
4010 PRINT "PRESS SPACE BAR TO START PULSE": GET AS
4020 IF AS = " " THEN 4031
4025 GOTO 4010
4031 POKE - 15359,4
4035 MEM = 8192:F = 0
4040 FOR I = 0 TO 100
4041 IF I = 10 THEN POKE - 15360,255
4045 CALL 28822
4050 POKE MEM, PEEK (24584): POKE MEM + 1, PEEK (24585): POKE MEM + 2, PEEK
(24586)
4055 FOR J = 0 TO N: NEXT J
4060 MEM = MEM + 3
4061 PRINT I
4065 NEXT I
4066 POKE - 15359,0: POKE - 15359,2: POKE - 15359,0
4068 INPUT "TIME COUNTER IS=";T
4069 TIME = (T / 135) * .01:TIME = INT (TIME * 100) * .01
4070 MEM = 8192: DIM D(300):D(0) = 200:M = 1
4075 FOR I = 0 TO 100
4080 POKE 24584, PEEK (MEM): POKE 24585, PEEK (MEM + 1): POKE 24586, PEEK
(MEM + 2)
4085 CALL 28784
4090 DEC = 0
4095 FOR K = 0 TO 18
4100 CALL 28672
4105 IF PEEK (24583) = 0 THEN 4115
4110 DEC = DEC + 2 ^ K
4115 NEXT K
4120 DEC = INT (DEC / 100):D(M) = DEC
4121 D(M + 1) = TAL:TAL = TAL + TIME
4122 IF F = 1 THEN 4124
4123 F = 1:N = D(1):D(M) = DEC / D(1): GOTO 4125
4124 D(M) = DEC / N:D(M) = INT (D(M) * 10000) * .0001
4125 REV = D(M):D(M) = D(M + 1):D(M + 1) = REV
4126 PRINT D(M + 1),D(M);" SEC":M = M + 2:MEM = MEM + 3
4130 NEXT I
4235 PRINT
4250 TEXT : INPUT "WRITE DATA FILE NAME :";Fs
4260 CDS = CHR$(4)
4270 PRINT CDS"OPEN "Fs: PRINT CDS"WRITE "Fs
4280 FOR I = 0 TO D(0): PRINT D(I): NEXT
4290 PRINT CDS"CLOSE "Fs
4300 PRINT : PRINT " NEXT DATA SAMPLING? (Y OR N) ": GET AS
4310 IF AS = "Y" THEN 4002

```

1

โปรแกรม CVANALYSIS

LIST

```

1 HOME : .INVERSE
2 PRINT "          CV-PLOT ANALYSIS          "
3 PRINT : NORMAL
10 INPUT "ENTER CMAX(PF) ";CO
15 PRINT
20 INPUT "ENTER CMIN(PF) ";CM
30 PRINT : INPUT "ENTER DOT AREA(SQ CM) ";AREA
35 PRINT : INPUT "ENTER GATE MATERIAL ";Gs
36 PRINT : INPUT "SUBSTRATE TYPE ";S$
37 PRINT : INPUT " ENERGY.GAP (eV) ";EG
38 PRINT : INPUT " DIELECTRIC CONSTANT ";DI
40 TEMP = 1 / CM - 1 / CO
50 CJ = 1 / TEMP
55 CJ = INT (CJ * 100) * .01
56 PR# 1
60 PRINT : PRINT : PRINT "***** DATA INPUT *****"
65 PRINT : PRINT "SUBSTRATE TYPE: ";S$
66 PRINT : PRINT "DOT AREA      : ";AREA;" SQ CM"
67 PRINT : PRINT "CMAX          : ";CO;" pF"
68 PRINT : PRINT "CMIN          : ";CM;" pF"
69 PRINT : PRINT "GATE MATERIAL : ";Gs
70 ND = 1.4090739E32 * (EG / DI) * (CJ * 1E - 12) ^ 2 / (AREA) ^ 2
75 CSFB = (2.7300316E - 15 * SQR (ND)) * AREA / 1E - 12
80 CFB = (CSFB * CO) / (CO + CSFB)
81 CFB = INT (CFB * 100) * .01
82 ND = INT ((ND / 1E + 15) * 100) * .01
85 XDMAX = 886 * DI * AREA / CJ
86 XDMAX = .001 * INT (XDMAX * 1000)
90 PRINT : PRINT "***** DATA OUTPUT *****"
91 PRINT
95 PRINT "DOPING CONCENTRATION=";ND"x1E+15 CM-3"
96 PRINT
100 PRINT "C JUNCTION(Cj)      =";CJ;" pF"
102 PRINT
110 PRINT "C FLATBAND(CFB)      =";CFB;" pF"
120 PRINT : PRINT "DEPLETION WIDTH(MAX)=";XDMAX;" MICRON"
130 PR# 0

```

]

โปรแกรมย่อย SUBCV2

ICALL-151

*7000L

7000-	A9 00	LDA	#\$00.	706A-	4A	LSR	
7002-	8D 07 60	STA	\$6007	706B-	8D 02 60	STA	\$6002
7005-	4E 10 60	LSR	\$6010	706E-	60	RTS	
7008-	6E 0F 60	ROR	\$600F	706F-	0A	ASL	
700B-	6E 0E 60	ROR	\$600E	7070-	AD 08 60	LDA	\$6008
700E-	90 05	BCC	\$7015	7073-	8D 0E 60	STA	\$600E
7010-	A9 FF	LDA	#\$FF	7076-	AD 09 60	LDA	\$6009
7012-	8D 07 60	STA	\$6007	7079-	8D 0F 60	STA	\$600F
7015-	60	RTS		707C-	AD 0A 60	LDA	\$600A
7016-	48	PHA		707F-	8D 10 60	STA	\$6010
7017-	29 0F	AND	#\$0F	7082-	60	RTS	
7019-	8D 05 60	STA	\$6005	*L			
701C-	A9 FF	LDA	#\$FF	7083-	AD 0B 60	LDA	\$600B
701E-	ED 05 60	SBC	\$6005	7086-	8D 0E 60	STA	\$600E
7021-	4C 60 70	JMP	\$7060	7089-	AD 0C 60	LDA	\$600C
7024-	AD 00 60	LDA	\$6000	708C-	8D 0F 60	STA	\$600F
7027-	29 07	AND	#\$07	708F-	AD 0D 60	LDA	\$600D
7029-	8D 00 60	STA	\$6000	7092-	8D 10 60	STA	\$6010
702C-	8D 02 C4	STA	\$C402	7095-	60	RTS	
702F-	60	RTS		7096-	D8	CLD	
*L				7097-	A9 00	LDA	#\$00
7030-	AD 00 60	LDA	\$6000	7099-	8D 08 60	STA	\$6008
7033-	09 80	ORA	#\$80	709C-	8D 09 60	STA	\$6009
7035-	8D 02 C4	STA	\$C402	709F-	8D 0A 60	STA	\$600A
7038-	A2 02	LDX	#\$02	70A2-	8D 0B 60	STA	\$600B
703A-	CA	DEX		70A5-	8D 0C 60	STA	\$600C
703B-	D0 FD	BNE	\$703A	70A8-	8D 0D 60	STA	\$600D
703D-	29 7F	AND	#\$7F	70AB-	A0 64	LDY	#\$64
703F-	8D 02 C4	STA	\$C402	70AD-	20 30 70	JSR	\$7030
7042-	8D 00 60	STA	\$6000	70B0-	18	CLC	
7045-	A2 1E	LDX	#\$1E	70B1-	AD 01 60	LDA	\$6001
7047-	CA	DEX		70B4-	6D 08 60	ADC	\$6008
7048-	D0 FD	BNE	\$7047	*L			
704A-	18	CLC		70B7-	8D 08 60	STA	\$6008
704B-	AD C2 C0	LDA	\$C0C2	70BA-	AD 02 60	LDA	\$6002
704E-	8D 01 60	STA	\$6001	70BD-	6D 09 60	ADC	\$6009
7051-	AD C0 C0	LDA	\$C0C0	70C0-	8D 09 60	STA	\$6009
7054-	49 FF	EOR	#\$FF	70C3-	A9 00	LDA	#\$00
7056-	8D 03 60	STA	\$6003	70C5-	6D 0A 60	ADC	\$600A
7059-	EA	NOP		70C8-	8D 0A 60	STA	\$600A
705A-	AD C1 C0	LDA	\$C0C1	70CB-	18	CLC	
*L				70CC-	AD 03 60	LDA	\$6003
705D-	48	PHA		70CF-	6D 0B 60	ADC	\$600B
705E-	EA	NOP		70D2-	8D 0B 60	STA	\$600B
705F-	09 F0	ORA	#\$F0	70D5-	AD 04 60	LDA	\$6004
7061-	49 FF	EOR	#\$FF	70D8-	6D 0C 60	ADC	\$600C
7063-	8D 04 60	STA	\$6004	70DB-	8D 0C 60	STA	\$600C
7066-	68	PLA		70DE-	A9 00	LDA	#\$00
7067-	4A	LSR		70E0-	6D 0D 60	ADC	\$600D
7068-	4A	LSR		70E3-	8D 0D 60	STA	\$600D
7069-	4A	LSR		70E6-	88	DEY	
				70E7-	D0 C4	BNE	\$70AD
				70E9-	60	RTS	

ประวัติผู้เขียน

นายวิชิต ศิริโชค เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2507
 ที่ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 เมื่อ พ.ศ. 2528 ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลในการ
 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสมาคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
 ประจำปี พ.ศ. 2526 ในผลงานเรื่อง "Computerized Stroboscope",
 พ.ศ. 2527 ในผลงานเรื่อง "8039 Singlechip Microcomputer
 System Design Kit", พ.ศ. 2528 ในผลงานเรื่อง "iAPX-88
 Microprocessor Development System" และในปี พ.ศ. 2528 ได้รับ
 ทุนนักศึกษาดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างการศึกษารับทุนการศึกษาของโครงการ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา (STDB) ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
 และคอมพิวเตอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี พ.ศ. 2529 - 30 และในปี พ.ศ. 2530 เป็นอาจารย์พิเศษ
 ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

