

## บทที่ 4

### การออกแบบแผนการทดลอง

#### 4.1 บทนำ

จากการศึกษาปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพล (Effect) ต่อค่าตัวแปรตอบสนอง ในบทที่ 3 นั้น สามารถสรุปปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาใช้ในการทดลองนี้ทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ ความเร็วรอบในการตัด ความลึกของใบมีด ในการตัด อัตราการป้อนตัด จำนวนครั้งในการลับมีด และทิศทางในการตัด ขั้นตอนต่อไปจะนำปัจจัยมาทำการออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์ยืนยันถึงสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าปัจจัยทั้ง 5 น่าจะมีอิทธิพลต่อจำนวนรอยบิ่นและรอยร้าว ในกระบวนการตัดแผ่น Wafer ซึ่งสามารถในการทดลองจะใช้หลักการทางสถิติวิเคราะห์ ผลการทดลองที่ได้จากการออกแบบการทดลอง เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติแล้ว จะต้องทำการตีความหมายออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต โดยผลสรุปที่ได้จากการทดลอง จะสามารถบอกได้ว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตอบสนองที่สนใจในกระบวนการที่ทำการศึกษา ในระดับความเชื่อมั่นหนึ่งๆ หรือที่ระดับนัยสำคัญที่ต้องการ

ในการทำการทดลองเพื่อยืนยันสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้น ควรจะมีการออกแบบแผนการทดลองตามลำดับขั้นตอนเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการของการออกแบบการทดลอง โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

#### 4.2 กำหนดปัญหาที่น่าสนใจ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดแผ่น Wafer คือ รอยบิ่นและรอยร้าวที่บริเวณแนวตัดด้านบน ซึ่งเป็นปัญหาที่โรงงานตัวอย่างมีความต้องการที่จะลดการเกิดรอยบิ่น และรอยร้าวบริเวณแนวตัด ให้น้อยลงดังนั้น จึงได้ตั้งวัตถุประสงค์ ในการทำการทดลองครั้งนี้ เพื่อจะหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนรอยบิ่นและรอยร้าวที่เกิดขึ้น จากนั้นนำผลของการทดลองไปช่วยปรับปรุงกระบวนการการผลิตเพื่อลดปัญหาการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าว ดังกล่าว

### 4.3 การเลือกปัจจัยที่จะทำการศึกษา

จากการวิเคราะห์ในบทที่ 3 ได้แสดงเหตุผลต่างๆที่ใช้ในการเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยบิ่น และรอยร้าว ในกระบวนการตัดแผ่น Wafer ตลอดจนพิจารณาถึงการควบคุมปัจจัยอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อกระบวนการ และได้เลือกปัจจัยที่ใช้ในการทดลองเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- 4.3.1 ความเร็วรอบในการตัด
- 4.3.2 ความลึกของใบมีดในการตัด
- 4.3.3 อัตราการป้อนตัด
- 4.3.4 จำนวนครั้งในการลับมีด
- 4.3.5 ทิศทางในการตัด

ในการทดลองนี้จะกำหนดระดับของปัจจัย (Levels) เป็นแบบกำหนดตายตัว (Fixed Levels) เนื่องจากปัจจัยที่เลือกมาทำการทดลองทั้ง 5 ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยที่สามารถกำหนดค่าได้แน่นอน โดยอาศัยความรู้พื้นฐาน ในกระบวนการผลิตแล้วทำการกำหนดระดับของปัจจัยที่ควรจะใช้ในการทดลอง ซึ่งจากการพิจารณาพบว่าแต่ละปัจจัยควรมีระดับของปัจจัย เพียง 2 ระดับ เพราะถ้าใช้ระดับของปัจจัยมากกว่านี้ จะทำให้การเก็บข้อมูลใช้เวลานานมาก

การกำหนดระดับของปัจจัยจะต้องพิจารณาถึงช่วง (Ranges) ที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริงด้วย โดยต้องอาศัยความรู้ ในกระบวนการตัดแผ่น Wafer เข้าช่วยในการตัดสินใจกำหนดระดับของปัจจัย ซึ่งจากการพิจารณาการทำให้สามารถกำหนดระดับค่าของปัจจัยของทั้ง 5 ได้ดังนี้

#### 4.3.1 ความเร็วรอบในการตัด

ความเร็วรอบที่ใช้ในการตัด คือ ความเร็วของแกนเพลลา ที่จับยึดใบมีดนั่นเอง โดยปัจจุบันใช้ความเร็วรอบในการตัดที่อยู่ 9,700 รอบต่อนาที เมื่อพิจารณาช่วงของการใช้งานที่เหมาะสมจะเลือกใช้ค่าความเร็วรอบอยู่ในช่วง 8,500 - 11,000 รอบต่อนาที ดังนั้น จะทำการกำหนดระดับของปัจจัยดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 ความเร็วรอบในการตัดเท่ากับ 8,500 รอบต่อนาที
- ระดับที่ 2 ความเร็วรอบในการตัดเท่ากับ 11,000 รอบต่อนาที

### 4.3.2 ความลึกของใบมีดในการตัด

โดยทั่วไปแล้ว ใบมีดที่จะตัดชิ้นงานจะต้องมีความลึกมากกว่าความหนาของชิ้นงาน ความลึกของใบมีดในการตัดที่ใช้ในปัจจุบันคือ 35 mil การปรับค่าของความลึกสามารถแก้ไขได้ในโปรแกรมสั่งงาน จากการพิจารณาจะกำหนดค่าความลึกที่น้อยกว่า และมากกว่าค่าที่ใช้ในปัจจุบันโดยมีระดับของปัจจัยดังนี้

ระดับที่ 1 ความลึกของใบมีดในการตัดเท่ากับ 30 mil (1 mil = 1/1,000 นิ้ว)

ระดับที่ 2 ความลึกของใบมีดในการตัดเท่ากับ 40 mil

### 4.3.3 อัตราการป้อนตัด (Feed Rate)

อัตราการป้อนตัดจะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัด ดังนั้น การกำหนดอัตรา การป้อนตัดที่จะต้องมีความไม่น้อยกว่าอัตราการป้อนตัดปัจจุบันซึ่งมีค่าอยู่ที่ 4 นิ้วต่อนาที เมื่อพิจารณาถึงระดับของปัจจัยที่เหมาะสมจึงได้กำหนดระดับของอัตราการป้อนตัดดังนี้

ระดับที่ 1 อัตราการป้อนตัด 4 นิ้วต่อนาที

ระดับที่ 2 อัตราการป้อนตัด 6 นิ้วต่อนาที

### 4.3.4 จำนวนครั้งในการลับมีด

กระบวนการตัดแผ่น Wafer ในปัจจุบันนี้จะต้องทำการลับใบมีดทุก ๆ ครั้ง ของการตัด ครบหนึ่งคอลัมน์ ซึ่งจำนวนครั้งที่ใช้ในการลับใบมีดน่าจะส่งผลต่อความคมของใบมีด ปัจจุบันที่ใช้ในการลับใบมีด คือ จะเคลื่อนใบมีดเข้าลับกับหินลับมีด 8 ครั้ง โดยในการทดลองนี้ได้พิจารณาถึงระดับของปัจจัยของจำนวนครั้งในการลับใบมีด ไว้ดังนี้

ระดับที่ 1 จำนวนครั้งในการลับใบมีด 6 ครั้ง

ระดับที่ 2 จำนวนครั้งในการลับใบมีด 10 ครั้ง

### 4.3.5 ทิศทางในการตัด

เนื่องจากข้อมูลในอดีตจากวิศวกรที่เคยทำการทดลองมาบ้างว่าทิศทางในการเข้าตัดน่าจะมีผลต่อจำนวนรอยบิ่น และรอยร้าว ดังนั้นจึงได้นำปัจจัยนี้ มาพิจารณาในการทดลองด้วย โดยปัจจุบันทิศทางในการตัด จะเริ่มเข้าตัดในทิศทางจากด้าน Taper มาสู่ด้าน Pole การตัดกลับทิศทางจากปกติที่จะใช้ในการทดลองนั้น คาดหมายว่าน่าจะมีผลต่อจำนวนรอยบิ่นและรอยร้าวให้ลดลง การกำหนดระดับของปัจจัยทั้ง 2 ระดับ เป็นดังนี้

ระดับที่ 1 เริ่มตัดจากด้าน Taper มาสู่ด้าน Pole

ระดับที่ 2 เริ่มตัดจากด้าน Pole มาสู่ด้าน Taper

ในขั้นตอนนี้สามารถสรุปปัจจัย และระดับของปัจจัยต่างๆ ได้ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 การกำหนดปัจจัยและระดับของปัจจัย

ปัจจัย	สัญลักษณ์	ระดับของปัจจัย	
		- (ต่ำ)	+ (สูง)
1. ความเร็วรอบในการตัด (rpm)	A	8,500	11,000
2. ความลึกของใบมีดในการตัด (mil)	B	30	40
3. อัตราการป้อนใบมีด (IPM)	C	4	6
4. จำนวนครั้งในการลับมีด (ครั้ง)	D	6	10
5. ทิศทางในการตัด	E	Taper-Pole	Pole-Taper

#### 4.4. การเลือกตัวแปรตอบสนอง (Response Variables)

จากการกำหนดปัญหาในข้อ 1 ทางผู้ทดลองจึงมีความสนใจที่จะทำการลดเปอร์เซ็นต์รอยบิ่น และรอยร้าวที่เกิดขึ้น ในกระบวนการแผ่น Wafer ดังนั้นตัวแปรตอบสนองที่ใช้ ก็คือจำนวนของรอยบิ่นและรอยร้าว ซึ่งตัวแปรตอบสนองนี้จะมีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพ จะต้องใช้ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ตัดสินใจว่ามีการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวขึ้นหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ถ้าลักษณะของรอยบิ่นและรอยร้าวนั้นมีขนาดเกินกว่าข้อกำหนด ก็นับว่าเป็นของเสีย โดยการตรวจสอบนี้จะเกิดขึ้น 2 ขั้นตอน คือ ก่อนการตัดแผ่น Wafer และหลังการตัดแผ่น Wafer เพื่อจะดูว่าจำนวนรอยบิ่น และรอยร้าวที่เกิดขึ้น จากกระบวนการตัดจริงๆเป็นเท่าไร ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลจากการตรวจสอบแล้ว ก็จะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

#### 4.5 การเลือกแบบการทดลอง

จากการทดลองปัจจัยต่างๆ ระบุไว้ในตารางที่ 4.1 โดยมีปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัย แต่ละปัจจัยที่ระดับของปัจจัย 2 ระดับ ดังนั้น แผนการทดลองที่เหมาะสมกับการทดลองครั้งนี้ คือ แผนการทดลอง แฟรคชันนอลแบบครึ่งหนึ่งของ  $2^k$  แฟคทอเรียล

หลักการที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง ได้แก่

1. การทำแบบสุ่ม (Randomization) เป็นการทำให้การเก็บข้อมูลนั้นมีการกระจายอิทธิพลของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ ข้อมูลทุกตัวอย่างเท่าเทียมกัน ในการทดลองนี้ได้เลือกใช้การทำสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Complete Randomization)

2. การทดลองซ้ำ (Replication) ในการทดลองครั้งนี้เนื่องจากการตัดชิ้นงานแต่ละ Pallet จะต้องทำการตรวจสอบถึงสองครั้ง คือ ก่อนเข้าทำการตัด และหลังทำการตัด และเวลาที่ใช้ในการตัดก็นาน ดังนั้นในแต่ละหน่วยการทดลองจะทำการทดลองเพียงครั้งเดียว คือไม่มีจำนวนซ้ำ แต่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีพิเศษ [1]

#### 4.6 ดำเนินการทดลอง

การดำเนินการทดลองจะใช้หลักการสุ่มแบบสมบูรณ์ เพื่อป้องกันความไม่สม่ำเสมอของเครื่องจักร ผู้ทำการตรวจสอบ และผู้ทำการทดลองการใช้เทคนิคการทดลองแบบแฟคทอเรียล ก็เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยร่วม (Interaction) ของปัจจัยด้วย โดยในการทดลองต้องพยายามดำเนินให้เป็นไปตามแผนที่ออกแบบไว้อย่างเคร่งครัด

#### 4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้หลักการทางสถิติ เข้าช่วยในการวิเคราะห์เพื่อให้การวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือโดยข้อมูลที่ได้จากการทดลองนั้น จะถูกวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามหลักการของฟิชเชอร์ (Fisher)

สมการตัวแบบที่จะใช้ในการทดลองนี้คือ

$$y_{ijklm} = \mu + \tau_i + \beta_j + \gamma_k + \omega_l + \theta_m + (\tau\beta)_{ij} + (\tau\gamma)_{ik} + (\tau\omega)_{il} + (\tau\theta)_{im} + (\beta\gamma)_{jk} + (\beta\omega)_{jl} + (\beta\theta)_{jm} + (\gamma\omega)_{kl} + (\gamma\theta)_{km} + (\omega\theta)_{lm} + \varepsilon_{ijklm}$$

เมื่อ  $i = 1,2$  ;  $j = 1,2$  ;  $k = 1,2$  ;  $l = 1,2$  ;  $m = 1,2$

สมมติฐานของการทดลองจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

1. สมมติฐานของปัจจัยเดี่ยวมี 5 สมมติฐาน เช่น

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = 0$$

$$H_1 : \text{อย่างน้อยหนึ่งค่าของ } \tau_i \neq 0$$

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \text{อย่างน้อยหนึ่งค่าของ } \beta_i \neq 0$$

2. สมมติฐานของปัจจัยร่วมมี 10 สมมติฐาน เช่น

$$H_0 : (\tau\beta)_{ij} = 0 \quad \text{สำหรับทุกค่า } i, j$$

$$H_1 : \text{อย่างน้อยหนึ่งค่าของ } (\tau\beta)_{ij} \neq 0$$

$$H_0 : (\tau\gamma)_{ik} = 0 \quad \text{สำหรับทุกค่า } i, k$$

$$H_1 : \text{อย่างน้อยหนึ่งค่าของ } (\tau\gamma)_{ik} \neq 0$$

เมื่อตั้งสมมติฐานของการทดลองเสร็จแล้วก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาทำการตรวจสอบความถูกต้อง (Model Adequacy Checking) ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องนี้จะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ จะนำค่าความคลาดเคลื่อน (Residuals) มาพล็อตเป็นกราฟของ Residual (Residual Plot) แล้วจึงทำการวิเคราะห์ว่าข้อมูลนั้นมีลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักสถิติที่ตั้งไว้หรือไม่

หลังจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วจึงทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน

แหล่งของความแปรปรวน	ผลรวมกำลังสอง (SS)	ขั้นของความอิสระ (DF)	ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (MS)	ค่าทดสอบ $F_0$	ค่า Fวิกฤต
ทรีดเมนต์					
ความคลาดเคลื่อนทั้งหมด					

#### 4.8 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

หลังจากที่คำนวณค่าต่างๆ ในตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนขั้นตอนต่อไปจะต้องทำการสรุปว่าปัจจัยใดบ้างมีผลต่อจำนวนรอยบินและรอยร้าวที่เกิดขึ้นบ้าง ตลอดจนต้องหาสถานะการตัดที่เหมาะสมเพื่อทำให้จำนวนรอยบินและรอยร้าวลดลงได้ด้วย

เราสามารถสรุปแผนการออกแบบการทดลองดังตารางที่ 4.3

### ตารางที่ 4.3 สรุปแผนการออกแบบการทดลอง

<u>แผนการออกแบบการทดลอง</u>		
1. วัตถุประสงค์		
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนรอยบิ่นและรอยร้าว และหาเงื่อนไขในกระบวนการตัดแผ่น Wafer ที่เหมาะสม เพื่อลดจำนวนรอยบิ่นและรอยร้าวที่เกิดขึ้น		
2. ข้อมูลพื้นฐาน		
กระบวนการตัดเป็นกระบวนการทางกลใช้ใบมีดซึ่งมีความคมและทำให้หมุนด้วยความเร็วรอบค่าหนึ่งแล้วจึงเคลื่อนเข้าหาชิ้นงานที่ต้องการตัด ซึ่งในขณะที่ตัดจะทำให้ชิ้นงานบริเวณนั้นหลุดออกและใช้น้ำหล่อเย็นเป็นตัวช่วยพาเศษงานตัดออกมา จากการพิจารณาเบื้องต้นพบว่าปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าว คือ ความเร็วรอบในการตัด ความลึกของใบมีดในการตัด อัตราการป้อนตัด จำนวนครั้งในการลับมีดและทิศทางในการตัด		
3. ตัวแปรต่าง ๆ ในการทดลอง		
3.1 ตัวแปรตอบสนอง		
จำนวนหัวอ่านเขียนข้อมูลที่เกิดรอยบิ่นหรือรอยร้าว โดยใช้การตรวจสอบด้วยสายตาผ่านกล้องขยาย 10 เท่า เพื่อทำการตัดสินใจ		
3.2 ปัจจัย		ระดับ
1. ความเร็วรอบในการตัด	8,500	11,000
2. ความลึกของใบมีดในการตัด	30	40
3. อัตราการป้อนตัด	4	6
4. จำนวนครั้งในการลับมีด	6	10
5. ทิศทางในการลับมีด	Taper-Pole	Pole-Taper
3.3 ปัจจัยที่ควบคุม		
1. เครื่องจักรที่ใช้ในการตัด		
2. กล้องที่ใช้ตรวจ		
3. ผู้ตรวจสอบชิ้นงาน		
4. ชนิดของแผ่น Wafer		
4. จำนวนซ้ำ		
การทดลองทั้งหมดมี $2^{5-1} = 16$ สภาวะ ไม่มีการทำซ้ำ		
5. เมตริกการออกแบบการทดลอง		
เมตริกการออกแบบการทดลอง แสดงดังตารางที่ 4.4		
6. วิธีการสุ่ม		
ทำการสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Complete Randomization) ในการทดลอง ตามตารางที่ 4.5		

ตารางที่ 4.3 สรุปแผนการออกแบบการทดลอง (ต่อ)

7. ตารางบันทึกผล

ใช้แบบฟอร์มเดียวกับเมตริกการออกแบบการทดลอง

8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

ค่าตัวแปรตอบสนอง (Response Variable)

กราฟค่าเรสซิดวล (Residual Plot)

9. อื่น ๆ



ตารางที่ 4.4 เมตริกการออกแบบการทดลอง

2 <sup>5-1</sup> Design for Chip&Crack							
Run	Basic Design				E=ABCD	Treatment	Chip&Crack
	A	B	C	D		Combination	
1	-1	-1	-1	-1	1	e	
2	1	-1	-1	-1	-1	a	
3	-1	1	-1	-1	-1	b	
4	1	1	-1	-1	1	abe	
5	-1	-1	1	-1	-1	c	
6	1	-1	1	-1	1	ace	
7	-1	1	1	-1	1	bce	
8	1	1	1	-1	-1	abc	
9	-1	-1	-1	1	-1	d	
10	1	-1	-1	1	1	ade	
11	-1	1	-1	1	1	bde	
12	1	1	-1	1	-1	abd	
13	-1	-1	1	1	1	cde	
14	1	-1	1	1	-1	acd	
15	-1	1	1	1	-1	bcd	
16	1	1	1	1	1	abcde	

ตารางที่ 4.5 การสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Complete Randomization) ในการทดลอง

Run	หมายเลขลำดับที่	Run	หมายเลขลำดับที่
1	5	9	14
2	10	10	16
3	13	11	11
4	4	12	8
5	12	13	7
6	2	14	1
7	15	15	9
8	3	16	6

#### 4.9 สรุป

จากการออกแบบการทดลองที่ผ่านมา ทำให้ได้แผนการทดลองที่เป็นไปตามหลักการออกแบบการทดลอง ซึ่งแผนการทดลองนี้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินการทดลอง โดยยึดถือตามหลักการและแผนที่ได้ทำเอาไว้เพื่อความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยในบทต่อไปจะเป็นการดำเนินการทดลองทั้งหมด 16 สภาวะตามที่กำหนดไว้