

## บทที่ 3

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 3.1 กล่าวนำ

ไดนาโมมิเตอร์เป็นเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับวัดแรงบิด ความเร็วรอบ หรือกำลังงานทางกลของเครื่องจักรกลต่างๆที่มีลักษณะของการหมุน-แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ ไดนาโมมิเตอร์ชนิดขับอาศัยหลักการส่งผ่านพลังงานไปให้อุปกรณ์ที่ต้องการทดสอบ อย่างเช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศ พัดลม หรือโบลเวอร์ เพื่อหาค่าแรงบิดของอุปกรณ์ในขณะที่ทำงานหรือใช้หาค่าสมรรถนะของอุปกรณ์นั้นๆ ไดนาโมมิเตอร์ชนิดส่งกำลังใช้สำหรับหาค่าแรงบิดของเครื่องจักรที่มีระบบส่งกำลังประเภท เฟือง สายพาน โซ่ ทำให้รู้การสูญเสียพลังงานทางกลของระบบส่งกำลังในเครื่องจักร ไดนาโมมิเตอร์ชนิดซึมซับอาศัยหลักการของแรงเบรคเพื่อต้านกำลังของเครื่องจักรกลเหมาะสำหรับใช้วัดแรงบิดของเครื่องต้นกำลัง อย่างเช่น เครื่องยนต์ เทอร์ไบน์ และมอเตอร์ไฟฟ้า ไดนาโมมิเตอร์ทั้ง 3 แบบ ยังสามารถแบ่งย่อยไปอีกอีกหลายชนิด ในที่นี่จะกล่าวเฉพาะไดนาโมมิเตอร์ชนิดซึมซับ แบบกระแสหมุนวนซึ่งเป็นไดนาโมมิเตอร์ชนิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากมีหลักการทำงานที่ง่าย การสร้างไม่ซับซ้อน การบำรุงรักษาง่าย และสามารถควบคุมแรงบิดได้อย่างเที่ยงตรง แรงเบรคของไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวน เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสหมุนวน ที่ถูกเหนี่ยวนำขึ้นบนโรเตอร์ ทำให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กโดยรวมลดลงและมีค่าน้อยที่สุดบริเวณกึ่งกลางของโรเตอร์ ดังนั้นการควบคุมแรงบิดสามารถทำได้โดยการควบคุมฟลักซ์แม่เหล็กของขดลวด หรือการควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ขดลวด ผู้วิจัยจึงได้นำวงจรปรับแรงดันไฟฟ้าแบบ PWM และตัวต้านทานแบบปรับค่าได้มาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า ในส่วนการวัดแรงบิดของไดนาโมมิเตอร์ที่มีใช้กันในปัจจุบัน มักจะใช้หลักของการทำสมดุลแรงที่เกิดขึ้นบนสเตเตอร์ โดยการต่อเซนยีนออกมาจากสเตเตอร์ เพื่อทำหน้าที่เป็นเซนโอมเมนต์ และติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงอย่างเช่น โหลดเซลล์ หรือ ตาชั่งสปริง ที่ส่วนปลายของเซน แรงบิดที่กระทำบนสเตเตอร์ก็คือ ผลคูณระหว่างระยะตั้งฉากจากศูนย์กลางแกนเพลลาไปยังแนวเส้นการกระทำของแรง กับขนาดของแรงที่อ่านได้จากตาชั่งสปริงหรือโหลดเซลล์ แต่วิธีการวัดแรงบิดทั้ง 2 วิธี มีข้อเสีย คือ ความไม่สะดวกในวิธีการวัดของตาชั่งสปริง เพราะต้องคอยปรับตำแหน่งเซนของสเตเตอร์ให้ตั้งฉากกับแนวแรงอยู่เสมอ และราคาของโหลดเซลล์ที่ยังคงมีราคาสูง

ในวิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นวิธีการวัดแรงบิดรูปแบบใหม่ขึ้นมา ให้สามารถวัดแรงบิดได้ในแบบอัตโนมัติ และมีการทำงานในระบบดิจิทัล อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้มีราคาที่ไม่สูงมากนัก เพราะเครื่องมือที่สร้างขึ้นได้นำไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งมีใช้งานกันอย่างกว้างขวางมาใช้ในการทำงาน ดังนั้น ทฤษฎีส่วนใหญ่ในบทนี้จะกล่าวถึงระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนในหัวข้อแรก (หัวข้อที่ 3.2) กล่าวถึงหลักการการทำงานของเครื่องไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวน และหัวข้อที่ 3.3 กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบสปริง เพื่อให้สามารถนำไปคำนวณหาขนาดของสปริงและใช้ประเมินค่าคงที่ของสปริงได้

### 3.2 การทำงานของเครื่องไดนาโมมิเตอร์ชนิดกระแสหมุนวน

ไดนาโมมิเตอร์ชนิดกระแสหมุนวนเป็นไดนาโมมิเตอร์แบบซีมซ์ชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เพื่อใช้วัดกำลังทางกลของอุปกรณ์ต้นกำลัง อย่างเช่น เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน หรือมอเตอร์ไฟฟ้า ไดนาโมมิเตอร์ชนิดนี้ใช้หลักการพื้นฐานที่ว่า เมื่อมีวัสดุตัวนำเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าบนตัวนำและส่งผลให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้น ถ้าตัวนำนั้นเป็นสายไฟที่ต่อกันเป็นวงจรปิด ก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ภายในวงจรมัน ถ้าตัวนำเป็นแท่งวัสดุชิ้นหนึ่งและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวงจรปิด ก็ยังคงมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าถูกเหนี่ยวนำขึ้นบนตัวนำเหมือนเดิม โดยกระแสจะไหลเป็นวงจรถูกๆอยู่ภายในแท่งตัวนำเรียกกระแสนี้ว่า กระแสหมุนวน ซึ่งจะสูญเสียไปในรูปของความร้อน

ไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวนประกอบไปด้วยแผ่นจานโลหะแผ่นหนึ่งที่หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กนี้จะสร้างขึ้นจากคอยล์ที่ถูกกระตุ้นด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากภายนอก โดยคอยล์นี้จะติดอยู่กับตัวเรือนของไดนาโมมิเตอร์ซึ่งถูกรองรับอยู่บนเบร็ง ทำให้ตัวเรือนของไดนาโมมิเตอร์หมุนได้อย่างอิสระ เมื่อแผ่นจานโลหะถูกทำให้หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กด้วยเครื่องต้นกำลัง จะทำให้เกิดการไหลของกระแสหมุนวนขึ้นบนแผ่นจานโลหะ ปฏิกริยาของสนามแม่เหล็กจะดึงให้ตัวเรือนของไดนาโมมิเตอร์หมุนตามแผ่นจานโลหะไปด้วย แต่การหมุนของตัวเรือนไดนาโมมิเตอร์จะถูกรั้งไว้ด้วยอุปกรณ์วัดแรง อย่างเช่น ตาชั่งสปริง หรือโหลดเซลล์ ซึ่งติดไว้ที่ส่วนปลายของแขนโมเมนต์ที่ต่อยื่นออกมาจากตัวเรือนของไดนาโมมิเตอร์ เมื่อรู้แรงจากการวัดของอุปกรณ์วัดแรงและรัศมี  $r$  ของแขนโมเมนต์เราสามารถคำนวณหาแรงบิด ( $T$ ) ได้จากความสัมพันธ์

$$T = Fr$$

ถ้ารู้ความเร็วรอบเชิงมุมของจานโลหะ สามารถคำนวณหากำลังได้จากความสัมพันธ์

$$P = 2\pi Tn$$

หรือ ทำให้อยู่ในเทอมของแรงม้า

$$bhp = \frac{2\pi Frn}{33000}$$

เมื่อ T คือ แรงบิด, ft-lb

F คือ แรงที่วัดได้ที่รัศมี r, lb


r คือ ความยาวแขนโมเมนต์, ft

P คือ กำลัง, ft-lb/min

bhp คือ แรงม้าเบรก

n คือ ความเร็วในการหมุน, รอบ/นาที

ข้อได้เปรียบของไดนาโมมิเตอร์ชนิดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดอื่นที่กำลังความจุเดียวกันคือมีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก และควบคุมได้ดีที่ความเร็วรอบต่ำ ในรูปที่ 3.1 แสดงภาพ Cradle d-c dynamometer ขนาดความจุ 5000 hp ใช้ประโยชน์เป็นไดนาโมมิเตอร์ได้ทั้ง 2 แบบ คือ แบบซิมซับ และแบบขับ โดยพื้นฐานแล้วอุปกรณ์นี้ก็คือ d-c motor / generator ที่มีระบบควบคุมเพื่อใช้เปลี่ยนโหมดการทำงาน เมื่อใช้เป็นไดนาโมมิเตอร์แบบซิมซับ การทำงานจะเป็น d-c generator พลังงานกลที่เข้ามาจะถูกแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและสูญเสียไปในตัวต้านทาน ซึ่งจะแตกต่างจากไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวนตรงที่พลังงานความร้อนที่สูญเสียไปมาจากภายนอกเครื่องจักร การวัดแรงบิดสามารถวัดได้ทั้งสองทิศทางขึ้นอยู่กับทิศของการหมุนและโหมดการทำงาน เมื่อถูกกำหนดให้ทำงานเป็นไดนาโมมิเตอร์ชนิดซับ อุปกรณ์จะถูกใช้เหมือน d-c motor ปัญหาที่สำคัญของ d-c motor คือ ไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่มากพอให้กับ d-c motor จึงต้องใช้ชุดของ a-c motor มาขับ d-c generator หรือใช้ rectifier เพื่อแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นไฟกระแสตรง



รูปที่ 3.1 Cradle d-c Dynamometer

โดยทั่วไปแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้าและ เจนเนอเรเตอร์ อาจถูกประยุกต์เพื่อใช้เป็นไดนาโมมิเตอร์ก็ได้ และจะมีการทำงานที่ดี หากใช้ชนิดที่เป็น dc มากกว่าที่จะใช้เป็นแบบ ac การนำไปใช้เป็นไดนาโมมิเตอร์แบบซิมซับหรือ แบบซับ อาจทำได้โดยแขวนมอเตอร์หรือเจนเนอเรเตอร์ไว้บนเบร็ง การวัดแรงบิด ความเร็ว และกำลังงานก็อาจจะคำนวณได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้การออกแบบและการประกอบก็ต้องทำให้เกิดแรงเสียดทานให้น้อยที่สุดด้วย การปรับความเร็วและโหลดสามารถทำได้โดยผ่านระบบควบคุมการสร้างสนามแม่เหล็ก

ถ้า d-c generator ถูกนำไปใช้เป็นไดนาโมมิเตอร์แบบซิมซับ

$$\text{hp absorbed} = \frac{1.341 \times \text{kilowatts}}{\text{efficiency}}$$

ในการทำงานเดียวกัน หาก dc motor ถูกใช้เป็นไดนาโมมิเตอร์ชนิดซับ

$$\text{hp input} = 1.341 \times \text{kilowatts} \times \text{efficiency} = \frac{1.341 \times (e)(i)(\text{efficiency})}{1000}$$

เมื่อ e คือ แรงดันไฟฟ้า และ i คือ กระแสไฟฟ้า ในทั้ง 2 กรณี

$$\text{Torque} = \frac{33,000 \text{hp}}{2\pi}$$

ในการนำไปใช้งานทั่วไป อาจจะต้องการเพียงแค่ผลการวัดอย่างหยาบ ซึ่งประสิทธิภาพของมอเตอร์หรือ เจนเนอเรเตอร์จากโรงงานผู้ผลิตก็เพียงพอต่อการนำไปใช้ได้ แต่สำหรับผลการวัดที่มีความถูกต้องมากขึ้น การทำเป็นไดนาโมมิเตอร์นั้นก็จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปกติแล้ว การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลหมุนทางไฟฟ้ามาทำเป็นไดนาโมมิเตอร์นั้น จำเป็นต้องพิจารณาให้เป็นพิเศษ และผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้นั้นก็ยังไม่ดีเท่ากับอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานเป็นไดนาโมมิเตอร์โดยเฉพาะ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3.3 การออกแบบสปริง

จุดประสงค์หลักของการใช้สปริง จะอยู่ในรูปการของการเก็บพลังงานเอาไว้ในตัวสปริง ความเค้นที่เกิดขึ้นในสปริงขณะใช้รับแรงจะมีค่าสูงมาก วัสดุที่นำมาใช้ทำสปริงจึงต้องมีความแข็งแรงสูง โดยทั่วไปเหล็กที่ใช้ทำสปริง จะเป็นเหล็กที่มีคาร์บอนสูงกว่า 0.5 % แล้วผ่านกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากความสามารถในการยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสปริง

#### 3.3.1 คุณสมบัติทางกลของขดลวดสปริง

ค่าความต้านทานแรงของวัสดุที่ใช้ทำขดลวดสปริงจะเปลี่ยนไปตามขนาดของขดลวดสปริง รูปสมการที่ใช้หาค่าความต้านทานแรงของวัสดุขดลวดสปริงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใดๆ มีดังนี้

$$\sigma_u = \frac{A}{d^x} \quad (3.1)$$

$$\tau_n = \frac{B}{d^y} \quad (3.2)$$

โดยที่  $\sigma_u$  คือ ความต้านแรงดึงต่ำสุด ( $N/mm^2$ )

คือ  $\tau_n$  ความต้านแรงเฉือนทนทาน ( $N/mm^2$ )

คือ  $d$  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดสปริง (mm)

ค่าคงที่โดยประมาณของสมการที่ 3.1 และสมการที่ 3.2 แสดงไว้ในตารางที่ 3.1 ค่าความต้านแรงมีหน่วยเป็น  $N/mm^2$

ชนิดของวัสดุ	ขนาดลวด (mm)	x	y	A	B
Hard drawn wire (ASTM A227)	0.50-16.00	0.190	0.340	1780	560
Music wire (ASTM A228)	0.10-6.35	0.154	0.154	2150	565
Oil tempered wire (ASTM A229)	0.50-16.00	0.190	0.340	1855	560
Valve spring steel (ASTM 230)	1.50-6.25	0.100	0.150	1730	515
Cr-V steel (ASTM 231)	0.50-12.50	0.166	0.150	1976	515
Cr-Si steel (ASTM A401)	0.80-12.00	0.107	0.150	1965	515
Stainless steel (ASTM A313)	0.20-12.50	0.140	0.170	1840	360

ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติทางกลของขดลวดสปริง

สำหรับค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นและโมดูลัสเฉือนของวัสดุในตารางที่ 3.1 ให้ใช้ค่าประมาณดังนี้

$$E = 200 \text{ kN/mm}^2 \quad G = 80 \text{ kN/mm}^2$$

สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมให้ใช้

$$E = 180 \text{ kN/mm}^2 \quad G = 70 \text{ kN/mm}^2$$

สำหรับค่าความต้านแรงเฉือนครากให้ใช้ค่าประมาณ

$$\tau_y = 0.6\sigma_u \quad \text{สำหรับวัสดุทั่วไป}$$

$$\tau_y = 0.47\sigma_u \quad \text{สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม}$$

### 3.3.2 ความเค้นในสปริงขดรับแรงกด


พิจารณาสปริงขดซึ่งรับแรงกด  $F$  ในแนวแกนของสปริงดังรูปที่ 3.2 และกำหนดให้

$D_o$  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของขดสปริง (mm)

$D_i$  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของขดสปริง (mm)

$D = (D_o + D_i)/2$  เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของขดสปริง (mm)

$d$  คือเส้นผ่านศูนย์กลางของขดสปริง (mm)



รูปที่ 3.2 สปริงขด

เมื่อตัดส่วนหนึ่งของสปริงมาพิจารณาจะเห็นว่า ลวดสปริงอยู่ภายใต้แรงภายใน  $F$  และโมเมนต์

$T$  ค่าความเค้นเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้นในขดลวดสปริง คือ

$$\tau = \frac{Tr}{J} + \frac{F}{A} \quad (3.3)$$

แต่

$$T = \frac{FD}{2}$$

และ

$$\frac{J}{r} = \frac{(\pi d^4 / 32)}{d/2}$$

$$= \frac{\pi d^3}{16}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

จึงเขียนสมการที่ 3.3 ใหม่ได้เป็น

$$\tau = \frac{8FD}{\pi d^3} + \frac{4F}{\pi d^2} \quad (3.4)$$

ถ้าให้  $C=D/d$  ซึ่งเรียกว่าดัชนีสปริง (spring index) สมการที่ 3.4 สามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น

$$\tau = K_s \frac{8FD}{\pi d^3} \quad (3.5)$$

โดยที่  $K_s = 1 + \frac{0.5}{C}$

ค่า  $K_s$  นี้เรียกดัชนีประกอบความเค้นเฉือน (shear stress correction factor) ซึ่งเป็นค่าทำให้ความเค้นเฉือนในสปริงเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความเค้นเฉือนตรง  $F/A$

เนื่องจากสูตรโมเมนต์บิด  $Tr / J$  เป็นสูตรสำหรับการบิดชิ้นส่วนตรง เช่น เพลา แต่ในสปริงนั้น การที่เส้นลวดบิดวนไปตามส่วนโค้งของสปริงจะทำให้เกิดความเค้นหนาแน่นสูงสุดบริเวณด้านในของสปริงขด จึงได้มีการแก้ไขความเค้นในสมการที่ 3.5 โดยเพิ่มตัวประกอบความโค้ง (curvature correction factor)  $K_c$  เข้าไปในสมการ ค่าตัวประกอบความเค้นหนาแน่นนี้สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$K = K_c K_s$$


$$= \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C} \quad (3.6)$$

ค่า  $K$  นี้เรียกดัชนีประกอบของวาล์ (wahl 's factor) สามารถหาค่าได้โดยการคำนวณจากสมการที่ 3.6 หรืออ่านค่าได้จากรูปที่ 3.3 ดังนั้นความเค้นเฉือนในสมการที่ 3.5 จึงกลายเป็น


$$\tau = K \frac{8FD}{\pi d^3}$$

$$\tau = K \frac{8FC}{\pi d^2} \quad (3.7)$$

การกระจายความเค้นเฉือนในเส้นลวดสปริงซึ่งเกิดจากโมเมนต์บิด  $T$  และแรงเฉือน  $F$  จะดูได้จากรูปที่ 3.4ก และ 3.4ข เมื่อรวมความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นดังรูปที่ 3.4ก และรูปที่ 3.4ข ก็จะได้ความเค้นเฉือนดังรูปที่ 3.4ค แต่เมื่อรวมความหนาแน่นอันเนื่องมาจากความโค้งของลวดสปริงเข้าไปด้วยกันจะได้ดังรูปที่ 3.4ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเค้นเฉือนสูงสุดเกิดขึ้นที่ด้านในของลวดสปริง



รูปที่ 3.3 ค่าตัวประกอบ K




รูปที่ 3.4 การรวมความเค้นในสปริงชุด



### 3.3.3 การยึดหดของสปริงขด

พิจารณาขดสปริงซึ่งตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ ยาว  $dx$  ก่อนมีแรงมากกระทำในแนวตั้ง ส่วนของลวดสปริงนี้จะอยู่ที่ A หลังจากรับแรงภายนอกแล้วลวดสปริงจะเลื่อนมาอยู่ที่ตำแหน่ง B โดยมีการยุบตัว  $d\delta$  และมุมบิดเล็กๆของลวดเท่ากับ  $d\phi$  นั่นคือเส้น  $ab$  จะบิดมาอยู่ที่ตำแหน่ง  $ac$  จากสูตรการบิด

$$d\phi = \frac{Tdx}{GJ}$$



รูปที่ 3.5 การยึดหดของลวดสปริง

ถ้ามุมบิดบนลวดสปริงชิ้นเล็กๆนี้เล็กมาก (เนื่องจากสปริงมีขดถี่) ระยะยุบตัว คือ

$$d\delta = \frac{D(d\phi)}{2} = \frac{TD(dx)}{2GJ}$$

ถ้าสปริงมีความยาวทั้งหมด  $L$  ระยะยุบตัวทั้งหมด คือ

$$\delta = \frac{TD}{2GJ} \int_0^L dx = \frac{TDL}{2GJ} \quad (3.8)$$

ถ้าจำนวนขดทำการ (active coils) เท่ากับ  $n$  ขด ความยาว  $L$  ของสปริง  $n$  ขด โดยประมาณเท่ากับ  $\pi Dn$

และเมื่อแทนค่า  $T=FD/2$  และ  $J = (\pi/32)d^4$  ลงในสมการที่ 3.8 จะได้ว่า

$$\text{ระยะยุบตัว} \quad \delta = \frac{8FD^3n}{Gd^4} = \frac{8FC^3n}{Gd} \quad (3.9)$$

### 3.3.4 ความแข็งดิ่งของสปริง

ความแข็งดิ่งของสปริง (spring stiffness) หมายถึงปริมาณของแรงที่ใช้ในการทำให้สปริงยืดหดหนึ่งหน่วยความยาวในแนวแกนของสปริง ถ้าให้  $\delta$  เป็นระยะยุบตัวภายใต้แรงกด  $F$  ค่าคงที่ของสปริง คือ

$$k = \frac{F}{\delta} \quad (3.10)$$

แทนค่าสมการที่ 3.9 ลงในสมการที่ 3.10 จะได้

$$k = \frac{Gd^4}{8D^3n} = \frac{Gd}{8C^3n} \quad (3.11)$$

### 3.3.5 สปริงชนิดแบบดิ่ง

การคำนวณสปริงชนิดแบบดิ่งจะใช้สูตรแบบเดียวกับการคำนวณสปริงชนิดแบบกด แตกต่างกันตรงที่แรงที่ใช้ดึงสปริงชนิดแบบดิ่งนั้นจะมีแรงดึงชั้นต้นเพิ่มเข้ามา ซึ่งหมายถึงแรงที่ใช้ดึงสปริงจนกระทั่งถึงจุดที่ขดแยกออกจากกัน(ยังไม่มีกรยืด) ดังนั้น กฎของฮุกจะใช้ไม่ได้เลยจนกว่าแรงดึงภายนอกจะเอาชนะแรงดึงชั้นต้นแล้ว

ถ้าให้  $F$  คือ แรงภายนอกทั้งหมดที่ใช้ดึงสปริง

$F_i$  คือ แรงดึงชั้นต้น

$$F = F_i + k\delta \quad (3.12)$$

สมการที่ 3.7 และสมการที่ 3.9 ก็ยังสามารถนำมาใช้คำนวณหาค่าความเค้นเฉือนและระยะยืดตัวได้ แต่แรงที่ทำให้เกิดความเค้นในสปริงจริงๆ เท่ากับ  $F - F_i$  ถ้าสปริงไม่มีแรงดึงชั้นต้นแล้วสมการที่ผ่านมาก็สามารถใช้ได้โดยไม่มีกรเปลี่ยนแปลงใดๆ ความเค้นเนื่องจากแรงดึงชั้นต้นหาได้จากสมการที่ 3.7 โดยให้ค่า  $K=1$  (ไม่มีผลจากความเค้นหนาแน่น) ตัวอย่างของความเค้นชั้นต้น  $\tau_i$  ของผู้ผลิตสปริงชนิดหนึ่งแสดงในตารางที่ 3.2 ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามดัชนีสปริง

C	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
$\tau_i$ N/mm <sup>2</sup>	165	155	138	124	112	100	90	80	73	67	48

ตารางที่ 3.2 ความเค้นชั้นต้นของสปริงชนิดแบบดิ่ง

ถึงแม้ว่าสปริงชนิดแบบดิ่งจะคล้ายกับแบบกด และสามารถใช้สมการในการคำนวณร่วมกันได้ แต่มีข้อควรระวังในการออกแบบ เพราะจะมีความแตกต่างกันดังนี้คือ

ก). สปริงชนิดแบบดิ่งสามารถที่จะดิ่งให้ยืดออกได้มากจนความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นสูงกว่าความต้านแรงเฉือนครากของวัสดุ แต่สปริงชนิดแบบกดจะยุบตัวลงได้ถึงความยาวเชิงตัวเท่านั้น

ข). ปลายของสปริงชนิดแบบดิ่งจะต้องงอให้เป็นขอสำหรับเกี่ยว ทำให้เกิดความเค้นดัดที่ขอและค่าความหนาแน่นที่ขอก็อาจมีค่าสูงมากได้

จากข้อแตกต่างระหว่างสปริงชนิดแบบดิ่งและแบบกดดังกล่าวมาแล้ว จึงแนะนำให้ใช้ค่าความเค้นเฉือนออกแบบสำหรับสปริงชนิดแบบดิ่งเพียง 80 % ของค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 3.3

วัสดุลวดสปริง	ความเค้นเฉือนออกแบบ $\tau_d$		
	งานเบา	งานปานกลาง	งานหนัก
Hard drawn wire (ASTM A227)	$0.344 \sigma_u$	$0.275 \sigma_u$	$0.244 \sigma_u$
Stainless steel (ASTM A313)	$0.320 \sigma_u$	$0.260 \sigma_u$	$0.210 \sigma_u$
วัสดุอื่นๆ ในตารางที่ 3.1	$0.405 \sigma_u$	$0.324 \sigma_u$	$0.263 \sigma_u$

ตารางที่ 3.3 ค่าความเค้นเฉือนออกแบบสำหรับวัสดุสปริง

สัดส่วนโดยทั่วไปของสปริงชนิดแบบดิ่งที่นิยมใช้กันจะดูได้จากรูปที่ 3.5

$$\text{โดยที่ } D_i = D - d$$


$$H = D_i \quad \text{สำหรับขอกลม (full hook)}$$

$$M = D_i / 3$$

$$L = d(n + 1)$$

$$L_i = L + 2D_i$$

$$L_c = L + D_i$$




รูปที่ 3.6 สปริงชนิดแบบดิ่งซึ่งมีขอกกลมในแนวศูนย์กลางขด

### 3.4 โครงสร้างของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำที่รวบรวมฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ไว้ภายในตัวของมันเอง สามารถโปรแกรมการทำงานได้หลายครั้ง และรับข้อมูลในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลเข้าไปทำการประมวลผลแล้วส่งผลลัพธ์ข้อมูลดิจิทัลออกมาเพื่อนำไปใช้งานตามที่ต้องการได้ เปรียบเสมือนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นมาให้อยู่ในไอซีเพียงตัวเดียวนั้นคือ โครงสร้างภายในไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นจะประกอบไปด้วย ระบบประมวลผลกลาง (CPU) ,ระบบหน่วยความจำ (memory), ระบบอินพุตเอาต์พุต (I/O) อยู่ในตัวเองทั้งหมด หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ชิปเดี่ยว (Single-Chip Microprocessor ) เช่นเดียวกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ แต่ได้รับการพัฒนาแยกออกมาภายหลังเพื่อนำไปใช้ในวงจรทางด้านงานควบคุม คือ แทนที่ในการใช้งานจะต้องต่อวงจรภายนอกต่าง ๆ เพิ่มเติม แต่จะทำการรวมวงจรที่จำเป็น เช่น หน่วยความจำ, ส่วนอินพุต/เอาต์พุต บางส่วนเข้าไปในตัวไอซีเดียวกัน และเพิ่มวงจรบางอย่างเข้าไปด้วยเพื่อให้มีความสามารถเหมาะกับการใช้ในงานควบคุม เช่น วงจรตั้งเวลา วงจรการสื่อสารอนุกรม (Serial Communication) และวงจรที่ทำหน้าที่ทางด้านการแปลงสัญญาณระหว่างแบบอนาล็อกและดิจิทัล (A/D Converter) จึงทำให้มีความนิยมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยมักจะเป็นการนำไปใช้ฝังในระบบของ

อุปกรณ์อื่น ๆ (Embedded Systems) เพื่อใช้ควบคุมการทำงานบางอย่าง เช่น ใช้ในรถยนต์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เป็นต้น




รูปที่ 3.7 แสดงโครงสร้างหลักๆของไมโครคอนโทรลเลอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์แบบชิพเดี่ยว (Single Chip) ก้าวหน้าไปมาก คือในไอซีเบอร์ 80C51/80C52 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถโปรแกรมเก็บเอาไว้ในตัวได้เลย แต่การโปรแกรมนั้นต้องอาศัยเครื่องมือในการเขียนจากโรงงานผลิต ซึ่งไม่เหมาะสำหรับนักพัฒนาทั่วไป ทางผู้ผลิตจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการโปรแกรมไอซีมาเป็นแบบ EPROM แต่ก็มีปัญหาในเรื่องการลบข้อมูลในตัวชิพ เพราะต้องอาศัยเครื่องลบแบบแสง UV ต่อมาความต้องการใช้งานไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์มีมากขึ้น รวมทั้งการผลิตชิ้นงานในโรงงาน และทางด้านการศึกษา จึงได้พัฒนาเป็นไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เพิ่มคุณสมบัติของหน่วยความจำโปรแกรมภายในเป็นแบบแฟลช (Flash Memory) ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถจะลบล้างข้อมูลได้โดยใช้สัญญาณไฟฟ้า และมีการโปรแกรมใหม่ได้ถึงกว่า 1000 ครั้ง ในการลบข้อมูลแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที โดยจะนำไอซีไปโปรแกรมข้อมูลผ่านเครื่องโปรแกรม การใช้งานก็สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะในรุ่น AT89Sxxxx สามารถที่จะทำการโปรแกรมข้อมูลลงในหน่วยความจำโปรแกรมได้ โดยที่ไม่ต้องถอดตัวไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ออกมาทำการโปรแกรมข้างนอกบอร์ด ทั้งนี้เพราะไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถทำการโปรแกรมชิพด้วยระบบ In-system reprogrammable โดยอาศัยวงจร SPI (Serial Peripheral Interface) ในการเขียนและลบ จึงทำให้การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในหน่วยความจำโปรแกรมที่อยู่ภายในตัวไอซีทำได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

### 3.4.1 การจัดขาของไอซี

ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 เป็นไอซีขนาด 40 ขา ซึ่งรายละเอียดและหน้าที่ของขาต่างๆเป็นดังนี้



รูปที่ 3.8 แสดงการจัดขาของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89S8252

ขาที่ 1 ถึง 8 คือ ขาพอร์ต 1 เริ่มจาก P1.0 – P1.7 ทำหน้าที่เป็นพอร์ตอินพุต/เอาต์พุต

ขาที่ 9 คือ ขา RST เป็นขารีเซ็ต

ขาที่ 10-17 คือ ขาพอร์ต 3 เป็นได้ทั้งพอร์ตอินพุต/เอาต์พุต นอกจากนี้แต่ละขายังทำหน้าที่พิเศษอีกหลายอย่างดังนี้

ขาที่ 10 RXD ใช้ในการรับข้อมูลทาง Port อนุกรม

ขาที่ 11 TXD ใช้ในการส่งข้อมูลทาง Port อนุกรม

ขาที่ 12 INT0 รับสัญญาณอินเทอร์รัพท์จากอุปกรณ์ภายนอกตัวไมโครคอนโทรลเลอร์

ขาที่ 13 INT1 รับสัญญาณอินเทอร์รัพท์จากอุปกรณ์ภายนอกตัวไมโครคอนโทรลเลอร์

ขาที่ 14 T0 ใช้งานกับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 0

ขาที่ 15 T1 ใช้งานกับไทเมอร์/เคาน์เตอร์ 1

ขาที่ 16 WR ทำส่งสัญญาณเพื่อบอกแก่หน่วยความจำข้อมูลว่ากำลังส่งข้อมูลจากบััสข้อมูลไปเก็บในหน่วยความจำ ณ ตำแหน่งที่ชี้โดยแอดเดรสบััส

ขาที่ 17 RD ทำส่งสัญญาณเพื่อบอกแก่หน่วยความจำข้อมูลว่าต้องการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ ณ ตำแหน่งที่ชี้โดยแอดเดรสบััส ผ่านทางบััสข้อมูล

ขาที่ 18-19 คือขา XTAL2 , XTAL1 เป็นขาที่ใช้ต่อกับวงจรกำเนิดสัญญาณสำหรับผลิตความถี่ให้กับ CPU การทำงานของ CPU จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความถี่ XTAL ที่นำมาใช้

ขาที่ 20 คือขาที่ใช้สำหรับต่อลงกราวด์

ขาที่ 21-28 คือขาพอร์ต 2 สามารถใช้เป็นได้ทั้งพอร์ตอินพุตและเอาต์พุต นอกจากนี้ยังทำหน้าที่อีกอย่าง คือ เป็นแอดเดรสบััสที่ส่งไบต์สูงออกจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์

ขาที่ 29 คือขา PSEN ถ้าขานี้มีสถานะเป็น 0 หมายความว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องการอ่านข้อมูลโปรแกรมจากหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก

ขาที่ 30 คือขา ALE เป็นขาที่มีหน้าที่บอกให้รู้ว่ามีการส่งแอดเดรสออกมาจากพอร์ต 0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั้งนี้เพราะ พอร์ต 0 สามารถที่จะส่งได้ทั้งแอดเดรสของหน่วยความจำ และข้อมูล

ถ้า ALE = 1 แสดงว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ส่งแอดเดรสออกมาให้กับอุปกรณ์อื่นๆ

ถ้า ALE = 0 แสดงว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ส่งข้อมูลออกมาให้กับอุปกรณ์อื่นๆ

ขาที่ 31 คือขา EA เป็นขาที่ใช้กำหนดว่า ในการทำงานนั้นให้อ่านข้อมูลโปรแกรมจากภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออ่านจากหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก

ถ้า EA = 0 แสดงว่า ต้องการให้ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านข้อมูลจากภายในตัวชิพ

ถ้า EA=1 แสดงว่า ต้องการให้ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านข้อมูลจากหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก

ขาที่ 32-39 คือพอร์ต 0 เป็นได้ทั้งพอร์ตอินพุตและเอาต์พุต นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นพอร์ตที่ส่งแอดเดรสที่เป็นไบต์ต่ำ และรับส่งข้อมูล

ขาที่ 40 คือขา  $V_{CC}$  เป็นขาไฟเลี้ยง 5V

### 3.5 โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซีที่ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

ในการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สิ่งจำเป็นต้องทราบในเบื้องต้นคือโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบต่างๆภายในโปรแกรม ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรมสามารถสรุปได้ดังนี้

#### 1). การประกาศส่วน Preprocessor

ผู้เขียนโปรแกรมต้องประกาศส่วนนี้เป็นส่วนแรกในโปรแกรมภาษาซี โดยขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย (#) แล้วตามด้วยไคเรกตีฟ include หรือ define เพื่อให้คอมไพเลอร์นำไปใช้ตีความ และเลือกไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสม ทำให้คอมไพเลอร์รู้จักกับรีจิสเตอร์และบิตควบคุมต่างๆภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดต่อด้วย

ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมีการประกาศใช้ทรัพยากรของไมโครคอนโทรลเลอร์เสียก่อน เพื่อให้คอมไพเลอร์สามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นได้ โดยไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดจนเกิดการแจ้งเตือนในขั้นตอนของการแปลซอร์สโปรแกรม (source program) ไปเป็นภาษาเครื่อง โดยทรัพยากรในที่นี้หมายถึงความจุของหน่วยความจำโปรแกรม, หน่วยความจำข้อมูล, รีจิสเตอร์ควบคุม และบิตควบคุม ขึ้นอยู่กับเบอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานด้วยว่ามีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมอะไรบ้าง แต่โดยปกติแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 แต่ละเบอร์จะมีรีจิสเตอร์พื้นฐานที่เหมือนกัน

ในการประกาศใช้ทรัพยากรของไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องประกาศด้วยไคเรกตีฟ #include ที่ส่วนหัวของโปรแกรม แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ไลบรารีที่ต้องการเข้าถึง ตัวอย่างไฟล์ไลบรารีของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 และเบอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่

#include<reg51.h> ใช้ประกาศให้คอมไพเลอร์รู้จักรีจิสเตอร์และบิตควบคุมพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ส่วนใหญ่ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ AT89C51/AT891051/ AT892051/AT894051 ฯลฯ ของ Atmel ที่ไม่มีไทเมอร์ 2

#include<reg52.h> ใช้ประกาศให้คอมไพเลอร์รู้จักรีจิสเตอร์และบิตควบคุมพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ที่มีไทเมอร์ 2 ส่วนใหญ่ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ AT89C52/ AT89SS52/AT89s53

#include<reg8252.h> ใช้ประกาศให้คอมไพเลอร์รู้จักรีจิสเตอร์และบิตควบคุมทั้งหมดที่มีอยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ AT89S8252 ของ Atmel



`#include<C51rd2.h>` ใช้ประกาศให้คอมไพเลอร์รู้จักรีจิสเตอร์และบิตควบคุมทั้งหมดที่มีอยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ P89C51RD2 ของ Phillips

`#include<C51ac2.h>` ใช้ประกาศให้คอมไพเลอร์รู้จักรีจิสเตอร์และบิตควบคุมทั้งหมดที่มีอยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ T89C51AC2 ของ Atmel

## 2). ส่วนประกาศไลบรารีของโปรแกรม

ไลบรารี คือ ไฟล์ที่มีฟังก์ชันบรรจุอยู่ ไฟล์ไลบรารีของภาษาซีจะมีนามสกุลเป็น .h ในการประกาศจะใช้ได้เรียกตีฟ `#include` ต่อด้วยไฟล์ไลบรารีนามสกุล .h ตัวอย่างเช่น

`#include<math.h>` ใช้ประกาศเพื่อใช้งานฟังก์ชันคำนวณทางคณิตศาสตร์

`#include<string.h>` ใช้ประกาศเพื่อใช้งานฟังก์ชันจัดการตัวแปรแบบตัวอักษร

`#include<absacc.h>` ใช้ประกาศเพื่อใช้งานฟังก์ชันเข้าถึงหน่วยความจำของไมโครคอนโทรลเลอร์

นอกจากนั้นผู้เขียนโปรแกรมสามารถสร้างไลบรารีเพื่อใช้งานได้เอง โดยเขียนฟังก์ชันที่ต้องการแล้วบันทึกให้มีนามสกุลเป็น .h เก็บไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกับไฟล์โปรเจก หรือโฟลเดอร์ที่เก็บไลบรารีของคอมไพเลอร์ก็ได้ เมื่อต้องการเรียกใช้งาน ก็ใช้ได้เรียกตีฟ `#include` ประกาศไฟล์ไลบรารีที่ต้องการไว้ที่ส่วนหัวของโปรแกรม

## 3). ส่วนประกาศค่าคงที่ในโปรแกรม

โดเร็กตีฟ `#define` ใช้สำหรับประกาศข้อความเพื่อให้แทนค่าคงที่ค่าหนึ่งในโปรแกรม โดยจะประกาศต่อท้ายบรรทัด `#include` การใช้งานโดเร็กตีฟ `#define` อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น ตัวอย่างในการใช้งาน เช่น

`#define pi 3.14159` ให้ pi แทนตัวเลข 3.14159

`#define on 1` ให้ on แทนตัวเลข 1

## 4). ส่วนประกอบการใช้งานร่วมทั้งโปรแกรม (global declarations)

เป็นส่วนที่มีการประกาศตัวแปรแบบส่วนรวมหรือแบบโกลบอล(global) กล่าวคือ เป็นการประกาศตัวแปรที่สามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ภายในโปรแกรม หรือภายในฟังก์ชันทุกฟังก์ชัน และเป็นส่วนประกาศฟังก์ชันที่ต้องการให้ถูกเรียกใช้ได้ทุกที่ในโปรแกรม(function prototypes) เพื่อให้ฟังก์ชันอื่น ๆ มองเห็น และเรียกใช้งานฟังก์ชันนี้ได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากลำดับการประกาศฟังก์ชัน

#### 5). ส่วนประกาศฟังก์ชัน

เป็นส่วนที่ใช้ประกาศฟังก์ชันหลักหรือฟังก์ชัน main และ ฟังก์ชันต่างๆที่ทำงานร่วมกัน โดยฟังก์ชัน main จะมีได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นในหนึ่งโปรแกรม ภายในฟังก์ชัน main สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันอื่นๆที่ฟังก์ชัน main มองเห็น ได้ทุกฟังก์ชัน รวมทั้งฟังก์ชันใดๆที่มีการประกาศในแบบส่วนรวมไว้แล้ว

นอกจากนี้ภายในฟังก์ชันที่เขียนขึ้นมาใช้งาน ในบางครั้งจำเป็นที่จะต้องมีตัวแปรมารับค่า หรือนำมาใช้ภายในฟังก์ชัน นอกจากจะใช้ตัวแปรที่มีการประกาศแบบส่วนรวมแล้ว ผู้เขียนโปรแกรมสามารถกำหนดตัวแปรขึ้นเองภายในฟังก์ชัน และใช้งานตัวแปรที่กำหนดขึ้นมาเฉพาะฟังก์ชันหนึ่งๆเท่านั้น โดยเรียกการประกาศตัวแปรดังกล่าวว่า ตัวแปรแบบโลคอล(local)

#### 6). ส่วนข้อความกำกับหรือคอมเมนต์

เป็นส่วนที่ใช้กำกับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อขยายความหรือจุดประสงค์การทำงานของโปรแกรม เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจโปรแกรมที่เขียนขึ้นได้ง่าย และช่วยให้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจรายละเอียดของโปรแกรมลดลง สามารถเขียนได้หลายรูปแบบ ซึ่งใช้เครื่องหมาย // หรือ /\*ร่วมกับ\*/ ในการกำกับ เช่น

แบบที่1

// ข้อความกำกับ

แบบที่2

/\*ข้อความกำกับ\*/

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3.6 การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น

การที่ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำงานได้จะต้องมีการป้อนชุดคำสั่งให้กับมัน การนำคำสั่งหลายๆคำสั่งมาต่อเรียงกันจะเรียกว่าการโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีนั้นจะต้องมีตัวแปลภาษา (compiler) เพื่อแปลภาษาที่เขียนให้เป็นภาษาเครื่องของชิปตัวนั้นอีกทีหนึ่ง โดยจะอยู่ในรูปของ hex file แล้วนำไปโปรแกรมให้ชิปนั้นทำงาน ในปัจจุบันนี้ได้มีตัวคอมไพเลอร์ภาษาซีออกมาหลายตัว แต่ละตัวจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้คอมไพเลอร์ภาษาซีของ Raisonance เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการทดลองใช้ ข้อจำกัดมีเพียงขนาดของโปรแกรมที่ถูกจำกัดไว้ที่ 4 กิโลไบต์ ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้งานในการศึกษาครั้งนี้ การเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 3.6.1 การกำหนดชนิดค่าคงที่และตัวแปร

ในโปรแกรมภาษา C ที่คอมไพเลอร์(สำหรับ MCS-51) เข้าใจสามารถกำหนดชนิดของตัวแปรและค่าคงที่ได้หลายลักษณะทั้งในแบบบิต,ไบต์,ตัวเลขจำนวนเต็ม(integer) และตัวเลขทศนิยม (floating point) สามารถอธิบายได้ดังนี้

##### 1). บิต

เป็นการกำหนดตัวแปรค่าคงที่ขนาด 1 บิต มีข้อควรระวังในการกำหนดตัวแปรแบบบิตคือไม่สามารถกำหนดเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ ตัวอย่างเช่น

```
bit flag;          /* กำหนดให้ตัวแปร flag เป็นตัวแปรขนาด 1 บิต */
flag = 1;         /* เซตค่าตัวแปร flag มีค่าเป็น 1 */
```

##### 2). ตัวอักษรแบบมีเครื่องหมาย(signed char) และไม่มีเครื่องหมาย (unsigned char)

เป็นชนิดตัวแปรที่มีขนาด 1 ไบต์ (8 บิต) ในแบบ signed char ได้กำหนดช่วงจำนวนตัวเลขอยู่ระหว่าง -128 ถึง 127 ส่วนในแบบ unsigned char อยู่ในช่วง 0 ถึง 255 ยกตัวอย่างเช่น

```
Unsigned char var1 /* กำหนดตัวแปร var1 เป็นตัวแปรแบบ unsigned char*/-
```

##### 3). ตัวเลขจำนวนเต็มแบบมีเครื่องหมาย (signed int) และไม่มีเครื่องหมาย (unsigned int)

เป็นชนิดตัวแปรที่มีขนาด 2 ไบต์ (16 บิต) ในแบบ signed char ได้กำหนดช่วงจำนวนตัวเลขอยู่ระหว่าง -32,768 ถึง 32,767 ส่วนในแบบ unsigned char อยู่ในช่วง 0 ถึง 65,535 ยกตัวอย่างเช่น

```
Unsigned int n1; /*กำหนดตัวแปร n1เป็นแบบ unsigned int*/
```

4). ตัวเลขจำนวนเต็มยาวแบบมีเครื่องหมาย(signed long) และไม่มีเครื่องหมาย(unsigned long) เป็นชนิดตัวแปรที่มีขนาด 4 ไบต์ (32 บิต) ในแบบ signed char ได้กำหนดช่วงจำนวนตัวเลขอยู่ระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,648 ส่วนในแบบ unsigned char อยู่ในช่วง 0 ถึง 4,294,967,295 ยกตัวอย่างเช่น

```
Unsigned long temp; /*กำหนดตัวแปร temp เป็นแบบ unsigned long*/
```

5). ตัวเลขจำนวนทศนิยม (float), จำนวนเต็มคู่ (double) และจำนวนเต็มคู่ช่วงยาว(long double) เป็นชนิดตัวแปรที่มีขนาด 4 ไบต์ (32 บิต) ในแบบตัวเลขจำนวนทศนิยม(float) ,ขนาด 6 ไบต์( 48 บิต ) ในแบบตัวเลขจำนวนเต็มคู่ ( double ) และขนาด 7 ไบต์ ( 56 บิต ) ในแบบตัวเลขจำนวนเต็มคู่ช่วงยาว

6). บิตรีจิสเตอร์

เป็นชนิดตัวแปรที่มีขนาด 1 บิต ส่วนใหญ่กำหนดใช้กับรีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ (SFR: Special function register) ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 หรือข้อมูลที่ระบุหน่วยความจำที่เข้าถึงระดับบิตได้ เช่น ในพื้นที่หน่วยความจำ 0x20 ถึง 0x2F ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ยกตัวอย่างเช่น

```
sbit port0_1 = 0x81; //กำหนดตัวแปร port0_1 ไปยังพอร์ต 0 บิต 1(P0.1)
```

```
// ของ MCS-51
```

```
sbit switch = P1^3; //กำหนดตัวแปร switch ไปยังพอร์ต 1 บิต 3 (P1.3)
```

```
//ของ MCS-51
```

7). บิตข้อมูล (bdata)

เป็นการกำหนดให้ตัวแปรจองพื้นที่ในหน่วยความจำข้อมูลแรมภายในที่แอดเดรส 0x20 ถึง 0x2F ซึ่งสามารถเข้าถึงในระดับบิตได้ ยกตัวอย่างเช่น

```
Bdata unsigned char led; // กำหนดตัวแปร led มีขนาด 8 บิต
```

```
// ในพื้นที่หน่วยความจำแรมภายในแอดเดรส 0x20-0x2F
```

```
//ดังนั้นตัวแปร led จึงสามารถเข้าถึงในระดับบิตได้
```

```
sbit a=led^0; /*กำหนดตัวแปร a แทนบิต 0 ของตัวแปร led */
```

8). ไบตรีจิสเตอร์ (sfr)

เป็นชนิดตัวแปรที่มีขนาด 1 ไบต์ (8 บิต) และกำหนดใช้กับรีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ (SFR) ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ซึ่งโดยปกติจะมีกำหนดไว้แล้วในไฟล์ที่แนบส่วนต้นของโปรแกรมอย่าง reg51.h หรือ reg52.h ยกตัวอย่างเช่น

Sfr P1=0x90; /\* กำหนดตัวแปร P1 ไปยังพอร์ต 1(แอดเดรส 90) ของ MCS-51

9). ไบตรีจิสเตอร์คู่ (sfr16)

เป็นชนิดตัวแปรที่มีขนาด 2 ไบต์(16 บิต) และกำหนดใช้กับรีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ (SFR) ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ซึ่งโดยปกติจะมีกำหนดไว้แล้วในไฟล์ที่แนบส่วนต้นของโปรแกรมอย่าง reg51.h หรือ reg52.h ยกตัวอย่างเช่น

```
Sfr16 T2= 0xCC; //กำหนดตัวแปร T2 สำหรับไทมเมอร์ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย
// รีจิสเตอร์ T2L มีแอดเดรสอยู่ที่ 0xCC และ
// รีจิสเตอร์ T2H มีแอดเดรสอยู่ที่ 0xCD
```

### 3.6.2 ตัวดำเนินการในโปรแกรมภาษา C(Operator)

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (arithmetic operator) , ตัวดำเนินการทางความสัมพันธ์และลอจิก (relation & logic operation) และตัวดำเนินการทางบิต (bitwise operation)

1) ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

การทำงานของตัวดำเนินการในกลุ่มนี้ สรุปได้ดังนี้

+	การบวก
-	การลบ
*	การคูณ
/	การหาร
%	การหารแบบเอาเศษ
++	การเพิ่มค่าขึ้นอีกหนึ่งค่า
--	การลดค่าลงอีกหนึ่งค่า
+=	การบวกขึ้นอีกด้วยค่าทางขวามือ
-=	การลดค่าลงอีกด้วยค่าทางขวามือ
*=	การคูณด้วยค่าทางขวามือ
/=	การหารด้วยค่าทางขวามือ
%=	การหารด้วยค่าทางขวามือแบบเอาเศษ

## 2) ตัวดำเนินการทางความสัมพันธ์และลอจิก

การกระทำของตัวดำเนินการในกลุ่มนี้ จะให้ผลลัพธ์จากการตรวจสอบเป็น 1 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง และเป็น 0 เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ การทำงานของตัวดำเนินการในกลุ่มนี้ สรุปได้ดังนี้

ตัวดำเนินการ	ความหมาย
==	เท่ากับ
!=	ไม่เท่ากับ
>	มากกว่า
<	น้อยกว่า
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ
!	ไม่ใช่(NOT)
&&	และ(AND)
	หรือ(OR)

## 3) ตัวดำเนินการทางบิต

การกระทำในกลุ่มนี้เป็นการกระทำที่เข้าถึงข้อมูลในระดับบิต โดยที่ค่าของแต่ละบิตเป็นไปได้ 2 ค่า คือ "1" หรือ "0" เท่านั้น

การทำงานของตัวดำเนินการทางบิตสามารถสรุปได้ดังนี้

ตัวดำเนินการ	ความหมาย
~	กลับค่าบิตของข้อมูล
&	การแอนด์บิต
	การออร์บิต
^	การเอ็กคลูซีฟ-ออร์บิต
<<	เลื่อนบิตไปทางซ้าย
>>	เลื่อนบิตไปทางขวา
<<=	เลื่อนบิตไปทางซ้ายแล้วให้เท่ากับ
>>=	เลื่อนบิตไปทางขวาแล้วให้เท่ากับ
&=	ทำการแอนด์แล้วให้เท่ากับ
=	ทำการออร์แล้วให้เท่ากับ
^=	ทำการเอ็กคลูซีฟ-ออร์แล้วให้เท่ากับ

### 3.6.3 ตัวแปรชนิดอะเรย์

ตัวแปรชนิดอะเรย์ คือ กลุ่มของตัวแปรที่มีชนิดข้อมูลเหมือนกัน และมีที่อยู่ในหน่วยความจำหรือ แอดเดรสเรียงติดต่อกันไป อาจใช้พื้นที่ของหน่วยความจำข้อมูล หรือหน่วยความจำโปรแกรมก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการประกาศ โดยมีรูปแบบดังนี้

Type name[size];

โดยที่ type คือ ชนิดของข้อมูลตัวแปรอะเรย์

Name คือ ชื่อของตัวแปรอะเรย์

Size คือ ค่าของตัวเลขกำหนดขนาดของอะเรย์ อาจจะไม่กำหนดก็ได้

การเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกตัวใดของอะเรย์ ซึ่งอาจเป็นตัวเลขหรือค่าตัวแปรใดๆ หรือการกระทำของนิพจน์ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะต้องเป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าประกาศเป็น `char arr[4]` ; หมายถึง ตัวแปรอะเรย์ชื่อ `arr` เป็นตัวแปรที่ประกอบด้วยสมาชิกย่อย 4 ตัว อาจมองว่าเป็นตัวแปร 4 ตัวก็ได้ แต่เวลาที่จะอ้างอิงถึงสมาชิก จะใช้ดัชนีเป็นตัวบ่งบอกว่ากำลังติดต่อใช้งานกับสมาชิกตัวไหน ดังนั้น `arr` จะสามารถแจกแจงสมาชิกได้ดังนี้

`Arr[0]` เป็นสมาชิกตัวที่ 1 มีดัชนีที่ชี้เป็น '0'

`Arr[1]` เป็นสมาชิกตัวที่ 1 มีดัชนีที่ชี้เป็น '1'

`Arr[2]` เป็นสมาชิกตัวที่ 1 มีดัชนีที่ชี้เป็น '2'

`Arr[3]` เป็นสมาชิกตัวที่ 1 มีดัชนีที่ชี้เป็น '3'

โดย `arr[0],arr[1],arr[2],arr[3]` ต่างก็เป็นตัวแปรชนิด `char` มีขนาด 1 ไบต์ ดังนั้น การประกาศตัวแปร `arr` จึงใช้เนื้อที่ทั้งสิ้น 4 ไบต์

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3.6.4 คำสั่งควบคุมต่างๆในภาษา C

คำสั่งในภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนใหญ่จะยึดให้ตรงกับมาตรฐาน ANSI C คำสั่งในภาษา C หลักๆประกอบด้วย คำสั่งแบบตรวจสอบเงื่อนไขและคำสั่งวนลูป ดังนี้

#### 1) คำสั่ง if

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขว่า เป็นจริงหรือเท็จ มีรูปแบบดังนี้

```
If(condition)
```

```
{
    block;
}
```

block หมายถึง ชุดคำสั่งที่อยู่ในช่วงวงเล็บปีกกา '{}' ซึ่งอาจมี 1 คำสั่งหรือหลายคำสั่งก็ได้

ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริง ก็จะเข้าไปกระทำคำสั่งภายใน block แต่ถ้าเป็นเท็จก็จะข้ามไปกระทำคำสั่งที่อยู่ถัดไปภายนอก block แต่ถ้าคำสั่งภายใน block มีเพียงคำสั่งเดียว อาจจะไม่ต้องใส่เครื่องหมายปีกกาก็ได้

#### 2) คำสั่ง if else

เป็นคำสั่งที่ตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ แล้วเลือกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปแบบของคำสั่ง คือ

```
If(condition)
```

```
{
    block1;    //ทำในส่วนนี้ถ้าเงื่อนไขเป็น"จริง"
}
else
{
    block2;    //ทำในส่วนนี้ถ้าเงื่อนไขเป็น"จริง"
}
```

จากรูปแบบของการใช้คำสั่ง หากตรวจสอบเงื่อนไขแล้วพบว่าเงื่อนไขแล้วพบว่าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะเข้าไปกระทำคำสั่งภายใน block1 แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะเข้าไปกระทำคำสั่งภายใน block2



### 3) คำสั่ง switch

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบตัวแปรหรือค่าคงที่ ทำงานร่วมกับคำสั่ง case ถ้าตัวแปรหรือค่าคงที่ที่นำมาตรวจสอบไม่ตรงกับ case ใดเลย โปรแกรมจะมองหาคำสั่ง default แทน แต่ถ้าไม่มีการระบุ ก็จะออกจากการทำงานของคำสั่ง switch ทั้งนี้ มีรูปแบบการใช้งานคำสั่งดังนี้

Switch(variable)

```
{
    case const1 : block1
                break;
    case const2 : block2
                break;
    default : block3
            break;
}
```

โดยที่ variable คือ ตัวแปรที่นำมาตรวจสอบเงื่อนไข

Const คือ ค่าที่ใช้เปรียบเทียบกับตัวแปรที่นำมาตรวจสอบ ถ้าตรงกับตัวใดจะไปทำงานใน block นั้น

Default คือ ส่วนของโปรแกรมที่กำหนดให้ทำงานในกรณีที่เปรียบเทียบค่าแล้วไม่ตรงกับ case ใดเลย ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีเสมอไป

### 4) คำสั่ง for

เป็นคำสั่งที่กำหนดให้มีการทำงานแบบวนรอบด้วยการตรวจสอบจากเงื่อนไข โดยปกติจะมีการกำหนดรอบของการทำงานเป็นจำนวนที่แน่นอน มีรูปแบบของคำสั่งดังนี้

```
For(initialize;condition;incremental)
{
    block;
}
```

โดยที่ initialize คือ ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากตัวแปรที่นำมาเป็นเงื่อนไขในการทำงานแบบวนรอบ

Condition คือ เงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบว่า จะให้กระทำคำสั่งภายใน block หรือไม่ ถ้าเป็นจริง ผลการตรวจสอบมีค่าเป็น "1" จะกระทำคำสั่งใน block แต่ในทางกลับกัน ถ้าเป็นเท็จ ผลการตรวจสอบมีค่าเป็น "0" จะไม่มีการกระทำคำสั่งใน block

Incremental คือ คำสั่งที่กระทำกับตัวแปรซึ่งนำมาเป็นเงื่อนไข

#### 5) คำสั่ง while

เป็นคำสั่งให้ทำงานวนรอบแบบไม่รู้จบ ด้วยการตรวจสอบจากเงื่อนไข มีรูปแบบคำสั่งเป็น

```
While(condition)
{
    block
}
```

โดยที่ condition คือ เงื่อนไขที่จะให้ตรวจสอบว่าจะให้กระทำคำสั่งภายใน block หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ผลการตรวจสอบเป็น "1" จะเข้าไปกระทำคำสั่งภายใน block แต่ถ้าเป็นเท็จ ผลการตรวจสอบเป็น "0" จะไม่มีการกระทำคำสั่งภายใน block เช่น

```
While(1)
{
    block
}
```

เป็นโปรแกรมที่มีการกระทำคำสั่งใน block แบบไม่รู้จบ จะสังเกตเห็นว่า เงื่อนไขจะเป็นจริงตลอดเวลา เพราะที่ตำแหน่งเงื่อนไขมีค่าเป็น "1"

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3.7 การใช้งานไทมเมอร์/เคาน์เตอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ mcs-51

ไทมเมอร์และเคาน์เตอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของไมโครคอนโทรลเลอร์เนื่องจากในการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์จะต้องมีการเก็บและตรวจสอบค่าของเวลาและจำนวนของสัญญาณนาฬิกาอยู่ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการสร้างฐานเวลา สร้างสัญญาณพัลส์เปรียบเทียบค่าเวลา หรือเปรียบเทียบค่าการนับ ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ AT89S8252 ของ ATMEL ที่นำมาใช้นี้ มีวงจรไทมเมอร์/เคาน์เตอร์ขนาด 16 บิต 3 ตัว ประกอบด้วยไทมเมอร์ 0 , ไทมเมอร์ 1 , ไทมเมอร์ 2 เรียกสั้นๆว่า T0,T1 และ T2 โดยรีจิสเตอร์ไทมเมอร์/เคาน์เตอร์ทั้งสามตัวสามารถกำหนดให้ทำงานเป็นตัวตั้งเวลาหรือไทมเมอร์ และตัวนับหรือเคาน์เตอร์ได้อย่างอิสระต่อกัน

#### 3.7.1 การทำงานเป็นไทมเมอร์

เมื่อกำหนดให้ทำงานเป็นตัวตั้งเวลาหรือไทมเมอร์ ค่าของรีจิสเตอร์จะเพิ่มขึ้นในทุกๆแมกซ์ซิมัแซคเคิล หรือรีจิสเตอร์จะทำการนับค่าของแมกซ์ซิมัแซคเคิลนั่นเอง และเนื่องจากแมกซ์ซิมัแซคเคิลประกอบด้วยคาบเวลาของวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา 12 คาบเวลา สำหรับ AT89S8252 ดังนั้นอัตราในการนับจึงเท่ากับ  $1/12$  ของความถี่สัญญาณนาฬิกา ตัวอย่างเช่น ถ้าหากระบบ MCS-51 ทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกา 12 MHz หรือ 1 แมกซ์ซิมัแซคเคิลเท่ากับ 1 ไมโครวินาที และถ้ามีรีจิสเตอร์ตัวจับเวลาเป็นแบบ 16 บิต และมีค่าเริ่มต้นเป็น 0000H เมื่อเวลาผ่านไป 65535 ไมโครวินาที จะเกิดการโอเวอร์โฟลว์ขึ้น ดังนั้นถ้าหากใช้เป็นตัวจับเวลา 100 ไมโครวินาที ทำได้โดยโปรแกรมให้ตัวจับเวลามีค่าเริ่มต้นเป็น 65535 - 100 หรือมีค่าเป็น 65435 เพื่อให้ตัวจับเวลาทำงานก็คอยสังเกตที่บิตแฟล็ก ถ้ามีการโอเวอร์โฟลว์เกิดขึ้นแสดงว่าเวลาได้ผ่านมา 100 ไมโครวินาทีแล้ว

#### 3.7.2 การทำงานเป็นเคาน์เตอร์

เมื่อทำงานเป็นตัวนับหรือเคาน์เตอร์ ค่าของรีจิสเตอร์จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับลอจิกจาก "1" เป็น "0" เกิดขึ้นที่ขาอินพุตทางฮาร์ดแวร์ของวงจรไทมเมอร์/เคาน์เตอร์ ซึ่งก็คือ ขา T0(P3.4), ขา T1(P3.5) และขา T2(P1.0) หรืออาจมองว่า ถ้าจะให้นับอะไร สัญญาณที่จะนับให้ต่อกับขา T0, T1 และ T2 ซึ่งสัญญาณที่เข้ามาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจาก "1" เป็น "0" จะทำให้ค่าใน รีจิสเตอร์ TLx มีค่าเพิ่มขึ้น 1 ค่า ในการนับสัญญาณที่เข้ามาจะต้องใช้เวลา 2 แมกซ์ซิมัแซคเคิล หรือ 24 ลูกสัญญาณนาฬิกา ซึ่งจะทำให้อัตราการนับสูงสุดของ mcs-51 อยู่ที่  $1/24$  ของสัญญาณนาฬิกาที่ป้อนให้กับตัว mcs-51 เอง

### 3.7.3 รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานไทมเมอร์จะมีรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ตัวคือ รีจิสเตอร์ไทมเมอร์ รีจิสเตอร์ TMOD และ รีจิสเตอร์ TCON มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### 1) รีจิสเตอร์ไทมเมอร์

มีด้วยกัน 4 ตัวคือ TLO, TH0, TL1, TH1 แต่ละตัวมีขนาด 8 บิต ในการใช้งานทั่วไปมักใช้ร่วมกันโดยจัดเป็นคู่ TLO กับ TH0 รวมกันเป็นรีจิสเตอร์ ไทมเมอร์0 ขนาด 16 บิต และ TL1 และ TH1 รวมกันเป็นรีจิสเตอร์ ไทมเมอร์1 ขนาด 16 บิตโดยใน TLO และ TL1 เก็บข้อมูล 8 บิตล่าง ส่วน TH0 และ TH1 เก็บข้อมูล 8 บิตบน รีจิสเตอร์ไทมเมอร์ทั้ง 2 คู่ เมื่อนำมาใช้ร่วมกันจะสามารถเก็บค่าการนับได้สูงสุด 65,536 หรือ 0xFFFF เมื่อนับถึงค่านี้อัตโนมัติจะวนไปเริ่มนับ 0x0000 ใหม่ และเมื่อเกิดการนับรอบใหม่ บิต TF0 หรือ TF1 ในรีจิสเตอร์ TCON ที่ใช้ควบคุมการทำงานของไทมเมอร์จะเกิดการเซตเพื่อแจ้งว่านับเกินค่าสูงสุดแล้ว

#### 2) รีจิสเตอร์ TCON

การควบคุมหรือสั่งการให้ ไทมเมอร์0 หรือ ไทมเมอร์1 ตัวใดทำงานนั้นจะต้องทำผ่านทางรีจิสเตอร์ TCON ซึ่งเป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต สามารถเข้าถึงการทำงานในระดับบิตได้ โดยรายละเอียดในบิตต่างๆของรีจิสเตอร์ TCON เป็นดังนี้

บิต7	บิต6	บิต5	บิต4	บิต3	บิต2	บิต1	บิต0
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

TF1 : ถ้าบิตนี้เป็น 1 แสดงว่าเกิดการนับเกินหรือเกิดโอเวอร์โฟลล์ของไทมเมอร์1 บิตนี้จะเป็น 0 เมื่อมีการอินเทอร์รัปต์เกิดขึ้น

TR1 : ใช้ในการเปิดปิดการทำงานของไทมเมอร์1 คือถ้าเป็น 1 หมายถึงให้ ไทมเมอร์1 ทำงาน แต่ถ้าเป็น 0 หมายถึง ให้หยุดการทำงานของไทมเมอร์1

TF0 : ถ้าบิตนี้เป็น 1 แสดงว่าเกิดการนับเกินหรือเกิดโอเวอร์โฟลล์ของไทมเมอร์0 บิตนี้จะเป็น 0 เมื่อมีการอินเทอร์รัปต์เกิดขึ้น

TR0 : ใช้ในการเปิดปิดการทำงานของไทมเมอร์0 คือถ้าเป็น 1 หมายถึงให้ ไทมเมอร์0 ทำงาน แต่ถ้าเป็น 0 หมายถึง ให้หยุดการทำงานของไทมเมอร์0

IE1 : บิตนี้ใช้ในกระบวนการอินเทอร์รัปต์ บิตนี้จะเป็น 1 เมื่อเกิดสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกตัวที่ 1 (INT1)

IT1 : บิตนี้ใช้ในกระบวนการอินเทอร์รัปต์ โดยใช้ในการเลือกลักษณะของสัญญาณอินเทอร์รัปต์ จากภายนอกตัวที่1(INT1)

ถ้าเป็น 0 เลือกให้ช่วงขอบขาลงเป็นสัญญาณอินเทอร์รัปต์

ถ้าเป็น 1 เลือกให้ช่วงที่เป็นลอจิกต่ำเป็นสัญญาณอินเทอร์รัปต์

IE0 : บิตนี้ใช้ในกระบวนการอินเทอร์รัปต์ บิตนี้จะเป็น 1 เมื่อเกิดสัญญาณอินเทอร์รัปต์ภายนอกตัวที่ 0 (INT0)

IT0 : บิตนี้ใช้ในกระบวนการอินเทอร์รัปต์ โดยใช้ในการเลือกลักษณะของสัญญาณอินเทอร์รัปต์ จากภายนอกตัวที่0(INT0)

ถ้าเป็น 0 เลือกให้ช่วงขอบขาลงเป็นสัญญาณอินเทอร์รัปต์

ถ้าเป็น 1 เลือกให้ช่วงที่เป็นลอจิกต่ำเป็นสัญญาณอินเทอร์รัปต์

### 3) รีจิสเตอร์ TMOD

เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิต ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของไทเมอร์ แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ 4 บิตล่างเป็นการควบคุมไทเมอร์ 0 และ 4 บิตบนจะเป็นการควบคุมไทเมอร์ 1 รีจิสเตอร์นี้ ใช้เป็นตัวเลือกการทำงานว่าจะให้ตัวไทเมอร์ทำงานในโหมดใด รายละเอียดในแต่ละบิตแสดงได้ดังนี้

บิต7	บิต6	บิต5	บิต4	บิต3	บิต2	บิต1	บิต0
GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0
ไทเมอร์ 1				ไทเมอร์ 0			

GATE : ใช้เลือกลักษณะการควบคุมการทำงานของไทเมอร์ ถ้าเป็นบิตนี้เป็น 0 ไทเมอร์จะทำงานเมื่อบิต TRx ในรีจิสเตอร์ TCON เป็น 1

C/T (Timer or Counter selector) : ถ้าเป็น 1 เลือกให้ทำงานเป็นเคาน์เตอร์ โดยรับสัญญาณอินพุตทางขา T0 หรือ T1 ถ้าเป็น 0 เลือกทำงานเป็นไทเมอร์ โดยใช้สัญญาณอินพุตจากสัญญาณนาฬิกาภายใน CPU

M1,M2 (Mode selector bit) : ใช้เลือกโหมดการทำงานของไทเมอร์

ถ้า M1=0,M0=0 แสดงว่าเลือกให้ทำงานในโหมด 0

ถ้า M1=0,M0=1 แสดงว่าเลือกให้ทำงานในโหมด 1

ถ้า M1=1,M0=0 แสดงว่าเลือกให้ทำงานในโหมด 2

ถ้า M1=1,M0=1 แสดงว่าเลือกให้ทำงานในโหมด 3

### 3.7.4 โหมดการทำงานของไทเมอร์ 0 และ 1

ไทเมอร์มีโหมดในการทำงานอยู่ 4 แบบ คือ

#### โหมด 0 : ไทเมอร์ 13 บิต

เป็นการนับแบบ 13 บิต โดยใช้ TLx(TL0 หรือ TL1) จำนวน 5 บิตล่างกับ THx(TH0 หรือ TH1) ทั้ง 8 บิตในการนับ ในการนับเมื่อ TLx นับครบ 32 หรือมีค่าเป็น  $00011111_2$  ก็จะส่งสัญญาณไปยัง THx เพื่อทำการเพิ่มค่าขึ้นอีก 1 แล้ว TLx จะเปลี่ยนค่าเป็น  $00000000_2$  แล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆ จนกว่า TLx เป็น  $00011111_2$  และ THx เป็น  $11111111_2$  ก็จะเกิดโอเวอร์โฟลว์โดยแจ้งผ่านบิต TFX(TF0 หรือ TF1) หลังจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะสร้างสัญญาณอินเทอร์รัปต์สำหรับไทเมอร์ขึ้นมา แล้วเปลี่ยนค่าของ TLx กับ THx ให้เป็น  $00000000_2$  เพื่อเริ่มต้นการนับต่อไป

#### โหมด 1 : ไทเมอร์ 16 บิต

เป็นการนับแบบ 16 บิต โดยใช้ TLx เก็บข้อมูลไบต์ล่าง และ THx เก็บข้อมูลไบต์สูง ในการทำงานในโหมดนี้คล้ายกับในโหมด 0 แต่จะใช้งานรีจิสเตอร์ TLx และ THx ครบ 8 บิต ดังนั้นในโหมดนี้ค่าของการนับจะมีขนาด 16 บิต เวลาทำงานก็จะเริ่มนับค่าจาก  $0000_{16}$  หรือจากค่าที่ตั้งไว้ไปจนกว่าจะถึง  $FFFF_{16}$  ก็จะเกิดการโอเวอร์โฟลว์โดยแจ้งผ่านบิต TFX หลังจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะสร้างสัญญาณอินเทอร์รัปต์สำหรับไทเมอร์ขึ้นมา แล้วเปลี่ยนค่าของ TLx กับ THx ให้เป็น  $0000_{16}$  เพื่อเริ่มต้นการนับต่อไป

#### โหมด 2 : ไทเมอร์ 8 บิตแบบตั้งค่าอัตโนมัติ

เป็นการนับแบบ 8 บิต โดยใช้ TLx เป็นตัวนับ และ THx เป็นตัวเก็บค่าเริ่มต้น เมื่อเริ่มต้นทำงาน ค่าของ THx จะถูกส่งไปยัง TLx เมื่อ TLx นับจนมีค่าเป็น  $FF_{16}$  จะเกิดการโอเวอร์โฟลว์โดยแจ้งผ่านบิต TFX จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะสร้างสัญญาณอินเทอร์รัปต์สำหรับไทเมอร์ขึ้นมา แล้วจะมีการส่งค่าเริ่มต้นจาก THx ไปยัง TLx เพื่อเริ่มต้นการนับใหม่ เรียกกระบวนการนี้ว่า รีโหลด (reload)

#### โหมด 3 : ไทเมอร์ 8 บิต

ในโหมดนี้การทำงานของไทเมอร์ 1 กับไทเมอร์ 0 จะไม่เหมือนกัน ในการทำงานของไทเมอร์ 0 นั้น เป็นการนับแบบ 8 บิต โดยแยกการนับ TH0 และ TLO ออกจากกัน เมื่อเกิดการโอเวอร์โฟลว์ของ TLO จะแจ้งผ่านบิต TF0 ในขณะที่ TH0 จะแจ้งผ่านทางบิต TF1 ส่วนการทำงานของไทเมอร์ 1 เมื่อเข้าสู่โหมดนี้จะเป็นการสั่งให้ไทเมอร์ 1 หยุดนับ และไม่สามารสร้างสัญญาณอินเทอร์รัปต์ได้ เพราะไทเมอร์ 0 ได้ใช้ TF1 ไปแล้ว

### 3.8 การอินเทอร์รัพท์

อุปกรณ์ภายนอกสามารถติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้สองวิธี คือ Polling Method ตัว CPU จะคอยตรวจสอบอุปกรณ์อินพุตตลอดเวลาว่ามีข้อมูลเข้ามาหรือยัง การทำงานแบบนี้ถ้ามีอุปกรณ์ภายนอกหลายตัว ระบบก็ต้องคอยตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกหลายตัว ทำให้เสียเวลาในการทำงานหลักไป การทำงานอีกแบบหนึ่งเรียกว่า การอินเทอร์รัพท์ (Interrupt) คือ การที่ CPU ไม่ต้องคอยตรวจสอบอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต ถ้าอุปกรณ์ตัวใดต้องการติดต่อกับ CPU อุปกรณ์ตัวนั้นจะส่งสัญญาณมาบอก CPU เอง การใช้อินเทอร์รัพท์นี้จะช่วยลดการทำงานของ CPU หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ลงได้มาก

ในไมโครคอนโทรลเลอร์ จะมีการอินเทอร์รัพท์อยู่สองประเภท คือ สัญญาณอินเทอร์รัพท์จากภายนอกที่เกิดจากสัญญาณที่เข้ามาทางขา INTO และ INT1 และสัญญาณภายในที่เกิดจากไทเมอร์0 ไทเมอร์1 และพอร์ตอนุกรม เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกอินเทอร์รัพท์ มันจะหยุดการทำงานโปรแกรมหลัก และจะต้องไปทำโปรแกรมตอบสนองการอินเทอร์รัพท์ เมื่อทำโปรแกรมตอบสนองการอินเทอร์รัพท์เสร็จแล้ว จะมาทำโปรแกรมหลักที่ทำงานค้างอยู่ต่อไป การใช้อินเทอร์รัพท์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ จะมีรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ตัวคือ

1) รีจิสเตอร์ IE (Interrupt Enable) ใช้ในการกำหนดว่าจะยอมให้อินเทอร์รัพท์จากแหล่งใดได้บ้าง สามารถเข้าถึงได้ในระดับบิตโดยรายละเอียดแต่ละบิตเป็นดังนี้

บิต7	บิต6	บิต5	บิต4	บิต3	บิต2	บิต1	บิต0
EA	EC	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

EA : ถ้าบิตนี้เป็น 1 หมายความว่าให้อินเทอร์รัพท์ทุกตัวทำงาน

ถ้าเป็น 0 หมายความว่าให้ยกเลิกอินเทอร์รัพท์ทุกตัว

ET2 : ถ้าบิตนี้เป็น 1 หมายความว่าให้อินเทอร์รัพท์ไทเมอร์2 ทำงาน

ถ้าเป็น 0 หมายความว่ายกเลิกอินเทอร์รัพท์ไทเมอร์2

ES : ถ้าบิตนี้เป็น 1 หมายความว่าให้อินเทอร์รัพท์สื่อสารอนุกรมทำงาน

ถ้าเป็น 0 หมายความว่ายกเลิกอินเทอร์รัพท์สื่อสารอนุกรมทำงาน

ET1 : ถ้าบิตนี้เป็น 1 หมายความว่าให้อินเทอร์รัพท์ไทเมอร์1 ทำงาน

ถ้าเป็น 0 หมายความว่ายกเลิกอินเทอร์รัพท์ไทเมอร์1

EX1 : ถ้าบิตนี้เป็น 1 หมายความว่าให้อินเทอร์รัพท์ภายนอก หรือ INT1ทำงาน

ถ้าเป็น 0 หมายความว่ายกเลิกอินเทอร์รัพท์ภายนอก หรือ INT1

ETO : ถ้าบิตนี้เป็น 0 หมายความว่าให้อินเทอร์รัพท์ไทมเมอร์0 ทำงาน

ถ้าเป็น 0 หมายความว่ายกเลิกอินเทอร์รัพท์ไทมเมอร์0

EX0 : ถ้าบิตนี้เป็น 1 หมายความว่าให้อินเทอร์รัพท์ภายนอก หรือ INTOทำงาน

ถ้าเป็น 0 หมายความว่ายกเลิกอินเทอร์รัพท์ภายนอก หรือ INTO

2).รีจิสเตอร์ IP (Interrupt Priority) ใช้กำหนดลำดับของการอินเทอร์รัพท์ กรณีที่เกิดการอินเทอร์รัพท์จากหลายแหล่งพร้อมๆกัน

3).รีจิสเตอร์ TCON (Timer Control) รีจิสเตอร์ตัวนี้นอกจากจะใช้ควบคุมไทมเมอร์แล้ว ยังใช้ในการอินเทอร์รัพท์อีกด้วย

ในการเขียนโปรแกรมสำหรับการอินเทอร์รัพท์ด้วยภาษาซี จะใช้คำว่า interrupt และหมายเลขอินเทอร์รัพท์ต่อท้ายฟังก์ชัน โดยหมายเลขอินเทอร์รัพท์ของอินเทอร์รัพท์แต่ละตัวจะเป็นดังนี้

แหล่งกำเนิดสัญญาณอินเทอร์รัพท์	หมายเลขอินเทอร์รัพท์
อินเทอร์รัพท์จากภายนอก (IE0)	0
อินเทอร์รัพท์ไทมเมอร์0 (TF0)	1
อินเทอร์รัพท์จากภายนอก (IE1)	2
อินเทอร์รัพท์ไทมเมอร์1 (TF1)	3
อินเทอร์รัพท์พอร์ตอนุกรม	4