

เอกสารอ้างอิง

1. U.S.Army Coastal Engineering Research Center, in Shore Protection Manual, Department of the Army Corps of Engineering, 1977.
2. Chowdhury,S.B. Beach Plan Formation Behind Offshore Breakwaters, M.Eng. Thesis, Asian Institute of Technology, 1980.
3. Robert G.Dean, "Diffraction Calculation of Shoreline Planforms", Proceedings of the 16th Coastal Engineering Conference, pp. 1903-1919, 1978.
4. เอกวิทย์ แท้, ลักษณะคลื่นกระแทกสำหรับการก่อสร้างชั่วคราว ใน “วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต”, สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
5. Komar,P.D. and Inman, D.L., "Longshore Sand Transport on Beaches", Journal of Geophys. Res., Vol.75, pp. 5914-5927, 1970.
6. กระทรวงคมนาคม, กรมอุตุนิยมวิทยา ผังลมของประเทศไทยในสามัญ 30 ปี (พศ. 2494-2523) กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์การศึกษา
7. ——. กรมอุตุนิยมวิทยา ทางเดินของพายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทย และบริเวณใกล้เคียงในสามัญ 30 ปี (พศ. 2494-2523) กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์การศึกษา
8. ——. กรมเจ้าท่า กองสำรวจและสร้างแผนที่, รายงานผลการสำรวจครั้งที่ 1 เพื่อโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโกลก. กรุงเทพมหานคร, 2527.
9. ——. กรมเจ้าท่า กองสำรวจและสร้างแผนที่, รายงานผลการสำรวจครั้งที่ 2 เพื่อโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโกลก. กรุงเทพมหานคร, 2527.
10. Snowy Mountains Engineering Corporation, Report on River Mouth and Nearshore Coastal Study in Golok River Basin Development Study, Australian Development Assistance Bureau, 1985.

11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์, แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมากใน อ.ตาดใหญ่ จ.นราธิวาส. กรุงเทพมหานคร,
ถนน-012, 2528.
12. ประเสริฐ พิพยธรรม, การเปลี่ยนแปลงแนวของลันดอนทรัพย์บริเวณปากแม่น้ำโกล
อ.เกอตากใน จังหวัดนราธิวาส. ปริญญาบัตรศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, 2526.
13. สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบายน้ำและเก็บกักน้ำของ
ลุ่มน้ำบางนราตามพระราชดำริ ในเขตจังหวัดนราธิวาส กรุงเทพมหานคร,
2526.
14. ชัยวัฒน์ พลพิรุพันธ์, องค์ประกอบในการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง.
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
15. Delf Hydraulic Laboratory, Morphologic Consequences of the
Proposed Harbour Layouts in Kelantan Minor Port Project,
Government of Malaysia, 1984.
16. ชัยพันธุ์ รักวิจัย และ สุจริต คุณธนกุลวงศ์, รายงานเบื้องต้น การสำรวจสภาพชายฝั่ง
ปากพนัง-ปากระวี จังหวัดศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ถนน-011, 2528.
17. Silvester, R., Coastal Engineering 1, Development in Geotechnical
Engineering, Elsevier Scientific Publishing Company,
Amsterdam, Oxford, New York, 1960.
18. Warren E.Yasso, "Plan Geometry of Headland-Bay Beaches", Journal of
Geology, Vol.73, pp.702-714, 1965.
19. Vichetpan, N., Equilibrium Shapes of Coastline in Plan, M.Eng.
Thesis, Asian Institute of Technology, 1969.

20. Noble, R.M., "Coastal Structures' Effects on Shorelines", Proceedings of the 16th Coastal Engineering Conference, pp. 2069-2085, 1978.
21. Ho, S.K., Crenulate Shaped Bays, M.Eng. Thesis, Asian Institute of Technology, 1971.
22. Silvester, R., "Headland Defense of Coasts", Proceedings of the 15th Coastal Engineering Conference, pp. 1394-1406, 1976.
23. Silvester, Tsuchiya and Shibano, "Zeta Bays, Pocket Beaches and Headland Control", Proceedings of the 17th Coastal Engineering Conference, pp. 1306-1319, 1980.
24. Silvester, R., "Growth of Crenulate Shaped Bay to Equilibrium", Journal of the Waterways and Harbours Division, ASCE, Vol. 96, pp.275-287, 1970.
25. Shinohara, K. and Tsubaki, T., "Model Study on the Change of Shoreline of Sandy Beach by the Offshore Breakwater", Proceedings of the 10th Coastal Engineering Conference, pp. 550-563, 1966.
26. Rosen, D.S., "Sedimentological Influences of Detached Breakwaters", Proceedings of the 18th Coastal Engineering conference, pp. 1930-1949, 1982.
27. Abeysinghe, J.P., Beach Plan Formation Between Detached Breakwaters, M.Eng. Thesis, Asian Institute of Technology, 1979.
28. Devasiri, M.D.P., Longshore Circulation Behind Offshore Breakwater, M.Eng. Thesis, Asian Institute of Technology, 1980.

29. Nakatani, T., Morphological Change of Shorelines in the Presence of Groins and Offshore Breakwaters, M.Eng. Thesis, Asian Institute of Technology, 1982.
30. Perlin, M., "Predicting Beach Planforms in the Lee of a Breakwater", ASCE Proceedings of the Specialty Conference on Coastal Structure 79, Alexandria, Virginia, March 14-16, 1979.
31. Suppataratarn, P., Beach Planform Deformation, M.Eng. Thesis, Asian Institute of Technology, 1982.
32. Silvester and Ho, S.K., "Use of Crenulate Shaped Bays to Stabilize Coasts", Proceedings of the 24th Coastal Engineering Conference, pp. 1347-1365, 1972.
33. Wong, P.P., "Beach Formation Between Breakwaters, Southeast Coast, Singapore" Journal of Tropical Geography, Vol. 37, 1973.
34. Chew, Wong, Chin, "Beach Development between Headland Breakwater", Proceedings of the 14th Coastal Engineering Conference, pp. 1399-1418, 1974.
35. Wong, P.P., "Beach Evaluation Between Headland Breakwaters", Journal of the American Shore and Beach Preservation Association, Vol. 49, pp. 3-12, 1981.
36. Toyoshima, O., "Design of a Detached Breakwater System", Proceedings of the 14th Coastal Engineering Conference, pp. 1419-1431, 1974.
37. Toyoshima, O., "Variation of Foreshore due to Detached Breakwater", Proceedings of the 18th Coastal Engineering Conference, pp. 1873-1891, 1982.

38. Fried, I., "Protection by Means of Offshore Breakwaters", Proceedings of the 15th Coastal Engineering Conference, pp. 1407-1424, 1976.
39. Toyoshima, O., "Changes of Sea Bed due to Detached Breakwaters", Proceedings of the 15th Coastal Engineering Conference, pp. 1572-1589, 1976.
40. Nir, Y., "Offshore Artificial Structures and Their Influence on the Israel and Sinai Mediterranean Beaches", Proceedings of the 18th Coastal Engineering conference, pp. 1837-1856, 1982.
41. Walker, Clark and Pope, "A Detached Breakwater System for Beach Protection", Proceedings of the 17th Coastal Engineering Conference, pp. 1968-1987, 1980.
42. Pope, J. and Rowen, D.D., "Breakwaters for Beach Protection at Lorain, OH", U.S.Army coastal engineering Research Center, 1983.
43. Sasaki, T., "Simulation of Shoreline and Nearshore Current", Proceedings of the 15th Coastal Engineering Conference, pp. 179-196, 1976.
44. Horikawa, K., in Coastal Engineering, University of Tokyo Press, 1978.
45. John Taylor and Sons, Projects Water Resources in Songkhla Lake Basin Planning Study, National Economic and Social Development Board, Kingdom of Thailand, Oct. 1985.

ภาคผนวก ก

รายงานเบื้องต้น การสำรวจชายฝั่งปากพนัง-ปากระวะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาลัย

รายงาน เมืองดัน

การสำรวจสภาพชายฝั่งปากน้ำ-ป่ากระวะ จ.นครศรีธรรมราช

24-25 ตุลาคม 2528

โดย

ชัยพันธุ์ รักวิจัย และ สุจิต ฤทธิ์อนกุลงค์

1. คณะเดินทางสำรวจ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายวิทยา สมมະหาร | กองวิจัยและทดลอง กรมชลประทาน |
| 2. นายชัยพันธุ์ รักวิจัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 3. นายสุจิต ฤทธิ์อนกุลงค์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 11 อ.ปากน้ำ นครศรีธรรมราช (โทร 075-517166, 517150)

- | | |
|---------------------------|---|
| 4. นายกัจระ ลากเจริญ | นายช่างชลประทานนครศรีธรรมราช |
| 5. นายธีระ วงศ์สมุทร | นายช่างหัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากาบปากน้ำ |
| 6. นายอนพดล สังข์คิรินทร์ | วิศวกรบริหารประจำสำนักงาน |

2. การปฏิบัติงานและการสำรวจสภาพชายฝั่ง

24 ตค 2528

- เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รตอ.อ่านวย ไปแทนที่ ณ.สำลาภกลาง เจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้รายงานถึงสภาพชายฝั่งที่ เลขของจังหวัดว่า ได้มีการกัดเซาะ/ คลดอยของแนวชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ตามการสังเกตในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ในปี 2527 ชาวบ้านได้ทำท่าน้ำสือร่องเรียนไปที่สำนักงานชลประทานที่ 11 แจ้งให้ทราบถึงการกัดเซาะของแนวชายฝั่งได้ก่อผลเสียหายต่อพื้นที่ของชาวบ้านขึ้นแล้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้เสนอแนะให้ทางส่วนราชการจังหวัดติดตามอย่างต่อเนื่อง การกัดเซาะ/ คลดอยของแนวชายฝั่ง และทำการติดต่อกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านความช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยแจ้งให้ทราบว่าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการศึกษาปัญหาการกัดเซาะ/ดัดดอยของแนวชายฝั่งบริเวณจังหวัดนราธิวาส ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้แสดงความสนใจต่อสภาพปัญหาการกัดเซาะแนวชายฝั่งเป็นอย่างมาก

- เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายประยงค์ ยะคะเสน พ.สานักงานชลประทานที่ 11 ซึ่งได้ปฏิบัติงานในพื้นที่นานประมาณ 20 ปี พชป. ได้เล่าให้ทราบถึงสภาพปัญหาการกัดเซาะ/ดัดดอยของแนวชายฝั่งตั้งแต่ปีกระยะจังหวัดปัจจุบัน แหลมตะลุมพุกได้ประสบผลเสียหายมากที่สุด พนัง และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลของการกัดที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2504 ซึ่งบริเวณแหลมตะลุมพุกได้ประสบผลเสียหายมากที่สุด
- เดินทางไปดูโครงการระบายน้ำและสภาพชายฝั่งที่โครงการฝ่ายท่าพญา โครงการบ่อคุนที่ โครงการเพชรเมือง และโครงการปากยะ ดังมีสภาพชายฝั่งแสดงในรูป 2 ซึ่งเป็นตอนต้นของแหลมตะลุมพุก ดังมีสภาพชายฝั่งแสดงในรูป 2

25 ตค 2528

- เดินทางไปดูโครงการระบายน้ำและสภาพชายฝั่งที่โครงการฝ่ายท่าพญา โครงการบ่อคุนที่ โครงการเพชรเมือง และโครงการปากยะ ดังมีค่าแทนงแสดงในรูป 1 ผลสรุปของการสำรวจสภาพชายฝั่งแสดงในรูป 3-6
- เดินทางไปดูสภาพปากน้ำท่าเรือปะสังขลา และโครงการสร้างเขื่อนกันคลื่นที่ปากน้ำท่าเรือปะสังขลา ดังแสดงในรูป 7

3. ข้อสรุปเบื้องต้น

- 1) แนวชายฝั่งที่บริเวณจังหวัดนราธิวาส ถูกกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง ในตลอด 10-20 ปีที่ผ่านมา โดยอัตราการดัดดอยของแนวชายฝั่งประมาณ 8 ม./ปี
- 2) บริเวณปากคลองระบายน้ำออกสู่ทะเล เลยก็แห่งประสบปัญหาว่ามีตะกอนทรายมาทับกัมบีดปากคลองอันเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างคันดักตะกอน (Groin) ยื่นออกจากปากคลองฝั่งเหนือน้ำ (ทิศใต้-ฝั่งขวา) เพื่อบังกันคลื่นชัดทรายมาปิดปากคลอง ตลอดจนป้องกันโครงการสร้างปากคลองด้านท้ายน้ำ (ฝั่งซ้าย-ทิศเหนือ) ซึ่งพบว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ค่อนข้างดี
- 3) โครงการสร้างคันดักตะกอนดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสภาพการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีการทับกัมของตะกอนทางด้านเหนือน้ำ (ทิศใต้) ทำให้ชายฝั่งออกอกรามาก ในขณะที่บริเวณชายฝั่งด้านท้ายน้ำ (ทิศเหนือ) มีอัตราการกัดเซาะสูงขึ้น ปรากฏการณ์

กัด เช่า/ และหับตามดังกล่าวสอดคล้องกับหลักวิชาการ หรือมัยที่ง่าว่า เป็นปรากฏการณ์ ปกติธรรมชาติที่รับการใช้โครงสร้างคันดักตะกอนในการป้องกันชายฝั่ง สภาพชายฝั่ง ที่เกิดขึ้นนี้เห็นได้ชัด เนื่องจากที่โครง�始มีอุบัติ

- 4) ปัญหาการกัด เช่า/ ลดด้อยของแนวชายฝั่งอย่างต่อเนื่องและถาวร ได้พบว่าเกิดขึ้น ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (15-30 ม./ปี) อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ด้วยเห็นกัน จึงคาดว่าการกัด เช่า/ ลดด้อยของแนวชายฝั่ง เกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งด้านอ่าวไทย ของภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง และมีความสัมพันธ์กันตลอดแนว โดยบริเวณ ภาคใต้ตอนล่างจะมีอัตราการกัด เช่า/ ลดด้อยมากกว่าส่วนบน ตามความรุนแรงของ สภาพคลื่นที่เกิดขึ้น
- 5) ปัจจุบันปัญหาการกัด เช่า/ ลดด้อยของแนวชายฝั่งภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างโดย ทั่วไปแล้วยังไม่ได้รับความสนใจจากสังคมและส่วนราชการ ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่เป็น ที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ยากจนและไม่เงินพื้นที่เศรษฐกิจ เมื่อประสบภัยทาง การกัด เช่า/ ลดด้อยของชายฝั่งจะสังบทึบบริเวณที่อยู่อาศัย ชาวบ้านใช้วิธีถอนย้ายบ้าน เรียนห่างออกไปจากแนวชายฝั่ง มีบางพื้นที่ส่วนน้อยที่ได้รับความสนใจต่อสภาพปัญหา การกัด เช่า/ ลดด้อยของแนวชายฝั่ง พื้นที่ดังกล่าวมักจะมีความเกี่ยวข้องกับโครง การประเทืองของส่วนราชการ เช่น โครงการพัฒนาอุ่มน้ำแม่น้ำตากในของ รพช. โครงการระบายน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่น ๆ ของกรมชลประทาน หรือโครงการก่อสร้างท่าเรือบริเวณปากน้ำต่าง ๆ เป็นต้น
- 6) จากการศึกษาลักษณะ/ข้อมูลข่ายการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมอุทกศาสตร์ กรมโยธาธิการ พบว่าปัญหาการกัด เช่า/ ลดด้อย ของแนวชายฝั่งดังกล่าว ขาดหน่วยงานประจำที่จะรับผิดชอบและดำเนินการ หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวอาจจะต้องตกเป็นของส่วนราชการจังหวัด ในฐานะเจ้าของ พื้นที่ โดยทั่วไปส่วนราชการจังหวัดมักให้ความสนใจต่อปัญหาด้านการป้องกันมากกว่า และยังขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติงานในปัญหาป้องกันชายฝั่งทะเล จึงนับว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งดังกล่าวมาแล้วนี้เป็นช่องว่างของการจัดสรรหน้า ที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานค่อนข้างน้อย

- 7) บังจุณย์งดการศึกษาด้านวิชาการต่อการรักษาสภาพ/ป้องกันชายฝั่งในบริเวณ กว้าง การศึกษาที่เคยกระทำมาเกี่ยวกับชายฝั่งทะเลมีคุณภาพเป็นเฉพาะจุดที่สำคัญ โดยจำกัดเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างท่าเรือบริเวณปากแม่น้ำสำคัญต่าง ๆ ท่ามั้น นอกจากนี้ยังขาดการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทะเลและชายฝั่งทะเล เช่นมีความสำคัญต่อ การศึกษาด้านวิชาการต่าง ๆ อีกด้วย

4. ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะต่อกรมชลประทาน

- 1) ในส่วนของโครงการระบายน้ำของกรมชลประทาน ควรได้มีการศึกษาปรับแบบ ตลอดจนการกำหนดตำแหน่งของโครงสร้างที่เหมาะสม ที่จะบังกันการทับถมของ ตะกอนทรายปิดปากคลองระบายน้ำ โดยให้มีผลกระทบต่อการกัดเซาะของพื้นที่ข้าง เดียวให้น้อยที่สุด ควรมีการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนที่ของคลื่น กระแสน้ำและ ตะกอนบริเวณชายฝั่ง ตลอดจนสภาพการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ประกอบในการศึกษาดังกล่าวด้วย
- 2) ในบริเวณปากคลองระบายน้ำต่าง ๆ ควรได้มีการสำรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของ ชายฝั่งทั้งทางด้านเหนือและท้ายน้ำของปากคลองระบายน้ำ โดยการตั้งแนวและ หมุดหลักฐานทราบสำหรับการอ้างอิงในอนาคตหลาย ๆ แนว และทำการวัดตำแหน่ง ของชายฝั่งในแต่ละปี


4.2 ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

- 1) ควรมีการจัดตั้งสถาบัน โดยกำหนดแนวและหมุดหลักฐานทราบ สำหรับการติดตาม วัดสภาพการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งของอ่าวไทย ทั้งในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่น ๆ จากนั้นจึงหัวหน้าจังหวัดนราธิวาส ซึ่งคาดว่ามีการทดลอง ของแนวชายฝั่งตลอดทั้งแนวของชายฝั่งภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง
- 2) ควรให้มีการถ่ายภาพทางอากาศในลักษณะจัดทำแผนที่ ตลอดแนวชายฝั่งด้านอ่าว ไทยของภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง ทุก ๆ ปีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม สภาพภัยทางการกัดเซาะ/ลดด้อยของแนวชายฝั่ง ตลอดจนการศึกษาด้านวิชาการ ในอนาคต

- ๓) ความมีการติดตาม/ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำและตะกอนตามแนวชายฝั่ง (Longshore Transport) ตามแนวชายฝั่งจากจังหวัดนราธิวาสถึงนครศรีธรรมราช หรือเหนือกว่านั้น เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่จะ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดำเนินงานป้องกันชายฝั่ง และการป้องกันการดื้น เสื่อมของปากน้ำต่าง ๆ อันจะมีผลต่อ การเดินเรือและการระบายน้ำ
- ๔) ความมีการพิจารณาหาหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบและดำเนินงานในลักษณะประจำต่อการดำเนินงานป้องกัน/รักษาสภาพชายฝั่งทະ เลขของประเทศไทย ซึ่งจะมีขอบข่าย การปฏิบัติงานตั้งแต่ การสำรวจ/เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาสภาพ การเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง การกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินที่ชายฝั่งทະ และ การป้องกันรักษาสภาพชายฝั่ง เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันไม่เป็นที่เด่นชัดว่าจะดำเนินการใด ควรจะเป็นของหน่วยราชการใด


ศูนย์วิทยทรัพยากร
茱萸丛山川海之大河





- บริเวณชายฝั่งทะเลที่ปากแม่น้ำ (ดันแหลมตะลุมพุก) ณ จุดเริ่มต้นทางหลวงปากแม่น้ำ-หัวไทร
- เมื่อปี 2518 มีร้านอาหารตั้งอยู่ดังแสดงในรูป (ข) แค่ชายฝั่งถูกคลื่นกัดเซาะทำให้ร้านอาหารพัง บังคับยังคงมีพื้นคอนกรีตและฐานรากอาคารหลงเหลืออยู่
- ระหว่าง 2518-28 ชายฝั่งถูกคลื่นเข้ามา 80 ม. หรือประมาณ 8 ม./ปี
- บังคับชานมันได้ทดลองทำแนวรั้วทำด้วยกึงไม้สักไว้เป็นระยะเวลา เพื่อลดความรุนแรงของคลื่นที่กระแทกชายฝั่ง
- แนวชายฝั่งถูกคลื่นเข้ามาทำให้มีดัมมะพร้าวที่ปูกล่าวล้มลงมาด้วย




วิศวกรรมแหล่งน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




- โครงการท่าพญาเมียท่าพญาบลังกันน้ำ เค้มเข้าคคล่องและเก็บกักน้ำจัดไว้ในลำคล่อง
- แนวเสาร์ว้า (ดูรูป ข) อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 100 ม. เมื่อปี 2518 มีจุลนันแนวชายฝั่ง
อุดกอยเข้ามาใกล้แนวเสาร์ว้าแล้ว เสาร์ว้าทางด้านใต้ถูกคลื่นซัดล้มลง เมื่อคลื่นรุนแรง
- ระหว่างปี 2518-28 แนวชายฝั่งอุดกอยเข้ามาประมาณ 80 ม. หรือประมาณ 8 ม./ปี
- ดันมะพร้าวบนแนวชายฝั่งบางดันล้มลงในช่วงเวลาที่มีคลื่นซัดรุนแรง
- รูป (ค) ชายฝั่งบริเวณท่าพญาประมาณ 4 กม. และ 20 กม. จากท่าวาไกร
แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะเข้ามาห่างจากทางหลวงประมาณ 30-40 ม.


วิศวกรรมแหล่งน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูป ๓	สภาพชายฝั่งทะเลที่ปากคล่องระนาบย่าน้ำ โครงการท่าพญา
-------	--





- ฝายม่วงคันที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2516 เพื่อมีอุบัติเหตุเกิดหักของและเก็บกักน้ำจัดสำหรับใช้ดอย
- ในปี 2518 เกิดอุบัติเหตุที่วัฒอัน เมืองมาจาการรบราษฎรน้ำไม่ตื้น กวนชลประทานจึงก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น 2 ชาน ที่ข้างฝ่ายเพิ่มเติม
- ต่อมาการรบราษฎรน้ำอุอกผู้ที่เล่มมีภูเขาเนื่องจากสิ่งหักทรายมาหักดอนเป็นปากคลองระบายน้ำและแนวชายฝั่งถูกดอยเข้ามา 80 ม. ระหว่าง 2518-26
- ในปี 2526 กรมชลประทานลงสั่งดันดักตะกอนหรือหัวรอ (Groin) ยึดอุจจากทั้งขวา (ค้านได้) ของปากคลอง มีความยาว 130 ม. ท่าหัวดอนก็ต ให้การจ้างเหมา ก่อสร้างด้วยมีประมาณ 5-6 ล้านบาท
- ดันดักตะกอนมีวัสดุประดังที่จะบังกันการทันดอนของทรายเป็นปากคลอง และม่วงโครงการสร้างทิbin เรียงปากคลอง
- ในปี 2527 โครงการสร้างทิbin เรียงปากคลองที่ชายฝั่งอุกสินดันดักเช้าพังทะเลหาย ต้องมีการซ่อมแซมในปี 2528 โดยใช้งบประมาณ 8 แสนบาท
- ในปี 2528 ชาวบ้านด้านเหนือ (หัวน้ำ) ได้ร้องเรียนด้วยกังวลชลประทานว่าชายฝั่งด้านท้ายน้ำอุกติดเช้าเรือเข้าไปมาก โดยกล่าวหาว่าเป็นผลกรรมเนื่องมาจากดันดักตะกอนที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2526





- โครงการระบายน้ำแหกเมือง สร้างขึ้นระหว่างปี 2527-28 ด้วยงบประมาณ 23 ล้านบาท ชั่งประกอบด้วย คลองระบายน้ำ คาดคอนกรีต ประดูระบายน้ำ คันดักตะกอน และอาคารสำนักงาน
- แนวชายฝั่งก่อนการก่อสร้างระหว่าง 2518-28 ลดลง夷เข้าประมาณ 20-30 ม.
- โครงสร้างคันดักตะกอนเป็นคอนกรีตเช่นเดียวกับที่บ่อกอนที่ แต่สิ้นประมาณ 80 ม. เนื่องจากเพิ่งก่อสร้างเสร็จใหม่ ๆ จึงยังไม่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะด้านท้ายน้ำ (พิเศษเนื่อง) เกิดขึ้น อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่สังเกตได้ว่า เริ่มน้ำการทับถมของตะกอนทรายด้านท้ายน้ำ
- ผังคอนกรีตคาดปากรคล่องทึ่งช้ายแตกหัก เนื่องจากการทุบตัวของทราย และมีการซ่อมแซมใหม่
- ปากรคล่องทึ่งช้าย (ด้านท้ายน้ำ) มีการทึ่งพินเพื่อป้องกันแรงกระแทกของคลื่น


วิศวกรรมแหล่งน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมไบโอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
รูป 5	สภาพชายฝั่งที่ เสนบริเวณปากคล่อง ระบายน้ำ โครงการแหกเมือง



- โครงการรำยน้ำภาระware เป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาต้น ประมาณเมื่อปี 2518 นรากรอบด้วย คลองระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ที่ระบายน้ำที่ใหญ่มาก
- โครงการสร้างดันดักตะกอนสร้างขึ้นเมื่อปี 2521 เพื่อยืดยันการตอกตะกอนทับดุมปากคลองระบายน้ำ อักษะการทันสมัย/ดักเซาะของแม่น้ำที่ไม่รุนแรง เช่นที่มีอ่อนนุ่มนิ่ว อย่างไรก็ตามพบว่ามีการทับดุม ด้านเหนือน้ำ และมีการดักเซาะด้านท้ายน้ำ แต่ไม่มากนัก
- โครงการสร้างดันดักตะกอนสามารถบล็อกกันการอุดดันปากคลองระบายน้ำได้ดี
- การดำเนินงาน (operate) ประตูระบายน้ำมีปั๊หัวเกียร์กันระบายน้ำที่ควรรักษาไว้ในพื้นที่ เมืองจาก มีช่องเดียวที่จะว่างระหว่างวันในแต่ละพื้นที่ ช่วงวันในพื้นที่ค่าว ด้องการให้ระบายน้ำออกมาก ๆ เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วม และช่วงวันในพื้นที่สูง/ต่ำตอน ด้องการให้ระบายน้ำใน คลองยุง เพื่อที่จะได้มีน้ำท่วมน้ำ มีตู้น้ำซังกอลังกันไม่ได้ ซึ่งสำนักงานชลประทานมีความคิดเห็นว่าในเรื่องนี้

วิศวกรรมแหล่งน้ำ ภาควิชาชีววิศวกรรม โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รูป 6	สภาพชายฝั่งทะเล เนื้อหาของคลอง ระบายน้ำ โครงการปีศาจware
-------	---



- โครงสร้างคันดักตะกอนนี้ยื่นออกจากฝั่งขวาปากน้ำทะ เลสาปสังขลา บริเวณสวนสน
- บนสั้งช้ายของปากน้ำกำลังมีการก่อสร้างท่าเรือขนาดใหญ่
- คันดักตะกอน เป็นการตอกเข็ม ส่วนบน เป็นกำแพงคอนกรีต
- ด้านหนึ่งมีการทับถมของทราย เป็นปริมาณมากจนถึงหาดสมิหรา

วิศวกรรมแหล่งน้ำ ภาควิชาชีวศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รูป	เขื่อนคอนกรีต-คันดักตะกอนบริเวณ ปากน้ำทะ เลสาปสังขลา
7	




ภาคผนวก ข

ลักษณะอาวسمคุลย์ จากการทดลองโดย Vichetpan


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูป ข-1 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเข้าสู่สภาพสมดุล จากการทดลองครั้งที่ 1 โดย Vichetpan [19]




รูป ข-2 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเข้าสู่สภาพสมดุล จากการทดลองครั้งที่ 2 โดย Vichetpan [19]




รูป ข-3 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเข้าสู่สภาพสมดุลฯ จากการทดลองครั้งที่ 3 โดย Vichetpan [19]




รูป ข-4 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเข้าสู่สภาพสมดุลฯ จากการทดลองครั้งที่ 4 โดย Vichetpan [19]




รูป ข-5 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเข้าสู่สภาพสมดุลฯ จากการทดลองครั้งที่ 5 โดย Vichetpan [19]




รูป ข-6 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเข้าสู่สภาพสมดุลฯ จากการทดลองครั้งที่ 6 โดย Vichetpan [19]



รูป ข-7 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเข้าสู่สภาพสมดุลย์ จากการทดลองครั้งที่ 7 โดย vichetpan [19]



รูป ข-8 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเข้าสู่สภาพสมดุลย์ จากการทดลองครั้งที่ 8 โดย vichetpan [19]




รูป ข-9 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเข้าสู่สภาพสมดุล จากการทดลองครั้งที่ 9 โดย Vichetpan [19]

ภาคผนวก ก


ชายผ้าคลุมหลังแนวเชื่อมกันคลื่นแยก จากแบบจำลองภายนอก

ศูนย์วิทยาธารพยากร
บุพคลสกรณ์มหาวิทยาลัย




รูป ค-1 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 1 โดย

Abeyasinghe [27]




รูป ค-2 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 2 โดย


Abeyasinghe [27]




รูป ค-3 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 3 โดย Abeysinghe [27]




รูป ค-4 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 4 โดย Abeysinghe [27]




รูป ก-5 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 5 โดย Abeyasinghe [27]




รูป ก-6 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 6 โดย Abeyasinghe [27]




รูป ค-7 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 7 โดย Abeyasinghe [27]




รูป ค-8 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 8 โดย Abeyasinghe [27]




รูป ค-9 การไฟลของกระแสน้ำหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 1 โดย Devasiri [28]




รูป ค-10 การไฟลของกระแสน้ำหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 2 โดย Devasiri [28]




รูป ค-11 การไฟลของกราฟเสนำทลั้งแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 3 โดย Devasiri [28]




รูป ค-12 การไฟลของกราฟเสนำทลั้งแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 4 โดย Devasiri [28]




รูป ค-13 การไหลของกระแสน้ำที่ลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 5 โดย Devasiri [28]




รูป ค-14 การไหลของกระแสน้ำที่ลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 6 โดย Devasiri [28]




รูป ค-15 การไฟลของกระแสน้ำหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 7 โดย Devasiri [28]




รูป ค-16 การไฟลของกระแสน้ำหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 8 โดย Devasiri [28]




รูป ค-17 การเปลี่ยนแปลงข่ายผังหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 1 โดย Chowdhury [2]




รูป ค-18 การเปลี่ยนแปลงข่ายผังหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 2 โดย Chowdhury [2]




รูป ก-19 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 3 โดย Chowdhury [2]




รูป ก-20 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 4 โดย Chowdhury [2]




รูป ก-21 การเปลี่ยนแปลงขาผังหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 5 โดย Chowdhury [2]




รูป ก-22 การเปลี่ยนแปลงขาผังหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 6 โดย Chowdhury [2]




รูป ก-23 การเปลี่ยนแปลงข่ายผังหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 7 โดย Chowdhury [2]




รูป ก-24 การเปลี่ยนแปลงข่ายผังหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 8 โดย Chowdhury [2]




รูป ค-25 การเปลี่ยนแปลงของคลื่นที่เกิดขึ้นกับคลื่นจากการทดลองที่ 1 โดย Nakatani [29]




รูป ค-26 การเปลี่ยนแปลงของคลื่นที่เกิดขึ้นกับคลื่นจากการทดลองที่ 2 โดย Nakatani [29]




รูป ก-27 การเปลี่ยนแปลงข่ายผังหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 3 โดย Nakatani [29]



รูป ก-28 การเปลี่ยนแปลงข่ายผังหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 4 โดย Nakatani [29]



รูป ก-29 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 5 โดย Nakatani [29]




รูป ก-30 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังแนวเขื่อนกันคลื่น จากการทดลองชุดที่ 6 โดย Nakatani [29]




ภาคผนวก ง

ระยะกราะใจของกลุ่มนี้


ศูนย์วิทยทรัพยากร
วุฒาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




4-1 การறະໂຈນຂອງຄລົນບໍນລາດເຂົ້າທຶນນໍາ (impermeable slope) ສໍາຫຼັນ $\frac{d}{H} = 0$ [1]




4-2 การกราะใจนของคลื่นบนลาดขึ้นทินนำ (impermeable slope) สำหรับ $\frac{d}{H} = 0.45$ [1]




ง-3 การຮະໂຈນຂອງຄລູນບໍນລາດເຂົ້ານທຶນນໍາ (impermeable slope) ສໍາຫວັນ $\frac{d}{H} = 0.80$ [1]




4-4 การกระโจนของคลื่นบนลาดเชื่อนทันที (impermeable slope) สໍາหรັນ $\frac{d}{H} = 2.00$ [1]




4-5 การกระโจนของคลื่นบนลาดเขื่อนทึบนำ (impermeable slope) สໍາຫວັນ $\frac{d}{H} > 3.0$ [1]




1-6 การแก้ไขระยะการกระโดนของคลื่น เนื่องจากอิทธิพลของขนาดจากแบบจำลอง. [1]



1-7 การกระโจนของคลื่นบนโครงสร้างไม้ทึบนำ (permeable structure) [1]



๔-๘ การกราฟของคลื่นที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นแทกตัว [44]



ภาคผนวก ๒

รายการคำนวนออกแบบรูปตัดโกรงสร้าง

ศูนย์วิทยาพยากรณ์
อุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาลัย

รายการคำนวณออกแบบรูปดังที่โครงสร้าง

$$d_s = 1.5 + MHWL = 1.5 + 0.8 = 2.3 \text{ ม.}$$

สัดส่วนของห้องน้ำ $m = 1:20$

เวลาคลื่น $T = 6 \text{ วินาที}$

ความสูงมากที่สุดของคลื่นแตกตัว (Maximum Breaker Height)

$$\frac{d_s}{gT^2} = \frac{2.3}{9.81 \times 6^2} = 0.006$$

จาก [1] $\frac{H_b}{d_s} = 1.15 , H_b = 2.65 \text{ ม.}$

ตรวจสอบ $\frac{H_b}{gT^2} = \frac{2.65}{9.81 \times 6^2} = 0.0075$

จาก [1] $\frac{H_b}{H_o} = 1.18 , H_o = 2.25 \text{ ม.}$

โครงสร้างหินทิ่ง (Rubble Mounded Structure)

$$W = \frac{w_r H^3}{K_D (s_r - 1)^3 \cot \theta}$$

ใช้ $K_D = 4 , \cot \theta = 2$

$$W = \frac{2600 \times 2.65^3}{4(2.6-1)^3 \times 2} = 1,477 \text{ กก.}$$

$$B = n K_D \left(\frac{W}{w_r} \right)^{1/3} = 3 \times 1.10 \left(\frac{1477}{2600} \right)^{1/3}$$

$$B = 2.73 \approx 3.00 \text{ ม.}$$

ประวัติผู้ศึกษา

นายสกุล ห้วโนทยาน เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พศ.2503 ที่กรุงเทพมหานคร
 สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ชลประทาน) เมื่อปีการศึกษา 2525 จากมหาวิทยาลัย
 เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหล็ก ภาค
 วิชาชีวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2527
 ประสบการณ์ทำงาน ในปี พศ.2525-2526 ทำงานในตำแหน่งวิศวกรโยธา ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
 กองช่าง กรมพัฒนาที่ดิน ในปีพศ.2526-ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายวางแผนการ 3
 กองวางแผนการ กรมชลประทาน ในปี พศ.2528 ทำงานในฐานะผู้ช่วยวิจัยคณะวิศวกรรม-
 ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย