


## บทที่ 5

### โครงสร้างของโปรแกรมหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการ

โปรแกรมช่วยหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมแบบ PID ที่นำเสนอในการวิจัยครั้งนี้ จะทำงานโดยการพ่วงคอมพิวเตอร์เข้ากับกระบวนการ และในการหาค่าพารามิเตอร์นั้นโปรแกรมจะทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งก่อนการทำงานของโปรแกรม จำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูล ข้อกำหนดบางอย่างที่โปรแกรมไม่สามารถหาเองโดยอัตโนมัติได้ หรือข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ หรือในการพิจารณาผลตอบของโปรแกรม นอกจากนี้ โปรแกรมจำเป็นต้องมีฐานเวลา สำหรับใช้ในการสุ่มตัวอย่างข้อมูล (Data Sampling) เพื่อใช้ในการคำนวณ



รูปที่ 5.1 แสดงการพ่วงคอมพิวเตอร์เข้ากับกระบวนการ

### 5.1 ฐานเวลาของกระบวนการ

คอมพิวเตอร์แบบ IBM. PC นี้จะมีฐานเวลาของระบบ ซึ่งสร้างขึ้นโดย IC. เบอร์ 8253 สำหรับเครื่องแบบ XT และ IC. เบอร์ 8254 สำหรับเครื่องแบบ AT ซึ่งผู้ใช้โดยทั่วไปสามารถใช้ความสามารถทางด้านฐานเวลาของระบบนี้ ได้ทางการขัดจังหวะ (Interrupt) หมายเลขที่ 21 โดยใช้ฟังก์ชันที่ 2C ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

ก่อนเข้า	AH = 2CH
เมื่อออก	CH = ชั่วโมง
	CL = นาที
	DH = วินาที
	DL = 1/100 วินาที

ความละเอียดของเวลาที่อ่านได้นี้จะมีความละเอียดมากที่สุดที่ 54 ms. ดังนั้นในการอ่านข้อมูลเพื่อการคำนวณงานวิจัยครั้งนี้ จึงเลือกคาบเวลาชักตัวอย่าง (Sampling rate) ที่ 216 ms. หรือ 4 เท่าของฐานเวลาที่เครื่องสามารถอ่านได้ ซึ่งใกล้เคียงกับคาบเวลาชักตัวอย่างของเครื่องควบคุมแบบ PID ชนิดเชิงเลข โดยทั่วไป ที่ใช้คาบเวลาชักตัวอย่างประมาณ 200 ms.


### 5.2 การอ่านข้อมูลเข้าเครื่อง

ในงานวิจัยครั้งนี้ เลือกใช้คาร์ตแปลงสัญญาณ (A/D, D/A Converter) (ดูภาคผนวก ค.) ซึ่งมีความละเอียดถึง 12 Bits โดยขับสัญญาณมาตรฐาน (D/A) ทั้งสัญญาณแบบแรงดัน 1-5 Volt และสัญญาณกระแสขนาด 4-20 mA. และรับสัญญาณเข้า (A/D) แบบแรงดันขนาด 1-5 V. ในการรับสัญญาณเข้านี้ จะใช้โปรแกรมรับสัญญาณแบบ Successive Approximation A/D Converter ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

### 5.3 การหาค่าที่เหมาะสมในการรวบรวมงานการ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรวบรวมงานการนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของสัญญาณที่ใช้รวบรวมงานการ โดยขนาดของสัญญาณที่ใช้รวบรวมงานการนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่ทำให้การถูกรบกวน และสามารถวัด และ เก็บข้อมูลที่ต้องการได้ นอกจากนี้ ขนาดของสัญญาณรวบรวมงานการ จะต้องไม่ใหญ่มาก จนกระทั่งทำให้การขาดเสถียรภาพ หรือทำให้การเปลี่ยนจุดทำงานจากจุดที่เป็นเชิง เส้นไปสู่อุณหภูมิที่ไม่เป็นเชิง เส้น จากการศึกษาการทำงานของ เครื่องควบคุมที่สามารถหาค่าพารามิเตอร์ของการทำงานโดยอัตโนมัติ [17] ที่ขายอยู่ในปัจจุบัน และจากการทดลองกับโปรแกรมหาค่ารวบรวมงานการจำลอง พบว่าขนาดของสัญญาณที่เหมาะสมควรมีขนาดที่ทำให้ผลตอบของรวบรวมงานการมีขนาดอย่างน้อย 60 % ของสัญญาณที่ส่ง ไปรวบรวมงานการ และการหาขนาดของสัญญาณรวบรวมงานการนี้จะหาโดยการทดลองส่งสัญญาณเข้ารวบรวมงานการ โดยเริ่มจากการรวบรวมด้วยสัญญาณขนาด 5 % และ เพิ่มขึ้นทีละ 5 % จนกระทั่งผลตอบที่ได้มีขนาดใหญ่เพียงพอ ขึ้นตอนการรวบรวมงานการสามารถแสดง ได้ดังโพลีชาร์ต ตามรูปที่ 5.2

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.2 แสดงขั้นตอนการรบกวนกระบวนการ

#### 5.4 การตรวจเช็คสภาวะคงตัวของผลตอบ

เนื่องจากการรบกวนกระบวนการจะทำได้ต่อเมื่อกระบวนการอยู่ในสภาวะคงตัว หรือ Steady State ดังนั้น โปรแกรมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสามารถเช็คการเข้าสู่สภาวะคงตัวของผลตอบได้ ซึ่งสภาวะคงตัวของผลตอบนี้ สามารถตรวจเช็คได้จาก การเปลี่ยนแปลงของความชันของผลตอบที่น้อยกว่าค่าที่กำหนด หรือการเปลี่ยนแปลงของความชันมีค่าน้อยมากหรือไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเอง ความชันของผลตอบนี้จะหาได้จากวิธี Least Square ของสมการเส้นตรง ( $y = mx + b$ ) โดย

$$b = \frac{(n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i)}{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)}$$

$$m = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$\text{โดยที่ } \bar{Y} = (\sum Y_i)/n$$

$$\bar{X} = (\sum X_i)/n$$

#### 5.5 ข้อมูลที่โปรแกรมต้องการ

เนื่องจาก โปรแกรมจะต้องตัดสินใจในการเก็บข้อมูล เพื่อหาแบบจำลองของกระบวนการ ดังนั้น จึงต้องมีการป้อนข้อมูลบางอย่างให้แก่โปรแกรม ข้อมูลที่ต้องป้อนให้แก่โปรแกรม ได้แก่

- Input Channel เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ Port ของ A/D เพื่อใช้ในการอ่านเก็บ ข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณ
- Output Channel เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ Port ของ D/A เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณรบกวนกระบวนการ

- Maximum Delay Time เป็นเวลามากที่สุดโดยประมาณของเวลาประวิงของกระบวนการ เพื่อให้โปรแกรมพิจารณาว่า กระบวนการมีผลตรงกับสัญญาณรบกวนกระบวนการอย่างไร

- Maximum Steady-State Time เป็นเวลามากที่สุดโดยประมาณที่กระบวนการใช้ในการเข้าสู่สภาวะคงตัว เพื่อให้โปรแกรมพิจารณาว่า กระบวนการมีผลต่อสัญญาณรบกวนอย่างไร และสัญญาณรบกวนนั้นมากจนกระทั่งทำให้กระบวนการเกิดการแกว่งหรือไม่

### 5.6 โปรแกรมหาค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการ

การออกแบบโปรแกรมหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการควบคุมนี้ ถือหลักการว่า โปรแกรมจะต้องใช้งานได้ง่าย (User Friendly) ดังนั้น จึงออกแบบมาในลักษณะของการใช้งานแบบ Menu Driven และใช้หลักการของการถามตอบ ซึ่งหน้าจอจะแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน กล่าวคือ หน้าจอส่วนป้อนข้อมูลและส่วนแสดงผล หน้าจอส่วนแสดงสถานะและข้อมูลแก่ผู้ใช้ และส่วนสุดท้ายได้แก่หน้าจอส่วนแสดงข้อผิดพลาด

การทำงานของโปรแกรมจะ เริ่มจาก

1. การเลือกที่มาของข้อมูล ซึ่ง ได้แก่ ข้อมูลมาจาก File หรือข้อมูลมาจากกระบวนการภายนอก

2. ถามข้อมูล Maximum Delay Time และ Maximum Steady-State Time


3. ถามข้อมูล Input/Output Port

4. ทายบวนการหาขนาดสัญญาณรบกวนกระบวนการที่เหมาะสม

5. ส่งสัญญาณรบกวนกระบวนการที่เหมาะสมและรอเก็บผลตอบทั้งหมด

6. นำข้อมูลทั้งหมดมาคำนวณหาพารามิเตอร์ของกระบวนการ

ขั้นตอนการหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการสามารถแสดงได้ตามรูปที่



รูปที่ 5.3 แสดงขั้นตอนการหาค่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนกร