



การศึกษาค้านวัตกรรม

การศึกษาค้านวัตกรรมเป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพ (Physical Aspects) ของโครงการในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต เช่น รักดูคิม กรรมวิชีการผลิต ทำเลที่ตั้งโรงงาน แรงงาน ที่ดิน อาคาร ตลอดจนพัลังงานที่ทองการในการผลิตตามโครงการ เป็นตน การศึกษาค้านวัตกรรม นับว่ามีความสำคัญมากในการตัดสินใจลงทุน เพราะหากมีอุปสรรคทางปัจจัยการผลิตอยู่มาก ก็อาจทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะลงทุนในโครงการ

การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงาน

ทำเลที่ตั้งของโรงงานมีอิทธิพลต่อทุนการผลิต การตลาด และความคล่องตัว ในการดำเนินงาน จะเห็นว่าในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ใน เชิงกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรปราการ ห้วยน้ำตก เพราะท้องการ ประโภชน์จากลิ่งชานวิทยาความสะอาด เช่น การขนส่ง การทิศทาง การหาแรงงาน และสภาพแวดล้อมที่เป็นธุรกิจ เป็นตน

ในการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานผลิตระดับราย ไก้วางแนวทาง
การพิจารณา 2 ประการ คือ

1. ปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้ง (Location Factors) ที่สำคัญของการ
ดำเนินงานของอุตสาหกรรมนี้

2. ทำเลที่เลือก มีความเหมาะสมสมกับปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งกล่าวข้างต้น
เพียงไร

1. ปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งที่สำคัญของการค่าเนินงานของอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ราย

อุตสาหกรรมแต่ละประเภท จะมีปัจจัยการเลือกทำเลทั้งกัน เช่น อุตสาหกรรมที่ผลิต หรือใช้วัสดุคงที่เป็นของหนักมาก ๆ จะให้ความสำคัญค้านการขนส่งมาอันดับหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมประเภทกลุ่มแร่ ก็จะให้ความสำคัญแก่ปัจจัยการผลิตค้านวัสดุคงมาก คือ อุปกรณ์แหล่งผลิตนั้นเอง สำนักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ราย ปัจจัยการเลือกทำเลที่สำคัญแก่ ตลาดเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ ซึ่งสามารถเรียนรู้ความสำคัญมากน้อย ดังท่อไปนี้

1.1 ตลาดจำหน่าย

1.2 สาธารณูปโภค

1.3 แรงงาน

1.4 การขนส่ง

1.5 ที่ดิน

1.6 บริการทาง ๆ (ธนาคาร, โรงรถ, ฯลฯ)

1.7 ลิ้งแวรคล้ม

1.1 ตลาดจำหน่าย ตลาดส่วนใหญ่ของลินค้าภัณฑ์รายได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์สื่อสารยนต์ โรงงานประกอบรถยนต์ และโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ ส่วนอุปกรณ์สื่อสารรายหัวใจในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นทำเลที่อยู่แบบชานเมืองกรุงเทพฯ จะเหมาะสมมาก

1.2 สาธารณูปโภค โรงงานผลิตภัณฑ์ราย ห้องการผลัังงานจากไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ทำเลที่ตั้งจึงควรอยู่ในเขตที่การไฟฟ้าฯ จ่ายไฟได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการจัดหาพลังงานไฟฟ้ามาใช้

1.3 โรงพยาบาลพิเศษคามหาราย ท้องการแรงงานประเทส กังหันน้ำ เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ถูกต้องตามที่กำหนด แรงงานประเทสหนี้ หาได้ยากในเขตกรุงเทพมหานคร ถ้าทำเลที่เลือกอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ ก็อาจจะห้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างที่พักให้พนักงาน หรือจัดหารถรับส่ง

1.4 การขนส่ง การขนส่งห้องวัสดุคุณและสินค้าสำเร็จไว้รถยก เป็นพาหนะ ทำเลจึงไม่จำเป็นท้องดูยังไงแม่น้ำ แต่ควรอยู่ใกล้ถนนใหญ่ จะประหยัดค่าขนส่งไปได้มาก

1.5 ที่คืน ที่คืนแต่ละแห่งจะมีราคาแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของที่คืนนั้น ที่คืนที่อยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะย่านการค้า จะมีราคาแพงมาก ส่วนที่คืนแถบชานเมือง จะมีราคาถูกลง การเลือกที่คืนทองคำนึงถึงโครงการในอนาคตด้วย เช่น การขยายโรงงาน หรือโครงการในอนาคตภาครัฐบาล การกำหนดที่สำนักอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม จะช่วยลดจำนวนเงินลงทุนไปได้

1.6 บริการทาง ๆ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาลพิเศษส่วนเครื่องจักรไปรษณีย์ ฯลฯ หากทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริการเหล่านี้ ก็ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงานยิ่งขึ้น

1.7 ลิ่งแวงคล้อม ลิ่งแวงคล้อมที่ช่วยตัดเสียงในการเลือกทำเลที่ตั้ง ให้แก่ การมีสถานีตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลเพลิง โรงเรียน บ้านอุตสาหกรรม บ้านที่อยู่อาศัย เป็นทัน หากลิ่งแวงคล้อมเป็นย่านที่อยู่อาศัย ก็อาจจะมีบัญชาเกิดขึ้นในอนาคต เกี่ยวกับการกำหนดผังเมืองให้เป็นย่านที่อยู่อาศัย หากเลือกทำเลตรงนั้น ก็อาจห้องบ้าย โรงงานในอนาคต โรงงานบางประเภทอาจห้องพิจารณาเรื่องการควบคุมป้องกันลิ่งแวงคล้อม เป็นพิษสิ่งแวดล้อมนั้น แต่สำนักงานคณะกรรมการคามหาราย ไม่มีบัญชาเรื่องการปล่อยลิ่งแวงคล้อมเป็นพิษ ไม่ว่าจะเป็นค้านวัสดุ หรือ แสง เสียง

2. การพิจารณาว่าทำเลที่เลือก มีความเหมาะสมสมกับปัจจัยการเลือกทำเล

เพียงไร

ในการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานผลิตกระดาษราย จะพิจารณาเปรียบเทียบ
ข้อดีข้อเสียระหว่างทำเล 3 แห่งย่านชานกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง¹
ทำเลทั้ง 3 แห่งนั้นคือแก่

ก. ทำเลที่ตั้งถนนพุทธารักษा อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อที่ 1 ไร่

ข. ทำเลที่ตั้งใกล้ทางหลวงสาย 304 ระหว่างหลักสี่ - มีนบุรี
กิโลเมตรที่ 12 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 300 ตารางวา

ค. ทำเลที่ตั้งใกล้ทางหลวงสาย 306 อำเภอปากเกร็ง จังหวัดนนทบุรี
เนื้อที่ 1 ไร่

ในการพิจารณาเปรียบเทียบท่าเลทั้ง 3 แห่ง ใช้วิธีกำหนดความสำคัญให้
กับปัจจัยทั้ง ๆ คือคะแนนเต็มมากน้อยทั้งกัน และในการพิจารณาแต่ละทำเล จะให้
คะแนนตามความเหมาะสมสมกับปัจจัยเหล่านั้น คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

75 - 100	คะแนน	คีมาก
50 - 74	"	คี
30 - 49	"	พอใช้
10 - 29	"	ผ่าน
0 - 9	"	เจว

จากผลการวิเคราะห์ สูปัว ทำเล ข. มีความเหมาะสมสมกับปัจจัยการ
เลือกทำเลที่สุด (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกที่ 1)

ตารางที่ 3.1

สรุปผลการวิเคราะห์เลือกทำเลที่เหมาะสม

ปัจจัยการเลือกทำเล	คะแนน เต็ม	ผลการวิเคราะห์		
		ทำเล ก.	ทำเล ข.	ทำเล ค.
1. ตลาดจำหน่าย	100	70	80	65
2. สาธารณูปโภค	100	72	73	74
3. แรงงาน	100	80	80	80
4. การขนส่ง	80	71	68	64
5. ที่ดิน	80	70	75	70
6. บริการทางฯ	50	28	20	25
7. สิ่งแวดล้อม	50	38	35	36
รวม	560	429	431	414
คิดเป็นร้อยละ	100	76.61	76.96	73.93

วัสดุคิบ (5), (6)

วัสดุคิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษราย แบ่งหยาฯ ໄກ 3 จำพวก คือ เมล็ดคิบ
กาว และ แผ่นยีก

1. เมล็ดคิบ (Abrasives or Grits) คือ วัสดุที่เราเห็นเป็นเมล็ด
คล้ายหรายานของหินากระดาษราย มีประโยชน์สำหรับใช้ความคมชัดงาน ในงานอุตสาหกรรม
มีการใช้เมล็ดคิบในรูปทั่งๆ 3 แบบ คือ

1.1 ติกไว้กันแผ่นยีกที่ยึดติดกันที่ เร้น ล้อซัก (Grinding wheel)

1.2 ติกไว้กันแผ่นยีกที่ไม่ยึดกันอยู่กันที่ (Flexible) เร้น กระดาษ
ราย พาหาราย สายพาหาราย

1.3 ใช้ในรูปเป็นผงซัก หรือ เมล็ดเล็กๆ (Granular or powder)

เมล็ดคิบ แบ่งเป็นจำพวกใหญ่ๆ ໄກ 2 พาก คือ

ก. ชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ข. ชนิดที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

เมล็ดคิบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีหลายชนิด ได้แก่

1. คอรันดัม (Corundum) เป็นผลึกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ในรูปของอัญมณีออกไซด์ มีประโยชน์มากในงานขัดกระเจิงเลนส์ เพื่อทำแวนท์กา

2. เอเนอร์ (Emery) หรือกาเพซร เป็นแร่ที่เกิดตามธรรมชาติ
เป็นสารประกอบของคอรันดัม (Al_2O_3) และเหล็กออกไซด์ (Fe_3O_4) มีความแข็ง
แปรเปลี่ยนไปตามปริมาณเหล็กออกไซด์ในสารประกอบ ปกติมีลักษณะ
ขัดมันมากกว่างานขัดคนนาค

3. การเนท (Garnet) เป็นผลึกแร่กลุ่มนี้ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพ
เหมือนกัน แต่ส่วนประกอบทางเคมีต่างกันเท่าที่ปราากฎมีอยู่ 7 จำพวก ล้วนเป็นพวกริชิลิก
หั้งลิน มีสูตรทั่วไปทางเคมีว่า $3XO \cdot X_2O_3 \cdot 3SiO_2$ ส่วนธาตุที่เป็น divalent ไคลแก๊ส
Ca, Mg, Fe, หรือ Mn ส่วนธาตุที่เป็น trivalent ไกแก Al, Fe, Cr, Ti
สีที่ปราากฎมีหลายสี เช่น ขาว เขียวอ่อน เหลืองอ่อน เขียวเข้ม แดงเข้ม และคำ นิยมใช้ทำ
เป็นกระดาษรายริ้วเพอร์ฟูโรนิเจอร์

4. ควอทซ์ (Quartz), ควอทซิต (Quartzite),
หินทราย (Sandstone) ควอทซ์เป็นผลึกของซิลิโคนไคลออกไซด์ ส่วน Sandstone คือ⁷
ควอทซ์ที่จับเกาะอยู่กับสารประกอบอื่น ๆ เช่น เหล็กออกไซด์, แคลไซด์ ถ้าจับกันแน่นหนามาก
ก็เรียกว่า ควอทไซต์ (Quartzite) ใช้ทำกระดาษรายที่เรียกว่า พลินท์เปเบอร์
มีความคมมาก แต่เปราะ และไม่ทนแรงบดซัด ส่วนมากใช้ทำงานไม้ แต่การใช้งานน้อยกว่า
กระดาษรายที่ใช้การเนท

เมล็ดคุณที่ได้จากการสังเคราะห์ ไคลแก๊ส (7)

1. ซิลิโคนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide) คันพบโดยมังเอีย
เมื่อตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดย E.G. Acheson แห่งเมือง Monongahela
รัฐเพนซิลเวเนีย ในปี ก.ศ. 1891 ขณะที่เขากำลังทดลองประดิษฐ์อัญมณีเทียม ความแข็งของ
สารนี้ มีค่าประมาณ 9.5 ตาม Mohs' scale ซึ่งเกือบจะเท่าความแข็งของเพชร
บริษัท Carborundum จึงพัฒนาการผลิตเมล็ดคุณนิคนี้ เพื่อหานำใช้ในงานตัด วัสดุคุณ
ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ซิลิกา ถ่านโคก หินเลื่อย และเกลือทะเล ใช้เทาไฟฟ้าในการเผา
อุณหภูมิในการเผาประมาณ $4200^{\circ}F$ ผลที่ได้จากการเผาจะเป็นก้อนผลึก ล้อมรอบด้วยวัสดุคุณ
บางส่วนที่ยังเปลี่ยนแปลงไม่หมด หลังจากที่ทำให้เย็นลงก้อนผลึกจะแตกกระหาย แล้วจึงนำไปบด
ให้ได้ท่านขนาดที่ต้องการ ซิลิโคนคาร์ไบด์เป็นผลึกที่มีความแหลมคม และแข็งมาก แม้คุณสมบัติ
เปราะ แต่หักง่าย ใช้ตัดโลหะประเภท low tensile strength

2. อลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminum Oxide) คันพับหลังจากชิลิคอน
คาร์บอนิกในนาน โดย C. B. Jacobs แห่งบริษัท Ampere Electro - Chemical
Company วัสดุคือที่เรียกว่า Bauxite ซึ่งมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมออกไซด์
ที่เหลือเป็นน้ำ และสิ่งเจือปนอื่น ๆ ซึ่งจะถูกกำจัดออกไปโดยการเผา หลังจากนั้นอลูมิเนียมออกไซด์
ที่เหลือจะถูกนำไปเผาอีกที่อุณหภูมิประมาณ 2500°F จากนั้นจึงนำไปบด อลูมิเนียมออกไซด์
มีความคงทนดี สามารถตัดได้ผู้เรียกว่าชักไม้แข็งและโลหะ เหมาะสำหรับงานตัดที่เป็น .

high tensile strength

คุณสมบัติที่สำคัญของเมล็ดคุม มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่

1. ความแข็ง (Hardness)
2. ความเหนียว (Toughness)
3. ไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี (Chemical inertness)
4. การนำความร้อนเลว (Low heat conductivity)

1. ความแข็ง (Hardness) แท่เดิมการวัดความแข็ง ใช้วัสดุ
โนห์สเกล (Mohs scales) ซึ่งกำหนดขึ้นโดยนำแร่ชนิดนึงขึ้นแล้วชนิดนึง^{*}
ถ้าสามารถทำให้เกิดรอยขึ้นได้ แสดงว่า แร่นั้นแข็งกว่าแร่ที่ถูกทดสอบ Mohs ได้กำหนดมาแล้ว
โดยใช้แร่ 10 ชนิด เรียงลำดับความแข็งจากน้อยไปหามาก โดยใช้เลขหนึ่งถึงสิบ แท่เนื่องจาก
เมล็ดคุมที่ใช้ส่วนใหญ่มีความแข็งอยู่ระหว่างระดับเก้าถึงสิบ จึงเป็นการยากที่จะกำหนดความ
แข็งโดยโนห์สเกล

สเกลที่นิยมใช้วัดความแข็งสำหรับวัสดุที่มีความแข็งมาก ๆ คือ Knoop scale
ซึ่งวัดจากแรงกดที่ใช้ในการกดหัวเจาะซึ่งทำด้วยเพชรลงไปบนวัสดุที่ทองการวัดความแข็ง
ค่าที่วัดมีหน่วยเป็น กก. ต่อตารางมิลลิเมตร

ตารางที่ 3.2

สเกลวัดความแข็งของวัสดุทาง ๆ แบบ Knoop

เหล็กดัด (Tool Steel)	ขนาดความแข็ง Rockwell C 60.5	740
ควอตซ์ (Quartz)		820
โทพาซ (Topaz)		1340
การเนก (Garnet)		1360
ทังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide)		1880
ฟิวส์คอัลูมีนา (Fused alumina)		2050
ซิลิโคนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide)		2460
โบรอนคาร์ไบด์ (Boron Carbide)		2760
เดอร์ (Diamond)		8350

ความแข็งของเมล็ดคุม ที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับวัสดุที่เป็นชิ้นงาน ถ้าชิ้นงานเป็นของที่ไม่แข็งนัก เมล็ดคุมก็ต้องเลือกที่ไม่แข็งมาก มีฉะนั้น จ่าทำให้ชิ้นงานถูกขัดลิกกว่าที่ทองการ

2. ความเหนียว (Toughness) เป็นคุณสมบัติของเมล็ดคุมที่สามารถทนแรงที่เกิดขึ้นขณะใช้งานได้มากน้อยเพียงไร หรือพูดอีกนัยหนึ่ง เมล็ดคุมนั้นจะทนทานหรือไม่ เพียงไร ถ้าทองการขัดวัสดุที่มี tensile strength สูงก็ต้องเลือกใช้เมล็ดคุมที่เหนียว ไม่เปราะง่าย

3. ความไวต่อปฏิกิริยาเคมี ขณะที่ใช้งานจะเกิดความร้อนเนื่องจาก การขัดสีมาก ความร้อนนี้ อาจจะกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างเมล็ดคุมกับชิ้นงาน โดยปกติ เมล็ดคุมที่ใช้มักจะไม่มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมี และส่วนมากความร้อนที่เกิดขึ้น ก็ไม่สูงพอที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาไฟ อย่างไรก็ตาม หากมีเมล็ดคุมหลายชนิด ก็ควรเลือก ชนิดที่จะไม่เกิดปฏิกิริยากับชิ้นงานที่ทองการขัด

4. การนำความร้อน เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณา เมล็ดกุม เมล็ดกุมที่ถูกห้องมีคุณสมบัตินำความร้อนได้ดี เนื่องจากไม่เกิดอันตรายท่อชิ้นงานที่ซักอยู่

2. การ (Adhesives) ⁽⁸⁾ ทำหน้าที่ยึดเมล็ดกุมให้ติดกับแผ่นเย็บ เมล็ดกุมที่ติดแผ่นเย็บจะห้องมีระเบะห่าง และห้องคนในเหมาะสำหรับงานซัก การที่ใช้ห้องมีคุณสมบัติเหมาะกับงานที่ใช้ คุณสมบัติของภาครุ่มนี้คือ

- 2.1 มีความเข้มเหมาะกับขนาดเมล็ดกุม
- 2.2 มีคุณสมบัติยึดหยุ่นดี เมื่องอนหรือม้วนกระดาษราย จะไม่แตก
- 2.3 มีความแข็งแรง พอดีเหมาะกับงาน ความแข็งแรงของการหุ้น พอดีเหมาะกับความแข็งแรงของแผ่นเย็บ
- 2.4 ทนแรงกระแทก แรงกด ในประวัติหรือแทกเมื่อใช้งาน
- 2.5 ทนท่อความร้อนเนื่องจากการซักสีระหว่างใช้งาน

ความเข้มของภาครุ่นนี้ ถือเป็นลิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ให้ผลกับคุณสมบัติของกระดาษราย ขนาดของเมล็ดกุมท่องสัมพันธ์กับความเข้มของภาครุ่นนี้เหมาะสำหรับยึดเมล็ดกุม ขนาดใหญ่มาใช้ยึดเมล็ดกุมขนาดละเอียด จะทำให้เมล็ดกุมจนอยู่ติดกับภาครุ่น

ภาครุ่นนี้ในอุตสาหกรรมนี้ มีทั้งภาครุ่นชาติ ภาครุ่นเคราะห์ และนำมัน วนิช ภาครุ่นชาติมักใช้ภาครุ่นนังสก์อย่างดี ภาครุ่นนังมักใช้ทำกระดาษรายซักแห้ง ใช้กับงานซักที่ไม่เกิดความร้อนมาก

ในการเตรียมภาครุ่นนี้ มักจะผสมวัตถุซึ่งช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้ดีขึ้น เช่น ผงแพลงเชี่ยมการ์บอนเนท ผสมกับภาครุ่น ช่วยให้ภาครุ่นความร้อนก็ร้อน และทนท่อความร้อน ในบรรยายภาพ บางแห่งผสมแป้งเปียกเด็กชกริน (Dextrin) และผงญูนลงไปด้วย แป้งเปียกช่วยให้แผ่นเย็บแข็ง ผงญูนและเด็กชกรินช่วยให้ภาครุ่นมีความยืดหยุ่น เมื่อทาแป่น ยืดคล้ำไม่แตกกร้าวง่าย เหมาะสำหรับกระดาษรายที่ใช้มือซัก หรืองานซักที่มีส่วนโถง

วิธีการเตรียมการหนังสักฯ นำกาวหนังอย่างคีมาแซน้ำเย็นจนอ่อนตัว
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วนำไปทุบในภาชนะ 2 ชั้น ใส่กาวในภาชนะชั้นบน ชั้นล่างใส่น้ำ
ใช้อุณหภูมิประมาณ 140°F เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

การที่ใช้ทำกระดาษหารย้น้า ควรมีคุณสมบัติหนึ้น้า กาวพอกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำมัน
วนิช เผรากันน้ำ และมีความยืดหยุ่นดี

ในสมัยปัจจุบัน การสังเคราะห์หรือเรซินให้ประโภชน์ก่ออุตสาหกรรม
กระดาษหารย - ผ้าหารามาก การสังเคราะห์หรือเรซินนี้แทนความร้อนสูงที่เกิดระหว่างการ
ใช้งานและทนน้ำได้ดี กาวพอกนี้เป็นพอกพลาสติกเทอร์โนเซทิก ซึ่งเปลี่ยนคุณสมบัติภายในหลังอบ
โดยการใช้ความร้อน กาวพอกนี้เมื่อถูกความชื้นก็ไม่เหนียว เป็นการซักกับน้ำที่ง่ายด้วย
กระดาษหารยทำให้ขัดไม่กันเนื่องจาก กระดาษหารยที่ใช้การสังเคราะห์นี้ นิยมใช้กับงานซัก
ความเร็วสูง งานซักที่เกิดความร้อนจัด ตลอดจนงานซักที่ใช้น้ำมันหรือของเหลวอื่นๆ เป็น
วัสดุหล่อลิ่น เช่น งานซักกับน้ำเพื่อหาวทุกๆ เคลือบผิวครั้งสุดท้าย พอกนี้มีกาวพอกที่นิยมหล่อจัด
เรซิน และการยูเรียเรซิน

สำหรับผ้าหารยแบบสายพาด ต้องการความหนาแน่นมากกว่ากระดาษหารย
หรือผ้าหารยแบบแผ่น นิยมใช้เรซินพิโนลฟอร์มอลดีไซค์ทาแย่นยีคให้หัวแล้วอบให้แห้งก่อน
ที่จะนำไปเย็บกับผ้า วิธีนี้ทำให้สายพาดมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นมาก

การทำกาวบนแผ่นยีค มีหลายวิธี อาจใช้แปรงทาหรือใช้เครื่องพ่น พ่นกาว
ลงบนแผ่นยีค ในโรงงานปัจจุบันนิยมหากวยเครื่องแบบถูกกลึง (Roll Coating)
การทำกาวมักทา 2 ครั้ง ครั้งแรกทาเพื่อยึดเมล็ดกุมที่ไปรยลงมาให้อยู่ในคำแหงพอเนาะ
ส่วนการทำครั้งที่ 2 เพื่อช่วยกำลังยึดกาวที่ทาครั้งที่ 1 ทำให้เมล็ดกุมติดแน่นในหลุมง่าย
ในเวลาใช้งาน

3. ແຜ່ນຍືກ (Backing)

ແຜ່ນຍືກ ຫໍາຈາກວັດຖຸອາຍຊືນິກ ເຊັ່ນ ກະຕາມບ້າ ແລະ ໄພເບອ່ງ ກະຕາມໃຫ້ທ່າ
ແຜ່ນຍືກທີ່ທົດກະຕາມຄວາມທຸນທານນ້ອຍກ່າວວັດຖຸອືນ ງ່າຍໃຊ້ກະຕາມກາຫຼັກ ນໍາມາເຄືອນພິວ
ເຫຼືອໃຫ້ນຳ ມີຄວາມແຮ່ງແຮງ ຂອດກັບ

ແຜ່ນຍືກກະຕາມເຮັດເປັນນໍາຫັກ ຕີ່ເອົານໍາຫັກຈາກກະຕາມນີ້ນໍາຫັກທັງແກ່
40 ປຶງ 130 ປົນກໍ

ແຜ່ນຍືກບ້າໃຫ້ກັບງານທີ່ທົດກະຕາມຄວາມແຮ່ງແຮງນາກກ່າວແຜ່ນຍືກກະຕາມ ແຜ່ນຍືກ
ພວກນີ້ຫ້າກັບພ້າທີ່ມີຄ້າຍືນເໜີຍກວ່າຄ້າຍຸ່ງ ເພື່ອປັບປຸງກັນການຂາດຂ້າງ ງ່າຍ

ກອນຈະນຳມາຫາກາວ ຈະທົດກົກແທ່ງເນື້ອພັກອນໂຄຍມີກາຣຍົມສີ ກາຣຍືກບ້າ
(Tentering) ຂະບະເປີຍກເຫຼືອໃຫ້ນຳມີຂາດເທົ່າກັນຄລອກ ກາຣອນແໜ້ງ ແລະ ເຄືອນແປ້ງ
ເຫຼືອໃຫ້ນຳມີເນື້ອແນ້ນ ກາຣົກຄົງລູກກລິ້ງຮອນເຫຼືອໃຫ້ພ້າເຮັນ

ແຜ່ນຍືກທີ່ຫ້າຈາກກະຕາມແລະພ້າຮັນກັນ ເໝາະສໍາຫວັນງານທີ່ທົດກະຕາມແຮ່ງ
ແລະ ທົດກະຕາມຄວາມຍືກຫຸ່ນອົກວາກກ່າວແຜ່ນຍືກກະຕາມ ແກ່ໄນ້ມາກເທົ່າແຜ່ນຍືກບ້າ ແຜ່ນຍືກ
ພວກນີ້ຫ້າຈາກກະຕາມເຮັດສັນຫັນພ້າຢ້າຍຊື່ງພ້ານການຍືກເນື້ອພັນາແລ້ວ ແລ້ວອັກໃຫ້ຮັນກົກກັນ

ນອກຈາກແຜ່ນຍືກບ້າແລະກະຕາມແລ້ວ ຍັງມີແຜ່ນຍືກທີ່ຫ້າຈາກໄພເບອ່ງທີ່ເຮັດກ່າວ
Vulcanized fibre ແຜ່ນຍືກພວກນີ້ຫ້າຈາກກະຕາມທີ່ໃຫ້ເປົ້າຈາກເໜັນບ້າ ນໍາມາຮາງເຮັດ
ຂອນຮັນກັນ 5 - 7 ຊັ້ນ ແລ້ວນໍາມາແຂ່ງໃນນໍາຍາສັງກະສິກລອໄຮກ໌ເຂອຊູໂລສີໃນກະຕາມຈະເປີ່ຍນ
ໂຄຮງສຽງ ແລ້ວໃຫ້ຄວາມຮອນແລະແຮງກົກກັນ ອັກໃຫ້ຮັນເປັນແຜ່ນເຕີຍກັນ ໄພເບອ່ງພວກນີ້ໃຫ້ທ່າ
ແຜ່ນກລນທີ່ເຮັດກ່າວກະຕາມທ່າງຍາງ ໃຫ້ກົນເກົ່າງຂັດກະຕາມທ່າງແນນຈານ (Disc Abrasive)

ແລ່ດັ່ງວັດຖຸດີນ

1. ເມັລືຄມ ຈາກການສໍາວັດຊອງກະນົມທີ່ໄພທີ່ໃຫ້ທ່າເມັລືຄມ
ໃນປະເທດໄທຍ ຕີ່

ชิลก้า พบที่จังหวัคระยองและสงขลา มีปริมาณมากพอที่จะใช้ในอุตสาหกรรมได้

แร่ออกไซค์ ซึ่งใช้ทำอุณหภูมิผึ้มออกไซค์ พบที่จังหวัคราชบูรี

นอกจากแร่ 2 ชนิดนี้ ซึ่งใช้ทำเมล็ดคอมสังเคราะห์ คือ ชิลกอนการ์ไบค์ และ อุณหภูมิผึ้มออกไซค์แล้ว ยังมีแร่อื่น ๆ ที่ใช้ทำเมล็ดคอมแบบธรรมชาติ ไกแก่ แร่ เอเมอร์ พบที่จังหวัคจันทรบูรี และขอนแก่น

แท้แร่เหล่านี้ ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษราย การพัฒนาคงจะใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะได้เมล็ดคอมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับทำกระดาษ รายดังนั้น ในระยะแรกนี้ เมล็ดคอมที่ใช้ในการผลิตจึงทองสังเขามาจากต่างประเทศ แหล่ง ที่จะส่งชื้อได้ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินเดีย รายชื่อบริษัทสามารถสั่งซื้อวัสดุคืนเหล่านี้ แสดงไว้ในภาคผนวกที่ 2

ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญวิทยานิพนธ์ เห็นว่าแหล่งที่เหมาะสมจะซื้อวัสดุคืนนี้ที่สุก คือ อินเดีย เพราะประการแรกค่าขนส่งจะถูก เพราะระยะทางใกล้ อีกประการหนึ่ง คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงิน รูปอินเดียกับเงินบาท ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนัก ทำให้การเสี่ยงในเรื่องราคาวัสดุคืนไม่สูง ราคาชิลกอนการ์ไบค์ และอุณหภูมิผึ้มออกไซค์ ที่ซื้อจากอินเดีย เมื่อรวมค่าขนส่งประมาณร้อยละ 15 และค่าภาษีขาเข้าอีกร้อยละ 20 แล้ว ประมาณกิโลกรัมละ 10 บาท

2. กาว เนื่องจากในโครงการจะผลิตกระดาษรายน้ำ กาวที่ใช้จึงต้อง เป็นการสังเคราะห์ที่ทนน้ำ แหล่งที่จะสั่งซื้อกาวไกแก่สหรัฐอเมริกา และอินเดีย รายชื่อ ผู้จำหน่ายแสดงในภาคผนวกที่ 2 ราคาประมาณกiloละ 120 บาท

3. แผ่นยิค โครงการนี้ใช้แผ่นยิคที่ทำจากกระดาษกราฟฟ์ ขนาด 80 ปอนด์ เช่นเดียวกัน แหล่งที่จะสั่งซื้อไกแก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินเดีย ค่ารายชื่อบริษัท แสดงไว้ในภาคผนวกที่ 2 แผ่นกระดาษขนาด 4×50 ฟุต น้ำหนาเป็นแหง ราคาประมาณ หน่วยละ 160 บาท

(7)
ขบวนการผลิต

ขบวนการผลิตกระดาษรายปีระกอบควย การผลิตเมล็ดคุณ และการนำเมล็ดคุณ แผ่นยีก และการนำไปประกอบกันซึ่งเป็นกระดาษรายปี

1. การผลิตเมล็ดคุณ ชนิคอลูมิเนียมออกไซด์ นำสินแร่บ่ออิกไซด์ (Bauxite) ลักษณะเป็นก้อนเล็ก ๆ ผสมกับถ่านโคกในอัตราส่วนเท่ากัน และเผาที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซนติเกรด ถึง 1400 องศาเซนติเกรด นำผลที่ได้ไปบดโดยเครื่อง Jaw Crusher และบดอีกที่หนึ่งคือ Roller Crushers หลังจากนั้น นำผงเมล็ดคุณ ไปแยกขนาดโดยผ่าน Vibrating Screen ตามขนาดที่ต้องการ การตัดเมล็ดคุณ มีความสำคัญมาก ขนาดของเมล็ดคุณ เรียกว่าเบอร์ เช่น เบอร์ 40 หมายถึง เมล็ดคุณขนาดพอคือรูตะแกรง 40 รู ต่อความยาว 1 นิ้ว หรือหากเป็นลักษณะ เช่น $1\frac{1}{2}$

ลักษณะตะแกรงที่ใช้ เป็นตะแกรงกันน้ำควยใหม่ หรือในลอน หรือเป็นพิเศษ ใช้ใหม่ที่มีขนาดเส้นเท่ากัน หรือใหม่ขนาดครึ่กๆ ความยาว 1 นิ้ว เท่ากันตลอด ตะแกรงนี้เรียกว่าเป็น รูน ๆ ตั้งแต่ขนาดใหญ่ลงไปขนาดน้อยลง เอียก ขนาดของเมล็ดคุณที่ใช้ในการทำงานใน สหรัฐอเมริกา มีดังนี้


<u>ขนาดตะแกรง (Mesh Numbers)</u>	<u>สัญลักษณ์ (Symbols)</u>
600	-
500	-
400	(10/0)
360	-
320	(9/0)
280	(8/0)
240	(7/0)
220	(6/0)
180	(5/0)

<u>ขนาด格栅 (Mesh Numbers)</u>	<u>สัญลักษณ์ (Symbols)</u>
150	(4/0)
120	(3/0)
100	(2/0)
80	(0)
60	(1/2)
50	(1)
40	($1\frac{1}{2}$)
36	(2)
30	($2\frac{1}{2}$)
24	(3)
20	($3\frac{1}{2}$)
16	(4)

2. การผลิตเมล็ดกมชนิดชิลกอนคาร์บอน นำรายชิลก้า ผสมกับถ่านโภค
รีเลี่ยย และ เกลือ แล้วเผาในเตาไฟฟ้ากับอุณหภูมิประมาณ 4200 องศาเซนติเกรด
เมื่อปล่อยให้เย็นลงแล้ว จึงนำไปบดให้เข้ากับถ่านก่อนท้องการ


3. การประกอบวัสดุคันให้เป็นกระดาษราย

กรรมวิธีการผลิตของโรงงานถ่านโภคังการ เป็นไปตามรูปที่ 3.1 แผ่นบีก
เป็นม้วนใหญ่ ลักษณะเป็นแผ่นยาวขนาด 4×50 ฟุต จะถูกป้อนเข้าเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์
เครื่องหมายการค้าขนาด สัญลักษณ์ต่าง ๆ ลงบนค้านหลัง สร้างแล้วจะผ่านเครื่องเคลือบการ
ซึ่งสามารถปรับความหนาและความชื้นของการไถคานขนาดของเมล็ดกมที่ใช้ แล้วผ่านเครื่อง
เคลือบเมล็ดกม ซึ่งใช้หลักการเคลือบเมล็ดกมด้วยไฟฟ้าสถิตย์ กล่าวคือ ในแผ่นบีกเลื่อน
ผ่านสนามไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งมีแรงดันระหว่างชั้นวาง และชั้นลับ สูงถึง $100,000$ โวลท์
(ดูรูปที่ 3.2 ประกอบ)
โดยในค้านที่เคลือบการหันเข้าหากันชั้นลับ เมล็ดกมจะถูกໂroyลงบนสายพานค้านชั้นลับ เนื่องจาก



รูปที่ 3.1

แผนผังขั้นตอนการผลิตกระดาษหราย



รูปที่ 3.2

หลักการทำงานของเครื่องเคลือบเมล็ดคมแบบใช้

ประชุไฟฟ้าทางกัน เมล็ดคณจดูกรูกไปติดบนแผ่นเคลือบการ (กรุ๊ปที่ 3.2 ประกอบ) การใช้ส้านไฟฟ้า ทำให้เมล็ดคณจดูกรูกไปติดบนแผ่นยึดอย่างสม่ำเสมอ และเนื่องจากประชุไฟฟ้ามักจะอยู่บริเวณที่เป็นส่วนแคลมนๆ จึงทำให้เมล็ดคณจดูกรูกนั้นในเรียงตัวโดยเอกสารแน่นหรือก้านคัมกั้งชี้นั้น ทำให้กระดาษรายใช้งานໄค์ชี้นั้น เมื่อเคลือบเมล็ดคณเสร็จแล้ว กระดาษรายจะถูกหากในแห้ง แล้วจึงนำเครื่องเคลือบการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยึดเมล็ดคณให้ติดแน่นยังชี้นั้น หลังจากนั้น กระดาษรายจะถูกนำไปอบในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ เมื่อแห้งคิ้ดแล้ว จะถูกนำไปตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ เครื่องตัด อาจใช้แบบมีคันหมุนคล้ายเลื่อยวงเดือนทั้งหางกันเป็นระยะๆ หรือใช้มีดตัดแบบกิลโยตินสำหรับตัดแบบช่องทรง ส่วนชนิดที่ขอบไม่ทรง เช่น เป็นวงกลม มักใช้ได (Die) แบบเครื่องมีดตัด

กำลังการผลิต

จากบทที่ 2 ประมาณการใช้กระดาษรายน้ำของโรงงานประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ชุดพนักงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 - 2532 ประมาณไว้ 13.9 ล้าน 38.5 ล้านแผ่น เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการมีกำลังผลิตประมาณ 50 แผ่นต่อนาที ดำเนินการผลิตวันละ 1 กะ คือ 8 ชั่วโมงต่อวัน จะผลิตได้เพิ่มที่ประมาณ 7.2 ล้านแผ่นต่อวัน สำหรับโครงการนี้จะกำหนดการผลิต 7 ล้านแผ่นต่อวัน มีเป้าหมายครองส่วนแบ่งตลาดในปี 2523 ประมาณร้อยละ 50 ท่อไปในอนาคต หากต้องการผลิตมากกว่านี้ ก็อาจทำให้โดยเพิ่มเวลาทำงานเป็นวันละ 2 กะ หรือเพิ่มเครื่องจักร

การออกแบบผังโรงงาน

1. ที่คิน ในการผลิตความขนาดการผลิตตั้งที่กล่าวมาแล้วนั้น ประมาณว่าจะต้องใช้ที่คินประมาณ 300 ตารางเมตร ณ ที่สูงพื้นถนน 50 เมตร แบ่งเนื้อที่บริเวณคั่งกล่าวไว้ใช้ประโยชน์ดังนี้

1.1 อาคารสำนักงาน

1.2 อาคารโรงงาน

1.3 ที่จอดรถและถนน

1.4 ที่วางร่ม ๆ ตัวอาคาร

2. อาคารโรงพยาบาล อาคารโรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารทีกั้นเกียว พื้นคอนกรีต
หลังคากระเบื้อง ผนังก่ออิฐ混ล้อด ขนาดทั้งหมด 510 ตารางเมตร แบ่งเป็นส่วนทั่ว ๆ
เพื่อประโยชน์ใช้งานดังนี้ (ดูแผนผังในรูปที่ 3.3)

2.1 ห้องเก็บวัสดุคิม เมล็ดคิม ขนาด 13×4 ตารางเมตร

2.2 ห้องเก็บวัสดุคิมภาว ขนาด 4×4 ตารางเมตร

2.3 ห้องเก็บวัสดุคิม แผ่นยีบ ขนาด 15×4 ตารางเมตร

2.4 ห้องอบกระดาษราย ขนาด 15×4 ตารางเมตร

2.5 บริเวณพื้นที่ร่องจักร เคลื่อนภาวดีและเมล็ดคิม ขนาด

3.2×7.5 ตารางเมตร

2.6 บริเวณพื้นที่ร่องท่อกระดาษราย และบรรจุหินห้อ ขนาด

3×6.5 ตารางเมตร

2.7 บริเวณเก็บสินค้าสำเร็จ ขนาด 8×4 ตารางเมตร

2.8 ห้องน้ำ และห้องแห้งทิว ขนาด 3×4 ตารางเมตร

อาคารโรงพยาบาลมีประตูบานเลื่อนเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 1 ประตู

ขนาดกว้าง 3.5 เมตร 1 ประตู

ปริมาณเนื้อที่ของห้อง และที่ทิ้งเครื่องจักรรวมกันได้ประมาณ 285 ตารางเมตร
คิดเป็นร้อยละ 56 ของเนื้อที่พื้นอาคารโรงพยาบาลทั้งหมด คนงานในโรงพยาบาลมี 12 คน
ตามหลักการออกแบบวางผังโรงพยาบาล ควรมีเนื้อที่วางสำหรับคนงาน แต่ละคนอย่างน้อย
4 ตารางเมตร รวมเนื้อที่วางสำหรับคนงาน 12 คน ได้ 48 ตารางเมตร นอกนั้นเป็น
ทางเดินและชานของ ประมาณ 177 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของเนื้อที่ทั้งหมด ซึ่ง
เกินกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้สำหรับการวางแผนผังโรงพยาบาล ซึ่งกำหนดให้มีเนื้อที่ทางเดินไม่ต่ำกว่า

ຮອຍລະ 25 ຂອງເນື້ອທິການ

3. ອາຄາຣສໍານັກງານ ອາຄາຣສໍານັກງານອູ້ທີກອາຄາຣໂຮງງານ ມີຂາດ 6 x 10 ຕາຮາງເມທຣ ມີຫົວໜ້າສໍາຮຽນພັນກັງງານໃນສໍານັກງານ 2 ອ້ອງ ພັນກ່ອອົງນານມູນ ພື້ນຫົວໜຸ້ວຍ ກະບົວງານ ມີປ້າເພົານ

4. ທີ່ຈົກຮັດແລະຄົນ ທີ່ຈົກຮັດພັນຄອນກົກ ມີຂາດ 5 x 30 ຕາຮາງເມທຣ ມີຫັດການມູນກະບົວງານ

ຄົນຄອນກົກ ຂາດກວ່າງ 6 ເມທຣ ຍາວປະນາມ 100 ເມທຣ

5. ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກົດກາຮັດ (1), (10) ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ໃນກາຮັດ ກະບາຍຫරາຍ ເປັນເຄື່ອງຈັກສໍາເຮົາຈູປປະກອນກົວສ່ວນທ່າງ ຖັນດີໄປນີ້

5.1 ແຫນພິມເຄື່ອງໝາຍກາຮັດ ແລະຂາດຂອງກະບາຍຫරາຍ

5.2 ເຄື່ອງເຄື່ອນກາວແບນໃຫ້ລູກກິ້າງ

5.3 ເຄື່ອງເຄື່ອນເມັດຄົມແບນໃຫ້ສໍານາມໄຟຟ້າສົດຍົງ

5.4 ເຄື່ອງຕັກກະບາຍ

ເຄື່ອງຈັກນີ້ ມີກໍລັງຜົດເຈົ້າ 50 ແພນທຸນາທີ ສໍາຮຽນກະບາຍຫරາຍ
ຂາດ 9 x 11 ນິວ

ນອກຈາກນີ້ຢັງມີອຸປະກົດອື່ນ ຖື້ມື້ກຳ


ກ. ເຄື່ອງນົມເມັດຄົມແບນລູກກິ້າງ (Double roller Crusher) ຫຶ່ງປັບ
ຮະບະຮະໜ່າງລູກກິ້າງໄກ້ຖານທົງການ ພຣົມມອຣເທେຣ 10 ແຮນ້າ ມີກໍລັງຜົດໄກ້ 30 ກີໂລກຮັນ
ກົວມື້ນິ້ນ

ຂ. ເຄື່ອງຮັນເມັດຄົມໃຫ້ໄກ້ຂາດທົງການທົງການ (Vibrating Screen)
ພຣົມມອຣເທେຣ 2 ແຮນ້າ

ตารางเมตร	
1. เครื่องบดเมล็ดคุณ	2 * 3
2. เครื่องร่อนเมล็ดคุณ	2.5 * 1.5
3. แพนพิมพ์	
4. เครื่องเคลือบการ	3.2 * 7.5
5. เครื่องเคลือบเมล็ดคุณ	
6. เครื่องตัด	2.5 * 3
7. ห้องเก็บเครื่องมือ	3 * 3
8. ห้องเก็บเมล็ดคุณ	13 * 4
9. ห้องเก็บแพนพิมพ์	15 * 4
10. ห้องเก็บการ	4 * 4
11. ห้องอบ	15 * 4
12. บริเวณเก็บลินค้าสำเร็จ	8 * 4
13. บริเวณบรรจุหิ้บห่อ	3 * 4
14. ห้องน้ำในโรงงาน	3 * 4
15. สำนักงาน	6 * 10
16. ประตูบานเลื่อน	3.5 เมตร
17. ประตูบานเลื่อน	3 เมตร
18. ที่จอดรถ	5 30

_____ 1 _____ 1

มาตราส่วน 1 : 4 เมตร



รูปที่ 3.3
แสดงแผนผังโรงงาน

ค. รถยก (Fork Lift) ขนาด 1 ตัน ใช้หลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

ง. อื่น ๆ เช่น เครื่องสูบน้ำ พัดลม เครื่องซั่งน้ำหนัก รถเข็น ฯลฯ

เครื่องจักรสำเร็จปัจจุบัน สามารถสั่งซื้อได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย อังกฤษ นอร์เวย์ ฯลฯ โดยจะเสียค่าขนส่งประมาณรายละ 15 และภาษีอากร ประมาณรายละ 30 ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องบด เครื่องร่อน สามารถสั่งทำได้ จากโรงงานในประเทศไทย หรือ ซื้อจากคู่แทนจำหน่ายภายในประเทศไทย

แรงงานและการจัดองค์กร

1. แรงงาน แรงงานที่ใช้ในการคำนวณการ แบ่งให้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ใช้ในการผลิตโดยตรง และประเภทที่ใช้ในการบริหารหัวใจ

ก. แรงงานในการผลิต คือ แรงงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต มีจำนวน คนงานหั้งหมุด 12 คน ทำงานวันละ 1 กะ คั่งรายละ เอียดแสลงไว้ในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3
ชนิดและจำนวนแรงงาน

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน
วิศวกรควบคุมงาน	ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานในแผนกทาง ๆ ของ โรงงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	1
คณงาน		
- แผนกแผนพิมพ์	คุ้มครองหมายการค้า และชนิดของ กระดาษรายใหญ่	1
- แผนกเครื่อง เคลื่อนที่	คุ้มครองการทำงานของเครื่องใหญ่	2
- แผนกเครื่อง เคลื่อนเมล็ดคุณ	คุ้มครองการทำงาน ของเครื่องใหญ่	2
- แผนกอบ	คุ้มครองอุปกรณ์ และความชื้นในห้องอบให้คงที่	2
- แผนกตัด	คุ้มครองกระดาษรายใหญ่ที่ขาดไม่ได้	2
คณงานโยธา	เป็นวัสดุคงและสินค้าสำเร็จ ทำความสะอาด ทั่วไปในบริเวณโรงงาน	2
	รวม	12

ข. แรงงานในค้านบริหารทั่วไป คือแรงงานในค้านบริหารทั่วไปในการผลิต
จำนวนและอื่น ๆ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ทั้งรายละเอียดในตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4


รายละเอียดความรับผิดชอบของแรงงานในค้านบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน
ผู้จัดการทั่วไป	บริหารงานในการผลิตและการจ้างเหมา การบริหารงานอื่น ๆ ของโรงงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ติดต่อลูกค้าและจัดการจ้างเหมาลินค้า	1
ผู้จัดการฝ่ายขาย		1
สมัยน	ปฏิบัติงานในค้านธุรกิจทั่วไป เช่น การเงิน การโทรศัพท์ ฯลฯ	2
การโกร	ดูแลความสะอาดเรียบร้อย	1
พนักงานขับรถ	ปฏิบัติงานขับรถขนส่งทาง ฯ	1
ผู้คุมสกอต	ควบคุมดูแลวัสดุคงเหลือ และลินค้าสำเร็จ	1
	รวม	7

รวมจำนวนคนงานทั้งล้วน 19 คน

2. การจัดองค์กร

การจัดองค์กรแบ่งเป็นฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายโรงงาน ดังรายละเอียดในแผนภาพด้านล่างนี้



แผนการ ก่อสร้างโครงงานและติดตั้งเครื่องจักร

การก่อสร้างโครงงาน จะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ส่วนการสั่งซื้อเครื่องจักร และติดตั้งแล้วเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน รวมความแล้ว ระยะเวลาที่ใช้ในการ ก่อสร้างโครงงานและติดตั้งเครื่องจักรเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน คิงรายละ เอียง แสดงไว้ในภาพที่ 3.4

ปัญหาทางค้านวิศวกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น

เนื่องจากกระบวนการ เป็นเดินทางที่ลูกค้าเพ่งเล็งในค้านคุณภาพมาก ทางค้าน ราคามักไม่สู้จะมีปัญหา ดังนั้น ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางค้านคุณภาพ ซึ่งสามารถที่จะ แก้ไขควบคุมคุณภาพได้โดย

1. ควบคุมคุณภาพของวัสดุคิม วัสดุคิมส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจากทั่งประเทศ เช่น เมล็ดคิม แผ่นยีก และการเรชิน ทั้งนี้ เพราะวัสดุคิมที่มีในประเทศไทย ยังไม่ได้รับการยืนยันว่า มีคุณภาพให้ตามมาตรฐาน ในการตรวจสอบที่สั่งซื้อมา จึงต้องมีการทดสอบคุณภาพ เช่น ความแข็ง ความเหนียว ฯลฯ สำหรับเมล็ดคิม ก่อนจะนำเข้ากระบวนการผลิต จะต้องร่อน ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ เสียก่อน

2. ควบคุมกรรมวิธีการผลิต เครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นแบบอัตโนมัติอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมการทำงานให้ถูกต้องตามกรรมวิธีที่กำหนด ซึ่งจากการจัดองค์กรการดำเนินงาน ต้องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นแผนก ๆ ไปแล้ว

ภาพที่ 3.4 แผนการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร

รายการ	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9
การก่อสร้างโรงงาน									
1. ลงฐาน									
2. เทคานคอดิน									
3. ขันเส้า คาดหลังคา									
4. กอนัง มุงหลังคาและอื่น ๆ พร้อมห้องติดตั้งเครื่อง สาธารณูปโภค									
การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์									
1. สั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์									
2. ติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบ เครื่อง									