



บทที่ 4

การวิเคราะห์กำลังผลิต (Capacity Analysis)

ในการวางแผนการผลิตไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องหรือการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องก็ตาม จำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกำลังผลิตของเครื่องจักรภายในโรงงาน จึงจะสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันโรงงานตัวอย่างไม่มีการบันทึกปริมาณเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตได้ในแต่ละเดือนและกำลังผลิตของเครื่องจักร การทำงานจะผลิตสินค้าตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีขั้นตอนการผลิตแตกต่างกัน ทำให้เครื่องจักรทำงานอย่างไม่สม่ำเสมอ เครื่องจักรบางเครื่องมีงานรอการทำอยู่เป็นจำนวนมาก ขณะที่เครื่องจักรอีกเครื่องหนึ่งว่างงาน การที่เครื่องจักรว่างงานเป็นการสูญเสียทางการผลิตอย่างหนึ่ง เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำโรงงานไม่รู้กำลังผลิตที่แท้จริง จึงไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร ผู้บริหารเกิดความไม่มั่นใจในการรับใบสั่งสินค้า เพราะกลัวจะทำได้ไม่ทันตามกำหนดเวลา ส่งผลให้ลูกค้าขาดความเชื่อถือต่อบริษัท การใช้วิธีประมาณกำลังผลิตจากประสบการณ์เป็นการไม่เหมาะสม ในธุรกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ควรจะมีการนำหลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความแม่นยำยิ่งขึ้น สำหรับในงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการสุ่มงาน (Work Sampling) ในการวิเคราะห์กำลังผลิตของโรงงาน เนื่องจากโรงงานตัวอย่างผลิตสินค้าหลายชนิดและมีการจัดวางเครื่องจักรไว้เป็นกลุ่มตามหน้าที่ในการทำงาน

4.1 การวางแผนในการวิเคราะห์กำลังผลิต

การสุ่มงาน เป็นวิธีการศึกษาเปอร์เซ็นต์การทำงานที่เกิดขึ้นของการปฏิบัติงาน (Activity) โดยอาศัยสถิติและการไปสังเกตโดยการสุ่ม ผู้เก็บข้อมูลจะเดินเข้าไปสังเกตในโรงงานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน บันทึกว่าเครื่องจักรไหนทำงาน เครื่องไหนหยุด และหยุดเพราะสาเหตุอะไร ในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่มักจะวางเครื่องจักรเป็นกลุ่มตามลักษณะ


งาน (Process Layout) ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการผลิตชิ้นส่วนที่แตกต่างกันหลายชนิด แต่อย่างไรก็ตามการจัดผังโรงงานในลักษณะนี้ก็ยังมีข้อเสียที่งานแต่ละชิ้นผ่านเส้นทางไม่แน่นอนและทำให้มีการเคลื่อนย้ายมากและไกล จำนวนเครื่องจักรของโรงงานตัวอย่างมีทั้งหมด 70 เครื่อง เป็นเครื่องขนาดเล็กและขนาดกลางตั้งอยู่กับพื้นโรงงานโดยไม่มีอุปกรณ์จับยึด เพราะไม่อย่างพารา มีเนื้อไม้ไม่ต้องใช้แรงในการตัดชิ้นงานมาก รายละเอียดจำนวนเครื่องจักรแต่ละแผนกและแผนผังการจัดวางเครื่องจักร ดังแสดงในตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 จำนวนเครื่องจักรแต่ละแผนก

ลำดับที่	ชื่อแผนก	การทำงาน	จำนวน เครื่องจักร	จำนวน พนักงาน
1.	งานตัดทอยาบ	ตัดชิ้นงานในขั้นแรกเพื่อขนาดการ ตกต่างชิ้นรูป	6	12
2.	งานไสสี่หน้า	ไสฉาก เซาะร่อง หรือตีบัว ชิ้น- งานทั้ง 4 ด้าน	2	8
3.	งานตัดละเอียด	ตัดชิ้นงานให้ได้ความยาวตามแบบ	3	6
4.	งานปอก-เจาะเต็อย	ทำแกนเต็อยและรูใส่เต็อยทั้งแบบ กลมและรูปไข่	9	15
5.	งานเพลที่ตั้ง	เซาะร่อง ตกบ่า และทำโค้ง บริเวณเริ่มหรือขอบของชิ้นงาน	5	10
6.	งานเลื่อยคว้าน (เลื่อยสายพาน)	ใช้กับงานที่มีรูปร่างโค้ง โดยวางแบบ ลงบนพื้นไม้แล้วใช้เลื่อยตัดตามแบบ	4	4
7.	งานกลึง	ตัดชิ้นงานตามหุ่นแบบงานส่วนใหญ่ มีลักษณะกลม	3	4

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อแผนก	การทำงาน	จำนวน เครื่องจักร	จำนวน พนักงาน
8.	งานช่างตั้ง	ใช้ตัดผิวงานในแนวราบให้ได้ฉาก ชั้นสุดท้าย	3	6
9.	งานบัวฉิม	เป็นการตัดกระดาษทรายหน้าแคบ ในแนวตั้งใช้กับงานทุกชั้น	20	20
10.	งานตัดตั้งและราบ	ใช้ตัดผิวงานอย่างหยาบ เช่น หน้าโต๊ะ เป็นต้น	4	8
11.	งานเล้าเตอร์ (ตีบัววงใน)	เซาะร่องโค้งที่ผิวงานและลบมุม ชิ้นงาน	3	3
12.	อื่น ๆ	เป็นเครื่องจักรที่ใช้ช่วยงาน	8	4
รวม			70	100



เส้นสีแดงใช้แบ่งบริเวณเครื่องจักรและทางเดิน

หมายเลข 1-70 ใช้แทนเครื่องจักรภายในโรงงาน โดยกำหนดหมายเลขตามแบบฟอร์มส่งงาน

รูปที่ 4.1 แผนผังโรงงานและการจัดวางเครื่องจักร

4.1.1 วัตถุประสงค์การส่งงาน

ในการส่งงานของโรงงานตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานภายในโรงงานว่ามีการทำงานและการว่างงานของเครื่องจักรเทียบเป็นร้อยละของเวลา สำหรับการว่างงานจะพิจารณาสาเหตุด้วยว่า เนื่องมาจากการตั้งเครื่อง (Setup) เครื่องเสีย (Repair) หรือเครื่องว่าง (Idle) ในการส่งงานนี้ใช้หลักสถิติเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล ดังนั้นผลที่ได้อาจใช้แทนสภาพการทำงานจริงในโรงงาน ซึ่งให้เห็นถึงความสูญเสียและประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละแผนกและกำลังผลิตของโรงงาน

4.1.2 การเก็บข้อมูลเบื้องต้น

ในการเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรจะแบ่งเครื่องจักรเป็นกลุ่มตามลักษณะการทำงานมี 12 กลุ่ม เครื่องจักรทั้งหมด 70 เครื่อง การสังเกตการทำงานจะทำอย่างสุ่ม แต่ละวันจะใช้เวลาที่แตกต่างกัน เวลาในการสุ่มได้จากตารางเวลาสุ่ม โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หาตัวแปรสุ่ม (Random Number) แล้วมาเทียบกับเวลาในตาราง โรงงานตัวอย่างเริ่มทำงาน 8.00-12.00 น. หยุดพักเที่ยง 1 ชั่วโมง เริ่มทำงานในช่วงบ่าย 13.00-17.00 รวมเวลาทำงานทั้งหมด 8 ชั่วโมง หรือ 480 นาที จากการทดลองส่งงานเพื่อหาเวลาที่ใช้ในแต่ละรอบปรากฏว่าใช้เวลาประมาณ 15 นาที ในแต่ละวันจะส่งงาน 10 รอบ ซึ่งสามารถคิดเป็นช่วงเวลาได้ $480/10$ เท่ากับ 48 นาทีต่อช่วงเวลา ผลการเลือกเวลาการส่งงานดังตารางที่ 4.2 อนึ่งถ้าเวลาที่ได้จากการสุ่มอยู่ในช่วงพักเที่ยง หรือช่วงเวลาใกล้กันเกินไป จะต้องทำการสุ่มใหม่

ตารางที่ 4.2 ตารางเวลาการปฏิบัติงาน

จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
8.10 11.20	8.00 13.55	8.00 11.40	8.00 13.00	8.00 13.40	8.20 13.50
8.50 11.40	8.25 15.00	9.30 13.20	9.00 14.00	9.30 14.20	10.00 14.30
9.10 13.30	8.50 15.30	10.00 13.50	9.20 14.30	9.50 15.40	11.10 15.10
10.10 15.50	1.00 16.00	10.40 16.00	9.50 14.55	10.50 16.10	1.00 16.00
10.40 16.40	1.30 16.30	11.20 16.30	10.50 15.50	11.40 16.30	1.30 16.30
8.20 14.05	8.20 13.00	8.40 13.30	8.00 14.30	8.10 13.20	8.40 11.30
10.10 14.40	9.00 13.40	9.20 13.55	8.30 14.50	8.50 13.50	9.20 13.30
11.20 15.40	10.20 14.10	9.50 15.00	10.30 15.10	9.20 14.30	9.50 15.00
13.00 16.10	11.00 15.35	11.30 15.25	11.40 16.00	10.30 15.40	10.20 15.30
13.30 16.30	11.25 16.00	13.00 15.55	14.00 16.40	11.30 16.30	11.00 16.10
8.00 14.40	8.00 11.40	8.00 14.30	8.00 13.00	8.10 14.20	8.00 13.20
8.30 15.20	9.40 13.50	8.50 14.55	9.00 14.00	8.40 14.50	9.10 13.50
9.20 15.50	10.10 15.10	9.20 15.20	9.30 14.30	9.50 15.20	9.40 15.00
11.20 16.15	10.40 16.00	9.50 15.50	10.00 14.50	11.20 15.40	9.40 15.30
13.50 16.40	11.15 16.30	13.40 16.20	10.50 15.50	13.20 16.30	11.20 16.10

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
8.00 14.00	8.10 13.40	8.40 13.40	8.20 13.50	8.10 14.20	8.00 13.30
8.30 14.50	8.35 14.10	9.20 14.10	8.50 14.20	8.40 14.50	8.30 14.40
10.00 15.20	9.40 14.50	9.50 15.45	9.30 15.20	9.50 15.10	9.10 15.20
11.40 16.10	11.10 15.20	11.20 16.10	13.00 16.00	11.20 15.40	11.00 15.50
13.30 16.30	11.40 16.20	13.00 16.40	13.30 16.30	13.20 16.10	11.30 16.20
8.10 13.15	8.00 13.00	8.10 13.00	8.00 13.20	8.00 13.00	8.00 14.20
8.40 14.10	8.30 13.10	9.10 14.20	8.20 13.50	9.00 13.40	8.30 14.50
10.30 14.50	8.50 15.40	10.00 15.00	9.10 14.40	9.30 14.10	9.00 15.20
11.10 16.10	11.00 16.15	10.30 16.00	11.00 15.40	10.00 16.00	9.50 15.50
11.50 16.40	11.30 16.40	10.50 16.35	11.30 16.30	11.20 16.40	13.20 16.30

4.1.3 การหาขนาดตัวอย่าง

ในการสุ่มงานจะแบ่งเครื่องจักรภายในโรงงานออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะใช้งานมีจำนวนทั้งหมด 12 กลุ่ม การหาขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมจะเลือกผลการสุ่มงานของเครื่องจักรกลุ่มที่มีค่า P น้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ได้ N มากที่สุด โดยใช้ข้อมูลสุ่มงานเบื้องต้น 1 สัปดาห์หรือ 6 วันทำงาน ต้องการค่าความแม่นยำ ± 5 ภายในระดับความเชื่อมั่น 95%

4.1.4 แบบฟอร์มการสุ่มงาน

การเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร จะใช้แบบฟอร์มการสุ่มงานที่แสดงในตารางที่ 4.3 ในส่วนหัวจะเป็นวัน-เดือน-ปี ที่เก็บข้อมูล และจำนวนเครื่องจักรทั้งหมด ในที่นี้มีเครื่องจักรที่ต้องสังเกต 70 เครื่อง จำนวนครั้งที่สังเกต 10 ครั้งต่อวัน ดังนั้นในแต่ละวันจะมีข้อมูล 700 ข้อมูล เวลาที่ใช้สุ่มงานจะอยู่ด้านบนของแบบฟอร์ม โดยที่เวลาสุ่มจะแตกต่างกันตามตารางเวลาสุ่มที่ได้ออกแบบไว้แล้ว การสังเกตการทำงานของเครื่องจักรจะทำการเป็นกลุ่ม เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องไส เป็นต้น ถ้าพบว่าเครื่องทำงานอยู่ให้ใส่ "W" ลงในช่องที่ตรงกับเครื่องที่กำลังสังเกต แต่ถ้าเครื่องไม่ได้ทำงาน จะต้องสอบถามพนักงานประจำเครื่องว่า เครื่องว่างเป็นเพราะการตั้งเครื่อง (S) รอซ่อมเครื่อง (R) หรือเครื่องว่าง (I) แล้วใส่ตัวอักษร S, R หรือ I ตามที่เป็นจริง ส่วนช่องขวามือสุดเป็นผลการสุ่มงานประจำวัน

4.2 การดำเนินการสู่มงาน

ก่อนเริ่มทำการสู่มงานผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้จัดการฝ่ายผลิตและหัวหน้าแผนกทุก ๆ คน . พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่จะได้รับจากการสู่มงาน ซึ่งทุกท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เอกสารที่ใช้ในการสู่มงานจะมีแผนภาพการจัดวางเครื่องจักรภายในโรงงานและแบบฟอร์มการสู่มงาน การสังเกตการทำงานของเครื่องจักรจะพิจารณาเฉพาะเครื่องที่กำลังสังเกตอยู่เท่านั้น กล่าวคือ ในขณะที่กำลังสังเกตเครื่องจักรเครื่องหนึ่งอยู่ เห็นว่าเครื่องจักรเครื่องถัดไปว่างงานอยู่ แต่เมื่อเดินเข้าไปถึงเครื่องดังกล่าวเครื่องเริ่มทำงานพอดี กรณีนี้จะต้องใส่ "พ" ให้กับเครื่องนั้น ตัวอย่างผลการสู่มงานประจำวันแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

แบบฟอร์มการส่งงาน															
ว/ต/ป		เครื่องจักรทำงาน (P)	เครื่องจักรไม่ได้ทำงาน										รวม		
จำนวนเครื่องจักร			ซ่อม (R), ตั้งเครื่อง (S), ว่าง (I)										ทำงาน	ไม่ทำงาน	
ลำดับที่	เครื่องจักร													ทำงาน	ไม่ทำงาน
	<u>แผนกไสสีหน้า</u>														
7.	ไสหกหัว (1)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	10
8.	ไสหกหัว (2)	I	R	R	W	W	W	I	W	I	W			5	S=2, I=3
	<u>แผนกตัดละเอียด</u>														
9.	เครื่องตัดละเอียด (1)	W	S	W	W	W	W	W	W	W	I			8	S-1, I-1
10.	เครื่องตัดละเอียด (2)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	I			9	1
11.	เครื่องตัดละเอียด (3)	W	I	W	W	I	I	W	I	W	I			5	5

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

แบบฟอร์มการลู่งาน															
ว/ด/ป		เครื่องจักรทำงาน (W)	เครื่องจักรไม่ได้ทำงาน										รวม		
จำนวนเครื่องจักร			ซ่อม (R), ตั้งเครื่อง (S), วาง (I)										ทำงาน	ไม่ทำงาน	
ลำดับที่	เครื่องจักร													ทำงาน	ไม่ทำงาน
	<u>แผนปกอก-เจาะเตื่อย</u>														
12.	ปกอกเตื่อยรูปไข่ (1)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	W	I	1	9	
13.	ปกอกเตื่อยรูปไข่ (2)	W	W	W	I	I	I	W	I	W	W	6	4		
14.	ปกอกเตื่อยรูปไข่ 2 หัว	W	I	I	I	W	I	I	I	I	I	2	8		
15.	เจาะเตื่อยรูปไข่ (1)	W	W	W	W	W	W	I	W	W	W	9	1		
16.	เจาะเตื่อยรูปไข่ (2)	W	W	W	I	W	W	W	W	W	I	8	2		
17.	เจาะเตื่อยรูปไข่หลายหัว	W	W	W	I	I	I	S	I	I	I	3	S-1, I-6		
18.	เจาะรูแนวตั้งหลายหัว (1)	W	W	W	W	W	S	I	I	I	W	6	S-1, I-3		

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

แบบฟอร์มการลู่งาน															
ว/ด/ป		เครื่องจักรทำงาน (W)	เครื่องจักรไม่ได้ทำงาน										รวม		
จำนวนเครื่องจักร			ซ่อม (R), ตั้งเครื่อง (S), ว่าง (I)										ทำงาน	ไม่ทำงาน	
ลำดับที่	เครื่องจักร													ทำงาน	ไม่ทำงาน
41.	เครื่องกลึงแซนดิง (1)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	10
42.	เครื่องกลึงแซนดิง (2)	I	I	I	I	I	I	I	W	W	W	W	W	4	6
43.	เครื่องกลึงแซนดิง (3)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	10
44.	บัวน้ำ (1)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-
45.	บัวน้ำ (2)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-
46.	บัวน้ำ (3)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-
47.	บัวน้ำ (4)	W	W	W	I	W	W	W	W	W	W	W	W	9	1
48.	บัวน้ำ (5)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน															
ว/ด/ป		เครื่องจักรทำงาน (W)	เครื่องจักรไม่ได้ทำงาน										รวม		
จำนวนเครื่องจักร			ซ่อม (R), ตั้งเครื่อง (S), ว่าง (I)										ทำงาน	ไม่ทำงาน	
ลำดับที่	เครื่องจักร													ทำงาน	ไม่ทำงาน
49.	บัวนม (6)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-
50.	บัวนม (7)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-
51.	บัวนม (8)	W	W	W	W	W	I	W	W	W	W	W	W	9	1
52.	บัวนม (9)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-
53.	บัวนม (10)	W	I	W	W	W	W	I	W	W	W	W	W	8	2
54.	บัวนม (11)	I	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	9	1
55.	บัวนม (12)	I	W	I	W	I	W	W	W	W	W	W	W	7	3
56.	บัวนม (13)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	I	W	9	1

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน														
ว/ด/ป	เครื่องจักรทำงาน (W)	เครื่องจักรไม่ได้ทำงาน										รวม		
จำนวนเครื่องจักร		ซ่อม (R), ตั้งเครื่อง (S), ว่าง (I)										ทำงาน	ไม่ทำงาน	
ลำดับที่	เครื่องจักร												ทำงาน	ไม่ทำงาน
57.	บัวใหม่ (14)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-
58.	บัวใหม่ (15)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-
59.	บัวใหม่ (16)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-
60.	บัวใหม่ (17)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-
61.	บัวใหม่ (18)	I	W	W	W	W	W	I	W	W	W	W	8	2
62.	บัวใหม่ (19)	I	W	W	W	W	I	W	W	W	W	W	8	2
63.	บัวใหม่ (20)	W	W	W	I	I	I	I	W	W	W	W	6	4
64.	เครื่องขัดสายพานตั้ง (1)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน															
ว/ด/ป		เครื่องจักรทำงาน (W)	เครื่องจักรไม่ได้ทำงาน										รวม		
จำนวนเครื่องจักร			ซ่อม (R), ตั้งเครื่อง (S), วาง (I)										ทำงาน	ไม่ทำงาน	
ลำดับที่	เครื่องจักร													ทำงาน	ไม่ทำงาน
65.	เครื่องขัดสายพานตั้ง (2)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	10	-
66.	เครื่องขัดแนวราบ (2)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	10
	<u>แผนกเล้าเตอร์</u>														
68.	เครื่องเล้าเตอร์ (1)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	10
69.	เครื่องเล้าเตอร์ (2)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	10
70.	เครื่องเล้าเตอร์ (3)	I	W	W	I	I	I	I	I	I	I	I	W	3	7

4.2.1 การหาขนาดของตัวอย่าง

ผลของการลุ่มงานในสัปดาห์แรก ปรากฏว่าเครื่องจักรแผนกวันมีมีการว่างงานน้อยที่สุด ($P = 0.24$) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4 การคำนวณหาขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ถ้าค่า P น้อยจะทำให้ขนาดของตัวอย่างมาก ดังนั้นจึงใช้จำนวนตัวอย่างของแผนกวันมีแทนเครื่องจักรกลุ่มอื่น ๆ ได้

หาค่า N จากสูตร	$\frac{4(1 - P)}{S^2 P}$
ระดับความเชื่อมั่น 95% ความแม่นยำ $\pm 5\%$	
แทนค่า	$N = \frac{4(1 - 0.24)}{(0.05)^2 (0.24)}$
	$= 5067 \text{ ครั้ง}$
จำนวนเครื่องจักรแผนกวันมี	20 เครื่อง
ในแต่ละวันจะลุ่ม	10 รอบ
ใช้เวลาเก็บข้อมูล	$\frac{5067}{10 \times 20} = 26 \text{ วัน}$

ตารางที่ 4.4 ผลการส่งงานสัปดาห์แรก

จำนวนส่ง/วัน : 10		ข้อมูลต่อวัน : 700		จำนวนวันที่เก็บข้อมูล 6 วัน			
เครื่องจักรทั้งหมด : 70			ผลการส่งงาน				หาค่า P ของ เครื่องจักรแต่ละกลุ่ม
งาน	เครื่องจักร	รวม	W	I	S	R	$P = I+S+R/N$
ตัดหญ้า	6	360	100	260	-	-	0.72
ใส่ทกหัว	2	120	46	71	1	2	0.62
ตัดละเอียด	3	180	110	66	2	2	0.39
บดก/เจาะ	9	540	259	274	7	-	0.52
เพลที่ตั้ง	5	300	219	76	4	1	0.27
เลื่อยคว้าน	4	240	168	72	-	-	0.30
เครื่องกลึง	3	180	36	143	1	-	0.80
แซนดิ่ง	3	180	36	143	1	-	0.80
บิวเนม	20	1200	912	288	-	-	0.24*
ขัดตั้ง/ราบ	4	240	127	112	1	-	0.45
เลาเตอร์	3	180	55	125	-	-	0.69
อื่น ๆ	8	420	118	300	2	-	0.72

4.2.2 การคำนวณค่าความแม่นยำของข้อมูล

ผู้วิจัยใช้เวลาในการส่งงานทั้งหมด 20 วัน ข้อมูลที่ได้จากการส่งงานจะต้องมีการทดสอบดูว่าค่าความแม่นยำนั้นเป็นที่พอใจหรือไม่ การคำนวณขนาดของตัวอย่างใช้ค่า P ของแผนกบิวเนม ดังนั้นการคำนวณความแม่นยำของข้อมูลจึงใช้ผลการส่งงานของแผนกนี้ เช่นเดียวกัน

จากสรุปผลการดำเนินงานในตารางที่ 4.5

จำนวนข้อมูลทั้งหมด	5200	ข้อมูล
เครื่องจักรทำงาน	3808	ข้อมูล
เครื่องจักรว่างงาน	1392	ข้อมูล
สัดส่วนเครื่องจักรว่างงาน	$1392/5200$	$= 0.268$ หรือ 26.8%

$$\text{จากสูตร} \quad SP = 2 \sqrt{\frac{P(1-P)}{N}}$$

$$\text{แทนค่า} \quad 0.268 \ S = 2 \sqrt{\frac{0.268 (1-0.268)}{5200}}$$

$$S = 0.046 = 4.6\%$$

จากการหาขนาดของตัวอย่างให้ความแม่นยำ $\pm 5\%$ นั่นคือ จำนวนข้อมูล 5200 ตัวอย่างพอเพียงกับการศึกษาหรืออีกนัยหนึ่งจะสรุปได้ว่าที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องจะอยู่เฉยถึง 26.8% ของเวลาทำงานทั้งหมด โดยมีความแม่นยำ $\pm 4.6\%$ ซึ่งหมายความว่าผลที่ได้จะอยู่ระหว่าง $26.8 \pm (4.6 \times 0.268)$ หรือระหว่าง 25.5 ถึง 28.0

4.3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นสภาพการผลิตของเครื่องจักรแต่ละกลุ่มในโรงงานซึ่งตามทฤษฎีแล้วถ้าข้อมูลจากการดำเนินงานมีจำนวนมากพอ ผลที่ได้ก็สามารถใช้แทนสภาพการผลิตภายในโรงงานได้ ผู้วิจัยได้ดำเนินงานทั้งหมด 26 วัน ตามขนาดของตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณในข้อ

4.2.1 จากผลการดำเนินงานในตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า

แผนกบัวนมมีการใช้เครื่องสูงสุด	73.23%
แผนกแซนด์ใช้เครื่องต่ำสุด	18.72%
เครื่องจักรทั้ง โรงงานมีการใช้งาน	43.08%

4.3.1 วิเคราะห์กำลังผลิตของโรงงานตัวอย่าง

โรงงานตัวอย่างผลิตสินค้าหลายแบบ ทำให้การหาเวลามาตรฐานในการผลิต

ตารางที่ 4.5 สรุปผลการสู้งาน

จำนวนสู้งาน/วัน : 10			ข้อมูลต่อวัน : 700				จำนวนวันที่เก็บข้อมูล 26 วัน			
เครื่องจักรทั้งหมด : 70			ผลการสู้งาน				เทียบเป็น %			
งาน	เครื่องจักร	รวม	W	I	S	R	W	I	S	R
ตัดหญ้า	6	1560	462	1098	-	-	29.61	70.39	-	-
ใส่ทกหัว	2	520	180	332	4	4	34.62	63.84	0.77	0.7
ตัดละเอียด	3	780	428	348	2	2	54.87	44.62	0.26	0.2
ปอก/เจาะเดือย	9	2340	905	1344	15	76	38.67	57.44	0.64	3.2
เนาตั้ง	5	1300	862	427	9	2	66.31	32.85	0.69	0.1
เลือกคว้าน	4	1040	685	355	-	-	65.86	34.14	-	-
เครื่องกลิ้ง	3	780	275	500	3	2	35.26	64.10	3.39	0.2
แซนดิ่ง	3	780	146	633	1	-	18.72	81.15	0.13	-
บัวน้มน	20	5200	3808	1140	-	252	73.23	21.92	-	4.8
เครื่องขุดตั้ง	4	1040	543	494	1	2	52.21	47.50	0.10	0.1
และราบ										
เลาเตอร์	3	780	286	493	-	1	36.67	63.21	-	0.1
อื่น ๆ	8	2080	229	1845	5	1	11.00	88.71	0.24	0.0
รวม	70	18,200	9188	8630	40	342	43.08	55.82	1.27	1.8

ชั้นส่วนเฟอร์นิเจอร์แต่ละชั้นทำได้ยากและไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ งานวิจัยนี้ได้แบ่งเครื่องจักรในโรงงานออกเป็น 12 กลุ่ม ตามลักษณะการทำงาน การประมาณกำลังผลิตของโรงงานจะใช้ผลการดำเนินงานของเครื่องจักรกลุ่มที่มีการใช้งานสูงสุด ดังจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป

ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์อย่างพาราชั้นส่วนเกือบทุกชั้นจะต้องผ่านการขัดบวมนิมจึงจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานเครื่องขัดบวมนิมมีการใช้งานสูงสุด 73.23% ดังนั้นกำลังผลิตของโรงงานจึงใช้กำลังผลิตของเครื่องขัดบวมนิมแทนได้ เพราะถึงแม้ว่าเครื่องจักรแผนกอื่นจะมีกำลังผลิตเหลืออยู่อีกมากก็ตาม แต่ชิ้นงานก็ต้องไปรออยู่ที่แผนกขัดบวมนิมหรือแผนกบวมนิมเป็นจุดคอขวดนั่นเอง การประมาณกำลังผลิตของโรงงานด้วยวิธีนี้จะต้องอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า

- ก. ไม่มีการเพิ่มเครื่องขัดบวมนิม
- ข. ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง
- ค. เวลาที่ใช้ในการทำงานเท่ากัน
- ง. พนักงานแผนกบวมนิมทำงานได้ในอัตราที่สม่ำเสมอ

ในเดือนที่ทำการดำเนินงานโรงงานตัวอย่างผลิตเก้าอี้ได้ 7212 ตัว ยอดขายเป็นเงิน 3,411,601 บาท โดยมีการใช้เครื่องขัดบวมนิม 73% เครื่องขัดบวมนิมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้สูงสุดอีก 27% ภายใต้สมมุติฐานในข้างต้นโรงงานตัวอย่างจะสามารถผลิตเก้าอี้ได้สูงสุด 9879 ตัวต่อเดือนและมียอดขายเป็นเงิน 4,673,426 บาทต่อเดือน

4.3.2 การตั้งเครื่องจักร

จากผลการดำเนินงานจะเห็นว่าเครื่องกลึงใช้เวลาการตั้งเครื่องจักรนานที่สุด 3.39% ของเวลาการทำงานแต่ละวัน การตั้งเครื่องกลึงในการทำงานจริงใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งก็เป็นการสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ส่วนเวลาที่ใช้ในการตั้งเครื่องจักรทั้งหมดแต่ละวันมีเพียง 1% ซึ่งต่างกับแนวคิดของผู้วิจัยที่ตั้งไว้ในตอนต้น เพราะการผลิตสินค้าหลายแบบในจำนวนน้อยจะต้องตั้งเครื่องจักรหลายครั้งในหนึ่งวันทำให้เครื่องจักรว่างงานมาก แต่ผลจากการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่ามีการตั้งเครื่องเพียง 1 เบอร์เซ็นต์ หรือ 1 นาที ต่อวันเท่านั้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการตั้งเครื่องแต่ละครั้งทำได้รวดเร็วมากจนไม่สามารถตรวจพบในขณะที่ทำการดำเนินงาน

4.3.3 การซ่อมเครื่องจักร

จากผลการดำเนินงานในตารางที่ 4.5 ปรากฏว่ามีการซ่อมเครื่องจักร 1.88% หรือประมาณ 9 นาทีต่อวัน เป็นเพราะโรงงานได้เปิดดำเนินงานมาเพียงปีเศษเท่านั้น เครื่องจักรยังมีสภาพดีอยู่จึงเสียน้อย แต่เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากการที่เครื่องจักรชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพเร็ว ควรมีการวางแผนซ่อมบำรุงไว้อย่างสม่ำเสมอ