

การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดค่าการปล่อยออก

รังสีความร้อน

3.1 การออกแบบ

ในการออกแบบเครื่องมือวัดค่าการปล่อยออกรังสีความร้อนนี้ ได้กำหนดให้ชิ้นงานทดลองบรรจุอยู่ในภาชนะปิด (Enclosure) ซึ่งลักษณะของภาชนะประกอบด้วยกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมและฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม การออกแบบนี้ต้องคำนวณหาขนาดของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมและฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม โดยสมมุติว่าการแลกเปลี่ยนความร้อนเกิดขึ้นเฉพาะฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมและชิ้นงานทดลองโดยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ สมการ (2-13) สามารถนำมาคำนวณหาขนาดของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมและชิ้นงานทดลองได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อสมมติที่ว่าค่าการปล่อยออกรังสีความร้อนของชิ้นงานทดลองอยู่ในช่วง 0.1-0.9 และอุณหภูมิของชิ้นงานทดลองไม่เกิน 100°C

จากสมการ (2 - 13)

$$Q = \frac{\sigma A_1 (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{A_1}{A_2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - 1 \right)}$$

เมื่อ σ คือ ค่าคงที่ของสเตเฟน - บอลซ์มันมีค่าเท่ากับ

$$5.6697 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 - \text{K}^4$$

T_1 คือ อุณหภูมิคงที่ของชิ้นงานทดลอง, K

T_2 คือ อุณหภูมิคงที่ของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม, K

Q คือ พลังงานความร้อนที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างชิ้นงานทดลองกับฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมโครงการแผ่รังสีความร้อน

- ϵ_1 คือ ค่าการปล่อยออกรังสีความร้อนของชิ้นงานทดลอง
 ϵ_2 คือ ค่าการปล่อยออกรังสีความร้อนของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม
 A_1 คือ พื้นที่ผิวของชิ้นงานทดลอง, m^2
 A_2 คือ พื้นที่ผิวของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม, m^2

ในการคำนวณจะคำนวณหาค่า Q ที่ต่ำสุดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมา คือ $\epsilon_1 = 0.1$, $\epsilon_2 = 0.875$ อุณหภูมิของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิบรรยากาศของประเทศไทยประมาณ $30^\circ C$, อุณหภูมิของชิ้นงานทดลองให้สูงกว่าอุณหภูมิของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมประมาณลิบองศาเซลเซียสคือ $40^\circ C$ สำหรับค่า A_1 และ A_2 ใช้การสมมุติโดยให้ชิ้นงานทดลองมีความกว้าง 25 มิลลิเมตร และความยาว 75 มิลลิเมตร ซึ่งมีพื้นที่ $A_1 = 1.875 \times 10^{-3}$ ตารางเมตร ขนาดของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมให้มีรัศมี 100 มิลลิเมตร ซึ่งมีพื้นที่ $A_2 = 0.06283$ ตารางเมตร จะได้

$$Q = \frac{5.6697 \times 10^{-8} (1.875 \times 10^{-3}) [(273+40)^4 - (273+30)^4]}{\frac{1}{0.1} + \frac{1.875 \times 10^{-3}}{0.06283} \left[\frac{1}{0.875} - 1 \right]}$$

$$= 0.0125 \quad \text{วัตต์}$$

ค่าพลังงานไฟฟ้า 0.0125 วัตต์ มีค่าน้อยมาก ยากต่อการใช้อุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า จึงต้องเปลี่ยนขนาดชิ้นงานทดลอง และฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมให้มีพื้นที่มากขึ้น จากการสมมุติพื้นที่ A_1 และ A_2 หลายครั้ง ได้ขนาดชิ้นงานทดลองที่มีความกว้าง 120.5 มิลลิเมตร กับความยาว 243.5 มิลลิเมตร และฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม รัศมี 192 มิลลิเมตร ให้ค่าพลังงาน 0.2 วัตต์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถหาอุปกรณ์วัดพลังงานไฟฟ้าได้

เมื่อทราบขนาดของชิ้นงานทดลองและขนาดฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมแล้ว ลำดับต่อไปนี้ คำนวณหาความหนาของ เหล็กที่ใช้ในการผลิตฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม โดยความหนาของเหล็ก

(8) คำนวณได้จากสมการ

$$P = \frac{h}{R} \cdot \frac{\sigma_{yp}}{1 + \frac{4 \sigma_{yp}}{E} \cdot \frac{R^2}{h^2}}$$

เมื่อ P = ความดันภายนอกที่กระทำต่อผิวของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม, N/m^2

σ_{yp} = Yield stress of Material, N/m^2

E = Modulus of Elasticity, N/m^2

h = ความหนาของเหล็ก, m

R = รัศมีของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม, m

สัญลักษณ์ที่ทราบค่ามี $R = 192$ มิลลิเมตร, $P = 1.013 \text{ bar} = 0.1013 \text{ N/mm}^2$,
 E ของเหล็ก = $205 \text{ GN/m}^2 = 205 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_{yp} = 20 \text{ kg/mm}^2 = 20 \times 9.81$
 N/mm^2 แต่ฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมได้ผ่านการเชื่อมและการเคาะมาแล้ว ทำให้มีความเค้น
 จำนวนหนึ่งเกิดขึ้นในเนื้อเหล็กมีผลให้เหล็กมีความแข็งแรงลดลง σ_{yp}/N จึงต้องแปลงให้เป็น
 σ_d ซึ่ง $\sigma_d = \sigma_{yp}/N$ เมื่อ σ_d = Design stress และ N = Design factor ให้มีค่า
 = 15 ดังนั้น ความหนาของเหล็กฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมจึงหาได้ เมื่อแทนค่าสมการแล้วได้


$$0.1013 = \frac{\frac{h}{192} \cdot \frac{20 \times 9.81}{15}}{1 + 4 \left(\frac{20 \times 9.81}{15} \right) \frac{(192)^2}{205 \times 10^3 \cdot h^2}}$$

$$0.06725h^3 - h^2 - 9.4084 = 0$$


$$h = 3.02 \text{ มิลลิเมตร}$$

เลือกใช้เหล็กหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับผลิตฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม ก่อถังโลหะใช้เหล็กหนา
 3 มิลลิเมตร เช่นเดียวกัน ขนาดของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมก่ถังโลหะ และชิ้นงานทดลอง
 แสดงในรูป 3.1 , 3.2 และ 3.3 ตามลำดับ

หน่วย : มิลลิเมตร




ก. ภาพด้านหน้าภายนอกของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม




ข. ภาพด้านบนภายนอกของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม

รูป 3.1 แสดงรูปร่างภายนอกและขนาดของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม

หน่วย : มิลลิเมตร




ก. ภาพด้านหน้าภายนอกของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม



ข. ภาพด้านบนของกล่องโลหะ
รูปทรงกระบอกกลม

รูป 3.2 แสดงรูปร่างและขนาดของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม

หน่วย : มิลลิเมตร




รูป 3.3 แสดงขนาดและรูปร่างของชิ้นงานทดลอง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องมือวัดค่าการปล่อยออกรังสีความร้อน ซึ่งแสดงในรูป 3.4


มีดังนี้

1. ผาครอบรูปครึ่งทรงกลม
2. กล้องโลหะรูปทรงกระบอกกลม
3. ปะเก็นระหว่างผาครอบกับกล้องโลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศซึมเข้าไปในเครื่องมือวัด
4. สกรูยึดผาครอบกับกล้องโลหะให้แน่น
5. บานพับสำหรับให้ผาครอบและกล้องโลหะประกบกันได้แนบสนิท
6. ชั้นงานทดลอง
7. แผ่นทองแดงวางบนอุปกรณ์ทำความร้อนหมายเลข 8
8. อุปกรณ์ทำความร้อนอันที่จ่ายความร้อนให้กับชั้นงานทดลอง
9. แผ่นทองแดงวางใต้อุปกรณ์ทำความร้อนหมายเลข 8
10. ฉนวนแอสเบสโทสวางระหว่างพื้นผิวด้านบนของแผ่นทองแดงกับแผ่นทองแดงอันที่วางใต้อุปกรณ์ทำความร้อนหมายเลข 8
11. ภาชนะทองแดง
12. อุปกรณ์ทำความร้อนส่วนล่างวางใต้ภาชนะทองแดง
13. แผ่นฉนวนแอสเบสโทส
14. ฐานรองทำด้วยเหล็ก
15. ฉนวนแอสเบสโทสแผ่นกลม
16. แผ่นอลูมิเนียม
17. อุปกรณ์ทำความร้อนส่วนนอก
18. ฉนวนเบเกอไรท์วางบนขอบภาชนะทองแดง
19. ฉนวนแอสเบสโทสสำหรับรองภาชนะทองแดง




ก. ภาพด้านหน้าภายนอกของกล่องโลหะและฝาครอบ

รูป 3.4 แสดงส่วนประกอบของเครื่องมือวัดค่าการปล่อยออกรังสีความร้อนที่สร้างขึ้น




ข. ภาพตัด C - C แสดงภาพด้านบนภายในของเครื่องมือวัด

รูป 3.4 (ต่อ) แสดงส่วนประกอบของเครื่องมือวัดค่าการปล่อยออกรังสีความร้อน
ที่สร้างขึ้น



ค. ภาพตัด A - A แสดงภาพด้านข้างภายในของเครื่องมือวัด

รูป 3.4 (ต่อ) แสดงส่วนประกอบของ เครื่องมือวัดค่าการปล่อยออกรังสีความร้อน
ที่สร้างขึ้น



ง. ภาพตัด B - B แสดงภาพด้านข้างภายในของ เครื่องมือวัด

รูป 3.4 (ต่อ) แสดงส่วนประกอบของ เครื่องมือวัดค่าการปล่อยออกรังสีความร้อน
ที่สร้างขึ้น

อธิบายภาพ 3. 4


ฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม (หมายเลข 1)

เครื่องมือที่ใช้วัดค่าการปล่อยออกรังสีความร้อนที่สร้างขึ้นต้องหลีกเลี่ยงการพาความร้อนจากชิ้นงานไปยังฝาครอบให้มีเฉพาะการแผ่รังสีความร้อน จากชิ้นงานไปยังฝาครอบเพียงอย่างเดียว ดังนั้นภายในเครื่องมือจึงต้องทำให้เป็นสุญญากาศ เครื่องมือนี้ เมื่อดูจากส่วนประกอบภายนอกจะเห็น เป็นฝาครอบ กล้องโลหะและสกรูยึดระหว่างหน้าจานของฝาครอบกับกล้องโลหะ เมื่อพิจารณาฝาครอบ ฝาครอบอาจมีรูปร่าง เป็นครึ่งทรงกลม หรือรูปทรงเรขาคณิตหลายเหลี่ยมก็ได้ การที่จะเลือกรูปร่างของฝาครอบ เป็นทรงใดนั้นต้องพิจารณาองค์ประกอบในการทำงาน เกี่ยวข้องด้วยคือ เครื่องมือนี้ต้องควบคุมอุณหภูมิผิวของฝาครอบให้คงที่ สารตัวกลางที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิผิวของฝาครอบอาจจะ เป็นน้ำหรืออากาศซึ่งเป็นของไหล ถ้าเลือกรูปร่างฝาครอบ เป็นทรง เรขาคณิตหลาย เหลี่ยม การควบคุมอุณหภูมิผิวของฝาครอบจะกระทำได้อย่าง เนื่องจากรูปร่างของฝาครอบ เป็น เหลี่ยมหรือมุม ของไหลที่ไหลไปตามผิวของฝาครอบแต่ละด้าน อาจไหลไม่กระจายอย่างสม่ำเสมอ บางส่วนของผิวฝาครอบอาจมีปริมาณของไหลไหลผ่านมาก ซึ่งก็ทำให้ผิวของฝาครอบบริเวณนั้นมีอุณหภูมิต่ำ ถ้าส่วนของผิวฝาครอบมีปริมาณของไหลไหลผ่านน้อยก็ทำให้ผิวของฝาครอบบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูง สำหรับฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม การควบคุมอุณหภูมิผิวของฝาครอบให้คงที่นั้นกระทำได้ง่ายกว่า เนื่องจากรูปร่างของฝาครอบไม่เป็นเหลี่ยม เมื่อปล่อยของไหลให้ไหลลงบนส่วนยอดของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม ของไหลจะไหลกระจายออกไปทุกทิศทาง จึงทำให้แต่ละส่วนของผิวฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมมีอุณหภูมิ เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงเลือกฝาครอบที่มีรูปร่าง เป็นครึ่งทรงกลม


ในการ เลือกวัสดุ เพื่อนำมาสร้างฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมนั้น ควรเลือกวัสดุที่ทราบค่าการปล่อยออกรังสีความร้อน เพื่อที่จะสามารถนำไปคำนวณหาค่าการปล่อยออกรังสีความร้อนของชิ้นงานได้ วัสดุที่อยู่ในข่ายการเลือกมี แก้วไพเร็กซ์ (Pyrex Glass) แล็คเกอร์สีดำพ่นหรือทาบนเหล็ก หินอ่อนขัดมันสีเทาและพอร์ซเลนผิวมัน (Polished Porcelain) ซึ่งมีค่าการปล่อยออกรังสีความร้อน 0.95 - 0.85 0.875 0.93 และ 0.92 ตามลำดับ(7) เมื่อพิจารณาแก้วไพเร็กซ์ เป็นอันดับแรก แก้วไพเร็กซ์ผิวโปร่งใสสามารถมองเห็นภายในได้

แต่แก้วไฟ เร็วนี้แตกได้ง่าย ถ้าแก้วไฟ เร็วนี้แตกหรือร้าวแล้วต้อง เปลี่ยนใหม่ เมื่อพิจารณา เหล็กในอันดับต่อไป วัสดุ เหล็กหาได้ง่าย สามารถขึ้นรูปหรือตกแต่งรูปร่างได้อย่างโดยการ เคาะ ตัด บิด เจาะ ตะไบหรือเชื่อมซึ่งสามารถกระทำได้ง่าย ถ้าเลือกใช้เหล็กทำเป็น ผาครอบรูปครึ่งทรงกลมแล้ว การประกอบผาครอบรูปครึ่งทรงกลมกับกล่องโลหะสามารถออกแบบ หน้างานของผาครอบรูปครึ่งทรงกลม และหน้างานของกล่องโลหะได้ง่าย สำหรับหินอ่อน ชักมันส์ เทาและพอร์ซเลนผิวมัน มีขั้นตอนในการผลิตที่ยุ่งยากและมีโอกาสแตก ร้าวหรือป่นได้ ด้วยเหตุผลข้างต้นจึง เลือก เหล็ก เป็นวัสดุในการทำผาครอบรูปครึ่งทรงกลม

ในการผลิตผาครอบรูปครึ่งทรงกลม กระทำได้โดยการทำแม่แบบ (Pattern) เป็นรูปครึ่งทรงกลมแล้วใช้เครื่องจักรกด เหล็กแผ่นให้เป็นรูปครึ่งทรงกลมตามแม่แบบ จากการศึกษาต่อโรงงานผลิตถังและถังแก๊สจำนวนหลายโรงงาน เมื่อให้ผลิตผาครอบรูปครึ่งทรงกลม ทุกโรงงานปฏิเสธการผลิตผาครอบรูปครึ่งทรงกลมโดยวิธีนี้และให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาสร้าง แม่แบบให้และค่าใช้จ่ายในการทำแม่แบบสูงมากคิดมูลค่าเป็นเงินแล้ว ประมาณหนึ่งหมื่นบาท ขึ้นไป ดังนั้นจึงเปลี่ยนวิธีการผลิตผาครอบรูปครึ่งทรงกลมโดยให้วิธี เคาะขึ้นรูปด้วยค้อนและ แม่แบบซึ่งทำด้วยไม้ โดยวิธีที่สามารถหาผู้รับจ้างผลิตไม้ ผู้รับจ้างได้สร้างแม่แบบไม้เป็น ลักษณะครึ่งหนึ่งของครึ่งทรงกลมจำนวน 1 แม่แบบ แล้วนำเหล็กแผ่นมาเคาะขึ้นรูปให้เป็น รูปตามแม่แบบจำนวน 2 ชิ้น ดังรูป 3.5 จากนั้นจึงนำมา เชื่อมต่อกัน เป็นรูปครึ่งทรงกลม เชื่อมทั้งผิวด้านนอกและผิวด้านในของผาครอบรูปครึ่งทรงกลมแล้ว เจียรนัยแนว เชื่อมให้ เรียบ ส่วนขอบของผาครอบรูปครึ่งทรงกลมทำให้เป็นหน้างาน (Flange) เมื่อประกอบกับหน้างาน ของกล่องโลหะ หน้างานของผาครอบรูปครึ่งทรงกลมผลิตโดยตัด เหล็กแผ่นหนาครึ่งนิ้วให้เป็น วงแหวน เชื่อมวงแหวนเหล็กกับส่วนขอบของผาครอบรูปครึ่งทรงกลมก็ได้ เป็นหน้างานของ ผาครอบรูปครึ่งทรงกลม ทำความสะอาดผิวภายในของผาครอบรูปครึ่งทรงกลม แล้วพ่นสี แลคเกอร์ดำซึ่งใช้สีตรา TOA ชนิดทนความร้อนได้ไม่เกิน 650 องศาเซลเซียส



ก. ภาพด้านหน้าของแต่ละส่วนของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม เมื่อ เชื่อมแล้ว
ได้ เป็นฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม



ข. ภาพด้านบนของแต่ละส่วนของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม เมื่อ เชื่อมแล้ว
ได้ เป็นฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม


รูป 3.5 แสดงลักษณะการผลิตฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม

กล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม (หมายเลข 2)


เมื่อได้ฝาครอบมีรูปร่าง เป็นครึ่งทรงกลม กล่องโลหะนี้ใช้รองรับฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมจึงต้อง เป็นรูปทรงกระบอกกลมด้วย กล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมผลิตโดยนำ เหล็กแผ่นม้วนให้เป็นรูปทรงกระบอกแล้ว เชื่อมตะเข็บ จากนั้นนำ เหล็กแผ่นอีกอันหนึ่งตัดให้เป็นวงกลมมี เส้นผ่านศูนย์กลาง เท่ากับ เส้นผ่านศูนย์กลางนอก ของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม เชื่อม เหล็กรูปวงกลมกับปลายด้านหนึ่งของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม เมื่อทำหน้าที่เป็นพื้นกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม ปลายอีกด้านหนึ่งของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม เชื่อมด้วยวงแหวนเหล็กหนาครึ่งนิ้ว เมื่อให้ เป็นหน้าจาน (Flange) ดังรูป 3.6 หน้าจานรูปวงแหวนของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม และกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมมีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง เท่ากัน ด้านข้างของกล่องโลหะ เจาะรูและต่อท่อไว้ทั้งหมด 3 แห่ง เพื่อใช้สำหรับดูดอากาศภายใน เครื่องมือวัด ให้ เป็นสุญญากาศท่อหนึ่ง สำหรับสายไฟ เพื่อบ่อนพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ทำความร้อนท่อหนึ่ง และสำหรับสายวัดอุณหภูมิอีกท่อหนึ่ง

ท่อสำหรับดูดอากาศ เพื่อให้ภายใน เครื่องมือวัด เป็นสุญญากาศได้แสดงไว้ที่รูป 3.7 การประกอบท่อดูดอากาศ เข้ากับด้านข้างกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมมีขั้นตอนดังนี้ เจาะรูขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตรที่ด้านข้างกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม ใช้ท่อทองแดงขนาด 1/4" สวมกับรูที่เจาะไว้แล้วมัดกรีด้วยลวดทอง เหลืองทั้งด้านในและด้านนอกของผนังด้านข้างกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม ปลายอีกข้างหนึ่งของท่อทองแดงมัดกรีสับ Service Valve - Schrader Type ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับดูดอากาศออกจากภายใน เครื่องมือวัด ซึ่งแสดงรูปภายนอกของ Service Valve ไว้ที่รูป 3.8

ท่อสำหรับใส่สายไฟ เพื่อบ่อนพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ทำความร้อน ประกอบเข้ากับผนังด้านข้างกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมโดยใช้ท่อเหล็กขนาด 3/4 นิ้ว เชื่อมต่อกับผนังนอกด้านข้างกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม ซึ่งได้เจาะรูไว้แล้ว ดังรูป 3.9 ท่อสำหรับใส่สายไฟนี้อยู่ตรงข้ามกับท่อสำหรับดูดอากาศ โดยดูจากรูป 3.6 นำสายไฟจำนวน 3 คู่ ร้อยใส่ท่อเหล็กให้เลยเข้าไปภายในผนังกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมประมาณ 150 มิลลิเมตร เพื่อที่ให้ปลายสายไปต่อกับอุปกรณ์ทำความร้อนได้ ก่อนที่จะใส่สายไฟเข้าไปในท่อ เหล็กต้องทำความสะอาดท่อ เหล็ก เสียก่อนโดยใช้ทินเนอร์ เช็ดทำความสะอาด ต่อไปจึงใช้ซิลิโคน (Silicone)




ก. ภาพด้านหน้าของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม



ข. ภาพด้านบนของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม


รูป 3.6 แสดงรูปร่างของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม




รูป 3.7 แสดงการต่อท่อดูดอากาศเข้ากับด้านข้างของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม



รูป 3.8 แสดงรูปร่างภายนอกของ Service Valve Schrader Type




รูป 3.9 แสดงการต่อท่อสำหรับใส่สายไฟเข้ากับผนังด้านข้างของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม




รูป 3.10 แสดงลักษณะการใส่สายไฟและอุดด้วยซิลิโคนของท่อเหล็ก

ดูดเข้าไปในท่อเหล็กที่ใส่สายไฟไว้แล้ว ลักษณะการใส่สายไฟและดูดด้วยซิลิโคนได้แสดงในรูป 3.10 ปลอ่ยซิลิโคนให้แข็งตัวโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงนี้ สายไฟหรือกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมจะขยับ เขยื้อนไม่ได้ เพราะจะทำให้ซิลิโคนไม่เกาะติด กับผนังท่อ เหล็กหรือสายไฟซึ่งส่งผลให้มีอากาศรั่วไหลได้

ท่อสำหรับใส่สายวัดอุณหภูมิอยู่ระหว่างท่อสำหรับดูดอากาศ และท่อสำหรับใส่สายไฟซึ่ง แสดงในรูป 3.6 ท่อที่ใช้เป็นท่อเหล็กขนาด 3/4 นิ้ว ปลายข้างหนึ่ง เป็นเกลียวภายนอก ส่วน ปลายอีกข้างหนึ่ง ไม่ เป็น เกลียว นำปลายท่อ เหล็กที่ไม่มี เกลียว เชื่อมต่อกับผนังภายนอกของด้าน ข้างกล่องโลหะรูปทรงกระบอกที่เจาะรูไว้แล้ว ดังรูป 3.11 ส่วนปลายท่อ เหล็กด้านที่มี เกลียว สวมด้วยข้อต่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว โดยใช้แถบ เทปกั้นอากาศรั่วมันรอบ เกลียวนอกของท่อ เหล็ก ก่อน ปลายอีกข้างหนึ่งข้อต่อตรงจะสวมกับปลั๊ก เทพลอน ปลั๊ก เทพลอนนี้ เจาะรูไว้ขนาด เส้น ผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตรไว้จำนวน 14 รู ลักษณะของปลั๊ก เทพลอนแสดงในรูป 3.12 รูที่เจาะไว้บนปลั๊ก เทพลอนใช้สำหรับร้อยสายวัดอุณหภูมิ เพื่อให้วัดอุณหภูมิของชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในเครื่องมือวัด สายวัดอุณหภูมิ เป็นสาย เทอร์โมคัพเปิล Type - K (วัสดุ Chromel - Alumel) เปลือกที่หุ้มสายวัดอุณหภูมิ เป็นไฟเบอร์กลาส (Fibre Glass) ถักสานกัน ซึ่งอากาศ รั่วไหลตามรอยต่อไฟเบอร์กลาสได้ เมื่อจะร้อยสายวัดอุณหภูมิผ่านปลั๊ก เทพลอนจึงต้อง เอา ไฟเบอร์กลาสถักออก ไฟเบอร์กลาสถักที่เอาออกจากสายวัดอุณหภูมิคิด เป็นความยาวประมาณ 250 มิลลิเมตร ต่อไปนำสายวัดอุณหภูมิที่ปอกสายไฟ เบอร์ถักแล้ว ร้อยผ่านรู เจาะของปลั๊ก เทพลอนจนสุดระยะที่ปอกสาย ร้อยสายวัดอุณหภูมิจนครบทุกรู เจาะ แล้วใช้กาวอีพ็อกซีปิด ช่องว่างระหว่างรู เจาะกับสายวัดอุณหภูมิให้ครบทุกช่องว่าง แล้วทิ้งให้กาวอีพ็อกซีแข็งตัว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อไปนำ Tape Seal สำหรับกันอากาศรั่วมันรอบ เกลียวนอก ของปลั๊ก เทพลอนแล้วนำไปสวมกับข้อต่อตรง สายวัดอุณหภูมิที่ปอกสายไฟ เบอร์ถักออกแล้วก็ จะผ่านทะเลข้อต่อตรง ท่อเหล็กและผนังด้านข้างกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม จากนั้นนำ สายไฟ เบอร์กลาสถักสวม เข้ากับสายวัดอุณหภูมิที่ปอกสายไฟ เบอร์ถักจนครบทุกสายวัดอุณหภูมิ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้สายวัดอุณหภูมิสัมผัสกันจนลัดวงจรไฟฟ้า แล้วให้ซิลิโคนอุดระหว่างผนังภายในท่อ เหล็กกับสายวัดอุณหภูมิที่มีไฟ เบอร์กลาสหุ้มอยู่ ซึ่งรายละเอียดแสดงในรูป 3.13



รูป 3.11 แสดงการต่อท่อสำหรับใส่สายวัดอุณหภูมิ เข้ากับผนังด้านข้างกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม



ก. ภาพด้านข้างภายนอกของ
ปลั๊ก เทฟลอน

ข. ภาพด้านหน้าภายนอกของ
ปลั๊ก เทฟลอน


รูป 3.12 แสดงลักษณะของปลั๊ก เทฟลอนซึ่งใช้ต่อกับข้อต่อตรงขนาด 3/4"

ปะเก็นระหว่างฝาครอบกับกล่องโลหะ (หมายเลข 3) สกรูยึดฝาครอบกับกล่องโลหะ (หมายเลข 4) บานพับเพื่อให้ฝาครอบกับกล่องโลหะประกบกันได้สนิท (หมายเลข 5)

ในการประกอบฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมกับกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมนั้น หน้างานของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมและหน้างานของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมต้องเรียบ มิฉะนั้นแล้วอากาศจะรั่วไหล เข้าไปภายใน เครื่องมือวัดได้ ผิวของหน้างานควรใช้วิธีเจียรนัย แต่เครื่องเจียรนัยที่หาได้มีความสามารถเจียรนัยวัสดุที่มีขนาดเล็ก จึงใช้วิธีกลึงผิวของหน้างานแทน ในกรณีของการกลึงผิวหน้างานของกล่องโลหะกระทำได้ง่ายโดยไม่มีปัญหา แต่สำหรับการกลึงผิวหน้างานของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม ปัญหาเรื่องหน้างานของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมสะท้อน เมื่อป้อนมีดกลึง จึงทำการแก้ไขด้วยวิธีต่าง ๆ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ในที่สุดแก้ปัญหาโดยการใช้อุปกรณ์ยืนยันศูนย์ของ เครื่องกลึง เข้าช่วยประคอง จึงสามารถกลึงผิวหน้างานของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมให้ เรียบได้

เมื่อหน้างานของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมและหน้างานของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมมีผิว เรียบแล้ว ให้ใช้ปะเก็น (Packing) ชนิดทนความร้อนดีให้เป็นวงแหวนขนาดเท่ากับหน้างาน จำนวน 2 อัน อันหนึ่งใช้กับหน้างานของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมและอีกอันหนึ่งใช้กับหน้างานของกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม การทำให้ปะเก็นติดกับหน้างานได้นั้นใช้แชล-แล็คสำหรับปะเก็นโดยเฉพาะที่ผิวหน้างาน และผิวของปะเก็น แต่หน้าของปะเก็นแต่ละอันที่สัมผัสกันไม่ต้องทาแชลแล็ค มิฉะนั้นแล้วจะถอดฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมออกจากกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลมไม่ได้ ต่อไปจึงประกอบฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมกับกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม แล้วใช้หูเหล็กซึ่งรูปร่างดังรูป 3.14 เชื่อม เข้ากับด้านหลังของหน้างานฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมและด้านหลังของหน้างานกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม หูเหล็กนี้เจาะรูขนาด 8.5 มิลลิเมตร ขณะที่จะ เชื่อมหู เหล็กนั้นต้องให้รูของหู เหล็กซึ่งอยู่ที่ด้านหลังหน้างานฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมตรงกับรูของหู เหล็กซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของหน้างานกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม ทำการเชื่อมหู เหล็กจำนวน 10 ชุด ให้อยู่โดยรอบฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม และกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม ใส่สกรูขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร ลงในรูของหู เหล็กแล้วขันให้แน่น และใช้บานพับติดระหว่างด้านหลังของหน้างานฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมกับด้านหลังของหน้างานฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมกับด้านหลังของหน้างานกล่องโลหะรูปทรงกระบอกกลม เพื่อว่าในการประกอบ เครื่องมือวัดแต่ละครั้ง ตำแหน่งรูของหู เหล็กจะได้ไม่ เปลี่ยนตำแหน่งไป

หน่วย : มิลลิเมตร



ก. รูปร่างและขนาดของรูเหล็ก


ข. แสดงการประกอบฝาครอบและกล่องโลหะ

โดยใช้เหล็กและสกรู


รูป 3.14 แสดงรูปร่างและตำแหน่งของรูเหล็กที่เชื่อมกับด้านหลังของหน้าจวนฝาครอบ และด้านหลังของหน้าจวนกล่องโลหะ

ชิ้นงานทดลอง (หมายเลข 6)

สำหรับภายในเครื่องมือวัดช่องการปล่อยออกรังสีความร้อน มีชิ้นงานทดลองซึ่งจะ
แลกเปลี่ยนความร้อนกับฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม ชิ้นงานทดลองนี้ได้รับความร้อนมาจาก
อุปกรณ์ทำความร้อน ซึ่งอุปกรณ์ทำความร้อนใช้พลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ทำความร้อนผลิตโดยใช้
เส้นลวดความร้อนชนิดแบนพันรอบแกนไมก้า แล้วปิดทับด้วยไมก้าทั้งด้านบนและด้านล่าง ซึ่ง
แสดงลักษณะการพันดังรูปที่ 3.15 ไมก้าที่ใช้ปิดด้านบนและด้านล่างเพื่อว่า เมื่อนำแผ่นโลหะ
มาวางแล้วไม่เกิดการลัดวงจรไฟฟ้า




ก. ภาพด้านข้างภายนอกแสดงส่วนประกอบของอุปกรณ์ทำความร้อน



ข. ภาพตัด A-A แสดงลักษณะการพัน เส้นลวดความร้อนบนแกนไมก้า

รูป 3.15 แสดงลักษณะการพัน เส้นลวดความร้อนบนแกนไมก้า
และส่วนประกอบของอุปกรณ์ทำความร้อน


หน่วยมิลลิ เมตร




รูป 3.16 แสดงรูปร่างและขนาดของอุปกรณ์ทำความร้อนอื่นที่
จ่ายความร้อน ให้กับชิ้นงานทดลอง

อุปกรณ์ทำความร้อนอื่นที่จ่ายความร้อนให้กับชิ้นงานทดลอง (หมายเลข 8) และอุปกรณ์
ทำความร้อนส่วนล่าง (หมายเลข 12)

เมื่อได้ขนาดชิ้นงานทดลองแล้วก็ได้ขนาดอุปกรณ์ทำความร้อนและชิ้นส่วนอื่น ๆ ตาม
ไปด้วย ขนาดของอุปกรณ์ทำความร้อนที่จ่ายความร้อนให้กับชิ้นงานทดลองและอุปกรณ์ทำความ
ร้อนส่วนล่างมีขนาดเท่ากัน แสดงในรูปที่ 3.16 สำหรับการผลิตให้กับชิ้นงานทดลอง (หมายเลข
8) และอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนล่าง (หมายเลข 12) อุปกรณ์ทำความร้อนได้จ้างร้าน
ที่รับผลิตอุปกรณ์ทำความร้อน ส่วนประกอบของอุปกรณ์ทำความร้อนได้แสดงในรูปที่ 3.17
ซึ่งประกอบด้วย เส้นลวดความร้อนชนิดแบบพันรอบแกนไมก้า หลังจากพัน เส้นลวดความร้อนแล้ว
มีแผ่นไมก้าปิดด้านบนและด้านล่างแล้วใช้ลวด เหล็ก เย็บตามมุมทั้งสี่ของแผ่นไมก้าด้านบนและอัน
ล่างให้ติดกัน ทำให้แกนไมก้าซึ่งมีเส้นลวดความร้อนพันอยู่ไม่สามารถขยับได้ เส้นลวดความ
ร้อนที่อยู่นอกแกนไมก้าใช้ฉนวนหุ้ม เส้นลวดความร้อน ซึ่งฉนวนที่ใช้ เป็นฉนวนปะ เททโยแก้ว
มีลักษณะ เป็นหลอดยาว



ก. ภาพด้านข้างของอุปกรณ์ทำความร้อน



ข. แสดงการพัน เส้นลวดความร้อนรอบแกนไม้ก้า

รูป 3.17 แสดงส่วนประกอบของอุปกรณ์ทำความร้อน


แผ่นทองแดงอันบนซึ่งวางรับชิ้นงานทดลอง (หมายเลข 7) และแผ่นทองแดงอันล่างซึ่งวางรับอุปกรณ์ทำความร้อน (หมายเลข ๑)

แผ่นทองแดงอันบนและแผ่นทองแดงอันล่าง มีความหนาแผ่นละ 1 มิลลิเมตร และมีขนาดเท่ากับชิ้นงานทดลอง แผ่นทองแดงใช้กระจายความร้อนที่ได้รับมาจากอุปกรณ์ทำความร้อน (หมายเลข ๘) ให้มีอุณหภูมิเท่ากันหรือใกล้เคียงกันตลอดทั้งแผ่นทองแดง แผ่นทองแดงอันบน (หมายเลข 7) เมื่อได้รับความร้อนแล้วก็จ่ายความร้อนให้กับชิ้นงานทดลองอีกทีหนึ่ง แผ่นทองแดงอันล่าง (หมายเลข ๑) เป็นส่วนที่กันความร้อนสูญเสียทางด้านล่าง ซึ่งต้องทำให้อุณหภูมิจากแผ่นทองแดงอันล่างเท่ากับอุณหภูมิจากถาดทองแดง (หมายเลข 11) จึงจะไม่มีความร้อนสูญเสียออกไป


ฉนวนแอสเบสโทสอยู่ระหว่างแผ่นทองแดงอันล่างกับถาดทองแดง (หมายเลข 10)

ฉนวนแอสเบสโทสที่ใช้รองรับแผ่นทองแดงอันล่าง (หมายเลข ๑) และวางบนถาดทองแดง (หมายเลข 11) โดยใช้ฉนวน 4 อัน วางตามมุมของพื้นถาดทองแดง ฉนวนนี้ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแผ่นทองแดงอันล่างกับพื้นถาดทองแดง ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบอุณหภูมิ ขนาดและรูปร่างของฉนวนแอสเบสโทสแสดงในรูปที่ 3.18 สำหรับความสูงของฉนวนให้ปรับแต่งจนทำให้ชิ้นงานทดลองอยู่ระดับเดียวกับขอบด้านบนของถาดทองแดง ฉนวนแอสเบสโทสเป็นฉนวนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน $0.151 \text{ W/m-c}^{\circ}$ (5) ทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส (๑)

หน่วยมิลลิ เมตร



ก. ภาพด้านหน้าของฉนวนแอสเบสโทส




ข. ภาพด้านบนของฉนวนแอสเบสโทส

รูป 3.16 แสดงรูปร่างและขนาดของฉนวนแอสเบสโทส (หมายเลข 10) ที่วางระหว่างแผ่นทองแดงชั้นล่างกับฉาดทองแดง


ฉาดทองแดง (หมายเลข 11)

ฉาดทองแดงมีไว้สำหรับรองรับชิ้นงานทดลอง (หมายเลข 6) แผ่นทองแดงอันบน (หมายเลข 7) อุปกรณ์ทำความร้อน (หมายเลข 8) แผ่นทองแดงอันล่าง (หมายเลข 9) และฉนวนแอสเบสโทส (หมายเลข 10) พื้นฉาดทองแดงวางอยู่บนอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนล่าง (หมายเลข 12) และ ขอบฉาดทองแดงวางอยู่บนอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนนอก (หมายเลข 17) ขนาดและรูปร่างของฉาดทองแดง แสดงในรูป 3.19

หน่วย : มิลลิเมตร



ก. ภาพด้านหน้าภายนอกของถาดทองแดง




ข. ภาพด้านบนภายนอกของถาดทองแดง

รูป 3.19 แสดงรูปร่างและขนาดของถาดทองแดง (หมายเลข 11)


ฉนวนเบ เกอไรท์ (หมายเลข 18)

ฉนวนเบ เกอไรท์วางอยู่บนขอบด้านบนถาดทองแดง (หมายเลข 11) เพื่อให้ความร้อนถ่ายเทจากถาดทองแดง (หมายเลข 11) ไปยังแผ่นอลูมิเนียม (หมายเลข 16) น้อยลงหรือเกือบไม่มีเลย เบ เกอไรท์มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน $0.232 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ (16) ขนาดและรูปร่างของฉนวนเบ เกอไรท์แสดงในรูป 3.20 ซึ่งมีลักษณะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากวาง

หน่วย : มิลลิเมตร



ก. ภาพด้านหน้าภายนอกของฉนวน เบ เกอไรท์




ข. ภาพด้านบนของฉนวน เบ เกอไรท์

รูป 3.20 แสดงขนาดและรูปร่างของฉนวน เบ เกอไรท์ (หมายเลข 18)


แผ่นอลูมิเนียม (หมายเลข 16)

แผ่นอลูมิเนียม (หมายเลข 16) มีลักษณะเป็นแผ่นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกล่องโลหะเล็กน้อย ส่วนในของแผ่นอลูมิเนียมนี้ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพื่อเว้นไว้สำหรับชิ้นงานทดลอง เหนือแผ่นอลูมิเนียมเป็นแผ่น Aluminium Foil ซึ่งมีรูปร่างและขนาดเท่ากับแผ่นอลูมิเนียม ยกเว้นความหนาของ Aluminium Foil บางกว่าแผ่นอลูมิเนียม คือ Aluminium Foil หนา 0.1 มิลลิเมตร และแผ่นอลูมิเนียมหนา 1 มิลลิเมตร รูปร่างและขนาดของ Aluminium Foil และแผ่นอลูมิเนียมแสดงในรูปที่ 3.21 Aluminium Foil ให้สำหรับกันการแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนระหว่างฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม (หมายเลข 1) กับพื้นกล่องโลหะซึ่งปูด้วยแผ่นฉนวนแอสเบสโทสกลม (หมายเลข 15) เมื่อนำ

หน่วย : มิลลิเมตร




ก. ภาพด้านหน้าภายนอกของ Aluminium Foil และแผ่นอลูมิเนียม



ข. ภาพด้านบนของ Aluminium Foil และแผ่นอลูมิเนียม

รูป 3.21 แสดงขนาดและรูปร่างของ Aluminium Foil และแผ่นอลูมิเนียม (หมายเลข 16)

หน่วย : มิลลิเมตร




รูปที่ 3.22 แสดงรูปร่างและขนาดของอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนนอก (หมายเลข 17)

อลูมิเนียมพอยล์และแผ่นอลูมิเนียมประกอบ เข้ากับชิ้นส่วนอื่น ๆ ของเครื่องมือวัด ขอบวงกลมของอลูมิเนียมพอยล์และแผ่นอลูมิเนียมจะวางบนบ่าของกล่องโลหะ ซึ่งทำไว้รองรับและแผ่นอลูมิเนียมจะวางบนฉนวน เบ เกอโรท์ (หมายเลข 18) ด้วย


อุปกรณ์ทำความร้อนส่วนนอก (หมายเลข 17)

อุปกรณ์ทำความร้อนส่วนนอกข้างร้านที่รับทำอุปกรณ์ทำความร้อน เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทำความร้อนอื่นที่จ่ายความร้อนให้กับชิ้นงานทดลอง (หมายเลข 8) และอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนล่าง (หมายเลข 12) ลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์ทำความร้อน ส่วนนอกนี้เหมือนกับโครงสร้างของอุปกรณ์ทำความร้อนที่ได้แสดงในรูปที่ 3.15 สำหรับรูปร่างและขนาดของอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนนอก (หมายเลข 17) ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3.22 อุปกรณ์ทำความร้อนส่วนนอกนี้ใช้รองรับขอบด้านล่างของถาดทองแดง และมีลักษณะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง

หน่วย : มิลลิเมตร



ก. ภาพด้านหน้าภายนอกของแท่งฉนวนแอสเบสโทส




รูป 3.23 แสดงรูปร่างและขนาดของแท่งฉนวนแอสเบสโทส (หมายเลข 19)


แท่งฉนวนแอสเบสโทส (หมายเลข 19)

แท่งฉนวนแอสเบสโทสใช้รับอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนนอก (หมายเลข 17) และแท่งฉนวนแอสเบสโทสนี้วางบนแผ่นฉนวนแอสโทส (หมายเลข 13) อีกทีหนึ่ง แท่งฉนวนแอสเบสโทส (หมายเลข 19) นี้จะช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนนอก (หมายเลข 17) ไปยังพื้นกล่องโลหะ สำหรับความสูงของแท่งฉนวนแอสเบสโทสที่ต้องปรับแต่งจนทำให้พื้นด้านล่างของถาดทองแดง (หมายเลข 11) วางบนอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนล่าง (หมายเลข 12)พอดี ขนาดและรูปร่างของแท่งฉนวนแอสเบสโทสแสดงในรูปที่ 3.23 ซึ่งเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากวาง

หน่วย : มิลลิเมตร



ก. ภาพด้านหน้าของแผ่นฉนวนแอสเบสโทส



ข. ภาพด้านบนของแผ่นฉนวนแอสเบสโทส

รูป 3.24 แสดงรูปร่างและขนาดของแผ่นฉนวนแอสเบสโทส (หมายเลข 13)

แผ่นฉนวนแอสเบสโทส (หมายเลข 13)


แผ่นฉนวนแอสเบสโทสนี้ใช้รองรับอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนล่าง (หมายเลข 12) และรองรับแท่งฉนวนแอสเบสโทส (หมายเลข 19) แผ่นฉนวนแอสเบสโทส (หมายเลข 13) นี้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับแท่งฉนวนแอสเบสโทส (หมายเลข 19) ลักษณะของแผ่นฉนวนแอสเบสโทส เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา 8.8 มิลลิเมตร ขนาดและรูปร่างของแผ่นฉนวนแอสเบสโทส แสดงในรูป 3.24

ฐานรอง (หมายเลข 14)

ฐานรองใช้รองรับชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานทดลองและอุปกรณ์ทำความร้อน เมื่อใช้ปรับระดับของชิ้นงานทดลองให้สูงต่ำตามต้องการ ดังนั้นฐานรองจึงมีรูเกลียวเมื่อใส่สกรูให้ปรับระดับฐานรองได้ เกลียวที่ใช้สำหรับรูเกลียวและสกรูมีขนาด 8 มิลลิเมตร หรือใช้สัญลักษณ์ M8 จำนวน 4 แห่ง ตำแหน่งของรูเกลียวแสดงในรูป 3.25 สกรูมีความยาวไม่ต่ำกว่า 80 มิลลิเมตร ฐานรองนอกจากรองรับชิ้นงานทดลองและชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้ว ยังต้องไม่ให้ชิ้นงานทดลองและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขยับได้ ดังนั้นจึงต้องต่อแขนจากฐานรองซึ่งผลิตโดยใช้เหล็กหนา 4 มิลลิเมตร กว้าง 25 มิลลิเมตร จำนวน 4 ชิ้น แต่ละชิ้นตัดให้เป็นมุมฉากดังรูป 3.25 ปลายด้านหนึ่งของเหล็กตัด เจาะรูแล้วทำเกลียวขนาด 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 รู รูเกลียวนี้ใช้ใส่สกรูเพื่อกวดแน่นเบเกอไรต์(หมายเลข 18)ซึ่งวางบนขอบด้านบนของถาดทองแดง(หมายเลข 11) ปลายอีกด้านหนึ่งของเหล็กตัดเชื่อมติดกับฐานรอง สกรูที่ใช้กวดแน่นเบเกอไรต์(หมายเลข 18)ใช้สกรูที่ทำจากเหล็ก สกรูนี้มีขนาด 5 มิลลิเมตร ยาว 25 มิลลิเมตร ส่วนการกวดชิ้นงานไม่ให้เคลื่อนที่ ใช้แท่งทองแดงจำนวน 4 อันเป็นตัวกวดโดยแต่ละอันใส่อยู่ใต้เหล็กที่ตัดไว้ รูปร่างของแท่งทองแดงแสดงในรูปที่ 3.26 แท่งทองแดงนี้มีลวดความร้อนพันอยู่บนแท่งทองแดงด้วย แต่จะให้ลวดทำความร้อนสัมผัสกับทองแดงโดยตรงไม่ได้ ต้องมีฉนวนคั่นอยู่ ฉนวนที่ใช้เป็นกาวยิปซั่ม โดยฉนวนกาวยิปซั่มนี้ติดตรงขอบด้านข้างของแท่งทองแดง เมื่อลวดความร้อนพันแล้วจึงไม่สัมผัสกับทองแดง




ก. ภาพด้านหน้าของแท่งทองแดงที่ใช้กวดชิ้นงานทดลอง



ข. ภาพด้านบนของแท่งทองแดงที่ใช้กวดชิ้นงานทดลอง

รูปที่ 3.26 แสดงลักษณะของแท่งทองแดงที่ใช้กวดชิ้นงานทดลอง


หน่วย : มิลลิเมตร




ก. ภาพด้านบนของฐานรอง

รูป 3.25 แสดงรูปร่างและขนาดของฐานรอง

หน่วย : มิลลิเมตร



ข. ภาพตัด A - A แสดงภาพด้านข้างของฐานรอง




ค. ภาพตัด B - B แสดงภาพด้านหน้าของฐานรอง

รูป 3.25 (ต่อ) แสดงรูปร่างและขนาดของฐานรอง


ฉนวนแอสเบสโทสกลม (หมายเลข 15)

ฉนวนแอสเบสโทสกลมนี้วางบนพื้นกึ่งโค้งโลหะ (หมายเลข 2) และรองรับฐานรอง (หมายเลข 14) ฉนวนนี้ใช้กันไม่ให้ความร้อนถ่ายเทไปยังภายนอกกึ่งโค้งโลหะรูปทรงกระบอกกลม ลักษณะของแผ่นฉนวนแอสเบสโทสกลมแสดงในรูป 3.27

หน่วย : มิลลิเมตร



ก. ภาพด้านหน้าของฉนวนแอสเบสโทสกลม



ข. ภาพด้านบนของฉนวนแอสเบสโทสกลม

รูป 3.27 แสดงรูปร่างและขนาดของฉนวนแอสเบสโทสกลม (หมายเลข 15)

3.2 การตรวจสอบ เครื่องมือวัดค่าการปล่อยออกรังสีความร้อน

การตรวจสอบ เครื่องมือวัดได้ทำการตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ดังนี้


- ก. ตรวจสอบความดันสุญญากาศภายใน เครื่องมือวัด
- ข. ตรวจสอบอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของแผ่นทองแดงอันบนที่วาง เหนืออุปกรณ์
ทำความร้อน
- ค. ตรวจสอบอุณหภูมิของถาดทองแดงที่ตำแหน่งต่าง ๆ
- ง. ตรวจสอบอุณหภูมิของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม

ก. ตรวจสอบความดันสุญญากาศภายใน เครื่องมือวัด


ประกอบฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมและกล่องโลหะ แล้วขันสกรูให้แน่น ถอดลิ้นความดันของ Service Valve - Schrader Type ออก แล้วประกอบท่อลมแทน ปลดลิ้นที่ความดันประมาณ 2 บาร์ เข้าไปภายในฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมและกล่องโลหะ ใช้น้ำตรวจสอบผิวภายนอกของเครื่องมือวัด ถ้ามีรอยรั่วจะ เห็น เป็นฟองอากาศปุดขึ้นมา แล้วแก้ไขรอยรั่วต่าง ๆ จนกระทั่งไม่เกิดรอยรั่วขึ้นอีก ขึ้นต่อไปทดสอบภายในเครื่องมือวัดนี้ให้เป็นสุญญากาศ เริ่มจากประกอบ Service-Valve Schrader Type เข้ากับท่อทองแดงแล้วต่อสายท่อ เส้นหนึ่งของ Manifold เข้ากับ Service Valve ส่วนสายท่ออีก เส้นหนึ่งต่อกับ เครื่องสูบลมสุญญากาศเปิดวาล์วของ Manifold แล้วให้ เครื่องสุญญากาศทำงาน สังเกตหน้าปัทม์ของ Manifold จนกระทั่ง เข็มบอกความดันของ Manifold ชี้ที่ตำแหน่งความดันสุญญากาศแล้วปลดให้ เครื่องสูบลมสุญญากาศทำงานต่อไปอีก 10 นาที จึงปิดวาล์วของ Manifold และหยุดเครื่องสูบลมสุญญากาศ สังเกต เข็มบอกความดันของ Manifold ว่าได้แสดงให้เห็นถึงการรั่วไหลของอากาศเข้าสู่เครื่องมือวัดหรือเปล่า จากการปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 4 ชั่วโมง ปรากฏว่า เข็มบอกความดันของ Manifold ไม่ได้เคลื่อนที่เลย แสดงว่าภายในเครื่องมือวัดนี้เป็นสุญญากาศไม่มีการรั่วไหลอากาศ

- ข. ตรวจสอบอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของแผ่นทองแดงอันบนที่วาง เหนืออุปกรณ์ทำความร้อนและวัดอุณหภูมิขึ้นงานทดลอง เปรียบเทียบกับแผ่นทองแดง

นำแผ่นทองแดงวางบนอุปกรณ์ทำความร้อนซึ่งแผ่นทองแดงมี เทอร์มิคเปิดติดอยู่ตามตำแหน่งดังรูป 3.28 เทอร์มิคเปิดต่อไปยังอุปกรณ์แสดงค่าอุณหภูมิโดยผ่านสวิทช์ซึ่งสามารถปรับให้วัดอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ ได้ อุปกรณ์ทำความร้อนต่อกับหม้อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าชนิดปรับค่าได้และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เทอร์มิคเปิดอันหนึ่งต่อกับอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ



รูป 3.28 แสดงตำแหน่งที่วัดอุณหภูมิบนแผ่นทองแดง



รูป 3.29 แสดงการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อทดสอบอุณหภูมิตำแหน่งต่าง ๆ ของแผ่นทองแดงอันบน

การต่อวงจรได้แสดงในรูป 3.29 แผ่นทองแดงที่วางบนอุปกรณ์ทำความร้อนต้องกดแผ่นทองแดงให้แนบกับอุปกรณ์ทำความร้อนตลอดเวลา เมื่อทำการทดสอบให้ปล่อยพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่อุปกรณ์ทำความร้อน ตั้งระดับอุณหภูมิที่ต้องการบนหน้าปัทม์ของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปรับหม้อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าชนิดปรับค่าได้ให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ รักษาอุณหภูมิบนแผ่นทองแดงให้คงที่ประมาณ 10 นาที วัดอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของแผ่นทองแดงซึ่งได้ข้อมูลดังตารางที่ 3.1


ตารางที่ 3.1 แสดงผลการทดสอบวัดอุณหภูมิแผ่นทองแดงที่ตำแหน่งต่าง ๆ

	. ข	
. จ	. ก	ค.
	. ง	

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)				
ตำแหน่ง ก	ตำแหน่ง ข	ตำแหน่ง ค	ตำแหน่ง ง	ตำแหน่ง จ
50	50	50	50	50
80	80	80	80	80
120	120	120	120	120

เมื่อทราบอุณหภูมิตำแหน่งต่าง ๆ บนแผ่นทองแดงแล้ว ก็หยุดจ่ายพลังงานไฟฟ้าเทอร์โมคัพเปิลที่ติดบนแผ่นทองแดงให้ถอดออกทั้งหมด นำชิ้นงานทดลอง ซึ่งมีเทอร์โมคัพเปิลติดอยู่ ให้ชิ้นงานทดลองวางบนแผ่นทองแดงแล้วกดชิ้นงานทดลองให้แนบสนิทกับแผ่นทองแดง มุมด้านหนึ่งของชิ้นงานทดลองได้ตัดออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดกว้าง 10 มิลลิเมตร และยาว 10 มิลลิเมตร ดังรูป 3.30 มุมของชิ้นงานทดลองด้านที่ตัดนั้น ทำไว้สำหรับติดเทอร์โมคัพเปิลบนแผ่นทองแดง เพื่อให้วัดอุณหภูมิของแผ่นทองแดง เปรียบเทียบกับอุณหภูมิของชิ้นงานทดลอง หลังจากนั้นจึงปล่อยพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่อุปกรณ์ทำความร้อน ตั้งระดับอุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส บนหน้าปัทม์ของ

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแล้วปรับหม้อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าชนิดปรับค่าได้ให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ รักษาอุณหภูมิของชิ้นงานทดลองให้คงที่ประมาณ 10 นาที แล้ววัดอุณหภูมิของแผ่นทองแดง เปรียบเทียบกับอุณหภูมิชิ้นงานทดลอง ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 3.2




รูป 3.30 แสดงรูปร่างของชิ้นงานทดลองซึ่งต้องวางบนแผ่นทองแดง และแสดงตำแหน่งของเทอร์โมคัท เบิล

ตารางที่ 3.2 แสดงผลการ เปรียบ เทียบอุณหภูมิระหว่างชิ้นงานทดลองกับแผ่นทองแดงอันบน


วัสดุที่ทำ เป็นชิ้นงานทดลอง	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	
	ชิ้นงานทดลอง	แผ่นทองแดง
เหล็ก	100	100
ทองแดง	100	100
อลูมิเนียม	100	100
เหล็ก เคลือบฟิวส์ค่า	100	100
ทองแดง เคลือบฟิวส์ค่า	100	100
อลูมิเนียม เคลือบฟิวส์ค่า	100	100

ค. ตรวจสอบอุณหภูมิ ของภาคทองแดงที่ตำแหน่งต่าง ๆ

นำภาคทองแดงวางบนอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนล่าง และอุปกรณ์ทำความร้อนส่วนนอก โดยมีฉนวนแอสเบสโทสรองรับอุปกรณ์ทำความร้อนทั้งสอง ติดเทอร์โมคัพเบิลบนภาคทองแดง ตามตำแหน่งต่าง ๆ ที่แสดงในรูป 3.31 แล้วต้องวงจรการวัดอุณหภูมิเช่นเดียวกับวงจรที่แล้ว สำหรับอุปกรณ์ทำความร้อนทั้งสองต้องวงจรแบบขนาน เทอร์โมคัพเบิล ที่ตำแหน่ง ข, ค, ง และ จ ซึ่งอยู่ที่ภาคทองแดงต่อขนานกันชุดหนึ่ง และตำแหน่ง ฉ, ช, ซ และ ฅ ซึ่งอยู่ขอบด้านบนภาคทองแดงต่อขนานกันอีกชุดหนึ่ง ในการทดสอบให้รักษาอุณหภูมิคงที่ของภาคทองแดงไว้ประมาณ 10 นาที ข้อมูลจากการทดสอบแสดงไว้ในตารางที่ 3.3



ก. แสดงภาพด้านหน้าของภาคทองแดง




ข. แสดงภาพด้านบนของภาคทองแดงพร้อมตำแหน่งของ เทอมโมคัพเบิล


รูป 3.31 แสดงตำแหน่งของ เทอร์โมคัพเบิลที่ติดกับภาคทองแดง

ตารางที่ 3.3 แสดงผลการทดสอบวัดอุณหภูมิภาคทองแดง

อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)		
ตำแหน่ง ก	พื้นภาคทองแดง	ขอบด้านบนภาคทองแดง
50	50	50
80	80	79.8
120	120	119.5



ก. แสดงภาพด้านหน้าของฝากรอบรูปครึ่งวงกลม
พร้อมตำแหน่ง เทอร์โมคัพ เบิล



ข. แสดงภาพด้านบนของฝากรอบรูปครึ่งทรงกลม
พร้อมตำแหน่ง เทอร์โมคัพ เบิล

รูป 3.32 แสดงตำแหน่ง เทอร์โมคัพ เบิล ที่ติดกับผิวภายใน
ของฝากรอบรูปครึ่งทรงกลม

ง. ตรวจสอบอุณหภูมิของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลม

ติดเทอร์โมคัพ เบิลที่ตำแหน่งต่าง ๆ บนผิวภายในของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมซึ่งแสดงในรูป 3.32 ประกอบขึ้นส่วนทุกชิ้นของเครื่องมือวัด ทำภายในเครื่องมือวัดให้เป็นสุญญากาศ รักษาอุณหภูมิชิ้นงานทดลองไว้ที่ 100°C ชิ้นงานทดลองที่ใช้มีค่าการปล่อยออกรังสีความร้อน 0.87 ใช้น้ำเป็นสารตัวกลาง เมื่อรักษาอุณหภูมิฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมให้คงที่ วัดอุณหภูมิผิวภายในของฝาครอบรูปครึ่งทรงกลมได้ข้อมูล ดังนี้

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)			
ตำแหน่ง ก	ตำแหน่ง ข	ตำแหน่ง ค	ตำแหน่ง ง
35.7	35.7	35.7	35.7