

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไพโรเทคนิค

ไพโรเทคนิค (Pyrotechnics) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความสวยงาม ผลิตภัณฑ์ไพโรเทคนิคนี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์ด้านวัตถุหรือสารที่สามารถเกิดระเบิดได้ (Explosible substance) ซึ่งการระเบิดก็คือการที่ระบบหรือตัวผลิตภัณฑ์ปล่อยกาซจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้นในระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาการแตกตัวทางเคมี (Chemical decomposition) ผลิตภัณฑ์ไพโรเทคนิคนั้นเมื่อนำมาจุดจะเกิดการระเบิดขึ้นพร้อมทั้งปรากฏการณ์อย่างอื่น ๆ อีกด้วยเช่น แสง, สว่าง, เสียง, สี, ความร้อนและควัน ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างพร้อมๆ กัน ขึ้นอยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์การใช้งาน

ปฏิกิริยาแตกตัวทางเคมี (Chemical decomposition) ของสารต่างๆ แบ่งตามระดับของความรุนแรงจากน้อยไปหามากได้ 3 ระดับ คือ การเผาไหม้ธรรมดา (Combustion) , การเผาไหม้ความร้อนสูง (Deflagration) และการเผาไหม้ที่มีการระเบิด (Detonation) การเผาไหม้แบบธรรมดาเป็นปรากฏการณ์เผาไหม้ธรรมดา แต่การเผาไหม้แบบความร้อนสูงและการเผาไหม้แบบระเบิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการระเบิด (Explosive)

ควัน แสง ความร้อน	คลื่นความดัน ความร้อน	คลื่นความดัน คลื่นกระแทก ความร้อน	
0 10 100	1000	10000	อัตราการแตกตัว (เมตรต่อวินาที)
การเผาไหม้แบบธรรมดา	การเผาไหม้ แบบความร้อน สูง	การเผาไหม้ แบบระเบิด	

รูปที่ 2.1 แผนผังแสดงการเผาไหม้แบบต่างๆ

2.1.1 ประเภทของการเผาไหม้

2.1.1.1 การเผาไหม้แบบธรรมดา (Combustion) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic) ที่ปฏิกิริยาสามารถดำเนินต่อไปได้เอง ความเร็วของการเผาไหม้ที่ผิวหน้าของสารระเบิด (Explosive substance) เป็นไปอย่างช้าๆ ความเร็วอยู่ในช่วงของเมตรต่อวินาที ผลที่เกิดขึ้นคือ ความร้อน , คิว้น , แสง และมีช่วงระยะเวลาที่เกิดปรากฏการณ์นาน

2.1.1.2 การเผาไหม้ความร้อนสูง (Deflagration) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic) ที่ปฏิกิริยาสามารถดำเนินต่อไปได้เอง ความเร็วของการเผาไหม้ที่ผิวหน้าของสารระเบิด (Explosive substance) อยู่ในช่วงของเมตรต่อวินาที ถึงหลายร้อยเมตรต่อวินาที ผลที่เกิดขึ้นคือความร้อน และคลื่นความดันขนาด 3,000 – 5,000 บาร์ ช่วงระยะเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ประมาณ 1/1,000 วินาที

2.1.1.3 การเผาไหม้ที่มีการระเบิด (Detonation) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic) ที่ปฏิกิริยาสามารถดำเนินต่อไปได้เองจากคลื่นกระแทก (Shock wave) ที่เกิดขึ้น ความเร็วของการเผาไหม้ที่ผิวหน้าของสารระเบิด (Explosive substance) สูงมากอยู่ในช่วงหลายพันเมตรต่อวินาที ผลที่เกิดขึ้นคือคลื่นกระแทกขนาด 250,000 บาร์ ช่วงระยะเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ประมาณ 1/10,000 วินาที

2.1.2 ประเภทของสารระเบิด

ประเภทของสารระเบิดสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ 3 ประเภทคือ สารระเบิดแบบแรง (Explosive) , ส่วนผสมดินขับ (Propellant) และ ส่วนผสมไพโรเทคนิค (Pyrotechnics composition)

2.1.2.1. สารระเบิดแบบแรง (Explosives) หมายถึงสารซึ่งมีอัตราการแตกตัวแบบที่มีการระเบิด (Detonation) ซึ่งจะแบ่งได้อีกเป็น 2 ชนิดคือ

1) สารระเบิดแบบแรงขั้นที่ 1 (Primary explosives) เป็นสารที่มีความไวสูงมากในการจุดตัว จึงถูกใช้เพื่อเป็นตัวเริ่มต้นในการจุดสารระเบิดขั้นที่ 2 หรือสารไพโรเทคนิค สารระเบิดขั้นที่ 1 จะอยู่ในรูปของดินระเบิด Primer) ที่มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับไพโรเทคนิคให้เป็นพลังงานของไพโรเทคนิค

2) สารระเบิดแบบแรงขั้นที่ 2 (Secondary explosives) เป็นสารที่มีความไวในการจุดตัวน้อย จึงต้องอาศัยสารระเบิดแบบแรงขั้นที่ 1 ในการจุดตัวเสมอ แต่เมื่อจุดตัวแล้วจะมีความรุนแรงมากกว่าสารระเบิดแบบแรงขั้นที่ 1 มาก การใช้งานของสารระเบิดแบบแรงขั้นที่ 2 จะนำมาใช้ในทางทหารเพื่อบรรจุลงในอาวุธต่างๆ และในทางอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการระเบิดหิน, งานก่อสร้าง ฯลฯ

2.1.2.2. ส่วนผสมดินขับ (Propellant) เป็นสารระเบิดที่มีความเร็วในการแตกตัวแบบการเผาไหม้แบบความร้อนสูง(Deflagration)คงที่ ส่วนมากใช้ในอาวุธปืนและจรวดขับเคลื่อน

2.1.2.3 ส่วนผสมไพโรเทคนิค (Pyrotechnics composition) จะมีอัตราในการแตกตัวเป็นแบบการเผาไหม้แบบธรรมดา (Combustion) มีอยู่หลายประเภท เช่น ส่วนผสมให้แสงสว่าง (Flare composition) , ส่วนผสมจุดตัว (Ignition composition) ฯลฯ

2.1.3 ประเภทของผลิตภัณฑ์ไพโรเทคนิค ผลิตภัณฑ์ไพโรเทคนิคต่างๆ จะถูกแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท คือ

2.1.3.1 ผลิตภัณฑ์ไพโรเทคนิคทางทหาร เช่น ลูกกระเบิดขว้าง , กระสุนสัญญาณควัน ฯลฯ

2.1.3.2 ผลิตภัณฑ์ไพโรเทคนิคทางพลเรือน เช่น พลุ , ดอกไม้ไฟ ฯลฯ

2.1.4 หลักการเคมีเบื้องต้นทางไพโรเทคนิค

ปฏิกิริยาเคมีของไพโรเทคนิคเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน (Oxido-reduction) ซึ่งเป็นการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างอะตอม อิเล็กตรอนที่แลกเปลี่ยนเรียกว่า อิออน อะตอมที่สูญเสียอิเล็กตรอนจะถูกเรียกออกซิไดซ์ อะตอมที่รับอิเล็กตรอนจะถูกรีดิวซ์ สสารเริ่มต้นโดยทั่วไปจะมีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง

$$\Sigma \oplus = \Sigma \ominus$$

ประจุบวก = ประจุลบ

ตัวอย่างเช่น Na^+Cl^- , $\text{Hg}^{2+}\text{O}^{2-}$ โดยที่ Na^+ เรียกว่า ประจุไฟฟ้าบวก และ Cl^- เรียกว่า ประจุไฟฟ้าลบ ประจุไฟฟ้าบวกสามารถสูญเสียอิเล็กตรอนหนึ่ง สองหรือสามอิเล็กตรอนได้โดยง่าย กลายเป็นแอนไอออน (Anions) ส่วนประจุไฟฟ้าลบสามารถรับอิเล็กตรอนหนึ่ง สองหรือสามอิเล็กตรอนได้โดยง่าย กลายเป็นแคทไอออน (Cations) ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน จะประกอบด้วยปฏิกิริยาดังต่อไปนี้

1) การทรานซิชันของโลหะไปเป็นไอออน (Metal oxidation)




ในปฏิกิริยานี้คอปเปอร์ถูกออกซิไดซ์เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน คือการสูญเสียหนึ่งหรือหลายอิเล็กตรอน สารที่สามารถสูญเสียหนึ่งหรือหลายอิเล็กตรอนเรียกว่า ตัวรีดิวส์ (Reducing agent) เพราะฉะนั้นโลหะคือตัวรีดิวส์

2) การทรานซิชันของไอออนของโลหะ (Reduction of metallic ion)



ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยารีดักชัน คือการรับหนึ่งหรือหลายอิเล็กตรอน สารที่สามารถจับหนึ่งหรือหลายอิเล็กตรอนเรียกว่า ตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing agent) สรุปเป็นสมการทางเคมีได้ดังนี้




$\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$ เรียกว่าคู่ออกซิไดซ์/รีดิวส์ (Oxidizing / reducing couple)

ตัวอย่างของปฏิกิริยาออกซิไดร์ีดักชัน




(ตัวออกซิไดซ์)




(ตัวรีดิวส์)

การจัดจำพวกเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical classification)



ในการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของสารไพโรเทคนิค ต้องทำให้เกิดสมดุลย์ทางเคมีของส่วนผสมไพโรเทคนิค โดยใช้สมการสลายตัวของออกซิไดเซอร์ (1) กับสมการออกซิเดชันของรีดิวเซอร์ (2) และคำนวณน้ำหนักของธาตุต่างๆ (Stoichiometry) และสมดุลย์ออกซิเจน (oxygen balance) ตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาระหว่างแมกนีเซียมกับแบเรียมไนเตรท



ออกซิเจนที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา = ออกซิเจนที่ใช้ในปฏิกิริยา

อิทธิพลของคุณสมบัติทางฟิสิกส์-เคมี ที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ได้แก่

1) ความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity) ของส่วนผสม เป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดในไพโรเทคนิค

2) ตัวแปรที่สำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย

2.1 ขนาด (Granulometry) ขนาดยิ่งเล็กรัตราเร็วของปฏิกิริยายิ่งสูงขึ้นเพราะฉะนั้น

สามารถควบคุมอัตราเร็วของปฏิกิริยาได้โดยเลือกขนาดของสาร ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยขนาดของแมกนีเซียมในส่วนผสมแสงสว่าง อัตราเร็วของปฏิกิริยาตามขนาดเป็นดังนี้

ขนาด (ไมโครเมตร, μm)	อัตราเร็วของปฏิกิริยา (ชม./นาที)
450	8
350	9
150	15
110	18

2.2 พื้นที่ผิวเฉพาะ (Specific surface area) ทรงกลมที่มีรัศมี r หรือสารที่เป็น

อสังฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง D จะมีพื้นที่ผิว (S_p) มากกว่าสารที่มีลักษณะเป็นทรงกลมเรียบหรือผลึกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน (S_c)

$$S_p \gg S_c$$

เนื่องจากปฏิกิริยาเกิดขึ้นบนพื้นที่ผิวของสาร สารที่มีพื้นที่ผิวเฉพาะมากขึ้นจะมีอัตราเร็วของปฏิกิริยาสูงขึ้น

2.3 ความชื้น (Humidity) การใช้น้ำในไพโรเทคนิคต้องถูกจำกัด การควบคุมอัตรา

ของสารระเหยในวัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะฉะนั้นน้ำต้องถูกกำจัดออกไปโดยทำให้แห้ง ถ้าใช้ในการทำให้ส่วนผสมขนาดเล็กลง

2.4 ความบริสุทธิ์ (Purity) วัดดูบต้องบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยทราบ

ชนิดของความบริสุทธิ์ของสาร เช่น ทราบปริมาณของสารไม่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในผงของสารหรือปริมาณสารละลายที่ใช้

ดังนั้นอิทธิพลของของคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมี จะสามารถสรุปได้ดังนี้ เมื่อขนาดของสารลดลงอัตราเร็วของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น เมื่อพื้นที่ผิวเฉพาะเพิ่มขึ้นอัตราเร็วของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น ความชื้นเพิ่มขึ้นอัตราเร็วของปฏิกิริยาลดลง

2.1.5 ส่วนผสมไพโรเทคนิค (Pyrotechnic composition)

ส่วนผสมไพโรเทคนิค ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ สารให้ออกซิเจน (Oxidizer) สารเชื้อเพลิง (Reducer) และสารช่วยในการยึดเกาะ (Binder agent)

2.1.5.1 สารให้ออกซิเจน (Oxidizer) ในการเผาไหม้ธรรมดาต้องใช้ออกซิเจน

ซึ่งได้จากอากาศ แต่ในการเกิดปฏิกิริยาไพโรเทคนิค ปริมาณออกซิเจนจากอากาศอย่างเดียวไม่เพียงพอต่ออาศัยปริมาณออกซิเจนบางส่วนหรือทั้งหมดจากสารให้ออกซิเจนด้วย คุณสมบัติของสารให้ออกซิเจนคือ

- 1) มีปริมาณออกซิเจนสูงสุด
- 2) ให้ออกซิเจนได้ง่ายในระหว่างการเผาไหม้ (Combustion)
- 3) มีความเสถียรที่อุณหภูมิระหว่าง -60°C และ $+60^{\circ}\text{C}$
- 4) ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ
- 5) ไม่ดูดความชื้นหรือดูดความชื้นเพียงเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ในการเก็บ

สารให้ออกซิเจน ที่ใช้กันเป็นหลักได้แก่ โปตัสเซียมไนเตรด (KNO_3) , โปตัสเซียมคลอเรต (KClO_3) , โปตัสเซียมเปอร์คลอเรต (KClO_4) และแอมโมเนียเปอร์คลอเรต (NH_4ClO_4)

2.1.5.1.1 โปตัสเซียมไนเตรด (KNO_3) มีจุดหลอมเหลว 399°C โปตัส

เซียมไนเตรด 1 กรัมจะให้กาซออกซิเจน 0.158 กรัม หรือถ้ามีแมกนีเซียม (Mg) หรือซัลเฟอร์ (S) จะให้กาซออกซิเจนมากถึง 0.396 กรัม คุณสมบัติของโปตัสเซียมไนเตรดได้แก่ ให้กาซออกซิเจนที่

อุณหภูมิสูง , ไม่ระเบิดด้วยตัวเอง , ง่ายในการผลิต , จุดความชื้นเล็กน้อยและผลิตภัณฑ์ที่มีโปดัสเทียมไนเตรดเป็นองค์ประกอบจะมีคุณภาพสูง

2.1.5.1.2 โปดัสเทียมคลอเรต ($KClO_3$) มีจุดหลอมเหลว $368\text{ }^{\circ}C$

โปดัสเทียมคลอเรต 1 กรัมจะให้ก๊าซออกซิเจน 0.392 กรัม ปฏิกริยาแตกตัวมี 2 สมการ ณ อุณหภูมิ $500\text{ }^{\circ}C$ และ $600\text{ }^{\circ}C$ คุณสมบัติของโปดัสเทียมคลอเรตได้แก่ จุดความชื้น , ระเบิดได้ด้วยตัวเอง ถ้ามีประกายไฟ , ทำปฏิกิริยากับฟอสฟอรัส (P) และซัลเฟอร์ (S)

2.1.5.1.3 โปดัสเทียมเปอร์คลอเรต ($KClO_4$) มีจุดหลอมเหลว $570\text{ }^{\circ}C$

โปดัสเทียมเปอร์คลอเรต 1 กรัมจะให้ก๊าซออกซิเจน 0.462 กรัม คุณสมบัติของโปดัสเทียมเปอร์คลอเรตได้แก่ ให้ก๊าซออกซิเจนสูงมากกว่าโปดัสเทียมไนเตรด , ระเบิดได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดประกายไฟ , ทำปฏิกิริยากับฟอสฟอรัส (P) ซัลเฟอร์ (S) และแอนติโมนีไตรซัลเฟอร์ (Sb_2S_3)

2.1.5.1.4 อัมโมเนียเปอร์คลอเรต (NH_4ClO_4) ไม่มีจุดหลอมเหลว

เพราะว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะเกิดการแตกตัว (Decomposition) คุณสมบัติของอัมโมเนียเปอร์คลอเรตได้แก่ มีอุณหภูมิที่จะเกิดการแตกตัว (Decomposition temperature) ที่ $260\text{ }^{\circ}C$ ถึง $360\text{ }^{\circ}C$ ขึ้นอยู่กับสารเชื้อเพลิงที่ใช้ , มีความไวต่อสารเจือปน และระเบิดถ้าผสมกับโปดัสเทียมคลอเรต ($KClO_3$)

สารให้ออกซิเจนยังมีอีก 2 ชนิด ได้แก่ สารให้ออกซิเจนที่ทำให้เกิดสี (Colour-producing oxidizer) และสารให้ออกซิเจนที่ให้ครอรีน (Chlorine-producing agent)

ในผลิตภัณฑ์ไพโรเทคนิคบางชนิดที่ต้องการผลทางด้านสี จะใช้ประโยชน์จากสารให้ออกซิเจนที่ทำให้เกิดสี หมายความว่า เป็นสารที่เป็นทั้งตัวให้ออกซิเจน และเป็นตัวทำให้เกิดสีได้ในเวลาเดียวกัน สารประเภทนี้ได้แก่เกลือของโลหะเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเกลือของโลหะระเบิดกลายเป็นไอ อะตอมจะไปอยู่ในสถานะตื่นเต้นตัว (Excited state) และเมื่ออะตอมกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ (Ground state) จะปลดปล่อยโฟตอนที่มีความยาวคลื่นต่างๆ กันขึ้นกับชนิดของเกลือของโลหะ ทำให้เป็นสีต่างๆ เกลือของโลหะที่ใช้ในการทำให้เกิดสีต่างๆ มีดังนี้

- 1) สีแดง ได้จาก สตรอนเทียมไนเตรด ($Sr(NO_3)_2$) , สตรอนเทียมคาร์บอเนต ($SrCO_3$) และสตรอนเทียมออกซาลेट ($SrC_2O_4 \cdot H_2O$) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สตรอนเทียมไนเตรด

- 2) สีเขียว ได้จาก แบเรียมไนเตรด ($\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$) , แบเรียมคาร์บอเนต (BaCO_3) และแบเรียมออกซาลेट ($\text{BaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)
- 3) สีน้ำเงิน ได้จาก คอปเปอร์ซัลเฟต ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)
- 4) สีเหลือง ได้จาก โซเดียมออกซาลेट ($\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$)
- 5) สีส้ม ได้จาก แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3)

สารให้ออกซิเจนประเภทสุดท้าย คือสารให้ออกซิเจนที่ให้คลอรีนด้วย ประโยชน์ของสารประเภทนี้คือเป็นแหล่งของคลอรีนในส่วนผสมเพื่อทำหน้าที่ทำให้สีเข้มขึ้น ประโยชน์อีกอย่างคือเป็นแหล่งของคลอรีนช่วยในการยึดเกาะ (Binding agent) เพราะสารยึดเกาะส่วนใหญ่เป็นพวกโมเลกุลออร์แกนิกที่มีอะตอมของคลอรีน ตัวอย่างของสารให้ออกซิเจนที่ให้คลอรีนด้วย ได้แก่ โพลีเอทิลีนคลอไรด์ และโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)

2.1.5.2 สารเชื้อเพลิง (Reducer) ทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงในขณะที่เกิดการเผาไหม้ สารเชื้อเพลิงมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) สามารถเผาไหม้ได้โดยใช้ออกซิเจนปริมาณน้อยที่สุด
- 2) ออกซิไดส์ได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับสารให้ออกซิเจนหรือออกซิเจนในอากาศ
- 3) มีความเสถียรที่อุณหภูมิระหว่าง $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ และ $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 4) ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดต่างๆ
- 5) ไม่ดูดความชื้น

สารเชื้อเพลิงมี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่เป็นสารออร์แกนิก (Organic) และชนิดที่เป็นสารอินออร์แกนิก (Inorganic) สารเชื้อเพลิงที่เป็นสารออร์แกนิก ได้แก่ แลคโตส (Lactose) ฟรุคโตส (Fructose) แป้ง (Starch) น้ำมัน (Oil) ผงสี (Dyes and pigments) สารชนิดนี้จัดว่าเป็นสารให้ออกซิเจนระดับที่ 2 เนื่องจากให้ออกซิเจนได้ยาก เผาไหม้ได้ยาก และต้องผสมกับสารให้ออกซิเจน เช่น โปตัสเซียมคลอเรต สารเชื้อเพลิงที่เป็นสารอินออร์แกนิก ได้แก่ ผงโลหะต่างๆ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสารเชื้อเพลิงที่แท้จริง

- 1) แลกโตส (Lactose) $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$ น้ำหนักโมเลกุล 360 กรัม จุดหลอมเหลว $222.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ที่อุณหภูมิ $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ โมเลกุลของน้ำจะหลุดไป ให้พลังงาน 651 กิโลแคลอรีต่อกรัม ใช้ในส่วนผสมให้ควัน ข้อควรระวังคือห้ามผสมกับคลอเรตโดยตรงเพราะจะเกิดระเบิดขึ้นได้
- 2) แป้ง (Starch) $(C_6H_{10}O_5)_n$ น้ำหนักโมเลกุล 162 กรัม ให้พลังงาน 1.55 กิโลแคลอรีต่อกรัม ใช้ในส่วนผสมให้ควันและดอกไม้ไฟ แป้งเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำในสภาวะที่เป็นกรดจะได้กลูโคส (Glucose)
- 3) ผงโลหะ (Metal powder) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่เป็นโลหะจริงๆ (Al, Mg, Zn, Al-Mg, Si-Al, Fe-Si) และประเภทเมทัลลอยด์ (Metalloids) เช่น P, S, C
- 4) อลูมิเนียม (Aluminium) เป็นผงที่ใช้มากในส่วนผสมไพโรเทคนิค ให้พลังงานความร้อนสูงถึง 393 กิโลแคลอรีต่อกรัม น้ำหนักอะตอม 26.982 กรัม ความหนาแน่น 2.699 จุดหลอมเหลว $660\text{ }^{\circ}\text{C}$ จุดเดือด $2270\text{ }^{\circ}\text{C}$ ประโยชน์ของอลูมิเนียม คือ มีความเสถียรในอากาศเนื่องจากการก่อตัวเป็นชั้นของ Al_2O_3 บนผิวอลูมิเนียม นอกจากนี้ยังมีความเสถียรในน้ำหรือกรดที่อุณหภูมิห้อง ข้อเสียของอลูมิเนียมคือสึกกร่อนได้ง่ายถ้าสัมผัสกับสารอัลคาไลน์ (Alkaline substances) ทำปฏิกิริยากับไนเตรดเพื่อมีน้ำอยู่ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้อลูมิเนียมร่วมกับโปตัสเซียมไนเตรด
- 5) แมกนีเซียม (Magnesium) น้ำหนักอะตอม 24.312 กรัม ความหนาแน่น 1.74 จุดหลอมเหลว $650\text{ }^{\circ}\text{C}$ จุดเดือด $1107\text{ }^{\circ}\text{C}$ ประโยชน์ของแมกนีเซียมคือ ระเหยเป็นไอได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าอลูมิเนียม ดังนั้นจึงลุกไหม้ได้ง่ายกว่าอลูมิเนียม ให้สีของเปลวไฟได้ เมื่อใช้ร่วมกับสารให้ออกซิเจนเพียงชนิดเดียว เช่น ไนเตรด เป็นลักษณะเฉพาะของแมกนีเซียม ในระหว่างทำปฏิกิริยาถ้าปริมาณออกซิเจนของสารให้ออกซิเจนไม่เพียงพอแมกนีเซียมก็มีความสามารถในการนำเอาออกซิเจนจากอากาศมาใช้ได้ และไม่ทำปฏิกิริยาหรือทำปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อยกับเบส ข้อเสียของแมกนีเซียมคือ ให้พลังงานน้อยกว่าอลูมิเนียม ทำปฏิกิริยารุนแรงกับกรด โดยทั่วไปเมื่อมีการใช้แมกนีเซียมจะต้องมีการเคลือบแมกนีเซียมด้วย น้ำมัน , พาราฟิน

2.1.5.3 สารช่วยในการยึดเกาะ (Binders) ประโยชน์ของสารประเภทนี้มีดังนี้

คือ

- 1) ช่วยให้ง่ายในการผลิตส่วนผสมไพโรเทคนิค
- 2) ช่วยให้อัดส่วนผสมบางชนิดเป็นก้อนได้
- 3) ลดความไวของส่วนผสมที่มีต่อน้ำ
- 4) เพิ่มความแข็งแรงของส่วนผสมเมื่ออัดแล้ว

ตัวอย่างของสารช่วยในการยึดเกาะ ได้แก่ กัมอารบิก (Gum arabic) อะคารอยเรซิน (Acaroid resin) แชลแลค (Shellac) เดกตริน (Dextrin) เป็นต้น

- 1) กัม (Gum) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยางเหนียวของต้นไม้บางชนิด กัมอารบิก (Gum arabic) ได้จากเมล็ดสีดำ สีแดง หรือสีเหลืองของต้น Australian shrub นำมาผสมกับอัลกอฮอล์ หนทออะซีโตน (Alcohol or acetoni) ใช้ในส่วนผสมให้ควัน หรือใช้ในผลิตภัณฑ์ดอกไม้ไฟ
- 2) แชลแลค (Shellac) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารไฮโดรคาร์บอน $C_{16}H_{24}O_5$ ใช้ผสมกับอัลลอยด์หรืออะซีโตน ใช้ในผลิตภัณฑ์ดอกไม้ไฟ
- 3) น้ำมัน (Oil) ได้จาก 2 แหล่ง คือ จากพืช (Plant) และจากแร่ธาตุ (Mineral) ข้อดีของน้ำมันคือ ไม่ละลายในน้ำจึงช่วยป้องกันส่วนผสมจากความเปียกชื้นได้ดี
- 4) แป้ง (Starch) ($C_6H_{10}O_5$)₆ เมื่อละลายน้ำจะได้ของเหลวมีลักษณะเหมือนกาว ใช้เพื่อช่วยให้การเผาไหม้คงที่

นอกจากสารให้ออกซิเจน สารเชื้อเพลิง และสารช่วยในการยึดเกาะแล้ว ยังมีสารอื่นๆ อีก คือ สารโมเดอเรเตอร์ (Moderator) ช่วยดูดความร้อนในกรณีที่ความร้อนของปฏิกิริยานานเกินไป

2.1.6 ประเภทของส่วนผสมไพโรเทคนิค ส่วนผสมไพโรเทคนิค แบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ ได้ดังนี้

- 1) ส่วนผสมให้แสงสว่าง (Flare composition)

- 2) ส่วนผสมให้ควัน (Smoke composition)
- 3) ส่วนผสมช่วยจุดตัว (Ignition composition)
- 4) ส่วนผสมถ่วงเวลา (Delay composition)
- 5) ส่วนผสมผลักดัน (Propulsive composition)
- 6) ส่วนผสมให้เสียง (Sound composition)

2.1.6.1 ส่วนผสมให้แสงสว่าง (Flare composition) เงื่อนไขพิเศษของ
ส่วนผสมชนิดนี้ก็คือ

- 1) ต้องให้พลังงานแสงสว่าง (Lumen/second) สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้พลังงานความร้อนอย่างน้อย 15 กิโลแคลอรีต่อกรัม
- 2) สเปกตรัมของแสงต้องใกล้เคียงกับสเปกตรัมของแสงอาทิตย์
- 3) ต้องมีสัมประสิทธิ์ของแสงสว่าง (Luminous coefficient) สูง ซึ่งขึ้นกับอุณหภูมิ ปริมาณของอนุภาคของแข็งหรืออนุภาคของเหลว และพื้นที่ของการแผ่ (Radiation surface area)
- 4) ความเร็วในการเผาไหม้ของส่วนผสมอยู่ในช่วงเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที

แสงสว่างเกิดจากการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของแข็งหรือของเหลวที่อุณหภูมิสูง (มากกว่า 2000 °C) และการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนชั้นนอกสุด การเตรียมส่วนผสมให้แสงสว่าง ต้องเลือกสารให้ออกซิเจน (Oxidizer) และสารเชื้อเพลิง (Reducer) ให้เหมาะสม ส่วนประกอบอื่นๆ ควรไม่เกิน 10-15 %

การเลือกสารให้ออกซิเจน มีหลักการอยู่ 2 ข้อคือ เลือกสารที่ต้องการพลังงานน้อยที่สุดใน การทำให้แตกตัวและเลือกเกลือของโลหะที่มีออกซิเจนมาก

การเลือกสารเชื้อเพลิง มีหลักการอยู่ 3 ข้อคือ เลือกสารเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานความร้อนมากที่สุด โดยทั่วไปควรมากกว่า 2 กิโลแคลอรีต่อกรัม , เลือกสารเชื้อเพลิงที่ทำให้อุณหภูมิสูง เพื่อให้มีแต่อนุภาคของของแข็งและอนุภาคของของเหลวเท่านั้น ทำให้เห็นแสงสว่างได้ดีกว่า

อุณหภูมิของก๊าซ อุณหภูมิควรสูงกว่า 2000 °C และเลือกสารเชื้อเพลิงที่ให้ผลของความร้อน (Thermal effect) มากที่สุด

2.1.6.2 ส่วนผสมให้ควัน (Smoke composition) ส่วนผสมชนิดนี้จะให้ควันออกมาเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาหนึ่ง การพิจารณาว่าลักษณะของควันดีหรือไม่ดูจากความหนาแน่นของควัน (Smoke density) ไม่มีเปลวไฟติดกับควัน มีเถ้า (Slag) ที่เกิดจากการเผาไหม้น้อย และน้ำหนักรวม การเตรียมส่วนผสมให้ควันมี 2 แบบ คือ แบบที่มีสารที่ทำให้เกิดควันอยู่แล้ว กับแบบที่ไม่มีสารที่ทำให้เกิดควันอยู่แต่จะมีน้อยเมื่อเกิดการเผาไหม้

2.1.6.3 ส่วนผสมช่วยในการจุดตัว (Ignition composition) มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ส่วนผสมไพโรเทคนิคลุกติดไฟได้ ลักษณะที่ต้องคำนึงถึงของส่วนผสมช่วยในการจุดตัวคือ ต้องช่วยในการติดไฟภายใต้ความร้อนต่ำ การเตรียมส่วนผสมช่วยจุดตัวมีหลักการดังนี้

- 1) ใช้สารให้ออกซิเจนที่ปล่อยออกซิเจนได้ง่าย เช่น เปอร์แมงกาเนต คลอเรต เป็นต้น
- 2) ใช้สารเชื้อเพลิงที่ถูกออกซิไดส์ได้ง่าย เช่น ถ่าน แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ เป็นต้น

2.1.6.4 ส่วนผสมถ่วงเวลา (Delay composition) มีจุดประสงค์เพื่อให้มีช่วงเวลาระหว่างการจุดตัวและผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น ส่วนผสมถ่วงเวลาแบบเก่าที่สุดใช้การอัดดินคาลงในท่อกระดาษ กฎที่ต้องคำนึงถึงของส่วนผสมถ่วงเวลาได้แก่

- 1) ส่วนผสมที่มีอัตราการเผาไหม้เร็วจะให้ความร้อนสูงด้วย
- 2) อัตราการเผาไหม้และความไวของการจุดตัวขึ้นกับชนิดของสารให้ออกซิเจนที่ใช้
- 3) คุณภาพ ขนาดอนุภาคของส่วนผสม สารเจือปน มีผลโดยตรงกับความคงที่ของเวลาถ่วง

หลักการที่ต้องใช้ในการออกแบบหรือเตรียมส่วนผสมถ่วงเวลา

- 1) ถ้าจะเพิ่มอัตราการเผาไหม้ให้สูงขึ้น ให้ใช้สัดส่วนของสารเชื้อเพลิงที่มีน้ำหนักอะตอมสูงๆ
- 2) ถ้าจะลดอัตราการเผาไหม้ ต้องลดความร้อนที่เกิดขึ้นโดยใช้สารเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนน้อย หรืออาจใส่ฉนวนป้องกันความร้อนลงไป

- 3) นอกจากนี้ยังมีข้อควรคำนึงถึงเวลาเตรียมส่วนผสม เช่น ขนาดของอนุภาคส่วนผสม ขนาดและคุณลักษณะของสารเจือปน วิธีการอัดส่วนผสม การผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน และความชื้นขณะผสมและอัดส่วนผสม

2.1.6.5 ส่วนผสมดินขับ (Propulsive composition) มีหน้าที่ดันจรวด (rocket) หรือส่วนอื่นๆ ให้เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูง โดยมีแรงดันสูงที่ส่วนท้ายของจรวดภายในระยะเวลาที่ต้องการส่วนผสม ดินขับต้องมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) มีความเร็วในการเผาไหม้ที่แน่นอน
- 2) ให้ก๊าซจำนวนมาก จากการเผาไหม้
- 3) ให้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้น้อยที่สุด และสามารถถูกขับออกไปได้ง่าย

ส่วนผสมดินขับแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ส่วนผสมดินขับที่ใช้กับอาวุธและส่วนผสมดินขับที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน

- 1) ส่วนผสมดินขับที่ใช้กับอาวุธ (Propulsive powder for weapons) แบ่งได้เป็นดินดำ (Black powder) และดินขับอแกนิก (Organic propulsive powder)

1.1 ดินดำ (Black powder) ประกอบด้วยโปตัสเซียมไนเตรด ซัลเฟอร์

และถ่าน ปริมาณโปตัสเซียมยิ่งมากจะทำให้ดินดำมีพลังมากขึ้น คุณลักษณะของดินดำคือระเบิดรุนแรง , ลุกติดไฟได้ง่ายและลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิ 410 °C , ไวต่อการกระแทกและเสียดสี , ถ้ามีการสะสมเป็นฝุ่นจะเป็นฝุ่นที่เป็นอันตราย และทำให้อาวุธสกปรกหลังใช้งาน

1.2 ดินขับอแกนิก (Organic propulsive powder) ส่วนผสมที่สำคัญคือ

ไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) ดินขับประเภทนี้ยังสามารถแบ่งได้อีกเป็น 3 ชนิดคือ ชนิดซิงเกิลเบส (Single base powder) ใช้ในอาวุธทุกขนาด , ชนิดดับเบิลเบส (Double-base powder) ใช้ในอาวุธขนาดใหญ่ และชนิดทริปเปิลเบส (Tripple-base powder) ใช้ในอาวุธทุกขนาด

- 2) ส่วนผสมดินขับที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน (Powder for self-propulsion) แบ่งได้เป็น 3 ชนิดคือ ดินขับที่เป็นของแข็ง (Solid Propulsive) มีความเร็วต่ำกว่า 20 เมตรต่อวินาที , ดินขับที่เป็นของเหลว (Liquid Propulsive) ใช้ในยานอวกาศและจรวด

และสุดท้ายดินขับที่เป็นทั้งของแข็งและเหลว (Hybrid Propulsive) ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว

2.1.6.6 ส่วนผสมทำให้เกิดเสียง (Sound composition) มีจุดประสงค์เพื่อเลียนเสียงอุปกรณ์ทางทหาร เช่น ปืน หรือลูกระเบิด ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นจะเป็นการเผาไหม้ความร้อนสูง (Deflagrant) หรือการเผาไหม้ที่มีการระเบิด (Detonation) ซึ่งต้องใช้สารให้ออกซิเจนที่มีพลังสูงจำพวกเปอร์คลอเรตและใช้สารเชื้อเพลิงที่เป็นผงโลหะ

2.1.7 การวางผังโรงงานไฟโรเทคนิค บริเวณโรงงานไฟโรเทคนิคจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือบริเวณเฉื่อยและบริเวณระเบิด

- 1) บริเวณเฉื่อย (Inert area) หมายถึงส่วนของอาคารสำนักงาน อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ไฟโรเทคนิค ,อาคารที่จอดรถ และที่เก็บสารอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนผสมของสารระเบิด ฯลฯ
- 2) บริเวณระเบิด (Explosive area) หมายถึงส่วนของอาคารเก็บวัตถุระเบิดและอุปกรณ์ระเบิดที่ใช้ในการแสดงผล (Effect) ของผลิตภัณฑ์ไฟโรเทคนิค ห้องผลิต ห้องบรรจุ ฯลฯ

ระยะห่างระหว่างสองอาคารในบริเวณระเบิดและระยะระหว่างอาคารหนึ่งๆ หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ตั้งอยู่นอกอาคารเหล่านั้น จะต้องห่างกันพอควร เพื่อช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนงานจากอุบัติเหตุ ถ้าอาคารมีผนังที่พังได้เมื่อถูกแรงระเบิด บริเวณด้านหน้าจะต้องไม่มีอาคารใดๆ ตั้งอยู่เลย

2.2 ระบบการจัดการการผลิต

การผลิต หมายถึง การนำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆ มาแปรสภาพเป็นสินค้าหรือบริการซึ่งลักษณะของการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ผู้ผลิตควรจะผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในปริมาณที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้มีประสิทธิภาพในการผลิตหรือแปลงสภาพสูงที่สุด และเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ดังนั้นเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรได้นำหลักการจัดการเข้ามาช่วยเรียกว่าการจัดการหรือการบริหารการผลิต ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดกำลังคน การสั่งการ และการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

การจัดการ หมายถึง กระบวนการของการบรรลุถึงผลที่ต้องการ โดยใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักเริ่มต้นมาจากอุตสาหกรรมภายในครอบครัว ซึ่งมีการจัดการดำเนินงานอยู่ในรูปแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่เมื่อธุรกิจมีการขยายตัวมากขึ้น จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น องค์กรก็จะต้องมีความซับซ้อนมากขึ้น กิจกรรมต่างๆ ในองค์กรก็จะมีมากขึ้นตามมา ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถที่จะจัดการงานได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เนื่องจากขาดประสบการณ์และความรู้ในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมีผลทำให้ธุรกิจหรือองค์กรเกิดความล้มเหลว ดังนั้นคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการจัดการจึงมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร

การวางแผน (Planning) หมายถึงกระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร และการหาวิธีการต่างๆ ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้น จุดมุ่งหมายขั้นพื้นฐานของการวางแผนคือการชดเชยความไม่แน่นอนในอนาคต การวางแผนเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อช่วยในการพยากรณ์อนาคต การพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต และผลกระทบที่เหตุการณ์เหล่านี้จะมีผลต่อองค์กร จะทำให้เราหาวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น วัตถุประสงค์เป็นจุดหมายสุดท้ายหรือเป้าหมายขององค์กร แต่นโยบายคือเส้นทางหรือแนวทางที่ชี้้นำการตัดสินใจของพนักงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

การจัดองค์กร (Organizing) เป็นการกำหนดทรัพยากรที่ต้องมี และงานที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จัดทรัพยากรและงานเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของโครงสร้างขององค์กรอย่างเป็นทางการ กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานต่างๆ เมื่อองค์กรมีวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการแบ่งงานขององค์กรออกเป็นส่วนย่อย มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่างานต่างๆ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งงานเหล่านี้ จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนัก แม้ว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นๆ อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ในองค์กรจะต้องมีอำนาจหน้าที่ (Authority) ถ้าปราศจากอำนาจหน้าที่แล้วการบังคับบัญชาและการประสานงานจะทำได้ยาก

- 1) ช่วงการบังคับบัญชา (Span of control) หมายถึงจำนวนของผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บริหารหนึ่งคน ในการจัดองค์กรผู้บริหารจะต้องพิจารณาช่วงการบังคับบัญชาที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งหัวหน้าต่างๆ ในองค์กร

- 2) สายงานหลัก (Line) ได้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
- 3) สายงานที่ปรึกษา (Staff) ได้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสายงานหลัก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี

การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) หมายถึง การเสาะหา การคัดเลือก ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขององค์การ การจัดคนเข้าทำงานมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการจัดองค์การ เพราะตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์การจะต้องมีตัวบุคคลเข้าไปปฏิบัติงาน หากขาดตัวบุคคล การจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การก็จะทำไม่ได้ หากได้ตัวบุคคลที่ไม่เหมาะสมไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆ การปฏิบัติงานก็จะไร้ประสิทธิภาพ

การนำ (Leading)หรือการสั่งการ (Directing) เป็นการใช้ความสามารถชักจูงพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การนำเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ปัญหาส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับความต้องการและทัศนคติของคน การสั่งการที่ดีควรจะมีลักษณะที่เป็นการสั่งการที่มีรูปแบบเหมาะสม มีความชัดเจน เช่น การจัดทำคำสั่งการให้เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยข้อความที่ชัดเจนว่าเป็นการสั่งการถึงใคร ให้ทำอะไร ทำที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร การจัดทำคำสั่งให้เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ก็เป็นการป้องกันการหลงลืมคำสั่งการ และใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงถึงการสั่งการได้ทั้งสำหรับผู้สั่งการ และผู้รับคำสั่งการ นอกจากนี้การสั่งการควรจะเป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบสองทาง คือ มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับคำสั่งการได้ซักถามให้เกิดความเข้าใจคำสั่งการนั้น

การควบคุม (Controlling) หมายถึงกระบวนการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจหรือมั่นใจว่าการปฏิบัติงานนั้นถูกต้องตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือได้มาตรฐานตามที่กำหนด ระบบการควบคุมที่ดีจะสามารถควบคุมในสิ่งที่สำคัญได้จริงๆ ได้ ผลการตรวจวัดถึงมือผู้ที่เกี่ยวข้องทันเวลา ประโยชน์ที่ได้รับต้องมากกว่าการลงทุนสำหรับการควบคุม และกา รายงานต้องมีผลความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของพนักงาน และการควบคุมยังเป็นกระบวนการในการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ในองค์การว่าเป็นไปตามที่วางไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ ก็มีมาตรการแก้ไขเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ การควบคุมจึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการวางแผนเสมอ

1) การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของงาน เป็นกิจกรรมในการจัดระบบที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมและเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพ เป็นการรักษาระดับของคุณภาพและเป็นความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงาน เพื่อที่จะให้องค์กรนั้นๆ สามารถผลิตผลผลิตได้อย่างประหยัด คุ่มค่า และมีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การกระทำใดๆ อันเป็นการตรวจตรา ควบคุมให้ผลผลิตของงานที่ออกมาถูกต้องตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และความพยายามที่จะยกมาตรฐานให้สูงขึ้นจนเป็นที่พอใจของฝ่ายบริหารและลูกค้า

โดยทั่วไปการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมจะมีความมุ่งหมายดังนี้คือ

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงรูปแบบของผลผลิตให้ดีขึ้น
3. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
4. เพื่อลดความสูญเสียเปล่าในการทำงาน
5. เพื่อลดความล่าช้าในการดำเนินงานของแต่ละสายงาน

2) การควบคุมปริมาณการผลิต เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อตรวจสอบดูว่าการดำเนินการผลิตสามารถทำการผลิตได้ตามแผน คือสามารถผลิตให้ได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและกระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าปริมาณการผลิตที่เป็นมาตรฐานด้านปริมาณการผลิตที่กำหนดไว้ ก็ให้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

3) การควบคุมวิธีการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อติดตามผลตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของคนงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจแสดงไว้ในรูปของคำบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งงาน การควบคุมวิธีการปฏิบัติงานนี้จะกระทำได้โดยผู้บริหารหรือหัวหน้างานในสายงานนั้นๆ และผลจากการควบคุมวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจะสามารถทำให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความเหมาะสมของมาตรฐานการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของคนงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ที่จะให้มีการแก้ไขพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานต่อไป ส่งผลให้สามารถยกระดับการดำเนินงานทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณการผลิตให้สูงขึ้นได้ และมีส่วนในการช่วยลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย

2.3 ขั้นตอนการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ

ขั้นตอนในการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสำเร็จจะประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอนด้วยกัน ดังตารางที่ 2.1 ซึ่งองค์กรโดยทั่วๆ ไปจะเริ่มต้นขบวนการพัฒนาในขั้นตอนที่ 4 เลย คือการกำหนดปัจจัยวิกฤติแห่งความสำเร็จขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนบางขั้นตอนที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อนการเริ่มต้นในขั้นตอนที่ 4 คือช่วงที่เรียกว่าช่วงเริ่มต้น เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการอย่างถูกต้องในองค์กร

ในช่วงการก่อตั้ง จะเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกทีมที่จะทำการวัด และช่วงการทดลองจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการบันทึกผลของการวัด และการวิเคราะห์ความหมายของค่าดัชนี ในช่วงสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการทบทวน KPIs ที่กำหนดขึ้นมา

2.3.1 การกำหนดการพัฒนา KPIs และกลยุทธ์ในการปรับปรุงองค์กร

ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดความต้องการในการนำ KPIs มาใช้ ควรมีการบันทึกจุดมุ่งหมายของการใช้กระบวนการ KPIs และยิ่งไปกว่านั้นควรมีการพิจารณาถึงระดับขององค์กรในการเริ่มต้นใช้กระบวนการพัฒนา KPIs

กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรนั้นจะได้มาจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้าหรือผู้รับจ้างช่วง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการได้มาซึ่ง การประยุกต์ใช้ KPIs เพื่อทำการปรับปรุงองค์กร สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการ KPIs ก็คือ ความมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า

- 1) พนักงานจะต้องเป็นผู้บริหารการวัดด้วยตนเอง
- 2) KPIs ที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานหรือไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานจะส่งผลให้ความสามารถในการปรับปรุงองค์กรไม่ดีเท่าที่ควร
- 3) วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้พนักงานยอมรับกระบวนการ KPIs ก็คือการให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วย

ตารางที่ 2.1 ขั้นตอน 8 ขั้นตอนสำหรับการพัฒนาและการใช้ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ

Initiate	Build	Implement	Review
<p>1. Align KPI development with other change and improvement strategies</p> <p>2. Explain the purpose of the development and used of KPIs</p> <p>3. Establish an agreed process for KPI development and use</p>	<p>4. Identify critical success factors for the organization</p> <p>5. Teams select KPIs</p>	<p>6. Develop display , reporting and review frameworks at all levels</p> <p>7. Facilitate the use of KPIs to assist performance improvement (Best Practice)</p>	<p>8. Refine and modify KPIs to maintain their relevance</p>

กระบวนการในการกำหนด KPIs คือการพิจารณาในสิ่งสำคัญที่จะทำการวัดเพื่อทำการตรวจสอบหรือทบทวนในองค์กร มีแนวทางสำหรับกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติหลายแนวทาง ซึ่งไม่เป็นการยากในการที่จะบรรลุถึงกระบวนการ KPIs อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของกระบวนการจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่พิจารณาที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และการขยายผลได้

สิ่งแรกในการพิจารณาคือขนาดขององค์กร และระดับของ KPIs ที่ต้องการกำหนดขึ้น ในการกำหนดระดับของ KPIs ที่ต้องการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยลด scope ของ KPIs ที่ทำการคัดเลือกได้ และตรงกับระดับการใช้งานในองค์กรด้วย และเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นสำหรับองค์กรที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางซึ่งจะทำให้กระบวนการของ KPIs มีความชัดเจนและง่ายต่อการพัฒนา อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรวบรวม และพัฒนา KPIs ก็คือกระบวนการในการจัดทำนั่นเอง

แนวทางในการเข้าถึงขั้นตอนที่ 1

- 1) การพิจารณาขั้นตอนการวัดที่มีทุกๆ ไป การเข้าถึงการคัดเลือก KPIs โดยใช้ประสบการณ์ในการวัดที่มีอยู่ จะง่ายต่อความเข้าใจถึงกระบวนการ และขั้นตอนในการใช้เพื่อองค์กร มันอาจจะต้องใช้เวลาในการเข้าถึงกระบวนการ ดังนั้นจึง

ควรมีการวางแผนเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กรมีความเข้าใจกระบวนการ KPIs อย่างถูกต้อง

- 2) จัดเตรียมการอธิบายถึงความสำคัญของ KPIs ควรมีการจัดการเหตุผลในการคัดเลือก KPIs เพื่อใช้ในองค์กร เพื่อที่จะสามารถทำความเข้าใจกับทุกคนในองค์กรได้
- 3) จัดเตรียมการพัฒนา KPIs พึงระลึกไว้เสมอว่า KPIs สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาในองค์กร สิ่งที่สำคัญที่สุดของ KPIs คือ ความยืดหยุ่นในขั้นตอนการใช้งาน ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนด KPIs อย่างตายตัว

2.3.2 อธิบายจุดมุ่งหมายในการพัฒนา KPI และการใช้ให้แก่พนักงานทุกคน

จุดประสงค์ของการอธิบาย คือ เตรียมความพร้อมของคนสำหรับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรต้อง

- 1) ทำให้คนในองค์กรเชื่อและยอมรับในการให้ข้อมูลและมีความซื่อสัตย์ต่อข้อมูล
- 2) ชี้แจงผลการปรับเปลี่ยนนี้ที่จะเกิดในอนาคต
- 3) สามารถดึงดูดคนที่มีความสนใจในแผนการเปลี่ยนแปลงนี้
- 4) เป็นบุคคลที่ใส่ใจ การควบคุมในองค์กรที่ยอมรับ และสามารถวัดผลที่ตามมาได้

แนวทางสำหรับการทำให้ขั้นที่ 2 สำเร็จได้

- 1) แนะนำวิธีการปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าทำได้จริง โดยแสดงให้เห็นผลของการบริหารร่วมกันของพนักงานและหน่วยงาน โดยแนะนำถึงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และจุดมุ่งหมายในการใช้ KPIs
- 2) สร้างสถานการณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่า KPIs เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในการที่จะยอมรับการผลักดันองค์กร ต้องชี้แจงการผลักดันนี้ให้เข้าใจโดยใช้การเปรียบเทียบข้อมูลจาก Benchmarking ถึงจุดเด่นที่แตกต่างของศักยภาพระหว่างองค์กรตนเองและองค์กรอื่นๆ
- 3) การแนะนำวิธีปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนได้รับรู้โดยใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย สามารถเขียนออกมาได้ วิธีนี้ต้องเข้าใจในการจัดสถานที่งาน ปกติเกี่ยวข้องกับ

ลักษณะของผู้รับฟังและมีจำนวนมากพอสมควร (12-16 คน) ที่อาจจะสามารถให้การตอบรับได้

- 4) สร้างความใส่ใจใน KPIs โดยการแสดงรูปวาดของสถานที่ทำงานในอนาคต 2-3 ปี ช่างหน้าว่าจะเป็นแบบนี้ และ KPIs เป็นตัวสำคัญในการช่วยให้เป็นแบบนี้ได้ เราต้องทำให้เกิดความสนใจและดึงดูดให้คนอื่น ๆ เสนอแนวความคิดใหม่ๆ ของตนเองสำหรับงานที่จะทำ เริ่มจากทำให้พวกเขาไว้ใจในตัวผู้นำที่มุ่งมั่นตั้งใจในงานที่ทำงานของเขา ก่อน
- 5) รายละเอียดในกระบวนการการพัฒนาและใช้ KPIs 6 ขั้นตอนต่อไปในประกาศ ที่ให้เห็นถึงหน้าที่หลักสำหรับพนักงานและมีกำหนดเวลาในกระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเวลาที่กำหนดนี้จะทำให้เกิดการกระตุ้นให้ทำงานจริงจัง ในประกาศต้องแสดงระเบียบที่จำเป็นและวิธีปฏิบัติ

2.3.3 ตั้งกระบวนการยอมรับสำหรับพัฒนาและการใช้ KPIs

KPIs ที่นำมาใช้นี้มีผลกระทบต่อการยอมรับที่เกิดขึ้นภายในระดับต่างๆ ในองค์กร ดังนั้นความเต็มใจที่ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงศักยภาพ จุดประสงค์หลักที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการคือ

- 1) KPIs ที่พัฒนาขั้นสุดท้าย ต้องมาจากการรวบรวมจากทุกๆ ระดับในองค์กร จากกลุ่มทำงาน กลุ่มในแผนก และกลุ่มย่อยๆ และทั้งหมดในองค์กร
- 2) การพัฒนา KPIs ต้องเข้าใจส่วนรวมของ holistic สำหรับความสำเร็จของการปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยถือว่าการมีส่วนร่วมและให้อำนาจหน้าที่เป็นสำคัญ

แนวทางสำหรับความสำเร็จในขั้นตอนที่ 3

- 1) พิจารณาการยอมรับ กระบวนการยอมรับและการวางแผนสำหรับใช้ KPIs ควรจะถูกพัฒนาและควบคุมโดยหน่วยงานที่ให้คำแนะนำที่เหมาะสมในองค์กร ไม่ว่าจะรูปแบบของคำแนะนำที่ได้เลือก การปฏิบัติจะต้องได้รับอนุมัติและประชาสัมพันธ์แผนการใช้ KPIs ให้ทุกคนได้ทราบทั่วกัน การวัดผลสามารถควบคุมการวัดได้ในขั้นนี้ถ้าเป็น KPIs ที่ได้มาจากคำแนะนำหรือคำปรึกษา

- 2) ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพจาก KPIs จะมาจากการใช้กลุ่มท้องถิ่นและกลุ่มทำงาน การประยุกต์ใช้ในระดับนี้มีความสำคัญมากกว่าระดับแผนก หรือระดับองค์กร จำไว้ว่า การให้ความเข้าใจแก่พนักงานและเวลาที่ต้องใช้ในการใช้ KPIs ในกลุ่มสำคัญมาก
- 3) องค์กรของเราอาจจะมีการวัดศักยภาพแบบเก่า หรือที่ไม่ได้เรียกว่า KPIs การวัดแบบเก่านี้อาจทำให้เกิดการสับสนกับกระบวนการพัฒนา KPIs ระดับกลุ่มย่อย ถ้าดีหน่อยมันทำให้แค่เบนความสนใจจากการพัฒนา KPIs ใหม่ ที่แยกจากนั้นจะทำให้เกิดความขัดแย้งในวัตถุประสงค์ของ KPIs ใหม่ ในบางกรณีการวัดแบบเก่าจะง่ายกว่าการวัดแบบใหม่
- 4) เมื่อคำแนะนำของเราได้รับการยอมรับ กระบวนการพัฒนาและการใช้ KPIs ให้ ทบทวนขั้นตอนและยืนยันอีก จะแสดงหลักการปฏิบัติคือ การร่วมมือกันในการเปลี่ยนแปลง , การให้หน้าที่แก่พนักงาน และทำ KPIs ที่พัฒนาให้สมบูรณ์และปรับปรุงให้ดีขึ้น

2.3.4 การกำหนดปัจจัยวิกฤติแห่งความสำเร็จ

การใช้ KPIs สำหรับองค์กรตามแบบอย่างต่างๆ ไปนั้น KPIs ที่ได้มาจะพิจารณาจากสิ่งที่ควรจะวัด ในความเป็นจริงแล้ว KPIs ที่มีประสิทธิภาพจะต้อง ตั้งเป้าหมายไปที่สภาวะที่องค์กรนั้นๆ เติบโตอยู่ และ KPIs นั้นจะต้องเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อความก้าวหน้า การจัดทำ KPIs โดยไม่ได้มีการใช้ระบบการสำรวจตัววัดใหม่ๆ นั้น จะส่งผลให้เกิดความไม่เหมาะสมกับหน่วยงานในองค์กร การที่มี KPIs มากๆ หรือตัวชี้วัดที่ขัดแย้งกัน จะส่งผลให้การปรับปรุงศักยภาพขององค์กรเป็นไปได้ยาก สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ KPIs นั้น การทำปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการประสบความสำเร็จขององค์กรนั้นได้สมบูรณ์ ปัจจัยวิกฤติแห่งความสำเร็จที่เหมาะสมนั้น จะทำให้สามารถกำหนดและรวบรวม KPIs ได้อย่างครบถ้วน KPIs เหล่านี้จะเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงค่าการวัด โดยจะมุ่งเน้นความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กร

การเลือกปัจจัยวิกฤติแห่งความสำเร็จ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการทบทวนกลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนโดยจะไม่ถูกจำกัดโดยสิ่งเหล่านี้


- 1) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ , สังคม , รัฐศาสตร์ , สภาพแวดล้อมและแนวโน้มของเทคโนโลยี

- 2) การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร และการบ่งชี้แนวโน้มของอนาคต และพัฒนาการ
- 3) การทบทวนระดับความพึงพอใจของลูกค้าในอนาคต
- 4) การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินขององค์กร
- 5) การทบทวนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
- 6) การทบทวนความเหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า

แนวทางในการเข้าถึงขั้นตอนที่ 4

- 1) ทำการรวบรวมเอกสารทางกลยุทธ์ที่มีอยู่ในองค์กร
- 2) จัดทำฉบับร่างของปัจจัยวิกฤติแห่งความสำเร็จ แล้วทำการทบทวนกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
- 3) อธิบายถึงความสำคัญของปัจจัยวิกฤติแห่งความสำเร็จ ให้กับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2.3.5 การเลือก KPIs ในระดับกลุ่มพนักงาน



รูปที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละระดับของ KPIs ในองค์กร

หลักการในการจัดตั้งกลุ่ม KPIs ในระดับกลุ่มพนักงาน คือ การผลิต และบริการของแต่ละกลุ่มพนักงาน การจัดตั้งระบบการวัดที่สมบูรณ์จะต้องพัฒนาดังแต่ระดับที่ 1,2,3 เพื่อความแน่นอนในการวัด แต่ถ้าไม่มีการพัฒนาในระดับที่ 4 ก็จะทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก

แนวทางในการเข้าถึงขั้นตอนที่ 5

- 1) กลุ่มพนักงานจะเลือก KPIs ในระดับกลุ่มพนักงานเอง โดยการพิจารณาถึงสิ่งที่พวกเขาได้ทำ และสิ่งที่ทำนั้นจะเกิดผลเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยวิกฤตแห่งความสำเร็จขององค์กร ผู้บริหารมีหน้าที่สนับสนุนการสร้างกระบวนการ
- 2) กระบวนการที่จะนำมาซึ่งการวัดผลนั้นมีความสำคัญ ตัวอย่างเช่น กลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการในองค์กร มีความต้องการวัดความพอใจของลูกค้า ซึ่งทำโดยการสำรวจ ผลที่ได้จะออกมาเป็นคะแนนการวัดความพอใจของลูกค้า แต่ในความเป็นจริงนั้น กลุ่มพนักงานควรจะรู้ว่า สิ่งที่มีผลต่อการตอบสนองต่อลูกค้า นั้น อาจมีผลจากระยะเวลาที่ลูกค้าต้องรอจนถึงการให้บริการ และความถูกต้องแม่นยำในการให้บริการด้วย
- 3) ในความเป็นจริง กลุ่มพนักงานจะไม่สามารถกำหนด KPIs ที่สมบูรณ์แบบได้ในครั้งแรกครั้งเดียว จะต้องมีการจัดทำหลายๆ ครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นควรมีการให้พนักงานในหน่วยงานอื่นๆ ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ KPIs ที่ได้กำหนดขึ้นด้วย
- 4) ต้องระลึกเสมอว่ากระบวนการนี้เป็นแค่การทดลอง ไม่สมบูรณ์เสมอไป กระตุ้นพนักงานเกี่ยวกับ KPIs ว่าควรมีการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ , กระตุ้นให้พนักงานมองโลกในแง่ดี , บอกถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการทำ KPIs
- 5) พึงระลึกเสมอว่าจุดมุ่งหมายในการทำ KPIs เพื่อช่วยในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาศักยภาพของทั้งองค์กร ดังนั้นทุกคนในองค์กรควรมีส่วนร่วม
- 6) การกำหนดจำนวนหรือปริมาณของ KPIs จะขึ้นอยู่กับขนาดและความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน

2.3.6 การพัฒนาระบบการนำเสนอ, รายงาน และการทบทวน KPIs ในทุกระดับ

การใช้ KPIs ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดในการปรับปรุงศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

Display Framework

Graphic display ของ KPIs จะช่วยให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการพัฒนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่มากมายในสถานที่ทำงาน ถ้ายังสามารถนำมาใช้กับ KPIs ได้มากเท่าไร ผลงานที่ออกมา ก็จะสร้างความเข้าใจ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กฎพื้นฐานของ Display graphs

- Big (ช่วยให้อ่านง่าย)
- Bold (เพื่อดึงดูดความสนใจ)
- Colorful (เพื่อเน้นเรื่องที่สำคัญ)

คุณสมบัติของกราฟ

- ออกแบบง่าย
- แก้ไขปรับปรุงง่าย
- เข้าใจได้ง่าย

ในทุกระดับขององค์กรที่ใช้ KPIs รวมถึง Team level มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบรายงานมาตรฐาน ซึ่งคุณกำลังมองหารายงานที่เรียบง่าย , มีความหมายครบถ้วนใน 1 หน้า และสามารถเข้าใจได้ง่าย ผลประโยชน์ที่ได้รับจากรายงานก็คือ ทีมงานจะสามารถมองเห็นแนวโน้มของประสิทธิภาพ และยังสามารถนำไปรายงานและแสดงให้เห็นถึงปัญหาในองค์กรได้อีกด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ KPIs ก็คือ การทบทวนและทำการปรับปรุงจากผลที่ได้

แนวทางในการเข้าถึงขั้นตอนที่ 6

- 1) การปรับปรุงศักยภาพโดยใช้ KPIs นั้น จะต้องมีการกำหนดโดยกลุ่มพนักงาน หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง การกระทำเช่นนี้ พนักงานจะต้องมีความมั่นใจในการเลือก KPIs และทำการวิเคราะห์ด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
- 2) KPIs จะมีประสิทธิภาพได้ ต้องมีการทำเป็นวัฏจักรกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การบรรลุถึงความสำเร็จของ KPIs จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบเพียงอย่างเดียว การอบรม การให้ความรับผิดชอบแก่พนักงานในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน
- 3) การนำเสนอด้วยกราฟ จะทำให้เห็นแนวโน้มของข้อมูล ตลอดช่วงเวลาที่มีการเก็บข้อมูล
- 4) มีการใช้กราฟหลายๆ รูปแบบในการนำเสนอ เช่น กราฟแท่ง , กราฟแสดงแนวโน้ม , กราฟวงกลม ฯลฯ
- 5) การกระตุ้นกลุ่มพนักงานในการวิเคราะห์กราฟของ KPIs ระบบกลุ่มพนักงาน โดยการให้พนักงานแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์ KPIs ในระดับของตนเอง
- 6) จากกราฟแสดงข้อมูล KPIs ควรมีการทบทวนเพื่อวิเคราะห์ทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2.3.7 การใช้ KPIs เพื่อการปรับปรุงศักยภาพ และเพื่อความสำเร็จของการใช้งาน KPIs

การรวบรวม KPIs เป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการปรับปรุงศักยภาพขององค์กร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ , การทำ Bench marking และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อีกด้วย ความสำเร็จในการใช้ KPIs สำหรับองค์กรจะรวมถึง กระบวนการปรับปรุงของพนักงาน , การจัดการระบบของกลุ่มพนักงาน , การทำ Bench marking ในระดับองค์กร / แผนก / และกลุ่มพนักงาน , การวางแผนกลยุทธ์และการวางแผนระดับธุรกิจ

แนวทางการเข้าถึงขั้นตอนที่ 7

- 1) หลังจากที่พนักงานได้มีการกำหนด KPIs ขึ้น และได้มีการพัฒนาระบบการรวบรวม KPIs แล้วนั้น ควรจะมีการขยายแนวทางการใช้งาน KPIs เช่น การวางแผนกลยุทธ์ , การทำ Bench marking
- 2) การขยายแนวทางการประยุกต์ใช้ KPIs ควรทำตามหลักการภายใต้คำปรึกษาของผู้มีประสบการณ์

ในความเป็นจริงแล้วไม่ควรที่จะมี KPIs ที่ซับซ้อนภายในองค์กร ดังนั้นจึงควรทำ KPIs ที่ได้ให้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในองค์กร

2.3.8 การปรับเปลี่ยน KPIs

จุดมุ่งหมายของการปรับเปลี่ยน KPIs มันเป็นความต้องการพื้นฐาน สำหรับการคงไว้ซึ่งประโยชน์และประสิทธิผลของ KPIs ทีมสามารถคาดหวังที่จะปรับเปลี่ยน KPIs ของพวกเขาได้เพื่อห้สามารถดำเนินวัฏจักรการปรับปรุงกระบวนการได้สำเร็จ มันทำให้การดำเนินการปรับปรุงกระบวนการในพื้นที่ถัดไปเป็นไปได้ง่ายตายขึ้น แต่บาง KPIs ควรเก็บรักษาไว้ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จขององค์กร KPIs สำหรับองค์กรจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จใหม่ๆ เมื่อ KPIs ขององค์กรถูกผนวกเข้ากับการวางแผนกลยุทธ์ , สถานการณ์จะสามารถแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของ กระบวนการวางแผนรายปีหรือราย 2 ปี

หลักการในการปรับเปลี่ยน KPIs


งานในขั้นตอนนี้จะสะท้อนถึง หลักการโดยทั่วๆ ไปสำหรับการพัฒนาและใช้ KPIs บุคคลที่มีส่วนในปัจจัยต่อความสำเร็จ สำหรับองค์กรควรเข้าร่วมเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าเกิดสถานการณ์ที่องค์กรต้องการแนะนำในการพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ (CSFs) ก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือ และประกาศให้เข้าใจกันทั่วทั้งองค์กร การประชุมที่เหมาะสมในองค์กร ควรแสดงศูนย์กลางของทีมที่ปรึกษา สำหรับความต้องการทบทวน KPIs ไม่ว่าจะเป็สถานะของปัจจัยความสำเร็จขององค์กร , ระดับหน่วยงาน , ระดับทีมงาน ควรทบทวนและปรับปรุง KPIs อย่างน้อยปีละครั้ง และจำไว้ว่าค่าใน KPIs แสดงถึงที่มาของประโยชน์เพื่อผลักดันวัฏจักรกระบวนการพัฒนา

แนวทางในการเข้าถึงขั้นตอนที่ 8

- 1) ค่าของข้อมูลใน KPIs บางค่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 1 ปี ดังนั้นจึงควรมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- 2) ต้องมั่นใจว่าลูกค้ำที่ทำการสำรวจเพื่อหาปัจจัยวิกฤติแห่งความสำเร็จ นั้นได้มาจากการทบทวนกระบวนการแล้ว
- 3) KPIs สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากความสัมพันธ์ที่มีไม่เหมาะสม

2.4 ความสำคัญของระบบรายงานและข้อมูล

การควบคุมงานต่างๆ ของฝ่ายบริหารจะประสบความสำเร็จลงได้นั้น จะต้องอาศัยระบบข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการรวบรวมและติดตามจากกิจกรรมของการผลิต ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นปัญหายามเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น สามารถดำเนินการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันเวลาและดำเนินการประสานงานได้อย่างถูกต้อง รูปที่ 2.3 เป็นกรอบซึ่งแสดงการปฏิบัติงานการผลิต แต่ละกรอบภายในรูปที่ 2.3 นี้แสดงหน้าที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานการผลิตทั้งหมด เส้นลูกศรคู่แสดงถึงการไหลของวัสดุที่ผ่านหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงงาน สำหรับเส้นลูกศรเดี่ยวจะแสดงความหมายเกี่ยวกับการไหลเวียนของข้อมูลที่จำเป็นต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน รูปแบบรายงานต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ได้หมายความว่าเราจะสามารถนำไปใช้ดำเนินการในสภาพของการควบคุมการผลิตต่างๆ ไปได้ แต่จะแสดงให้เห็นถึงชนิดของข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจในการควบคุมการผลิตต่างๆ ไป



รูปที่ 2.3 แสดงการไหลเวียนของวัสดุและข้อมูลในหน่วยงานของระบบการควบคุมการผลิต

2.4.1 ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายควบคุมการผลิต

ในการควบคุมการผลิตนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผลิตให้กับผู้ที่ทำการตัดสินใจอย่างพร้อมเพียง ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่จะต้องถูกรวบรวมจากทุกๆ ส่วนของการดำเนินงานผลิต เช่น ฝ่ายรับของ (Receiving) ฝ่ายส่งของ (Shipping) ฝ่ายคลังสินค้า (Warehousing) ฝ่ายผลิต (Manufacturing) ฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance) และอื่นๆ ข้อมูล

เหล่านี้ต้องถูกเก็บไว้และจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วางแผน ระบบข้อมูลการควบคุมการผลิตจะมี 2 แบบคือ

- 1) ข้อมูลป้อนเข้าจากโรงงานผลิต (The Shop Floor Data Input)
- 2) ข้อมูลที่ออกจากการควบคุมการผลิต (The Production Control Information Output)

2.4.1.1 ข้อมูลป้อนเข้าจากโรงงานผลิต (The Shop Floor Data Input) ความ

ถูกต้องและทันเวลาที่ต้องการใช้ของข้อมูลที่รวบรวมได้จากโรงงานผลิต นับว่ามีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการผลิตเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเครื่องจักรเกิดเสียหายขึ้นมาหรือใช้งานไม่ได้โดยไม่คาดคิดมาก่อนโดยไม่ได้รายงานแจ้งให้ฝ่ายซ่อมบำรุงทราบ จนกระทั่งการทำงานในกะ (shift) สิ้นสุดลง งานต่างๆ ที่จะต้องทำการผลิตบนเครื่องจักรนั้นก็จะต้องรอคอยโดยไม่มี ความจำเป็นเลย ในทำนองเดียวกันถ้ามีการเคลื่อนย้ายของคงคลังออกจากคลังสินค้าโดยปราศจากการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคงคลังในคอมพิวเตอร์ หรือแจ้งให้ฝ่ายผลิตทราบ อาจจะทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดตารางการผลิตมีความเข้าใจว่ามีของหรือชิ้นส่วนอยู่พร้อมที่จะให้นำไปใช้ได้ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ ดังนั้นความเชื่อมั่นในการควบคุมการผลิตจึงขึ้นอยู่กับความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูลที่รวบรวมได้จากโรงงาน กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลเพื่อ

ระบบข้อมูลดังกล่าวนี้จำเป็นที่จะต้องทำให้ครอบคลุมถึงทุกๆ ส่วนของการผลิต ซึ่งรวมถึงคลังสินค้า การซ่อมบำรุง การผลิต การตรวจสอบ การส่งของ การรับของ และฝ่ายสนับสนุนการผลิตที่มีอยู่ทั้งหมด กฎเกณฑ์ที่จะไปสู่ความสำเร็จได้นั้นคือ การรวมกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันโดยจัดทำในรูปของระบบข้อมูลเครือข่าย (Networked Information System) การออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบข้อมูลโรงงานที่ถูกต้องอยู่ที่ความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลเข้าและออกจากโรงงาน (To and From the Shop Floor) พร้อมๆ กันกับการสื่อสารทั้งเข้าและออกจากฝ่ายวางแผนและควบคุม

สำหรับข้อมูลพื้นฐาน (Primary Input) จากโรงงานที่มีความจำเป็นต่อการควบคุมการผลิตมีดังต่อไปนี้

สถานภาพของทรัพยากร (Resource Status) เช่น คน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจสอบ และอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ โดยข้อมูลที่ควรทราบมีดังนี้

- 1) ทรัพยากรที่มีอยู่มีอะไรบ้าง (What Resource Exist)
- 2) สถานภาพการปฏิบัติงานของทรัพยากรเหล่านั้น (Their Operating Status)
- 3) ข้อจำกัดหรือกำลังความสามารถของทรัพยากรเหล่านั้น (Their Limitations)

สถานภาพของงาน (Job Status)

- 1) ใบบังงานต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในตารางการผลิต
- 2) ขั้นตอนการผลิตของใบบังผลิตเหล่านั้น
- 3) สถานภาพการแล้วเสร็จของงาน

สถานภาพของวัสดุ (Material Status)

- 1) มีชิ้นส่วนชิ้นใดบ้างอยู่ในโรงงาน
- 2) จำนวนของชิ้นส่วนต่างๆ ที่อยู่ในคลัง
- 3) จำนวนชิ้นส่วนที่ต้องจัดสรรให้กับใบบังงานที่กำลังดำเนินการอยู่
- 4) จำนวนชิ้นส่วนที่ได้ส่งไปแล้วและเวลาที่คาดว่าจะมาลง

สถานภาพของตารางการผลิต (สำหรับทรัพยากรแต่ละชนิดที่ได้จัดตารางการผลิตไว้แล้ว)

- 1) ตารางการปฏิบัติงานที่ได้จัดไว้
- 2) เวลาผลิต (Processing Time) ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- 3) เวลาทั้งหมดของการปฏิบัติงานตามตารางการผลิต
- 4) การจัดลำดับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
- 5) เวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละงาน

สถานภาพการเคลื่อนย้ายวัสดุ (Material Move Status)

- 1) ใบเคลื่อนย้ายที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- 2) ใบเคลื่อนย้ายใดที่มีความเร่งด่วน

สถานภาพการดำเนินงานที่ผ่านมา (Recent Performance Status)

- 1) เปอร์เซ็นต์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
- 2) เวลาเฉลี่ยงานอยู่ในระบบ
- 3) มูลค่าปัจจุบันของของคงคลังที่มีอยู่
- 4) อัตราส่วนโดยเฉลี่ยของเวลาการปฏิบัติงานที่สูงกว่าเวลามาตรฐานของงานต่างๆ
- 5) เปอร์เซ็นต์ของเสียที่พบจากการตรวจสอบ
- 6) เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุแต่ละครั้ง
- 7) อื่นๆ ที่ได้มีการปฏิบัติงานออกนอกขอบเขตการยอมรับ

รายการข้อมูลที่กำลังกล่าวมาทั้งหมดนี้ จะต้องถูกรวบรวมในสภาพทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน (Real Time) ทั้งนี้เพราะว่าหน้าที่พื้นฐานของการผลิตคือ การทำงานโดยใช้ทรัพยากรชนิดต่างๆ การติดตามความก้าวหน้าของงานและทรัพยากรนับว่าเป็นกุญแจสำคัญในการรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างของใบแสดงขั้นตอนการผลิตที่ชี้ให้เห็นถึงจำนวนทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งเวลามาตรฐานการทำงานต่างๆ เมื่อการผลิตเปลี่ยนมาเป็นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ก็มีความสนใจที่จะพัฒนาวิธีการรวบรวมข้อมูลในลักษณะอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ความคิดดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดภาระของมนุษย์เท่านั้นยังช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการรวบรวมข้อมูลในโรงงานผลิตนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จของการดำเนินการควบคุมการผลิต และในทางกลับกัน การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก

2.4.1.2. ข้อมูลที่ออกจากการควบคุมการผลิต(Production Control Information

Outputs) ผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลข่าวสารจากการควบคุมการผลิตมีอยู่ต่างๆ กันมากมายที่ถูกนำไปใช้ในการผลิต โดยทั่วไปแล้วผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลข่าวสารจากการควบคุมการผลิตสามารถแบ่งออก

ได้เป็น 3 ประเภทคือ เอกสารที่แสดงให้รู้ว่าทำอะไร เอกสารที่แสดงให้รู้ว่าทำอย่างไร และเอกสารที่รายงานให้รู้ว่าทำได้ดีเพียงไร ระบบข้อมูลการควบคุมการผลิตสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์เหล่านี้ได้ โดยใช้มนุษย์หรือคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงงานในอนาคตผลลัพธ์เหล่านี้อาจจะให้ไปปรากฏบนจอภาพ (CRT) ได้ตามที่ต้องการ และอาจจะไม่จำเป็นต้องแสดงออกทางเครื่องพิมพ์เลย

ค่าที่เป็นจริงจากการศึกษาผลลัพธ์ที่ออกจากระบบการควบคุมการผลิต จะช่วยให้วิศวกรอุตสาหกรรมหรือผู้บริหารมองเห็นจุดของปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับระบบของการผลิต (Manufacturing System) เช่น สมมติว่ารายงานจากทางบัญชีชี้ให้เห็นว่ามีของคงคลังมากเกินไป หรือการร้องเรียนของพนักงานฝ่ายตลาดเกี่ยวกับการส่งสินค้าไม่ทันตามกำหนด เหตุผลบางประการของปัญหาดังกล่าวนี้ อาจจะเนื่องมาจากการดำเนินการผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ สถานที่หนึ่งที่เราสามารถจะมองหาสัญญาณที่เป็นสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ดีก็คือ การพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลจากการควบคุมการผลิต อีกทางหนึ่งอาจจะมองหาจากการเพิ่มขึ้นของใบสั่งงานในงานซ่อมบำรุง หรือใบเคลื่อนย้ายวัสดุที่ต้องใช้เวลารอคอยเป็นเวลานาน อีกทางหนึ่งอาจจะมองจากการเปรียบเทียบระหว่างระดับของคงคลังที่มีอยู่จริงกับระดับของคงคลังจากรายงานที่ได้รับ หรืออาจจะมองจากการรายงานการตรวจสอบของเสียที่มีเพิ่มขึ้น ปัญหาหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นจำนวนการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมที่กำลังเพิ่มขึ้น หรือเวลาที่ต้องใช้ในการผลิตให้งานเสร็จสิ้นสูงกว่ามาตรฐานการทำงานอยู่เสมอ สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากการติดตามจากรายงานต่างๆ ที่เป็นกุญแจสำคัญของการควบคุมการผลิต

เมื่อพิจารณาประเภทของรายงานต่างๆ ที่นำเสนอในรูปที่ 2.4 สิ่งต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในรายงานต่างๆ เหล่านี้ย่อมจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงงาน ถึงแม้ว่ารายงานการควบคุมการผลิตมักจะเป็นรายงานอย่างง่าย ๆ ด้วยกระดาษ แต่ระบบของคอมพิวเตอร์ก็สามารถจะลดเอกสารลงได้อย่างน้อยก็เกี่ยวกับระบบข้อมูลในโรงงานเพื่อการควบคุมการผลิต

รายงานการวางแผนความต้องการ - การพยากรณ์อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ - แผนการผลิตและแรงงาน - ตารางการผลิตและแผนการประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - แผนความต้องการการผลิตชิ้นส่วน - รายงานภาระงานของหน่วยงาน - แผนการส่งชิ้นส่วนจากพ่อค้า - แผนการส่งสินค้า - บัญชีรายการวัสดุ	รายงานการขนถ่ายวัสดุ - ตำแหน่งสต็อกเก็บของ - การรับชิ้นส่วน - การส่งผลิตภัณฑ์ รายงานการควบคุมคุณภาพ - การสั่งให้ทำการตรวจสอบ - รายงานของเสีย - การวิเคราะห์แนวโน้มการควบคุมคุณภาพ รายงานการประกอบ - ตารางการประกอบ - ขั้นตอนของกระบวนการประกอบ - ตำแหน่งสต็อกเก็บของ
รายงานการควบคุมของคลัง - สภาพของคลัง - รายการของคลังที่ได้ส่งไปแล้ว - รายงานความผิดปกติของรายการของคลังที่สำคัญ	รายงานการควบคุมในโรงงาน - ประสิทธิภาพของพนักงาน - สต็อกสูญหาย - การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร - การวิเคราะห์การลา
รายงานตารางการปฏิบัติงาน - ตารางการทำงาน - การอนุญาตสั่งงาน - ตำแหน่งของใบสั่งงานและสภาพของใบสั่งงาน - ตารางการจัดส่งเครื่องมือ - ขั้นตอนกระบวนการผลิต - การสั่งทำงานเดิมซ้ำใหม่ - ใบสั่งงานซ่อมบำรุง	

รูปที่ 2.4 แสดงรายงานระบบข้อมูลการควบคุมการผลิตอย่างง่าย

เมื่อเราทำการออกแบบหน้าที่ของฝ่ายควบคุมการผลิต สิ่งที่จะต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมากคือ การกำหนดระบบข้อมูลที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานของหน้าที่ต่างๆ เหล่านั้น ผู้ออกแบบระบบข้อมูลควรจะได้คำนึงถึงการยอมรับจากผู้ใช้อย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าปัญหาของการให้ได้มาซึ่งความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูลที่จะป้อนเข้าจะนับได้ว่าเป็นเรื่องหลัก และมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ แต่ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงพนักงานในโรงงานให้ยอมรับและใช้รายงานต่างๆ จากระบบข้อมูลที่ออกแบบไว้ด้วยความเชื่อมั่น ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน และสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามความสำคัญก็คือ ความต้องการของพนักงานในโรงงานที่ต้องการให้มีการออกแบบระบบข้อมูลการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการที่พนักงาน

เหล่านี้ได้มีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบระบบข้อมูล ไม่เพียงแต่พวกเขาจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มพูนประสบการณ์เท่านั้น แต่พวกเขายังมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของการออกแบบนั้นด้วย และมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเขาให้เกิดผลดีต่อระบบข้อมูลใหม่

2.4.2 ปัญหาในการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยมนุษย์

สภาพการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ของประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่คนจะเป็นผู้ดำเนินการเกือบทั้งหมด โดยจะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานเป็นจุดๆ แยกตามหน่วยงานเพื่อช่วยในการประมวลผลข้อมูลนำมาประกอบการตัดสินใจได้เร็วขึ้น แต่คนจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและนำข้อมูลนั้นป้อนให้กับคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตในต่างประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมนั้น จะใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมและดำเนินการเกือบทั้งหมด ข้อมูลตามจุดต่างๆ ของโรงงานจะเชื่อมต่อถึงกันสามารถเรียกมาใช้ร่วมกันได้ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับการวางแผนและควบคุมการผลิตในอดีตลดน้อยลงมาก อย่างไรก็ตามการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมทั้งระบบในประเทศไทยมีอยู่น้อยมาก จะมีก็เฉพาะบริษัทใหญ่ๆ เพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้น ดังนั้นการวางแผนและควบคุมการผลิตในประเทศไทยโดยทั่วไป จึงเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ

มีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในวงจรของงานวางแผนและควบคุมการผลิต อันเนื่องมาจากการใช้คนเป็นผู้ดำเนินการ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นผลโดยตรงจากความไม่มีประสิทธิภาพของวิธีการวางแผนและควบคุมการผลิตในงานการผลิตที่มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปัญหาโดยทั่วไปที่พบในการวางแผนและควบคุมการผลิตสามารถจำแนกได้ดังนี้

2.4.2.1. ปัญหาเกี่ยวกับกำลังการผลิตของโรงงาน (Plant Capacity

Problem) การผลิตที่ดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนดการที่วางไว้ มักจะมีสาเหตุเนื่องมาจากมาจากการขาดแคลนแรงงานและอุปกรณ์ ปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลให้ต้องมีการเพิ่มเวลาการทำงานนอกเวลามากขึ้น การส่งงานล่าช้าไปจากวันกำหนดส่งมีการร้องเรียนจากลูกค้า การส่งสินค้าย้อนหลัง และปัญหาอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน

2.4.2.2. การจัดการการผลิตไม่เหมาะสม (Suboptimal

ProductionScheduling) มีการจัดการการผลิตให้กับงานผิดพลาด เพราะขาดความชัดเจนในการกำหนดลำดับความสำคัญของใบสั่งงาน ความไม่มีประสิทธิภาพของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัด

ตารางการผลิต และสภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่อยู่โรงงาน ส่งผลให้การผลิตต้องหยุดชะงัก ทั้งนี้เนื่องจากมีงานที่มีลำดับความสำคัญเพิ่มขึ้นโดยทันที มีการปรับเครื่องจักรสำหรับการผลิตครั้งใหญ่เพิ่มขึ้น และงานที่ได้จัดตารางการผลิตไว้ก้าวหน้าไปช้ากว่ากำหนดการ

2.4.2.3. ช่วงเวลานำของการผลิตที่ยาวนาน (Long Manufacturing

Leading) เนื่องจากความพยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อ 1 และข้อ 2 ผู้วางแผนการผลิตจึงได้ยอมให้ใช้เวลาในการผลิตสินค้ามากขึ้นเป็นพิเศษ ทำให้เกิดสภาพเกินกำลัง (Overload) ขึ้นในโรงงาน การจัดลำดับความสำคัญของงานเริ่มจะสับสน และผลลัพธ์ก็คือช่วงเวลานำในการผลิตยาวนานมากขึ้น

2.4.2.4. ความไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมของคงคลัง (Inefficient

Inventory Control) ในขณะที่ของคงคลังรวมทั้งหมด เช่น วัตถุดิบ งานระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีมากเกินไป แต่มีของคงคลังบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตเกิดขาดแคลน การมีของคงคลังสูงเกินไปจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของคงคลังสูง ขณะที่การขาดแคลนวัตถุดิบจะทำให้การผลิตตามกำหนดการล่าช้าออกไป

2.4.2.5. การใช้ทรัพยากรประโยชน์ของหน่วยผลิตต่ำ (Low Work Center

Utilization) ปัญหาดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจัดตารางการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนสาเหตุอื่นๆ ก็คือการบริหารโรงงานภายใต้สภาพการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ยกตัวอย่างเช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุด เสียหาย การสไตรค์ ความต้องการของผลิตภัณฑ์ลดลง เป็นต้น

2.4.2.6. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่ได้วางแผนไว้

(Process Planning Not Followed) กรณีดังกล่าวนี้เป็นสถานการณ์ซึ่งขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ตามปกติถูกแทนที่ด้วยการจัดลำดับกระบวนการผลิตตามความพอใจ และมักจะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใด เพราะว่าเกิดลักษณะคอคอดขึ้นกับหน่วยงานในการจัดลำดับงานที่ได้วางแผนไว้ ผลที่ตามมาจะทำให้ต้องใช้เวลาในการเตรียมเครื่องจักรที่ยาวนานกว่า ใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง และกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพลดน้อยลง

2.4.2.7. ความผิดพลาดทางด้านวิศวกรรมและการจัดบันทึกด้านการ

ผลิต (Errors in Engineering and Manufacturing Records) ความผิดพลาดดังกล่าว ได้แก่ ใบรายการวัสดุ (Bill of Materials) ไม่เป็นปัจจุบัน และใบแสดงขั้นตอนการผลิต (Route Sheets) ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมครั้งล่าสุด การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับของคงคลังไม่ถูกต้อง และการนับชิ้นงานที่ทำการผลิตได้ไม่ถูกต้อง

2.4.2.8. ปัญหาด้านคุณภาพ (Quality Problems) ข้อบกพร่องในคุณ

ภาพ จะรวมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลให้ต้องนำกลับมาทำใหม่ หรือมีของเสียเกิดขึ้น เป็นเหตุให้หมายกำหนดการส่งสินค้าต้องล่าช้าออกไป