


บทที่ 3

การวิเคราะห์เสถียรภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ในบทนี้จะกล่าวถึงสมการทางคณิตศาสตร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองและระบบเชิงเส้น เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพในช่วงสัญญาณขนาดเล็ก

3.1 สมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส[1]

ในการวิเคราะห์เสถียรภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องอาศัยสมการที่ได้จากรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยพิจารณาจากรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แผนภาพโครงสร้างของเครื่องจักรกลซิงโครนัส

ในภาวะสมดุลสมการกระแสเฟสทางด้านสเตเตอร์ได้แก่

$$i_a = I_m \cos(\omega_s t) \quad (3.1)$$

$$i_b = I_m \cos(\omega_s t - \frac{2\pi}{3}) \quad (3.2)$$

$$i_c = I_m \cos(\omega_s t + \frac{2\pi}{3}) \quad (3.3)$$

และ

$$\omega_s = \frac{P_f}{2} \omega_r$$

โดย  $\omega_s$  คือความถี่เชิงมุมทางไฟฟ้าของกระแสสเตเตอร์ในหน่วย rad/s

$P_f$  คือจำนวนขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

$I_m$  คือขนาดสูงสุดของกระแสทางด้านสเตเตอร์

$\omega_r$  คือความถี่เชิงมุมทางกลของโรเตอร์

$t$  คือเวลาในหน่วยวินาที (s)


การอ้างอิงกระแสหรือแรงดันตามเฟส a b และ c นั้นเป็นการอ้างอิงเทียบกับทางด้านสเตเตอร์ ในการวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้เห็นคุณสมบัติที่ชัดเจน ต้องเปลี่ยนการพิจารณาเป็นการอ้างอิงทางด้านโรเตอร์ ซึ่งก็คือการอ้างอิงตามแกนตรงหรือแกน d (direct or d-axis) และแกนตั้งฉากหรือแกน q (quadrature or q-axis) โดยที่[1]

- แกน d มีทิศทางเดียวกันกับขั้วเหนือของโรเตอร์
- แกน q มีเฟสนำแกน d อยู่ 90 องศา

ตำแหน่งของโรเตอร์หรือแกน d สามารถวัดได้จากมุม  $\theta = \omega_r t$  ซึ่งคือมุมทางไฟฟ้าที่แกน d ต่างกับเฟส a มีหน่วยเป็นเรเดียน (radian) และ  $\omega_r$  เป็นความถี่เชิงมุมของโรเตอร์มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที (rad/s) และ  $t$  คือเวลามีหน่วยเป็นวินาที (second) ดังรูปที่ 3.2 และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นดังนี้

- สัญลักษณ์ตัวอ้างอิงไขว้
- a b c คือทิศทางเมื่อเทียบกับขดลวดสเตเตอร์ a b c
- fd คือทิศทางเมื่อเทียบกับขดลวดสนามบนโรเตอร์

- kd คือทิศทางเมื่อเทียบกับขดลวดหน่วง (damper winding) ในแกน d
- kq คือทิศทางเมื่อเทียบกับขดลวดหน่วง (damper winding) ในแกน q
- k หมายเลขของขดลวดหน่วง



รูปที่ 3.2 วงจรโรเตอร์และสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- สัญลักษณ์ในวงจรทางด้านสเตเตอร์ และโรเตอร์

$e_a, e_b, e_c$  คือแรงดันฉับพลัน (instantaneous voltage) ของเฟส a b c เทียบกับดิน (ground) ทางด้านสเตเตอร์

$i_a, i_b, i_c$  คือกระแสฉับพลัน (instantaneous current) ของเฟส a b c ทางด้านสเตเตอร์

$e_{fd}$  คือแรงดันสนาม

$i_{fd}, i_{kd}, i_{kq}$  คือกระแสสนามและกระแสในขดลวดหน่วง

$R_{fd}, R_{kd}, R_{kq}$  คือความต้านทานในวงจรโรเตอร์

$l_{aa}, l_{bb}, l_{cc}$  คือความเหนี่ยวนำตนเองของขดลวดสเตเตอร์

$l_{ab}, l_{bc}, l_{ca}$  คือความเหนี่ยวนำร่วมระหว่างขดลวดสเตเตอร์

$l_{afd}, l_{akd}, l_{akq}$  คือความเหนี่ยวนำร่วมระหว่างขดลวดสเตเตอร์และโรเตอร์

$l_{ffd}, l_{kkd}, l_{kkq}$  คือความเหนี่ยวนำตนเองของขดลวดโรเตอร์

$R_a$  คือความต้านทานต่อเฟสของขดลวดอาร์เมเจอร์

$$p = \frac{\partial}{\partial t} \quad \text{คือตัวดำเนินการอนุพันธ์ (differential operator)}$$

สมการแรงดันได้แก่

$$e_a = p\varphi_a - R_a i_a \quad (3.4)$$

$$e_b = p\varphi_b - R_a i_b \quad (3.5)$$

$$e_c = p\varphi_c - R_a i_c \quad (3.6)$$

โดย  $\varphi_a, \varphi_b, \varphi_c$  คือฟลักซ์ในเฟส a, b และ c ตามลำดับ

ทิศทางที่เป็นบวกของขดลวดทางด้านสเตเตอร์กำหนดให้เป็นทิศทางที่ออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ทิศทางที่เป็นบวกของขดลวดทางด้านโรเตอร์กำหนดให้เป็นทิศทางเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สมการของความเหนี่ยวนำของระบบ

$$l_{aa} = L_{aa0} + L_{aa2} \cos 2\theta \quad (3.7)$$

$$l_{bb} = L_{aa0} + L_{aa2} \cos 2\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \quad (3.8)$$

$$l_{cc} = L_{aa0} + L_{aa2} \cos 2\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \quad (3.9)$$

$$l_{ab} = l_{ba} = -L_{ab0} - L_{ab2} \cos\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right) \quad (3.10)$$

$$l_{bc} = l_{cb} = -L_{ab0} - L_{ab2} \cos(2\theta - \pi) \quad (3.11)$$

$$l_{ca} = l_{ac} = -L_{ab0} - L_{ab2} \cos(2\theta - \pi) \quad (3.12)$$

โดย  $L_{ab2} = L_{aa2}$  และ  $L_{ab0} \cong \frac{L_{aa0}}{2}$

$$l_{afd} = L_{afd} \cos \theta \quad (3.13)$$

$$l_{akd} = L_{akd} \cos \theta \quad (3.14)$$

$$l_{afq} = -L_{afq} \sin \theta \quad (3.15)$$

$L_{aa0}$  คือผลรวมของค่าความเหนี่ยวนำตัวเองคงที่กับความเหนี่ยวนำรั่วคงที่ในเฟส a

$L_{aa2}$  คือค่าขนาดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำตัวเองในเฟส a

$L_{ab2}$  คือค่าขนาดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำร่วมระหว่างเฟส a, b

$L_{afd}$  คือค่าขนาดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำร่วมระหว่างโรเตอร์กับเฟส a

$L_{akd}$  คือค่าขนาดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำร่วมระหว่างขดลวดแฉกเปอร์ในแกน d กับเฟส a

$L_{afq}$  คือค่าขนาดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำร่วมระหว่างขดลวดแฉกเปอร์ในแกน q กับเฟส a

ถ้าเป็นความเหนี่ยวนำในเฟส b แทน  $\theta$  ด้วย  $\theta - \frac{2\pi}{3}$  และ ในเฟส c แทน  $\theta$  ด้วย  $\theta + \frac{2\pi}{3}$  ตามลำดับ

สมการของฟลักซ์

$$\varphi_a = -i_a \ell_{aa} + i_b \ell_{ab} + i_c \ell_{ac} + i_{fd} \ell_{afd} + i_{kd} \ell_{akd} - i_{kq} \ell_{akq} \quad (3.16)$$

$$\varphi_b = i_a \ell_{ab} - i_b \ell_{bb} + i_c \ell_{bc} + i_{fd} \ell_{bfd} + i_{kd} \ell_{bkd} - i_{kq} \ell_{bkq} \quad (3.17)$$

$$\varphi_c = i_a \ell_{ac} + i_b \ell_{bc} - i_c \ell_{cc} + i_{fd} \ell_{cfd} + i_{kd} \ell_{ckd} - i_{kq} \ell_{ckq} \quad (3.18)$$

สมการของโรเตอร์

$$e_{fd} = \rho \varphi_{fd} + R_{fd} i_{fd} \quad (3.19)$$

$$0 = \rho \varphi_{kd} + R_{kd} i_{kd} \quad (3.20)$$

$$0 = \rho \varphi_{kq} + R_{kq} i_{kq} \quad (3.21)$$

$$\begin{aligned} \varphi_{fd} &= \ell_{ffd} i_{fd} + \ell_{fkd} i_{kd} \\ &\quad - \ell_{afd} [i_a \cos \theta + i_a \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) + i_a \cos(\theta + \frac{2\pi}{3})] \end{aligned} \quad (3.22)$$

$$\begin{aligned} \varphi_{kd} &= \ell_{fkd} i_{fd} + \ell_{kkd} i_{kd} \\ &\quad - \ell_{akd} [i_a \cos \theta + i_a \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) + i_a \cos(\theta + \frac{2\pi}{3})] \end{aligned} \quad (3.23)$$

$$\varphi_{kq} = \ell_{kkq} i_{kq} + \ell_{akq} [i_a \cos \theta + i_a \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) + i_a \cos(\theta + \frac{2\pi}{3})] \quad (3.24)$$

### 3.2 การแปลงแบบ dq0 (dqo transformation or Park's transformation)[1]

การแปลงแบบ dq0 เป็นการแปลงปริมาณทางไฟฟ้าที่อ้างอิงจากด้านสเตเตอร์เปลี่ยนเป็นอ้างอิงทางด้านโรเตอร์ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาความเหนี่ยวนำซึ่งจากสมการ (3.7) ถึง (3.15)

นั้นความเหนี่ยวนำต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของมุม  $\theta$  ซึ่งก็คือมุมที่แกนโรเตอร์ ทำกับเฟส a ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่แกนโรเตอร์หมุน เพราะฉะนั้นเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการพิจารณาปัญหา จึงแปลงปริมาณต่าง ๆ มาเทียบกับแกนโรเตอร์ทั้งหมดโดย

เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (transformation matrix)

$$\mathbf{P} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (3.25)$$

เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงกลับ (inverse transformation matrix)

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 1 \\ \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix} \quad (3.26)$$

ปริมาณในแกน 0 คือปริมาณในลำดับศูนย์ (zero sequence) ของส่วนประกอบสมมาตร (symmetrical components) สมการต่าง ๆ เมื่อแปลงให้อยู่ในแนวแกน dq0 แสดงได้ดังนี้

สมการกระแส

$$i_d = I_m \sin(\omega_s t - \theta) \quad (3.27)$$

$$i_q = -I_m \cos(\omega_s t - \theta) \quad (3.28)$$

$$i_0 = \frac{1}{3}(i_a + i_b + i_c) \quad (3.29)$$

$i_0$  จะมีค่าเท่ากับศูนย์เมื่ออยู่ในสภาวะสมดุล

กำหนดให้

$$L_d = L_{aa0} + L_{ab0} + \frac{3}{2}L_{aa2} \quad (3.30)$$

$$L_q = L_{aa0} + L_{ab0} - \frac{3}{2}L_{aa2} \quad (3.31)$$

$$L_0 = L_{aa0} - 2L_{ab0} \quad (3.32)$$

สมการฟลักซ์

$$\varphi_d = -L_d i_d + \ell_{afd} i_{fd} + \ell_{akd} i_{kd} \quad (3.33)$$

$$\varphi_q = -L_q i_q + \ell_{akq} i_{kq} \quad (3.34)$$

$$\varphi_0 = -L_0 i_0 \quad (3.35)$$

$$\varphi_{fd} = \ell_{ffd} i_{fd} + \ell_{fk d} i_{kd} - \frac{3}{2} \ell_{akd} i_d \quad (3.36)$$

$$\varphi_{kd} = \ell_{fk d} i_{fd} + \ell_{kkd} i_{kd} - \frac{3}{2} \ell_{akd} i_d \quad (3.37)$$

$$\varphi_{kq} = \ell_{kkq} i_{kq} - \frac{3}{2} \ell_{akq} i_q \quad (3.38)$$

สมการแรงดัน

$$e_d = \rho \varphi_d - \varphi_q \rho \theta - R_a i_d \quad (3.39)$$

$$e_q = \rho \varphi_q + \varphi_d \rho \theta - R_a i_q \quad (3.40)$$

$$e_0 = \rho \varphi_0 - R_a i_0 \quad (3.41)$$

แทนค่า

$$\omega_r = \rho \theta$$

กำลังทางไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

$$\begin{aligned} P_{\text{terminal}} = P_t &= e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c \\ &= \frac{3}{2} (e_d i_d + e_q i_q + 2e_0 i_0) \end{aligned} \quad (3.42)$$

$$\begin{aligned} P_t &= \frac{3}{2} [(i_d \rho \varphi_d + i_q \rho \varphi_q + 2i_0 \rho \varphi_0) \\ &\quad + (\varphi_d i_q - \varphi_q i_d) \omega_r \\ &\quad - (i_d^2 + i_q^2 + 2i_0^2) R_a] \end{aligned} \quad (3.43)$$

ในสมการ (3.43) พจน์แรกเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานแม่เหล็กในขดลวดคอรูเมเจอร์ พจน์ที่สองเป็นกำลังส่งผ่านช่องอากาศ และพจน์ที่ 3 เป็นกำลังสูญเสียในขดลวดคอรูเมเจอร์ เมื่อพิจารณาเฉพาะที่ส่งผ่านช่องอากาศได้แรงบิดหรือทอร์กเป็น

$$T_c = \frac{3}{2} (\varphi_d i_q - \varphi_q i_d) \frac{\omega_r}{\omega_{mech}}$$

$$= \frac{3}{2} (\varphi_d i_q - \varphi_q i_d) \frac{P_f}{2} \quad (3.44)$$

โดย  $T_c$  เป็นทอร์กผ่านช่องอากาศ (air-gap torque)

### 3.3 การแสดงค่าในปริมาณต่อหน่วย (per unit quantity)[1]

การแปลงค่าของปริมาณทางไฟฟ้าไปเป็นปริมาณต่อหน่วย ทำให้รูปแบบของสมการง่ายขึ้น การแปลงเป็นปริมาณต่อหน่วยทำได้ดังสมการ (3.42) ซึ่งในวิทยานิพนธ์นี้จะใช้ระบบค่าฐานระบบส่วนกลับ  $L_{ad}$  ( $L_{ad}$  reciprocal system)

$$\text{ปริมาณต่อหน่วย} = \frac{\text{ปริมาณที่แท้จริง}}{\text{ค่าฐาน (base value)}} \quad (3.45)$$

#### 3.3.1 คัดค่าฐานทางด้านของสเตเตอร์ [1]

กำหนดให้  $3 - \phi MVA_{base} = MVA$  พิกัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

$e_{s,base}$  = peak line-to-neutral voltage

$i_{s,base}$  = peak line current =  $\frac{MVA_{base}}{\frac{3}{2} e_{s,base}}$

$f_{base}$  = ค่าความถี่ที่ความเร็วพิกัด

$\omega_{base}$  =  $2\pi f_{base}$

= ความถี่เชิงมุมพิกัดทางไฟฟ้า

$\omega_{m,base}$  =  $\frac{2}{P_f} \omega_{base}$

= ความถี่เชิงมุมพิกัดทางกล

$Z_{s,base}$  =  $\frac{e_{s,base}}{i_{s,base}}$

$L_{s,base}$  =  $\frac{Z_{s,base}}{\omega_{base}}$

$\varphi_{s,base}$  =  $L_{s,base} i_{s,base}$



### 3.3.2 คัดค่าฐานทางด้านโรเตอร์[1]

$$\begin{aligned}
 \text{กำหนดให้} \quad i_{fd,base} &= \frac{L_{ad}}{L_{afd}} i_{s,base} \\
 i_{kd,base} &= \frac{L_{ad}}{L_{akd}} i_{s,base} \\
 i_{kq,base} &= \frac{L_{ad}}{L_{akq}} i_{s,base} \\
 e_{fd,base} &= \frac{3 - \phi MVA_{base}}{i_{fd,base}} \\
 Z_{fd,base} &= \frac{3 - \phi MVA_{base}}{i_{fd,base}^2} = \frac{e_{fd,base}}{i_{fd,base}} \\
 Z_{kd,base} &= \frac{3 - \phi MVA_{base}}{i_{kd,base}^2} \\
 Z_{kq,base} &= \frac{3 - \phi MVA_{base}}{i_{kq,base}^2} \\
 L_{fd,base} &= \frac{Z_{fd,base}}{\omega_{base}} \\
 L_{kd,base} &= \frac{Z_{kd,base}}{\omega_{base}} \\
 L_{kq,base} &= \frac{Z_{kq,base}}{\omega_{base}}
 \end{aligned}$$

$$\text{ทอร์ค} \quad T_{base} = \frac{3 - \phi MVA_{base}}{\omega_{m,base}}$$

$$\text{เวลา} \quad t_{base} = \frac{1}{\omega_{base}}$$

### 3.3.3 สรุปสมการทางไฟฟ้าในปริมาณต่อหน่วย[1]

สมการแรงดันทางด้านสเตเตอร์

$$e_d = \rho \phi_d - \phi_q \omega_r - R_a i_d \quad (3.46)$$

$$e_q = \rho \phi_q + \phi_d \omega_r - R_a i_q \quad (3.47)$$

$$e_0 = \rho \phi_0 - R_a i_0 \quad (3.48)$$

$$\begin{aligned}
\text{กำหนดให้ } L_d &= L_{ad} + L_l \\
L_q &= L_{aq} + L_l \\
L_{ad} &= L_{afd} = L_{fda} = L_{akd} = L_{kda} \\
L_{aq} &= L_{akq} = L_{kqa} \\
\ell_{fkd} &= \ell_{kdf}
\end{aligned}$$

โดย  $L_l$  คือความเหนี่ยวนำรั่ว (leakage inductance)  
 $L_{ad}, L_{aq}$  คือความเหนี่ยวนำร่วมในแกน d และ q ตามลำดับ  
 $L_d, L_q$  คือความเหนี่ยวนำในแกน d และ q ตามลำดับ

สมการแรงดันทางด้านโรเตอร์

$$e_{fd} = p\varphi_{fd} + R_{fd}i_{fd} \quad (3.49)$$

$$0 = p\varphi_{1d} + R_{1d}i_{1d} \quad (3.50)$$

$$0 = p\varphi_{1q} + R_{1q}i_{1q} \quad (3.51)$$

$$0 = p\varphi_{2q} + R_{2q}i_{2q} \quad (3.52)$$

สมการฟลักซ์ทางด้านสเตเตอร์

$$\varphi_d = -L_d i_d + L_{ad} i_{fd} + L_{ad} i_{kd} \quad (3.53)$$

$$\varphi_q = -L_q i_q + L_{aq} i_{1q} + L_{aq} i_{2q} \quad (3.54)$$

$$\varphi_0 = -L_0 i_0 \quad (3.55)$$

สมการฟลักซ์ทางด้านโรเตอร์

$$\varphi_{fd} = \ell_{ffd} i_{fd} + \ell_{f1d} i_{1d} - L_{ad} i_d \quad (3.56)$$

$$\varphi_{1d} = \ell_{f1d} i_{fd} + \ell_{11d} i_{1d} - L_{ad} i_d \quad (3.57)$$

$$\varphi_{1q} = \ell_{11q} i_{1q} + L_{aq} i_{2q} - L_{aq} i_q \quad (3.58)$$

$$\varphi_{2q} = L_{aq} i_{1q} + \ell_{22q} i_{2q} - L_{aq} i_q \quad (3.59)$$

สมการทอร์ค

$$T_e = \varphi_d i_q - \varphi_q i_d \quad (3.60)$$

สมการกำลัง

$$P_t = e_d i_d + e_q i_q + 2e_0 i_0 \quad (3.61)$$

### 3.4 สมการการเคลื่อนที่ (equation of motion)[1]

สมการการเคลื่อนที่ที่เป็นสมการที่มีความสำคัญในการใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สมการแสดงถึงความไม่สมดุลระหว่างทอร์คทางไฟฟ้า (electromagnetic torque) และทอร์คทางกล (mechanical torque) ทำให้เป็นผลต่อความเฉื่อยในการหมุนของโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปริมาณที่แสดงต่อไปนี้ จะเป็นปริมาณต่อหน่วยเมื่อมีสัญลักษณ์เป็นขีดด้านบนอยู่

เมื่อเกิดภาวะที่ไม่สมดุลระหว่างทอร์คทางไฟฟ้าและทอร์คทางกลบนโรเตอร์ ทำให้เกิดทอร์คสุทธิซึ่งทำให้เกิดการเร่งความเร็ว (accelerate) หรือการลดความเร็ว (decelerate) ของโรเตอร์คือ

$$T_a = T_m - T_e \quad (3.62)$$

โดย  $T_a$  คือทอร์คเร่ง (accelerate torque) หน่วย N.m

$T_m$  คือทอร์คทางกล หน่วย N.m

$T_e$  คือทอร์คทางไฟฟ้า หน่วย N.m

ทอร์คเร่งมีผลต่อแกนหมุนของโรเตอร์ ทำให้สมการการเคลื่อนที่มีรูปเป็น

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_a = T_m - T_e \quad (3.63)$$

โดย  $J$  คือโมเมนต์ความเฉื่อยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวมกันมีหน่วยเป็น  $\text{kg} \cdot \text{m}^2$

จากสมการ (3.60) สามารถที่จะทำให้ให้อยู่ในปริมาณต่อหน่วยด้วยการใช้ค่าคงที่ความหน่วง (inertia constant)  $H$  ดังนี้คือ

$$H = \frac{1}{2} \frac{J\omega_{0m}^2}{VA_{base}} = \frac{\text{พลังงานสะสมที่ความเร็วพิกัด หน่วย MW}\cdot\text{s}}{\text{MVA พิกัด}} \quad (3.64)$$

โดย  $\omega_{0m}$  คือความถี่เชิงมุมทางกลพิกัด

เมื่อแทนค่าสมการ (3.64) ลงในสมการ (3.63) จะได้

$$\frac{2H}{\omega_{0m}^2} VA_{base} \frac{d\omega_m}{dt} = T_a = T_m - T_e$$

$$\text{หรือ } 2H \frac{d(\omega_m / \omega_{0m})}{dt} = \frac{T_m - T_e}{VA_{base} / \omega_{0m}} \quad (3.65)$$

จาก  $T_{base} = VA_{base} / \omega_{0m}$  สมการการเคลื่อนที่ในรูปต่อหน่วยเป็นดังนี้

$$2H \frac{d\bar{\omega}_m}{dt} = \bar{T}_m - \bar{T}_e \quad (3.66)$$

จากสมการ (3.66)

$$\bar{\omega}_r = \frac{\omega_m}{\omega_{0m}} = \frac{\omega_m / P}{\omega_{0m} / P} = \frac{\omega_r}{\omega_0} \quad (3.67)$$

โดย  $\omega_r$  คือความถี่เชิงมุมทางไฟฟ้าของโรเตอร์หน่วย rad/s

$\omega_0$  คือความถี่เชิงมุมทางไฟฟ้าของโรเตอร์พิกัด

กำหนดให้  $\delta$  คือตำแหน่งเชิงมุมของโรเตอร์ในหน่วย rad เทียบกับแกนการหมุนในขณะซิงโครไนส์ และ  $\delta_0$  คือค่าของ  $\delta$  เมื่อเวลา  $t = 0$  โดย

$$\delta = \omega_r t - \omega_0 t + \delta_0 \quad (3.68)$$

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega_r - \omega_0 = \Delta\omega_r \quad (3.69)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2\delta}{dt^2} &= \frac{d\omega_r}{dt} = \frac{d(\Delta\omega_r)}{dt} \\ &= \omega_0 \frac{d\bar{\omega}_r}{dt} = \omega_0 \frac{d(\Delta\bar{\omega}_r)}{dt} \end{aligned} \quad (3.70)$$

เมื่อแทนค่า  $d\bar{\omega}_r/dt$  ในสมการ (3.70) ลงในสมการ (3.66)

$$\frac{2H}{\omega_0} \frac{d^2\delta}{dt^2} = \bar{T}_m - \bar{T}_e \quad (3.71)$$

เมื่อรวมองค์ประกอบของทอร์คหน่วง (damping torque) ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อลดการแกว่งโดยการเพิ่มปริมาณที่มีทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของ  $\omega_r$  จากสมการที่ (3.71) จะได้สมการการแกว่ง (swing equation) ดังนี้

$$\frac{2H}{\omega_0} \frac{d^2\delta}{dt^2} = \bar{T}_m - \bar{T}_e - K_D \Delta\bar{\omega}_r \quad (3.72)$$

### 3.5 แบบจำลองอย่างง่ายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Simplified Model)[1]

เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะคงตัว (steady state) ทำให้  $\omega_r \approx 1$  pu และผลของการเปลี่ยนแปลงของ  $p\varphi_d$  และ  $p\varphi_q$  เพราะฉะนั้น ค่ากระแสในแกนโรเตอร์  $i_{1d} = i_{1q} = i_{2q} = 0$  สมการต่าง ๆ ที่แสดงต่อไปนี้แสดงอยู่ในปริมาณต่อหน่วย ยกเว้นจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ทำให้สมการที่ (3.49) – (3.59) เป็น

$$e_d = -\varphi_q \omega_r - R_a i_d = -\varphi_q - R_a i_d \quad (3.73)$$

$$e_q = \varphi_d \omega_r - R_a i_q = \varphi_d - R_a i_q \quad (3.74)$$

$$\varphi_d = -L_d i_d + L_{ad} i_{fd} \quad (3.75)$$

$$\varphi_q = -L_q i_q \quad (3.76)$$

$$\varphi_{fd} = -L_{ad} i_d + \ell_{fd} i_{fd} \quad (3.77)$$

สมการแรงดันของโรเตอร์คือ

$$\begin{aligned} e_{fd} &= \rho \varphi_{fd} + R_{fd} i_{fd} \\ \rho \varphi_{fd} &= e_{fd} - R_{fd} i_{fd} \end{aligned} \quad (3.78)$$

จากสมการที่ (3.73) – (3.77) จะแสดงให้อยู่ในรูปตัวแปรต่อไปนี้คือ

$$\begin{aligned} E_I &= L_{ad} i_{fd} \\ &= \text{แรงดันในเฟสเดียวกับ } i_{fd} \end{aligned} \quad (3.79)$$

$$\begin{aligned} E'_q &= \frac{L_{ad}}{\ell_{ffd}} \varphi_{fd} \\ &= \text{แรงดันในเฟสเดียวกับ } \varphi_{fd} \end{aligned} \quad (3.80)$$

$$\begin{aligned} E_q &= \frac{L_{ad}}{R_{fd}} e_{fd} \\ &= \text{แรงดันในเฟสเดียวกับ } e_{fd} \end{aligned} \quad (3.81)$$

เมื่อ  $L'_d$  = ค่าจำกัดของความเหนี่ยวนำ

$$= L_d \left( \frac{T'_d}{T_{d0}} \right) = L_d - \frac{L_{ad}^2}{\ell_{ffd}}$$

จึงสามารถสรุปสมการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบจำลองอย่างง่ายได้ดังนี้

$$\varphi_d = -L_d i_d + E_I \quad (3.82)$$

$$\varphi_q = -L_q i_q \quad (3.83)$$

$$E'_q = E_I - (L_d - L'_d) i_d \quad (3.84)$$

$$\rho E'_q = \frac{1}{T'_{d0}} (E_{fd} - E_I) \quad (3.85)$$

โดย  $T'_{d0}$  คือค่าคงที่เวลาเปิดวงจรชั่วคราวของแกน d (d-axis open-circuit transient time constant)

$T_d$  คือค่าคงที่เวลาลัดวงจรชั่วคราวของแกน d (d-axis short-circuit transient time constant)

เช่นเดียวกับการเขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรมอ้างอิงทางด้านสเตเตอร์ การเขียนเฟสเซอร์อ้างอิงในแกน d และ q ในสถานะชั่วคราว สามารถทำได้เช่นกัน จากสมการ (3.73) – (3.78)

โดย  $\bar{e}_d = -jX_q \bar{i}_q - R_a \bar{i}_d$  (3.86)

$\bar{e}_q = -jX_d \bar{i}_d + \bar{E}_I - R_a \bar{i}_q$  (3.87)

$\bar{E}_I = \bar{E}_q + j(X_d - X_q) \bar{i}_d$  (3.88)


$\bar{E}_t = \bar{e}_d + \bar{e}_q$  (3.89)

$\bar{E}' =$  แรงดันหลังอิมพีแดนซ์ชั่วคราว  
 $= \bar{E}_t + (R_a + jX'_d) \bar{I}_t$  (3.90)

$\bar{E}'_q =$  แรงดัน  $\bar{E}'$  ในแนวแกน q  
 $= \bar{e}_q + R_a \bar{i}_q + jX'_d \bar{i}_d$  (3.91)

$\bar{E}_q =$  แรงดันหลังอิมพีแดนซ์  $R_a + jX_q$   
 $= \bar{E}_t + (R_a + jX_q) \bar{I}_t$   
 $= \bar{e}_q + R_a \bar{i}_q + jX_q \bar{i}_d$  (3.92)

เมื่อค่า  $X = L$  ในรูปปริมาณต่อหน่วย และเฟสเซอร์ไดอะแกรมแสดงดังในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แผนภาพเฟสเซอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส

### 3.6 แบบจำลองคลาสสิก (classical model)[1]

แบบจำลองชนิดนี้เป็นแบบจำลองที่มีการประมาณฟลักซ์ค้ำลงในแกนโรเตอร์คงที่ เมื่อประมาณว่า  $E'_q$  หรือ  $\varphi_{fd}$  คงที่ ทำให้อ่อนพัวพันธ์ของพจน์นี้เป็นศูนย์ และประมาณว่าไม่มีผลของโรเตอร์แบบขั้วยื่น (salient pole) ทำให้  $X'_d$  มีค่าเท่ากับ  $X'_q$  เป็นผลให้  $\bar{E}'$  มีขนาดคงที่จะได้สมการ

$$\varphi_{ad} = L'_{ad}(-i_d + \frac{\varphi_{fd}}{L_{fd}}) \quad (3.93)$$

$$\varphi_{aq} = L'_{aq}(-i_q + \frac{\varphi_{1q}}{L_{1q}}) \quad (3.94)$$

$$\text{โดย } L'_{ad} = \frac{1}{\frac{1}{L_{ad}} + \frac{1}{L_{fd}}} = L'_d - L_l \quad (3.95)$$

$$L'_{aq} = L'_q - L_l \quad (3.96)$$

$L'_{ad}$  คือความเหนี่ยวนำร่วมขั้วคู่ระหว่างเฟส a และแกน d

$L'_{aq}$  คือความเหนี่ยวนำร่วมขั้วคู่ระหว่างเฟส a และแกน q

$L'_d$  คือความเหนี่ยวนำร่วมขั้วคู่ในแกน d

$L'_q$  คือความเหนี่ยวนำร่วมขั้วคู่ในแกน q

$L_{fd}$  คือค่าความเหนี่ยวนำในขดลวดสนาม

สามารถสรุปสมการได้เป็น

$$e_d = -R_a i_d + X'_q i_q + E'_d \quad (3.97)$$

$$e_q = -R_a i_q - X'_d i_d + E'_q \quad (3.98)$$

$$\begin{aligned} \bar{E}'_t &= \bar{e}_d + \bar{e}_q = e_d + j e_q \\ &= \bar{E}' - (R_a + j X'_d) \bar{I}_t \end{aligned} \quad (3.99)$$

$$\text{โดย } E'_d = -\omega L'_{aq} \left( \frac{\varphi_{1q}}{L_{1q}} \right) \quad (3.100)$$


$$E'_q = \omega L'_{ad} \left( \frac{\varphi_{fd}}{L_{fd}} \right) \quad (3.101)$$




$$\begin{aligned}
 E' &= \bar{E}'_d + \bar{E}'_q \\
 &= L'_{ad} \left( -\frac{\varphi_{lq}}{L_{lq}} + j \frac{\varphi_{fd}}{L_{fd}} \right)
 \end{aligned}
 \tag{3.102}$$

โดย  $L_{kd}, L_{kq}$  คือความเหนี่ยวนำของขดลวดแควมเปอร์ในแกน d และ q ชุดที่ k

แบบจำลองชั่วคราว (transient model) และเฟสเซอร์ไดอแกรมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแกนจริง (R) และแกนจินตภาพ (I) เมื่ออ้างอิงกับเฟส a กับในแกน d และ q แสดงดังในรูปที่ 3.4 และ 3.5



รูปที่ 3.4 แบบจำลองชั่วคราวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ 3.5 แผนภาพเฟสเซอร์ของแบบจำลองชั่วคราวในแกน R-I และในแกน d-q

ขนาดของ  $E'$  จะคงที่ เนื่องจากการประมาณให้ฟลักซ์ค้ำอิงในแกน q มีค่าคงที่ ซึ่งขนาดของ  $E'$  หาได้จากช่วงก่อนเกิดการรบกวนคือ

$$\bar{E}' = \bar{E}_{t0} + (R_a + jX'_d)\bar{I}_t \tag{3.103}$$

เมื่อรวมผลของวงจรชั่วคราว (subtransient circuit)

$$\varphi_{ad} = L''_{ad} \left[ -i_d + \frac{\varphi_{fd}}{L_{fd}} + \frac{\varphi_{1d}}{L_{1d}} \right] \tag{3.104}$$

$$\varphi_{aq} = L''_{aq} \left[ -i_q + \frac{\varphi_{1q}}{L_{1q}} + \frac{\varphi_{2q}}{L_{2q}} \right] \tag{3.105}$$

$$\text{โดย } L''_{ad} = \frac{1}{\frac{1}{L_{ad}} + \frac{1}{L_{fd}} + \frac{1}{L_{1d}}} = L'_d - L_1 \tag{3.106}$$

$$L''_{aq} = L'_q - L_1 \tag{3.107}$$

$L''_{ad}$  คือค่าความเหนี่ยวนำร่วมชั่วคราวระหว่างเฟส a และแกน d

$L''_{aq}$  คือค่าความเหนี่ยวนำร่วมชั่วคราวระหว่างเฟส a และแกน q

สามารถสรุปสมการได้เป็น

$$|\bar{e}_d| = -R_a i_d + X''_q i_q + E''_d \tag{3.108}$$


$$|\bar{e}_q| = -R_a i_q - X''_d i_d + E''_q \tag{3.109}$$

$$\bar{E}_t = \bar{e}_d + \bar{e}_q = \bar{E}'' - (R_a + jX''_d)\bar{I}_t \tag{3.110}$$

$$E_d'' = -\omega L_{aq}'' \left[ \frac{\varphi_{1q}}{L_{1q}} + \frac{\varphi_{2q}}{L_{2q}} \right] \quad (3.111)$$

$$E_q'' = \omega L_{ad}'' \left[ \frac{\varphi_{fd}}{L_{fd}} + \frac{\varphi_{ld}}{L_{ld}} \right] \quad (3.112)$$

แบบจำลองชั่วคราว (subtransient model) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแสดงดังรูปที่ 3.6




รูปที่ 3.6 แบบจำลองชั่วคราวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

### 3.7 การพิจารณาเสถียรภาพในภาวะสัญญาณขนาดเล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งต่อกับบัสอนันต์

การพิจารณาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อกับบัสอนันต์ดังรูปที่ 3.7 สามารถใช้วงจรสมมูลเทเวนิน (thevenin's equivalent) แปลงวงจรในรูปที่ 3.7 เป็นดังรูปที่ 3.8 โดยบัสอนันต์แทนระบบขนาดใหญ่ แม้เกิดการรบกวนขนาดเล็กก็ไม่มีผลต่อระบบใหญ่ดังนั้นสามารถประมาณให้แรงดันบัสและมุมเฟสยังคงที่[1]


$$\begin{aligned} \text{โดย } Z_{eq} &= R_E + jX_E \\ &= \text{เทเวนินอิมพีแดนซ์} \end{aligned}$$

เมื่อแสดงระบบที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อกับบัสอนันต์ โดยใช้แบบจำลองคลาสสิกของความต้านทานจะประมาณให้มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับค่ารีแอกแตนซ์จึงไม่นำค่าความต้านทานของสายส่งมาใช้ในการพิจารณา ทำให้ระบบดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.9 และในสมการที่จะกล่าวถึงต่อไป หน่วยของตัวแปรทุกตัวจะเป็นปริมาณต่อหน่วยทั้งหมด ยกเว้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น




$Z_1, \dots, Z_7$  คืออิมพีแดนซ์ในระบบไฟฟ้า

รูปที่ 3.7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อกับบัสอนันต์



รูปที่ 3.8 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อกับบัสอนันต์



รูปที่ 3.9 แบบจำลองคลาสสิกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อกับบัสอนันต์

- โดย  $\vec{E}'$  คือเวกเตอร์แรงดันไฟฟ้าหลัง  $X'_d$
- $\vec{E}_B$  คือเวกเตอร์แรงดันไฟฟ้าของบัสอนันต์
- $\vec{E}_t$  คือเวกเตอร์แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- $\vec{I}_t$  คือเวกเตอร์กระแสที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- $\delta$  คือมุมที่  $\vec{E}'$  นำ  $\vec{E}_B$

จากรูปที่ 3.9 เมื่อให้  $\bar{E}'$  เป็นเฟสเซอร์อ้างอิงจะได้

$$\bar{I}_t = \frac{E' \angle 0^\circ - \bar{E}_B \angle -\delta}{jX_T} = \frac{E' - E_B(\cos \delta - j \sin \delta)}{jX_T} \quad (3.113)$$

โดย  $X_T = X_d' + X_E$

กำลังเชิงซ้อน (complex power) หลัง  $X_d'$  จะเป็น

$$\begin{aligned} S' &= P + jQ = \bar{E}' \bar{I}_t^* \\ &= E' \angle 0^\circ \left( \frac{E' - E_B(\cos \delta - j \sin \delta)}{jX_T} \right)^* \\ &= \frac{E' E_B}{X_T} \sin \delta + \frac{jE'(E' - E_B \cos \delta)}{X_T} \end{aligned} \quad (3.114)$$

เมื่อ \* คือเครื่องหมายของค่าสังยุค (conjugate) ของจำนวนเชิงซ้อน

ในปริมาณต่อหน่วยของทอร์กผ่านช่องอากาศ (air gap torque) จะมีค่าเท่ากับกำลังจริงที่ผ่านช่องอากาศ

$$T_e = P = \frac{E' E_B}{X_T} \sin \delta \quad (3.115)$$

เมื่อให้สภาวะเริ่มต้น  $\delta = \delta_0$  การประมาณเชิงเส้น (linearization) สมการที่ (3.115) จะได้

$$\Delta T_e = \frac{\partial T_e}{\partial \delta} \Delta \delta = \frac{E' E_B}{X_T} \cos \delta_0 (\Delta \delta) \quad (3.116)$$

กำหนดให้  $\rho = \frac{\partial}{\partial t}$  เป็นตัวดำเนินการอนุพันธ์ (differential operator) จากสมการ (3.72)

$$\rho \Delta \omega_r = \frac{1}{2H} (T_m - T_e - K_D \Delta \omega_r) \quad (3.117)$$

$$\rho \delta = \omega_0 \Delta \omega_r \quad (3.118)$$

ประมาณเชิงเส้นสมการที่ (3.117) และ (3.118)

$$p\Delta\omega_r = \frac{1}{2H}(\Delta T_m - K_s\Delta\delta - K_D\Delta\omega_r) \quad (3.119)$$

$$p\Delta\delta = \omega_0\Delta\omega_r \quad (3.120)$$

กำหนดให้  $K_s$  คือสัมประสิทธิ์ของทอร์กซิงโครไนซ์ (synchronizing torque)

$$K_s = \frac{E'E_B}{X_T} \cos\delta_0 \quad (3.121)$$

กำหนดให้  $L_{adu}$  คือค่าความเหนี่ยวนำร่วมในแกน d ไม่อิมตัว

$L_{aqu}$  คือค่าความเหนี่ยวนำร่วมในแกน q ไม่อิมตัว

$L_{ads}$  คือค่าความเหนี่ยวนำร่วมในแกน d อิมตัว

$L_{aqs}$  คือค่าความเหนี่ยวนำร่วมในแกน q อิมตัว

$K_{sd}$  คือสัมประสิทธิ์การอิมตัวในแกน d

$K_{sq}$  คือสัมประสิทธิ์การอิมตัวในแกน q

โดย  $K_{sd} = K_{sq}$  ในกรณีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีโรเตอร์เป็นชนิดทรงกระบอก (round rotor)

$$\text{และ } L_{ads} = K_{sd}L_{adu} \quad (3.122)$$

$$L_{aqs} = K_{sq}L_{aqu} \quad (3.123)$$

พารามิเตอร์เกี่ยวกับค่าอิมตัวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำหนดให้มาอยู่ในรูปของ S(1.0) และ S(1.2) [1] ซึ่งค่า S จะอยู่ในรูปของ  $S(E')$  คือเป็นฟังก์ชันของ  $E'$  และในกรณีที่เป็นปริมาณต่อหน่วย ขนาดของ  $|\varphi_{\text{air-gap}}| = |E'|$  จากรูปที่ 3.10[1,13]


$$S \approx \frac{A-B}{B} = \frac{A}{B} - 1 \quad (3.124)$$

$$K = \frac{B}{A} \quad (3.125)$$

และ  $S(E')$  ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำหนดให้จะอยู่ในรูป

$$S(E') = B_{\text{sat}} \frac{(E' - A_{\text{sat}})^2}{E'} \quad (3.126)$$

เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละตัวจะกำหนดค่า  $S$  ที่  $E' = 1.0$  และ  $E' = 1.2$  ทำให้สามารถหาค่า  $K$  ได้ดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.10 ลักษณะสมบัติของการอิ่มตัว (characteristic of saturation)

$$S(1.0) = B_{\text{sat}} \frac{(1 - A_{\text{sat}})^2}{1} \quad (3.127)$$

$$S(1.2) = B_{\text{sat}} \frac{(1.2 - A_{\text{sat}})^2}{1.2} \quad (3.128)$$

จะได้

$$N = \sqrt{\frac{1}{1.2} \frac{S(1.0)}{S(1.2)}} = \left( \frac{1 - A_{\text{sat}}}{1.2 - A_{\text{sat}}} \right) \quad (3.129)$$

$$\text{หรือ } A_{\text{sat}} = \left( \frac{1 - 1.2N}{1 - N} \right) \quad (3.130)$$

$$\text{และ } B_{\text{sat},1.0} = \frac{S(1.0)}{(1 - A_{\text{sat}})^2} \quad (3.131)$$

$$B_{\text{sat},1.0} = \frac{1.2 \cdot S(1.2)}{(1.2 - A_{\text{sat}})^2} \quad (3.132)$$

หาค่าเฉลี่ยของ  $B_{\text{sat}}$

$$B_{\text{sat}} = \frac{B_{\text{sat},1.0} + B_{\text{sat},1.2}}{2} \quad (3.133)$$

จากสมการ (3.124) – (3.126) สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์การอิ่มตัวในสมการ (3.122) และ (3.123) ได้ดังนี้ เมื่อกำหนดให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีโรเตอร์ทรงกระบอก

$$K_{\text{sd}} = K_{\text{sq}} = \frac{1}{S+1} \quad (3.134)$$

โดยการหาค่า  $E'$  ทำได้โดย

$$\bar{E}' = \bar{E}_t + (R_a + jX_1)\bar{I}_t \quad (3.135)$$

เมื่อพิจารณาผลของวงจรเหนี่ยวนำในเชิงพลวัต (dynamic) สมการจะเป็นดังนี้

$$\begin{aligned} \rho\psi_{fd} &= \omega_0(e_{fd} - R_{fd}i_{fd}) \\ &= \frac{\omega_0 R_{fd}}{L_{adu}} E_{fd} - \omega_0 R_{fd} i_{fd} \end{aligned} \quad (3.136)$$

ฟลักซ์คดของโรเตอร์และสเตเตอร์มีสมการเป็น

$$\begin{aligned} \psi_d &= -L_1 i_d + L_{ads}(-i_d + i_{fd}) \\ &= -L_1 i_d + \psi_{ad} \end{aligned} \quad (3.137)$$



$$\begin{aligned}\psi_q &= -L_1 i_q + L_{aqs} (-i_q) \\ &= -L_1 i_q + \psi_{aq}\end{aligned}\quad (3.138)$$

$$\begin{aligned}\psi_{fd} &= L_{ads} (-i_d + i_{fd}) + L_{fd} i_{fd} \\ &= \psi_{ad} + L_{fd} i_{fd}\end{aligned}\quad (3.139)$$

$$\text{เมื่อ } i_{fd} = \frac{\psi_{fd} - \psi_{ad}}{L_{fd}} \quad (3.140)$$

และจากสมการ (3.137) - (3.139)

$$\begin{aligned}\psi_{ad} &= -L_{ads} i_d + L_{ads} i_{fd} \\ &= -L_{ads} i_d + \frac{L_{ads}}{L_{fd}} (\psi_{fd} - \psi_{ad}) \\ &= L_{ads} \left[ -i_d + \frac{\psi_{fd}}{L_{fd}} \right]\end{aligned}\quad (3.141)$$

$$\psi_{aq} = -L_{aqs} i_q \quad (3.142)$$

$$\text{โดย } L_{ads} = \frac{1}{\frac{1}{L_{ads}} + \frac{1}{L_{fd}}} \quad (3.143)$$

เมื่อพิจารณาถึงทอร์กที่ผ่านช่องอากาศซึ่งมีสมการเป็น

$$\begin{aligned}T_e &= \psi_d i_q - \psi_q i_d \\ &= \psi_{ad} i_q - \psi_{aq} i_d\end{aligned}\quad (3.144)$$

แรงดันไฟฟ้าของสเตเตอร์มีสมการเป็น

$$\begin{aligned}e_d &= -R_a i_d - \psi_q \\ &= -R_a i_d + (L_1 i_q - \psi_{aq})\end{aligned}\quad (3.145)$$

$$\begin{aligned}e_q &= -R_a i_q + \psi_{fd} \\ &= -R_a i_q - (L_1 i_d - \psi_{ad})\end{aligned}\quad (3.146)$$

จากรูปที่ 3.9 เมื่อพิจารณากรอบอ้างอิงเป็นแกน d และ q สมการของแรงดันบัลจะเป็

$$\bar{E}_t = e_d + je_q \quad (3.147)$$

$$\bar{E}_B = E_{Bd} + jE_{Bq} \quad (3.148)$$

$$\bar{I}_t = i_d + ji_q \quad (3.149)$$

จากรูปที่ 3.9 และสมการ (3.147)

$$\bar{E}_t = \bar{E}_B + (R_E + jX_E)\bar{I}_t \quad (3.150)$$

$$(e_d + je_q) = (E_{Bd} + jE_{Bq}) + (R_E + jX_E)(i_d + ji_q) \quad (3.151)$$

จึงสรุปจากสมการ (3.151) ได้ว่า

$$e_d = R_E i_d - X_E i_q + E_{Bq} \quad (3.152)$$

$$e_q = R_E i_q - X_E i_d + E_{Bd} \quad (3.153)$$

$$\text{โดย } E_{Bd} = E_B \sin \delta \quad (3.154)$$

$$E_{Bq} = E_B \cos \delta \quad (3.155)$$

จากสมการ (3.141), (3.142), (3.145), (3.146), (3.152) และ (3.153) สามารถเขียน  $i_d$  และ  $i_q$  อยู่ในรูปดังนี้

$$i_d = \frac{X_{Tq} [\psi_{fd} (\frac{L_{ads}}{L_{ads} + L_{fd}}) - E_B \cos \delta] - R_T E_B \sin \delta}{D} \quad (3.156)$$

$$i_q = \frac{R_T [\psi_{fd} (\frac{L_{ads}}{L_{ads} + L_{fd}}) - E_B \cos \delta] - X_{Td} E_B \sin \delta}{D} \quad (3.157)$$

$$\text{โดย } R_T = R_a + R_E \quad (3.158)$$

$$X_{Tq} = X_E + (L_{aqs} + L_l) = X_E + X_{qs} \quad (3.159)$$

$$X_{Td} = X_E + (L'_{ads} + L_l) = X_E + X'_{ds} \quad (3.160)$$

$$D = R_T^2 + X_{Tq} X_{Td} \quad (3.161)$$

เมื่อประมาณเชิงเส้นสมการ (3.141) และ (3.142) จะได้ว่า

$$\Delta i_d = m_1 \Delta \delta + m_2 \Delta \psi_{fd} \quad (3.162)$$

$$\Delta i_q = n_1 \Delta \delta + n_2 \Delta \psi_{fd} \quad (3.163)$$

โดย 
$$m_1 = \frac{E_B (X_{Tq} \sin \delta_0 - R_T \cos \delta_0)}{D} \quad (3.164)$$

$$n_1 = \frac{E_B (R_T \sin \delta_0 - X_{Td} \cos \delta_0)}{D} \quad (3.165)$$

$$m_2 = \frac{X_{Tq}}{D} \frac{L_{ads}}{L_{ads} + L_{fd}} \quad (3.166)$$

$$n_2 = \frac{R_T}{D} \frac{L_{ads}}{L_{ads} + L_{fd}} \quad (3.167)$$

ประมาณเชิงเส้นสมการที่ (3.141) และ (3.142) แล้วแทนค่าจากสมการ (3.152) และ (3.153) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \Delta \psi_{ad} &= L'_{ads} \left[ \Delta i_d + \frac{\Delta \psi_{fd}}{L_{fd}} \right] \\ &= \left[ \frac{1}{L_{fd}} - m_2 \right] L'_{ads} \Delta \psi_{fd} - m_1 L'_{ads} \Delta \delta \end{aligned} \quad (3.168)$$

$$\begin{aligned} \Delta \psi_{ad} &= -L_{aqs} \Delta i_q \\ &= -n_2 L_{aqs} \Delta \psi_{fd} - n_1 L_{aqs} \Delta \delta \end{aligned} \quad (3.169)$$

ประมาณเชิงเส้นสมการ (3.140) แล้วแทนค่าจากสมการ (3.168) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \Delta i_{fd} &= \frac{\Delta \psi_{fd} - \Delta \psi_{ad}}{L_{fd}} \\ &= \frac{1}{L_{fd}} \left[ 1 - \frac{L'_{ads}}{L_{fd}} + m_2 L'_{ads} \right] \Delta \psi_{fd} + \frac{1}{L_{fd}} m_1 L'_{ads} \Delta \delta \end{aligned} \quad (3.170)$$

จากผลของสมการ (3.162), (3.163), (3.168) และ (3.169) ทำให้ประมาณเชิงเส้นสมการ (3.144) ได้เป็น

$$\begin{aligned}\Delta T_e &= \psi_{ad0} \Delta i_q + i_{q0} \Delta \psi_{ad} - \psi_{aq0} \Delta i_d - i_{d0} \Delta \psi_{aq} \\ &= K_1 \Delta \delta + K_2 \Delta \psi_{fd}\end{aligned}\quad (3.171)$$

$$\text{โดย } K_1 = n_1(\psi_{ad0} + L_{aqs} i_{d0}) - m_1(\psi_{aq0} + L_{ads} i_{q0}) \quad (3.172)$$

$$K_2 = n_2(\psi_{ad0} + L_{aqs} i_{d0}) - m_2(\psi_{aq0} + L_{ads} i_{q0}) + \frac{L_{ads}}{L_{fd}} i_{q0} \quad (3.173)$$

และ  $\psi_{ad0}$  คือค่าเริ่มต้น (initial value) ของ  $\psi_{ad}$

โดยทั่วไป ค่าที่สภาวะเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้แก่

- 1)  $I_t$  และ มุมตัวประกอบกำลัง (power factor angle)  $\phi$
- 2)  $K_{sd}$  และ  $K_{sq}$  ซึ่งใช้ในการกำหนดค่า  $X_{ds}$  และ  $X_{qs}$
- 3)  $\delta_i = \tan^{-1} \left[ \frac{I_t X_{qs} \cos \phi - I_t R_a \sin \phi}{E_t + I_t R_a \cos \phi + I_t X_{qs} \sin \phi} \right]$
- 4)  $e_{d0} = E_t \sin \delta_i$   
 $e_{q0} = E_t \cos \delta_i$
- 5)  $E_{Bd0} = e_{d0} - R_E i_{d0} + X_E i_{q0}$   
 $E_{Bq0} = e_{q0} - R_E i_{q0} + X_E i_{d0}$
- 6)  $\delta_0 = \tan^{-1} \left[ \frac{E_{Bd0}}{E_{Bq0}} \right]$   
 $E_B = \sqrt{E_{Bd0}^2 + E_{Bq0}^2}$
- 7)  $i_{fd0} = \frac{e_{q0} + R_a i_{q0} + L_{ds} i_{d0}}{L_{ads}}$   
 $E_{fd0} = L_{adu} i_{fd0}$
- 8)  $\psi_{ad0} = L_{ads} (-i_{d0} + i_{fd0})$   
 $\psi_{aq0} = L_{aqs} i_{q0}$

ซึ่งค่าเหล่านี้นำไปใช้ในการกำหนดค่าของ  $K_1$  และ  $K_2$  จากสมการ (3.137)-(3.144) และ (3.170) ทำให้สมการ (3.136) มีรูปเป็น

$$\Delta \psi_{fd} = \frac{K_3}{1 + \rho T_3} [\Delta E_{fd} - K_4 \Delta \delta] \quad (3.174)$$

$$\text{โดย } K_3 = \frac{L_{ads} + L_{fd}}{L_{adu}} \frac{1}{1 + \frac{X_{Tq}}{D} (X_d - X'_d)} \quad (3.175)$$

$$T_3 = \frac{L_{ads} + L_{fd}}{\omega_0 R_{fd}} \frac{1}{1 + \frac{X_{Tq}}{D} (X_d - X'_d)} \quad (3.176)$$

$$K_4 = L_{adu} \frac{L_{ads}}{L_{ads} + L_{fd}} \frac{E_B}{D} (X_{Tq} \sin \delta_0 - R_T \cos \delta_0) \quad (3.177)$$

หากพิจารณาผลของวงจรเหนี่ยวนำต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งจากสมการ (3.148)

$$\begin{aligned} \bar{E}_t &= e_d + j e_q \\ E_t^2 &= e_d^2 + e_q^2 \end{aligned} \quad (3.178)$$

เมื่อเกิดการรบกวนขนาดเล็ก

$$(E_{t0} + \Delta E_t)^2 = (e_{d0} + \Delta e_d)^2 + (e_{q0} + \Delta e_q)^2 \quad (3.179)$$

หากเลขรูปของอนุพันธ์อันดับสูงกว่าหนึ่งในสมการ (3.179) จะได้

$$\begin{aligned} E_{t0} \Delta E_t &= e_{d0} \Delta e_d + e_{q0} \Delta e_q \\ \Delta E_t &= \frac{e_{d0}}{E_{t0}} \Delta e_d + \frac{e_{q0}}{E_{t0}} \Delta e_q \end{aligned} \quad (3.180)$$

จากสมการ (3.152) และ (3.153) เมื่อประมาณเชิงเส้นสามารถเขียนได้เป็น

$$\Delta e_d = -R_a \Delta i_d + L_1 \Delta i_q - \Delta \psi_{aq} \quad (3.181)$$

$$\Delta e_q = -R_a \Delta i_q - L_1 \Delta i_d + \Delta \psi_{ad} \quad (3.182)$$

ทำให้สมการ (3.180) เขียนได้เป็น


$$\Delta E_t = K_5 \Delta \delta + K_6 \Delta \psi_{fd} \quad (3.183)$$

โดย


$$K_5 = \frac{e_{d0}}{E_{t0}} \left[ -R_a m_1 + L_1 n_1 + L_{aqs} n_1 \right] + \frac{e_{q0}}{E_{t0}} \left[ -R_a n_1 - L_1 m_1 - L'_{ads} m_1 \right] \quad (3.184)$$

$$K_6 = \frac{e_{d0}}{E_{t0}} \left[ -R_a m_2 + L_1 n_2 + L_{aqs} n_2 \right] + \frac{e_{q0}}{E_{t0}} \left[ -R_a n_2 - L_1 m_2 - L'_{ads} \left( \frac{1}{L_{fd}} - m_1 \right) \right] \quad (3.185)$$

กำหนดให้  $G_{ex}(s)$  เป็นฟังก์ชันถ่ายโอน (transfer function) ของตัวกระตุ้น (exciter) ซึ่งมีแผนภาพกรอบ (block diagram) ดังรูปที่ 3.11 และจากสมการที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถเขียนแผนภาพกรอบของระบบแสดงดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.11 แผนภาพกรอบของตัวกระตุ้น



รูปที่ 3.12 แผนภาพกรอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

จากรูปที่ 3.12 สามารถสรุปเป็นสมการสถานะได้ดังสมการ (3.186) และเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา ในเบื้องต้นจะให้  $G_{ex}(s) = K_A$


$$\begin{bmatrix} \dot{\Delta\omega_r} \\ \dot{\Delta\delta} \\ \dot{\Delta\phi_{fd}} \\ \dot{\Delta v_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{K_D}{2H} & -\frac{K_1}{2H} & -\frac{K_2}{2H} & 0 \\ \omega_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{K_3K_4}{T_3} & -\frac{1}{T_3} & -\frac{K_3K_A}{T_3} \\ 0 & \frac{K_5}{T_R} & \frac{K_6}{T_R} & -\frac{1}{T_R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\omega_r \\ \Delta\delta \\ \Delta\phi_{fd} \\ \Delta v_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2H} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_3K_A}{T_3} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta T_m \\ \Delta v_{ref} \end{bmatrix} \quad (3.171)$$

### 3.8 ตัวปรับเสถียรภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (power system stabilizer or PSS)

แรงบิดที่เกิดขึ้นขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดินเครื่องอยู่ มี 2 ประเภทคือ[1,13]

- 1) แรงบิดแบบซิงโครไนซ์ (synchronizing torque) เป็นแรงบิดที่มีเฟสตรงกันกับการเปลี่ยนแปลงของมุมกำลัง (power angle deviation ,  $\Delta\delta$ ) และมีผลทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะที่เกิดการรบกวนกลับเข้าสู่สภาวะซิงโครไนซ์ แต่ถ้าแรงบิดนี้มีมากจะมีผลทำให้เกิดการแกว่งของสัญญาณของตัวแปรสถานะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากเมื่อกำลังเข้าสู่สภาวะซิงโครไนซ์
- 2) แรงบิดหน่วง (damping torque) เป็นแรงบิดที่มีเฟสตรงกันกับการเปลี่ยนแปลงของความเร็วโรเตอร์ (rotor speed deviation ,  $\Delta\omega$ ) สามารถลดการแกว่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เมื่อเกิดการรบกวน

ตัวปรับเสถียรภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มทอร์คหน่วงให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยการควบคุมระบบเหนี่ยวนำ (excitation system) ด้วยสัญญาณช่วยในการปรับเสถียรภาพ (สัญญาณช่วยสามารถเลือกจากสัญญาณใด ๆ จากระบบเช่น ความถี่เชิงมุมของโรเตอร์ มุมกำลังหรือแรงดันที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) โดยการสร้างทอร์คหน่วง ซึ่งตัวปรับเสถียรภาพจะสร้างทอร์คซึ่งมีเฟสเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของความเร็วโรเตอร์นั่นเอง ซึ่งบล็อกไดอะแกรมมาตรฐานของตัวปรับเสถียรภาพจะแสดงได้ดังรูปที่ 3.13 โดยตัวพารามิเตอร์ของตัวปรับเสถียรภาพคือ  $K_{stab}$  ,  $T_w$  ,  $T_1$  และ  $T_2$



รูปที่ 3.13 แผนภาพกรอบของตัวปรับเสถียรภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า