


กระบวนการผลิต HGA และการจำแนกประเภทของงาน

3.1 กระบวนการผลิต HGA


การผลิต HGA นั้น มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน เนื่องจากประกอบด้วยชิ้นส่วน 3 ชิ้น คือ Slider, Flexure และ Wire ดังแสดงในรูปที่ 3.5 ดังนั้นกระบวนการผลิตจึงเป็นการนำชิ้นส่วนทั้งสามประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้กาวชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมของ HGA แต่ละรุ่น เช่น loctite, Hysol epoxy เป็นต้น เป็นตัวประสานชิ้นส่วน Slider และ Flexure เข้าด้วยกัน และในทำนองเดียวกันใช้เครื่องเชื่อมระบบอุลตราโซนิกในการเชื่อม Wire ให้ติดกับ Slider เมื่อชิ้นส่วนทั้งสามถูกประกอบเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า HGA แล้ว ก็จะมีขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิตที่ทำหน้าที่ตรวจและทดสอบคุณสมบัติของ HGA เช่น ค่าความสามารถทางการอ่านและบันทึก ค่าฟังก์ชันทางไฟฟ้าแม่เหล็ก ระยะเวลาสูงเหนือแผ่นฮาร์ดดิสก์ รวมถึงการทำความสะอาดชิ้นงาน วัดค่าความยืดหยุ่นของชิ้นงานและขั้นตอนอื่นๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จากนั้นทำการบรรจุผลิตภัณฑ์ HGA เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานที่ทำการผลิตขั้นตอนต่อไปของการผลิตฮาร์ดดิสก์ไครฟ์

ความแตกต่างของ HGA แต่ละรุ่นจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้และข้อกำหนดทางรายละเอียด (Specification) เกี่ยวกับฟังก์ชันทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่ได้รับการออกแบบมา HGA บางรุ่นอาจใช้ Slider ชนิดเดียวกันกับอีกรุ่นหนึ่งแต่ใช้ flexure ที่แตกต่างกัน หรือในกรณีที่ทั้งสองรุ่นใช้วัสดุเหมือนกันทุกประการ แต่แตกต่างกันด้วยข้อกำหนดทางรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันทางแม่เหล็กไฟฟ้า ความหลากหลายรุ่นจึงมีมากเนื่องจากตลาดมีความต้องการนำผลิตภัณฑ์ HGA ไปใช้ในลักษณะงานที่แตกต่างกัน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตวัสดุของ HGA พัฒนาขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วน Slider มีการพัฒนารูปแบบใหม่เพื่อให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทำ



รูปที่ 3.5 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ HGA



รูปที่ 3.6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ HGA รุ่นต่างๆ

ให้ความหลากหลายของ HGA รุ่นต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์HGAรุ่นต่างๆ แสดงดังรูปที่ 3.6


กระบวนการผลิตHGAรุ่นที่เลือกสำหรับงานวิจัยนี้ จะประกอบด้วย 23 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 3.7 มี 19 ขั้นตอนที่ผลิตภัณฑ์ HGA ทุกตัวต้องผ่านในกระบวนการผลิตและ 4 ขั้นตอนที่เป็นารสู่มเพื่อทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงาน โดยอาจจะมีการทดสอบแบบทำลายชิ้นงาน

ในแต่ละขั้นตอนการผลิตจะใช้คนเป็นผู้ประกอบชิ้นงาน โดยอาศัยฟีกเจอร์ชนิดต่างๆ เป็นตัวช่วยจับยึดชิ้นงานซึ่งมีขนาดเล็กและกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้องในการประกอบ ค่าความถูกต้องและแม่นยำของการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญมาก ตำแหน่งของส่วนประกอบเคลื่อนที่ไปเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลให้ชิ้นงานใช้ไม่ได้

การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันจำเป็นต้องประกอบภายใต้กล้องกำลังขยาย 30 เท่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็ก และการตรวจสอบเช็คข้อบกพร่องต่างๆบนชิ้นงานไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ชัดเจน ในขณะที่เดียวกันสภาพแวดล้อมการผลิตจำเป็นต้องถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และจำนวนฝุ่นละอองที่เหมาะสม ดังนั้นทุกขั้นตอนการผลิตจะอยู่ในห้องสะอาดหรือ Clean Room และยิ่งไปกว่านั้น คือ ผลิตภัณฑ์ HGA จะไวต่อประจุไฟฟ้าสถิตอย่างมาก ด้วยประจุเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้ชิ้นงานเสียได้ ดังนั้น ในขณะที่พนักงานทำการผลิตจำเป็นต้องใส่สายรัดข้อมือเพื่อถ่ายประจุจากพนักงานลงกราวด์ไม่ให้ทำลายชิ้นงาน พนักงานต้องสวมชุดปกปิดหรือเรียกว่าสม็อก และถุงมือ ผ้าปิดปาก ถุงรองเท้า เพื่อป้องกันการสัมผัสกับชิ้นงานโดยตรง และเพื่อการควบคุมฝุ่นละออง ความสะอาด และความชื้น

3.1.1 รายละเอียดของขั้นตอนการผลิตHGA

กระบวนการผลิตทั้ง 23 ขั้นตอน มีรายละเอียด พอสังเขปดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.7 ขั้นตอนต่างๆในกระบวนการผลิต HGA

ขั้นตอนที่ 1	LOAD HEAD	เป็นการนำชิ้นส่วนที่ 1 คือ Slider ใส่งในฟีกเจอร์ พาหะ ชื่อ Jit Tool เพื่อนำไปประกอบในขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 2	WIRE BOND	เป็นการนำชิ้นส่วนที่ 2 คือ WIRE มาเชื่อมติดกับ Slider ซึ่งใส่งอยู่ในฟีกเจอร์ พาหะ Jit Tool ใช้เครื่องอุลตราโซนิก เป็นอุปกรณ์เชื่อม
ขั้นตอนที่ 3	COAT WIRE	เป็นการนำกาวอีพ็อกซีมาทาที่บริเวณตำแหน่งที่สายไฟถูกเชื่อมติดกับ Slider ในสถานีงานที่ 2 เพื่อให้จุดเชื่อมมีความแข็งแรงและป้องกันไม่ให้บริเวณเชื่อมสัมผัสกับอากาศ เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน
ขั้นตอนที่ 4	GIMBAL BOND	เป็นการนำชิ้นส่วนที่ 3 คือ Flexure มาประกอบติดกับหัวอ่านที่ผ่านการเชื่อมสายไฟแล้ว การประกอบ Flexure จะใช้กาวอีพ็อกซีทาที่ตำแหน่งที่กำหนดบน Flexure และประกบติดกับ Slider ตามตำแหน่งที่กำหนดและส่งเข้าอบในเตาอบระบบสายพาน เพื่อให้กาวอีพ็อกซีแห้งสนิท
ขั้นตอนที่ 5	OVEN CURE	นำชิ้นงานเข้าเตาอบ เพื่อให้กาวอีพ็อกซีแห้ง
ขั้นตอนที่ 6	ROUTING	เป็นการจัดสายไฟที่เชื่อมจาก Slider มาวางในตำแหน่งที่ถูกต้องบน Flexure และถอดชิ้นงานที่ประกอบอยู่ในรูปของ HGA ออกจากฟีกเจอร์ พาหะ (Jit Tool) นำชิ้นงานใส่งในภาชนะที่จัดไว้ และ Jit Tool จะถูกส่งกลับไปยังสถานีงานที่ 1
ขั้นตอนที่ 7	HGA ALIGNMENT	เป็นการวัดค่า แนวการวางตัว(Alignment) ของตัวชิ้นงาน เป็นการสุ่มวัดประมาณ 2%
ขั้นตอนที่ 8	BLOCKING	เป็นการนำชิ้นงานที่ผ่านสถานีงานที่ 6 เรียบร้อยแล้ว มาประกอบติดบนฟีกเจอร์พาหะตัวใหม่ ชื่อ Test Block โดยการใช้สกรูไขยึดชิ้นงานติดกับฟีกเจอร์ พาหะ

ขั้นตอนที่ 9	SOLDERING	เป็นการบัดกรีสายไฟจากตัวชิ้นงานให้ติดกับตัวฟีกเจอร์พาหะ เพื่อให้กระแสไฟสามารถผ่านได้ครบวงจร พร้อมสำหรับสถานีงานถัดไปที่จะทำการทดสอบค่าทางไฟฟ้า
ขั้นตอนที่ 10	DC TEST	เป็นการทดสอบว่าการเชื่อม HGA ติดกับฟีกเจอร์พาหะชื่อ Test Block ดีหรือไม่
ขั้นตอนที่ 11	CORE TO COIL TEST	เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวอ่าน
ขั้นตอนที่ 12	AUTOGRAMMER	เป็นการวัดค่าแรงยึดหยุ่นของตัวชิ้นงาน Flexure ซึ่งเป็นส่วนประกอบของชิ้นงาน จะเป็นเสมือนสปริงแผ่นซึ่งจะมีความยืดหยุ่นและสั้น ในขณะที่หัวอ่านบินเหนือแผ่นฮาร์ดดิสก์ สถานีงานนี้จึงวัดและปรับค่าแรงยึดหยุ่นของชิ้นงานให้อยู่ในช่วงที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 13	STATIC ROLL ADJUST	เป็นการวัดค่าความถูกต้องของการประกอบหัวอ่านบน Flexure ว่าการวางตัวอยู่ในมุมบนระนาบที่อาศัยหลักการสะท้อนของแสงเข้าช่วยในการวัด
ขั้นตอนที่ 14,15	SPOT CLEAN #1.#2	เป็นการทำความสะอาดชิ้นงาน จัดลักษณะของสายไฟ และตรวจดูรอยตำหนิข้อบกพร่องต่างๆ บนตัวชิ้นงาน
ขั้นตอนที่ 16	SHEAR TEST	เป็นการทดสอบวัดค่าความแข็งแรงของชิ้นงาน ตรงส่วนที่ Slider ติดกับ Flexure ว่าจุดเชื่อมด้วยกาวแข็งแรงพอตามที่กำหนดหรือไม่ เป็นการทดสอบแบบทำลาย
ขั้นตอนที่ 17	FLY TEST	เป็นการวัดระดับความสูงของหัวอ่านเหนือแผ่นฮาร์ดดิสก์ ว่าอยู่ในระยะที่กำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 18	ELECTRICAL TEST	เป็นการวัดคุณสมบัติของหัวอ่านทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการอ่านข้อมูลจากแผ่นฮาร์ดดิสก์ และการบันทึกข้อมูลลงแผ่นฮาร์ดดิสก์ รวมทั้งคุณลักษณะของสัญญาณทางแม่เหล็กและการตอบสนองต่าง ๆ เช่น ความสูงของค่าแอมป์ลิจูด ความกว้างของช่วงคลื่น

ขั้นตอนที่ 19	DEBLOCK	เป็นการนำตัวชิ้นงานออกจากทีกเจอร์พาหะชื่อ Test Block หลังจากผ่านสถานีงานที่ 18 แล้ว
ขั้นตอนที่ 20	FINAL VISUAL	เป็นการตรวจสอบชิ้นงานขั้นสุดท้ายด้วยกล้องกำลังขยาย 30 เท่า เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
ขั้นตอนที่ 21	AQUEOUS CLEAN	เป็นการล้างชิ้นงานในเครื่องล้างระบบอัตโนมัติด้วยน้ำ Deionizing water
ขั้นตอนที่ 22	FINAL CLEAN AUDIT	เป็นการตรวจสอบแบบสุ่มชิ้นงานเพื่อเช็คความสะอาดหลังจากผ่านการล้างในสถานีงานที่ 21
ขั้นตอนที่ 23	PACKING	เป็นการบรรจุชิ้นงานลงภาชนะเบื่องตันเพื่อส่งออกจากสายผลิตไปสู่คลังเก็บ

จากขั้นตอนทั้งหมด 23 ขั้นตอนในกระบวนการผลิตนั้น ในขั้นตอนที่ 7 HGA Alignment ,ขั้นตอนที่ 17 FLY TEST และขั้นตอนที่ 22 FINAL CLEAN AUDIT เป็นการสุ่มชิ้นงานมาเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ส่วนในขั้นตอนที่ 16 เป็นการทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงานเช่นเดียวกันแต่เป็นการทดสอบแบบทำลาย ชิ้นงานที่นำมาทดสอบจะต้องเสียหายไป จึงสามารถใช้ชิ้นงานเป็นงานเสียหายทดสอบได้เพราะเป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของกาอีป็อกซี่ที่ใช้ยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

3.1.2 ลักษณะของสายการผลิต

สายการผลิตHGAในโรงงานตัวอย่างนี้จัดอยู่ในลักษณะสายงานประกอบ (Assembly line) โดยแบ่งออกเป็นเซลล์ย่อยๆ ในแต่ละเซลล์สายการผลิตจะจัดสถานีงานเรียงตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต โดยเริ่มจากขั้นตอนแรก คือ LOAD HEAD จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ PACK อย่างไรก็ตามมีบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่สามารถใช้เครื่องจักรร่วมกับ HGA รุ่นอื่นได้ จะถูกแยกออกจากเซลล์สายการผลิตไปจัดไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อใช้ร่วมกันระหว่างการผลิต HGA ในหลายๆ รุ่น

แต่ละเซลล์สายการผลิตจะถูกจัดวางด้วยพื้นที่เท่ากันเป็นมาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ HGA ที่ต่างรุ่นกัน แต่จำนวนขั้นตอนในกระบวนการผลิตจะไม่แตกต่างกันมากนัก ทำให้พื้นที่ของแต่ละเซลล์สายการผลิตที่วางไว้ในปัจจุบัน สามารถใช้ในการผลิต HGA ในรุ่นหลากหลายได้ แต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการวางสถานีงานในตำแหน่งที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตของ HGA รุ่นนั้น

จำนวนสถานีงานที่จัดไว้ในแต่ละเซลล์สายการผลิตได้มาจากการคำนวณจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามรอบเวลาที่กำหนด และมีความสมดุลของกำลังการผลิตในทุก ๆ ขั้นตอนงานมากที่สุด จำนวนสถานีงานทั้งหมดจะต้องสามารถถูกจัดวางลงในพื้นที่ของแต่ละเซลล์ที่มีอยู่จำกัดได้ ทุกครั้งที่มีการจัดสมดุลสายการผลิตจะต้องคำนึงถึงพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ

การเพิ่มกำลังการผลิตของ HGA แต่ละรุ่นก็หมายถึง การเพิ่มจำนวนเซลล์สายการผลิตนั่นเอง การเพิ่มจำนวนเซลล์สายการผลิต ก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต ดังนั้น สิ่งสำคัญที่วิศวกรอุตสาหกรรมต้องทำคือ ประเมินหากำลังการผลิตที่สูงสุดของแต่ละเซลล์สายการผลิตว่าเป็นเท่าใด เพื่อให้มีการเพิ่มจำนวนเซลล์น้อยที่สุด และศึกษาว่าควรจะมีจำนวนสถานีงานอย่างไรจึงจะพอดีกับพื้นที่การผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน

พื้นที่ของเซลล์สายการผลิตในปัจจุบันไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้ เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับผังโรงงานที่ถูกออกแบบและกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มโรงงาน พื้นที่ของแต่ละเซลล์สายการผลิตปัจจุบันถูกวางไว้ที่ 83 ตารางเมตร

ขั้นตอนการผลิตที่สถานีงานถูกจัดไว้ในเซลล์สายการผลิต ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ #	ขั้นตอนการผลิต	จำนวนสถานีงานใน เซลล์การผลิตในปัจจุบัน
# 1	LOAD HEAD	2
# 2	WIRE BOND	2

# 3	COAT WIRE	3
# 4	GIMBAL BOND	3
# 5	OVEN CURE	1
# 6	ROUTING	4
# 8	BLOCKING	2
# 9	SOLDERING	3
# 10	DC TEST	1
# 11	CORE TO COIL TEST	1
# 12	AUTOGRAMMER	2
# 13	STATIC ROLL	1
# 14,15	SPOT CLEAN	4
# 19	DEBLOCK	2
# 20	FINAL VISUAL	4
# 22	FINAL CLEAN AUDIT	1
# 23	PACKING	1

ขั้นตอนการผลิตที่สถานีงานถูกจัดไว้ที่ศูนย์กลาง นอกเซลล์สายการผลิต เพื่อใช้ร่วมกับการผลิต HGA รุ่นอื่น ๆ ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่	ชื่อขั้นตอน
# 7	HGA ALIGNMENT
# 16	SHEAR TEST
# 17	FLY TEST
# 18	ELECTRICAL TEST
# 21	AQUEOUS CLEANING

แต่ละเซลล์สายการผลิตของผลิตภัณฑ์ HGA รุ่นเดียวกันจะมีการวางผังสถานีงานเหมือนกันทุกประการ ในกรณีที่ความต้องการรุ่นนั้นลดลง เซลล์สายการผลิตก็จะถูกจัดสถานีงาน

ใหม่ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตของ HGA รุ่นใหม่ ที่จะไปใช้หลายสายการผลิตนั้น ๆ ในกรณีที่กระบวนการผลิตเหมือนกัน ก็อาจจะใช้หลายสายการผลิตนั้นได้โดยไม่ต้องมีการจัดผังใหม่ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ HGA ทั้งสองจะมีขั้นตอนการผลิตเหมือนกันทุกประการ แต่ก็อาจต้องการจำนวนสถานีงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตแตกต่างกัน เนื่องจากรายละเอียดการทำงานของแต่ละขั้นตอนการผลิตของ HGA แต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงแตกต่างกันอย่างมาก วิศวกรผู้จัดวางสายการผลิต จึงต้องรู้ถึงรายละเอียดของ HGA แต่ละรุ่นอย่างดีพอ

การผลิตจะเริ่มจากขั้นตอนแรกคือ LOAD HEAD ในหลายสายการผลิต และส่งต่อไปยังสถานีงานถัดไป ซึ่งถูกวางผังให้เรียงตามลำดับของกระบวนการผลิต เมื่อถึงขั้นตอนการผลิตที่ต้องแยกออกไปทำยังสถานีงานที่เป็นศูนย์กลาง ก็จะมีพนักงานโดยเฉพาะคอยยกงานไปส่งยังสถานีงานนั้น และยกกลับเข้ามาคืนในหลายสายการผลิตเมื่อทดสอบเสร็จ ลักษณะงานจะเป็นเช่นนี้จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ PACK หลังจากนั้นจึงทำการส่งชิ้นงานที่บรรจุเรียบร้อยแล้วส่งกลับในระบบสายพานลำเลียงไปสู่ห้องเก็บ

3.1.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

ในแต่ละขั้นตอนการผลิตจะประกอบด้วยสถานีงานย่อย ซึ่งจำนวนสถานีงานย่อยที่จัดวางไว้ได้จากการทำสมดุลสายการผลิต จำนวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิต จะเท่ากับจำนวนสถานีงาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทจิ๊กและฟิกเจอร์ ซึ่งต้องทำมาเป็นพิเศษภายใต้ข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) ที่เคร่งครัด สามารถแบ่งประเภทของฟิกเจอร์ที่ใช้ได้ดังต่อไปนี้

1. ฟิกเจอร์ประเภทพาหะ เป็นฟิกเจอร์ที่ใช้จับยึดชิ้นงานและจะถูกเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับชิ้นงาน เพื่อไปประกอบตามขั้นตอนต่าง ๆ ในแต่ละสถานีงาน มีอยู่ 2 ชนิด คือ

ก. พีกเจอร์ ชื่อ Jit Tool จะทำหน้าที่เป็นพีกเจอร์พาหะตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 (LOAD HEAD) จนถึงขั้นตอนที่ 5 ในสายการผลิตส่วนหน้า ชิ้นงานจะถูกถอดออกจาก Jit Tool และวนกลับไปใช้ใหม่ที่สถานีงานที่ 1 โดยใช้ระบบสายพานลำเลียง

ข. พีกเจอร์ ชื่อ Test Block จะทำหน้าที่เป็นพีกเจอร์พาหะตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6 (BLOCKING) จนถึงขั้นตอนที่ 18 ในสายการผลิตส่วนหลัง ชิ้นงานจะถูกถอดออกจาก Test Block และวนกลับไปใช้ใหม่ที่ขั้นตอนที่ 6 โดยใช้คนงานเป็นผู้ยกกลับไป

2. พีกเจอร์ประเภทอยู่ประจำสถานีงานผลิต จะทำหน้าที่จับยึดตัวพีกเจอร์พาหะให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อประกอบชิ้นส่วนหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามลักษณะงานของแต่ละสถานีงานโดยเฉพาะ

นอกจาก พีกเจอร์ทั้งสองประเภทแล้ว ยังมีเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการผลิตอีกมากมาย ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการผลิตที่ 1 : LOAD HEAD

อุปกรณ์และพีกเจอร์ที่ใช้

1. กลังกำลังขยาย 30 เท่า
2. พีกเจอร์ชื่อ Head Loader
3. พีกเจอร์พาหะ ชื่อ Jit Tool
4. ตัวจับชิ้นงาน
5. ถาดสำหรับใส่ Jit Tool ทีละ 5 ตัว

ขั้นตอนการผลิตที่ 2 : WIRE BOND

อุปกรณ์และพีกเจอร์ที่ใช้

1. เครื่องเชื่อมเส้นสายไฟระบบอุลตราโซนิค ภายใต้อลังกำลังขยาย 30 เท่า

ขั้นตอนการผลิตที่ 3 : COAT WIRE

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. ถังล้างขยาบ 30 เท่า
2. ฟิกเจอร์ชื่อ Coating nest
3. เครื่องควบคุมขนาดหยดของกาวอีพ็อกซี่
4. เข็มและชุดอุปกรณ์บรรจุกาวอีพ็อกซี่
5. เข็มปลายแหลมสำหรับจัดตำแหน่งสายไฟ

ขั้นตอนการผลิตที่ 4 : GIMBAL BOND

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. ถังล้างขยาบ 30 เท่า
2. ฟิกเจอร์ชื่อ Flipper
3. เครื่องควบคุมขนาดหยดของกาวอีพ็อกซี่
4. เข็มและชุดอุปกรณ์บรรจุกาวอีพ็อกซี่

ขั้นตอนการผลิตที่ 5 : OVEN CURE

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. เตาอบระบบสายพานเคลื่อนที่
2. พัดลมสำหรับเป่าชิ้นงานให้เย็นตัวหลังการอบ

ขั้นตอนการผลิตที่ 6 : WIRE ROUTING

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. ถังล้างขยาบ 30 เท่า
2. ฟิกเจอร์ชื่อ Routing fixture
3. ปากคีบสำหรับจับสายไฟ

ขั้นตอนการผลิตที่ 7 : HGA ALIGNMENT

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. เครื่อง Profile projector

ขั้นตอนการผลิตที่ 8 : BLOCKING

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. ฟิกเจอร์พาหะชื่อ Test Block
2. ฟิกเจอร์ชื่อ Blocking alignment
3. สกรู ไซโรฟเวอร์ชนิดปรับค่าแรงบิดได้
4. ถาดใส่สกรู
5. ปากคีบ

ขั้นตอนการผลิตที่ 9 : SOLDERING

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. กล้องกำลังขยาย 30 เท่า
2. ชุดอุปกรณ์การบัดกรี หัวแรง เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
3. ฟิกเจอร์ ชื่อ Soldering fixture
4. ปากคีบ
5. อุปกรณ์ดูดควันตะกั่ว

ขั้นตอนการผลิตที่ 10 : DC TEST

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. ฟิกเจอร์ชื่อ DC fixture
2. มัลติมิเตอร์

ขั้นตอนการผลิตที่ 11 : CORE TO COIL TEST

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. ฟีกเจอร์ชื่อ Core to coil fixture
2. เครื่องวัดค่า Core to coil

ขั้นตอนการผลิตที่ 12 : AUTOGRAMMER

อุปกรณ์และฟีกเจอร์ที่ใช้

1. เครื่อง Autogrammer สำหรับวัดค่าภาวะบนตัวชิ้นงาน
2. คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของ Autogrammer

ขั้นตอนการผลิตที่ 13 : STATIC ROLL ADJUST

อุปกรณ์และฟีกเจอร์ที่ใช้

1. ฟีกเจอร์ชื่อ Angle block
2. อุปกรณ์กำเนิดเลเซอร์และคู่มือพร้อมอุปกรณ์สะท้อนแสง
3. ฉากรับแสงสะท้อน
4. แว่นตา UV ป้องกันแสงสะท้อน

ขั้นตอนการผลิตที่ 14,15 : SPOT CLEAN

อุปกรณ์และฟีกเจอร์ที่ใช้

1. กล้องกำลังขยาย 30 เท่า
2. ฟีกเจอร์ชื่อ Spot clean fixture
3. ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดชิ้นงาน
4. เข็มปลายแหลมสำหรับจัดสายไฟ

ขั้นตอนการผลิตที่ 16 : SHEAR TEST

อุปกรณ์และฟีกเจอร์ที่ใช้

1. เครื่องวัดแรงเค้นบนชิ้นงาน

ขั้นตอนการผลิตที่ 17 : FLY TEST

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. เครื่อง Fly tester วัดความสูงของหัวอ่านขณะบินเหนือแผ่นคิสก์

ขั้นตอนการผลิตที่ 18 : ELECTRICAL TESTER

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. เครื่อง Electrical tester สำหรับวัดค่าฟังก์ชันทางไฟฟ้าแม่เหล็กของการอ่านและบันทึก

ขั้นตอนการผลิตที่ 19 : DEBLOCK

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. สกรูไคร์ฟเวอร์
2. กรรไกรเล็กสำหรับตัดสายไฟ
3. ฟิกเจอร์ชื่อ Deblock fixture

ขั้นตอนการผลิตที่ 20 : FINAL VISUAL

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. กล้องกำลังขยาย 30 X
2. ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดชิ้นงาน

ขั้นตอนการผลิตที่ 21 : AQUEOUS CLEAN

อุปกรณ์และฟิกเจอร์ที่ใช้

1. เครื่องล้างชิ้นงานด้วยน้ำสะอาดปราศจากสาร CFC
2. ตระกร้าสำหรับใส่ชิ้นงาน
3. ถาดสำหรับใส่ตัวชิ้นงาน

ขั้นตอนการผลิตที่ 22 : FINAL CLEAN AUDIT

อุปกรณ์และพีทเจอร์ที่ใช้

1. กล้องกำลังขยาย 30 เท่า

ขั้นตอนการผลิตที่ 23 : PACK

อุปกรณ์และพีทเจอร์ที่ใช้

1. เครื่องบรรจุระบบสุญญากาศ

3.2 การจำแนกประเภทของงาน

จากการศึกษาวิธีการทำงานโดยละเอียดของทั้ง 23 ขั้นตอน ในกระบวนการผลิต HGA นั้น พบว่า งานถูกแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 เวลาที่ใช้ในการทำงานของขั้นตอนการผลิตนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับอัตราเร็วในการทำงานของคน ดังนั้น งานประเภทนี้จะต้องอาศัยความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ของพนักงานเป็นหลัก ซึ่งวิธีการทำงานและเวลาการทำงานค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีค่าความแปรปรวนของเวลาในการทำการผลิตค่อนข้างสูง พนักงานแต่ละคนอาจจะมีอัตราเร็ว ความสามารถเฉพาะตัวในการทำงานที่แตกต่างกัน และยิ่งไปกว่านั้นจะขึ้นอยู่กับ สภาพอารมณ์ สภาพร่างกายและความตั้งใจในการทำงานของพนักงานด้วย

ประเภทที่ 2 เวลาที่ใช้ในการทำงานของขั้นตอนการผลิตนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับเวลาของเครื่องจักร พนักงานเพียงแต่ทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานเข้าและนำชิ้นงานออกจากเครื่องจักรเท่านั้น งานประเภทนี้ จึงมีเวลาต่อชิ้นงานค่อนข้างคงที่ ไม่ค่อยพบความแปรปรวนในขั้นตอนการผลิตที่มีวิธีการทำงานจัดอยู่ในประเภทที่ 2 นี้ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการผลิตที่จัดอยู่ในประเภทนี้ มีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเภทที่ 1

งานโดยส่วนใหญ่ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิต HGA นั้นจะเป็นประเภทที่ 1 ดังนั้น จึงจำเป็นการยากที่จะควบคุมไม่ให้เกิดความแปรปรวนของเวลามาตรฐานต่อชิ้นในการผลิต ถึงแม้จะทำงานด้วยพนักงานคนเดิม ในสภาพอารมณ์และร่างกายและต่างเวลากัน ความแปรปรวนของเวลาทำงานต่อชิ้นก็ยังมี

การผลิต HGA ในแต่ละขั้นตอนการผลิตนั้น จะใช้เวลาเพียงสั้น ๆ ในหน่วยของวินาทีหรือเรียกว่าเป็น Short cycle ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะหาค่าเวลามาตรฐานที่เป็นตัวแทนของขั้นตอนการผลิตนั้น ๆ

ขั้นตอนการผลิตที่จัดเป็นงานประเภทที่ 1 มีดังต่อไปนี้ LOAD HEAD, WIRE BOND, COAT WIRE, GIMBAL BOND, ROUTING, BLOCKING, SOLDERING, DC TEST, CORE TO COIL TEST, AUTOGRAMMER, SPOT CLEAN #1, SPOT CLEAN #2 , STATIC ROLL #1, STATTIC ROLL #2, DEBLOCK, FINAL VISUAL, FINAL CLEAN AUDIT, และ PACKING

ขั้นตอนการผลิตที่จัดเป็นงานประเภทที่ 2 มีดังต่อไปนี้ HGA ALIGNMENT , FLY TEST, ELECTRICAL TEST, SHEAR TEST และ AQUEOUS CLEANING

ด้วยวิธีการหาเวลามาตรฐานการทำงานในปัจจุบัน จะใช้วิธีนาฬิกาจับเวลาทำให้เป็นการยากที่จะหาข้อสรุปว่า ค่าใดควรจะเป็นค่าของเวลามาตรฐานที่เป็นตัวแทนของขั้นตอนการผลิตนั้น ๆ ดังตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนการผลิตที่ 3 GIMBAL BOND ซึ่งใช้คนงาน 3 คน เมื่อทำการจับเวลา พบว่า ได้ค่าเวลามาตรฐานของแต่ละคนแตกต่างกัน ถึงแม้จะมีค่าใกล้เคียงกันก็จะเป็นการยากที่จะตัดสินใจว่า จะใช้ค่าใดเป็นมาตรฐานของขั้นตอนการผลิตนั้น ๆ ในทำนองเดียวกัน การใช้คนทำงานจำเป็นต้องมีช่วงเวลาของการเรียนรู้งาน (Learning Curve) ดังนั้น ความชำนาญของพนักงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การใช้วิธีนาฬิกาจับเวลา ก็จะให้ค่าเวลามาตรฐานที่ต่างกันในช่วงเวลาที่ต่างกันของการศึกษาเวลาการทำงาน และเป็นการยากที่จะกำหนดว่าจุดสูงสุดจะหยุดอยู่ที่

จุดใด ดังนั้นการใช้เวลาสังเคราะห์ที่ได้จากวิธี MTM-2 น่าจะเป็นค่าที่สามารถช่วยบอกได้ว่าเวลาของงานนั้น ๆ ภายใต้การเคลื่อนไหวประเภทไหนควรมีค่ามาตรฐานเป็นเท่าใด

ในการวิจัยนี้ ผู้ศึกษาจึงทำการศึกษาหาเวลามาตรฐานในการทำงานเฉพาะลักษณะงานที่จัดเป็นงานประเภทที่ 1 ซึ่งมีค่าความแปรปรวนของเวลาค่อนข้างสูง เพื่อหาค่าเวลามาตรฐานการทำงานเพียงค่าเดียว เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น