

บรรณานุกรม

หนังสือ

ชูใจ ศรีรัตน์. ที่ระลึกเนื่องในงานกฐินพระราชาทัน กรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: คุรุสภา,
๒๕๙๘.

ทรงใจ บุรณสพท. การออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองร้อนในประเทศไทย. พระนคร: คณะกรรมการ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๙๔.

บุญยศักดิ์ ใจจงกิจ. เทคโนโลยีอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า, ๒๕๙๕.

ผจญ ชินธชวนนະ. การจัดองค์การและบริหารงานสำหรับโรงฝึกงานและโรงประกอบของ
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, (ม.ป.ป.).

แรงงาน, กรม. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. นโยบายและแผนงานด้าน
แรงงาน. กรุงเทพฯ: ศูนย์อุปกรณ์ช่วยฝึกอบรม, ๒๕๙๕.

ศึกษาธิการ, กระทรวง. ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ. พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๙.

ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมอาชีวศึกษา. รายงานประจำปี ๒๕๑๖. กรุงเทพฯ:
คุรุสภา, ๒๕๑๗.

_____. รายงานประจำปี ๒๕๑๗. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๑๘.

_____. รายงานประจำปี ๒๕๑๘. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๑๙.

_____. รายงานประจำปี ๒๕๑๙. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๒๐.

_____. รายงานประจำปี ๒๕๒๐. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๒๑.

_____. รายงานประจำปี ๒๕๒๑. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๒๒.

_____. รายงานประจำปี ๒๕๒๒. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๒๓.

บทความ

ชาย อากาศฤกษ์. "ระบบบริหารการก่อสร้างของเรายังไม่ก้าวหน้าดีพอ," ข่าวช่าง

ส. ณ ท่าไม้ (นามแฝง) "มรดกป่าไม้เมืองไทย," ข่าวช่าง ๙ (ธันวาคม ๒๕๑๔)

๖๔-๗๑.

อภินทร์ อารีกุล. "นิเวศน์วิทยา," วารสารเทคโนโลยี ๑๐ (สิงหาคม ๒๕๑๓)

๑๑๖.

เอกสารอื่น ๆ

เฉลิม สุจิตร. "Safety Code," Advanced Building Constructure ครั้งที่ ๑

(ม.ป.ท., ม.ป.บ.) (โรเบียร์)

เฉลิมรัตน์ ขันพานนท์. ความเสื่อมโทรมของลิ้งแวรคล้มของปั้นหาการอยู่รอดของมนุษย์ชาติ.

๒๕๑๘. (ม.ป.ท.) (โรเบียร์)

สัมภาษณ์

ปรีชา บุญยินทุ. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ. กองออกแบบและก่อสร้าง. สัมภาษณ์,

๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๐.

Books

Pitanilabut, Amphon. Guidelines for Planning of Facilities for Technical and Vocational Education. Bangkok: Unesco, 1979.

Campbell, Robert B.P., Planning a Vocational Training Centre.

Bangkok: n.p., 1978.

Doelle, Leslie L., Environmental Acoustics, New York: McGraw-Hill Book, 1972.

Haskell, Douglas, Modern School Shop Planning. Michigan: Prakken, 1972.

Kohler and Luckhardt, Lighting in Architecture. New York: Reinhold, 1959.

Mills, Edward D. and Kaylor, Harry. The Design of Polytechnic Institute Building. Paris: Unesco, 1972.

Thailand. Ministry of Education. Standard for Secondary and Vocational School. Bangkok: Kurusapa, 1971.

United States, Department of Labor. Bureau of Labor Standard, Safety in Industry, Illumination for Safety. Washington D.C.: n.p., 1967.

Virochaisiri, Xantharid. Design Guide for Secondary School in Asia. Bangkok: Unesco, 1977.

Articles

Dubin, Fred S., "If You Want to Save Energy," A.I.A. Journal. (December 1972).

Maxwell, James F., "Environment Noise Pollution in Bangkok," Business in Thailand. (November 1972):28.

ภาคผนวก ก.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การซักกลุ่มปฏิบัติการ

การปฏิบัติการฝึกในโรงฝึกงานจะเป็นต้องแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ด้วยเหตุผล

ดัง

๑. เพื่อลดจำนวนนักศึกษาให้พอดีเหมาะสมแก่ลักษณะการฝึก
๒. เพื่อความสะดวกแก่ครูฝึกในการดูแลควบคุม
๓. เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการปฏิบัติงานเป็นทีม
๔. เพื่อประยุกต์จำนวนเครื่องจักรกลโดยการหมุนเวียนฝึก เป็นกลุ่ม


กลุ่มของการปฏิบัติการอาจจะใหญ่หรือเล็ก ขึ้นอยู่กับ

๑. รูปแบบของการปฏิบัติการ
๒. ต้องการดูแลความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
๓. ความต้องการเนื้อที่ปฏิบัติงาน
๔. ขนาดของวัสดุอุปกรณ์ หากมีขนาดใหญ่จำเป็นต้องจัดเป็นกลุ่ม เล็ก และตรงกัน
ข้ามหากมีขนาดเล็กจำเป็นต้องจัดเป็นกลุ่มใหญ่
๕. บางโอกาสซักกลุ่มต่าง ๆ เข้ารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อการศึกษาร่วมกัน เช่น
การเขียนแบบ คณิตศาสตร์ช่าง เป็นต้น

การฝึกภาคปฏิบัติ เก่าที่กระทำโดยทั่วไปทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชนมักแบ่ง
นักศึกษาออกเป็นกลุ่มตามจำนวนของนักศึกษาในห้องเรียน เช่นห้องเรียนจุ ๓๐ คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ละ ๙๔ คน หรือ ๘-๘ คน ห้องเรียนจุ ๒๐ คน แบ่งเป็นกลุ่มละ ๔ หรือ ๑๐ คน (จากการ
สำรวจโดยองค์กรยูเนสโก^๑ ในสถานศึกษาของประเทศไทย ๑ ในทรีปเอเชีย พบร้าปาติมัก

สำรวจโดยองค์กรรัฐเนลสัน ในสถานศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในทริปเอเชีย พนว่าปักกิ
มีกับบ่อมแต่ละชั้นเรียนเป็น ๔ กลุ่ม ๆ ละ ๑๒, ๑๖, ๒๐, ๒๔ คน)


ตัวอย่างลักษณะการฝึกจะกำหนดขนาดของกลุ่ม




เขื่อนแกล
(กำหนดสถาณีฝึกไว้ ๒ ข้าง)
ของห้องแกล

| ๑ | ๗ |
|---|----|
| ๒ | ๘ |
| ๓ | ๙ |
| ๔ | ๑๐ |
| ๕ | ๑๑ |
| ๖ | ๑๒ |

เขื่อนไฟฟ้า
ลักษณะการวาง
Boothes & Hoods



โถะปากกา ๔ คน
(ช่องกล่องงาน, ช่องปรับ)



โถะปากกา ๒ คน
(ช่องไม้ก่อสร้าง)

จากเหตุผลที่เป็นข้อกำหนดของการจัดขนาดของกลุ่ม (จำนวนนักศึกษาในกลุ่ม)

แล้ว การที่ต้องเลือกจัดให้มีจำนวนนักศึกษามากในแต่ละกลุ่มมีสาเหตุจากการลงทุนสูงในการ
จัดตั้งโรงเรียนการข้าง ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา โดยเฉพาะเครื่องจักรกลซึ่งส่วนใหญ่เรายัง

ตามความเห็นของผู้เขียน จากการพิจารณาหน่วยอย่างสุดของภาระ เป็นกลุ่มโดย สักษณะการปฏิบัติงานด้วยโต๊ะ-ปากกา งานซึ่งมีอุปกรณ์ทุกสาขาทำมีความจำเป็นต้องใช้โต๊ะ ปากกาสำหรับจับชิ้นงานในการปรับแต่ง ศักดิ์หรือการเขียนมือ ลักษณะและขนาดของโต๊ะอาจ จะใหญ่เล็กแตกต่างกัน แต่ลักษณะการใช้งานพบว่าสามารถใช้งานได้ ๒ ค้านและเริ่มตัวย ๒ คนขึ้นไป ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าภาระกลุ่มปฏิบัติงานควรมีจำนวนนักศึกษาในกลุ่ม เป็นจำนวน เลขคู่ ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกงานหลายสาขา เช่นภาระโต๊ะเขียนแบบแกส บูกเขื่อมไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งก็เป็นการประยุกต์ร่วมกัน

ตารางที่ ๑๐ การเปรียบเทียบการแบ่งกลุ่มนักศึกษา

| สถานศึกษา | จำนวนนักศึกษาในชั้นเรียน | จำนวนกลุ่ม | จำนวนนักศึกษา/กลุ่ม |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| กรมอาชีวศึกษา | ๓๐ | ๒, ๗ | ๑๐, ๑๕ |
| กรมแรงงาน | ๒๐, ๓๐, ๔๐ | ๒, ๔ | ๑๐, ๑๖, ๒๐ |
| ที่นำไปในเอกสาร ^๑ | ๓๐-๔๐ | ๔ | ๗๕, ๑๖, ๒๐, ๒๕, ๒๘ |

^๑รายงานจากเอกสารยูเนสโก Educational Building Report 10,
1979.

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ตารางที่ ๑๑ จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักศึกษา สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา

| สถานศึกษา | ระดับการศึกษา | จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักศึกษา | เฉลี่ยนักศึกษาต่อห้องเรียน |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| สังกัด | มศ.๔ | ๒๖๕ | ๘,๔๕๕ | ๒๕.๙ |
| กองโรงเรียน | มศ.๕ | ๒๖๕ | ๗๗,๗๗๐ | ๒๕.๗๙ |
| กรมอาชีวศึกษา | มศ.๖ | ๒๗๓ | ๕,๗๗๖ | ๒๕.๗๗ |
| สังกัด | มศ.๕ | ๒๖๗ | ๘,๒๕๙ | ๒๗.๕๗ |
| กองวิทยาลัย | มศ.๕ | ๗๗ | ๕,๖๒๗ | ๖๘.๗๔ |
| กรมอาชีวศึกษา | มศ.๖ | ๗๗ | ๘,๙๙๒ | ๙๖.๖๙ |

๒๖.๖-๒๘.๖๒

สรุป สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาจำนวนนักศึกษาโดยล้วนใหญ่ ๗๐ คนต่อห้อง

ตารางที่ ๑๒ จำนวนนักศึกษาต่อ ๑ ห้องเรียนในสถานศึกษาสังกัดกรมแรงงาน

| สถานศึกษา | สาขาช่างที่เปิดฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน | เฉลี่ยนักศึกษาต่อห้องเรียน |
|---|--|----------------------------------|
| สังกัด | ช่างปูน, ช่างประปา, ช่างไม้ก่อสร้าง, ช่างไม้ฝีมือ, ช่างเครื่องปรับอากาศ, ช่างปรับทำไบ, ช่างไฟฟ้า, ช่างเย็บแบบสถาบัตย์, ช่างเย็บแบบเครื่องกล, ช่างสำรวจ, ช่างเย็บแบบศิมพ์ไขข้อตัว, ช่างควบคุม งานก่อสร้าง | ๗๗-๙๐ |
| กรมแรงงาน ทั้งในล้วนกลาง และภูมิภาค | ช่างสี, ช่างเชื่อม, ช่างยนต์, ช่างเคราะห์น้ำ, ช่างก่อสร้าง, ช่างเครื่องมือกล, ช่างไฮเล็คโทรนิกส์ | ๗๖-๘๐ (แบ่งเป็น ๑-๔ กลุ่ม) |

**ตารางที่ ๑๐ จำนวนนักศึกษา กับ โรงฝึกงาน ในโครงการออกแบบสำหรับสถานศึกษา ในระบบ
โรงเรียน (สังกัดกรมอาชีวศึกษา)**

| จำนวน หลัง | จำนวน นักศึกษา คร่าวๆ (คน) | สาขาว่าง | จำนวนนักศึกษา | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|------|------|
| | | | มศ.๔ | มศ.๕ | มศ.๖ |
| ๑ | ๖๔ | ฝึกช่างปิ้งยีโอบีองค์คั้น | ๑๙๒ | - | - |
| ๑ | ๓๒ | ช่างกลโรงงาน | - | ๓๒ | ๓๒ |
| ๑ | ๓๒ | ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น | - | ๓๒ | ๓๒ |
| ๑ | ๓๒ | ช่างยนต์ | - | ๓๒ | ๓๒ |
| ๑ | ๓๒ | ช่างไฟฟ้า | - | ๓๒ | ๓๒ |
| ๑ | ๓๒ | ช่างวิทยุและโทรคมนาคม | - | ๓๒ | ๓๒ |
| ๑ | ๓๒ | ช่างก่อสร้าง | - | ๓๒ | ๓๒ |
| | | | ๑๙๒ | ๑๙๒ | ๑๙๒ |

(ใน ๗ ปี) รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๔๘๖ คน

ศูนย์วิทยทรรพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ ๑๔ จำนวนนักศึกษาและโรงฝึกงานในโครงการออกแบบสำหรับสถานศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (สังกัดกรมแรงงาน)

| จำนวน หลัง | ชื่อนักศึกษา คร่าวๆ (คน) | สาขาวิชา | จำนวน นักศึกษาเข้า ฝึก ใน ๑ ปี | หลักสูตร (ระยะเวลาฝึก) |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| ช่างฝีมือเบื้องต้น | | | | |
| ๑ | ๗๒ | ช่างกลโรงงาน | ๗๒ | ๑๐ เดือน |
| ๑ | ๗๒ | ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น | ๖๔ | ๖ เดือน |
| ๑ | ๗๒ | ช่างยนต์ | ๖๔ | ๖ เดือน |
| ๑ | ๗๒ | ช่างไฟฟ้า | ๖๔ | ๖ เดือน |
| ๑ | ๗๒ | ช่างรีบุญและโทรคมนาคม | ๖๔ | ๖ เดือน |
| ๑ | ๗๒ | ช่างก่อสร้าง | ๗๖ ๑๖ | ช่างไม้ก่อสร้าง ช่างไม้ครุภัณฑ์ ๖ เดือน |
| | | | ๗๒ ๗๒ | ช่างประปา ช่างปูน ๓ เดือน |

(ใน ๑ ปี) รวมจำนวนนักศึกษา ๗๖๔

(ใน ๓ ปี) รวมจำนวนนักศึกษา ๑,๑๔๙

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคหนึ่ง ช.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาการก่อสร้าง

ระบบโครงสร้าง

งบประมาณสำหรับอาชีวศึกษาแต่ละปีนั้น นอกเหนือจากหมวดเงินเดือนแล้ว หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะสูงเป็นอันดับหนึ่ง^๙ แม้กระนั้นยังพบว่าการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานของสถาบันต่าง ๆ มักถูกตัดหอน้อยลง เนื่องจากงบประมาณค่าก่อสร้างมีไม่เพียงพอที่จะกระจายงานก่อสร้างไปทั่วทุกภาคได้ทั่วถึง หลายแห่งต้องตั้งงบประมาณข้าวแล็วข้าวอีกหลายปี ติดต่อกันเพื่อที่จะได้อาคารหลังใหม่ ทั้งนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่าจำเป็นที่จะศึกษาเลือกระบบการก่อสร้างที่เหมาะสมและประหยัด

๑. ระบบโครงสร้างที่หล่อกรับที่ทึบหมุด ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้ก่อสร้างโรงฝึกงานโดยทั่วไปในปัจจุบัน โดยการหล่อฐานราก ตอม่อ คานคอติน เสา และคานต่าง ๆ ในที่ก่อสร้างทึบหมุด

ข้อดี

- ๑.๑ ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง อาศัยช่างฝีมือพื้นบ้านก็สามารถทำงานได้
 - ๑.๒ อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างไม่ใช้หินใหญ่ จึงขนส่งได้สะดวกทุกสภาพภูมิประเทศ
 - ๑.๓ ปัญหาเรื่องวัสดุขาดแคลนหรือห่างไกลจากผู้ผลิตผู้จำหน่ายมากไม่มี
- เพราะพอจะอาศัยวัสดุธรรมชาติจากท้องถิ่นได้

ข้อเสีย

- ๑.๔ การก่อสร้างล่าช้า โครงสร้างทึบหมุดต้องหล่อและรอการบ่มก่อแบบ

^๙ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมอาชีวศึกษา, รายงานประจำปี ๒๕๑๖-๒๕๑๗.

ตามอาชญากรรม โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งทักษิณและมีฝั่งทักษิณ
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้การหล่อโครงสร้างต้อง^๔
ชักกล่ำข้ามมา

- ๔.๔ มาตรฐานของงานก่อสร้างไม่อาจจะควบคุมให้มีคุณภาพเท่าที่ยังกัน
 เพราะไม่ได้มาจากแหล่งผลิตที่มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพโดยผู้
 เชี่ยวชาญ

๒. ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปทั้งหมด ระบบนี้เป็นระบบที่กำลังได้รับการค้นคว้า
 และพัฒนา ซึ่งโครงสร้างทุกชิ้นจะถูกหล่อสำเร็จจากโรงงานและนำมาระบกในสถานที่
 ก่อสร้าง

ข้อดี

- ๒.๑ โครงสร้างทุกชิ้นได้มาตรฐานเท่ากันหมด
 ๒.๒ ก่อสร้างได้เร็ว ใช้แรงงานต่ำ
 ๒.๓ สามารถสร้างพร้อมกันหลายหลังและสามารถกำหนดระยะเวลา เวลา เสร็จ
 สิ้นแน่นอน

ข้อเสีย

- ๒.๔ โครงสร้างยึดตื้นใหญ่ เพียงใดจะสร้างบัญหาอุบัติเหตุในการขนส่ง
 ๒.๕ โรงงานผลิตมักตั้งในส่วนกลางหรือในชั้นห้องใต้ดินแต่งานก่อสร้าง
 โรงเรียนการช่างมีอยู่ทุกชั้นห้องห้อง ซึ่งไม่สะดวกในการขนส่งระบบใกล้
 ๒.๖ ใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิตและการประกอบ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการ
 ก่อสร้างที่อยู่ในชนบท
 ๒.๗ ระบบนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับการก่อสร้างอาคารจำนวนน้อย ซึ่งโรงเรียน
 งานเป็นอาคารที่มีได้สร้างเป็นจำนวนมากในที่แห่งเดียวกัน ระบบนี้จึง
 ไม่เหมาะสมแก่การนำมาใช้

๓. ระบบโครงสร้างกึ่งสำเร็จรูป^๒ ระบบนี้เป็นการนำระบบแรกและระบบสองมาใช้ร่วมกันโดยเลือกความเหมาะสมของขนาดสัดส比 การขนส่ง และวัสดุสำเร็จบางชนิด

ข้อตี

- ๓.๑ สามารถควบคุมมาตรฐานวัสดุสำเร็จรูป
- ๓.๒ ย่นระยะเวลาการก่อสร้าง
- ๓.๓ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและแรงงานตามความเหมาะสมของท้องถิ่นได้พอดี
- ๓.๔ ไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่ง เพราะเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปขึ้นใหญ่ตามความจำเป็น

ข้อเสีย

- ๓.๕ ระบบนี้ต้องอาศัยการออกแบบให้สามารถอิคทุนได้มากในการใช้วัสดุ ก่อสร้างต่าง ๆ เพราะการก่อสร้างในแต่ละท้องที่มีความพร้อมของวัสดุกึ่งสำเร็จรูปและหัวใจปั่นกำลังกัน การออกแบบต้องอาศัยรายละเอียดข้อมูลจากท้องถิ่นมาก ซึ่งสถาปนิกผู้กำหนดแบบต้องใช้เวลาศึกษา

สรุประบบนี้มีข้อตีที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสมสมควรนำไปใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า โครงการออกแบบก่อสร้างของผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดพื้นที่ของอาคารให้เป็นไปตามจำนวนของผู้รับการไฟฟ้า โดยอาศัยระบบพิกลิต (Modular System) มาใช้ในการกำหนดเนื้อที่ฝึกงาน เป็นหลัก และได้กำหนดอาคารในลักษณะของการแบ่งช่วงเสา (Bays) ให้มีขนาดเท่า ๆ กัน คือขนาด ๗.๘๐ เมตร โดยวัดระยะจากกึ่งกลางเสาถึงกึ่งกลางเสา เพื่อให้ระยะรวมเสาใน

^๒ สัมภาษณ์ ปริชา บุณยินทุ, หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กองออกแบบและก่อสร้าง, กรมอาชีวศึกษา, ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐.

สิงค์มีเสาน้ำใน มีขนาดประมาณ ๓.๖๐ เมตร ซึ่งเป็นระยะที่สามารถก่อผนังสำเร็จชุด เช่น
คอนกรีตบล็อก (๒๐x๔๐ ซม.) ได้ลงตัว ทั้งสามารถจะแบ่งช่องหน้าด้านทั้งแบบบานเปิด
(บานละ ๖๐ ซม.) หรือแบบบานเกลี้ยง (ขนาด ๖๐-๘๐ ซม.) ได้พอดีมากกับขนาด
มาตรฐานของกระดาษ ส่วนระยะของช่วงเสาสามารถใช้เหล็กเสริมคอนกรีตความยาว
มาตรฐาน ๑๐ เมตร ใช้เสริมได้ ๒ ช่วง เสาอย่างพอดีมาก

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. วัสดุก่อสร้างหลัก

๑.๑ ไม้ วัสดุประเกที่นับวันจะมีราคาสูงขึ้นและหาได้ยากเนื่องมาจากการป่าไม้ในประเทศไทยได้ถูกทำลายโดยนักล่ากลบตัดไม้ทำลายป่าจนเหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และเป็นวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง แม้ว่าบางชนิดจะติดไฟยาก แต่ส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในลักษณะขนาดบางจะใหม่ไฟได้ง่าย จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ก่อสร้างโรงฝึกงานเนื่องจากสภาพการเผาของบางชนิดอาจเกิดเพลวไฟ สะเก็ตไฟและความร้อนสูงอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ จึงควรห้ามเผาเสียงไม้ใช้ไม้หรือวัสดุที่ผลิตจากไม้เป็นส่วนใหญ่มาใช้โดยเฉพาะกับโครงสร้างฯ แต่ถ้าหากจะเป็นต้องอาศัยไม้ เพราะเป็นวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นแล้ว ควรเลือกใช้เฉพาะส่วนที่ไม่ใช้เป็นบริเวณฝึกงานหรือในที่ที่มีรักษาดูแลจากไม้ เช่น บ้านเรือนอาจเกิดเพลวไฟได้

๑.๒ คอนกรีต งานโครงสร้างอาคารในปัจจุบัน คอนกรีตมีบทบาทมาก เพราะสามารถเทหล่อ เป็นส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างได้ตามความต้องการ ทนสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี ทำงานง่ายไม่ต้องอาศัยช่างที่มีฝีมือมากนัก จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้สร้างอาคารโรงฝึกงาน โดยเฉพาะงานโครงสร้าง

๑.๓ เหล็ก เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความคงทน สามารถนำไปใช้ทดแทนวัสดุก่อสร้างที่เป็นไม้ได้ งานโครงสร้างนั้นสำหรับประเทศไทยมักกันกับเหล็กในลักษณะของเหล็ก

ศูนย์วิทยทรัพยากร

“ส. ณ ทำไม้ (-), “มรดกป่าไม้เมืองไทย,” ข่าวข่าง ๑ (ธันวาคม ๒๕๑๔), หน้า ๖๘-๗๙.

“โรงเรียน/วิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ก็ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้พัฒนาจากโรงเรียนช่างไม้ประจำจังหวัดมาเป็นโรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา จึงมีโรงฝึกงานกำชีญยังคงใช้อยู่ในประเทศไทย เช่นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตวิชาชีวกรรม หรือโรงเรียนการช่างสิงห์บุรี เป็นต้น.”

เสริมมากกว่าจะน้ำใจในลักษณะ เป็นท่อนใหญ่เข้มคานหรือเสา เนื่องจากการลงทุนผลิต เหล็กในลักษณะดังกล่าวซึ่งไม่แพร่หลาย มีราคาแพง และมักจะใช้กับสิ่งก่อสร้างที่มีโครงสร้าง เป็นส่วนประกอบใหญ่ เช่นสะพาน เป็นต้น สำหรับอาคารขนาดใหญ่ฝึกงาน ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า เทคนะจะน้ำใจในลักษณะของเหล็ก เสริมหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องการให้มีขนาดเล็กแต่ ให้ความแข็งแรงทนทาน เช่นบันได ประตูหน้าต่าง หรือโครงหลังคา เป็นต้น แม้ว่าในบาง ห้องที่ช่องอยู่ใกล้ห้องเลี้ยงปัจจุบันอาจมีการผูกร่องเป็นสิมได้ก็อาจจะเนืองกันแก้ไขได้ด้วยการ ทาสีกันสนิมและหมุนตราข้อม章程มาสักกันผิวเหล็กไว้เสมอ รัสดูก่อสร้างประเภทเหล็กนี้ ยังมีการผลิตอย่างแพร่หลายในทุกภาค จังหวัดจำเป็นต้องขนส่งจากแหล่งผลิตไปยังที่ ก่อสร้าง ดังนั้นสิ่งมักจะนำเป็นชิ้นส่วนไปประกอบเป็นชิ้นใหญ่ในที่ก่อสร้าง

๒. รัสดูก่อสร้างสำเร็จรูปอื่น ๆ รัสดูก่อสร้างอื่น ๆ อาจแยกเป็นประเภทตาม ลักษณะส่วนผสมของรัสดุหลัก อาทิ จำก

- ๒.๑ ซีเมนต์ เช่นซีเมนต์บล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องบานเกล็ด เป็นต้น
- ๒.๒ ดิน เช่นอิฐมอญ อิฐบางปัวทอง เป็นต้น
- ๒.๓ ไม้ เช่นชิปบอร์ด ไม้อัด เป็นต้น
- ๒.๔ โลหะ เช่นเกล็อกกันแคด ประคุเหล็กม้วน หน้าค้างอุฐมีเมียม เป็นต้น
- ๒.๕ ฯลฯ

รัสดูก่อสร้างสำเร็จรูปที่ได้กล่าวมานี้จะพิจารณาคำสั่งใหม่มาใช้ควรจะยืดหยุ่นกว่า

- ก. ง่ายต่อการประกอบหรือติดตั้ง
- ข. ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- ค. ชนสั่งสะดวก
- ง. มีมาตรฐานด้านการและสนองประโยชน์ต่องามเป้าหมาย
- จ. ราคายอดสมควร

สภาวะแวดล้อมในโรงฝึกงาน

สภาวะแวดล้อมในโรงฝึกงานมีผลต่อการฝึกงานของนักศึกษาและครูฝึก ยังพอสรุป
สภาวะแวดล้อมดังนี้

- ๑) พื้นที่อาคารคับแคบ
- ๒) อุณหภูมิภายในอาคารสูง
- ๓) แสงสว่างไม่เพียงพอ
- ๔) เสียงก้องและรัง

๑. พื้นที่อาคารคับแคบ สาเหตุเกิดจากภารกิจหนาแน่นที่ฝึกงานและล้วนประกอบ
การฝึกอื่น ๆ มีขนาดต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น และภารกิจหนาแน่นที่อาคารในสักษณะ
เฉพาะอย่างที่ไม่มีการตัดแปลงเพิ่มเติมในภายหลัง ก่อให้เกิดปัญหาเนื่องที่ใช้สอยไม่เพียงพอ
(รายละเอียดในบทที่ ๗ และการแก้ปัญหานอกบทที่ ๔ และการออกแบบ)

๒. อุณหภูมิภายในอาคารสูง สาเหตุเกิดจากแหล่งกำเนิดความร้อนในอาคาร
และการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกอาคาร โดยที่ระบบการระบายอากาศไม่สามารถแก้ไข
ได้ผล แหล่งกำเนิดความร้อนในอาคาร เช่น เตาเผาสำหรับการฝึกตีเหล็ก เป็นต้น การแผ่รังสี
ความร้อนจากภายนอก เช่นความร้อนจากหลังคาแผ่นลงมา หรือการพัดพาความร้อนจากภายใน
นอกอาคารเข้ามา การแก้ไขโดยอาศัยสถาปัตยกรรมสามารถทำได้โดย

๒.๑ ควบคุมแหล่งกำเนิดความร้อน เช่นการใช้จากบังกันบริเวณที่เกิด
ความร้อนสูง เป็นต้น

๒.๒ การคุ้มครองร้อนไปทิ้งออกจากบ้าน เป็นบริการแก้ปัญหาเฉพาะจุดโดย
การติดตั้งพัดลมคุ้มครองอากาศในจุดที่มีความร้อนเกิดขึ้นเพื่อพัดพาความร้อนออกไปจากบริเวณนั้น
บริการนี้ยังสามารถใช้ในการคุ้มครองห้องครัว และกลับได้ยิ่งคัวว์ เช่นการต่อห้องเพื่อคุ้ม

กสินและควรของการเขื่อมไฟฟ้า การใส่ไม้ เป็นต้น

๒.๓ การควบคุมสภาพแวดล้อมนอกอาคารไม่ให้เกิดอุณหภูมิสูง เช่น การปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาแก่บริเวณนอกอาคาร เป็นต้น

๒.๔ การระบายน้ำทางประชาน้ำด่างและซ่องลม

๒.๔.๑ ประชูลำหรับการเข้าออกของครูและนักศึกษา ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ม.^๒ เพื่อให้สามารถระบายน้ำและนักศึกษาได้รวดเร็วกรณีเกิดอัคคีภัย อาจกำหนด เป็นบ้านคู่มีขนาด เป็นสองเท่าของบ้านเดี่ยว ซึ่งประชูลำหรับอาคารควรมีไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๒.๔.๒ ประชูลำหรับการขนส่งวัสดุฝีก เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ควรเป็นประชูขนาดใหญ่ มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ม.^๒ ความสูงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ม.^๒ เป็นประชูลักษณะบานเฉือน

๒.๔.๓ หน้าต่าง ควรมีทึบสองด้านของอาคารเพื่อการระบายน้ำ และให้แสงสว่างโดยธรรมชาติ ส่องผ่านเข้ามาได้เพื่อประทับคพลังงานแสงสว่างจากดวงโคม แต่ทั้งนี้ควรป้องกันแสงแดด ไม่ให้ผ่านเข้ามาในอาคารด้วยแผงกันแดด

^๑ เฉลิม สุจิตร. Advanced Building Constructure ครั้งที่ ๑, Safety Code (โรเนีย), หน้า ๘.

^๒ Haskell, Douglas. Modern School Shop Planning (Six Edition, Michigan: Prakken, 1972), p. 129.

^๓ ความสูงของรั้วบันไดจะต้องสูงตามที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการขนส่ง กำหนดไว้ ๓.๐๐ เมตร.

๒.๔.๔ เนื้อที่หน้าต่างควรมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่อาคาร

๒.๔.๕ การออกแบบบานหน้าต่างควรมีขนาดรับกับขนาดมาตรฐาน
ของกระดาษในห้องคลาดด้วย เพื่อประยุคค่าก่อสร้าง

๒.๔.๖ หน้าต่างควรกำหนดในตำแหน่งที่สามารถเปิดปิดได้สะดวก
รวมถึงการทำความสะอาดด้วย

๒.๔.๗ ส่วนที่อยู่สูงไม่สามารถกำหนดเป็นหน้าต่างได้ ให้ออกแบบ
เป็นช่องลมระบายอากาศ แต่ควรคำนึงถึงการป้องกันการล็อกล็อกเข้าใจกรรมด้วย ซึ่งอาจ
จะใช้ลูกกรงเหล็กหรือตะข่ายเหล็กป้องกัน

๒.๔.๘ ควรมีช่องระบายอากาศอยู่ใกล้กับใต้หลังคา เพื่อสามารถ
ระบายน้ำร้อนจากหลังคาออกไปได้ทันที

๒.๔.๙ วัสดุสำหรับประตู หน้าต่าง และช่องลม ควรเป็นวัสดุที่ไม่ติด
ไฟ ไม่เป็นเชื้อเพลิง เช่น เป็นโลหะ เป็นต้น

๓. แสงสว่างไม่เพียงพอ สาเหตุเกิดจากการกำหนดจำนวนดวงโคมไฟพื้นที่อย
และตำแหน่งของดวงโคมไม่เหมาะสม การให้แสงสว่างทำได้สองแบบคือ

๓.๑ แสงธรรมชาติ คือการออกแบบให้แสงสว่างจากทางอาทิตย์ผ่านเข้า
ทางหลังคาหรือช่องประตูหน้าต่าง ตลอดจนช่องแสงต่าง ๆ ให้พอเพียงแก่การทำงาน แสง
ธรรมชาติที่สมบูรณ์จะให้แสงสว่างจากทิศเหนือ ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตรมรุนที่มีแสง

๓.๒ แสง的人工 คือการจัดการและบริหารงานสำหรับโรงฝึกงานและโรง
ประลองของสถานศึกษา หน้า ๔๗.

แต่จ้าคลอดปี จึงควรพิจารณาจำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความจ้าของแสงและความร้อนที่จะตามเข้ามาด้วย หากเลือกใช้แบบ Direct Sunlight จากที่เคยมีการทดลอง พบว่าครัวมีช่วงแสงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่อาคาร

๓.๒ แสงสว่างจากดวงโคมไฟฟ้าต้องการกำหนดโคมไฟฟ้าให้ได้ความเข้มของแสงสว่างพอเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ แบบที่เหมาะสมกับโรงงานต้องเป็นแบบที่ให้ปริมาณแสงสว่างมาก สม่ำเสมอ ไม่เกิดเงาคำทำหรือเกิดจุดมืด อาจเลือกแบบ Direct Light หรือ Semi-Direct Light ซึ่งลดความจ้าของแสงสว่าง การเลือกหลอดไฟฟ้าควรเลือกแบบที่มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ราคาถูกและประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า วิธีทั้งต้องให้แสงสว่างใกล้เคียงแสงธรรมชาติให้มากที่สุด หลอดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานได้แก่หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิด Day Light ด้วยเหตุผลทั้งไก้ล่ามมาแล้ว นอกจากนี้การให้ได้แสงสม่ำเสมอขึ้นอยู่กับการกำหนดตำแหน่งดวงโคมที่เหมาะสมอีกด้วย ความเข้มแสงสว่างสำหรับการปฏิบัติงานค้านอุตสาหกรรมควรอยู่ระหว่าง ๗๐-๖๐ พุตแคนเดลล์^{*} (ข้อมูลนี้กับประเภทของงาน)

ผู้เขียนได้ริเคราะห์แล้วเห็นว่าการติดตั้งดวงโคมในลักษณะ เลียนแบบโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับโรงงาน โดยการเดินสายไฟในร่างเหล็กสูงจากพื้นโรงงาน ฝึกงานให้พ้นจากการเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติงานบางอย่าง เช่นการยก Hoist ของชั่งยนต์ ไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ ม. จากพื้นโรงงาน^{**} หรือการเข้าออกของรถบรรทุก โดยติดดวงโคมกับร่างเหล็กเดินสายไฟหรือห้อยจากร่างเหล็กยาวตลอดแนวความกว้างอาคาร (Span) โดยกำหนดให้เป็นแนวทุกช่วงเสา จะให้แสงสว่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอาคาร

^{*}Kohler and Luckhardt, Lighting in Architecture (New York: Reinhold Publishing Corporation, 1959).

^{**}Haskell, Douglas. Modern School Shop Planning, p. 129.

๔. เสียงก้องและดัง^{๙๙} สาเหตุเกิดมาจากการปฏิบัติงานฝีก เช่นการกระแทกกันของเครื่องมืออุปกรณ์การฝึก อาทิการตีเหล็ก การหกหกตะปู เป็นต้น มาจากเครื่องจักรกล เช่น เสียงจากฟันเพื่อง เครื่องเจาะ เครื่องໄส เป็นต้น และมาจาก การทดสอบเครื่องเสียง เช่น การทดสอบระบบเสียงของเครื่องมือลือสาร เป็นต้น การแก้ปัญหาภาระทำได้ดังนี้

๔.๑ การป้องกันและขัดเสียงในด้านสถาปัตยกรรม

๔.๑.๑ จัดตั้งเครื่องจักรที่มีเสียงดังรวมกันเพียงจุดเดียวโดยห่างจากส่วนอื่น ๆ

๔.๑.๒ สร้างพื้นเฉพาะสำหรับรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ด่าง ๆ ของเครื่องจักรทุกชนิดโดยพื้นนั้นแยกค่างหากจากพื้นส่วนอื่น ๆ หรือใช้อุปกรณ์ที่ยึดหยุ่น เช่นลวดสปริง แวร์สปริง ติดไว้ให้พื้นส่วนที่รองรับเครื่องจักรเพื่อลดการสั่นสะเทือนที่ต่อเนื่องกัน

๔.๑.๓ ทำกำลังเง็บเสียงติดตั้งเฉพาะจุดกำเนิดเสียง เช่นส่วนหน้าของใบพัด เป็นต้น บุพัน เพศาน ผนัง ในห้องที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง เช่นห้องทดลองระบบเสียง เป็นต้น ด้วยวัสดุคุณภาพเสียง ซึ่งมีหลายแบบกันนี้

ก. แบบรูพรุน (Porous Materials) หลักการคือรูพรุน ประสานกันอยู่紧密 ในเนื้อรั่วสุ่ม เพื่อเปลี่ยนพลังงานเสียง เป็นพลังงานความร้อนแล้วเข้าไปแทรกอยู่ตามรูพรุนด่าง ๆ ทำให้ความถี่ของเสียงลดน้อยลง ส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยนพลังงานก็จะสะท้อนกับผิววัสดุกลับออกไป ซึ่งจะมีปริมาณพลังงานลดลง องค์ประกอบที่ทำให้ประสิทธิภาพการดูดกลืนเสียงตื้นอยู่กับความหนาของเนื้อรั่วสุ่ม ความหนาของเนื้อรั่วสุ่มกับระยะห่างของรั่วสุ่ม

^{๙๙}Doelle, Leslie L., Environmental Acoustics (New York: McGraw-Hill Book, 1972).

ผนังค้านหลัง การติดตั้งแผ่นรัศมีสำหรับไม่ติดแน่นท้ายตัว การทาสีบนรัศมี พากผ้า รัศมี เป็นไบฟอย

ข. แบบเป็นแผง (Panel or Membrane Absorbers) หลักการ คือการใช้รัศมีแผ่นทึบที่ไม่มีรูพรุนบุบผนังเนื้อแข็งโดย เว้นช่องอากาศตรงกลาง เพื่อให้ดีด้วยการ เกิดการสั่นสะเทือนได้เมื่อได้รับคลื่นเสียง จะลดเสียงได้โดยเปลี่ยนรูปทรงงานเสียงที่ทำให้ เกิดการสั่นสะเทือนมาเป็นพลังงานความร้อน ใช้ได้กับความถี่เสียงต่ำ

ค. แบบกล่องเสียง (Cavity or Holmholtz Resonators) หลักการคือ การจัดขนาดของห้องให้มีปริมาตรของอากาศพอ เหมาะกับการสะท้อนเสียงหรือ การใช้รัศมีที่มีร่อง เช่นคอนกรีตบล็อก ซึ่งมีโครงภายในและจะร่องทะลุกันผ่านออก จะเป็น “รีซีป์องกันเสียงสะท้อนได้อย่างประดีด คือมีประสิทธิภาพสูง ห้องผิวรัศมีสามารถจะทำได้ โดยไม่มีผลเสียหายแก่การคูดเสียง เมื่อเปรียบเทียบกับแบบอื่น ๆ (คุณตรางที่ ๖.๑) ปรากฏ ว่าเป็นแบบที่ใช้ห้องก่อสร้างถูกและมีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี ซึ่งเหมาะสมสำหรับการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงฝึกงานของสถานศึกษาซึ่งมีงบประมาณต่ำ

ง. แบบเพิ่มพื้นที่คูดเสียง (Space Absorbers) เป็นริบบิ้กการแก้ไข การสะท้อนเสียงที่เกิดในอาคารที่มีตัวออกแบบก่อสร้างให้มีการป้องกันเสียงก้องไว้ก่อน หรือ พื้นที่เตรียมไว้สำหรับคูดกันเสียงมีไม่เพียงพอ ต้องอาศัยการแก้ไข เพิ่มพื้นที่คูดเสียงมากขึ้น โดยการทำรัศมีประเทกคูดกันเสียงมาเพิ่มโดยการแขวนห้อยลงมาจากจุดที่ต้องการลดเสียง สะท้อน.

ตารางที่ ๑๔ การเปรียบเทียบการเลือกใช้สุดคุุคกลิน เสียง

| ประเภทวัสดุ ดูดเสียงเสียง | ความเหมาะสมกับ อาคารประเภทงาน | ประสิทธิภาพการดูดเสียง เสียงความรู้สึก | ประสิทธิภาพการดูดเสียง เสียงความรู้สึก | การนำร่องมา | ความปล่อยตัวจาก ผู้คน | รายการและการติดต่อ | หมายเหตุ |
|------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------|--------------------------|--------------------|---|
| รูปrun | พอใช้ | ดี | ตีมาก | ดี | พอใช้ | พอใช้ | เหมาะสมกับโรงงานที่ไม่มีผู้คน ละอองและต้องการตกแต่ง ภายในให้สวยงาม |
| แผงทึบ | ดี | ตีมาก | พอใช้ | ตีมาก | ดี | ดี | การติดตั้งลำบาก เพราะต้อง ตั้งโครงสร้างหัวรับเป็นช่อง อากาศตรงกลางระหว่าง ผนังกับแผ่นวัสดุ |
| กล่องเสียง | ตีมาก | ตีมาก | ตีมาก | พอใช้ | ตีมาก | ตีมาก | เป็นการลงทุนที่ถูก เหมาะ สำหรับใช้กับโรงเรียน |
| เพิ่มพื้นที่ | ตีมาก | ดี | ตีมาก | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ | เหมาะสมกับการเพิ่มเติมการ ดูดเสียง เน่าจะดูดที่มีเสียง ตั้งมาก เช่นจุดที่ตั้งเครื่อง จักร |

ที่มา Doelle, Leslie L., Environmental Acoustics, (New York: McGraw-Hill Book, 1972).

ภาคผนวก ๓

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมฤทธิผลของโรงฝึกงานที่มีใช้ในปัจจุบัน

จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ผู้เขียนได้สรุปข้อมูลความสัมฤทธิผลของโรงฝึกงาน

ดังนี้

ค้านเมืองที่ใช้สอยและห้องต่าง ๆ ในอาคาร

๑. ห้องเรียน ควรแยกออกจากโรงฝึกงาน มีกําชูดิกเห็นค่ายร้อยละ ๘๗.๗๕
นักศึกษาเห็นค่ายร้อยละ ๖๗.๔๔ สาเหตุสำคัญคือเสียงรบกวนจากการฝึกงานเกิดขึ้นบ่อยถึง
ร้อยละ ๘๕.๘๔

๒. ห้องเปลี่ยนชุดฝึกงาน นักศึกษาร้อยละ ๘๕.๔๗ ต้องการให้มีโดยสักเป็นห้อง
โดยเฉพาะร้อยละ ๔๕.๖๔ ต้องการให้มีห้องเก็บของส่วนตัว และปรากฏว่า�ักศึกษาร้อยละ
๔๔.๔๐ เคยถูกใจกรรมลึกลึกล้วนตัวจากห้องเก็บของมาก่อน

๓. เนื้อที่ฝึกงาน

๓.๑ แบบ กช.๑๐๑ ร้อยละ ๖๗.๔๗ มีความเห็นว่าไม่คับแคบ (เฉลี่ยเนื้อที่
๑๖ ม.^๒/คน)

๓.๒ แบบ กช.๔๐๐ ร้อยละ ๖๒.๔๔ มีความเห็นว่าไม่คับแคบ (เฉลี่ยเนื้อที่
๑๒ ม.^๒/คน)

๓.๓ แบบ กช.๔๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ มีความเห็นว่าคับแคบ (เฉลี่ยเนื้อที่
๑๐.๒๖ ม.^๒/คน)

๓.๔ แบบ กช.๖๐๐ ร้อยละ ๖๙.๗๘ มีความเห็นว่าไม่คับแคบ (เฉลี่ยเนื้อที่
๑๒ ม.^๒/คน)

๓.๕ แบบอาคารชั้นกลโรงงานของจุฬาฯ ร้อยละ ๔๗.๐๔ มีความเห็นว่า
ไม่คับแคบ (เฉลี่ยเนื้อที่ฝึกงาน ๑๐.๗ ม.^๒/คน)

- ๓.๖ แบบอาคารชั่งก่อสร้างของจุนโซช ร้อยละ ๖๔.๖๗ มีความเห็นว่าคับ
แคบ (เฉลี่ยเนื้อที่ผังงาน ๘.๒๖ ตร.ม./คน)
- ๓.๗ แบบอาคารชั่งยนต์ของจุนโซช ร้อยละ ๘๐.๔๔ มีความเห็นว่าไม่คับ
แคบ (เฉลี่ยเนื้อที่ ๑๔.๒ ตร.ม./คน)
- ๓.๘ แบบอาคารชั่งเชื่อมและโลหะแผ่นของจุนโซช ร้อยละ ๗๙.๓๐ มีความ
เห็นว่าไม่คับแคบ (เฉลี่ยเนื้อที่ ๙.๗ ตร.ม./คน)
- ๓.๙ แบบอาคารชั่งไฟฟ้าและโทรศัพท์ ร้อยละ ๗๖.๔๔ มีความเห็นว่า
ไม่คับแคบ (เฉลี่ยเนื้อที่ ๔ ตร.ม./คน)
- ๓.๑๐ แบบมาตรฐานหลังเล็กของกรมแรงงาน ร้อยละ ๖๔.๔๔ มีความเห็น
ว่าคับแคบ (เฉลี่ยเนื้อที่ ๘.๗๗ ตร.ม./คน)
- ๓.๑๑ แบบมาตรฐานหลังใหญ่ของกรมแรงงาน ร้อยละ ๘๗.๙๒ มีความเห็น
ว่าไม่คับแคบ (เฉลี่ยเนื้อที่ ๑๓.๗๘ ตร.ม./คน)

๔. ห้องที่ควรมีในโรงฝึกงาน

- ๔.๑ ห้องพักครู ร้อยละ ๙๙.๔๔
- ๔.๒ ห้องเก็บเครื่องมือ ร้อยละ ๘๕.๔๗
- ๔.๓ ห้องเก็บวัสดุ ร้อยละ ๔๙.๔๔
- ๔.๔ ห้องเก็บขึ้นงาน ร้อยละ ๔๐.๔๔
- ๔.๕ ห้องน้ำครุภัณฑ์ ร้อยละ ๙๙.๙๐
- ๔.๖ ห้องน้ำนักศึกษา ร้อยละ ๗๙.๔๗

๕. สาเหตุของการต่อเติม

- ๕.๑ พื้นที่เพิ่มคับแคบ ร้อยละ ๗๒.๗๐
- ๕.๒ ต้องการเพิ่มห้องเพื่อใช้สอน ร้อยละ ๖๘.๔๔

๔.๗ ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ร้อยละ ๗๒.๕๗

๖. ผลเสียอันเกิดจาก การต่อเติมอาคาร

๖.๑ ด้านการระบายอากาศ ร้อยละ ๔๐.๗๘

๖.๒ ด้านแสงสว่างโดยธรรมชาติ ร้อยละ ๙๒.๙๔

ด้านสภาวะแวดล้อม

๗. อาคารร้อนอบอ้าว ทุกแบบของโรงศึกษา นักศึกษา ร้อยละ ๔๒.๗๐ ถึง

๖๙.๙๐ มีความเห็นว่าร้อน

๘. เสียงดังก้องทึบกู่ นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ร้อยละ ๖๘.๔๖ สาขาช่างยนต์ ร้อยละ ๘๖.๔๔ สาขาช่างไฟฟ้า ร้อยละ ๖๘.๗๘ สาขาช่างกล โรงงาน ร้อยละ ๔๓.๖๙ สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ร้อยละ ๗๖.๑๖ มีความเห็นว่าเสียงดังก้องทึบกู่ สำหรับช่างวิทยุและโทรศัพท์มือถือ ให้ความเห็นว่า เผาะขณะทดสอบเครื่องเสียงจะดังทึบกู่ มาก ร้อยละ ๗๕

๙. แสงสว่างจากดวงโคม แบบ กช.๑๐๙, กช.๕๐๐, กช.๖๐๐ ร้อยละ ๗๒.๕๔ ถึง ๖๓.๔๔ มีความเห็นว่าแสงสว่างเพียงพอสำหรับโรงศึกษาของสถาบันฯ กรมแรงงาน ร้อยละ ๔๒.๘๗ มีความเห็นว่าเพียงพอ ล้วนแบบของจุนโจช ร้อยละ ๖๙.๕๕ มีความเห็นว่าเพียงพอ

๔. ผู้คนเข้าในอาคาร ร้อยละ ๕๒ มีความเห็นว่ามีผู้คนสาดเข้ามาบ้าง ร้อยละ ๔๙.๒๙ มีความเห็นว่าไม่มีผู้คนสาด

๕. ผู้คนสองและครัวน ร้อยละ ๗๙.๖๔ มีความเห็นว่ามีปัญหามาก เพราะขาดเครื่องมือคุณผู้คนสองและครัวน

ด้านอื่น ๆ

๑. การหุ้นรักษาความสะอาด ร้อยละ ๗๖.๗๔ มีความเห็นว่าทำความสะอาดเป็นได้ง่าย

๒. การบังกันโจรกรรม ร้อยละ ๗๙.๔๔-๘๙.๒๔ มีความเห็นว่าบังกันได้รักภัย พ่อสมควร เว้นแต่บางแบบที่มีประคุณหลายข้อทำให้หุ้นรักษาความสะอาดต้องปิด ไม่อนุญาตให้เปิดทำให้อาหารไม่สามารถถ่ายเทผ่านได้

๓. ท่อระบายน้ำในอาคาร ร้อยละ ๖๘.๗๔ ต้องมีท่อระบายน้ำโดยที่ร้อยละ ๕๐.๒๔ กำหนดให้มีริมอาคาร

๔. ร้อยละ ๖๔.๗๐ ต้องการให้หน้าต่างอยู่ในระดับสายตาศีรษะสามารถเห็นภายนอกได้

๕. ความสูงของหลังคา ร้อยละ ๗๙.๗๗ มีความเห็นว่าพอเหมาะสม.

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ภาคผนวก ๔

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการวิจัย

การวิจัยเพื่อหาข้อมูลพื้นฐานของโรงฝึกงาน ผู้เขียนได้ทำการเลือกอาคารโรงฝึกงานที่มีใช้อยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเลือกอาคารโรงฝึกงานของสถานศึกษาของรัฐในสังกัดกรมอาชีวศึกษาและกรมแรงงาน ทั้งนี้เนื่องจาก เป็นแบบอาคารที่ได้ทำการก่อสร้างอย่างกว้างขวางในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อนำมาเปรียบเทียบความล้มเหลวผลของการใช้งานได้อย่างแท้จริง ผู้เขียนได้คัดต่อของแบบก่อสร้างของอาคารที่จะทำการวิจัยจากหน่วยงานที่ออกแบบคือ กองออกแบบและก่อสร้าง กรมอาชีวศึกษา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน เพื่อทำการวิเคราะห์ลักษณะต่าง ๆ ของอาคารอย่างละเอียด

แบบอาคารที่ทำการวิจัย

แบบอาคารที่ทำการวิจัยได้แก่

๑. แบบมาตรฐานโรงฝึกงาน กช.๙๐๙ และ กช.๔๐๐ เป็นแบบอาคารเอนกประสงค์ สามารถนำไปก่อสร้างเพื่อใช้ฝึกช่างสาขาใดก็ได้ เป็นแบบของกรมอาชีวศึกษา

๒. แบบมาตรฐานโรงฝึกงาน กช.๔๐๐ และ กช.๖๐๐ เป็นแบบอาคารที่ให้มีการกำหนดห้องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปก่อสร้างเพื่อใช้ฝึกช่างสาขาใดก็ได้ เป็นแบบของกรมอาชีวศึกษา

๓. แบบมาตรฐานโรงฝึกงานที่ก่อสร้างในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๙๐-๒๕๙๔ เป็นแบบที่ได้ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับฝึกช่างสาขานี้ ๆ ใช้ก่อสร้างในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตรในโครงการเงินกู้เพื่ออาชีวศึกษาแบบก่อสร้างจัดการออกแบบโดยสำนักงานสถาปัตย์ญี่ปุ่น Junzo Sakakura

๔. แบบมาตรฐานโรงฝึกงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นแบบอาคารเรือนก
ประสังค์ สามารถนำไปก่อสร้างเพื่อใช้ฝึกช่างสาขาใดก็ได้ มี ๒ แบบคือ แบบอาคารหลังใหญ่
และอาคารหลังเล็ก ก่อสร้างในสถาบันฯ ของกรมแรงงาน



ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสอบถาม

ผู้เขียนได้จัดทำแบบสอบถาม เป็นสองแบบคือ แบบสำหรับครุพักรและแบบสำหรับนักศึกษา โดยจัดส่งถึงสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน ๔๙ แห่งทางไปรษณีย์ และบางแห่งผู้เขียนได้นำส่งด้วยตนเองเพื่อทำการสำรวจสถานศึกษาและโรงฝึกงานด้วยการสัมภาษณ์

รายละเอียดของแบบสอบถามมีดังนี้

๑. แบบสอบถามสำหรับครุ

(สำเนา)

คณะกรรมการมาศศร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เขียน อาจารย์และครุพักรที่เคารพ

กระผมนายวิชา ชีระอนุรักษ์ เป็นนิสิตแผนภาษาปัฒนกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันกำลังศึกษาวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโททางสถาปัตยกรรม เรื่อง "การออกแบบโรงฝึกงานสำหรับโรงเรียนการช่างอุตสาหกรรม" การวิจัยนี้เป็นการศึกษาหารูปแบบโรงฝึกงานที่มีความเหมาะสมสมสอดคล้องกับการฝึกตามหลักสูตร และเอื้ออำนวย ความสะดวกสบายแก่ครุพักรและนักศึกษา ผลของการวิจัยจะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาโรงฝึกงานให้มีประสิทธิภาพต่อไปนี้จะเป็นผลต่อท่านโดยตรง

ในการนี้กระผมจึงขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถาม ให้ข้อมูล คำนวณ ฯ โดยละเอียด ซึ่งจากความร่วมมือนี้จะทำให้การวิจัยมีความสมบูรณ์และได้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย。

รูปทรงโรงฝึกงานที่ทำการวิจัย
(ติดรูป)

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายวิชา ชีระอนุรักษ์)

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน □ หน้าข้อความที่ต้องการและกรอกข้อความลงในช่องว่าง

โดยละเอียด

๑. ชื่อสถานศึกษา _____ จังหวัด _____
๒. สถานีนี้เปิดการสอนสูงสุดระดับ ป.ช. ป.ส.
๓. จำนวนอาจารย์และครุพักรที่ประจำอยู่ในโรงฝึกงานของท่านมีทั้งหมดรวม _____ คน
๔. โรงฝึกงานที่ท่านปฏิบัติงานฝึก เป็นโรงฝึกงานชั่ว _____
๕. โดยปกติสถานแห่งนี้รับนักศึกษาทั้งหมด _____ คน จุลจุล _____ คน
๖. โรงฝึกงานนี้สามารถฝึกนักศึกษาได้คร่าวๆ _____ ห้อง หรือจุนักศึกษาได้สูงสุด _____ คน
๗. การฝึกงานในโรงฝึกงานแต่ละครั้งจะแบ่งนักศึกษาออกเป็น _____ กลุ่ม กลุ่มละ _____ คน โดยมีครุพักรควบคุมจำนวน _____ คน
๘. อาคารโรงฝึกงานทันค้านายารับทิศเหนือ-ใต้ ใช่หรือไม่
 - ใช่
 - ใกล้เคียงคือ เอียง ๆ ไปจากนีบ้าง
 - ไม่ใช่ (หันตะวันออก-ตะวันตก)
๙. โรงฝึกงานด้านที่รับลมท่าทางจากอากาศอื่นอย่างไร
 - ใกล้ (ประมาณ ๔๐ เมตร หรือใกล้กว่านั้น)
 - ใกล้ (ประมาณ ๒๐-๓๐ เมตร)
 - พอสมควร (ประมาณ ๑๐-๔๐ เมตร)
 - ไกลมาก (ต่ำกว่า ๑๐ เมตร)

๑๐. มีต้นไม้ใหญ่ใกล้อาคารหรือไม่ (ใกล้จันสามารถจะบังลมหรือแผลมายังอาคารได้)

มี ไม่มี

๑๑. อาคารนี้ได้มีการต่อเติมเพิ่มพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการฝึกหัดเรียนกับการฝึกหัดหรือไม่

มี เพิ่มพื้นที่ประมาณ _____ ตารางเมตร (กว้าง _____ ยาว _____)
 ไม่มี

๑๒. การต่อเติม ต่อทางด้าน

ด้านกว้างของอาคาร ด้านแคบของอาคาร

๑๓. ถ้ามีการต่อเติม สาเหตุ เพราะ

พื้นที่เดิมคับแคบไม่พอฝึกหัดเรียนที่มีอยู่ ต้องการรับนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก
 ต้องการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ๆ เพิ่ม ต้องการเพิ่มห้องเพื่อใช้สอน
 สาเหตุอื่น ๆ (โปรดระบุ) _____ เช่น ห้องเก็บวัสดุ

๑๔. ส่วนที่ต่อเติมมีผลต่ออาคารเดิมในลักษณะ

ตื้น ตื้นเสีย ทางด้านการระบายอากาศ
 ตื้น ตื้นเสีย ทางด้านแสงสว่างโดยธรรมชาติ
 ตื้น ตื้นเสีย ทางด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

๑๕. ห้องต่อไปมีเม็ดสีในอาคารหรือไม่ (ห้องในที่นี้หมายถึง การกันผ้าเป็นสัดส่วน)

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ห้องเรียน | <input type="checkbox"/> ห้องเก็บของหรือห้องเก็บชิ้นงานที่ผลิตได้ |
| <input type="checkbox"/> ห้องพักครู | <input type="checkbox"/> ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า |
| <input type="checkbox"/> ห้องเก็บเครื่องมือ | <input type="checkbox"/> ห้องน้ำเคมีภัณฑ์ |
| <input type="checkbox"/> ห้องเก็บวัสดุผ้า | <input type="checkbox"/> ห้องน้ำนักศึกษา |

๑๙. ห้องต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องมีอยู่ในโรงศึกษา

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ห้องเรียน | <input type="checkbox"/> ห้องเก็บข้อมูลที่ผลิตได้ |
| <input type="checkbox"/> ห้องพักครู | <input type="checkbox"/> ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า |
| <input type="checkbox"/> ห้องเก็บเครื่องมือ | <input type="checkbox"/> ห้องน้ำครูผู้ชาย |
| <input type="checkbox"/> ห้องเก็บวัสดุผู้ชาย | <input type="checkbox"/> ห้องน้ำนักศึกษา |

๒๐. ถ้าอาคารนี้มีห้องเรียน ขณะที่ใช้สอนมีปัญหา สียงรบกวนจากการฝึกอื่น ๆ ภายในโรงศึกษาหรือไม่

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> มีมาก | <input type="checkbox"/> มีพอสมควร | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| <input type="checkbox"/> ไม่มี เพราะเลือกเวลาสอนที่เหมาะสม | | |

๒๑. พื้นที่สำหรับการฝึกงาน

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ดีและมาก | <input type="checkbox"/> ขนาดพอเหมาะสมแล้ว |
| <input type="checkbox"/> กว้างมาก (ยังสามารถจุนักเรียนหรือเครื่องจักรโดยไม่ทำให้เกิดความอึดอัด) | |

๒๒. หลังคาอาคารนี้

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> เตี้ยเกินไป | <input type="checkbox"/> สูงเกินความจำเป็น |
| <input type="checkbox"/> พอดีเหมาะสมแล้ว | |

๒๓. อาคารนี้มีประตูเข้าออกคือ (ถ้ามีทั้ง ๒ แบบให้ทำเครื่องหมายทั้ง ๒ แบบ)

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> ประตูใหญ่สำหรับนักเรียนหรือรถยนต์เข้าออกได้ |
| <input type="checkbox"/> ประตูเล็กสำหรับนักศึกษาเข้าออก |

๒๔. ประตูใหญ่มีความกว้างเพียงพอแก่การใช้งานหรือไม่

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> เปียงพอ |
| <input type="checkbox"/> ควรกว้างกว่านี้ เพราะ (โปรดระบุ) _____ |



๒๒. ปกติจะฝึกงาน ประชุมใหญ่ประจำปีโดยไม่มีอธิการบดี

- ทุกบ้านเปิดเผย
 ไม่เปิดเผย

๒๓. ประชุมเลือกสำหรับนักเรียนเข้าอุปกรณ์เป็นประจำต้องมีห้องไม่มีประชุมใหญ่แล้ว

- จำเป็น เพราะ (โปรดระบุ) _____
 ไม่จำเป็น

๒๔. ท่านคิดว่าลักษณะของหน้าต่างที่ใช้กับอาคารประภานี้ควรจะมีความสูง

- สูงกว่าระดับสายตา (คือมองไม่เห็นภายนอก)
 สูงระดับสายตา (คือสามารถเห็นภายนอก)

๒๕. สถานที่เปิดฝึก

- ภาคกลางวัน (ภาคในเวลา) ภาคค่ำ (ภาคนอกเวลา)

๒๖. การฝึกภาคกลางวันในวันที่มีแสงแดดร้อนแรงส่วนโดยธรรมชาติจากภายนอกมีผลต่อ
บริเวณที่ฝึกงานในอาคารอย่างไร

- แสงสว่างเพียงพอต่อการฝึก แสงน้อยต้องเปิดไฟฟ้า เสมอ
 แสงเพียงพอแต่ต้องเปิดไฟเฉพาะชุด เช่นที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๒๗. เวลากลางวันมีแสงแดดร้อนแรงต้องรับรู้และฝึกสอนให้กับช่องแสงหรือหน้าต่าง

- แสงจ้าเกินไปทำให้เกิดตา แสงกำลังดี

๒๘. อาคารนี้มีปัญหาด้านทำความสะอาดกระจากหน้าต่างหรือกระจกซึ่งแสงหรือไม่

- มี เช่น สูงมาก ทำความสะอาดยาก เป็นต้น
 ไม่มี เพราะ (โปรดระบุ) _____
 ยัง _____

๒๙. การผิดภารค่า แสงสว่างที่ใช้เป็นแบบ

- ห้อยลงมาเพื่อให้แสงกระจายโดยทั่วไป
 คล้ายแบบแรกแต่เพิ่มโคมไฟฟ้าสำหรับการทำงานเฉพาะจุด เช่นที่เครื่องกลึง
 เป็นต้น

๓๐. ท่านแก้ปัญหาความร้อนในอาคารอย่างไร

- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ใช้พัดลมพัดเฉพาะจุด
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

๓๑. เสียงที่เกิดจากการผิวงาน เช่นเสียงเครื่องจักรหรือเสียงดังต่าง ๆ ก่อให้เกิดเสียง
 ก้องภายในอาคารหรือไม่

- เสียงก้องมาก เสียงก้อง เสียงไม่ก้อง เป็นปกติ

๓๒. ขณะที่ผ่านตกและมีลมพัด ลักษณะ

- สาดเข้ามาในอาคารได้ทางช่องระบายลมหรือหน้าต่าง
 สาดเข้ามาทางหลังคา
 ไม่สาดเข้ามาในอาคาร แต่กระจากช่องแสง เป่ายกฝน

๓๓. ลักษณะการผิวงานที่มีลักษณะมาก เช่นเครื่องไส้ไม้ หรือการผิวงานที่มีคราบ เช่นการ
 เชื่อมโลหะ เหล็กน้ำ ได้มีอุปกรณ์ป้องกันหรือกำจัดลดลงและครัวเรือนเหล่านี้หรือไม่

- ไม่มี
 ใช้รีซิส (โปรดระบุ) _____

๓๔. หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหรือกำจัดผู้คนละของและครัว ท่านแก้ปัญหาอย่างไร

- ไม่ได้แก้ปัญหา
 จดบริเวณที่มีผู้คนละของหรือครัวให้ใกล้หน้าต่าง
 รีซิส ฯ (โปรดระบุ) _____

๗๔. การทำความสะอาดโรงฝึกงานจะกระทำ

- กวาดพื้นทุกวันหลังเลิกฝึก ล้างด้วยน้ำสบดาห์ลวกรัง
- ล้างด้วยน้ำภาคการศึกษาระครัง

๗๕. พื้นอาคารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

- ทำความสะอาดยาก ไม่มีปัญหาเรื่องการทำความสะอาด

๗๖. ท่อระบายน้ำชนิด เปิดมีตะแกรงเหล็กปิด ทำนกคิวว่าจะเป็นต้องมีในโรงฝึกงานของท่าน
หรือไม่

- จะเป็น ให้อบู่่กลางอาคารเพื่อสะดวกในการทำความสะอาด
- จะเป็น ให้อบู่่ริมอาคาร
- ไม่จำเป็น เพราะเศษผงอาจจะทำให้อุดตัน
- ไม่จำเป็น เพราะ _____

๗๗. ทำนกคิวว่าหลังการฝึกแล้วนักศึกษา

- ควรจะอาบน้ำก่อนกลับบ้าน
- ล้างมือและล้างที่เป็นน้ำเป็นการเพียงพอแล้ว

๗๘. อาการที่ทำนกคิวว่าในปัจจุบันสามารถควบคุมรักษาได้รักกูม เพียงใด

- รักกูมมาก รักกูมพอสมควร
- ลักษณะของอาคารทำให้ควบคุมได้ยาก

๗๙. ทำนกคิวว่าเห็นที่จะเสนอแนะแก่น่าวางที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหารองฝึกงาน
ของท่านอย่างไร โปรดเขียนให้ละเอียด

๒. แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา

แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทแผนกสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการวิจัยออกแบบอาคารโรงฝึกงานในสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในอาคารประเภทนี้

ดังนั้นจึงได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงฝึกงานของท่าน ยังจะเป็นประโยชน์แก่การวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ

นายวิชา - ชีระอนุรักษ์

ไปรษณีย์ ลงใน หน้าข้อความที่ต้องการกรอกข้อความลงในช่องว่าง

๑. ชื่อสถานศึกษา _____ ห้องวัด _____

๒. ท่านเป็นนักศึกษาชั้น _____

๓. ท่านเป็นนักศึกษา

ภาคในเวลาหรือภาคกลางวัน

ภาคนอกเวลาหรือภาคบ่าย

๔. โรงฝึกงานของท่านมีห้องเรียนหรือไม่ มี ไม่มี

๕. ถ้ามีห้องเรียน ท่านใช้ห้องเรียนช่วงไหนของการเรียน

ตอนเช้าก่อนฝึกภาคปฏิบัติ

ตอนบ่ายก่อนฝึกภาคปฏิบัติ

สปดาท เว้นสპดาท สลับกับการฝึกภาคทฤษฎี

อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

๖. ขณะเรียนในห้องเรียนภาษาในโรงฝึกงาน ท่านได้รับเสียงรบกวนจากการฝึกอื่น ๆ ภายในโรงงานเดียวกันหรือไม่

- ไม่ได้รับการรบกวน
- ไม่ได้รับการรบกวนเพราะแยกระยะเวลาฝึกภาคปฏิบัติไม่ตรงกับภาคทฤษฎี
- ได้รับการรบกวนน้อย
- ได้รับการรบกวนอย่างมาก

๗. ห้องเรียนภาษาในโรงฝึกงานถ้าไม่เปิดควรไฟ แสงธรรมชาติจะเพียงพอแล้วในการเรียนหรือไม่

- พอดีเพียง
- ไม่พอดีเพียง ต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงไฟ

๘. ท่านพอใจที่จะ

- เรียนทั้งภาคทฤษฎี (ในห้องเรียน) และภาคปฏิบัติในโรงฝึกงานเดียวกัน
- เรียนเฉพาะภาคปฏิบัติในโรงฝึกงาน ส่วนภาคทฤษฎีแยกอาคารไปต่างหาก

๙. โรงฝึกงานได้จัดบริเวณสำหรับการผลิตเปลี่ยนเสื้อผ้าในลักษณะ

- ก. เป็นห้องโดยเฉพาะ
- ข. เป็นบริเวณผลัดเปลี่ยนค่อนข้างสับตาคน
- ค. เป็นบริเวณผลัดเปลี่ยนที่ไม่สับตาคน
- ง. อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

๑๐. ท่านคิดว่าแบบอย่างในข้อ ๒ แบบไหนที่เหมาะสมที่สุด

- ก
- ข
- ค
- ง

๑๑. ตู้เก็บของมีความจำเป็นหรือไม่

- ไม่จำเป็น
- จำเป็นไว้ใส่ (โปรดระบุ) _____

๑๒. สิ่งของของท่านที่เก็บไว้ในตู้เก็บของหรือในลักษณะอื่น ๆ ในบริเวณที่ผู้คนเปลี่ยนเสื้อผ้า
เคยสูญหายหรือไม่

เคย

ไม่เคย

๑๓. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดตู้เก็บของที่มีความปลอดภัยจากการโจรกรรม
(โปรดระบุ) _____

๑๔. ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าปัญหาได้เกิดขึ้นกับท่านในโรงฝึกงาน ขอให้ท่านเครื่องหมายในช่องที่
ต้องการ

ก. พื้นที่สำหรับฝึก

- ศันดอน
- พอ เทมาะแล้ว

ข. แสงสว่างสำหรับฝึกภาคปฏิบัติ

- ไม่เพียงพอ
- พอ เทมาะแล้ว
- สว่างจ้าเกินไป เศองตา

ค. ความรู้สึกสนายกายในตอนน้ำด้วย

- ร้อนมาก
- ร้อน
- สบายดี

ง. เสียงอึกทึกของการทำงาน

- หนักหูมาก
- ไม่เดือดร้อนมากนัก
- เกยซึ่นแล้ว
- ไม่มีเสียงอึกทึก

จ. ผู้สักเข้าอาคาร

- ไม่มีปัญหา
- มีเป็นประจำ สาดมาก
- สาดเข้ามาบ้าง

ฉ. ผู้ลอบดองหรือค้นวันจาก การฝึกงาน
(เข่น ชี้ เสือย หรือค้นแกส)

- ไม่มีปัญหา เพราะมีห้องดูด
- มีปัญหามาก

ข. ความปลอดภัยของเครื่องจักร

- ไม่มีปัญหา ปลอดภัยดี
- มีอันตรายต้องระวังมาก

๙๕. ปัญหาการทำความสะอาดโรงฝึกงาน

- ทำความสะอาดได้ยาก เพราะ (โปรดระบุ) _____
- ทำความสะอาดง่าย

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๑๖ รายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถาม

| ภาค | จำนวน | จำนวนแบบสอบถาม | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | ที่มาจากส่วนศัวอย่าง | ได้รับคืน |
| กลาง (๗๘ จังหวัด) | สถานศึกษา | ๒๐ | ๙๖ |
| | ครู | ๗๖๕ | ๗๐ |
| | นักศึกษา | ๗๔๐ | ๗๖๘ |
| เหนือ (๖ จังหวัด) | สถานศึกษา | ๖ | ๖ |
| | ครู | ๖๖ | ๕๕ |
| | นักศึกษา | ๗๕๐ | ๗๗๘ |
| ตะวันออก เนียงเหนือ (๑๙ จังหวัด) | สถานศึกษา | ๑๙ | ๙ |
| | ครู | ๗๖ | ๕๗ |
| | นักศึกษา | ๔๗๕ | ๕๖๒ |
| ใต้ (๑๐ จังหวัด) | สถานศึกษา | ๙๐ | ๙ |
| | ครู | ๗๖ | ๓๗ |
| | นักศึกษา | ๒๖๐ | ๒๓๔ |

รวม จำนวนแบบสอบถามทั้งสิ้น ๒,๐๗๙ ชุด ได้รับคืน ๑๗๘ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐

แยกเป็นแบบสำหรับครูผู้สอน ๗๖๘ ชุด ได้รับคืน ๗๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๖

สำหรับนักศึกษา ๑,๒๕๕ ชุด ได้รับคืน ๗๖๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๙

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามสั่งกลับมา

ภาคกลาง

๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี
๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
๗. โรงเรียนเทคโนโลยีดิจิตอลสังคม
๘. โรงเรียนเทคโนโลยีประชินบุรี
๙. โรงเรียนเทคโนโลยีชัยนาท
๑๐. โรงเรียนการช่างกาญจนบุรี
๑๑. โรงเรียนการช่างชุมพรปราการ
๑๒. โรงเรียนการช่างธัญบุรี
๑๓. โรงเรียนการช่างสระบุรี
๑๔. โรงเรียนการช่างเพชรบุรี
๑๕. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตก
๑๖. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงใต้

ภาคเหนือ

๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาล้านนา
๕. โรงเรียนเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
๖. โรงเรียนเทคโนโลยีลำปาง

ภาคตะวันออก เชียงใหม่

๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์
๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษารพนม
๗. โรงเรียนการช่างหนองคาย
๘. โรงเรียนการช่างเลย

ภาคใต้

๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
๕. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
๖. โรงเรียนเทคนิคตรัง
๗. โรงเรียนการช่างพังงา


หมายเหตุ ปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่งได้เป็นฐานะเป็นโรงเรียนเทคนิคแล้ว แต่ชื่อที่ปรากฏนี้เป็นชื่อที่ใช้เมื่อยี่ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ปีที่แจกจ่ายแบบสอบคุณ)

**คุณภาพทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ภาคผนวก ๑

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ແບບຈິ່ນ ຝົກເບົອງດຸນ




THE PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF V.O.C.A

GENERAL SHOP
CENTRAL STORAGE


PLAN 1:100



แบบจีโน่ ชั้นเรียนฯ



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย








FIG. 909




แบบมาตรฐาน
เลขที่ กช. ๔๐๐






พื้นที่ ๑๐๐


ເບຍມາຮັງຈານ
ເຄຫດກົບ. 600




เจ้าของบ้านท่านก็กล่าวว่า... ดูนี่ ก็คือไม้สักงะ...



แบบกรุณารังสรรค




1 2 3 4 5 6 7 8



รูปที่ด้านหน้า 1:100

O P Q N M L K J I H G F E D C B A



รูปที่ด้านข้างซ้าย 1:100

แบบกรมเร่งงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ชื่อ นาย วิชา ธีระอนุรักษ์



วุฒิ สถาปัตย์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๙๔

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ ๔
หัวหน้างานฝึกช่างเชียงแวน ฝ่ายช่างก่อสร้าง
สถาบันพัฒนาเมืองแรงงาน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย