



บทที่ 1


ความสำคัญของปัญหา

1.1 บทนำ

คำว่า "ฮาร์โมนิก" มาจากวิชาเสียง ซึ่งแสดงถึง การสั่น (Vibration) ของ เรือกหรือลำของอากาศ (Column of Air) ที่ความถี่ซึ่งเป็นจำนวนเท่าของความถี่ หลักมูล (Fundamental Frequency) ทำนองเดียวกันในวิชาไฟฟ้า ฮาร์โมนิก คือ ส่วนประกอบของสัญญาณที่มีความถี่เป็นจำนวนเท่าของความถี่ระบบซึ่งสร้างจาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ในวิชาเสียง ฮาร์โมนิกทำให้คุณภาพเสียงเปลี่ยนไป แต่ผลการได้ยิน (Audible Effect) จะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากความสัมพันธ์ของมุมเฟสระหว่าง ส่วนประกอบฮาร์โมนิกกับความถี่หลักมูล ในวิชาไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของมุมเฟสเป็นสิ่ง สำคัญมากเพราะจะมีผลกระทบต่อรูปคลื่นรวมดังรูปที่ 1.1 ซึ่งแสดงการรวมฮาร์โมนิก อันดับสามกับคลื่นความถี่หลักมูล โดยมีมุมเฟสต่างกัน 2 แบบ ในรูปที่ 1.1ก จะเห็นว่า ค่ายอดของคลื่นรวมลดลง ส่วนในรูปที่ 1.1ข ค่ายอดของรูปคลื่นรวมสูงขึ้น

ฮาร์โมนิกในระบบไฟฟ้าเกิดจากอุปกรณ์ไม่เชิงเส้น [1,4,5] (Non-linear Devices) ซึ่งอาจเป็นโหลดหรือแหล่งกำเนิดก็ได้ ในอดีตไม่มีการศึกษาฮาร์โมนิกอย่าง จริงจังเนื่องจากอุปกรณ์ไม่เชิงเส้นมีจำนวนน้อย ทำให้ผลของฮาร์โมนิกต่อระบบไฟฟ้ากำลัง มีค่าน้อย แต่ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแปลงผัน (Converter) ได้ขยายตัวอย่างมาก เป็นผลให้เกิดกระแสฮาร์โมนิกขึ้นอย่างมากมาย จึงได้มีการศึกษา ค้นคว้าและทำการวิจัยปัญหาฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นตลอดจนหาวิธีวิเคราะห์และแก้ไข [2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16]



รูปที่ 1.1 ผลของมมเฟสต่อรูปคลื่นรวม

1.2 แหล่งกำเนิดฮาร์โมนิก [1, 11]

แหล่งกำเนิดฮาร์โมนิกในระบบไฟฟ้ากำลังมีอยู่มากมาย อุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดฮาร์โมนิกมีดังต่อไปนี้

- หม้อแปลง
- เครื่องจักรไฟฟ้า
- อุปกรณ์อาร์ค
- หลอดฟลูออเรสเซนต์
- อุปกรณ์ที่ควบคุมโดยใช้ไทรสเตอร์ (ที่นิยมใช้คือเครื่องแปลงผัน)

1.2.1 หม้อแปลง (Transformer)

ในสถานะอยู่ตัวปกติ (Normal Steady State) หม้อแปลงไม่ทำให้เกิดการเพี้ยน (Distortion) แก่ข่ายวงจร (Network) แต่ขณะสถานะชั่วคราว (Transient State) หรือขณะหม้อแปลงทำงานเกินขอบเขตสถานะปกติ (Normal State Range) จะทำให้เกิดฮาร์มอนิกขึ้น กรณีหม้อแปลงไม่มีโหลด (No Load) แรงดันปฐมภูมิรูปคลื่นไซน์ (Sinusoidal Waveform) ของหม้อแปลง จะสร้างฟลักซ์รูปคลื่นไซน์ แต่กระแสปฐมภูมิไม่เป็นรูปคลื่นไซน์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะฟลักซ์ไม่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสสร้างอำนาจแม่เหล็ก (Magnetizing Current)

1.2.2 เครื่องจักรไฟฟ้า (Electric Machinery)

เครื่องจักรไฟฟ้ามีลักษณะคล้ายหม้อแปลง นั่นคือในสถานะอยู่ตัวมันไม่ทำให้เกิดการเพี้ยนแก่ข่ายวงจร แต่ในสถานะชั่วคราวหรือขณะเครื่องจักรทำงานเกินขอบเขตสถานะปกติ จะทำให้เกิดฮาร์มอนิกขึ้น เครื่องจักรไฟฟ้าจะผลิตกระแสฮาร์มอนิกในฟังก์ชันของความเร็วกับจำนวนร่องของอาร์เมเจอร์ (Number of Armature Slots) การออกแบบเครื่องจักรไฟฟ้าที่ดีต้องทำให้ระดับกระแสฮาร์มอนิกมีค่าน้อยที่สุด ในทางปฏิบัติกระแสฮาร์มอนิกอันดับสามจะได้รับการสกัดกัน (Block) โดยการต่อกับหม้อแปลงแบบเดลตา (Delta Connection)

1.2.3 อุปกรณ์อาร์ก (Arc Equipment)

อุปกรณ์อาร์กมีมากมายหลายชนิด ซึ่งรวมถึงเตาอาร์กขนาดใหญ่ (Large Arc Furnace) และเครื่องเชื่อม (Welder) อุปกรณ์ทั้งสองทำให้เกิดปัญหาฮาร์มอนิกและไฟกระพริบ (Flicker Problem) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อาร์กอื่นๆ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาฮาร์มอนิกได้แก่ แสงสว่างอาร์ก (Arc Lighting) ที่ใช้กับถนนและลานจอดรถ

การเพี้ยนของกระแสฮาร์โมนิก(Harmonic Current Distortion)เนื่องจากอุปกรณ์อาร์กมีขนาดเท่ากับ 10% ของกระแสฟักัด ในอุปกรณ์อาร์กบางชนิด อาจมีค่าถึง 30% ถ้าวัดแรงดันขาออก (Output Voltage) ของเตาอาร์กจะพบว่าแรงดันฮาร์โมนิกเปลี่ยนแปลงอย่างมากและมีค่าไม่แน่นอน ตัวอย่างเช่น

- ขณะเริ่มหลอม (Meltdown) แรงดันฮาร์โมนิกอันดับ 5 มีขนาด 8% เมื่อเทียบกับแรงดันหลักมูล (Fundamental Voltage)
- เมื่อสิ้นสุดการหลอม (End of Meltdown) แรงดันฮาร์โมนิกอันดับ 5 มีขนาด 6%
- ขณะถลุงแร่ (Refining) แรงดันฮาร์โมนิกอันดับ 5 มีขนาด 2.5%

1.2.4 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent)

หลอดฟลูออเรสเซนต์นิยมใช้มากในบ้านเรือนและในอุตสาหกรรมบางชนิด จึงถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดฮาร์โมนิกที่สำคัญ การปล่อยประจุ(Discharge)ในหลอดฟลูออเรสเซนต์ ถือเป็นแบบไม่เชิงเส้นอย่างมาก (Highly Non-Linear) ซึ่งทำให้เกิดกระแสฮาร์โมนิกอันดับคี่ (Odd-Ordered Harmonic Current)

1.2.5 เครื่องแปลงผัน (Converter)

เครื่องแปลงผันใช้กันอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ในบ้านจนถึงในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การที่เครื่องอุปกรณ์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมันมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง

เครื่องแปลงผันขนาดเล็กจะเป็นหนึ่งเฟส โดยใช้กับอุปกรณ์จำพวก

- เครื่องรับโทรทัศน์
- คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน

เครื่องแปลงผันสามเฟสที่ใช้กันทั่วไปจะทำหน้าที่เปลี่ยนกำลังไฟฟ้า (Power Conversion) สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

- AC/DC
- AC/DC/AC
- AC/AC

กรณี AC/DC ใช้เป็นแหล่งจ่ายให้แก่ มอเตอร์กระแสตรง, แบตเตอรี่, หรือ กระบวนการเคมี (Chemical Process)

กรณี AC/DC/AC ใช้กับมอเตอร์ซิงโครนัสหรือมอเตอร์เหนี่ยวนำ การที่ต้องเปลี่ยนจาก DC เป็น AC อีกครั้งเพื่อให้มอเตอร์สามารถจ่ายกำลังที่ความถี่มากกว่า 50 Hz

เครื่องแปลงผันสามารถแบ่งแยกได้ตามจำนวนพัลส์ เช่น 3, 6, 12, 18, 24 พัลส์ และมากกว่านี้ จำนวนพัลส์จะบอกถึงจำนวนอุปกรณ์เปิดเปิดวงจรที่ใช้โซลิดสเตต (Solid State Switching Devices) ซึ่งโดยปกติใช้ไทรสเตอร์ควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากมุมจุดชนวน (Firing Angle) ของมันควบคุมได้ง่าย งานทั่วไปนิยมใช้ 6 พัลส์ หรือ 12 พัลส์ สำหรับงานที่ต้องการกำลังต่ำจะใช้ 3 พัลส์ งานที่ต้องการกำลังสูงจะใช้ 18 พัลส์ หรือมากกว่านี้

สำหรับเครื่องแปลงผันสามารถหาอันดับและขนาดฮาร์โมนิกได้ตามสมการ

$$n = kq \pm 1 \quad (1.1)$$

โดยที่

n = อันดับฮาร์โมนิก

k = เลขจำนวนเต็มบวก มีค่าเท่ากับ 1, 2, 3, ...

q = จำนวนพัลส์ของเครื่องแปลงผัน

หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ
 อุดรเทพวิทยาลัย

และ
$$I_n = \frac{I_1}{n} \quad (1.2)$$

โดยที่

I_n = กระแสฮาร์โมนิกอันดับ n

I_1 = กระแสที่ความถี่หลักมูล

n = อันดับฮาร์โมนิก

1.3 ผลกระทบของฮาร์โมนิก [1,11]

แรงดันและกระแสฮาร์โมนิกมีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ากำลังดังนี้

- ทำให้เกิดการขยายระดับฮาร์โมนิก เนื่องจากผลของเรโซแนนซ์อนุกรมและขนาน (Series and Parallel Resonance)

- ทำให้การผลิต (Generation), การส่ง (Transmission), และการใช้ (Utilization) กำลังไฟฟ้า มีประสิทธิภาพลดลง

- ทำให้ฉนวนของอุปกรณ์เสื่อมสภาพ เป็นผลให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์

สั้นลง

- ทำให้โรงจักรทำงานผิดปกติ (Plant Maloperation)

ผลกระทบของฮาร์โมนิกที่มีต่อระบบอื่นและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลังมีดังนี้

- ระบบสายส่ง
- หม้อแปลง
- เครื่องจักรไฟฟ้า
- สวิตช์เกียร์
- แบงก์คัปเปอร์

- ฟิวส์
- รีเลย์
- มิเตอร์วัดไฟฟ้า
- อุปกรณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า
- ระบบสื่อสาร

1.3.1 ผลกระทบของฮาร์โมนิกต่อระบบสายส่ง

เมื่อมีกระแสฮาร์โมนิกไหลในระบบสายส่ง ทำให้เกิดผลเสียหลัก 2 ประการคือ

1. ทำให้กำลังสูญเสียในระบบเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากค่าอาร์เอ็มเอสของรูปคลื่นกระแส ตามสมการ

$$P_L = \sum_{n=2}^{\infty} I_n^2 R_n \quad (1.3)$$

โดยที่

P_L = กำลังสูญเสียในระบบ

I_n = กระแสฮาร์โมนิกอันดับที่ n (ค่าอาร์เอ็มเอส)

R_n = ความต้านทานระบบที่ความถี่ฮาร์โมนิก

2. ทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมอิมพีแดนซ์วงจร (Circuit Impedance) โดยเป็นผลของกระแสฮาร์โมนิกที่ไหลในวงจร กรณีระบบไม่มั่นคง (Weak System) ก็คือระบบมีอิมพีแดนซ์สูงและมีระดับฟอลต์ต่ำ (Low Fault Level) ทำให้เกิดแรงดันตกมากเป็นผลให้เกิดการเพี้ยนของแรงดันซึ่งผิดกับระบบมั่นคง (Stiff System) ที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำและมีระดับฟอลต์สูง

แรงดันตกคร่อมนี้มีผลต่อเคเบิลทำให้เกิดความเครียดไดอิเล็กตริก(Dielectric Stress) สูงกว่าปกติ เป็นผลให้อายุการใช้งานของเคเบิลสั้นลงและทำให้เกิดฟอตต์งายขึ้น

1.3.2 ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อหม้อแปลง

ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อหม้อแปลง มี 3 ประการดังนี้

1. กระแสฮาร์มอนิกทำให้กำลังสูญเสียมีโหลคและกำลังสูญเสียเตรย์ฟลักซ์ (Stray Flux Loss) มีค่าเพิ่มขึ้น
2. แรงดันฮาร์มอนิกทำให้กำลังสูญเสียกระแสวน (Eddy Current Loss) และกำลังสูญเสียฮีสเทอรีซิส (Hysteresis Loss) เพิ่มขึ้น โดยถ้าแหล่งจ่าย จ่ายแรงดันรูปคลื่นไซน์ให้หม้อแปลง กำลังสูญเสียแกนเหล็กของหม้อแปลงจะเป็นไปตามสมการ

$$P_{CORE} = (k_1 f + k_2 f^2) V^2 \quad (1.4)$$

โดยที่

- P_{CORE} = กำลังสูญเสียแกนเหล็ก
 $k_1 f$ = กำลังสูญเสียฮีสเทอรีซิส
 $k_2 f^2$ = กำลังสูญเสียกระแสวนในแกนเหล็ก
 V = แรงดันรูปคลื่นไซน์ของแหล่งจ่าย

3. ทำให้เกิดเรโซแนนซ์ (ที่ความถี่ฮาร์มอนิก) ระหว่างขดลวดหม้อแปลง กับ คาปาซิเตอร์ของสาย (Line Capacitor)

จะเห็นว่ากำลังสูญเสียในหม้อแปลงเกิดจากกระแสและแรงดันฮาร์มอนิกซึ่งขึ้นกับความถี่ โดยกำลังสูญเสียจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความถี่เพิ่ม ดังนั้นที่ฮาร์มอนิกสูงๆจะทำให้เกิดความร้อนแก่หม้อแปลงมากกว่าที่ฮาร์มอนิกต่ำๆ อย่างไรก็ตามผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อหม้อแปลงยังไม่มีมาตรฐานกำหนด

1.3.3 ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อเครื่องจักรไฟฟ้า

ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อเครื่องจักรไฟฟ้า ทำให้กำลังสูญเสียมีโหลดและไม่มีโหลดเพิ่มขึ้น เป็นผลให้เครื่องจักรร้อนกว่าปกติ นอกจากนี้ฮาร์มอนิกยังมีผลต่อประสิทธิภาพและแรงบิดของเครื่องจักรด้วย

มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีแหล่งจ่ายไม่เป็นรูปคลื่นไซน์ (Nonsinusoidal Supply) จะสร้างคลื่นความหนาแน่นฟลักซ์ (Flux Density Wave) ออกมาทำให้เกิดสัญญาณรบกวนอย่างมาก (Higher Noise Emission) เมื่อเทียบกับกรณีมีแหล่งจ่ายรูปคลื่นไซน์ (Sinusoidal Supply) ฮาร์มอนิกจะทำให้เกิดฟลักซ์ผลัดพลัฟ (Resultant Flux) กระจายในช่องอากาศ (Air Gap) และทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า คอกกิง (Cogging) คือการที่ไม่สามารถเดินเครื่องมอเตอร์ หรือเกิดครอлинг (Crawling) คือ การที่ความเร็วมอเตอร์ต่ำกว่าความเร็วซิงโครนัส

ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดแรงดันและกระแสฮาร์มอนิกสำหรับมอเตอร์

1.3.4 ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อสวิตช์เกียร์

กระแสฮาร์มอนิกจะเพิ่มความร้อนและกำลังสูญเสียให้แก่สวิตช์เกียร์ ส่วนประกอบฮาร์มอนิก (Harmonic Components) ในรูปคลื่นกระแส มีผลกระทบต่อความสามารถในการตัดกระแส (Current Interruption Capability) ของสวิตช์เกียร์ เป็นผลให้การทำการตัด (Making Interruption) ยากมาก

เซอร์กิตเบรกเกอร์จะไม่สามารถตัดกระแสเมื่อมีอาร์มอิก ทั้งนี้เนื่องจากชดสวดเป่าดับอาร์ก (Blowout Coils) (ซึ่งทำหน้าที่ช่วยให้อาร์กเข้าไปในอาร์กชุต (Arc-chute) เพื่อทำการตัด) ทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้อาร์กไม่ขาดทำให้เบรกเกอร์ไม่สามารถตัดกระแสได้ ปัญหานี้จะเกิดกับอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ตัดกระแส เช่น โหลดเบรกสวิตช์ (Load break switch), ตัวปิดเปิดวงจร (Circuit Switcher) เป็นต้น แต่เบรกเกอร์สูญญากาศ (Vacuum Breaker) จะมีความไวน้อย (Less Sensitive) ต่อกระแสอาร์มอิก

ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานทางอุตสาหกรรมในการกำหนดระดับของอาร์มอิกที่สวิตช์เกียร์สามารถตัดได้เนื่องจากการทดสอบการตัดวงจรจะทำให้ความถี่พิกัดของแหล่งจ่ายไฟ (Rated Supply Frequency)

1.3.5 ผลกระทบของอาร์มอิกต่อแบงก์กะแปซิเตอร์

ผลกระทบของอาร์มอิกทำให้เกิดความร้อนและความเครียดไดอิเล็กตริก (Dielectric Stress) กับกะแปซิเตอร์อย่างมาก การเพี้ยนของแรงดันทำให้เกิดกำลังสูญเสียในกะแปซิเตอร์เป็นไปตามสมการ

$$P_L = \sum_{n=1}^{\infty} C(\tan\delta) \omega_n V_n \quad (1.5)$$

โดยที่

$$P_L = \text{กำลังสูญเสียในกะแปซิเตอร์}$$

$$\tan\delta = \frac{R}{(1/\omega C)} = \text{แฟกเตอร์การสูญเสีย (Loss Factor)}$$

$$\omega_n = 2\pi f_n$$

$$V_n = \text{แรงดันอาร์เอ็มเอสอาร์มอิกอันดับ } n$$

กรณีที่มีฮาร์มอนิก การหาค่ากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟรวมของกะแปซิเตอร์ต้องคิดที่ความถี่หลักมูลและที่ความถี่ฮาร์มอนิก ดังสมการ

$$Q = \sum_{n=1}^{\infty} Q_n \quad (1.6)$$

ค่ากำลังไฟฟ้ารวมนี้ต้องไม่เกินค่ากำลังไฟฟ้าพิกัดของกะแปซิเตอร์ มิฉะนั้นจะทำให้กะแปซิเตอร์เสียหาย ตามมาตรฐานนานาชาติ IEC 70-1967 Power Capacitor และ IEC 70A-1968 Self-Healing Metallised-Paper Power Capacitor กำหนดไว้ว่ากะแปซิเตอร์ต้องสามารถทำงานในภาวะโหลดเกิน (Overload) ได้ดังนี้

- กระแส (A) ได้ถึง 130%
- แรงดัน (V) ได้ถึง 110%
- กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (kVAr) ได้ถึง 135%

1.3.6 ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อฟิวส์

การที่ฟิวส์ขาดอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีฮาร์มอนิกในระบบ ทั้งนี้เนื่องจากกระแสฮาร์มอนิกทำให้เกิดความร้อนอย่างมากในตัวฟิวส์ ทำให้ลักษณะเวลา- กระแส (Time-Current Characteristic) ของฟิวส์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกรณีที่มีฟอลต์ระดับต่ำ (Low Magnitude Fault) เกิดขึ้น และฮาร์มอนิกทำให้เวลาในการหลอมละลายของฟิวส์ลดลง

1.3.7 ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อรีเลย์

ฮาร์มอนิกจะทำให้การทำงานของรีเลย์ผิดพลาด การทำงานของรีเลย์ขึ้นกับแรงดันยอดคลื่น (Crest Voltage) หรือ กระแสหรือแรงดันที่จุดศูนย์ การที่มีกระแส

ฮาร์มอนิกอันดับสามมากเกินไปทำให้กราวด์รีเลย์ (Ground Relay) ทรูปผิดพลาด (False Trip) ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อรีเลย์สามารถสรุปได้ดังนี้

- ฮาร์มอนิกทำให้รีเลย์มีแนวโน้มที่จะทำงานช้าลง หรือทำงานด้วยค่าเริ่ม (Pickup Values) ที่สูง แทนที่จะทำงานอย่างรวดเร็ว หรือ ทำงานด้วยค่าเริ่มต่ำๆ
- ฮาร์มอนิกทำให้รีเลย์สถิตแบบความถี่ต่ำ (Static Underfrequency Relays) มีความไว (Sensitivity) กว่าปกติ ทำให้เกิดการทรูปผิดพลาด
- ฮาร์มอนิกทำให้รีเลย์กระแสและแรงดันเกิน (Overcurrent and Overvoltage Relays) เปลี่ยนลักษณะการทำงาน (Operating Characteristics)
- ฮาร์มอนิกทำให้แรงบิดทำงาน (Operating Torque) ของรีเลย์กลับทิศทาง
- ฮาร์มอนิกทำให้อิมพีแดนซ์รีเลย์ชนิดคานสมดุล (Balanced Beam Impedance Relay) วัเคราะห์ที่เกิดฟอลต์ผิดพลาดมาก (Overreach) หรือน้อยเกินไป (Underreach)
- ฮาร์มอนิกทำให้ความเร็วในการทำงานของรีเลย์ชนิดผลต่าง (Differential Relay) ช้าลง

โดยทั่วไประดับฮาร์มอนิกที่ทำให้รีเลย์ทำงานผิดพลาดจะสูงกว่าอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่ดจำกัดฮาร์มอนิกต้องมีค่า 10-20% จึงจะเกิดปัญหากับรีเลย์

1.3.8 ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อมิเตอร์วัดไฟฟ้า

มิเตอร์และเครื่องวัดต่างๆ ก่อนการใช้ต้องทำการปรับแต่ง (Calibration) ที่กระแสไฟสลับรูปคลื่นไซน์ที่ความถี่หลักมูล ดังนั้นถ้านำมิเตอร์มาใช้กับระบบที่มีฮาร์มอนิก ค่าที่วัดได้จะผิดพลาด หรือกรณีเกิดเรโซแนนซ์ในระบบ มีผลทำให้เกิดแรงดันฮาร์มอนิก ค่าสูงในวงจร ทำให้มิเตอร์ประเภทจานเหนี่ยวนำ (Induction Disk) เช่น มิเตอร์

วัตต์-ชั่วโมง (Watt-hour Meter) ทำงานผิดพลาดเนื่องจากการเพี้ยนของฮาร์มอนิก โดยทั่วไปการเพี้ยนของฮาร์มอนิกมากกว่า 20% จึงจะมีผลต่อมิเตอร์

1.3.9 ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่ออุปกรณ์ผู้ใช้ไฟฟ้า

- เครื่องรับโทรทัศน์ ฮาร์มอนิกจะมีผลต่อแรงดันยอด (Peak Voltage) ทำให้ขนาดและความสว่างของภาพเปลี่ยนไป
- หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดเมอคิวอาร์ก การทำงานของหลอดชนิดนี้ต้องมีบัลลาสต์ บางครั้งมีกะแปซิเตอร์ด้วย จึงอาจเกิดเรโซแนนซ์กับอินดักแตนซ์ของบัลลาสต์และวงจร ทำให้หลอดเกิดความร้อนสูงจนเกิดความเสียหาย
- คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะไวต่อความเพี้ยนของฮาร์มอนิกอย่างมาก ทุกบริษัทมีขีดจำกัดฮาร์มอนิกค่าหนึ่งที่เครื่องสามารถทนได้ ซึ่งขึ้นกับการออกแบบของแต่ละบริษัท ถ้าระบบไฟฟ้ามีฮาร์มอนิกมากกว่าขีดจำกัดนี้ จะทำให้คอมพิวเตอร์เสียหาย

1.3.10 ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อระบบสื่อสาร

ฮาร์มอนิกจะก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน(Noise)ในระบบสื่อสาร ทำให้คุณภาพของการส่งสัญญาณลดลง สัญญาณรบกวนระดับต่ำ(Low Level Noise)เช่นในระบบโทรศัพท์ก่อให้เกิดความรำคาญ ฮาร์มอนิกจะเหนี่ยวนำให้เกิดสัญญาณรบกวนทำให้ได้ยินเสียงเบากว่าปกติหรือมีเสียงรบกวน แต่ที่ระดับสูง (High Level)ฮาร์มอนิกทำให้คุณภาพการส่งลดลงและอาจเกิดการสูญเสียของข่าวสาร หรือระบบสื่อสารใช้การไม่ได้

จะเห็นว่าถ้าระบบไฟฟ้ากำลังมีฮาร์มอนิกมากเกินไป จะทำให้เกิดผลเสียกับระบบ จึงควรรหาทางแก้ไขเพื่อมิให้ระบบมีฮาร์มอนิกมากเกินไป จึงเป็นเหตุให้เกิดการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับฮาร์มอนิกอย่างมากมาย วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้วิเคราะห์ฮาร์มอนิกที่เกิดจากเครื่องแปลงผัน ทำให้ทราบค่าต่างๆ ในระบบที่เกิดจากฮาร์มอนิก เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์แก้ไขให้ฮาร์มอนิกลดลง นั่นคือสามารถปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น