บทที่ 7
ข้อเสนอแนะในการวิจัยเพิ่มเติม

1. ศึกษาความสูงของชั้นตัวกลางที่มีต่อการกำจัดโครเมียม (ประจุ +6)
2. ศึกษาการใช้สารรีเจนเนอแรนต์อื่นในการฟื้นอำนาจตัวกลาง
3. ศึกษาการใช้อัตราการไหลของน้ำเข้าที่อัตราการไหลสูง ๆ และการสูญเสีย Head loss ที่เกิดขึ้น
4. ศึกษาปริมาณของโครเมียม (ประจุ +6) ที่ถูกแอดซอบชันในตัวกลางทรายเคลือบแมกนีไทต์