

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540.

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540.

พิชิต สุขเจริญ. การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2535.

ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ, จันทนา จันทโร. สถิติสำหรับงานวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

สุรพล อุปติสสกุล. สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : เค.ยู. บู้คเซ็นเตอร์, 2536.

เสรี ยูนิพันธ์, จรูญ มหิตธาฟองกุล และดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย (ม.ป.ป.). เทคนิคการควบคุมคุณภาพ. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฮิโตชิ คุเมะ. วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ. แปลโดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2537.

### ภาษาอังกฤษ

A Visser and D.Weissinger. University of Bremen, Production Engineering Department. Spray Etching of Stainless Steel. Photo Chemical Machining Institute publish.(n.d.).

Box, G.E.P. and Hunter, W.G. Statistics for Experiments. New York : John Wiley & Sons.1978.

Box, G.E.P. and Hunter, J.R. Multifactor Experimental Design. Annals of mathematical Statistics 28.1957.

Montgomery, D.C. Applied Statistics and Probability for Engineers. (n.p.) : John Wiley and Sons, 1997.

Montgomery, D.C. Design and Analysis of Experiments. 3<sup>rd</sup> edition. (n.p.) : John Wiley and Sons, 1991.



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ก. ความหมายของศัพท์

### ก.1 กระบวนการผลิต

หมายถึง สภาวะต่างๆ ที่ถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อทำงานร่วมกันแล้วได้ผลผลิตออกมา

### ก.2 พนักงาน

หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทั้งหมด เช่น พนักงานที่หยิบจับชิ้นงาน ป้อนเข้าเครื่องจักร, พนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์, พนักงานวัดงาน ตลอดจนช่างเทคนิคและวิศวกร ผู้ดูแลเครื่องจักร เป็นต้น

### ก.3 เครื่องจักร

หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ทั้งกระบวนการผลิต ทุกขั้นตอน เครื่องจักรที่ใช้จะต้องออกแบบมาเป็นอย่างดี มีความสามารถในการผลิตชิ้นงานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และต้องได้รับการซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องตามเวลาที่เหมาะสมก่อนที่เครื่องจักรเหล่านี้จะผลิตของเสียออกมา

### ก.4 วัตถุดิบ

หมายถึง สิ่งที่น่าเข้ามาในกระบวนการผลิต แล้วมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยตรง ถ้าวัตถุดิบที่น่าเข้ามาดีมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้วก็มีแนวโน้มหรือความเป็นไปได้สูงที่จะมีคุณภาพดี แต่ในทางกลับกันถ้าวัตถุดิบที่ป้อนให้กับกระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว ก็จะกลายเป็นสาเหตุอันดับแรกที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่ดี

### ก.5 วิธีการผลิต

หมายถึง วิธีการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ซึ่งจะต้องถูกกำหนดขึ้นมาให้สะดวกต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเหมาะสมกับการออกแบบเครื่องจักร

### ก.6 สภาพแวดล้อม

หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกับ Process โดยตรง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความสว่าง

## ก.7 ความผันแปร

ธรรมชาติของกระบวนการผลิตย่อมมีความผันแปรแฝงอยู่ทุกกระบวนการผลิตเสมอ ความผันแปรนี้ปรากฏขึ้นในองค์ประกอบของกระบวนการผลิตทั้งสิ้น แต่จะแสดงผลออกมา ในรูปของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าเราสามารถทำการตรวจจับความผันแปรของวัตถุดิบ, คน, เครื่องจักรและวิธีการปฏิบัติได้ และทำการแก้ไขลดความผิดพลาดลงไปได้ก่อน การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพผลิตภัณฑ์จะลดลงไป

## ก.8 คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ หรือ สถานะ Process. เหมาะสมที่จะใช้ผลิต หรือ ไม่นั้น เราต้องนำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มา หรือ Parameter ของ Process มาวัดด้วยเครื่องมือหรือ ตรวจสอบด้วยคน ผลที่ได้จากการวัดหรือการตรวจสอบนี้อยู่ในรูปของข้อมูล

## ก.9 ข้อมูล

หมายถึง ค่าที่ได้จากการวัดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นจะมีลักษณะเฉพาะอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ

ก.9.1 ค่าของข้อมูลแต่ละค่านั้นจะเป็นอิสระต่อกันอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน

ก.9.2 ไม่สามารถคาดเดาได้ว่า ข้อมูลมีการกระจายแบบใด แต่ข้อมูลจะมีแนวโน้มมุ่งเข้าหาค่าหนึ่งซึ่งควรเป็นค่าที่เราปรับปรับตั้งกระบวนการผลิตไว้

ก.9.3 รูปแบบลักษณะการกระจายของข้อมูล จะมีรูปแบบคงที่

ศูนย์ยาทรพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ข. ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

### ข.1 ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เค อาร์ พีริซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า KR เริ่มก่อตั้งเมื่อ 21 ธันวาคม 1989 บริษัทมีการร่วมทุนระหว่าง บริษัท Kyosei ของญี่ปุ่น และบริษัท Raimon จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จากประเทศไทย

### ข.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญของบริษัท

- 1989 บริษัท KR ได้รับการสนับสนุนจาก Thailand's Board of Investment (BOI) ที่จะผลิตชิ้นส่วน Suspension สำหรับ Disk Drive โดยมีความสามารถในการผลิต 48 ล้านชิ้น / ปี
- 1990 บริษัท KR ได้เซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท Nakami Precision (Thailand) ที่จะผลิตชิ้นส่วน Coreless DC Motor สำหรับ Pager ซึ่งมีความสามารถในการผลิต 3.6 พันล้านชิ้น/ปี
- 1992 เริ่มการผลิต Floppy Gimbal ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับ Floppy Disk Drive และยังได้รับการสนับสนุนจาก BOI ที่จะผลิต Etching Parts สำหรับ Floppy Disk ซึ่งมีความสามารถในการผลิต 14.4 ล้านชิ้น / ปี
- 1993 บริษัท KR ได้รับสิทธิจาก BOI ที่จะขยายความสามารถในการผลิตชิ้นส่วน Suspension จาก 48 ล้านชิ้น / ปี เป็น 62.84 ล้านชิ้น / ปี และขยายความสามารถในการผลิต Etching Parts สำหรับ Floppy Disk จาก 14.4 ล้านชิ้น / ปี เป็น 18.85 ล้านชิ้น / ปี อย่างไรก็ตามยังได้รับสิทธิที่จะผลิต Mould ด้วยความสามารถในการผลิต 204 ชิ้น / ปี สำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ และบริษัทยังได้สั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับใช้ในโครงการวิจัยและพัฒนาอีกด้วย บริษัท KR Precision ได้รับการรับรอง ISO 9002 จาก BS และบริษัทยังได้รับการสนับสนุนในการผลิต Mould สำหรับ Tooling & Dies ด้วยกำลังการผลิต 66 set / ปี และชิ้นส่วน 7,812 ชิ้น / ปี
- 1994 บริษัท KR Precision จำกัด ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็น KR Precision จำกัด (มหาชน) และยังสามารถเริ่มก่อสร้างโรงงานที่ 2 ขึ้นในเดือนเมษายน 1993
- 1995 บริษัทได้รับการสนับสนุนสำหรับการผลิตชิ้นส่วน Fine Blank โดยมีความสามารถในการผลิต Mould 60 set / ปี, ชิ้นส่วน Fine B 36 ล้านชิ้น / ปี และบริษัทยังได้รับรางวัลจาก BOI สำหรับการผลิตชิ้นส่วน Fine Blank และ Die สำหรับ Fine Blank

- 1996 เริ่มการก่อสร้างโรงงานใหม่ซึ่งมีพื้นที่ 14,000 ตารางเมตร และได้รับการยกเว้นค่าภาษีเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี จาก BOI นอกจากนั้นยังได้มีการซื้อตึกขนาด 4,000 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการขยายส่วน Tool & Die และ R&D

### ข.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

สถานะ	: มหาชน
ธุรกิจหลัก	: อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์	: Suspension Assembly for Hard Disk Drive (95%) Gimbals for Floppy Disk Drives Precision Data Storage Components
พื้นที่	: โรงงาน = 14,000 ตารางเมตร (150,600 ตารางฟุต) ศูนย์วิจัย พัฒนา และ Tool & Die = 4,000 ตารางเมตร (43,000 ตาราง ฟุต)
กำลังการผลิต	: Suspension 10 ล้านชิ้น / เดือน
ชั่วโมงการผลิต	: 2 กะ, 6 วัน / สัปดาห์
ยอดการส่ง Suspension ปี 1998	: 49.25 ล้านชิ้น / ปี
สำนักงานใหญ่	: 162 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170 ประเทศไทย Web Site : <a href="http://www.krprecision.com">http://www.krprecision.com</a>

### ข.4 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

#### ข.4.1 Etched part

คือ แขนจับหัวอ่านที่ใช้ใน Floppy Disk Drive โดย KRP เป็นผู้ผลิต Suspension เพียงรายเดียวที่ดำเนินการอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการพัฒนา

ความสามารถของ Etching ด้วยตนเอง ซึ่งจากความยืดหยุ่นในการรักษาระดับ WIP ที่ดีเยี่ยมนั้นทำให้มีความสามารถที่จะปรับเปรียบเทียบการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ในระดับที่รวดเร็ว และจากเทคโนโลยีล่าสุดของ KRP คือการรวมกันของ Gimbal-to-Load-Beam

จากความสำเร็จคลึงกับการควบคุมความหนาของ Partial Etching หรือความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของ Suspension การออกแบบใหม่ ๆ นั้นได้เกิดขึ้นจากความสามารถภายในบริษัทเองเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการผลิต

ความสามารถในการทำ Art-work ของ Etching ภายในบริษัทนั้นได้มาจาก Computer ที่มีความสามารถในการทำ Art-work อยู่ในระดับความเร็วที่สูงมากและมีความแม่นยำสูง และยังรวมไปถึงการทำให้เหมาะสมกับเกณฑ์การออกแบบ Suspension อีกด้วย

#### ข.4.2 Suspension Assembly part

คือ ชิ้น Stainless Steel 2-3 แผ่น ประกอบกันเข้าโดยกระบวนการผลิตในเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งนับเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญชิ้นส่วนหนึ่งใน Hard Disk Drive โดยทำหน้าที่จับหัวอ่านแม่เหล็กให้อยู่ในตำแหน่ง เพื่อทำการอ่านและเขียนข้อมูลจากแผ่นดิสก์ที่เคลือบแม่เหล็กขณะหมุนอยู่ โดยจะรักษาระยะห่างจากพื้นผิวของ Disk จะต้องน้อยกว่าสองล้านส่วนในหนึ่งนิ้วและจะต้องประกันได้ว่าหัวอ่านจะต้องไม่กระทบกับ Disk ขณะที่กำลังหมุนอยู่

ในปี 1996 KRP ได้รับ Director of Product Development เพื่อที่จะมีการพัฒนาการออกแบบ Suspension ให้ดีขึ้น ซึ่งศูนย์ R&D ที่ตั้งอยู่ที่ US ในปัจจุบันได้มีการสนับสนุนจาก R&D ประเทศไทย ซึ่งต้นแบบของการผลิตที่สร้างขึ้นในประเทศไทยจะประกอบไปด้วย Tooling และ Modeling



#### ข.4.3 Fine Blanking part

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเที่ยงตรง (Precision Metal Stamping) โดยใช้กระบวนการผลิต Fine Blanking ที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่มีความสำคัญโดยปราศจากความตึงเครียด มีความจำเป็นต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อความปลอดภัย โดยประเภทของโลหะที่ใช้จะคล้ายคลึงกับงาน Stamping แต่จะมี Stress ในตัววัตถุดิบน้อยกว่า และกระบวนการผลิตนี้มีความต้องการสูงมากในประเทศไทยคล้ายกับว่ามีเพียงบริษัทเดียวที่ผูกขาดในการผลิตและคล้ายกับว่าเป็นธุรกิจอันดับที่สองของประเทศ ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมดจะตระหนักดีว่าถ้าสั่งเป็นของเข้ามาจากต่างประเทศจะมีราคาที่สูงมากกว่า ถึงแม้ว่าทาง KRP เองได้วางแผนที่จะทำการผลิตเพื่อที่จะส่งของให้กับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ในเบื้องต้นแต่ก็มีผู้ซื้อจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ติดต่อเข้ามาเป็นลูกค้าเช่น อุตสาหกรรมการผลิต Computer และอุปกรณ์สำนักงาน

KR ได้ทำการออกแบบ Tool และ Die โดยใช้ระบบ Computer Aided Design ที่มีความสามารถสูง และทำการผลิต Die ที่ใช้ทำ Fine Blanking ที่มีขนาดที่หลากหลายให้มีขนาดที่ถูกต้องและมีความแม่นยำ และยังคงมาตรฐานการผลิตและการเก็บรักษาภายในไว้

#### ข.5 ภารกิจของบริษัท

คือ “To be recognized as a world class suppliers of precision components to the data storage industry”

#### ข.6 เป้าหมายของบริษัท

- เทคโนโลยีมีความสำคัญสูงสุด KRP มุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำมาพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าของบริษัทในศตวรรษหน้า
- การเป็นผู้นำด้านต้นทุนการผลิต KR เป็นผู้ผลิต Suspension Assembly ที่มีโครงสร้างการผลิตที่ต่ำที่สุดและเราจะรักษาความเป็นผู้นำนี้ไว้

- การให้บริการลูกค้ามีความสำคัญยิ่ง KRP กำลังขยายหน่วยงานบริการลูกค้าเพื่อให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- KRP หุ้มเทที่จจะขยายและกระจายฐานของลูกค้ำในช้วงปี 2541 – 2542 โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตมากกว่า 20 ล้านชิ้น / เดือนก่อนสิ้นปี 2542 เพื่อให้มีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
- การลดค่าเงินบาทส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบและ KR จะใช้โอกาสนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วนของลูกค้าและของ KR

#### ข.7 สถานะทางการเงินของบริษัทและผู้ถือหุ้น

รายรับได้ถูกลดลงประมาณ 43% ในปีงบประมาณ 1998 เป็นเงิน 802.6 ล้านบาท โดยที่ 52% ของรายรับที่ลดลงมาจากหน่วยที่ทำการส่งออก ทางบริษัทเองได้เสนอ การคิดภาษีแบบ Tax Loss เป็นเงิน 167 ล้านบาท ซึ่งถูกเปรียบเทียบกับ Net Loss เป็นเงิน 275 ล้านบาทในปีก่อนหน้า

ศูนย์วิจัยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ค.

ตารางที่ ค.1 : ตัวประกอบสำหรับแผนภูมิควบคุม X-bar และ R

n	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$	$D_5$	$D_6$
2	1.128	0.853	0.954	0	3.686	0	3.269	0	3.68
3	1.693	0.888	1.588	0	4.358	0	2.574	0	2.67
4	2.059	0.88	1.978	0	4.698	0	2.282	0	2.33
5	2.326	0.864	2.257	0	4.918	0	2.114	0	2.14
6	2.534	0.848	2.472	0	5.078	0	2.004	0	2.02
7	2.704	0.833	2.645	0.205	5.203	0.076	1.924	0.055	1.94
8	2.847	0.82	2.791	0.387	5.307	0.136	1.864	0.119	1.88
9	2.97	0.808	2.915	0.546	5.394	0.184	1.816	0.168	1.83
10	3.078	0.797	3.024	0.687	5.469	0.223	1.777	0.209	1.79

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ง.

คู่มืออ้างอิงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปควบคุมกระบวนการ  
(แผนภูมิควบคุม X-bar และ R)

## ง.1 ชื่อโปรแกรม และการเตรียมติดตั้ง

โปรแกรมชื่อ Statistical Process Control For Etching Process เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เขียนด้วยภาษา Visual Basic และใช้ด้วยโปรแกรม Excel พื้นที่ใช้หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ขนาดประมาณ 1MB


## ง.2 ส่วนประกอบเมนูหลักและคำอธิบาย

เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก จะพบส่วนประกอบเมนูหลักที่สำคัญ 3 ส่วน ดังนี้

- 1) Data entry
- 2) Control chart
- 3) Exit

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างที่ ๓.1 รูปแสดงเมนูหลัก “Data Key “ และคำอธิบาย



หน้าจอรับข้อมูล หลังจากกดปุ่ม “Data Key “ จะปรากฏบนหน้าจอตั้งข้างบน

- ปุ่ม “ Data Key “ เมื่อกดปุ่มนี้จะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูลที่ต้องการ
- ปุ่ม “ Control Chart “เมื่อกดปุ่มนี้จะแสดงแบบฟอร์มเกี่ยวกับ Control Chart ทั้งในส่วนของการคำนวณและการแสดงกราฟของ Control Chart สำหรับการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
- ปุ่ม “ Exit “ เมื่อกดปุ่มนี้จะออกจากโปรแกรม


ศูนย์เทคโนโลยีวิทยาการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างที่ ง.2 รูปแสดงเมนูหลัก “Data Entry Form “และคำอธิบาย

หน้าจอรับข้อมูล หลังจากกดปุ่ม “Data Key “ จะปรากฏบนหน้าจอด้งข้างบน

- ปุ่ม “Data Key” คือ ช่องที่ป้อนข้อมูลเข้าไป
- ปุ่ม “Parameter , ORP , Temp” คือ ปุ่มตัวเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการคีย์ข้อมูลเข้าไป
- ปุ่ม “Name” คือ ปุ่มชื่อของผู้ที่ป้อนข้อมูลเข้าไป ซึ่งจะเลือกจากตัวเลือกหรือจะพิมพ์เข้าไปก็ได้
- ปุ่ม “Work Shift” คือ ปุ่มตัวเลือกกะของการทำงานในขณะที่ป้อนข้อมูลเข้าไป
- ปุ่ม “Point No. ORP , Point No. Temp” คือ ช่องที่แสดงค่าจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของแต่ละพารามิเตอร์ในขณะนั้น
- ปุ่ม “Save” คือ ปุ่มที่กรณีที่ป้อนข้อมูลเสร็จแล้วและต้องการเก็บข้อมูลเข้าที่ฐานข้อมูล
- ปุ่ม “Cancel” คือ เป็นปุ่มยกเลิกการป้อนข้อมูลและกลับไปเมนูหลัก
- ปุ่ม “Date” คือ เป็นช่องแสดงวันที่ในขณะที่ย้อนข้อมูลซึ่งหน้าจอจะแสดงโดยอัตโนมัติ
- ปุ่ม “Time” เป็นช่องแสดงเวลาในขณะที่ย้อนข้อมูลซึ่งหน้าจอจะแสดงโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างที่ 3.3 รูปแสดงเมนูหลัก “Control Chart “และคำอธิบาย



หน้าจอรับข้อมูล หลังจากกดปุ่ม “Control Chart “ จะปรากฏบนหน้าจอตั้งข้างบน

- ปุ่ม “Parameter” เป็นปุ่มตัวเลือกพารามิเตอร์ “ORP , Temp” คือ ปุ่มตัวเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการคีย์ข้อมูลเข้าไป
- ปุ่ม “Calculate” เป็นปุ่มสำหรับการคำนวณเส้น Control limit และจะ updateค่า ลงไปใน Control chart
- ปุ่ม “Display” เป็นปุ่มสำหรับการแสดง Control Chart โดยจะแสดงในรูปแบบกราฟ
- ปุ่ม “Cancel” เป็นปุ่มยกเลิกและกลับไปเมนูหลัก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างที่ 3.4 รูปแสดงเมนูหลัก “Calculate Control limit ORP “และคำอธิบาย


หน้าจอรับข้อมูล หลังจากกดปุ่ม “Calculate “ จะปรากฏบนหน้าจอตั้งข้างบน

- ปุ่ม “Control Limit” เป็นปุ่มสำหรับการคำนวณ Control Limit
- ช่องที่แสดงค่า UCLx ,CLx ,LCLx ของ Xbar Chart หลังจากกดปุ่ม Calculate แล้ว
- ช่องที่แสดงค่า UCLr ,CLr ,LCLr ของ R Chart หลังจากกดปุ่ม Calculate แล้ว
- ช่อง “Point No.”แสดงจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น
- ช่อง “From Point ”เป็นจุดแรกหรือจุดเริ่มต้นที่จะใช้ในการคำนวณ Control limit
- ช่อง “To Point ”เป็นจุดสุดท้ายที่จะใช้ในการคำนวณ Control limit
- ช่อง “OK ”เป็นปุ่มที่จะแสดงกราฟของ Control Chart โดยจะแสดงข้อมูล 30 จุดล่าสุด
- ช่อง “back To menu ”เป็นปุ่มที่จะกลับไปหน้าจอเมนูหลัก



ตัวอย่างที่ ๓.๕ รูปแสดงเมนูหลัก “Calculate Control limit Temp “ เหมือนกับตัวอย่างที่ ๓.๔


ตัวอย่างที่ ๓.๖ รูปแสดงเมนูหลัก “Display “และคำอธิบาย



หน้าจอรับข้อมูล หลังจากกดปุ่ม “Control Chart“ จะปรากฏบนหน้าจอตั้งข้างบน

- ปุ่ม “Display Option ”เป็นปุ่มสำหรับให้เลือกที่จะแสดงซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ
  - Current point คือการแสดงกราฟ Control Chart ในจุดต่ำสุดโดยจะแสดงค่าย้อนหลัง 30 จุดต่ำสุด( ถ้ามีจำนวนข้อมูลมากกว่า 30 จุดข้อมูล )
  - Select point คือการแสดงกราฟ Control Chart ในจุดที่เราต้องการกำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะดูกราฟ ณ ที่จุดดังกล่าว
- ปุ่ม” OK” ที่หลังจากใส่รายละเอียดต่างๆ ไปในแบบฟอร์มแล้ว หลังจากปุ่มนี้จะแสดง กราฟ Control Chart ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- ปุ่ม “Cancel”เป็นปุ่มสำหรับยกเลิกและกลับไปหน้าจอเมนูหลัก

ตัวอย่างที่ ๓.7 รูปแสดงตัวอย่างการแสดงกราฟ Control chart



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก จ.

ตารางที่ จ.1 : Ionic activity coefficient values( $\gamma$ ) for various ionic strengths (I) of solution

I	0.001	0.01	0.1
Ion			
Fe <sup>3+</sup>	0.738	0.445	0.18
Fe <sup>2+</sup>	0.870	0.675	0.405
fFe <sup>3+</sup>	0.85	0.66	0.44
fFe <sup>2+</sup>			

ที่มา : David M.Allen and L.T.Ler, "The Potential of Oxygen For Regeneration of Spent Ferric Chloride Etchant Solutions," The Journal (Winter 1995) : 3.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวปรีดาภรณ์ มงคลรัตน์ เกิดวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515 ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2538 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2541 ปัจจุบันทำงานตำแหน่งวิศวกรแผนกประกันคุณภาพของบริษัท เค.อาร์.พีริซัน (มหาชน) จำกัด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย