



บทที่ 6

## บทสรุปและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากต้องการทราบถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรอุทกวิทยาของสระชุด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะสระชุดที่ขุดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมักประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การสูญเสียน้ำไปอย่างรวดเร็วจากการรั่วซึมและระเหย การใช้น้ำที่ไม่เหมาะสมกับเวลา และความเค็มของน้ำเนื่องจากสภาพดินเค็มของพื้นที่เอง โดยที่ความเข้าใจถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ทางอุทกวิทยาจะช่วยอำนวยความสะดวกในการออกแบบและจัดการแหล่งน้ำประเภทนี้ได้ต่อไปในอนาคต การศึกษาวิทยานิพนธ์นี้จึงได้มุ่งทำการวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบทางอุทกวิทยาที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำที่เข้า-ออกของระบบสระชุด รวมทั้งหาแนวโน้มความเค็มของน้ำในสระ โดยเลือกเอาสระชุดในพื้นที่หมู่บ้านโนนเขวา อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมจากภาคสนาม และเอกสารอ้างอิง ได้ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

### 6.1 สรุปผลการวิเคราะห์ดุลยภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์ดุลยภาพน้ำ ทำการสรุปได้ดังนี้

6.1.1 จากระยะเวลาที่ทำการศึกษาทั้งหมด 22 เดือน สามารถแบ่งช่วงระยะเวลาการศึกษาเป็น 4 ช่วง คือ

- 1) ช่วงฤดูฝนแรก เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2528 ถึงเดือนตุลาคม 2528
- 2) ช่วงฤดูแล้งแรก เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2528 ถึงเดือนเมษายน 2529
- 3) ช่วงฤดูฝนหลัง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2529 ถึงเดือนตุลาคม 2529
- 4) ช่วงฤดูแล้งหลัง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2529 ถึงเดือนมีนาคม 2530

6.1.2 องค์ประกอบทางอุทกวิทยา สามารถจัดเรียงตามลำดับความสำคัญได้ดังนี้

- 1) น้ำไหลเข้า ประกอบด้วย
  - ก) น้ำไหลผิวดิน (paddy overland flow)
  - ข) น้ำฝนที่ตกลงสระโดยตรง (direct rain)
  - ค) น้ำไหลซึมเข้าจากชั้นดินไม่อิ่มตัว (Subsurface inflow)

- ง) น้ำไหลซึมเข้าจากชั้นน้ำใต้ดิน (ground water inflow)
- 2) น้ำไหลออก ประกอบด้วย
  - ก) น้ำระเหย (evaporation)
  - ข) น้ำใช้ (water use)
  - ค) น้ำไหลซึมออกสู่ชั้นน้ำใต้ดิน (groundwater outflow)
  - ง) น้ำไหลซึมออกสู่ชั้นดินไม่อุ้มน้ำ (subsurface outflow)

6.1.3 แหล่งน้ำหลักที่ให้น้ำเข้าสู่ระบบสระ ได้แก่ น้ำฝน ซึ่งทำให้เกิดน้ำไหลผิวดิน (ประมาณ 50 %) ปริมาณน้ำฝนตกลงสู่สระโดยตรง (33 %) รวมทั้งน้ำที่ซึมเข้าสระในชั้นดินไม่อุ้มน้ำ

6.1.4 น้ำที่สูญเสียไปจากระบบสระ ที่มีปริมาณมากที่สุด และค่อนข้างมีค่าสม่ำเสมอทุกเดือน ได้แก่ น้ำที่ระเหยไป (40 %) การใช้น้ำ (30 %) การซึมออก (20 %) ในแต่ละเดือน

6.1.5 จากการพิจารณาสภาพการเก็บกักของน้ำในสระ พบว่า ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ ไม่ได้ลดลงต่ำกว่าปริมาณน้ำเก็บกักเมื่อเริ่มต้นศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสระชุดนี้สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้

6.1.6 จากปริมาณน้ำไหลผิวดินที่เกิดจากฝนตกลงในพื้นที่รับน้ำที่เป็นท้องนาจากกรณีศึกษาี้ สามารถกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ K สำหรับการไหลเข้าสระ ที่มีท่อซีเมนต์ขนาด 0.60 ม. เป็นจุดรับน้ำ และให้โอกาสการเกิดการไหลของน้ำผิวดินในพื้นที่รับน้ำ 30 x ได้ค่าสัมประสิทธิ์ K สัมพันธ์กับปริมาณฝน ดังนี้

$$K = 0.000986R - 0.0297 \quad \text{เมื่อ } R > 30 \text{ มม.}$$

6.1.7 ปริมาณน้ำไหลเข้าจากน้ำใต้ดิน ในกรณีศึกษาี้ ปรากฏว่า มีผลต่อปริมาณน้ำเก็บกักน้อยมาก เนื่องจากสภาพของระดับน้ำใต้ดิน มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในสระ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2528 เป็นต้นไป

6.1.8 ปริมาณน้ำที่ซึมเข้า-ออกจากชั้นดินไม่อุ้มน้ำในกรณีศึกษาี้พบว่ามีความสัมพันธ์กับพื้นที่ผืนน้ำด้านข้างของสระในช่วงระยะระหว่างผิวดินกับระดับน้ำในสระ

## 6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพเกลือของน้ำในสระ

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพเกลือ สรุปได้ดังนี้

6.2.1 จากผลการวิเคราะห์พบว่า แหล่งน้ำที่นำเกลือเข้า-ออกสระ เรียงตามลำดับความสำคัญได้ดังนี้

- 1) น้ำที่พาเกลือเข้าสระ

- ก) น้ำไหลจากผิวดิน
  - ข) น้ำไหลซึมเข้าจากชั้นดินไม่อุ้มน้ำ
  - ค) น้ำไหลซึมเข้าจากชั้นน้ำใต้ดิน
- 2) น้ำที่พาเกลือออกจากสระ
- ก) น้ำไหลซึมออกสู่ชั้นน้ำใต้ดิน
  - ข) น้ำใช้
  - ค) น้ำที่ไหลซึมออกสู่ชั้นดินไม่อุ้มน้ำ

6.2.2 แหล่งน้ำหลักที่พาเอาเกลือเข้ามาสู่สระก็คือ ฝนที่ตกลงในพื้นที่รับน้ำ เป็นน้ำไหลผิวดิน (ประมาณ 73 % ของปริมาณเกลือเข้าทั้งหมด) ซึ่งได้ชะล้างเอาเกลือที่ปะปนอยู่กับหน้าดิน

6.2.3 น้ำที่พาเอาเกลือออกจากสระในปริมาณมากกว่าประเภทอื่นก็คือ น้ำใต้ดิน (ประมาณ 42 %) ที่ร่องลงมาจะเป็นเกลือที่ออกไปกับการใช้น้ำ (ประมาณ 36 %)

6.2.4 เมื่อพิจารณาแนวโน้มความเค็มของน้ำในอนาคต ให้ข้อสังเกตได้ว่า ในสระหมายเลข 2 ก่อนข้างจะมีความเค็มมากขึ้น หากมีปริมาณฝนรายเดือนไม่ต่างจากช่วงที่กำลังศึกษา แต่หากมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นสาเหตุให้น้ำลดระดับความเค็มลงได้บ้าง ในสระหมายเลข 3 เมื่อสิ้นสุดการศึกษาค่าความเค็มได้ลดลงมาถ้ามีอัตราการไหลเข้า-ออกไม่แตกต่างจากที่เป็นมา แนวโน้มความเค็มจะลดลงมาเรื่อย ส่วนในสระหมายเลข 4 จะเห็นได้ชัดว่าความเค็มของน้ำได้ลดลงจากเริ่มต้นมากทีเดียว แต่เมื่อพิจารณาในหน่วยความเข้มข้นของเกลื่อยังมีค่าไม่แตกต่างจากสระอื่นมากนัก

6.2.5 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและคุณภาพเกลือ พบว่า ในแง่การเก็บกักน้ำ สระชุดได้ให้ปริมาณเก็บกักที่ดี โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้ามากกว่าน้ำไหลออก และปริมาณน้ำเก็บกักตลอดเวลาที่ทำการศึกษามีไม่น้อยไปกว่าในช่วงเริ่มต้น แต่ในแง่คุณภาพน้ำแล้ว การไหลของน้ำเข้าสระ ก็เป็นสาเหตุให้น้ำเหล่านั้นพาเกลือเข้ามาในสระได้เช่นกัน โดยเฉพาะฝนหลังจากการเกิดช่วงฝนทิ้งช่วง ซึ่งการควบคุมสามารถจะกระทำได้โดยการกำหนดการใช้น้ำให้มากขึ้น หรือไม่ให้น้ำฝนในช่วงดังกล่าวไหลลงสู่สระ

6.3.2 การขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีได้ ถ้ามีการเลือกตำแหน่งขุดสระ และสำรวจระดับน้ำใต้ดินที่ดี ซึ่งความเค็มของน้ำจะขึ้นอยู่กับความเค็มของน้ำใต้ดินด้วย ดังนั้นจึงจะต้องระวังหามาตรการแก้ไขไว้

### 6.3 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสำหรับผู้ต้องการทำการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบสระ หรือศึกษาต่อจากการศึกษานี้ ดังนี้