


เอกสารอ้างอิง

1. Varshni, V.P., "Temperature Dependence of the Energy Gap in Semiconductors," Physica, 34, 149-154, 1967.
2. Glyde, H.R., Disorder and Optical Absorption near Band Edges, Personal communications.
3. Sze, S.M., Physics of Semiconductor Devices, p. 850, John Wiley & Sons, New York, 2nd ed., 1981.
4. Romeo, N., "Solar Cells Made by Chalcopyrite Materials", Jpn. J. Appl. Phys., 3(19), 5 - 13, 1980.
5. Shay, J.L., and Wernick, J.H., Ternary Chalcopyrite Semiconductor, pp. 1 - 78 , Pergamon Press, London, 1975.
6. Smith, R.A., Semiconductors, p. 3, Cambridge University Press, London, 2nd ed., 1979.
7. Ziman, J.M., Principles of Theory of Solids, pp. 15 - 19, Cambridge University Press, London, 2nd ed., 1979.

8. Kittel, C., Introduction to Solid State Physics, pp. 190 - 210, John Wiley & Sons, 5th ed., 1983.
9. Wooten, F. Optical Properties of Solids, pp. 1 - 84, Academic Press, London, 1972.
10. Abeles, F., Optical Properties of Solids, pp. 22 - 58, North-Holland Publishing Company, Netherlands, 1972.
11. Johnson, E.J., Semiconductors and Semimetals Vol. 3 (Willardson, R.K., and Beer, A.C.), pp. 156 - 167, Academic Press, New York, 1967.
12. Cohen, M.L., and Chadi, D.J., Handbook on Semiconductors, Vol 2. (Balkanski, M., and Moss, T.S.), pp. 157 - 177, North-Holland Publishing Company, Netherlands, 1982.
13. Lautenschlager, P., Allen, P.B., and Cardona, M., "Temperature Dependence of Band Gaps in Si and Ge," Phys. Rev. B, 31(4), 2163 - 2171, 1984.
14. Fan, H.V., "Temperature Dependence of the Energy Gap in Semiconductors," Phys. Rev. B, 82(6), 900 - 905, 1951.
15. Allen, P.B., and Heine, V., "Theory of the Temperature Dependence of Electronic Band Structures," J. Phys. C, 9, 2305 - 2312, 1976.

16. Manoogian, A., and Woolley, J.C., "Temperature Dependence of the Energy Gap in Semiconductor," Can. J. Phys., 62, 285 - 287, 1984.
17. Vina, L., Logothetidis, S., and Cardona, M., "Temperature Dependence of the Dielectric Function of Germanium," Phys. Rev. B, 30(4), 1979 - 1991, 1984.
18. Sa-yakanit, V., and Glyde, H.R., "Urbach Tail and Disorder," Comments Cond. Mat. Phys., 13(1), 35 - 48, 1987.
19. Sritrakool, W., Sa-yakanit, V., and Glyde, H.R., "Band Tails in Disordered Systems," Phys. Rev. B, 33(2), 1199 - 1201, 1986.
20. Dow, J.D., and Redfield, D., "Toward a Unified Theory of Urbach's Rule and Exponential Absorption Edges," Phys. Rev. B, 5(2), 594 - 610, 1972.
21. Samuel, L., Brada, Y., Burger, A. and Roth, M., "Urbach Rule in mixed Single Crystals of $Zn_x Cd_{1-x} Se$," Phys. Rev. B, 36(2), 1168 - 1173, 1987.
22. Cody, G.D., Tiedje, T., Abeles, B., Brooks, B., and Goldstein, Y., "Disorder and the Optical-Absorption Edge of Hydrogenated Amorphous Silicon," Phys. Rev. Lett., 47(20), 1480 - 1483, 1981.

23. กัลยา เอื้อยประเสริฐศักดิ์, "การศึกษารอยต่อแบบพี-เอ็นไอโมจังค์ชันของคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์," วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
24. Rincon, C., and Gonzalez, J., "Temperature Dependence of the Band Gap in CuInSe_2 ," Solar Cells, 16, 357 - 362, 1986.
25. Endo, S., Irie, T., and Nakanishi, H., "Preparation and some Properties of CuInSe_2 Single Crystals," Solar Cells, 16, 1 - 16, 1986.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

ชุดคำสั่งสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล

ชุดคำสั่งสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมคอมพิวเตอร์แบบแอปเปิลทูให้รับข้อมูลจากเครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้า และจัดรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในลักษณะที่จะสามารถจะนำไปใช้งานได้สะดวก ชุดคำสั่งที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ประกอบด้วยชุดคำสั่งสามชุดคำสั่งด้วยกันคือ

1 ชุดคำสั่งย่อย TRIGGER

ใช้ควบคุมจังหวะการรับข้อมูลจากเครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้า โดยรับสัญญาณควบคุมจากเครื่องกำเนิดแสงเอกรงค์ ผ่านเครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาณนี้จะมีช่วงจังหวะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นของแสง เช่น ทุก ๆ 4 Å ซึ่งสามารถกำหนดได้จากเครื่องกำเนิดแสงเอกรงค์ ชุดคำสั่งย่อย TRIGGER นี้เป็นชุดคำสั่งในภาษาเครื่องเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานให้ทันกับจังหวะสัญญาณควบคุม ข้อมูลที่ได้จะมีค่าเป็นเลขฐานสิบหกตั้งแต่ 00 ถึง FF แต่อย่างไรก็ตามการจัดทำชุดคำสั่งในภาษาเครื่องมีความยุ่งยากมากจึงได้ออกแบบให้ชุดคำสั่งนี้ใช้คู่กับชุดคำสั่ง BYTE INTERFACE ซึ่งเป็นชุดคำสั่งในภาษาเบสิก ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

หน่วยความจำ §	การทำงาน
2000 - 2007	ย้ายข้อมูลในแอดเดรสเลเตอร์ A, รีจิสเตอร์บอกสถานะ P, รีจิสเตอร์ X, และ Y ลงในสแต็ค (stack) และหน่วยความจำ

หน่วยความจำ §	การทำงาน
2008 - 200C	ตรวจสอบสัญญาณควบคุม
200D - 2016	กำหนดให้ข้อมูลในหน่วยความจำ §2040 และ §2041 เท่ากับศูนย์
2017 - 201E	สั่งให้เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้า เริ่มแปลงสัญญาณ และรอจนแปลงสัญญาณเสร็จ
201F - 2030	อ่านข้อมูลจากเครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้า นำมาบวกกับข้อมูลเดิมของหน่วยความจำ §2040 และ §2041 แล้วเก็บในหน่วยความจำเดิม
2031 - 2039	กลับไปหาหน่วยความจำ §2017 ซ้ำจนครบ 50 ครั้ง
203A - 203C	กลับไปสู่จุดที่เรียกใช้ชุดคำสั่งย่อย TRIGGER

ในกรณีนี้เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้าจะต้องต่อเชื่อมไว้ที่ช่องต่อเชื่อมที่ 5 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแอปเปิลทู ถ้าต้องการที่จะต่อเชื่อมเครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ช่องต่อเชื่อมอื่นสามารถที่จะกระทำได้ โดยแก้ไขชุดคำสั่งนี้ที่หน่วยความจำ §2009 เป็น n0 และหน่วยความจำ §2019, และ §2021 เป็น CN โดยที่ N คือช่องที่ช่องต่อเชื่อม และ $n = N + 7$ แต่ว่าควรจะเป็นช่องต่อเชื่อมที่ 5 จะเหมาะสมที่สุด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดคำสั่งย่อย TRIGGER

2000-	48		PHA	
2001-	08		PHP	
2002-	8E	50 20	STX	\$2050
2005-	8C	51 20	STY	\$2051
2008-	AD	D0 C0	LDA	\$C0D0
200B-	30	FB	BMI	\$2008
200D-	A2	32	LDX	#\$32
200F-	A9	00	LDA	#\$00
2011-	8D	41 20	STA	\$2041
2014-	8D	40 20	STA	\$2040
2017-	8D	00 C5	STA	\$C500
201A-	A0	20	LDY	#\$20
201C-	88		DEY	
201D-	D0	FD	BNE	\$201C
201F-	AD	00 C5	LDA	\$C500
2022-	18		CLC	
2023-	6D	40 20	ADC	\$2040
2026-	8D	40 20	STA	\$2040
2029-	A9	00	LDA	#\$00
202B-	6D	41 20	ADC	\$2041
202E-	8D	41 20	STA	\$2041
2031-	CA		DEX	
2032-	D0	E3	BNE	\$2017
2034-	AC	51 20	LDY	\$2051
2037-	AE	50 20	LDX	\$2050
203A-	28		PLP	
203B-	68		PLA	
203C-	60		RTS	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ชุดคำสั่ง BYTE INTERFACE

เป็นชุดคำสั่งในภาษาเบสิก (basic) ใช้ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นระเบียบ โดยใช้คู่กับชุดคำสั่งย่อย TRIGGER และเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูล ชุดคำสั่ง BYTE INTERFACE มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

บรรทัดที่	การทำงาน
120	กำหนดตำแหน่งหน่วยความจำต่ำสุด สำหรับตัวแปรของชุดคำสั่ง เพื่อไม่รบกวนชุดคำสั่งย่อย TRIGGER และข้อมูล
180	อ่านชุดคำสั่งย่อย TRIGGER เข้าสู่หน่วยความจำ
200	เรียกบรรทัดที่ 6100 เพื่อเตือนให้ต่อเครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้าไว้ที่ช่องเชื่อมต่อที่ 5 เท่านั้น
220	เรียกบรรทัดที่ 1100 เพื่อกำหนดพารามิเตอร์สำหรับบอกตำแหน่งหน่วยความจำที่จะเรียกใช้ และเรียกบรรทัดที่ 4100 เพื่อถามอัตราขยายของเครื่องขยายขึ้นต้น, ค่าความไวของเครื่องลอกอินแอมพลิไฟเออร์, ค่าความยาวคลื่นเริ่มต้น, ช่วงจิงหะของสัญญาณควบคุม, และค่าความยาวคลื่นสุดท้าย
380	เรียกบรรทัดที่ 5100 เพื่อแสดงค่าตัวแปรต่าง ๆ ออกทางจอภาพ
400	เรียกบรรทัดที่ 2100 เพื่อเริ่มเก็บข้อมูลจากความยาวคลื่นเริ่มต้น จนถึงความยาวคลื่นสุดท้าย
420	เรียกบรรทัดที่ 3100 เพื่อบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล "TEXT";NAME\$ และ "BYET";NAME\$ ตามลำดับ

ชุดคำสั่ง BYTE INTERFACE

```

10  REM *****
20  REM **                               **
30  REM ** BYTE INTERRRFACE **
40  REM **                               **
50  REM *****
60  REM
100 REM ** MAIN CONTROL **
120 LOMEM: 19000
140 TEXT : HOME
160 D$ = CHR$ (4)
180 PRINT D$;"BLOAD TRIGGER"
200 GOSUB 6100
220 GOSUB 1100
240 HOME :OWL = WL:SIG% = 0
260 VTAB 10: HTAB 14: PRINT "WAVELENGTH      SIGNAL"
280 VTAB 12: PRINT "LAST"
300 VTAB 14: PRINT "NEXT"
320 VTAB 16: PRINT " NEXT #"
340 PRINT "NEXT BYTE "
360 BYTE% = STRGE%:NUM% = 0
380 GOSUB 5100
400 IF FLAG = 1 THEN GOSUB 2100: GOTO 420
420 GOSUB 3100
900 END
999 REM -----

1000 REM ** DATA SET UP **
1100 TRIG% = 8192: REM $2000
1120 ANALG% = 8256: REM $2040
1140 STRGE% = 16384: REM $4000
1160 NUM% = 0: REM NUMBER OF DATA
1180 ANS = 1
1200 IF ANS THEN GOSUB 4100: GOTO 1200: REM INPUT ROUTI
    NE
1220 FLAG = 1
1900 RETURN
1999 REM -----

2000 REM ** TRIGGER DETECT AND DATA READ **
2010 REM
2100 CALL TRIG%
2120 DTA = PEEK (ANALG%) + PEEK (ANALG% + 1) * 256
2140 SIG% = INT (DTA / 50 + .5)
2160 OWL = WL:WL = WL + STP
2170 NUM% = NUM% + 1:BYTE% = STRGE% + NUM%: POKE BYTE%,SIG
    %
2180 GOSUB 5100: REM SHOW RESULT
2200 IF WL > WEN THEN FLAG = 0
2900 RETURN
2990 REM -----

```

```

3000 REM ** SAVE TO DISK **
3010 REM
3100 HOME : VTAB 5: PRINT "      TOTAL ";NUM%;" DATA"
3110 PRINT "      ANY KEY TO CONTINUE ";
3115 GET A$
3120 PRINT : PRINT
3140 INPUT "      FILENAME : ";NAME$
3180 PRINT D$;"OPEN TEXT";NAME$
3200 PRINT D$;"WRITE TEXT";NAME$
3210 PRINT HV: PRINT GAIN: PRINT SENS
3220 PRINT NUM%: PRINT BEG: PRINT STP: PRINT WEN
3240 PRINT D$;"CLOSE TEXT";NAME$
3260 PRINT D$;"BSAVE BYTE";NAME$;" ,A$4000,L";NUM% + 5
3900 RETURN
3999 REM -----

4000 REM ** INPUT INITIAL **
4010 REM
4100 HOME : VTAB 5: HTAB 1
4110 INPUT " HIGH VOLTAGE = ";HV: PRINT : PRINT : INPUT "
GAIN OF PRE-AMP ";GAIN: PRINT : PRINT
4115 INPUT " START WITH SENSITIVITY ";SENS: PRINT : PRINT

4120 INPUT " START AT WAVELENGTH ";WL:BEG = WL
4140 PRINT : PRINT
4160 INPUT " STEP OF EACH TRIGGER ";STP
4180 PRINT : PRINT
4200 INPUT " END AT WAVELENGTH ";WEN
4220 PRINT : PRINT
4240 PRINT " CORRECT [Y/N]";
4260 GET A$: IF A$ < > "Y" AND A$ < > "N" THEN 4260
4280 IF A$ = "Y" THEN ANS = 0
4900 RETURN
4999 REM -----

5000 REM ** PRINT DATA **
5100 VTAB 12: HTAB 16: PRINT OWL;" "
5120 VTAB 12: HTAB 30: PRINT SIG%;" "
5140 VTAB 14: HTAB 16: PRINT WL;" "
5260 VTAB 14: HTAB 30: FLASH : PRINT "WAITING"
5280 NORMAL
5300 VTAB 16: HTAB 12: PRINT NUM%;" "
5320 VTAB 17: HTAB 12: PRINT BYTE%;" "
5330 IF SIG% > 220 THEN PRINT CHR$ (7);: IF SIG% > 240 THEN
PRINT CHR$ (7);
5340 PRINT
5900 RETURN
5999 REM -----

```

```
6000 REM ** WARNING MESSEGE **
6100 HOME : FLASH
6120 VTAB 8: HTAB 5: PRINT " INTERFACE CARD MUST BE INSTA
      LLED "
6140 VTAB 10: HTAB 5: PRINT "          IN SLOT 5 ONLY
      "
6160 NORMAL
6180 VTAB 20: HTAB 10: PRINT " PRESS ANY KEY TO CONTINUE
      ";
6200 GET A$
6900 RETURN
6999 REM -----
```



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 ชุดคำสั่ง MAKE TEXT

ใช้ในการแปลงค่าสัญญาณที่อยู่ในรูปของเลขฐานสิบหก ให้เป็นเลขฐานสิบเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และปรับค่าสัญญาณให้อยู่ในอัตราขยายเดียวกัน และเนื่องจากในขณะทำการทดลองได้มีการเปลี่ยนความไวของเครื่องลอจิกแอมพลิไฟเออร์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ขนาดสัญญาณที่มีค่าสูง จึงต้องปรับค่าขนาดสัญญาณเนื่องจากความไวด้วย โดยการนำค่าความไวคูณเข้ากับขนาดสัญญาณ โดยใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล "TEXT";NAME\$ และ "BYTE";NAME\$ และตัดข้อมูลบางส่วนที่ไม่มีความสำคัญทิ้งเสียบ้าง ดังมีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

บรรทัดที่	การทำงาน
160	เรียกบรรทัดที่ 1100 เพื่ออ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล "TEXT";NAME\$ และ "BYTE";NAME\$
180	เรียกบรรทัดที่ 2100 เพื่อเลือกช่วงต่าง ๆ ของข้อมูล โดยเรียกบรรทัดที่ 5100 ให้แสดงกราฟของข้อมูลระหว่างความยาวคลื่นกับกับค่าสัญญาณดิจิทัล, บรรทัดที่ 6100 เพื่อใช้ในการเลือกช่วงข้อมูลที่ใช้ความไวต่าง ๆ, บรรทัดที่ 9100 เพื่อเลือกช่วงข้อมูลที่ไม่ต้องการให้มีการตัดข้อมูลทิ้ง
200	เรียกบรรทัดที่ 3100 เพื่อบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล "DATA";NAME\$ โดยเรียกบรรทัดที่ 4100 เพื่อปรับค่าขนาดสัญญาณและขจัดข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไป

ชุดคำสั่ง MAKE TEXT

```

10 REM *****
20 REM ** **
30 REM ** MAKE TEXT **
40 REM ** **
50 REM *****
60 REM
100 REM ** MAIN CONTROL **
120 LOMEM: 19000
140 TEXT : HOME
160 GOSUB 1100
180 GOSUB 2100
200 GOSUB 3100
900 END
999 REM -----

1000 REM ** INPUT ROUTINE **
1100 DIM SENS(10),BEG(10)
1120 INPUT "FILENAME :";NAME$
1130 D$ = CHR$ (4)
1140 PRINT D$;"OPEN TEXT";NAME$
1150 PRINT D$;"READ TEXT";NAME$
1160 INPUT HV: INPUT GAIN: INPUT SENS
1170 INPUT NUM%: INPUT BEG: INPUT INC: INPUT WEN
1180 PRINT D$;"CLOSE TEXT";NAME$
1200 PRINT D$;"BLOAD BYTE";NAME$;","A$4000"
1210 FLAG = 1
1900 RETURN
1999 REM -----

2000 REM ** SELECT RANGE **
2010 REM
2100 YRGE = 256: GOSUB 5100: REM PLOT GRAPH
2110 RNG = 1:SENS(RNG) = SENS:RNG = RNG + 1
2115 BEG(1) = 0
2120 IF FLAG THEN GOSUB 6000: GOTO 2120: REM SELECT
2140 GOSUB 9100: REM SELECT DENSITY RANGE
2900 RETURN
2999 REM -----

3000 REM ** MAKE TEXT FILE **
3100 TEXT : HOME
3120 VTAB 10: HTAB 10: FLASH : PRINT " INSERT DISK AND ":
VTAB 12: HTAB 10: PRINT " PRESS [RETURN]";
3140 GET A$: IF A$ < > CHR$ (13) THEN 3140
3160 PRINT : PRINT
3180 HOME : VTAB 10: PRINT " PLEASE WAIT"
3190 NORMAL
3200 PRINT : PRINT D$;"OPEN DATA";NAME$
3220 PRINT D$;"WRITE DATA";NAME$
3240 PRINT INT (NUM% / 5 + 1) + 80
3260 FOR I = 1 TO NUM%: GOSUB 4100: NEXT I: REM SELECT
3280 PRINT D$;"CLOSE DATA";NAME$
3900 RETURN
3999 REM -----

```

```

4000 REM ** SELECT DATA **
4100 IF (I < P1 OR I > P2) AND I - INT (I / 5) * 5 < >
1 THEN 4900
4120 FOR J = MXRG TO 1 STEP - 1
4130 IF I < BEG(J) THEN 4160
4140 SENS = SENS(J):J = 1
4160 NEXT J
4180 WL = BEG + INC * (I - 1)
4200 SIG = PEEK (16384 + I) * SENS / GAIN
4220 PRINT WL: PRINT SIG
4900 RETURN
4999 REM -----

5000 REM ** PLOT GRAPH **
5010 REM
5100 XSCL = .279 / (WEN - BEG)
5120 YSCL = 159 / (YRGE)
5130 HGR : HCOLOR= 3
5140 FOR I = 1 TO NUM%
5160 PX = I * INC * XSCL
5180 PY = 159 - PEEK (16384 + I) * YSCL
5200 HPLOT PX,PY
5220 NEXT I
5900 RETURN
5999 REM -----

6000 REM **DRAW AND SELECT **
6100 HOME : VTAB 21: PRINT "USE<-,>,A,S AND [RETURN] TO
SELECT": VTAB 24: HTAB 10: FLASH : PRINT "SELECT SENS
RANGE";: NORMAL
6110 HC = 3:PNT = 1: GOSUB 7100: GOTO 6210
6120 GET A$: IF A$ < > CHR$ (13) AND A$ < > CHR$ (8) AND
A$ < > "A" AND A$ < > "S" AND A$ < > CHR$ (21) THEN
6120
6140 IF A$ = CHR$ (13) THEN GOSUB 8100: REM INPUT
6160 IF A$ = CHR$ (8) THEN HC = 0: GOSUB 7100:PNT = PNT -
1: IF PNT < 1 THEN PNT = 1: PRINT CHR$ (7)
6170 IF A$ = "A" THEN HC = 0: GOSUB 7100:PNT = PNT - 10: IF
PNT < 1 THEN PNT = 1: PRINT CHR$ (7)
6180 IF A$ = CHR$ (21) THEN HC = 0: GOSUB 7100:PNT = PNT
+ 1: IF PNT > NUM% THEN 6800
6190 IF A$ = "S" THEN HC = 0: GOSUB 7100:PNT = PNT + 10: IF
PNT > NUM% THEN 6800
6200 HC = 3: GOSUB 7100: REM LINE
6210 VTAB 22: HTAB 1: PRINT "NOW SENS = ";SENS(RNG - 1);"
mV WL = ";BEG + PNT * INC - INC;" "
6220 GOTO 6120
6800 FLAG = NOT FLAG
6820 MXRG = RNG - 1
6900 RETURN
6999 REM -----

```

```

7000 REM ** LINE **
7100 HCOLOR= HC:PX = (INC * (PNT - 1)) * XSCL
7120 PY = 159 - PEEK (16384 + PNT) * YSCL
7140 HPLOT PX,PY + 5 TO PX,159
7160 HCOLOR= 3: HPLOT PX,PY
7900 RETURN
7999 REM -----

8000 REM ** INPUT SENSE **
8100 VTAB 22: HTAB 17: INPUT " NEXT SENS ";SENS(RNG)
8120 BEG(RNG) = PNT:RNG = RNG + 1
8200 VTAB 22: HTAB 1: PRINT SPC( 38);
8900 RETURN
8999 REM -----

9000 REM ** SELECT HI-DENSITY RANGE **
9100 P1 = 1:P2 = NUM%:PNT = 1
9120 HOME : VTAB 21: PRINT "USB <-,>,A,S AND [RETURN] TO
SELECT"
9140 VTAB 24: HTAB 10: FLASH : PRINT "SELECT HI-DENSITY R
ANGE";: NORMAL
9160 HC = 3: GOSUB 7100: REM LINE
9170 PNT = PNT + 100: GOSUB 7100:PNT = PNT - 100
9200 GET A$: IF A$ < > "A" AND A$ < > "S" AND A$ < > CHR$
(21) AND A$ < > CHR$ (13) AND A$ < > CHR$ (8) THEN
9200
9210 HC = 0: GOSUB 7100:PNT = PNT + 100: GOSUB 7100:PNT =
PNT - 100
9220 IF A$ = CHR$ (13) THEN GOTO 9400
9240 IF A$ = "A" THEN PNT = PNT - 10: IF PNT < 1 THEN PNT
= 1: PRINT CHR$ (7)
9260 IF A$ = CHR$ (8) THEN PNT = PNT - 1: IF PNT < 1 THEN
PNT = 1: PRINT CHR$ (7)
9280 IF A$ = CHR$ (21) THEN PNT = PNT + 1: IF PNT > NUM%
THEN PNT = NUM%: PRINT CHR$ (7)
9290 IF A$ = "S" THEN PNT = PNT + 10: IF PNT > NUM% THEN
PNT = NUM%: PRINT CHR$ (7)
9300 HC = 3: GOSUB 7100:PNT = PNT + 100: GOSUB 7100:PNT =
PNT - 100
9320 VTAB 22: HTAB 1: PRINT SPC( 38): VTAB 22: HTAB 1
9340 PRINT " SELECT FROM WL = ";BEG + (PNT - 1) * INC;" A
";
9360 GOTO 9200
9400 P1 = PNT:P2 = PNT + 100
9420 FOR PNT = P1 TO P2:HC = 3: GOSUB 7100: NEXT PNT
9440 HOME : VTAB 22: PRINT " ACCEPT [Y/N] ";
9460 GET A$: IF A$ < > "Y" AND A$ < > "N" THEN 9460
9480 IF A$ = "N" THEN GOSUB 5100: GOTO 9100
9900 RETURN
9999 REM -----

```


ภาคผนวก ข

ชุดคำสั่งสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

ชุดคำสั่งสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกลุ่มชุดคำสั่งที่ใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ การดูคลิ่น, วิเคราะห์หาขนาดช่องว่างแถบพลังงาน, การเปลี่ยนแปลงขนาดช่องว่างแถบ พลังงานกับอุณหภูมิ, และส่วนหางของเออบาด ชุดคำสั่งในกลุ่มนี้บางชุดคำสั่งจะใช้ชุดคำสั่ง สำเร็จ SCIPLOT ช่วยในการแสดงผลในลักษณะกราฟ เพื่อความสะดวกในการจัดทำชุด คำสั่ง ชุดคำสั่งในกลุ่มนี้เป็นชุดคำสั่งในภาษาเบสิกทั้งหมด ประกอบด้วยชุดคำสั่งเจ็ดชุด คำสั่งด้วยกันคือ

1 ชุดคำสั่ง ALPHA

ใช้ในการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การดูคลิ่นแสงที่ความยาวคลื่นต่าง ๆ จากสมการ

$$\alpha = (1/d) \ln \left((1 - R)^2 - I_0/I_s \right)$$

โดยใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล "DATA":NAMES ดังมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

บรรทัดที่	การทำงาน
240	เรียกบรรทัดที่ 1100 เพื่อถามค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน , ความหนาของชั้นผลึก , ชื่อแฟ้มข้อมูลแสงที่ผ่าน, และตกกระทบชั้นผลึก

บรรทัดที่	การทำงาน
260	เรียกบรรทัดที่ 2100 เพื่ออ่านเพิ่มข้อมูล "DATA";NAME\$ เก็บไว้ในตัวแปร WL(I) และSIG(I)
300	เรียกบรรทัดที่ 3100 เพื่ออ่านเพิ่มข้อมูล "DATA";INAME\$ เก็บไว้ในตัวแปร WL และ IO, เปรียบเทียบตัวแปรระหว่าง WL(I) กับ WL ถ้า WL มีค่าน้อยกว่า WL(I) จะกลับไปอ่านค่า WL เข้ามาใหม่ ถ้ามีค่ามากกว่าจะแสดงความผิดพลาดของข้อมูล, และคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น WL(I) เก็บไว้ในตัวแปร SIG (I)
320	เรียกบรรทัดที่ 4100 เพื่อบันทึกข้อมูลในเพิ่มข้อมูล "APLHA";NAME\$



 ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดคำสั่ง ALPHA

```

20  REM *****
30  REM **
40  REM ** PROGRAM ALPHA **
50  REM **
60  REM *****
80  REM
100 REM ** MAIN CONTROL **
120 TEXT : HOME
140 D$ = CHR$ (4):D1$ = ",D1":D2$ = ",D1"
160 VTAB 5: HTAB 10: PRINT " DO YOU HAVE 1 OR 2 DRIVE(S)"
;
180 GET A$: IF A$ < > "1" AND A$ < > "2" THEN 180
200 IF A$ = "2" THEN D2$ = ",D2"
220 HOME
240 GOSUB 1100: REM ** INPUT PARAMETER & FILENAME **
260 GOSUB 2100: REM ** READ DATA **
280 FLAG = 1
300 GOSUB 3100: REM ** COMPUTE ALPHA **
320 IF FLAG = 1 THEN GOSUB 4100: REM ** SAVE ALPHA **
340 IF FLAG = 0 THEN PRINT " ERROR AT WAVELENGTH ";WL(
I)
900 END
999 REM -----

1000 REM ** INPUT PARAMETER & FILENAME **
1100 INPUT " CONSTANT R = ";R
1120 INPUT " THICKNESS = ";D
1140 D = D / 1E4:X = 1 - R
1160 INPUT " FILENAME ";NAME$
1180 INPUT " FILENAME OF IO ";INAME$
1900 RETURN
1999 REM -----

2000 REM ** READ DATA **
2100 PRINT D$;"OPEN DATA";NAME$;D1$
2120 PRINT D$;"READ DATA";NAME$
2140 INPUT NUM
2160 DIM WL(NUM),SIG(NUM)
2180 FOR I = 1 TO NUM
2200 INPUT WL(I): INPUT SIG(I)
2220 NEXT I
2240 PRINT D$;"CLOSE DATA";NAME$
2900 RETURN
2999 REM -----

3000 REM ** COMPUTE ALPHA **
3100 PRINT D$;"OPEN DATA";INAME$
3120 PRINT D$;"READ DATA";INAME$
3140 INPUT NIO
3160 FOR I = 1 TO NUM
3180 INPUT WL,IO: IF WL < WL(I) THEN 3180
3200 IF WL > WL(I) THEN FLAG = 0:I = NUM + 1
3220 T = SIG(I) / IO

```

```

3240 VTAB 10: PRINT I
3260 ALP = LOG (X * X / T) / D
3280 SIG(I) = ALP
3300 NEXT I
3320 PRINT D$;"CLOSE DATA";INAME$
3900 RETURN
3999 REM -----

4000 REM ** SAVE ALPHA **
4100 IF D2$ = ",D1" THEN GOSUB 5100: REM ** INSERT DISK
**
4120 PRINT : PRINT
4140 PRINT D$;"OPEN ALPHA";NAME$;D2$.
4160 PRINT D$;"WRITE ALPHA";NAME$
4180 PRINT NUM
4200 FOR I = 1 TO NUM
4220 PRINT WL(I): PRINT SIG(I)
4240 NEXT I
4260 PRINT D$;"CLOSE ALPHA";NAME$
4900 RETURN
4999 REM -----

5000 REM ** INSERT DISK **
5100 FLASH
5120 HOME : VTAB 10: PRINT " INSERT DISK AND"
5140 PRINT " PRESS [RETURN]";
5160 NORMAL
5180 GET A$: IF A$ < > CHR$ (13) THEN 5180
5900 RETURN
5999 REM -----

```



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ชุดคำสั่ง ALPHA CORRECTION

ใช้ในการแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์การดูดแสงที่คำนวณได้จากชุดคำสั่ง ALPHA ซึ่งจะมีค่าสูงกว่าความเป็นจริง เนื่องจากเราได้ละเลยผลกระทบต่าง ๆ ดังสมการ คือ

$$\alpha = \alpha' + \alpha_0$$

ค่า α_0 สามารถที่จะคำนวณได้จากค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง α' ในช่วงที่การดูดแสงเกิดจากการย้ายสถานะภายในแถบพลังงานเดียวกัน โดยการมีความสัมพันธ์กับพลังงานโฟตอนเป็นแบบเชิงเส้น

บรรทัดที่	การทำงาน
200	เรียกบรรทัดที่ 1100 เพื่อถามชื่อแฟ้มข้อมูล และค่าความยาวคลื่นที่อ่านได้จากเครื่องกำเนิดแสงเอกรงค์เมื่อให้แสงสีขาว และอ่านแฟ้มข้อมูลพร้อมกับแปลงค่าความยาวคลื่นให้เป็นพลังงานโฟตอน
260	เรียกบรรทัดที่ 2100 และ 3100 ให้แสดงกราฟระหว่างพลังงานกับค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง
280	เรียกบรรทัดที่ 7100 เพื่อคำนวณหาค่า $(\alpha' - \alpha_0)$

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดคำสั่ง ALPHA CORRECTION

```

10  REM *****
20  REM **                               **
30  REM ** ALPHA CORRECTION **
40  REM **                               **
50  REM *****
60  REM
100 REM ** MAIN CONTROL **
120 LOMEM: 16384
140 TEXT : HOME
160 DIM EN(500),ALP(500)
180 D$ = CHR$(4):AFLAG = 1:HI = 0
200 GOSUB 1100: REM ** READ DATA & CHANGE WL -> EN **
220 ELO = EN(1):EHI = EN(NUM)
240 REM
260 IF AFLAG THEN GOSUB 2100: GOSUB 3100: GOTO 260
280 GOSUB 7100
900 END
999 REM -----

1000 REM ** READ DATA & CHANGE WL -> EN **
1100 INPUT " FILENAME : ";NAME$
1120 INPUT "WAVELENGTH AT ZERO ANGLE : ";ZERO
1140 PRINT D$;"OPEN ALPHA";NAME$
1160 PRINT D$;"READ ALPHA";NAME$
1180 INPUT NUM
1200 FOR I = 1 TO NUM
1220 J = NUM - I + 1
1240 INPUT WL: INPUT ALP
1260 EN(J) = 12400 / (WL - ZERO)
1280 ALP(J) = ALP
1300 IF HI < ALP THEN HI = ALP
1320 NEXT I
1340 PRINT D$;"CLOSE ALPHA";NAME$
1900 RETURN
1999 REM -----

2000 REM ** PLOT GRAPH **
2100 HGR : HCOLOR= 3
2120 HPLOT 0,0 TO 0,159 TO 279,159
2140 SCL = 150 / HI
2160 ESCL = 279 / (EHI - ELO)
2180 FOR I = 1 TO NUM
2200 EN = EN(I):ALP = ALP(I)
2220 XX = (EN - ELO) * ESCL
2240 YY = 160 - ALP * SCL
2260 IF I = 1 OR PFLAG = 0 THEN HPLOT XX,YY
2280 HPLOT TO XX,YY
2300 NEXT I
2900 RETURN
2999 REM -----

```

```

3000 REM ** FIND ALPHAO **
3100 PNT = 1
3120 HOME : VTAB 21: PRINT "USE <- -> AND [RETURN] TO SEL
      ECT"
3140 SFLAG = 1:P1 = 0
3160 X1 = 0:Y1 = 0
3180 IF SFLAG = 1 THEN EN = EN(PNT):ALP = ALP(PNT): VTAB
      22: HTAB 5: PRINT " ENERGY:";EN(PNT);"eV ";; GOSUB
      4100: GOTO 3180
3200 P1 = PNT:X1 = XX:Y1 = YY:PNT = PNT + 1
3220 SFLAG = 1
3240 IF SFLAG = 1 THEN VTAB 22: HTAB 1: PRINT " FROM ";E
      N(P1);" eV TO ";EN(PNT);"eV ";;EN = EN(PNT):ALP =
      ALP(PNT): GOSUB 4100: GOTO 3240
3260 P2 = PNT
3280 GOSUB 5100
3300 HOME : VTAB 22: HTAB 10: PRINT "ACCEPT [Y/N]";
3320 GET A$: IF A$ < > "Y" AND A$ < > "N" THEN 3320
3340 IF A$ = "Y" THEN AFLAG = 0
3900 RETURN
3999 REM -----

4000 REM ** PIONTER & SELECT **
4100 XX = (EN - ELO) * ESCL
4120 YY = 160 - ALP * SCL
4140 HCOLOR= 3: H PLOT XX,158 TO XX,YY + 2
4160 H PLOT X1,Y1 TO X1,159
4180 GET A$: IF A$ < > CHR$ (13) AND A$ < > CHR$ (8) AND
      A$ < > CHR$ (21) THEN GOTO 4180
4200 IF A$ = CHR$ (13) THEN SFLAG = 0
4220 IF A$ = CHR$ (8) THEN HCOLOR= 0: H PLOT XX,158 TO X
      X,YY + 2: HCOLOR= 3: H PLOT XX,YY:PNT = PNT - 1: IF PNT
      < = P1 THEN PNT = P1 + 1
4240 IF A$ = CHR$ (21) THEN HCOLOR= 0: H PLOT XX,158 TO
      XX,YY + 2: HCOLOR= 3: H PLOT XX,YY:PNT = PNT + 1: IF PN
      T > NUM THEN PNT = NUM
4900 RETURN
4999 REM -----

5000 REM ** FIND LINE **
5100 X1 = 0:X2 = 0:Y1 = 0:XY = 0:N = 0
5120 FOR I = P1 TO P2
5140 N = N + 1:X1 = X1 + EN(I):X2 = X2 + EN(I) * EN(I)
5160 Y1 = Y1 + ALP(I):XY = XY + ALP(I) * EN(I)
5180 NEXT I
5200 C = X1 * X1 - N * X2
5220 B = (X1 * XY - X2 * Y1) / C
5240 A = (Y1 * X1 - XY * N) / C
5260 EN = EN(P1):ALP = ALP(P1): GOSUB 6100: HCOLOR= 0: H PLOT
      XX,158 TO XX,YY + 2
5280 EN = EN(P2):ALP = ALP(P2): GOSUB 6100: HCOLOR= 0: H PLOT
      XX,158 TO XX,YY + 2
5300 EN = EN(1):ALP = A * EN + B: IF ALP > HI THEN ALP = H
      I:EN = (ALP - B) / A
5320 IF ALP < 0 THEN ALP = 0:EN = (ALP - B) / A
5340 GOSUB 6100:X1 = XX:Y1 = YY

```

```

5360 EN = EN(NUM):ALP = A * EN + B: IF ALP > HI THEN ALP =
      HI:EN = (ALP - B) / A
5380 IF ALP < 0 THEN ALP = 0:EN = (ALP - B) / A
5400 GOSUB 6100: HCOLOR= 3: HPLOT X1,Y1 TO XX,YY
5900 RETURN
5999 REM -----

6000 REM ** CALCULATE POINT **
6100 XX = (EN - ELO) * ESCL
6120 YY = 160 - ALP * SCL
6900 RETURN
6999 REM -----

7000 REM ** FIND A-A0 AND SAVE **
7100 HOME : VTAB 22: PRINT " THIS IS ALPHA-ALPHA0"
7120 HCOLOR= 3
7140 FOR I = 1 TO NUM
7160 EN = EN(I):ALP = ALP(I) - A * EN - B: IF ALP < 0 THEN
      ALP = 0
7180 ALP(I) = ALP
7200 XX = (EN - ELO) * ESCL
7220 YY = 160 - ALP * SCL
7240 HPLOT XX,YY
7260 NEXT I
7280 PRINT D$;"DELETE ALPHA";NAME$
7300 PRINT D$;"OPEN ALPHA";NAME$;"*"
7320 PRINT D$;"WRITE ALPHA";NAME$;"*"
7340 PRINT NUM
7360 FOR I = 1 TO NUM
7380 PRINT EN(I): PRINT ALP(I)
7400 NEXT I
7420 PRINT D$;"CLOSE ALPHA";NAME$;"*"
7900 RETURN
7999 REM -----

```

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 ชุดคำสั่ง FIND GAP

ชุดคำสั่งนี้ใช้ในการคำนวณวิเคราะห์หาขนาดช่องว่างแถบพลังงานแบบตรงชนิดที่
ยอมรับได้ ตามสมการ

$$[(\alpha - \alpha_0)hv]^2 = A^2(hv - E_g)$$

และวิเคราะห์หาค่าความกว้างเอ็กซ์โปเนนเชียลของส่วนหางของเออบาค ดังสมการ

$$\alpha = \alpha_1 \exp\{(hv - E_1)/E_0\} \quad \text{หรือ} \quad \ln(\alpha) = \ln(\alpha_1) - E_1/E_0 + hv/E_0$$

บรรทัดที่	การทำงาน
500	เรียกบรรทัดที่ 1100 เพื่ออ่านเพิ่มข้อมูล "ALPHA";NAME\$
660	เรียกบรรทัดที่ 8100 และ 9100 เพื่อแสดงกราฟระหว่างพลังงานกับสัมประสิทธิ์การดูดกลืนคูณพลังงานกำลังสอง, และเรียกบรรทัดที่ 4100 เพื่อเลือกช่วงข้อมูลบริเวณขอบการดูดกลืนแสงพื้นฐาน และเรียกบรรทัดที่ 12100 เพื่อทำการคำนวณหาขนาดช่องว่างแถบพลังงาน
720	เรียกบรรทัดที่ 5100 เพื่อแสดงกราฟระหว่างพลังงานกับ \log ของสัมประสิทธิ์การดูดกลืน เปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้จากขนาดช่องว่างแถบพลังงานที่คำนวณได้ และเลือกช่วงข้อมูลที่จะนำมาแสดงกราฟขยายให้ดูชัดขึ้น เพื่อเลือกช่วงข้อมูลที่จะทำการวิเคราะห์หาความกว้างเอ็กซ์โปเนนเชียลของส่วนหางของเออบาค
800	เรียกบรรทัดที่ 6100 คำนวณหาค่าความกว้างเอ็กซ์โปเนนเชียล และแสดงผลการคำนวณต่าง ๆ ออกทางเครื่องพิมพ์

ชุดคำสั่ง FIND GAP

```

100 LOMEM: 16384
150 TEXT : HOME
200 DIM EN(500),ALP(500)
250 D$ = CHR$(4)
500 GOSUB 1100
550 D1 = 1:D2 = NUM
650 AFLAG = 1
660 IF AFLAG THEN GOSUB 8100: GOSUB 9100: GOSUB 4100: GOTO
660
680 GOSUB 13100
690 GOTO 720
700 PRINT D$;"PR#1": PRINT " Eg = ";EG$;"eV": PRINT D$;
" PR#0"
720 GOSUB 5100
800 GOSUB 6100
900 END
999 REM -----

1000 REM
1100 INPUT " FILENAME : ";NAME$
1110 NAME$ = NAME$ + "*"
1150 PRINT D$;"OPEN ALPHA";NAME$
1200 PRINT D$;"READ ALPHA";NAME$
1300 INPUT NUM
1350 FOR I = 1 TO NUM
1500 INPUT EN(I): INPUT ALP(I)
1650 NEXT I
1700 PRINT D$;"CLOSE ALPHA";NAME$
1750 ELO = EN(1):EHI = EN(NUM)
1800 HI = 0
1820 FOR I = 1 TO NUM
1840 ALP = ALP(I) * EN(I)
1860 ALP(I) = ALP * ALP: IF ALP(I) > HI THEN HI = ALP(I)
1880 NEXT I
1900 RETURN
1999 REM -----

4000 REM
4100 PNT = INT (NUM / 2)
4150 HOME : VTAB 21: PRINT " SELECT INTERVAL TO FIND Eg A
ND A"
4200 SFLAG = 1:P1 = 0:X1 = 0:Y1 = 0
4250 EN$ = LEFT$ ( STR$ (EN(PNT) + 5E - 4),5): VTAB 22: HTAB
1: PRINT "FROM ";EN$;:EN = EN(PNT):ALP = ALP(PNT): GOSUB
10100: GOSUB 11100
4260 ALP$ = LEFT$ ( STR$ ( SQR (ALP) / EN),6): VTAB 23: HTAB
1: PRINT "ALPHA = ";ALP$;" PER cm ";: IF SFLAG THEN 42
50
4300 P1 = PNT:SFLAG = 1:X1 = XX:Y1 = YY:PNT = PNT + 1:EM$ =
EN$
4320 EN$ = LEFT$ ( STR$ (EN(PNT) + 5E - 4),5): VTAB 22: HTAB
1: PRINT " FROM ";EM$;" eV TO ";EN$;" eV";:EN = EN(PN
T):ALP = ALP(PNT): GOSUB 10100: GOSUB 11100

```

```

4340 ALP$ = LEFT$ ( STR$ ( SQR (ALP) / EN),6): VTAB 23: HTAB
1: PRINT "ALPHA = ";ALP$;" PER cm ";; IF SFLAG THEN 43
20
4360 P2 = PNT:K1 = 1:K2 = NUM: GOSUB 12100
4380 EG = - B / A:EG$ = STR$ (EG)
4400 PRINT : PRINT : PRINT : PRINT "          AGREE WITH Eg
      = ";EG$;"eV [Y/N]";
4420 GOSUB 14150
4440 AA = SQR (A)
4900 RETURN
4999 REM -----

5000 REM
5100 PRINT " CONTINUED!! "
5120 HI = 0
5140 FOR I = 1 TO NUM
5160 ALP = SQR (ALP(I)) / EN(I)
5180 IF ALP > 1 THEN ALP(I) = LOG (ALP): IF HI < ALP(I) THEN
      HI = ALP(I)
5200 IF ALP < = 1 THEN ALP(I) = 0
5220 NEXT I
5230 HI = HI * 1.25
5240 GOSUB 8100
5260 D1 = 1:D2 = NUM:PFLAG = 0: GOSUB 9100
5300 GOSUB 7100
5310 GOSUB 13100
5320 HOME : VTAB 21: PRINT "USE <- -> AND RETURN SELECT "
      : PRINT "          MAGNIFIED RANGE"
5340 SFLAG = 1:P1 = 0:X1 = 0:Y1 = 0:PNT = INT (NUM / 2)
5360 IF SFLAG THEN EN = EN(PNT):ALP = ALP(PNT): GOSUB 101
      00: GOSUB 11100: GOTO 5360
5380 P1 = PNT:X1 = XX:Y1 = YY:PNT = PNT + 1
5400 SFLAG = 1
5420 IF SFLAG THEN EN = EN(PNT):ALP = ALP(PNT): GOSUB 101
      00: GOSUB 11100: GOTO 5420
5440 EHI = EN(PNT):ELO = EN(P1): GOSUB 8100:D1 = P1:D2 = P
      NT: GOSUB 9100: GOSUB 7100
5900 RETURN
5999 REM -----

6000 REM
6100 PNT = INT (D1 + (D2 - D1) / 4)
6110 GOSUB 13100
6120 HOME : VTAB 21: PRINT " USE <- -> AND [RETURN] TO SE
      LECT": PRINT "          'TAIL' RANGE ";
6140 SFLAG = 1:P1 = D1:X1 = 0:Y1 = 0
6160 IF SFLAG THEN EN = EN(PNT):ALP = ALP(PNT): GOSUB 101
      00: GOSUB 11100: GOTO 6160
6180 P1 = PNT:PNT = PNT + 1:X1 = XX:Y1 = YY:SFLAG = 1
6200 IF SFLAG THEN EN = EN(PNT):ALP = ALP(PNT): GOSUB 101
      00: GOSUB 11100: GOTO 6200
6220 P2 = PNT:K1 = D1:K2 = D2: GOSUB 12100
6240 VTAB 23: HTAB 1: INPUT "PLEASE INPUT TEMPERATURE (K)
      ";TEMP
6260 GMMA = - 1 / (A * TEMP)

```

```

6280 GOSUB 13100
6290 PRINT " PRINTER <Y/N>";:
6295 GET A$: IF A$ < > "Y" AND A$ < > "N" THEN 6295
6300 PRINT : IF A$ = "Y" THEN PRINT D$;"PR#1": POKE 1657
,80
6320 PRINT " Eg = ";EG$
6340 PRINT " A = ";AA
6360 PRINT " GAMMA = ";GMMA
6370 PRINT "ln (a) = ";A;"hv + ";B
6380 IF A$ = "Y" THEN PRINT D$;"PR#0"
6900 RETURN
6999 REM -----

7000 REM PLOT LOG ALPHA
7010 REM
7100 EN = EG:ALP = 0: GOSUB 10100: HCOLOR= 3: HPLOT XX,YY
7120 EN = EN + 1 / ESCL
7140 ALP = LOG (AA * SQR (EN - EG) / EN)
7160 IF ALP > 1 THEN GOSUB 10100
7170 IF ALP < 1 THEN 7120
7180 IF XX < 279 AND YY > 0 THEN HPLOT TO XX,YY
7200 IF XX < 279 AND YY > 0 THEN 7120
7300 HOME : VTAB 22: PRINT " GOT A = ";AA;" "
7900 RETURN
7999 REM -----

8000 REM
8100 SCL = 150 / HI
8150 ESCL = 279 / (EHI - ELO)
8200 HGR : HCOLOR= 3
8250 HPLOT 0,0 TO 0,159 TO 279,159
8900 RETURN
8999 REM -----

9000 REM
9100 FOR I = D1 TO D2
9150 EN = EN(I):ALP = ALP(I): GOSUB 10100
9200 IF I = D1 OR PFLAG = 0 THEN HPLOT XX,YY
9250 HPLOT TO XX,YY
9300 NEXT I
9900 RETURN
9999 REM -----

10000 REM
10100 XX = (EN - ELO) * ESCL
10150 YY = 160 - ALP * SCL
10800 FR = FRE (0)
10900 RETURN
10999 REM -----

11000 REM
11100 HCOLOR= 3: HPLOT XX,158 TO XX,YY + 2
11150 HPLOT X1,Y1 TO X1,159
11200 GET A$: IF A$ < > CHR$ (13) AND A$ < > CHR$ (8)
AND A$ < > CHR$ (21) THEN GOTO 11200
11250 IF A$ = CHR$ (13) THEN SFLAG = 0

```

```

11300 IF A$ = CHR$ (8) THEN HCOLOR= 0: HPLOT XX,158 TO
      XX,YY + 2: HCOLOR= 3: HPLOT XX,YY:PNT = PNT - 1: IF PN
      T < = P1 THEN PNT = P1 + 1
11350 IF A$ = CHR$ (21) THEN HCOLOR= 0: HPLOT XX,158 TO
      XX,YY + 2: HCOLOR= 3: HPLOT XX,YY:PNT = PNT + 1: IF PN
      T > NUM THEN PNT = NUM
11900 RETURN
11999 REM -----

12000 REM
12100 X1 = 0:X2 = 0:Y1 = 0:XY = 0:N = 0
12150 FOR I = P1 TO P2
12200 N = N + 1:X1 = X1 + EN(I):X2 = X2 + EN(I) * EN(I)
12250 Y1 = Y1 + ALP(I):XY = XY + ALP(I) * EN(I)
12300 NEXT I
12350 C = X1 * X1 - N * X2
12400 B = (X1 * XY - X2 * Y1) / C
12450 A = (Y1 * X1 - XY * N) / C
12500 EN = EN(P1):ALP = ALP(P1): GOSUB 10100: HCOLOR= 0: HPLOT
      XX,158 TO XX,YY + 2
12550 EN = EN(P2):ALP = ALP(P2): GOSUB 10100: HCOLOR= 0: HPLOT
      XX,158 TO XX,YY + 2
12600 EN = EN(K1):ALP = A * EN + B: IF ALP > HI THEN ALP =
      HI:EN = (ALP - B) / A
12620 IF ALP < 0 THEN ALP = 0:EN = (ALP - B) / A
12640 GOSUB 10100:X1 = XX:Y1 = YY
12660 EN = EN(K2):ALP = A * EN + B: IF ALP > HI THEN ALP =
      HI:EN = (ALP - B) / A
12680 IF ALP < 0 THEN ALP = 0:EN = (ALP - B) / A
12700 GOSUB 10100: HCOLOR= 3: HPLOT X1,Y1 TO XX,YY
12900 RETURN
12999 REM -----

13000 REM
13100 HOME : VTAB 22
13120 PRINT " [P]-PRINT OR [C]-CONTINUE";
13150 GET A$: IF A$ < > "P" AND A$ < > "C" THEN GOTO 1
      3150
13200 IF A$ = "C" THEN GOTO 13300
13250 PRINT : PRINT D$;"PR#1": PRINT : PRINT CHR$ (17): PRINT
      D$;"PR#0"
13300 PRINT : PRINT
13900 RETURN
13999 REM -----

14000 REM
14100 HOME : VTAB 22: HTAB 10: PRINT "ACCEPT [Y/N]";
14150 GET A$: IF A$ < > "Y" AND A$ < > "N" THEN 14150
14200 IF A$ = "Y" THEN AFLAG = 0
14900 RETURN
14999 REM -----

```

4 ชุดคำสั่ง VARSHNI

ชุดคำสั่งนี้ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงขนาดช่องว่างแถบพลังงานตามอุณหภูมิ ตามสูตรเอ็มไพริคัลของวาร์ชันนี่คือ

$$E_g(T) = E_g(0) - aT/(T^2 + b)$$

บรรทัดที่	การทำงาน
180	เรียกบรรทัดที่ 1100 เพื่อถามว่าข้อมูลที่จะใช้ขณะนี้อยู่ในแฟ้มข้อมูลหรือไม่ ถ้าใช่จะเรียกชุดคำสั่งย่อยที่บรรทัด 2100 เพื่อถามชื่อแฟ้มข้อมูล และอ่านข้อมูลจากแฟ้ม "EG";NAME\$ แต่ถ้าไม่ใช่จะเรียกบรรทัดที่ 3100 เพื่อทำการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ และบันทึกลงในแฟ้มข้อมูล "EG";NAME\$
200 - 300	คำนวณหาขนาดช่องว่างแถบพลังงานที่อุณหภูมิ 0 K และค่าคงที่ A และ B ที่ต่ำที่สุด โดยเรียกบรรทัดที่ 4100
320	คำนวณหาค่าขนาดช่องว่างแถบพลังงานอุณหภูมิต่าง ๆ

ศูนย์วิทยทรัพยากร

5 ชุดคำสั่ง EINSTEIN

ชุดคำสั่งนี้มีจุดประสงค์และขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกับชุดคำสั่ง VARSHNI แตกต่างกันที่ชุดคำสั่งนี้ทำการคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดช่องว่างแถบพลังงานกับอุณหภูมิโดยใช้สมการ

$$E_g(T) = c + d[1 + 2(\exp(\theta/T) - 1)^{-1}]$$

ชุดคำสั่ง VARSHNI

```

10  REM *****
20  REM **          **
30  REM ** VARSHNI **
40  REM **          **
50  REM *****
60  REM
100 REM ** MAIN CONTROL **
120 TEXT : HOME : CLEAR
140 DIM EG(20),TEMP(20)
160 D$ = CHR$(4)
180 GOSUB 1100
200 MERR = 9E37:M1 = 0
220 TEXT : HOME : PRINT : HTAB 12: PRINT "CALCULATION PR
    OCESS": PRINT LN$: POKE 34,3
240 FOR I = 1 TO NUM
260 M1 = M1 + TEMP(I) * TEMP(I) * TEMP(I) * TEMP(I)
280 NEXT I
300 FOR I = 1 TO STP:EG(0) = EN + INC * (I - 1): GOSUB 41
    00: NEXT I
320 GOSUB 5100
900 END
990 REM -----
999 REM

1000 REM ** INPUT DATA **
1100 LN$ = "-----"
1120 VTAB 2: HTAB 15: PRINT "INPUT DATA": PRINT LN$: POKE
    34,3
1140 VTAB 12: HTAB 5: PRINT "DATA FROM <D>ISK OR <K>EYBOA
    RD ";
1160 GET A$: IF A$ < > "D" AND A$ < > "K" THEN 1160
1180 PRINT
1200 IF A$ = "D" THEN GOSUB 2100
1220 IF A$ = "K" THEN GOSUB 3100
1240 HOME : VTAB 2: HTAB 10: PRINT "INPUT ENERGY GAP AT 0
    K": PRINT LN$
1260 POKE 34,3
1280 INPUT "ESTIMATE MIN. ENERGY GAP AT 0 K ";EN
1300 INPUT "ESTIMATE MAX. ENERGY GAP AT 0 K ";EM
1320 INPUT "HOW MANY STEP FROM MIN TO MAX ";STP
1340 INC = (EM - EN) / (STP - 1)
1900 RETURN
1999 REM -----

2000 REM ** READ FROM DISK **
2100 TEXT : HOME : VTAB 2: HTAB 12: PRINT "READ DATA FORM
    DISK": PRINT LN$
2120 VTAB 10: INPUT " FILENAME OF ENERGY GAP ";NAME$
2140 PRINT : PRINT D$;"OPEN EG";NAME$
2160 PRINT D$;"READ EG";NAME$
2180 INPUT NUM:NUM = NUM / 2
2200 FOR I = 1 TO NUM
2220 INPUT TEMP(I)

```

```

2240 INPUT EG(I)
2260 NEXT I
2300 PRINT D$;"CLOSE EG";NAME$
2900 RETURN
2999 REM -----

3000 REM ** READ FROM KEYBOARD **
3100 TEXT : HOME : VTAB 2: HTAB 10: PRINT "INPUT DATA": PRINT
LN$: POKE 34,3
3120 INPUT " HOW MANY TEMP.( <21):";NUM
3140 FOR I = 1 TO NUM
3160 PRINT " TEMP.(";I;")";: INPUT " = ";TEMP(I)
3180 PRINT "ENERGY GAP(";I;")";: INPUT " = ";EG(I)
3200 NEXT I
3220 PRINT : PRINT TAB( 10);"SAVE DATA <Y/N>";
3240 GET A$: IF A$ < > "Y" AND A$ < > "N" THEN 3240
3260 PRINT : PRINT
3280 IF A$ = "N" THEN GOSUB 3900
3300 INPUT " FILENAME ";NAME$
3320 PRINT : PRINT D$;"OPEN EG";NAME$
3340 PRINT D$;"WRITE EG";NAME$
3360 PRINT NUM * 2
3380 FOR I = 1 TO NUM
3400 PRINT TEMP(I)
3420 PRINT EG(I)
3440 NEXT I
3460 PRINT D$;"CLOSE EG";NAME$
3900 RETURN
3999 REM -----

4000 REM ** CALCULATION **
4100 M2 = 0:M3 = 0:M4 = 0:M5 = 0:M6 = 0
4120 VTAB 8: PRINT "CALCULATING FOR Eg(0) = ";EG(0);" eV"
: VTAB 12: PRINT SPC( 118)
4140 FOR J = 1 TO NUM
4160 DE = EG(0) - EG(J)
4180 M2 = M2 + DE * TEMP(J) * TEMP(J)
4200 M4 = M4 + DE * DE
4220 M5 = M5 + DE * TEMP(J) * TEMP(J) * TEMP(J)
4240 M6 = M6 + DE * DE * TEMP(J)
4260 VTAB 18: PRINT " ";J;" DATA COLLECTED FOR ALPHA AND
BETA"
4280 NEXT J
4300 M2 = M2 * ( - 1)
4320 M3 = M2
4340 M6 = M6 * ( - 1)
4360 MDET = M1 * M4 - M2 * M3
4380 ADET = M5 * M4 - M2 * M6
4400 BDET = M1 * M6 - M5 * M3
4420 A = ADET / MDET
4440 B = BDET / MDET
4460 VTAB 12: PRINT "GET ALPHA = ";A: PRINT : PRINT "GET
BETA = ";B
4480 ERR = 0
4500 FOR J = 1 TO NUM

```



```

4520 ERR = ERR + (EG(J) - EG(0) + A * TEMP(J) * TEMP(J) /
      (B + TEMP(J))) ^ 2
4540 VTAB 18: PRINT " ";J;"DATA COLLECTED FOR ERROR"
4560 NEXT J
4580 IF ERR < MERR THEN MERR = ERR:ALPHA = A:BETA = B:E0 =
      EG(0)
4900 RETURN
4999 REM -----

5000 REM ** PRINT RESULT & SAVE **
5100 TEXT : HOME : PRINT : PRINT TAB( 10);"RESULT VALUE
      S DISPLAY": PRINT LN$: POKE 34,3
5120 VTAB 7: PRINT "RESULTS ARE. . ."
5140 PRINT : PRINT "ENERGY GAP AT 0 K = ";E0;" eV      "
5160 PRINT : PRINT "WITH STANDARD ERROR ";MERR
5180 PRINT : PRINT " GET ALPHA = ";ALPHA: PRINT : PRINT "
      GET BETA = ";BETA
5200 PRINT : PRINT
5220 PRINT D$;"OPEN VAR";NAME$
5240 PRINT D$;"WRITE VAR";NAME$
5260 PRINT 600
5280 FOR T = 1 TO 300
5300 EG = E0 - (ALPHA * T * T / (BETA + T))
5320 PRINT T: PRINT EG
5340 NEXT T
5360 PRINT D$;"CLOSE VAR";NAME$
5900 RETURN
5999 REM -----

```



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดคำสั่ง EINSTEIN

```

10  REM *****
20  REM **          **
30  REM ** EINSTEIN **
40  REM **          **
50  REM *****
60  REM
100 REM ** MAIN CONTROL **
120 TEXT : HOME : CLEAR
140 DIM EG(20),TEMP(20)
150 D$ = CHR$(4)
160 DEF FN X(TEMP) = (1 + 2 / ( EXP (THETA / TEMP) - 1))

180 GOSUB 1100
200 MERR = 9E37:SOLN = 0
220 TEXT : HOME : PRINT : HTAB 12: PRINT "CALCULATION PR
    OCESS": PRINT LN$: POKE 34,3
240 FOR T = 1 TO STP:THETA = MNT + INC * (T - 1): GOSUB 4
    100: NEXT T
260 GOSUB 5100
900 END
999 REM -----

1000 REM ** INPUT DATA **
1010 REM
1100 LN$ = "-----"
1120 VTAB 2: HTAB 15: PRINT "INPUT DATA": PRINT LN$: POKE
    34,3
1140 VTAB 12: HTAB 5: PRINT "DATA FROM <D>ISK OR <K>EYBOA
    RD ";
1160 GET A$: IF A$ < > "D" AND A$ < > "K" THEN 1160
1180 PRINT
1200 IF A$ = "D" THEN GOSUB 2100
1220 IF A$ = "K" THEN GOSUB 3100
1240 HOME : VTAB 2: HTAB 10: PRINT "INPUT THETA PARAMETER
    ": PRINT LN$
1260 POKE 34,3
1280 INPUT "MIN. CHARACTERISTIC TEMP. ";MNT
1300 INPUT "MAX. CHARACTERISTIC TEMP. ";MXT
1320 INPUT "HOW MANY STEP FROM MIN TO MAX ";STP
1340 INC = (MXT - MNT) / (STP - 1)
1490 RETURN
1499 REM .....

2000 REM ** READ FROM DISK **
2100 TEXT : HOME : VTAB 2: HTAB 12: PRINT "READ DATA FROM
    DISK": PRINT LN$: POKE 34,3
2120 VTAB 10: INPUT "FILENAME OF ENERGY GAP ";NAME$
2140 PRINT : PRINT D$;"OPEN EG";NAME$
2160 PRINT D$;"READ EG";NAME$
2180 INPUT NUM:NUM = NUM / 2: FOR I = 1 TO NUM: INPUT TEM
    P(I): INPUT EG(I): NEXT I
2200 PRINT D$;"CLOSE EG";NAME$
2900 RETURN
2999 REM -----

```

```

3000 REM ** READ FROM KEYBOARD **
3100 TEXT : HOME : VTAB 2: HTAB 10: PRINT "INPUT DATA": PRINT
      LN$: POKE 34,3
3120 INPUT " HOW MANY TEMP.( <21):";NUM
3140 FOR I = 1 TO NUM
3160 PRINT " TEMP.( ";I;")";: INPUT " = ";TEMP(I)
3180 PRINT "ENERGY GAP( ";I;")";: INPUT " = ";EG(I)
3200 PRINT : PRINT TAB( 10);"SAVE DATA <Y/N>";
3220 GET A$: IF A$ < > "Y" AND A$ < > "N" THEN 3220
3240 IF A$ = "N" THEN GOSUB 3900
3260 PRINT : INPUT " FILENAME ";NAME$
3280 PRINT : PRINT D$;"OPEN EG";NAME$
3300 PRINT D$;"WRITE EG";NAME$
3320 PRINT NUM * 2: FOR I = 1 TO NUM: PRINT TEMP(I): PRINT
      EG(I): NEXT I
3340 PRINT D$;"CLOSE EG";NAME$
3900 RETURN
3999 REM -----

4000 REM ** CALCULATION **
4100 X2 = 0:XY = 0:SX = 0:SY = 0
4120 VTAB 8: PRINT "CALCULATING FOR THETA = ";THETA;" K "
      : VTAB 12: PRINT SPC( 118)
4140 FOR I = 1 TO NUM
4160 TEMP = TEMP(I):Y = EG(I)
4180 X = FN X(TEMP)
4200 SX = SX + X:SY = SY + Y
4220 X2 = X2 + X * X
4240 XY = XY + X * Y
4260 VTAB 18: HTAB 1: PRINT I;"DATA COLLECTED FOR PARAMET
      ER"
4280 NEXT I
4300 AA = (SY * X2 - XY * SX) / (NUM * X2 - SX * SX)
4320 BB = (NUM * XY - SX * SY) / (NUM * X2 - SX * SX)
4340 VTAB 12: PRINT " GET A = ";AA: PRINT : PRINT " GET B
      = ";BB
4360 ERR = 0
4380 FOR I = 1 TO NUM
4400 TEMP = TEMP(I):Y = EG(I)
4420 DFRNT = Y - AA - BB * FN X(TEMP)
4440 ERR = ERR + DFRNT * DFRNT
4460 VTAB 18: PRINT I;" DATA COLLECTED FOR ERROR "
4480 NEXT I
4500 IF ERR < MERR THEN MERR = ERR:SOLN = THETA:A = AA:B =
      BB
4900 RETURN
4999 REM -----

5000 REM ** PRINT RESULT **
5100 TEXT : HOME : PRINT : PRINT TAB( 10);"RESULT VALUE
      S DISPLAY": PRINT LN$: POKE 34,3
5120 VTAB 7: PRINT "RESULTS ARE . . ."
5140 PRINT : PRINT "THETA = ";SOLN;" KELVIN"
5160 PRINT : PRINT "WITH STANDARD ERROR ";MERR
5180 PRINT : PRINT "GET A = ";A: PRINT : PRINT "GET B = "
      ;B

```

```
5200 PRINT : PRINT D$;"OPEN EI";NAME$
5220 PRINT D$;"WRITE EI";NAME$
5240 PRINT 580
5260 THETA = SOLN
5280 FOR T = 11 TO 300
5300 EG = A + B * FN X(T)
5320 PRINT T: PRINT EG
5340 NEXT T
5360 PRINT D$;"CLOSE EI";NAME$
5900 RETURN
5999 REM -----
```



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 ชุดคำสั่ง MANOOGIAN

ชุดคำสั่งนี้ทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขนาดช่องว่างแถบพลังงานตามสมการของแมนนเกน ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกับชุดคำสั่ง VARSHNI

7 ชุดคำสั่ง CODY

เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างเอ็กซ์โปเนนเชียลกับอุณหภูมิ โดยใช้สมการของโคดี และเนื่องจากลักษณะสมการมีความคล้ายคลึงกับสมการในชุดคำสั่ง EINSTEIN ดังนั้นจึงมีขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกัน



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดคำสั่ง MANOOGIAN

```

10 REM *****
20 REM **          **
30 REM ** MANOOGIAN **
40 REM **          **
50 REM *****
60 REM
100 REM ** MAIN CONTROL **
120 TEXT : HOME : CLEAR
140 DIM EG(20),TEMP(20)
150 D$ = CHR$(4)
160 DEF FN Y(TEMP) = THETA * 2 / ( EXP (THETA / TEMP) -
1)
180 GOSUB 1100
200 MERR = 9E37:SOLN = 0
220 TEXT : HOME : PRINT : HTAB 12: PRINT "CALCULATION PR
OCCESS": PRINT LN$: POKE 34,3
240 GOSUB 4100
260 GOSUB 5100
900 END
999 REM -----

1000 REM ** INPUT DATA **
1010 REM
1100 LN$ = "-----"
1120 VTAB 2: HTAB 15: PRINT "INPUT DATA": PRINT LN$: POKE
34,3
1140 VTAB 12: HTAB 5: PRINT "DATA FROM <D>ISK OR <K>EYBOA
RD ";
1160 GET A$: IF A$ < > "D" AND A$ < > "K" THEN 1160
1180 PRINT
1200 IF A$ = "D" THEN GOSUB 2100
1220 IF A$ = "K" THEN GOSUB 3100
1240 HOME : VTAB 2: HTAB 10: PRINT "INPUT THETA PARAMETER
": PRINT LN$
1260 POKE 34,3
1280 INPUT "MIN. CHARACTERISTIC TEMP. ";TN
1300 INPUT "MAX. CHARACTERISTIC TEMP. ";TM
1320 INPUT "HOW MANY STEP FROM MIN TO MAX ";TS
1340 TI = (TM - TN) / (TS - 1)
1360 INPUT "MIN. ENERGY GAP AT 0 K ";EN
1380 INPUT "MAX. ENERGY GAP AT 0 K ";EM
1400 INPUT "HOW MANY STEP FROM MIN TO MAX ";ES
1420 EI = (EM - EN) / (ES - 1)
1440 INPUT "MIN. PARAMETER S ";SN
1460 INPUT "MAX. PARAMETER S ";SM
1480 INPUT "HOW MANY STEP FROM MIN TO MAX ";SS
1500 SI = (SM - SN) / (SS - 1)
1900 RETURN
1999 REM -----

```

```

2000 REM ** READ FROM DISK **
2100 TEXT : HOME : VTAB 2: HTAB 12: PRINT "READ DATA FROM
      DISK": PRINT LN$: POKE 34,3
2120 VTAB 10: INPUT " FILENAME OF ENERGY GAP ";NAME$
2140 PRINT : PRINT D$;"OPEN EG";NAME$
2160 PRINT D$;"READ EG";NAME$
2180 INPUT NUM:NUM = NUM / 2: FOR I = 1 TO NUM: INPUT TEM
      P(I): INPUT EG(I): NEXT I
2200 PRINT D$;"CLOSE EG";NAME$
2900 RETURN
2999 REM -----

3000 REM ** READ FROM KEYBOARD **
3100 TEXT : HOME : VTAB 2: HTAB 10: PRINT "INPUT DATA": PRINT
      LN$: POKE 34,3
3120 INPUT " HOW MANY TEMP.( <21): ";NUM
3140 FOR I = 1 TO NUM
3160 PRINT " TEMP.( ";I; " )";: INPUT " = ";TEMP(I)
3180 PRINT "ENERGY GAP( ";I; " )";: INPUT " = ";EG(I)
3200 PRINT : PRINT TAB( 10);"SAVE DATA <Y/N>";
3220 GET A$: IF A$ < > "Y" AND A$ < > "N" THEN 3220
3240 IF A$ = "N" THEN GOSUB 3900
3260 PRINT : INPUT " FILENAME ";NAME$
3280 PRINT : PRINT D$;"OPEN EG";NAME$
3300 PRINT D$;"WRITE EG";NAME$
3320 PRINT NUM * 2: FOR I = 1 TO NUM: PRINT TEMP(I): PRINT
      EG(I): NEXT I
3340 PRINT D$;"CLOSE EG";NAME$
3900 RETURN
3999 REM -----

4000 REM ** CALCULATION **
4100 FOR I = 1 TO ES
4101 VTAB 4: HTAB 1
4102 EG(0) = EN + EI * ( I - 1 )
4103 VTAB 6: PRINT "ENERGY GAP 0 K = ";EG(0);" "
4104 FOR J = 1 TO SS
4105 VTAB 7: HTAB 1
4106 S = SN + SI * ( J - 1 )
4107 PRINT "PARAMETER S = ";S;" "
4108 FOR K = 1 TO TS
4110 THETA = TN + TI * ( K - 1 )
4112 M1 = 0:M2 = M1:M3 = M1:M4 = M1:M5 = M1:M6 = M1
4115 VTAB 8
4120 PRINT "CALCULATING FOR THETA = ";THETA;" K "
4140 FOR L = 1 TO NUM
4160 TEMP = TEMP(L)
4180 Y = FN Y(TEMP)
4200 X = TEMP ^ S
4220 DE = EG(L) - EG(0)
4240 M1 = M1 + X * X
4260 M2 = M2 + X * Y
4280 M4 = M4 + Y * Y
4300 M5 = M5 + DE * X
4320 M6 = M6 + DE * Y
4340 NEXT L

```

```

4360 M3 = M2
4380 UU = (M5 * M4 - M6 * M3) / (M1 * M4 - M2 * M3)
4400 VV = (M1 * M6 - M2 * M5) / (M1 * M4 - M2 * M3)
4410 HTAB 1
4420 VTAB 12: PRINT "GET U = ";UU: PRINT : PRINT "GET V =
";VV
4440 ERR = 0
4460 FOR L = 1 TO NUM
4480 TEMP = TEMP(L)
4500 X = TEMP ^ S:Y = FN Y(TEMP)
4520 DFRNT = EG(L) - EG(0) - UU * X - VV * Y
4540 ERR = ERR + DFRNT * DFRNT
4560 NEXT L
4580 IF ERR < MERR THEN MERR = ERR:SOLN = THETA:U = UU:V =
VV:PS = S:E0 = EG(0)
4600 NEXT K,J,I
4900 RETURN
4999 REM -----

5000 REM ** PRINT RESULT **
5100 TEXT : HOME : PRINT : PRINT TAB( 10);"RESULT VALUE
S DISPLAY": PRINT LN$: POKE 34,3
5110 PRINT D$;"PR#1"
5120 VTAB 7: PRINT "RESULTS ARE . . ."
5130 PRINT : PRINT "ENERGY GAP 0 K = ";E0
5140 PRINT : PRINT "THETA = ";SOLN;" KELVIN"
5150 PRINT : PRINT "PARAMETER S = ";PS
5160 PRINT : PRINT "WITH STANDARD ERROR ";MERR
5165 PRINT D$;"PR#0": PRINT
5180 PRINT : PRINT "GET U = ";U: PRINT : PRINT "GET V = "
;V
5200 PRINT : PRINT D$;"OPEN MAN";NAME$
5220 PRINT D$;"WRITE MAN";NAME$
5240 PRINT 194
5260 THETA = SOLN
5280 FOR T = 11 TO 300 STEP 3
5300 EG = E0 + U * T ^ PS + V * FN Y(T)
5320 PRINT T: PRINT EG
5340 NEXT T
5360 PRINT D$;"CLOSE MAN";NAME$
5900 RETURN
5999 REM -----

```

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดคำสั่ง CODY

```

10  REM *****
20  REM **      **
30  REM ** CODY **
40  REM **      **
50  REM *****
60  REM
120 TEXT : HOME : CLEAR
140 DIM GT(20),TEMP(20)
160 D$ = CHR$(4)
180 DEF FN X(TEMP) = THETA * ((1 + 0) / 2 + 1 / ( EXP (T
    HETA / TEMP) - 1))
200 GOSUB 1100
220 MERR = 9E37: SOLN = 0: SGMA = 0
240 TEXT : HOME : PRINT : PRINT "          CALCULATION P
    ROCESS": PRINT LN$: POKE 34,3
260 FOR T = 1 TO STP: THETA = MNT + INC * (T - 1): GOSUB 4
    100: NEXT T
280 GOSUB 5100
900 END
999 REM -----

1000 REM ** INPUT DATA **
1100 LN$ = "-----"
1120 VTAB 2: HTAB 10: PRINT "INPUT DATA": PRINT LN$: POKE
    34,3
1140 VTAB 12: HTAB 5: PRINT "DATA FROM <D>ISK OR <K>EYBOA
    RD ";
1160 GET A$: IF A$ < > "D" AND A$ < > "K" THEN 1160
1180 IF A$ = "D" THEN GOSUB 2100
1200 IF A$ = "K" THEN GOSUB 3100
1240 HOME : VTAB 2: HTAB 10: PRINT "INPUT THETA PARAMETER
    ": PRINT LN$
1260 POKE 34,3
1280 INPUT "MIN. CHARACTERISTIC TEMP. "; MNT
1300 INPUT "MAX. CHARACTERISTIC TEMP. "; MXT
1320 INPUT "HOW MANY STEP FROM MIN TO MAX "; STP
1340 INC = (MXT - MNT) / (STP - 1)
1900 RETURN
1999 REM -----

2100 TEXT : HOME : VTAB 2: HTAB 10: PRINT "READ DATA FROM
    DISK": PRINT LN$: POKE 34,3
2120 VTAB 10: INPUT "FILENAME OF GAMMA-T "; NAME$
2140 PRINT : PRINT D$; "OPEN GAMMAT"; NAME$
2160 PRINT D$; "READ GAMMAT"; NAME$
2180 INPUT NUM: NUM = NUM / 2: FOR I = 1 TO NUM: INPUT TEM
    P(I): INPUT GT(I): NEXT I
2200 PRINT D$; "CLOSE GAMMAT"; NAME$
2900 RETURN
2999 REM -----

```

```

3100 TEXT : HOME : VTAB 2: HTAB 10: PRINT "INPUT DATA": PRINT
LN$: POKE 34,3
3120 PRINT : PRINT : PRINT " DO YOU HAVE <1> T VS. GAMMA"
: PRINT : PRINT " OR <2> T VS. GAMMA*T"
3140 GET A$: IF A$ < > "1" AND A$ < > "2" THEN 3140
3160 FLAG = 0: IF A$ = "1" THEN FLAG = 1
3180 INPUT " HOW MANY TEMP.( <21>):";NUM
3200 FOR I = 1 TO NUM
3220 PRINT " TEMP.( ";I; " )";: INPUT " = ";TEMP(I)
3240 PRINT "GAMMAT( ";I; " )";: INPUT " = ";GT(I)
3260 PRINT : IF FLAG THEN GT(I) = GT(I) * TEMP(I)
3280 NEXT I
3300 PRINT : PRINT TAB( 10);"SAVE DATA <Y/N>";
3320 GET A$: IF A$ < > "Y" AND A$ < > "N" THEN 3320
3340 IF A$ = "N" THEN GOSUB 3900
3360 PRINT : INPUT " FILENAME ";NAME$
3380 PRINT : PRINT D$;"OPEN GAMMAT";NAME$
3400 PRINT D$;"WRITE GAMMAT";NAME$
3420 PRINT NUM * 2: FOR I = 1 TO NUM: PRINT TEMP(I): PRINT
GT(I): NEXT I
3440 PRINT D$;"CLOSE GAMMAT";NAME$
3900 RETURN
3999 REM -----

4000 REM ** CALCULATION **
4100 X2 = 0:XY = 0
4120 VTAB 8: PRINT "CALCULATING FOR THETA = ";THETA;" K
": VTAB 12: PRINT SPC( 39)
4140 FOR I = 1 TO NUM
4160 TEMP = TEMP(I):Y = GT(I)
4180 X = FN X(TEMP)
4200 X2 = X2 + X * X
4220 XY = XY + X * Y
4240 VTAB 18: HTAB 1: PRINT I;"DATA COLLECTED FOR SIGMA"
4260 NEXT I
4280 SIGMA = X2 / XY
4300 VTAB 12: PRINT " GET SIGMA = ";SIGMA
4320 ERR = 0
4340 FOR I = 1 TO NUM
4360 TEMP = TEMP(I):Y = GT(I)
4380 DFRNT = FN X(TEMP) / SIGMA - Y
4400 ERR = ERR + DFRNT * DFRNT
4420 VTAB 18: PRINT I;" DATA COLLECTED FOR ERROR "
4440 NEXT I
4460 IF ERR < MERR THEN MERR = ERR:SOLN = THETA:SGMA = SI
GMA
4900 RETURN
4999 REM -----

```

```
5000 REM ** PRINT RESULT **
5100 TEXT : HOME : PRINT : PRINT TAB( 10);"RESULT VALUE
      S DISPLAY": PRINT LN$: POKE 34,3
5120 VTAB 7: PRINT "RESULTS ARE. . ."
5140 PRINT : PRINT "THETA = ";SOLN;" KELVIN"
5160 PRINT : PRINT "WITH STANDARD ERROR ";MERR
5180 PRINT : PRINT " GET SIGMA = ";SGMA
5200 PRINT : PRINT D$;"OPEN CODY ";NAME$
5220 PRINT D$;"WRITE CODY ";NAME$
5240 PRINT 580
5260 THETA = SOLN
5280 FOR T = 11 TO 300
5300 E0 = FN X(T) / SGMA
5320 PRINT T: PRINT E0
5340 NEXT T
5380 PRINT D$;"CLOSE CODY ";NAME$
5900 RETURN
5999 REM -----
```



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียน

นายชนา สุทธิโอกาส เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506
ที่จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อ พ.ศ. 2529 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ ในระหว่างศึกษาอยู่
ได้รับทุนอุดหนุนจาก โครงการยูนิทเซลล์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ปีการศึกษา 2529 - 2530



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย