

การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพในการผลิตขึ้นส่วนตัวขององค์กรสหกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

นาย เบญจ สุวรรณ



ศูนย์วิทยทรัพยากร

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักศรับวิถีทางวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

นักวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2539

ISBN 974-633-091-8

นักวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DEVELOPMENT OF QUALITY PROBLEM SOLVING METHODS IN METAL
PARTS PRODUCTION PROCESS FOR THE HOME APPLIANCE INDUSTRY

Mr. Ben Sutarom

ศูนย์วิทยบรังษยการ
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirement for the Degree of Master of Engineering
Department of Industrial Engineering

Graduate School
Chulalongkorn University

1996

ISBN 974-633-091-8


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาวิชีการแก้ปัญหาคณภาพในการผลิตชิ้นส่วนโลหะของอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ต้น นายเบญจ์ สุธรรมชัย


ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ถุงสุวรรณ)

คณะกรรมการสอบบัณฑิตวิทยานิพนธ์

 ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชนา นพิกราฟองกล)

 อาจารย์ที่ปรึกษา
(ศาสตราจารย์ ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ)

 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ค่าวรงค์ กวินสังกูลไทย)

 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ จันกนา จันกีร)

พิมพ์ด้นฉบับทักษิณวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

เบญจ์ ศุภารมย์ : การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพในการผลิตชิ้นส่วนโลหะของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (DEVELOPMENT OF QUALITY PROBLEM SOLVING METHODS IN METAL PARTS PRODUCTION PROCESS FOR THE HOME APPLIANCE INDUSTRY) อ.ที่ปรึกษา : ดร.ศรีจันทร์ ทองประเสริฐ , 339 หน้า ISBN 974 - 633 - 091 - 8

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หลายบริษัทพยายามสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในตลาดได้โดยวิธีการผลิตให้ได้ดั้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งนอกเหนือจากการผลิตเป็นจำนวนมากแล้ว ยังจำเป็นต้องพยายามลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด เพื่อที่จะทำได้ ความสูญเสียนี้มีผลต่อต้นทุน คือ ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการบัญชาคุณภาพ

การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนการปฏิเสธ และลดตัดส่วนของเสีย จึงได้ทำการศึกษา ปัญหาตัวอย่างจากส่วนงานผลิตชิ้นส่วนโลหะของโรงงานที่ศึกษา โดยใช้แผนภูมิเหตุและผลของ อิชิกาวา นำมายิเคราะห์ ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาแต่ละปัญหาที่เลือก และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ โดยเน้นในการสร้างระบบพื้นฐานเพื่อการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ได้แก่การจัดทำคุณภาพการทำงานที่จำเป็นในการผลิตซึ่งมีผลกระทบต่คุณภาพ การจัดเตรียมมาตรฐานการตรวจสอบ โดยศึกษาถึงคุณสมบัติที่สำคัญในการนำไปใช้งานของชิ้นส่วน ตลอดจนคุณสมบัติที่สำคัญในการผลิตโดยการศึกษาขั้นตอน ขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียด การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจสอบที่จำเป็นอย่างพอเพียง การวางแผนการตรวจสอบทั้งโดยพนักงานผู้ควบคุมเครื่อง และพนักงานในแผนกควบคุมคุณภาพ นอกจากนั้น ยังจัดให้มีระบบการป้อนข้อมูลกลับในกรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้มีการดำเนินการกับปัญหาอย่างทันเวลา และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมได้อีก

จากการวิเคราะห์แผนการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพที่เสนอแนะ มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปขยายผลกับ ส่วนงานผลิตชิ้นส่วนโลหะทั้งหมด ซึ่งเฉพาะรายการปัญหาที่ศึกษาสามารถลดตัดส่วนของเสียลงได้ถึง 81 เปอร์เซนต์ และลดต้นทุนการปฏิเสธรุนได้ประมาณ 100 เปอร์เซนต์จากจำนวนปัญหารของชิ้นส่วนที่ศึกษา 16 รายการ

คุณยวพากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

C415904 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING
KEY WORD: QUALITY DEVELOPMENT

BEN SUTAROM : DEVELOPMENT OF QUALITY PROBLEM SOLVING METHODS IN
METAL PARTS PRODUCTION PROCESS FOR THE HOME APPLIANCE INDUSTRY.
THESIS ADVISOR : PROF. SIRICHAN THONGPRASERT, Ph.D. 339 pp.
ISBN 974-633-091-8

Electrical Appliance Industry is the continuing expansion Industry, Expecially for home Appliances Industry. Many companies try to survie in the market by producing with The Lowest Cost. Not only produce in mass but also try to reduce any loss in process as much as thay can. One of the loss that affects on cost is from the Quality Problem.

In order to solve the quality problems for division of metal part production of a selected factory, several methods for the reduction of lot reject and defectives were developed. First, cause and effect diagram (Ishigawa diagram) was used to identify the cause of each selected quality problem. After that a basic system for quality assurance was set up, this included work instruction, inspection standard as well as inspection tool, inspection procedure and information feedback system.

After the system was established, the implementation of the system was carried out. From the record of the five months period, the percentage of defectives was reduced by 81 percent and the lot reject was reduced by 100 percent when comparing with the record before the implementation.

From the analysis of the Development of quality problem solving method, It is within the bounds of possibility that it could be implemented in other areas of all metal part process in the studied factory. It is found that the percentage of defectives was reduced about 81 percent of lot reject that found by PQC's inspector by using the recommended method from the 16 studied metal part.

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา 2538

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ นี้ได้รับความคุ้มครอง จากความกรุณาเป็นอย่างสูงของ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ ชั้นได้กรุณาตรวจสอบ แก้ไข แนะนำทบทวน และให้คำอธิบาย ตลอดเวลาที่ทำการวิจัย นอกจากนั้น อังได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ จรุญ นหิกราฟองกุล รองศาสตราจารย์ จันกนา จันกโร และ รองศาสตราจารย์ ค่าวรงค์ กวินส่งสกุลไชย ชั้นได้ให้คำชี้แนะในการดำเนินแนวทางการวิจัยดังແรากเริ่ม ผู้เขียนจึง ขอกราบขอบพระคุณไว้ พ.ที่น.

ผู้เขียนอังได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยงานของงานตัว อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามโครงการวิจัย ชั้นได้ให้รายละเอียด และให้ความ ร่วมมือในการปรับปรุงงานเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณอย่างจริงใจต่อกัน พ.ที่นค่า

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๕
กิตติกรรมประกาศ.....	๖
คำย่อ.....	๗
สารบัญสารราช.....	๘
สารบัญภาพ.....	๙
บทที่ ๑ บทนำ.....	๑
๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	๑๕
๓ การวิเคราะห์ปัญหา.....	๔๕
๔ การวางแผนการปรับปรุง.....	๙๑
๕ การนำแผนไปใช้และผล.....	๑๐๔
๖ สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ.....	๑๒๐
รายการอ้างอิง.....	๑๒๔
ภาคผนวก.....	๑๒๖
ประวัติผู้เขียน.....	๓๓๙

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบาย

PRS	ห้องแม่จาก	PRESS SMALL PART
PRM	ห้องแม่จาก	PRESS MAIN PART
PQC	ห้องแม่จาก	PROCESS QUALITY CONTROL
IQC	ห้องแม่จาก	INCOMING QUALITY CONTROL

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
1.1 แสดงมูลค่าของเสื้อทึ้งในปีพ.ศ.2536 และความส่วนงานผลิตชิ้นส่วนภายใน ในโรงงาน.....	5
1.2 แสดงมูลค่าของเสื้อทึ้งในแผนกประรูปโลหะ และความส่วนงาน ในปี.. พ.ศ.2536.....	5
1.3 แสดงอัตราการปฏิเสธรุ่น ของส่วนงาน PRS และ PRM เดือนสิงหาคม พ.ศ.2537.....	6
2.1 แสดงรายการชิ้นส่วนที่ผลิตในส่วนงาน PRS.....	16
2.2 รายการปริมาณของเสื้อส่วนงาน PRS เดือน กรกฎาคม.....	22
2.3 รายการปริมาณของเสื้อส่วนงาน PRS เดือน สิงหาคม.....	27
2.4 รายการปริมาณของเสื้อส่วนงาน PRS เดือน กันยายน.....	32
2.5 รายการปริมาณของเสื้อส่วนงาน PRS เดือน ตุลาคม.....	38
3.1 แสดงรายการชิ้นส่วนที่มีสัดส่วนของเสื้อมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ในเดือน 七月 ระหว่าง กรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ.2537 รวมถึงลักษณะของเสื้อที่ เกิดขึ้น.....	46
5.1 แสดงสรุปช้อมูลที่ได้จากการเก็บช้อมูลของส่วนงาน PRS ตามแบบฟอร์ม PRS F-01 ชิ้นเสื้อ Lot Size และจำนวนของเสื้อที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือน มิ.ย.-ต.ค. 2538.....	109
5.2 แสดงเปอร์เซ็นต์ของเสื้อหลังการปรับปรุง ระหว่างเดือน มิ.ย.-ต.ค. 2538.....	110
5.3 แสดงช้อมูลเปอร์เซ็นต์ของเสื้อก่อนปรับปรุงระหว่างเดือน ก.ค.-ต.ค. 2537.....	111
5.4 แสดงผลการปรับปรุงในด้านการลดสัดส่วนของเสื้อ.....	118

รายการรูปภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1.1 แสดงแหล่งที่มาของชิ้นส่วน วัสดุคุณภาพในการผลิต.....	3
1.2 ภาพแท่งแสดง ลักษณะของสารเคมีการเกิดข้อบกพร่อง 10 รายการแรกของ ส่วนงาน PRS จากข้อมูลเดือน สิงหาคม พ.ศ.2537.....	8
3.1 ผังความรับผิดชอบส่วนงาน PRS.....	48
3.2 ผังความรับผิดชอบของส่วนงาน PQC.....	48
3.3 ตัวอย่างชิ้นงาน DEC. KNOB AM-455 ที่เป็นของเสื่อ.....	51
3.4 แสดง SCRAP STRIP ของ DEC. KNOB AM-455 ที่ผ่านขั้นตอน 2-3.....	52
3.5 แสดงการป้อนชิ้นงานที่มีปัญหาการ PIERCE ในพื้นที่ BLANK.....	54
3.6 แสดงภาพ และมาตรฐานของ PANEL ANGLE KS-18S.....	55
3.7 แสดง SCRAP STRIP ของขั้นตอนที่ 1 และ 2.....	56
3.8 แสดงการบังคับชิ้นงานของแม่พิมพ์แบบ.....	58
3.9 แสดงลักษณะของเสื่อ นอกจากนั้นยังพบว่า การเจาะรู A ไม่ได้ CENTER ของ ชิ้นงานด้วย.....	59
3.10 แสดง SCRAP STRIP ของขั้นตอนที่ 1 และ 2.....	59
3.11 แสดงตัวอย่างชิ้นงาน DEC. KNOB AM-455 ที่เป็นของเสื่อ.....	61
3.12 แสดงลักษณะของเสื่อ SW. ANGLE AM-455.....	63
3.13 SCRAP STRIP ของขั้นตอน PUNCH & BLANK STEP ที่ 1.....	64
3.14 แสดงลักษณะของเสื่อของ LEVER ARM 2.8L.....	65
3.15 แสดงรูประยะหัว-หัว ของชิ้นงาน SW. LEVER KSH-066.....	68
3.16 แสดงลักษณะของเสื่อของ SW. BODY KS-18S.....	72
3.17 แสดงลักษณะของชิ้นงาน HEATER ANGLE-A 1.1L.....	80
3.18 แสดงค่าหน่วงรูและปุ่มไม่ได้ CENTER.....	82
3.19 แสดงรูประยะหัว A ไม่ได้ความมาตรฐาน.....	84
3.20 แสดงรูประยะหัวของ SW. LEVER KS-1800.....	87

รายการรูปภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
4.1 แสดงขนาดที่สำคัญ (KEY DIMENSION).....	95
4.2 แสดงการป้อนชิ้นงาน STEP PIERCE + BLANK.....	95
4.3 แม่พิมพ์ STEP BEND1 + BEND2.....	96
4.4 แม่พิมพ์ STEP BEND2.....	96
4.5 แสดง KEY DIMENSION ที่นำมาใช้งานวิเคราะห์ขบวนการ.....	98
4.6 แสดงจุดตรวจสอบภายในหลังการวิเคราะห์ขบวนการ.....	99

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย