

บรรณานุกรม

1. กรมพัฒนาธุรกรรม กระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ "แผนปฏิบัติงานประจำปี 2522-2527"
2. บุญหมาย อินทุกุติ แม่ยูเรเนียม เอกสารเพื่อการพัฒนา ผลงานที่ 16 กรมพัฒนาธุรกรรม ประจำปี 2520
3. ฝ่ายแรงดึงดูดและนิวเคลียร์ กองเพื่อการพัฒนา "บันทึกผู้เรียนเรื่อง" 2524
4. Alfredson P.G. Chortton B.G., "Development of Processes for Production of Purified Uranyl Nitrate Solution". Australian Atomic Energy Commission, January, 1975
5. A.H. Greer and others, New Ion Exchange Resin for Uranium Recovery, Ind. Eng. Chem. 50, No 2, 1958
6. Benedict Manson, Pigford and Levi HW, Nuclear Chemical Engineering, 2<sup>nd</sup> Mc Graw Hill, New York, 1981
7. Charles D. Harrington and Archie E. Ruchle, Uranium Production Technology, D. Van Nostrand Co. Inc., 1959
8. Cordfunke E.M.P., The Chemistry of Uranium Including Its Application in Nuclear Technology, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1969
9. D.J. Crouse, K.B. Brown, W.D. Arnold, "Progress Report on Separation and Recovery of Uranium and Thorium from Sulphate Liquors by the Amex Process", Union Carbide Nuclear Company Oak Ridge, Tennessee, 1957
10. D.J. Crouse, "Controlled pH Stripping of Uranium from Amines", USAEC Report ORNL - 2941, June 15, 1960

11. Floh, B (Miss); Abrao A. and Costa E.C. "Amine Extraction of Uranium, Molybdenum and Vanadium from Acid Leach Liquor in Recovery of Uranium", Proceedings of a Symposium on the Recovery of U Held in Sao Paulo, Vienna, IAEA, 1971
12. H.G. Pelrow and other, "Solvent Extraction of Uranium from Sulfuric Acid Eluates", USAEC Report Win - 28 National Lead Co. Inc., Mar. 29, 1956
13. H.J. Seim, R.J. Morris and D.W. Frew, "Rapid Routine Method for Determination of Uranium on Ores", Department of Chemistry, University of Nevada, Reno, Nev., 1960
14. Jamrak W.D., Rare Metal Extraction by Chemical Engineering, Pergamon Press London, 1963
15. John W. Clegg and Dennis C. Foley, Uranium Ore Processing, Addison - Wesley Publishing Co. Inc; 1958
16. L.B. Brown and other, "Solvent Extraction Processing of Uranium and Thorium Ores", Proceedings of the Second United Nations International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Geneva, 1958
17. Kongsak Paisan, Extraction and Determination of some Important Elements on Tin Slag, Master's Thesis, Department of Chemistry, Chulalongkorn University, 1980

18. Merritte C. Robert, The Extractive Metallurgy of Uranium, Colorado School of Mines Research Institute, 1971
19. Pittuck, A.D, Freit A.G.C.A."The Hydrometallurgy of Canadian Uranium and Columbium Minerals", The Canadian Mining and Metallurgical, Montreol, April, 1958
20. Proc. of an Advisory Group Meeting IAEA, Uranium Ore Processing, Washington D.C., 1976
21. Ring R.J. and Levins D.M., "Processing of Uranium Ore in Australia", The Chemical Engineer, 1979
22. Shripad M, Khopkar and Anil K.DE, Anion Exchange Studies of Uranium in Sulphate and Carbonate Solution Separation from Mixtures, Department of Chemistry, Jadavpur University, Calcutta, 1959
23. Smith SE. Garrett K.H., "Some Recent Development in the Extraction of Uranium from its Ores", Chemical Engineer, 1972
24. T.O.O. Connor, "Ion - Exchange Studies, Nature of Uranium Adsorption on IRA - 400", USAEC Reports ACCO - 61 American Cyanamid Co., 1954
25. Vogel, A.I., A Text Book of Quantitative Inorganic Analysis, Including Elementary Instrumental Analysis 5<sup>rd</sup>, 1961

26. W. Davies and W. Gray, "A Rapid and Specific  
Volumetric Method for the Precise Determination  
of Uranium Using Ferrous Sulphate as Reductant",  
TRG Report 716 (D)
27. Y. LE. Duigou and H.F. Lauer, Anal Chem. Acta, 40  
(1968)
28. Y. LE Duigou and K.F Lauer, Euratom Report, Eur 3601  
f (1967)

ศูนย์วิทยบรพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ก.

## การวิเคราะห์ท่านบินามูเรเนียม

การวิเคราะห์โดยคุณภาพ พ.ท.ไก่เตาบัววีชี <sup>(8)</sup> ทั้งนี้

1. เมื่อเพิ่มแอมโมเนียมฟอสฟอต ลงในสารละลายที่มียูเรเนียมอ่อนจะเกิดตะกอนสีน้ำตาลของ  $\text{UO}_2\text{S}$  ซึ่งจะหลอมเหลวในกรดแพรทั่ว ๆ ไป
2. เมื่อเพิ่มไนโตริกเป็นกรดไป จะได้ตะกอนสีเหลืองอ่อนของ  $\text{UO}_2\text{HPO}_4$  ซึ่งไม่ละลายในกรดอะซิคลิค
3. ทำปฏิกิริยา กับ  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  ให้เกิดตะกอนสีน้ำตาลของ  $\text{K}_2\text{UO}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$  ซึ่งเมื่อยังคงอยู่ในกรดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งถ้าจากตะกอนของทองแดง และไม่ลิปิดมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
4. ยูเรเนียมสามารถหาได้โดย microscope ที่  $\text{TlUO}_2(\text{CO}_3)_3$  จะเกิดสีเหลืองอ่อน ( pale-yellow rhombs ) เมื่อเพิ่ม  $\text{TlNO}_3$  ลงในสารละลายของเกลือยูเรเนียมในแอมโมเนียมฟอฟอเรนิคให้สีเหลืองเข้มเดียวกัน ถ้ากันทรงที่ยูเรเนียมจะเกิดสีน้ำตาล เมื่อเพิ่ม  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

วิธีที่ที่สุด ในการหา>y>เรเนียมโดยเชิงคุณภาพ คือการใช้ Spectrographically ที่  $4244.35 \text{ Å}$ .

## การวิเคราะห์โดยเชิงปริมาณ

สามารถวิเคราะห์โดยวิธี เช่น Gravimetric, Volumetric, Coulometric, Polarographic.

และวิธีอื่น ๆ ซึ่งอยู่ด้วยธรรมชาติของแร่ และปริมาณของยูเรเนียมในแร่ Gravimetric methods

วิธีนี้เหมาะสมสำหรับทั่วไปที่มีปริมาณยูเรเนียมมาก ซึ่งทำได้ 2 วิธีคือ หนึ่งคือ

### ของ $B_{3}O_8$ หรือวิธีการทดลองกับสารอินทรีฟ์ oxine

วิธีการหาในน้ำป้องของ  $B_{3}O_8$  ทำให้โดยแยกตัวอย่างในภาชนะประมาณ 850 องศาเซลเซียส นานหลาย ๆ ชั่วโมง และซึ่ง จะได้น้ำหนักของ  $B_{3}O_8$  ออกไม่ถูกเสีย ซึ่งมีเจน เมื่อเพาท์อุณหภูมิสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส และจะรับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ก็อกรังที่อุณหภูมิก้ากว่านี้ จะได้ Stoichiometric oxide วิธีนี้เหมาะสมสำหรับตัวอย่าง ที่มีออกไซต์ ในเกรด และขั้ลเด็ก ซึ่งจะสามารถตัวให้  $B_{3}O_8$  แก๊สamine ส่วนที่ไม่ระเหย (Non-volatile) จะคงแยกออกจาก ก่อน โดยการละลายตัวอย่างในกรดเจือจาง และกรอง เอาส่วนที่ไม่ละลายในกรดออก ก็งทกจะกอนมูเรเนียมให้เป็น แอนโนเนียมไฮดรอเจน (ADU) โดยการเก็บแอนโนเนียมไฮดรอเจน ADU ให้เป็น  $B_{3}O_8$  และจึงซึ่ง

วิธีทางไฮดรอ-0-Oxyquinoline (oxine) เท่า Oxine ลงในสารละลายมูเรเนียม มี buffer ปรับ pH ให้ได้ 5 ถึง 9 ให้กับกอนสีน้ำตาลแดง หลังจากน้ำกานให้แห้งที่อุณหภูมิ 105-110 องศาเซลเซียส จะได้  $BO_2(C_9H_6NO_2)_2$   $C_9H_6NO$  มีมูเรเนียม 33.84 เปอร์เซนต์ โดยน้ำหนัก


#### Volumetric methods

วิธีนี้ให้หนานบิงกานมูเรเนียมในน้ำป้อง  $B^{4+}$  ซึ่งทองออกซิไคร์ ไฮดรอเจน ให้ ไฮดรอเจน หรือสารละลาย มีเรียม(IV) ขัลเด็ก

สารละลายมูเรเนียมจะถูกรีดว์เป็น  $B(IV)$  ในเดคริคต์เกอร์ (Lead reductor) และไฮดรอเจน คุณสารละลายมานาตรฐานไปตัดเรียน ไฮดรอเจน บางครั้งใช้มิ่งค์ รีดต์เกอร์ (Zinc reductor) แต่จะใช้หัตไครวาเตนท์  $B(III)$  และเทกรวาเตนท์  $B(IV)$  และ  $B(III)$  จะถูกออกซิไคร์เป็น  $B(IV)$  ในอาการ ในการเมืองเดคริคต์เกอร์จะได้แต่  $B(IV)$  เพียงอย่างเดียว ถ้าในสารละลายมีในเกรด และในไฮดร์ บางส่วนจะถูกรีดว์ จึงห้องก่อจัดออกกับ Fuming sulphuric acid

ด้านในเกรด อ่อนอยู่ จะใช้  $TiCl_3$  เป็นตัวรีดว์ วิธีนี้ใช้เคมคูลบ์ของ  $Ti(IV)$  ที่เกิดขึ้น ส่วน  $Ti(III)$  ถูกอ่อนที่เหลืออยู่จะถูกออกซิไคร์ทอยในเกรดอ่อน กรดซัลไฟนิก ( $H_2S$ )

$\text{SO}_3^{\text{H}^-}$ ) เกิดลงไปเพื่อกำจัด  $\text{HNO}_2$  ซึ่งอาจເອົກຂຶ້ນ ນັດຈາກນີ້ ໄກເຕຣກໂຄບທະງກັມສາຮະລາຍມາກຣຽານ  $\text{Ce(IV)}$  ຕັ້ງສົມກາຣ



ໃນກາຣໄກເຕຣກ ຖູກຖືກທຳກຳປິດຕະຫຼາມສົມບູຮັດຈາກ Potentiometer

### ວິຊົ່ວ່າງ

ສໍາຮັບສາຮະຄາຍທີ່ມີບູຮັດເນີຍປະນາຍ 25 ນີ້ເລີດຮັນ ສານາຮຈະຫາກ໌ໄກ້ດູກທົ່ວໂລຍ  
(28) ວິຊົ່ວ່າງໃຫ້ໄກ້ກັມກາຮ່າສາຮະພສົມບູຮັດເນີຍ  
- ອຸນຸມີເນີຍ ຊຶ່ງມີບູຮັດເນີຍປະນາຍ 24 ຊະ ສ່ວນບູຮັດເນີຍມີໃຫ້ທ່າສະຄາຍອິນຫວີ່ຢີ ເຊັ່ນໄກ  
ນິວທີ່ ພົກສະເໜັດ ອາຈະຫາໄກ້ໂກບວິຊີສເປັກໂກໂໄໂກນິໂກ ຊຶ່ງວິຊົ່ວ່າງໃຫ້ໄກ້ກັມບູຮັດເນີຍທີ່ມີມີນາຜົນດອຍ  
(27)  
ກວມ

ວິຊົ່ວ່າງ ທີ່ໃຫ້ຫາມີນາຜົນບູຮັດເນີຍທີ່ມີມີນາຜົນດອຍແລະໄກ້ກໍາດູກທົ່ວໂລຍ ທີ່ Palarography  
Colorimetry Constant-current coulometer

ກາຮ່ານມີນາຜົນບູຮັດເນີຍ ໂກປີໃຫ້ວິສັດກົກວົບໄໂໂ (TOPO) ໃນໄຟລິນ

ວິຊົ່ວ່າງໄກ້ໂກບສັດແຍກບູຮັດເນີຍອອກ ແລ້ວທ່ານີ້ເກີດສັດວິຍ ອາຮ່າເຫັນໆໆ ໩

#### 1. ກາຮ່ານມີນາຜົນສາຮະຄາຍທ່າງ ທີ່ໃຫ້ໃນກາຮ່ານກອດອອງ

1.1 ສາຮະຄາຍ DCTA ເໝັ້ນຂຶ້ນ 10 ຊະ ຮັ້ງສາຮ DCTA ໜັກ 10 ກຣັນ  
ສະຄາປີໃໝ່ກໍາລັນເຄີກນ້ອຍ ຈະໄກ້ສາຮະຄາຍທີ່ມີຄົນຂະໜານ ຈະ ແລ້ວເຕີມສາຮະຄາບໃຫ້ເກີນໄໝຕອກ  
ໄຟຂຶ້ນ ລົມ ດ້ວຍກົງວ່າກົດເກີນເນັກ ຈົນໄກ້ສາຮະຄາປີໃສ ເຕີມກົກໃນກົກເວັ້ນຂົນຈົນເປັນຄວາງ  
ແລວທ່າສາຮະຄາຍທີ່ໄກ້ໃໝ່ກອນ 100 ປູກາຫົກເນັດເນັກໃນວິການມາກຣຽານ

1.2 ສາຮະຄາຍ EDTA ເໝັ້ນຂຶ້ນ 15 ຊະ ຮັ້ງສາຮ EDTA ໜັກ 15  
ກຣັນ ສະຄາປີໃໝ່ກໍາລັນເຄີກນ້ອຍ ແລ້ວເຕີມສາຮະຄາຍແລ້ວໄມ່ເປັນໄຕຕາອອໃຫ້ຈົນຂອງແຈ້ງສະຄາຍ  
ໜົກ ແລ້ວຈົງເຕີມກົກໃນກົກຈົນໄກ້ pH4-5 ທ່ານີ້ມີມີນາກຣອນ 100 ປູກາຫົກເນັດເນັກ  
ໃນວິການມາກຣຽານ

1.3 ສາຮະຄາຍໄປແຕສເນີນກູດອອໄກກໍເໝັ້ນ 2 % ທີ່ໄປແຕສເນີນກູດອອໄກກໍ

หนัก 2 กิรัม ละลายในน้ำกลั่นจน ครบ 100 ดูบยาสก์ เชนติเบทาร ในช่วงมาตราฐาน และ เก็บไว้ชากไปสีเขียวเหลือง ไว้ทดสอบ

1.4 สารละลายกรดซัลฟิวมิกอีทัว นำกรดซัลฟิวมิกมาละลายในน้ำกลั่นจนได้ สารละลายอ่อนคัว และเก็บไว้ชากไว้

1.5 สารละลายอาร์เซนาไไซ III เช่นชัน 0.05 % รังสารอาร์เซนาไไซ III หนัก 0.05 กิรัม ละลายในน้ำกลั่นจนได้สารละลายครบ 100 ดูบยาสก์ เชนติเบทาร ในช่วงมาตราฐาน

1.6 สารละลายกรดหาร์ทาริก เช่นชัน 40 % ( น้ำหนัก / ปริมาตร ) รังกรดหาร์ทาริกหนัก 40 กิรัม และละลายด้วยน้ำกลั่นจนได้สารละลายครบ 100 ดูบยาสก์ เชนติเบทาร ในช่วงมาตราฐาน

1.7 สารละลายบัฟเฟอร์ ของกรดโนโนกโซโรอะซิกิ - โนโนกโซโรอะซิกิ เทก รังกรดโนโนกโซโรอะซิกิ หนัก 50.085 กิรัม ละลายด้วยน้ำกลั่นแล้วนำไปเย็บเกอร์ และ รังโนเย็บมิ ไฮดรอกไซด์ หนัก 10.6 กิรัม ละลายด้วยน้ำกลั่นของกรว ใบบีกเกอร์ก็ในหนึ่ง เบื้องสารละลายหั้ง 2 เป็นถึงจุลทรรศน์ห้องแล้ว ป่านายตุ้ยกัน พ้อหั้งเก็บน้ำกลั่นลงในอีก จน ครบ 100 ดูบยาสก์ เชนติเบทาร ในช่วงมาตราฐาน จะได้สารละลายบัฟเฟอร์เช่นนี้มีจำนวนไม่ ของกรดโนโนกโซโรอะซิกิกับ ในไนโกลอโรอะซิกิ เท่ากัน และมีความเข้มข้น 5.3 ในด คํอดูบยาสก์ เชนติเบทาร

1.8 สารละลายสมของเอทานอลกับ นิวทานอล 4:1 ไกมบรินาท ใช้ เอ ทานอล 80 ดูบยาสก์ เชนติเบทาร ผสมกับนิวทานอล 20 ดูบยาสก์ เชนติเบทาร และเก็บไว้ชากไว้

1.9 สารละลาย ไนโอล เช่นชัน 0.1 โนโนกโซบยาสก์ เชนติเบทาร รังโนโอล หนัก 3.8664 กิรัม ละลายในน้ำดื่ม จนได้สารละลายครบ 100 ดูบยาสก์ เชนติเบทารในช่วง มาตราฐาน และนำมานะ Equilibrate ด้วยกรดไนโตริก 1 ในคํอดูบยาสก์ เชนติเบทาร

## 2. วิธีทดสอบ

2.1 ปะเปตสารละลายมาตราฐานญูเรเนี่ยน มีความเข้มข้น 5,10,15,20, 30,40 และ 60 ในไกรกรัมคํอดูบยาสก์ เชนติเบทาร และสารละลายตัวอย่าง

อย่างละ 5 ถูกยาหลอก เชนติเบนกร ใส่ลงในขวด แท่นขวด

2.2 เก็บ Masking agent คือ DOTA เจลชั้น 10 %  
EDTA เจลชั้น 15 % ไปเกลี่ยเป็นฝุ่นอ่อนๆ เจลชั้น 2 % และกรรไห์ทาริก เจลชั้น  
40 % อย่างละ 0.5 ถูกยาหลอก เชนติเบนกรตามอัตรา

2.3 เติมกรอกในกรีดเจลชั้น เพื่อทำให้สารละลายมีกรดในกรีดเจลชั้น 0.5-1  
ไม่เกินถูกยาหลอก เชนติเบนกร ลงไปประมาณ 1.0 ถูกยาหลอก เชนติเบนกร จะได้สารละลายประมาณ  
8 ถูกยาหลอก เชนติเบนกร

2.4 เติมโทโพ (TOPO) ในไขสัน 0.1 ไม่เกินถูกยาหลอก เชนติเบนกร ลงในขวด  
ขวดละ 3 ถูกยาหลอก เชนติเบนกร เขย่านานประมาณ 15 นาที

2.5 หั่นทึบไว้จนสารละลายแยกเป็นสองชั้น แล้วปิดกันของไขสัน ชั่งอยู่ข้าง  
บนมาช่วงละ 2 ถูกยาหลอก เชนติเบนกร ใส่ในขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ 10 ถูกยาหลอก เชนติเบนกร  
ตามอัตรา

2.6 เติมสารละลายกรดฟามิคิ 0.1 ถูกยาหลอก เชนติเบนกร

2.7 เติมสารละลายอาโรเจนาราโน III 1 ถูกยาหลอก เชนติเบนกร

2.8 เติมสารละลายบีฟีฟอร์ 1 ถูกยาหลอก เชนติเบนกร

2.9 เติมสารละลายผสมระหว่างโซหานอลกิบิวทานอล 5 ถูกยาหลอก เชนติเบนกร

2.10 เติมสารละลายDOTA 0.5 ถูกยาหลอก เชนติเบนกร

2.11 นำสารทุกชิ้นมาปรับ pH ให้อยู่ระหว่าง 1.0 - 3.5 โดยใช้กรด  
ในกรีดเจลชั้น และเก็บสารละลายลงเขียงหานกลและบัวหานอล จนได้สารละลายครบ 1.0 ถูก  
ยาหลอก เชนติเบนกร

2.12 นำสารละลายแกะและหักที่ได้ไปวัดที่ Absorbance ที่ความ  
ยาวคลื่น 653 นาโนเมตร

การวิเคราะห์ธาตุเรเนียม โดยใช้ Ferrous Sulphate เป็นตัว

Reductant

การเตรียมสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์

1. 1.5 โนลาร์ กรดซัลฟามิก

เตรียมโดยละลายกรดซัลฟามิก 150 กรัม ในน้ำเย็น 1 ลิตร

2. กรดออกไซด์ฟอสฟอริก เข้มข้น ความถ่วงจำเพาะ 1.75

3. สารละลายเฟอร์ซัลเฟท ความเข้มข้น 1.0 โนลาร์ เตรียมโดยละลาย 100 ดูบยาสก์เขนกิเมกร กรดซัลฟอริกเข้มข้น (1.84) ในน้ำ 750 ดูบยาสก์เขนกิเมกร เทิ่มเฟอร์ซัลเฟทและนำไปกรอก (Ferrous Sulphate Heptahydrate ) 280 กรัม ในสารละลายกรดซัลฟามิกที่ร้อน กวนจนละลายหมด และจึงเก็บน้ำเย็นจนครบ 1 ลิตร

4. 2 โนลาร์ กรคไนทริก / 0.1 โนลาร์ กรดซัลฟามิก เท่า 250 ดูบยาสก์ เขนกิเมกร กรคไนทริก (1.42) ในน้ำ 930 ดูบยาสก์เขนกิเมกร และเทิ่ม 70 ดูบยาสก์เขนกิเมกร ของกรดซัลฟามิกเข้มข้น 1.50 โนลาร์ เขย่า

5. 1% แอมโนเนียมไนโตริก

ละลาย 10 กรัม แอมโนเนียมพาราไนโตริกในน้ำเย็น 250 ดูบยาสก์เขนกิเมกร ทิ้งไว้ให้เย็น เก็บน้ำจนครบ 1 ลิตร เขย่าให้เข้ากัน

6. 9 โนลาร์ กรดซัลฟอริก

7. 0.04% Barium diphenylamine sulphonate

ละลาย 0.2 กรัม Barium diphenylamine sulphonate ในน้ำเย็น 200 ดูบยาสก์เขนกิเมกร ทิ้งไว้ให้เย็น และเก็บน้ำจนครบ 500 ดูบยาสก์เขนกิเมกร

8. 0.0500 นอร์มอล ไปทีสเปรย์ ไอโคโรเนก  
เทเรบิลสารละลาย ไปทีสเปรย์ ไอโคโรเนก เป็นสารละลายมาตรฐาน ที่มี  
ค่าความเข้มข้น ในช่วง 0.04995 และ 0.05005 นอร์มอล

### การวิเคราะห์

1. ปั๊มน้ำสารละลายเรเนียมตัวอย่าง 10 ถูบาก็เซนติเมตร ใส่ในขวดก้นแบน (flask) ขนาด 500 ถูบาก็เซนติเมตร เก็บกรอกในตู้เย็นชั้น 1 ถูบาก็เซนติเมตร
2. เก็บกรอกน้ำยาฟลามิกเข้มข้น 1.5 ในถาร์ 5 ถูบาก็เซนติเมตร เก็บกรอก  
อุ่นไฟฟ้าต่อวิบัติเข้มข้น 40 ถูบาก็เซนติเมตร เก็บสารละลาย เฟอร์ฟลัคเฟก ที่เก็บไว้ใน  
เข้มข้น 1.0 ในถาร์ 5 ถูบาก็เซนติเมตร แล้วทิ้งไว้ 30 วินาที
3. เก็บสารละลายผสมของ 4 ในถาร์ กรอกในตู้อุ่น 0.1 ในถาร์ กรองน้ำยาฟลามิก  
5 ถูบาก็เซนติเมตร และเก็บ แอนโวนีนีบีมโนบีเพค 1 % 2 ถูบาก็เซนติเมตร  
เขย่าสารละลายทุกครั้งที่เก็บ
4. รอนกระหั่ง สีน้ำตาลแดงที่เกิดขึ้นแห้งหายไป ชี้งปักต์ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที  
แล้วปั๊มน้ำสารละลายกลับไปอีก 3 นาที
5. เก็บกรอกน้ำยาฟลามิก 9 ในถาร์ 25 ถูบาก็เซนติเมตร ถังก๊วยม้าเย็น 200  
ถูบาก็เซนติเมตร และเก็บ 0.04 % Barium diphenylamine sulphonate  
2 ถูบาก็เซนติเมตร
6. ไประดักความสารละลายไปทีสเปรย์ไอโคโรเนก เข้มข้น 0.0500 นอร์มอล  
จนกระหั่งให้สารละลายสิ่งสิ่งเดิม ขยำงนอบ 1 นาที

การคำนวณหา ปริมาณญี่เรเนียมในสารระดับกัวอย่าง

$$\text{ญี่เรเนียม} \text{ ( มิลลิกรัม / ถูกบาทก์เข็นติเบท ) } = \frac{C ( A - B )}{V}$$

A = จำนวนถูกบาทก์เข็นติเบทของไป็ตสเซียมไกโกรเนทที่ใช้ในการ  
ไทเกอร์กับสารระดับกัวอย่าง

B = จำนวนถูกบาทก์เข็นติเบทของไป็ตสเซียมไกโกรเนท ที่ใช้ในการ  
ไทเกอร์ กับ Blank

C = จำนวนมิลลิกรัมของญี่เรเนียมที่สมดุลยกับ 1 ถูกบาทก์เข็นติเบท  
ของตัวที่ใช้ไทเกอร์ = 5.951 ( สำหรับญี่เรเนียม  
ธรรมชาติ )

V = จำนวนถูกบาทก์เข็นติเบทของสารระดับกัวอย่าง

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ๙.

การวิเคราะห์สารเจือปน

การวิเคราะห์ปริมาณสาร砷ิค ( As )

สารเคมีที่ใช้

1. KOH pellets A.R. grade
2. HCl wt. per ml 1.18 A.R. grade
3. สารละลายน้ำ KI 2.5 % เกรดมิโคylex 10 กรัมของ KI ในน้ำกลืน 400 ถูกยาสก์เข็นติเบนกร
4. สารละลายน้ำ SnCl<sub>2</sub> 10 % เกรดมิโคylex SnCl<sub>2</sub> 10 กรัมใน HCl เข้มข้น 100 ถูกยาสก์เข็นติเบนกร
5. สารละลายน้ำ SnCl<sub>2</sub> 0.75 % ( เกรดมิใหม่ ๆ )
6. สารละลายน้ำ Lead Acetate เกรดมิโคylex Lead Acetate 15 กรัม ในน้ำ 100 ถูกยาสก์เข็นติเบนกร รึงวี Acetic Acid อัตรา 1 ถูกยาสก์เข็นติเบนกร
7. สารละลายน้ำ arsenic Arsenic 100 Mg / ml. เกรดมิโคylex Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O 42 กรัม ในน้ำ เติม HCl conc. 0.1 ถูกยาสก์เข็นติเบนกร เติมน้ำจนครบ 100 ถูกยาสก์เข็นติเบนกร
8. สารละลายน้ำ HgCl<sub>2</sub> เกรดมิโคylex HgCl<sub>2</sub> 25 กรัมใน absolute ethanol 100 ถูกยาสก์เข็นติเบนกร
9. กระดาษซับ HgCl<sub>2</sub> ใช้กระดาษกรอง เบอร์ 40 แผ่นในสารละลายน้ำ HgCl<sub>2</sub> 1 ชั่วโมง แล้วทำให้แห้ง

10. Lead Acetate Wool เก้า glass wool ขุบ Lead  
Acetate จนอันก้า แล้วท่าให้แห้งจึงนำไปใส่ในชุด gutzeit

### วิธีการ

1. หั่งตัวอย่างประมาณ 0.1 กรัม ใส่ใน Nickel Crucible ขนาด  
15 ถูกมาส์กเซนกิเบกร

2. หั่งตัวอย่างให้เปียกด้วยน้ำกลั่น 1 หยด นำไปให้ละลาย KOH 6 เม็ด  
โดยใช้ไฟฟ้อต ๆ ก่อน และหั่งเร่งไฟให้แรงขึ้นจนหมดปฏิกิริยา

3. หั่งไว้ให้เย็น ใช้น้ำกลั่นลงไปประมาณ 1/2 ของเบ้า

4. เทสาระด้วยน้ำในชุด gutzeit ซึ่งมีแผ่นกระดาษซุบ  $HgCl_2$  ใส่ไว้  
ที่ปลายหลอดของชุด

5. เทสาระด้วย KI 2.5 % 2 ถูกมาส์กเซนกิเบกร  
ใช่น้ำยา  $SnCl_2$  0.75 % 12 ถูกมาส์กเซนกิเบกร  
เพิ่ม Zinc ประมาณ 10 เม็ด รินปิกัดชุดที่มีแผ่นกระดาษซุบ Lead  
Acetate และกรองป้ายซุบนีกระดาษกรองซุบ  $HgCl_2$

6. แยกชุดเล็กน้อย และหั่งหั่งไว้ 1 ชั่วโมง เพื่อให้มีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสมบูรณ์

7. เปิดเค้าแผ่นกระดาษ  $HgCl_2$  ออกน้ำ และนำไปเบรชที่อยู่กับแผ่นกระดาษ  
มากครุาน ซึ่งทราบประมาณการซึ่นก็แล้ว

### การเตรียมสาระด้วยมากครุาน

1. เตรียมสาระด้วยมากครุานให้มีปริมาณการซึ่น 100  $\mu g/ml$  และเจือจางทุบ  
น้ำกลั่น ให้สาระด้วยมีปริมาณการซึ่น 5  $\mu g/ml$

2. วัดน้ำยามากครุานให้มีปริมาณการซึ่น ปริมาณเท่าๆ กัน ใส่ในชุด gutzeit  
ใส่ KOH 6 เม็ด ห้ามเข่นเคียงกับตัวอย่างช้าๆ

วิธีวิเคราะห์หนูปรินากรโนเดบิทัม ( Mo )

- รังควาย 0.1 กรัม ใช้ในหลอดแก้วหันไฟ ขนาด  $16 \times 150$

น้ำอุ่นเท่า

- เติม Flux ร่องประกาย  $KNO_3 : NaCl : Na_2CO_3$  ในอัตราส่วน  $1 : 2 : 1$  ประมาณ 0.5 กรัม เขย่าหลอกเพื่อให้ทั่วอย่างและ Flux ผสมเข้ากัน
- นำหลอดท้องอย่างมาเนาจนตัวอย่างเริ่มหลอมละลาย นำมารดคอมทั้งทั้งไว้ให้เย็น
- เติมน้ำอุ่นลงไป 4 ถูกยาสก์เรนกิเบอร์ นำเข้าไปใน Water bath 30 นาที

- นำหลอดออกจาก Water bath และวูดูคอกอนดวายแห้งแก้ว
- เติมน้ำอุ่นลงไปจนปรินาครหั่นหมดเป็น 5 ถูกยาสก์เรนกิเบอร์ เขย่าสารละลายให้เข้ากัน ทั้งทั้งไว้ให้ตกตะกอน
- ดูดสารละลาย 1 ถูกยาสก์เรนกิเบอร์ ใช้ในหลอดแก้วชนิดที่ไม่ปะเกลี้ยงปิด
- เติม Phenolphthalein ลงไป 1 หยด และเติม 1 M. HCl ลงไปให้หมด จนสารละลายไม่มีสี
- เติมสารละลาย 10 %  $KNO_3$  0.5 ถูกยาสก์เรนกิเบอร์
- เติมพัง Sodium Tartrate 0.2 กรัม เขย่าหลอกจน Sodium Tartrate ละลายหมด

เติมน้ำอุ่นลงไปจนสารละลายในหลอดมีปรินาครหั่นเป็น 5 ถูกยาสก์เรนกิเบอร์

- เติมสารละลาย HCl เขย่า 0.5 ถูกยาสก์เรนกิเบอร์
- 5% KSCN 0.3 ถูกยาสก์เรนกิเบอร์
- 10%  $SnCl_2$  0.5 ถูกยาสก์เรนกิเบอร์

เขย่าหลอกหุกหักรังนั้งจากเติมสารละลาย

- ทั้งทั้งไว้ 1 นาที แล้วเติม Isopropyl ether 0.5 ถูกยาสก์เรนกิเบอร์
- ปิดรูก เขย่าหลอกอย่างแรง 10 วินาที
- นำไปเปรียบเทียบสีในร้อน ether กับสีของสารละลายมาตรฐาน

### ประวัติการศึกษา

ชื่อ นางสาว พรศรี พันธุ์เทียะ ภูมิภาคศึกษา อนุปริญญา เกมนปัญชิ สถานศึกษา  
เกมนปัญชิ พ.ศ. 2517 ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาศาสตร์ทั่วไป ) ชั้นตรี  
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ภาควิชานิเวศเคมี เทคโนโลยี ชั้นตรี  
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523 ได้รับทุนจากรัฐบาลของโนร์เวย์ มีกอบรมถ้า Organic  
geochemistry ณ Continental Shelf Institute, NORWAY  
พ.ศ. 2525 การทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 กองเชื้อเพลิงชั้นตรี กรมทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงดุกสหกรณ์



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย