



บทที่ 1

บทนำ

ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ก็ตาม ต่างก็มี เป้าหมายในการผลิตเหมือนกันคือ การพยายามลดต้นทุนการผลิตให้มีค่าต่ำที่สุดโดยมีประสิทธิภาพการ ทำงานสูงสุด ปัจจัยของต้นทุนการผลิตนั้นมีทั้งที่เป็นต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมไม่ว่าจะเกิดจากวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้หุ้ยต่างๆ และอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ก็คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการ เสียโอกาสการทำงานซึ่งเป็นความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการการทำงานทุกแห่ง ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ เสียโอกาสการทำงานนั้นมีหลายประการ เช่น

- การขาดวัตถุดิบในการผลิตหรือวัตถุดิบที่ใช้ด้อยคุณภาพ
- การขาดแคลนกำลังคน หรือกำลังคนขาดประสบการณ์การทำงาน
- ความไม่พร้อมของอุปกรณ์การทำงาน เป็นต้น

ปัจจัยเหล่านี้สามารถลดลงหรือทำให้หมดไปได้จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมากทั้งในเรื่อง จำนวนของเสียในการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังเป็นการสร้าง โอกาสทางการค้าอย่างสิ้นเชิงด้วย ปัจจัยต่างๆเหล่านี้สามารถลดลงได้โดยอาศัยหลักวิชาความรู้ทาง วิศวกรรมเป็นหลัก ทั้งในด้านการวางแผนการผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนกำลังพล และ การวางแผนการนำร่องวิชาเครื่องจักร และด้วยการนำเอาหลักวิชาการต่างๆ เหล่านี้เข้าไปประยุกต์ใช้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม กับสภาพการทำงานที่แท้จริงแล้ว จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมมีค่าเพิ่มขึ้น อย่างชัดเจน ต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพด้อยกว่าที่ควรเป็น นั้น นอกจากปัญหาเรื่องวัตถุดิบ บุคลากร และกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมแล้ว ปัญหาใหญ่อีกจุดหนึ่ง ก็คือ การต้องประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ทำการต้องประสิทธิภาพ ในการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตนั้นจะนำมาซึ่งความสูญเสียต่อกระบวนการผลิต ในหลายรูปแบบดังนี้

① ความสูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรไม่ได้ทำงาน

1. เวลาที่สูญเสียไปซึ่งเกิดจากเครื่องจักรเสียกระแทกหันหัน
2. เวลาที่สูญเสียไปเนื่องจากการปรับแต่งและตั้งเครื่อง

② ความสูญเสียเนื่องจากทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ

1. การเดินเครื่องเปล่า หรือหยุดชะงักเนื่องจากการทำงานของระบบขัดข้อง

2. ความแตกต่างระหว่างความเร็วจริงในการทำงานและความเร็วที่ออกแบบไว้

(3) ความสูญเสียในผลิตภัณฑ์

1. ความบกพร่องในผลิตภัณฑ์และเวลาที่ใช้ซ่อมผลิตภัณฑ์
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ลดลงในช่วงการเริ่มต้นการทำงานของเครื่องจักร

ความสูญเสียใหญ่ทั้งหมดเป็นอุปสรรคในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ

รูปแบบความสูญเสียของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นมี 2 ประเภท คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกะทันหันและความสูญเสียที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกะทันหันเป็นความสูญเสียที่มาเหตุแล้ววิธีการป้องกันแก้ไขได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากเหตุผลที่เห็นได้ชัดเจน ดังนั้นการแก้ไขก็เพียงแต่ซ่อมหรือปรับปรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพตามปกติของเครื่องเท่านั้น ่วนความสูญเสียอีกชุดหนึ่ง แม้ว่าจะพยายามหาวิธีการต่างๆ มาช่วยแต่ก็ยังไม่อาจแก้ไขปัญหาหรือทำให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรเรื่อรังนี้ไม่อาจอาศัยวิธีการที่ใช้อยู่มาช่วยได้ เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เครื่องจักรชำรุดนั้นไม่ได้มีเพียงสาเหตุเดียวและไม่อาจระบุได้อย่างชัดเจน ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเรื่อรังมักจะเป็นปัญหาเล็กน้อยทำให้ถูกมองข้ามไป หากเก็บสะสมไว้จะกลายเป็นปัญหารือวังซึ่งไม่ควรปล่อยทิ้งไว้

สาเหตุของการเกิดความสูญเสียแบบเรื่อรังนั้นพอสรุปได้ดังนี้

- ลองแก้ไขแล้วก็ยังไม่เป็นผล
- ยังไม่มีโอกาสแก้ไข เนื่องจากเครื่องจักรต้องทำงานตลอดเวลา
- ไม่ทราบว่าเกิดปัญหา

ความสูญเสียเหล่านี้คงจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ แต่เราจะทำอย่างไรที่จะลดความสูญเสียเหล่านี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดซึ่งแนวทางหนึ่งที่ควรนำมาใช้ก็คือการนำระบบการบำรุงรักษา (Maintenance System)เข้ามาดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์การทำงานต่างๆ

รายละเอียดทั่วไปของกรณีศึกษา

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยังเป็นสินค้าส่งออกอย่างหนึ่ง ที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากหลายพันล้านบาทต่อปี วัสดุดิบส่วนใหญ่คือไม้ยังพาราซึ่งมีอยู่มากในประเทศไทยและประเทศไทยกลั่นคีนี สินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้จะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยยุโรปเป็นหลัก สำหรับตลาดภายในประเทศไทยนั้นยังมีความต้องการไม่นักเนื่องจากผู้บริโภคไม่ค่อยให้ความนิยม ลักษณะของสินค้าที่จำหน่ายนั้นจะเป็นลักษณะกึ่งสำเร็จรูป โดยผู้ผลิตจะบรรจุส่วนประกอบต่างๆ ลงในกล่องแล้วส่งจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคนำไปประกอบเอง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่ง่ายซึ่งใช้คนงานในการผลิตจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ค่าแรงต่ำ

โรงงานที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยัง ที่อยู่ในห้าอันดับแรกของประเทศไทย สินค้าทั้งหมดผลิตเพื่อส่งออก พนักงานประมาณ 800 คน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 8 ชั่วโมง (1 กะ) ยกเว้นกระบวนการเตรียมไม้ ที่ทำวันละ 16 ชั่วโมง(2 กะ) ซึ่งยังสามารถทำงานล่วงเวลาได้อีก

ກະລະ 2 ຂໍ້ມົງຕ່ອວນ

ກະບວນກາຮັດລິດ

ໃນກາຮັດລິດເຟອຣິໂຈອຣີມ້າຈາກຍາງພາຈານັ້ນ ມີກະບວນກາຮັດລິດໜັກໆ ອູ່ 3 ຂໍ້ຕອນ ດືວ່າ

1. ກະບວນກາຮັດເຕີຍມື້ນ້ຳ
2. ກະບວນກາຮັດຂຶ້ນຮູປຸພລິດກັນທີ

ແລະ 3. ກະບວນກາຮັດສືແລກກາຮັດຈຸພລິດກັນທີ ດັ່ງມີຮາຍລະເຄີຍດັ່ງນີ້

ກະບວນກາຮັດເຕີຍມື້ນ້ຳ

ເປັນກະບວນກາຮັດແປລງທ່ອນໄມ້ຂຶ້ນເປັນວັດຖຸດີບໃນກາຮັດ ໃຫ້ມີລັກຄະນະທີ່ເໝາະສົມກັບກາຮັດຂຶ້ນຮູປຸພລິດກັນທີ ໂດຍອຮມຊາດຂອງໄມ້ຍາງພາຈານັ້ນເປັນໄຟ້ທີ່ມີກາຮັດອົດອດລຳໄຟ້ ຈຶ່ງໄຟ້ເໝາະສົມກັບກາຮັດນຳມາທ່ານີ້ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍາວທີ່ເໝາະສົມຈຶ່ງຕ້ອງມີກະບວນກາຮັດນີ້ ກະບວນກາຮັດນີ້ຈະທຳກາຮັດຕັດຫຼອຍໄມ້ອອກເປັນທ່ອນສັ້ນ ທີ່ມີຄວາມຕອງ ແລ້ວທຳກາຮັດໄສໃຫ້ເຮັບ ຈາກນັ້ນກີ້ທຳກາຮັດທ່ອນໄມ້ແລ້ວ ນັ້ນດ້ວຍກາວເປັນໄມ້ທ່ອນຍາວ ແລ້ວຈຶ່ງນໍາມາຕັດໃຫ້ຂາດຄວາມຍາວດາມຕ້ອງກາຮັດ ສໍາໜັບພລິດກັນທີ່ມີຂາດໃໝ່ເຊັ່ນ ຂາໂຕະຂາດໃໝ່ ຮ້ອງແຜ່ນໜ້າໂຕະ ຈະທຳໂດຍກາຮັດທ່ອນໄມ້ທີ່ມີຂາດ ດາມຕ້ອງກາຮັດນີ້ແລ້ວອັດປະກນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂາດຕາມຕ້ອງກາຮັດ

ກະບວນກາຮັດຂຶ້ນຮູປຸພລິດກັນທີ

ພລິດກັນທີເຟອຣິໂຈອຣີມ້າແຕ່ລະໜົດນັ້ນຈະປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບຫລາຍຕ້ວາ ຍກດວວຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ໂດຍໄຟ້ຂາດ 1524 x 914 ມມ. ແບນ RDT-16 ຈະປະກອບດ້ວຍ

- ແຜ່ນໜ້າໂຕະ 1 ຂຶ້ນ
- ພັນຍາວ 2 ຂຶ້ນ
- ພັນສັ້ນ 2 ຂຶ້ນ
- ຂາໂຕະ 4 ຂຶ້ນ

ແລະ - ຈາກຍືດ 4 ຂຶ້ນ

ຂະນະທີ່ໄຕະແບນ RDT-31C ຈະມີຂໍ້ສ່ວນເພີ່ມອຶກຄືຂຶ້ນ

- ກຽບພື້ນຍາວ 2 ຂຶ້ນ
- ກຽບພື້ນສັ້ນ 2 ຂຶ້ນ

ແລະ - ຄານກລາງ 1 ຂຶ້ນ

ຂໍ້ສ່ວນແຕ່ລະຂໍ້ຈະມີກາຮັດຜ່ານຂໍ້ຕອນກາຮັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊັ່ນ ກາຮັດຂຶ້ນຮູປຸແຜ່ນໜ້າໂຕະຈະປະກອບດ້ວຍ

- 1) ກາຮັດຜ່ານເຄື່ອງ NC ເພື່ອຂໍ້ຂຶ້ນ
- 2) ກາຮັດໜ້າໂຕະຍ່າງໝາຍ
- 3) ກາຮັດຂອບໂຕະ

4) การขัดตอกแต่ง

5) การขัดละเอียด

6) การขัดอัดในมัติ

~~ขณะที่การทากาฯ ให้จะประกอบด้วย~~

1) การตัดให้ได้ขนาด

2) การกลึงรูป

3) การขัดอัดในมัติ

4) การประกอบ

5) การขัดมีด

ขันตอนต่างๆ นี้จะถูกกำหนดขึ้นจากระดับหัวหน้าของฝ่ายผลิต ซึ่งแม้ว่าขันตอนบางอย่างจะดูคล้ายกันแต่มีการใช้เครื่องจักรที่แตกต่างกันออกไป

กระบวนการการทำสีและบรรจุ

หลังจากที่ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านการขึ้นรูปเสร็จแล้ว จะผ่านมาอยู่กระบวนการการทำสี ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การพ่นสี และการพ่นแอลคอล์ฟอร์ ซึ่งชื่อนี้ยุ่งกับความต้องการของลูกค้าที่สั่งสินค้าล็อตนั้น โดยทั้งสองลักษณะจะมีขันตอนเหมือนกัน คือ

1. การทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่จะทำการพ่น
2. การทำการพ่น
3. การอบแห้ง

หลังจากนั้นจะทำการนำชิ้นส่วนที่แห้งมาทำการเจาะรูตามแบบกำหนด จากนั้นก็จะทำการบรรจุชิ้นส่วนต่างๆ ลงในกล่องบรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบำรุงรักษา โดยการปรับปรุงระบบเอกสารของงานบำรุงรักษา

ขอบเขตของการวิจัย

1. วางแผนงานระบบการบำรุงรักษาให้แก่โรงงานตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษา โดยเน้นทางด้านการปรับปรุงองค์กรด้านการซ่อมบำรุง วิธีปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุง การควบคุมงานและติดตามผลระบบเอกสารที่ใช้ในระบบงานซ่อมบำรุงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบสารสนเทศในงานซ่อมบำรุง
2. วางแผนการบำรุงรักษา (Maintenance Planning) ให้กับเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากต่อกระบวนการก่อสร้างหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลการปฏิบัติงานในระดับต่อไป
3. เปรียบเทียบผลของการนำระบบบำรุงรักษาเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยพิจารณาที่ประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

- 1) เป็นการจัดระบบการบำรุงรักษาของโรงงานกรณีศึกษาให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- 2) เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรของอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

- 1) ศึกษาทฤษฎีและข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
- 2) ศึกษาระบบการผลิต และวิธีการทำงานของโรงงานกรณีศึกษา พร้อมทั้งหาปัญหาที่เกิดขึ้น
- 3) หาวิธีการและแนวทางในการเพิ่มผลผลิต โดยเน้นทางด้านการบำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์แบบป้องกัน เพื่อให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรมีค่าสูงสุด
- 4) นำวิธีการ และแนวทางที่เสนอมาปรับปรุงใช้กับกรณีศึกษา
- 5) วัดผลและเปรียบเทียบผลที่ได้จากการบำรุงรักษาที่เสนอแนะกับวิธีปฏิบัติเดิม
- 6) สรุปผลและเสนอแนะ
- 7) จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์