

Reference

1. Gerdemen D.A. and Heeht N.L. ARC PLASMA TECHNOLOGY IN MATERIAL SCIENCE. New York. Springer-Verlag 1972.
2. Smart R.F. and Catherall J.A. PLASMA SPRAYING. Great Britain. Butler & Tanner. 1972.
3. ALTHOUSE A.D., TURNQUIST C.H., and BOWDITCH W.A. MODERN WELDING. illinois. Goodheat-Willcox Co.
4. EL-WAKIN M.M. NUCLEAR ENERGY CONVERSION. New York. McGraw-Hill Book Co.
5. STAFF E.E. MIT. MAGNETIC CIRCUITS AND TRANSFORMER. New York. Wiley Inc. 1950.
6. Nasar S.A. and Unnewehr L.E. ELECTROMECHANIC AND ELECTRIC MACHINES New York Wiley inc. 1979.
7. Milton C.H. ed. HIGH-LEVEL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT advances in chemistry series 153 American society. Exxon Nuclear Co.Inc, Washington
8. VINCENT DEL TORO. ELECTRO MECHANICAL DEVICES FOR ENERGY CONVERSION AND CONTROL SYSTEMS Prentice-hall Ltd. New Delhi.
9. วิรพันธ์ มังคละวิรชัย และสุวิทย์ บุณย์ชัยยะ การพัฒนาอาร์คพลาสเม่า โครงการวิจัยเลขที่ 47-MRD-2522 ทุนส่งเสริมวิจัยค่าวาระค่าลัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
10. วีระชัย ปัญชรเทวกุล และ สุวิทย์ บุณย์ชัยยะ การสร้างเตาอาร์คพลาสเม่าเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในด้านโลหกรรมพลาสเม่า โครงการวิจัยเลขที่ 68-MRD-2524 ทุนส่งเสริมวิจัยค่าวาระค่าลัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
11. พิรศักดิ์ วรลุนงโอลล์ เครื่องซึ่งไฟฟ้า 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กรุงเทพฯ

ภาคผนวก ก

เครื่องสั่นด้วยไฟฟ้า



การคำนวณวงจรแม่เหล็กที่มีช่องอากาศลับ ๆ

เมื่อยื่งอากาศค่าที่มีความยืด ง อยู่ในระหว่างแกนเหล็กที่มีความกว้าง a และหนา b

ตั้งรูปที่ ก.1 เรายังสามารถหาพื้นที่หน้าตัดเทียบเท่าของช่องอากาศ (A_a) ได้จาก


$$A_a = (a + \delta)(b + \delta) \dots\dots\dots I$$

โดยเราถือว่าระหว่างพื้นที่หน้าตัดเทียบเท่าของช่องอากาศ ความเข้มของเลี้นแรงแม่เหล็ก และลักษณะแม่เหล็กจะคงที่ ถ้าพื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็กทั้งสองทั้งของช่องอากาศโดยไม่เท่ากัน เราหาพื้นที่หน้าตัดเทียบเท่าของช่องอากาศได้โดยการใช้ 2δ แทน δ ในส่วนของการหาพื้นที่เทียบเท่าของช่องอากาศ ตั้งกล่าวมาแล้ว

ถ้ารู้ค่าความหนาแน่นเลี้นแรงแม่เหล็ก B เรายังสามารถหาค่าความเข้มของลักษณะแม่เหล็กของช่องอากาศ H_a ได้จากการคำนวณหรือจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง B กับ H ดังกราฟ ก.1 และแรงดันแม่เหล็ก F ของวงจรหาได้จาก

$$F = H_a l_a + H_s l_s$$

โดย l_a และ l_s คือ ความยาวของล่วงที่เป็นช่องอากาศ และแกนเหล็กตามลำดับ



รูปที่ ก.1 วงจรแม่เหล็กที่มีช่องอากาศแลดูคุณเลี้นแรงของแม่เหล็กร้าวและ fringing flux

เมื่อกราบแรงดันแม่เหล็ก F ที่กระทำต่อวงจรทั้งหมด การหาฟลักซ์แม่เหล็ก ทำโดยตรงไม่ได้ ทั้งนี้ เพราะคุณลักษณะปัจจุบันระหว่าง B กับ H ของแกนเหล็กไม่เป็นเส้นตรง (ดูกราฟที่ก.1) การคำนวณทำได้โดยการล�มุติค่าฟลักซ์ เป็น $\phi_1, \phi_2, \phi_3 \dots \dots \dots$ จนได้ค่าของฟลักซ์ที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด หรืออาจหาได้จากการ ดังนี้

$$\text{จาก } F = H_a \frac{l}{a} + H_s \frac{l}{s} \dots \dots \dots \text{ II}$$

เมื่อ a และ s หมายถึง ย่อของอากาศและแกนเหล็กตามลำดับ ถ้าไม่มีคิดการร้าวของเส้นแรงดันแม่เหล็กและ fringing flux จะได้

$$\phi_a = \phi_s \dots \dots \dots \text{ III}$$

จาก II และ III เราเขียนกราฟโดยให้ ϕ_s เป็นฟังก์ชันของ $H_s \frac{l}{s}$ และ ϕ_a เป็นฟังก์ชันของ $H_a \frac{l}{a}$ ดูกราฟ ก.2 โดยใช้จุด Co-ordinate ของย่อของอากาศอยู่ตรงกับส่วนของแกนเหล็กที่ไข้แรงดันแม่เหล็กทั้งหมด เส้นกราฟทั้งสอง เส้นตัดกันที่จุด

$$\phi_a = \phi_s$$

กราฟระหว่าง ϕ_a กับ $H_a \frac{l}{a}$ เรียกว่า negative air-gap line และจะตัดแกนของฟลักซ์ที่จุด

$$\phi = \frac{\mu_o A f}{l_a} \dots \dots \dots \text{ IV}$$

จากสมการ IV ค่าฟลักซ์ (ϕ) ที่ได้ศึกษาข้างต้นแม่เหล็กที่ย่อของอากาศที่เกิดจากแรงดันแม่เหล็กทั้งหมด ที่กระทำต่อจุดย่อของอากาศนั้น


หาแรงดันแม่เหล็กที่จุดย่อของอากาศจากลักษณะแม่เหล็กเหตุใดว่าที่ผ่านย่อของอากาศได้จาก

$$f = \frac{B^2 A}{\frac{8\pi\mu_o}{a^2}} \\ = 0.0139 \frac{B^2 A}{a^2} \dots \dots \dots \text{ V}$$


เมื่อ f = แรงดัน เป็นปอนต์

B_a = ความหนาแน่นเส้นแรงดันแม่เหล็กในย่อของอากาศเป็นกิโลโวลต์/ตารางมิลลิเมตร

A_a = พื้นที่หน้าตัดของย่อของอากาศ เป็นตารางมิลลิเมตร



กราฟ ก.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นเลี้นแรงแม่เหล็ก (B)
กับความเข้มล้นแม่เหล็ก (H)




กราฟ ก.2 แสดงการหาค่าของ เลี้นแรงแม่เหล็กในวงจรที่มีห้องแกนเหล็ก
และข่องอากาศ

ภาคผนวก ข


ประมวลภาพที่นิส่างต่าง ๆ ของเครื่องป้อนผง



รูป ข.1 แสดงกรวยใส่ผงพร้อมเครื่องสั่นด้วยไฟฟ้า




รูป ข.2 แสดงรูป่างและลักษณะของล็อตตัก




- (1) ท่อผงจากกรวยไส้ผง
- (2) ก่อการเป่าเข้าสู่เบ้าล้อตัก
- (3) กากจากแผ่นปิดเบ้าล้อตักเป่าเข้าสู่เบ้าล้อตัก
- (4) ก่อการและผงออกจากการเบ้าล้อตัก
- (5) ย่องถ่ายผง

รูปที่ ข.3 แสดง เบ้าล้อตักและก่อต่าง ๆ




- ท่อผงจากกรวยไส้ผง
- เพล็กซิกลาส
- ล้อตัก
- เบ้าล้อตัก
- ล็อกชูต์เบ้าล้อตัก
- ก่อการและผงออกจากการเบ้าล้อตัก

รูปที่ ข.4 แสดงชิ้นล้วนต่าง ๆ ของชุดตักผง
(ก่อนประกอบ)



รูปที่ ข.5 แล็ตงการประกอบชุดตักผง เข้าด้วยกัน




รูป ข.6 แล็ตงเครื่องป้อนผงที่พัฒนาขึ้น

ภาคผนวก ค


การนำไปศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการ เก็บกาภภัมมันตรังสี

1. เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การนำไปใช้ในการเก็บกาภภัมมันตรังสี ในรูปของแก้ว (glass) หรือราย (sand) โดยใช้เครื่องป้อน 2 เครื่อง เครื่องหนึ่งใช้ป้อนกาภภัมมันตรังสี อีกเครื่องหนึ่งใช้ป้อนของรายหรือแก้ว โดยปรับให้ต่อการป้อนของรายหรือแก้วท่อผ่านกาภภัมมันตรังสีในอัตราล้วน 2:1 โดยน้ำหนัก แล้วป้อนล้วนผ่านผลลัพธ์ของของรายหรือแก้วกับกาภภัมมันตรังสีผ่านเตาหลอม จะได้กาภภัมมันตรังสีในลักษณะของรายหรือแก้วที่มีการกระจายของกาภภัมมันตรังสีอย่างสม่ำเสมอ ดังแผนภาพ ค.1



แผนภาพ ค.1 แสดงการ เก็บกาภภัมมันตรังสีในลักษณะของรายหรือแก้วอย่างง่าย

การเก็บกากก้มมันตรังส์ในสักษณะตั้งกล่าว เป็นกรณียกน้อยกว่าไปห้องน้ำ เพราะว่าปัจจุบัน
ของกากก้มมันตรังส์ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของการเก็บโดยใช้ชีเมนต์, ลักษณะในการขยับและลด
ต้นทุนในการเก็บ ตลอดจนกำหนดต่อการกัดกร่อน, ฉะล้าง รูปที่ ค.1 แสดงการกระจายของกาก
ก้มมันตรังส์ที่เก็บในลักษณะของแก้ว




40X

รูปที่ ค.1 แสดงให้เห็นการกระจายของกากก้มมันตรังส์ในแก้ว

2. เพื่อศึกษาการนำไปสู่การเก็บกากก้มมันตรังส์โดยการเคลือบผิว

วิธีการ เราย่างกากก้มมันตรังส์ไปทำเป็นทรงกลม ด้วยเครื่องป้อนผง โดยป้อนผง
กากก้มมันตรังส์ผ่านลำอาร์คพลาสติก ผงจะหลอมละลายแต่เมื่อ冷却แล้วตึงผิว เมื่อผงเหล่านั้น²
ถูกหันออกจากรีดพลาสติกจะหลอมละลายเป็นทรงกลม และนำทรงกลมที่ได้ไปเคลือบผิวด้วย ไฟโรสิติก
คารบอนด์ (pyrolytic carbon) โลหะ (metals), ซิลิโคน คาร์ไบด์ (silicon carbide)
ฯลฯ เพื่อให้หันต่อการกัดกร่อนที่ผิวของกากก้มมันตรังส์ ตลอดจนลดต้นทุนในการเก็บ สักษณะการ
เก็บกากก้มมันตรังส์โดยการเคลือบผิว แสดงดังรูปที่ ค.2



รูปที่ ค.2 แสดงการกัมมันตรังสีที่เคลือบผิวแล้ว



ภาคผนวก ๔

การหาสัมภารที่เหมาะสมสัมฤทธิ์ทางการค้า

จากการทดลอง เมื่อนำน้ำหนักของผงกราฟที่ป้อนได้มาเขียนกราฟกับขนาดของผงกราฟ
ที่เปลี่ยนไปของแต่ละความเร็วรอบของล้อตักจะได้กราฟ ต่อกราฟ 5.4 และ 5.5 (ก), (ข)
จากการหาสัมภารที่เหมาะสมของกราฟแต่ละเล็บโดยใช้รัฐ

ถ้า W ศิบ น้ำหนักของผงกราฟที่ป้อนได้ (กรัม/นาฬิกา)

และ S ศิบ ขนาดของผงกราฟ (mesh)

ที่อัตราการไหลของกากบาทเป็น 10 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง



ที่ความเร็วรอบล้อตัก 85 รอบ/นาฬิกา จะได้สัมภาร $W = 62.2702 - 0.5032S + 1.131 \times 10^{-3} S^2$

" 60 " " $W = 59.609 - 0.5657S + 1.5 \times 10^{-3} S^2$

" 46 " " $W = 49.21 - 0.4864S + 1.335 \times 10^{-3} S^2$

" 18 " " $W = 14.5064 - 0.1281S + 3.555 \times 10^{-4} S^2$

ที่อัตราการไหลของกากบาทเป็น 8 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง

ที่ความเร็วรอบล้อตัก 85 รอบ/นาฬิกา จะได้สัมภาร $W = 76.9265 - 0.7123S + 1.7902 \times 10^{-3} S^2$

" 60 " " $W = 57.4774 - 0.545S + 1.41 \times 10^{-3} S^2$

" 46 " " $W = 42.705 - 0.3952S + 1.007 \times 10^{-3} S^2$

" 18 " " $W = 14.274 - 0.12003S + 3.007 \times 10^{-4} S^2$

รูปร่างของผงกราฟที่ใช้ในการทดลอง ดูรูป ๔.1



$\times 100$

รูป ๔.1 แล้วรูปร่างของผงกราฟที่ใช้ในการทดลอง

ประวัติผู้เขียน

นายประเสริฐ ปฐมภาค เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ที่สังฆารามพัทลุง
ได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาเอกฟิลิกส์ จากมหาวิทยาลัยคริสต์จักรโรด สังฆละ เมื่อ
ป. พ.ศ. 2522 และได้เข้าศึกษาต่อที่ภาควิชาพิวเตอร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปีเดียวกัน จบหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (พิวเตอร์เทคโนโลยี) ในป. พ.ศ. 2523

