



1.1 ความเป็นมาของปัญหา

อาวุธจรวดแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ 2 ประเภท คือ

1.1.1 จรวดที่ยิงในอากาศ ใ้ยิงในอากาศสู่เป้าหมายในอากาศ (Air-to-air missiles) หรือยิงในอากาศสู่เป้าหมายบนพื้นดิน (Air-to-ground missiles) เช่น จรวดไซด์-ไวค์เคอร์ (Side-Winder) ฟีนิกซ์ (Phoenix) จรวด 2.75" จรวด 2.25" และเห่าฟ้า ซึ่งผลิตโดยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

1.1.2 จรวดที่ยิงบนพื้นดิน ใ้ยิงจากพื้นดินสู่เป้าหมายในอากาศ (Ground-to-air missiles) หรือยิงจากพื้นดินสู่เป้าหมายบนพื้นดิน (Ground-to-ground missiles) เช่น จรวดกาเบรียล (Gabriel) จรวดอาร์-พี-จี (R-P-G) จรวดติครัดจ์ จรวดคิกเรื่อเฮด-ฮอก (Hedge Hog)

การที่จะใช้อาวุธต่อเป้าหมายจะต้องหวังผลให้ถูกต้อง ถ้าพาหนะและผู้ใช้อาวุธพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้อาวุธจรวดก็คือ สภาพของอาวุธที่ใช้จะต้องได้ตามเกณฑ์ที่บ่งไว้ จึงจะทำให้ภารกิจนั้นบรรลุผลดังที่ต้องการได้ ในการยิงจรวดจรวดจะมีความเร็วในตัวเองซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของคินซิปในสวนขับเคลื่อนซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเผาไหม้ของคินซิปบ่งไฟ (บั้งไฟ) เมื่อยิงจรวดไปในทิศทางหนึ่ง สวนของคินซิปจะทำงาน ทำให้คินซิปจุกตัวเองเผาไหม้ เกิดเป็นแรงส่งจรวดให้พุ่งไปในทิศทางนั้น โดยมีครีบ (fin) ที่ส่วนท้ายของจรวดช่วยรักษาทิศทางเดิมไว้ แต่ถาการเผาไหม้ของคินซิปไม่สม่ำเสมอ ซึ่งเกิดจากการอัดคินซิปในแท่งคินซิปไม่สม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแท่งแล้ว ก็จะมีผลทำให้แรงที่ส่งจรวดไปในทิศทางนั้นไม่สม่ำเสมอตามไปด้วย จะมีผลทำให้ทิศทางของจรวดผิดไปจากเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ได้

ในปี พ.ศ. 2438 เวิลเฮล์ม คอนราด ร็อนทเกน (Wilhelm Conrad Roentgen) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันพบรังสีเอกซ์ ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic radiation) มีคุณสมบัติที่สามารถทะลุทะลวงผ่านเนื้อในของวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นโลหะ กโลหะ ตลอดจนสารสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น พลาสติก เซรามิก และคอนกรีตได้ เขาได้ประดิษฐ์หลอดกำเนิดรังสีเอกซ์ (X-rays tube) ขึ้น และค้นพบว่ารังสีเอกซ์สามารถเกิดปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายรูปได้เช่นเดียวกับแสง จึงได้มีการนำเทคนิคนี้มาใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างภายในของวัสดุที่เป็นโลหะ และสารประกอบของโลหะโดยการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ (X-rays radiography) จึงน่าจะได้นำวิธีการนี้มาใช้ตรวจสอบการกัดตัวของเนื้อคินซ์ภายในแท่งคินซ์จรวด ซึ่งจะช่วยให้อาจควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการผลิต (Quality control) ของจรวดที่ผลิตขึ้นให้ไว้ระดับมาตรฐานโดยไม่ต้องทำลายตัวคินซ์ที่นำมาทดสอบ

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแท่งคินซ์จรวดโดยการถ่ายภาพการกัดตัวของเนื้อคินซ์ภายในแท่งด้วยรังสีเอกซ์ และบันทึกผลลงบนฟิล์ม

สำหรับการวิจัยนี้จะทำโดยการปรับความแรงของรังสีเอกซ์โดยใช้กระแส และความต้งศักย์ไฟฟ้าในระดับต่าง ๆ กัน ทั้งลงเปลี่ยนระยะทางจากต้นกำเนิดรังสีเอกซ์ถึงฟิล์ม และใช้ฟิล์มต่างชนิดกัน ถ้ารังสีเอกซ์สามารถถ่ายภาพการกัดตัวของเนื้อคินซ์ภายในแท่งได้ชัดเจนพอที่จะตีความหมายของเนื้อคินซ์ได้ก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับเข้า (Calibrate) กับตารางการทดสอบวัสดุที่เป็นโลหะ ซึ่งตารางที่ได้นี้จะใช้ได้สำหรับคินซ์ที่มีความหนาแน่นเท่ากัน แม้ว่าส่วนผสมของคินซ์จะต่างกันไปบ้างก็ตาม

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนี้

จากผลการวิจัยจะได้รับประโยชน์ดังนี้คือ

1.3.1 สามารถตรวจสอบคุณภาพของแท่งคินซีบได้โดยรวดเร็วโดยไม่ต้องทำลายตัวยกยงที่นำมาตรวจสอบ (Non-destructive testing) และสามารถนำไปใช้งานได้อีกไป ทำให้สะดวกและไม่สิ้นเปลือง

1.3.2 สามารถนำผลการตรวจสอบที่ได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ได้ถูกต้องว่าความบกพร่องนั้นเกิดจากกรรมวิธีในการคัดคินซีบ หรือเกิดจากคุณภาพของคินซีบในแต่ละครั้งยังไม่ดีพอ เช่นความชื้นอาจมากเกินไปก็จะคงใช้เวลาคอบิให้นานกว่าเวลาเดิมที่ใช้ขึ้นไปอีก ซึ่งจะสามารถควบคุมมาตรฐานของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผลิตขึ้นในประเทศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

1.4 วิธีที่จะดำเนินการวิจัย

1.4.1 ใช้แท่งคินซีบจรวดเห่าฟ้า ซึ่งผลิตภายในประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่างจากจำนวนแท่งคินซีบที่คิดไว้ด้วยระยะเวลาต่าง ๆ กัน

1.4.2 ฉายรังสีเอกซ์ผ่านแท่งคินซีบ ปรับความแรงของรังสีระดับต่าง ๆ กัน

1.4.3 บันทึกภาพลงบนฟิล์ม จนได้ภาพที่มีความชัดเจนพอที่จะตีความหมายของการคัดตัวของเนื้องคินซีบในแท่งได้

1.4.4 นำข้อมูลที่ได้มาปรับเข้ากับตารางการทดสอบวัสดุที่เป็นโลหะให้ใช้ได้กับคินซีบจรวดที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถใช้ตารางนี้เป็นประโยชน์ได้ต่อไป

1.4.5 หาข้อมูลและขอเสนอแนะ

1.5 นิยามของค่าต่าง ๆ ที่ใช้เป็นภาษาเทคนิค

1.5.1 เรินท์เกน (Roentgen) ใช้สัญลักษณ์ r เป็นหน่วยวัดปริมาณรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมา (Gamma rays) ที่ทำให้คากาต 0.001293 กรัมแตกตัวได้ประจุไฟฟ้า 1 หน่วยกิโลโวลต์ (ใช้ตัวย่อ esu)

1.5.2 กูรี (Curie) คือหน่วยที่ใช้บอกถึงความแรงของต้นกำเนิดรังสีต้นกำเนิดรังสีที่มีการสลายตัวในอัตรา 3.7×10^{10} การสลายตัว/วินาที (Disintegration per second ใช้ตัวย่อว่า dps) เราเรียกกันว่าต้นกำเนิดรังสีนั้นมีความแรงแรงรังสี 1 กูรี ใช้สัญลักษณ์ Ci เป็นหน่วยใหญ่ จึงมีการแบ่งหน่วยย่อยลงไปอีกเช่น

$$1 \text{ Ci} = 10^3 \text{ mCi} = 10^6 \text{ } \mu\text{Ci} = 10^{12} \text{ pCi}$$

เม็ก	mCi	คือ	มิลลิคูรี
	μCi	คือ	ไมโครคูรี
	pCi	คือ	พิโคคูรี

1.5.3 ช่วงเวลาครึ่งหนึ่งของคาบของสารกัมมันตรังสี (Half life) ใช้สัญลักษณ์ $T_{1/2}$ หรือ $t_{1/2}$ หมายถึงเวลาที่สารกัมมันตรังสีสลายตัวเหลือจำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีทั้งหมด ซึ่งช่วงเวลานี้อาจเป็นได้ตั้งแต่วินาที ชั่วโมง เดือน ปี หรือเป็นร้อย ๆ ปีก็ได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารรังสีแต่ละชนิด