

การใช้นิวตรอนที่วิ่งเร็วจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูในการวิเคราะห์ไห้เนื้อเยื่า
และ เหล็กแบบนิวตรอนแมกโนเวชัน

นายสันนิ วีระพงษ์



005117

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

แผนกวิชาพิลิเกส

คณะวิทยาลัย พุฒิกรรมเมืองมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2515

THE USE OF REACTOR FAST NEUTRONS IN THE QUANTITATIVE ANALYSIS
OF TITANIUM AND IRON BY THE NEUTRON ACTIVATION METHOD



Mr. Sanan Vecrapongs

A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirement
for the Degree of Master of Science

Department of Physics

Graduate School

Chulalongkorn University

1972

นักศึกษาลับ พุฒกรรมมหาวิทยาลัย อธิบดีให้บัณฑิตนักเรียนนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....
.....

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



คณะกรรมการครุภัณฑ์ ประชานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย

อาจารย์วิชัย หิรัญ

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การใช้นิวตรอนที่วิ่งเร็วจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูในการวิเคราะห์
ไทเทเนียมและเหล็กแบบนิวตรอนแยกคิเวชัน

ชื่อ

นายสนั่น วีระพงษ์

แผนกวิชา พลังก์ส

ปีการศึกษา

2514

บหคติยอ



การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาวิธีการใช้นิวตรอนที่วิ่งเร็ว (fast neutron) จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูในการวิเคราะห์เหล็กและไทเทเนียม (Titanium) ในคิน การขัดเทอร์มอลนิวตรอนทำโดยการใช้แก๊สเมี่ยมหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร หุ้มสารตัวอย่าง ส่วนการวัดรังสีแกรมมาที่ส่งออกมาจากสารกัมมันตรังสีในคินที่อวนนิวตรอนแล้ว ใช้มัลติแซนเนล แกรมมาสะเปคโตรมิเตอร์ เป็นเครื่องวัด ในการวิเคราะห์เหล็ก จำเป็นต้องมีการแก้กระบวนการ ของรังสีจากแมงกานีสและโซเดียมในคิน ส่วนในการวิเคราะห์ไทเทเนียม ต้องแก้กระบวนการ ของรังสีจากสแกนเดียมในคิน ผลปรากฏว่าสามารถวิเคราะห์เหล็กและไทเทเนียมได้ด้วย วิธีการนี้ แต่ความแม่นยำยังไม่ถูกต้องมาก ให้ทำการวิเคราะห์สาเหตุค้าง ๆ ของ ความคลาดเคลื่อนไว้ในรายงานนี้

Thesis Title The Use of Reactor Fast Neutrons in the Quantitative
Analysis of Titanium and Iron by the Neutron
Activation Method.

Name Mr. Sanan Veerapongs. Department Physics.

Academic Year 1971

ABSTRACT

The object of this experiment is to study the use of fast neutrons from the reactor to analyze iron and titanium in soil. Slow neutrons were eliminated by using 1 mm. cadmium cover. Gamma rays were measured using the multichannel gamma ray spectrometer. In the analysis of iron, corrections were made for the interference from manganese and sodium. In the analysis of titanium, a correction was made for the interference of scandium. The method was found feasible but the precision was not very good. Various sources of errors were discussed.

คำขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์วิชัย หอยกม
อาจารย์พิเศษแผนกวิชาฟิลิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น^๑
อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัยครั้งนี้ อาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการวิจัยอย่างใกล้ชิดทั้งในด้าน^๒
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและทางด้านวิชาการ ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านอาจารย์^๓
ไว้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี่ นอกจากนั้น ขอขอบคุณท่านักองค์กรของทุกท่านของสำนักงานพัฒนา^๔
ปรมาณเพื่อสังคม อาทิ เช่น หัวหน้ากองพิลิกส์, หัวหน้ากองปฏิกรณ์ฯ หัวหน้ากองเคมี เป็นตน^๕
ที่กรุณาอนุญาตให้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านักวิทยาศาสตร์ทุก ๆ ท่านของสำนักงานนี้ที่ให้ความร่วมมือ^๖
ช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวัลลภ บุญคง ที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ^๗
ในการการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแก้ปัญหานางอย่างที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด.

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๕
คำขอบคุณ.....	๖
รายการตารางปะกอบ.....	๗
รายการภาพประกอบ	๘
บทที่ ๑ บทนำ.....	๑
1.1 ความนุ่งหมายหลัก.....	๒
1.2 ความนุ่งหมายเฉพาะ	๒
1.3 ขอบเขตการวิจัย	๓
บทที่ ๒ ทฤษฎีทั่วไปของการวิเคราะห์ความนิ่วตรอน.....	๔
2.1 การวิเคราะห์แบบนิวเคลียร์เดคติเวชัน	๔
2.2 ปฏิกิริยาของนิวเคลียร์กับสารต่างๆ	๕
2.3 การวิเคราะห์เหล็กในคิน	๗
2.4 การวิเคราะห์ไห้เนียมในคิน	๙
2.5 เครื่องมือวัดรังสีแบบแกรมมาสเปคโตรมีเตอร์	๙
บทที่ ๓ การดำเนินการวิเคราะห์.....	๑๑
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์	๑๑
3.2 การดำเนินการวิเคราะห์เหล็ก	๑๒
3.3 การดำเนินการวิเคราะห์ไห้เนียม	๒๐
3.4 การศึกษาความเที่ยงตรงของเครื่องวัดจากการฟมาตรฐาน	๓๑
3.5 การหาปริมาณของไห้เนียมโดยเครื่องวัดแบบซองเกี่ยว	๓๑
3.6 การหาปริมาณของสแกนเคี่ยมในคิน	๓๓

บทที่ 4 การคำนวณและผลของการวิเคราะห์.....	34
4.1 วิธีการจำนวนที่นับໄก้จากข้อมูลที่เครื่องวัดบันทึกไว้	34
4.2 วิธีการคำนวณปริมาณของเหล็กและไทเทเนียม	35
4.3 ผลการคำนวณปริมาณของเหล็กในคิน	36
4.4 ผลการคำนวณปริมาณของไทเทเนียมในคิน	37
4.5 ผลการคำนวณปริมาณของไทเทเนียมโดยเครื่องวัดแบบช่องเคียว	38
4.6 ผลการคำนวณปริมาณของสแกนเคี่ยมในคิน	39
บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ.....	40
บรรณานุกรม.....	46
อัตราชีวประวัติ.....	47

รายการตารางประกอบ

ตารางที่		หน้า
3 - 1	แสดงค่าแอดเมิร์นเรโซซของแมงกานีส.....	13
3 - 2	แสดงจำนวนที่นับໄโคต้อนที่ต่อมิลลิกรัมของเหล็กมาตรฐาน.....	16
3 - 3	แสดงจำนวนที่นับໄโคต้อนที่ของแมงกานีส - 56 ในคินชนิดต่างๆ.....	21
3 - 4	แสดงจำนวนที่นับໄโคของไทเทเนียมมาตรฐาน.....	27
3 - 5	แสดงจำนวนที่นับໄโคของสแกนเดียม - 46 ในคิน.....	28
4 - 1	แสดงค่าว่ายางข้อมูลจากเครื่องวัดแบบแกรมมาสเปคโกรามีเตอร์.....	34
4 - 2	แสดงปริมาณของเหล็กในคิน.....	36
4 - 3	แสดงปริมาณของไทเทเนียมในคิน.....	37
4 - 4	แสดงปริมาณของไทเทเนียมที่หาได้จากการเครื่องวัดแบบช่องเดียว.....	38
4 - 5	แสดงปริมาณของสแกนเดียมในคิน.....	39

รายการรูปปั้ร ะกอบ

รูปที่		หน้า
2 - 1	แสดงไกด์แกรมของเครื่องวัดแบบแกมมาส เปคโตรมีเตอร์.....	9
3 - 1	แสดงสเปคตรัมของแมงกานีส - 56 มาตรฐาน.....	14
3 - 2	แสดงกราฟที่ใช้ในการแก้ไขเนื่องจากเวลาอคติของแมงกานีส - 56..	15
3 - 3	แสดงสเปคตรัมของแมงกานีส - 56 จากเด็กมาตรฐาน	17
3 - 4	แสดงสเปคตรัมของไซเดียม - 24 มาตรฐาน.....	19
3 - 5	แสดงสเปคตรัมของแมงกานีส - 56 ในคินที่ไม่ได้หุ้มแคดเมียม.....	22
3 - 6	แสดงสเปคตรัมของแมงกานีส - 56 ในคินที่หุ้มแคดเมียม.....	23
3 - 7	แสดงสเปคตรัมของสแกนเดียม - 46 มาตรฐาน.....	25
3 - 8	แสดงสเปคตรัมของสแกนเดียม - 46 จากไหเทเนียมมาตรฐาน.....	25
3 - 9	แสดงสเปคตรัมของสแกนเดียม - 46 ในคินที่ไม่หุ้มแคดเมียม.....	29
3 - 10	แสดงสเปคตรัมของสแกนเดียม - 46 ในคินที่หุ้มแคดเมียม.....	30
3 - 11	แสดงกราฟมาตรฐานที่ใช้ทดสอบ.....	32