


### บทที่ 3

#### เครื่องมือและวิธีการทดลอง

##### 3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง

###### 3.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอนุภาคยางที่มีรูพรุน

1. แม่แบบ (Mould) ใช้สำหรับหล่อแบบตัวอย่าง ลักษณะทรงกระบอกกลวง ทำจากอะลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใน 2 เซ็นติเมตร วงนอก 8 เซ็นติเมตร และสูง 2 เซ็นติเมตร
2. เครื่องปั่นผสม (Stirrer) จากบริษัท Jika ประกอบด้วยมอเตอร์ที่สามารถปรับความเร็วรอบ และความสูงของใบกวนได้ตามต้องการยี่ห้อ IKA LABORTECHNIK RW 20 U และใบกวนทำจากเหล็กกล้าไวร์สนิม
3. เตาอบ (Oven) ยี่ห้อ WTB Binder Model ED-115i
4. โถดูดความชื้น (Desiccator)



รูปที่ 3.1 แม่แบบ (Mould)

###### 3.1.2 อุปกรณ์บดสารเคมี (Ball Mill) ที่ใช้ในการทำดิสเพอร์ซัน

1. หม้อบดสแตนเลสทรงกระบอกสูง 20 เซ็นติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซ็นติเมตร
2. ลูกหินบดซึ่งทำจากกระเบื้อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่าง ๆ 0.5 - 3.0 เซ็นติเมตร
3. ร่างวางหม้อบดซึ่งต่อกับมอเตอร์ สำหรับหมุนหม้อบดโดยมีความเร็วในการหมุน 53 รอบ/นาที

3.1.3 ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบการดูดซับเชือเพลิงแก๊ส


1. เครื่องปฏิกรณ์ ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ทรงกระบอก ปริมาตร 425 ลูกบาศค์เซ็นติเมตร
2. เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Duo Seal 1402 (S/N: 26313)
3. เครื่องวัดความดัน (Pressure Gauge)
4. เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ยี่ห้อ testo 525
5. เชือเพลิงแก๊สได้แก่ แก๊สมีเทน และแก๊สไอกอเรเจน




รูปที่ 3.2 เครื่องปฏิกรณ์



รูปที่ 3.3 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล



รูปที่ 3.4 ชุดอุปกรณ์ทดสอบดูดซับเชือเพลิงแก๊ส



รูปที่ 3.5 แผนผังชุดอุปกรณ์การทดสอบดูดซับເຂົ້າເພີ້ງແກສ

### 3.1.3 เครื่องวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ

1. ชุดอุปกรณ์ซึ่งน้ำหนักได้น้ำ ประกอบด้วย เครื่องชั่งน้ำหนัก ภาชนะบรรจุน้ำ และตะเกียงวางตัวอย่างแผ่นยางสำหรับซึ่งน้ำหนักได้น้ำ สำหรับหาความหนาแน่นแผ่นยาง
2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) ของ JEOL รุ่น JSM-5800LV สำหรับศึกษาลักษณะพื้นผิวของอนุภาคยาง
3. Laser Particle Size Distribution Analyzer รุ่น Mastersizer-S สำหรับหาขนาดอนุภาคยาง
4. ชุดเครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์ สำหรับหาค่าความร้อนของอนุภาคยาง

### 3.2 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

ตารางที่ 3.1 วัตถุดิบ และสารเคมี

สารเคมี	สมบัติ	หน้าที่	ที่มา
1. น้ำยางธรณ์ชาติเข้มข้นชนิดแอมโมเนียม	มีเนื้อยางแห้ง 60%	วัตถุดิบหลัก	บริษัท ไทยรับเบอร์แอนด์ เทคซ์ จำกัด (องค์ประกอบแสดงในภาคผนวก ก)
2. กำมะถัน (Sulphur)	ผงสีเหลือง	สารวัลคาไนซ์	บริษัท เป็นไม่เยอร์ เคมีคอล (ที) จำกัด
3. ซิงค์ไดอิทิลไดไฮโอดาร์บามेट (ZDEC)	ผงสีขาว	ตัวเร่งปฏิกิริยา วัลคาไนซ์	บริษัท เป็นไม่เยอร์ เคมีคอล (ที) จำกัด
4. ซิงค์ออกไซด์ สเตียรेट (ZnO Stearate)	ผงสีขาว	ตัวกรະดุนปฏิกิริยา วัลคาไนซ์	บริษัท ยงชุด จำกัด
5. ซอฟเท็กซ์เอ (Softex A)	เกล็ดสีเหลือง	ช่วยกระจายตัว	บริษัท กิมยวด จำกัด
6. บエンโตไนต์ เคลย์ (Bentonite Clay)	ผงสีน้ำตาล	ช่วยกระจายตัว	บริษัท เป็นไม่เยอร์ เคมีคอล (ที) จำกัด
7. พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol)	เกล็ดสีขาว	สารเพิ่มความคงตัว	บริษัท เอส.อาร์.แลป.จำกัด
8. ไชรีน (Xylene)	ของเหลวใส	ตัวทำละลาย	บริษัท เอส.อาร์.แลป.จำกัด
9. NP9 (nonyl phenol ethoxylate – 9 mol)	ของเหลวใส	สารลดแรงตึงผิว	บริษัท ยงชุด จำกัด
10. ผงถ่านกัมมันต์ (Activated carbon)	ผงสีดำ	สารช่วยการดูดซับ	รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรงค์ วิทิตศานต์
11. แก๊สไอกอเจน	ความเข้มข้น 99.99%	เชือเพลิงแก๊สสำหรับ การดูดซับ	บริษัท แพรากซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
12. แก๊สมีเทน	ความเข้มข้น 99.995%	เชือเพลิงแก๊สสำหรับ การดูดซับ	บริษัท แพรากซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

### 3.3 การดำเนินงานวิจัย

งานวิจัยนี้ทำการศึกษากระบวนการผลิตอนุภาคยางและศึกษาการดูดซับเชื้อเพลิงแก๊สของอนุภาคยาง ในส่วนของการดูดซับเชื้อเพลิงของอนุภาคยางจะทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตอนุภาคยางคือ ความเข้มข้นของสารละลายพอลิไวนิลแอกโกลอยออล์ และความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวคือ NP9 และในส่วนของการดูดซับเชื้อเพลิงจะทำการศึกษาตัวแปรคือ ปริมาณผงถ่านกัมมันต์ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการดูดซับเชื้อเพลิง

#### 3.3.1 ศึกษาหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารช่วยในการผลิตอนุภาคยาง

ศึกษาหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายพอลิไวนิลแอกโกลอยออล์ซึ่งเป็นสารเพิ่มความคงตัว (Stabilizer) ช่วยให้ออนุภาคยางที่ผ่านกระบวนการผลิตไม่ติดกันเป็นก้อน และความเข้มข้นของสาร NP9 ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยให้เกิดการเป็นอนุภาคและมีผลต่อขนาดของอนุภาค โดยจะทำการทดลองที่ความเข้มข้นดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ค่าความเข้มข้นของสารที่ใช้เตรียมอนุภาคยาง

	ความเข้มข้น
สารละลายพอลิไวนิลแอกโกลอยออล์	0.1, 1, 2, 4, 6 และ 8 %โดยน้ำหนัก
NP9	0.08, 0.09 และ 0.1 มิลลิตร

#### 3.3.2 ศึกษาผลของปริมาณสารช่วยดูดซับต่อปริมาณการดูดซับเชื้อเพลิงแก๊ส

ศึกษาผลของการใช้สารที่ช่วยในการดูดซับคือผงถ่านกัมมันต์ ต่อประสิทธิภาพในการดูดซับเชื้อเพลิงแก๊ส โดยทำการทดสอบผงถ่านกัมมันต์ลงไปผสมกับสารละลายยางก่อนผ่านกระบวนการเตรียมเป็นอนุภาค สูตรของสารละลายยางแสดงดังตารางที่ 3.3 และสูตรของสารละลายยางผสมผงถ่านกัมมันต์แสดงดังตารางที่ 3.4

**ตารางที่ 3.3 สูตรผสมสารละลายยาง**

สาร	ปริมาณ (phr)
ยาง	100
กำมะถัน	2.8
ZDEC	3.2
ZnO Sterate	2.8
Xylene	4000

phr คือ ส่วนต่อเนื้อยาง 100 ส่วน

**ตารางที่ 3.4 สูตรผสมสารละลายยางกับสารช่วยดูดซับ**

สาร	ปริมาณ (phr)
ยาง	100
กำมะถัน	2.8
ZDEC	3.2
ZnO Sterate	2.8
Xylene	4000
ผงถ่านกัมมังสรรค์	0, 50, 100

**3.3.3 ศึกษาสมบัติของอนุภาคยาง**

ศึกษาความหนาแน่น ลักษณะความพรุนที่บริเวณพื้นผิวของอนุภาคยาง ขนาดอนุภาคยาง และค่าความร้อนของอนุภาคยาง

### 3.4 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

#### 3.4.1 การเตรียมสารวัลค่าไนซ์

ZDEC และ ZnO Stearate เป็นของแข็งจึงไม่เหมาะสมในการนำมาระบายน้ำยา ดังนั้นต้องเตรียมให้อยู่ในรูปสารดิสเพอร์ซันก่อนนำไปผสม เพื่อให้เกิดการผสมที่ดี ขั้น ทำดังต่อไปนี้

1. ชั้นสารตามอัตราส่วนผสมในตารางที่ 3.5 ใส่ในหม้อบด แล้วใส่ลูกหินบด
2. ปิดฝาหม้อบด และนำไปวางบนแรงหมุน โดยทั้งชิ้นค์ไดเรกทิลไดโอลิค้าร์บามेट (ZDEC) และชิ้นค์ออกไซด์ สเตียเรต (ZnO Stearate) ใช้เวลาบดนาน 48 ชั่วโมง

ตารางที่ 3.5 สูตรการเตรียมสารวัลค่าไนซ์ให้อยู่ในรูปสารดิสเพอร์ซัน

สาร	% โดยน้ำหนัก
ZDEC หรือ ZnO Stearate	50
เบนโตอีนต์ เคลย์	1
ซอฟเท็กซ์เอ	1
น้ำ	48
รวม	100

#### 3.4.2 การเตรียมสารละลายยาง (Latex solution)

1. เตรียมพิล์มยาง
2. เชพิล์มยางในไชริน ทั้งไว้ 24 ชั่วโมง
3. ผสมสารวัลค่าไนซ์คือ กำมะถัน, ZDEC และ ZnO Stearate ลงในยางที่ละลายไว้ โดยกำมะถันนำไปละลายในน้ำมันสนก่อน ทำการผสมตามอัตราส่วนดังตารางที่ 3.3 บีบผสมสารที่ละลายเป็นเวลา 10 นาทีตามลำดับ บ่มทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง


### 3.4.3 การเตรียมสารละลายนางผสานผงถ่านกัมมันต์

1. เตรียมพิล์มยาง
2. แฟชพิล์มยางในไซริน ทั้งไกว 24 ชั่วโมง
3. ผสมสารวัลค่าไนซ์คือ กำมะถัน, ZDEC และ ZnO Stearate ลงในยางที่ละลายไกว โดยกำมะถันนำไปละลายในน้ำมันสนก่อน ทำการผสมตามอัตราส่วนดังตารางที่ 3.3 บีบผสมสารที่ละลายเป็นเวลา 10 นาทีตามลำดับ บีบไกว 24 ชั่วโมง
4. ผสมผงถ่านกัมมันต์ตามอัตราส่วนดังตารางที่ 3.4

### 3.4.4 การเตรียมอนุภาคยางที่มีความพูน

1. ให้ความร้อนสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ที่ 80 องศาเซลเซียส
2. ผสม NP9 ลงในข้อที่ 1.
3. ผสมสารละลายนางหรือสารละลายนางผสานผงถ่านลงไปตีกวนที่ความเร็วประมาณ 300 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
4. กรองเอาอนุภาคยางที่ได้ออกมา
5. อบอนุภาคยางที่ได้ที่ 50 องศาเซลเซียส ข้ามคืน
6. เก็บอนุภาคยางที่ได้ในหม้อนดูดความชื้น

แผนผังวิธีการผลิตอนุภาคยางและอนุภาคยางผสานกัมมันต์แสดงดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 แผนผังวิธีการผลิตอนุภาคย่างและอนุภาคย่างผสานผ่านกัมมันต์

### 3.4.5 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของอนุภาคย่าง

1. หาความหนาแน่นของอนุภาคย่างพรุนด้วยวิธีแทนที่น้ำ โดยการซึ่งน้ำหนักอนุภาคย่างพรุนที่บรรยายกาศ และซึ่งน้ำหนักย่างให้น้ำ นำค่าที่ได้มาคำนวณดังสูตร

$$\text{ความหนาแน่น} = \frac{\text{น้ำหนักที่บรรยายกาศ}}{\text{น้ำหนักที่บรรยายกาศ} - \text{น้ำหนักใต้น้ำ}}$$

2. วิเคราะห์ลักษณะความพุ่นที่บริเวณพื้นผิวของอนุภาคย่าง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนแบบส่องกราด
3. วิเคราะห์ขนาดของอนุภาคของอนุภาคย่างด้วยเครื่อง Laser Particle Size Distribution Analyzer
4. หาค่าความร้อนของอนุภาคย่างด้วยเครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์

### 3.4.6 การทดสอบการดูดซับเชือกเพลิงแก๊ส

1. นำอนุภาคย่างใส่ในเครื่องปฏิกรณ์
2. เปิดเครื่องปั๊มสูญญากาศจนภายในเครื่องปฏิกรณ์มีสภาวะเป็นสูญญากาศ
3. เปิดปล่อยเชือกเพลิงแก๊สเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์จนมีความดัน 1 บาร์ แล้วปล่อยออกจากเครื่องปฏิกรณ์ (เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีแก๊สอื่นอยู่ในเครื่องปฏิกรณ์)
4. เปิดเครื่องปั๊มสูญญากาศจนเป็นสูญญากาศอีกครั้ง
5. เปิดปล่อยเชือกเพลิงแก๊สเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ให้มีความดันตามที่ต้องการทดลอง
6. จับเวลาและบันทึกความดันที่ลดลงทุกๆ 1 นาที จนความดันคงที่ (ค่าเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 2% ของความดันที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด)