



บทที่ 2

การวัดปริมาณรังสี

2.1 ความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสี

ความปลอดภัยทางรังสีเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี การควบคุมความปลอดภัยของปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับต้นกำเนิดรังสีบนบรรทัดฐาน การประเมินอันตรายจากรังสีมีระเบียบปฏิบัติในการทำงานดังนี้ "ในการปฏิบัติงานทางรังสีใดๆ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับรังสีไม่เกินระดับปริมาณรังสีที่ขอมให้รับได้ (Dose Equivalent Limits, DEL)" พิกัดสูงสุดด้านความปลอดภัยทางรังสี กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันอันตรายจากรังสี[2](International Commission on Radiological Protection, ICRP) ซึ่งคณะกรรมการนี้จะดูแลปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับรังสีที่ขอมให้รับได้อยู่เสมอ ตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ได้มีการกำหนดระดับปริมาณรังสีไว้สำหรับกลุ่มบุคคลสองกลุ่ม คือ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสีและประชาชนทั่วไปซึ่งขอมให้ได้รับปริมาณรังสีได้ไม่เกิน 1 ใน 10 ของบุคคลในกลุ่มแรก โดยถือหลักว่าถ้าร่างกายของคนทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับกัมมันตภาพรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีเข้าไปไม่เกินระดับที่ ICRP กำหนดไว้ ความเสี่ยงอันตรายจากรังสี หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของบุคคลนั้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ขอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ICRP ได้แนะนำว่า การได้รับรังสีทั้งหลายควรจะรักษาให้ได้รับในปริมาณต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้ ในขณะที่ระดับปริมาณรังสีที่ขอมรับให้รับได้นั้น สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนควบคุมความปลอดภัย แต่ในทางปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติงานทางรังสีควรใช้หลักเบื้องต้นในการป้องกันอันตรายจากรังสีควบคุมให้ตนเองและผู้อื่นได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับอันตรายจากรังสีจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้

- ก. ชนิดของรังสี (type of radiation)
- ข. ปริมาณรังสี (amount of radiation)
- ค. ประเภทของไอโซโทปรังสี (type of radioisotope)

ง. ขนาดอัตราของปริมาณรังสี (dose rate)

จ. ความไวต่อรังสีของอวัยวะ (the sensitivity of organ to radioisotope)

2.1.1 หลักการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น

การป้องกันอันตรายจากรังสีโดยทั่วไปนั้นมีปัจจัยที่จะต้องถือเป็นหลักปฏิบัติ 3 ประการคือ ระยะเวลาที่ได้รับรังสี ระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับต้นกำเนิดรังสีและการใช้วัสดุกำบังรังสี

ก. เวลา (time) เนื่องจากปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับขึ้นอยู่กับเวลา และอัตราการได้รับรังสีด้วยความสัมพันธ์ดังนี้

$$\text{total dose} = \text{dose rate} \times \text{exposure time} \text{ ----- (2.1)}$$

เมื่อ total dose = ปริมาณรังสีที่ได้รับทั้งหมด

dose rate = อัตราปริมาณรังสีในบริเวณที่ปฏิบัติงาน

exposure time = ระยะเวลาที่ได้รับรังสี

ดังนั้นการลดระยะเวลาปฏิบัติงานในบริเวณที่มีรังสี สามารถลดการรับรังสีให้เหลือไม่เกินค่าปริมาณรังสีที่ขอมให้รับได้ (Dose equivalent limits) ซึ่งหมายความว่าในทางปฏิบัติจะต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการทำงานบริเวณที่มีรังสี

ข. ระยะทาง (distance) เนื่องจากปริมาณรังสี ณ บริเวณใดๆ เป็นสัดส่วนผกผันกำลังสองกับระยะห่างจากต้นกำเนิดรังสี ในกรณีที่ต้นกำเนิดรังสีมีขนาดเล็กจนถึงว่าเป็นจุด ความสัมพันธ์จะเป็นดังนี้

$$I \propto \frac{1}{d^2} \text{ ----- (2.2)}$$

เมื่อ I = ปริมาณรังสี ณ บริเวณใดๆ

d = ระยะห่างจากต้นกำเนิดรังสี

จากสมการจะเห็นว่าปริมาณรังสีจะลดลงเมื่อปฏิบัติงานห่างจากต้นกำเนิดรังสีมากขึ้น การพิจารณาผลของระยะทางที่มีต่อต้นกำเนิดรังสีจะแตกต่างกันตามรูปลักษณะของต้นกำเนิดรังสี เช่น ต้นกำเนิดรังสีอาจมีลักษณะเป็นจุด (point source) เป็นแท่ง (line source) เป็นแผ่นบาง (plane source) หรือเป็นรูปทรงกระบอก (volume source) เป็นต้น

ค. วัสดุกำบังรังสี (shielding) เมื่อรังสีผ่านตัวกลางใดๆ จะมีปริมาณลดลงตามกฎหมายของแลมเบิร์ต (Lambert's law) ดังนี้

$$I = I_0 e^{-\mu x} \quad \text{----- (2.3)}$$

เมื่อ I = ปริมาณรังสีหลังผ่านวัสดุกำบังรังสี
 I_0 = ปริมาณรังสีก่อนผ่านวัสดุกำบังรังสี
 μ = สัมประสิทธิ์การลดทอนของปริมาณรังสี
 (attenuation coefficient)
 x = ความหนาของวัสดุกำบังรังสี

ดังนั้นการปฏิบัติงานหลังวัสดุกำบังรังสีที่ออกแบบไว้ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถทำงานได้โดยรับรังสีน้อยที่สุด

2.1.2 หน่วยวัดปริมาณรังสี

ในทางชีววิทยานั้น เซลล์ (cell) ต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ถึงแม้จะมีรูปร่างลักษณะและส่วนประกอบแตกต่างกันไปก็ตาม แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ ภาสในเซลล์ที่มีชีวิตจะประกอบด้วยน้ำและมีโมเลกุลของสารอินทรีย์ลอยปนอยู่ เมื่อรังสีผ่านเซลล์และมีพลังงานสูงพอจะเกิดการไอออนไนซ์ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทำความเสียหายแก่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้ เมื่อรังสีมีปริมาณสูงปริมาณเซลล์ก็จะได้รับความเสียหายมาก ดังนั้นการควบคุมความปลอดภัยทางรังสี จึงได้มีการกำหนดหน่วยการวัดปริมาณรังสีขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการตรวจวัด ดังนี้

ก. เอ็กซ์โพเชอร์ (exposure, x) เป็นหน่วยที่ใช้วัดปริมาณรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมาในอากาศโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของรังสีที่สามารถทำให้อากาศเกิดการไอออนไนซ์ มีหน่วยเป็น เบริทเทิน (Roentgen, R) ปัจจุบัน SI unit ใช้หน่วยเอ็กซ์โพเชอร์เป็น คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม (C/kg) ปริมาณรังสี 1 เบริทเทิน หมายถึง ปริมาณรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมาที่ทำให้อากาศ 0.001293 กรัม (ปริมาตร 1 ลบ.ซม. ที่ S.T.P) เกิดการไอออนไนซ์ เป็นประจุไฟฟ้า 1 e.s.u. (electrostatic unit) หรือเกิดคู่อิออน 2.08×10^9 คู่ ซึ่งความสัมพันธ์ของหน่วยวัดเบริทเทินและคูลอมบ์ต่อกิโลกรัม จะเป็นไปดังนี้

$$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg}$$

ข. ปริมาณรังสีดูดกลืน (absorbed dose) เป็นหน่วยวัดที่พิจารณาจากปริมาณพลังงานของรังสีที่ถ่ายเทให้วัตถุต่อหน่วยมวล เดิมใช้หน่วยวัดเป็น แรด (radiation absorbed dose, rad) โดยปริมาณรังสีดูดกลืน 1 แรด หมายถึง พลังงานรังสีที่ถ่ายเทให้วัตถุ 100 เอิร์กซ์ (ergs) ต่อมวล 1 กรัม (gram) ในปัจจุบันหน่วย SI unit ใช้หน่วยของพลังงานเป็นจูล (joule) และหน่วยของมวลเป็นกิโลกรัม (kilogram) เรียกหน่วยวัดนี้ใหม่เป็น เกรย์ (gray, Gy) ซึ่งความสัมพันธ์ของหน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$$

ค. ปริมาณรังสีสมมูลย์ (dose equivalent, H) เป็นหน่วยวัดที่นำเอาผลทางชีววิทยาที่เกิดจากรังสีต่างชนิดกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากในปัจจุบันเป็นที่ทราบว่าการความเสียหายของรังสีแต่ละชนิด (α, β, γ) ก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้ต่างกัน ถึงแม้จะได้รับปริมาณรังสีดูดกลืนที่เท่าๆ กัน ปริมาณรังสีสมมูลย์ มีหน่วยเป็น เรม (roentgen equivalent man, rem) โดยที่ปริมาณรังสี 1 เรม หมายถึง ปริมาณรังสีที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเทียบเท่าผลที่เกิดจากรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมา 1 แรด โดยการหาค่าปริมาณรังสีสมมูลย์คำนวณได้ดังนี้

$$H = DQ \quad \text{----- (2.4)}$$

เมื่อ H = dose equivalent

D = ปริมาณรังสีดูดกลืน (absorbed dose)

Q = quality factor

จากสมการที่ 2.4 เรม (rem) จะมีค่าเท่ากับ $\text{rad} \times Q$ ปัจจุบันในหน่วย SI unit ใช้หน่วย ซีเวิร์ต (Sievert, Sv) ซึ่งมีค่าเท่ากับ $\text{Gy} \times Q$ ดังนั้นจะได้ความสัมพันธ์ของหน่วยใหม่ดังนี้

$$1 \text{ Sv} = 100 \text{ rem}$$

2.2 การวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล


การวัดปริมาณรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีอาศัยเครื่องวัดรังสีขนาดเล็กสำหรับพกติดตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อบันทึกค่าปริมาณรังสีที่บุคคลนั้นได้รับอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินค่าปริมาณรังสีจากเครื่องวัดเหล่านี้ จำเป็นต้องทราบการตอบสนองของเครื่องวัดต่อชนิด และพลังงานของรังสี ทราบถึงพิษในการวัดของเครื่องวัดและผลของการวัด เมื่อเครื่องวัดนั้นๆ อยู่ในสภาวะแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงานซึ่งแตกต่างกัน จึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประจำบุคคลในรูปแบบต่างๆ หลายชนิด ซึ่งอาจจะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน และตามลักษณะงานดังต่อไปนี้

2.2.1 อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประเภทอ่านค่าวัดทางอ้อม

2.2.1.1 फिल्मแบดจ์ (film badge)

ฟิล์มแบดจ์ เป็นอุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคลที่ใช้กันแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เนื่องจากมีราคาประหยัดสามารถวัดได้ทั้งรังสีเอกซ์ แกมมา เบตาและเทอร์มัลนิวตรอน ประกอบด้วยฟิล์มไวแสง ซึ่งห่อหุ้มมิดชิดเพื่อกันแสงและกักใส่ฟิล์มซึ่งมีแผ่นกรองรังสี (filter) หลายชนิด ได้แก่ แคลเซียม อลูมิเนียมและตะกั่วปะกบติดอยู่ เพื่อช่วย

ในการประเมินค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากการปฏิบัติงานกับชนิดของรังสี และพลังงานต่างๆ เมื่อแผ่นฟิล์มได้รับรังสี สารไวแสงที่เคลือบอยู่บนแผ่นฟิล์มจะถูกกระตุ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาสร้าง latent image เมื่อต้องการอ่านค่าวัดรังสีทำได้โดยนำแผ่นฟิล์มไปล้างน้ำยาล้างฟิล์ม ความดำบนแผ่นฟิล์มที่บริเวณต่างๆ จะมีค่าต่างกัน บริเวณที่มีแผ่นกรองต่างชนิดจะบ่งชี้ชนิดของรังสี ส่วนบริเวณที่มีแผ่นกรองต่างความหนาจะช่วยบ่งชี้พลังงาน ทั้งนี้เนื่องจากรังสีจะถูกแผ่นกรองดูดกลืนพลังงานไว้บางส่วนตามคุณสมบัติของรังสี การวัดค่าความดำที่เกิดขึ้นบนแผ่นฟิล์มนี้ ใช้เครื่องวัดการดูดกลืนทางแสงเรียกว่า densitometer ค่าความดำที่เกิดขึ้น จะเปลี่ยนแปลงตามค่าปริมาณรังสีที่ฟิล์มได้รับ การแปรผลปริมาณรังสีจะใช้หลักการปรับเทียบ(calibration)กับฟิล์มที่ได้รับรังสีมาตรฐานที่ปริมาณต่างๆ ข้อดีของฟิล์มแบดจ์ ก็คือสามารถเก็บแผ่นฟิล์มที่ล้างแล้วไว้เป็นหลักฐานได้ระยะเวลาหนึ่ง สามารถประเมินค่าการรับรังสีโดยแยกชนิดและพลังงานต่างๆได้ ข้อเสียคือ ผลของการวัดขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่ใช้และเก็บฟิล์ม เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นฟิล์มแต่ละชุดที่ผลิตมีอายุการใช้งานจำกัด สามารถใช้ฟิล์มได้ครั้งเดียว ขณะที่การล้างฟิล์มต้องทำพร้อมกันและไม่สามารถอ่านผลได้ทันที



รูปที่ 2.1 ลักษณะของฟิล์มแบดจ์ก่อนบรรจุแผ่นฟิล์มใส่กติก


2.2.1.2 เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (thermoluminescent dosimeters, TLD)

ในปัจจุบันได้มีการนำเอาเครื่องวัดรังสีชนิดใหม่ที่มีความไวสูงมาใช้แทนการวัดรังสีด้วยฟิล์มแบดจ์ เช่น การใช้สารประกอบที่มีคุณสมบัติทางการวัดรังสี ได้แก่ ลิเทียมฟลูออไรด์ (LiF) แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF_2) แคลเซียมซัลเฟต (CaSO_4) เป็นต้น สารประกอบเหล่านี้สามารถสะสมพลังงานจากการรับรังสีด้วยการยกกระดับพลังงานของอิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนค้างไว้บริเวณกับดัก (trap) ในแถบช่องว่าง (forbidden band) และเมื่อได้รับพลังงานความร้อนกระตุ้น สารประกอบจะคายพลังงานที่สะสมไว้ออกมาในรูปของแสง สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องวัดความเข้มแสงด้วยการเปลี่ยนปริมาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งผลรวมของปริมาณแสงที่วัดได้จะเป็นสัดส่วนกับปริมาณรังสีที่ตกกระทบผิว ชุดเครื่องวัดและอ่านค่าปริมาณรังสีนี้เรียกว่าเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ ในปัจจุบันได้มีการผลิต TLD ออกมาในรูปของการ์ด (TLD card) เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล โดยทำงานร่วมกับบล็อกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เมื่อต้องการอ่านค่าปริมาณรังสีสะสมจะต้องนำสารเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ (TLD material) ที่ได้รับรังสีมาอ่านค่าโดยใช้เครื่องอ่าน (TLD Reader) เมื่อนำค่าที่อ่านได้ไปเปรียบเทียบกับค่าปริมาณรังสีที่ปรับเทียบกับค่ามาตรฐานจะสามารถแปรผลเป็นค่าปริมาณรังสีที่ได้รับ สารเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว สามารถนำไปใช้ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการให้ความร้อน (annealing) เพื่อทำให้อิเล็กตรอนที่ค้างในบริเวณกับดักแถบช่องว่างกลับลงสู่แถบวาเลนซ์ให้หมดเสียก่อน สารเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น ลิเทียมฟลูออไรด์ มีน้ำหนักโมเลกุลใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อ และมีการตอบสนองต่อพลังงานของรังสีน้อยกว่า ส่วนแคลเซียมฟลูออไรด์มีความไวสูงกว่า และมีการตอบสนองต่อพลังงานของรังสีสูงกว่า LiF ดังนั้น การใช้สารเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ แต่ละชนิดจึงขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งาน ข้อดีของเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ คือ มีประสิทธิภาพการวัดปริมาณรังสีกว้าง สภาวะแวดล้อมไม่มีผลต่อการวัด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากอ่านปริมาณรังสีสะสมแล้ว ข้อเสียก็คือ ปริมาณรังสีสะสมจะถูกลบเมื่อผ่านการอ่านโดยให้ความร้อน ดังนั้นเครื่องอ่าน TLD จะต้องทำงานอย่างถูกต้อง แม่นยำและผ่านการตรวจสอบอย่างดีก่อนทำการอ่านค่า เครื่องวัดรังสีประจำบุคคลชนิดนี้ไม่สามารถอ่านค่าได้ทันที

2.2.2 อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประเภทอ่านค่าวัดได้ทันที

อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประเภทนี้จะนำมาใช้เมื่อต้องการทราบปริมาณรังสีที่บุคคลได้รับในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานในบริเวณที่มีระดับรังสีสูง นอกจากการใช้ฟิล์มแบดจ์หรือเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสมิเตอร์แล้ว ยังจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์วัดประเภทนี้เพื่อตรวจสอบปริมาณรังสีที่ได้รับอย่างรวดเร็ว เป็นการเตือนให้ทราบถึงปริมาณรังสีที่ได้รับในเวลาใดเวลาหนึ่ง และควบคุมมิให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีถึงระดับที่ยอมรับได้ อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประเภทนี้ได้แก่

2.2.2.1 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์โคป ไอออนไนเซชัน แซมเบอร์ (pocket electroscope ionization chamber) เป็นเครื่องมือวัดรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมา ที่ทำงานโดยอาศัยการอัดประจุไฟฟ้าบนแผ่นขั้วไฟฟ้า (electrodes) ให้ทางออกก่อนนำไปใช้ ขณะใช้งานเมื่อภายในกระบอกบรรจุแผ่นขั้วไฟฟ้าได้รับรังสีจะเกิดการไอออนไนซ์ ปริมาณคู่ไอออนที่เกิดจะลบล้างประจุไฟฟ้าที่อัดไว้ให้ลดลงเป็นสัดส่วนกับปริมาณรังสี แผ่นขั้วไฟฟ้าจะหุบลง ทำให้สามารถอ่านค่าจากตำแหน่งของแผ่นขั้วไฟฟ้าบนสเกลที่มองผ่านกล้องขยายขนาดเล็กได้โดยตรง เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลชนิดนี้ใช้สำหรับบริเวณที่มีรังสีสูงค่าที่อ่านได้ไม่ละเอียด เนื่องจากย่านวัดนี้สามารถวัดได้ค่อนข้างสูง โดยทั่วไปจะวัดผลรวมของปริมาณรังสีในหน่วยเรินท์เกน



รูปที่ 2.2 ลักษณะของชุดเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์โคป ไอออนไนเซชัน แซมเบอร์


2.2.2.2 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากวิวัฒนาการด้านอิเล็กทรอนิกส์ไมโคร และหัววัดไกเกอร์ สามารถทำให้ระบบวัดรังสีมีขนาดเล็กลง เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลในปัจจุบันจึงนิยมใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีน้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก สามารถวัดผลรวมปริมาณรังสีของรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมา และอ่านค่าในระบบเชิงตัวเลขได้ทันที นอกจากนี้การทำงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถเพิ่มระบบเตือนอันตรายเมื่อเข้าใกล้บริเวณที่มีรังสีสูงถึงระดับปริมาณรังสีที่ควบคุมได้ ในขณะที่เครื่องวัดในแบบอื่นไม่สามารถทำได้ จึงมีข้อได้เปรียบในด้านของการอ่านค่า ตลอดจนความสะดวกในการใช้งานและระบบเตือนอันตราย เป็นต้น



รูปที่ 2.3 ลักษณะของเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์

2.3 หลักการทำงานของเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีที่เกิดจากการชั่งส่วน ระบบวัดรังสีแบบนับรวม (integral counting system) ที่ใช้หัววัดไกเกอร์ขนาดเล็ก สามารถทำการวัดปริมาณรังสีและแสดงผลเชิงตัวเลข พกพาติดตัวได้สะดวก ประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ได้แก่ ระบบวัดส่วนหน้า ระบบปรับเทียบปริมาณรังสี ระบบเก็บข้อมูลและแสดงผล ระบบส่งเสียงเตือนระดับรังสีและปริมาณรังสี แหล่งจ่ายไฟฟ้า สีกาค่าที่ประจําใหม่ได้ ซึ่งมีการทำงานดังแผนภาพรูปที่ 2.4




รูปที่ 2.4 แผนภาพของเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์


2.3.1 ระบบวัดส่วนหน้าของเครื่องวัด

ระบบวัดส่วนหน้าของเครื่องวัดปริมาณรังสีประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนที่ทำหน้าที่วัดรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ได้แก่ หัววัดไกเกอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้าสັกคาสูงและวงจรแต่งรูปสัญญาณพัลส์


2.3.1.1 หัววัดไกเกอร์ (Geiger- Mueller tube, GM) หัววัดไกเกอร์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานของรังสีที่ผ่านเข้าไปในหัววัดให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าในลักษณะสัญญาณพัลส์ ซึ่งปริมาณสัญญาณพัลส์จะเป็นสัดส่วนกับปริมาณรังสี เนื่องจากเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลต้องการให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ดังนั้นหัววัดไกเกอร์ที่ใช้จึงมีขนาดเล็ก มีความสามารถในการวัดปริมาณรังสีได้ในช่วง 0.5 - 5000 mR/hr ทำงานที่ไฟฟ้าสັกคาสูง 400-600 โวลต์ ให้สัญญาณพัลส์ในระดับ 1 - 10 โวลต์ สามารถจัดวงจรหัววัดรังสีให้ส่งผ่านสัญญาณพัลส์ได้ทั้งแบบ AC และ DC coupling ดังแสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.5 ลักษณะของหัววัดรังสีไอเกอร์ขนาดเล็ก




ก. AC coupling



ข. DC coupling

รูปที่ 2.6 วงจรหัววัดรังสีไอเกอร์แบบ AC และ DC coupling

2.3.1.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูงกระแสตรง การทำงานของหัววัดรังสีจำเป็นต้องให้ไบอัส(bias) ณ จุดทำงานของหัววัด(operating voltage) เพื่อสร้างสนามไฟฟ้าให้ขั้วไฟฟ้า ทำการรวบรวมประจุไฟฟ้าจากการโอนถ่ายพลังงานของรังสีในแต่ละพัลส์ แหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูงกระแสตรง จะต้องมีเสถียรภาพของศักดาทางออกค่อนข้างสูง ในเครื่องวัดรังสีประจำบุคคลแหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูงกระแสตรงจะต้องมีขนาดเล็ก และจำเป็นต้องแปลงไฟฟ้าศักดาสูงจากไฟฟ้าศักดาต่ำของแบตเตอรี่ โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก การเรียงกระแสไฟฟ้าและการทวีศักดาไฟฟ้า [3] ดังแสดงวงจรพื้นฐานในรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 วงจรพื้นฐานของวงจรดี-ซี คอนเวอร์เตอร์

เมื่อทำการปิดสวิตช์ (SW) กระแสไฟฟ้าตรงจากแบตเตอรี่ (i_1) ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า L_1 เมื่อไม่คิดการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้า สักดาไฟฟ้าตกคร่อมขดลวดปฐมภูมิ (L_1) จะมีค่าเท่ากับสักดาไฟฟ้าของแบตเตอรี่ซึ่งมีค่าคงที่และเกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำในขด L_1 มายังขด L_2 จากกฎของการเหนี่ยวนำเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ (V_{cc}) มีค่าคงที่ (constant) จะได้สมการของกระแสที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กใน L_1 ดังนี้

$$i = \frac{V_{cc}}{L_1} t \quad \text{----- (2.5)}$$

กระแสเหนี่ยวนำจะทำให้เกิดสักดาไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิ (L_2) ดังสมการ


$$V_2 = \frac{N_2}{N_1} L_1 \frac{di_1}{dt} = \frac{N_2}{N_1} V_{cc} \quad \text{----- (2.6)}$$

ศักดาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนขดลวดทุติยภูมิจะมีค่ามากกว่าศักดาไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ในกรณีที่จำนวนรอบ $N_2 > N_1$ เนื่องจากไดโอด D ที่ต่อกับขดลวดทุติยภูมิได้รับไบอัสกลับ ศักดาไฟฟ้าที่เกิดบนขดลวดทุติยภูมิไม่สามารถทำให้เกิดกระแสไหลในวงจรได้


เมื่อสวิตช์ SW ที่ขดลวดปฐมภูมิเปิด กระแส i_1 หยุดไหล ทำให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าเหนี่ยวนำในทิศทางตรงข้ามในช่วงเวลาอันสั้น ทำให้เกิดศักดาไฟฟ้ากลับขั้วกับครั้งแรกที่ขดลวดทุติยภูมิ ทำให้ไดโอด D ที่ต่ออยู่ ได้รับไบอัสตรงทำให้ตัวเก็บประจุ C เริ่มเก็บประจุ เมื่อศักดาไฟฟ้าบนตัวเก็บประจุ ประจุถึงค่าศักดาสูงสุดของขด L_2 ไดโอด D ก็จะไบอัสกลับอีกครั้ง จะเห็นว่าเมื่อปิดสวิตช์ SW แบตเตอรี่จะจ่ายพลังงานให้แก่หม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว สะสมพลังงานในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อเปิดสวิตช์ SW พลังงานที่สะสมในหม้อแปลงจะถ่ายพลังงานไปยังโหลด R_L ผ่านวงจรเรียงกระแสไฟฟ้า

จากหลักการดังกล่าว ได้มีการพัฒนารูปแบบของวงจรแปลงไฟฟ้าศักดาสูงกระแสตรงด้วยการแทนที่การทำงานของวงจรสวิตช์ เพื่อสร้างสภาพเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงศักดาไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง ด้วยวงจรสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานด้วยทรานซิสเตอร์ ดังนี้

ก. ริงกิง-โชค ไคเรคเคอร์เรนท์คอนเวอร์เตอร์ (ringing-choke direct-current converter) รูปแบบของวงจรแสดงในรูปที่ 2.8 การปิดและเปิดวงจรของขดลวดปฐมภูมิ ควบคุมด้วยทรานซิสเตอร์ซึ่งได้รับการไบอัสแบบคอมมอนเอมิเตอร์ (common emitter) และป้อนกลับสัญญาณไบอัสทางเบสแบบ positive ผ่านขดลวด L_2 ทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานด้วยการสวิตช์ตัวเองต่อเนื่อง ระหว่างจุดอิ่มตัวของกระแส และจุด cut off ดังแสดงในเส้นกราฟคุณลักษณะการทำงานของทรานซิสเตอร์และเส้นโหลด ในรูปที่ 2.9 และรูปสัญญาณในรูปที่ 2.10




รูปที่ 2.8 วงจรริงกิง-โชค ดี-ซีคอนเวอร์เตอร์



รูปที่ 2.9 เส้นกราฟแสดงการทำงานของวงจรริงกิง-โศค ดี-ซีคอนเวอร์เตอร์

ในทางปฏิบัติประสิทธิภาพของริงกิง-โศค ดี-ซีคอนเวอร์เตอร์ จะมีค่าประมาณ 0.70 เมื่อ t_1/t มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 และ 0.90 ค่าสัมประสิทธิ์การโอนถ่ายพลังงานระหว่างขดลวดปฐมภูมิ และทุติยภูมิมีค่าใกล้ 1 การเลือกแกนหม้อแปลงไฟฟ้าขึ้นกับลักษณะงาน แกนเหล็กซิลิกอนจะทำงานที่ความถี่ประมาณ 50 - 200 Hz เป็นแกนที่สามารถใช้กับงานที่ต้องการกำลังไฟฟ้าสูงได้ดี ค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก (B_m) ประมาณ 10 kG (kilogausses) ในขณะที่แกนเฟอร์ไรต์ทำงานที่ความถี่สูงระหว่าง 1-10 kHz เป็นแกนที่เหมาะสมกับงานที่ให้กำลังไฟฟ้าต่ำ สามารถออกแบบให้มีขนาดเล็กมีค่า B_m ประมาณ 2.5 kG



รูปที่ 2.10 รูปคลื่นสัญญาณและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรริงกิง-โชนด คี-ซี คอนเวอร์เตอร์


a) กระแสคอลเลคเตอร์

c) สิกคาไฟฟ้าที่ขาคอลเลคเตอร์

b) ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก


d) สิกคาไฟฟ้าของขดลวดทุติยภูมิ

ข. ทรานส์ฟอร์มเมอร์ไดเรคเตอร์เรกคอนเวอร์เตอร์ (transformer direct current converter) รูปแบบของวงจรนี้มีลักษณะคล้ายกับวงจรริงกิง-โชค ดี-ซีคอนเวอร์เตอร์ แต่มีการทำงานที่แตกต่างกันตรงการควบคุมไบอัส จากการป้อนกลับแบบ positive ที่เบสของ ทรานซิสเตอร์ จึงทำงานที่ความถี่ที่เสถียรกว่า ประสิทธิภาพการแปลงกระแสไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 0.60 และ 0.70 ในขณะที่อัตราส่วนของ t_1/t ที่ให้ประสิทธิภาพสูงเท่ากับ 3/2 รูปแบบของ วงจรนี้แสดงในรูปที่ 2.11




รูปที่ 2.11 วงจรทรานส์ฟอร์มเมอร์ ดี-ซี คอนเวอร์เตอร์

ค. คริวเพนไทป์ไดเรคเตอร์เรกคอนเวอร์เตอร์ (driven type direct current converter) การทำงานของวงจรออสซิลเลเตอร์กำเนิดความถี่ (oscillator) ออสซิลเลเตอร์ให้ทำหน้าที่เป็นสวิทช์ ทำให้สามารถออกแบบความถี่และกำหนด t_1/t ได้สะดวกกว่าวงจรที่ทำงานด้วยการกำเนิดความถี่ในตัวเอง




รูปที่ 2.12 วงจรคริวเพนไทป์ไดเรคเตอร์เรกคอนเวอร์เตอร์

ง. พูช-พูล ไคเรคเคอร์เรนท์คอนเวอร์เตอร์ (push-pull direct current converter) วงจรนี้จะมีลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าที่แตกต่างกัน คือ มีขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิกลับ 2 ชุด เพื่อควบคุมทรานซิสเตอร์ของวงจรสวิตช์ 2 วงจร ให้สลับกันทำงาน ทำให้สามารถกำเนิดสัญญาณเลียนแบบไฟฟ้ากระแสสลับได้สมบูรณ์ เป็นผลให้เรียงกระแสแบบเต็มคลื่นได้ ค่าตัวเก็บประจุในการกรองกระแสสามารถใช้ขนาดความจุต่ำลง แต่จะมีข้อจำกัดในด้านขนาดของวงจร ซึ่งไม่เหมาะในการนำมาใช้กับอุปกรณ์วัดรังสีแบบพกพา



รูปที่ 2.13 วงจรพูช-พูล คี-ซีคอนเวอร์เตอร์


2.3.1.3 วงจรแต่งรูปสัญญาณ เนื่องจากสัญญาณที่ได้รับจากหัววัดรังสีมีลักษณะเป็นสัญญาณรูปเข็มในช่วงเวลาสั้นและมีขนาดของสัญญาณต่างกันพัลส์แต่ละลูก ตามภาวะของการกำเนิดสัญญาณ แต่วงจรนับอเล็กทรอนิกส์ทำงานในระบบเชิงตัวเลข ต้องการสัญญาณลอจิก ดังนั้นเพื่อให้การนับปริมาณรังสีมีประสิทธิภาพ ระบบวัดส่วนหน้าจึงจำเป็นต้องมีวงจรแต่งรูปสัญญาณจากหัววัดรังสีให้เป็นสัญญาณลอจิก ซึ่งมีขนาดความสูงสัญญาณคงที่



รูปที่ 2.14 ระบบวัดส่วนหน้าและรูปสัญญาณพัลส์

2.3.2 วงจรปรับเทียบปริมาณรังสี


เนื่องจากผลการวัดรังสีจากระบบวัดส่วนหน้านั้นเป็นค่าอัตรานับรังสีที่มีสัดส่วนสัมพันธ์กับปริมาณรังสีที่ได้รับ เพื่อให้สามารถอ่านค่าปริมาณรังสีในหน่วยมาตรฐาน ได้จากเครื่องวัดโดยตรง เครื่องวัดปริมาณรังสีแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีระบบปรับเทียบข้อมูลด้วยการหาปริมาณรังสีในระบบเชิงตัวเลข ดังแสดงการทำงานในรูปที่ 2.15 วงจรหารสอง (binary counter) จะถูกนำมาจัดเรียงเป็นตัวหารในระบบเลขฐานสองเป็นลำดับจาก $\div 2$, $\div 4$, $\div 8$, $\div 16$, $\div 4096$ เป็นต้น ทางออกของวงจรหารที่เหมาะสมจะถูกเลือกส่งให้กับวงจรนับ เพื่อแสดงผลปริมาณรังสีต่อไป



รูปที่ 2.15 การทำงานของวงจรหารปริมาณนับริงสี่

2.3.3 วงจรส่งเสียงเตือนและบอกปริมาณริงสี่

นอกจากความสามารถของเครื่องวัดปริมาณริงสี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบอกค่าปริมาณริงสี่สะสม ซึ่งสามารถปรับเทียบให้อ่านค่าได้โดยตรง และการปรับเทียบแต่ละครั้งสามารถใช้งานได้ระยะหนึ่งไม่จำเป็นต้องปรับเทียบทุกครั้งแล้ว เครื่องวัดปริมาณริงสี่ชนิดนี้ยังมีวงจรทำงานที่ทำหน้าที่ส่งเสียงเตือน เพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงระดับปริมาณริงสี่เกินค่าที่ตั้งไว้ อันเป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ได้แก่ การส่งสัญญาณเมื่อปริมาณริงสี่เกินระดับการส่งสัญญาณที่รับปริมาณริงสี่ทุกๆ 1 มิลลิเรินท์เกิน และการส่งสัญญาณเตือนเมื่อริงสี่สะสมถึงระดับที่ควบคุมไว้ วงจรการทำงานต่างๆ จะส่งสัญญาณเตือนไปผสมสัญญาณเสียงในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของเสียงเตือนที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง ดังแสดงแผนภาพการทำงานในรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 แผนภาพการทำงานของระบบส่งเสียงเตือนเพื่อบอกสภาวะต่างๆ