

## บทที่ 3


### พฤษภ

#### 3.1 โพลีไนโอลคลอไรต์ (POLYVINYLCHLORIDE)

โพลีไนโอลคลอไรต์ หรือ ที่เรียกอย่างย่อว่า พีวีซี เป็นไฮโนโพลิเมอร์ และ จัดเป็นพลาสติกประเภท THERMOPLASTIC โดยมีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (GLASS TRANSITION TEMPERATURE,  $T_g$ ) ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส พีวีซีที่กล่าวถึงนี้ได้จาก การโพลิเมอไรซ์ชั้นประเทรม (ADDITION POLYMERIZATION) ซึ่งการผลิตพีวีซีเรซินในเชิงพาณิชย์มีวิธีการผลิตด้วยกัน 4 แบบ คือ SUSPENSION, BULK, EMULSION และ SOLUTION

โพลีไนโอลคลอไรต์ จัดเป็นพลาสติกที่มีความด้านทานต่อสารเคมีทั่วไป และ สภาพอากาศได้ดีเยี่ยม ด้านทานการอุดกใหม่ และ สามารถดับไฟได้เอง ทั้งนี้เพราะสูตรโครงสร้างของพีวีซีมีอะตอมของคลอรินอยู่ มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ความถี่ไฟฟ้าต่ำ ๆ แต่ที่ความถี่ไฟฟ้าสูง ๆ จะเกิดการสูญเสียค่า DIELECTRIC LOSS มาก (CHARRIER, 1990:74)

พีวีซีมีอยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง ๆ จะเกิดการเสื่อมสภาพ เนื่องจากโครงสร้างของโมเลกุลเปลี่ยนไป คือ เกิดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรต์ ซึ่งจัดเป็นสารมีพิษ และ ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพีวีซีเกิดการผุกร่อนเสียหาย โครงสร้างส่วนใหญ่ของพีวีซีจะเป็นแบบอัมอร์ฟัส (AMORPHOUS) ดังนั้น พีวีซีตามธรรมชาติ เมื่อยังไม่ได้สมารเติมแต่งจะแข็ง เปราะ และ ใส โดยมีสูตรโครงสร้าง ดังนี้



POLYVINYLCHLORIDE

โดยทั่วไปแล้วจะไม่สามารถนำพีวีซีมาใช้งานโดยการหลอมได้กันที่เนื่องจากสมบัติบางประการไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้งาน แต่จะต้องนำมานำกระบวนการที่เรียกว่า การทำ PVC

COMPOUND ด้วยการใส่สารเติมแต่งต่าง ๆ (ADDITIVES) เพื่อปรับสมบัติให้เหมาะสมแก่การใช้งาน ซึ่งสมบัติต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่การใช้งานจะกล่าวถึงในหัวข้อสมบัติของ PVC COMPOUND

ในการเลือกใช้ชนิดของพีวีซีเรซินให้เหมาะสมเพื่อนำไปทำ PVC COMPOUND เพื่อให้ได้สมบัติตามการใช้งาน ต้องพิจารณาค่าต่าง ๆ เหล่านี้

- น้ำหนักโมเลกุล (MOLECULAR WEIGHT) พีวีซีเรซินที่มีค่าน้ำหนักโมเลกุลมาก ๆ จะทำให้สมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ดีขึ้นคือ กำลังดึงดูด (TENSILE STRENGTH) กำลังฉีกขาด (TEAR STRENGTH) ซึ่งจัดเป็นสมบัติทางกายภาพ (PHYSICAL PROPERTIES) ในทางตรงข้าม ถ้าน้ำหนักโมเลกุลดลงจะทำให้สมบัติทางกายภาพลดลง ค่าความหนืด (VISCOSITY) ลดลง ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการผลิตหรือแปลงรูป ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเลือกพีวีซีที่มีน้ำหนักโมเลกุลที่เหมาะสมที่ทำให้สมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมแก่การใช้งาน และ สามารถดำเนินการผลิตหรือแปลงรูปได้ง่าย (น้ำหนักโมเลกุลจะประมาณค่า K VALUE)

- ความหนาแน่น (BULK DENSITY) ความหนาแน่นของพีวีซีจะสัมพันธ์กับค่าความสามารถในการดูดซับสารเพิ่มความนุ่มนวล (PLASTICIZER ABSORPTIVITY) พีวีซีเรซินที่มีค่าความหนาแน่นสูง ๆ จะทำให้ได้ปริมาณการผลิตต่อครั้งในการทำการผสมแห้งในปริมาณมาก และ ให้อัตราการผลิตพีวีซีคอมปาวด์ (DRY BLEND) ในอัตราที่สูง แต่ความสามารถในการดูดซับสารเพิ่มความนุ่มนวลจะลดลง ซึ่งจะทำให้เกิดความลำบากในการทำงานพีวีซีคอมปาวด์เมื่อต้องใช้ปริมาณสารเพิ่มความนุ่มนวลมาก ๆ

- การกระจายขนาดของอนุภาค (PARTICLE SIZE DISTRIBUTION) ถ้าเป็นพีวีซีเรซินประเภทกระจายตัว (DISPERSION PVC RESIN) เมื่ออนุภาคของพีวีซีเรซินแตกต่างกันมากจะมีผลต่อค่าความหนืด (PASTE VISCOSITY) แต่ถ้าเป็นพีวีซีประเภทใช้งานทั่วไป (GENERAL-PURPOSE PVC RESIN) อนุภาคของพีวีซีที่มีขนาดเล็กเกินไปจะทำให้เกิดเป็นฝุ่นคลุ้ง และ ความสามารถในการดูดซับสารเพิ่มความนุ่มนวลไม่แน่นอน ในทางตรงข้าม ถ้าอนุภาคมีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะทำให้เกิดปัญหาการดูดซับสารเพิ่มความนุ่มนวลเข่นกัน และ ที่สำคัญคือ จะทำให้เกิดการหลอมละลายไม่ทั่วถึง หรือ ที่เรียกว่าเกิดตาปลา (FISH EYE) บนผิวชิ้นงาน ดังนั้น ถ้าเป็นพีวีซีประเภทใช้งานทั่วไป จะต้องมีค่าการกระจายขนาดอนุภาคให้อยู่ในช่วงแคบที่สุด ซึ่งพีวีซีเรซินประเภทนี้จะได้จากการโพลิเมอร์ไวเซชันแบบ SUSPENSION POLYMERIZATION หรือ BULK POLYMERIZATION ขณะที่พีวีซีเรซินประเภทกระจายตัว (DISPERSION GRADE) นักจะได้จากการโพลิเมอร์ไวเซชันแบบ EMULSION POLYMERIZATION หรือ SOLUTION POLYMERIZATION

- สิ่งเจือปน และ โมโนเมอร์ที่ตกค้าง (CONTAMINATION AND RESIDUAL MONOMER CONTENT) สิ่งเจือปน และ โมโนเมอร์ที่ตกค้างจะต้องอยู่ในปริมาณที่น้อยตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้สมบัติในด้านอื่น ๆ เปลี่ยนไป เช่น สมบัติทางด้านไฟฟ้า, สมบัติเชิงกล เป็นต้น

### 3.2 พีวีซีคอมปาวด์ (PVC COMPOUND)

พีวีซีที่ถูกถ่วงโดยทั่วไปในงานผลิตเครื่องใช้ หรือ ชิ้นส่วนต่าง ๆ จะหมายถึง พีวีซีคอมปาวด์ เนื่องจากตัวพีวีซีเองนั้นมีสมบัติไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้ทันที เนื่องจากมีข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ความแข็งกระด้าง ความทนต่อความร้อนได้น้อย ความใส ซึ่งสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้สามารถปรับปรุงได้โดยการเติมสารเติมแต่ง (ADDITIVES) เพื่อปรับคุณลักษณะให้มีสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งในหัวข้อนี้จะถูกถ่วง สารเติมแต่งที่ใช้ในการทำพีวีซีคอมปาวด์ การเลือกใช้สารเติมแต่งเพื่อให้ได้พีวีซีคอมปาวด์มีสมบัติที่เหมาะสมที่จะสามารถนำไปใช้งานได้


#### 3.2.1 สารเติมแต่ง

##### สารเติมแต่งที่ใช้ในการทำพีวีซีคอมปาวด์ มีดังนี้

###### 3.2.1.1 สารเพิ่มความเสถียร (STABILIZER)

ภายใต้สภาวะที่มีแสงและความร้อน จะทำให้พีวีซีเกิดการเสื่อมสภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยา DEHYDROHALOGENATION ทำให้ไฮโดรเจนและคลอรินออกอนในโพลีวีซิทลูดออกมานา โดยปฏิกิริยา DEHYDROHALOGENATION จะเริ่มเกิดที่บริเวณต่าแหนงที่มีคลอรินมากอยู่ในส่วนที่ต่ออยู่ในโครงสร้างไม่เสถียรของพีวีซี โดยต่าแหนงของคลอรินเหล่านั้นจะมีโครงสร้างเป็น ALLYLIC หรือ TERTIARY และมักเกิดบริเวณเชิงกิ่งไม่ใช่หลัก (BRANCH CHAIN) บริเวณต่าแหนงที่มีจุดบกพร่อง (DEFECT POINT) และ จุดปลาย (TERMINAL) ซึ่งใช้พีวีซี

การทำงานของสารเพิ่มความเสถียรหลักในอุตสาหกรรม คือ จะเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเพิ่มความเสถียร และ พีวีซีเรชิน โดยสารเพิ่มความเสถียรจะเข้าไปแทนที่บริเวณต่าแหนงที่คลอรินไม่เสถียรในพีวีซีเรชิน โดยการทำงานดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎพื้นฐานทางเคมีในด้านมิกส์, จันคาสต์และการถ่ายเทมวลสาร ตามสมการการเกิดปฏิกิริยา ดังนี้ (FLETCHER AND JENNING, CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:49)



หลังจากการทำปฏิกิริยาแล้วจะได้ผลิตผลข้างเคียง (BY-PRODUCT) ของสารเพิ่มความเสถียรหลัก ซึ่งเป็นสารจำพวก METALLIC CHLORIDE ซึ่งมักจะมีค่า pH เป็นกลาง โดย METALLIC CHLORIDE ที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิดปฏิกิริยาการแตกออกของกรดไฮโดรคลอริก (DEHYDROHALO GENATION) ในไมเลกุลพิวช์ที่เสถียร (พวก METALLIC CHLORIDE เช่น  $\text{ZnCl}_2$ ,  $\text{CuCl}_2$  เป็นต้น)

แต่สำหรับพวก METALLIC CHLORIDE ที่เป็นผลิตผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้สารเพิ่มความเสถียรหลักที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา DEHYDROHALOGENATION นั้น สามารถทำให้เกิดน้อยลงได้ด้วยการใช้ EPOXIDISED OIL, METALLIC SOAP และ CHELATOR (FLETCHER AND JENNING, CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:50)

พิวช์ที่ไม่ได้ปรับปรุงสมบัติโดยการเติมสารเดิมแต่ จะเกิดการเลื่อนสภาพ ซึ่งทำให้สมบัติต่าง ๆ สูญเสียไป เช่นสมบัติทางกายภาพ เกิดการเปลี่ยนสี เกิดกรดไฮโดรคลอริก ซึ่งเป็นกাষที่มีพิษและทำให้เกิดการสึกกร่อนแก่เครื่องจักร เพื่อที่จะกำจัดสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นจึงเป็นต้องเติมสารเพิ่มความเสถียรให้แก่พิวช์ ซึ่งสารเพิ่มความเสถียรสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ดัง

1. สารเพิ่มความเสถียรความร้อนหลัก (PRIMARY HEAT STABILIZER) สารเพิ่มความเสถียรที่สามารถทำหน้าที่ในการเพิ่มความเสถียรให้กับพิวช์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสารเพิ่มความเสถียรกลุ่มนี้แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

#### 1.1 สารเพิ่มความเสถียรทางความร้อนชนิดตะกั่ว (LEAD STABILIZER)

สารเพิ่มความเสถียรทางความร้อนที่เป็นตะกั่ว โดยส่วนใหญ่ หรือ ทั้งหมดจะเป็นอนุพันธ์ของ  $\text{PbO}$  หรือเลดออกไซด์ ซึ่งตัว  $\text{PbO}$  นี้จะทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความเสถียรทางความร้อน ( สารเพิ่มความเสถียรที่จะกล่าวต่อไปในงานวิจัยฉบับนี้จะหมายถึงสารเพิ่มความเสถียรทางความร้อน ) สารเพิ่มความเสถียรชนิดนี้เหมาะสมใช้ในพิวช์ที่ทำหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เมื่อมาจากประਯเซน 4 ประการ คือ

- PbO เป็นตัวจับไฮโดรเจนคลอไรด์ที่ดีเยี่ยม  
เพราะมันมีค่าความเป็นเบส และ ขนาดของอนุภาคมีขนาดเล็กมาก

- PbO จัดเป็นเบสชนิดอ่อน จึงไม่ทำให้เกิด  
**ปฏิกิริยา DEHYDROHALOGENATION กับ พิวชีที่เสียร**

-  $PbCl_2$  ที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่าง PbO กับ HCl จะไม่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา DEHYDROHALOGENATION กับ พิวชี ต่อไป

-  $PbCl_2$  เป็นตัวหนึ่งในกลุ่ม METALLIC CHLORIDE ที่ไม่สามารถละลายได้ในน้ำ และ ไม่สามารถเกิดเป็นไอออนได้ จึงทำให้สมบัติความเป็นกรด-ด่างไม่ได้ลดลงเมื่อต้องสัมผัสกับความร้อน, ความชื้น หรือ การเร่งสภาวะ (AGING) (FLETCHER AND JENNING , CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:55-51)

สำหรับตัว PbO ก็มีข้อด้อย คือ จะมีสีเหลือง ทึ้งนี้ทำให้สีของพิวชีคอมปาวด์ไม่สวยงามจึงได้มีการพัฒนาเป็น BASIC LEAD CARBONATE ( $2PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$ ) ซึ่งมีสีขาวแต่ก็มีข้อด้อยในเรื่องการเกิดก้าชคาร์บอนไดออกไซด์ ( $CO_2$ ) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง ต่อมากูกพัฒนามาเป็น TRIBASIC LEAD SULFATE ( $3PbO \cdot PbSO_4 \cdot H_2O$ ) ซึ่งจัดเป็นสารเพิ่มความเสถียรระดับที่สำคัญอย่างมากในการผลิตพิวชีคอมปาวด์ เกรดแข็ง (RIGID PVC) แต่จะเกิดปัญหากับการนำใบใช้ผลิตพิวชีคอมปาวด์เกรดนุ่ม (PLASTICIZED PVC) เพราะจะเกิดปฏิกิริยา SAPONIFIED ESTER กับ สารเพิ่มความนุ่ม (PLASTICIZER) ที่อุณหภูมิสูง ๆ ประมาณ 90 ถึง 100 องศาเซลเซียส ดังนั้น จึงใช้สารเพิ่มความเสถียรระดับที่เป็นสารอินทรีย์แทนสารอนินทรีย์ชั้งต้น คือ ใช้ DIBASIC LEAD PHTHALATE ( $2PbO \cdot Pb(OOC)_2 C_6H_4 \cdot 1/2H_2O$ ) แต่สารเพิ่มความเสถียรชนิดนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ ทำหน้าที่เพิ่มความเสถียรในแบบ LONG-TERM สารเพิ่มความเสถียรเกือบทั้งหมดจะไม่มีสมบัติความเสถียรต่อแสงและไม่สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศได้ (WEATHER RESISTANCE) จึงได้มีการพัฒนาสารเพิ่มความเสถียรระดับที่เป็น DIBASIC LEAD PHOSPHITE ( $2PbO \cdot PbHPO_3 \cdot 1/2H_2O$ ) ซึ่งจัดเป็นสารเพิ่มความเสถียรระดับที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ทึ้งนี้ เพราะตัวสารเพิ่มความเสถียรมีสีขาว ไม่เกิดก้าช ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี ทำหน้าที่เพิ่มความเสถียรได้ดีมาก และ ต้านทานต่อสภาพภูมิอากาศได้ดี และ จัดเป็นสารเพิ่มความเสถียรระดับที่เพียงพอติดเดียวที่มีสมบัติทางไฟฟ้า และ ต้านทานต่อสภาพอากาศได้ดี แต่ในการใช้งานสารเพิ่มความเสถียรระดับที่จะต้องมีสารหล่อลื่นร่วมอยู่ด้วย ซึ่งที่นิยมใช้คือ DIBASIC LEAD STEARATE ( $2PbO \cdot Pb(C_{17}H_{35}COO)_2$ ) และ NORMAL LEAD STEARATE ( $Pb(C_{17}H_{35}COO)_2$ )

ข้อจำกัดของการใช้สารเพิ่มความเสถียรระดับที่ คือ ไม่สามารถใช้ในงานที่ต้องการความใส (TRANSPARENCY) หรือ โปร่งแสง (TRANSLUCENT) ข้อจำกัดในเรื่องความเข้ากันได้เป็นเนื้อเดียวกัน (COMPATIBILITY) ไม่สามารถควบคุมลักษณะสีเริ่มแรกได้ (INITIAL COLOR) และที่สำคัญคือมักจะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนคลอไรด์

( $H_2S$ ) เกิด SULFIDE STAINING และ เมื่อสัมผัสกับพิวชีที่มีส่วนผสมของ ORGANOTIN หรือ ANTIMONY MERCAPTAIDE จะเกิดการเปลี่ยนสี เนื่องจากเกิด SULFIDE CROSS-STAINING (FLETCHER AND JENNING, CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:58)

อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก ที่มักใช้สารเพิ่มความเสถียรระดับมีอยู่ 2 ประเภทคือ อุตสาหกรรมผลิตชิวน้ำส Aly และเคลือบ และอุตสาหกรรมหนึ่งคือ อุตสาหกรรมผลิตห่อพิวชีแข็ง (ตัวอย่าง สารเพิ่มความเสถียรระดับ 2 แสดงไว้ในตารางที่ 3.1)

### 1.2 สารเพิ่มความเสถียรทางความร้อนโลหะผสม (MIXED METAL HEAT STABILIZER)

มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีความใส เช่น พิวชีเกรดแข็งที่ต้องการความใส เช่น OCTYL TIN เป็นสารเพิ่มความเสถียรดีบุกที่ทาง FOOD AND DRUG ADMINISTRATION หรือ FDA อนุญาตให้เป็นสารเติมแต่งในการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร ตัวอย่างสารเพิ่มความเสถียรดีบุกชนิดอื่น ๆ เช่น ALKYLTIN MERCAPTAIDE, ALKYLTIN CARBOXYLATE มีแสดงในตารางที่ 3.2

### 1.3 สารเพิ่มความเสถียรทางความร้อนดีบุก (ORGANOTIN HEAT STABILIZER)

สารเพิ่มความเสถียรโลหะผสม (MIXED METAL STABILIZER) สารเพิ่มความเสถียรประเภทนี้มักจะมีส่วนผสมของ CADMIUM หรือ สังกะสี สำหรับเกรดทั่วไปมักจะเป็น BARIUM-CADMIUM แต่สำหรับเกรดที่ทาง FDA กำหนดต้องเป็นส่วนผสมของ CALCIUM-ZINC (ตัวอย่าง สารเพิ่มความเสถียรโลหะผสม ดังแสดงในตารางที่ 3.3)

### 1.4 สารเพิ่มความเสถียรทางความร้อนชนิดพร้อมใช้งาน (ONE-PACK HEAT STABILIZER)

จัดเป็นสารเพิ่มความเสถียรที่สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใส่สารเติมแต่งเพิ่มเติมเนื่องจากมีส่วนผสมของสารเพิ่มความเสถียร (STABILIZER) สารหล่อลื่น(LUBRICANT) สี (PIGMENT) สารเพิ่มน้ำ (FILLER) สารเสริมแรง (REINFORCEMENT) สารหน่วงการติดไฟ (FLAME RETARDANT) สารคุกซับรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV ABSORBER) และ สารเติมแต่งอื่น ๆ อญญาติอยู่แล้ว

## 2. สารเพิ่มความเสถียรทางความร้อนรอง (SECONDARY HEAT STABILIZER) เป็นสารเพิ่มความเสถียรทางความร้อนที่ต้องใช้ร่วมกับสารเพิ่มความเสถียรทางความร้อนหลักโดยตัวมันเองไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง สารเพิ่มความเสถียรกลุ่มนี้

| Name                        | Formula                                                                | Specific gravity | Special property           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Lead oxide                  | PbO                                                                    | 9.5              | Low cost                   |
| Basic lead carbonate        | $\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$                           | 6.6              | Low cost and white color   |
| Tribasic lead sulfate       | $3\text{PbO} \cdot \text{PbSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$             | 6.4              | Overall cost / performance |
| Basic lead silicate sulfate | Complex                                                                | 5.5              | Low cost                   |
| Dibasic lead phthalate      | $2\text{PbO} \cdot \text{C}_6\text{H}_4(\text{COO})_2\text{Pb}$        | 4.6              | Low reactivity             |
| Dibasic lead phosphite      | $2\text{PbO} \cdot \text{PbHPO}_3 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ | 6.1              | Outdoor weatherability     |
| Dibasic lead stearate       | $2\text{PbO} \cdot (\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_2\text{Pb}$  | 2.0              | Lubricity                  |
| Normal lead stearate        | $(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_2\text{Pb}$                    | 1.4              | Lubricity                  |
| Lead 2-ethylhexoate         | $(\text{C}_7\text{H}_{16}\text{COO})_2\text{Pb}$                       | 1.1 <sup>a</sup> | Liquid product             |

<sup>a</sup>Sold as 60% solution in mineral spirits.

### ตารางที่ 3.1 สารเพิ่มความเสถียรต่อความร้อน (LEAD HEAT STABILIZER)

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| Component                                  | Percent |
|--------------------------------------------|---------|
| General-purpose barium cadmium powder      |         |
| Barium stearate                            | 60      |
| Cadmium stearate                           | 35      |
| Bisphenol A                                | 5       |
| General-purpose barium cadmium zinc liquid |         |
| Barium nonylphenate                        | 25      |
| Cadmium naphthenate                        | 10      |
| Zinc octoate                               | 5       |
| Decyl diphenyl phosphite                   | 25      |
| Glycol ether solvent                       | 5       |
| Mineral spirits                            | 30      |
| High-efficiency barium cadmium powder      |         |
| Cadmium laurate                            | 50      |
| Barium laurate                             | 25      |
| Pentaerythritol                            | 20      |
| BHT                                        | 5       |
| Plastisol barium zinc stabilizer           |         |
| Barium neodecanoate                        | 10      |
| Zinc neodecanoate                          | 5       |
| Phenyl didecyl phosphite                   | 20      |
| Glycol ether solvent                       | 5       |
| Tall oil fatty acid                        | 10      |
| Octyl epoxy tallate                        | 50      |
| Nontoxic calcium zinc paste                |         |
| Calcium stearate                           | 10      |
| Zinc stearate                              | 15      |
| Tris(nonylphenyl) phosphite                | 25      |
| Epoxidized soybean oil                     | 50      |

ตารางที่ 3.2 สารเพิ่มความเสถียรโลหะผสม (MIXED METAL HEAT STABILIZER)

|                                                       |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibutyltin dilaurate                                  | $(n-C_4H_9)_2Sn(OOCC_{11}H_{23})_2$                                                                      |
| Dibutyltin maleate                                    | $[(n-C_4H_9)_2SnOOCH=CHCOO]_n$                                                                           |
| Dibutyltin bis(isooctyl maleate)                      | $(n-C_4H_9)_2Sn(OOCCH=CHCOOC_8H_{17})_2$                                                                 |
| Diocetyl tin maleate                                  | $[(n-C_8H_{17})_2SnOOCCH=CHCOO]_n$                                                                       |
| Dibutyltin bis(lauryl mercaptide)                     | $(n-C_4H_9)_2Sn(SC_{12}H_{25})_2$                                                                        |
| Dibutyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)              | $(n-C_4H_9)_2Sn(SCH_2COOC_8H_{17})_2$                                                                    |
| Monobutyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)           | $n-C_4H_9Sn(SCH_2COOC_8H_{17})_3$                                                                        |
| Dimethyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)             | $(CH_3)_2Sn(SCH_2COOC_8H_{17})_2$                                                                        |
| Monomethyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)          | $CH_3Sn(SCH_2COOC_8H_{17})_3$                                                                            |
| Diocetyl tin bis(isooctyl mercaptoacetate)            | $(n-C_8H_{17})_2Sn(SCH_2COOC_8H_{17})_2$                                                                 |
| Dibutyltin bis(2-mercaptoproethyl oleate)             | $(n-C_4H_9)_2Sn(SCH_2CH_2OOCC_{17}H_{33})_2$                                                             |
| Monobutyltin tris(2-mercaptoproethyl oleate)          | $n-C_4H_9Sn(SCH_2CH_2OOCC_{17}H_{33})_3$                                                                 |
| Dimethyltin bis(2-mercaptoproethyl oleate)            | $(CH_3)_2Sn(SCH_2CH_2OOCC_{17}H_{33})_2$                                                                 |
| Monomethyltin tris(2-mercaptoproethyl oleate)         | $CH_3Sn(SCH_2CH_2OOCC_{17}H_{33})_3$                                                                     |
| Monobutyltin sulfide                                  | $(n-C_4H_9Sn)_2S_3$                                                                                      |
| Dibutyltin sulfide                                    | $(n-C_4H_9)_2SnS$                                                                                        |
| Thiobis[monomethyltin bis(2-mercaptoproethyl oleate)] | $CH_3\overset{S}{ }Sn(SCH_2CH_2OOCC_{17}H_{33})_2$<br>$CH_3\overset{S}{ }Sn(SCH_2CH_2OOCC_{17}H_{33})_2$ |

ตารางที่ 3.3 สารเพิ่มความเสถียรตีบุก (ORGANOTIN HEAT STABILIZER)

นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ EPOXIDISED OIL และ METALLIC SOAP ในกรณีที่ใช้สารเพิ่มความเสถียรประเภทโลหะผสมที่มีส่วนประกอบของ CADMIUM หรือ ZINC จำเป็นต้องใช้ EPOXIDISED OIL ช่วยเสริมในเรื่องความเสถียร

### 3.2.1.2 สารเพิ่มความนุ่ม (PLASTICIZER)

สารเพิ่มความนุ่มหรือ PLASTICIZER เป็นสารที่รวมอยู่ในเนื้อพลาสติก หรือ อีเลสโตรเมอร์ เพื่อเพิ่มความนุ่มหรือความยืดหยุ่น เพื่อความสามารถในการใช้งาน และ การขึ้นรูป (WORKABILITY AND PROCESSIBILITY) ทั้งนี้อาจทำให้จุดหลอมเหลว (MELTING TEMPERATURE, T<sub>m</sub>) หรือ อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (GLASS TRANSITION TEMPERATURE, T<sub>g</sub>) ของโพลิเมอร์เปลี่ยนไป สารเพิ่มความนุ่มที่ใช้ในการผลิตพีวีซีคอมปาวด์อาจจะใช้เพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ ซึ่งความนุ่มและความยืดหยุ่นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารเพิ่มความนุ่มที่ใช้ แต่ปรินาลักษณะการใช้สารเพิ่มความนุ่มแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสีย แต่ยังขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตพีวีซีคอมปาวด์ซึ่งสามารถทราบได้จากการทดสอบความเข้ากันได้ของสารเพิ่มความนุ่ม (COMPATIBILITY GRAPH) สำหรับสารเพิ่มความนุ่มที่ใช้ในการผลิตพีวีซีคอมปาวด์ แบ่งได้ดังนี้ คือ

1. กลุ่ม PHTHALATE จัดเป็นชนิดที่นิยมใช้ในงานผลิตพีวีซีคอมปาวด์มากที่สุด ซึ่งได้จากปฏิกิริยาระหว่าง PHTHALIC ANHYDRIDE กับ ALCOHOL สารเพิ่มความนุ่มกลุ่มนี้เมื่อมวลไม่เกลูลเพิ่มขึ้นหรือมีโครงสร้างเป็นโซ่อ่อนมากขึ้นจะทำให้สารเพิ่มความนุ่มมีค่าการระเหยต่ำ ความสามารถในการดูดซับของสารเพิ่มความนุ่มจะลดลง แต่มีความสามารถในการทนต่อการสกัดด้วยน้ำมันและน้ำได้ดี มีสมบัติในเรื่องความนุ่มและความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำได้ดี แต่ถ้าโครงสร้างของพลาสติกใช้เชอร์มีลักษณะเป็นอะโรมาติกมากขึ้น ผลที่ได้จะตรงกันข้าม

2. กลุ่ม ALIPHATIC DIESTER เช่น ADIPATE, AZELATE มีสมบัติในการเพิ่มความนุ่ม และ ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำได้ดีมาก ความสามารถในการเข้ากันได้กับพีวีซีจะลดลงเมื่อโครงสร้างเปลี่ยนจาก ADIPATE ไปเป็น AZELATE สารเพิ่มความนุ่มกลุ่มนี้ที่นิยมใช้กัน ได้แก่ DIOCTYL ADIPATE

3. กลุ่ม PHOSPHATE จัดเป็นสารเพิ่มความนุ่มที่มีสมบัติเป็นสารหน่วงการติดไฟ (FLAME RETARDANT) ถ้าโครงสร้างเปลี่ยนจากความเป็น AROMATIC TRIARYL เป็น ALIPHATIC TRIALKYL จะทำให้ความนุ่ม และ ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำดีขึ้น ขณะที่ความต้านทานต่อสารเคมี และ การป้องกันการติดไฟลดลง และ ยังทำให้ความเสถียรทางความร้อน (HEAT STABILITY) ของ BARIUM-CADMIUM STABILIZER ลดลง

4. EPOXIDISE จัดเป็นสารเพิ่มความนุ่มน้ำที่ช่วยเสริมหน้าที่ในด้านความเสถียรต่อความร้อนและแสง โดยจะทำงานร่วมกับสารเพิ่มความเสถียรจำพวกโลหะ (METALLIC STABILIZER) โดยเฉพาะสารเพิ่มความเสถียรที่มีส่วนผสมของ CADMIUM หรือ ZINC ตัวอย่างของสารกลุ่มนี้ เช่น SOYBEAN, LINSEED จัดเป็นสารไม่เป็นพิษ และ มีค่าการระเหยต่ำ

5. POLYMERIC เป็นสารเพิ่มความนุ่มน้ำที่มีค่าการระเหยต่ำมาก กันต่อการสกัดด้วยตัวทำละลายและน้ำมัน และ นักจะใช้เป็นส่วนผสมในพีวีซีคอมปาวด์เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชนวนสายไฟที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง จัดเป็นสารเพิ่มความนุ่มน้ำที่มีราคาสูง


6. สารเพิ่มความนุ่มกรุ่น (SECONDARY PLASTICIZER) เป็นสารเพิ่มความนุ่มน้ำที่มีข้อจำกัดในการใช้งานซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารเพิ่มความนุ่มน้ำหลัก ตามกราฟ COMPATIBILITY (กราฟที่ 3.1) สารเพิ่มความนุ่มน้ำที่มีชื่อว่า CHLORINATED PARAFFIN

### 3.2.1.3 สารเพิ่มเนื้อ (FILLER)


สารเพิ่มเนื้อที่ใช้ในการผลิตพีวีซีคอมปาวด์มีจุดประสงค์หลักคือ ต้องการลดต้นทุนการผลิต และ ที่สำคัญคือ ช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลและทางไฟฟ้าด้วย เช่น ค่าแรงกระแทก, ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร (VOLUME RESISTIVITY, VR) ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสารเพิ่มเนื้อออย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีในเรื่องขนาดอนุภาค การทำสารเพิ่มเนื้อให้บริสุทธิ์ การผ่านกรรมวิธีการเคลือบผิวนูภาค (SURFACE TREATMENT) เพื่อเพิ่มความสามารถในการรวมกันได้ และ การพัฒนา COUPLING AGENT เพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวระหว่างพีวีซีกับสารเพิ่มเนื้อ

สารเพิ่มเนื้อแต่ละชนิดจะมีสมบัติแตกต่างกัน ดังนี้ จึงต้องเลือกสารเพิ่มเนื้อให้เหมาะสมแก่การใช้งาน เช่น คลอเชียมคาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_3$ ) ที่ได้จากการตกตะกอน และมีขนาดอนุภาคเล็กมาก (ULTRAFINE PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE) จะช่วยปรับปรุงในเรื่องแรงกระแทก, ดินขาวที่ผ่านการเผา (CALCINED CLAY) จะช่วยปรับปรุงในด้านสมบัติทางไฟฟ้า(VANDERHEIDEN AND MATHUR CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:504)


1. หินปูน (LIMESTONE) หินปูนซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาตินิสูตร ว่า  $\text{CaCO}_3$ , ซึ่งอาจมีส่วนผสมของ  $\text{MgCO}_3$ , และสิ่งเจือปนอื่น ๆ เช่น  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , และ  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  การทำ SURFACE TREATMENT ในสารเพิ่มเนื้อที่เพื่อต้องการลดการใช้สารหล่อลื่นที่จะช่วยส่งเสริมให้วัสดุโลหะมีการไหลตัวได้ดี ทำให้ลดปริมาณการใช้สารเพิ่มความนุ่มน้ำ และที่สำคัญคือ ช่วยปรับปรุงค่า LOW TEMPERATURE IMPACT STRENGTH และ ลดการสึกกร่อน สำหรับปฏิกิริยาในการทำ SURFACE TREATMENT เป็นดังนี้



Graph 37 - DOP/S45



กราฟที่ 3.1 COMPATIBILITY GRAPH ของ DOP กับ CHLORINATED PARAFFIN)



การใช้สารเพิ่มน้ำหนักขนาดเล็กมากที่ผ่านการเคลือบผิวในพีวีซีเกรดแข็ง (RIGID PVC) จะช่วยทำให้การผลิตง่ายขึ้น ข่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และ ทนต่อการรับแรงกระแทก และ รอยขีดข่วน ถ้าใช้ในพีวีซีเกรดนุ่มจะให้ค่าแรงดึง (TENSILE STRENGTH) และ ค่า MODULUS ตื้น แต่ทำให้ค่าความยืดหยุ่นลดลงเมื่อเทียบกับอนุภาคขนาดใหญ่

หินปูน หรือ LIMESTONE ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วย STEARIC ACID จะทำให้ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร (VOLUME RESISTIVITY, VR) เพิ่มขึ้น และ ลดความชื้น (VANDERHEIDEN AND MATHUR CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:506)

2. ดินขาว (KAOLIN CLAY) KAOLIN มีสูตรทางเคมีคือ  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  (HYDROUS ALUMINO SILICATE) ในทางทฤษฎี KAOLIN จะประกอบไปด้วย SILICA 46.5% ALUMINA 39.5% และ น้ำ 14% KAOLIN ที่ผ่านการเผา (CALCINED KAOLIN) จะมีค่าความถ่วงจำเพาะเพิ่มขึ้นจาก 2.58 เป็น 2.63

สำหรับในอุตสาหกรรมผลิตจำนวนไฟฟ้ามักจะใช้ CALCI-NED CLAY เป็นสารเพิ่มน้ำหนักใช้ในปริมาณ 5-15 phr ถ้าใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจะทำให้ค่าความแข็งกระด้าง(STIFFNESS)เพิ่มขึ้นแต่ทำให้ความยืดหยุ่นลดลง(VANDERHEIDEN AND MATHUR CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:510)

สำหรับ KAOLIN ที่ใช้ในการผลิตพีวีซีเพื่อทำจำนวนไฟฟ้า จะช่วยปรับปรุงในด้านความเป็นจนวนไฟฟ้า เนื่องจากการจัดเรียงตัวของเกล็ด KAOLIN ทำให้เส้นทางการไหลของอิเล็กตรอนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร เพิ่มขึ้น

#### 3.2.1.4 สี (PIGMENT)

สีที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพีวีซีคอมปาวด์ สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. สีอินทรีย์ (INORGANIC PIGMENT) มีสมบัติทนต่อความร้อนได้ดีมาก เป็นสีที่มีราคาไม่สูง แต่ไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องการความใสมาก ๆ

2. สีอินทรีย์ (ORGANIC PIGMENT) มีสมบัติทนต่อความร้อนได้น้อยกว่า จัดเป็นสีที่มีราคาสูงกว่าสีอินทรีย์ เหมาะที่จะใช้กับการผลิตพีวีซีคอมปาวด์ เกรดพื้น หรือ ใช้ผลิตพีวีซีเกรดใสได้บ้าง

3. DYE จัดเป็นสีที่มีราคาสูงที่สุดมีความสามารถในการทนต่อความร้อนได้น้อย เหมาะสำหรับการผลิตพีวีซีเกรดใส

### 3.2.1.5 สารหล่อลื่น (LUBRICANT)

สารหล่อลื่นที่ใช้ในการผลิตพีวีซีคอมปาวด์ มีหน้าที่หลัก ๆ 2 อย่างคือ ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผิวโลหะของเครื่องจักรกับเนื้อพีวีซี และ ลดแรงเสียดทานภายในเนื้อพีวีซีเอง ดังนั้น จึงสามารถแบ่งสารหล่อลื่นเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1. สารหล่อลื่นภายใน (INTERNAL LUBRICANT) สารหล่อลื่นที่ใช้ทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นภายในเนื้อโพลิเมอร์ เช่น GLYCEROL MONORICINOLATE, BUTYL STEARATE, CALCIUM STEARATE เป็นต้น

2. สารหล่อลื่นภายนอก (EXTERNAL LUBRICANT) สารหล่อลื่นที่ใช้ในการทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นระหว่างเนื้อโพลิเมอร์กับผิวของเครื่องจักร เช่น STEARIC ACID, HOECHST WAX E, POLYETHYLENE WAX เป็นต้น

### 3.2.1.6 สารเติมแต่งอื่น ๆ (OTHER ADDITIVES)

นอกเหนือจากสารเติมแต่งหลัก ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ได้แก่ สารเพิ่มความเสถียร (STABILIZER), สารเพิ่มความนุ่มนิ่ม (PLASTICIZER), สารเพิ่มเนื้อ (FILLER), สี และ สารหล่อลื่น (LUBRICANT) แล้ว ยังมีสารเติมแต่งอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตพีวีซีคอมปาวด์เพื่อให้ได้คุณลักษณะเหมาะสมที่จะใช้งานในแต่ละประเภท เช่น

1. BLOWING AGENT ใช้เพื่อต้องการให้พีวีซีมีความหนาแน่นลดลงเกิดเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า CELLULAR STRUCTURE โดยมีเซลล์อากาศแทรกอยู่ในเนื้อ สารกลุ่มนี้ เช่น AZODICARBONAMIDE

2. ANTISTATIC AGENT ใช้ปรับปรุงให้ผ้าชิ้นงานมีประจุไฟฟ้าสถิตย์ลดลง

3. ANTIBLOCKING AGENT ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นพิล์มติดกัน

4. FUNGICIDES ใช้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและแบคทีเรีย

5. SMOKING AGENT ใช้เพื่อลดการเกิดควันเมื่อเกิดการติดไฟ

6. UV ABSORBENT ใช้เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพเนื่องจากแสงอุตตราไวโอเลต

7. FLAME RETARDANT ใช้เพื่อหน่วงการติดไฟ


### 3.2.2 สมบัติของพีวีซีคอมปาวด์

ในการผลิตพีวีซีคอมปาวด์นั้น ก่อนที่จะเลือกวัสดุตินที่เหมาะสมเพื่อผลิตพีวีซีคอมปาวด์ให้ได้สมบัติตามต้องการนั้นจะต้องทราบถึงสมบัติต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อผลิตพีวีซีให้เหมาะสมแก่การใช้งาน สมบัติที่จำเป็นต้องทราบในการผลิตพีวีซีคอมปาวด์ เช่น

1. ค่าความแข็ง (HARDNESS)
2. ค่ากำลังแรงตึง (TENSILE STRENGTH)
3. ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น (MODULUS OF ELASTICITY)
4. ค่าประสิทธิภาพของสารเพิ่มความนุ่มนิ่ม (PLASTICIZER EFFICIENCY)
5. ค่าความยืดสูงสุด (ULTIMATE ELONGATION)
6. ความอ่อนตัวที่อุณหภูมิต่ำ (LOW TEMPERATURE FLEXIBILITY)
7. ค่าการระเหย (VOLATILITY)
8. คุณลักษณะการใช้งานที่อุณหภูมิสูง (HIGH-TEMPERATURE SERVICE CHARACTERISTICS)
9. ค่าความเสถียรทางความร้อน (HEAT STABILITY)
10. ค่าความเสถียรต่อแสง (LIGHT STABILITY)
11. สมบัติทางไฟฟ้า (ELECTRICAL PROPERTIES)
12. ความใส (CLEARITY)
13. ความต้านทานทางเคมี (CHEMICAL RESISTANCE)
14. ความต้านทานต่อสิ่งแปรปรวน (STAIN RESISTANCE)
15. ความสามารถในการติดไฟ (FLAMMABILITY)

#### 1. ค่าความแข็ง (HARDNESS)

ค่าความแข็งจะเป็นตัวที่แสดงถึงความนุ่มนิ่ม (SOFTENING) ของพีวีซี ซึ่งค่านี้จะเปลี่ยนแปลงตามชนิดและปริมาณของสารเพิ่มความนุ่มนิ่ม (PLASTICIZER) สำหรับเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความแข็ง คือ SHORE DUROMETER ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมขั้นงานทดสอบ และ การวัดค่านี้จะใช้มาตรฐาน ASTM D 2240 ซึ่งค่าที่วัดได้จะเป็นตัวเลขในสากล A หรือ SHORE A



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กราฟที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งกับปริมาณสารเพิ่มความนุ่ม


## 2. ค่ากำลังแรงตึง (TENSILE STRENGTH)

ค่านี้วัดจากแรงที่ใช้ดึงชิ้นงานตัวอย่างโดยเป็นแรงสูงสุดที่ทำให้ชิ้นงานตัวอย่างขีดออกก่อนที่จะเกิดการฉีกขาด ค่าที่ได้จะอยู่ในหน่วย แรง/พื้นที่ เช่น ปอนด์/ตารางนิ้ว, กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ซึ่งค่า TENSILE STRENGTH จะเพิ่มขึ้น เมื่อ

- ลดปริมาณการใช้สารเพิ่มความนุ่ม
- เพิ่มน้ำหนักโมเลกุลของพีวีซีเรชิน
- เพิ่มดีกรีของการหลอมละลาย (DEGREE OF FUSION)
- เพิ่มปริมาณสารเพิ่มเนื้อที่ใช้ในพีวีซีคอมปาวด์ สำหรับวิธี

การวัดค่านี้จะเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 638

สำหรับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเด่น-ความเครียด (STRESS-STRAIN CURVE) แสดงในกราฟที่ 3.3



กราฟที่ 3.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเด่น-ความเครียด

จากกราฟ ช่วง OA เป็นเส้นตรงมีความสัมพันธ์ ดังนี้

$$\sigma = E e$$

$\sigma$  = แรงต่อพื้นที่

E = ค่า MODULUS OF ELASTICITY

e = ค่าความยืด

จุด C คือ จุด YIELD POINT เป็นจุดเริ่มต้นที่วัสดุมีการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร

จุด B คือ จุดพิกัดความยืดหยุ่น โดยวัสดุจะไม่มีการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร

จุด U คือ จุดแทนไขลสเตรสสูงสุด (ULTIMATE STRENGTH)

จุด R คือ จุดที่วัสดุเกิดการพังทลาย หรือ แตกหัก

3. ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น (MODULUS OF ELASTICITY)

ค่านี้ได้จากค่าความชันของกราฟความเค้น-ความเครียด (STRESS-STRAIN CURVE) ซึ่งวัดจากช่วงกราฟที่เป็นเส้นตรง ค่าความชันดังกล่าวจะมีหน่วยเป็น ปอนด์/ตารางนิ้ว, กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ส่วนวิธีการดำเนินการวัดค่านี้จะเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 638

4. ค่าประสิทธิภาพของสารเพิ่มความนุ่มนิ่ม (PLASTICIZER EFFICIENCY)

ค่านี้จะเป็นตัวระบุว่า สารเพิ่มความนุ่มนิ่มได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน ที่ค่าความแข็ง (HARDNESS) ค่าเดียวกัน โดยสารเพิ่มความนุ่มนิ่มที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าจะถูกใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าสารเพิ่มความนุ่มนิ่มที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า สารเพิ่มความนุ่มนิ่มนักจะถูกสกัดให้แยกออกจากพิวชีคอมปาวด์โดยมากมักเกิดจาก น้ำ, น้ำสนุ, น้ำมันอินทรีย์ (ORGANIC OIL) และ ตัวทำละลาย ดังนั้น ถ้าจะป้องกันไม่ให้สารเพิ่มความนุ่มนิ่มถูกสกัดด้วยน้ำ, น้ำสนุ โดยใช้ สารเพิ่มความนุ่มนิ่มจำพวก MONOMERIC ESTER ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (ตัวอย่างเช่น DIISODECYL PHTHALATE, DIISODECYL ADIPATE และ TRIMELLITATE) แต่ถ้าต้องการป้องกันการถูกสกัดโดยน้ำมันหรือตัวทำละลายจะต้องใช้สารเพิ่มความนุ่มนิ่มจำพวก POLYMERIC PLASTICIZER พิวชีคอมปาวด์โดยมากมักจะต้องสัมผัสกับโพลิเมอร์ชนิดอื่น ดังนั้น เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายโมเลกุลของสารเพิ่มความนุ่มนิ่มจากสารประกอบพิวชีไปยังโพลิเมอร์ชนิดอื่น (MIGRATION) ควรจะใช้สารเพิ่มความนุ่มนิ่มจำพวก POLYMERIC PLASTICIZER ตัวอย่างค่าประสิทธิภาพความนุ่มนิ่มในตารางที่ 3.4

|      | Modulus, psi |      |      | Hardness |      |      |
|------|--------------|------|------|----------|------|------|
|      | 1000         | 1500 | 2000 | 75       | 85   | 95   |
| DOP  | 1.0          | 1.0  | 1.0  | 1.0      | 1.0  | 1.0  |
| DOA  | 0.83         | 0.85 | 0.85 | 0.87     | 0.87 | 0.86 |
| TArP | —            | 1.28 | 1.32 | 1.16     | 1.26 | 1.29 |

ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงประสิทธิภาพของสารเพิ่มความนุ่ม

## สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 5. ค่าความยืดสูงสุด (ULTIMATE ELONGATION)

ค่าเบอร์เซ็นต์ความยืดสูงสุดเมื่อเทียบกับความยาวเดิมก่อนที่ขึ้นงานทดสอบจะฉีกขาด ค่านี้จะมีค่าสูงขึ้นเมื่อบริมาณสารเพิ่มความนุ่มน้ำหนัก และ น้ำหนักไม่เลกุลของพีวีซีเรชันเพิ่มขึ้น และ ค่านี้จะลดลงเมื่อบริมาณสารเพิ่มน้ำหนัก

### 6. ความอ่อนตัวที่อุณหภูมิต่ำ (LOW-TEMPERATURE FLEXIBILITY)

พีวีซีเกรดนุ่มทั่วไปจะมีความแข็งกระด้าง (STIFFNESS) มากขึ้นที่อุณหภูมิต่ำและจะเกิดการแตกร้าวที่อุณหภูมินั้น ๆ โดยอัตราความอ่อนตัวจะลดลง (ที่อุณหภูมิต่ำ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ชนิดและปริมาณสารเพิ่มความนุ่มน้ำที่ใช้ เช่นค่านี้จะมีค่าที่มีสมบัติดีขึ้นเมื่อใช้สารเพิ่มความนุ่มน้ำที่มีโครงสร้างเป็นเส้นตรงของเอสเทอร์และมีค่าความหนืดต่ำ (ALIPHATIC ESTER) เช่น ADIPATES, AZELATES, SEBACATES, ALKYL EPOXY STEARATE และ TRIALKYL PHOSPHATE และ สมบัติของค่านี้จะมีสมบัติลดลงเมื่อสารเพิ่มความนุ่มน้ำที่ใช้มีโครงสร้างเป็นวงแหวนมากขึ้น (AROMATICITY) และมีค่าความหนืดมากขึ้น

### 7. ค่าการระเหย (VOLATILITY)

พีวีซีเกรดนุ่มโดยมากเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้ว มวลของพีวีซีจะลดลงทั้งนี้เป็นเพราะเกิดการระเหยของสารเพิ่มความนุ่มน้ำให้พีวีซีเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะเกิดลักษณะแข็งกระด้าง (STIFFNESS) ถ้าอุณหภูมิที่ใช้งานสูงขึ้น และพื้นที่ผิวของชิ้นงานสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น (สัมผัสน์กับน้ำหนักรวม) ค่าการระเหยสัมพัทธ์ของสารเพิ่มความนุ่มน้ำจะมีความสำคัญมาก ค่าการระเหยจะเป็นฟังก์ชันของน้ำหนักไม่เลกุลของสารเพิ่มความนุ่มน้ำ โดยทั่วไปแล้วสารเพิ่มความนุ่มน้ำที่มีน้ำหนักไม่เลกุลมากจะมีค่าการระเหยต่ำ ค่าการระเหยสามารถทดสอบได้โดยการวางชิ้นงานตัวอย่างไว้ในที่เปิดซึ่งมีการควบคุม อุณหภูมิ ระยะเวลา การให้เลวัยของอากาศแล้วคำนวนหามวลที่สูญเสียไปของชิ้นงานตัวอย่าง เชิงวิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 1203

### 8. คุณลักษณะการใช้งานที่อุณหภูมิสูง (HIGH-TEMPERATURE SERVICE CHARACTERISTICS)

ถ้าพีวีซีถูกออกแบบให้ใช้งานที่อุณหภูมิสูงแล้ว สูตรผสมที่ใช้ผลิตพีวีซีคอมปาวด์ จำเป็นต้องใช้สารเพิ่มความนุ่มน้ำที่มีค่าการระเหยต่ำ และ ส่วนประกอบอื่น ๆ ในสูตรที่ใช้ผลิตพีวีซีคอมปาวด์จะต้องไม่ลายตัวออกเป็นน้ำหนักไม่เลกุลต่ำ ๆ และ ไม่ให้ค่าการระเหยสูงที่อุณหภูมิใช้งาน เพื่อป้องกันสิ่งที่ก่อสร้างจะเกิดขึ้น ควรจะเติมสาร ANTIOXIDANT

เช่น PHTHALATE จะนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะผลิตพีวีซีคอมปาวด์ให้ใช้งานได้อย่างที่ต้องการ โดยไม่สูญเสียสมบัติที่ต้องการ ประกอบด้วย

- ต้องเลือกใช้สารเพิ่มความนุ่มนิ่มค่าการระเหยต่ำ
- สารประกอบที่ใช้ผลิตพีวีซีคอมปาวด์ต้องเสถียรที่อุณหภูมิใช้งาน หรือ ป้องกันการสลายตัว

- สารเพิ่มความเสถียรที่จะเลือกใช้ ต้องสามารถป้องกันการสลายตัวที่อุณหภูมิการซึ่งรูป - ส่วนประกอบของ เช่น สี สารเพิ่มเนื้อ ฯลฯ จะต้องไม่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเสื่อมสภาพต่อสารเพิ่มความนุ่มนิ่มหรือพีวีซีเรซิน

#### 9. ค่าความเสถียรทางความร้อน (HEAT STABILITY)

เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการต่อต้านการสลายตัว และ การเปลี่ยนสี ภายใต้สภาวะการดำเนินการผลิตพีวีซีคอมปาวด์ ซึ่งสามารถทดสอบเป็น 2 กรณี คือ การทดสอบแบบคงที่ (STATIC TEST) โดยใช้มาตรฐาน ASTM D2115 และ การทดสอบแบบเคลื่อนที่ (DYNAMIC TEST)

#### 10. ค่าความเสถียรต่อแสง (LIGHT STABILITY)

เช่นเดียวกับสารอินทรีย์อื่น ๆ ส่วนประกอบของพีวีซีสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อได้สัมผัสกับแสงอุลตราไวโอเลต (UV LIGHT) ซึ่งจะทำให้พีวีซีเกิดการสูญเสียสมบัติทางกายภาพ หรือ เปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกที่มองเห็นได้ หรือที่เรียกว่า เกิดการเสื่อมสภาพ (DEGRADATION) เช่น เกิดความแข็งกระด้าง (STIFFNESS) ความเปราะ (EMBRITTLEMENT) และ การเปลี่ยนสี แสงที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพจะเป็นแสง UV และ แสงที่เกิดจากหลอดไฟที่ผลิตขึ้น เพื่อให้ได้พีวีซีคอมปาวด์ที่ทนต่อแสงจะต้องเลือกใช้พีวีซีเรซินที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ๆ และสารเติมแต่งต่าง ๆ ต้องมีโครงสร้างที่มีกึ่งก้านสาขาน้อย ๆ และ สารตกค้างต้องมีปริมาณต่ำ ๆ ในขณะโพลิเมอร์เช่นนี้

สารเพิ่มความนุ่มนิ่วที่ PHOSPHATE พบว่า มีความทนต่อแสงไม่ดี และ ไม่ควรใช้สารเพิ่มความนุ่มนิ่วเริมจ้าวาก CHLORINATED PARAFFIN และพาราฟที่มีความเป็น AROMATIC สูง ๆ แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ ALCOHOL ESTER ที่มีโครงสร้างเป็นโซลูชัน จะต้องเติมสารพาก ANTIOXIDANT ลงในระบบสารเพิ่มความเสถียร และควรจะมีสารจ้าวากสารเพิ่มความนุ่มนิ่วประเภท EPOXY (EPOXY PLASTICIZER) โดยใช้ประมาณ 3-5 phr (phr หมายถึง PART PER HUNDRED PARTS OF PVC RESIN, BY WEIGHT) (FLETCHER AND JENNING, CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:20)

ถ้าใช้สารเพิ่มเนื้อจะต้องมีปริมาณ METALLIC OXIDE และ พากรสิ่งเงื่อนปะเทกเกลือต่าง ๆ โดยควรจะใช้พากรหินปูนเป็นสารเพิ่มเนื้อ ( $\text{CaCO}_3$ ) และ ถ้าต้องการความใส่ส่าหรับเนื้อพีวีซีคอมปาวด์จะต้องใส่สารจ้าพากร LIGHT STABILIZER ซึ่งจะค่อยดูดซับแสง UV และเปลี่ยนเป็น RESONANT INTRAMOLECULAR ENERGY ตัวอย่างสารเพิ่มความเสถียรดังกล่าว เช่น HYDROXY-SUBSTITUTED BENZOPHENONE และ BENZOTRIAZOLES ส่าหรับสารเพิ่มความเสถียรต่อแสงที่ดีเยี่ยมที่นิยมใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ BARIUM-CADMIUM-ZINC-PHOSPHITE COMBINATIONS และ สารเพิ่มความเสถียรรวมดังกล่าวจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าใช้ร่วมกับ EPOXY PLASTICIZER และ ULTRAVIOLET ABSORBER

ตัวอย่าง สูตรพีวีซีคอมปาวด์ที่ต้องการความเสถียรต่อแสง มีดังนี้

|                               |       |     |
|-------------------------------|-------|-----|
| PVC RESIN                     | 100   | phr |
| ESTER PLASTICIZER             | 30-80 | phr |
| EPOXY PLASTICIZER             | 3-5   | phr |
| CALCIUM CARBONATE             | 0-50  | phr |
| Ba-Cd-Zn STABILIZER           | 2-4   | phr |
| PHOSPHITE STABILIZER          | 0.5-1 | phr |
| UV ABSORBER                   | 0.1-1 | phr |
| FATTY ACID OR ESTER LUBRICANT | 0.3-1 | phr |

เนื่องจากรังสี UV เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของพีวีซีคอมปาวด์ซึ่งอาจจะป้องกันสาเหตุดังกล่าวได้โดยการเติมสารที่ให้ความทึบแสง และ จ้าพากรสีที่ทนต่อแสง เช่น TITANIUM DIOXIDE และ CARBON BLACK ระดับการใช้ของ TITANIUM จะประมาณ 10-15%

#### 11. สมบัติทางไฟฟ้า (ELECTRICAL PROPERTIES)

จำนวนไฟฟ้า เป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อการใช้งานพีวีซี เกรตคุณ ตัวนับประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในพีวีซีเกรตคุณ ต้องดูสมบัติของสารประกอบเหล่านี้ว่ามีผลต่อความต้านทานการเป็นจำนวนไฟฟ้า (INSULATION RESISTANCE, DIELECTRIC STRENGTH และ CAPACITANCE) โดยส่วนประกอบต่าง ๆ ดังกล่าว ควรจะปราศจากสิ่งแปรปัจลอนที่มีสภาพเป็นอิออน สมบัติความเป็นจำนวนไฟฟ้า สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดยการเติม CLAY และ CALCIUM CARBONATE รวมถึงสารเพิ่มความเสถียรจ้าพากรที่มีส่วน

ประกอนชองตะกั่ว (LEAD STABILIZER) เช่น TRIBASIC LEAD SULFATE, DIBASIC LEAD PHOSPHITE และ DIBASIC LEAD PHTHALATE

### 12. ความใส (CLEARITY)

เนื่องจากพีวีซีเกรดนุ่มนิ่วทั่วมันเองจะมีความใส แต่พีวีซีมีความใสลดลงก็เนื่องมาจากส่วนประกอนอื่น ๆ ในพีวีซีคอมปาวด์มีข้อจำกัดในการเข้ากันได้ดี กับพีวีซีเรชิน ดังนั้น ถ้าต้องการพีวีซีคอมปาวด์ที่มีความใสมาก ๆ ต้องพิจารณาเลือกใช้วัตถุดินดักนี้

- พีวีซีเรชิน ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยควรเลือกเรชินที่มีค่า K ไม่สูงมากนัก
- สารเพิ่มความนุ่มนิ่ว จะต้องเป็นชนิดที่สามารถเข้ากันได้ดีกับพีวีซีเรชินและสารประกอบอื่น ๆ
- ควรใช้สารเพิ่มความเสถียรประเภทสารเพิ่มความเสถียรดีบุก หรือ สารเพิ่มความเสถียรโลหะผสม เช่น ORGANOTIN และ พาบ BARIUM-CADMIUM LIQUID แต่ถ้าต้องการพีวีซีคอมปาวด์ที่ไม่เป็นพิษจะต้องใช้ CALCIUM-ZINC และ ALKYL-TIN STABILIZER
- สารหล่อลื่นที่ใช้ต้องเป็น STEARIC ACID, STEARAMIDES, FATTY ACID ESTER ส่วนพาบ METALLIC FATTY ACID SOAPS และ พาบ WAXES จะต้องไม่ใช้ในการทำพีวีซีคอมปาวด์เกรดใส
- ห้ามใช้สารเพิ่มเนื้อ (FILLER) และ สีจำพวกสารอนินทรีย์ที่ไม่ละลาย (INSOLUBLE INORGANIC PIGMENTS)

### 13. ความต้านทานทางเคมี (CHEMICAL RESISTANCE)

ความต้านทานทางเคมี หมายถึง พีวีซีคอมปาวด์เมื่อต้องสัมผัสกับสารเคมีกรด, เบส หรือ ALKALIS และ พาบเคมีอินทรีย์ต่าง ๆ แล้วยังคงมีสมบัติที่ดีทั้งทางค้านกายภาพ และ ทางกล (PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES) การทดสอบความต้านทานทางเคมี โดยมากจะปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM D543

### 14. ความต้านทานต่อสิ่งแปรปรวน (STAIN RESISTANCE)

สำหรับผู้ใช้สินค้าที่ทำจากพีวีซีคอมปาวด์นั้น ย่อมต้องการให้พีวีซีมีความทนต่อการเกิดสิ่งแปรปรวนจากสารภายนอก และ ยังคงสีให้เหมือนเดิม การที่จะสิบหากาเหดุที่ทำให้เกิด STAINING นั้น ค่อนข้างยากและมีได้หลายสาเหตุ เช่น อุณหภูมิที่ใช้เร่งสภาวะความร้อน (HEAT AGING) เร่งสภาวะแสง (LIGHT AGING) การเคลื่อนย้ายไม้เล็กๆ

ของส่วนประกอบที่มีสีไปยังพิวชี หรือทำให้เปลี่ยนสีภายในตัว ฯ การเกิดสีแปลกลปломเนื่องจากเชื้อรา (FUNGAI) และ สภาพอากาศในย่านอุตสาหกรรม การป้องกันการเกิด STAINING เนื่องมาจากความร้อนและแสงป้องกันได้โดยการเลือกใช้สารเพิ่มความเสถียรให้ถูกต้อง แต่ในกรณี MIGRATION เนื่องจากสารประกอบอื่น ฯ ในพิวชีคอมปาวด์ สามารถป้องกันได้โดยใช้สารเพิ่มความนุ่มนวล และ บางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโพลิเมอร์ด้วย เช่น การใช้ NON-STAINING ANTIOXIDANT ในยางที่อยู่ติดกับโครงสร้างที่ทำจากไวนิลแต่ถ้า STAINING ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเชื้อราสามารถป้องกันได้โดยสารที่ป้องกันที่ต่อต้านการติดเชื้อรา สำหรับกรณีที่เกิด STAINING เนื่องจากสภาพอากาศบริเวณอุตสาหกรรม (โดยมากมีก๊าซ NITROUS OXIDE, HYDROGEN SULFIDE) ซึ่งก๊าซดังกล่าวอาจทำปฏิกิริยา กับสี (PIGMENT) หรือ สารเพิ่มความเสถียร (STABILIZER) เป็นสาเหตุให้เกิด BLEACHING หรือ เกิดการเปลี่ยนสี (DISCOLORATION) กับตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยอย่าให้พิวชีสัมผัสกับอากาศดังกล่าว หรือ เลือกใช้สีหรือ สารเพิ่มความเสถียรที่ไม่ทำปฏิกิริยากับก๊าซดังกล่าว

สำหรับก้าชไฮโดรเจนซัลไฟด์ สามารถป้องกันได้โดยการใช้พลาสติก NON-STAINING STABILIZER เช่น สารเพิ่มความเสถียรดีบุก หรือ BARIUM-CADMIUM-ZINC (ZINC จะทำหน้าที่ป้องกันการเกิด SULFIDE STAINING) และต้องไม่ใช้สีที่มีส่วนประภากอนของตะกั่วหรือโลหะอื่น ๆ ที่สามารถทำปฏิกิริยา กับ ก้าชไฮโดรเจนซัลไฟด์ (FLETCHER AND JENNING CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:25)

#### 15. ความสามารถในการติดไฟ (FLAMMABILITY)

แม้ว่าพิวช์จะสามารถติดไฟด้วยตัวมันเองได้ แต่ในพิวช์คอมปาร์ตจะมีสารประกอบอื่น ๆ ที่ไม่มีสมบัติเหมือนพิวช์ เช่น สารเพิ่มความนุ่มนวล แต่สารเพิ่มความนุ่มนวลที่สามารถต้านทานการติดไฟจะเป็นจำพวก PHOSPHATE PLASTICIZER และ สารให้ความนุ่มนวลแบบเสริม (SECONDARY PLASTICIZER) เช่น CHLORINATED PARAFFIN ที่จะทำหน้าที่เช่นเดียวกัน แต่มีบางส่วนติฐานที่ว่า CHLORINATED PARAFFIN จะไปช่วยลดความเข้มข้นสารเพิ่มความนุ่มนวลที่สามารถติดไฟได้ไม่ใช่ทำหน้าที่ป้องกันการติดไฟโดยตรง เราสามารถเติมสารป้องกันการติดไฟได้โดยใช้ ANTIMONY TRIOXIDE ลงในพิวช์คอมปาร์ตโดยไม่คำนึงถึงปัญหาการเกิด SULFIDE STAINING สำหรับระบบสารผสมระหว่าง ANTIMONY TRIOXIDE กับ ALUMINUM TRIHYDRATE และ ZINC BORATE จะทำให้ความสามารถในการติดไฟลดลงและป้องกันการเกิดควันไฟ การทดสอบการติดไฟสามารถดูในรายละเอียดได้จากมาตรฐาน ASTM D229, D568, D635, D757, D1433, D2848, D2863 และ D3801

### 3.2.3 การกำหนดสูตรพีวีซีคอมปาวด์ (FORMULATION OF PLASTICIZED VINYL)

ก่อนที่จะกำหนดสูตรพีวีซีคอมปาวด์ ผู้กำหนดสูตรต้องทราบสมบัติต่าง ๆ ของพีวีซีคอมปาวด์ว่า ต้องมีสมบัติอะไรที่เหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะต่าง ๆ กัน ตัวอย่างการกำหนดสูตรการผลิตพีวีซีคอมปาวด์ เป็นดังนี้

#### 1. การกำหนดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (SPECIFICATIONS OF PRODUCTS)

- 1.1 ใช้ทำฟิล์มพีวีซีโดยมีวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไป
- 1.2 หลอมละลายที่ความร้อนสูงโดยผ่านกระบวนการ

#### CALENDERING

1.3 ให้มีคุณลักษณะที่ดีในการใช้งาน, ต้องการความโปร่งแสง, ค่าความแข็ง SHORE A 85 และ ต้องหน่วงการติดไฟ

#### 2. กำหนดชนิดของสารเติมแต่งและปริมาณที่ใช้

จากข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ข้างต้น สามารถนำมาเลือกชนิด และปริมาณของสารเติมแต่งที่จะใช้เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนี้

##### 2.1 ค่าความแข็ง SHORE A = 85

เนื่องจากสารเพิ่มความนุ่มที่นิยมใช้เป็นตัวเลือกแรก ๆ คือ DIOCTYL PHTHALATE (DOP) เนื่องจากมีสมบัติการใช้ในช่วงกว้าง และ มีราคาไม่สูงนัก ดังนั้น จากค่าความแข็ง SHORE A 85 เมื่อดูจากราฟที่ 3.2 จะได้ปริมาณ DOP 47 phr

##### 2.2 เลือกชนิดพีวีซีที่จะใช้

เนื่องจากปริมาณสารเพิ่มความนุ่มที่ใช้มีปริมาณพอสมควร ดังนั้น พีวีซีเรชินที่ใช้ควรเป็นชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ถ้าปริมาณสารเพิ่มความนุ่มที่ใช้มีปริมาณมาก ๆ พีวีซีเรชินที่ใช้ต้องมีน้ำหนักโมเลกุลมาก ๆ (K VALUE มาก ๆ) แต่ถ้าต้องการความแข็งกระด้าง (STIFFNESS) พีวีซีเรชินที่เหมาะสมต้องมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ๆ

##### 2.3 กำหนดชนิดและปริมาณสารเพิ่มความเสถียร

เนื่องจากสินค้าต้องการความใส และ โปร่งแสงจึงเลือกใช้ BARIUM-CADMIUM LIQUID เนื่องจากมีประสิทธิภาพในเรื่องความใสและมีราคาไม่สูงนัก สำหรับสารเพิ่มความเสถียรประเภท LEAD STABILIZER จะไม่นำมาใช้เนื่องจากจะทำให้สินค้ามีความทึบแสงและไม่สามารถควบคุมสีเริ่มต้นให้คงที่ซึ่งจำเป็นอย่างมากในกระบวนการ HIGH-SPEED CALENDERING ส่วนสารเพิ่มความเสถียรดีบุกนั้น มีราคาแพงและไม่ค่านึงถึง

ผลกระทบซึ่งเดียงและข้างเป็นสารเพิ่มความเสถียรที่ไม่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในการทำพีวีซีเกรด นุ่ม ดังนั้น จึงเลือกใช้ BARIUM-CADMIUM LIQUID จำนวน 2 phr (ถ้าเป็น HIGHER SPEED และ อยู่ที่สภาวะอุณหภูมิสูง จะต้องใช้สารเพิ่มความเสถียรที่มีความเข้มข้นสูง)

#### 2.4 กำหนดชนิดและปริมาณสารหล่อลื่น

สารเพิ่มความเสถียรที่เลือกใช้นั้นมีสารหล่อลื่นอยู่ในเพียง พอก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเติมสารหล่อลื่นเพิ่มเติม จึงเลือก STEARIC ACID เนื่องจากเป็นสาร หล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ และ มีราคาไม่สูง และ ยังช่วยเสริมให้สารเพิ่มความเสถียรทำงานได้ดี ขึ้น โดยเติม STEARIC ACID จำนวน 0.5 phr

#### 2.5 กำหนดปริมาณสารเพิ่มความเสถียรรอง (SECONDARY STABILIZER)

เพื่อให้สารเพิ่มความเสถียรหลัก (BARIUM-CADMIUM STABILIZER) ทำงานในด้านความร้อนและแสงได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นต้องเพิ่ม EPOXY PLASTICIZER (หรือ EPOXY STABILIZER) จำนวน 3-5 phr

#### 2.6 กำหนดชนิดและปริมาณสารหน่วงการติดไฟ

เนื่องจากข้อกำหนดของสินค้าที่ต้องการหน่วงการติดไฟจึง จำเป็นต้องเติมสารที่เรียกว่า FLAME RETARDANT ซึ่งมีกลุ่ม PHOSPHATE PLASTICIZER หรือ ANTIMONY TRIOXIDE แต่เนื่องจากเกลือของ ANTIMONY จะทำให้เกิด SULFIDE STAINING ดังนั้น จึงเลือก PHOSPHATE PLASTICIZER ซึ่งสารกลุ่มนี้นิยมใช้มี 2 ชนิดคือ TRIARYL และ ALKYL DIARYL ESTER ซึ่งจะเลือกชนิดใดขึ้นอยู่กับสมบัติในด้านความ สามารถป้องกันการติดไฟ หรือความสามารถในการคงสมบัติที่อุณหภูมิต่ำโดย TRIARYL PHOSPHATE จะให้สมบัติป้องกันการติดไฟได้ดีกว่า ALIPHATIC ALKYL DIARYL PHOSPHATE ซึ่งให้สมบัติการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า ดังนั้น จึงเลือกใช้ TRIARYL PHOSPHATE ในปริมาณ 10-15 phr เนื่องจากการป้องกันการติดไฟเป็นข้อกำหนดที่สำคัญกว่า

#### 2.7 กำหนดปริมาณสารเพิ่มนือ

เนื่องจากข้อกำหนดของสินค้า ต้องการความโปร่งแสง (TRANSLUCENT) ไม่ใช่ความใส (TRANSPARENCY) ดังนั้น จึงสามารถเติมสารเพิ่มนือ (FILLER) ลงในสูตรได้ เนื่องจากทำให้ดันทุนการผลิตต่ำลงและให้สมบัติความโปร่งแสง ถ้า เติมสารเพิ่มนือในปริมาณน้อย ๆ ในที่นี้เลือก CALCIUM CARBONATE จำนวน 10 phr

จากการใช้สารเพิ่มความถ่วงประเทก TRIARYL PHOSPHATE เป็นตัวช่วยทำให้เกิดการหน่วงการติดไฟ แต่สมบัติการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำนี้ไม่ดี จึง จำเป็นต้องเลือกใช้ EPOXY TALLATE แทน EPOXIDISED SOYBEAN OIL ซึ่งให้สมบัติที่ สามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ดีกว่า

จากที่กล่าวถึงขั้นตอนการกำหนดสูตรเพื่อให้ได้พิวชีคอมปาวด์ตามที่กำหนดไว้ จะได้สูตรพิวชีคอมปาวด์ ดังนี้

|                   |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| PVC (MEDIUM MW.)  | 100 | phr |
| DOP               | 27  | phr |
| PHOSPHATE         | 15  | phr |
| EPOXY TALLATE     | 5   | phr |
| CALCIUM CARBONATE | 10  | phr |
| Ba-Cd LIQUID      | 2   | phr |
| STEARIC ACID      | 0.5 | phr |

แต่เนื่องจากมีการเติม EPOXY SOYBEAN OIL PLASTICIZER จึงจำเป็นต้องลดปริมาณ DOP ลง (ประสิทธิภาพการให้ความนุ่มนวล EPOXY เท่ากับ DOP) จะน้ำ จึงลดปริมาณ DOP จาก 47 เหลือ 42 phr และมีการเติม PHOSPHATE PLASTICIZER อีก 15 phr จึงลดปริมาณ DOP อีกจนเหลือ 27 phr

แต่เนื่องจากเมื่อนำสูตรดังกล่าวไปทดสอบในห้องทดลองปรากฏว่า ค่าความแข็งที่ได้มีค่ามากกว่าค่าที่กำหนดไว้ (SHORE A 85) ทั้งนี้เพราะประสิทธิภาพของ PHOSPHATE PLASTICIZER ไม่เท่ากับ DOP แต่มีประสิทธิภาพด้อยกว่า และยังทำให้ค่าความเสถียรทางความร้อนลดลง จึงจำเป็นต้องมีการปรับสูตรจากเดิมคือ DOP เพิ่มอีก 4 phr และ Ba-Cd STABILIZER 2 phr น้ำ ไม่เพียงพอต่อความเสถียรจึงเติม Ba-Cd SOAP ลงไปอีก 1 phr จะทำให้ได้สูตรใหม่ ดังนี้

|                   |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| PVC (MEDIUM MW.)  | 100 | phr |
| DOP               | 31  | phr |
| PHOSPHATE         | 15  | phr |
| EPOXY TALLATE     | 5   | phr |
| CaCO <sub>3</sub> | 10  | phr |
| Ba-Cd LIQUID      | 2   | phr |
| Ba-Cd SOAP        | 1   | phr |
| STEARIC ACID      | 0.5 | phr |

ขณะที่เติม Ba-Cd SOAP เพื่อปรับปรุงค่าความเสถียรทางความร้อน แต่จะทำให้เกิดปัญหาซึ่งนา 2 ประการคือ ทำให้สารหล่อลื่นมีปริมาณมากเกินไป (เนื่องจากตัวมันเองที่เป็นสารหล่อลื่นด้วย) ล่าวยับปัญหาที่สองคือ การเกิด PLATE OUT บน CALENDER ROLLS จึง

จำเป็นต้องเติม SILICA เพื่อลดการเกิด PLATE OUT ดังนั้น สูตรพีวีซีคอมปาวด์ที่ถูกต้องตามข้อกำหนด คือ

|                   |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| PVC (MEDIUM MW.)  | 100 | phr |
| DOP               | 31  | phr |
| PHOSPHATE         | 15  | phr |
| EPOXY TALLATE     | 5   | phr |
| CaCO <sub>3</sub> | 10  | phr |
| Ba-Cd LIQUID      | 2   | phr |
| Ba-Cd SOAP        | 1   | phr |
| STEARIC ACID      | 0.3 | phr |
| SILICA            | 0.5 | phr |

### 3.3 สารปรับปรุงแรงกระแทกในพีวีซีคอมปาวด์ (IMPACT MODIFIER)

สารที่ทำหน้าที่ปรับปรุงค่าแรงกระแทก (IMPACT STRENGTH) ในพีวีซี มีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กัน คือ ยางในไตรส์ และ POLYACRYLATE ซึ่งจัดเป็นยางประเภทที่มีการใช้งานเฉพาะอย่าง (SPECIAL PURPOSE RUBBER) ยางชนิดใดจัดเป็นยางที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะอย่าง มีลักษณะตั้งนี้คือ ต้องเป็นยางที่สามารถทำ VULCANIZATION ได้ ต้องมีวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานในด้านอื่นเป็นหลักไม่ใช่นำมาทำเป็นยางรดยนต์หรือห่อ ต้องทำหน้าที่พิเศษที่ยางธรรมชาติ หรือ STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) ไม่สามารถทำได้ (MORTON AND MAURICE, 1973:302)

แต่ที่จะซอกส่าในหัวข้อนี้จะเป็นยางในไตรส์ การที่จัดยางในไตรส์เป็นยางที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะอย่าง เนื่องจากมีความต้านทานต่อน้ำมันและสารอินทรีย์ไม่มีข้าวที่อุณหภูมิปกติ และอุณหภูมิสูง

**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

### 3.3.1 ประวัติการผลิตยางในไตรล์

จากการวิจัยและพัฒนาอย่างที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะอย่างให้สามารถต้านทานต่อน้ำมันได้เริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1910 และได้เริ่มนิการผลิตเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1920 โดยเป็นความบังเอิญของ PATRICK ที่ต้องการจะเตรียม ETHYLENE GLYCOL แต่พบว่าปฏิกิริยาระหว่าง ETHYLENE CHLORIDE กับ SODIUM POLYSULFIDE ให้สารที่มีลักษณะคล้ายยาง และได้ผลิตในเชิงการค้าโดยบริษัท THIOKOL CORPORAION ในปี 1920-1930

สำหรับสิ่งติดพิมพ์ฉบับแรกที่กล่าวถึงยางในไตรล์ คือ สิทธิบัตรที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งพิมพ์ในปีค.ศ.1931 ชื่อกล่าวถึงวิธีผลิตเม Orizechin BUTADIENE และ ACRYLONITRILE แต่ไม่ได้มีการผลิตในเชิงพาณิชย์จนกระทั่งปี ค.ศ.1935 บริษัท I.G.FARBENINDUSTRIE ในประเทศเยอรมัน ได้ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายภายใต้ชื่อ PERBUNAN ในปี 1936 ได้มีบริษัทจำนวนมากในอเมริกาได้ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะผลิตยางในไตรล์ จนกระทั่ง เดือนมกราคม ปี ค.ศ.1939 บริษัท B.F.GOODRICH COMPANY ได้ผลิตยางในไตรล์ด้วยกำลังการผลิต 250 ปอนด์ต่อวัน เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1940 บริษัท B.F. GOODRICH COMPANY ได้ร่วมมือกับบริษัท PHILLIPS PETROLEUM COMPANY ดังเป็นบริษัท HYDROCARBON CHEMICAL AND RUBBER COMPANY เพื่อที่จะผลิตและจำหน่ายยางในไตรล์ภายใต้ชื่อ HYCAR ในปีเดียวกัน บริษัท GOODYEAR TIRE AND RUBBER COMPANY ได้สร้างโรงงานเพื่อที่จะผลิตสินค้าประเภทเดียวกันภายใต้ชื่อ CHEMIGUM และเข่นเดียวกับบริษัท FIRESTONE ที่ได้ผลิตยางในไตรล์ภายใต้ชื่อ BUTAPRENE ดังนั้น ภายในเวลาไม่กี่ปีก็มีบริษัทที่ผลิตยางในไตรล์ในประเทศอเมริกา 4 บริษัท และเนื่องจากความทันทันต่อน้ำมันและตัวทำละลาย จึงได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งประเทศอเมริกาเข้าสู่สงครามโลก ในเดือนธันวาคม ปี 1941 ซึ่งได้นำยางในไตรล์มาผลิต BULLET-SEALING TANK, FUEL HOSE และ อุปกรณ์อื่น ๆ ในกองทัพ จากนั้นจนถึงหลังสงครามโลกในเดือนสิงหาคม 1945 ยางในไตรล์ทั้งหมดที่ผลิตขึ้นจะถูกจำกัดการใช้งานภายในกองทัพเท่านั้น ซึ่งในระหว่างสงครามความต้องการยางในไตรล์มีถึง 2,500,000 ปอนด์ต่อเดือน

ในเดือนพฤษจิกายน ปี 1945 บริษัท PHILLIP PETROLEUM COMPANY ได้ขายบริษัท HYDROCARBON CHEMICAL AND RUBBER COMPANY ให้แก่บริษัท B.F.GOODRICH COMPANY ซึ่งทำให้กลายเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเพื่อที่จะดำเนินการผลิตและจำหน่ายต่อไป

### 3.3.2 ยางไนไตรส์ (ACRYLONITRILE BUTADIENE RUBBER, NBR)



ACRYLONITRILE BUTADIENE RUBBER (NBR) หรือ ยางไนไตรส์ เป็นโดยโพลิเมอร์ที่มี ACRYLONITRILE ผสมอยู่ 20-50% (AN CONTENT) และมีค่าความหนืด (พิจารณาจากน้ำหนักโมเลกุล หรือ ค่า MOONEY VISCOSITY) ต่างๆ กัน โดยค่าทั้งสองจะเป็นตัวกำหนดความสามารถของการเป็นเนื้อเดียวกัน (COMPATIBILITY) กับโพลิเมอร์ และเป็นตัวกำหนดสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์ เช่น ค่าความแข็ง (HARDNESS), แรงดึง (TENSILE STRENGTH), แรงเฉือน (SHEAR STRESS), ความยืด (ELONGATION), แรงกระแทก (IMPACT STRENGTH) และที่สำคัญคือ ปรับปรุงค่าความแข็งเหนียว (TOUGHNESS)

ACRYLONITRILE อาจจะพิจารณาได้เป็นไปตามที่จับกันด้วยพันธะคู่และจับกับหมู่ CYANIDE ด้วยพันธะเดี่ยว (CN) ซึ่งไปแทนที่อะตอนไนโตรเจนอะตอนดังนั้น ACRYLONITRILE จึงเป็น VINYL MONOMER บางครั้งอาจเรียกว่า VINYL CYANIDE เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลของโมโนเมอร์หั้งสองตัวเกือบจะเท่ากัน ดังนั้น อัตราส่วนโดยน้ำหนักจะคล้ายกับอัตราส่วนโมลาร์ทำให้ยางไนไตรส์ 1 โมเลกุล จะประกอบไปด้วย BUTADIENE-ACRYLONITRILE เป็นอัตราส่วน 2:1 (MORTON AND MAURICE, 1973:302)

ถ้าใช้ NBR ในพิวช์เกรดแข็งจะทำให้ค่า MODULUS (MODULUS OF ELASTICITY) ลดลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องที่อุณหภูมิห้อง ทั้งนี้ เพราะ NBR สามารถละลายในเนื้อพิวช์ได้บางส่วน โดยค่าการกระจายตัวของ NBR ในพิวช์จะขึ้นอยู่กับระดับของการเกิดโครงสร้างที่เป็นร่องแท (CROSSLINKED LEVEL) ของ NBR และยังขึ้นอยู่กับสภาวะในการผสม NBR ELASTOMER อาจอยู่ในรูปของผงเรซิ่น หรือ เป็นเกล็ด (CRUME) สำหรับค่าแรงดึง ความยืด และ แรงกระแทก ของโพลิเมอร์ผสมระหว่าง PVC และ NBR จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักโมเลกุล และ สัดส่วนของ NBR ที่ใช้ ในขณะที่ค่า HEAT DEFLECTION TEMPERATURE กลับมีค่าลดลง เมื่อมีการใช้ NBR ผสมในพิวช์

## HEAT DEFLECTION TEMPERATURE หรือ HEAT

DEFLECTION TEMPERATURE UNDER LOAD (HDT หรือ HDTUL) เป็นค่าที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D648 โดยชิ้นงานทดสอบจะมีรูปร่างเป็นแท่งเหลี่ยมภายใต้แรงกด 3 จุด โดยการให้แรงซึ่งมีค่าคงที่ 66 psi (สำหรับใช้ทดสอบค่าความแข็งกระด้าง (STIFFNESS) ที่ไม่สูงมากนัก) หรือ 264 psi (สำหรับใช้ทดสอบค่าความแข็งกระด้างที่มีค่าสูง) และ มีการเพิ่มอุณหภูมิที่อัตรา  $2^{\circ}\text{C}$  ต่อ 1 นาที โดยอุณหภูมิที่ทำให้จุดศูนย์กลางของชิ้นทดสอบเกิดการโค้งต่ำลงโดยมีระยะต่ำกว่าจากแนวปกติก่อนให้แรงที่ระดับ 0.254 ซม. หรือ 0.01 นิ้ว ที่อุณหภูมิตั้งกล่าว คือ ค่า HDT หรือ HDTUL ค่า HDT นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดแรงที่ใช้กดด้วย เช่น POLY-CARBONATE ถ้าทดสอบที่แรง 264 psi จะให้ค่า HDT  $130^{\circ}\text{C}$  ขณะที่เมื่อใช้แรง 66 psi จะให้ค่า HDT  $140^{\circ}\text{C}$  และที่สำคัญคือ วัสดุชนิดใดมีโครงสร้างเป็นผลึก (CRYSTALLINE) ความแตกต่างของ HDT ที่แรง 2 ค่า (66 psi และ 264 psi) จะมีค่าแตกต่างกันมาก ซึ่งค่า HDT จะใช้อธิบายผลของอุณหภูมิที่มีต่อค่าความแข็งกระด้าง (STIFFNESS) ของโพลิเมอร์

### 3.3.3 สมบัติของยางในไตรล์ (PROPERTIES OF NITRILE RUBBER)

ปริมาณ ACRYLONITRILE (AN CONTENT) เป็นปัจจัยที่สำคัญในการแสดงความต้านทานต่อตัวทำละลายอินทรีย์, น้ำมัน และ เชื้อเพลิง ส่วนค่า MOONEY VISCOSITY จะแสดงสมบัติทางกลของ NBR จากประโยชน์ของยางในไตรล์ข้างต้น จึงได้นำยางในไตรล์มาใช้เป็นตัว MODIFIER สำหรับพิวซิเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล, ปรับปรุงทางด้านกระบวนการให้มีความง่ายในการผลิต และ ยางในไตรล์ยังไม่สามารถสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์, น้ำมัน, เชื้อเพลิง หรือพวกตัวทำละลายที่ไม่มีข้าว และเนื่องจาก NBR มีค่าการระเหยต่ำ (VOLATILITY) และ การเคลื่อนย้ายของโมเลกุลเป็นไปได้ยาก (MIGRATION) จึงสามารถนำยางในไตรล์มาใช้ทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความนุ่ม (PLASTICIZER) และ สามารถใช้ร่วมกับสารเพิ่มความนุ่มประเภทอื่น ๆ เช่น DIOCTYL PHTHALATE (DOP), DI-N-BUTYL (DBP), DIOCTYL SEBACATE (DOS) ออย่างไรก็ได้ตาม เมื่อใช้ DOS เป็นสารเพิ่มความนุ่มร่วมกับ NBR เพื่อปรับปรุงค่า COLD RESISTANCE ควรจะเติมสารเพิ่มความนุ่มเสริม (AUXILIARY PLASTICIZER) ช่วยด้วย ทั้งนี้ เพราะถ้าใช้ DOS มากเกินไป จะทำให้เกิดการ BLOOM (BLOOM คือ ปรากฏการณ์ที่สารเพิ่มความนุ่มนี้บริ�ามากเกินกว่าที่เรchein และ สารเพิ่มนี้เองจะสามารถดูดซับสารเพิ่มความนุ่มได้หมด ทำให้สารเพิ่มความนุ่มที่ไม่ถูกดูดซับเคลื่อนย้ายมากที่ผิวของชิ้นงาน ทำให้ผิวของชิ้นงานมีความมันเนื่องจากสารเพิ่มความนุ่มนี้สะสมอยู่ที่ผิว) และ ไม่ควรใช้ NBR ร่วมกับ PETROLEUM SOFTENER เนื่องจากจะเกิด BLOOM ขึ้น

ความสามารถปรับปรุงค่าสมบัติเชิงกลของ NBR โดยการเติมสารเสริม แรง เช่น CARBON BLACK, WHITE CARBON (PRECIPITATED HYDRATE SILICA) และ HARD CLAY เป็นต้น

เนื่องจากโครงสร้างของ NBR มีสภาพเป็นข้าว ทำให้มันมีค่าสูญเสียได้容易 (DIELECTRIC LOSS) ทำให้มันมีความสามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าลดลง สำหรับ NBR ที่มีปริมาณ CARBOXYL GROUP (COOH) ประมาณ 2-10% จะช่วยปรับปรุงให้ NBR มีความต้านทานต่อออกซิเจนและความสามารถในการอ่อนตัวที่อุณหภูมิต่ำได้ดีขึ้น เราอาจเรียก NBR ประเภทนี้ว่า CARBOXYLATE NITRILE RUBBER (COX-NBR)

ถ้าผสมพีวีซี 30% ลงใน NBR จะช่วยทำให้ความต้านทานต่อออกซิเจนของ NBR ดีขึ้น และยังช่วยทำให้สมบัตินั้นต่อการติดไฟดีขึ้น ทั้งนี้เพราะมีโครงสร้างอะตอมของ คลอรินอยู่ และยังสามารถทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความนุ่มนวลร่วมกับสารเพิ่มความนุ่มนวลอื่น ๆ เพื่อ ปรับปรุงสมบัติทางกล

ถ้าผสมพีวีซีต่อ NBR เป็น 50/50 และผสมสารเพิ่มความนุ่มนวลประมาณ 15% จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า THERMOPLASTIC หรือ THERMOPLASTIC ELASTOMER โดยหน้าที่ของ NBR ในพีวีซี คือ เป็น MODIFIER ช่วยปรับปรุงค่า TOUGHNESS และ ทำให้มี ความง่ายขึ้นในการซึ้งรูป

ยางในไตรล์เป็นยางที่สามารถต้านทานต่อน้ำมันน้ำมีท้ายเกรดตาม ปริมาณส่วนผสมของ ACRYLONITRILE ซึ่งโดยมากจะมีปริมาณ 18-50% ซึ่งสามารถแบ่ง ได้เป็นยางในไตรล์ที่มีปริมาณ ACRYLONITRILE (ACRYLONITRILE CONTENT) สูงมาก สูงปานกลาง ปานกลาง ต่ำปานกลาง และ ต่ำ ซึ่งสมบัติของยางในไตรล์ที่ได้ก็จะแปร เปลี่ยนไปตามปริมาณ ACRYLONITRILE ที่มีอยู่ (MORTON AND MAURICE, 1973:305)

แนวโน้มสมบัติที่สำคัญของยางในไตรล์ตามปริมาณ ACRYLONITRILE ที่ผสมอยู่นั้นแสดงในตารางที่ 3.5

**ตารางที่ 3.5 แสดงแนวโน้มสมบัติของยางในไตรส์ที่เปลี่ยนไปตามปริมาณ ACRYLONITRILE**

| PROPERTIES                         | %ACRYLONITRILE 18% → 50% |
|------------------------------------|--------------------------|
| OIL RESISTANCE IMPROVES            | เพิ่มขึ้น                |
| FUEL RESISTANCE INCREASE           | "                        |
| TENSILE STRENGTH INCREASE          | "                        |
| HARDNESS INCREASE                  | "                        |
| ABRASION RESISTANCE IMPROVES       | "                        |
| GAS IMPERMEABILITY INCREASES       | "                        |
| HEAT RESISTANCE INCREASES          | "                        |
| LOW TEMP. RESISTANCE INCREASES     | ลดลง                     |
| RESILIENCE INCREASE                | "                        |
| PLASTICIZER COMPATIBILITY INCREASE | "                        |

สำหรับยางในไตรส์ที่มีปริมาณ ACRYLONITRILE สูงมาก และสูง จะนำมาใช้ผลิตอุปกรณ์ หรือ ชิ้นส่วนที่ต้านทานต่อน้ำมัน เช่น OIL WELL PART, FUEL CELL LINERS, ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง และ สิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการต้านทาน AROMATIC FUEL, น้ำมัน และ ตัวทำละลายที่ไม่มีชีว

สำหรับยางในไตรส์ที่มีปริมาณ ACRYLONITRILE ปานกลาง มักจะใช้ในงานที่ทนต่อน้ำมันที่มีโครงสร้างเป็น AROMATIC มากกว่าหรือทนต่อการเกิดการบวนของยางเนื่องจากน้ำมัน สำหรับยางในไตรส์ที่มีปริมาณ ACRYLONITRILE ต่ำ และ ต่ำปานกลางมักจะใช้ในงานที่ต้องการความนุ่มนวลหรือความอ่อนตัวที่อุณหภูมิต่ำมากกว่าที่จะใช้เพื่อที่จะทนต่อน้ำมัน หรือตัวทำละลาย

ความต้านทานต่อน้ำมันของยางในไตรส์นั้นพิจารณาได้จาก 2 ปัจจัยคือ ปริมาณของ ACRYLONITRILE ที่มีอยู่ในโพลิเมอร์ และ ลักษณะทางเคมีของน้ำมัน หรือ เชื้อเพลิง ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการทนทานต่อน้ำมัน เช่น สารเพิ่มความนุ่ม สี (PIGMENT), สภาพของการบ่ม (CURE) ระดับของการเกิดการเชื่อมโยง (DEGREE OF CROSSLINKING) อุณหภูมิในการทำโพลิเมอร์ เช่น และความเป็นเนื้อเดียวกันของโพลิเมอร์

### 3.3.4 โครงสร้างของยางในไตรส์

เนื่องจากการจะเลือกใช้ยางในไตรส์ให้เหมาะสมแก่การใช้งาน เราจะต้องพิจารณาถึงส่วนประกอบทางเคมีของทั้งน้ำมัน หรือ ตัวทำละลายที่จะใช้สัมผัสถกบยาง และ ส่วนประกอบทางเคมีของยางเอง ตัวอย่างเช่น ยางธรรมชาติ และ STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) ซึ่งจัดเป็นโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างที่ไม่มีข้าว ซึ่งยางไตรส์ควรรับอนุทั้งสองจะเกิดลักษณะบวนและเลื่อนสายเยื้องสัมผัสถกบ HYDROCARBON FLUID เช่น GASOLINE และ KEROSENE แต่ถ้าโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างมีข้าวที่จะไม่เกิดผลเสียดังกล่าว ในทางตรงข้าม ยางธรรมชาติ และ SBR จะสามารถทนต่อตัวทำละลายที่มีข้าวย่างแรง (STRONGLY POLAR SOLVENT) เช่น ACETONE และ METHYL ETHYL KETONE ขณะที่ยางที่มีโครงสร้างมีข้าว เช่น ยางในไตรส์ จะไม่สามารถทนต่อสารดังกล่าวได้

ANILINE ซึ่งเป็นของเหลวประเภทอะโรมาติกที่มีข้าว ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ยางในไตรส์เกิดการบวนมากกว่ายางชนิดอื่น ๆ ยกเว้น THIOKOL ค่า ANILINE POINT ของน้ำมันชนิดหนึ่ง ๆ นั้นเป็นการวัดการละลายได้ของน้ำมันใน ANILINE ซึ่งจะสัมพันธ์กับผลของน้ำมันนั้นที่มีต่อยางในไตรส์ในลักษณะที่เกิดการบวนมากหรือน้อย สำหรับน้ำมันที่มีค่า ANILINE POINT ต่ำ ๆ จะหมายถึง น้ำมันนั้นมีความเป็นข้าวสูง หรือ เป็นอะโรมาติกสูง ดังนั้น น้ำมันดังกล่าวจะทำให้ยางในไตรส์เกิดการบวนได้ง่ายและมาก สำหรับการทดสอบค่า ANILINE POINT สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM D 471-51T

### 3.3.5 การปรับปรุงสมบัติของยางในไตรส์

1. เมื่อต้องการให้ยางในไตรส์มีสมบัติเชิงกลที่ดี จะเป็นต้องเติมสารเสริมแรงหรือสารเพิ่มน้ำหนัก ทั้งนี้ เพราะยางในไตรส์ไม่มีโครงสร้างเป็นผลึกในขณะที่ต้องโดยใช้แรงสูงสุด

2. เมื่อต้องการให้การผสมและการผลิตมีความง่ายขึ้นจึงเป็นต้องใส่สารเจาพวกสารเพิ่มความนุ่ม ถ้าเป็นยางในไตรส์ที่มีความต้านทานต่อน้ำมันสูง ๆ (ยางในไตรส์ที่มี AN CONTENT มาก ๆ) จะสามารถเลือกใช้สารเพิ่มความนุ่มได้บางประเภท เช่น ESTER, AROMATIC OIL และ สารเพิ่มความนุ่มที่มีอนุพันธ์เป็นพวกโครงสร้างที่มีข้าว มี 2 ปัจจัยหลักที่ส่งผลในด้านความเข้ากันได้ของสารเพิ่มความนุ่มเจาพวก ESTER กับยางในไตรส์ คือ ชนิดของสารเพิ่มความนุ่มที่ใช้ และ ปริมาณ ACRYLONITRILE ในยาง โดยความสามารถในการเข้ากันได้จะลดลงตาม AN CONTENT ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสารเพิ่มความนุ่มสามารถใช้ในระดับ 30 PHR ในยางในไตรส์ที่มี AN CONTENT ต่ำ ๆ แต่ถ้าใส่สารเพิ่มความนุ่มในปริมาณที่เท่ากันในยางใน

ไตรสที่มี AN CONTENT สูง ๆ อาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า BLEEDING (ปรากฏการณ์ที่สารเพิ่มความนุ่มน้ำสามารถดูดซับโดยโพลิเมอร์ได้หมดทำให้มีการเคลื่อนย้ายไม่เลกูลของสารเพิ่มความนุ่มน้ำที่มีปริมาณมากเกินไปในยังผิวชั้นงาน) สารเพิ่มความนุ่มน้ำที่จะใช้ควรที่จะใช้สารเพิ่มความนุ่มน้ำริมหรือสารเพิ่มความนุ่มน้ำที่เข้ากันได้ร่วมกับสารเพิ่มความนุ่มหลัก

เมื่อต้องการสมบัติที่ดี เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิต่ำโดยการเติมสารเพิ่มความนุ่มน้ำประเภท ESTER ตัวอย่างสารที่แนะนำให้ใช้มีต้องการสมบัติที่ดีที่อุณหภูมิต่ำ ได้แก่ ADIPATES, SEBACATES, TRIBUTOXYETHYL PHOSPHATE, MONOMERIC FATTY ACID ESTER, METHYL ACETYL RICINOLEATE, DI(BUTOXYETHOXYE-THYL) FORMAL, DI(BUTOXYETHOXYETHYL) ADIPATE และ TRIGLYCOL ESTER OF VEGETABLE OIL FATTY ACID โดยควรผสมสารเพิ่มความนุ่มน้ำในยางในระดับ 30 phr ถ้าผสมในปริมาณที่มากกว่าจำนวนดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ BLEEDING ขึ้นได้

แต่เมื่อใช้สารเพิ่มความนุ่มน้ำประเภท ESTER จะทำให้สารเพิ่มความนุ่มน้ำถูกสกัดออกมากจากเนื้อยางเมื่อยางนั้นสัมผัสกับเชือกเหล็กหรือน้ำมัน แต่ถ้าสามารถแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้สารเพิ่มความนุ่มน้ำที่ป้องกันการถูกสกัดผสมลงไป เช่น POLYMERIC-POLYESTERS หรือ COUMARONE-INDENE RESIN ที่มีสารเพิ่มความนุ่มน้ำชนิด ESTER เพื่อที่ให้ได้คุณสมบัติใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ และ ป้องกันการถูกสกัดเมื่อยางสัมผัสกับน้ำมันหรือเชือกเหล็ก

เมื่อต้องการสมบัติคงทนต่อความร้อน ควรเลือกใช้สารเพิ่มความนุ่มน้ำประเภท POLYESTER และ COUMARONE-INDENE RESINS ยางในไตรสโดยมากมักจะเกิดการเสื่อมสภาพเมื่อมีการเกิดรั่งແท้าน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปรระแตก ไม่อ่อนนุ่ม และไม่เกิดความยืดหยุ่น สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการเติมสาร ANTIOXIDANT ยางในไตรสมักจะมีความไวต่อโอโซน ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเติมสาร ANTIOZONANT เช่น ANTOZITE 67 ประมาณ 1-3 phr ในขั้นการเตรียมการ VALCANIZATE และ เติม WAX ประมาณ 1-3 phr เพื่อกำหนดที่เป็น MIGRATORY AID

ยางในไตรสสามารถที่จะป้องกันผลที่เกิดจากโอโซนได้ โดยการผสมยางในไตรส กับพิวชิเรชิน ซึ่งอาจจะผสมกับสารเพิ่มความนุ่มน้ำหรือไม่ผสมกับสารเพิ่มความนุ่มน้ำที่ได้ นอกจาก โอโซนแล้ว ยังสามารถป้องกันผลที่เกิดจากรังสีที่เป็นสาเหตุให้ยางในไตรสสูญเสียสมบัติทางด้าน TENSILE STRENGTH และมีค่าโมดูลัสเพิ่มขึ้นซึ่งผลของรังสีสามารถป้องกัน

โดยการใช้ ANTIRAD เช่น N-CYCLO-HEXYL-N-PHENYL-P-PHENYLENE DIAMINE (MORTON AND MAURICE, 1973:312)

สำหรับยางในไตรล์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ CARBOXY NITRILE RUBBER ทั้งนี้เพรำพายางในไตรล์ดังกล่าวจะมีค่า TENSILE STRENGTH สูงมาก โดยยางดังกล่าวมีส่วนผสมของ ACRYLONITRILE, BUTADIENE และ ACRYLIC ACID หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งโมเลกุล โครงสร้างของโมเลกุลยางในไตรล์ประเภทนี้จะคล้ายกับยางในไตรล์ธรรมชาติเพียงแต่ว่ามีหมู่ CARBOXYL กระจายอยู่ตามโซ่อ่าจจะเป็นทุก ๆ 1 อะตอน หรือ ทุก ๆ 100-200 อะตอนของครัวบอน

เมื่อเปรียบเทียบยางในไตรล์กับยางในไตรล์ที่มีหมู่ CARBOXYL ที่ระดับความทนทานต่อน้ำมันเท่ากัน จะพบว่า ยางในไตรล์ที่มีหมู่ CARBOXYL จะมีค่า TENSILE STRENGTH และ ค่า MODULUS สูงกว่ามาก ค่าความแข็งสูงกว่า สมบัติที่อุณหภูมิต่ำดีขึ้น ด้านทานต่อไฮโดรเจนดีชีนแต่มีค่าความยืดหยุ่นลดลง และ ยังคงให้สมบัติดีทางด้านกายภาพหลังจากการเร่งสภาวะเมื่อใช้ HOT-OIL และ AIR

ยางในไตรล์ในรูปผงยางสามารถผสมกับผงพิวชีเรซินได้ง่ายเพื่อให้ได้ POLYBLEND ในแต่ละอัตราส่วนที่ต้องการ และ โพลิเมอร์ผสมดังกล่าวสามารถที่จะผ่านกระบวนการโดยใช้อุปกรณ์ทางด้านการผลิตพลาสติกได้และยังสามารถผสมกับสารประกอบอื่น ๆ ได้อีก เช่น CURATIVES, FILLERS และ PLASTICIZER เพื่อให้เกิดการไหลได้อย่างอิสระ เช่นเดียวกับ การทำผงคอมปาวด์ทั่ว ๆ ไป (MORTON AND MAURICE, 1973:314)

### 3.4 ตินขา (CLAY MINERALS)

แนวความคิดที่มีการใช้สารเพิ่มน้ำหนัก (FILLER) ในพิวชีคอมปาวด์คือ ต้องการลดต้นทุนในการผลิต และ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคขนาดเล็ก (FINE PARTICLE SIZE TECHNOLOGY) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น TAILORING PARTICLE MORPHOLOGY เทคโนโลยีการทำให้วัสดุทางธรรมชาติมีความบริสุทธิ์ การทำ SURFACE TREATMENT เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้เป็นเนื้อเดียวกัน และ การพัฒนา COUPLING AGENT เพื่อทำให้เกิดพันธะยึดกันได้ดีขึ้นระหว่างสารเพิ่มน้ำหนักและเนื้อโพลิเมอร์เพื่อทำให้สมบัติเชิงกลดีขึ้น

นอกเหนือจากการใช้สารเพิ่มเนื้อในโพลิเมอร์ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะหมายถึง พีวีซี เพื่อลดต้นทุนในการผลิตแล้ว สารเพิ่มเนื้อยังช่วยเสริมให้สมบัติทางประการในโพลิเมอร์ปรับปรุงตื้น เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า ความทึบแสง เป็นต้น สารเพิ่มเนื้อที่ใช้ในพีวีซีสามารถจัดแบ่งได้เป็นหลายชนิดตามลักษณะของอนุภาค เช่น ULTRA FINE PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE ใช้เพื่อบรรบปรุงค่า NOTCHED IZOD IMPACT STRENGTH CALCINED KAOLIN CLAY ใช้ปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้า

สารเพิ่มเนื้อที่ใช้ในพีวีซีสามารถแบ่งออกง่าย ๆ ได้เป็น 2 ชนิดคือ EXTENDER FILLER และ FUNCTIONAL FILLER โดย EXTENDER FILLER หมายถึง สารเพิ่มเนื้อที่ให้ประโยชน์หลักในด้านลดต้นทุนในสูตรที่ใช้ผลิตพีวีซีคอมปาวด์ และ ทำให้ค่า FLEXURAL MODULUS มีค่าเพิ่มขึ้น ขณะที่ FUNCTIONAL FILLER เป็นสารเพิ่มเนื้อที่มีหน้าที่พิเศษอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่จำเป็นในสูตรผสม ตัวอย่างเช่น หน้าที่ในด้าน THIXOTROPY การหน่วงการติดไฟ ความทึบแสง สี หรือ ปรับปรุงในด้านแรงกระแทก (MATHUR AND VANDERHEIDEN,CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:505)

โดยทั่วไป สารเพิ่มเนื้อประเภท EXTENDER FILLER ในทางอุดมคติจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้คือ (1) ต้องมีรูปร่างเป็นทรงกลม ทั้งนี้เพื่อจะได้คงสภาพความเป็นสมบัติในเชิง ANISOTROPIC PROPERTIES (2) มีการกระจายหรือแยกแจงขนาดของอนุภาคให้เหมาะสมเพื่อให้มีการออยู่กันได้อย่างแน่นหนา (3) จะต้องไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับพีวีซีหรือสารเติมแต่งอื่น ๆ (4) มีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำหรือเบากว่าเมื่อเบรินเทียนกับพีวีซีเรซิ่น (5) ให้ค่า REFRACTIVE INDEX และ สีที่ต้องการ และ (6) มีราคาถูก

โดยทั่วไป ไม่มีสารเพิ่มเนื้อชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียวที่ให้คุณสมบัติครบถ้วน 6 ประการ ทินปูน (GROUND LIMESTONE) จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่กล่าวไว้ข้างต้น และ ยังใช้เป็นสารเพิ่มเนื้อประเภท EXTENDER FILLER ในพีวีซี GROUND TALCS AND CLAYS แม้ว่าจะช่วยปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าอยู่บ้าง แต่ก็จะเป็นสารเพิ่มเนื้อประเภท EXTENDER ในพีวีซี ทั้งนี้เพื่อประสานการใช้ในปริมาณมาก ๆ โดยไม่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพ และ ยังมีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้ข้างต้น (MATHUR AND VANDERHEIDEN,CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:505)

ตัวอย่างสารเพิ่มเนื้อที่จัดเป็น EXTENDER FILLER เช่น LIMESTONE, KAOLIN CLAY, TALC และ สารเพิ่มเนื้อประเภท FUNCTIONAL FILLER เช่น PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE, PRECIPITATED SILICAS AND SILICA GELS, PRECI-


PITATED METALLIC SILICATES, PYROGENIC SILICA, ANTIMONY OXIDE, ZINC OXIDE, TITANIUM DIOXIDE, ASBESTOS เป็นต้น

### 3.4.1 โครงสร้างและส่วนประกอบ


โครงสร้างของอะตอมของ CLAY สามารถพิจารณาได้เป็น 2 หน่วยคือ หน่วยของอะลูมินาหรือแมกนีเซียม กับ หน่วยของซิลิกอน โดยหน่วยของอะลูมินาจะประกอบไปด้วย 2 ระนาบที่อยู่ชิดติดกันของกลุ่มออกซิเจน หรือ ไฮดรอกซิล ซึ่งมีอะตอมของอะลูมิเนียม หรือ แมกนีเซียมยึดอยู่ในรูปของ OCTAHEDRAL ซึ่งอะตอมของอะลูมิเนียม หรือ แมกนีเซียม จะอยู่ห่างจากอะตอมของออกซิเจน หรือ ไฮดรอกซิล เป็นระยะทางเท่ากัน (ภาพที่ 3.1) ถ้าอยู่ในรูปอะลูมิเนียม โครงสร้างจะเป็น  $\text{Al}_2(\text{OH})_6$  แต่ถ้าเป็นแมกนีเซียม โครงสร้างจะเป็น  $\text{Mg}_3(\text{OH})_6$  โดยปกติ ระยะระหว่าง ออกซิเจน กับ ออกซิเจน เท่ากับ  $2.6 \text{ \AA}$  ระยะระหว่าง ไฮดรอกซิล กับ ไฮดรอกซิล เท่ากับ  $3 \text{ \AA}$  ในโครงสร้างหน่วยนี้ ระยะระหว่าง OH กับ OH เท่ากับ  $2.94 \text{ \AA}$  และ ช่องว่างของอะตอมในโครงสร้าง OCTAHEDRAL มีค่า  $0.61 \text{ \AA}$  ความหนาของหน่วยนี้เท่ากับ  $5.05 \text{ \AA}$  ในโครงสร้างของ CLAY

สำหรับหน่วยของซิลิกอน ซึ่งเป็นหน่วยที่สองของโครงสร้างของ CLAY MINERALS จะเป็นโครงสร้างแบบ TETRAHEDRAL แต่ละอะตอมซิลิกอนในโครงสร้าง TETRAHEDRAL จะมีระยะห่างจากอะตอมของออกซิเจนหรือไฮดรอกซิลสี่เท่ากัน สำหรับกลุ่มของซิลิกาทรงเหลี่ยมสี่หน้า (SILICA TETRAHEDRAL) จะจัดเรียงอยู่ในรูปตาข่ายรูปทรง HEXAGONAL ซึ่งจะต่อกันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแผ่นของ  $\text{Si}_4\text{O}_8(\text{OH})_4$  (ภาพที่ 3.2) โดยโครงสร้างดังกล่าวจะจัดเรียงลักษณะให้ยอดแหลมมีศศิกทางเดียวกัน และ ฐานของทรงเหลี่ยมนี้จะเป็นแผ่นระนาบเดียวกันโดยอะตอมของออกซิเจนในโครงสร้าง HEXAGONAL จะทำมุมกัน  $120^\circ$  และระยะระหว่างออกซิเจนกับออกซิเจนในระนาบ TETRAHEDRAL จะเท่ากับ  $2.55 \text{ \AA}$  และ ช่องว่างของอะตอมในโครงสร้าง TETRAHEDRAL เท่ากับ  $0.55 \text{ \AA}$  ความหนาของหน่วยซิลิกอนเท่ากับ  $4.93 \text{ \AA}$  ในโครงสร้างของ CLAY (GRIM, 1962:8-9)

โครงสร้างของ CLAY MINERAL จะมีลักษณะเป็นเล็บไข และ ประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นหน่วยอะลูมินา กับซิลิกอน ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยมีอะตอมของออกซิเจนที่เป็น ACTIVE OXYGEN ATOM 6 อะตอม ของหน่วยอะลูมินา ซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงกับหน่วยของซิลิกอนหรือระนาบของหน่วยอะลูมินา ซึ่งอยู่ในรูปโครงสร้าง OCTAHEDRAL ใช้ออกซิเจนอะตอมร่วมกันกับระนาบออกซิเจนที่เป็นจุดยอดของโครงสร้างของซิลิกาซึ่งอยู่ในรูป



ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงโครงสร้างอุดมคติของ ALUMINA/SILICA ของ KAOLIN



Diagrammatic sketch of double chains of silica tetrahedrons, as in the amphibole structural type of clay minerals: (a) in perspective, (b) projected on the plane of the base of the tetrahedrons.

ภาพที่ 3.2 ภาพแสดงโครงสร้างชิลกอนในโครงสร้าง TETRAHEDRON

TETRAHEDRAL โดยจะทำให้เกิดรูปแบบชั้นภายนอก (LAYER) ของ OH และ O (ดังแสดงภาพที่ 3.1)

### 3.4.2 KAOLIN

KAOLIN เป็นส่วนประกอบหลักของ CLAY MINERALS ซึ่งองค์ประกอบหลักจะเป็นอะลูมิโนซิลิเกต เมื่อผ่านการเผาหรือทำให้แห้งแล้วจะมีชื่อเรียกว่า SOLID KAOLIN หรือ KAOLINITE หรือ CALCINED KAOLIN หรือ DEHYDROXYLATED KAOLIN รูปร่างอนุภาคของ KAOLIN จะเป็นแผ่นเกล็ด (PLATELET) โดยมีขนาดประมาณ 1-10  $\mu\text{m}$ . (CHARRIER , 1990:37)

KAOLIN CLAY จะเป็นแร่ในเชิงพาณิชย์ที่รู้จักกันในชื่อ KAOLIN เป็นแร่พื้นฐานที่เป็น HYDROUS ALUMINOSILICATE ซึ่งมีสูตรทางเคมีว่า  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  ดังนั้น ในทางทฤษฎี KAOLIN จึงประกอบไปด้วยธาตุ SILICA 46.5% ALUMINA 39.5% และ น้ำ 14.0% ตระกูลของแร่ KAOLIN สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ซึ่งมีชื่อเรียก ดังนี้ คือ NACRITE, DICKITE และ KAOLINITE

KAOLINITE จะมีรูปร่างเป็นแผ่นเกล็ด โดยเป็นผลึกยาวจัดเรียงตัวขนานกับแกน C (C-AXIS) น้ำหนักโมเลกุลของ KAOLIN เท่ากับ 258.09 ค่าความถ่วงจำเพาะก่อนการเผา (UNCALCINED) เท่ากับ 2.58 และเพิ่มขึ้นเป็น 2.63 หลังจากการเผาให้แห้งแล้ว (CALCINED CLAY) ( MATHUR AND VANDERHEIDEN,CITED IN NASS AND HEIBERGER,1988:508)

น้ำที่จับอยู่ในโครงสร้างของ KAOLIN จะเริ่มแยกตัวออกที่อุณหภูมิ  $330^\circ\text{C}$  ที่อุณหภูมิในการเผา หรือ CALCINED ประมาณ  $650^\circ\text{C}$  จึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า PARTIAL DEHYDRATION OF THE KAOLINITE LATTICE และอาจจะเปลี่ยนไปเป็น PSEUDOCRYSTALLINE (META KAOLINITE) อุณหภูมิที่จะทำการเผาให้ KAOLIN ปราศจากน้ำประมาณ  $900^\circ\text{C}$  ที่สภาวะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาก ในด้านความหนาแน่น และ การหักเหของแสง (DENSITY AND LIGHT REFRACTIVITY) เกิดขึ้น

CALCINED CLAY เป็นสารเพิ่มน้ำหนักในการเป็นจวนไฟฟ้า ของสายไฟและสายเคเบิล ในปริมาณ 5-15 phr ถ้าใช้ในปริมาณที่มากกว่าที่ระบุจะทำให้เกิด ความแข็งกระด้าง (STIFFNESS) และ ความยืดหยุ่นลดลง ซึ่งการเติม KAOLIN ลงในพลาสติกที่ใช้

ทำจำนวนสายไฟและสายเคเบิล จะช่วยปรับปรุงในด้านสมบัติทางไฟฟ้า (ELECTRICAL PROPERTIES) ทั้งนี้เพื่อการจัดเรียงแผ่นเกล็ด KAOLIN ในเนื้อพื้นที่ (ดังแสดงในภาพที่ 3.3) จะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไม่สะดวกเนื่องจากระยะทางที่อิเล็กตรอนวิ่งผ่านมีระยะทางเพิ่มมากขึ้น (MATHUR AND VANDERHEIDEN ,CITED IN NASS AND HEIBERGER, 1988:510)

### 3.4.3 สมบัติของ CLAY (PROPERTIES OF CLAY)

ขนาดอนุภาคของ KAOLIN มีผลต่อค่าความหนืดโดยอนุภาคขนาดเล็ก (FINEST PARTICLE SIZE) จะทำให้ค่าความหนืดเพิ่มขึ้น และ ยังทำให้ค่า THIXOTROPY ของของผสมเพิ่มขึ้น ซึ่งสารเพิ่มน้ำส่วนมากจะทำให้ค่าความหนืดของของผสมมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ ส่วนรับ CLAY สามารถที่จะควบคุมค่าความหนืดได้โดยเลือกใช้การแยกขนาดอนุภาคให้เหมาะสม


เนื่องจาก KAOLIN CLAY จะเนื้อยดต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี จึงมีค่า DIELECTRIC STRENGTH สูงมาก และ มีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี KAOLIN มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ FLEXURAL STRENGTH น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริมาณที่ใช้เท่ากันเมื่อใช้สารเพิ่มน้ำหนักอ่อน

อนุภาคของ KAOLIN เมื่อมีการเคลือบผิวจะทำให้สมบัติการกระจายตัว และการไหลลดลงในโพลิเมอร์ และ ยังทำให้ค่าความหนืดลดลงด้วยส่วนรับ CLAY ที่ผ่านการเคลือบผิว

## 3.5 สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ

วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าจะต้องมีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี และ มีความต้านทานทางไฟฟ้าต่ำ ๆ จะนั้น วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมากจะเป็นโลหะ เช่น เงิน ทองแดง อลูมิเนียม ทังสเตน โมลิบดินัม พลาตินัม ฯลฯ ส่วนวัสดุที่มีค่าความต้านทานทางไฟฟ้าสูง ๆ ซึ่งจัดเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าไม่ดี หรือกล่าวว่า เป็นวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า (อาจเรียกวัสดุประเภทนี้ว่า วัสดุประกายไฟอิเล็กทริก) เช่น แมกนีเซียม ไนโตรเจน

ความสามารถในการนำไฟฟ้าหรือสภาพต้านทานทางไฟฟ้าของวัสดุนักแรปเปลี่ยนตามความหนาแน่นของอิเล็กตรอน, RELAXATION TIME ของวัสดุที่เป็นฉนวน และ ยังมี



ภาพที่ 3.3 ภาพแสดงการไหลผ่านของอิเล็กตรอนในพิวช์ที่มี KAOLIN

| Typical fillers                             | Dry resistivity<br>(ohm-cm) | Humid resistivity<br>(ohm-cm) | Dielectric strength<br>(volt/mil) | Dielectric constant <sup>a</sup><br>Ke (at 1 mc) | Dielectric loss<br>(%) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| CaCO <sub>3</sub>                           | 10 <sup>11</sup>            | 10 <sup>7</sup>               | 60 - 80                           | 6.1                                              | 0.05                   |
| Kaolin                                      | 10 <sup>13</sup>            | 10 <sup>6</sup>               | 70 - 120                          | 2.6                                              | 0.1                    |
| Kaolin<br>(calcined)                        | 10 <sup>13</sup>            | 10 <sup>8</sup>               | 60 - 100                          | 1.3                                              | 0.06                   |
| Kaolin<br>(calcined and<br>surface-treated) | 10 <sup>13</sup>            | 10 <sup>12</sup>              | 80 - 150                          | 1.3                                              | 0.003                  |
| Kaolin,<br>partially calcined               | 10 <sup>13</sup>            | 10 <sup>5</sup>               | 70 - 100                          | 1.3                                              | 0.01                   |
| Talc                                        | 10 <sup>14</sup>            | 10 <sup>9</sup>               | -                                 | 5.5 - 7.5                                        | 0.001                  |
| PVC                                         | 10 <sup>16</sup>            | 10 <sup>16</sup>              | 700 - 1300                        | 2.9                                              | 0.01                   |

<sup>a</sup>Measured at 1 MHz.

ตาราง 3.6 สมบัติ DIELECTRIC ของ FILLER และ พิวช์

ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อค่าการนำไฟฟ้า หรือ สภาพด้านงานทางไฟฟ้าของวัสดุ เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, ความชื้น และ แรงดันไฟฟ้า เป็นต้น (CHHALOTRA AND BHAT, 1975:4)

การที่วัสดุที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า สามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เนื่องจากวัสดุคงกล่าวขอมให้อิเล็กตรอน ซึ่งมีประจุ  $1.6 \times 10^{-19}$  คูลโอลบ์ต่อ 1 อิเล็กตรอน พาประจุไปตามกระแสไฟฟ้า สำหรับวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นของเหลวประจุจะเคลื่อนที่โดยอาศัยอิอนในของเหลวนั้นทั้งอิอนบวกและอิอนลบแต่วัสดุที่เป็นชนวนไฟฟ้าจะไม่ยอมให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยอิเล็กตรอนจะถูกนั่งคับให้อยู่กับที่ภายใต้สนามไฟฟ้า (ทั้งนี้ เพราะโครงสร้างอะตอมของโลหะ แต่ละอะตอมมีดักกันด้วยพันธะโลหะโดยมีอิเล็กตรอนอยู่ร่วน ๆ อะตอมเป็นลักษณะกลุ่มหมอกองทำให้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ แตกต่างจากวัสดุที่เป็นชนวน โดยมากโครงสร้างอะตอมมักยึดกันด้วยพันธะความเลนต์โดยอิเล็กตรอนจะถูกใช้ร่วมกันระหว่างอะตอมทำให้อิเล็กตรอนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ)

แม้ว่าวัสดุที่เป็นชนวนจะไม่สามารถให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระภายใต้สนามไฟฟ้าแต่ก็จะทำให้เกิดโพลาไรเซชันของวัสดุที่เป็นชนวน สำหรับประจุที่เกิดขึ้นในวัสดุที่เป็นชนวน จะเรียกว่า ประจุโพลาไรเซชัน (POLARIZATION CHARGE) (CHHALOTRA AND BHAT, 1975:26)

สภาพด้านงานทางไฟฟ้าหรือความด้านงานไฟฟ้าของวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า มักขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ, วุปร่างของวัสดุ, ขนาดของวัสดุ และ อุณหภูมิ โดยมีพารามิเตอร์หลายตัวที่ใช้เป็นตัวแสดงถึงความเป็นตัวนำทางไฟฟ้าหรือสภาพด้านงานทางไฟฟ้าของวัสดุ เช่น RESISTIVITY, PERMITTIVITY (DIELECTRIC CONSTANT), DIELECTRIC LOSS ANGLE, DIELECTRIC STRENGTH

### 3.5.1 วัสดุที่เป็นชนวนเมื่อออยู่ในกระแสตรง (DIRECT CURRENT FIELDS)

พารามิเตอร์ที่อธิบายถึงคุณลักษณะของวัสดุที่เป็นชนวนไฟฟ้า คือ RESISTIVITY ( $\rho$ ), PERMITTIVITY ( $\epsilon_r$ ), POLARIZATION (P)

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E = \epsilon E$$

$$C = \epsilon \cdot \frac{A}{d}$$

โดย  $D = \text{FLUX DENSITY}$  (มีหน่วยเป็น คูลโอมบ์/ตารางเมตร)

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \quad (\text{มีหน่วยเป็น พาร์ด/เมตร})$$

ค่าค่าปานิชແຕນซ์จะແປรັດຕຽບກับຄ່າເພອງມິກຕົວຕີ (C α ε) ເນື້ອ  
DIMENSION OF CAPACITOR PLATE ທີ່ອ CONFIGURATION ມີຄ່າຄົງທີ່ຈະໄດ້ວ່າ

$$C = K\epsilon$$

$$P = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1)E$$

$$P = (\epsilon E - \epsilon_0 E) = (D - D_0)$$

$$D = P + D_0$$

ດັ່ງນີ້ POLARIZATION ຕື່ອ ດ້ວຍຄວາມໜາແນ່ນໄດ້ອີເລີດທຣິກົລັກ໌  
(DIELECTRIC FLUX DENSITY) ດ້ວຍນຳຄ່າ VACUUM FLUX DENSITY ເຂົ້າມາຮຸມດ້ວຍ ຈະ  
ກໍາໄຫ້ຜລວມດັ່ງກ່າວເປັນ FLUX DENSITY ຂອງວັສດູ

ໃນ 1 ໂມເລກຸລ ຈະກໍາຫນດ່າວ່າ POLARIZATION ເປັນສາມາດດັ່ງນີ້ ຕື່ອ

$$P = \alpha E$$

$$P = N \alpha E \quad (\text{ເນື້ອ } N = \text{ຈຳນວນໂມເລກຸລ)$$

ໂດຍທີ່  $\alpha$  ຕື່ອ POLARIZABILITY ( $\alpha = \alpha_e + \alpha_i + \alpha_d + \alpha_m$ )

ເນື້ອ  $\alpha_e, \alpha_i, \alpha_d, \alpha_m$  ຕື່ອ ELECTRONIC, EONIC, DIPOLEAR ແລະ  
MOLAR POLARIZABILITY ຕາມລຳດັບ

$$\therefore P = N(\alpha_e + \alpha_i + \alpha_d + \alpha_m)E$$

$$P = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1)E$$

ຈາກສາມາດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ  $\alpha_e, \alpha_i, \alpha_d, \alpha_m$  ເນື້ອຖຸກນໍານາໃຊ້ໃນກາງຄວິດຄາສຕົມ ແລະ  
ແກນທີ່ດ້ວຍຄ່າຕ່າງໆ ແລ້ວ ຈະໄດ້ສາມາດຫ້າຍເປັນ

$$P = NE\alpha = (\alpha + \frac{\epsilon-1}{\epsilon+2} \frac{M}{D} + \frac{\mu_e^2}{3KT}) NE = NE \epsilon_0 (\epsilon_r - 1)$$

$$X_e = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1)N = N\alpha$$

$$\text{ເນື້ອ } X_e = P/E$$

ໂດຍ  $M = \text{MOLECULAR WEIGHT}$

$D = \text{DENSITY OF THE MATERIAL}$

$K = \text{BOLTZMAN'S CONSTANT}$

$T = \text{KELVIN TEMPERATURE}$

$\mu_e = \text{PERMANENT ELECTRIC DIPOLEMENT IN THE UNIT VOLUME}$

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = \text{SPECIFIC POLARIZATION OF DIELECTRIC MATERIALS}$$

ซึ่งสมการนี้สามารถนำไปใช้ได้กับวัสดุที่อยู่ในรูปของเหลว, ของแข็ง และ ก๊าซ

### 3.5.2 วัสดุที่เป็นจำนวนเมื่ออยู่ในกระแสสลับ (ALTERNATING CURRENT FIELD)

พฤติกรรมของวัสดุที่เป็นจำนวนในกระแสสลับจะคล้ายกับกระแสตรง เพียงแต่จำเป็นต้องพิจารณาทุก ๆ พารามิเตอร์ใน 2 ด้านคือ ด้านที่เป็นจริง และ ด้านที่เป็นจินตภาพ

ค่า PERMITTIVITY ( $\epsilon_r$ ) จะมีค่าแปรเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับ ความถี่ของกระแสไฟฟ้า, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความต่างศักยไฟฟ้า และ ความดัน เป็นต้น

จำนวนโดยทั่ว ๆ ไป เช่น กระดาษ, ไวนิลธรรมชาติ หรือ แม้แต่พลาสติก เช่น พิวช์ที่อยู่ในสภาวะธรรมชาติ สามารถนำไปใช้เป็นจำนวนที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ ๆ เมื่อจากค่า PERMITTIVITY มีค่าต่ำคือ ประมาณ  $\epsilon_r = 2$  และ DIELECTRIC LOSS มีค่าสูง เมื่อจากมีโครงอากาศจึงทำให้มันมีสมบัติเฉพาะ และ เสื่อมลงในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งสามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน  $90^{\circ}\text{C}$  เราเรียกจำนวนประเภทนี้ว่า “CLASS Y INSULATION”

ซึ่งจำนวนประเภทนี้สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิติชั่วขณะ คือ สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ  $105^{\circ}\text{C}$  จากเดิมที่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ  $90^{\circ}\text{C}$  ด้วยวิธีการทำให้มันอิ่มตัวโดยวิธีนำเอาจำนวนจุ่มลงในน้ำมันหรือน้ำมันซักงาน ซึ่งน้ำมันดังกล่าวจะเข้าไปทำให้หลุมอากาศในเนื้อจำนวนหมัดไป (IMPRREGNATION) ซึ่งจำนวนที่ผ่านการทำให้อิ่มตัวแล้ว จะเรียกจำนวนประเภทนี้ว่า CLASS A INSULATION ซึ่งหมายความว่าจะนำไปใช้ในงานประเภทเบ็ดเตล็ด เทปต่าง ๆ และ พวงสายไฟฟ้า แต่ถ้าต้องการใช้งานที่อุณหภูมิสูงมาก ๆ ก็สามารถทำให้อิ่มตัวได้ด้วยการใช้ชีลิโคนแทนน้ำมัน หรือ น้ำมันซักงาน (VANISH) ซึ่งจะสามารถใช้งานได้สูงถึง  $180^{\circ}\text{C}$  เช่น การ

เอาไม่ก้า ไข้แก้ว หรือ ไขทิน ทำให้อิมตัวด้วยชิลโคน ฉนวนประภานี้จะจัดเป็นฉนวนประภาก  
CLASS H INSULATION (CHHALOTRA AND BHAT, 1975:17-18)

การศึกษาเรื่องความเป็นฉนวน จำเป็นต้องทราบถึงค่ากำหนดในแต่ละ  
ตัว ดังนี้คือ ค่าคงที่ของฉนวน (PERMITTIVITY), มุมความสูญเสียความเป็นฉนวน  
(DIELECTRIC LOSS ANGLE), ค่าความแข็งแรงทางไฟฟ้า (DIELECTRIC STRENGTH)  
และค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร (VOLUME RESISTIVITY)

### 3.5.3 สภาพต้านทาน (RESISTIVITY)

ค่านี้เป็นดัชนีตัวหนึ่งในการบ่งบอกความเป็นฉนวนไฟฟ้าในทางอุดมคติ  
ฉนวนต้องมีค่าความต้านทานไฟฟ้า (RESISTANCE) มากเป็นอนันต์

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0))$$

เมื่อ  $\rho$  = สภาพต้านทาน

$L$  = ความยาวของตัวนำ

$A$  = พื้นที่ภาคตัดขวางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

$T$  = อุณหภูมิของวัสดุ


$T_0$  = อุณหภูมิอ้างอิง

$\rho_0$  = ค่าสภาพต้านทานที่อุณหภูมิ  $T_0$

$\alpha$  = TEMPERATURE COEFFICIENT OF RESISTIVITY

$R$  = ความต้านทาน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาพที่ 3.4 ภาพแสดงการคำนวณค่า VOLUME RESISTIVITY

ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านในจำนวนสามารถพิจารณาได้เป็น 2 ส่วนคือ พิจารณาค่าความเป็นฉนวนในรูปปริมาตร และ อีกส่วนคือ พิจารณาความเป็นฉนวนในรูปพื้นผิว ( แสดงในภาพที่ 3.4 ) สูปได้ว่า มีค่าความต้านทาน 2 ประเภทคือ ค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร และ ค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงพื้นผิว (VOLUME RESISTANCE AND SURFACE RESISTANCE) ทำให้เราต้องพิจารณาสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร และ สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงพื้นผิว และ การคำนวณค่าความต้านทาน เราจำเป็นต้องทราบ ขนาด และ รูปร่างของฉนวน ตามสมการข้างล่างดังนี้

$$R_v = \rho_v \frac{L}{A}$$

$$R_s = \rho_s \frac{X}{Y}$$

$$R = \frac{R_v R_s}{R_v + R_s}$$

$R$  = ค่าความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน (RESISTANCE OF INSULATION)

$R_v$  = ค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร (VOLUME RESISTANCE)

$R_s$  = ค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงพื้นผิว (SURFACE RESISTANCE)

$\rho_v$  = สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร (VOLUME RESISTIVITY)

$\rho_s$  = สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงพื้นผิว (SURFACE RESISTIVITY)

$L$  = ระยะห่างระหว่างแผ่นความจุไฟฟ้า

$A$  = พื้นที่ที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

หน่วยของสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร หรือ ความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตรจำเพาะ (VOLUME RESISTIVITY OR SPECIFIC VOLUME RESISTANCE) คือ โอห์ม-เซ็นติเมตร ( $\Omega \cdot \text{CM}$ ) หรือ โอห์ม-ตารางมิลลิเมตร/ม. ( $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m.}$ ) สำหรับค่าส่วนกลับของสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร ก็คือ ความนำไฟฟ้าเชิงปริมาตรจำเพาะ (SPECIFIC VOLUME CONDUCTIVITY)

สำหรับการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตรที่กล่าวถึงข้างต้นจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด แต่ถ้าแผ่นความจุไฟฟ้าเป็นรูปทรงกระบอกจะทำการหาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตรได้ดังนี้

$$R_v = \rho_v \frac{L}{A}$$

$$\text{เมื่อ } A = \frac{1}{2}(2\pi R_2 L' + 2\pi R_1 L')$$

$$= \pi L'(R_2 + R_1)$$

$$L = R_2 - R_1$$

$$\therefore R_v = \rho_v \frac{R_2 - R_1}{\pi L'(R_2 + R_1)}$$

$R_2$  = รัศมีทรงกระบอกด้านนอก

$R_1$  = รัศมีทรงกระบอกด้านใน

$L'$  = ความยาวของทรงกระบอก

ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตรจะมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้คือ

### 1. อุณหภูมิ (TEMPERATURE)

ความเป็นจนวนจะมีสมบัติคงลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

## 2. ความชื้น (HUMIDITY)

น้ำจะทำให้ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าลดลง และ เมื่อน้ำมีสิ่งเจือปนรวมอยู่จะทำให้อ่อนแอกตัว น้ำจะมีค่า PERMITTIVITY สูง ซึ่งจะทำให้ไม่เลกในวัสดุที่เป็นฉนวนแตกตัว

## 3. ความต่างศักย์ (VOLTAGE)

ค่าความต่างศักย์จะเป็นเหตุให้เกิดการสร้างประจุเชิงบวกหรือในเนื้อวัสดุ ความต่างศักย์ไฟฟ้า ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้ามีค่าสูงมากจะทำให้อุบัติเคลื่อนข่ายจากวัสดุอย่างรวดเร็วโดยแรงของสนามไฟฟ้าซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพนำไฟฟ้าให้แก้วัสดุ

## 4. ความหนาแน่นของสนามไฟฟ้า (ELECTRIC FIELD INTENSITY)

โดยค่าสภาพนำไฟฟ้า (CONDUCTIVITY) จะมีความสัมพันธ์กับวัสดุตามกฎของโพลล์ (POOLE'S LAW)

$$g = g_0 e^{BE}$$

B = COEFFICIENT CHARACTERIZING THE MATERIAL

$g_0$  = CONDUCTIVITY IN WEAK FIELD

E = ELECTRIC FIELD INTENSITY

g = CONDUCTIVITY OF MATERIAL AT E

ถ้าเราป้อนกระแสตรง กระแสที่รู้ไว้หล่ออกระดับคงที่จะน้อย ๆ ซึ่งแสดงว่า ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น

## 5. เวลา (TIME)

เวลาจะสัมพันธ์กับการเกิดประจุเชิงบวกหรือ เรายังกล่าวได้ว่า โพลาไรเซชันของประจุในวัสดุที่ค่าความต่างศักย์สูง และ เกิดกระบวนการอิสระต่อสิ่งค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น และ ในบางกรณีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจะลดลงตามเวลา

## 6. ความสามารถที่ฉนวนจะเพิ่มการเก็บประจุ

วัสดุที่เป็นฉนวนย่อมมีความจุไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุของวัสดุย้อมเปลี่ยนแปลงตามขนาดของวัสดุ ความสามารถในการเก็บประจุของวัสดุจะเรียกว่า เป็นค่า PERMITTIVITY ค่าความสามารถในการเก็บประจุของสัญญาณ (PERMITTIVITY) มีค่าเท่ากับหนึ่ง ขณะที่อากาศและวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ในรูป ก๊าซ จะมีค่า

PERMITTIVITY จะมีค่าใกล้เคียงหนึ่ง ส่วนรับค่า PERMITTIVITY ของวัสดุที่เป็นของแข็ง และ ของเหลว จะมีค่ามากกว่าหนึ่ง ค่า PERMITTIVITY โดยมากจะทราบจากการทดลอง และ ค่า PERMITTIVITY ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นจำนวนไฟฟ้าต้องมีค่าสูงมาก ๆ ค่า RELATIVE PERMITTIVITY ( $\epsilon_r$ ) ถูกกำหนดโดยโครงสร้างอะตอมของวัสดุ ค่าของ RELATIVE PERMITTIVITY ของสัญญาการมีค่าเท่ากับหนึ่ง วัสดุที่นำไปโดยมากมีค่า  $\epsilon_r$  มากกว่าหนึ่ง (วัสดุที่เป็นจำนวน)

$$\text{สมการ } D = \epsilon_0 \epsilon_r E$$

เมื่อ  $D$  = ELECTRIC FLUX DENSITY (COULOMB/m<sup>2</sup>)

$\epsilon_0$  = PERMITTIVITY OF VACUUM =  $8.854 \times 10^{-12}$  (FARAD/m.)

$\epsilon_r$  = RELATIVE PERMITTIVITY

สมการข้างบนจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อ วัสดุที่เป็นจำนวนดังกล่าวมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์เหมือนกัน (ISOTROPIC MATERIAL) (วัสดุที่มีค่าความเป็นจำนวน DIELECTRIC และ คุณลักษณะทางกายภาพไม่ได้แตกต่างไปจากทิศทางหรือแนวโน้มของวัสดุที่วัดได้)

วัสดุที่ใช้เป็นจำนวนไฟฟ้าต้องมีค่า PERMITTIVITY, VOLUME RESISTIVITY และ DIELECTRIC STRENGTH มาก ๆ และ มีค่า DIELECTRIC LOSS ANGLE ต่ำ ๆ และ สามารถใช้งานได้ในระยะเวลา的工作

#### 3.5.4 DIELECTRIC STRENGTH

DIELECTRIC STRENGTH คือ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าที่จำนวนสามารถทนได้ก่อนที่จำนวนนั้นจะเกิดการแตกสลายต่อความหนาของจำนวน

$$\text{DIELECTRIC STRENGTH} = \frac{\text{BREAK DOWN VOLTAGE}}{\text{INSULATION THICKNESS}}$$

ปัจจัยที่มีผลต่อค่า DIELECTRIC STRENGTH คือ อุณหภูมิ, ความชื้น อัตราการป้อนแรงดันไฟฟ้าในการทดสอบแบบ SHORT-TERM และ LONG-TERM รวมถึง ความถี่ของกระแสไฟฟ้าด้วย ( ตัวอย่างปัจจัยดังกล่าวแสดงในกราฟที่ 3.4 )

### 3.5.5 DIELECTRIC CONSTANT (PERMITTIVITY)

เมื่อวางฉนวนระหว่างแผ่นโลหะ 2 แผ่น จะทำให้ PLATE มีความสามารถ ที่จะเก็บประจุได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอากาศหรือสูญญากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นโลหะ


ค่า DIELECTRIC CONSTANT หรือ PERMITTIVITY คือ การวัด ความสามารถของฉนวนที่จะเพิ่มความสามารถในการเก็บประจุแล้วไปเก็บอยู่ในรูปพลังงานทาง ไฟฟ้าสถิตย์

$$\text{DIELECTRIC CONSTANT} = \frac{\text{CAPACITANCE WITH INSULATOR}}{\text{CAPACITANCE W/O INSULATOR}}$$

### 3.5.6 SURFACE RESISTIVITY

เป็นค่าที่วัดความด้านทานของกระแสที่รู้ว่าไหลไปตามพื้นผิวของฉนวน ซึ่ง เป็นอัตราส่วนระหว่าง แรงดันไฟฟ้าที่ป้อนระหว่างช่วงพื้นผิว 2 พื้นผิว ต่อ กระแสที่รู้ว่าไหล ออกตามพื้นผิวที่สามารถวัดได้ (ปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM D 257) พื้นผิวที่สะอาดจะให้ค่า ความด้านทานที่สูงกว่า พื้นผิวที่สกปรกหรือเปื้อนคราบกาวมัน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



Dielectric strength (short time) as a function of sample thickness and moisture content for a general purpose nylon 6/6 (Celanese 1000). Tested at 60 Hz per ASTM D149. Note: kv/cm x 2.54 = v/mil.

กราฟที่ 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง DIELECTRIC STRENGTH กับ ค่าความหนา และ ความชื้น