



บทที่ 3 การดำเนินการวิจัย


3.1 แผนการวิจัย

3.1.1 ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง

การวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาความสามารถในการกำจัดสีย้อมในน้ำเสียสังเคราะห์ และการศึกษาความสามารถในการกำจัดสีน้ำจากสำจากโรงงานสุรา ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง แสดงได้ดังตารางที่ 3.1

3.1.2 ลำดับขั้นตอนการทดลอง

การทดลองแต่ละส่วน จะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการทดลอง

ตารางที่ 3.1 แสดงตัวแปรและพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง (ต่อ)

ตัวแปรตาม	พารามิเตอร์
1. ลักษณะสมบัติของน้ำที่ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน	- ความเข้มข้นของสารละลาย - พีเอช
2. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน	- ร้อยละของการกำจัด

หมายเหตุ : * สูตรโครงสร้างทางเคมีของสี แสดงในภาคผนวกที่ จ.

3.1.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- เครื่องวัดพีเอช
- เครื่องบดวัสดุ
- เครื่องคัดแยกขนาด
- เครื่องชั่งสารเคมี
- เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
- เครื่องกวน
- บีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร จำนวน 6 ใบ
- ชุดคอลัมน์แก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 ซม. สูง 50 ซม.
- เตาอบวัสดุ
- หลอดทดลอง
- ชุดเครื่องกรอง
- กระดาษกรองใยแก้ว
- ขวดพิกโนมิเตอร์
- กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน , SEM รุ่น JEOL JSM-5410LV
(ณ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- เครื่องมืออินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ , FT-IR ยี่ห้อ PERKIN ELMER รุ่น 1760X
(ณ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- เครื่อง BET Surface Area Analyzer Model Micromeritics ASAP 2000
(ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

3.1.4 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

- สาร Quaternized : N-(3-chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium Chloride [CHMAC]
- สารสร้างพันธะ : Epichlorohydrin (1-chloro-2,3-epoxypropane)
- โซเดียมคลอไรด์
- โซเดียมคาร์บอเนต
- กรดไฮดรอกซิลริก
- โซเดียมไฮดรอกไซด์
- กรดฟอสฟอริก
- สี้อม
- : สีไ้ตรงท์ (Best Direct Black B, Sirius Blue KCFN, Sirius Rubine KZBL)
- : สีรีแอคทีฟ (Remazol Black B, Remazol Brilliant Blue R, Remazol Brilliant Red 3BS)

3.2 การดำเนินการวิจัย

3.2.1 การเตรียมสารเซลลูโลสแลกเปลี่ยนไอออนและน้ำเสียที่ใช้ในการทดลอง

1. การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

นำขาน้อย ผักตบชวา และเส้นใยลูกปาล์ม มาล้างด้วยน้ำหลายๆ ครั้ง จากนั้นตากแดดให้แห้ง แล้วอบที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำมาบดให้ละเอียดและคัดขนาดด้วยตะแกรงเบอร์ 80 (< 0.177 มิลลิเมตร) สำหรับการทดลองแบบแบดซ์ และตะแกรงเบอร์ 20-40 (0.42-0.84 มิลลิเมตร) สำหรับการทดลองแบบคอลัมน์

2. การเตรียม Untreated Cellulose (Laszlo, 1996)

นำวัสดุที่คัดขนาดแล้วมาแช่สารละลาย NaCl 1% (น้ำหนักต่อปริมาตร) และ Na₂CO₃ 1% (น้ำหนักต่อปริมาตร) เป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง แล้วล้างออก หลังจากนั้นนำไปอบให้แห้งด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 40 °C

3. การเตรียม Crosslinked-Quaternized Cellulose (Laszlo, 1996)

3.1 นำวัสดุ (1 กรัม) มาปรับสภาพด้วย 5 นอร์มัล ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.25 มิลลิลิตร (6.25 มิลลิโมลของด่างต่อกรัมของเรซิน) แล้วอัดลงก้นปิกเกอร์ เพื่อให้สารละลายผ่านเข้าไปได้ง่ายขึ้น จากนั้นตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที

3.2 เติม 4.0 มิลลิโมล ของ CHMAC 1.0 มิลลิลิตร แล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นนำส่วนผสมไปอัดลงก้นปิกเกอร์อีกครั้งหนึ่ง ทิ้งไว้เป็นเวลา 20 นาที

3.3 นำไปตั้งไว้ในอ่างน้ำปรับอุณหภูมิ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

3.4 เติม 5 นอร์มัล ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.2 มิลลิลิตร (6 มิลลิโมลของด่างต่อกรัมของเรซิน) และ 3 มิลลิโมล ของอีพิคลอโรไฮดริน 0.234 มิลลิลิตร ลงในวัสดุ ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

3.5 นำวัสดุที่ได้มาเติมน้ำ 500* มิลลิลิตร แล้วปรับให้มีพีเอช 2.0 ด้วย กรดไฮโดรคลอริก หลังจากนั้น กวนเป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง

3.6 กรองวัสดุที่เตรียมได้ออกจากสารละลาย แล้วล้างด้วยน้ำปลอดประจุ จากนั้นนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60°C

หมายเหตุ : การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลอง จะเตรียมครั้งเดียวในปริมาณที่มากพอสำหรับใช้ตลอดการทดลอง โดยในการทดลองแบบแบตช์ แต่ละวัสดุจะเตรียมประมาณ 100 กรัม และการทดลองแบบคอลัมน์ จะเตรียมแต่ละวัสดุประมาณ 400 กรัม โดยเติมปริมาณสารเคมีตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้น

* ปริมาณน้ำที่เติม จะเติมจนวัสดุสามารถแขวนลอยอยู่ในน้ำในสภาพที่สามารถกวนเพื่อปรับพีเอชได้สะดวก

4. การเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

นำสีย้อมรีแอคทีฟและสีย้อมไดเรกทีฟ มาชั่งน้ำหนักให้ได้ 0.05, 0.10, 0.15 และ 0.2 กรัม ละลายในน้ำ 1,000 มิลลิลิตร จะได้สารละลายสีเข้มข้น 50 100 150 และ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ

3.2.2 การศึกษาความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของวัสดุ

ส่วนที่ 1 การศึกษาความสามารถในการกำจัดสีย้อม

● การทดลองแบบแบดซ์

1. ใส่น้ำเสียที่มีความเข้มข้นสี 50 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ 0.5 ลิตร ลงในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร
2. วัดสีและพีเอช ของน้ำตัวอย่างก่อนการทดลอง
3. ใส่ขาน้อย ผักตบชวาและเส้นใยลูกปาล์ม ที่ยังไม่ผ่านการปรับสภาพและที่ปรับสภาพด้วยการทำควอร์เทอร์ไนซ์ครอสส์ลิงก์ของวัสดุทั้งสามชนิดลงในบีกเกอร์ที่ 1-6 ตามลำดับ
4. กวนบีกเกอร์ทั้ง 6 ด้วยความเร็ว 120 รอบ/นาที เป็นเวลา 90 นาที ที่อุณหภูมิห้อง
5. กรองวัสดุออก จากนั้นนำสารละลายสีที่เหลือไปวัดค่าสีและพีเอช
6. ทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ข้อ 1-5 โดยแปรค่าความเข้มข้นของสี 50 100 150 และ 200 มิลลิกรัม/ลิตร และชนิดของสีไดเรกต์ 3 โทนสี (Best Direct Black B, Sirius Blue KCFN และ Sirius Rubine KZBL) และสีรีแอคทีฟ 3 โทนสี (Remazol Black B, Remazol Brilliant Blue R และ Remazol Brilliant Red 3BS)
7. เลือกความเข้มข้นของน้ำเสีย ที่ให้ประสิทธิภาพในการกำจัดสีได้สูงสุดไปทำการทดลองแบบคอลัมน์ต่อไป

● การทดลองแบบคอลัมน์

1. วัดค่าสีและพีเอชในน้ำตัวอย่างก่อนการทดลอง
2. ใส่วัสดุเรซินลงในคอลัมน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร ให้ได้ชั้นวัสดุสูง 18 เซนติเมตร
3. ทำการทดลองโดยให้น้ำตัวอย่างไหลผ่านด้วยอัตราไหล 20 มิลลิลิตรต่อนาที
4. เก็บตัวอย่างน้ำทุกๆ 3 ชั่วโมง จนสารละลายสีทะลุผ่านได้
5. วัดค่าสีและพีเอชที่ได้หลังการทดลอง
6. ทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ข้อ 1-5 โดยแปรค่าวัสดุเรซิน ได้แก่ ขาน้อย ผักตบชวา และเส้นใยลูกปาล์ม ที่ยังไม่ผ่านการปรับสภาพและที่ปรับสภาพด้วยการทำควอร์เทอร์ไนซ์ครอสส์ลิงก์และชนิดของสีไดเรกต์ 3 โทนสี (Best Direct Black B, Sirius Blue KCFN และ Sirius Rubine

KZBL) และสีรีเอคทีฟ 3 โทนสี (Remazol Black B, Remazol Brilliant Blue R และ Remazol Brilliant Red 3BS)

ส่วนที่ 2 การศึกษาความสามารถในการกำจัดสีน้ำกากส่า

● การทดลองแบบแบดซ์

1. วัดสีและพีเอชของน้ำกากส่าที่เจือจางในสัดส่วน 1:1 ก่อนทำการทดลอง
2. ใส่น้ำเสีย 0.5 ลิตรลงในบีกเกอร์ จำนวน 6 บีกเกอร์ ใส่ 1 กรัมของวัสดุเรซิน ได้แก่ ซานอ้อย ผักตบชวา และเส้นใยลูกปาล์ม ที่ยังไม่ผ่านการปรับสภาพ และที่ปรับสภาพด้วยการทำควอร์เทอร์ไนซ์ครอสส์ลิงก์ของวัสดุทั้งสามชนิด ลงในบีกเกอร์ที่ 1-6 ตามลำดับ จากนั้นกวนให้เข้ากันด้วยความเร็ว 120 รอบ/นาที เป็นเวลา 90 นาที ที่อุณหภูมิห้อง
3. กรองวัสดุออก จากนั้นนำสารละลายสีที่เหลือไปวัดค่าสีและพีเอชอีกครั้ง
4. ทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ข้อ 1-3 โดยแปรค่าความเข้มข้นน้ำกากส่า เป็นน้ำกากส่าที่เจือจาง 1:10 1:20 1:40 1:60 1:80 และ 1:100 ตามลำดับ
6. เลือกสัดส่วนการเจือจางน้ำกากส่าที่ให้ประสิทธิภาพการกำจัดสีสูงสุด ใช้ในการทดลองแบบคอลัมน์ต่อไป

● การทดลองแบบคอลัมน์

1. วัดค่าสีและคอลัมน์ในน้ำตัวอย่างก่อนการทดลอง
2. ใส่วัสดุเรซินลงในคอลัมน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร ให้ได้ชั้นวัสดุสูง 18 เซนติเมตร
3. ทำการทดลองโดยให้น้ำตัวอย่างไหลผ่านด้วยอัตราไหล 20 มิลลิลิตรต่อนาที
4. เก็บตัวอย่างน้ำทุกๆ 3 ชั่วโมง จนสารละลายสีทะลุผ่านได้
5. วัดค่าสีและพีเอชที่ได้หลังการทดลอง
6. ทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ข้อ 1-5 โดยแปรค่าวัสดุเรซิน ได้แก่ ซานอ้อย ผักตบชวา และเส้นใยลูกปาล์ม ที่ยังไม่ผ่านการปรับสภาพ และที่ปรับสภาพด้วยการทำควอร์เทอร์ไนซ์ครอสส์ลิงก์

3.2.3 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของวัสดุ

3.2.3.1 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของวัสดุ

นำวัสดุที่เตรียมไว้ก่อนการทดลอง ได้แก่ ขานอ้อย ผักตบชวา และเส้นใยลูกลำปลี ชนิดที่ไม่ได้ปรับสภาพ และชนิดที่ปรับสภาพด้วยการทำควอร์เทอร์ไนซ์โครสสลิงก์ ไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน ณ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ภายหลังจากผ่านการกำจัดสี ได้คัดเลือกขานอ้อย ทั้งชนิดที่ไม่ได้ปรับสภาพ และที่ปรับสภาพด้วยการทำควอร์เทอร์ไนซ์โครสสลิงก์ ที่ผ่านการกำจัดสี Remazol Black B มาศึกษาลักษณะพื้นผิวของวัสดุอีกครั้ง เนื่องจากทราบโครงสร้างของสี Remazol Black B และขานอ้อยเป็นวัสดุที่ให้ประสิทธิภาพการกำจัดสีได้สูงสุด เพื่อเปรียบเทียบลักษณะพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงของวัสดุก่อนและหลังการทดลอง

3.2.3.2 การศึกษาความหนาแน่นของวัสดุ

นำวัสดุที่เตรียมไว้ก่อนการทดลอง ได้แก่ ขานอ้อย ผักตบชวา และเส้นใยลูกลำปลี ชนิดที่ไม่ได้ปรับสภาพ และชนิดที่ปรับสภาพด้วยการทำควอร์เทอร์ไนซ์โครสสลิงก์ มาหาค่าความหนาแน่นโดยใช้ขวดพิคโนมิเตอร์ ดังนี้

1. ชั่งน้ำหนักขวดเปล่าและฝาขวด
2. ใส่วัสดุลงในขวด ชั่งน้ำหนักขวด ฝา และวัสดุ
3. ใส่น้ำให้เต็มขวด ปิดฝา แล้วชั่งน้ำหนักรวมอีกครั้ง
4. เทวัสดุทิ้ง และล้างขวดให้สะอาด ใส่น้ำให้เต็มขวด (ไม่มีวัสดุ) แล้วนำไปชั่งน้ำหนัก
5. คำนวณ ความหนาแน่นของวัสดุ = $((\text{น้ำหนักจากข้อ 2} - \text{น้ำหนักจากข้อ 1}) / (\text{น้ำหนักจากข้อ 3} - \text{น้ำหนักจากข้อ 4}))$

3.2.3.3 การศึกษาการบวมน้ำของวัสดุ

นำวัสดุที่เตรียมไว้ก่อนการทดลอง ได้แก่ ชานอ้อย ผักตบชวา และเส้นใยลูกปาล์ม ชนิดที่ไม่ได้ปรับสภาพ และชนิดที่ปรับสภาพด้วยการทำควอร์เทอร์ไนซ์โครสส์ลิงก์ มาหาค่าการบวมน้ำของวัสดุ ดังนี้

1. นำวัสดุมาตวงปริมาตร บันทึกปริมาตรของวัสดุ
2. ใส่น้ำให้ท่วมวัสดุ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง บันทึกปริมาตรของวัสดุอีกครั้ง
3. คำนวณ การบวมน้ำของวัสดุ = (ปริมาตรจากข้อ 2 / ปริมาตรจากข้อ 1)

3.2.3.4 การศึกษาพื้นที่ผิวของวัสดุ

นำชานอ้อยชนิดที่ไม่ได้ปรับสภาพ และชนิดที่ปรับสภาพด้วยการทำควอร์เทอร์ไนซ์โครสส์ลิงก์ ก่อนและหลังการกำจัดสี Remazol Black B ไปวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวของวัสดุด้วยเครื่อง BET SURFACE AREA ANALYZER ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.4 การศึกษาลักษณะโครงสร้างของวัสดุ

นำวัสดุที่เตรียมไว้ก่อนการทดลอง ได้แก่ ชานอ้อย ผักตบชวา และเส้นใยลูกปาล์ม ชนิดที่ไม่ได้ปรับสภาพ และชนิดที่ปรับสภาพด้วยการทำควอร์เทอร์ไนซ์โครสส์ลิงก์ ไปตรวจสอบด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ เพื่อวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันในโครงสร้าง ณ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ภายหลังจากผ่านการกำจัดสี ได้คัดเลือกชานอ้อย ทั้งชนิดที่ไม่ได้ปรับสภาพ และที่ปรับสภาพด้วยการทำควอร์เทอร์ไนซ์โครสส์ลิงก์ ที่ผ่านการกำจัดสี Remazol Black B และสี Remazol Brilliant Blue R มาศึกษาลักษณะโครงสร้างของวัสดุอีกครั้ง เนื่องจากทราบโครงสร้างของสีทั้ง 2 และชานอ้อยเป็นวัสดุที่ให้ประสิทธิภาพการกำจัดสีได้สูงสุด เพื่อเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงของวัสดุก่อนและหลังการทดลอง

3.3 วิธีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ

การวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ตารางสรุปวิธีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์
1. ขนาดของวัสดุ	- เครื่องคัดแยกขนาด
2. ความเข้มข้นของสารละลาย	- เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น UV-1201
3. พีเอช	- เครื่องวัดพีเอช ยี่ห้อ HORIBA รุ่น F-13
4. ลักษณะทางกายภาพของสารเซลล์โลส แลกเปลี่ยนไอออน	- กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน รุ่น JEOL JSM-5410LV - ขวดพิคิโนมิเตอร์ - เครื่อง BET SURFACE AREA ANALYZER MODEL MICROMERITICS รุ่น ASAP 2000
5. ลักษณะโครงสร้างของสารเซลล์โลส แลกเปลี่ยนไอออน	- เครื่องอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ ยี่ห้อ PERKIN ELMER รุ่น 1760 X