การประยุกต์ใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจสอบด้วยสายตาของสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กกภายใต้การรังวัดด้วยภาพถ่าย



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Application of Unmanned Aerial Vehicle System to Visually Inspect Reinforced Concrete Bridges Base On Photogrammetry



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Civil Engineering Department of Civil Engineering FACULTY OF ENGINEERING Chulalongkorn University Academic Year 2022 Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การประยุกต์ใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจสอบ			
	ด้วยสายตาของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกภายใต้การ			
	รังวัดด้วยภาพถ่าย			
โดย	นายบวรชนก มณีรัตน์			
สาขาวิชา	วิศวกรรมโยธา			
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข			

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

		คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
	(ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล)	
คณะกรรม	การสอบวิทยานิพนธ์	
		ประธานกรรมการ
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุตม์ งามโขนง)	
		อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
	(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข)	
		กรรมการ
	(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์)	ITY
		กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะชัย ทองโฉม)	

บวรชนก มณีรัตน์ : การประยุกต์ใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจสอบด้วย สายตาของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกภายใต้การรังวัดด้วยภาพถ่าย. (Application of Unmanned Aerial Vehicle System to Visually Inspect Reinforced Concrete Bridges Base On Photogrammetry) อ.ที่ปรึกษาหลัก : รศ. ดร.วิทิต ปานสุข

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและนำเสนอการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ในการตรวจสอบด้วยตาเปล่าของสะพาน (Bridge Visual Inspection) เพื่อใช้ในการทดแทนการตรวจสอบแบบดั้งเดิม โดยใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือตรวจสอบ สะพานภายใต้การดูแลกรมทางหลวงชนบทซึ่งทางสำนักก่อสร้างสะพานระบบการบำรุงรักษา สะพาน (Bridge Maintenance Management System : BMMS) โดยทำการศึกษาหาจำนวนจุด ควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point: GCP) ในที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนบนของ สะพานเริ่มมีค่าคงที่เมื่อจุดควบคุมภาพถ่ายตั้งแต่ 6 จุด ส่วนข้างของสะพานเริ่มมีค่าคงที่เมื่อจุด ควบคุมภาพถ่ายตั้งแต่ 4 จุด และส่วนเสาตอม่อเริ่มมีค่าคงที่เมื่อจุดควบคุมภาพถ่ายตั้งแต่ 4 จุด ทำ การเปรียบเทียบพิกัดและระยะแต่ละองค์ประกอบของสะพานจากระนาบออร์โธกับพื้นที่จริง พบว่า มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1.42 ใกล้เคียงกับพื้นที่ความเป็นจริง รวมไปถึงทำ การเปรียบเทียบผลลัพธ์ขนาดความเสียหายที่ได้จากระนาบออร์โธ (Orthoplane) กับพื้นที่จริง โดยแบ่งขนาดความเสียหายได้ 3 ส่วน ได้แก่ ความเสียหายขนาดเล็ก มีเปอร์เซ็นต์ความ คลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 21.87 ความเสียหายขนาดกลาง เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อย ละ 19.55 และ ความเสียหายขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 0.832 จาก ผลการศึกษาพบว่าสามารถนำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการใช้อากาศยานไร้คนขับ ตรวจสอบสะพานเป็นแนวทางในการตรวจสอบด้วยตาเปล่าของสะพาน ได้อย่างมีคุณภาพ

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2565

ลายมือชื่อนิสิต	
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก	

6372067421 : MAJOR CIVIL ENGINEERING

KEYWORD: Unmanned Aerial Vehicle, Bridge Visual Inspection, Bridge Maintenance Management System, Ground Control Point, Orthoplane

> Bowonchanok Maneerat : Application of Unmanned Aerial Vehicle System to Visually Inspect Reinforced Concrete Bridges Base On Photogrammetry . Advisor: Assoc. Prof. WITHIT PANSUK, Ph.D.

This research studies and presents the use of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology in Bridge Visual Inspection. Using the criteria according to the bridge inspection manual is under the supervision of the Department of Highways, the Bureau of Bridge Construction has a Bridge Maintenance Management System (BMMS). The study was conducted to determine the appropriate number of Ground Control Points (GCP). The outcomes demonstrate the upper part of bridge, lateral part and the pier portion become stable at 6,4,4 or more GCPs in comparison respectively. The coordinates and distances of each element of the bridge from the Orthoplane to real space. The average error percentage was found to be 1.42 percent, close to the actual area. Comparing the damage size results obtained from the Orthoplane with the real space by dividing the size of the damage into 3 parts: Small damage, medium damage and Hugh damage show on the percentage of error accounting for 21.87, 19.55 and 0.83 percent respectively. The results have shown that the data obtained from this research can be used as a guideline for using unmanned aerial vehicles to inspect bridges. Guidelines for Visual Inspection of Bridges are quality.

Field of Study:Civil EngineeringAcademic Year:2022

Student's Signature Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชยุตม์ งามโขนง ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะชัย ทองโฉม คณะกรรมการตรวจสอบ ้วิทยานิพนธ์ ที่มอบความรู้และคำแนะนำรวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ กระทั่งงาน วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าสำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์

ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.พชร เครือวิทย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ แนะนำแนวทาง เสนอแนะ แนวคิด ปรับแรงแก้ไขปัญหาต่างๆ ปฏิบัติงานวิจัยนี้

ขอขอบคุณ บริษัท อินฟรา พลัสจำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์อากาศยานไร้คนขับเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบสะพาน

ขอขอบคุณ แขวงทางหลวงราชบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการบินอากาศยานไร้คนขับ เพื่อตรวจสอบสะพานธนะรัชต์

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และนิสิตประจำภาคสาขาโยธาและภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะ ้วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือทั้งด้านความรู้และอุปกรณ์ รวมไปถึงการขออนุญาตสถานที่ในการปฏิบัติงานวิจัยนี้

ท้ายที่สุดข้าพเจ้าขอขอบคุณกัลยาณมิตรในทุกช่วงวัยทั้งหลายและที่ขาดไม่ได้คือครอบครัวที่ ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บวรชนก มณีรัตน์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	9
กิตติกรรมประกาศ	จ
สารบัญ	ົີ
สารบัญตาราง	J
สารบัญรูป	. ฒ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	1
2.1 ความสำคัญและแนวทางการตรวจสอบสะพาน	1
2.1.1 การตรวจสอบด้วยตาเปล่า (Visual Inspection)	2
2.1.2 การให้คะแนนและประเมินความเสียหายสะพานของกรมทางหลวง พ.ศ.2549	3
2.1.3 การให้คะแนนและประเมินความเสียหายสะพานของกรมทางหลวง พ.ศ.2555	4
2.2 ประเภทความเสียหายของสะพาน	6
2.2.1 การเสื่อมสภาพของสะพานคอนกรีต	6
2.2.1.1 รอยแตก (Cracking)	6
2.2.1.2 การหลุดล่อน (Spalling)	11
2.2.2 การเสื่อมสภาพของผิวทางแอสฟัลต์ (Wearing Surface)	11

	2.2.3 การเสื่อมสภาพของรอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint)	12
2.3	กล้องถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับงานสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ	13
2.4	การวางแผนการบิน (Flight Planning)	14
2.5	ร์ จุดควบคุมภาพถ่าย (Ground control point)	17
	2.5.1 หลักการคำนวณหาค่าระดับจากการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณ GPS	17
	2.5.2 TGM2017 (Thailand Geoid Model 2017)	18
2.6	5 การรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real-time kinematic survey: RTK)	19
2.7	ัการประมวลผลรูปถ่าย	20
	2.7.1 การสร้างแบบจำลองสามมิติแบบจุดเมฆ (Structure from motion: SFM)	20
	2.7.2 การสร้างออร์โซ (Orthophoto)	21
2.8	8 การตรวจสอบความถูกต้องของภาพออร์โธ	22
2.9	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	23
	2.9.1 การวางแผนการบิน	23
	2.9.2 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง	27
	2.9.3 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในตรวจสอบสะพาน	30
บทที่ 3	3 การดำเนินงานวิจัย	34
3.1	ตำแหน่งที่ตั้งสะพานและรูปแบบโครงสร้างสะพาน	35
3.2	2 การรังวัดจุดควบคุมภาคพื้นดิน	36
	3.2.1 การรังวัดพิกัดของจุดอ้างอิง	36
	3.2.2 รังวัดค่าพิกัดของจุดที่เห็นเด่นชัดบนพื้นผิวสะพาน	37
3.3	6 การจัดทำเอกสารอธิบายข้อมูลของจุด Marking ส่วนข้างของสะพาน	38
3.4	การวางแผนการบิน	39
	3.4.1 ประเภทของอากาศยานไร้คนขับ	39
	3.4.1.1 อากาศยานไร้คนขับรุ่น DJI Phantom 4 Pro V2	39

3.4.1.2 อากาศยานไร้คนขับรุ่น Skydio 2	. 40
3.4.2 การประมาณเส้นทางการบินอัตโนมัติโดย โปรแกรม DJI GS Pro	. 40
3.4.3 ประมาณเส้นทางการบินจากหน้างานจริง	. 41
3.4.3.1 การประมาณเส้นทางการบินด้านข้างของสะพาน	. 41
3.4.3.2 การประมาณเส้นทางการบินเสาตอม่อและกำแพงตอม่อของสะพาน	. 42
3.4.3.3 การประมาณเส้นทางการบินส่วนใต้ท้องของสะพาน	. 43
3.5 การเก็บข้อมูลหน้างานจริง	. 44
3.5.1 การกำหนดรหัสชิ้นส่วน	. 44
3.5.2 วิธีการตรวจสอบความเสียหายและขนาดความเสียหายภายนอกของสะพาน	. 45
3.6 การหาระยะแต่ละส่วนของสะพาน	. 46
3.7 การประมวลผลข้อมูล	. 48
3.8 การหาจำนวนและรูปแบบการจัดวางจุดควบคุมภาพถ่ายที่เหมาะสม	. 49
3.9 การหาความกว้างหรือปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสะพานและระยะแต่ละชิ้นส่วนของ	1
สะพานของภาพออร์โธร์	. 49
3.10 การสอบเทียบระยะแต่ละชิ้นส่วนของสะพานและการตรวจสอบความเสียหายของ	
สะพานจากภาพระนาบออร์โธร์กับค่าที่วัดจากพื้นที่จริง	. 50
3.11 การตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของสะพานตามมาตรฐานกรมทางหลวง	. 50
บทที่ 4 ผลการศึกษา	. 51
4.1 ตำแหน่งจุดควบคุมภาพถ่าย	. 51
4.2 ตำแหน่งสะพาธนะรัชต์และตำแหน่งจุดอ้างอิง	. 56
4.3 ผลการประมวลผลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ	. 57
4.3.1 ผลการประมวลผลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับส่วนบนของสะพาน	. 57
4.3.1.1 ผลการประมวลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับรูปแบบการแบ่งสัดส่วน	. 57
4.3.1.2 ผลการประมวลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับรูปแบบฟันปลา	. 59

	4.3.2 ผลการประมวลผลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับส่วนข้างของสะพาน
	4.3.3 ผลการประมวลผลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับส่วนเสาตอม่อที่ 1
4.4	การกำหนดรหัสชิ้นส่วน
4.5	ผลการตรวจสอบความเสียหายพื้นผิวคอนกรีตเชิงตัวเลข74
	4.5.1 รอยแตกร้าวของคอนกรีตเสริมเหล็ก74
	4.5.2 การหลุดหล่อนของคอนกรีตเสริมเหล็ก76
	4.5.3 รอยแตกร้าวของรอยต่อผิวทางแอสฟัลต์81
	4.5.4 ระยะเคลื่อนขยายตัวรอยต่อเผื่อขยาย
	4.5.5 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียพื้นที่หน้าตัดของผิวทางแอสฟัลต์
4.6	ผลการตรวจสอบของสะพานจากการตรวจสอบหลัก (Principle Inspection)
	4.6.1 โครงสร้างส่วนบน
	4.6.2 โครงสร้างส่วนล่าง
	4.6.3 ส่วนประกอบรอง
	4.6.4 ผลการประเมินสภาพความเสียหายหลัก103
4.7	การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบระยะของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
	โปรแกรม QGIS กับขนาดพื้นที่หน้างานจริง
4.8	การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบรูปแบบความเสียหายต่าง ๆ ของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
	จากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ106
	4.8.1 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของรอยแตกร้าวรอยแตกร้าวบนผิว
	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ
	4.8.2 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์คฺวามคลาดเคลื่อนของระยะเคลื่อนขยายรอยต่อทางเท้าจาก
	ภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ109
	4.8.3 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของความกว้างและความยาวของการ
	หลุดล่อนของคอนกรีตภายนอกสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจากภาคสนามและภาพถ่าย
	อากาศยานไร้คนขับ110

4.9 ความสามารถและข้อจำกัดในการตรวจสอบสะพานด้วยอากาศยานไร้คนขับ	113
4.9.1 การบินสำรวจสะพานด้วยอากาศยานไร้คนขับ	113
4.9.2 การประมวลภาพถ่ายแต่ละชิ้นส่วนของสะพานจากอากาศยานไร้คนขับ	114
4.9.3 การวัดขนาดความเสียหายจากการประมวลผลอากาศยานไร้คนขับ	117
บทที่ 5 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ	118
5.1 สรุปผลการวิจัย	118
5.2 ข้อเสนอแนะ	
ภาคผนวก ก การประมวลผลภาพด้วยซอฟแวร์ Agisoft Metashape	121
ภาคผนวก ข เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายแต่ละชิ้นส่วนกรมทางหลวง	131
ภาคผนวก ค การกำหนดจุดควบคุมภาพถ่ายในการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ	140
ภาคผนวก ง การวัดความเสียหายต่าง ๆ หน้างาน	171
ภาคผนวก จ รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์	
บรรณานุกรม	200
ประวัติผู้เขียน	204
จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

Chulalongkorn University

สารบัญตาราง

หน้า	1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายโครงสร้างสะพานกรมทางหลวง พ.ศ.2549 [11]	
ตารางที่ 2 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายโครงสร้างสะพานกรมทางหลวง พ.ศ.2555 [2]5	
ตารางที่ 3 สรุปปัญหาและสาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวไม่เชิงโครงสร้าง (Non-structural Cracks)	
[13]9	
ตารางที่ 4 ระดับความเสียหายของโครงสร้างสะพานคอนกรีตจำแนกตามความกว้างรอยร้าว [2]10	
ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินผลของการหลุดหล่อนของโครงสร้างสะพานคอนกรีต [14]	
ตารางที่ 6 ระดับความเสียหายเสียหายของผิวทางแอสฟัลต์จำแนกตามความกว้างของรอยร้าว [15]	
ตารางที่ 7 เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของพื้นที่หน้าตัดผิวทางแอสฟัลต์ [2]	
ตารางที่ 8 ชนิดของกล้องดิจิทัลที่ใช้สำหรับการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ [9]	
ตารางที่ 9 RMSE ของแต่ละทิศทางตาม GCP ต่าง ๆ ในตัวอย่างที่ 1 และ 2 [6]	
ตารางที่ 10 แสดงตัวอย่างการกำหนดชื่อชิ้นส่วนและสัญลักษณ์ตัวย่อบริเวณต่าง ๆ [2]	
ตารางที่ 11 แนวทางการวัดปริมาณความเสียหายด้วยโปรแกรม QGIS QGIS	
ตารางที่ 12 แสดงค่าพิกัดของจุด Marking ส่วนบนของสะพาน ทั้ง 22 จุด	
ตารางที่ 13 แสดงค่าพิกัดของจุด Marking ส่วนข้างของสะพาน ทั้ง 17 จุด	
ตารางที่ 14 แสดงค่าพิกัดของจุด Marking ส่วนบนของสะพาน ทั้ง 14 จุด	
ตารางที่ 15 แสดงค่าพิกัดของจุดอ้างอิง	
ตารางที่ 16 ตำแหน่งและการจัดวางรูปแบบการแบ่งสัดส่วนของจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบ	
ส่วนบนของสะพาน	
ตารางที่ 17 ผลการประมวลผลหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกัน	
รูปแบบการแบ่งสัดส่วนส่วนบนของสะพาน	

ของสะพาน	ตารางที่ 18 ตำแหน่งและการจัดวางรูปแบบฟันปลาของจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบส่วนบน
 ตารางที่ 19 ผลการประมวลผลหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกัน รูปแบบฟันปลาส่วนบนของสะพาน	ของสะพาน
รูปแบบพื้นปลาส่วนบนของสะพาน	ตารางที่ 19 ผลการประมวลผลหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 20 ดำแหน่งและการจัดวางจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบส่วนข้างของสะพาน	รูปแบบฟันปลาส่วนบนของสะพาน61
ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกันส่วนข้างของสะพาน	ตารางที่ 20 ตำแหน่งและการจัดวางจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบส่วนข้างของสะพาน 63
ตารางที่ 22 ตำแหน่งและการจัดวางจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบส่วนเสาตอม่อที่ 165 ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกันส่วนเสาตอม่อที่ 167 ตารางที่ 24 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการแตกร้าวของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก76 ตารางที่ 25 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการแตกร้าวของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก78 ตารางที่ 26 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการแตกร้าวรอยต่อผิวทางแอสพัลต์ของสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกันส่วนข้างของสะพาน 64
 ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกันส่วนเสาตอม่อที่ 1	ตารางที่ 22 ตำแหน่งและการจัดวางจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบส่วนเสาตอม่อที่ 1 65
 ตารางที่ 24 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการแตกร้าวของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกันส่วนเสาตอม่อที่ 1 67
ตารางที่ 25 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 78 ตารางที่ 26 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการแตกร้าวรอยต่อผิวทางแอสฟัลต์ของสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตารางที่ 24 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการแตกร้าวของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 76
 ตารางที่ 26 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการแตกร้าวรอยต่อผิวทางแอสฟัลต์ของสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตารางที่ 25 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 78
 คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตารางที่ 26 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการแตกร้าวรอยต่อผิวทางแอสฟัลต์ของสะพาน
ตารางที่ 27 ผลการตรวจสอบระยะเคลื่อนขยายรอยต่อเผื่อขายของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 82 ตารางที่ 28 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียหน้าตัดของผิวทางบริเวณเชิงลาดที่ 2	คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ตารางที่ 28 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียหน้าตัดของผิวทางบริเวณเชิงลาดที่ 2	ตารางที่ 27 ผลการตรวจสอบระยะเคลื่อนขยายรอยต่อเผื่อขายของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 82
 ตารางที่ 29 ตัวอย่างผลการประเมินการตรวจสอบหลักของโครงสร้างส่วนบน	ตารางที่ 28 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียหน้าตัดของผิวทางบริเวณเชิงลาดที่ 2
 ตารางที่ 30 ตัวอย่างผลการประเมินการตรวจสอบหลักของโครงสร้างส่วนล่าง	ตารางที่ 29 ตัวอย่างผลการประเมินการตรวจสอบหลักของโครงสร้างส่วนบน
 ตารางที่ 31 ตัวอย่างผลการประเมนการตรวจสอบหลักของโครงสร้างส่วนประกอบรอง	ตารางที่ 30 ตัวอย่างผลการประเมินการตรวจสอบหลักของโครงสร้างส่วนล่าง
ตารางที่ 32 ผลการประเมินสภาพการใช้งานของสะพาน 2 ช่วงของสะพาน	ตารางที่ 31 ตัวอย่างผลการประเมินการตรวจสอบหลักของโครงสร้างส่วนประกอบรอง
ตารางที่ 33 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของระยะของชิ้นส่วนส่วนบนของสะพานที่ได้ จากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ	ตารางที่ 32 ผลการประเมินสภาพการใช้งานของสะพาน 2 ช่วงของสะพาน
จากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ	ตารางที่ 33 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของระยะของชิ้นส่วนช่วนบนของสะพานที่ได้
ตารางที่ 34 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของรอยแตกร้าวบนผิวสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กจากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ	จากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ104
เหล็กจากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ	ตารางที่ 34 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของรอยแตกร้าวบนผิวสะพานคอนกรีตเสริม
ตารางที่ 35 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของระยะเคลื่อนขยายรอยต่อทางเท้าจาก ภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ	เหล็กจากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ108
ภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ	ตารางที่ 35 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของระยะเคลื่อนขยายรอยต่อทางเท้าจาก
ตารางที่ 36 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของความกว้างและความยาวของการหลุดล่อน ของคอบกรีตกายบอกสะพาบคอบกรีตเสริมเหล็กกากกลุ่มวนและกาะบ่ายกากสะบานไร้อนตั้น 112	ภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ
	ตารางที่ 36 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของความกว้างและความยาวของการหลุดล่อน ของคอบกรีตภายบอกสะพาบคอบกรีตเสริมเหล็กจากกาคสบาบและกาพก่ายอากาศยาบไร้คบขับ112

ตารางที่ 37 ระยเวลาโดยเฉลี่ยในการบินสำรวจแต่ละส่วนของโครงสร้างของสะพานธนะรัชต์ 113
ตารางที่ 38 ความครบถ้วนและข้อจำกัดในการประมวลผลภาพถ่ายแต่ละชิ้นส่วนของสะพานจาก
อากาศยานไร้คนขับ116
ตารางที่ 39 ความสามารถและข้อจำกัดในการตรวจสอบความเสียหายด้วยอากาศยานไร้คนขับ 117
ตารางที่ 40 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายชิ้นส่วนของโครงสร้างส่วนบน
ตารางที่ 41 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายชิ้นส่วนของโครงสร้างส่วนล่าง
ตารางที่ 42 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของทางเท้า136
ตารางที่ 43 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของรอยต่อเผื่อขยาย
ตารางที่ 44 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของผิวทางแอสฟัลต์
ตารางที่ 45 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของแผ่นรองรับคาน
ตารางที่ 46 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P01
ตารางที่ 47 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P02
ตารางที่ 48 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P03
ตารางที่ 49 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P04
ตารางที่ 50 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P05
ตารางที่ 51 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P06
ตารางที่ 52 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P07
ตารางที่ 53 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P08
ตารางที่ 54 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P09
ตารางที่ 55 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P10
ตารางที่ 56 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P11
ตารางที่ 57 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P12
ตารางที่ 58 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P13
ตารางที่ 59 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P14

ตารางที่	60 รา	เยละเอียดจุด	Post-Marking	ส่วนข้างขอ	งสะพานธนะรัช	ต์ จุด	P15	 197
ตารางที่	61 รา	เยละเอียดจุด	Post-Marking	ส่วนข้างขอ	งสะพานธนะรัช	ต์ จุด	P16	 198
ตารางที่	62 รา	เยละเอียดจุด	Post-Marking	ส่วนข้างขอ	งสะพานธนะรัช	ต์ จุด	P17	 199



สารบัญรูป

		หน้า
รูปที่	1 ระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพาน [2]	. 2
รูปที่	2 แสดงการตรวจสอบโครงสร้างสะพานโดยการใช้รถกระเช้าพิเศษ	. 2
รูปที่	3 แสดงการควบคุมการจราจรบนท้องถนน [2]	. 3
รูปที่	4 รอยแตกจากการดัด (Flexure Cracks) [11]	. 7
รูปที่	5 รอยแตกจากการเฉือน (Shear Cracks) [11]	. 7
รูปที่	6 ชนิดของการแตกร้าว ประเภท Non Structural Crack [12]	. 8
รูปที่	7 แสดงตัวอย่างของลักษณะรอยร้าวไม่เชิงโครงสร้าง (Non-structural Cracks) [13]	. 8
รูปที่	8 แผนภาพแสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการคำนวณ [17]	15
รูปที่	9 แสดงตัวอย่างรูปแบบการบินแบบทั่วไปและรูปแบบการบินแบบกริดตามลำดับ [9]	16
รูปที่	10 รูปแบบการบินแบบทั่วไป และ การกำหนดส่วนซ้อน (Overlap) และส่วนเกย (Sidelap)	
[18]		16
รูปที่	11 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงเหนือทรงรี และความสูงออร์โทเมตริก [21]	18
รูปที่	12 Thailand Geoid Model 2017 (TGM2017) [21]	19
รูปที่	13 การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพหลายมุมมอง [24]	20
รูปที่	14 กระบวนการสร้างแบบจำลองจุดก้อนเมฆสามมิติ (3D Point Cloud) [23]	21
รูปที่	15 ภาพตัวอย่างเปรียบเทียบ Orthophoto กับ True Orthophoto [25]	21
รูปที่	16 รูปแบบการบิน [7]	23
รูปที่	17 ระยะการบินและการถ่ายภาพ [7]	24
รูปที่	18 ตัวอย่างกรอบมุมรูปภาพรอบสะพานจากการสำรวจ [10]	25
รูปที่	19 ตัวอย่างเชิงคุณภาพของเส้นทางการบินที่มีความเอียงกล้องต่างกัน [10]	25
รูปที่	20 การคำนวณ GSD ในระยะทางต่ำสุดและสูงสุดของกล้องไปยังวัตถุ [27]	26

รูปที่ 21 ภาพจำลองด้านล่างของดาดฟ้าสะพานบนหลักค้ำยันตะวันตก	27
รูปที่ 22 ภาพออร์โธที่สร้างจากภาพถ่ายระดับความสูง 50 เมตร ของเที่ยวบิน RTK-GNSS UAV	ที่
ซ้อนทับด้วยวิถิการบิน 50 เมตร สามเหลี่ยมสีแดงที่มีตัวเลขระบุถึง GCP [8]	28
รูปที่ 23 การประมาณการ RMSE ของ UAV ที่กำหนดรูปทรงเรขาคณิตของถนน (โดยใช้พารามิแ	ตอร์
คุณภาพสูง) เทียบกับความจริงภาคพื้นดินของ TLS [8]	28
รูปที่ 24 ระดับความสูงของการถ่ายภาพทางอากาศและเส้นทางของเชื่อนโดยใช้ UAV [6]	29
รูปที่ 25 แบบจำลองสามมิติและการกระจาย GCP บนเชื่อน [6]	29
รูปที่ 26 ผลลัพธ์ในการประมวลผลภาพระนาบออร์โธส่วนบนของสะพาน [3]	32
รูปที่ 27 (a) รูปโดรน (b) การติดฉลากข้อมูล (c) การประมาณความยาวและความกว้างของรอย	ร้าว
[3]	32
รูปที่ 28 การประเมินความเสียหายและปริมาตรของอิฐที่เกิดการแตกร้าว : (a) ข้อมูลภาพถ่าย	33
รูปที่ 29 ผังการทำงาน	34
รูปที่ 30 สะพานธนะรัชต์	35
รูปที่ 31 แผนที่ตำแหน่งสะพานธนะรัชต์	35
รูปที่ 32 ตำแหน่งจุดอ้างอิงที่ใช้ในการรังวัดส่วนข้างและส่วนเสาตอม่อที่ 1 ของสะพาน	36
รูปที่ 33 ตำแหน่งจุดอ้างอิงที่ใช้ในการรังวัดส่วนบนของสะพาน	37
รูปที่ 34 การรังวัดหาค่าพิกัดของจุดอ้างอิงด้วยวิธีการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ในทันที	37
รูปที่ 35 ตัวอย่างการติดเป้าจุดควบคุมภาพถ่ายส่วนบนของสะพาน และ เสาตอม่อที่ 1	38
รูปที่ 36 การรังวัดค่าพิกัดของจุดที่เห็นเด่นชัดบนพื้นผิวสะพาน	38
รูปที่ 37 ตัวอย่างเอกสารอธิบายข้อมูลของจุด Marking ส่วนข้างของสะพาน	39
รูปที่ 38 โดรนรุ่น DJI Phantom 4 Pro V2.0	40
รูปที่ 39 โดรนรุ่น Skydio 2	40
รูปที่ 40 การปรับค่า DJI GS Pro	41
รูปที่ 41 ตัวอย่างเส้นทางการบินด้านข้างของสะพาน	42
รูปที่ 42 ตัวอย่างเส้นทางการบินกำแพงตอม่อและการส่วนซ้อน (Overlap)	42

รูปที่ 43 ตัวอย่างเส้นทางการบินกำแพงตอม่อและการส่วนเกย (Sidelap)	. 43
รูปที่ 44 ตัวอย่างเส้นทางการบินใต้ท้องสะพาน	. 43
รูปที่ 45 จำนวนบริเวณต่าง ๆ ของสะพานธนะรัชต์	. 44
รูปที่ 46 การวัดขนาดความเสียหายเสาตอม่อตัวที่ 1	. 46
รูปที่ 47 การวัดขนาดรอยต่อทางเดินเท้า	. 46
รูปที่ 48 เส้นทางการตรวจสอบระยะแต่ละส่วนของสะพานฝั่งตลาดราชบุรี	. 47
รูปที่ 49 เส้นทางการตรวจสอบระยะแต่ละส่วนของสะพานของสะพานฝั่งค่ายภาณุรังษี	. 47
รูปที่ 50 เส้นทางการตรวจสอบระยะแต่ละส่วนของสะพานส่วนกลางของสะพาน	. 48
รูปที่ 51 กระบวนการประมวลผลโปรแกรม Agisoft Metashape	. 48
รูปที่ 52 จุดที่เห็นเด่นชัดส่วนบนของสะพาน	. 51
รูปที่ 53 จุดที่เห็นเด่นชัดส่วนข้างของสะพาน	. 51
รูปที่ 54 จุดที่เห็นเด่นชัดส่วนเสาตอม่อที่ 1	. 52
รูปที่ 55 ตำแหน่งของสะพานธนะรัชต์ และ ตำแหน่งของจุดอ้างอิง	. 56
รูปที่ 56 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ แตกต่างกันรูปแบบการแบ่งสัดส่วนส่วนบนของสะพาน	. 59
รูปที่ 57 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ แตกต่างกันรูปแบบฟันปลาส่วนบนของสะพาน	. 61
รูปที่ 58 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ แตกต่างกันส่วนข้างของสะพาน	. 64
รูปที่ 59 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ แตกต่างกันส่วนเสาตอม่อที่ 1	. 68
รูปที่ 60 ตัวอย่างแบบจำลองสามมิติของสะพานธนะรัชต์บริเวณ ช่วงสะพานที่ 1 และ 2	. 69
รูปที่ 61 แบบสะพานด้านบนที่มองด้านบนบริเวณ ช่วงสะพานที่ 1 และ 2	. 70
รูปที่ 62 แบบสะพานด้านบนที่มองด้านล่างบริเวณ ช่วงสะพานที่ 1 และ 2	. 70
รูปที่ 63 แบบสะพานด้านข้างฝั่งซ้าย	. 71

รูปที่ 64 แบบสะพานด้านข้างฝั่งขวา71
รูปที่ 65 แบบสะพานด้านล่างเสาตอม่อ 172
รูปที่ 66 ส่วนหน้าของเสาตอม่อ 273
รูปที่ 67 ส่วนหลังของเสาตอม่อ 273
รูปที่ 68 ตำแหน่งการแตกร้าวของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนข้างของสะพานฝั่งรถไฟ
รูปที่ 69 ตำแหน่งการแตกร้าวของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนเสาตอม่อที่ 1
รูปที่ 70 ตำแหน่งการแตกร้าวของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนบนของสะพาน
รูปที่ 71 ตำแหน่งการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนข้างของสะพานฝั่งแม่น้ำ 76
รูปที่ 72 ตำแหน่งการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนข้างของสะพานฝั่งรถไฟ76
รูปที่ 73 ตำแหน่งการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนบนของสะพาน
รูปที่ 74 ตำแหน่งการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนเสาตอม่อที่ 1
รูปที่ 75 ตำแหน่งการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนเสาตอม่อที่ 2
รูปที่ 76 ตำแหน่งการแตกร้าวรอยต่อผิวทางแอสฟัลต์ของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปที่ 77 ตำแหน่งการตรวจสอบระยะเคลื่อนขยายรอยต่อเผื่อขายของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก81
รูปที่ 78 ตำแหน่งความเสียหายบนพื้นที่หน้าตัดผิวทางแอสฟัลต์บริเวณส่วนเชิงลาดสะพานที่ 2 ของ
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปที่ 79 ตัวอย่างตำแหน่งระยะส่วนบนของสะพาน 34 จุด
รูปที่ 80 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะของชิ้นส่วนส่วนบนของสะพานที่ได้จากภาคสนามกับภาพถ่าย อากาศยานไร้คนขับ
รูปที่ 81 ตัวอย่างการวัดขนาดรอยแตกร้าวทั้ง 6 จุด บนชิ้นส่วนฐานรากบริเวณเสาตอม่อที่ 1 107
รูปที่ 82 ตัวอย่างตำแหน่งรอยแตกร้าวบนชิ้นส่วนฐานรากบริเวณเสาตอม่อที่ 1
รูปที่ 83 ความสัมพันธ์ระหว่างรอยแตกร้าวบนผิวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจากภาคสนามและ
ภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ108
รูปที่ 84 ตัวอย่างตำแหน่งระยะเคลื่อนขยายรอยต่อทางเท้า 14 จุด

รูปที่ 85 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเคลื่อนขยายรอยต่อทางเท้าจากภาคสนามและภาพถ่ายอาก	าศ
ยานไร้คนขับ	110
รูปที่ 86 ตัวอย่างการวัดขนาดความกว้างและความยาวการหลุดล่อนทั้ง 2 จุด	111
รูปที่ 87 ตัวอย่างตำแหน่งการหลุดล่อนทั้ง 2 จุด บนชิ้นส่วนทางเท้าที่ 2 ชิ้นส่วนที่ 7	111
รูปที่ 88 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างและความยาวของการหลุดล่อนของคอนกรีตภายนอก สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ	112
รูปที่ 89 ตัวอย่างการถ่ายภาพด้านบนทางฝั่งซ้ายและขวาของสะพานธนะรัชต์	115
รูปที่ 90 ตัวอย่างการประมวลผลระนาบออร์โธส่วนบนของสะพานธนะรัชต์	115
รูปที่ 91 การนำข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับใส่ในซอฟแวร์	121
รูปที่ 92 แก้ไขความผิดพลาดของภาพถ่ายจากการของอากาศยานไร้คนขับจากกล้อง Rolling	
shutter	121
รูปที่ 93 คำสั่ง Align Photo เพื่อสร้างแบบจำลองจุดก้อนเมฆแบบห่าง	122
รูปที่ 94 คำสั่ง Gradual Selection ทำการลบจุดก้อนเมฆที่มีการฟรุ่งกระจาย	122
รูปที่ 95 การนำเข้าข้อมูลพิกัดจุดควบคุมภาพและตั้งค่าพิกัด Coordutuiate System เป็น WG	iS 84
/ UTM 47N TGM2017	123
รูปที่ 96 คำสั่ง Filter Photos by Markers	124
รูปที่ 97 คำสั่ง Build Dense Cloud	125
รูปที่ 98 คำสั่ง Filter by Select Confidence Range ทำการลบจุดก้อนเมฆหนาแน่นที่มีการ	ฟรุ่ง
กระจาย	126
รูปที่ 99 คำสั่ง Build Mesh และ Build Texture	127
รูปที่ 100 แบบจำลองตาข่าย (Mesh Model)	127
รูปที่ 101 ตัวอย่างการกำหนดค่าคำสั่ง Build DEM แต่ละส่วนของสะพาน	128
รูปที่ 102 แบบจำลองความสูงส่วนบนของสะพาน	129
รูปที่ 103 ภาพระนาบออร์โธส่วนบนของสะพาน	129
รูปที่ 104 วิธีการแก้ไขภาพระนาบออร์โธ	130

รูปที่ 105 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานโดยการไม่มีจุดควบคุมภาพถ่าย140
รูปที่ 106 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งสัดส่วน 1 ส่วน โดยใช้จุด ควบคุบภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Portion 1: P1)141
รูปที่ 107 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งสัดส่วน 2 ส่วน โดยใช้จุด ควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Portion 2: P2)
รูปที่ 108 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งสัดส่วน 4 ส่วน รูปแบบที่ 1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 10 จุด (Portion 4 type 1: P4(1))
รูปที่ 109 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งสัดส่วน 4 ส่วน รูปแบบที่ 2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 14 จุด (Portion 4 type 2: P4(2))
รูปที่ 110 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งสัดส่วน 5 ส่วน โดยใช้จุด ควบคุมภาพถ่ายจำนวน 12 จุด (Portion 5: P5)
รูปที่ 111 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานโดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 22 จุด (FULL)
รูปที่ 112 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 3 จุด รูปแบบที่ 1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 3 จุด (Zigzag 3 type 1: Z3 (1))
รูปที่ 113 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 3 จุด รูปแบบที่ 2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 3 จุด (Zigzag 3 type 2: Z3 (2))
รูปที่ 114 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 4 จุด รูปแบบที่ 1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Zigzag 4 type 1: Z4 (1))
รูปที่ 115 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 4 จุด รูปแบบที่ 2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Zigzag 4 type 2: Z4 (2))
รูปที่ 116 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 6 จุด รูปแบบที่ 1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Zigzag 6 type 1: Z6 (1))
รูปที่ 117 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 6 จุด รูปแบบที่ 2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Zigzag 6 type 2: Z6 (2))
รูปที่ 118 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 11 จุด รูปแบบที่ 1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 11 จุด (Zigzag 11 type 1: Z11 (1))

รูปที่ 119 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 11 จุด รูปแบบที่
2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 11 จุด (Zigzag 11 type 2: Z11 (2))
รูปที่ 120 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานโดยการไม่มีจุดควบคุมภาพถ่าย
รูปที่ 121 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานการแบ่งสัดส่วน 2 ส่วน โดยใช้จุด ควบคุมภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Portion 2: P2)
รปที่ 122 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานการแบ่งสัดส่วน 4 ส่วน รปแบบที่
้า 1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Portion 4 type 1: P4(1))
รูปที่ 123 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานการแบ่งสัดส่วน 4 ส่วน รูปแบบที่ 2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Portion 4 type 2: P4(2))
รงไที่ 124 การประบาลผลภาพก่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพาบการแบ่งสัดส่วน 6 ส่วน รงใบบบที่
1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 8 จุด (Portion 6 type 1: P6 (1))
รูปที่ 125 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานการแบ่งสัดส่วน 6 ส่วน รูปแบบที่
2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 8 จุด (Portion 6 type 2: P6 (2))
รูปที่ 126 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานการแบ่งสัดส่วน 8 ส่วน โดยใช้จุด ควบคุมภาพถ่ายจำนวน 9 จุด (Portion 8: P8)
รูปที่ 127 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานโดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 17 จุด (FULL)
รูปที่ 128 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 โดยไม่มีจุดควบคุมภาพถ่าย 163
รูปที่ 129 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งมุม 4 จุด รูปแบบที่ 1 โดย ใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Edge 4 type 1: E4 (1))
รูปที่ 130 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งมุม 4 จุด รูปแบบที่ 2 โดย ใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Edge 4 type 1: E4 (2))
รูปที่ 131 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งสัดส่วน 1 ส่วน โดยใช้จุด ควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Portion 1: P1)
รูปที่ 132 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งสัดส่วน 2 ส่วน รูปแบบที่ 1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Portion 2 type 1: P2 (1))

รูปที่ 133 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งสัดส่วน 2 ส่วน รูปแบบที่ 2 รูปที่ 134 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งสัดส่วน 2 ส่วน รูปแบบที่ 3 รูปที่ 135 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน รูปที่ 136 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 1 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1 171 รูปที่ 137 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 2 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1 171 รูปที่ 138 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 3 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1 172 รูปที่ 139 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 4 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1 172 รูปที่ 140 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 5 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1 173 รูปที่ 141 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 6 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1 173

รูปที่	155	การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่	1	เสาตอม่อที่	5	180
รูปที่	156	การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่	1	เสาตอม่อที่	4	181
รูปที่	157	การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่	1	เสาตอม่อที่	3	181
รูปที่	158	การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่	1	เสาตอม่อที่	2	182
รูปที่	159	การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่	1	เสาตอม่อที่	1	182



Chulalongkorn University

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

โครงสร้างสะพานนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่สะพานในประเทศไทยเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงทำให้การ ตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่ส่งผลต่อภายภาคหน้า อีกทั้งการ เพิ่มอายุการใช้งานของสะพาน โดยทั่วไปวิธีการตรวจสอบด้วยตาเปล่า (Visual Inspection) เป็น วิธีการประเมินขั้นแรกของการตรวจสอบโครงสร้าง [1] ซึ่งต้องอาศัยกำลังคนในการเข้าถึงเพื่อ ตรวจสอบสภาพความเสียหายจึงเป็นหน้าที่ของวิศวกรที่ต้องเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ และ ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม [2] โดยวิธีการดังกล่าวอาจเป็นความ อันตรายต่อผู้ตรวจสอบ ต้นทุนสูง ใช้เวลามาก [3] รวมไปถึงความซับซ้อนในการรวบรวมข้อมูลหาก เป็นสะพานขนาดใหญ่ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงของอากาศยานไร้คนขับหรือโครน ในสร้าง แบบจำลองสามมิติในการตรวจสอบความเสียหาย เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลด ระยะเวลาในการตรวจสอบ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม [4] ดังนั้นการนำ อากาศยานไร้คนขับมาใช้เป็นเครื่องมือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการตรวจสอบสะพานที่เหมาะสม

โดยในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการตรวจสอบความเสียหายของสะพาน โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ทดแทนวิธีการตรวจสอบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ ประจำ และการตรวจสอบฉุกเฉินที่จะต้องทำการเข้าถึงพื้นที่ในการตรวจสอบความเสียหาย [5] ที่อาจ ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ตรวจสอบ ซึ่งอากาศยานไร้คนขับถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมอย่างแพร่หลาย ในด้านการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบเชื่อน [6] การตรวจสอบอาคาร [7] การตรวจสอบถนน [8] รวมไปถึงการตรวจสอบสะพาน ด้วยความสามารถของอากาศยานไร้คนขับในการสร้างแบบจำลอง สามมิติ ด้วยหลักการ Photogrammetry ช่วยในการสำรวจและประมวลผลเป็นแบบจำลองจุดก้อน เมฆ (Point Cloud) เพื่อสร้างภาพระนาบออร์โธ (Orthoplane) ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งความแม่นยำและความถูกต้องของแบบจำลองนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่า จะเป็น ความสูงในการบิน การทับซ่อนของภาพ ความครบถ้วนของภาพที่ถ่าย รวมไปถึงจุดควบคุม ภาพถ่าย (Ground Control Point: GCP) ที่ช่วยในการปรับแก้ค่าพิกัดของภาพถ่ายให้ถูกต้องแม่ยำ ยิ่งขึ้นและจุดตรวจสอบ (Check point: CP) ที่ช่วยในตรวจสอบค่าความถูกต้องเชิงตำแหน่งของ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล [9] อย่างไรก็ตามจุดควบคุมภาพถ่ายนั้นยังมีจุดบกพร่องในส่วนของ จำนวนและตำแหน่งที่เหมาะสม รวมไปถึงระยะเวลาในการดำเนินการรังวัด ซึ่งค่อนข้างใช้เวลานาน แม้จะรับประกันผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น [10] เพื่อใช้ในการประมวลผลและตรวจสอบในการ สร้างภาพออร์โธแต่ละส่วนของสะพานให้มีความถูกต้องเชิงพิกัด

เพื่อศึกษาคุณภาพในการระนาบออร์โธแต่ละชิ้นส่วนของสะพานจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อใช้ ในการตรวจสอบความเสียหาย ผู้วิจัยจึงได้นำเสนออากาศยานไร้คนขับที่มีขายตามท้องตลาดเพื่อให้ ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของอากาศยานไร้คนขับเป็นแนวทางในการตรวจสอบสะพานที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ทราบถึงความสามารถและข้อจำกัดในการใช้อากาศยานไร้คนขับในการ ตรวจสอบสะพานด้วยตาเปล่า และ ทราบถึงวิธีการประมวลผลภาพระนาบออร์โธจากภาพอากาศยาน ไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ในการสำรวจและตรวจสอบสะพาน โดยทำการรังวัดจุด ควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบมีการกระจายตัวทั่วทั้งพื้นที่การตรวจสอบ ทำการประเมินความ ถูกต้องเชิงตำแหน่งของค่าพิกัดของจุดควบคุมภาพถ่ายโดยการศึกษาตำแหน่งและจำนวนจุดควบคุม ภาพถ่ายที่มีผลต่อความถูกต้องและเหมาะสมเพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบสะพานใน ครั้งถัดไป จากนั้นนำแบบจำลองที่ได้มาประมวลผลภาพระนาบออร์โธเพื่อเปรียบเทียบระยะของ ขึ้นส่วนต่าง ๆ และความเสียหายของโครงสร้างสะพานกับพื้นที่จริงที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อทราบถึง ความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองและความเสียหายที่วัดจากภาพออร์โธเทียบกับพื้นที่จริง ทดแทน การตรวจสอบแบบดั้งเดิม มีความรวดเร็ว ลดอันตรายต่อผู้ตรวจสอบ ลดเวลา ลดกำลังคนและลด ความชับซ้อนในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1.2 วัตถุประสงค์

าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ทราบถึงความสามารถและข้อจำกัดของการตรวจสอบสะพานด้วยตาเปล่าจากอากาศยานไร้ คนขับ

 ศึกษาวิธีการหาตำแหน่งและจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่เหมาะสมในการประมวลผลสร้าง ภาพออร์โธในการตรวจสอบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สอบเทียบความถูกต้องระยะชิ้นส่วนของสะพานที่วัดได้จากภาคสนามและจากภาพออร์โธที่
 ได้จากการประมวลผลอากาศยานไร้คนขับ

 ตรวจสอบและทำการเปรียบเทียบความเสียหายของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้จาก ภาคสนามและจากภาพออร์โธที่ได้จากการประมวลผลอากาศยานไร้คนขับ

1.3 ขอบเขตการศึกษา

 งานวิจัยนี้ทำการศึกษา สะพานธนะรัชต์ อยู่ในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี เป็นพื้นที่ ตัวอย่างในการสร้างภาพแบบจำลองสามมิติในการตรวจสอบความเสียหายของสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก

 งานวิจัยนี้ทำการศึกษาจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบทั้งหมด 53 จุด โดยแบ่ง เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบนของสะพาน 22 จุด ส่วนข้างของสะพาน 17 จุด และส่วนเสาตอม่อ 14 จุด ในการ สร้างภาพระนาบออร์โธที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก

3. พิจารณาการตรวจสอบสะพานโดยใช้เกณฑ์การจัดลำดับสภาพโครงสร้างสะพานของคู่มือ การตรวจสอบสะพานกรมทางหลวง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ทราบถึงความสามารถและข้อจำกัดในการการตรวจสอบสะพานด้วยตาปล่าจากประมวลผล ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ

 ทราบถึงกระบวนการในการหาจำนวนและตำแหน่งของจุดควบคุมภาพถ่ายที่เหมาะสมการ สร้างแบบจำลองสามมิติที่มีความถูกต้องเชิงพิกัดในการตรวจสอบสะพาน

 สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบของความเสียหายที่ได้การตรวจสอบด้วยอากาศยานไร้ คนขับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

 สามารถน ำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการใช้อากาศยานไร้คนขับตรวจสอบ สะพานเป็นแนวทางในการตรวจสอบสะพานได้อย่างมีคุณภาพ

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความสำคัญและแนวทางการตรวจสอบสะพาน

การตรวจสอบสะพานเป็นส่วนหนึ่งของระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพานเป็นขั้นตอน ที่สำคัญในการระบุความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสะพาน ผู้ตรวจสอบตองมีความรู้และความเข้าใจถึง วิธีการตรวจสอบและพฤติกรรมของสะพาน เนื่องจากการตรวจสอบจำเป็นที่จะตองใช้ เวลา บุคลากร รวมไปถึงเครื่องมือในการตรวจสอบซึ่งในบางครั้งอาจมีจำนวนมาก จึงจำเป็นตองมีการวางแผนการ ตรวจสอบ โดยการวางแผนการตรวจสอบถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษา สะพาน ซึ่งในแต่ละหน่วยงานของประเทศไทยมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับ ลักษณะทาง กายภาพของสะพาน สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ปริมาณและลักษณะของการจราจรที่ สะพานต้องแบกรับ ความสามารถในการเขาถึง ตลอดจนขอจำกัดทางด้านงบประมาณในแต่ล หน่วยงานและบุคลากร เป็นตน การตรวจสอบสะพานสามารถจำแนกได้ 3 ลักษณะตามความถี่ในการ ตรวจสอบ [2] ดังนี้

1.การตรวจสอบปกติ (Routine Inspection) เป็นการตรวจสอบตามชวงระยะเวลาที่กำหนด เชน การตรวจสอบประจำเดือน หรือการตรวจสอบประจำป เป็นตน ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มี ทักษะด้านสะกานสูงมากนักแต่ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใหทราบถึงสภาพโครงสร้างของ สะพานในแต่ละชวงเวลาต่าง ๆ เพื่อให้ติดตามซอมแซมหากเกิดความเสียหายได้ทันทวงที โดยทั่วไป เป็นการทดสอบกายภาพข้อมูลที่ได้จากจากการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) เป็นสวน ใหญ่

2.การตรวจสอบหลัก (Principle Inspection) เป็นการตรวจสอบแบบละเอียดโดยใช้วิศวกรที่ มีทักษะและประสบการณ์สูงขึ้นควรทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในวงรอบที่ยาวกว่าการตรวจสอบ ปกติ โดยจะทำการเข้าถึงพื้นที่ที่เสียหายเพื่อติดตามและตรวจสอบความเสียที่เกิดขึ้นของแต่ละ ชิ้นส่วนต่าง ๆ

3.การตรวจสอบพิเศษ (Special Inspection) เป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมภายหลังที่ ทราบวา สะพานเกิดความเสียหายขึ้น เป็นการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดความเสียหาย ติดตาม การขยายตัว ของความเสียหาย หรือประเมินความสามารถของสะพานอย่างละเอียด เป็นตน การ ตรวจสอบพิเศษใน บางกรณีเป็นวิธีเฉพาะ มีขอควรระวังและเทคนิควิธีการที่ละเอียดซับซ้อน จำเป็น จะตองตรวจสอบโดย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเทานั้น



รูปที่ 1 ระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพาน [2]

2.1.1 การตรวจสอบด้วยตาเปล่า (Visual Inspection)

การตรวจสอบด้วยตาเปลานั้นเป็นวิธีการประเมินขั้นแรกของการตรวจสอบโครงสร้างแต่ถือได้ ว่ามีความสำคัญมากที่สุดในขั้นตอนหนึ่งก่อนที่จะทำการประเมินเพื่อใหได้ข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้น โดย ประสิทธิภาพในการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจความรูความสามารถและประสบการณของผู ตรวจสอบเพื่อบงบอกถึงความเสียหายของโครงสร้างโดยภาพรวม [1] อย่างไรก็ตามการตรวจสอบ ด้วยตาเปลาสามารถตรวจสอบวัสดุหรือพื้นผิวที่สามารถเขาถึงและมองเห็นได้ เชน รอยแตกร้าว การ หลุดล่อน คราบสนิม และ อื่น ๆ โดยการตรวจสอบด้วยตาเปลาของสะพานนั้นจะตองอาศัยกำลังคน ในการเขาถึงหากตองวัดความเสียหายที่เกิดขึ้น เชน การโรยตัว การใชรถ กระเชา การใชนั่งร้าน การ นั่งเรือ เป็นตน รวมไปถึงการควบการจราจรเพื่อทำการสำรวจความเสียหายของสะพาน [2]



รูปที่ 2 แสดงการตรวจสอบโครงสร้างสะพานโดยการใช้รถกระเช้าพิเศษ



รูปที่ 3 แสดงการควบคุมการจราจรบนท้องถนน [2]

2.1.2 การให้คะแนนและประเมินความเสียหายสะพานของกรมทางหลวง พ.ศ.2549

คู่มือ การตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพาน (Bridge Inspection Analysis and Evaluation Manual) พ.ศ. 2549 โดยกรมทางหลวง ผลการตรวจสอบของสะพานจะ ถูกแสดงโดยคะแนนที่ใหในการตรวจสอบแต่ละชิ้นส่วนของสะพาน ซึ่งประกอบไปด้วย ชิ้นสวน โครงสร้าง เชน พื้นสะพาน ตอมอสะพาน และ ชิ้นส่วนอื่น ๆ ตามที่ตองการจะตรวจสอบ หลักการให คะแนนในการตรวจสอบแต่ละชิ้นส่วนของสะพานนั้น มีรายละเอียดดังแสดงไวในบทต่าง ๆ ในคูมือ เล่มนี้ โดยทั่วไปแลวจะมีการจัดกลุมตามลักษณะสภาพของสะพาน โดยใชคะแนนที่ได้จากการสำรวจ หลักการทั่วไปในการใหคะแนนการประเมินสภาพของสะพานและ ชิ้นส่วนของสะพานที่ได้รับการ ตรวจสอบสภาพด้วยตาเปลา [11]

ระดับสภาพ	สภาพ	สภาพโครงสร้าง	
9	ดีมาก	เหมือนใหม่	
7	ଁ ୭	มีปญหาเพียงเล็กน้อย	
5	ดีปานกลาง	ชิ้นส่วนบางสวนมีการชำรุด มีสภาพโดยรวมดี พอใช้	
3	ทรุดโทรม	ชิ้นส่วนมีความเสียหายมากและมีผลกระทบตอโครงสร้างหลัก อาจจำเป็นตองปดสะพาน เว้นแต่จะได้ทำการ ตรวจสอบโดย ละเอียดจนกวาจะได้รับการแกไข	

ตารางที่ 1 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายโครงสร้างสะพานกรมทางหลวง พ.ศ.2549 [11]

ระดับสภาพ	สภาพ	สภาพโครงสร้าง
1	ີວິກฤต	ชิ้นส่วนของสะพานได้ชำรุดอย่างสิ้นเชิง สะพานมีการ เคลื่อนย้ายจากตำแหนงเดิมอย่างเห็นได้ชัด ตองทำการปดสะ พานถาได้รับการแกไขแลวอาจเปิดใหใชงานเบาๆ ได้
0	วิบัติ	ชิ้นส่วน ไม่อยู่ในสภาพที่ใชงานได้เลย มีสภาพพังทลายเกิน กว่าจะแกไขได้

2.1.3 การให้คะแนนและประเมินความเสียหายสะพานของกรมทางหลวง พ.ศ.2555

คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงาน บำรุงรักษาสะพาน พ.ศ.2555 จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในแต่ละชิ้นส่วนของสะพาน จะมีเกณฑ์การจัดลำดับและลักษณะความเสียหายที่แตกต่างกัน ผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าถึงเพื่อทำการ บันทึกภาพแต่ละชิ้นส่วนสะพานเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติสภาพการใช้งานเมื่อสะพานมีอายุต่าง ๆกัน และ ทำการประเมินสภาพชิ้นส่วนแต่ละประเภทของในแต่ละบริเวณ และ จำแนกระดับของการ บำรุงรักษา โดยมีเกณฑ์การจัดลำดับสภาพโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวงแสดงในตารางที่ 2 นำ ผลที่ได้มาสรุปผลการใช้งานไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างส่วนบน โครงสร้างส่วนล่าง และ ส่วนประกอบรอง และทำการสรุปผลและการบันทึกข้อมูลเพื่อประเมินสภาพโดยรวมปัจจุบัน (Overall Condition Rating: OCR) โดยเลือกคะแนนในส่วนที่น้อยที่สุดที่ส่งผลต่อการใช้งานในการพิจารณาการ บำรุงรักษา ซึ่งรูปแบบการเสียหายของโครงสร้างส่วนบน โครงสร้างส่วนล่าง และ ส่วนประกอบรอง [2] ดังนี้

1. โครงสร้างส่วนบน (Superstructure) ประกอบไปด้วย พื้นสะพาน (Deck) คานตามยาว (Girder) ค้ำยันตามยาว (Diaphragm) และอื่น ๆ ทำหน้าที่ถ่ายเทน้ำหนักบรรทุกลงสู่ส่วนล่าง โดย สภาพความเสียหายทั่วไปในโครงสร้างส่วนบนที่ควรพิจารณาในเรื่องของรอยแตก (Cracks) หรือการ หลุดล่อน (Spalls) ของคอนกรีต การชำรุดเสียหายดังกล่าวนี้ เป็นตัวบ่งชี้ ว่าเกิดความเสียหายของ โครงสร้าง และอาจทำให้สิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือสิ่งสกปรกสามารถแทรกซึมเข้าไปทำให้ เหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิมได้

 2. โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure) ประกอบไปด้วย เสาตอม่อ (Pier) ฐานราก (Footing) และ อื่น ๆ ทำหน้าที่ถ่ายเทน้ำหนักบรรทุกจากโครงสร้างส่วนบนลงไปสู่พื้นดิน โดยจะมี 2 รูปแบบคือ ตอม่อริมฝั่ง (Abutments) และฐานรองรับระหว่างช่วงความยาวสะพาน (Intermediate Supports) รูปความเสียงหายโดยทั่วไปมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น การเยื้องศูนย์ของเสา และการหลุดล่อนของ คอนกรีตเนื่องจากความชื้นพื้นที่โดยรอบเข้าสู้ช่องเปิดรอยต่อต่าง ๆ

 ส่วนประกอบรอง (Secondary Components) เป็นชิ้นส่วนในการช่วยเสริมในการรับ น้ำหนักที่กระทำต่อสะพาน อีกทั้งประโยชน์อื่นในการใช้สอยสะพานของสะพาน ไม่ว่าจะเป็น รอยต่อ เผื่อขยาย (Expansion Joint) ผิวทาง (Wearing Surface) และ อื่น ๆ โดยความเสียหายที่มักพบเกิด จากการใช้งาน หรือการชน

ระดับสภาพ สภาพ สภาพโครงสร้าง		สภาพโครงสร้าง	
5 ดีมาก		- สภาพโครงสร้างดีหรือใหม่	
	ดีพอใช้	- สภาพพอใช้ในเกณฑ์ดี	
		- โครงสร้างส่วนที่รับแรงหรือส่วนที่สำคัญมีสภาพอยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณา	
4		ซ่อมบำรุงปกติ	
		– โครงสร้างส่วนที่ไม่รับแรงหรือส่วนที่ไม่สำคัญมีสภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้	
		พิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา	
		- สภาพพอใช้ที่ต้องพิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา	
	พอใช้	- โครงสร้างส่วนที่รับแรงหรือส่วนที่สำคัญ มีสภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้	
3		พิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา	
		- โครงสร้างส่วนที่ไม่รับแรงหรือส่วนที่ไม่สำคัญมีสภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้	
		พิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา	
	ชำรุด	- สภาพชำรุดที่ต้องพิจารณาซ่อมแชมหรือการบำรุงพิเศษ	
		- โครงสร้างส่วนที่รับแรงหรือส่วนที่สำคัญ มีสภาพชำรุดที่ต้องพิจารณา	
2		ซ่อมแซมหรือการบำรุงพิเศษ	
		- โครงสร้างส่วนที่ไม่รับแรงหรือส่วนที่ไม่สำคัญต้องดำเนินการซ่อมแซมให้	
		กลับคืนสู่สภาพเดิม	
	ີວິກฤต	- สภาพชำรุดที่ต้องพิจารณาซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนหรือต้องทำการบูรณะ	
1		- โครงสร้างส่วนที่รับแรงหรือส่วนที่สำคัญ มีสภาพชำรุดเสียหายมากที่ต้อง	
Ţ		ดำเนินการ ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนหรือต้องทำการบูรณะ	
		- โครงสร้างส่วนที่ไม่รับแรงหรือส่วนที่ไม่สำคัญต้องดำเนินการซ่อมแซมให้	

ตารางที่ 2 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายโครงสร้างสะพานกรมทางหลวง พ.ศ.2555 [2]

ระดับสภาพ	สภาพ	สภาพโครงสร้าง	
		กลับคืนสู่ สภาพเดิม	
0	วิบัติ	- สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบสะพานทิ้งและก่อสร้างใหม่	

2.2 ประเภทความเสียหายของสะพาน

โดยชิ้นส่วนของสะพานแต่ละส่วนนั้นจะมีวัสดุที่แตกต่างกัน และมีรูปแบบความเสียหายที่ แตกต่างกัน โดยมีลักษณะความเสียหายหลักๆ ดังนี้

2.2.1 การเสื่อมสภาพของสะพานคอนกรีต

ความเสื่อมสภาพของสะพานคอนกรีต จะมีหลายรูปแบบโดยส่วนใหญ่ลักษณะการเสื่อมสภาพ ที่ส่งผลต่อการรับน้ำหนักของสะพานมี ดังนี้

2.2.1.1 รอยแตก (Cracking)

สาเหตุการเกิดรอยแตกร้าว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 รอยแตกเซิงโครงสร้าง (Structural Crack) คือ รอยแตกร้าวจากสาเหตุการเกิดรอยแตกเซิง โครงสร้างเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การแตกร้าวจากการออกแบบไม่ถูกต้อง การใช้วัสดุก่อสร้างไม่ มีคุณภาพและการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งรอยแตกเชิงโครงสร้างยังมีสาเหตุมาจาก Stresses ที่ เกิดจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead load) และน้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) และถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

(1) รอยแตกจากการดัด (Flexure Cracks) จะมีลักษณะอยู่ในแนวดิ่ง (Vertical) และเริ่มแตก จากบริเวณที่เกิดแรงดึงสูงสุด (Maximum Tension Zone) หรือเกิดโมเมนต์สูงสุด (Maximum Moment Trussing) แล้วแผ่ไปยังส่วนที่เกิดแรงอัด (Compression Zone) ณ จุดกึ่งกลางช่วงของ ชิ้นส่วน จะพบรอยแตกจากการดัดได้ที่ด้านล่างของชิ้นส่วนซึ่งเป็นส่วนถูกดัด หรือ มี Flexure Stresses สูงสุด ถ้าเป็น Continuous Member ก็ให้ตรวจสอบด้านบนของ Members ที่อยู่ด้านบน ของ Pier



รูปที่ 4 รอยแตกจากการดัด (Flexure Cracks) [11]

(2) รอยแตกจากการเฉือน (Shear Cracks) เป็นรอยแตกในแนวเฉียง ที่มักจะเกิดขึ้นที่เอวคาน
 (Web) โดยปกติแล้วจะพบรอยแตกนี้ ได้ที่บริเวณใกล้กับ แผ่นรองสะพาน (Bearing) และรอยแตกจะ
 เริ่มที่ด้านล่างของ Member นั้นและขยายต่อในแนวเฉียง ไปยังด้านบนของ Member



รูปที่ 5 รอยแตกจากการเฉือน (Shear Cracks) [11]

2. รอยแตกที่ไม่ใช่รอยแตกเชิงโครงสร้าง (Non-Structural Crack) คือ ชนิดของการแตกร้าว ประเภทนี้มักจะมีขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของชิ้นส่วน แต่ อย่างไรก็ตามรอยแตกเหล่านี้จะเป็นช่องทางให้น้ำหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ เข้าไปได้ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา ที่ร้ายแรงในภายภาคหน้าได้ โดยรอยแตกที่ไม่ใช่รอยแตกเชิงโครงสร้างอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น รอยแตกเนื่องจากอุณหภูมิ (Temperature Cracks) รอยแตกเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Cracks) การหดตัวของคอนกรีต เป็นต้น ซึ่งรอยแตกที่ไม่ใช่รอยแตกเชิงโครงสร้างสามารถจำแนกตาม เวลาที่เกิดโดยสรุปไว้ได้ดังรูปที่ 6 แสดงให้เห็นภาพรวมดังรูปที่ 7 และ ตารางที่ 3



รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างของลักษณะรอยร้าวไม่เชิงโครงสร้าง (Non-structural Cracks) [13]

ตารางที่ 3 สรุปปัญหาและสาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวไม่เชิงโครงสร้าง (Non-structural Cracks) [13]

ชนิดของการ แตกร้าว	ตำแหน่ง	บริเวณที่พบบ่อย ๆ	สาเหตุ หลัก	สาเหตุ รอง	แนว ทางแก้ไข	เวลาที่เกิด
รอยแตก เนื่องจาก การ ทรุดตัวถาวร (Plastic	AB	เกิดบริเวณส่วน ลึก ของหน้าตัด ด้านบนของเสา Trough and	น้ำ ส่วนเกิน เช่น Bleeding	แห้งเร็ว ไป	ลด Bleeding	10 นาที ถึง 3 ชั่าโบง
Settlement)	С	waffle slaps				0 8 664 4
	D	ถนนและพื้น	แห้งอย่าง			
รอยแตกที่เกิด จาก การหดตัว (Plastic Shrinkage)	E	พื้นคอนกรีตเสริม เหล็ก	รวดเร็ว	การ	ปรับปรุง วิธีการบ่ม ช่วงต้น ๆ	30 นาที
	F	พื้นคอนกรีตเสริม เหล็ก	แห้งเร็ว และเหล็ก อยู่ใกล้ผิว คอนกรีต	Bleeding เกิดซ้า		ถึง 6 ชั่วโมง
รอยแตกที่เกิด จากความร้อน ภายในเนื้อ คอนกรีต (Farly Tharmal	с Сни	กำแพงหนาๆ ALONGKORN	ความร้อน มาก เกินไป อุณหภูมิ	การลด อุณหภูมิ อย่าง	ลดความ ร้อนหรือ ป้องกัน	1 ถึง 2วัน หรือ 3 สัปลวน์
Contraction)	Н	พื้นหนาๆ	แตกต่าง กัน	รวดเร็ว	ศวามรอน สูญไป	สบตาห
รอยแตก เนื่องจาก การหด ตัว (Long-term Drying)	I	พื้นและกำแพง หนาๆ	แนวต่อไม่ ดี	การหดตัว มากบ่มไม่ ดี	ลดน้ำ ปรับปรุง วิธีบ่ม	ใช้เวลา หลาย สัปดาห์ หรือ เป็น เดือน
รอยแตกแบบ ร่างแห (Crazing)	J	Fair Faced concrete	ไม้แบบไม่ เหมาะสม	ใช้ปูนมาก ไป	ปรับปรุง วิธีการบ่ม	1 ถึง 7 วัน หรือ
ชนิดของการ		บริเวณที่พบบ่อย	สาเหตุ	สาเหตุ	แนว	
-------------------	--------	-----------------	------------	--------------	----------	-------------------
แตกร้าว	ตาแทนง	ฤ	หลัก	รอง	ทางแก้ไข	เวลาทเกต
			ปาด	บ่มไม่ดี	และการ	มากกว่า
	V	20	แต่งหน้า		แต่งผิว	
	r.	MU	มาก			
			เกินไป			
รอยแตก		170110010001	ระยะหุ้ม			
เนื่องจาก เหล็ก		เสาแสะคาน	น้อย	คอนกรีต	ູ	
เสริมถูกกัด กร่อน		a	มีเกลือ	คุณภาพ	ซังแรงกา	มากกาวา Z
(Corrosion of	Μ	คอนกวด	คลอไลน์	ต่ำ	งนเทตุ	U
Reinforcement)		สาแรงรูป	มากไป			
Alkali			ใช้หินทำป	ฏิกิริยาหรือ	มวัด	
Aggregate	NI	ที่เปียกชื้น	ปูนที่เป็น	เด่างมาก	ฃงฑ	ู สายเมาง ว
Reaction	IN		เกิเ	มไป	หนเทตุ	υ

อย่างไรก็ตามลักษณะรอยร้าวของสะพานคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง และทิศทางของรอย ร้าว เป็นตัวบ่งบอกสภาพปัจจุบันของสะพานโดยต้องใช้วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ โดยผู้ ตรวจสอบต้องบันทึกข้อมูลรอยแตกทุกรอยที่สามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็น ความกว้างของรอยแตก ความยาวของรอยแตก และตำแหน่งของรอยแตก เป็นต้น โดยสามารถจำแนกขนาดความกว้างรอย ร้าวได้ดังตารางที่ 4

พาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 4 ระดับความเสียงระยองโดย เสร้างสามารถเป็น

	รับอออมเสียงของออกโ	2			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	01
ตารางท 4 ระด	ิกกษวาทเซลหมายภองเ	ครงสรางสะพ	านคอนกรตจาแนก	าตามความก	าวางรอยราว [2	2]
	UNULAL	UNGRURN	UNIVENJII	I	_	-
0/					97	

ระดับความ เสียหาย	ลักษณะความเสียหาย	ความกว้างของรอย แตกร้าว
ไม่เสียหาย	รอยร้าวขนาดเส้นผม (Hairline Crack) อยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ พิจารณาการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา	< 1.6 mm
ขนาดเล็ก	รอยแตกขนาดเล็กไม่ส่งผลต่อการรับน้ำหนักของ โครงสร้าง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ พิจารณาการซ่อมบำรุง ตามกำหนดเวลา	1.6-3.2 mm
ขนาดกลาง	รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม อยู่ในเกณฑ์ ชำรุด ในส่วนของโครงสร้างส่วนรับแรงพิจารณาการ ซ่อมแซมหรือบำรุงพิเศษ และ ในส่วนของชิ้นส่วนที่ ไม่ได้รัยแรงต้องดำเนินการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพ เดิม	3.2-4.8 mm

ระดับความ เสียหาย	ลักษณะความเสียหาย	ความกว้างของรอย แตกร้าว
ขนาดใหญ่	รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม อยู่ใน เกณฑ์วิกฤต ในส่วนของโครงสร้างส่วนรับแรงพิจารณา การช่อมแซมอย่างเร่งด่วนหรือต้องทำการบูรณะ และ ในส่วนของชิ้นส่วนที่ไม่ได้รัยแรงต้องดำเนินการ ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม	> 4.8 mm

2.2.1.2 การหลุดล่อน (Spalling)

การหลุดล่อนของคอนกรีตบริเวณผิวโครงสร้าง สาเหตุเกิดจากการที่เหล็กเสริมเป็นสนิมหรือ การเกิดแรงเสียดทานจากการขยายตัวเนื่องจากความร้อน โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีคอนกรีตเกิดการ หลุดล่อน อาจเห็นเหล็กเสริมได้ ผู้ตรวจสอบต้องระบุตำแหน่งของรอบชำรุด รวมไปถึงขนาดของพื้นที่ ที่เสียหาย โดยระดับความเสียหายของการหลุดล่อนของคอนกรีตสามารถแยกระดับได้ [2] ดังนี้

ระดับความเสียหาย 🎾	ความลึกและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของการหลุดหล่อน
ปกติ	สภาพดี ไม่มีความเสียหาย
พเอใช้	ความลึกการหลุดหล่อนน้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หรือมีขนาดเส้น
Nero	ผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 150 มิลลิเมตร
ช้ารด	ความลึกการหลุดหล่อนมากกกว่า 25 มิลลิเมตร หรือมีขนาดเส้น
างการค	ผ่านศูนย์กลางมากกว่า 150 มิลลิเมตร
	เกิดความเสียหายในระดับเกินกว่าระดับชำรุด จึงจำเป็นต้องตรวจ
	ความสามารถในการใช้งาน หรือ ความสามารถในการรับน้ำหนัก
	ของชิ้นส่วนหรือโครงสร้างโดยรวม

ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินผลของการหลุดหล่อนของโครงสร้างสะพานคอนกรีต [14]

2.2.2 การเสื่อมสภาพของผิวทางแอสฟัลต์ (Wearing Surface)

สาเหตุการเกิดความเสียหายกับผิวทางแอสฟัลต์ ที่มักพบคือ การใช้วัสดุหรือการออกแบบ ส่วนผสมแอสฟัลต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน อีกทั้งการแตกร้าว เนื่องจากการหดตัว โดยสามารถแบ่งรอยแตกของผิวทางแอสฟัลต์ได้ 8 รูปแบบ [15] ดังนี้

- 1. รอยแตกหนังจระเข้ (Alligator Crack)
- 2. รอยแตกตามขอบ (Edge Crack)
- 3. รอยแตกสะท้อน (Reflection Crack)

- 4. รอยแตกเป็นตาราง หรือรอยแตกจากการหดตัว (Block Crack or Shrinkage Crack)
- 5. รอยแตกเลื่อนไถล (Slippage Crack)
- 6. รอยแตกตรงขอบรอยตอ (Edge Joint Crack)
- 7. รอยแตกระหว่างชองจราจร (Lane Joint Crack)
- 8. รอยแตกการขยายคันทาง (Widening Crack)

โดยผู้ตรวจสอบจะต้องทำการวัดปริมาณความเสียหายให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เสียหาย ไม่ว่าจะ เป็น ความยาว(เมตร) ความกว้างของรอยร้าว และ ระบุระดับความเสียหาย ซึ่งระดับความเสียหาย ของรอยแตกร้าวมี 3 ระดับแสดงในตารางที่ 6 อีกทั้งระบุเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของพื้นที่ที่เสียหาย ต่อพื้นที่ที่สำรวจเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ความเสียหายต่อพื้นที่ที่สำรวจแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 6 ระดับความเสียหายเสียหายของผิวทางแอสฟัลต์จำแนกตามความกว้างของรอยร้าว [15]

ระดับความเสียหาย	ความกว้างของรอยร้าว
เล็กน้อย	รอยแตกที่มีความกว้างไม่เกิน 3 มิลลิเมตร หรือมีรอยบิ่นกระเทาะกว้างไม่
	เกิน 6 มิลลิเมตร
ปานกลาง	รอยแตกที่มีความกว้างระหว่าง 3-6 มิลลิเมตร หรือมีรอยบิ่นกระเทาะกว้าง
	ไม่เกิน 19 มิลลิเมตร
ମ୍ବଏ	รอยแตกที่มีความกว้างระหว่าง 6 มิลลิเมตร หรือมีรอยบิ่นกระเทาะกว้าง
	มากกว่า 19 มิลลิเมตร

ตารางที่ 7 เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของพื้นที่หน้าตัดผิวทางแอสฟัลต์ [2]

ระดับความเสียหาย	เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของพื้นที่หน้าตัด
ปกติ	สภาพดี ไม่มีความเสียหาย
พอใช้	สภาพพอใช้ มีความเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ผิว
ชำรุด	สภาพชำรุด มีความเสียหายระหว่างร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ผิว
วิกฤต	สภาพชำรุด มีความเสียหายระมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผิว

2.2.3 การเสื่อมสภาพของรอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint)

รอยต่อเผื่อขยายมีหน้าที่รองรับการยึดและหดตัวของพื้น อีกทั้งยังเป็นตัวปิดช่องหว่างระหว่าง ส่วนพื้นกับกำแพงตอม่อ รวมไปถึงความสามารถในการป้องกันน้ำ เศษขยะและฝุ่นละออง ง่ายต่อการ ทำความสะอาดบำรุงรักษา และยังช่วยให้พาหนะขับเคลื่อนได้อย่างนุ่มนวลระหว่างข้อต่อ โดยปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเคลื่อนขยายตัวคือ การยึดหดตัวของคอนกรีต (Concrete Shrinkage) การคืบ (Creep) และ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Thermal Effect) โดยในการตรวจสอบรอยต่อเผื่อขยายผู้ ตรวจสอบต้องทำการบันทึกความกว้างของรอยต่อที่เหมาะสม อีกทั้งบันทึกอุณหภูมิในช่วงเวลาที่ ตรวจ โดยการจำแนกชนิดของรอยต่อเผื่อการขยายจากระยะการเคลื่อนขยายตัวสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท [16] ดังนี้

 รอยต่อสำหรับการเคลื่อนขยายตัวเล็กน้อย (Small Movement Joint) รอยต่อสำหรับการ เคลื่อน ขยายตัวน้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ซึ่งรอยต่อที่เป็นที่นิยมใช้งานคือ การซีลยางปิดร่องรอยต่อพื้น ทาง (Elastomeric Compression Seals) เป็นต้น

 รอยต่อสำหรับการเคลื่อนขยายตัวขนาดปานกลาง (Medium Movement Joint) รอยต่อ สำหรับการเคลื่อน ขยายตัวอยู่ระหว่าง 50 - 130 มิลลิเมตร ซึ่งรอยต่อที่นิยมใช้งานคือ รอยต่อแบบ รางโลหะซีลปิดร่องรอยต่อพื้นทางด้วยแถบยาง (Strip Seal Joint) เป็นต้น

3. รอยต่อสำหรับการเคลื่อนขยายตัวขนาดใหญ่ (Large Movement Joint) รอยต่อสำหรับ การเคลื่อนขยายตัวมากกว่า 130 มิลลิเมตร ซึ่งรอยต่อประเภทนี้ที่นิยมใช้งานคือ รอยต่อแบบแผ่น เหล็กฟันปลา (Steel Finger Joint) และรอยต่อแบบคานเหล็ก แยกส่วน (Modular Joint) เป็นต้น

2.3 กล้องถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับงานสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ

กล้องถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการ สำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ โดยในปัจจุบันกล้องดิจิทัลมีให้เลือกใช้หลากหลาย โดยเทคโนโลยีใน ปัจจุบันภาพถ่ายที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งการศึกษาข้อมูล จำเพาะที่จำเป็นต่อการถ่ายภาพทางอากาศจึงเป็นส่วนที่จำเป็นในการเลือกใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัล เนื่องจากกล้องดิจิทัลมีผลโดยตรงต่อความถูกต้องเชิงตำแหน่งของการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ ไม่ว่าจะเป็น ประเภทของชัตเตอร์ ชนิดของเลนส์ ขนาดของ เซนเซอร์ เป็นต้น ดังนั้นในมาตรฐานการ สำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรมมาตรฐานจะแบ่งประเภทกล้องดิจิทัลตามความ ถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูล สามารถแบ่งประเภทของกล้องดิจิทัลแต่ละประเภทจะเป็นไปดังตาราง ที่ 8

ตารางที่ 8 ชนิดของกล้องดิจิทัลที่ใช้สำหรับการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ [9]

ประเภทของกล้อง	ประเภทของชัต	ชนิดของเลนส์	ขนาด ของ	ค่าความ ละเอียดของ	การรังวัด พิกัด
ถายภาพ	เตอร		เซนเซอร์	ภาพถ่าย	ภาพถ่าย
Consumer	Rolling Shutter	N/A	< 1"	< 16 MP	DGPS
grade					
Professional	global Shutter	Prime Lens	≥ 1"	≥ 16 MP	DGPS
grade					
Survey grade	global Shutter	Prime Lens	≥ 1"	≥ 16 MP	PPK/RTK

2.4 การวางแผนการบิน (Flight Planning)

การวางแผนการบินเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการตรวจสอบสะพาน คำ นึกถึงความละเอียดและความถูกต้องของข้อมูลที่ต้องการ หากความสูงในการบินต่ำความละเอียดจุดก็ จะสูง ทำให้จำนวนภาพที่ถ่ายและระยะเวลาในการบินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องทำการกำหนดความสูงที่ เหมาะกับความละเอียดที่ต้องการสำหรับการตรวจสอบสะพาน อีกทั้งการกำหนดส่วนซ้อน (Overlap) และส่วนเกย (Sidelap) เพื่อที่จะไม่ให้เกิดช่องโหว่ระหว่างการบินและครอบคลุมพื้นที่ทับ ซ้อนในการจับคู่รูปภาพในการประมวลผลสร้างแบบจำลองสามมิติ โดยรูปแบบและรายละเอียดการ คำนวณแสดงดังนี้

 ค่าความละเอียดจุด (Ground Sample Distance: GSD) คือระยะที่บอกขนาดของตัวอย่าง บนพื้นดินคิดที่ 1 จุดภาพ (pixel) เช่น GSD เท่ากับ 5 ซม. หมายถึงว่าขนาดจุดภาพหนึ่งพิเซลมีขนาด เท่ากับ 5 ซม. บนพื้นดิน สามารถคำนวณได้ดังสมการนี้

 ความสูงในการบินในระดับที่ต่ำจะได้ความละเอียดของภาพถ่ายสูง โดยข้อมูลเชิงตำแหน่งที่ ได้จะมีความถูกต้องมากขึ้น แต่ต้องใช้เวลาบินนานขึ้นเพื่อให้ได้ภาพที่มีส่วนซ้อนและส่วนเกยเท่าเดิม ทำให้จำนวนภาพที่ถ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาในการประมวลผล สามารถ คำนวณได้ดังสมการนี้



คือ จำนวนพิกเซลด้านกว้างหน่วย

 อีกทั้งการกำหนดส่วนซ้อน (Overlap) และส่วนเกย (Sidelap) เพื่อที่จะไม่ให้เกิดช่องโหว่ ระหว่างการบินและครอบคลุมพื้นที่ทับซ้อนในการจับคู่รูปภาพในการประมวลผลสร้างแบบจำลองสาม มิติ โดยมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม ระบุไว้ว่า "จะต้องกำหนด ส่วนซ้อนและส่วนเกยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ 60 ตามลำดับ"

 4. โดยรูปแบบการบินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการวางแผนการบินเพื่อโครงข่ายมีความแข็งแรงและ ลดจำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย โดยทั่วไปจะกำหนดให้บินถ่ายในลักษณะบล็อกสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดย สามารถเลือกรูปแบบการบินได้ 2 แบบคือ รูปแบบการบินแบบทั่วไปและรูปแบบการบินแบบกริด



รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างรูปแบบการบินแบบทั่วไปและรูปแบบการบินแบบกริดตามลำดับ [9]



รูปที่ 10 รูปแบบการบินแบบทั่วไป และ การกำหนดส่วนซ้อน (Overlap) และส่วนเกย (Sidelap)

[18]

2.5 จุดควบคุมภาพถ่าย (Ground control point)

จุดควบคุมภาพถ่ายมีความสำคัญต่อคุณภาพเชิงตำแหน่งใช้สำหรับการตรึงภาพถ่ายหรือดัดแก้ ภาพถ่ายให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น คำนวณค่าองค์ประกอบภายนอกของภาพและค่าการวางตัวของ ภาพถ่าย ซึ่งต้องมีลักษณะเห็นได้เด่นชัดบนภาพ มีการกระจายตัวอย่างที่เพียงพอครอบคลุมบริเวณที่ ตรวจสอบ อีกทั้งตำแหน่งและการกระจายตัวของจุดควบคุมภาพถ่ายต้องเป็นไปตามการแบ่งประเภท กล้องถ่ายภาพและความถูกต้องเชิงตำแหน่งของพิกัดจุดถ่ายภาพ ซึ่งตำแหน่งและความถูกต้องของ พิกัดจุดควบคุมภาพถ่ายระบบนำทางด้วยดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวรับสัญญาณเพื่อแสดงผลหรือพิกัดตำแหน่งที่ตัวรับสัญญาณตั้งอยู่ ซึ่ง GPS (Global poisoning system) เป็นระบบหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาของ GNSS โดยค่าพิกัดใน ระบบพิกัดภูมิประเทศเป็นตัวกลางที่ทำให้สามารถจัดภาพให้มีความสัมพันธ์อ้างอิงกับพื้นภูมิประเทศ [19] แบ่งออกเป็น

 จุดควบคุมทางราบ (Horizontal Control Point) ระบบพิกัดอ้างอิงในระบบพิกัดภูมิ ประเทศ พิกัดทางราบ ได้แก่ ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด, ลองจิจูด (φ, λ) และระบบพิกัดกริด UTM Easting, Northing (N, E)

2. จุดควบคุมทางดิ่ง (Vertical Control Point) ระบบพิกัดอ้างอิง ในระบบพิกัดภูมิประเทศ พิกัดทางดิ่ง ได้แก่ ระดังสูงเหนือพื้นอ้างอิง เช่น ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL) เป็น ต้น

2.5.1 หลักการคำนวณหาค่าระดับจากการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณ GPS

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการหาค่าระดับจากการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS คือ ค่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง หรือความสูงออร์โทเมตริก ซึ่งต้องทราบค่าความต่างระหว่าง พื้นผิวทรงรีและพื้นผิวยีออยด์ (Geoid-ellipsoid separation: N) แสดงออกมาเป็นสมการที่ 4 จาก สมการข้างต้นจะพบว่าค่าความถูกต้องของค่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลางหรือความสูงออร์โท เมตริกจะขึ้นอยู่กับค่าความถูกต้องของค่าความสูงเหนือทรงรีที่ได้จากงานรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณ GPS และค่าความถูกต้องของการหาค่า N มีความถูกต้องในการหาค่าความสูงเหนือทรงรีในระดับ 1-2 ppm. ทั้งนี้ในการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ในการทำงานรังวัดระดับของประเทศไทย จำเป็นต้องใช้แบบจำลองยีออยด์ของพิภพภาคพื้นดิน (Global geoid model) เข้ามาเป็นตัวช่วยใน การทำงาน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการนำแบบจำลอง ยีออยด์ของพิภพภาคพื้นดิน (Global geoid model) มาใช้ในงานรังวัดระดับคือ EGM 1996, EGM2008 และ TGM2017 โดยให้ค่าความถูกต้อง อยู่ในระดับเซนติเมตร [20] Hp = hp - Np(4)

โดยที่ Hp คือความสูงออร์โทเมตริก (Orthometric Height)

hp คือความสูงเหนือทรงรีอ้างอิง (Ellipsoidal Height)

Np คือ ความสูงยีออยด์ (Geoid Height) หรือ ค่าความแตกต่างระหว่างพื้นผิวยีออยด์และพื้นผิวทรง รีตามแนวเส้นดิ่งที่พุ่งผ่านจุด P



รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงเหนือทรงรี และความสูงออร์โทเมตริก [21]

2.5.2 TGM2017 (Thailand Geoid Model 2017)

TGM2017 (Thailand Geoid Model 2017) เป็นแบบจำลองยีออยด์ ท้องถิ่นความละเอียด สูงที่อ้างอิงผิวระดับบริเวณประเทศไทย ถูกพัฒนาโดยกรมแผนที่ทหารร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปรับปรุงการคำนวณจาก EGM2008 โดยในการพัฒนาระยะแรกมีชื่อแบบจำลองว่า THAI12H ที่ มีค่าความถูกต้องทางดิ่ง ±50 ซม ต่อมาได้มีการปรับปรุงแบบจำลอง และได้เผยแพร่แบบจำลองยี ออยด์ ล่าสุดในปี 2017 ชื่อว่า TGM17 โดยปรับปรุงจากการคำนวณ EGM2008 ร่วมกับค่าความสูงยี ออยด์จากหมุดร่วม GPS และ หมุดระดับจำนวน 206 สถานีของกรมแผนที่ทหาร และแบบจำลอง ชนิดความโน้มถ่วงพิภพ CMU0701 จากการวัดภาคพื้นดิน 3,947 สถานี ความ ละเอียดของกริดมี ขนาด 3" x 3" หรือประมาณ 90ม. x 90ม. แสดงในรูปที่ 12 ซึ่งแบบจำลองความละเอียดสูง TGM 2017 ให้ค่าความถูกต้องทางดิ่งโดยปกติที่ 10 ซม. ในพื้นที่ทั่วไป และให้ 2-5 ซม. ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล [21]



รูปที่ 12 Thailand Geoid Model 2017 (TGM2017) [21]

2.6 การรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real-time kinematic survey: RTK)

การรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real-time kinematic survey: RTK) เป็นวิธีการความคล้ายคลึง กับวิธีการรังวัดแบบจลน์ (Kinematic survey) คือวิธีการหาตำแหน่งในขณะที่เครื่องรับสัญญาณ เคลื่อนที่ เป็นวิธีการที่ทำให้หาตำแหน่งของจุดจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วโดยมีความถูกต้องอยู่ระดับ เซนติเมตรจำกัดในการรังวัดแบบจลน์อยู่ที่การปฏิบัติที่ยุ่งยากและลำบากต่อการทำงาน โดยระยะเส้น ฐานที่น่าเชื่อถือจะอยู่ที่ 10 ถึง 15 กิโลเมตร โดย RTK มีข้อดีในการรังวัดที่รวดเร็วแต่มีข้อจำกัดใน เรื่องความถูกต้องแม่นยำ โดยจะลดลงเมื่อระยะเส้นฐานระหว่างสถานีฐานกับสถานีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น ต่องใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเครื่องหนึ่งจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่รู้ค่าแน่นอน ตลอดเวลาเป็นสถานีหลัก (Base statin) ส่วนเครื่องรับเครื่องที่สองคือสถานีเคลื่อนที่ (Rover station) ทั้งสองสถานีจะต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันอย่างน้อย 5 ดวง ความถูกต้องที่ได้จะอยู่ในระดับ 1 ถึง 5 เซนติเมตร สำหรับเส้นฐานที่ยาวไม่เกิน 15 กิโลเมตร [22]

2.7 การประมวลผลรูปถ่าย

การประมวลผลภาพถ่ายที่ได้จากกาสำรวจอากาศยานไร้คนขับเพื่อให้ได้แบบจำลองสามมิติ ตลอดจนการสร้างภาพออร์โธที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น มีกระบวนการ ดังนี้

2.7.1 การสร้างแบบจำลองสามมิติแบบจุดเมฆ (Structure from motion: SFM)

กระบวนการสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายหลายภาพที่ทับซ้อนกัน โดยอาศัยข้อมูล ภาพถ่ายในหลาย ๆมุมมองจำนวนมาก ซึ่งคือการติดตามจุดบนภาพในตำแหน่งที่แตกต่างกันของจุด นั้นในแต่ละภาพ (Multi-view sterio) ซึ่งจะสร้างเป็นกลุ่มจุด (Point cloud) เพื่อบอกตำแหน่ง ของวัตุขึ้นมา โดยภาพถ่ายที่ได้ของอากาศยานไร้คนขับนั้นจะมีจุดเด่นของภาพ หรือ Key point คือ จุดที่ได้จากการประมวลผลภาพถ่าย ซึ่งข้อมูลจุดที่ได้นี้จะเป็นข้อมูลจุดสำคัญ จะแสดงถึง ลักษณะเฉพาะของข้อมูล เช่น สี รูปทรงของข้อมูล เป็นต้น โดยอัลกอริทึมที่ใช้ในการหา Key point ที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ Scale Invariant Feature Transform หรือ SIFT [23] ใช้ในการจับคู่ภาพถ่าย อัตโนมัติเพื่อสร้าง Tie Points และการโยงยึดค่าพิกัดด้วยจุดควบคุมภาพถ่าย โดยจุดโยงยึด (Tie point) ใช้สำหรับเชื่อมจุดภาพ แล้วไปสร้างโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ (Aerial Triangulation, AT) อัตโนมัติเพื่อคำนวณหาค่าองค์ประกอบการจัดเรียงภายนอกของภาพ (Exterior Orientation : EO) ซึ่งในปัจจุบันการประมวลผลโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศจะใช้วิธีการคำนวณปรับแก้ของ บล็อกแบบลำแสง (Bundle Block Adjustment) เพื่อสร้าง Tie points โดย Bundle Block Adjustment เป็นวิธีคำนวณหาค่าองค์ประกอบที่ไม่ทราบค่าโดยค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า ได้แก่ พารามิเตอร์การจัดภาพภายนอกของภาพถ่ายทุกภาพในบล็อก และ ค่าพิกัดภาคพื้นดินของจุดโยงยึด ผลลัพธ์ที่ได้จะออกเป็นแบบจำลองจุดก้อนเมฆสามมิติ (3D Point Cloud) [9]



รูปที่ 13 การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพหลายมุมมอง [24]



รูปที่ 14 กระบวนการสร้างแบบจำลองจุดก้อนเมฆสามมิติ (3D Point Cloud) [23]

2.7.2 การสร้างออร์โธ (Orthophoto)

การนำภาพมาประมวลผลแก้ไขและขจัดความผิดเพี้ยนทางลักษณะเรขาคณิตของวัตถุทั้งหมด โดยใช้ Surface model ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของวัตถุที่อยู่เหนือพื้นดิน หรือ DSM (Digital Surface Model) ซึ่งภาพ True Orthophoto สามารถนำไปใช้งานในด้านวิศวกรรม ตั้งแต่การนำไป ผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ หรือการนำไปใช้เพื่อผลิตแผนที่ภูมิประเทศ ดังนั้นภาพ True Orthophoto จะต้องมีความคมชัด และไม่ผิดปกติเกินกว่าการนำไปใช้งาน [25] โดยการสร้างภาพ ออร์โธ อาศัยภาพถ่ายดิจิทัลพารามิเตอร์การจัดวางภาพภายใน และพารามิเตอร์การจัดวางภาพ ภายนอกของภาพในการคำนวณค่าพิกัดบนภาพถ่ายโดยใช้สมการร่วมเส้นและทำการคำนวณย้อน รอบรังสี การหาค่าพิกัดภาพถ่ายดิจิทัล ค่าความสว่างของจุดภาพ และ การเกิดจุดภาพที่แก้ไขความ คลาดเคลื่อน โดยทำการคำนวณวนซ้ำจนครบทุกจุดภาพบนภาคพื้นดินที่ต้องการ เพื่อให้ได้ภาพถ่าย ดัดแก้ออร์โธ [26]



รูปที่ 15 ภาพตัวอย่างเปรียบเทียบ Orthophoto กับ True Orthophoto [25]

2.8 การตรวจสอบความถูกต้องของภาพออร์โธ

ในกรณีที่พื้นที่โครงการมีขนาดใหญ่ควรทำการตรวจสอบคุณภาพด้วยจุดตรวจสอบเพิ่มเติม โดยจุดตรวจสอบต้องมีความถูกต้องเชิงตำแหน่งเท่ากับจุดควบคุมภาพถ่าย โดยไม่นำจุดตรวจสอบไป ใช้ในการประมวลผลร่วมกับจุดควบคุมภาพถ่าย โดยในการตรวจสอบความถูกต้องภาพออร์โธเพื่อใช้ ในการตรวจสอบความเสียหายของสะพานจำเป็นต้องทราบความถูกต้องของภาพออร์โธในระนาบนั้น ๆ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมกับงาน โดยการนำค่าพิกัดของจุดที่ได้จาก การประมวลผลมาเปรียบเทียบกับค่าพิกัดอ้างอิงที่ทราบคำนวณความแตกต่างโดยใช้การคำนวณราก ที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ของจุดควบคุม ภาพถ่ายและจุดตรวจสอบเฉลี่ยในแต่ละแกนนั้น ๆ เพื่อประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของค่าพิกัด ที่ได้จากการปรับแก้ และทราบถึงกระจายตัวของจุดควบคุมภาพถ่ายมีคุณภาพและให้ค่าพิกัดที่มี ความถูกต้องเหมาะสมของภาพออร์โธ โดยจุดตรวจสอบ (Check Point: CP) ใช้สำหรับการตรวจสอบ ความถูกต้องของภาพถ่าย ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางพิกัดโดยการวิเคราะห์ผลข้อมูลทำให้ ทราบค่าพิกัดที่มีความถูกต้องยอมรับได้ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ ดังนี้

$$RMSEx = sqrt [\Sigma (Xdata i - Xchrck i)2/n]$$
(5)

RMSEy = sqrt [
$$\Sigma$$
 (Ydata i - Ychrck i)2/n] (6)

RMSEz = sqrt [
$$\Sigma$$
 (Zdata i - Zchrck i)2/n] (7)

RMSEr = sqrt [RMSEx2 + RMSEy2](8)

โดย RMSEx คือ ค่า Root Mean Square Error ทางแกน x

RMSEy คือ ค่า Root Mean Square Error ทางแกน y RMSEz คือ ค่า Root Mean Square Error ทางแกน z RMSEr คือ ค่า Root Mean Square Error ทางราบ

RMSEt คือ ค่า Root Mean Square Error โดยรวม

n คือ จำนวนจุด GCP หรือ CP ที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด

Xdata i, Ydata i และ Zdata i คือ ค่าพิกัด x, y และ z ตามลำดับ ที่ได้จากการ ประมวลผลด้วยภาพ

Xchrck i, Ychrck i และ Zchrck i คือ ค่าพิกัด x, y และ z ตามลำดับ ที่ได้จากการ รังวัดสนาม

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.9.1 การวางแผนการบิน

Tarek Rakha และ Alice Gorodetsky (2018) ได้ทำการตรวจสอบพลังงานความร้อนของ สิ่งก่อสร้าง ใน Syracuse University โดยรวบรวมงานวรรณกรรมต่าง ๆ ในการใชอากาศยานไร คนขับในการตรวจสอบ อาคาร แผนการบิน และการสรางแบบจำลองสามมิติ โดยขั้นตอนการบินใช รูปแบบแถบและเกลียวแบบโคง ดังแสดงในรูปที่ 16 โดยวิธีแบบแถบมีการทับซ้อนกันอย่างน้อย 70% เหมาะสำหรับการเห็นภาพพลังงานของ สิ่งก่อสร้าง วิธีแบบเกลียวแบบโคงมีการทับซ้อนกัน 95% เหมาะสำหรับการเห็นภาพพลังงานของ สิ่งก่อสร้าง วิธีแบบเกลียวแบบโคงมีการทับซ้อนกัน 95% เหมาะสำหรับหลักการ Photogrammetry และการ สรางแบบจำลองสามมิติ รวมไปถึงการนำเสนอ ระยะการบินและการถ่ายภาพ โดยระยะหางจากผิวเป้าหมาย 12 เมตร ด้วยความกว้างของซองที่ เปลี่ยน 2-3 เมตร ถ่ายภาพทุก ๆ 1.5 เมตร ดังรูปที่ 17 สำหรับการสร้าง แบบจำลองสามมิติระดับ ความสูงที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ 2 เทาของความสูงอาคาร ควรเพิ่มความสูงทุก ๆ 1.5 เทาของ เที่ยวบิน ระยะการทับซอนของภาพอย่างน้อย 70% และความถี่ในการจับภาพ 90-95% ซ้อนทับกัน จากนั้นภาพที่ได้จากการบินสรางแบบจำลองโมเดลสามมิติโดยใช Pix4D ซึ่งได้ภาพคุณภาพดีที่สุด ใกลเคียงกับตัวอย่างมากที่สุด แต่ใชเวลานานที่สุด [7]





รูปที่ 16 รูปแบบการบิน [7]





M. Mandirola และ คณะ (2022) ได้นำเสนอแผนการบินในถ่ายภาพสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ใช้ในการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของสะพาน ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ไฟในต์เอลิเมนต์ รวมไปถึงการตรวจสอบปกติและจากภัยพิบัติ โดยส่วนบนของสะพานสามารถวางแผนด้วยซอฟต์แวร์ วางแผนการบิน DJI Gs Pro (รูปที่ 19; เส้นสีแดง) เส้นทางการวางแผนการบินของโครงสร้างย่อย (รูป ที่ 19; สีฟ้า) เที่ยวบินเส้นตรงที่ซี้ให้เห็นระดับความสูงด้านข้างของสะพานที่ระดับความสูงต่าง ๆกัน และด้วยมุมกล้องเอียง (รวมถึงการวางองศาแนวกล้องขึ้นสำหรับการวางแผนสำรวจพื้นที่ใต้ท้อง สะพาน) เพื่อแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อการบินได้ไม่ว่าจะเป็น ลมกระโชก พื้นที่ได้ท้อง สะพาน) เพื่อแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อการบินได้ไม่ว่าจะเป็น ลมกระโชก พื้นที่ GPS ไม่ สามารถเข้าถึง พื้นที่แคบ เป็นต้น ควรรับประกันอย่างน้อย 70% ซึ่งอาจเป็นเพราะการใช้แอปวาง แผนการบินอัตโนมัติ อีกทั้งคำนึงถึงความละเอียดจุดโดยระยะตัวอย่างพื้นเฉลี่ย (GSD) ประมาณ 1– 1.5 ซม./พิกเซล ถือได้ว่าเหมาะสำหรับการตรวจสอบ รวมไปถึงแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพในการ สร้างแบบจำลองโดยใช้วิธีการอ้างอิงทางภูมิศาสตรโดยตรงโดยการใช้ข้อมูลที่สกัดโดย GNSS สำหรับ การสร้างใหม่แบบจำลองเสมือนให้มีความถูกต้องเพียงพอ ด้วยจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control point: GCP) เป็นทางเลือกที่มีความแม่นยำกว่า ซึ่งค่อนข้างใช้เวลานาน แม้จะรับประกัน ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดด้านเวลาที่อาจเกิดขึ้น และระดับความ แม่นยำที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล [10]



รูปที่ 18 ตัวอย่างกรอบมุมรูปภาพรอบสะพานจากการสำรวจ [10]



รูปที่ 19 ตัวอย่างเชิงคุณภาพของเส้นทางการบินที่มีความเอียงกล้องต่างกัน [10] Lingua และ คณะ (2017) ได้นำเสนอการถ่ายภาพเฉียงที่ได้มาจากระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในการเข้าถึงพื้นที่ที่จำกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและความรวดเร็ว และต้นทุนต่ำ ในส่วน ของแผนการบินต้องพิจารณาค่าของภาพที่ทับซ้อนกันและต้องคำนึงถึงความละเอียดจุด (Ground Sample Distance: GSD) ต้องกำหนดมุมของแกนกล้องโดยคำนึงถึงความสูงของวัตถุ ความสูงของ การบิน ชนิดของสิ่งกีดขวาง และ ตำแหน่งของรายละเอียดที่จะได้รับบนวัตถุ นอกจากนี้สำหรับวัตถุที่ สูงจะต้องให้ความสนใจในการสำรวจชิ้นส่วนที่ใกล้ที่สุดและห่างไกลที่สุดที่มีความละเอียดจุดที่ คล้ายกัน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ต้องพิจารณาระยะห่างจากภาพที่ถ่ายไว้ เพื่อให้การสร้าง แบบจำลองสามมิติครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด แสดงดังรูปที่ 20 [27]



รูปที่ 20 การคำนวณ GSD ในระยะทางต่ำสุดและสูงสุดของกล้องไปยังวัตถุ [27] Ali Khaloo และคณะ (2015) ได้ทำการตรวจสอบโครงสร้างสะพานไม้ที่มีความยาว 85 เมตร โดยใช้อากาศไร้คนขับ (UAV) ในการตรวจสอบเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ผลลัพธ์ที่ได้นำไป เปรียบเทียบกับ แบบจำลอง 3 มิติที่เกิดจากการสแกนด้วยเลเซอร์ ในส่วนของการวางแผนบินได้ ดำเนินการตามข้อกำหนดที่ จำเป็นสำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่มีความละเอียดสูง การ ้กำหนดค่าการรับภาพทั้งในส่วนของการวาง ตำแหน่งกล้อง จำนวนภาพที่ถ่าย การซ้อนทับของภาพ และคุณภาพของภาพถ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความแม่นยำของรูปทรงของสะพาน การ วางแผนเส้นทางการบินอย่างละเอียดจึงถูกจัดทำขึ้นก่อนบินในแต่ละครั้ง โดยเส้นทางการบินทั้งหมด 22 เส้นทางได้รับการออกแบบเพื่อจับภาพความละเอียดสูงมากกว่า 2,000 ภาพ จากสะพานใน ระยะทางที่ต่างกันแปดจุดจากตัวสะพาน แต่ละเส้นทางได้รับการออกแบบเพื่อจับภาพ และ มุม ของ แต่ละพื้นที่สะพานขึ้นใหม่โดยใช้มาตราส่วนความยาวที่หลากหลาย (ขนาดความคมชัดน้อยจนถึง ขนาด พิกเซล) ตั้งแต่รูปทรงโดยรวมไปจนถึงรายละเอียดระดับละเอียดของบริเวณที่สำคัญและสนใจ โดยในส่วนของ การทับซ้อนได้ระบุไว้ว่าเปอร์เซ็นต์การทับซ้อน 90% ในแนวนอนและ 60% ใน ทิศทางแนวตั้ง ซึ่งภาพซ้อนทับ กันสูงและเที่ยวบินในระดับความสูงต่ำหลายเที่ยวบินเพื่อให้ได้ Ground sample distance (GSD) ขนาดเล็ก ภาพที่ถ่ายนั้นต้องเพิ่มความละเอียดให้สูงสุดและลด การเสื่อมของภาพเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกล้อง เพื่อ สร้างโมเดลที่มีความละเอียดสูง ระยะห่าง ระหว่าง UAV และสะพานนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง ขอบเขตการมองเห็นของกล้อง ้ความละเอียดของเซ็นเซอร์ และความปลอดภัยของโดรน คำแนะนำโดยผู้สังเกตการณ์คือการใช้วิทยุ และท่าทางแขน/มือเพื่อช่วยบังคับ UAV รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากสะพาน และ เพื่อให้คนบังคับ โดรนทราบเมื่อใดควรหยดและเริ่มเส้นทางบินต่อ โดรนจะไม่บินผ่านด้านในของโครงถักเนื่องจากอาจ ทำให้โดรนขาดสัญญาณ GPS และชนกับชิ้นส่วนของสะพานได้ ภาพบริเวณสะพานดังกล่าวจึง ถ่าย โดยผัตรวจสอบโดยใช้กล่อง Nikon D800E (ความละเอียด 36.3 ล้านพิกเซล) กับ Nikon Nikkor AF-S 50 มม. และเลนส์ Micro-Nikkor 105 มม. เพื่อนำภาพเหล่านี้รวมเข้ากับภาพที่ถ่ายผ่าน UAV ทำ การเสริมโมเดล point cloud ด้วยความแม่นยำและความละเอียดโมเดล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โด รนในการตรวจสอบ สามารถใช้ในการวัดการโก่งตัว การเปลี่ยนแปลงแคมเบอร์ของสะพาน หรือการ เสียรูปและการบิดเบือนอื่น ๆ ของสะพานโครงถักนี้ [28]



รูปที่ 21 ภาพจำลองด้านล่างของดาดฟ้าสะพานบนหลักค้ำยันตะวันตก (ก) ภาพภาคสนาม (ข) โมเดล 3D LIDAR (ค) แบบจำลอง3มิติจากโดรน [28]

(ข)

2.9.2 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

(ก)

Sander Varbla และ คณะ (2021) ได้ทำการการตรวจสอบการเสียรูปหรือการทรุดของถนน พื้นที่ 9,000 ตร.ม. โดยประมาณ โดยวิธีการสำรวจแบบทั่วไปมักจะใช้เวลานาน ใช้แรงงานมาก และ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้สำรวจ ตรวจสอบความผิดปกติของโครงสร้างถนนที่สามารถระบุได้โดย การสำรวจโดยใช้โดรนจากระดับความสูง 40, 50 และ 60 เมตร กำหนดค่าจุดควบคุมพื้นดิน (Ground control point: GCP) ที่แตกต่างกัน 21 จุดเพื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลองที่ ได้กับการตรวจสอบภาคพื้นดินของการสแกนด้วยเลเซอร์ ซอฟต์แวร์การวางแผนและควบคุมการบิน ของ DJI ที่ใช้แนะนำวิถีเริ่มต้นสำหรับทั้งสามระดับความสูง (รูปที่ 22 แสดงวิถีการบินระดับ 50 เมตร) พารามิเตอร์คุณภาพสูงใช้เพื่อกำหนดการกำหนดค่า GCP ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระดับความ สูงของเที่ยวบินแต่ละครั้ง ในขณะที่พารามิเตอร์คุณภาพสูงพิเศษใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองทาง เรขาคณิตของถนนเพื่อใช้ในการตรวจสอบการเสียรูป จากการตรวจสอบพบว่าการสำรวจในระดับ ความสูงของการสำรวจที่ต่ำจะต้องการ GCP จำนวนมากเมื่อเทียบกับความสูงการสำรวจที่สูง เนื่องจากระดับความสูงที่ต่ำ GCP จะปรากฏบนภาพที่น้อยลง เพื่อให้ผลลัพธ์มีความแม่ยำระดับ เซนติเมตร ในทางกลับกันสำหรับแบบสำรวจระดับความสูงที่สูงขึ้นความแม่นยำจะน้อยลงเนื่องจาก GCP มากเกินไปแสดงในรูปที่ 24 โดยผลลัพธ์ที่ออกมาแสดงรูปแบบเป็นค่าประมาณความ คลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root mean Squared Error, RMSE) [8]

(ค)



รูปที่ 22 ภาพออร์โธที่สร้างจากภาพถ่ายระดับความสูง 50 เมตร ของเที่ยวบิน RTK-GNSS UAV ที่ ซ้อนทับด้วยวิถีการบิน 50 เมตร สามเหลี่ยมสีแดงที่มีตัวเลขระบุถึง GCP [8]



CHULALONGKORN UNIVERSITY

รูปที่ 23 การประมาณการ RMSE ของ UAV ที่กำหนดรูปทรงเรขาคณิตของถนน (โดยใช้พารามิเตอร์ คุณภาพสูง) เทียบกับความจริงภาคพื้นดินของ TLS [8]

Sizeng Zhao และ คณะ (2021) นำเสนอแบบจำลองสามมิติ (3D) จากภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำหรับการตรวจสอบและตรวจสอบเหตุฉุกเฉินของเชื่อนคอนกรีต และทดสอบวิธีการตรวจจับ ความเสียหายบนแบบจำลองเชื่อนขนาดเล็ก ซึ่งได้ทำการสำรวจเชื่อนทั้งหมด 4 เชื่อนโดยมีความทับ ซ้อนที่ 80 % และความสูงจากกล้องไปยังวัตถุที่ 15 เมตร ตามรูปที่ 24 โดยแบบจำลองเชื่อนแรกทำ การจัดวาง GCP ทั้งหมด 36 ชิ้นบนพื้นผิวที่ทำการศึกษา ตามรูปที่ 25 (ก.) แบบจำลองเชื่อนที่ 2 ทำ การจัดวาง GCP ทั้งหมด 28 แห่งบนเชื่อน ดังแสดงในรูปที่ 25 (ข.) โดยได้ทำการหาตำแหน่งจุด CP และ GCP ที่เหมาะสมแสดงค่าเปรียบเทียบคุณภาพด้วยค่า RMSE แสดงใน ตารางที่ 9 เพื่อใช้ในการสร้างแบบจำลองสามมิติที่เหมาะสมในการตรวจสอบแบบฉุกเฉินของ โดรนที่เป็นตามหลักสากล พบว่าในการตรวจสอบแบบฉุกเฉินต้องการเพียง 4 GCP รอบยอดเชื่อน ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองการสร้างเชื่อน 3 มิติจากภาพ UAV สามารถได้รับความแม่นยำที่ น่าพอใจและส่งผลให้ประสิทธิภาพการตรวจสอบและการตรวจสอบเชื่อนดีขึ้น [6]



รูปที่ 24 ระดับความสูงของการถ่ายภาพทางอากาศและเส้นทางของเขื่อนโดยใช้ UAV [6]



(ก) แบบจำลองเชื่อนตัวอย่างที่ 1 (ข) แบบจำลองเชื่อนตัวอย่างที่ 2

รูปที่ 25 แบบจำลองสามมิติและการกระจาย GCP บนเขื่อน [6]

Evampla	Combination of CCDs	$RMSE_{X}$	$RMSE_{Y}$	$RMSE_{XY}$	$RMSE_{Z}$
Example	Combination of GCPS	(cm)	(cm)	RMSE _{XY} (cm) 3.00 2.76 3.28 3.03 3.03 2.33 3.65 3.37	(cm)
	With 20 GCPs	2.22	2.01	2.00	2.05
	(CPs on downstream)	2.22	2.01	5.00	5.95
1	With 4 GCPs (CPs on crest)	1.85	2.05	2.76	2.14
1.	With 4 GCPs	2.1	2 5 2	2.00	F 07
	(CPs on downstream)	Ps on downstream) 2.1 2.53 3.28	5.07		
	With 4 GCPs (All CPs)	1.98	2.99	RMSExy (cm) 3.00 2.76 3.28 3.03 2.33 3.65 3.37	4.41
	With 10 GCPs	2.21	2.07	2 0 2	E O C
	(CPs on downstream)	2.21	2.07	5.05	5.90
2	With 4 GCPs (CPs on crest)	2.19	0.81	2.33	2.43
Ζ.	With 4 GCPs	2 77	2.29	2 6 5	6 70
	(CPs on downstream)	2.11	2.38	2.05	6./δ
	With 4 GCPs (All CPs)	าวิ 2.67าล	ຍ 2.10	3.37	5.99

ตารางที่ 9 RMSE ของแต่ละทิศทางตาม GCP ต่าง ๆ ในตัวอย่างที่ 1 และ 2 [6]

2.9.3 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในตรวจสอบสะพาน

Junwon Seo และคณะ (2018) ทำการตรวจสอบสะพานสะพานไม้ประกบโครงสร้างสามช่วง ที่มีพื้นคอนกรีตประกอบ ตั้งบริเวณอยู่ใน Keystone ในรัฐเซาท์ดาโคตา (SD) โดยใช้อากาศยานไร้ คนขับเป็นเครื่องมือ เสริม ผลการวิจัยถูกนำไปเปรียบเทียบกับรายงานการตรวจสอบในอดีต SD Department of Transportation (SDDOT) โดยปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบสะพานคือความ กังวลเรื่องสัญญาณ GPS ขัดข้องในขณะที่การ ตรวจสอบด้านล่างพื้นสะพานโดยแก้ไขจาดการเอียง กล้องขึ้นเป็นมุม 35 ° เพื่อให้การตรวจสอบและการระบุ ความเสียหายของสะพานนั้นเป็นระบบและ ขั้นตอนในการตรวจสอบ ได้นำเสนอ 5 ขั้นตอนในการตรวจสอบ สะพานโดยใช้โดรนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนี้ ทำการทบทวนข้อมูลสะพานเพื่อกำหนดขอบเขตการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและ ขนาดของ สะพาน 2. การประเมินความเสี่ยงโดยครอบคลุมบริเวณโดยรอบและตัวสะพานเพื่อกำหนด เขตความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการทำงานของโดรน อาทิเช่น ความสูง สภาพอากาศ การจราจร สิ่งกีดขว้าง ข้อจำกัดทาง กฎหมาย รายงานการตรวจสอบในอดีต เป็นต้น

 ก่อนทำการตรวจสอบสะพาน ต้องติดตั้ง Drone Pre-Flight Setup อาทิเช่น ส่วนประกอบ และ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดของโดรน ไม่ว่าจะเป็น ใบพัด แบตเตอรี่ iPad เป็นต้น ช่วยลดความผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้น ระหว่างการตรวจสอบ

 4. ดำเนินการตรวจสอบสะพานโดยจะการเก็บข้อมูลทางวิดีโอเพื่อขจัดสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น ออกจาก กระบวนการถ่ายภาพขณะบินภายใต้สภาพอากาศเลวร้าย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้บ่งชี้ว่าการ ตรวจสอบด้วยวิดีโอช่วยให้ ได้ข้อมูลภาพที่จำเป็นสำหรับการระบุความเสียหาย

5. ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการตรวจสอบสะพานด้วยโดรนคือการดำเนินการระบุความเสียหาย ผลลัพธ์ ความเสียหายชิ้นส่วนต่าง ๆของสะพาน เพื่อแสดงคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับโดยใช้โดรน โดย ใช้ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ Photogrammetric PhotoScan เพื่อสร้างภาพเสมือน 3 มิติสังเกตความ เสียหายจากมุมต่าง ๆ

โดยผลลัพธ์ที่ได้ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โดรน เช่น พื้นที่ที่หลุดร่อน 0.18 ตร.ม. ซึ่งเหมือนกับ การวัดที่ SDDOT ให้มา (0.3 ม. คูณ 0.6 ม.) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโดรนในการตรวจสอบ สะพาน การ 29 ตรวจสอบภาคสนามของสะพานแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของภาพและความสามารถ ในการระบุความเสียหาย ของโดรน เพื่อทำการตรวจสอบสะพานด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ วิธีการแบบเดิม [29]

Yonas Zewdu Ayele และคณะ ได้ทำการศึกษาการตรวจสอบรอยแตกร้าวของสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ DJI Matrice 100 ร่วมกับ กล้อง Zenmuse Z3 ซึ่งเป็นกล้องที่มี ประสิทธิภาพสูงในการซูมได้ถึง 7 เท่า ทำการบินเก็บข้อมูลภาพถ่ายโดยมีการทับซ้อนของภาพถ่ายอยู่ ที่ 60-70% ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผล Agisoft Metashape ในการประมวลผลจาก ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ เนื่องจากสะพานคอนกรีตสริมเหล็กหลายแห่งในนอร์เวยมีอายุการ ใช้งานสูง ทำให้การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเป็นประจำมีความสำคัญอย่างยิ่ง รวมไปถึงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการตรวจสอบจากการระบุและวิเคราะห์ความเสียหายอัตโนมัติ โดยทำการตรวจจับ และแบ่งสัดส่วนรอยแตกของสะพานเพื่อใช้ในการประเมินสภาพความเสียหายของสะพาน โดยทำการ ออกแบบ Mask R-CNN สำหรับการตรวจจับรอยร้าวเชิงพื้นที่และการแบ่งสัดส่วนรอยแตกสำหรับ การแบ่งส่วนต่อพิกเซลของรอยแตกโดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะถูกบันทึกออกเป็น ความยาวความ เสียหาย ความกว้างความเสียหาย พื้นที่ความเสียหาย คะแนนการจัดหมวดหมู่ความเสียหาย และ ตำแหน่งความเสียหาย(ระบบพิกัดภูมิศาสตร์) จากการศึกษาพบว่าสามารถอนุมานได้ว่าการใช้อากาศ ยานไร้คนขับในการตรวจสอบสะพานร่วมกับการตรวจจับรอยแตกอัตโนมัติ สามารถระบุภัยคุกคามที่ อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายของสะพานได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และสามารถระบุองค์ประกอบสะพานที่ มีความเสี่ยงสูง ร่วมไปถึงความสามารถในการติดฉลากรอยร้าวอัตโนมัติจากแบบจำลอง Mask R-CNN สามารถลดการกำหนดการติดฉลากด้วยตนเองได้ถึง 90% และการแบ่งสัดส่วนรอยร้าวมีความ แม่นยำถึง 90% [3]



รูปที่ 27 (a) รูปโดรน (b) การติดฉลากข้อมูล (c) การประมาณความยาวและความกว้างของรอยร้าว [3]

Siyuan Chen และ คณะ ได้นำเสนอการตรวจสอบสะพานจากการสร้างแบบสามมิติจาก ภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการตรวจสอบจากอากาศยาน ไร้คนขับเปรียบเทียบกับ Terrestrial Laser Scanner (TLS) จากการศึกษาพบว่า อากาศยานไร้คน นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า TLS ในหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงพื้นที่ ระยะเวลาในการเก็บ ข้อมูลพื้นที่หน้างาน และง่ายในการวางแผนการบินในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายใช้ในการประมวล แบบจำลองสามมิติ แต่อย่างไรก็ตาม TLS มีประสิทธิภาพสูงกว่าในส่วนของ ระยะเวลาในการ ประมวลผลแบบจำลองจุดก้อนเมฆเนื่องจาก ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับนั้นมีปริมาณที่ มากกว่า ซึ่งใช้เวลาโดยประมาณสองสามชั่วโมงจนถึงหลายวัน รวมไปถึงแบบจำลองจุดก้อนเมฆที่ สร้างจากอากาศยานไร้คนขับนั้นมีความแม่นยำ น้อยกว่า TLS อย่างไรก็ตามความถูกต้องเป็นเพียง ส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบสะพาน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลส่วนอื่น ควรพิจารณาไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการตรวจสอบซึ่ง TLS ค่อนข้างมีราคาที่สูง รวมไปถึงการ เปรียบเทียบปริมาตรการสูญเสียหน้าตัดของอิฐบนสะพานจากแบบจำลองจุดก้อนเมฆระหว่าง แบบจำลองที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับและ TLS พบว่า ระยะห่างการบินระหว่างอากาศยานไร้ คนขับที่ระยะ 10 และ 20 เมตร มีปริมาตรเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 3.97 และ 25.20 ตามลำดับเมื่อเทียบกับแบบจำลอง TLS ที่มีความแม่นยำมากกว่าอากาศยานไร้คนขับ [30]



รูปที่ 28 การประเมินความเสียหายและปริมาตรของอิฐที่เกิดการแตกร้าว : (a) ข้อมูลภาพถ่าย (b) ข้อมูลแบบจำลองจุดก้อนเมฆ (c) เติมพื้นที่ที่เสียหาย (d) ปริมาตรที่ได้ของจุดเติม [30]

บทที่ 3 การดำเนินงานวิจัย

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาจำนวนจุดควบคุมภาพที่มีผลต่อความถูกต้องเชิงพิกัดของภาพระนาบ ออร์โธของแต่ละส่วนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบความเสียหาย ภายนอกของสะพานด้วยวิธีการประเมินด้วยสายตา ทำการเปรียบเทียบความแม่นยำของการ ตรวจสอบแบบจำลองสามมิติของสะพานจากภาพถ่ายทางอากาศ ระยะและความเสียหายของชิ้นส่วน ต่าง ๆของสะพานกับพื้นที่จริงที่สามารถเข้าถึงได้ งานวิจัยนี้มีขั้นตอนการดำเนินงานและรายละเอียด ดังต่อไปนี้



รูปที่ 29 ผังการทำงาน

3.1 ตำแหน่งที่ตั้งสะพานและรูปแบบโครงสร้างสะพาน

สะพานธนะรัชต์เป็นสะพานขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ำแม่กลองอยู่ในสังกัดของแขวงทางหลวงราชบุรี ตั้งอยู่ ถนน รถไฟ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000 โดยประเภทของ สะพานเป็นระบบคานตามยาวรูปตัวไอ (I-Girder) ซึ่งมีความยาวสะพานระยะ 230 เมตร กว้าง 10 เมตร สูง 10 เมตร โดยประมาณประกอบไปด้วย บริเวณเชิงลาดสะพาน 2 ส่วน บริเวณช่วงสะพาน 8 ส่วน และ บริเวณตอม่อ 7 ส่วน ในส่วนของผิวทางเป็นผิวทางแอสฟัลต์ ซึ่งรอยต่อเผื่อขยายเป็น รอยต่อเผื่อขยายแบบปิดผนึกบีบอัด (Compression Seal)





รูปที่ 31 แผนที่ตำแหน่งสะพานธนะรัชต์

3.2 การรังวัดจุดควบคุมภาคพื้นดิน

โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการหาจำนวนของจุดควบคุมภาพถ่าย (GCP) ที่ใช้ในการตรวจสอบความ ถูกต้องเชิงตำแหน่งของภาพระนาบออร์โธ (Orthoplane) โดยทำการรังวัดจุดควบคุมภาพและจุด ตรวจสอบของสะพานทั้งหมด 55 จุด กระจายตัวทั่วพื้นที่ในการตรวจสอบ แบ่งเป็น 3 ส่วนของ สะพานหลัก ได้แก่ ส่วนบนของสะพาน ส่วนข้างของสะพาน และ ส่วนเสาตอม่อที่ 1 โดยมีขั้นตอน ดำเนินงาน ดังนี้

3.2.1 การรังวัดพิกัดของจุดอ้างอิง

ทำการรังวัดค่าพิกัดของจุดอ้างอิงที่ใช้ในการหาค่าพิกัดบนพื้นผิวของสะพานโดยทำการรังวัด ด้วยวิธีการรังวัดแบบจลน์ทันที (Real Time Kinematic: RTK) ปรับแก้ผ่านเครือข่าย NTRIP ของ กรมแผนที่ทหาร ทำการรับสัญญาณผ่านเครื่องรับสัญญาณ GNSS แบบสองความถิ่โดยทำการรับ สัญญาณเป็นระยะเวลา 1 นาที ทั้งหมด 5 ครั้ง จากนั้นนำค่าพิกัดที่ได้จากการรังวัดมาทำการ คำนวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นค่าพิกัดของจุดอ้างอิง โดยมีจุดอ้างอิงทั้งหมด 5 จุด แบ่งเป็น จุดอ้างอิง ใช้ในการรังวัดส่วนข้างและส่วนเสาตอม่อที่ 1 ทั้งหมด 2 จุด แสดงในรูปที่ 32 ถึง รูปที่ 33 และ จุดอ้างอิงใช้ในการรังวัดส่วนบนสะพาน 3 จุด แสดงในรูปที่ รูปที่ 33 หากค่าพิกัดที่ได้จากการรังวัด จากจุดอ้างอิง 2 จุดมีความแตกต่างกันเกิน 5 เซนติเมตรจะต้องทำการรังวัดใหม่ ทำการจดบันทึกค่า พิกัดเพื่อใช้ในหาพิกัดบนจุดควบคุมภาพถ่ายบนผิวสะพาน



รูปที่ 32 ตำแหน่งจุดอ้างอิงที่ใช้ในการรังวัดส่วนข้างและส่วนเสาตอม่อที่ 1 ของสะพาน



รูปที่ 33 ตำแหน่งจุดอ้างอิงที่ใช้ในการรังวัดส่วนบนของสะพาน



รูปที่ 34 การรังวัดหาค่าพิกัดของจุดอ้างอิงด้วยวิธีการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ในทันที

3.2.2 รังวัดค่าพิกัดของจุดที่เห็นเด่นชัดบนพื้นผิวสะพาน

ทำการรังวัดพิกัดของจัดที่เห็นเด่นชัดของพื้นผิวของสะพานด้วยกล้องประมวลผลรวม (Total Station) ซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อติดเป้าจุดควบคุมภาพถ่ายได้ 2 ส่วนได้แก่ ส่วนบนของสะพาน ทั้งหมด 22 จุด และ ส่วนเสาตอม่อที่ 1 ทั้งหมด 14 จุด โดยในส่วนของด้านข้างของสะพานจะทำการ รังวัดไปที่จุดที่เห็นเด่นชัดในส่วนข้างของสะพานนั้น ๆ ทั้งหมด 17 จุด โดยเริ่มจากทำการวางกล้อง ประมวลผลรวมที่อ้างอิงที่ 1 ทำการตั้งปริซึมไว้จุดอ้างอิงที่ 2 จากนั้นทำการส่องกล้องไปที่ปรีซึมบน จุดอ้างอิงที่ 2 ทำการระบุพิกัดของจุดอ้างอิงที่ 1 และ 2 โดยจะต้องระบุค่าความสูงของปรีซึมและ กล้องจากจุดอ้างอิงเพื่อใช้ในการเล็งสกัดในการคำนวณหาค่าพิกัดบนพื้นผิวของสะพาน



รูปที่ 35 ตัวอย่างการติดเป้าจุดควบคุมภาพถ่ายส่วนบนของสะพาน และ เสาตอม่อที่ 1



รูปที่ 36 การรังวัดค่าพิกัดของจุดที่เห็นเด่นชัดบนพื้นผิวสะพาน

3.3 การจัดทำเอกสารอธิบายข้อมูลของจุด Marking ส่วนข้างของสะพาน

จัดทำเอกสารอธิบายข้อมูลจุด Marking ส่วนข้างของสะพาน เนื่องจากส่วนข้างของสะพานนั้น ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อทำการติดเป้าจุดควบคุมภาพถ่ายได้ โดยนำรายละเอียดในแต่ละจุดมาระบุ ในเอกสารและจัดทำในรูปแบบที่ชัดเจน โดยมีข้อมูลชื่อจุด สถานที่ ค่าพิกัด ระบบพิกัด วันและเวลาที่ จัดทำ รูปภาพจากจุด Marking ที่เห็นชัดเจนและคำอธิบายคร่าว ๆ ของจุดนั้น ๆ เพื่อง่ายต่อการใช้ งานต่อ



รูปที่ 37 ตัวอย่างเอกสารอธิบายข้อมูลของจุด Marking ส่วนข้างของสะพาน

3.4 การวางแผนการบิน

3.4.1 ประเภทของอากาศยานไร้คนขับ

ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ DJI Phantom 4 Pro V2 และ Skydio 2 ซึ่งเป็นโดรนพร้อมบิน ประสิทธิภาพสูง โดยมีข้อมูลสำคัญในการเลือกใช้โดรน ดังนี้

3.4.1.1 อากาศยานไร้คนขับรุ่น DJI Phantom 4 Pro V2

กล้องของโดรนมาพร้อมกับระบบกันสั่น 3 แกนหมุนอิสระ และเซ็นเซอร์กล้อง CMOS
 ขนาด 1 นิ้ว มีความละเอียด 20 ล้านพิกเซล เลนส์มุมกว้าง f/2.8

2. ความเร็วสูงสุดในการบิน 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในโหมดสปอร์ต และมีระยะบินไกลถึง 7 กิโลเมตร

 ซึ่งโดรนรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมีเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง 5 ทิศทางเพิ่มความ ปลอดภัยในการบิน ในขณะบินกลับ และระบบการจัดการพลังงานขั้นสูงเพื่อป้องกันการทำงาน ผิดปกติของแบตเตอรี่



รูปที่ 38 โดรนรุ่น DJI Phantom 4 Pro V2.0

3.4.1.2 อากาศยานไร้คนขับรุ่น Skydio 2

1. กล้องของโดรนมาพร้อมกับระบบกันสั่น 3 แกน และประเภทเซนเซอร์ Sony
 IMX5771/2.3" 12.3MP CMOS มีความละเอียด 12 ล้านพิกเซล เลนส์มุมกว้าง f/2.8

สามารถบินด้วยความเร็วในการบินแบบอัตโนมัติสูงสุด 58 กม. / ชม แบตเตอรี่บินต่อเนื่อง
 23 นาที และมีระยะบินไกลถึง 3.5 กม.

3. โดยโดรนรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถปรับองศาของกล้องได้ถึง 200°



รูปที่ 39 โดรนรุ่น Skydio 2

3.4.2 การประมาณเส้นทางการบินอัตโนมัติโดย โปรแกรม DJI GS Pro

เนื่องจากสะพานธนะรัชต์มีการสันจรตลอดเวลาจึงทำให้มีข้อจำกัดความสูงในการบิน ในส่วน ของส่วนบนของสะพานเลือกใช้โปรแกรม DJI GS Pro เพื่อประมาณจำนวนเส้นทางการบินเบื้องต้น เนื่องจากสะพานธนะรัชต์ มีความยาว 300 เมตร กว้าง 10 เมตร สูงสูงสุด 10 เมตรโดยประมาณจาก ผิวน้ำ โดยทำการบินในบริเวณช่วงของสะพาน จึงสร้างกรอบการบินของโดรนกว้าง 14 เมตร ยาว 170 เมตร ปรับค่า Front Overlap Ratio : 80 % , Side Overlap Ratio : 80 % , Height : 15 m , Resolution : 0.4 cm/px , Camera model : Phantom 4 Pro V2 Camera



รูปที่ 40 การปรับค่า DJI GS Pro

3.4.3 ประมาณเส้นทางการบินจากหน้างานจริง

3.4.3.1 การประมาณเส้นทางการบินด้านข้างของสะพาน

ในการวางแผนการบินในส่วนด้านข้างของสะพานไม่สามารถทำการบินโดรนแบบอัตโนมัติได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่อาจเกิดอันตรายกับตัวโดรนได้ ผู้สำรวจต้อง ทำการควบคุมการบินด้วยตัวเอง โดยให้ความเร็วในการบินนั้นคงที่ ทำการถ่ายภาพอัตโนมัติเพื่อ ควบคุมให้ภาพที่ถ่ายนั้นมีค่าการซ้อนทับกันไม่น้อยเกินกว่าที่กำหนด โดยจะทำเส้นทางการบิน 6 ระดับในการตรวจสอบแสดงดังรูปที่ 41 โดยสามารถแบ่งเส้นทางบินได้ดังนี้

จุฬาลงกรณมหาวทยาลย

1.ส่วนบนของด้านข้างสะพานเพื่อให้ภาพถ่ายเกิดการซ้อนทับส่วนบนของสะพานโดยจะมี เส้นทางการบิน 2 เส้นทำการปรับองศากล้องลง 45 องศากับแนวราบ โดยมีระยะห่างระหว่างกล้อง กับวัตถุ 5 เมตรจากแนวราบโดยประมาณ

2.ส่วนกลางของด้านข้างสะพาน แบ่งเส้นทางการบิน 2 เส้น โดยมีระยะห่างระหว่างกล้องกับ วัตถุ 5 เมตรจากแนวราบโดยประมาณ

3.ส่วนล่างของด้านข้างสะพาน แบ่งเส้นทางการบิน 2 เส้น ซึ่งเส้นทางส่วนล่างจะปรับองศา กล้องขึ้นจากแนวราบ 10 องศา เพื่อให้ครอบคลุมท้องสะพานและแก้ไขปัญหาความขัดข้องของ สัญญาณ GPS



รูปที่ 41 ตัวอย่างเส้นทางการบินด้านข้างของสะพาน

3.4.3.2 การประมาณเส้นทางการบินเสาตอม่อและกำแพงตอม่อของสะพาน

ในส่วนของการวางแผนการบินของเสานั้นไม่สามารถบินอัตโนมัติได้เช่นเดียวกับการบิน ด้านข้างของสะพาน เพื่อให้ได้แบบจำลองของเสาจำเป็นต้องทำการบิน 2 ด้าน ของเสาโดย แต่ละ ด้านจะทำการบิน 4 เส้นทาง เพื่อให้ครอบคลุมทุกส่วนของเสาแสดงดังรูปที่ 42 และ รูปที่ 43



รูปที่ 42 ตัวอย่างเส้นทางการบินกำแพงตอม่อและการส่วนซ้อน (Overlap)



รูปที่ 43 ตัวอย่างเส้นทางการบินกำแพงตอม่อและการส่วนเกย (Sidelap)

3.4.3.3 การประมาณเส้นทางการบินส่วนใต้ท้องของสะพาน

ในส่วนของการวางแผนการบินส่วนใต้ท้องสะพานไม่สามารถบินอัตโนมัติได้เนื่องจากปัญหา สัญญาณ GPS โดยจำเป็นต้องทำการ 2 เวลา ได้แก่ ตอนเช้า และ หลังกลางวัน เนื่องจากแสงสว่างที่ ไม่สามารถเข้าถึงตัวใต้ต้องสะพาน ทำให้ต้องใช้แสงจากด้วยอาทิตย์ โดยจำเป็นต้องทำการปรับองศา ของกล้องขึ้นจากแนวราบ 45 องศา และ 90 องศา เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ครบถ้วน ซึ่งรูปแบบการบิน จะเป็นรูปแบบกริด โดยมีเส้นทางการบิน 9 เส้นทาง แสดงในรูปที่ 44 จะทำการบินทั้งหมด 4 ครั้งต่อ ช่วง



รูปที่ 44 ตัวอย่างเส้นทางการบินใต้ท้องสะพาน

3.5 การเก็บข้อมูลหน้างานจริง

งานวิจัยนี้ได้ทำการตรวจสอบความเสียหายภายนอกของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สามารถ เข้าถึงได้เพื่อทำการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนที่ได้จากแบบจำลองและพื้นที่จริง โดยมีวิธีการ ตรวจสอบความเสียหายที่สามารถเข้าถึงได้มีดังนี้

3.5.1 การกำหนดรหัสชิ้นส่วน

การกำหนดรหัสให้แต่ชิ้นส่วนของโครงสร้างสะพาน จุดประสงค์เพื่อระบุชื่อและตำแหน่งของ ชิ้นส่วนในโครงสร้างสะพานและระบุตำแหน่งความเสียหายที่เกิด โดยต้องระบุบริเวณแต่ละชิ้นส่วน ของสะพานแสดงในรูปที่ 45 จำนวนบริเวณต่าง ๆของสะพานธนะรัชต์ และ สัญลักษณ์ของชิ้นส่วน ประเภทต่าง ๆ ได้กำหนดไว้ในตารางในตารางที่ 10 ซึ่งชิ้นส่วนประเภทหนึ่งอาจมีจำนวนมากกว่าหนึ่ง เช่น บริเวณช่วงสะพานที่ 1 (S1) มีคานตามยาว (Girder, GD) 10 ตัว (GD1- GD10) และ ความ เสียหายอาจมีมากกว่า 1 จุด ในแต่ละชิ้นส่วนสะพาน เช่น คานตามยาวตัวที่ 10 ในช่วงสะพานที่ 1 มี ความเสียหาย 2 จุด คือ S1-GD1-d1 และ S1-GD1-d2 [2]



รูปที่ 45 จำนวนบริเวณต่าง ๆ ของสะพานธนะรัชต์ ตารางที่ 10 แสดงตัวอย่างการกำหนดชื่อชิ้นส่วนและสัญลักษณ์ตัวย่อบริเวณต่าง ๆ [2]

	5		
ส่วนของโครงสร้าง	ชื่อชิ้นส่วน	ชื่อขึ้นส่วน รหัสชิ้นส่วน	
	พื้นสะพาน (Deck)	DK	S
โครงสร้างส่วนบน	คานตามยาว (Girder)	GD	S
	ค้ำยันตามยาว (Diaphragm)	พีนสะพาน (Deck) DK านตามยาว (Girder) GD มตามยาว (Diaphragm) DP คานตามรัดหัวเสา (Cap Beam)	S
	คานตามรัดหัวเสา	CB	D
โครงสร้างส่วนล่าง	(Cap Beam)		Г
	ค้ำยันตอม่อ (Bracing)	BC	Р

ส่วนของโครงสร้าง	ชื่อขึ้นส่วน รหัสชิ้นส่วน		บริเวณ
	เสาตอม่อ (Pier)	PR	Р
โครงสร้างส่วนล่าง	กำแพงตอม่อ (Pier Wall)	PW	Р
	ฐานราก (Footing)	FT	Р
	แผ่นรองรับคาน (Bearing)	BR	A หรือ P
	รอยต่อเผื่อการขยาย	FI	A หรือ D
ส่วนประกอบเรอง	(Expansion Joint)	LJ	А ИЗВ Е
ยาหาระบุคารคุ	ผิวทาง (Wearing Surface)	WS	S
	ราวสะพาน (Railing)	RL	S
	ทางเท้า (Sidewalk)	SW	S

3.5.2 วิธีการตรวจสอบความเสียหายและขนาดความเสียหายภายนอกของสะพาน

ในงานวิจัยนี้ทำการหาขนาดความเสียหายของสะพานเนื่องจากโครงสร้างสะพานนั้นมี หลากหลายขึ้นส่วนและวัสดุที่แตกต่างกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น รอยแตกร้าวของผิวทางแอสฟัลต์ รอยแตกร้าวของคอนกรีต การหลุดหล่อนของผิวคอนกรีต เป็นต้น โดยสะพานธนะรัตน์เป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มีการจราจรตลอดเวลาอีกทั้งความยากในการเข้าถึง บางส่วนของสะพานจึงไม่สามารถเข้าถึงทุกส่วนของสะพานในการวัดขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ด้วยเหตุนี้จึงทำการวัดความเสียหายที่สามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็น ทางเท้า และ เสาตอม่อตัวที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนที่ได้จากแบบจำลองและพื้นที่จริง จากการตรวจสอบความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ โดยพบรูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 3 ส่วน ได้แก่ การ แตกร้าวของคอนกรีตบริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1 จำนวน 6 จุด การหลุดล่อนของผิวคอนกรีต บริเวณทางเท้าที่ 2 ในช่วงที่ 7 จำนวน 2 จุด และ ระยะรอยต่อทางเท้าทั้ง 14 จุด ในส่วนของการ แตกร้าวของคอนกรีตใช้เวอร์เนียร์ในการวัดขนาดความเสียหาย แสดงในรูปที่ การหลุดล่อนของผิว คอนกรีตใช้ตะลับเมตรในการวัดความกว้างและความยาวสูงสุดของการหลุดล่อนแสดงในรูปที่ และ ระยะรอยต่อทางเท้าจะทำการวัดระยะจากขอบทางเท้าเป็นระยะ 1.5 เมตร ทำการวัดขนาดความ กว้างที่เกิดขึ้นโดยใช้เวอร์เนียร์


รูปที่ 46 การวัดขนาดความเสียหายเสาตอม่อตัวที่ 1



รูปที่ 47 การวัดขนาดรอยต่อทางเดินเท้า

3.6 การหาระยะแต่ละส่วนของสะพาน

โดยงานวิจัยนี้ทำการวัดระยะของสะพานแบ่งตามกว้าง ยาวแต่ละบริเวณของสะพานและ ชิ้นส่วนของสะพานด้วย เทปวัดระยะ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนระยะต่าง ๆของ สะพานที่วัดได้จากแบบจำลองสามมิติและ หน้างานจริง โดยระยะที่จะทำการเปรียบเทียบเป็น เส้นทางส่วนบนของสะพาน ประกอบไปด้วย 34 เส้น แสดงดังรูปที่ 48 ถึง รูปที่ 50



รูปที่ 48 เส้นทางการตรวจสอบระยะแต่ละส่วนของสะพานฝั่งตลาดราชบุรี



รูปที่ 49 เส้นทางการตรวจสอบระยะแต่ละส่วนของสะพานของสะพานฝั่งค่ายภาณุรังษี



รูปที่ 50 เส้นทางการตรวจสอบระยะแต่ละส่วนของสะพานส่วนกลางของสะพาน

3.7 การประมวลผลข้อมูล

นำภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับมาทำการประมวลผล โดยวิจัยนี้ใช้ซอฟต์แวร์ Agisoft MetaShape Professional โดยอาศัยทฤษฎีการสร้างจุดภาพสามมิติจากภาพหลายมุมมอง เพื่อทำ การสร้างแบบจำลองสามมิติจุดก้อนเมฆของสะพานโดยทำการใช้จุดควบคุมภาพถ่านที่ได้จากกล้อง ประมวลผลรวมในการปรับแก้พิกัดให้มีความถูกต้องเชิงตำแหน่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างระนาบออร์โธ (Orthoplane) ในการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 51



รูปที่ 51 กระบวนการประมวลผลโปรแกรม Agisoft Metashape

3.8 การหาจำนวนและรูปแบบการจัดวางจุดควบคุมภาพถ่ายที่เหมาะสม

ในขั้นตอนนี้ทำการกำหนดจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกันมีการกระจายตัวที่ทั่วพื้นที่การ ตรวจสอบในการวิเคราะห์ผลของข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม เพื่อหาจำนวนและรูปแบบการจัดวางจุด ควบคุมภาพถ่ายที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพของภาพออร์โธในแต่ละส่วนของ สะพาน โดยจะแสดงผลในรูปของค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่ง Root mean Squared Error (RMSE) ของ GCP และ CP โดยในการวิเคราะห์ผลตามสมการที่ 5-9 เพื่อประเมินความถูกต้องของ เชิงตำแหน่งของค่าพิกัดที่ได้จากการปรับแก้พิกัดตำแหน่ง จากนั้นนำรายงานการประมวลผลที่ได้มา พิจารณาเพื่อหาจำนวนและตำแหนางจดควบคุมภาพถ่ายที่เหมาะสมเพื่อสร้างภาพออร์โธในแต่ละ ส่วนของสะพาน ซึ่งในแต่ละส่วนของสะพานจะพิจารณาในระนาบที่แตกต่างกัน ดังนี้

- 1. ส่วนบนของสะพานพิจารณาในแกน X แกน Y และ ระนาบ XY
- 2. ส่วนข้างของสะพานพิจารณาในแกน Y แกน Z และ ระนาบ YZ
- 3. ส่วนเสาตอม่อของสะพานพิจารณาในแกน X แกน Z และ ระนาบ XZ

การหาความกว้างหรือปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสะพานและระยะแต่ละชิ้นส่วน ของสะพานของภาพออร์โธร์

การหาความกว้างหรือปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสะพานและระยะแต่ละชิ้นส่วนของ สะพานของภาพออร์โธร์ เลือกใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) เป็นโปรแกรมด้านสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (geographic information system: GIS) โดยเครื่องมือ Measure เพื่อวัดขนาดความ เสียหายที่เกิดขึ้น โดยอิงตำแหน่งพิกัด GIS ในภาพ และความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ พิจารณาในการตรวจสอบ โดยจำเป็นต้องกำหนดวิธีการวัดปริมาณความเสียหายจากวิธีการวัดความ เสียหายตามมาตรฐานการตรวจสอบแต่ละชิ้นส่วนของสะพานที่มีวัสดุและลักษณะความเสียหายที่ แตกต่างกันเป็นแนวทางในการวัดปริมาณความเสียหาย จากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นหน้า งานของตัวสะพานธนะรัชต์ พบว่ามีชนิดความเสียหายที่เห็นได้ชัดจำนวน 5 ประเภท ซึ่งมีแนวทาง และกระบวนการในการวัดปริมาณความเสียหายดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 แนวทางการวัดปริมาณความเสียหายด้วยโปรแกรม QGIS

ชนิดของวัสดุ	ชนิดความเสียหาย	แนวทางการวัดปริมาณ	หน่วย
	ความกว้างรอย	วัดขนาดความกว้างและ	กว้าง - มิลลิเมตร
ยิวความรีต	แตกร้าว	ความยาวรอยแตกร้าว	ยาว – เซนติเมตร หรือเมตร
MALIGRIIAN	0055000000	วัดพื้นที่และขนาดความ	พื้นที่ – ตารางเมตร
	การที่สุดเทยส	กว้าง	กว้าง - เซนติเมตร
	ความกว้างรอย	วัดขนาดความกว้างและ	กว้าง – มิลลิเมตร
ผิวแอสฟัลต์	แตกร้าว	ความยาวรอยแตกร้าว	ยาว – เซนติเมตร หรือเมตร
	เปอร์เซ็นต์การ	2000	สั สั พุณ () () () () () () () () () ()
	สูญเสียหน้าตัด	JAIM IS N	MAN — AII9 14PAA19
	ระยะการเคลื่อน	วัดขนาดความกว้างและ	กว้าง – มิลลิเมตร
10041010000010	ขยาย	ความยาวรอยแตกร้าว	ยาว – เซนติเมตร หรือเมตร

3.10 การสอบเทียบระยะแต่ละชิ้นส่วนของสะพานและการตรวจสอบความเสียหายของสะพาน จากภาพระนาบออร์โธร์กับค่าที่วัดจากพื้นที่จริง

นำผลการตรวจสอบระยะแต่ละชิ้นส่วนของสะพานและความเสียหายของสะพานที่วัดได้จาก การประมวลผลอากาศยานไร้คนขับเปรียบเทียบหาความคลาดเคลื่อนที่วัดได้จากพื้นที่จริงไม่ว่าจะเป็น รอยแตกร้าวคอนกรีต การหลุดหล่อนของคอนกรีต ระยะรอยต่อทางเดินเท้า เป็นต้น เพื่อให้ทราบ ความแม่นยำของการตรวจสอบสะพานโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ

3.11 การตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของสะพานตามมาตรฐานกรมทางหลวง

ทำการตรวจสอบความเสียหลัก (Principle Inspection) เพื่อหาสภาพการใช้งานของสะพาน เพื่อทำการแก้ไขซ่อมบำรุงให้มีอายุการใช้งานยิ่งขึ้น ในช่วง 2 ช่วงตัวอย่างของสะพานธนะรัชต์จาก การประมวลผลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ เพื่อทราบถึงความสามารถในการประมวล และ ความสามารถการตรวจสอบในการตรวจสอบ รวมไปถึงข้อจำกัดในการตรวจสอบสะพานโดยใช้ อากาศยานไร้คนขับ

บทที่ 4 ผลการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการเก็บข้อมูลภาพถ่ายและการประมวลโดยใช้อากาศยานไร้ คนขับที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างภาพระนาบออร์โธ (Orthoplane) ในชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสะพาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเสียหายด้วยตาเปล่า และทำการประเมินสภาพการใช้งานของสะพาน จากการตรวจสอบหลัก เพื่อใช้ในการทดแทนการตรวจสอบแบบดั้งเดิมและประสิทธิภาพในการ ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น โดยจากผลการศึกษามีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

4.1 ตำแหน่งจุดควบคุมภาพถ่าย

โดยในการศึกษานี้ได้ทำการรังวัดจุดเด่นชัดบนพื้นผิวคอนกรีตของสะพานได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบนของสะพาน ส่วนข้างของสะพาน และ ส่วนเสาตอม่อที่ 1 แสดงในรูปที่ 52 ถึง รูปที่ 54 ตามลำดับ และ แสดงพิกัด Marking แสดงในตารางที่ 12 ถึง ตารางที่ 14



รูปที่ 53 จุดที่เห็นเด่นชัดส่วนข้างของสะพาน



รูปที่ 54 จุดที่เห็นเด่นชัดส่วนเสาตอม่อที่ 1



CHULALONGKORN UNIVERSITY

Name	N (m)	E (m)	Z (m)
P01_Topview	1497252.0274	589173.2738	7.3110
P02_Topview	1497231.5584	589172.5208	8.1110
P03_Topview	1497211.1264	589171.5078	9.1720
P04_Topview	1497190.6314	589171.1248	9.8720
P05_Topview	1497170.1104	589170.7198	10.3210
P06_Topview	1497149.6274	589170.3328	10.5640
P07_Topview	1497147.5340	589169.0673	10.5750
P08_Topview	1497108.6474	589169.5588	10.3720
P09_Topview	1497088.1314	589169.1668	9.9420
P10_Topview	1497067.6514	589168.7618	9.2890
P11_Topview	1497047.1824	589168.3478	8.3850
P12_Topview	1497047.3744	589159.7248	8.4050
P13_Topview	1497067.8494	589160.2008	9.2640
P14_Topview	1497088.3494	589160.6488	9.9390
P15_Topview	1497108.8364	589161.0058	10.3810
P16_Topview	1497129.3314	589161.3838	10.6150
P17_Topview	1497149.8274	589161.7778	10.5650
P18_Topview	1497170.3394	589162.1818	10.3230
P19_Topview	1497190.8114	589162.6008	9.8730
P20_Topview	1497211.3304	589162.9808	9.1680
P21_Topview	1497231.8124	589162.9098	8.1840
P22_Topview	1497252.2984	589162.4958	7.3060

ตารางที่ 12 แสดงค่าพิกัดของจุด Marking ส่วนบนของสะพาน ทั้ง 22 จุด

หมายเหตุ Z (m) คือ ความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง TGM 2017

Name	N (m)	E (m)	Z (m)
P01_Sideriver	1497207.782	589163.296	7.182
P02_Sideriver	1497202.921	589162.159	7.816
P03_Sideriver	1497187.875	589162.329	6.182
P04_Sideriver	1497175.567	589162.898	7.202
P05_Sideriver	1497142.739	589160.952	9.802
P06_Sideriver	1497141.33	589160.926	9.956
P07_Sideriver	1497139.016	589160.897	9.327
P08_Sideriver	1497137.94	589160.878	9.846
P09_Sideriver	1497137.958	589160.864	8.921
P10_Sideriver	1497136.866	589160.85	9.321
P11_Sideriver	1497134.552	589160.79	9.952
P12_Sideriver	1497133.153	589160.771	9.804
P13_Sideriver	1497112.98	589160.413	8.753
P14_Sideriver	1497100.675	589161.458	7.204
P15_Sideriver	1497087.959	589159.871	8.28
P16_Sideriver	C 1497087.976 KOR	589160.443	6.181
P17_Sideriver	1497062.992	589159.35	7.449

ตารางที่ 13 แสดงค่าพิกัดของจุด Marking ส่วนข้างของสะพาน ทั้ง 17 จุด

	۹ ک	٩	
Name	N (m)	E (m)	Z (m)
P01_Pier1	1497202.570	589163.377	5.142
P02_Pier1	1497202.524	589165.888	5.123
P03_Pier1	1497202.485	589168.317	5.044
P04_Pier1	1497202.446	589170.815	5.124
P05_Pier1	1497202.684	589164.718	4.17
P06_Pier1	1497202.641	589167.076	4.161
P07_Pier1	1497202.590	589169.48	4.166
P08_Pier1	1497202.578	589163.363	3.317
P09_Pier1	1497202.526	589165.858	3.329
P10_Pier1	1497202.477	589168.263	3.391
P11_Pier1	1497202.439	589170.797	3.425
P12_Pier1	1497202.504	589164.637	2.111
P13_Pier1	1497202.472	589166.903	2.122
P14_Pier1	1497202.406	589169.512	2.102

ตารางที่ 14 แสดงค่าพิกัดของจุด Marking ส่วนบนของสะพาน ทั้ง 14 จุด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University



4.2 ตำแหน่งสะพาธนะรัชต์และตำแหน่งจุดอ้างอิง

รูปที่ 55 ตำแหน่งของสะพานธนะรัชต์ และ ตำแหน่งของจุดอ้างอิง ตารางที่ 15 แสดงค่าพิกัดของจุดอ้างอิง

		1521	
Name	N (m)	E (m)	Z (m)
C01	1497198.0298	589141.1266	3.4860
C02	1497082.4135	589046.6522	1.7966
C03	1497187.8934	589162.8408	9.9410
C04	1497137.9674	589161.8428	10.6020
C05	1497074.9414	589160.6538	9.5430

4.3 ผลการประมวลผลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ

ในการประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับจำนวนทั้งหมด 943 ภาพ เพื่อหาจำนวน จุดควบคุมภาพถ่ายที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะแบ่งการ ประมวลผลภาพถ่าย เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบนของสะพานจำนวน 316 ภาพ ส่วนข้างของสะพาน จำนวน 548 ภาพ และ ส่วนเสาตอม่อที่ 1 จำนวน 79 ภาพ โดยแต่ละส่วนของสะพานนั้นจะจำนวน จุดควบคุมภาพถ่ายและการวางที่แตกต่างกันเพื่อใช้ในการหาจำนวนที่เหมาะในการประมวลเพื่อใช้ใน การตรวจสอบความเสียหาย ซึ่งผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

4.3.1 ผลการประมวลผลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับส่วนบนของสะพาน

ในการประมวลผลส่วนบนของสะพานมีจำนวนภาพถ่ายทั้งหมด 316 ภาพ มีค่าความละเอียด จุดเท่ากับ 4.01 มิลลิเมตรต่อพิกเซล และค่าความคลาดเคลื่อนจากการฉายกลับ (Reprojection Error) เท่ากับ 0.619 พิกเซล โดยมีจุดตรวจสอบทั้งหมด 22 จุด พบว่ารูปแบบการแบ่งสัดส่วนมี ผลลัพธ์ในการประมวลที่มีประสิทธิภาพกว่ารูปแบบฟันปลา โดยรายละเอียดดังนี้

4.3.1.1 ผลการประมวลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับรูปแบบการแบ่งสัดส่วน

ทำการกำหนดตำแหน่งจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกันในรูปแบบการแบ่งสัดส่วน (Portion, P) โดยใช้หมุดคู่ของจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point: GCP) ในการแบ่งสัดส่วนจุด ตรวจสอบ (Check Point: CP) มีการกระจายตัวที่ทั่วพื้นที่การตรวจสอบทั้งหมด 7 รูปแบบ เปรียบเทียบหาตำแหน่งและจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่เหมาะสมในการประมวลผลเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบความเสียหาย โดยสีแดงแสดงถึงจุดควบคุมภาพถ่าย และสีเหลืองแสดงถึงจุดตรวจสอบ

ตารางที่ 16 ตำแหน่งและการจัดวางรูปแบบการแบ่งสัดส่วนของจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบ ส่วนบนของสะพาน

Name	Number Number					
of Turne	of GCP	of CP	Marking Point			
or type	point	point				
NO GCP	0	22	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 •			
P1	4	18	P02 P02 P03 P06 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P22 721 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P114 P13 P12			

Name	Number	Number	
name	of GCP	of CP	Marking Point
or type	point	point	
P2	6	16	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 •
P4(1)	10	12	P01 P02 P05 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P22 P21 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12
P4(2)	14	8	P05 P02 P05 P06 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P22 P21 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12
P5	12	10	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P02 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12
FULL	22	0	P01 P02 P05 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P22 P21 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12

หมายเหตุ : หมุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) (แดง) และ หมุดตรวจสอบ (Check Point : CP) (เหลือง)

ตารางที่ 17 ผลการประมวลผลหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกัน รูปแบบการแบ่งสัดส่วนส่วนบนของสะพาน

Name of	Number of	Number of	X RMSE	Y RMSE	Z RMSE	XY RMSE
Туре	GCP point	CP point	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
NO GCP	о Сн	ULA ²² NGK	460.2100	210.8850	3597.4300	506.2270
P1	4	18	1.3934	1.1560	51.7579	1.8104
P2	6	16	1.2000	1.1085	1.2499	1.6336
P4(1)	10	12	0.9703	0.8372	1.0034	1.2815
P4(2)	14	8	0.9413	0.7820	1.1380	1.2237
P5	12	10	0.9726	0.7464	0.9842	1.2260
FULL	22	0	0.7938	0.6509	0.7549	1.0265



รูปที่ 56 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ แตกต่างกันรูปแบบการแบ่งสัดส่วนส่วนบนของสะพาน

จากรูปที่ 56 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุม ภาพถ่ายที่แตกต่างกันส่วนบนของสะพาน พบว่าหากใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ 22 จุด (Full) พบว่ามีความคลาเคลื่อนทางสองมิติต่ำสุดเท่ากับ 1.0265 เซนติเมตร หากใช้การแบ่งสัดส่วน 4 ส่วน รูปแบบที่ 2 ที่จำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย 10 จุด (Portion 4 type 2, P4(2)) มีค่าความคลาเคลื่อน ทางสองมิติรองลงมาเท่ากับ 1.2237 เซนติเมตร หากไม่ใช่จำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย (NO GCP) ระนาบภาพออร์โธที่ได้จะมีค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติอยู่ที่ 506.2270 เซนติเมตร และมีความ คลาดเคลื่อนสองมิติคงที่ตั้งแต่จำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย 6 จุด ในรูปแบบแบ่งสัดส่วน 4 ส่วน รูปแบบที่ 1 (Portion 4 type 1, P4(1)) อยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนสองมิติ ระหว่าง 1.0265-1.2815 เซนติเมตร

4.3.1.2 ผลการประมวลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับรูปแบบฟันปลา

ทำการกำหนดตำแหน่งจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกันในรูปแบบฟันปลา (Zigzag, Z) โดยใช้ จุดควบคุมภาพถ่ายวางกระจายตัวในรูปแบบฟันปลาทั่วพื้นที่การตรวจสอบ โดยมีทั้งหมด 10 รูปแบบ เปรียบเทียบหาตำแหน่งและจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่เหมาะสมในการประมวลผลเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบความเสียหาย โดยสีแดงแสดงถึงจุดควบคุมภาพถ่ายและสีเหลืองแสดงถึงจุดตรวจสอบ

Name	Number	Number	
of	of GCP	of CP	Marking Point
Туре	point	point	
NO GCP	0	22	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 O
Z3(1)	3	19	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 •
Z3(2)	3	19	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P01 P02 P09 P10 P11 P22 P21 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12
Z4(1)	4	18	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 •
Z4(2)	4	18	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 •
Z6(1)	6	16	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P22 P21 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12
Z6(2)	6	16	P05 P02 P05 P06 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P22 P21 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12
Z11(1)	11	ปุฬา	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 •
Z11(2)	11	CHULA 11	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 •
Full	22	0	P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P22 P21 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12

ตารางที่ 18 ตำแหน่งและการจัดวางรูปแบบฟันปลาของจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบส่วนบน ของสะพาน

หมายเหตุ : หมุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) (แดง) และ หมุดตรวจสอบ (Check Point : CP) (เหลือง)

Name of	Number of	Number of	X RMSE	Y RMSE	Z RMSE	XY RMSE
Туре	GCP point	CP point	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
NO GCP	0	22	460.2100	210.8850	3597.4300	506.2270
Z3(1)	3	19	1.7198	1.3694	3.2290	2.1984
Z3(2)	3	19	1.2532	1.1404	1.9092	1.6944
Z4(1)	4	18	0.9360	1.1848	1.5993	1.5099
Z4(2)	4	18	1.1846	0.8457	2.7819	1.4555
Z6(1)	6	16	1.1516	0.9965	1.5555	1.5229
Z6(2)	6	- 16	1.0639	1.0597	1.2698	1.5016
Z11(1)	11	11	0.9777	0.8693	1.2553	1.3083
Z11(2)	11	11	0.7761	1.1258	0.9820	1.3674
Full	22	0	0.7938	0.6509	0.7549	1.0265

ตารางที่ 19 ผลการประมวลผลหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกัน รูปแบบฟันปลาส่วนบนของสะพาน



รูปที่ 57 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ แตกต่างกันรูปแบบฟันปลาส่วนบนของสะพาน

จากรูปที่ 57 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุม ภาพถ่ายที่แตกต่างกันรูปแบบฟันปลาส่วนบนของสะพาน พบว่ามีแนวโน้มลดลงตามจำนวนจุด ควบคุมภาพถ่าย พบว่าหากใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ 22 จุด (FULL) พบว่ามีความคลาเคลื่อน ทางสองมิติต่ำสุดเท่ากับ 1.0265 เซนติเมตร มีค่าความคลาเคลื่อนทางสองมิติรองลงมาของ การวาง แบบฟันปลา 11 จุด รูปแบบที่ 1 (Zigzag 11 type 1,Z11(1)) จำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย 11 จุด เท่ากับ 1.3083 เซนติเมตร หากไม่ใช่จำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย (NO GCP) ระนาบภาพออร์โธที่ได้ จะมีค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติอยู่ที่ 506.2270 เซนติเมตร และมีความคลาดเคลื่อนสองมิติคงที่ ตั้งแต่การวางแบบฟันปลา 4 จุด รูปแบบที่ 1 (Zigzag 4 type 1,Z4(1)) จำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย 3 จุดอยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนสองมิติระหว่าง 1.0265-1.5099 เซนติเมตร

4.3.2 ผลการประมวลผลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับส่วนข้างของสะพาน

ในการประมวลผลส่วนข้างของสะพานมีจำนวนภาพถ่ายทั้งหมด 548 ภาพ มีค่าความละเอียด จุดเท่ากับ 1.59 มิลลิเมตรต่อพิกเซล และค่าความคลาดเคลื่อนจากการฉายกลับ (Reprojection Error) เท่ากับ 0.65 พิกเซล โดยมีจุดตรวจสอบทั้งหมด 17 จุด โดยทำการกำหนดตำแหน่งจุดควบคุม ภาพถ่ายที่แตกต่างกันในรูปแบบการแบ่งสัดส่วน (Portion, P) มีการกระจายตัวที่ทั่วพื้นที่การ ตรวจสอบทั้งหมด 8 รูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบหาตำแหน่งและจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่เหมาะสม ในการประมวลผลเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเสียหาย



264 P.S. EL. Pire -L'AL Did I Line . ER and the second and the SI4 2002 2002 12 200 2002 242 BK3 1 P.C 100 age of the second secon EN9 ELd. Eld 5 BIG PUS SUPPLY NO. **Marking Point** Pos Pos Pris of of of of o It de los sus Post Post Pris Pos Pos Pos por Post POS POS P11 Pos Pos Pris Pos Pos Pils 004 P104 d'includence Sel a state ตารางที่ 20 ตำแหน่งและการจัดวางจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบส่วนข้างของสะพาน 和 語言語を見 「「「「「」 四方ガリー 日間間に A N 活業事 Pool For Food Food Pool Post Pool Pool Post Post E02 Pool Pool Fool POR 1 2 -Number of CP point 11 13 17 11 6 6 0 \sim Number of GCP point 17 0 104 9 9 ∞ ∞ of Type Name No GCP P4(1) P4(2) P6(1) P6(2) P2 Ъ 8 Full

หมายเหตุ : หมุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) (แดง) และ หมุดตรวจสอบ (Check Point : CP) (เหลือง)

63

Name of Type	Number of GCP point	Number of CP point	X RMSE (cm)	Y RMSE (cm)	Z RMSE (cm)	YZ RMSE (cm)
NO GCP	0	17	49.5132	360.4820	5684.9200	5696.3377
P2	4	13	5.6068	2.3203	2.0023	3.0648
P4 (1)	6	11	3.2590	2.6985	1.2008	2.9536
P4 (2)	6	11	3.2748	2.2331	1.1875	2.5292
P6 (1)	8	9	3.2200	2.9410	1.1003	3.1401
P6 (2)	8	9	2.8899	2.9633	1.1281	3.1708
P8	10	1	3.4170	3.2864	1.6915	3.6961
Full	17	028	1.8032	1.2248	0.7762	1.4500

ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่แตกต่างกันส่วนข้างของสะพาน



รูปที่ 58 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ แตกต่างกันส่วนข้างของสะพาน

จากรูปที่ 58 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุม ภาพถ่ายที่แตกต่างกันส่วนข้างของสะพาน พบว่าหากใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ 17 จุด (Full) พบว่ามีความคลาเคลื่อนทางสองมิติต่ำสุดเท่ากับ 1.4500 เซนติเมตร หากวางจุดแบบสัดส่วน 4 ส่วน รูปแบบที่ 2 โดยใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย 6 จุด (Portion 4 type 2, P4(2)) มีค่าความ คลาดเคลื่อนทางสองมิติรองลงมาเท่ากับ 2.5292 เซนติเมตร หากไม่ใช่จำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย (NO GCP) ระนาบภาพออร์โธที่ได้จะมีค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติอยู่ที่ 5696.3377 เซนติเมตร และมีความคลาดเคลื่อนสองมิติคงที่ตั้งแต่จำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย 4 จุด ในรูปแบบสัดส่วน 2 ส่วน รูปแบบที่ 1 (Portion 2 type 1, P2(1)) อยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนสองมิติ ระหว่าง 1.4500-3.0648 เซนติเมตร

4.3.3 ผลการประมวลผลภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับส่วนเสาตอม่อที่ 1

ในการประมวลผลส่วนเสาตอม่อที่ 1 มีจำนวนภาพถ่ายทั้งหมด 79 ภาพ มีค่าความละเอียดจุด เท่ากับ 2.17 มิลลิเมตรต่อพิกเซลและค่าความคลาดเคลื่อนจากการฉายกลับ (Reprojection Error) เท่ากับ 0.722 พิกเซล โดยมีจุดตรวจสอบทั้งหมด 14 จุด โดยทำการกำหนดตำแหน่งจุดควบคุม ภาพถ่ายที่แตกต่างกันในรูปแบบมุม (Edge, E) และ การแบ่งสัดส่วน (Portion, P) มีการกระจายตัวที่ ทั่วพื้นที่การตรวจสอบทั้งหมด 8 รูปแบบ เปรียบเทียบหาตำแหน่งและจำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ เหมาะสมในการประมวลผลเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเสียหาย

Name	Number	Number	
of	of GCP	of CP	Marking Point
Туре	Point	Point	กรณ์มหาวิทยาลัย
No GCP	0	CHULALO 14	

ตารางที่ 22 ตำแหน่งและการจัดวางจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบส่วนเสาตอม่อที่ 1





หมายเหตุ : หมุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) (แดง) และ หมุดตรวจสอบ (Check Point : CP) (เหลือง)

		1	1			
Name	Number of	Number of	X RMSE	Y RMSE	Z RMSE	XZ RMSE
of Type	GCP point	CP point	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
No GCP	0	14	150.0820	525.3840	4471.9600	4474.4777
E4 (1)	4	10	0.6546	0.9077	0.5409	0.8492
E4 (2)	4	10	0.8899	0.9401	0.6419	1.0973
P1	6	8	0.7225	0.8383	0.5609	0.9146

a		6	ره	6	1 0					a		ره			a
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	າຕ	0000100	10410				0000	0.000	00000	ວຄາດດ້າ	Imamia	0.00	ann	romonio	<b>DOG</b> 1
	<u> </u>	1111A1	11/11	אופרהו	1 1 1 9 1		9 1 (91 (21	11109111	71.17/171	1811/11	1 (0] 7 1(0] 1	1711	AITIC	4 10 0 1 1 0	J11/I I
VII JINVIZ		1 0 101010	1114		ט או כ	110010	UVIII	9 01 164	0 1 1 1 1 1 5 1	10/16	56 Y I I I Y I I	งเเผ	0101000		
							0								

Name	Number of	Number of	X RMSE	Y RMSE	Z RMSE	XZ RMSE
of Type	GCP point	CP point	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
P2 (1)	6	8	0.7533	0.6303	0.6039	0.9655
P2 (2)	6	8	1.1590	1.0715	0.6348	1.3215
P2 (3)	8	6	0.8989	0.9907	0.8544	1.2401
Full	14	0	0.6962	0.5452	0.5350	0.8780



รูปที่ 59 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ แตกต่างกันส่วนเสาตอม่อที่ 1

จากรูปที่ 59 ภาพเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติของการใช้จำนวนจุดควบคุม ภาพถ่ายที่แตกต่างกันส่วนบนของสะพาน พบว่าหากไม่ใช่จำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย (NO GCP) ระนาบภาพออร์โธที่ได้จะมีค่าความคลาดเคลื่อนทางสองมิติอยู่ที่ 4474.4777 เซนติเมตร หากใช้จุด ควบคุมภาพถ่ายน้อยที่สุดวางแบบมุม 4 จุด รูปแบบที่1 (Edge 4 type 1, E4(1)) พบว่ามีความ เคลื่อนน้อยที่สุดเท่ากับ 0.8492 เซนติเมตร หากใช้จำนวนจุดควบคุมภาพถ่ายที่ 14 จุด (Full) พบว่า มีความคลาเคลื่อนทางสองมิติเท่ากับ 0.8780 เซนติเมตร และมีความคลาดเคลื่อนสองมิติคงที่ตั้งแต่ จำนวนจุดควบคุมภาพถ่าย 4 จุดอยู่ในช่วง ระหว่าง 0.8492-1.32 เซนติเมตร

## 4.4 การกำหนดรหัสชิ้นส่วน

ตัวอย่างการกำหนดรหัสชิ้นส่วนของสะพานเพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยโดยจัดทำการตรวจสอบ 2 ช่วงของสะพานธนะรัชต์เพื่อใช้ในการประเมินสภาพการใช้งานวิธีการ ตรวจสอบหลัก (Principle Inspection) แสดงในรูปที่ 61 ถึง รูปที่ 67







รูปที่ 62 แบบสะพานด้านบนที่มองด้านล่างบริเวณ ช่วงสะพานที่ 1 และ 2



รูปที่ 64 แบบสะพานด้านข้างฝั่งขวา



รูปที่ 65 แบบสะพานด้านล่างเสาตอม่อ 1



# รูปที่ 66 ส่วนหน้าของเสาตอม่อ 2



รูปที่ 67 ส่วนหลังของเสาตอม่อ 2

#### 4.5 ผลการตรวจสอบความเสียหายพื้นผิวคอนกรีตเชิงตัวเลข

จากการตรวจสอบโดยภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ และทำการบันทึกภาพ ให้มีระยะเข้าใกล้กับวัตุมากที่สุดเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด โดยรูปแบบความเสียหายเชิงตัวเลขที่เป็นไป ตามมาตรฐานการตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวงนั้นจะมีรูปแบบความเสียหายหลักอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ การหลุดหล่อนของคอนกรีต การแตกร้าวของคอนกรีต การแตกร้าวรอยต่อผิวทาง ระยะเคลื่อนขยายของรอยต่อเผื่อขยาย และ ปริมาณการสูญเสีญหน้าตัดของพื้นที่ผิวทาง ซึ่งผล การศึกษามีรายละเอียดดังนี้

#### 4.5.1 รอยแตกร้าวของคอนกรีตเสริมเหล็ก

รอยแตกร้าวของคอนกรีตเสริมเหล็กมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเป็นไปตามตารางที่ 4 โดย แสดงตำแหน่งของความเสียหายแตกร้าวในรูปที่ 68 ถึง รูปที่ 70 และ ทำการวัดขนาดความเสียหาย ทั้งหมด 3 ตำแหน่งโดยจะทำการวัดขนาดความเสียหายทั้งหมด 6 จุดเพื่อหาขนาดความเสียหายสูงสุด ในการพิจารณาประเมินระดับความเสียหายของรอยแตกร้าวของคอนกรีตเสริมเหล็ก แสดงในตารางที่ 24





รูปที่ 69 ตำแหน่งการแตกร้าวของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนเสาตอม่อที่ 1



รูปที่ 70 ตำแหน่งการแตกร้าวของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนบนของสะพาน

ຽງຍວງຮ	0.09MB (580.081		ନ	ระดับความ					
9 1011 19	1111010100	1	2	3	4	5	6	MAX	เสียหาย
1		3	3	7	6	6	4	7	ขนาดใหญ่
2		2	7	10	6	7	8	10	ขนาดใหญ่
3		6	5	8	6	5	6	8	ขนาดใหญ่

ตารางที่ 24 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการแตกร้าวของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

4.5.2 การหลุดหล่อนของคอนกรีตเสริมเหล็ก

การหลุดหล่อนของคอนกรีตเสริมเหล็กมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเป็นไปตามตารางที่ 5 โดย รูปที่ 71 ถึง รูปที่ 75 แสดงตำแหน่งของความเสียหายแบหลุดหล่อน และ ทำการวัดขนาดความ เสียหายทั้งหมด 16 ตำแหน่งโดยจะทำการวัดพื้นที่ที่เสียหายเพื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของความ เสียหายมาพิจารณาประเมินระดับความเสียหายของการหลุดหล่อนของคอนกรีตเสริมเหล็ก แสดงใน ตารางที่ 25

# GHULALONGKORN UNIVERSITY



รูปที่ 71 ตำแหน่งการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนข้างของสะพานฝั่งแม่น้ำ



รูปที่ 72 ตำแหน่งการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนข้างของสะพานฝั่งรถไฟ



รูปที่ 73 ตำแหน่งการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนบนของสะพาน



รูปที่ 74 ตำแหน่งการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนเสาตอม่อที่ 1



รูปที่ 75 ตำแหน่งการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนเสาตอม่อที่ 2

รายการ	ภาพประกอบ	ขนาดความ เสียหาย	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง	ระดับความ
		(ตร.ม.)	(ມນ.)	เสียหาย
1		0.059	274	ขนาดใหญ่
2		0.087	333	ขนาดใหญ่
3		1. 0.015 2. 0.036	1. 138 2. 214	ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่
4		0.015	138	ขนาดเล็ก
5		0.061	279	ขนาดใหญ่

ตารางที่ 25 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการหลุดหล่อนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

		ขนาดความ	เส้นผ่าน	ระดับความ	
รายการ	ภาพประกอบ	เสียหาย	ศูนย์กลาง	a	
		(ตร.ม.)	(ມນ.)	เสียหาย	
6		0.091	340	ขนาดใหญ่	
		7			
7	2	1. 0.061	1. 279	ขนาดใหญ่	
		2. 0.019	2. 156	ขนาดใหญ่	
		3. 0.090	3. 339	ขนาดใหญ่	
8		0.078	315	ขนาดใหญ่	
		- 5			
		ทยาลัย			
9	EHILALONGKOBALU	0.053	260	ขนาดใหญ่	
10		0.142	425	ขนาดใหญ่	
11		0.04	226	ขนาดใหญ่	

		ขนาดความ	เส้นผ่าน	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
รายการ	ภาพประกอบ	เสียหาย	ศูนย์กลาง	1211UN 117	
		(ตร.ม.)	(ມນ.)	เสียหาย	
10		0.007	04	ສະເລລີ້ຄ	
		0.007	94	"ขน เดเสก	
13		1. 0.118	1. 388	ขนาดใหญ่	
		2. 0.191	2. 493	ขนาดใหญ่	
			10.6	ு ப	
14		0.194	496	ขนาดเหญ	
15		1. 0.003	1. 18	ขนาดเล็ก	
	1 2 3 J	2. 0.026	2. 182	ขนาดเล็ก	
	4	3. 0.005	3. 80	ขนาดเล็ก	
		4. 0.009	4. 107	ขนาดเล็ก	
16		1. 0.048	1. 247	ขนาดใหญ่	
	1	2. 0.050	2. 252	ขนาดใหญ่	

#### 4.5.3 รอยแตกร้าวของรอยต่อผิวทางแอสฟัลต์

รอยแตกร้าวของรอยต่อผิวแอสฟัลต์มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเป็นไปตามตารางที่ 6 โดย แสดงตำแหน่งของความเสียหายแตกร้าวในรูปที่ 76 ทำการวัดขนาดความเสียหายทั้งหมด 2 ตำแหน่ง โดยจะทำการวัดขนาดความเสียหายทั้งหมด 6 จุดเพื่อหาขนาดความเสียหายสูงสุดในการพิจารณา ประเมินระดับความเสียหายรอยแตกร้าวของรอยต่อผิวทางแอสฟัลต์ แสดงในตารางที่ 26



รูปที่ 76 ตำแหน่งการแตกร้าวรอยต่อผิวทางแอสฟัลต์ของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตารางที่ 26 ผลการตรวจระดับความเสียหายของการแตกร้าวรอยต่อผิวทางแอสฟัลต์ของสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก

รายการ	ภาพประกอบ	1111	ควา	ระดับความ					
		1	2	3	4	5	6	MAX	เสียหาย
1		15	6	24	9	5	8	24	ขนาดใหญ่
2		10	9	72	69	56	3	72	ขนาดใหญ่

4.5.4 ระยะเคลื่อนขยายตัวรอยต่อเผื่อขยาย พาวิทยาลัย

รอยต่อเผื่อขยายของสะพานธนรัชต์ คือ รอยต่อเผื่อจยายแบบปิดผนึกบีบอัด (Compression Seal) ระยะเคลื่อนขยายเท่ากับ 50 มิลลิเมตร [11] แสดงตำแหน่งของชิ้นส่วนที่เกิดการเคลื่อนขยาย ในรูปที่ 77 และ ทำการวัดขนาดระยะเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง โดยจะทำการวัดระยะ ขยายตัวทั้งหมด 6 จุด เพื่อหาระยะเคลื่อนขยายสูงสุดในการพิจารณาประเมินระดับระยะเคลื่อน ขยายตัวของรอยต่อเผื่อขยาย แสดงในตารางที่ 27



รูปที่ 77 ตำแหน่งการตรวจสอบระยะเคลื่อนขยายรอยต่อเผื่อขายของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
			คว	.)	ระดับ				
รายการ	ภาพประกอบ	1	2	3	1	5	6	MAX	ความ
		1	2	5	4	5	0		เสียหาย
1		13	18	18	18	17	19	19	ผ่าน
2		15	13	9	14	11	9	15	ผ่าน
	A film								
2		10	11	1 5	10	17	1 5	10	
3	- Tank and a second sec	18	14	15	19	17	15	19	ผาน
				1					I
4		15	15	19	19	19	16	19	ผาน

ตารางที่ 27 ผลการตรวจสอบระยะเคลื่อนขยายรอยต่อเผื่อขายของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

# 4.5.5 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียพื้นที่หน้าตัดของผิวทางแอสฟัลด์

เปอร์เซ็นต์การสูญเสียหน้าพื้นที่หน้าตัดของผิวทางแอสฟัลต์มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเป็นไป ตามตารางที่ 7 โดยแสดงตำแหน่งของความเสียหายแตกร้าวในรูปที่ 78 และ ทำการวัดขนาดความ เสียหายทั้งหมด 3 ตำแหน่งโดยจะทำการวัดให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เสียหายทั้งหมดเปรียบเทียบกับพื้นที่ ผิวทางทั้งหมดเพื่อใช้ในการพิจารณาประเมินระดับความเสียหายของผิวทางแอสฟัลต์ แสดงในตาราง ที่ 28



รูปที่ 78 ตำแหน่งความเสียหายบนพื้นที่หน้าตัดผิวทางแอสฟัลต์บริเวณส่วนเชิงลาดสะพานที่ 2 ของ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

~08100 <b>~</b>		ขนาดความเสียหาย
3.1911.13	31 IMD32116D	(ตร.ม.)
1		46.411
2	จุหาล GHULAL	9.274
3		23.805

ตารางที่ 28 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียหน้าตัดของผิวทางบริเวณเชิงลาดที่ 2

รายการ	ภาพเรียงกลา	ขนาดความเสียหาย
9 IUII 19	911MD 90119 D	(ตร.ม.)
4		15.462
5		2.862
6	มาลัย VERSITY	0.142
7		24.860

~~~~~~	00000 100000	ขนาดความเสียหาย
9 1911 19	111MJ15116J	(ตร.ม.)
8		6.181
9		3.346
10	Ci	1.292
	พื้นที่ความเสียหายรวม	87.224
	พื้นที่ผิวทางทั้งหมดเชิงลาดสะพาน 2	553.178
เปอร์เซ็นต์	ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่ผิวทางทั้งหมดเชิงลาด สะพาน2	15.77
	ระดับความเสียหาย	พอใช้

4.6 ผลการตรวจสอบของสะพานจากการตรวจสอบหลัก (Principle Inspection)

จากการตรวจสอบหลัก (Principle Inspection) สะพานธนะรัชต์เพื่อหาสภาพการใช้งานของ สะพาน ทำการแก้ไขซ่อมบำรุงให้มีอายุการใช้งานยิ่งขึ้น โดยคู่มีอตรวจสอบสะพานกรมทางหลวง แนะนำให้ทำทุก ๆ 4 ปี สำหรับสะพาน ที่มีระดับสภาพการใช้งานตั้งแต่พอใช้ลงมา (OCR < 3) และ ทุก ๆ 6 ปี สำหรับสะพานตั้งแต่สภาพดีพอใช้ขึ้น ไป (OCR > 4) [2] ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ทำการ ตรวจสอบใน 2 ช่วงตัวอย่างของสะพาน โดยจะสามารถแบ่ง ส่วนของโครงสร้าง ได้ 3 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างส่วนบน โครงสร้างส่วน และส่วนประกอบรอง โดยมีผลลัพธ์การศึกษา ดังนี้

4.6.1 โครงสร้างส่วนบน

ในส่วนของโครงสร้างส่วนบนมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนั้นเป็นไปตาม โดยมีรหัสชิ้นส่วนและ รหัสบริเวณของโครงสร้างส่วนบนจะเป็นไปตามรูปที่ 62 โดยผลลัพธ์ในการตรวจสอบสภาพการใช้งาน ของโครงสร้างส่วนบน แสดงในตารางที่ 29



	สภาพการ	ใช้งาน	4	4
kUk				
เงลยบทตกาขยุงเหมืองต่างด	รายละเอียดความ	เสียหาย	มีร่องรอยความเสียหาย เล็กน้อยตามผิวใต้ท้อง สะพานเนื่องจากการ เชี่ยวชน	เกิดคราบขึ้เกลือ 2 จุด มี ขนาดทั้งหมดเท่ากับ 0.554 ตร.ม. คิดเป็น 0.721 % ของพื้นที่ ทั้งหมด
ה גושגו וזגו ה		רו האו 10 U	DK1	DK1
มพิตณ์ เมา มีช เม	รหัส	บริเวณ	S1	S2
ו הטין א צב וזהו גו א	ส่วนของ	โครงสร้าง	โครงสร้างส่วนบน	โครงสร้างส่วนบน

ตารางที่ 29 ตัวอย่างผลการประเมินการตรวจสอบหลักของโครงสร้างส่วนบน

สภาพการ ใช้งาน	ب		4	ц	
ภาพความเสียหาย					
รายละเอียดความ เสียหาย	อยู่ในสภาพดี ไม่พบ ความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับชิ้นส่วน	จุฬาลงกร	เกิดคราบขึ้เกลือ 5 จุด มี ขนาดทั้งหมดเท่ากับ 1.746 ตร.ม. คิดเป็น 5.63 % ของพื้น ที่ ทั้งหมด	อยู่ในสภาพดี ไม่พบ ความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับชิ้นส่วน	
ซึ้นส่วน	GD1		GD2	GD3	
รหัส บริเวณ	S2		S2	S2	
ส่วนของ โครงสร้าง	โครงสร้างส่วนบน		โครงสร้างส่วนบน	โครงสร้างส่วนบน	



สภาพการ ใช้งาน	ч		3		5	
ภาพความเสียหาย						
รายละเอียดความ เสียหาย	อยู่ในสภาพดี ไม่พบ ความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับชิ้นส่วน	จุฬาลง HULALO	เกิดคราบขึ้เกลือ 1 จุด มี ขนาดเท่ากับ 0.965 ตร.	ม. คิดเป็น 22.98 % ของพื้นที่ทั้งหมด	อยู่ในสภาพดีไม่มีความ เสียหาย	
ซ้นส่วน	DP3		DP4		DP5	
รหัส บริเวณ	S2		S2		S2	
ส่วนของ โครงสร้าง	โครงสร้างส่วนบน		โครงสร้างส่วนบน		โครงสร้างส่วนบน	

สภาพการ ใช้งาน	ۍ ۲		S		5	
ภาพความเสียหาย						
รายละเอียดความ เสียหาย	อยู่ในสภาพดี ไม่พบ ความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับชิ้นส่วน	จุฬาลงกร	เกิดคราบขึ้เกลือ 1 จุด มี ขนาดเท่ากับ 1.019 ตร.	น. าหเบน 24.20 701ยา พื้นที่ทั้งหมด	อยู่ในสภาพดี ไม่พบ ความเสียหายที่เกิด ด้แก้แด้แล่กน	
ซึ้นส่วน	DP6		DP7		DP8	
รหัส บริเวณ	S2		S2		S2	
ส่วนของ โครงสร้าง	โครงสร้างส่วนบน		โครงสร้างส่วนบน		โครงสร้างส่วนบน	

ส่วนของ	รหัส	9 Q	รายละเอียดความ		สุภาพการ
โครงสร้าง	บริเวณ	ขนสวน	เสียหาย	ภาพความเสียหาย	ใช้งาน
โครงสร้างส่วนบน	S	DP9	อยู่ในสภาพดี ไม่พบ ความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับขึ้นส่วน		Ъ
			สภาพความเสียกายโดย:	วมของโครงสร้างส่วนบน 🔿 👘	3
			าวิทยาลัง I Univers		

จากการตรวจสอบหลักโครงสร้างส่วนบนพบว่า โดยสภาพความเสียหายที่พบเจอส่วนใหญ่ที่ เกิดขึ้นนั้นได้แก่ คราบเกลือเนื่องจากสภาพโดยรอบของสะพานนั้นเป็นสะพานข้ามแม่น้ำกกซึ่งเป็นน้ำ กร่อยทำให้เกิดคราบเกลือได้ง่ายโดยมีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ ระดับ 3 หรือสภาพพอใช้ ค้ำยันตามยาวที่ 4 (Diaphragm4, DP4) และ ค้ำยันตามยาวที่ 7 (Diaphragm7, DP7) บริเวณบริเวณช่วงสะพานที่ 2 (Span2, S2) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่รับแรงหรือส่วนที่สำคัญ พิจารณาการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา

4.6.2 โครงสร้างส่วนล่าง

ในส่วนของโครงสร้างส่วนล่างมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนั้นเป็นไปตามตารางที่ 41 โดยมีรหัส ชิ้นส่วนและรหัสบริเวณของโครงสร้างส่วนบนจะเป็นไปตามรูปที่ 65 รูปที่ 67 โดยผลลัพธ์ในการ ตรวจสอบสภาพการใช้งานของโครงสร้างส่วนบน แสดงในตารางที่ 30



สภาพการ ใช้งาน	ς	ц
ภาพความเสียหาย		
รายละเอียดความเสียหาย	เกิดการกะเทาะหลุดหล่อน 1 จุด ขนาด 0.194 m2 มีการสูญเสีย หน้าตัด ไม่เห็นเหล็กเสริม คิดเป็น 4.212 % ของพื้นที่หน้าตัด ทั้งหมด ซึ่งมีขนาดใหญ่ ไม่เห็น เหล็กเสริม	อยู่ในสภาพดี ไม่พบความ เสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วน
ซ้นส่วน	CB1	PR1
รหัส บริเวณ	P1	5
ส่วนของ โครงสร้าง	โครงสร้าง ส่วนล่าง	โครงสร้าง ส่วนล่าง

ตารางที่ 30 ตัวอย่างผลการประเมินการตรวจสอบหลักของโครงสร้างส่วนล่าง



สภาพการ	ใช้งาน	4			5		4		4	
ရာကို အကုန်းရာကို အကုန										
รายคงเอียดดาาร แล้ยหาย		อยู่ในสภาพดี มีคราบเกลือ	เล็กน้อย	จุฬาลงกรณ์มหาวิ Chulalongkorn U	อยู่ในสภาพดี ไม่พบความ	เสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วน	อยู่ในสภาพดีมีคราบเกลือ	เล็กน้อย	อยู่ในสภาพดีมีคราบเกลือ	เล็กน้อย
ล้าสาา	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	PR4			BC1		BC2		BC3	
รหัส	บริเวณ	P1			P1		P1		P1	
ส่วนของ	โครงสร้าง	โครงสร้าง	ส่วนล่าง		โครงสร้าง	ส่วนล่าง	โครงสร้าง	ส่วนล่าง	โครงสร้าง	ส่วนล่าง



จากการตรวจสอบหลักโครงสร้างส่วนล่างพบว่า โดยสภาพความเสียหายที่พบเจอส่วนใหญ่ที่ เกิดขึ้นได้แก่ คราบเกลือและการหลุดล่อนของคอนกรีต โดยมีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ ระดับ 3 หรือสภาพ พอใช้ของชิ้นส่วนคานตามรัดหัวเสาที่ 1 (Cap Beam 1, CB1) และ ฐานรากที่ 1 (Footing 1, FT1) ในบริเวณตอม่อที่ 1 (Pier 1, P1) และ ชิ้นส่วนกำแพงตอม่อที่ 1 (Pier Wall 1, PW1) ในบริเวณ ตอม่อที่ 2 (Pier2, P2) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่รับแรงหรือส่วนที่สำคัญพิจารณาการซ่อมบำรุงตาม กำหนดเวลา

4.6.3 ส่วนประกอบรอง

ในส่วนของโครงสร้างส่วนล่างมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนั้นเป็นไปตามตารางที่ 42ตารางที่ 45 โดยมีรหัสชิ้นส่วนและรหัสบริเวณของโครงสร้างส่วนบนจะเป็นไปตาม รูปที่ 61 รูปที่ 67 โดยผลลัพธ์ ในการตรวจสอบสภาพการใช้งานของโครงสร้างส่วนบน แสดงตารางที่ 31



	สุภาพการ	ใช้งาน	2			3					5			
0110040N		31 IMPP 1 INGON 13		the state of the s										
200 121 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2		า เยถะเยยพทา 1 เมเสยทาย	เกิดรอยแตกร้าวที่รอยต่อผิวทางโดยมี	ความกว้างรอยต่อผิวทางมีเฉลี่ย 11.17	มม. และ กว้างสูงสุด 24 มม.	เกิดการหลุดล่อนของคอนกรีตบริเวณ	ด้านข้างของสะพานมีขนาด 0.061 ,	0.019 และ 0.090 ตร.ม. ไม่เห็นเหล็ก	เสริม และไม่มีผลต่อการรับน้ำหนักของ	ตัวสะพาน	อยู่ในสภาพดีไม่มีความเสียหาย	ΓΥ		
61114 U 46 6	ا من من من	'oun lu	EJ1			SW1					WS1			
	รพัส	บริเวณ	A1			S1					S1			
	ส่วนของ	โครงสร้าง	ส่วนประก	ຍປະຍາ		ส่วนประก	อปรอง				ส่วนประก	อบรอง		

ตารางที่ 31 ตัวอย่างผลการประเมินการตรวจสอบหลักของโครงสร้างส่วนประกอบรอง



สุภาพการ ° ะ	โซิงาน	5		5	4	5
ภาพความเสียหาย				11/1 P P P P P		
รายละเอียดความเสียหาย		อยู่ในสภาพดีไม่มีความเสียหาย	จุหาลงก Chulalon	อยู่ในสภาพดีไม่มีความเสียหาย 	มีสิ่งสกปรกอุดตั้นตามรอยต่อ	อยู่ในสภาพดีไม่มีความเสียหาย
ดั้นส่วน		WS1		SW2	EJ1	BR1
รหัส	บริเวณ	S2		S2	Ρ2	P2
ส่วนของ รั้	ใครงสร้าง	ส่วนประก	ຍປາຄ	ส่วนประก อบรอง	ส่วนประก อบรอง	ส่วนประก อบรอง

สภาพการ ใช้งาน	Ъ	ъ	ъ	2
ภาพความเสียหาย				าอบรอง
รายละเอียดความเสียหาย	อยู่ในสภาพดีไม่มีความเสียหาย O	อยู่ในสภาพดีไม่มีความเสียหาย Book and an and a an a	อยู่ในสภาพดีไม่มีความเสียหาย	ส่วนประ
ซ้นส่วน	BR2	BR3	BR4	
รหัส บริเวณ	P2		P2	
ส่วนของ โครงสร้าง	ส่วนประก อบรอง	ส่วนประก อบรอง	ສ່ວນປຽະຄ ອບຈອง	

จากการตรวจสอบหลักส่วนประกอบรองของสะพานพบว่า โดยสภาพความเสียหายที่พบเจอ ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือ การใช้งาน โดยความเสียที่เกิดจากการใช้งานในแต่ละชิ้นของสะพานโดยมี คะแนนต่ำสุดอยู่ที่ ระดับ 2 หรือสภาพชำรุด ได้แก่ ชิ้นส่วนรอยต่อที่ 1 (Expansion Joint 1, EJ1) บริเวณเชิงลาดสะพานที่ 1 (Approach 1, A1) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับแรง ทำการดำเนินการ ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม

4.6.4 ผลการประเมินสภาพความเสียหายหลัก

จากการตรวจสอบความเสียหายหลักของสะพานธนะรัชต์ในส่วนของ 2 ช่วงของสะพาน พบว่า โครงสร้างส่วนบนและล่างซึ่งเป็นโครงสร้างหลักมีสภาพการใช้งานในระดับพอใช้และสถาพการใช้งาน ของส่วนประกอบรองอยู่ในระดับชำรุด ควรทำการพิจารณาการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาในทุก 4 ปี

a		. 9	จิข	1		
mnen 441	20	NOOCE ENTRING	200100000000	10100000000000	2 61 2 601	200000000
	7/	ผลการแบลร		IT THE REAL AND IT	1 11 1110	เปละพ เบ
FI 10 INFI	22		1 1 1 1 1 1 0 0 0 1	160000000000000000	2 0 0 1 0 0	

ส่วนของโครงสร้าง	สภาพการใช้งาน
โครงสร้างส่วนบน	3
โครงสร้างส่วนล่าง	3
ส่วนประกอบรอง	2
Overall Condition Rating	3

4.7 การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบระยะของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กจากโปรแกรม QGIS กับขนาดพื้นที่หน้างานจริง

จากการวัดระยะแต่ละส่วนของส่วนบนของสะพานโดยใช้เทปวัดระยะเปรียบเทียบกับภาพถ่าย ที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับทั้งหมด 34 จุดแสดงในรูปที่ 79 ได้ผลดังตารางที่ 33



รูปที่ 79 ตัวอย่างตำแหน่งระยะส่วนบนของสะพาน 34 จุด

~~~~~	ระยะแต่ละชิ้นส่วนของ	ระยะแต่ละชิ้นส่วนของสะพานที่วัดจาก	%ความคลาด
בן וזפן ב	สะพานที่เกิดขึ้นจริง (ม.)	ภาพระนาบออร์โธ (ม.)	เคลื่อน
1	1.50	1.49	0.43
2	10.02	10.00	0.23
3	1.47	1.49	1.05
4	14.99	15.01	0.18
5	1.47	1.47	0.18
6	24.91	24.95	0.18
7	1.46	1.42	3.04
8	24.99	25.04	0.19
9	1.29	1.34	4.13
10	24.96	25.00	0.13
11	1.46	1.55	5.86
12	24.94	24.99	0.21
13	1.46	1.51	3.57
14	15.02	15.05	0.22
15	1.49	1.54	3.85
16	9.97	9.98	0.05
17	1.49	1.52	2.29
18	1.48	1.46	0.93
19	9.97	9.98	0.07
20	1.49	1.50	0.14
21	14.96	14.99	0.18
22	1.48	1.45	2.45
23	24.91	24.97	0.23

ตารางที่ 33 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของระยะของชิ้นส่วนส่วนบนของสะพานที่ได้ จากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ

~~~~~~	ระยะแต่ละชิ้นส่วนของ	ระยะแต่ละชิ้นส่วนของสะพานที่วัดจาก	%ความคลาด			
כו וזפו כ	สะพานที่เกิดขึ้นจริง (ม.)	ภาพระนาบออร์โธ (ม.)	เคลื่อน			
24	1.48	1.44	3.12			
25	25.00	25.05	0.20			
26	1.33	1.32	0.15			
27	24.95	25.01	0.21			
28	1.51	1.46	3.55			
29	24.91	24.96	0.19			
30	1.50	1.46	2.74			
31	15.02	15.04	0.15			
32	1.50	1.45	3.25			
33	9.98	10.00	0.15			
34	1.50	1.47	2.02			
min 0.15						
	max 3.55					
average 1.42						

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University



รูปที่ 80 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะของชิ้นส่วนส่วนบนของสะพานที่ได้จากภาคสนามกับภาพถ่าย อากาศยานไร้คนขับ

จากผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของระยะของชิ้นส่วนส่วนบนของสะพาน ที่ได้จากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 1.42 ใกล้เคียงกับพื้นที่ความเป็นจริง

าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบรูปแบบความเสียหายต่าง ๆ ของสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กจากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ

จากการวัดขนาดความเสียหายที่วัดได้จากการประมวลผลรวมระหว่างส่วนบนของสะพาน ส่วน ข้างฝั่งแม่น้ำและเสาตอม่อที่ 1 ของอากาศยานไร้คนขับที่มีขนาดความละเอียดจุดเท่ากับ 1.87 มิลลิเมตรต่อพิกเซล นำมาเปรียบเทียบกับความเสียหายเกิดขึ้นจากพื้นที่จริง อย่างไรก็ตามไม่สามารถ ประเมินความเสียหายได้หลายตำแหน่ง เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ความเสียหายได้ โดยผลลัพธ์ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของความเสียหายแต่ละรูปแบบมีแนวโน้มไปทางเดียวกัน เมื่อขนาด ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้น เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนก็จะน้อยลงตามไปด้วย โดยมี เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนแต่ละความเสียหายแสดงดังนี้ 4.8.1 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของรอยแตกร้าวรอยแตกร้าวบนผิวสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กจากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ

จากการวัดระยะความกว้างรอยร้าวโดยใช้เวอร์เนียร์เปรียบเทียบกับภาพถ่ายที่ได้จากอากาศ ยานไร้คนขับทั้งหมด 6 จุดแสดงในรูปที่ 81 ได้ผลดังตารางที่ 34



รูปที่ 81 ตัวอย่างการวัดขนาดรอยแตกร้าวทั้ง 6 จุด บนชิ้นส่วนฐานรากบริเวณเสาตอม่อที่ 1



รูปที่ 82 ตัวอย่างตำแหน่งรอยแตกร้าวบนชิ้นส่วนฐานรากบริเวณเสาตอม่อที่ 1

	ขนาดความกว้างของรอยแตกร้าว	ขนาดความกว้างของรอยแตกร้าว	%ความคลาด
รายการ	ที่เกิดขึ้นจริง (มม.)	ที่วัดจากภาพระนาบออร์โธ (มม.)	เคลื่อน
1	2.6	2.1	19.23
2	8.6	6.4	25.58
3	9.1	10.2	12.09
4	4.5	6.4	42.22
5	6.8	6.5	4.41
6	6.5	8.3	27.69
	4.41		
	42.22		
	21.87		
	// VIAC Anima Se		

ตารางที่ 34 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของรอยแตกร้าวบนผิวสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กจากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ



รูปที่ 83 ความสัมพันธ์ระหว่างรอยแตกร้าวบนผิวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจากภาคสนามและ ภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ

4.8.2 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์คฺวามคลาดเคลื่อนของระยะเคลื่อนขยายรอยต่อทางเท้าจาก ภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ

จากการวัดระยะเคลื่อนขยายรอยต่อทางเท้าโดยใช้เวอร์เนียร์ในการวัดเพื่อเปรียบเทียบกับ ภาพถ่ายที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับทั้งหมด 14 จุด แสดงในรูปที่ 84 ได้ผลดังตารางที่ 35



รูปที่ 84 ตัวอย่างตำแหน่งระยะเคลื่อนขยายรอยต่อทางเท้า 14 จุด ตารางที่ 35 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นคฺวามคลาดเคลื่อนของระยะเคลื่อนขยายรอยต่อทางเท้าจาก ภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ

รายการ	ตำแหน่ง	ระยะเคลื่อนขยายที่ เกิดขึ้นจริง (มม.)	ระยะเคลื่อนขยายที่วัดจาก ภาพระนาบออร์โธ (มม.)	%ความคลาดเคลื่อน
1	P1-SW2	6.1	6.5	6.56
2	P2-SW2	14.0	11.1	20.71
3	P3-SW2	7.2	4.5	37.50
4	P4-SW2	17.1	18.2	6.43
5	P5-SW2	24.8	25.8	4.03
6	P6-SW2	จุฬา22.4ารณ์ม	เหาวิทยา4.3ป	36.16
7	P7-SW2	HULA17.2 GKOF	IN UNIV 13.1 TY	23.84
8	P7-SW1	11.9	9.5	20.17
9	P6-SW1	19.3	14.0	27.46
10	P5-SW1	16.5	15.0	9.09
11	P4-SW1	14.5	10.1	30.34
12	P3-SW1	26.7	23.2	13.11
13	P2-SW1	12.8	10.7	16.41

รายการ	ตำแหน่ง	ระยะเคลื่อนขยายที่ เกิดขึ้นจริง (มม.)	ระยะเคลื่อนขยายที่วัดจาก ภาพระนาบออร์โธ (มม.)	%ความคลาดเคลื่อน
14	P1-SW1	8.7	6.8	21.84
	4.03			
	37.50			
	19.55			



รูปที่ 85 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเคลื่อนขยายรอยต่อทางเท้าจากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศ ยานไร้คนขับ

4.8.3 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของความกว้างและความยาวของการหลุดล่อน ของคอนกรีตภายนอกสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้ คนขับ

จากการวัดระยะความกว้างและความยาวของการหลุดล่อนของคอนกรีตที่ระยที่มากที่สุดโดย ใช้เทปวัดระยะเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบพื้นที่ที่เสียหายของคอนกรีตเสริมเหล็กกับภาพถ่ายที่ได้จาก อากาศยานไร้คนขับทั้งหมด 2 จุด แสดงในรูปที่ 86 ได้ผลดังตารางที่ 36



รูปที่ 86 ตัวอย่างการวัดขนาดความกว้างและความยาวการหลุดล่อนทั้ง 2 จุด



รูปที่ 87 ตัวอย่างตำแหน่งการหลุดล่อนทั้ง 2 จุด บนชิ้นส่วนทางเท้าที่ 2 ชิ้นส่วนที่ 7

ตารางที่	36 เ	ปรียบเจ	ที่ยบเ	ปอร์เซ็	นคฺวาม	คลาด	เคลื่อน	ของคว	ามกว้า	งและค′	วามยาว	ของกา	รหลุดล่อน
ของคอเ	เกรีตเ	กายนอ	กสะท	งานคอ	นกรีตเ	สริมเห	เล็กจาก	าภาคส	นามแล	าะภาพถ	่ายอาก	าศยาน	ไร้คนขับ

~~~~~	у 2001	ระยะความเสียหายที่ ระยะความเสียหายที่วัดจากเ		%ความคลาด
כווזפויכ	ตาน	เกิดขึ้นจริง (ซม.)	ระนาบออร์โธ (ซม.)	เคลื่อน
1	กว้าง	33.2	32.6	1.81
L	ยาว	54.2	54.5	0.55
2	กว้าง	23.0	22.8	0.87
2	ยาว	104.2	104.3	0.10
	0.10			
	1.81			
	0.83			



รูปที่ 88 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างและความยาวของการหลุดล่อนของคอนกรีตภายนอก สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจากภาคสนามและภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ

### 4.9 ความสามารถและข้อจำกัดในการตรวจสอบสะพานด้วยอากาศยานไร้คนขับ

### 4.9.1 การบินสำรวจสะพานด้วยอากาศยานไร้คนขับ

ในส่วนของการบินสำรวจเพื่อใช้ในการประมวลสร้างภาพระนาบออร์โธแต่ละส่วนของสะพาน นั้นจะมีระยะเวลาและความละเอียดจุดที่แตกต่างกัน เนื่องจากข้อจำกัดและสภาพแวดล้อมในแต่ละ พื้นที่ของชิ้นส่วนนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งตารางที่ 37 แสดงถึงระยเวลาโดยเฉลี่ยในการบินสำรวจแต่ ละส่วนของโครงสร้างของสะพานธนะรัชต์ โดยในแต่ละส่วนของโครงสร้างจะมีเงื่อนไขและข้อจำกัด ดังนี้

 การบินสำรวจโครงสร้างส่วนบน อาทิเช่น คานตามยาว และ คานตามขวาง เป็นต้น จำเป็นต้องทำการบิน 2 เวลาในรูปแบบ Double Grid เนื่องจากปัญหาทางด้านแสงสว่างจึง จำเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์ในทิศตะวันออกในตอนเช้าเพื่อในการถ่ายภาพฝั่งขวาของสะพานและทำการ ถ่ายภาพฝั่งซ้ายจากแสงสว่างในทิศตะวันตกในตอนเย็น จึงทำให้จำนวนรูปถ่ายนั้นค่อนข้างมากและใช้ ระยะเวลา 1 วันเต็ม

 การบินสำรวจโครงสร้างส่วนล่าง ไม่สามารถตรวจสอบฐานรากหากระดับน้ำในช่วงการบิน นั้นสูงเกินกว่าระดับของฐานราก

 การบินสำรวจส่วนประกอบรอง ข้อจำกัดในส่วนของความสูงในการบิน โดยระยะเข้าใกล้ใน การบินนั้นมีอย่างจำกัด เนื่องจากมีการจราจรตลอดเวลา ทำให้ความละเอียดในการสำรวจนั้นมีอย่าง จำกัด

ส่วนของโครงสร้าง	ระยะเวลาในการบินสำรวจ				
โครงสร้างส่วนบน	20 นาที / ช่วงสะพาน				
โครงสร้างส่วนล่าง	10 นาที / เสา				
ส่วนประกอบรอง	5 นาที / ช่วง สะพาน				

ตารางที่ 37 ระยเวลาโดยเฉลี่ยในการบินสำรวจแต่ละส่วนของโครงสร้างของสะพานธนะรัชต์

# 4.9.2 การประมวลภาพถ่ายแต่ละชิ้นส่วนของสะพานจากอากาศยานไร้คนขับ

ผลการประมวลภาพถ่ายระนาบออร์โธแต่ละส่วนขึ้นส่วนของสะพานที่ใช้ในการตรวจสอบความ เสียหายที่เกิดขึ้น ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินความเสียหายในวิธีแบบดั้งเดิม การถ่ายภาพชิ้นส่วนสะพานในแต่ละบริเวณ เพื่อใช้ประกอบการประเมินสภาพการใช้งานและเก็บไว้ เป็นประวัติสภาพการใช้งานเมื่อสะพานมีอายุ ต่างๆกัน โดยใช้วิธีการถ่ายภาพของระบบการ บริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance Management System : BMMS) ที่ได้ พัฒนาวิธีการถ่ายภาพจากสานักวิจัยและพัฒนางานทางกรมทางหลวง โดยวิธีการถ่ายภาพจะแบ่ง ออกเป็นสองส่วนคือการถ่ายภาพด้านบนและล่างของสะพาน ในแต่ละด้านจะแบ่งออกเป็นการ ถ่ายภาพฝั่งขวาและช้ายของสะพาน [2] โดยแสดงตัวอย่างการถ่ายภาพด้านบนทางฝั่งซ้ายและขวา ของสะพานธนะรัชต์แสดงในรูปที่ 89 โดยผลลัพธ์ของการประมวลจากอากาศยานไร้คนขับ พบว่า สามารถใช้อากาศยานไร้คนขับในการประมวลผลภาพระนาบออร์โธในการตรวจสอบความเสียหายลด ความซับซ่อนในการรวบรวมข้อมูลและง่ายต่อการตรวจสอบ โดยรูปที่ 90 แสดงตัวอย่างการ ประมวลผลภาพระนาบออร์โธส่วนบน แม้ว่าจะไม่สามารถประมวลบางชิ้นส่วนที่แสงเข้าไม่ถึง และ สามารถเข้าถึงได้ยาก รวมไปถึงมีสิ่งกีดขวางบดบังแสดงในตารางที่ 38





รูปที่ 90 ตัวอย่างการประมวลผลระนาบออร์โรส่วนบนของสะพานธนะรัชต์

ตารางที่ 38 ความครบถ้วนและข้อจำกัดในการประมวลผลภาพถ่ายแต่ละชิ้นส่วนของสะพานจาก อากาศยานไร้คนขับ

ส่วนของ	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	การประมวลผลภาพถ่าย		98910011990		
โครงสร้าง	<u>บอกหยาห</u>	ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	ุ พ๚ เกิรหล่		
	พื้นสะพาน (Deck)	/		-		
โครงสร้าง	คานตามยาว (Girder)	/		-		
ส่วนบน	ค้ำยันตามยาว	,				
	(Diaphragm)	الم الم		-		
	คานตามรัดหัวเสา					
	(Cap Beam)			-		
	ค้ำยันตอม่อ (Bracing)			-		
	เสาตอม่อ (Pier)	6 de la		-		
โครงสร้าง ส่วนถ่าง	กำแพงตอม่อ	AGA				
	(Pier Wall)			-		
	ฐานราก (Footing)			ไม่สามารถตรวจสอบฐานราก ของตอม่อกลางน้ำหากระดับ น้ำในช่วงการบินนั้นสูงเหนือ ฐานราก		
	เสาเข็ม (pile)	ณ์มหาวิ KORN UN	กยาลัย IIVERSITY	ไม่สามารถตรวจสอบเสาเข็ม ของตอม่อกลางน้ำหากระดับ น้ำในช่วงการบินนั้นสูงเหนือ		
ส่วนประกอบ รอง	แผ่นรองรับคาน (Bearing)		/	ฐานภาท สามารถประมวลผลแผ่น รองรับคานได้ แต่อย่างไรก็ ระนาบออร์โธที่ได้นั้นจะมี ความผิดเพี้ยนเนื่องจากแสง สว่างไม่เพียงพอ		
	(Expansion Joint)	/		-		

ส่วนของ		การประมวล	ลผลภาพถ่าย	00010.011.000		
โครงสร้าง	ขยขนส เน	ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	ุ่มม เอเทผ่		
	ผิวทาง	/		_		
ส่วนประกอบ	(Wearing Surface)	,		-		
201	ราวสะพาน (Railing)	/		-		
	ทางเท้า (Sidewalk)	/		-		

# 4.9.3 การวัดขนาดความเสียหายจากการประมวลผลอากาศยานไร้คนขับ

จากการตรวจสอบความเสียหายเชิงตัวเลขของสะพานด้วยระยะห่างในการบินนั้นเข้าใกล้กับตัว สะพานมากที่สุดเพื่อให้ได้ความละเอียดจุดที่ดีที่สุดในแต่ละส่วนของการตรวจสอบความเสียหาย สามารถแบ่งขนาดความเสียหายได้ 3 ส่วน ได้แก่ ความเสียหายขนาดเล็ก ความเสียหายขนาดกลาง และ ความเสียหายขนาดใหญ่ แสดงในตารางที่ 38 โดยพบว่าไม่สามารถวัดขนาดความเสียหายที่น้อย กว่าขนาดความละเอียดจุดของภาพถ่าย ความลึกของความเสียหาย และ ไม่สามารถตรวจสอบการ เยื้องศูนย์ของชิ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็น เสาตอม่อ และ Bearing Capacity เป็นต้น

ขนาดความเสียหาย	ชนิดความเสียหาย	%ความคลาดเคลื่อนโดย เฉลี่ย	หมายเหตุ
ความเสียหายขนาดเล็ก	รอยแตกร้าว คอนกรีต รอยแตกร้าวผิว แอสฟัลต์	13ng 13g 21.87 UNIVERSITY	ไม่สามารถวัดขนาด ความเสียหายที่น้อย กว่าขนาดความ ละเอียดจุดของ ภาพถ่าย
ความเสียหายขนาดกลาง	รอยต่อเผื่อขยาย	19.55	-
ความเสียหายขนาดใหญ่	การหลุดล่อนของ คอนกรีต เปอร์เซ็นการ สูญเสียหน้าตัด	0.832	ไม่สามารถวัด ความ ลึกของความเสียหาย

a		ע	0	e	6	A COMPANY AND A COMPANY AND A COMPANY	a	ิย	ч	ิย	é
ตารางท	- 39	ความสามารถและขล	າຈາ	าก	୭	บการตรวจสอบค	จวามเสยหา	ยดวยอาก	าศยาบไ	.รคเ	1919 1
	))		0				10 10 0010 11 1	011000 111	1110 160	01114	300

A AND A
### บทที่ 5 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

### 5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ทำการตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวงด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยตาเปล่า (Bridge Visual Inspection) โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ใน การประมวลผลเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเสียหาย สามารถใช้เป็นแนวทางหรือเป็นตัวเปรียบเทียบ ในการตรวจสอบสะพานแบบดั้งเดิม จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สำคัญในการตรวจสอบสะพาน ด้วยอากาศยานไร้คนขับ คือ การวางแผนการบิน (Flight Plan) เนื่องจากมีมุมอับใต้ท้องสะพานและ รูปแบบโครงสร้างสะพานนั้นมีความซับซ้อน ที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวอากาศยานไร้คนขับในขณะทำ การบินตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องควบคุมการบินให้เข้าใกล้ตัวสะพานให้มากที่สุด เพื่อให้ ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเสียหาย โดยอากาศยานไร้คนขับที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูลประกอบไปด้วย DJI Phantom 4 Pro V2.0 และ Skydio 2 พบว่า สามารถประมวลผลภาพ ระนาบออร์โธแต่ละชิ้นส่วนของสะพานเพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วยตาเปล่า โดย DJI Phantom 4 Pro V2.0 นั้นมีข้อจำกัดในการปรับองศาของกล้องซึ่งไม่สามารถใช้ในการตรวจสอบความเสียหายใต้ ้ท้องสะพาน แต่อย่างไรก็ตามด้วยความสามารถในการเข้าถึงและการปรับองศาของกล้อง Skydio 2 สามารถตรวจสอบใต้ท้องสะพานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้นั้นจะมี ประสิทธิภาพต่ำกว่า DJI Phantom 4 Pro V2.0 จากผลลัพธ์ในการประมวลผลพบว่าสามารถ ทดแทนวิธีการเข้าถึงการตรวจสอบแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็น การนั่งกระเช้า การปืนป่ายหรือการนั่ง เรือ เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีชิ้นส่วนบางส่วนที่มีปัญหาในการประมวลผล เช่น แผ่นรองรับคานและฐาน ราก เป็นต้น เนื่องจากแสงสว่างไม่เข้าถึงและระดับน้ำที่สูงกว่าชิ้นส่วน

ในส่วนของการบินสำรวจสะพานด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อใช้ในการประมวลภาพระนาบ ออร์โธ (Orthoplane) สามารถประมวลผลระนาบออร์โธทดแทนวิธีการถ่ายภาพชิ้นส่วนด้วยวิธีการ ถ่ายภาพของระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance Management System : BMMS) ลดความซับซ่อนในการรวบรวมข้อมูล ง่ายต่อการตรวจสอบ และความสามารถใน การวัดขนาดความเสียหาย เนื่องจากภาพระนาบออร์โธนั้นเป็นภาพที่ได้รับการปรับแก้องศาของการ ถ่ายภาพที่ผิดเพี้ยน รวมไปถึงพิกัดของภาพถ่ายให้มีขนาดใกล้เคียงพื้นที่จริง โดยสามารถแบ่งการ ตรวจสอบความเสียหายเป็น 3 ส่วนของโครงสร้างหลัก ได้แก่ โครงสร้างส่วนบน (Superstructure) โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure) และ ส่วนประกอบรอง (Secondary Components) โดยพบว่า โครงสร้างส่วนบนของสะพานถือได้ว่าใช้ระยะเวลาในการบินมากที่สุดเนื่องจากมุมอับใต้ท้องสะพาน และแสงสว่างไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องทำการบินรูปแบบกริด เพื่อให้เห็นทุกชิ้นส่วนของโครงสร้าง ส่วนบน รวมไปถึงทำการบินสำรวจ 2 เวลา ได้แก่ ช่วงเข้าของวันเนื่องจากแสงอาทิตย์จะอยู่ในทิศ ตะวันออกสามารถช่วยในการถ่ายภาพฝั่งขวาของสะพานและช่วงเย็นของวันแสงอาทิตย์จะอยู่ในทิศ ตะวันตกสามารถช่วยในการถ่ายภาพฝั่งซ้ายของสะพาน ซึ่งจะทำให้ภาพถ่ายที่ได้นั้นมีจำนวนมาก ส่งผลต่อระยะเวลาการสำรวจและการประมวลผล ในส่วนของโครงสร้างส่วนล่างจะเป็นส่วนที่ใช้เวลา น้อยที่สุดในการบินสำรวจ แต่อย่างไรก็ตามจะไม่สามารถเก็บภาพในบางชิ้นส่วนได้ครบถ้วน เนื่องจาก แสงสว่างที่เข้าไม่ถึงของชิ้นส่วนแผ่นรองรับคาน หรือระดับน้ำที่สูงบดบังฐานราก และในส่วนสุดท้าย คือ ส่วนประกอบรองจะมีค่าความละเอียดของภาพถ่ายที่ได้จะน้อยกว่าส่วนอื่น ๆ ของสะพาน เนื่องจากการจราจรบนท้องถนนในขณะทำการตรวจสอบ ที่อาจส่งผลและก่อให้เกิดอันตรายต่อตัว อากาศยานไร้คนขับจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความสูงในการบิน โดยระยะปลอดภัยในการบินอยู่ที่ความ สูง 15 เมตรจากตัวสะพาน

ในการวางจุดควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point: GCP) ของสะพานธนะรัชต์เพื่อช่วย การปรับแก้ภาพพิกัดของภาพถ่ายในการสร้างระนาบออร์โธ พบว่าไม่สามารถที่จะกำหนดจุดควบคุม ภาพถ่ายในส่วนใต้ท้องสะพานได้ เนื่องจากไม่สามารถกำหนดจุดเด่นชัดในการกำหนดจุดควบคุม ภาพถ่ายและแสงสว่างที่เข้าไม่ถึง ทำให้ยากแก่การกำหนดจุดควบคุมภาพถ่าย โดยตำแหน่งที่สามารถ วางจุดควบคุมภาพถ่าย ได้แก่ ส่วนบนของสะพาน ส่วนข้างของสะพาน และส่วนเสาตอม่อ โดยใน ส่วนบนของสะพานเริ่มมีค่าคงที่เมื่อจุดควบคุมภาพถ่ายตั้งแต่ 6 จุด ในรูปแบบการวางแบบสัดส่วน 2 ส่วนขึ้นไป ในการกำหนดจุดควบคุมภาพถ่ายส่วนข้างของสะพานเริ่มมีค่าคงที่เมื่อจุดควบคุมภาพถ่าย ตั้งแต่ 4 จุด โดยการวางในรูปแบบสัดส่วน 2 ส่วน ขึ้นไป และ ส่วนสุดท้ายคือ ส่วนเสาตอม่อเริ่มมี ค่าคงที่เมื่อจุดควบคุมภาพถ่ายตั้งแต่ 4 จุด ในรูปแบบมุม สามารถช่วยประมวลผลสร้างระนาบออร์โธ ในแต่ละส่วนของสะพานที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความเสียหายสะพานด้วยตาเปล่า

จากการวัดระยะแต่ละส่วนของส่วนบนของสะพานโดยใช้เทปวัดระยะเปรียบเทียบกับ ภาพถ่ายที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับทั้งหมด 34 จุด พบว่ามีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 1.42 ใกล้เคียงกับพื้นที่ความเป็นจริง ในส่วนของการศึกษาการตรวจสอบความเสียหายเชิง ตัวเลขของสะพานด้วยระยะห่างในการบินนั้นเข้าใกล้กับตัวสะพานมากที่สุดเพื่อให้ได้ความละเอียดจุด ที่ดีที่สุดในการตรวจสอบความเสียหาย สามารถแบ่งขนาดความเสียหายได้ 3 ส่วน ได้แก่ ความ เสียหายขนาดเล็ก ความเสียหายขนาดกลาง และ ความเสียหายขนาดใหญ่ โดยพบว่า ขนาดความ เสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นแปรผกผันกับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของพื้นที่จริงกับที่วัดได้จากระนาบ ออร์โธ มีความหมายว่าหากทำการวัดความเสียงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น การแตกร้าวของคอนกรีต การ แตกร้าวผิวแอสฟัลต์จะมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่สูง เนื่องจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของภาพถ่าย ขนาดความละเอียดจุดที่ไม่เพียง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อคุณภาพของ ภาพถ่าย รวมไปถึงความผิดพลาดของคน (Human Error) ในการวัดขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นใน โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ในทางกลับกันในการตรวจสอบการหลุดล่อนของคอนกรีตและ เปอร์เซ็นต์การสูญเสียหน้าตัดผิวแอสฟัลต์ จะมีเปอร์เซ็นต์ความเคลื่อนที่น้อยใกล้เคียงกับความเป็น จริงสามารถทดแทนรูปแบบการตรวจสอบดั้งเดิม

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

สำหรับงานวิจัยในอนาคต ในส่วนของการตรวจสอบสะพานด้วยตาเปล่าด้วยอากาศยานไร้ คนขับ หากต้องการเพิ่มคุณภาพให้กับภาพถ่ายและลดระยะเวลาในการสำรวจ ควรเพิ่มคุณภาพของ กล้องของอากาศยานไร้คนขับและติดตั้งไฟฉายแก้ไขข้อจำกัดในการตรวจใต้ท้องสะพานและ ประสิทธิภาพในการประมวลผลมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) ในการตรวจจับความเสียหายและวัดขนาดความเสียหายโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความเสียของสะพานมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการกำหนดจุด ควบคุมภาพถ่าย (Ground Control Point: GCP) หากสะพานที่ทำการตรวจสอบนั้นมีขนาดที่ใหญ่ กว่าสะพานธนะรัชต์ ควรทำการกำหนดจุดควบคุมภาพถ่ายตามขั้นตอนข้างต้น เพื่อหาจำนวนจุด ควบคุมภาพถ่ายที่เหมาะสมให้ง่ายต่อการตรวจสอบครั้งต่อไป เนื่องจากขนาดของสะพานแต่ละ สะพานนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องทำการกำหนดใหม่เพื่อเหมาะสมกับสะพานนั้น ๆ

Chulalongkorn University

### ภาคผนวก ก การประมวลผลภาพด้วยซอฟแวร์ Agisoft Metashape

ขั้นตอนการประมวลผลการสร้างภาพระนาบออร์โธ (Orthoplane) จากซอฟแวร์ Agisoft Metashape เพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาพการใช้งานของสะพาน

 การนำข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ โดยคลิกไปในส่วน Workflow จากนั้น ทำการ Add Folder เพื่อเลือกไฟล์ภาพถ่ายที่ทำการสำรวจ จากนั้นทำการคลิกถูก Rolling shutter compensation ใน Camera calibration เพื่อแก้ไขความผิดพลาดของภาพถ่ายจากการของอากาศ ยานไร้คนขับ



รูปที่ 91 การนำข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับใส่ในซอฟแวร์



รูปที่ 92 แก้ไขความผิดพลาดของภาพถ่ายจากการของอากาศยานไร้คนขับจากกล้อง Rolling

shutter

 คำสั่ง Align Photos โปรแกรมจะทำการจัดตำแหน่งโดยค้นหาตำแหน่งและทิศทางผ่านการ คำนวณโดยใช้ข้อมูลพิกัดจากภาพถ่ายแต่ภาพเพื่อใช้ในการจับคู่ภาพที่เหมือนกันเพื่อในการสร้าง แบบจำลองจุดก้อนเมฤแบบห่าง



รูปที่ 93 คำสั่ง Align Photo เพื่อสร้างแบบจำลองจุดก้อนเมฆแบบห่าง

ทำการลบจุดก้อนเมฆที่มีการฟรุ่งกระจาย ด้วยคำสั่ง Gradual Selection กำหนดช่อง
 Criterion เป็น Projection error ปรับค่าเท่ากับ 0.3 จากนั้นทำการลบจุดก้อนเมฆส่วนนั้น



รูปที่ 94 คำสั่ง Gradual Selection ทำการลบจุดก้อนเมฆที่มีการฟรุ่งกระจาย

4. นำค่าพิกัดที่ได้จากกล้องประมวลผลรวม (Total Station) ทำการตั้งค่าพิกัด Coordinate System เป็น WGS 84 / UTM 47N TGM2017 จากนั้นทำการปรับตำแหน่งจุดควบคุมภาพถ่ายให้ ตรงตามภาพด้วยคำสั่ง Filter Photos by Markers แต่ละ จุดควบคุมภาพถ่ายนั้น



รูปที่ 95 การนำเข้าข้อมูลพิกัดจุดควบคุมภาพและตั้งค่าพิกัด Coordutuiate System เป็น WGS 84 / UTM 47N TGM2017



รูปที่ 96 คำสั่ง Filter Photos by Markers

 คำสั่ง Build Dense Cloud โปรแกรมจะทำการคำนวณข้อมูลเชิงลึกของภาพแต่ละภาพ ข้อมูลจะประมวลออกมาเป็นจุดก้อนเมฆหนาแน่นที่มีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างเสมือนจริง



รูปที่ 97 คำสั่ง Build Dense Cloud

5. ทำการลบจุดก้อนเมฆหนาแน่นที่มีการฟรุ่งกระจาย ด้วยคำสั่ง Filter by Select Confidence Range



รูปที่ 98 คำสั่ง Filter by Select Confidence Range ทำการลบจุดก้อนเมฆหนาแน่นที่มีการฟรุ่ง

กระจาย

6. คำสั่ง Build Mesh และ Build Texture เพื่อสร้างแบบจำลองตาข่ายโดยใช้ข้อมูลอ้างอิง ของจุดก้อนเมฆหนาแน่น



### รูปที่ 99 คำสั่ง Build Mesh และ Build Texture



รูปที่ 100 แบบจำลองตาข่าย (Mesh Model)

7. คำสั่ง Build DEM โดยจะสร้างจาก Mesh Model ซึ่งส่วนบนของสะพานสามารถกำหนด เป็นกำหนดเป็นรูปแบบของ Geographic โดยใช้พิกัดตั้งต้นได้ ในส่วนของ ส่วนข้างและเสาตอม่อ จำเป็นต้องกำหนดเป็นรูปแบบ Planar เพื่อใช้ในการกำหนด Projection plane ระนาบแกนนั้น ๆ ของด้านที่ต้องการประมวลผล



รูปที่ 101 ตัวอย่างการกำหนดค่าคำสั่ง Build DEM แต่ละส่วนของสะพาน



รูปที่ 102 แบบจำลองความสูงส่วนบนของสะพาน

8. คำสั่ง Build Orthomosaic โดยจะสร้างจากแบบจำลอง DEM เพื่อใช้ในการสร้างระนาบ ออร์โธนั้น ๆ โดยภาพออร์โธที่ได้นั้นจะมีภาพถ่ายที่ไม่พึ่งประสงค์ติดอยู่ ไม่ว่าจะเป็น รถบนทางถนน คนเดินทางเท้า และ อื่น ๆ ซึ่งเราสามารถแก้ไขภาพถ่ายที่เกิดขึ้นได้โดยเริ่มจาก การวาดกรอบที่มีสิ่ง แปลกปลอมอยู่ด้วยคำสั่ง Draw Polygon จากนั้นทำการ Assign image ทำการเลือกหลายภาพที่ ต้องการจะประกอบกันโดยเลือก Allow Multiple Selection โดยเลือกภาพถ่ายทางอากาศที่ไม่มีสิ่ง แปลกปลอมของถนน แล้วทำการ Update Orthomosaic



รูปที่ 103 ภาพระนาบออร์โธส่วนบนของสะพาน



รูปที่ 104 วิธีการแก้ไขภาพระนาบออร์โธ

### ภาคผนวก ข

# เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายแต่ละชิ้นส่วนกรมทางหลวง

ระดับความ		สภาพโครงสร้างส่วนบน			
เสียหาย	สภาพ	ความเสียหาย	เงื่อนไขรายละเอียด		
5	ดีมาก	-สภาพผิวใหม่ ไม่มีความเสียหาย	-		
4	ดีพอใช้	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย	- ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็น ผิวหิน		
		- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม		
		- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อน เล็กน้อย	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม		
		- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว	-		
		- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks)	-		
		-รอยแตกแบบHairline	- ความกว้างน้อยกว่า 1.6 mm		
		Sector Contraction of the sector of the sect	สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก		
			และ น้อยกว่า 0.1 mm สำหรับ		
	จ	หาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คอนกรีตอัดแรง		
	Сн	- มีรอยคราบน้ำเล็กน้อย	ry -		
3	พอใช้	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกัด	- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm		
		เซาะปาน กลาง	มองเห็นผิวหิน และบางแห่ง		
			เห็น เม็ดหิน หรือเม็ดหิน		
			บางส่วนหลุด ออกมา		
		- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลาย	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม		
		จุดหรือ โพรงขนาดใหญ่			
		- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อน	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม		
		เล็กน้อยหลาย จุดหรือเป็นบริเวณ			
		กว้าง			
		- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว	-		

ตารางที่ 40 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายชิ้นส่วนของโครงสร้างส่วนบน

		หลายจุด	
		- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map	-
		Cracks) บริเวณกว้าง	
		-รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อม	- ความกว้าง1.6-3.2 mm
		ขี้เกลือ คราบน้ำ และ/หรือ สนิม)	สำหรับคอนกรีตเสริม และ
			0.10-0.23 mm สำหรับ
			คอนกรีตอัดแรง
		-รอยแตกหรือบิ่นจากการชนลึกไม่	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม
		ถึงผิวเหล็กเสริม	
		- มีรอยคราบน้ำในปริมาณมากพบ	-
		คราบเกลือ	
		- Tie Rod เป็นสนิมหรือได้รับ	-
		ความเสียหาย	
2	ชำรุด	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกัด	- ปูนทรายหลุดล่อน 10-20
		เซาะรุนแรง	mm เม็ดหินหลุดล่อน
		- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึง	- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม
		เหล็กเสริม	
		- รอยแตกขนาดกลาง (อาจเกิด	- ความกว้าง 3.2-4.8 mm
	จ	พร้อมขี้ เกลือ คราบน้ำและ/หรือ	สำหรับคอนกรีตเสริม และ
	Сн	สนิม)	0.25-0.76 mm สำหรับ
		- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็น	คอนกรีตอัดแรง
		สนิม	
		- เหล็กเสริมเป็นสนิม	-
1	วิกฤต	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกัด	- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20
		เซาะรุนแรง มาก	mm เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุม
			ີ້ຄຳ
		- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึง	- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม
		เหล็กเสริม หลายจุดหรือเป็น	
		บริเวณกว้าง	
		- รอยแตกขนาดใหญ่ (อาจเกิด	- ความกว้าง >4.8 mm (RC)

		พร้อมขี้เกลือ คราบน้ำและ/หรือ	และ >0.76 mm PC สำหรับ
		สนิม)	คอนกรีตอัดแรง
		- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจาก	
		เหล็กเสริม เป็นสนิม	
		- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือ	- รอยแตกทุกขนาด
		แรงดัดที่มี ความเสียหายที่มีผล	
		ต่อก าลังของ โครงสร้าง	
		- เหล็กเสริมเป็นสนิมหรือได้รับ	-
		ความ เสียหายอย่างมาก	
0	วิบัติ	- สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบ	-
		โครงสร้างทิ้งและก่อสร้างใหม่	



ระดับความ	<i>a</i>	สภาพโครงสร้างส่วนล่าง			
เสียหาย	613171W	ความเสียหาย เงื่อนไขรายละเอีย			
5	ดีมาก	-สภาพผิวใหม่ ไม่มีความเสียหาย	-		
4 ดีพอใช้		- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย	- ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็น ผิวหิน		
		- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม		
		- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อน เล็กน้อย	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม		
		- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว	-		
		- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks)	_		
		-รอยแตกแบบHairline	- ความกว้างน้อยกว่า 1.6 mm สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก และ น้อยกว่า 0.1 mm สำหรับ คอนกรีตอัดแรง		
3	พอใช้ จุ <b>C</b> H	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกัด เซาะปาน กลาง	- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm มองเห็นผิวหิน และบางแห่ง เห็น เม็ดหิน หรือเม็ดหิน บางส่วนหลุด ออกมา		
		- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลาย จุดหรือ โพรงขนาดใหญ่	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม		
		- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อน เล็กน้อยหลาย จุดหรือเป็นบริเวณ กว้าง	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม		
		- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว หลายจุด	-		
		- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map	-		

ตารางที่ 41 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายชิ้นส่วนของโครงสร้างส่วนล่าง

		Cracks) บริเวณกว้าง	
		-รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อม	- ความกว้าง 1.6–3.2 mm
		ขี้เกลือ คราบน้ำ และ/หรือ สนิม)	สำหรับคอนกรีตเสริม
		-รอยแตกหรือบิ่นจากการชนลึกไม่	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม
		ถึงผิวเหล็กเสริม	
		- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ใน	-
		ตำแหน่ง ที่ไม่มีผลต่อกำลังของ	
		โครงสร้าง (อาจมี สนิมเหล็ก)	
2	ชำรุด	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกัด	- ปูนทรายหลุดล่อน 10-20
		เซาะรุนแรง	mm เม็ดหินหลุดล่อน
		- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึง	- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม
		เหล็กเสริม	
		- รอยแตกขนาดกลาง (อาจเกิด	- ความกว้าง 3.2-4.8 mm
		พร้อมขี้ เกลือ คราบน้ำและ/หรือ	สำหรับคอนกรีตเสริม
		สนิม)	
		- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็น	
		สนิม	
1	ີວິกฤต	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกัด	- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20
		เซาะรุนแรง มาก	mm เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุม
		พาลงกรณมหาวทยาลย	ลึก
	GH	- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึง	- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม
		เหล็กเสริม หลายจุดหรือเป็น	
		บริเวณกว้าง	
		- รอยแตกขนาดใหญ่ (อาจเกิด	- ความกว้าง >4.8 mm (RC)
		พร้อมขี้เกลือ คราบน้ำและ/หรือ	และ >0.76 mm PC สำหรับ
		สนิม)	คอนกรีต อัดแรง
		- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจาก	
		เหล็กเสริม เป็นสนิม	
		- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือ	- รอยแตกทุกขนาด
		แรงดัดที่มีความเสียหายที่มีผลต่อ	

		กำลังของโครงสร้าง	
		- เหล็กเสริมเป็นสนิมหรือได้รับ	-
		ความเสียหายอย่างมาก	
0	วิบัติ	- สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบ	-
		โครงสร้างทิ้งและก่อสร้างใหม่	

# ตารางที่ 42 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของทางเท้า

ระดับความ	สภาพ	สภาพทางเท้า
เสียหาย		1/122
5	ดีมาก	- สภาพใหม่ ไม่มีความเสียหาย
4	ดีพอใช้ 🥌	- พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดเล็ก
3	พอใช้	<ul> <li>พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดเล็กจำนวนมาก พบรอย แตกขนาด เล็ก</li> <li>สามารถสังเกตเห็นเหล็กเสริมได้ แต่เหล็กเสริมยังอยู่ในสภาพ ที่ด</li> </ul>
2 ชำรุด		<ul> <li>พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดใหญ่ เหล็กเสริมเป็นสนิม</li> <li>พบรอยแตกขนาดใหญ่ มีการเอียงตัวเล็กน้อย</li> </ul>
1	วิกฤต าล CHULAI	<ul> <li>พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง</li> <li>เหล็กเสริมเป็นสนิมอย่างมาก</li> <li>พบรอยแตกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก</li> <li>มีการเอียงตัวจนอาจทำให้โครงสร้างไม่มีความมั่นคง</li> </ul>
0	วิบัติ	-ชำรุดเสียหายมาก จนไม่สามารถใช้งานได้

ตารางที่ 43 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของรอยต่อเผื่อขยาย

ระดับความ	สภาพ	สภาพรอยต่อเผื่อขยาย		
เสียหาย	6161 174			
5	ดีมาก	- สภาพดี ไม่มีความเสียหาย		
4	ดีพอใช้	- สภาพใช้งานได้ เริ่มมีการสะสมของเศษวัสดุ		
		- Joint Filler เริ่มหลุดล่อน (Concrete Joint)		
		- พบรอยแตกตามแนวรอยต่อ (Asphaltic Concrete		
3	พอใช้	- สภาพใช้งานได้ มีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัชพืชใน		
		ปริมาณค่อนข้างมาก		
		- Joint Filler หลุดล่อน (Concrete Joint)		
	19	- Metal Plate เริ่มเป็นสนิม เสียรูปหรือโก่งงอเล็กน้อย		
		หลวม (Metal Joint)		
2	ชำรุด	- ผิวทางเสียหายบริเวณรอยต่อสะพานหรือเสียหายตามแนว		
		ยาวสะพาน (Asphaltic Concrete)		
		- มีการรั่วซึม		
	J	- มีเศษวัสดุอุดตัน		
		- มีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัชพืชอย่างมากจนทำให้ปลาย		
	1 AS	สะพานเคลื่อนที่ไม่เป็นอิสระ		
	-01	- พบรอยแตกหรือการหลุดล่อนของคอนกรีตที่อยู่ใกล้เคียง		
	จุฬาล	- Metal Plate เสียรูปโก่งงอแตกหักหลุดออกเป็นบางส่วน		
	CHULALO	(Metal Joint)		
1	ີວິกฤต	- มีการรั่วซึม		
		- มีรอยแตกฉีกขาด		
		- พบรอยแตกขนาดใหญ่หรือการหลุดล่อนของคอนกรีตที่อยู่		
		ใกล้เคียงเป็นบริเวณ กว้าง		
		- Metal Plate เสียรูปโก่งงอแตกหักหลุดออกเป็นบริเวณ		
		กว้าง (Metal Joint)		
0	วิบัติ	- สภาพชำรุดเสียหายมากจนไม่สามารถใช้งานได้		

ตารางที่ 44 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของผิวทางแอสฟัลต์

ระดับความ	สภาพ	สภาพผิวทางแอสฟัลต์					
เสียหาย							
5	ดีมาก	- สภาพดี ไม่มีความเสียหาย					
4	ดีพอใช้	- สภาพเรียบ มีความเสียหายน้อยมาก					
		- ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่สามารถมองเห็นความเสียหาย และไม่					
		เป็น อุปสรรคต่อการขับขี่					
3	พอใช้	- สภาพพอใช้ มีความเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ผิว					
		- ผิวทางเสียหายบริเวณรอยต่อสะพานหรือเสียหายตามแนว					
		ยาวสะพาน (รอยต่อของแผ่นพื้น)					
	1 m	- สามารถขับขี่ยานพาหนะด้วยอัตราความเร็วปกต					
2	ชำรุด	- สภาพชำรุด มีความเสียหายระหว่างร้อยละ 20-50 ของพื้นที่					
		ผิว					
		- ผิวทางมีรอยซ่อมไม่เรียบร้อยเป็นแห่ง ๆ					
		- ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อ มีการหลุดล่อน					
		- ผิวทางแตกร้าว หรือแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว					
		- ผิวทางเสียรูปร่าง (ขรุขระ เป็นลูกระนาด ร่องล้อ ฯ)					
	E.	- ต้องขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วที่ช้ากว่าปกติ เป็นอุปสรรค					
	-001	ต่อ การจราจร					
1	วิกฤต	- สภาพชำรุด มีความเสียหายระมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่					
	CHULAI	- ผิว GKORN UNIVERSITY					
		- ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อ มีการหลุดล่อน แตกร้าว เสียรูปร่าง					
		(ขรุขระ เป็นลูกระนาด ร่องล้อ ฯ) อย่างรุนแรงหรือเป็นบริเวณ					
		กว้าง					
		- ต้องขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วต่ำมาก ต้องใช้ความ					
		ระมัดระวัง เป็น อุปสรรคต่อการจราจร					
0	วิบัติ	- สภาพซำรุด เสียหายมาก ต้องรื้อผิวทางทิ้งและปูผิวใหม่					

ตารางที่ 45 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของแผ่นรองรับคาน

ระดับความ	สภาพ	สภาพแผ่นรองรับคาน			
เสยหาย					
5	ดีมาก	- สภาพใหม่ ไม่มีความเสียหาย			
4	ดีพอใช้	- มีการสะสมของเศษวัสดุในบริเวณแผ่นรองรับคาน			
3	พอใช้	- มีการโย้เอียงไม่เกิน 25% ของความหนาของฐานรอง			
		- มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันไม่เกิน 1/10 ของความหนา			
		- มีการเลื่อนของแผ่นยางรองรับคานไม่เกินครึ่งหนึ่งของความหนา			
		ของ แผ่นยางรองคอสะพาน			
		- มีความสกปรก แต่ไม่พบความเสียหายแผ่น			
2	ชำรุด	- มีการโย้เอียงประมาณ 25% ของความหนาของฐานรอง			
		- มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันประมาณ 1/10 ของความหนา			
		- มีการเลื่อนของแผ่นยางรองคอสะพานประมาณครึ่งหนึ่งของความ			
		หนา ของแผ่นยางรองคอสะพาน			
		- พบการปริแตกที่ผิวแต่ไม่พบรอยฉีกขาด			
		- ไม่พบการแยกตัวระหว่างยางและแผ่นเหล็ก			
	R	- มีความสกปรก และพบความเสียหาย			
1	วิกฤต	- มีการโย้เอียงเกิน 25% ของความหนาของฐานรอง			
		- มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันเกิน 1/10 ของความหนา			
	ຸຈຸນ	- มีการเลื่อนของแผ่นยางรองคอสะพานเกินครึ่งหนึ่งของความหนา			
	Сни	ของ แผ่นยางรองคอสะพาน			
		- พบรอยฉีกขาดขนาดใหญ่			
		- พบการแยกตัวระหว่างยางและแผ่นเหล็ก			
0	วิบัติ	- ชำรุดเสียหายมาก จนไม่สามารถใช้งานได้			

#### ภาคผนวก ค

# การกำหนดจุดควบคุมภาพถ่ายในการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ

Label	X error (m)	Y error (m)	Z error (m)	Total (m)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	-5.38215	-2.51383	34.2878	34.7986	0.278 (14)
TotalTop_GCP02	-5.13761	-2.4326	34.5092	34.9742	0.391 (13)
TotalTop_GCP03	-4.82606	-2.3627	34.7846	35.1972	0.352 (13)
TotalTop_GCP04	-4.63388	-2.26645	34.8873	35.2666	0.320 (11)
TotalTop_GCP05	-4.49978	-2.16231	34.9669	35.3215	0.265 (10)
TotalTop_GCP06	-4.43533	-2.091	35.0115	35.3532	0.523 (10)
TotalTop_GCP07	-4.43043	-2.00643	35.0413	35.3773	0.354 (11)
TotalTop_GCP08	-4.48809	-1.93856	35.0348	35.3743	0.398 (9)
TotalTop_GCP09	-4.60773	-1.82625	35.01	35.3591	0.240 (12)
TotalTop_GCP10	-4.79923	-1.73947	34.9693	35.3399	0.533 (10)
TotalTop_GCP11	-5.03111	-1.6487	34.9337	35.3326	0.176 (14)
TotalTop_GCP12	-4.69784	-1.63869	37.0894	37.4216	0.641 (18)
TotalTop_GCP13	-4.46394	-1.73182	37.1248	37.4323	0.292 (16)
TotalTop_GCP14	-4.30458	-1.84262	37.1481	37.442	0.584 (14)
TotalTop_GCP15	-4.17738	-1.92153	37.1713	37.4546	0.361 (14)
TotalTop_GCP16	-4.10203	-2.00562	37.1406	37.4202	0.303 (16)
TotalTop_GCP17	-4.11486	-2.08468	37.1321	37.4175	0.273 (17)
TotalTop_GCP18	-4.19566	-2.18306	37.0849	37.3853	0.254 (17)
TotalTop_GCP19	-4.33867	-2.26958	36.9998	37.3223	0.217 (17)
TotalTop_GCP20	-4.52137	-2.35912	36.9003	37.251	0.275 (16)
TotalTop_GCP21	-4.7842	-2.44211	36.8915	37.2805	0.163 (20)
TotalTop_GCP22	-5.00565	-2.52705	36.9363	37.3595	0.361 (20)
Total	4.6021	2.10885	35.9743	36.3287	0.360

Table 5. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 105 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานโดยการไม่มีจุดควบคุมภาพถ่าย

(NO GCP)

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.000917387	0.526159	0.967733	1.10152	0.293 (14)
TotalTop_GCP11	-0.693285	-0.702227	-1.09216	1.47193	0.188 (14)
TotalTop_GCP12	0.689476	0.64532	1.23828	1.55729	0.646 (18)
TotalTop_GCP22	-0.00739308	-0.485847	-0.833954	0.965185	0.357 (20)
Total	0.488896	0.596333	1.04381	1.29776	0.422

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP02	-0.111614	0.618281	22.5508	22.5595	0.392 (13)
TotalTop_GCP03	-0.844456	-0.301031	42.218	42.2275	0.356 (13)
TotalTop_GCP04	-1.614	1.02484	56.6754	56.7077	0.329 (11)
TotalTop_GCP05	-1.16414	2.71663	65.4364	65.5031	0.266 (10)
TotalTop_GCP06	-1.56928	0.936268	67.6893	67.714	0.526 (10)
TotalTop_GCP07	-1.58897	0.309077	64.9319	64.952	0.351 (11)
TotalTop_GCP08	-1.50523	-2.21329	55.5816	55.646	0.401 (9)
TotalTop_GCP09	-1.32392	-0.258484	40.7978	40.8201	0.243 (12)
TotalTop_GCP10	-2.13213	-0.712362	20.8485	20.9693	0.543 (10)
TotalTop_GCP13	0.424832	0.372119	25.0027	25.0091	0.291 (16)
TotalTop_GCP14	-2.12371	-1.58666	43.4664	43.5472	0.581 (14)
TotalTop_GCP15	-1.75577	-0.192236	57.4039	57.4311	0.364 (14)
TotalTop_GCP16	0.0933143	0.711324	63.5562	63.5603	0.307 (16)
TotalTop_GCP17	-0.160636	1.87649	68.3275	68.3534	0.260 (17)
TotalTop_GCP18	-1.32429	0.940925	65.9086	65.9286	0.251 (17)
TotalTop_GCP19	-2.46088	0.992999	56.7867	56.8487	0.222 (17)
TotalTop_GCP20	-0.669194	0.334281	42.7797	42.7862	0.273 (16)
TotalTop_GCP21	-0.802041	0.0292899	23.0654	23.0794	0.170 (20)
Total	1.39336	1.15596	51.7579	51.7896	0.344

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 106 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งสัดส่วน 1 ส่วน โดยใช้จุด ควบคุบภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Portion 1: P1)

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.161393	0.461744	0.796359	0.934581	0.287 (14)
TotalTop_GCP06	-1.18413	-0.410269	-0.0872771	1.25623	0.528 (10)
TotalTop_GCP11	-0.564942	-0.759204	-1.04314	1.40844	0.186 (14)
TotalTop_GCP12	0.944518	0.643657	1.00244	1.52029	0.641 (18)
TotalTop_GCP17	0.463647	0.462186	0.46353	0.80215	0.283 (17)
TotalTop_GCP22	0.169195	-0.414714	-0.848877	0.959795	0.364 (20)
Total	0.693191	0.541267	0.782122	1.17694	0.412

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP02	0.00235818	-0.351551	-0.379991	0.517675	0.387 (13)
TotalTop_GCP03	-0.69637	-2.25177	0.796116	2.48781	0.348 (13)
TotalTop_GCP04	-1.41602	-1.27151	1.26507	2.28523	0.314 (11)
TotalTop_GCP05	-0.879296	0.816989	0.990013	1.55588	0.265 (10)
TotalTop_GCP07	-1.29602	-0.249899	-0.0759658	1.32208	0.356 (11)
TotalTop_GCP08	-1.31485	-1.57601	-0.785264	2.19756	0.394 (9)
TotalTop_GCP09	-1.15202	0.932447	-1.47708	2.09246	0.236 (12)
TotalTop_GCP10	-1.98131	0.123254	-2.51436	3.20356	0.520 (10)
TotalTop_GCP13	0.720918	1.2626	1.35374	1.98658	0.290 (16)
TotalTop_GCP14	-1.70795	-0.329165	0.922902	1.96906	0.583 (14)
TotalTop_GCP15	-1.11261	0.515404	0.813981	1.47177	0.360 (14)
TotalTop_GCP16	0.793277	0.149803	-1.60772	1.79902	0.302 (16)
TotalTop_GCP18	-0.79675	-1.05267	1.47366	1.97854	0.254 (17)
TotalTop_GCP19	-2.11783	-1.4103	1.44373	2.9255	0.216 (17)
TotalTop_GCP20	-0.479722	-1.6429	1.49625	2.27333	0.280 (16)
TotalTop_GCP21	-0.679055	-0.982281	0.288561	1.22852	0.160 (20)
Total	1.19999	1.10851	1.24987	2.05693	0.335

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 107 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งสัดส่วน 2 ส่วน โดยใช้จุด ควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Portion 2: P2)

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.12671	0.738227	0.889745	1.16305	0.290 (14)
TotalTop_GCP03	-0.388783	-0.691896	0.222504	0.824246	0.352 (13)
TotalTop_GCP06	-0.61463	-0.247682	0.0028007	0.662665	0.527 (10)
TotalTop_GCP09	-0.480522	0.637707	-0.913335	1.21316	0.241 (12)
TotalTop_GCP11	-0.197257	-0.834339	-0.709416	1.11279	0.181 (14)
TotalTop_GCP12	1.35456	0.661779	0.777621	1.69631	0.640 (18)
TotalTop_GCP14	-1.00627	-0.534127	0.819422	1.40332	0.585 (14)
TotalTop_GCP17	0.909886	0.58061	0.0337219	1.07988	0.278 (17)
TotalTop_GCP20	-0.155655	-0.143398	0.469897	0.515359	0.279 (16)
TotalTop_GCP22	0.441666	-0.183514	-1.30988	1.39447	0.367 (20)
Total	0.686249	0.574668	0.734336	1.15777	0.404

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP02	0.122312	0.766404	-0.627822	0.998246	0.387 (13)
TotalTop_GCP04	-0.99391	0.150322	0.757492	1.25867	0.314 (11)
TotalTop_GCP05	-0.354279	1.66172	0.709816	1.84137	0.265 (10)
TotalTop_GCP07	-0.647039	-0.409076	0.278106	0.814461	0.355 (11)
TotalTop_GCP08	-0.606307	-1.85204	-0.30786	1.97293	0.392 (9)
TotalTop_GCP10	-1.44345	-0.0855587	-2.06762	2.52308	0.519 (10)
TotalTop_GCP13	1.30238	1.13736	1.21902	2.1156	0.289 (16)
TotalTop_GCP15	-0.414676	0.271004	0.729909	0.882137	0.360 (14)
TotalTop_GCP16	1.39158	-0.0513515	-1.79824	2.27437	0.302 (16)
TotalTop_GCP18	-0.440501	-0.242517	0.681029	0.846555	0.255 (17)
TotalTop_GCP19	-1.77777	-0.0237982	0.455399	1.83533	0.216 (17)
TotalTop_GCP21	-0.374306	0.075255	-0.489706	0.620951	0.160 (20)
Total	0.970283	0.837194	1.00343	1.62764	0.314

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 108 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งสัดส่วน 4 ส่วน รูปแบบที่ 1

โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 10 จุด (Portion 4 type 1: P4(1))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.23032	0.775676	0.917374	1.22323	0.290 (14)
TotalTop_GCP03	0.00429557	-0.689929	0.0500086	0.691752	0.351 (13)
TotalTop_GCP04	-0.466222	0.117974	0.401591	0.626543	0.318 (11)
TotalTop_GCP06	-0.249366	-0.158713	-0.0951333	0.310522	0.526 (10)
TotalTop_GCP08	-0.321961	-1.32307	-0.342036	1.40398	0.397 (9)
TotalTop_GCP09	-0.271397	0.833884	-0.914694	1.26716	0.241 (12)
TotalTop_GCP11	-0.158477	-0.872169	-0.623416	1.08372	0.180 (14)
TotalTop_GCP12	1.36873	0.662779	0.723333	1.68401	0.640 (18)
TotalTop_GCP14	-0.861363	-0.309726	0.685965	1.14386	0.584 (14)
TotalTop_GCP15	-0.176039	0.77589	0.52714	0.954395	0.363 (14)
TotalTop_GCP17	1.36175	0.69395	-0.15144	1.53586	0.276 (17)
TotalTop_GCP19	-1.25811	-0.0962407	0.140647	1.2696	0.216 (17)
TotalTop_GCP20	0.246196	-0.198926	0.269611	0.415781	0.279 (16)
TotalTop_GCP22	0.541347	-0.22802	-1.30587	1.4319	0.367 (20)
Total	0.705705	0.656992	0.623873	1.14842	0.383

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP02	0.383629	0.786361	-0.709144	1.12624	0.387 (13)
TotalTop_GCP05	0.130204	1.60606	0.445928	1.67189	0.265 (10)
TotalTop_GCP07	-0.344317	0.0262475	0.227388	0.413459	0.355 (11)
TotalTop_GCP10	-1.32646	-0.06119	-1.99879	2.39967	0.519 (10)
TotalTop_GCP13	1.38755	1.19875	1.14149	2.15993	0.289 (16)
TotalTop_GCP16	1.76122	0.403045	-1.95371	2.66108	0.303 (16)
TotalTop_GCP18	0.0718171	-0.30021	0.38296	0.491876	0.254 (17)
TotalTop_GCP21	-0.11556	0.0226962	-0.588016	0.599693	0.160 (20)
Total	0.941268	0.782009	1.13804	1.67112	0.314

Table 7. Check points. X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 109 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งสัดส่วน 4 ส่วน รูปแบบที่ 2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 14 จุด (Portion 4 type 2: P4(2))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.167827	0.756159	0.749572	1.07787	0.287 (14)
TotalTop_GCP03	-0.255576	-0.801434	-0.0869496	0.845681	0.351 (13)
TotalTop_GCP05	-0.243232	1.15498	0.266115	1.20994	0.270 (10)
TotalTop_GCP07	-0.648149	-0.191785	0.409182	0.790132	0.357 (11)
TotalTop_GCP09	-0.519922	0.670259	-0.907079	1.24192	0.242 (12)
TotalTop_GCP11	-0.236784	-0.841153	-0.908805	1.26077	0.184 (14)
TotalTop_GCP12	1.30988	0.634606	0.92342	1.72372	0.640 (18)
TotalTop_GCP14	-1.06948	-0.517401	1.1761	1.67173	0.587 (14)
TotalTop_GCP16	1.37747	0.183078	-1.224	1.85179	0.308 (16)
TotalTop_GCP18	-0.30074	-0.651317	0.583288	0.924599	0.257 (17)
TotalTop_GCP20	-0.057771	-0.248439	0.43004	0.499994	0.279 (16)
TotalTop_GCP22	0.466135	-0.164179	-1.12782	1.23134	0.366 (20)
Total	0.705171	0.64281	0.815863	1.25543	0.377

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP02	0.21184	0.755533	-0.866733	1.16916	0.387 (13)
TotalTop_GCP04	-0.821088	-0.197412	0.280992	0.890007	0.313 (11)
TotalTop_GCP06	-0.636307	-0.311013	-0.0240228	0.708655	0.524 (10)
TotalTop_GCP08	-0.637672	-1.72952	-0.160361	1.85029	0.392 (9)
TotalTop_GCP10	-1.48264	-0.0845096	-2.18175	2.63921	0.519 (10)
TotalTop_GCP13	1.2507	1.11955	1.4687	2.23041	0.289 (16)
TotalTop_GCP15	-0.477182	0.385339	1.24804	1.39061	0.361 (14)
TotalTop_GCP17	1.03679	0.584586	0.320967	1.23276	0.284 (17)
TotalTop_GCP19	-1.66359	-0.344367	0.294251	1.72415	0.216 (17)
TotalTop_GCP21	-0.309738	0.0608651	-0.406019	0.514289	0.160 (20)
Total	0.972582	0.746379	0.984157	1.57212	0.338

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 110 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งสัดส่วน 5 ส่วน โดยใช้จุด ควบคุมภาพถ่ายจำนวน 12 จุด (Portion 5: P5)

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP	0.286581	0.65159	1.09485	1.30591	0.294 (14)
TotalTop_GCP	0.335609	0.58546	-0.38037	0.774647	0.390 (13)
TotalTop_GCP	-0.0434697	-0.798015	0.17752	0.818677	0.352 (13)
TotalTop_GCP	-0.536208	-0.0520383	0.362671	0.649428	0.317 (11)
TotalTop_GCP	-0.000991941	1.23269	0.333572	1.27702	0.271 (10)
TotalTop_GCP	-0.45509	-0.351272	0.0436118	0.576542	0.526 (10)
TotalTop_GCP	-0.532844	-0.0583469	0.526556	0.751391	0.357 (11)
TotalTop_GCP	-0.466451	-1.34259	-0.0435325	1.42198	0.396 (9)
TotalTop_GCP	-0.33552	0.730084	-0.664801	1.04286	0.237 (12)
TotalTop_GCP	-1.34175	-0.296389	-1.64373	2.14242	0.526 (10)
TotalTop_GCP	-0.0913493	-1.09867	-0.435181	1.18525	0.179 (14)
TotalTop_GCP	1.39588	0.390438	0.734251	1.62482	0.639 (18)
TotalTop_GCP	1.29916	0.910911	1.14553	1.95699	0.301 (16)
TotalTop_GCP	-1.00186	-0.447382	0.775624	1.34368	0.585 (14)
TotalTop_GCP	-0.36116	0.709084	0.713723	1.06894	0.366 (14)
TotalTop_GCP	1.53813	0.28299	-1.63378	2.26167	0.313 (16)
TotalTop_GCP	1.17541	0.513249	-0.0689711	1.28443	0.281 (17)
TotalTop_GCP	-0.0888437	-0.584462	0.270397	0.650079	0.255 (17)
TotalTop_GCP	-1.37342	-0.232111	0.0883239	1.39569	0.216 (17)
TotalTop_GCP	0.189539	-0.289372	0.381009	0.514616	0.279 (16)
TotalTop_GCP	-0.132612	-0.143085	-0.342064	0.393786	0.162 (20)
TotalTop_GCP	0.530968	-0.32938	-1.15211	1.31064	0.366 (20)
Total	0.793768	0.650892	0.754946	1.27423	0.362

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 111 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานโดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน

22 จุด (FULL)

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.252885	-0.0325643	-0.0394942	0.258014	0.279 (14)
TotalTop_GCP11	0.255656	-0.0182269	-0.0278978	0.257818	0.175 (14)
TotalTop_GCP17	-0.518282	0.0341845	0.350449	0.626577	0.286 (17)
Total	0.364201	0.0292189	0.204249	0.418585	0.254

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP02	-0.153312	-0.814041	0.253952	0.866405	0.387 (13)
TotalTop_GCP03	-1.31875	-2.73257	2.62251	4.01044	0.348 (13)
TotalTop_GCP04	-2.31351	-1.82773	4.334	5.2418	0.314 (11)
TotalTop_GCP05	-1.94335	0.210176	4.95215	5.32396	0.265 (10)
TotalTop_GCP06	-2.31045	-0.829426	4.39148	5.03102	0.524 (10)
TotalTop_GCP07	-2.24465	-0.43975	4.41189	4.96957	0.357 (11)
TotalTop_GCP08	-1.98022	-1.70797	3.35077	4.25043	0.395 (9)
TotalTop_GCP09	-1.42934	0.949857	1.96059	2.60561	0.236 (12)
TotalTop_GCP10	-1.76284	0.442849	-0.121379	1.82166	0.522 (10)
TotalTop_GCP12	1.94508	1.34486	-2.2174	3.24173	0.637 (18)
TotalTop_GCP13	1.08946	1.5183	-0.584906	1.95813	0.290 (16)
TotalTop_GCP14	-1.87156	-0.375209	0.019576	1.9089	0.583 (14)
TotalTop_GCP15	-1.7098	0.326327	0.550113	1.82552	0.359 (14)
TotalTop_GCP16	-0.0856355	-0.0757948	-1.59992	1.604	0.301 (16)
TotalTop_GCP18	-1.81208	-1.67497	0.749805	2.57903	0.256 (17)
TotalTop_GCP19	-3.01148	-1.99188	-0.243415	3.61882	0.217 (17)
TotalTop_GCP20	-1.10493	-2.17721	-1.46127	2.84542	0.279 (16)
TotalTop_GCP21	-0.878088	-1.52075	-4.48742	4.81878	0.161 (20)
TotalTop_GCP22	0.326599	-1.01264	-7.93694	8.00794	0.361 (20)
Total	1.71978	1.36939	3.22895	3.90627	0.373

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 112 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 3 จุด รูปแบบที่ 1

โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 3 จุด (Zigzag 3 type 1: Z3 (1))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.154422	0.446817	0.324546	0.57343	0.280 (14)
TotalTop_GCP06	-1.14054	-0.465861	-0.534541	1.34298	0.528 (10)
TotalTop_GCP12	0.328657	-0.0509285	-0.0408896	0.335083	0.637 (18)
TotalTop_GCP17	0.46416	0.438268	0.913344	1.11433	0.288 (17)
TotalTop_GCP22	0.182873	-0.384863	-0.379442	0.570559	0.362 (20)
Total	0.579929	0.389734	0.523624	0.873151	0.439

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP02	0.032311	-0.330589	-0.792941	0.859702	0.387 (13)
TotalTop_GCP03	-0.619998	-2.21255	0.504497	2.3525	0.348 (13)
TotalTop_GCP04	-1.32885	-1.22349	0.989491	2.05958	0.314 (11)
TotalTop_GCP05	-0.804825	0.847796	0.652161	1.33859	0.264 (10)
TotalTop_GCP07	-1.2851	-0.537006	-0.823795	1.61818	0.357 (11)
TotalTop_GCP08	-1.39663	-2.11482	-1.84382	3.13412	0.394 (9)
TotalTop_GCP09	-1.371	0.240544	-2.89472	3.21199	0.235 (12)
TotalTop_GCP10	-2.38645	-0.638284	-4.35958	5.01084	0.520 (10)
TotalTop_GCP11	-1.19638	-1.52584	-3.42446	3.93528	0.175 (14)
TotalTop_GCP13	0.304509	0.546465	0.696698	0.936343	0.290 (16)
TotalTop_GCP14	-1.95609	-0.976791	0.676957	2.28881	0.583 (14)
TotalTop_GCP15	-1.24974	0.0243724	0.892907	1.53614	0.358 (14)
TotalTop_GCP16	0.730716	-0.0959652	-1.29932	1.49378	0.300 (16)
TotalTop_GCP18	-0.742752	-0.979997	2.03192	2.37503	0.255 (17)
TotalTop_GCP19	-2.03746	-1.32508	2.0247	3.1633	0.216 (17)
TotalTop_GCP20	-0.40452	-1.57598	2.04321	2.61191	0.280 (16)
TotalTop_GCP21	-0.638781	-0.932926	0.809718	1.3907	0.160 (20)
Total	1.25315	1.14037	1.9092	2.55262	0.327

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 113 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 3 จุด รูปแบบที่ 2

โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 3 จุด (Zigzag 3 type 2: Z3 (2))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.78612	0.119601	-0.198533	0.819576	0.283 (14)
TotalTop_GCP07	-0.471377	0.133415	-0.00353132	0.489907	0.358 (11)
TotalTop_GCP13	0.605213	-0.00896818	0.00962318	0.605355	0.290 (16)
TotalTop_GCP19	-0.930275	-0.260643	0.475504	1.07678	0.217 (17)
Total	0.7197	0.158208	0.257694	0.780644	0.284

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP02	0.881539	-0.0294538	-1.31172	1.58069	0.387 (13)
TotalTop_GCP03	0.319132	-1.44908	0.0936963	1.48676	0.350 (13)
TotalTop_GCP04	-0.323807	-0.108737	0.883136	0.946892	0.314 (11)
TotalTop_GCP05	0.195256	1.99862	0.909615	2.20454	0.263 (10)
TotalTop_GCP06	-0.24454	0.497259	0.0815019	0.560097	0.527 (10)
TotalTop_GCP08	-0.723546	-1.88452	-0.973449	2.24111	0.394 (9)
TotalTop_GCP09	-0.822705	0.0290964	-2.09364	2.24967	0.236 (12)
TotalTop_GCP10	-1.92181	-1.27292	-3.68927	4.35022	0.521 (10)
TotalTop_GCP11	-0.768851	-2.56123	-2.91058	3.95254	0.175 (14)
TotalTop_GCP12	0.60147	-1.012	-0.889414	1.47545	0.637 (18)
TotalTop_GCP14	-1.56138	-1.10528	0.127784	1.91726	0.584 (14)
TotalTop_GCP15	-0.722855	0.348367	0.410742	0.901437	0.359 (14)
TotalTop_GCP16	1.42666	0.671964	-1.81228	2.40234	0.302 (16)
TotalTop_GCP17	1.34923	1.4887	0.240876	2.02353	0.282 (17)
TotalTop_GCP18	0.268292	0.177881	0.89266	0.948928	0.255 (17)
TotalTop_GCP20	0.677093	-0.899487	0.18945	1.14168	0.279 (16)
TotalTop_GCP21	0.401718	-0.754687	-1.3522	1.5998	0.160 (20)
TotalTop_GCP22	1.15415	-0.858373	-2.88139	3.22045	0.361 (20)
Total	0.935961	1.18483	1.59928	2.19944	0.374

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 114 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 4 จุด รูปแบบที่ 1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Zigzag 4 type 1: Z4 (1))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP04	-1.09867	-0.280233	0.171424	1.14673	0.317 (11)
TotalTop_GCP10	-0.313466	-0.136565	-0.0856103	0.352478	0.520 (10)
TotalTop_GCP16	1.04056	0.204912	0.291059	1.09976	0.305 (16)
TotalTop_GCP22	0.360969	0.195244	-0.0940035	0.421018	0.362 (20)
Total	0.793475	0.210529	0.180463	0.840531	0.373

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.284848	1.02363	-0.366032	1.12381	0.279 (14)
TotalTop_GCP02	0.178685	0.406343	-1.69257	1.74981	0.387 (13)
TotalTop_GCP03	-0.425948	-1.30346	-0.3867	1.42477	0.348 (13)
TotalTop_GCP05	-0.647502	1.56548	0.20406	1.70635	0.264 (10)
TotalTop_GCP06	-0.996277	0.0702359	-0.475483	1.10616	0.524 (10)
TotalTop_GCP07	-0.924004	-0.0934444	-0.0511597	0.930125	0.358 (11)
TotalTop_GCP08	-0.607005	-1.69783	-0.133665	1.80802	0.397 (9)
TotalTop_GCP09	0.0118514	0.730976	-0.00554271	0.731093	0.236 (12)
TotalTop_GCP11	1.56103	-1.1446	2.44473	3.11827	0.175 (14)
TotalTop_GCP12	3.06384	0.00586707	6.73163	7.39608	0.636 (18)
TotalTop_GCP13	2.35639	0.727411	5.8624	6.35999	0.290 (16)
TotalTop_GCP14	-0.56532	-0.795192	4.45003	4.55573	0.583 (14)
TotalTop_GCP15	-0.466292	0.168837	3.47016	3.50541	0.358 (14)
TotalTop_GCP17	0.600421	0.988817	1.89126	2.21701	0.283 (17)
TotalTop_GCP18	-0.632483	-0.212944	2.42318	2.5134	0.256 (17)
TotalTop_GCP19	-1.85324	-0.339274	2.07824	2.80512	0.216 (17)
TotalTop_GCP20	-0.180031	-0.641571	1.97489	2.08427	0.280 (16)
TotalTop_GCP21	-0.434613	-0.178879	0.832878	0.956332	0.160 (20)
Total	1.18459	0.845747	2.78191	3.13967	0.355

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 115 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 4 จุด รูปแบบที่ 2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Zigzag 4 type 2: Z4 (2))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.479383	0.386907	-0.390556	0.72941	0.284 (14)
TotalTop_GCP05	-0.648452	0.51829	0.791888	1.14726	0.282 (10)
TotalTop_GCP09	-1.13355	0.106949	-0.489828	1.23948	0.236 (12)
TotalTop_GCP12	0.70298	-0.157321	0.318147	0.787495	0.636 (18)
TotalTop_GCP16	0.739096	-0.0928789	-0.263374	0.790098	0.303 (16)
TotalTop_GCP20	-0.149779	-0.778529	0.31673	0.853732	0.279 (16)
Total	0.706885	0.422146	0.463763	0.94497	0.383

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP02	0.376322	0.267709	-1.52779	1.59607	0.387 (13)
TotalTop_GCP03	-0.317895	-1.45413	-0.163023	1.49737	0.351 (13)
TotalTop_GCP04	-1.07824	-0.890416	0.636067	1.53624	0.312 (11)
TotalTop_GCP06	-1.20279	-0.820548	0.684871	1.60905	0.524 (10)
TotalTop_GCP07	-1.31508	-0.535859	1.22945	1.87833	0.355 (11)
TotalTop_GCP08	-1.28766	-2.1275	0.583714	2.55442	0.393 (9)
TotalTop_GCP10	-2.07726	-0.777842	-2.35855	3.23771	0.519 (10)
TotalTop_GCP11	-0.796048	-1.64352	-2.04084	2.73859	0.175 (14)
TotalTop_GCP13	0.610676	0.4079	1.70533	1.85673	0.289 (16)
TotalTop_GCP14	-1.74888	-1.11713	2.06832	2.92993	0.583 (14)
TotalTop_GCP15	-1.18258	-0.00381849	2.30784	2.59319	0.359 (14)
TotalTop_GCP17	0.501808	0.13857	1.1798	1.28955	0.288 (17)
TotalTop_GCP18	-0.722265	-1.24019	1.257	1.90782	0.257 (17)
TotalTop_GCP19	-1.93544	-0.936264	0.630932	2.24067	0.216 (17)
TotalTop_GCP21	-0.199046	-0.317146	-1.12651	1.18711	0.160 (20)
TotalTop_GCP22	0.801811	-0.408169	-2.59753	2.74894	0.362 (20)
Total	1.15163	0.996473	1.55549	2.17687	0.350

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 116 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 6 จุด รูปแบบที่ 1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Zigzag 6 type 1: Z6 (1))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP03	-0.205396	-0.591678	0.432478	0.761122	0.352 (13)
TotalTop_GCP07	-0.271012	0.18334	-0.446887	0.553867	0.357 (11)
TotalTop_GCP11	0.616273	-0.0286691	-0.174752	0.641212	0.177 (14)
TotalTop_GCP14	-0.456061	0.01129	0.495252	0.673345	0.584 (14)
TotalTop_GCP18	-0.0827692	0.0216232	0.275706	0.288673	0.256 (17)
TotalTop_GCP22	0.388625	0.387424	-0.298746	0.624801	0.362 (20)
Total	0.37888	0.298667	0.371443	0.608869	0.367

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.174336	1.39964	2.1814	2.59767	0.279 (14)
TotalTop_GCP02	0.263382	1.08096	0.0121826	1.11265	0.387 (13)
TotalTop_GCP04	-0.75633	0.238024	0.613576	1.00258	0.313 (11)
TotalTop_GCP05	-0.0783709	1.92738	0.287992	1.95035	0.264 (10)
TotalTop_GCP06	-0.300227	0.295185	-0.584213	0.720122	0.524 (10)
TotalTop_GCP08	-0.189236	-1.26316	-1.13418	1.70814	0.394 (9)
TotalTop_GCP09	0.0382258	1.27443	-1.64124	2.0783	0.234 (12)
TotalTop_GCP10	-0.779972	0.590779	-2.26085	2.4635	0.519 (10)
TotalTop_GCP12	2.29224	1.40499	1.73996	3.20247	0.637 (18)
TotalTop_GCP13	2.02365	1.73344	1.36724	2.99488	0.290 (16)
TotalTop_GCP15	0.0407476	0.811648	0.196042	0.835981	0.358 (14)
TotalTop_GCP16	1.79269	0.563872	-2.34518	3.00525	0.301 (16)
TotalTop_GCP17	1.3236	1.15938	-0.449042	1.81596	0.281 (17)
TotalTop_GCP19	-1.51057	0.0456228	0.275648	1.5362	0.216 (17)
TotalTop_GCP20	0.0103065	-0.0827448	0.65554	0.660822	0.279 (16)
TotalTop_GCP21	-0.311082	0.321627	0.0734272	0.453439	0.160 (20)
Total	1.06387	1.05968	1.26981	1.96651	0.355

 
 Table 7. Check points.

 รูปที่ 117 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 6 จุด รูปแบบที่ 2
 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Zigzag 6 type 2: Z6 (2))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.596322	0.509925	0.325852	0.849589	0.281 (14)
TotalTop_GCP03	0.0811879	-0.846707	0.267523	0.891669	0.351 (13)
TotalTop_GCP05	-0.0426665	0.850936	0.497962	0.986853	0.272 (10)
TotalTop_GCP07	-0.629689	-0.44346	0.0492552	0.771745	0.356 (11)
TotalTop_GCP09	-0.588196	0.168916	-0.966091	1.14361	0.242 (12)
TotalTop_GCP11	-0.127131	-0.726375	-0.444527	0.861038	0.177 (14)
TotalTop_GCP13	1.30558	0.717371	1.07208	1.83535	0.301 (16)
TotalTop_GCP15	-0.508585	0.00888104	0.369708	0.628825	0.362 (14)
TotalTop_GCP17	1.13107	0.212071	-0.24993	1.17761	0.282 (17)
TotalTop_GCP19	-1.36769	-0.369912	0.23377	1.43599	0.217 (17)
TotalTop_GCP21	0.139507	-0.0982668	-0.872497	0.889028	0.166 (20)
Total	0.754092	0.535979	0.581806	1.0929	0.275

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP02	0.607012	0.600415	-0.775267	1.15326	0.387 (13)
TotalTop_GCP04	-0.52695	-0.256075	0.723784	0.931189	0.315 (11)
TotalTop_GCP06	-0.560233	-0.698777	-0.116887	0.903224	0.524 (10)
TotalTop_GCP08	-0.654579	-2.10724	-0.49925	2.26234	0.394 (9)
TotalTop_GCP10	-1.50375	-0.427703	-1.99833	2.53723	0.522 (10)
TotalTop_GCP12	1.60418	0.700482	0.974566	2.00346	0.638 (18)
TotalTop_GCP14	-1.10136	-1.05865	0.649275	1.65991	0.581 (14)
TotalTop_GCP16	1.43145	-0.0469047	-2.16915	2.59932	0.302 (16)
TotalTop_GCP18	-0.136683	-0.950981	0.372287	1.03036	0.254 (17)
TotalTop_GCP20	0.316824	-0.287325	0.320163	0.534264	0.280 (16)
TotalTop_GCP22	0.954524	-0.418332	-2.37402	2.5927	0.362 (20)
Total	0.977724	0.86934	1.25534	1.81317	0.429

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 118 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งพื้นปลา 11 จุด รูปแบบที่

1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 11 จุด (Zigzag 11 type 1: Z11 (1))
Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP02	0.311179	0.546633	0.0673786	0.632598	0.387 (13)
TotalTop_GCP04	-0.776939	-0.0922247	0.604367	0.988635	0.320 (11)
TotalTop_GCP06	-0.500467	0.164383	0.299517	0.60597	0.527 (10)
TotalTop_GCP08	-0.423592	-0.755151	0.258049	0.903478	0.396 (9)
TotalTop_GCP10	-1.02991	-0.0630335	-1.56769	1.87679	0.524 (10)
TotalTop_GCP12	1.57146	-0.0150124	0.801513	1.76413	0.638 (18)
TotalTop_GCP14	-0.897751	0.135855	1.04113	1.38143	0.588 (14)
TotalTop_GCP16	1.50794	0.703309	-1.31129	2.11849	0.310 (16)
TotalTop_GCP18	-0.202884	-0.133365	0.309881	0.393668	0.257 (17)
TotalTop_GCP20	0.00140858	-0.562822	0.357234	0.666623	0.279 (16)
TotalTop_GCP22	0.429289	0.0547943	-0.577091	0.721336	0.362 (20)
Total	0.850981	0.399937	0.796941	1.23257	0.432

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
TotalTop_GCP01	0.285959	1.04582	2.25579	2.50282	0.279 (14)
TotalTop_GCP03	-0.228074	-1.0949	0.503253	1.22641	0.351 (13)
TotalTop_GCP05	-0.195833	1.75205	0.674116	1.88745	0.263 (10)
TotalTop_GCP07	-0.585552	0.356991	0.952474	1.17368	0.354 (11)
TotalTop_GCP09	-0.142848	1.34855	-0.532547	1.45691	0.233 (12)
TotalTop_GCP11	0.308805	-1.53343	-0.52351	1.6495	0.176 (14)
TotalTop_GCP13	1.48446	1.15914	1.42252	2.36025	0.289 (16)
TotalTop_GCP15	-0.310467	1.3104	1.12628	1.75558	0.361 (14)
TotalTop_GCP17	1.09215	1.05131	0.077551	1.51791	0.282 (17)
TotalTop_GCP19	-1.55362	-0.288607	0.0346676	1.58058	0.215 (17)
TotalTop_GCP21	-0.298273	-0.178976	-0.215026	0.408944	0.159 (20)
Total	0.776138	1.12577	0.98196	1.68345	0.272

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 119 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนบนของสะพานการแบ่งฟันปลา 11 จุด รูปแบบที่ 2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 11 จุด (Zigzag 11 type 2: Z11 (2))

Label	X error (m)	Y error (m)	Z error (m)	Total (m)	Image (pix)
P01_Sideriver	0.694526	-4.19828	57.2301	57.3881	1.167 (24)
P02_Sideriver	0.496504	-4.19134	56.8407	56.9971	1.722 (21)
P03_Sideriver	1.02501	-4.0037	57.0691	57.2186	2.196 (18)
P04_Sideriver	0.629664	-3.89764	57.2584	57.3944	2.897 (31)
P05_Sideriver	-0.128254	-3.61854	56.6766	56.7922	2.397 (13)
P06_Sideriver	-0.179977	-3.60829	56.6652	56.7803	2.687 (14)
P07_Sideriver	0.00801054	-3.59096	56.7101	56.8236	1.799 (19)
P08_Sideriver	-0.15787	-3.58041	56.6745	56.7877	1.279 (13)
P09_Sideriver	0.110596	-3.5961	56.7183	56.8323	2.294 (20)
P10_Sideriver	0.016327	-3.57415	56.7125	56.825	1.652 (17)
P11_Sideriver	-0.180678	-3.54918	56.6639	56.7752	1.606 (12)
P12_Sideriver	-0.134508	-3.54893	56.6716	56.7828	2.878 (12)
P13_Sideriver	0.133406	-3.38223	56.7247	56.8256	5.170 (19)
P14_Sideriver	0.592165	-3.31659	57.2491	57.3481	2.957 (28)
P15_Sideriver	0.339022	-3.15937	56.7561	56.845	5.152 (26)
P16_Sideriver	0.960117	-3.18734	57.0451	57.1421	3.188 (28)
P17_Sideriver	0.670345	-3.03159	56.7625	56.8474	2.323 (11)
Total	0.495132	3.60482	56.8492	56.9655	2.914

Table 5. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 120 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานโดยการไม่มีจุดควบคุมภาพถ่าย

GHULALONGKOP (NO GCP)

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Sideriver	-0.0124286	-0.067613	-0.0659059	0.0952344	1.167 (24)
P08_Sideriver	3.11912	0.494772	0.265519	3.16926	1.287 (13)
P09_Sideriver	-3.08578	-0.439003	0.639987	3.18188	2.293 (20)
P17_Sideriver	-0.00933389	-0.0378021	-0.0806183	0.0895289	2.324 (11)
Total	2.19381	0.332988	0.350331	2.24642	1.794

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P02_Sideriver	-3.79463	-4.10375	3.94278	6.83999	1.722 (21)
P03_Sideriver	-6.6822	2.63329	-1.1517	7.27409	2.195 (18)
P04_Sideriver	-4.86365	1.773	-4.19902	6.66561	2.895 (31)
P05_Sideriver	4.44012	0.567118	0.254116	4.48339	2.395 (13)
P06_Sideriver	4.70703	0.349418	0.122032	4.72156	2.687 (14)
P07_Sideriver	1.41598	0.650184	0.722852	1.71763	1.800 (19)
P10_Sideriver	2.14832	0.617544	0.922246	2.4181	1.652 (17)
P11_Sideriver	4.62768	0.859961	0.352266	4.72007	1.606 (12)
P12_Sideriver	3.92933	-0.127676	0.0230708	3.93147	2.877 (12)
P13_Sideriver	-6.41029	1.51151	1.09519	6.67652	5.170 (19)
P14_Sideriver	-7.24424	-0.479237	-2.36541	7.6357	2.955 (28)
P15_Sideriver	-2.14009	5.08365	3.02467	6.29064	5.151 (26)
P16_Sideriver	-11.9361	3.56475	-0.312762	12.4609	3.188 (28)
Total	5.60682	2.32027	2.00234	6.38979	3.144

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 121 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานการแบ่งสัดส่วน 2 ส่วน โดยใช้จุด

ควบคุมภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Portion 2: P2)

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Sideriver	0.486794	-0.5252	0.878073	1.13306	1.169 (24)
P03_Sideriver	-0.701837	0.674764	-1.10143	1.47005	2.195 (18)
P08_Sideriver	2.30022	0.435406	0.120263	2.34416	1.283 (13)
P09_Sideriver	-1.39056	-0.558876	0.337929	1.53629	2.296 (20)
P14_Sideriver	-1.34324	-0.0818141	0.888387	1.61252	2.955 (28)
P17_Sideriver	0.659751	0.0061454	-0.36267	0.752887	2.332 (11)
Total	1.30344	0.454568	0.711054	1.5528	2.198

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P02_Sideriver	-4.41658	-5.12689	2.16426	7.10459	1.723 (21)
P04_Sideriver	-0.321385	0.0380691	-1.47748	1.51251	2.899 (31)
P05_Sideriver	3.62204	0.303606	0.0551001	3.63516	2.398 (13)
P06_Sideriver	3.50792	0.158134	-0.0624281	3.51203	2.688 (14)
P07_Sideriver	1.97588	0.515197	0.546546	2.11383	1.797 (19)
P10_Sideriver	2.76406	0.565942	0.767091	2.92382	1.653 (17)
P11_Sideriver	3.57017	0.931175	0.203984	3.69524	1.607 (12)
P12_Sideriver	3.30979	-0.0191359	-0.104753	3.31151	2.877 (12)
P13_Sideriver	-4.2741	1.98953	0.849681	4.79042	5.172 (19)
P15_Sideriver	-0.33008	5.67903	2.62794	6.26629	5.151 (26)
P16_Sideriver	-4.26352	4.00449	0.646954	5.8849	3.189 (28)
Total	3.25902	2.69852	1.20076	4.39831	3.236

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 122 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานการแบ่งสัดส่วน 4 ส่วน รูปแบบที่

1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Portion 4 type 1: P4(1))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Sideriver	0.0595076	-0.225188	0.781735	0.815696	1.167 (24)
P04_Sideriver	-0.24376	0.477513	-1.30781	1.41343	2.898 (31)
P08_Sideriver	2.86983	0.137451	0.210226	2.88081	1.280 (13)
P09_Sideriver	-0.64955	-0.864106	0.396226	1.15134	2.296 (20)
P13_Sideriver	-2.93071	0.543851	0.923745	3.1206	5.174 (19)
P17_Sideriver	0.905726	-0.119045	-0.243475	0.945405	2.333 (11)
Total	1.73831	0.475087	0.756664	1.95447	2.894

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P02_Sideriver	-4.87122	-4.69266	1.89557	7.02446	1.723 (21)
P03_Sideriver	-0.671486	1.32136	-1.16992	1.88828	2.197 (18)
P05_Sideriver	4.06764	0.183587	0.12914	4.07383	2.399 (13)
P06_Sideriver	3.96454	-0.00980109	0.0190299	3.9646	2.689 (14)
P07_Sideriver	2.61259	0.256817	0.621492	2.69774	1.794 (19)
P10_Sideriver	3.46623	0.21812	0.847599	3.57502	1.654 (17)
P11_Sideriver	4.22352	0.483347	0.304081	4.26195	1.605 (12)
P12_Sideriver	4.03173	-0.536267	-0.00423476	4.06724	2.876 (12)
P14_Sideriver	0.183829	-1.63027	1.20305	2.03443	2.954 (28)
P15_Sideriver	0.750323	4.47491	2.67633	5.26788	5.152 (26)
P16_Sideriver	-2.82702	2.78102	0.852128	4.05614	3.189 (28)
Total	3.27477	2.23306	1.18752	4.13774	2.927

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 123 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานการแบ่งสัดส่วน 4 ส่วน รูปแบบที่

2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Portion 4 type 2: P4(2))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Sideriver	0.465861	-0.515907	0.991813	1.21115	1.168 (24)
P03_Sideriver	-0.893111	0.643249	-1.21812	1.64172	2.194 (18)
P05_Sideriver	0.919005	-0.0677168	-0.206172	0.944279	2.398 (13)
P07_Sideriver	-0.443977	0.145716	0.285548	0.547619	1.799 (19)
P10_Sideriver	0.365085	0.206801	0.505993	0.65733	1.653 (17)
P12_Sideriver	0.712107	-0.343424	-0.367796	0.871957	2.877 (12)
P14_Sideriver	-1.91209	-0.134434	1.29049	2.31074	2.955 (28)
P17_Sideriver	0.798381	0.0161621	-0.520886	0.953412	2.333 (11)
Total	0.934762	0.332564	0.784183	1.26464	2.229

Table 6. Control points. X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P02_Sideriver	-4.95187	-5.07144	1.74899	7.30064	1.722 (21)
P04_Sideriver	-1.37299	-0.100719	-1.15196	1.79506	2.898 (31)
P06_Sideriver	0.746684	-0.209109	-0.324187	0.840453	2.687 (14)
P08_Sideriver	-0.349197	0.0789077	-0.137608	0.383538	1.284 (13)
P09_Sideriver	-3.60083	-0.930249	0.05474	3.71945	2.296 (20)
P11_Sideriver	0.883226	0.596132	-0.0621436	1.06739	1.607 (12)
P13_Sideriver	-5.93595	1.82154	0.573941	6.23562	5.173 (19)
P15_Sideriver	-1.13681	5.64452	2.36898	6.22615	5.151 (26)
P16_Sideriver	-3.99445	3.9582	0.660958	5.66214	3.189 (28)
Total	3.21999	2.94102	1.10026	4.49761	3.350

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 124 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานการแบ่งสัดส่วน 6 ส่วน รูปแบบที่

1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 8 จุด (Portion 6 type 1: P6 (1))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Sideriver	0.323995	-0.514451	0.996535	1.16735	1.169 (24)
P03_Sideriver	-0.502892	0.652809	-1.14274	1.40887	2.195 (18)
P05_Sideriver	1.70933	0.208256	-0.046726	1.72261	2.401 (13)
P08_Sideriver	0.444649	0.374879	0.0265535	0.582195	1.287 (13)
P09_Sideriver	-2.71847	-0.630324	0.216442	2.79897	2.295 (20)
P12_Sideriver	1.47756	-0.0584	-0.204423	1.49278	2.880 (12)
P14_Sideriver	-1.41261	-0.0871252	1.48171	2.04903	2.955 (28)
P17_Sideriver	0.689636	0.00478965	-0.566455	0.892465	2.333 (11)
Total	1.39292	0.400477	0.783166	1.64741	2.284

Table 6. Control points. X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P02_Sideriver	-5.02659	-5.09495	1.6981	7.35586	1.723 (21)
P04_Sideriver	-0.780747	-0.0148494	-0.962757	1.23963	2.899 (31)
P06_Sideriver	1.53492	0.0787368	-0.162943	1.54555	2.686 (14)
P07_Sideriver	0.397217	0.443287	0.449485	0.74587	1.801 (19)
P10_Sideriver	1.2024	0.503551	0.671818	1.46652	1.651 (17)
P11_Sideriver	1.65336	0.886125	0.102472	1.87864	1.606 (12)
P13_Sideriver	-5.34276	1.98128	0.703259	5.74153	5.173 (19)
P15_Sideriver	-0.93473	5.66603	2.42633	6.23416	5.151 (26)
P16_Sideriver	-3.62948	3.97511	0.755692	5.43559	3.189 (28)
Total	2.88985	2.96331	1.1281	4.29012	3.308

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 125 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานการแบ่งสัดส่วน 6 ส่วน รูปแบบที่ 2 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 8 จุด (Portion 6 type 2: P6 (2))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P02_Sideriver	-0.673901	-0.612114	0.657467	1.12298	1.722 (21)
P04_Sideriver	1.10708	1.12952	-0.642433	1.70709	2.891 (31)
P06_Sideriver	1.47039	-0.0633182	-0.102936	1.47535	2.689 (14)
P08_Sideriver	0.522532	0.0622134	0.0760227	0.531686	1.285 (13)
P09_Sideriver	-2.14522	-0.9461	0.178868	2.3514	2.297 (20)
P11_Sideriver	1.75028	0.372458	0.134379	1.7945	1.606 (12)
P13_Sideriver	-3.87718	-0.221676	0.256668	3.89198	5.174 (19)
P15_Sideriver	1.69016	0.884379	0.86222	2.09337	5.150 (26)
P16_Sideriver	0.166753	-0.654833	-0.658952	0.943838	3.188 (28)
Total	1.81651	0.662677	0.489323	1.99456	3.349

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Sideriver	5.83158	4.10679	0.324643	7.13991	1.168 (24)
P03_Sideriver	2.96963	3.40819	-1.63643	4.80754	2.195 (18)
P05_Sideriver	1.72851	0.131569	0.00720415	1.73353	2.401 (13)
P07_Sideriver	0.727425	0.186495	0.46753	0.884597	1.799 (19)
P10_Sideriver	1.5893	0.127848	0.681733	1.73407	1.651 (17)
P12_Sideriver	1.72306	-0.665877	-0.18585	1.85658	2.881 (12)
P14_Sideriver	1.35824	-3.46755	1.19502	3.91111	2.955 (28)
P17_Sideriver	6.30259	-6.73688	-4.2378	10.1522	2.324 (11)
Total	3.41697	3.28639	1.69146	5.03359	2.229

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 126 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานการแบ่งสัดส่วน 8 ส่วน โดยใช้จุด ควบคุมภาพถ่ายจำนวน 9 จุด (Portion 8: P8)

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Sideriver	2.36575	1.37719	0.632786	2.8096	1.169 (24)
P02_Sideriver	-3.43719	-2.99592	1.05743	4.68059	1.758 (21)
P03_Sideriver	0.908763	1.68152	-1.36999	2.35165	2.290 (18)
P04_Sideriver	-0.230238	0.346264	-0.686055	0.802234	3.027 (31)
P05_Sideriver	1.21	0.0346563	-0.180816	1.22393	2.434 (13)
P06_Sideriver	1.00115	-0.120433	-0.302672	1.05281	2.718 (14)
P07_Sideriver	0.220146	0.193312	0.275716	0.402309	1.811 (19)
P08_Sideriver	0.0993715	0.0912416	-0.137693	0.192767	1.291 (13)
P09_Sideriver	-2.69234	-0.906006	0.00440658	2.8407	2.307 (20)
P10_Sideriver	1.09689	0.192779	0.478874	1.2123	1.662 (17)
P11_Sideriver	1.35768	0.498735	-0.0972784	1.44965	1.614 (12)
P12_Sideriver	1.29929	-0.475395	-0.417962	1.44528	2.989 (12)
P13_Sideriver	-4.32293	0.437213	0.1851	4.34893	5.379 (19)
P14_Sideriver	0.492637	-2.29041	1.24098	2.65117	3.002 (28)
P15_Sideriver	0.502413	2.0652	1.48933	2.5953	5.278 (26)
P16_Sideriver	-1.21184	0.443549	-0.0142742	1.29054	3.250 (28)
P17_Sideriver	1.35151	-0.622988	-1.39669	2.04094	2.364 (11)
Total	1.8032	1.22476	0.776199	2.31388	2.991

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 127 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนข้างของสะพานโดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน

- 10

CHULALONGK17 จุด (FULL) ERSITY

1016

Label	X error (m)	Y error (m)	Z error (m)	Total (m)	Image (pix)
P01_Pier1	0.4778	-5.62588	43.9607	44.3218	1.365 (49)
P02_Pier1	-0.623257	-5.1676	44.0588	44.3652	1.404 (71)
P03_Pier1	-1.70187	-4.75434	44.1839	44.4715	1.447 (77)
P04_Pier1	-2.81162	-4.28928	44.2365	44.5328	1.784 (51)
P05_Pier1	-0.0437127	-5.63368	44.4191	44.7749	0.987 (66)
P06_Pier1	-1.08122	-5.20367	44.5134	44.8296	0.956 (75)
P07_Pier1	-2.14525	-4.76298	44.5948	44.8997	1.089 (77)
P08_Pier1	0.65433	-5.98524	44.7908	45.1937	0.942 (48)
P09_Pier1	-0.451897	-5.52444	44.8806	45.2216	0.764 (73)
P10_Pier1	-1.51792	-5.07388	44.9346	45.2456	0.878 (77)
P11_Pier1	-2.64102	-4.61084	45.0101	45.3226	1.221 (55)
P12_Pier1	0.2151	-5.96359	45.3967	45.7872	0.606 (54)
P13_Pier1	-0.791523	-5.55788	45.4741	45.8193	0.612 (62)
P14_Pier1	-1.93878	-5.07737	45.58	45.9029	0.775 (50)
Total	1.50082	5.25384	44.7196	45.0522	1.104

Table 5. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 128 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 โดยไม่มีจุดควบคุมภาพถ่าย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Pier1	-0.270143	0.131386	1.08304	1.12393	1.365 (49)
P04_Pier1	-1.04088	0.0207221	0.275001	1.07679	1.784 (51)
P12_Pier1	0.879568	-0.161987	-0.445595	0.999217	0.606 (54)
P14_Pier1	0.429916	0.00338542	-0.822708	0.928271	0.775 (50)
Total	0.727131	0.104813	0.7287	1.03475	1.220

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P02_Pier1	1.08009	1.03597	0.74804	1.67314	1.404 (71)
P03_Pier1	-1.36665	0.0696989	0.599885	1.49414	1.447 (77)
P05_Pier1	0.132016	0.857558	0.0728381	0.870712	0.987 (66)
P06_Pier1	0.921935	1.13276	0.722108	1.62928	0.956 (75)
P07_Pier1	0.446606	1.69271	-0.23128	1.76585	1.089 (77)
P08_Pier1	0.182496	-0.0109991	0.395644	0.435844	0.942 (48)
P09_Pier1	-0.287849	0.481073	0.953778	1.10634	0.764 (73)
P10_Pier1	-0.134485	0.8682	-0.271678	0.919601	0.878 (77)
P11_Pier1	0.0190859	1.00387	-0.362726	1.06756	1.221 (55)
P13_Pier1	0.223125	-0.533284	-0.392326	0.698639	0.613 (62)
Total	0.654643	0.90771	0.54085	1.24299	1.067

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude. รูปที่ 129 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งมุม 4 จุด รูปแบบที่ 1 โดย

ใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Edge 4 type 1: E4 (1))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Pier1	-0.204547	0.382106	0.505774	0.666072	1.365 (49)
P04_Pier1	-0.67951	-0.199088	0.275033	0.759613	1.784 (51)
P08_Pier1	0.378961	-0.387215	-0.259403	0.600697	0.942 (48)
P11_Pier1	0.503556	0.197715	-0.431679	0.692103	1.221 (55)
Total	0.47454	0.306051	0.382455	0.682002	1.365

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P02_Pier1	1.24909	1.12245	0.363781	1.71827	1.404 (71)
P03_Pier1	-1.09729	-0.0213167	0.402507	1.16898	1.447 (77)
P05_Pier1	0.33138	0.693192	-0.489463	0.91099	0.987 (66)
P06_Pier1	1.21588	0.820229	0.344249	1.50653	0.956 (75)
P07_Pier1	0.834907	1.22915	-0.420277	1.54418	1.089 (77)
P09_Pier1	0.0080862	-0.0458586	0.49543	0.497614	0.764 (73)
P10_Pier1	0.252947	0.208511	-0.538438	0.630377	0.878 (77)
P12_Pier1	1.21349	-1.0395	-1.03196	1.90212	0.606 (54)
P13_Pier1	0.645983	-1.54698	-0.801878	1.85835	0.612 (62)
P13_Pier1 0.645983 -1.5469   P14_Pier1 0.957224 -1.1806		-1.18066	-1.02388	1.83264	0.775 (50)
Total	0.889926	0.94009	0.641928	1.44493	1.013

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 130 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งมุม 4 จุด รูปแบบที่ 2 โดย ใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 4 จุด (Edge 4 type 1: E4 (2))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Pier1	-0.391383	0.198597	0.956931	1.05278	1.365 (49)
P04_Pier1	-1.10089	-0.32968	0.419273	1.22329	1.784 (51)
P08_Pier1	0.127554	0.0295097	0.252074	0.284047	0.942 (48)
P11_Pier1	0.0209234	0.627098	-0.233791	0.669588	1.221 (55)
P12_Pier1	0.876099	-0.212159	-0.55253	1.05728	0.606 (54)
P14_Pier1	0.466166	-0.319854	-0.752216	0.940981	0.775 (50)
Total	0.628054	0.339011	0.588901	0.925303	1.181

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P02_Pier1	0.980561	0.961315	0.713583	1.54752	1.404 (71)
P03_Pier1	-1.44415	-0.141398	0.652428	1.59099	1.447 (77)
P05_Pier1	0.0652632	0.836026	-0.0154462	0.838712	0.987 (66)
P06_Pier1	0.874589	0.978224	0.720049	1.49676	0.956 (75)
P07_Pier1	0.418603	1.40306	-0.145835	1.47142	1.089 (77)
P09_Pier1	-0.323218	0.381901	0.901425	1.03096	0.764 (73)
P10_Pier1	-0.152313	0.634416	-0.235735	0.693725	0.878 (77)
P13_Pier1	0.23785	-0.710265	-0.416828	0.857202	0.613 (62)
Total	0.722471	0.838254	0.560884	1.24065	1.061

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 131 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งสัดส่วน 1 ส่วน โดยใช้จุด

ควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Portion 1: P1)

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Pier1	-0.405899	-0.0311592	0.598676	0.723973	1.365 (49)
P04_Pier1	-1.07768	-0.583222	0.253291	1.25128	1.784 (51)
P06_Pier1	0.904762	0.819248	0.464579	1.30598	0.956 (75)
P08_Pier1	0.163304	-0.0422646	-0.115089	0.204206	0.942 (48)
P11_Pier1	0.0909358	0.521104	-0.408805	0.668536	1.221 (55)
P13_Pier1	0.323045	-0.690192	-0.702898	1.03672	0.613 (62)
Total	0.616987	0.541908	0.467767	0.945063	1.176

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P02_Pier1	0.978769	0.723312	0.42048	1.28762	1.404 (71)
P03_Pier1	-1.43183	-0.380653	0.42062	1.54012	1.447 (77)
P05_Pier1	0.0845916	0.685987	-0.331804	0.766699	0.987 (66)
P07_Pier1	0.461738	1.23743	-0.339279	1.36365	1.089 (77)
P09_Pier1	-0.276112	0.299255	0.598011	0.72347	0.764 (73)
P10_Pier1	-0.0946628	0.539253	-0.477079	0.726195	0.877 (77)
P12_Pier1	0.952001	-0.184452	-0.897691	1.32143	0.606 (54)
P14_Pier1	0.565878	-0.307245	-0.973245	1.16697	0.775 (50)
Total	0.753344	0.630343	0.603863	1.15304	1.057

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 132 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งสัดส่วน 2 ส่วน รูปแบบที่ 1

โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Portion 2 type 1: P2 (1))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P05_Pier1	-0.247888	-0.0295271	0.121228	0.277519	0.987 (66)
P06_Pier1	0.356493	-0.00777792	0.900153	0.968206	0.956 (75)
P07_Pier1	-0.307711	0.296518	0.0770033	0.43421	1.089 (77)
P12_Pier1	0.620789	0.234488	-0.357164	0.753611	0.606 (54)
P13_Pier1	-0.212717	-0.386217	-0.178511	0.475687	0.612 (62)
P14_Pier1	-0.210484	-0.113961	-0.472924	0.530045	0.775 (50)
Total	0.35547	0.225828	0.449813	0.616189	0.880

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Pier1	-0.626217	-1.19863	0.894359	1.62134	1.365 (49)
P02_Pier1	0.529486	-0.553996	0.701486	1.03892	1.404 (71)
P03_Pier1	-2.10196	-1.72951	0.686897	2.80736	1.447 (77)
P04_Pier1	-1.97955	-2.09484	0.495999	2.92455	1.784 (51)
P08_Pier1	-0.0513855	-0.221852	0.35192	0.419174	0.942 (48)
P09_Pier1	-0.71728	-0.00870329	1.04257	1.26551	0.764 (73)
P10_Pier1	-0.75658	0.0891197	-0.0567166	0.763919	0.878 (77)
P11_Pier1	-0.804647	-0.069172	-0.00617512	0.807638	1.221 (55)
Total	1.15901	1.07152	0.634809	1.7013	1.249

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 133 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งสัดส่วน 2 ส่วน รูปแบบที่ 2

โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 6 จุด (Portion 2 type 1: P2 (2))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Pier1	-0.377376	0.0307744	0.376114	0.533687	1.365 (49)
P02_Pier1	1.14597	0.818318	0.277635	1.43526	1.404 (71)
P03_Pier1	-1.13022	-0.26908	0.355211	1.2149	1.447 (77)
P04_Pier1	-0.645141	-0.41054	0.27411	0.812333	1.784 (51)
P08_Pier1	0.242576	-0.485805	-0.439517	0.698588	0.942 (48)
P09_Pier1	-0.0596462	-0.101802	0.358323	0.377248	0.764 (73)
P10_Pier1	0.250941	0.18966	-0.63227	0.706192	0.878 (77)
P11_Pier1	0.571353	0.221995	-0.47987	0.778461	1.221 (55)
Total	0.670921	0.394202	0.414045	0.881455	1.249

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P05_Pier1	0.212811	0.505015	-0.603395	0.815116	0.987 (66)
P06_Pier1	1.16302	0.675833	0.271529	1.37226	0.956 (75)
P07_Pier1	0.84895	1.12984	-0.451943	1.48375	1.089 (77)
P12_Pier1	1.13787	-0.948442	-1.23079	1.92591	0.606 (54)
P13_Pier1	0.63253	-1.41591	-0.960611	1.82419	0.613 (62)
P14_Pier1	1.01693	-0.998252	-1.1401	1.82496	0.775 (50)
Total	0.898852	0.990721	0.854352	1.58726	0.880

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 134 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 การแบ่งสัดส่วน 2 ส่วน รูปแบบที่ 3 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 8 จุด (Portion 2 type 3: P2 (3))

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
P01_Pier1	-0.428977	-0.3587	0.732868	0.921837	1.365 (49)
P02_Pier1	0.919782	0.39841	0.525566	1.13179	1.404 (71)
P03_Pier1	-1.52381	-0.693719	0.498194	1.74683	1.447 (77)
P04_Pier1	-1.20555	-0.900435	0.301005	1.53452	1.784 (51)
P05_Pier1	0.0332853	0.453706	-0.185064	0.491127	0.987 (66)
P06_Pier1	0.820126	0.59047	0.583717	1.16704	0.956 (75)
P07_Pier1	0.342624	1.01126	-0.248381	1.09624	1.089 (77)
P08_Pier1	0.12269	-0.187214	0.0455292	0.228418	0.942 (48)
P09_Pier1	-0.351202	0.153874	0.728851	0.823555	0.764 (73)
P10_Pier1	-0.203535	0.391512	-0.374692	0.57888	0.877 (77)
P11_Pier1	-0.0541804	0.374208	-0.336087	0.505887	1.221 (55)
P12_Pier1	0.880824	-0.206266	-0.739054	1.16816	0.606 (54)
P13_Pier1	0.220824	-0.711227	-0.570778	0.938293	0.613 (62)
P14_Pier1	0.425565	-0.322368	-0.871919	1.02238	0.775 (50)
Total	0.69616	0.545169	0.535034	1.03349	1.104

Table 5. Control points. X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

รูปที่ 135 การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศส่วนเสาตอม่อที่ 1 โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน

14 จุด (FULL)

จุฬาลงกรณมหาวทยาลย Chulalongkorn University

## ภาคผนวก ง การวัดความเสียหายต่าง ๆ หน้างาน



รูปที่ 136 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 1 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1



รูปที่ 137 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 2 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1



รูปที่ 138 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 3 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1



รูปที่ 139 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 4 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1



รูปที่ 140 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 5 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1



รูปที่ 141 การวัดขนาดความกว้างรอยแตกร้าวคอนกรีตจุดที่ 6 บริเวณฐานรากเสาตอม่อที่ 1



รูปที่ 142 การวัดขนาดความยาวผิวหลุดล่อนคอนกรีตจุดที่ 1 บริเวณผิวทางที่ 2 ช่วงที่ 7



รูปที่ 143 การวัดขนาดความกว้างผิวหลุดล่อนคอนกรีตจุดที่ 1 บริเวณผิวทางที่ 2 ช่วงที่ 7



รูปที่ 144 การวัดขนาดความยาวผิวหลุดล่อนคอนกรีตจุดที่ 2 บริเวณผิวทางที่ 2 ช่วงที่ 7



รูปที่ 145 การวัดขนาดความกว้างผิวหลุดล่อนคอนกรีตจุดที่ 2 บริเวณผิวทางที่ 2 ช่วงที่ 7



รูปที่ 146 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 2 เสาตอม่อที่ 1



รูปที่ 147 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 2 เสาตอม่อที่ 2



รูปที่ 148 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 2 เสาตอม่อที่ 3



รูปที่ 149 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 2 เสาตอม่อที่ 4



รูปที่ 150 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 2 เสาตอม่อที่ 5



รูปที่ 151 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 2 เสาตอม่อที่ 6



รูปที่ 152 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 2 เสาตอม่อที่ 7



รูปที่ 153 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 1 เสาตอม่อที่ 7



รูปที่ 154 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 1 เสาตอม่อที่ 6



รูปที่ 155 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 1 เสาตอม่อที่ 5



รูปที่ 156 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 1 เสาตอม่อที่ 4



รูปที่ 157 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 1 เสาตอม่อที่ 3



รูปที่ 158 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 1 เสาตอม่อที่ 2



รูปที่ 159 การวัดขนาดความกว้างรอยต่อทางเท้าบริเวณรอยต่อที่ 1 เสาตอม่อที่ 1

## ภาคผนวก จ

## รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์





ชื่อ : P02 ค่าระดับ : 7.816 เมตร (MSL TGM2017) สถานที่ตั้ง : สะพานธนะรัชต์ ถนน รถไฟ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000 ค่าพิกัด : N 1497202.921 เมตร E 589162.159 เมตร ตำแหน่งบนพื้นผิวสะพาน P02 al al manda in the second state ภาพจุด คำอธิบาย : มุมขอบล่างด้านข้างรอยต่อทางเท้าระหว่างระยะช่วงสะพานที่ 1 และ 2 ของสะพานธนะ รัชต์

ตารางที่ 47 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P02

ตารางที่ 48 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P03





ตารางที่ 49 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P04



ตารางที่ 50 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P05

คำอธิบาย : มุมขอบล่างส่วนกลางของลายราวสะพานด้านซ้ายบริเวณช่วงสะพานที่ 4 ของสะพานธนะ รัชต์



ตารางที่ 51 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P06



ตารางที่ 52 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P07


ตารางที่ 53 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P08

นะรัชต์



ตารางที่ 54 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P09



ตารางที่ 55 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P10



ตารางที่ 56 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P11



ตารางที่ 57 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P12



ตารางที่ 58 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P13

ตารางที่ 59 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P14



ตารางที่ 60 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P15



ตารางที่ 61 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P16



ตารางที่ 62 รายละเอียดจุด Post-Marking ส่วนข้างของสะพานธนะรัชต์ จุด P17



## บรรณานุกรม

- กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย, มาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย. 2551, กรุงเทพมหานคร.
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพานโครงการศึกษาและพัฒนา ระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน. 2555.
- 3. Ayele, Y.Z., et al., Automatic crack segmentation for UAV-assisted bridge inspection. Energies, 2020. 13(23): p. 6250.
- 4. Seo, J., L. Duque, and J. Wacker, Drone-enabled bridge inspection methodology and application. Automation in Construction, 2018. 94: p. 112-126.
- อนุกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบทด้านบำรุงรักษาและอำนวย ความปลอดภัย, คู่มือระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของกรมทางหลวงชนบท ด้านบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัย. 2560.
- Zhao, S., et al., Structural health monitoring and inspection of dams based on UAV photogrammetry with image 3D reconstruction. Automation in Construction, 2021. 130: p. 103832.
- 7. Rakha, T. and A. Gorodetsky, Review of Unmanned Aerial System (UAS) applications in the built environment: Towards automated building inspection procedures using drones. Automation in Construction, 2018. 93: p. 252-264.
- 8. Varbla, S., A. Ellmann, and R. Puust, Centimetre-range deformations of built environment revealed by drone-based photogrammetry. Automation in Construction, 2021. 128: p. 103787.
- ในพระบรมราชูปถัมภ์, ว., มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม.
   2561.
- Mandirola, M., et al., Use of UAS for damage inspection and assessment of bridge infrastructures. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2022. 72: p. 102824.
- กรมทางหลวง, คู่มือการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพาน (Bridge Inspection Analysis and Evaluation Manual). 2549.
- 12. CPAC. Concrete Technology. 2000; Available from:

https://www.cpacacademy.com/download/cpacacademy_com/econtech%20u17.pdf.

- 13. Raina, V., Concrete bridges: inspection, repair, strengthening, testing and load capacity evaluation. 2003, New Delhi: India.
- 14. (AASHTO), A.A.o.S.H.a.T.O., AASHTO Bridge Element Inspection Guide Manual, ed.1. 2010.
- กรมทางหลวง, คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของผิวทาง (Pavement distress identification manual). 2550.
- 16. (WSDOT), W.S.D.o.T., Bridge design manual (LRFD). 2019, Olympia: Washington.
- กรมที่ดิน, ศ., คู่มือการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ.
   2563.
- PSU, G. การบินถ่ายภาพทางอากาศ. 2552; Available from: <u>http://www.geog.pn.psu.ac.th/CAIAerial/HtmlBook/1flight2.html</u>.
- 19.
   ศรีกลาง, พ.ก. การวางแผนการสำรวจภาคพื้นดิน. 2561; Available from:

   <a href="http://kqgnss.blogspot.com/2018/08/blog-post_26.html">http://kqgnss.blogspot.com/2018/08/blog-post_26.html</a>.
- จำกัด, บ.ย.ค. Geoid (จีออยด์). 2021; Available from: <u>https://www.universalcorp.co.th/all-blogs/item/8-5145</u>.
- พรมทอง, พ.ด., การพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย. วารสารแผน
   ที่. Vol. 1. 2560, กรมแผนที่ทหาร.
- ตาเขียว, ร.ท.ว. เอกสารประกอบวิชาการ การสำรวจด้วยดาวเทียม (Satellite Surveying) กรมแผนที่ทหาร. 2560; Available from: <u>http://kggnss.blogspot.com/2018/05/gnss.html</u>.
- Lucieer, S.H.a.A., Assessing the Accuracy of Georeferenced Point Clouds Produced via Multi-View Stereopsis from Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Imagery. Remote Sensing, 2012.
- Liu, Q., D.S. Kieffer, and M. Bitenc. Three-dimensional UAV-based photogrammetric structural models for rock slope engineering. in IAEG/AEG Annual Meeting Proceedings, San Francisco, California, 2018-Volume 1. 2019. Springer.
- องค์ความรู้ตามภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง, การสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยาน ไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV). 2563.

- สันติธรรมนนท์, ไ., การรังวัดด้วยภาพถ่ายดิจิทัล (Digital Photogrammetry), ed. พ. (ฉบับ ปรับปรุงแก้ไข). 2555.
- 27. Lingua, A., et al., 3D MODEL GENERATION USING OBLIQUE IMAGES ACQUIRED BY UAV. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 2017. 42.
- Khaloo, A., et al., Unmanned aerial vehicle inspection of the Placer River Trail Bridge through image-based 3D modelling. Structure and Infrastructure Engineering, 2018. 14(1): p. 124-136.
- 29. Seo, J., L. Duque, and J.P. Wacker, Field application of UAS-based bridge inspection. Transportation Research Record, 2018. 2672(12): p. 72-81.
- 30. Chen, S., et al., UAV bridge inspection through evaluated 3D reconstructions. Journal of Bridge Engineering, 2019. 24(4): p. 05019001.





**Chulalongkorn University** 

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด สถานที่เกิด วุฒิการศึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน

บวรชนก มณีรัตน์ 14 มกราคม 2541 สมุทรสงคราม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 380/32 ศุภาลัยวิลล์ รัชดา 32 เขต จตุจักร แขวง จันทรเกษม จ.กรุงเทพฯ 10900



CHULALONGKORN UNIVERSITY