

บทที่ 6

ข้อเสนอแนะ

1. เปลี่ยนชนิดของสารรวมตะกอน และสารช่วยรวมตะกอน
2. ทดลองด้วยน้ำดิบที่มีค่าความขุ่นต่าง ๆ กัน
3. นำระบบไปทดลองศึกษากับน้ำดิบจริง
4. ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลดปริมาณสารเคมีที่มีราคาแพง เช่น โพลีเมอร์