

บท 5

สรุปการวิจัยและขอเสนอแนะ

การสร้างเครื่องมือวัดความถี่ขึ้นได้ผลตามทฤษฎีทุกประการเป็นพื้นพอดิจ อย่างไรก็ตามเครื่องวัดความถี่ อาจจะปรับปรุงเพื่อให้มี performance สูงขึ้นอีกด้วย กังต่อไปนี้

1. ความเที่ยงตรงของเครื่องวัด อาจจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยการแก้ คือเปลี่ยนไปใช้ Xtal ที่มีความถี่สูงขึ้นในภาคอสซิลเตอร์ เช่น 100 MHz ก็จะทำให้ accuracy เพิ่มขึ้นไปอีก 10 เท่าตัว แต่จะมีปัญหาในเรื่องการ wiring เพราะเป็นความถี่ VHF ประการที่สองใช้ Xtal Oven เป็นตัวสร้างความถี่จะทำให้ความถี่สูงขึ้น มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ไปอีก เพราะว่ามีการควบคุมอุณหภูมิของ Xtal ด้วย ถ้า osc. 100 MHz IC ทองเปลี่ยนใช้เบอร์รัตน์

2. ภาค Input circuit สามารถเพิ่มความไวของเครื่องขึ้นได้อีกด้วยใช้ OP - AMP เป็นตัวขยาย ส่วนภาคหน้าสุดควรใช้ FET เพราะมี input impedance สูง ทำให้ไม่ต้องกระแสจาก source มาก

3. การปรับปรุงให้วัดความถี่ได้สูงขึ้นด้วย VHF ทำได้โดยสร้างวงจร PRESCALER มาต่อข้างหน้า Input circuit. Prescaler คือวงจรหารความถี่ลงมานั่นเองอาจเป็น $\frac{1}{2} \div \frac{1}{5}$ หรือ $\frac{1}{10}$ ก็ได้ แต่ IC ที่ใช้ต้องใช้ชนิดที่มีความเร็วสูงมาก ถ้าใช้พวก 74XX จะไม่ทำงาน เพราะว่าความถี่สูงเกินไป

การนำไปประยุกต์ใช้งาน

เครื่องวัดความถี่แบบดิจิตอลนี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในงานทางไฟฟ้าทุกสาขา นอกจานนี้ยังสามารถนำไปติดเปลี่ยนเครื่องมือทางดิจิตอลชนิดอื่น ๆ ได้อีกเช่น ทำเป็นโวต์ มิเตอร์, แอมมิเตอร์, เทอร์โนมิเตอร์, Time & Period meter, โอดิมิเตอร์, Event counter, Pulse counter, Frequency Synthesizer, Digital Radio Dial, Digital Clock, Transmitter Frequency Monitor.