บทที่ 3

กระบวนการสร้าง Double Heterojunction Bipolar Transistor แบบระนาบ

จากการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานในบทที่ 2 ผนวกกับแนวคิดในบทที่ 1 สามารถทำการออกแบบ โครงสร้างเบื้องต้นของทรานซิสเตอร์ ตามรูปที่ 3.1 จากนั้นทำการคำนวณลักษณะสมบัติกระแส ตรง เพื่อกำหนดก่าพารามิเตอร์ต่างๆให้เหมาะสม ทำการศึกษาเทคโนโลยีการปลูกผลึก GaAs และ Ga_{1-x}Al_xAs และเทคนิคการแพร่สารเจือสังกะสี เพื่อทำผิวสัมผัสเบสบนระนาบผิวของอิมิตเตอร์ ท้ายสุดกำหนดขั้นตอนการผลิตสิ่งประคิษฐ์อย่างละเอียด

3.1 การออกแบบใบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ชนิดหัวต่อต่างชนิดคู่โครงสร้างระนาบ

เพื่อให้หัวต่ออิมิตเตอร์-เบสและหัวต่อกอลเล็กเตอร์-เบสมีความสมมาตร จึงกำหนดให้หัว ต่อทั้งสองเป็นหัวต่อต่างชนิดของ GaAlAs(n) กับ GaAs(p⁺) ทั้งกู่ อาจจะต่างกันแต่ก็เพียงปริมาณ ของอลูมิเนียมในชั้นอิมิตเตอร์กับกอลเล็กเตอร์ ชั้นผิวสัมผัสอิมิตเตอร์ (Emitter Contact) มีไว้เพื่อ หลีกเลี่ยงการสร้างผิวสัมผัสโอห์มมิกโดยตรงกับชั้นอิมิตเตอร์ GaAlAs(n) ซึ่งทำผิวสัมผัสโอห์มมิก ได้ยากกว่า ในขณะที่ทางด้านกอลเล็กเตอร์อาศัยแว่นผลึก GaAs(n⁺) เป็นชั้นทำผิวสัมผัสโอห์มมิก สำหรับโลหะที่ใช้ทำผิวสัมผัสโอห์มมิกของชั้น n จะเป็น AuGe+Ni ในส่วนของขั้วโลหะเบส จะทำ การแพร่ซึมโลหะ Zn ผ่านชั้นผิวสัมผัสอิมิตเตอร์และชั้นอิมิตเตอร์เข้าสู่ชั้นเบส เพื่อเปลี่ยนเนื้อวัสดุ ของโครงสร้างด้านข้างให้เป็นชนิด p จากนั้นทำผิวสัมผัสโอห์มมิกของขั้วเบสที่ระนาบของผิว สัมผัสอิมิตเตอร์โดยใช้โลหะ AuZn

3.2 การคำนวณลักษณะสมบัติกระแสตรงเพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ของทรานซิสเตอร์

ผลการคำนวณเบื้องต้นในบทที่ 2 ชี้ให้เห็นว่าลักษณะสมบัติกระแสตรงในโมดปกติของ ทรานซิสเตอร์ชนิคนี้ ขึ้นกับตัวแปรที่สำคัญๆ 4 ตัว คือ ปริมาณของอลูมิเนียมใน<u>คอลเล็กเตอร์</u> ความ ลาดเอียงของหัวต่อ<u>คอลเล็กเตอร์</u>-เบส ปริมาณสารเงือในชั้น<u>คอลเล็กเตอร์</u> และแรงคันไบแอสที่หัว ต่อ<u>คอลเล็กเตอร์</u>-เบส และเมื่อเปลี่ยนค<u>ำคอลเล็กเตอร์</u>เป็นอิมิตเตอร์ ก็จะสามารถใช้ได้กับ ทรานซิสเตอร์ชนิคนี้เมื่อทำงานในโมคกลับทาง (Inverted Mode) ดังนั้นเพื่อให้ทรานซิสเตอร์มี ลักษณะสมบัติที่สมมาตรจึงได้กำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้เป็นไปตามตารางที่ 3.1 โดยมีเหตุผล ประกอบ และเพื่อยืนยันความเหมาะสมของค่าที่กำหนด จึงคำนวณอัตราขยายกระแสอินทรินซิก ตามพารามิเตอร์ที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5 และ 3.6

พารามิเตอร์	ค่าที่กำหนด	เหตุผล
ความเข้มข้นของสารเจือปนใน ชั้นอิมิตเตอร์ (N _e)	10^{17} cm^{-3} (5*10 ¹⁷)*	เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฉีดพอควรใน โมคปกติและไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรง ในโมคกลับทาง
ความเข้มข้นของสารเจือปนใน ชั้นเบส (P _в)	$5*10^{18} \text{ cm}^{-3}$ (10 ¹⁹)	เพื่อรักษาระคับการฉีคพาหะทั้งในโมค ปกติและโมคกลับทาง
ความเข้มข้นของสารเจือปนใน ชั้นคอลเล็กเตอร์ (N _c)	10^{17} cm^{-3} (10 ¹⁵)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฉีคในโมคกลับ ทาง และลคผลกระทบจาก "Spike" ในโมค ปกติ
สัคส่วน Al ในชั้น อิมิตเตอร์ (x _e)	0.35,0.3,0.2 (0.35-0.4)	
สัคส่วน Al ในชั้น คอลเล็กเตอร์ (x _c)	0.35,0.3,0.2 (0)	
ความลาคชั่นของหัวต่อ อิมิตเตอร์-เบส (L _{ge})	50, 100, 200 Å (500)	L _{se} น้อยกว่าหรือเท่ากับ L _{sc} เสมอสำหรับ การปลูกผลึกด้วยวิธีการ Super Cooling L _s
ความลาคชั่นของหัวต่อ คอลเล็กเตอร์-เบส (L _{gc})	100, 200 [°] A	บระมาณ 500 องสตรอม เน SHBT เกด จากเทคนิค Equilibrium Cooling
ความหนาของชั้นอิมิตเตอร์ (t _e)	~ 1 micrometer (~ 1 micrometer)	
ความหนาของชั้นเบส (t _в)	~ 0.5 micrometer (~ 0.5 micrometer)	
ความหนาของชั้นคอลเล็กเตอร ์ (t _c)	~ 1 micrometer (~ 6 micrometers)	เพื่อให้สมมาตรกับอิมิตเตอร์

ตารางที่ 3.1 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการออกแบบ *<u>หมายเหตุ</u> ค่าในวงเล็บเป็นของทรานซิสเตอร์หัวต่อต่างชนิคเดี่ยว (SHBT) [1]

N _{DE}	L _{gE}	N _{AB}	N _{DC}	L _{gC}	V _{BC}
$1*10^{17} \text{ cm}^{-3}$	50 Å	$5*10^{18} \text{ cm}^{-3}$	$1*10^{17} \text{ cm}^{-3}$	50 Å	-5 V



รูปที่ 3.1 ผลของอลูมิเนียมในคอลเล็กเตอร์ต่ออัตราขยายกระแสอินทรินซิก โคยสัคส่วนอลูมิเนียม ในชั้นอิมิตเตอร์เป็น 0.35, 0.3 และ 0.2 ส่วนค่าอื่นๆมีค่าตามตาราง

N _{DE}	L_{gE}	N _{AB}	N _{DC}	L _{gC}	V _{BC}
$1*10^{17} \mathrm{cm}^{-3}$	50 Å	$5*10^{18}$ cm ⁻³	$1*10^{17} \text{ cm}^{-3}$	100 Å	-5 V



รูปที่ 3.2 ผลของอลูมิเนียมในคอลเล็กเตอร์ต่ออัตราขยายกระแสอินทรินซิก โคยสัคส่วนอลูมิเนียม ในชั้นอิมิตเตอร์เป็น 0.35, 0.3 และ 0.2 ส่วนค่าอื่นๆมีก่าตามตาราง

N _{DE}	L _{gE}	N _{AB}	N _{DC}	L _{gC}	V _{BC}
$1*10^{17} \text{ cm}^{-3}$	100 Å	$5*10^{18}$ cm ⁻³	1*10 ¹⁷ cm ⁻³	100 Å	-5 V



รูปที่ 3.3 ผลของอลูมิเนียมในคอลเล็กเตอร์ต่ออัตราขยายกระแสอินทรินซิก โดยสัคส่วนอลูมิเนียม ในชั้นอิมิตเตอร์เป็น 0.35, 0.3 และ 0.2 ส่วนค่าอื่นๆมีค่าตามตาราง



รูปที่ 3.4 ผลของอลูมิเนียมในคอลเล็กเตอร์ต่ออัตราขยายกระแสอินทรินซิก โคยสัดส่วนอลูมิเนียม ในชั้นอิมิตเตอร์เป็น 0.35, 0.3 และ 0.2 ส่วนค่าอื่นๆมีค่าตามตาราง

N _{DE}	L _{gE}	N _{AB}	N _{DC}	L _{gC}	V _{BC}
$1*10^{17} \text{ cm}^{-3}$	200 Å	$5*10^{18} \text{ cm}^{-3}$	$1*10^{17} \text{ cm}^{-3}$	200 Å	-5 V



รูปที่ 3.5 ผลของอลูมิเนียมในคอลเล็กเตอร์ต่ออัตราขยายกระแสอินทรินซิก โคยสัคส่วนอลูมิเนียม ในชั้นอิมิตเตอร์เป็น 0.35, 0.3 และ 0.2 ส่วนค่าอื่นๆมีค่าตามตาราง



รูปที่ 3.6 ผลของอลูมิเนียมในคอลเล็กเตอร์ต่ออัตราขยายกระแสอินทรินซิก โคยสัคส่วนอลูมิเนียม ในชั้นอิมิตเตอร์เป็น 0.35, 0.3 และ 0.2 ส่วนก่าอื่นๆมีก่าตามตาราง

3.3 เทคโนโลยีในการปลูกผลึก GaAs และ GaAlAs

Epitaxy คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูกผลึกชั้นบางๆ ซึ่งสามารถปลูกซ้อนทับกันหลายๆ ชั้นในกระบวนการเคียวกัน และในแต่ละชั้นยังสามารถกำหนดชนิดของสารกึ่งตัวนำและชนิดของ สารเจือปนได้ด้วย โดยมีข้อแม้เพียงข้อเดียวก็คือ ชั้นผลึกที่อยู่ประชิดกันจะต้องมีขนาดของโครง ผลึก (Lattice Constant) ใกล้เคียงกันเพื่อไม่ให้ Lattice Mismatch มีค่ามากเกินไป Lattice Mismatch มีผลต่อประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์เป็นอย่างมาก

Epitaxy มีหลายชนิด เช่น Vapor Phase Epitaxy (VPE), Liquid Phase Epitaxy (LPE), Molecular Beam Epitaxy (MBE) ฯลฯ แต่ละชนิดมีทั้งข้อเด่นและข้อด้อย ในงานวิจัยชิ้นนี้ เราใช้ Liquid Phase Epitaxy (LPE) เป็นเทคโนโลยีในการผลิตโครงสร้างหลายๆชั้น (Multilayer Structure) ของสิ่งประดิษฐ์ด้วยเหตุผลที่ว่า LPE มีราคาถูก ระบบไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญคุณภาพของ ชั้นผลึกที่ปลูกได้ดีกว่าที่ได้จากวิธีการอื่นๆ เพราะการปลูกชั้นผลึกจาก LPE เป็นการปลูกภายใต้จุด สมคุลย์อุณหภูมิ (Thermal Equilibrium) ข้อเสียก็คือ ไม่สามารถปลูกชั้นผลึกบางมากๆได้ (น้อยกว่า 0.1 ไมครอน)

รูปที่ 3.7 (ก) แสดงส่วนต่างๆของเตา Horizontal Liquid Phase Epitaxy ซึ่งติดตั้งที่ห้องวิจัย สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภากวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่สำคัญๆ ดังนี้

- เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบโปรแกรมได้ (Programmable Temperature Controller) ซึ่ง มีความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิไม่เกิน 0.05 °C และสามารถลดหรือเพิ่มอุณหภูมิด้วย ความชันที่กำหนดให้ (0 ถึง 9.99 °C/Min)
- เตาความด้านทานซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ และมีช่วงอุณหภูมิสม่ำเสมอ (Uniform Heated Length) 200 mm.
- 3. ท่อควอทซ์ยาว 2400 mm. และมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ 74 mm.
- 4. ระบบก้ำซ และ Hydrogen Purifier
- 5. เครื่องวัคความชื้น (Hygrometer) ซึ่งสามารถวัคไค้ละเอียคถึง 0.1 ppm.
- 6. Nitrogen Hood เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และหลีกเลี่ยงการเกิดออกไซด์กับวัสดุต่างๆ ก่อนเริ่มทำงาน
- 7. เทอร์โมกัปเปิล (Thermocouple) สำหรับวัคอุณหภูมิ และเครื่องบันทึกอุณหภูมิ
- เบ้ารองรับสารละลาย (Graphite Boat) ซึ่งสามารถสร้างชั้นของผลึก 9 ชั้น ในกระบวน การ 1 ครั้ง คังรูปที่ 3.7 (ข)
- 9. ก้านแก้ว (Quartz Rod) สำหรับเลื่อน (Slide) แว่นผลึกไปใด้หลุมของสารละลาย Ga+Al+As

119466168



รูปที่ 3.7 (ก) เตาเอพิแทกซี



รูปที่ 3.7 (ข) แสดงรายละเอียดของเบ้ารองรับสารละลาย

สำหรับขั้นตอนในการปลูกผลึกนั้น นอกจากความพร้อมของระบบ LPE ที่กล่าวแล้ว การ เตรียมวัสคุ และสารเจือต่างๆอย่างพิถีพิถันก็มีส่วนต่อคุณภาพของผลึก ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวถึงใน หัวข้อการผลิตสิ่งประดิษฐ์

3.4 เทคโนโลยีในการแพร่ชึมสังกะสึ

เนื่องจากโครงสร้างของทรานซิสเตอร์ที่ทำการออกแบบไว้นั้นเป็นโครงสร้างแบบระนาบ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้บริเวณภายใต้ขั้วโลหะเบส ซึ่งเป็นชั้นผิวสัมผัสอิมิตเตอร์และชั้น อิมิตเตอร์ซึ่งแต่เดิมเป็น n-type ให้เป็น p-type เพื่อต่อเชื่อมถึงชั้นเบส ซึ่งวิธีการที่จะกระทำการดัง กล่าวนั้นต้องทำการแพร่ซึมสังกะสี ซึ่งมีได้หลายวิธี เช่น การแพร่ซึมในท่อเปิด (Open Tube Diffusion) การใช้ไอออนพลังงานสูง (Ion Implantation) หรืออาศัยการปลูกชั้นของสารที่เป็นแหล่ง กำเนิดเพื่อการแพร่ซึม (Spun-on Diffusion Source Layer) เป็นต้น [7,8] โดยในงานวิจัยนี้ได้เริ่มจาก กระบวนการแพร่ซึมสังกะส์ในท่อเปิด (Open Tube Method) เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว และ ควบคุมได้

้เริ่มแรกของกระบวนการแพร่ซึมของสังกะสีนั้น อาศัยวิธีการแพร่ซึมสังกะสีใบท่อเปิด ้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาดังข้างต้น โดยใช้เครื่อง Evaporator สร้างชั้นสังกะสีด้านบนแผ่นฐานที่ผ่าน การปลูกผลึกเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเมื่อทำการ Evaporate สังกะสีและถ่ายแบบหน้ากาก (Mask) เพื่อกำหนดบริเวณที่ต้องการให้สังกะสึแพร่ซึมแถ้ว ปรากฏว่าสังกะสีในส่วนที่ไม่ต้องการนั้นไม่ ้สามารถกัดออกได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า สังกะสีเป็นสารที่แพร่ซึมได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นในขณะที่ ทำการ Evaporate สังกะสีก็ได้เริ่มแพร่ซึมลงในบริเวณที่ไม่ต้องการเกิดเป็นอัลลอย ทำให้ส่วนบน ของชั้นผิวสัมผัสอิมิตเตอร์ทั้งหมดเป็น p-type ซึ่งรวมไปถึงบริเวณที่ต้องเป็น n-type เพื่อใช้เป็นขั้ว โลหะอิมิตเตอร์ คังนั้นจึงแก้ไขโดยอาศัยซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO,) เป็นหน้ากากก่อนที่จะทำการ Evaporate โลหะสังกะสี อย่างไรก็ตามซิลิกอนไดออกไซด์ที่ได้จากการใช้ Electron Beam Evaporator นั้นมีคุณภาพไม่ดีพอ มีลักษณะเป็นรูพรุน ดังนั้นเมื่อฉาบสังกะสึแล้วทำการแอนนีลที่ อณหภูมิประมาณ 600 องศาเซลเซียส สังกะสีสามารถแพร่ซึมทะลผ่านรพรนของซิลิกอนได ออกไซด์ลงไปยังบริเวณที่ไม่ต้องการได้ และให้ผลเช่นเดียวกันกับวิธีแรก และถ้าถ่ายหน้ากากอีก ครั้งหลังจาก Evaporate โลหะสังกะสี เพื่อที่จะกัคสังกะสืบริเวณที่ไม่ต้องการออกก่อนจะทำการ แอนนี้ล ซึ่งจะแก้ปัญหาในเรื่องของคุณภาพของซิลิกอนไคออกไซค์ได้ แต่ก็จะเกิดปัญหาอื่นตามมา ้นั่นก็คือกรคไฮโครคลอริกจะกัดเซาะค้านข้าง ทำให้สังกะสีในบริเวณที่ต้องการถูกกัดออกไปด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องยกเลิกกระบวนการนี้ สำหรับผลการแพร่ซึมสังกะสีวิธีนี้กับเวลาแอนนีล และ ลักษณะสมบัติกระแส-แรงคันของหัวต่อพี-เอ็นที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3.8 (ก) และ (ข)



รูปที่ 3.8(ก) กราฟแสคงความลึกของการแพร่ซึมสังกะสีในท่อเปิด ที่อุณหภูมิ 600°C ที่เวลาต่างๆ



รูปที่ 3.8(ข) ลักษณะสมบัติกระแส-แรงคันของหัวต่อพี-เอ็นที่อาศัยวิธีการแพร่ซึมสังกะสีในท่อเปิค ที่อุณหภูมิ 600°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ของสังกะสีบริเวณขั้วโลหะอิมิตเตอร์ แต่จะกัดชั้นหน้ากากบริเวณที่กำหนดให้เป็นขั้วโลหะเบส ออก เพื่อให้สังกะสีสามารถแพร่ซึมถึงชั้นเบสได้ แล้วนำแว่นผลึกกลับเข้าสู่เตาปลูกผลึกอีกครั้ง หนึ่งเพื่อสร้างชั้นผลึกของ Ga_{1.x}AI_xAs, x>0.4 ที่มีการเงือสังกะสีอย่างเข้มข้น ขณะที่ทำการปลูกผลึก สังกะสีจะแพร่ซึมลงสู่ชั้นผลึกด้านถ่างทั่วบริเวณผิวแว่นผลึกถึกลงไปเท่าๆกัน แต่ไม่ให้เกิน 6 ไมตรอน โดยควบคุมจากเวลาในการปลูกผลึก ดังนั้นบริเวณขั้วโลหะอิมิตเตอร์ชึ่งมีชั้นหน้ากากอยู่ สังกะสีจะไม่สามารถแพร่ซึมถึงชั้นผิวสัมผัสอิมิตเตอร์ได้ หลังจากการปลูกผลึกครั้งที่ 2 ชั้นผลึก Ga_{1.x}AI_xAs (p^{**}) สำหรับแพร่ซึมสังกะสีและชั้นผลึก Ga_{1.x}AI_xAs สำหรับกำบังชั้นผิวสัมผัส อิมิตเตอร์จะถูกกัดออกทั้งหมดด้วยสารละลาย HF ที่อุณหภูมิประมาณ 50°C สารละลาย HF นี้จะ ไม่กัดชั้น GaAs โครงสร้างทรานซิสเตอร์ที่ได้จึงมีลักษณะเป็นโครงสร้างระนาบซึ่งพร้อมจะนำไป ทำขั้วโลหะต่อไป รูปที่ 3.9 แสดงลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันของหัวต่อพี-เอ็นของหัวต่อ อิมิตเตอร์-เบส ที่ได้จากการแพร่ซึมสังกะสีวิธีนี้

กระบวนการแพร่ซึมสังกะสีที่สามารถทำได้สำเร็จในการสร้างทรานซิสเตอร์โครงสร้าง

ระนาบ อาศัยแนวคิคง่ายๆจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของสังกะสีที่มีสัมประสิทธิ์การกระจายสูง

(Distribution Coefficient) เมื่อเปรียบเทียบกับสารเงือชนิดอื่นๆ ดังนั้นการปลกผลึกใดๆที่มีการเงือ

้สังกะสีในปริมาณที่สูงพอ สารเงือสังกะสีก็น่างะแพร่เข้าสู่ชั้นผลึกค้านล่างได้ไม่มากก็น้อย แนวคิด

้นี้มีปรากฏให้เห็นแล้วกับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ [9] ดังนั้นในกระบวนการปลูกผลึกโครงสร้าง

ทรานซิสเตอร์ ซึ่งปกติมีชั้นผิวสัมผัสอิมิตเตอร์ของ GaAs (n⁺⁺) เป็นชั้นสุดท้าย เราจะปลูกชั้นผลึก

ของ Ga₁₋Al As, x>0.4 หนากว่า 6 ไมครอนอีก 1 ชั้นเพื่อใช้เป็นชั้นหน้ากาก เพื่อป้องกันการแพร่



3.5 ขั้นตอนการเตรียมแว่นผลึกฐานและวัสดุของสารละลาย [6]

3.5.1 การเตรียมผลิกแผ่นฐาน

ผลึกแผ่นฐานเป็นแว่นผลึก GaAs ชนิด N⁺ มีความเข้มข้นของสารเจือปนประมาณ 3-5 *10¹⁸ cm⁻³ ตัดแว่นผลึกให้มีขนาด 11*11mm² จำนวน 2 แผ่นเพื่อใช้เป็นซับสเตรต ของสิ่ง ประดิษฐ์ที่จะผลิต นำแว่นผลึกทั้งสองมาทำความสะอาดทางเคมีโดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) ล้างด้วย Etilene Trichloro แล้วทำ Ultrasonic 5นาที เพื่อล้างคราบไขมัน
- ล้างด้วย Acetone แล้วไปทำ Ultrasonic 5 นาที เพื่อล้าง Etilene Trichloro และ คราบไขมันที่เหลือ
- 3) ถ้างค้วย DI-Water ให้สะอาด เป่า N2จนแห้ง
- 4) กัดออกไซด์ที่ผิวออกและกัดผิวให้มันด้วยสารละลาย H₂SO₄+H₂O+H₂O
 (4:1:1 ผสมแล้วตั้งทิ้งไว้เพื่อให้ได้อุณหภูมิประมาณ 75 องศาเซลเซียส)
- 5) ถ้างด้วย DI-Water ให้สะอาด เป่า N2จนแห้ง
- 6) ล้างด้วย HCl มากกว่า 5 นาที เพื่อกัดออกไซด์ที่เหลือ
- 7) ถ้างด้วย DI-Water ให้สะอาด เป่า N2จนแห้ง

ในขั้นตอนนี้ด้องเตรียมแว่นผลึก GaAs (Non-doped) ขนาด 6*11 mm² เพื่อเป็นตัวชดเชย As ให้สารละลายทุกหลุม โดยใช้กระบวนการทำความสะอาดเช่นเดียวกับแว่นผลึกฐาน

3.5.2 การเตรียมวัสดุของสารละลาย

สารละลายเตรียมอยู่ในรูปของของแข็งซึ่งมีแกลเลียม (Ga) เป็นตัวทำละลาย ตัวถูกละลาย มีอาร์เซนิก(As) ,อลูมิเนียม(Al)และสารเจือปนที่ต้องการ โดยสารเจือปนชนิด P จะใช้เจอมาเนียม (Ge) สารเจือปนชนิด N ใช้ดีบุก (Sn) และชนิด N⁺ ใช้เทลลูเลียม (Te) ในหัวข้อนี้แสดงถึงการ กำนวณน้ำหนักของตัวถูกละลายในตัวทำละลายในชั้นต่างของทรานซิสเตอร์

ให้ X เป็นเศษส่วนอะตอมของสารใดๆในสารละลายจะได้

 $\mathbf{X}_{\mathrm{Ga}}^{+} \mathbf{X}_{\mathrm{As}}^{-} + \mathbf{X}_{\mathrm{Al}}^{-} + \mathbf{X}_{\mathrm{im}}^{-} = \mathbf{1}$

เมื่อเทียบกับแกลเลียม จะได้น้ำหนักของอาร์เซนิกเป็น

 $W_{As} = (X_{As}/X_{Ga})(M_{As}/M_{Ga})*W_{Ga}$

และได้น้ำหนักของอลูมิเนียมเป็น

 $W_{AI} = (X_{AI}/X_{Ga})(M_{AI}/M_{Ga})*W_{Ga}$

น้ำหนักของสารเจือปนเป็น

 $W_{im} = (X_{im}/X_{Ga})(M_{im}/M_{Ga})*W_{Ga}$

โคยที่อาร์เซนิกจะต้องเตรียมในรูปของแกลเลียมอาร์เซไนค์ จะได้น้ำหนักของ แกลเลียมอาร์เซไนค์เป็น

 $W_{GaAs} = (X_{GaAs}/X_{Ga})(M_{GaAs}/M_{Ga})*W_{Ga}$

โคยที่	${\rm M}_{\rm Ga}$	=	69.72
	$\mathbf{M}_{\mathbf{As}}$		74.92
	M _{AI}	=	26.98
	M_{Ge}	=	72.59
	$\rm M_{Sn}$	=	118.69
	M_{Te}	=	127.60
	M _{GaAs}	=	144.64

ค่าเศษส่วนอะตอมของตัวถูกละลายพิจารณาได้จากกราฟรูปที่ 3.10 , 3.11 , 3.12 , 3.13 , 3.14 และ 3.15



รูปที่ 3.10 กราฟจำนวนเศษส่วนอะตอมของอาร์เซนิกในสารละลายอิ่มตัว GaAs ที่อุณหภูมิ ต่างๆ



รูปที่ 3.11 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของพาหะกับเศษส่วน โมลของคีบุกที่สัดส่วน อลูมิเนียมต่างๆที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3.12 กราฟกวามสัมพันธ์ของเศษส่วนอะตอมคืบุกกับเศษส่วนอะตอมของอลูมิเนียมที่ สัคส่วนอลูมิเนียมก่าใดๆใน GaAlAs ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3.13 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของพาหะกับเศษส่วนอะตอมของสาร เจือปนชนิดต่างๆใน GaAs ที่ 800 องศาเซลเซียส





รูปที่ 3.15 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนโมลของ AlAs กับเศษส่วนอะตอมของ อลูมิเนียมใน GaAlAs ที่อุณหภูมิต่างๆ

ตัวอย่างการกำนวณ จะแสดงการกำนวณการเตรียมสารละลายในหลุมต่างๆของโครงสร้าง แบบที่หนึ่งที่ออกแบบไว้

หลุมที่ 1	หกุม Etching ใช้ GaAs	W_{GaAs}	=	50-60	mg
หลุมที่ 2	หกุม Buffer ใช้ GaAs	(N ⁺) 10	$^{19}{\rm cm}^{-3}$ (Гe)	
พิจารณากราฟรุ	ปที่ 3.10 จะได้	X _{As}	=	0.022	
สารเจือปนที่ให้	ัก๋ือ Te				
พิจารณากราฟรู	รูปที่ 3.13	\mathbf{X}_{Te}	=	0.0002	
าะไค้	$X_{Ga} = 1 - X_{As} - X_{Te}$		=	0.9778	
ใช้แกลเลียม 3.	0 กรัม จะได้	W_{GaAs}	=	140.05	mg
		W _{Te}	=	1.123	mg

หลุมที่ 3 ชั้นคอลเลคเตอร์เป็นชั้น Ga_{0.8}Al_{0.2}As (N) 10¹⁷ cm⁻³ (Sn) เนื่องจากเป็น GaAlAs เศษส่วนอะตอมของสารเจือปนจะขึ้นกับจำนวนอลูมิเนียมใน GaAlAs

พิจารณากราฟรูปที่ 3.11 จะได้	\mathbf{X}_{Sn}	=	0.05
จากกราฟรูปที่ 3.12 จะได้	X _{AI}	=	0.0015
จากกราฟรูปที่ 3.14 จะได้	X _{As}	=	0.016
ดังนั้น $X_{Ga} = 1 - X_{As} - X_{Al} - X$	Sn	=	0.9325
ใช้แกลเลียม 3.0 กรัมจะได้	W _{GaAs}	=	109.113 mg
	W _{AI}	=	1.369 mg
	W _{Sn}	-	273.812 mg

หลุมที่ 4	ชั้นเบสเป็นชั้น	GaAs	(P ⁺) 5*	10^{18} cm^{-3} (Ge)
พิจารณากราฟรูปที่ 3.10	จะไค้	X _{As}	=	0.022
สารเจือปนที่ใช้เป็น Ge i	พิจารณากราฟรูบ	lที่ 3.13 จะ	ะได้	

	\mathbf{X}_{Ge}	-	0.04
ดังนั้นได้	\mathbf{X}_{Ga}	=	1-0.022-0.04
		=	0.9380
ใช้แกลเลียม 3.0 กรัม จะได้	W_{GaAs}	=	142.316 mg
	W_{Ge}	-	51.62 mg

หลุมที่ 5ชั้นอิมิตเตอร์เป็น $Ga_{0.7}Al_{0.3}As$ (N) $10^{17} cm^{-3}$ (Sn)พิจารณาค่าต่างๆจากกราฟเช่นเดียวกับชั้นคอลเล็กเตอร์และใช้แกลเลียม 3.0 กรัมจะได้ $X_{sn} = 0.05$ $X_{Al} = 0.0015$ $X_{As} = 0.016$ ดังนั้นจะได้ $X_{c} = 1-0.05-0.0015-0.016$

X _{AI}	=	0.0015
\mathbf{X}_{As}		0.016
\mathbf{X}_{Ga}	=	1-0.05-0.0015-0.016
	=	0.9325
W_{GaAs}	=	109.113 mg
W _{A1}	=	1.369 mg
W _{Sn}		273.812 mg

หลุมที่ 6 ชั้นผิวสัมผัสอิมิตเตอร์เป็น GaAs (N⁺) 10¹⁹ cm⁻³ (Te)
 พิจารณาค่าจากกราฟเช่นเดียวกับหลุม Buffer และใช้แกลเลียม 3.0 กรัม
 จะได้ X_{Te} = 0.022
 X = 0.0002

	X _{As}	=	0.0002
	X_{Ga}	=	1-0.022-0.0002
		=	0.9778
คังนั้นจะได้	W_{GaAs}	=	140.05 mg
	W_{Te}	=	1.123 mg

หลุมที่ 7 ชั้นหน้ากาก (Mask) เป็น Ga_{0.6}Al_{0.4}As (N) เนื่องจากเป็น GaAlAs เศษส่วนอะตอมของสารเจือปนจะขึ้นกับจำนวนอลูมิเนียมใน GaAlAs พิจารณากราฟรูปที่ 3.10 จะได้ X_{As} = 0.022

จากกราฟรูปที่ 3.15 จะใค้	X _{AJ}	-	0.003
คังนั้นจะได้	X_{Ga}	=	1-0.022-0.003
		=	0.975
	W_{GaAs}	=	193.084 mg
	W _{Al}	=	3.6016 mg

การคำนวณหาน้ำหนักของสารในหลุมที่ใช้ในการแพร่สังกะสี (Zinc Diffusion) ซึ่งจะ กระทำในการปลูกผลึกครั้งที่ 2 เป็น Ga_{os}Al_{os}As P⁺ 10¹⁹ cm⁻³ (Zn)

พิจารณากราฟรูปที่ 3.10 จะได้	X _{As}	=	0.022
จากกราฟรูปที่ 3.13 จะได้	X _{Zn}	=	0.0378
จากกราฟรูปที่ 3.14 จะได้	X _{AI}	-	0.035
คังนั้นจะได้	$\mathbf{X}_{\mathtt{Ga}}$	=	1-0.022-0.0378-0.035
		=	0.9367
	W_{GaAs}	-	146.176 mg
	W_{Zn}	=	113.527 mg
	WAI	=	4.3378 mg

สรุปสารที่ใช้ในแต่ละหลุมในโครงสร้างแบบที่1 เป็น คังนี้

Layer	Al-content	Ga(g)	GaAs(mg)	Te(mg)	Sn(mg)	Ge(mg)	Al(mg)	Zn(mg)
Etching	***	3	50-60	***	***	***	***	***
Buffer	***	3	140.05	1.123	***	***	***	***
Collector	0.2	3	109.113	***	273.812	***	1.369	***
Base	***	3	142.316	***	***	51.62	***	***
Emitter	0.2	3	109.113	***	273.812	***	1.369	***
Contact Emitter	***	3	140.05	1.123	***	***	***	***
Mask	0.4	3	193.0843	***	***	***	3.6016	***

Layer	Al-content	Ga(g)	GaAs(mg)	Te(mg)	Sn(mg)	Ge(mg)	Al(mg)	Zn(mg)
Zn Diffuse	0.4	3	146.1755	***	***	***	4.3378	113.5272

Layer	Doping Concentration (cm ⁻³)	Туре	Al-content	GaAs/GaAlAs
Etching	***	n-	***	GaAs
Buffer	1*10 ¹⁹	n+(Te)	***	GaAs
Collector	1*10 ¹⁷	n(Sn)	0.2	GaAlAs
Base	5*10 ¹⁸	p+(Ge)	***	GaAs
Emitter	1*10 ¹⁷	n(Sn)	0.2	GaAlAs
Contact Emitter	1*10 ¹⁹	n+(Te)	***	GaAs
Mask	***	n-	0.4	GaAlAs
Zn Diffuse	1*10 ¹⁹	p+(Zn)	0.4	GaAlAs

ตารางที่ 3.2 น้ำหนักของสารที่ใช้ในแต่ละหลุมในโครงสร้างแบบที่1

สรุปสารที่ใช้ในแต่ละหลุมในโครงสร้างแบบที่2 เป็น ดังนี้

Layer	Al-content	Ga(m)	GaAs(mg)	Te(mg)	Sn(mg)	Ge(mg)	Al(mg)	Zn(mg)
Etching	***	3	50-60	***	***	***	***	***
Buffer	***	3	140.05	1.123	***	***	***	***
Collector	0.3	3	127.9856	***	780.1746	***	2.046	***
Base	***	3	142.316	***	***	51.62	***	***
Emitter	0.3	3	127.9856	***	780.1746	***	2.046	***
Contact Emitter	***	3	140.05	1.123	***	***	***	***
Mask	0.4	3	193.0843	***	***	***	3.6016	***

Layer	Al-content	Ga(m)	GaAs(mg)	Te(mg)	Sn(mg)	Ge(mg)	Al(mg)	Zn(mg)
Zn Diffuse	0.4	3	146.1755	***	***	***	4.3378	113.5272

Layer	Doping Concentration (cm ⁻³)	Туре	Al-content	GaAs/GaAlAs
Etching	***	n-	***	GaAs
Buffer	1*10 ¹⁹	n+(Te)	***	GaAs
Collector	1*10 ¹⁷	n(Sn)	0.3	GaAlAs
Base	5*10 ¹⁸	p+(Ge)	***	GaAs
Emitter	1*10 ¹⁷	n(Sn)	0.3	GaAlAs
Contact Emitter	1*10 ¹⁹	n+(Te)	***	GaAs
Mask	***	n-	0.4	GaAlAs
Zn Diffuse	1*10 ¹⁹	p+(Zn)	0.4	GaAlAs

ตารางที่ 3.3 น้ำหนักของสารที่ใช้ในแต่ละหลุมในโครงสร้างแบบที่2

Layer	Al-content	Ga(g)	GaAs(mg)	Te(mg)	Sn(mg)	Ge(mg)	Al(mg)	Zn(mg)
Etching	***	3	50-60	***	***	***	***	***
Buffer	***	3	140.05	1.123	***	***	***	***
Collector	0.35	3		***		***		***
Base	***	3	142.316	***	***	51.62	***	***
Emitter	0.35	3		***		***		***
Contact Emitter	***	3	140.05	1.123	***	***	***	***
Mask	0.4	3	193.0843	***	***	***	3.6016	***

สรุปสารที่ใช้ในแต่ละหลุมในโกรงสร้างแบบที่3 เป็น คังนี้

Layer	Al-content	Ga(g)	GaAs(mg)	Te(mg)	Sn(mg)	Ge(mg)	Al(mg)	Zn(mg)
Zn Diffuse	0.4	3	146.1755	***	***	***	4.3378	113.5272

Layer	Doping Concentration (cr.1 ⁻³)	Туре	Al-content	GaAs/GaAlAs
Etching	***	n-	***	GaAs
Buffer	1*10 ¹⁹	n+(Te)	***	GaAs
Collector	1*10 ¹⁷	n(Sn)	0.35	GaAlAs
Base	5*10 ¹⁸	p+(Ge)	***	GaAs
Emitter	1*10 ¹⁷	n(Sn)	0.35	GaAlAs
Contact Emitter	1*10 ¹⁹	n+(Te)	***	GaAs
Mask	***	n-	0.4	GaAlAs
Zn Diffuse	1*10 ¹⁹	p+(Zn)	0.4	GaAlAs

ตารางที่ 3.4 น้ำหนักของสารที่ใช้ในแต่ละหลุมในโครงสร้างแบบที่3

สรุปสารที่ใช้ในแต่ละหลุมในโครงสร้างแบบที่4 เป็น ดังนี้

Layer	Al-content	Ga(m)	GaAs(mg)	Te(mg)	Sn(mg)	Ge(mg)	Al(mg)	Zn(mg)
Etching	***	3	50-60	***	***	***	***	***
Buffer	***	3	140.05	1.123	***	***	***	***
Collector	0.35	3		***		***		***
Base	***	3	142.316	***	***	51.62	***	***
Emitter	0.2	3	109.113	***	273.812	***	1.369	***
Contact Emitter	***	3	140.05	1.123	***	***	***	***
Mask	0.4	3	193.0843	***	***	***	3.6016	***

Layer	Al-content	Ga(m)	GaAs(mg)	Te(mg)	Sn(mg)	Ge(mg)	Al(mg)	Zn(mg)
Zn Diffuse	0.4	3	146.1755	***	***	***	4.3378	113.5272

Layer	Doping Concentration (cnn ⁻³)	Туре	Al-content	GaAs/GaAlAs	
Etching	***	n-	***	GaAs	
Buffer	1*10 ¹⁹	n+(Te)	***	GaAs	
Collector	1*10 ¹⁷	n(Sn)	0.35	GaAlAs	
Base	5*10 ¹⁸	p+(Ge)	***	GaAs	
Emitter	1*10 ¹⁷	n(Sn)	0.2	GaAlAs	
Contact Emitter	1*10 ¹⁹	n+(Te)	***	GaAs	
Mask	***	n-	0.4	GaAlAs	
Zn Diffuse	1*10 ¹⁹	p+(Zn)	0.4	GaAlAs	

ตารางที่ 3.5 น้ำหนักของสารที่ใช้ในแต่ละหลุมในโครงสร้างแบบที่4

Layer	Al-content	Ga(g)	GaAs(mg)	Te(mg)	Sn(mg)	Ge(mg)	Al(mg)	Zn(mg)
Etching	***	3	50-60	***	***	***	***	***
Buffer	***	3	140.05	1.123	***	***	***	***
Collector	0.2	3	109.113	***	273.812	***	1.369	***
Base	***	3	142.316	***	***	51.62	***	***
Emitter	0.35	3		***		***		***
Contact Emitter	***	3	140.05	1.123	***	***	***	***
Mask	0.4	3	193.0843	***	***	***	3.6016	***

สรุปสารที่ใช้ในแต่ละหลุมในโครงสร้างแบบที่5 เป็น คังนี้

Layer	Al-content	Ga(g)	GaAs(mg)	Te(mg)	Sn(mg)	Ge(mg)	Al(mg)	Zn(mg)
Zn Diffuse	0.4	3	146.1755	***	***	***	4.3378	113.5272

Layer	Doping Concentration (cn1 ⁻³)	Туре	Al-content	GaAs/GaAlAs
Etching	***	n-	***	GaAs
Buffer	1*10 ¹⁹	n+(Te)	***	GaAs
Collector	1*10 ¹⁷	n(Sn)	0.2	GaAlAs
Base	5*10 ¹⁸	p+(Ge)	***	GaAs
Emitter	1*10 ¹⁷	n(Sn)	0.35	GaAlAs
Contact Emitter	1*10 ¹⁹	n+(Te)	***	GaAs
Mask	***	n-	0.4	GaAlAs
Zn Diffuse	1*10 ¹⁹	p+(Zn)	0.4	GaAlAs

ตารางที่ 3.6 น้ำหนักของสารที่ใช้ในแต่ละหลุมในโครงสร้างแบบที่5

3.5.3 การผลิตสิ่งประดิษฐ์

ขั้นตอนที่1 การปลูกผลึกด้วย LPE

ทำการปลูกผลึกตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้ โดยกำหนดความหนาของผลึกแต่ละชั้น ตามรูปที่3.16 ส่วนรูปที่ 3.17 แสดงอุณหภูมิและเวลาในการปลูกผลึกชั้นต่างๆ



รูปที่ 3.16 แสดงความหนาของผลึกในชั้นต่างๆ



สำหรับช่วงเวลาที่ใช้ในการปลูกผลึกแบ่งได้เป็นสามช่วงโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิที่ต่างกันไป ช่วงแรกจะเป็นการเตรียมสารละลายให้อิ่มตัวที่อุณหภูมิ T, ซึ่งมีค่าประมาณ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานมากกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไป ช่วงต่อมาจะทำการเพิ่มอุณหภูมิ 4 องศา เซลเซียส เพื่อให้สารละลายเกิดสภาวะ Undersaturate ช่วงนี้แว่นผลึกจะถูก etching เพื่อทำความ สะอาด หลังจากนั้นจะเป็นช่วงการปลูกชั้นผลึก โดยทำการลดอุณหภูมิด้วยอัตรา 0.2 องศา เซลเซียส/นาที ในช่วงนี้จะทำการปลูกชั้นผลึก โดยทำการลดอุณหภูมิด้วยอัตรา 0.2 องศา เซลเซียส/นาที ในช่วงนี้จะทำการปลูกชั้น Buffer (ช่วงแรกจะเกิดการกัดสารเจือปนจากแว่นผลึกจะ ไปเพิ่มสารเจือปนที่ดำนวณไว้ในหลุม Buffer ดังนั้นการคำนวณสารเจือปนของชั้น Buffer จะต้องมี การชดเชย) เมื่อลดอุณหภูมิถึง T_s- Δ T โดย Δ T \approx 1 องศาเซลเซียส จะปลูกผลึกชั้นคอลเล็กเตอร์ เบส อิมิตเตอร์ คอนแทคอิมิตเตอร์ และชั้นกำบัง ตามลำดับโดยวิธี Supercooling ชั้นผลึกที่ปลูก ได้จะมีความหนาสัมพันธ์กับเวลาเป็นไป ดังนี้ [6]

d =
$$K(\Delta T t^{1/2} + \frac{2}{3} \alpha t^{3/2})$$

ซึ่งจากการทดลองใช้ ΔT = 1 องศาเซลเซียส , α คือ อัตราการลดลงของอุณหภูมิมีค่าประมาณ 0.167 องศาเซลเซียส/นาที จากผลึกที่ปลูกได้นำไปดูชั้นต่างๆด้วยกล้อง Scanning Electron Microscope (SEM) จากนั้นทำการปรับค่าที่ใช้ปลูกในแต่ละชั้นให้มีความหนาตามที่ได้ออกแบบ จะได้เวลาที่ใช้ในการปลูกแต่ละชั้น

ก่อนการปลูกผลึกทุกครั้งจะต้องทำการเผาแกรไฟต์โบตเปล่า ที่อุณหภูมิ 900 องศา เซลเซียสเป็นเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ภายในบรรยากาศ H₂ เพื่อขจัดความชื้นและสิ่งแปลกปลอม ในแกรไฟต์โบต

หลังจากทำการปลูกผลึก นำผลึกที่ได้ไปดูชั้นต่างๆด้วยกล้อง Scanning Electron Microscope(SEM) เมื่อชั้นต่างๆครบตามต้องการ นำไปกัดออกไซด์และล้างเศษแกลเลียมที่ติด ออกมาด้วย HCl+H₂O (1:1) หลังจากนั้นนำไปทำ Ultrasonic จนหมดแล้วเป่าให้แห้งด้วยก๊าซ ในโตรเจน

ขั้นตอนที่2 การกำหนดพื้นที่เจือสังกะสี

โดยการกัดชั้นหน้ากาก Ga₀₆A₀₄lAs ออกในพื้นที่ ส่วนที่ต้องการทำขั้วโลหะเบส ตามขั้น ตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2.1 ทำ Photolithography เพื่อกำหนดพื้นที่เงือสังกะสึ

2.1.1 อบไล่ความชื้นที่ 90 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที หยุด Positive Photoresist ทำการ spin coat อบที่ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที

2.1.2 ฉายแสง Ultraviolet ผ่าน Mask เปิดขั้วโลหะเบส (Mask ที่มีลักษณะกลับกับรูปที่ 3.19(c) ยกเว้นบริเวณขั้วโลหะอิมิคเตอร์)

2.1.3 ล้างน้ำยา Positive Developer + DI Water (1:1) ประมาณ 30 วินาที ล้างด้วย DI Water แล้ว เป่าให้แห้งด้วย N₂

2.1.4 อบให้แห้งที่ 120 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที

ขั้นตอนที่ **2.2** กัดชั้นหน้ากาก Ga_{os}Al_{os}As

2.2.1 ทา wax ด้านหลังแผ่น ทิ้งให้แห้ง แล้วกัดชั้นหน้ากากด้วย NH₄OH+H₂O₂+H₂O (3:1:15) หลัง งากผสมไว้ 3 ชั่วโมง เพื่อลดความรุนแรงของสารเคมี เวลาในการกัดประมาณ 55 วินาที (อัตราการ กัดประมาณ 6 μm/min) ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 3.20(a) อย่างไรก็ตามอาจจะมีชั้นหน้ากากคงเหลืออยู่ บ้างแต่ไม่เกิน 0.5 μm

2.2.2 ล้าง wax และ Positive Photoresist ด้วย Etilene Trichloro และ Acetone ตามลำดับ ล้าง DI Water แล้วเป่าให้แห้งด้วย N2 ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 3.20(b)

ขั้นตอนที่ 2.3 นำชิ้นงานไปปลูกผลึกอีกครั้งหนึ่ง โดยอาศัยเทคโนโลยี LPE เพื่อแพร่สังกะสี (Zinc Diffusion) โดยใช้อุณหภูมิและเวลาในการปลูกคังรูปที่ 3.18 ผลที่ได้จะได้ชั้น Ga_{0.6}Al_{0.4}As (p^{*}) บน โครงสร้าง ในขณะเดียวกัน Zn จะแพร่ซึมลงสู่ด้านล่าง ผลที่ได้แสดงตามรูปที่ 3.20(c)



รูปที่ 3.18 อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการปลูกผลึก Ga₀₅Al₀₄As เพื่อการแพร่สังกะสึ

ขั้นตอนที่ 3 ทำขั้วโลหะอิมิตเตอร์และคอลเล็กเตอร์

ก่อนฉาบโลหะกัด Ga_{0.6}Al_{0.4}As ทั้ง 2 ชั้นออกด้วย HF ที่อุณหภูมิ 50 °F ผลที่ได้แสดงดังรูป ที่ 3.20(d)

ขั้นตอนที่ 3.1 ฉาบขั้วโลหะ

3.1.1 ฉาบผิวโลหะด้วย AuGe หนา 2500 อังสตรอม ทั้งสองด้าน
3.1.2 ฉาบผิวด้วย Ni หนา 500 อังสตรอม ทั้งสองด้าน ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 3.20(e)

ขั้นตอนที่ 3.2 Photolithography

3.2.1 อบไล่ความชื้นที่ 90 องศาเซลเซียส 5 นาที หยด Positive Photoresist ทำการ spin coat และ อบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที

3.2.2 ฉายแสงผ่าน Mask contact emitter (รูปที่ 3.19(b)) นาน 40 นาที

3.2.3 ล้างน้ำยา Positive Developer + DI Water (1:1) ประมาณ 30 วินาที แล้วล้างออกด้วย DI Water เป่าด้วย N2 ให้แห้ง และอบที่ 120 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที

ขั้นตอนที่ 3.3 กัด Contact emitter

3.3.1 ทำ wax ด้านหลังแผ่น ทิ้งให้แห้ง กัดชั้น Ni ด้วย HCl จนกว่าจะหมดฟองอากาศ ล้างด้วย DI Water เป่าให้แห้งด้วย N2

3.3.2 กัด AuGe ด้วย KI + I $_2$ ล้างด้วย DI Water เป่าให้แห้งด้วย N $_2$

3.3.3 ล้าง wax และ Positive resist ด้วย Etilene Trichloro และ Acetone ตามลำดับ ล้าง DI Water แล้วเป่าให้แห้งด้วย N,

3.3.4 Annealing ที่ 450-500 องศาเซลเซียส นาน 2 นาทีภายใต้บรรยากาศของ Forming gas 10% H₂
 + 90% N₂ ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 3.20(f)

ขั้นตอนที่4 ทำขั้วโลหะเบส

ขั้นตอนที่ 4.1 ทำ Photolithography เพื่อปีคขั้วโลหะอิมิตเตอร์และเปิดขั้วโลหะเบส

4.1.1 อบไล่ความชื้นที่ 90 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที หยุด Positive Photoresist ทำการ spin coat อบที่ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที

4.1.2 ฉายแสง Ultraviolet ผ่าน Mask emitter (รูปที่ 3.19(a)) 40 วินาที

4.1.3 ล้างน้ำยา Positive Developer + DI Water (1:1) ประมาณ 30 วินาที ล้างด้วย DI Water แล้ว เป่าให้แห้งด้วย N, ขั้นตอนที่ **4.2** ฉาบผิวหน้าค้วย AuZn หนา 2500 อังสตรอม ผลที่ได้แสดงคังรูปที่ 3.20(g)

ขั้นตอนที่ 4.3 ทำ Photolithography เพื่อกัดขั้วโลหะเบสโดยวิธีเดียวกับขั้นตอนที่ 4.1 แต่ใช้ Mask Contact Base

ขั้นตอนที่ 4.4 กัด AuZn ด้วย KI + I_2

ขั้นตอนที่ 4.5 ถ้าง Positive resist ด้วย Acetone

ขั้นตอนที่ 4.6 ทำ Annealing ที่ 450-500 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 นาที ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 3.20(h)

ขั้นตอนที่ 5 ทำ Mesa เบส

ขั้นตอนที่ 5.1 ทำ Photolithography เช่นเคียวกับขั้นตอนที่ 4.1 โคยใช้ Mask Mesa Base (รูปที่ 3.19(d))

ขั้นตอนที่ 5.2 กัดชั้นเบสด้วย H₂SO₄ + H₂O₂+ H₂O (4:1:1) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 3.20(i)

งากนั้นนำมาทคสอบลักษณะสมบัติโดยใช้ Curve Tracer ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป



รูปที่ 3.19 Mask ที่ใช้ในกระบวนการผลิตทรานซิสเตอร์



7

รูปที่ 3.20(a)



รูปที่ 3.20(b)



รูปที่ 3.20(c) หมายเหร_ุ ความลึกของการแพร่ซึมของสังกะสีอาจจะถึงชั้นคอลเล็กเตอร์ หรืออาจจะถึงชั้น

Substrate



รูปที่ 3.20(d)



รูปที่ 3.20(e)



รูปที่ 3.20(f)







รูปที่ 3.20(h)



รูปที่ 3.20(i)

รูปที่ 3.20(a)-(i) แสคงผลที่ได้หลังจากกระทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตทรานซิสเตอร์



รูปที่ 3.21 ทรานซิสเตอร์ที่ได้ทำการผลิต