

บทที่ 4

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงานวิจัย

4.1 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี

4.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องวัดพีเอช (pH meter): HACH, sens Ion 3
2. เครื่องเขย่า (Shaker): GFL, 3020
3. เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifuge): SORVALL, Biofuge Stratos
4. เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าแบบละเอียด (Analytical Balance): Satorius, BP2215
5. เครื่องสูบล้างดูด (Piston Pump): Fluid Metering, QG6-2/QG62MB
6. เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS): GBC, Avanza
7. คอลัมน์เทฟลอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.54 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
8. ภาชนะพลาสติกคุณภาพสูง เช่น PE , PP
9. กระดาษกรอง GF/C
10. ชุดเครื่องกรองสุญญากาศ (Vacuum Filter)
11. อุปกรณ์เครื่องแก้วทั่วไป

4.1.2 สารเคมีที่ใช้

สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะเป็นรีเอเจนท์เกรด

1. โซเดียมโครเมต (Na_2CrO_4)
2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
3. กรดไนตริก (HNO_3)
4. โซเดียมซัลเฟต (Na_2SO_4)
5. โซเดียมอะซิเตต (CH_3COONa)
6. ไตรโซเดียมออร์โทฟอสเฟต (Na_3PO_4)
7. โซเดียมไนเตรต (NaNO_3)
8. โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
9. สารคุมพีเอชที่พีเอช 7 ($\text{C}_8\text{H}_{17}\text{N}_2\text{O}_6\text{S}_2\text{Na}$)
10. สารคุมพีเอชที่พีเอช 10 ($\text{C}_9\text{H}_{19}\text{NO}_3\text{S}$)

4.2 ตัวแปรในการทำการวิจัย

ในการทำการวิจัยจะทำการศึกษา โดยทำการควบคุมตัวแปรในแต่ละขั้นตอนการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ถึง 4.6

ตารางที่ 4.1 ตัวแปรในการทำการทดลองเพื่อหาเวลาสัมพัทธ์ที่เหมาะสมในการดูดติดผิวของโครเมตบนดินตัวอย่าง

ตัวแปรคงที่	ช่วงที่ทำการควบคุม
1. ความเข้มข้นของสารละลายโครเมียม 2. ความเข้มข้นของสารคุมพีเอช 3. ค่ากำลังไอออนของสารละลายโครเมียม 4. ปริมาณของสารละลายโครเมียม 5. ปริมาณตัวอย่างดินในน้ำเสียสังเคราะห์ 6. ความเร็วรอบในการเขย่า 7. พีเอชของน้ำเสียสังเคราะห์	5.2 มิลลิกรัมของโครเมียมต่อลิตร 10 มิลลิโมลต่อลิตร 20 มิลลิโมลต่อลิตร 50 มิลลิลิตร 1 กรัม 200 รอบต่อนาที 4
ตัวแปรอิสระ	ช่วงที่ทำการศึกษา
1. เวลาในการสัมพัทธ์	0.5 1 2 24 26 46 48 71 72 75 144 และ 172 ชั่วโมง
ตัวแปรตาม	ค่าที่ทำการตรวจวัด
1. ลักษณะของน้ำเสียหลังทำการทดลอง 2. ประสิทธิภาพในการดูดติดผิวของโครเมียมบนดิน	- ปริมาณของโครเมียมที่เหลือ - พีเอช - ร้อยละของการดูดติดผิว

ตารางที่ 4.2 ตัวแปรในการทำการทดลองแบบแบดซ์เพื่อหาไอโซเทอมการดูดติดผิว
ของโครเมตบนดินตัวอย่าง

27

ตัวแปรคงที่	ช่วงที่ทำการควบคุม
<ol style="list-style-type: none"> 1. ความเข้มข้นของสารละลายโครเมียม 2. ความเข้มข้นของสารคุมพีเอช 3. ค่ากำลังไอออนของสารละลายโครเมียม 4. ปริมาณของสารละลายโครเมียม 5. ความเร็วรอบในการเขย่า 6. พีเอชของน้ำเสียสังเคราะห์ 	<p>5.2 มิลลิกรัมของโครเมียมต่อลิตร</p> <p>10 มิลลิโมลต่อลิตร</p> <p>20 มิลลิโมลต่อลิตร</p> <p>50 มิลลิลิตร</p> <p>200 รอบต่อนาที</p> <p>4 7 และ 10</p>
ตัวแปรอิสระ	ช่วงที่ทำการศึกษา
<ol style="list-style-type: none"> 1. ปริมาณตัวอย่างดินในน้ำเสียสังเคราะห์ 	<p>3 7 11 15 และ 20 กรัม</p>
ตัวแปรตาม	ค่าที่ทำการตรวจวัด
<ol style="list-style-type: none"> 1. ลักษณะของน้ำเสียหลังทำการทดลอง 2. ความสามารถในการดูดติดผิวของโครเมียมบนดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณของโครเมียมที่เหลือ - พีเอช - ปริมาณโครเมียมที่ถูกดูดติดผิวต่อดินตัวอย่าง 1 กรัม

ตารางที่ 4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการทำการทดลองหาผลของไอออนประจุลบที่มีต่อการ
ดูดติดผิวของโครเมตบนดินตัวอย่าง

ตัวแปรคงที่	ช่วงที่ทำการควบคุม
<ol style="list-style-type: none"> 1. ความเข้มข้นของสารละลายโครเมียม 2. ความเข้มข้นของสารคุมพีเอช 3. ค่ากำลังไอออนของสารละลายโครเมียม 4. ปริมาณของสารละลายโครเมียม 5. ความเร็วรอบในการเขย่า 6. พีเอชของน้ำเสียสังเคราะห์ 7. ปริมาณตัวอย่างดินในน้ำเสียสังเคราะห์ 8. สัดส่วนเชิงโมลต่อลิตรของโครเมตต่อไอออนประจุลบอื่น 	<p>5.2 มิลลิกรัมของโครเมียมต่อลิตร</p> <p>10 มิลลิโมลต่อลิตร</p> <p>20 มิลลิโมลต่อลิตร</p> <p>50 มิลลิลิตร</p> <p>200 รอบต่อนาที</p> <p>4 7 และ 10</p> <p>3 7 11 15 และ 20 กรัม</p> <p>1:1</p>
ตัวแปรอิสระ	ช่วงที่ทำการศึกษา
<ol style="list-style-type: none"> 1. ชนิดของไอออนประจุลบอื่น 	<p>ฟอสเฟต ซัลเฟต ไนเตรต</p> <p>และคลอไรด์</p>
ตัวแปรตาม	ค่าที่ทำการตรวจวัด
<ol style="list-style-type: none"> 1. ลักษณะของน้ำเสียหลังทำการทดลอง 2. ความสามารถในการดูดติดผิวของโครเมียมบนดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณของโครเมียมที่เหลือ - พีเอช - ปริมาณโครเมียมที่ถูกดูดติดผิวต่อดินตัวอย่าง 1 กรัม

ตารางที่ 4.4 ตัวแปรที่ใช้ในการทำการทดลองหาผลของไอออนประจุลบที่มีต่อการ
ดูดติดผิวของโครเมตบนดินตัวอย่างเมื่อมีสัดส่วนไอออนประจุลบต่อโครเมต
ต่างๆ

ตัวแปรคงที่	ช่วงที่ทำการควบคุม
<ol style="list-style-type: none"> 1. ความเข้มข้นของสารละลายโครเมียม 2. ความเข้มข้นของสารคุมพีเอช 3. ค่ากำลังไอออนของสารละลายโครเมียม 4. ปริมาณของสารละลายโครเมียม 5. ความเร็วรอบในการเขย่า 6. พีเอชของน้ำเสียสังเคราะห์ 7. ปริมาณตัวอย่างดินในน้ำเสียสังเคราะห์ 	<p>5.2 มิลลิกรัมของโครเมียมต่อลิตร</p> <p>10 มิลลิโมลต่อลิตร</p> <p>20 มิลลิโมลต่อลิตร</p> <p>50 มิลลิลิตร</p> <p>200 รอบต่อนาที</p> <p>7</p> <p>3 7 11 15 และ 20 กรัม</p>
ตัวแปรอิสระ	ช่วงที่ทำการศึกษา
<ol style="list-style-type: none"> 1. ชนิดของไอออนประจุลบอื่น 2. สัดส่วนเชิงโมลต่อลิตรของโครเมตต่อไอออนประจุลบอื่น 	<p>ฟอสเฟต ซัลเฟต ไนเตรต</p> <p>และคลอไรด์</p> <p>1:0.1 1:1 และ 1:10</p>
ตัวแปรตาม	ค่าที่ทำการตรวจวัด
<ol style="list-style-type: none"> 1. ลักษณะของน้ำเสียหลังทำการทดลอง 2. ความสามารถในการดูดติดผิวของโครเมียมบนดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณของโครเมียมที่เหลือ - พีเอช - ปริมาณโครเมียมที่ถูกดูดติดผิวต่อดินตัวอย่าง 1 กรัม

ตัวแปรคงที่	ช่วงที่ทำการควบคุม
<ol style="list-style-type: none"> 1. ความเข้มข้นของสารละลายโครเมียม 2. ความเข้มข้นของสารคุมพีเอช 3. ค่ากำลังไอออนของสารละลายโครเมียม 4. เส้นผ่านศูนย์กลางคอลัมน์ดิน 5. ความสูงของคอลัมน์ดิน 6. ปริมาณตัวอย่างดินในคอลัมน์ 7. ความเร็วการไหลผ่านคอลัมน์ดิน 	<p>5.2 มิลลิกรัมของโครเมียมต่อลิตร</p> <p>10 มิลลิโมลต่อลิตร</p> <p>20 มิลลิโมลต่อลิตร</p> <p>2.54 เซนติเมตร</p> <p>20 เซนติเมตร</p> <p>150 กรัม</p> <p>ประมาณ 9.87 เซนติเมตรต่อชั่วโมง</p>
ตัวแปรอิสระ	ช่วงที่ทำการศึกษา
<ol style="list-style-type: none"> 1. พีเอชของน้ำเสียสังเคราะห์ 2. เวลาในการป้อนสารละลายผ่านคอลัมน์ 	<p>4 7 และ 10</p> <p>จากเริ่มต้นจนกระทั่งความเข้มข้นของโครเมียมที่ออกจากคอลัมน์เท่ากับความเข้มข้นของโครเมียมที่ป้อน</p>
ตัวแปรตาม	ค่าที่ทำการตรวจวัด
<ol style="list-style-type: none"> 1. ลักษณะของน้ำเสียหลังทำการทดลอง 2. ปริมาณโครเมียมที่เหลือจากการไหลผ่านคอลัมน์ดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณของโครเมียมที่เหลือ และพีเอช - อัตราส่วนโครเมียมที่เหลือออกจากคอลัมน์เทียบกับความเข้มข้นของโครเมียมที่ป้อนเข้าสู่คอลัมน์

ตารางที่ 4.6 ตัวแปรในการทำการทดลองแบบคอลัมน์เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของ
โครเมตเมื่อมีไอออนประจุลบอื่นรบกวน

ตัวแปรคงที่	ช่วงที่ทำการควบคุม
<ol style="list-style-type: none"> 1. ความเข้มข้นของสารละลายโครเมียม 2. ความเข้มข้นของสารคุมพีเอช 3. ค่ากำลังไอออนของสารละลายโครเมียม 4. เส้นผ่านศูนย์กลางคอลัมน์ดิน 5. ความสูงของคอลัมน์ดิน 6. ปริมาณตัวอย่างดินในคอลัมน์ 7. ความเร็วการไหลผ่านคอลัมน์ดิน 8. ชนิดของไอออนประจุลบอื่น 9. สัดส่วนเชิงโมลต่อลิตรของโครเมตต่อไอออนประจุลบอื่น 	<ol style="list-style-type: none"> 5.2 มิลลิกรัมของโครเมียมต่อลิตร 10 มิลลิโมลต่อลิตร 20 มิลลิโมลต่อลิตร 2.54 เซนติเมตร 20 เซนติเมตร 150 กรัม ประมาณ 9.87 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ไอออนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดจากการทดลองหาผลของไอออนประจุลบต่อการดูดติดผิวของโครเมต สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดจากการทดลองหาผลของไอออนประจุลบต่อการดูดติดผิวของโครเมตเมื่อมีสัดส่วนไอออนประจุลบต่อโครเมตต่างๆ
ตัวแปรอิสระ	ช่วงที่ทำการศึกษา
<ol style="list-style-type: none"> 1. พีเอชของน้ำเสียสังเคราะห์ 2. เวลาในการป้อนสารละลายผ่านคอลัมน์ 	<ol style="list-style-type: none"> 4 7 และ 10 จากเริ่มต้นจนกระทั่งความเข้มข้นของโครเมียมที่ออกจากคอลัมน์เท่ากับความเข้มข้นของโครเมียมที่ป้อน
ตัวแปรตาม	ค่าที่ทำการตรวจวัด
<ol style="list-style-type: none"> 1. ลักษณะของน้ำเสียหลังทำการทดลอง 2. ปริมาณโครเมียมที่เหลือจากการไหลผ่านคอลัมน์ดิน 	<ol style="list-style-type: none"> - ปริมาณของโครเมียมที่เหลือ และพีเอช - อัตราส่วนปริมาณโครเมียมที่เหลือออกจากคอลัมน์เทียบกับโครเมียมที่ป้อนเข้าสู่คอลัมน์

4.3 วิธีการทดลอง

ขั้นตอนการวิจัยจะแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

4.3.1 วิธีการทดลองเพื่อหาเวลาสัมผัสที่เหมาะสมในการดูดติดผิวของโครเมตบนดิน

4.3.1.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานโซเดียมโครเมต

ชั่งสารโซเดียมโครเมต [Na_2CrO_4] มาจำนวน 1000 มิลลิกรัม ละลายในน้ำ Deionized ปริมาตร 1 ลิตร แล้วเก็บในสภาวะและอุณหภูมิที่เหมาะสม

4.3.1.2 การเตรียมสารละลายเพื่อใช้ในการทดลอง

ทำการทดลองที่พีเอชเริ่มต้น คือ 4 ดังนี้

1. เตรียมสารละลายโซเดียมโครเมตที่ความเข้มข้น 5.2 มิลลิกรัมของโครเมียมต่อลิตร ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 3 ชุด ชุดละ 12 หลอดทดลอง (ทำการทดลอง 2 ซ้ำ)
2. ปรับพีเอชของสารละลาย ให้คงที่และมีค่าประมาณ 4 ด้วย ตัวคุมพีเอช
3. เติมตัวอย่างดินลงในหลอดทดลองชุดที่ 1 และ 2 หลอดทดลองละ 1 กรัม
4. นำหลอดทดลองทั้งหมดไปเขย่าบนเครื่องเขย่า ตามระยะเวลา และจำนวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสมที่อุณหภูมิห้อง
5. ทำการเก็บตัวอย่างตามช่วงเวลาที่กำหนดทั้ง 3 ชุด ชุดละ 1 หลอดทดลอง
6. กรองแยกเอาน้ำใส่ด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ เพื่อนำไปวัดค่าพีเอช และวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมที่เหลืออยู่ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอ็บซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
7. นำผลการทดลองที่ได้มาพลอตความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการสัมผัส และประสิทธิภาพในการดูดติดผิวของโครเมตบนดินตัวอย่างที่เวลานั้นๆ

4.3.2 วิธีการทดลองแบบแบตช์ (Batch Test) เพื่อหาไอโซเทอมการดูดติดผิว

ทำการทดลองจำนวน 3 พีเอชเริ่มต้น คือ 4, 7, และ 10 ดังนี้

1. เตรียมสารละลายโซเดียมโครเมตที่ความเข้มข้น 5.2 มิลลิกรัมของโครเมียมต่อลิตร ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 3 ชุด ชุดละ 15 หลอดทดลอง (ทำการทดลอง 3 ซ้ำ (Triplicate))
2. ปรับพีเอชของสารละลายในแต่ละชุดทดลอง ให้คงที่และมีค่าประมาณ 4, 7 และ 10 ด้วย ตัวคุมพีเอช
3. เติมตัวอย่างดินชุด 1 โดยให้หลอดแรกของแต่ละชุดมีปริมาณต่ำที่สุดและเพิ่มปริมาณไปเรื่อย ๆ จนถึงหลอดสุดท้าย คือ 3, 7, 11, 15 และ 20 กรัม

4. นำหลอดทดลองทั้งหมดไปแช่ยาบนเครื่องเขย่า ตามระยะเวลา และจำนวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสมที่อุณหภูมิห้อง
5. กรองแยกเอาน้ำใสด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมที่เหลืออยู่ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
6. นำผลการทดลองไปพลอตกราฟของการดูดซับของโครเมต (Q) กับค่าความเข้มข้นที่สมดุล (C_e) เพื่อหาค่า Adsorption Parameter จากกราฟดังกล่าว

4.3.3 การทดลองหาผลของไอออนประจุลบที่มีต่อการดูดติดผิวของโครเมต

ทำการทดลองจำนวน 3 พีเอชเริ่มต้น คือ 4, 7 และ 10 ดังนี้

1. เตรียมชุดการทดลองเมื่อมีไอออนประจุลบชนิดแรก จำนวน 3 ชุด ชุดละ 15 หลอดทดลอง (ทำการทดลอง 3 ซ้ำ (Triplicate)) โดยแต่ละหลอดใช้สารละลายประมาณ 50 มิลลิลิตร
2. ผสมสารละลายโครเมต และสารละลายที่มีไอออนประจุลบชนิดแรกคือ ฟอสเฟต โดยใช้อัตราส่วนการผสมฟอสเฟตต่อโครเมต คือ 1:1 ในเชิงโมลาร์ ปรับพีเอชให้มีค่าคงที่ทั้ง 3 ชุดการทดลอง คือ 4, 7, และ 10 ด้วยตัวคุมพีเอช
3. เติมตัวอย่างดินโดยให้หลอดแรกของแต่ละชุดมีปริมาณต่ำที่สุดและเพิ่มปริมาณไปเรื่อย ๆ จนถึงหลอดสุดท้าย คือ 3, 7, 11, 15 และ 20 กรัม
4. นำหลอดทดลองทั้งหมดไปแช่ยาบนเครื่องเขย่า ตามระยะเวลา และจำนวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสม ที่อุณหภูมิห้อง
5. กรองแยกเอาน้ำใสด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโครเมต ที่เหลืออยู่ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
6. นำผลการทดลองไปพลอตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นที่สภาวะสมดุล (C_e) และความสามารถในการดูดติดผิว (Q)

ทำการทดลองเช่นเดิมตั้งแต่ข้อ 1 – 6 โดยเปลี่ยนสารละลายไอออนประจุลบจากฟอสเฟตเป็น โซเดียมซัลเฟต โซเดียมไนเตรต และ โซเดียมคลอไรด์ โดยใช้อัตราส่วนการผสมไอออนประจุลบเหล่านี้ต่อโครเมต เท่ากับ 1:1 ในเชิงโมลาร์ ปรับพีเอชให้มีค่าคงที่ด้วยตัวคุมพีเอช

4.3.4 การทดลองหาผลของไอออนประจุลบที่มีต่อการดูดติดผิวของโครเมตบนดินเมื่อมีสัดส่วนไอออนประจุลบต่อโครเมตต่างๆ

ทำการทดลองจำนวน 3 สัดส่วนของโครเมตต่อไอออนประจุลบ ในเชิงโมลาร์ โดยทำการทดลองที่พีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 7 ดังนี้


1. เตรียมสารละลายเช่นเดิม จำนวน 3 ชุด ชุดละ 15 หลอดทดลอง (ทำการทดลอง 3 ซ้ำ (Triplicate)) โดยแต่ละหลอดใช้สารละลายประมาณ 50 มิลลิลิตร
2. ผสมสารละลายโครเมต และสารละลายที่มีไอออนประจุลบชนิดแรกคือ ฟอสเฟต โดยใช้ อัตราส่วนการผสมฟอสเฟตต่อโครเมต คือ 0.1:1, 1:1 และ 10:1 ในเชิงโมลาร์ ปรับพีเอชให้มีค่าคงที่ด้วยตัวคุมพีเอช
3. เติมตัวอย่างดินโดยให้หลอดแรกของแต่ละชุดมีปริมาณต่ำที่สุดและเพิ่มปริมาณไปเรื่อย ๆ จนถึงหลอดสุดท้าย คือ 3, 7, 11, 15 และ 20 กรัม
4. นำหลอดทดลองทั้งหมดไปเขย่าบนเครื่องเขย่า ตามระยะเวลา และจำนวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสม ที่อุณหภูมิห้อง
5. กรองแยกเอาน้ำใสด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโครเมต ที่เหลืออยู่ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
6. นำผลการทดลองไปพลอตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นที่สภาวะสมดุล (Ce) และความสามารถในการดูดติดผิว (Q)

ทำการทดลองเช่นเดิมตั้งแต่ข้อ 1 – 6 โดยเปลี่ยนสารละลายไอออนประจุลบจากฟอสเฟตเป็น ซัลเฟต ไนเตรต และ คลอไรด์ โดยใช้อัตราส่วนการผสมไอออนประจุลบเหล่านี้ต่อโครเมต เท่ากับ 0.1:1, 1:1 และ 10:1 ในเชิงโมลาร์ ปรับพีเอชให้มีค่าคงที่ด้วยตัวคุมพีเอช

4.3.5 การทำการทดลองแบบคอลัมน์

ในการทดลองนี้จะใช้คอลัมน์ดิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.54 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร บรรจุดินตัวอย่างได้เต็มที่ 150 กรัม ทำการทดลองที่พีเอช 4 7 และ 10 โดยป้อนสารละลายโซเดียมโครเมตเข้มข้น 5.2 มิลลิกรัมโครเมียมต่อลิตร (0.1 มิลลิโมลต่อลิตร) ในการทดลอง ดังนี้

1. สูบน้ำผ่านคอลัมน์ดินโดยใช้อัตราการไหลประมาณ 9.87 เซนติเมตร/ชั่วโมง (20 มิลลิลิตร/ชั่วโมง)
2. ปรับพีเอชของน้ำให้มีค่าพีเอช 4 7 และ 10 ด้วย ตัวคุมพีเอช
3. ในแต่ละการทดลองสูบสารละลายโครเมต ความเข้มข้น 5.2 มิลลิกรัมโครเมียมต่อลิตร ผ่านคอลัมน์ด้วยอัตราการไหลประมาณ 9.87 เซนติเมตร/ชั่วโมง (20 มิลลิลิตร /ชั่วโมง)
4. เก็บน้ำที่ทางน้ำออกไปวิเคราะห์หาปริมาณโครเมตที่เหลืออยู่ในน้ำออกจากคอลัมน์ที่เวลาต่าง ๆ
5. นำข้อมูลมาพลอต Breakthrough Curve




รูปที่ 4.1 การทำการทดลอง Column Test

4.3.6 การทดลองแบบคอแล้มเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของโครเมตเมื่อมีไอออนประจุลบอื่นรบกวน

ทำการทดลองที่พีเอช 4 7 และ 10 โดยป้อนสารละลายโซเดียมโครเมตเข้มข้น 15.2 มิลลิกรัมโครเมียมต่อลิตร (0.1 มิลลิโมลต่อลิตร) ที่มีสารไอออนประจุลบที่ใช้รบกวนในการทดลองในสัดส่วนของโครเมตต่อไอออนรบกวนเท่ากับ 1:1 ในเชิงโมลาร์ ดังนี้

1. สูบน้ำผ่านคอแล้มดินโดยใช้อัตราการไหลประมาณ 9.87 เซนติเมตร/ชั่วโมง (20 มิลลิลิตร/ชั่วโมง)
2. ปรับพีเอชของน้ำให้มีค่าพีเอชให้คงที่ด้วยตัวคุมพีเอช
3. ศึกษาผลจากไอออนลบโดยเลือกใช้อัตราส่วนการผสมโครเมตและฟอสเฟตเท่ากับ 1:1 ในเชิงโมล บี้มผ่านคอแล้มด้วยอัตราการไหลประมาณ 9.87 เซนติเมตร/ชั่วโมง (20 มิลลิลิตร/ชั่วโมง)
4. เก็บน้ำที่ทางน้ำออกไปวิเคราะห์หาปริมาณโครเมตที่เหลืออยู่ในน้ำออกจากคอแล้มที่เวลาต่าง ๆ
5. นำข้อมูลมาพลอต Breakthrough Curve



รูปที่ 4.2 การทำการทดลอง Column Test เมื่อสารละลายโครเมตมีไอออนประจุลบอื่น เป็นสัดส่วนเชิงโมลาร์กับโครเมต ที่เหมาะสม

4.4 วิธีการตรวจวัดพารามิเตอร์

การหาค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญในการวิจัยคือ การหาค่าตัวแปรตาม ได้แสดงในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 วิธีการตรวจวัดตัวแปรตาม

ตัวแปรตาม	เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดค่า	วิธีการตรวจวัดค่า
1. พีเอช	พีเอช มิเตอร์: ยี่ห้อ HACH รุ่น sens Ion 3	Electrometric Method U.S.EPA 0150.1 600/4-79-020
2. ปริมาณโครเมียม ในสารละลาย	เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS): ยี่ห้อ GBC รุ่น Avanza	AA, Direct Aspiration U.S.EPA 0218.1 600/4-79-020