

การลดเวลาໄร์ประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ
: กรณีศึกษาสายการผลิตย่อยเคมี โรงงานผลิตชิพแทนทาลัมคาป้าซิเตอร์

นางสาวอุษา วุจิภัตต์

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาชีวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2546

ISBN 974-17-3733-5

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

APPLICATION OF INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNIQUES FOR INEFFICIENT TIME
REDUCTION : A CASE STUDY OF CHEMICAL PLANT OF CHIP TANTALUM
CAPACITOR



MISS USA RUJIPAT

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering
Department of Industrial Engineering
Faculty of Engineering
Chulalongkorn University
Academic Year 2003
ISBN 974-17-3733-5

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การลดเวลาไว้ประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

วิศวกรรมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาสายการผลิตย้อมเคมี

โรงงานผลิตซีพีแทนท้าล้มค่าปาชีเตอร์

โดย

นางสาวอุษา รุจิภัตต์

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประภุมพงศ์

คณะกรรมการค่าสตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริบูรณ์ตามที่ได้กำหนด

Alice คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

คณะกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์

ดร. มนต์พิมาย ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ จุณ่า นพิทักษ์วงศ์)


ดร. วิวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประภุมพงศ์)

ศุภมงคล หาวิทยากร กรรมการ
(อาจารย์ ดร. นภัสสร ใจสุคิดปี)

อุษา รุจิภัตต์ : การลดเวลาໄ้าง่ประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ : กรณีศึกษาสายการผลิตย่อยเคมี โรงงานผลิตชิปแทนทาลัมคาป้า
ซิเตอร์ (APPLICATION OF INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNIQUES FOR
INEFFICIENT TIME REDUCTION : A CASE STUDY OF CHEMICAL PLANT OF
CHIP TANTALUM CAPACITOR) อ. ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัคร
ประถมพงศ์, 137 หน้า. ISBN 974-17-3733-5

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
โดยอาศัยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้มุ่งลดเวลาໄ้าง่ประสิทธิภาพ
และจัดทำข้อมูลมาตรฐานเวลาการทำงานของสายการผลิตย่อยเคมี โรงงานผลิตชิปแทนทาลัมคา
ป้าซิเตอร์ เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการที่ใช้ได้แก่ การแก้ไขปัญหาโดยใช้คิวที เครื่องมือ⁷
คุณภาพ อย่าง เครื่องมือคุณภาพใหม่ อย่าง เทคนิคการวิเคราะห์ Why – Why Analysis
เทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS เทคนิคการศึกษาการทำงานและการศึกษาเวลา และเทคนิคการ
จัดสมดุลย์การผลิต

การลดเวลาໄ้าง่ประสิทธิภาพ เริ่มจากการสำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหาในสายการผลิต
แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนผังกำแพง จากนั้นนำสาเหตุที่ได้มาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยแผนผังความสัมพันธ์ เพื่อหาลำดับการแก้ไขก่อนและหลัง หลังวิเคราะห์ปัญหา
สามารถสรุปสาเหตุของปัญหาได้ 5 ข้อ จึงนำสาเหตุทั้ง 5 ข้อมาวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิค Why-
Why Analysis วิเคราะห์จุดประสงค์และกิจกรรม ศึกษาวิธีการทำงานและเวลาการทำงาน เพื่อ⁸
กำหนดวิธีการปรับปรุงงาน โดย ECRS และการจัดสมดุลย์การผลิต แล้วจึงกำหนดแนวทางแก้ไข⁹
และแผนปฏิบัติการในการแก้ไข หลังแก้ไขปัญหา พบร่วมเวลาໄ้าง่ประสิทธิภาพลดลงจาก 22.9%
เหลือ 14.8 % ทำให้สามารถลดความสูญเปล่าของค่าแรงงานลงได้ 148,192 บาท ต่อเดือน
และได้มาตรฐานเวลาการทำงานแต่ละขั้นตอนย่อย เพื่อนำไปควบคุมการทำงานของพนักงานและ
เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนผลิตอีกด้วย

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ลายมือชื่อนิสิต _____ 
 สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _____ 
 ปีการศึกษา 2546

4471466021 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING


KEY WORD : INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNIQUE / INEFFICIENT TIME REDUCTION / METHOD AND TIME STUDY / CHIP TANTALUM CAPACITORS

USA RUJIPAT : APPLICATION OF INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNIQUES FOR INEFFICIENT TIME REDUCTION : A CASE STUDY OF CHEMICAL PLANT OF CHIP TANTALUM CAPACITOR. THESIS ADVISOR : ASST.PROF. PRASERT AKKHARAPRATHOMPHONG, 137 pp. ISBN 974-17-3733-5.

The Objective of this thesis is to reduce inefficient time in factory and prepare the standard data for operation time. In this thesis studies Chemical plant of Chip Tantalum Capacitor factory .The application the Industrial Engineering technique such as QC story , 7 QC tools , 7 new QC tools, Why – Why Analysis , ECRS, Method and Time study and Line Balancing technique were use for problem solving.

For inefficient time reduction, first is to understand situation of the factory then analyze the cause of inefficient time problem by using Fish-Bone diagram. Then bring the causes to fine the relation, the relation will present the sequencing of cause and priority of its. Its have 5 causes of inefficient time problem. The five causes of inefficient time problem were analyzed by Why-Why Analysis technique, Method and Time study .And its were solved by ECRS and Line Balancing technique. After implement, the inefficient time was reduced form 22.9 % to 14.8 %. It could reduction operation loss 148,192 bath per month. For the standard time result, it can use for operation controlling and planning.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Department Industrial Engineering Student's signature 

Field of Study Industrial Engineering Advisor's signature

Academic year 2003

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประطمพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ในการศึกษาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเคยสอบบามความคืบหน้าของวิทยานิพนธ์สมำเสมอ

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ จรูญ มหิทธาฟ่องกุล อาจารย์ ดร. นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ และ อาจารย์ วรเชษ ไชยววงศ์ ที่ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณในงานกรณีศึกษา ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ รวมทั้งหัวหน้าพนักงานและวิศวกรฝ่ายผลิตทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือ ตลอดเวลา ข้อมูลความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้

ท้ายนี้ผู้ทำการวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา และ มารดา รวมทั้ง นางสาววราลี รุจิภัตต์ (คุณป้า) ผู้สนับสนุนเงินทุนในการทำวิจัย นางสาวราวนพร รุจิภัตต์ (พี่สาว) ผู้ที่ให้ช่วยเหลือเสมอมา และเพื่อนๆ ที่เป็นกำลังใจในการศึกษามาโดยตลอด

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญ

หน้า

| | |
|-------------------------|----|
| บทคัดย่อภาษาไทย..... | ๑ |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..... | ๑ |
| กิตติกรรมประกาศ..... | ๙ |
| สารบัญ..... | ๙ |
| สารบัญตาราง..... | ๑๔ |
| สารบัญภาพ..... | ๗ |

บทที่ 1 บทนำ

| | |
|------------------------------------|---|
| 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา..... | 3 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย..... | 6 |
| 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย..... | 6 |
| 1.4 ขั้นตอนการดำเนินการ..... | 6 |
| 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..... | 7 |

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

| | |
|--|----|
| 2.1 การแก้ไขปัญหาโดยใช้คิวซี (QC Story) | |
| 2.1.1 ระบุตัวปัญหา (Define The Problem)..... | 8 |
| 2.1.2 ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา และตั้งเป้าหมาย (Understand Situation and Set Target) | 9 |
| 2.1.3 วางแผนกิจกรรม (Plan Activities)..... | 10 |
| 2.1.4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Cause Analysis)..... | 10 |
| 2.1.5 พิจารณามาตรการแก้ไขปัญหา และนำไปปฏิบัติ (Consider and Implement countermeasure)..... | 11 |
| 2.1.6 ประเมินผลการแก้ปัญหา (Check Result)..... | 11 |
| 2.1.7 จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ และจัดทำวิธีการควบคุม (Standardize and Establish Control)..... | 12 |

สารบัญ (ต่อ)

| บทที่ | หน้า |
|---|------|
| 2.1.8 สรุปผล ทบทวนขั้นตอนการแก้ปัญหา และวางแผนงานต่อไป (Conclusion, Review the problem solving procedure and next plan). | 12 |
| 2.2 เครื่องมือคุณภาพ 7 อาย่าง | |
| 2.2.1 ผังพาเรโต (Pareto Analysis)..... | 13 |
| 2.2.2 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)..... | 14 |
| 2.2.3 แผ่นบันทึกข้อมูล (Check Sheet)..... | 14 |
| 2.2.4 ฮิสโตแกรม (Histogram)..... | 14 |
| 2.2.5 กราฟ (Graph)..... | 15 |
| 2.2.6 ผังการกระจายหรือผังสหสัมพันธ์ (Scatter Diagram)..... | 15 |
| 2.2.7 ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)..... | 16 |
| 2.3 เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อาย่าง | |
| 2.3.1 แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagram)..... | 16 |
| 2.3.2 แผนผังความสัมพันธ์ (Relation Diagram)..... | 16 |
| 2.3.3 แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)..... | 17 |
| 2.3.4 แผนผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram)..... | 17 |
| 2.3.5 แผนผังลูกศร (Arrow Diagram)..... | 17 |
| 2.3.6 แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ (Process Decision Program Charts)..... | 18 |
| 2.3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเมทริกซ์ (Matrix Data Analysis)..... | 18 |
| 2.4 เทคนิคการวิเคราะห์ Why – Why Analysis..... | 18 |
| 2.5 เทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify)... | 20 |
| 2.6 การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)..... | 20 |
| 2.7 การศึกษาเวลา (Time Study)..... | 22 |
| 2.8 การจัดสมดุลย์สายการผลิต (Line Balancing)..... | 27 |
| 2.9 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง..... | 28 |
| บทที่ 3 สภาพปัจจุบันของสายการผลิต | |
| 3.1 โครงสร้างการบริหารองค์กร..... | 30 |
| 3.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาในกระบวนการผลิต..... | 32 |

สารบัญ (ต่อ)

| บทที่ | | หน้า |
|--|-----|------|
| บทที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเวลาໄร์ประสิทธิภาพและแผนปฏิบัติการ | | |
| 4.1 วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาเวลาໄร์ประสิทธิภาพ..... | 39 | |
| 4.1.1 ระบบอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของสารเคมีไม่ดี..... | 44 | |
| 4.1.2 จุดรวมมีหลายประเภท, หลายจุด, ไม่ชัดเจนและไม่มีสิ่งซึ่งบัง..... | 47 | |
| 4.1.3 งานแต่ละรุ่นมีขั้นตอนการทำงานที่ต่างกัน..... | 54 | |
| 4.1.4 รอบเวลาทำงาน (Cycle time) ของพนักงานและเครื่องจักร ไม่สัมพันธ์กัน..... | 62 | |
| 4.1.5 ไม่มีมาตรฐานเวลาการทำงาน..... | 66 | |
| 4.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาเวลาໄร์ประสิทธิภาพและแผนปฏิบัติการ..... | 78 | |
| บทที่ 5 การปรับปรุงเพื่อลดเวลาໄร์ประสิทธิภาพ | | |
| 5.1 การปรับปรุงเรื่องระบบอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของสารเคมีไม่ดี..... | 85 | |
| 5.2 การปรับปรุงเรื่องจุดรวมมีหลายประเภท, หลายจุด, ไม่ชัดเจน และไม่มีสิ่งซึ่งบัง..... | 93 | |
| 5.3 การปรับปรุงเรื่องงานแต่ละรุ่นมีขั้นตอนการทำงานที่ต่างกัน..... | 103 | |
| 5.4 การปรับปรุงเรื่องรอบเวลาทำงาน(Cycle time)ของพนักงานและเครื่องจักร ไม่สัมพันธ์กัน..... | 108 | |
| 5.5 การปรับปรุงเรื่องไม่มีมาตรฐานเวลาการทำงาน..... | 113 | |
| บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ | | |
| 6.1 สรุปผลงานวิจัย..... | 128 | |
| 6.2 คุณสมรรถในงานวิจัย..... | 130 | |
| 6.2 ข้อเสนอแนะ..... | 130 | |
| รายการอ้างอิง..... | 132 | |
| ภาคผนวก | | |
| ตารางการประเมินอัตราการทำงานและตารางการศึกษาเวลาการทำงาน..... | 134 | |
| ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์..... | 137 | |

สารบัญตาราง

| ตาราง | หน้า |
|---|------|
| ตารางที่ 1.1 แสดงเวลาการทำงานของงานรุ่น ก. วันที่ 5 - 31 มกราคม 2546..... | 5 |
| ตารางที่ 1.2 แสดงแผนการดำเนินงานวิจัย..... | 7 |
| ตารางที่ 2.1 แสดงจำนวนวิจัยสำหรับความเชื่อมั่นที่ 95% และความผิดพลาด 5%..... | 26 |
| ตารางที่ 3.1 แสดงกระบวนการผลิต โรงงานผลิตซีฟแทนทาล์มคาป้าชีเตอร์..... | 32 |
| ตารางที่ 3.2 แสดงตัวอย่างขั้นตอนการทำงานในสายการผลิตย่อยเคมี..... | 35 |
| ตารางที่ 3.3 แสดงตัวอย่างขั้นตอนการทำแมงกานีส ฟอร์มเมชั่นของงานรุ่นต่าง ๆ | 36 |
| ตารางที่ 3.4 แสดงตัวอย่างแสดงขั้นตอนการศึกษางานรุ่น ก..... | 37 |
| ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปสาเหตุของเวลาอ่อนในกระบวนการย่อยเคมีและแนวคิดการลดเวลาอ..... | 43 |
| ตารางที่ 4.2 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุ “ระบบจัดปรับอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของสารละลายไม่ได้”โดยเทคนิค Why – Why Analysis..... | 46 |
| ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนจุดร่องงานแต่ละประเภทในแต่ละกระบวนการผลิต..... | 47 |
| ตารางที่ 4.4 แสดงการวิเคราะห์จุดประสิทธิ์ของ “จุดร่องงานประเภทต่าง ๆ ” | 53 |
| ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนชุดการทำงานที่กระบวนการไดอิเล็กตริก ฟอร์มเมชั่น..... | 55 |
| ตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนชุดการทำงานที่กระบวนการไดอิเล็กตริกฟอร์มเมชั่นหลังปรับปูจุ..... | 55 |
| ตารางที่ 4.7 แสดงจุดประสิทธิ์ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการไดอิเล็กตริกฟอร์มเมชั่น..... | 56 |
| ตารางที่ 4.8 แสดงตัวอย่างแสดงวิจัยย่อยของขั้นตอนในตารางการทำแมงกานีส ฟอร์มเมชั่น..... | 59 |
| ตารางที่ 4.9 แสดงวิจัยการทำงานในกระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชั่น..... | 60 |
| ตารางที่ 4.10 แสดงวิจัยการทำงานในกระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชั่นหลังปรับปูจุ..... | 62 |
| ตารางที่ 4.11 แสดงอัตราส่วนเวลาอต่อ 1 รอบการทำงานของขั้นตอนย่อย..... | 63 |
| ตารางที่ 4.12 แสดงขั้นตอนการจุ่มและอบสารกราไฟต์, กราไฟต์เข้มข้น และ ซิลเวอร์เข้มข้น (ต่อ 1 คันรถ) | 66 |
| ตารางที่ 4.13 แสดงขั้นตอนการทำ A-Anodization | 69 |
| ตารางที่ 4.14 แสดงขั้นตอนการนำ้งานลงอ่างไดอิเล็กตริกฟอร์มเมชั่น | 70 |
| ตารางที่ 4.15 แสดงขั้นตอนการนำ้งงานออกจากอ่างไดอิเล็กตริกฟอร์มเมชั่น | 70 |
| ตารางที่ 4.16 แสดงขั้นตอนการอบงาน | 71 |
| ตารางที่ 4.17 แสดงขั้นตอนการล้างงาน | 71 |
| ตารางที่ 4.18 แสดงขั้นตอนการจุ่มกรด | 71 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| ตาราง | หน้า |
|---|------|
| ตารางที่ 4.19 แสดงขั้นตอนการอปงานหลังจุ่มกรด | 72 |
| ตารางที่ 4.20 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการทำงานลงในคอมพิวเตอร์ และส่งงานไป ขั้นตอนต่อไป | 72 |
| ตารางที่ 4.21 แสดงขั้นตอนการทำเมงกานีสไดออกไซด์ | 73 |
| ตารางที่ 4.22 แสดงขั้นตอนการล้างงาน | 74 |
| ตารางที่ 4.23 แสดงขั้นตอนการเปาผงเมงกานีสไดออกไซด์ส่วนเกิน | 74 |
| ตารางที่ 4.24 แสดงขั้นตอนการทำรีอะโนไดเซ็น | 75 |
| ตารางที่ 4.25 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบงานหลังจบกระบวนการเมงกานีสฟอร์มเมชัน | 75 |
| ตารางที่ 4.26 แสดงขั้นตอนการสร้างชิ้นกราไฟต์ | 76 |
| ตารางที่ 4.27 แสดงขั้นตอนการสร้างชิ้นกราไฟต์เข้มข้น | 77 |
| ตารางที่ 4.28 แสดงขั้นตอนการสร้างชิ้นซิลเวอร์เข้มข้น | 77 |
| ตารางที่ 4.29 แสดงขั้นตอนนำ้งงานลงกล่องและส่งงานไปยังสายการผลิตประกอบ | 78 |
| ตารางที่ 4.30 แสดงแผนปฏิบัติการรวมของกา รถดเวลาขอในสายการผลิตย่อยเคมี..... | 79 |
| ตารางที่ 4.31 แสดงแผนปฏิบัติการของระบบอัตโนมัติในการจัดปรับความเข้มข้นของ สารเคมีไมเดิ.. | 80 |
| ตารางที่ 4.32 แสดงแผนปฏิบัติการของจุดรวมมีหลายประเภท, หลายจุด, ไม่ซัดเจน และไม่มีสิ่งซึ่งบ่ง..... | 81 |
| ตารางที่ 4.33 แสดงแผนปฏิบัติการของงานแต่ละรุ่น มีขั้นตอนการทำงานที่ต่างกัน..... | 82 |
| ตารางที่ 4.34 แสดงแผนปฏิบัติการของรอบเวลาทำงาน(Cycle time)ของพนักงานและ เครื่องจักรไม่สัมพันธกัน..... | 83 |
| ตารางที่ 4.35 แสดงแผนปฏิบัติการของการไม่มีมาตรฐานเวลาการทำงาน..... | 84 |
| ตารางที่ 5.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) ของสารละลาย เมงกานีสในเตรต ตั้งแต่ 0 ถึง 210 นาที ณ อุณหภูมิ 24 °C..... | 86 |
| ตารางที่ 5.2 แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณแอลกอฮอล์ต่อการเปลี่ยนแปลงความถ่วงจำเพาะ ของสารละลายเมงกานีสในเตรต ณ อุณหภูมิ 24 °C..... | 88 |
| ตารางที่ 5.3 แสดงการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีการจ่ายแอลกอฮอล์..... | 90 |
| ตารางที่ 5.4 แสดงจำนวนจุดรองงานแต่ละประเภทในแต่ละกระบวนการผลิตหลังปรับปรุง..... | 93 |
| ตารางที่ 5.5 แสดงชุดขั้นตอนการทำงานที่กระบวนการไดอิเล็กตริก ฟอร์มเมชันก่อนปรับปรุง.. | 103 |
| ตารางที่ 5.6 แสดงชุดขั้นตอนการทำงานที่กระบวนการไดอิเล็กตริก ฟอร์มเมชันหลังปรับปรุง.. | 104 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| ตาราง | หน้า |
|---|------|
| ตารางที่ 5.7 แสดงวัสดุจัดการการทำงานในกระบวนการแม่พิมพ์เมชันก่อนการปรับปรุง... | 105 |
| ตารางที่ 5.8 แสดงวัสดุจัดการการทำงานในกระบวนการแม่พิมพ์เมชันหลังการปรับปรุง(1)..... | 107 |
| ตารางที่ 5.9 แสดงวัสดุจัดการการทำงานในกระบวนการแม่พิมพ์เมชันหลังการปรับปรุง(2)..... | 107 |
| ตารางที่ 5.10 แสดงเวลาการทำงานของพนักงานที่ขั้นตอนกราไฟต์..... | 108 |
| ตารางที่ 5.11 แสดงเวลาการทำงานของพนักงานที่ขั้นตอนกราไฟต์เข้มข้น..... | 109 |
| ตารางที่ 5.12 แสดงเวลาการทำงานของพนักงานที่ขั้นตอนชิลเวอร์เข้มข้น..... | 110 |
| ตารางที่ 5.13 แสดงสรุปผลรอบเวลา ก่อนและหลังการปรับปรุง..... | 111 |
| ตารางที่ 5.14 แสดงจำนวนพนักงานในกระบวนการย่อยกราไฟต์และชิลเวอร์ฟอร์มเมชัน..... | 113 |
| ตารางที่ 5.15 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการทำ A-Anodization..... | 114 |
| ตารางที่ 5.16 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการนำ้งงานลงอ่างไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน... .. | 115 |
| ตารางที่ 5.17 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการนำ้งงานออกจากอ่างไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน | 116 |
| ตารางที่ 5.18 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการอบงาน..... | 117 |
| ตารางที่ 5.19 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการล้างงาน..... | 117 |
| ตารางที่ 5.20 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการจุ่มกรด..... | 118 |
| ตารางที่ 5.21 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการอบงานหลังจุ่มกรด..... | 118 |
| ตารางที่ 5.22 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการทำงานลงในคอมพิวเตอร์ และส่งงานไปขั้นตอนต่อไป) | 119 |
| ตารางที่ 5.23 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่กระบวนการไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน) | 119 |
| ตารางที่ 5.24 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ไดออกไซด์ | 120 |
| ตารางที่ 5.25 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการล้างงาน..... | 111 |
| ตารางที่ 5.26 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการเป่าผงแม่พิมพ์ไดออกไซด์ส่วนเกิน.... | 111 |
| ตารางที่ 5.27 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการทำรีอะโนไดเซชัน | 122 |
| ตารางที่ 5.28 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการตรวจสอบงานหลังจบกระบวนการแม่พิมพ์เมชัน..... | 123 |
| ตารางที่ 5.29 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่กระบวนการแม่พิมพ์เมชัน..... | 123 |
| ตารางที่ 5.30 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการสร้างชั้นกราไฟต์ | 124 |
| ตารางที่ 5.31 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการสร้างชั้นกราไฟต์เข้มข้น..... | 125 |
| ตารางที่ 5.32 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนการสร้างชั้นชิลเวอร์เข้มข้น | 126 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| ตารางที่ 5.33 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่ขั้นตอนนำ้งานลงกล่องและส่งงานไปยัง สายการผลิตประกอบ | 127 |
| ตารางที่ 5.34 แสดงสรุปเวลาการทำงานที่กระบวนการกราไฟต์และชิลเวอร์ฟอร์มเมชัน..... | 127 |
| ตารางที่ 6.1 แสดงเวลาการทำงานของงานรุ่น ก. ก่อนและหลังปรับปรุง..... | 128 |
| ตารางที่ 6.2 แสดงสรุปเวลาการทำงานมาตรฐานของแต่ละขั้นตอนการผลิตใน สายการผลิตย่อยเคมี | 129 |
| ตารางที่ 6.3 แสดงเวลาเปรียบเทียบระหว่างเวลาที่คำนวณได้จากเวลามาตรฐาน และ เวลาที่ได้จริง | 130 |

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญภาพ

| ภาพประกอบ | หน้า |
|---|------|
| รูปที่ 1.1 ภาพแสดงส่วนประกอบของชิพแทนทาลัมคาป่าซิเตอร์..... | 2 |
| รูปที่ 1.2 ภาพแสดงส่วนประกอบภายในของชิพแทนทาลัมคาป่าซิเตอร์..... | 2 |
| รูปที่ 1.3 แผนภูมิแสดงจำนวนงานเฉลี่ยในแต่ละกระบวนการผลิต ในเดือนมกราคม 2546..... | 3 |
| รูปที่ 1.4 แผนภูมิแสดงจำนวนงานที่ออกจากสายการผลิตอย่างเคมีแต่ละชั่วโมง ข้อมูลเดือน มกราคม 2546..... | 4 |
| รูปที่ 2.1 แผนภูมิอธิบายวิธีการคิดแบบ Why – Why Analysis..... | 18 |
| รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารองค์กรของโรงงานกรณีศึกษา..... | 30 |
| รูปที่ 3.2 แผนผังแสดงผังกระบวนการผลิตอย่างเคมี..... | 33 |
| รูปที่ 3.3 แผนผังแสดงการไหลของงาน..... | 34 |
| รูปที่ 4.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการจัดทำแผนปฏิบัติการ.... | 39 |
| รูปที่ 4.2 แผนภูมิก้างปลา แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของเวลารอในกระบวนการผลิตอย่างเคมี.. | 40 |
| รูปที่ 4.3 แผนภูมิความสัมพันธ์ของสาเหตุของการรอในกระบวนการผลิต..... | 42 |
| รูปที่ 4.4 ภาพแสดงการทำงานของระบบจัดปรับความเข้มข้นอัตโนมัติของสารละลาย แมงกานีสในเตรต..... | 45 |
| รูปที่ 4.5 แผนผังแสดงจุดของงานในกระบวนการไดอิเล็กทริกฟอร์มเมชัน..... | 48 |
| รูปที่ 4.6 แผนผังแสดงจุดของงานในกระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชัน..... | 49 |
| รูปที่ 4.7 แผนผังแสดงจุดของงานในกระบวนการกำจัดแมงกานีสโดยไชร์ดส่วนเกิน..... | 50 |
| รูปที่ 4.8 แผนผังแสดงจุดของงานในกระบวนการรีอะโนไดเซชัน..... | 51 |
| รูปที่ 4.9 แผนผังแสดงจุดของงานในกระบวนการกราไฟต์ และ ชิลเวอร์ ฟอร์มเมชัน..... | 52 |
| รูปที่ 4.10 กราฟแสดงจำนวนงานที่ผลิตในเดือนมิถุนายน 2546 แยกตามตารางการทำงานใน กระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชัน..... | 58 |
| รูปที่ 4.11 กราฟแสดงจำนวนวัสดุกับเปลี่ยนตามจำนวนครั้งการทำแมงกานีสฟอร์มเมชัน..... | 61 |
| รูปที่ 4.12 กราฟแสดงอัตราส่วนเวลารอแต่ละกระบวนการย่อยโดยเรียงจากมากไปน้อย..... | 63 |
| รูปที่ 5.1 แสดงสภาพก่อนและหลังการปรับปรุงตัวคลุมป้องกันปืนแมลงกอซอล..... | 85 |
| รูปที่ 5.2 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) ของสารละลาย แมงกานีสในเตรต ตั้งแต่ 0 ถึง 210 นาที ณ อุณหภูมิ 24 °C..... | 86 |
| รูปที่ 5.3 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณแมลงกอซอล ต่อ การเปลี่ยนแปลงความ ถ่วงจำเพาะ ของสารละลายแมงกานีสในเตรต 2,500 มิลลิลิตร ณ อุณหภูมิ 24 °C..... | 87 |

สารบัญภาพ (ต่อ)

| ภาพประกอบ | หน้า |
|--|------|
| รูปที่ 5.4 แสดงตัวอย่างแผนภูมิควบคุมค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลายเมงกานีสในเตรต์ ก่อนและหลังปรับปรุง..... | 92 |
| รูปที่ 5.5 แผนผังแสดงจุดของงานในกระบวนการไดอิเล็กตริกฟอร์มเมชั่นหลังปรับปรุง..... | 94 |
| รูปที่ 5.6 แผนผังแสดงจุดของงานในกระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชั่นหลังปรับปรุง..... | 95 |
| รูปที่ 5.7 แผนผังแสดงจุดของงานในกระบวนการกำจัดแมงกานีสโดยอกไซด์ส่วนเกินหลัง ปรับปรุง..... | 96 |
| รูปที่ 5.8 แผนผังแสดงจุดของงานในกระบวนการรีอะโน้ดเชชั่นหลังปรับปรุง..... | 97 |
| รูปที่ 5.9 แผนผังแสดงจุดของงานในกระบวนการกราไฟต์ และ ซิลเวอร์ ฟอร์มเมชั่นหลัง ปรับปรุง..... | 98 |
| รูปที่ 5.10 ภาพแสดงสภาพงานรอ ก่อนปรับปรุง..... | 99 |
| รูปที่ 5.11 ภาพแสดงสภาพงานรอหลังปรับปรุง..... | 100 |
| รูปที่ 5.12 กราฟแสดงจำนวนงานรอในแต่ละชั้นตอน (สูมตรวจสอบทุก ๆ ตันชั่วโมง ใน 1 วันทำงาน)..... | 102 |
| รูปที่ 5.13 แสดงการให้ผลของงานที่กระบวนการแมงกานีสฟอร์มเมชั่น การกำจัดแมงกานีส ส่วนเกิน และการกำจัดแมงกานีสโดยอกไซด์ส่วนเกินหลังปรับปรุงจุดของงาน..... | 102 |

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**