



การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไปการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงานอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามข้อข้างต้น

1. กรณีที่มีเครื่องอบแห้งอยู่แล้ว กรณีที่ใช้ตัดสินใจแบบหนึ่งก็คือ การลดค่าใช้จ่ายรวมที่ใช้ในการเดินเครื่องอบแห้งให้เหลือค่าต่ำที่สุด โดยการเลือกตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ความเร็วของลมร้อน (superficial velocity of hot air) อุณหภูมิของลมร้อน, อัตราการหมุนเวียนลมทั้ง เป็นต้น (ดูหัวข้อ 5.1)

2. กรณีที่ต้องหังออกแบบเครื่องอบแห้งใหม่ และหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงานกรณีที่ใช้ตัดสินใจแบบหนึ่งก็คือ การลดค่าใช้จ่ายรวมตลอดปี (total annual cost) ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องให้มีความต่ำที่สุด (36) โดยเลือกตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ขนาดและรูปร่างของเครื่อง, ความเร็วและอุณหภูมิของลมร้อน, อัตราการหมุนเวียนลมทั้ง เป็นต้น

ในวิทยานิพนธ์นี้วิเคราะห์แกรมของระบบของเครื่องอบแห้ง ซึ่งถือว่ามีอยู่แล้วจะเป็นดังที่แสดงในรูป 5.1 ส่วนกรณีที่ใช้ตัดสินใจจะเป็นค่าใช้จ่ายรวมที่ใช้ในการเดินเครื่องอบแห้งต่อหน้าหนักหนักผลิตภัณฑ์ คังนียมของอบเจกที่ฟังก์ชันในหัวข้อ 5.1 ถ้าอบเจกที่ฟังก์ชันนี้จะใช้ได้ไม่ว่ากำลังเปรียบเทียบเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่ต่างกันของระบบเครื่องอบแห้งชุดเดียวกัน หรือเปรียบเทียบระบบเครื่องอบแห้งต่างชุดกันที่มีเงื่อนไขการอบแห้งเหมือนกัน ไม่ว่าในกรณีใดข้างต้นเราต้องการลดค่าอบเจกที่ฟังก์ชันให้เหลือค่าต่ำสุดเสมอ

5.1 นียมของอบเจกที่ฟังก์ชันที่ใช้

ในวิทยานิพนธ์นี้จะคิดว่าค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องอบแห้งต่อหน้าหนักหนักผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ค่าใช้จ่ายของพลังงานความร้อนที่ใช้ในเครื่องอบอากาศ, ค่าใช้จ่ายของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เดินเครื่องเป่าลมและค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ควบคุมเครื่องอบแห้ง, ค่าใช้จ่ายแต่ละส่วน จะมีความสำคัญแตกต่างกันตามสภาพของราคาเชื้อเพลิง ราคาไฟฟ้าและค่าจ้างแรงงานตลอดจนสวัสดิการของพนักงาน นียมของอบเจกที่ฟังก์ชันที่ใช้คือ

$$G = a_1 * (C_1 E_1 + C_2 E_2) + a_2 C_2 * (1/P) \dots\dots (5.1)$$

โดยที่ G คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องอบแห้งค้อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์, a_1, a_2 เป็นตัวคูณ (weighting factor) ที่ให้น้ำหนักความสำคัญของค่าใช้จ่ายพลังงานกับค่าจ้างแรงงาน C_1, C_2, C_3 เป็นราคาของพลังงานความร้อนที่ใช้ในเครื่องอุ่นอากาศ (ในที่นี้จะใช้ไอน้ำอิ่มตัวมาควบแน่น) ราคาของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เดินเครื่องเป่าลม (มอเตอร์ไฟฟ้า) และค่าใช้จ่ายค่าน้ำมัน, E_1, E_2 เป็นพลังงานจำเพาะ (specific energy) หรือพลังงานสิ้นเปลืองต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเดินเครื่องอุ่นอากาศและเครื่องเป่าลม, P เป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์ต่อเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง (productivity ของเครื่องอบแห้ง)

ค่าของ a_1, a_2, C_1, C_2, C_3 ที่เลือกใช้มีสรุปอยู่ในตาราง 5.1 (รายละเอียดเปรียบเทียบค่าเหล่านี้มีแสดงไว้ในภาคผนวก ก.1)

ตาราง 5.1 ค่าของตัวคูณ (weighting factor) a_1, a_2 และราคาค้อน้ำหนักผลิตภัณฑ์ C_1, C_2 , และ C_3

a_1/a_2	C_1 (baht/kJ)	C_2 (baht/kJ)	C_3 (baht/sec)
1/1, 9/1, 1/9	1.235×10^{-7}	3.89×10^{-4}	6.944×10^{-3}


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.2 ระบบของเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่านที่ศึกษา

ระบบเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่านที่ศึกษานี้มีส่วนประกอบคือ เครื่องอบแห้งแบบไหลผ่านที่ปฏิบัติงานเป็นวงวน, เครื่องอุ่นอากาศ (เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเซลล์และท่อ ซึ่งใช้ไอน้ำที่อิ่มตัวมาอุ่นลมร้อน), เครื่องเป่าลม (2 เครื่อง), ระบบท่อและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดูรูป 5.1) โดยทั่วไปแล้วระบบของเครื่องอบแห้งยังต้องมีอุปกรณ์วัดและควบคุมต่างๆ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดความดัน, เครื่องมือวัดความเร็วลม, ระบบควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น รายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบมีสรุปไว้ในตาราง 5.2



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูป 5.1 ระบบของเครื่องอบแห้งที่ศึกษา

ตาราง 5.2 อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครื่องอบแห้งที่ศึกษา

สัญลักษณ์	อุปกรณ์	ขนาด	จำนวน
TFD	เครื่องอบแห้งแบบไหลผ่านที่ทำงานเป็นวงๆ	1.60 m x 1.40 m ($\phi_{ID} \times H$)	1
HX	เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเซลล์และท่อ	0.764 m x 3.5 m ($\phi_{SHELL} \times L$)	1
B	เครื่องเป่าลม	ท่อ 12"	2
E	ข้องอ 90 องศา แบบ long sweep	ท่อ 12"	4
T	ตัวที่ แบบมาตรฐาน	ท่อ 12"	
V	เกทวาล์ว	ท่อ 12"	
L	ท่อเหล็กกล้า commercial steel	12"Sch. no.20	(10.2m)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.3 ความดันและพลังงานที่ใช้เดินเครื่อง

ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 5.1 พลังงานที่ใช้ในการเดินเครื่องอบแห้งมี 2 ชนิดคือ

1. พลังงานความร้อนที่เครื่องอุ่นอากาศ ใช้อุ่นลมร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ โดยใช้ไอน้ำอิมตัวมาควบแน่น แลกเปลี่ยนความร้อนกับลมร้อน พลังงานส่วนนี้สามารถคำนวณได้จากสมการ (3.10) ในบทที่ 3

2. พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เดินเครื่องเป่าลม ซึ่งคำนวณได้จากความดันลอคของทั้งระบบที่เกิดขึ้นและปริมาณลมร้อนที่ใช้

ความดันลอคของระบบอาจแบ่งเป็น 4 ส่วน ตามเส้นประในรูป 5.1 คือ ส่วน I, II, III และ IV ในส่วนที่ I ความดันลอคจะเกิดจากความต้านทานการไหลของลมร้อนทั้งหมดผ่านเครื่องอุ่นอากาศและเครื่องอบแห้งในส่วนที่ II, III และ IV นั้น ความดันลอคจะเกิดจากการไหลของลมร้อนทั้งส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนกลับมา (recycle air), ลมใหม่ (fresh air), ที่นำเข้า และลมร้อนที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ (exhaust air) ตามลำดับ

ความดันลอคของเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน (TFD) $(-\Delta P_{bed})$ เกิดจาก 2 ส่วนคือ

1. ความดันลอคเมื่อลมร้อนไหลผ่านชั้นวัสดุขึ้นในเครื่อง $(-\Delta P_{bed})$ สามารถหาได้จากสมการของ Ergun (สมการ 3.10) ในบทที่ 3

$$\frac{(-\Delta P_b) g_c \epsilon^3 d_p \left(\frac{1}{V_H}\right)}{L(1-\epsilon)G^2} = \frac{150 \cdot (1-\epsilon)}{(d_p G/\mu)} + 1.75 \quad \text{--- (3.10)}$$

2. ความดันลอคเมื่อลมร้อนไหลผ่านแผ่นรูพรุน (perforated plate) (-) ที่รองรับวัสดุ (เมล็ดพืช) ซึ่งหาได้จากสมการของ Henderson (สมการ 3.11) ในบทที่ 3

$$-\Delta P_p = 2.979 \times 10^{-7} \left(\frac{Q_a}{\epsilon_0}\right)^2 \quad \text{--- (3.11)}$$

ในที่นี้ $(-\Delta P_p)$ คือ ความดันลอคที่ผ่านแผ่นรูพรุน (หน่วย kPa), Q_a คืออัตราการไหลของลมร้อนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ $(m^3/min.)$ และ ϵ_0 คือพื้นที่ที่เป็นช่องเปิดของแผ่นรูพรุนต่อพื้นที่ทั้งหมด (หน่วย m^2/m^2)

ในที่นี้กำหนดให้พื้นที่ที่เป็นช่องเปิดของแผ่นรูพรุนเป็น 15% ของพื้นที่แผ่นทั้งหมดหรือ $\epsilon_0 = 0.15$ ดังนั้น

$$(-\Delta P_T) = (-\Delta P_b) + (-\Delta P_p) \quad \text{..... (5.2)}$$

ตาราง 5.3 สรุปว่า ความดันลดยของเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่านที่คำนวณได้จากสมการ (3.10), (3.11) และ (5.2) ตามลำดับ สำหรับเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้มีมูล

ตาราง 5.3 ค่าความดันลดยของเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่านที่เงื่อนไขต่างๆ

ความเร็วลมที่ผ่านชั้นวัสดุ (m/s)	ความดันลดยผ่านชั้นวัสดุ (mm H ₂ O)	ความดันลดยผ่านแผ่นรูปทรงแท่ง (mm H ₂ O)	ความดันลดยของเครื่องอบแห้ง (mm H ₂ O)
0.4634	44.7322	5.3562	50.0884
0.6594	83.3510	10.8439	94.1949
0.8792	140.9865	19.2784	160.2649

อนึ่งความดันลดยของเครื่องอุ่นอากาศ (เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน) หาได้จากสมการการทดลองความดันลดยภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเซลล์และท่อ (ไอน้ำอิ่มตัวควบแน่นและไหลอยู่ในเซลล์ ส่วนลมร้อนไหลภายในท่อ) (56) ในตาราง 5.4 สรุปค่าความดันลดยของลมร้อนผ่านเครื่องอุ่นอากาศ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.2)

ตาราง 5.4 ค่าความดันลดยของลมร้อนผ่านเครื่องอุ่นอากาศ ที่เงื่อนไขต่างๆ

ความเร็วลมที่ไหลผ่านชั้นวัสดุ (m/s)	ความดันลดยของเครื่องอุ่นอากาศ (mm H ₂ O)
0.4634	9.3076
0.6594	17.8768
0.8792	29.2044

นอกจากนี้ความดันลดของระบบท่อ (ส่วน I, II, III และ IV) ก็คำนวณได้โดยการประมาณความดันลดของชิ้นส่วนต่างในระบบให้เทียบเท่ากับความยาวท่อตรงที่จะทำให้เกิดความดันลดเท่ากัน (equivalent length) หรือเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$(-\Delta P_L) = 4f \sum \left(\frac{L}{D} \right) \frac{\rho V_L^2}{2} \quad \dots (5.3)$$

โดยที่ f คือ fanning friction factor ซึ่งหาได้จาก (57) เมื่อทราบค่า Re

L_e เป็นความยาวเทียบเท่าของชิ้นส่วนของระบบท่อที่ทำให้เกิดความดันลดเท่ากับความยาวของท่อตรง

ตาราง 5.5 และ 5.6 แสดงค่าความยาวเทียบเท่าของชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบท่อ (58) และค่าความดันทั้งหมดของส่วนที่ I, II, III และ IV ตามลำดับ

ตาราง 5.5 ความยาวเทียบเท่าของชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบท่อ

ชิ้นส่วน	ขนาด (Nominal size)	ความยาวเทียบเท่า (m)
ค้ำว้ที่มาตรฐาน (Standard Tee)	12"	20.7264
ซ้่องอ 90 (long sweep)	12"	6.4000
ประตู่หน้า (Gate valve) 100%	12"	2.1336

ตาราง 5.6 ความดันตกของแต่ละระบบเครื่องอบแห้งที่เงื่อนไขต่างๆ

ความเร็วที่ไหลผ่าน ชั้นวัสดุ (m/s)	อัตราส่วนหมุน เวียนกลับ (-)	ความดันตก (mm H ₂ O)			
		ส่วน I	ส่วน II	ส่วน III	ส่วน IV
0.4634	0	72.2616	-	1.2937	0.9736
	0.33	"	0.9322	0.7601	0.5720
	1	"	3.3771	0.3450	0.2596
	2	"	5.6847	0.1534	0.1155
	3	"	7.4400	0.0952	0.0717
	4	"	7.7445	0.0633	0.0476
0.6594	0	149.6079	-	2.4445	1.8397
	0.33	"	1.7084	1.4405	1.0841
	1	"	6.5518	0.6693	0.5037
	2	"	11.2533	0.3074	0.2314
	3	"	14.1006	0.1819	0.1369
	4	"	16.0435	0.1164	0.0876
0.8792	0	253.0237	-	4.1388	3.1149
	0.33	"	0.0702	2.4445	1.8397
	1	"	10.6350	1.0864	0.8177
	2	"	19.0869	0.5296	0.3986
	3	"	23.9287	0.3136	0.2360

เมื่อคำนวณความดันตกของส่วนต่างๆ I-IV ของระบบเสร็จแล้ว ก็สามารรถคำนวณกำลังไฟฟ้าของ เครื่อง เป่าลมได้จากสมการต่อไปนี้

$$Q_{BL} = \frac{A' q_a (-\Delta P_{RL})}{1000 \times \eta \times 6.12} \dots\dots\dots (5.4)$$

โดย A' เป็นค่าคงที่เท่ากับ 1.2 (safety factor), q_a เป็นอัตราการไหลของลมร้อน (หน่วย m^3/min), η เป็นประสิทธิภาพของเครื่องเป่าลม (หรือ $\eta = 0.77$), $(-\Delta P_{RL})$ เป็นความดันตกที่เครื่องเป่าลมต้องเอาชนะ (หน่วย mmH_2O) และ Q_{BL} เป็นกำลังของเครื่องเป่าลม (หน่วย kW)

สรุปแล้วสมการ (5.4) สามารถใช้คำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เดินเครื่องเป่าลม เครื่องเป่าลม B1 ต้องเอาชนะความดันตกของส่วน III, I และ IV รวมกัน อัตราการไหลของลมใหม่ ส่วนเครื่องเป่าลม B2 ต้องเอาชนะความดันตกของส่วน I และ II ที่อัตราการไหลของลมร้อนทั้งหมดที่หมุนเวียนกลับมา เมื่อรวมพลังงานของ B1 กับ B2 ก็จะได้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้เดินเครื่องเป่าลมทั้ง 2 มีสรุปแสดงอยู่ในตาราง 5.7

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง 5.7 พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ได้เดินเครื่องเป่าลมของระบบ

ความเร็วลมที่ไหล ผ่านชั้นวัสดุ (m/s)	อัตราการหมุนเวียนกลับ (-)	พลังงานที่ใช้ (kW)
0.4634	0	1.0952
	0.33	1.0832
	1	1.0933
	2	1.1182
	3	1.1411
	4	1.1489
0.6594	0	2.9415
	0.33	2.9095
	1	2.9382
	2	3.0094
	3	3.0652
	4	3.1989
0.8792	0	6.6334
	0.33	6.5617
	1	6.6187
	2	6.7997
	3	6.9139

5.4 เงื่อนไขการอบแห้งกับค่าอบเจกทีฟฟังก์ชันของการอบแห้งข้าวโพดในเชิงอุตสาหกรรม

ข้อมูลที่ขีมีเขตได้ในหัวข้อ 4.3 ได้ถูกนำมาคำนวณหาค่าอบเจกทีฟฟังก์ชันเงื่อนไขต่างๆ (ดูหัวข้อ 5.2 และ 5.3) โดยจำแนกออกเป็น 2 กรณีคือ


ก. กรณีที่ถือว่า การผสมวัสดุในเบคแต่ละครั้งใช้เวลาสั้นมาก คือไม่เสียเวลาในการผสมวัสดุเลย

ข. กรณีที่ให้การผสมวัสดุในเบคกินเวลาเท่ากับ 10 นาที ต่อครั้ง


อนึ่งทั้งสองกรณีนี้ยังจำแนกออกเป็น 3 กรณีย่อย ซึ่งให้น้ำหนักของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกับค่าใช้จ่ายด้านแรงงานแตกต่างกัน

5.4.1 อุณหภูมิลมร้อนที่ทางเข้าของเครื่องอบแห้ง


รูป 5.2 - 5.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอบเจกทีฟฟังก์ชัน ค่าใช้จ่ายของการอบแห้งกับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมแห้ง ที่อุณหภูมิเข้าของลมร้อน $40 - 70^{\circ}\text{C}$ ทั้งกรณีที่ไม่นิ่งถึง และกรณีที่ค่านิ่งถึงเวลาที่ต้องใช้ผสมวัสดุ ตามลำดับ อนึ่งเงื่อนไขอื่นๆของการอบแห้ง คือ ความชื้นวัสดุเริ่มต้น 0.25 (d.b), ความเร็วลมร้อนผ่านเบค 0.4634 m/s , ช่วงห่างของเวลาที่ผสมวัสดุในเบคต่างๆ 30 นาที (รายละเอียดข้อมูลอยู่ในตาราง 5.8) นอกจากนี้ อัตราส่วนของน้ำหนักที่ให้กับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกับค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน (a_1/a_2) ยังแบ่งเป็น 3 กรณีย่อย คือ $1/9$, $1/1$, และ $9/1$ ตามลำดับ




รูป 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจกต์ที่ฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมแห้ง (จากข้อมูลที่มีโมเลกุลในหัวข้อ 4.3.1) เมื่อ $T_A = 40, 50, 60$ และ 70 °ซ โดย $a_1/a_2 = 1/1$ และถือว่าไม่เสียเวลาในการผสมวัสดุในเบค




รูป 5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกแบบเจดที่ฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทิ้ง (จากข้อมูลที่ขี้นมูเลตในหัวข้อ 4.3.1) เมื่อ $T_A = 40, 50, 60$ และ 70 °ซ โดย $a_1/a_2 = 1/9$ และถือว่าไม่เสียเวลาในการผสมวัสดุในเบค




รูป 5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจกทีฟทั้งสี่กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ข้มีเลขในหัวข้อ 4.3.1) เมื่อ $T_A = 40, 50, 60$ และ 70°C โดย $a_1/a_2 = 9/1$ และถือว่าไม่เสียเวลาในการผสมวัสดุในเบค



รูป 5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจดที่พั้งก์ชั้น กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ข้มเลขในหัวข้อ 4.3.1) เมื่อ $T_A = 40, 50, 60$ และ 70 ช โดย $a_1/a_2 = 1/1$ และถือว่าการผสมวัสดุ ก็นเวลา 10 นาที/ครั้ง



รูป 5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจตที่ฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมแห้ง (จากข้อมูลที่ขีมีเลขในหัวข้อ 4.3.1) เมื่อ $T_A = 40, 50, 60$ และ 70 °ซ โดย $a_1/a_2 = 1/9$ และถือว่าการผสมวัสดุกินเวลา 10 นาที/ครั้ง.



รูป 5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ขี้มูลสดในหัวข้อ 4.3.1) เมื่อ $T_A = 40, 50, 60$ และ 70 °C โดย $a_1/a_2 = 9/1$ และถือว่าการผสมวัสดุกินเวลา 10 นาที/ครั้ง

ตาราง 5.8 ผลการคำนวณค่าออกแบบเครื่องฟุ้งแห้ง (เพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิทางเข้าของลมร้อน (40, 50, 60 และ 70 °C) ในหัวข้อ 4.3.1 สำหรับกรณี a_1/a_2 ต่างๆ กัน

FEED = 696.25 KG PRODUCT = 633.31 KG W1 = 0.25 D.B. Wf = 0.137 D.B. Hfa = 0.02 Vbed = 0.4634 M/S Mfa = 1715.6 M ³ /HR									
Ta in (C)	R (-)	MIXING BED INTERVAL (min.)	MIXING TIME INTERVAL (min.)	Qheater (KJ)	Qblower (KJ)	DRYING TIME (min.)	G(BAHT/KG PRD.)		
							1/9	1/1	9/1
40	0.00	30.0	0	1.432E+05	1.58E+04	240.00	1.4587	0.1955	0.4963
	1.00			1.598E+05	1.79E+04	273.48	1.6615	0.2221	0.5593
50	0.00	30.0	0	1.790E+05	9.86E+03	150.00	0.9291	0.1396	0.4672
	0.33			1.758E+05	9.73E+03	150.00	0.9284	0.1389	0.4608
	1.00			1.974E+05	1.18E+04	180.00	1.1116	0.1641	0.5299
	2.00			2.071E+05	1.41E+04	210.00	1.2925	0.1872	0.5793
	0.00			2.148E+05	7.89E+03	120.00	0.7573	0.1257	0.4994
60	0.33	30.0	0	2.089E+05	7.79E+03	120.00	0.7561	0.1244	0.4884
	1.00			1.950E+05	7.86E+03	120.00	0.7534	0.1218	0.4646
	2.00			2.207E+05	1.01E+04	150.00	0.9374	0.1479	0.5415
	3.00			2.027E+05	1.03E+04	150.00	0.9340	0.1445	0.5111
	4.00			1.937E+05	1.07E+04	154.62	0.9599	0.1460	0.5005
	0.00			3.026E+05	1.11E+04	169.08	1.0670	0.1770	0.7035
70	0.00	30.0	0	2.148E+05	5.91E+03	90.00	0.5784	0.1047	0.4687
	0.33			2.084E+05	5.84E+03	90.00	0.5771	0.1034	0.4571
	1.00			1.952E+05	5.89E+03	90.00	0.5746	0.1009	0.4343
	2.00			2.378E+05	8.04E+03	120.00	0.7618	0.1302	0.5408
40	0.00	30.0	10	1.432E+05	2.10E+04	320.00	1.9356	0.2514	0.5779
	1.00			1.598E+05	2.38E+04	363.48	2.1980	0.2849	0.6511
50	0.00	30.0	10	1.790E+05	1.31E+04	200.00	1.2272	0.1745	0.5182
	0.33			1.758E+05	1.30E+04	200.00	1.2265	0.1738	0.5116
	1.00			1.974E+05	1.57E+04	240.00	1.4692	0.2060	0.5911
	2.00			2.071E+05	1.88E+04	280.00	1.7099	0.2361	0.6513
60	0.00	30.0	10	2.148E+05	1.05E+04	160.00	0.9957	0.1536	0.5402
	0.33			2.089E+05	1.04E+04	160.00	0.9945	0.1524	0.5291
	1.00			1.950E+05	1.05E+04	160.00	0.9919	0.1497	0.5054
	2.00			2.207E+05	1.34E+04	200.00	1.2355	0.1828	0.5929
	3.00			2.027E+05	1.37E+04	200.00	1.2322	0.1795	0.5629
	4.00			1.937E+05	1.41E+04	204.62	1.2580	0.1810	0.5524
0.00	3.026E+05	1.11E+04	169.08	1.0670	0.1770	0.7035			
70	0.00	30.0	10	2.148E+05	7.89E+03	120.00	0.7573	0.1257	0.4993
	0.33			2.084E+05	7.79E+03	120.00	0.7560	0.1244	0.4876
	1.00			1.952E+05	7.86E+03	120.00	0.7534	0.1218	0.4649
	2.00			2.378E+05	1.07E+04	160.00	1.0003	0.1582	0.5817

5.4.1.1 กรณีที่ไม่เสียเวลาในการผสมวัสดุ

ดังเห็นได้จากรูป 5.2 - 5.4 สำหรับกรณีที่ไม่เสียเวลาในการผสมวัสดุ ออบเจกต์ที่ฟังก์ชันจะมีค่ามากในกรณีที่ไม่มีการหมุนเวียนลมทั้ง ($r = 0$) แล้วลดค่าลงเมื่อ r มีค่าเพิ่มขึ้นจนมีค่าต่ำที่สุดแล้วก็จะสร้างเพิ่มขึ้นอีกเมื่อ r มีค่าเพิ่มขึ้น โดยลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรคล้ายกับลูกคลื่น ดังเห็นได้จากกรณีอุณหภูมิลมร้อน 60°C

เมื่อเปรียบเทียบกรณีลมร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60 และ 70°C ในช่วง r ที่ขีมีเลข พบว่าเมื่ออุณหภูมิลมร้อนเพิ่มขึ้น ค่า r ที่เหมาะสม (ซึ่งให้ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันต่ำที่สุด) จะมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่เกี่ยวกับค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันต่ำสุดจะมีค่าลดลง ยกเว้นกรณีอัตราส่วน a_1/a_2 เป็น 9/1 และอุณหภูมิลมร้อนในช่วง 50 และ 60°C อนึ่งค่า r ที่เหมาะสมของอุณหภูมิ 50, 60 และ 70°C คือ 0.25, 0.8, 0.85 เมื่อ $a_1/a_2 = 1/1$ และ 0.20, 0.7, 0.75 เมื่อ $a_1/a_2 = 1/9$ และ 0.33, 1.0 และ 1.1 เมื่อ $a_1/a_2 = 9/1$ ตามลำดับ

เหตุที่เมื่ออุณหภูมิของลมร้อนเพิ่มขึ้น ค่า r ที่เหมาะสมก็มีค่าเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อลมร้อนมีอุณหภูมิทางเข้ายิ่งสูง ความสามารถในการระเหยความชื้นย่อมมากขึ้น (หัวข้อ 4.3.1) ขณะเดียวกันลมทั้งก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วย (ความร้อนสัมผัสของลมทั้งสูงด้วย) การหมุนเวียนลมทั้งมามากขึ้น (ค่า r สูงขึ้น) ก็ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานความร้อนในการอุ่นลมร้อนน้อยลง ในขณะที่เดียวกันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายพลังงานทั้งหมดมีค่าลดลงด้วย อนึ่งเมื่อน้ำหนักของค่าใช้จ่ายพลังงานมีความสำคัญกว่าค่าใช้จ่ายค่านแรงงาน ($a_1/a_2 = 9/1$) จะเห็นว่าเวลาที่ใช้อบแห้งสำคัญน้อยลง หรือพลังงานสำคัญกว่า การพยายามหมุนเวียนลมทั้งกลับมา จึงเป็นวิธีการประหยัดพลังงาน ดังนั้นค่า r ที่เหมาะสมจึงขยับไกลออกไปไกลจาก 1 ในทางตรงข้ามเมื่อ $a_1/a_2 = 1/9$ การประหยัดเวลาที่ใช้การอบแห้งเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าราคาของพลังงาน การหมุนเวียนลมจึงน้อยลง เพราะฉะนั้นค่า r ที่เหมาะสมจึงมีค่าขยับเข้าใกล้ 0 ทั้ง 2 กรณีนี้เปรียบเทียบกับการกรณีน้ำหนักของค่าใช้จ่ายพลังงานกับค่าใช้จ่ายแรงงานเป็น 1/1 (41)

5.4.1.2 กรณีที่การผสมวัสดุกินเวลา 10 นาทีต่อครั้ง

รูป 5.5 - 5.7 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันกับค่า r สำหรับกรณีที่มีแนวโน้มเหมือนกับกรณีหัวข้อ 5.4.1.1 นั่นคือ เมื่ออุณหภูมิลมร้อนเพิ่มขึ้น ค่า r ที่เหมาะสมก็จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่เกี่ยวกับค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันต่ำสุดก็จะมีค่าลดลง เมื่อน้ำหนักสัมพัทธ์ $a_1/a_2 =$ เป็น 9/1 ค่า r ที่เหมาะสมของทุกอุณหภูมิจะขยับเข้าใกล้ 0 และในทางตรงข้ามเมื่อ $a_1/a_2 =$ เป็น 1/9 ค่า r ที่เหมาะสมของทุกอุณหภูมิจะขยับไกลออกจาก 1 ไป (ดูตาราง 5.8)

เหตุผลที่ใช้อธิบายก็เหมือนกับที่กล่าวแล้วในหัวข้อ 5.4.1.1


อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่ไม่เสียและเสียเวลาในการผสมวัสดุ จะพบว่าค่าออบเจกทีฟฟังก์ชันในกรณีหลังจะสูงกว่าของในกรณีแรก ไม่ว่าเงื่อนไขการอบแห้งที่เหมือนกันจะเป็นอย่างไร ทุกกรณี

5.4.2 ความชื้นเริ่มต้นของวัสดุ


ดังเช่นในกรณีของรูป 5.2 - 5.7, รูป 5.8 - 5.13 นั้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าออบเจกทีฟฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง x ที่ค่าความชื้นวัสดุเริ่มต้นต่างกัน 4 ค่าคือ 0.30, 0.25, 0.225 และ 0.20 (d.b) ตามลำดับ โดยมีเงื่อนไขการอบแห้งดังนี้ อุณหภูมิลมร้อน 60°C , ความเร็วลมร้อนผ่านเบค 0.4634 m/s และช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบคทุกๆ 30 นาที (รายละเอียดของข้อมูลมีอยู่ในตาราง 5.9)




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูป 5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจดที่ฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ขีมีเลขในหัวข้อ 4.3.2) สำหรับ $w_{in} = 0.30, 0.25, 0.225$ และ 0.20 d.b. ในกรณี $a_1/a_2 = 1/1$ และไม่เสียเวลาผสมวัสดุ




รูป 5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจกทีฟฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ขี้นูเลขในหัวข้อ 4.3.2) สำหรับ $w_{in} = 0.30, 0.25, 0.225$ และ 0.20 d.b. ในกรณี $a_1/a_2 = 1/9$ และไม่เสียเวลาสมวัต




รูป 5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจตที่ฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ขี้อูเลตในหัวข้อ 4.3.2) สำหรับ $w_{in} = 0.30, 0.25, 0.225$ และ 0.20 d.b. ในกรณี $a_1/a_2 = 9/1$ และ ไม่เสียเวลาผสมวัสดุ



รูป 5.11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจดที่ฟุ้งขึ้น กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ขีมีเลขในหัวข้อ 4.3.2) สำหรับ $W_{1n} = 0.30, 0.25, 0.225$ และ 0.20 d.b. ในกรณี $a_1/a_2 = 1/1$ และ เสียเวลาผสมวัสดูครั้งละ 10 นาที



รูป 5.12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจดที่ฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมแห้ง (จากข้อมูลที่ขีมีเลขในหัวข้อ 4.3.2) สำหรับ $w_{in} = 0.30, 0.25, 0.225$ และ 0.20 d.b. ในกรณี $a_1/a_2 = 1/9$ และ เสียเวลาสมว้ศครั้งละ 10 นาที



รูป 5.13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจกทีฟฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ขีมีเลิศในหัวข้อ 4.3.2) สำหรับ $w_{in} = 0.30, 0.25, 0.225$ และ 0.20 d.b. ในกรณี $a_1/a_2 = 9/1$ และ เสียเวลาผสมวัสดุครั้งละ 10 นาที

ตาราง 5.9 ผลการคำนวณค่าออกแบบเครื่องฟุ้งกักชั้น สำหรับความชื้นวัสดุเริ่มต้น ในหัวข้อ 4.3.2 และกรณี a_1/a_2 ต่างๆ กัน

FEED = 724.1 KG	PRODUCT = 633.31 KG
Wf = 0.30 D.B.	Wf = 0.137 D.B.
Hfa = 0.02	Vbed = 0.4634 M ³ /S
	Mfa = 1715.6 M ³ /HR

Ta in (C)	R (-)	MIXING BED INTERVAL (min.)	MIXING TIME INTERVAL (min.)	Qheater (KJ)	Qblower (KJ)	DRYING TIME (min.)	C(BAHT/KG PRD.)		
							1/9	1/1	9/1
60	0.00	30.0	0	2.685E+05	9.86E+03	150.00	0.9466	0.1571	0.6242
	0.33			2.611E+05	9.73E+03	150.00	0.9451	0.1556	0.6105
	1.00			2.921E+05	1.18E+04	180.00	1.1300	0.1826	0.6960
	2.00			2.638E+05	1.21E+04	180.00	1.1247	0.1773	0.6479
60	0.00	30.0	10	2.685E+05	1.31E+04	200.00	1.2446	0.1920	0.6752
	0.33			2.611E+05	1.30E+04	200.00	1.2431	0.1904	0.6613
	1.00			2.921E+05	1.57E+04	240.00	1.4877	0.2245	0.7572
	2.00			2.638E+05	1.61E+04	240.00	1.4824	0.2192	0.7096

FEED = 696.25 KG	PRODUCT = 633.31 KG
Wf = 0.25 D.B.	Wf = 0.137 D.B.
Hfa = 0.02	Vbed = 0.4634 M ³ /S
	Mfa = 1715.6 M ³ /HR

Ta in (C)	R (-)	MIXING BED INTERVAL (min.)	MIXING TIME INTERVAL (min.)	Qheater (KJ)	Qblower (KJ)	DRYING TIME (min.)	C(BAHT/KG PRD.)		
							1/9	1/1	9/1
60	0.00	30.0	0	2.148E+05	7.89E+03	120.00	0.7573	0.1257	0.4994
	0.33			2.089E+05	7.79E+03	120.00	0.7561	0.1244	0.4884
	1.00			1.950E+05	7.86E+03	120.00	0.7534	0.1218	0.4646
	2.00			2.207E+05	1.01E+04	150.00	0.9374	0.1479	0.5415
	3.00			2.027E+05	1.03E+04	150.00	0.9340	0.1445	0.5111
	4.00			1.937E+05	1.07E+04	154.62	0.9599	0.1460	0.5005
60	0.00	30.0	10	2.148E+05	1.05E+04	160.00	0.9957	0.1536	0.5402
	0.33			2.089E+05	1.04E+04	160.00	0.9945	0.1524	0.5291
	1.00			1.950E+05	1.05E+04	160.00	0.9919	0.1497	0.5054
	2.00			2.207E+05	1.34E+04	200.00	1.2355	0.1828	0.5929
	3.00			2.027E+05	1.37E+04	200.00	1.2322	0.1795	0.5629
	4.00			1.937E+05	1.41E+04	204.62	1.2580	0.1810	0.5524

ตาราง 5.9 (ต่อ)

FEED = 682.33 KG	PRODUCT = 633.31 KG
W _i = 0.225 D.B.	W _f = 0.137 D.B.
H _{fa} = 0.02	V _{bed} = 0.4634 M/S
	M _{fa} = 1715.6 M ³ /HR

T _{a in} (C)	R (-)	MIXING BED INTERVAL (min.)	MIXING TIME INTERVAL (min.)	Q _{heater} (KJ)	Q _{blower} (KJ)	DRYING TIME (min.)	G(BAHT/KG PRD.)		
							1/9	1/1	9/1
60	0.00	30.0	0	1.611E+05	5.91E+03	90.00	0.5679	0.0942	0.3745
	0.33			1.567E+05	5.84E+03	90.00	0.5671	0.0934	0.3665
	1.00			1.466E+05	5.89E+03	90.00	0.5651	0.0914	0.3489
	3.00			1.628E+05	8.21E+03	120.00	0.7473	0.1157	0.4100
60	0.00	30.0	10	1.611E+05	7.89E+03	120.00	0.7468	0.1152	0.4051
	0.33			1.567E+05	7.79E+03	120.00	0.7459	0.1143	0.3970
	1.00			1.466E+05	7.86E+03	120.00	0.7440	0.1123	0.3795
	3.00			1.628E+05	1.09E+04	160.00	0.9859	0.1437	0.4514

FEED = 682.33 KG	PRODUCT = 633.31 KG
W _i = 0.20 D.B.	W _f = 0.137 D.B.
H _{fa} = 0.02	V _{bed} = 0.4634 M/S
	M _{fa} = 1715.6 M ³ /HR

T _{a in} (C)	R (-)	MIXING BED INTERVAL (min.)	MIXING TIME INTERVAL (min.)	Q _{heater} (KJ)	Q _{blower} (KJ)	DRYING TIME (min.)	G(BAHT/KG PRD.)		
							1/9	1/1	9/1
60	0.00	30.0	0	1.074E+05	3.94E+03	60.00	0.3786	0.0628	0.2497
	0.33			1.046E+05	3.89E+03	60.00	0.3781	0.0623	0.2446
	1.00			1.467E+05	5.89E+03	90.00	0.5651	0.0914	0.3491
	2.00			1.334E+05	6.03E+03	90.00	0.5626	0.0889	0.3265
	3.00			1.230E+05	6.16E+03	90.00	0.5607	0.0870	0.3090
60	0.00	30.0	10	1.074E+05	5.26E+03	80.00	0.4979	0.0768	0.2701
	0.33			1.046E+05	5.19E+03	80.00	0.4973	0.0762	0.2649
	1.00			1.467E+05	7.86E+03	120.00	0.7440	0.1124	0.3797
	2.00			1.334E+05	8.04E+03	120.00	0.7415	0.1099	0.3574
	3.00			1.230E+05	8.21E+03	120.00	0.7396	0.1080	0.3401

5.4.2.1 กรณีไม่เสียเวลาผสมวัสดุ

คงเห็นได้จากรูป 5.8 - 5.10 สำหรับกรณีที่^๑ไม่เสียเวลาผสมวัสดุในเบค ในช่วงแรกค่าออบเจกทีฟฟังก์ชันจะลดลง เมื่อ r เพิ่มขึ้นจากศูนย์ จากนั้นจะกลับเพิ่มขึ้นอีกจนถึงค่า r ค่าหนึ่ง แล้วก็ลดลงอีกดังรูปคลื่น อนึ่งเมื่อความชื้นวัสดุเริ่มต้นลดลง 0.30 เป็น 0.25 และ 0.225 ค่า r ที่เหมาะสมจะมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าออบเจกทีฟฟังก์ชันจะลดน้อยลงและเปลี่ยนแปลงน้อยลงตามค่า r แต่เมื่อความชื้นวัสดุเริ่มต้นเป็น 0.20 ค่า r ที่เหมาะสมและกราฟออบเจกทีฟฟังก์ชันจะเหมือนกับกรณีความชื้นวัสดุเริ่มต้น 0.30

ในกรณีที่น้ำหนักสัมพัทธ์ $a_1/a_2 = 1/1$ ค่า r ที่เหมาะสมสำหรับเงื่อนไขความชื้นวัสดุเริ่มต้น 0.30, 0.25, 0.225 และ 0.20 d.b. ตามลำดับคือ 0.33, 0.85, 1.0, 0.33 ในกรณี $a_1/a_2 = 1/9$ ค่า r ที่เหมาะสมคือ 0.20, 0.8, 1.0, 0.20 และในกรณี $a_1/a_2 = 9/1$ ค่า r ที่เหมาะสมคือ 0.4, 1.1, 1.2, 0.4 ตามลำดับ (ดูตาราง 5.9)

เหตุที่เมื่อความชื้นวัสดุเริ่มต้นมีค่าลดลงจาก 0.3 - 0.20 ค่าออบเจกทีฟฟังก์ชันจะต่ำลงด้วยนั้น เนื่องจากความชื้นที่ต้องระเหยออกมามีปริมาณลดลง ในขณะที่อัตราการอบแห้งเฉลี่ยของเบคนั้นมีค่าคงที่ (ดูผลในหัวข้อ 4.3.2) ดังนั้นเวลาที่ต้องใช้อบแห้งจึงลดลง ซึ่งปล่อยให้หลังงานที่ใช้ลดลงด้วย อนึ่งเมื่อเวลาที่ใช้ในการอบแห้งต่างกัน (อาจรวมผลกระทบของจังหวะความพอดีของการผสมวัสดุในเบคให้ได้ความชื้นพอดีด้วย) ค่า r ที่เหมาะสมจึงต่างกัน แม้ว่าอัตราการอบแห้งเฉลี่ยจะเท่ากันก็ตาม อนึ่งการขยับตัวของค่า r ที่เหมาะสมในกรณี $a_1/a_2 = 1/9$ และ $9/1$ ก็สามารถอธิบายได้เหมือนกับหัวข้อ 5.4.1.1

5.4.2.2 กรณีเสียเวลาผสมวัสดุครั้งละ 10 นาที

รูป 5.11 - 5.13 สำหรับกรณีเสียเวลาผสมวัสดุในเบคครั้งละ 10 นาที ชี้ให้เห็นว่าค่าออบเจกทีฟฟังก์ชัน มีแนวโน้มเหมือนกับกรณีที่ไม่ต้องเสียเวลาผสมวัสดุ แต่กรณีนี้จะมีค่าสูงกว่า อนึ่งเมื่อความชื้นวัสดุเริ่มต้นลดลง ค่าออบเจกทีฟฟังก์ชันและทั้ง 3 กรณีของ a_1/a_2 จะให้แนวโน้มของค่า r ที่เหมาะสมเหมือนกับกรณีเสียเวลาผสมวัสดุ (หัวข้อ 5.4.2.1)


เหตุผลที่ใช้อธิบายเหมือนกับกรณีที่^๑ไม่เสียเวลาผสมวัสดุในเบค

5.4.3 ความเร็วของลมร้อนผ่านเบค


ตั้งในกรณีของหัวข้อ 5.4.1 รูป 5.14 - 5.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจคที่ฟังก์ชันกับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมห้อง ที่มีค่าความเร็วลมร้อนผ่านเบคต่างกัน คือ 0.4634, 0.6594, และ 0.8792 m/s ตามลำดับ ภายใต้เงื่อนไขการอบแห้งดังนี้ คือ ความชื้นวัสดุเริ่มต้น 0.20 d.b, อุณหภูมิของลมร้อน 60 °C และช่วงห่างของเวลาในการผสมวัสดุในเบค 30 นาที (รายละเอียดข้อมูลอยู่ในตาราง 5.10)




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูป 5.14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกแบบที่ฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ขี้นเลขในหัวข้อ 4.3.3) เมื่อ $v_{bed} = 0.4634, 0.6594$ และ 0.8792 m/s โดย $a_1/a_2 = 1/1$ และถือว่าไม่เสียเวลาในการผสมวัสดุในเบค




รูป 5.15 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจกต์ที่ฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ขีมีเลขในหัวข้อ 4.3.3) เมื่อ $v_{bed} = 0.4634, 0.6594$ และ 0.8792 m/s โดย $a_1/a_2 = 1/9$ และถือว่าไม่เสียเวลาในการผสมวัสดุในเบค




รูป 5.16 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจตที่ฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ระบุเลขในหัวข้อ 4.3.3) เมื่อ $v_{bed} = 0.4634, 0.6594$ และ 0.8792 m/s โดย $a_1/a_2 = 9/1$ และถือว่าไม่เสียเวลาในการผสมวัสดุในเบค



รูป 5.17 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจกต์ที่ฟังก์ชัน กับอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากข้อมูลที่ขีมีเลขในหัวข้อ 4.3.3) เมื่อ $v_{bed} = 0.4634, 0.6594$ และ 0.8792 m/s โดย $a_1/a_2 = 1/1$ และถือว่าไม่เสียเวลาในการผสมวัสดุในเบด



รูป 5.18 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจกทีฟที่ฟังก์ชัน กับค่าอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากผลการขีมิเจตในหัวข้อ 4.3.3) ที่ความเร็วลมร้อนผ่านเขตต่างกันคือ 0.4634, 0.6594 และ 0.8792 m/s ในกรณี $a_1/a_2 = 1/9$ และเสียเวลาการผสมวัสดุเบคครั้งละ 10 นาที



รูป 5.19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจตที่ฟังก์ชัน กับค่าอัตราส่วนการหมุนเวียนลมทั้ง (จากผลการขี้นเลขในหัวข้อ 4.3.3) ที่ความเร็วลมร้อนผ่านเบคต่างกันคือ 0.4634, 0.6594 และ 0.8792 m/s ในกรณี $a_1/a_2 = 9/1$ และไม่เสียเวลาการผสมวัสดุเบคครั้งละ 10 นาที

ตาราง 5.10 ผลการคำนวณค่าออกแบบเจกทีฟฟังก์ชัน สำหรับความเร็วลมร้อนต่างๆ กัน ในหัวข้อ
4.3.3 สำหรับกรณี a_1/a_2 ต่างๆ กัน

FEED = 682.33 KG	PRODUCT = 633.31 KG
WI = 0.20 D.B.	WF = 0.137 D.B.
Hfa = 0.02	Vbed = 0.4634 M/S
	Mfa = 1715.6 M ³ /HR

Ta in (C)	R (-)	MIXING BED INTERVAL (min.)	MIXING TIME INTERVAL (min.)	Qheater (KJ)	Qblower (KJ)	DRYING TIME (min.)	G(BAHT/KG PRD.)		
							1/9	1/1	9/1
60	0.00	30.0	0	1.074E+05	3.94E+03	60.00	0.3786	0.0628	0.2497
	0.33			1.046E+05	3.89E+03	60.00	0.3781	0.0623	0.2446
	1.00			1.467E+05	5.89E+03	90.00	0.5651	0.0914	0.3491
	2.00			1.334E+05	6.03E+03	90.00	0.5626	0.0889	0.3265
	3.00			1.230E+05	6.16E+03	90.00	0.5607	0.0870	0.3090
60	0.00	30.0	10	1.074E+05	5.26E+03	80.00	0.4979	0.0768	0.2701
	0.33			1.046E+05	5.19E+03	80.00	0.4973	0.0762	0.2649
	1.00			1.467E+05	7.86E+03	120.00	0.7440	0.1124	0.3797
	2.00			1.334E+05	8.04E+03	120.00	0.7415	0.1099	0.3574
	3.00			1.230E+05	8.21E+03	120.00	0.7396	0.1080	0.3401

FEED = 682.33 KG	PRODUCT = 633.31 KG
WI = 0.20 D.B.	WF = 0.137 D.B.
Hfa = 0.02	Vbed = 0.6594 M/S
	Mfa = 2440.9 M ³ /HR

Ta in (C)	R (-)	MIXING BED INTERVAL (min.)	MIXING TIME INTERVAL (min.)	Qheater (KJ)	Qblower (KJ)	DRYING TIME (min.)	G(BAHT/KG PRD.)		
							1/9	1/1	9/1
60	0.00	30.0	0	1.528E+05	1.06E+04	60.00	0.3916	0.0758	0.3661
	1.00			1.394E+05	1.06E+04	60.00	0.3889	0.0731	0.3424
	2.00			1.267E+05	1.08E+04	60.00	0.3866	0.0708	0.3215
	4.00			1.313E+05	1.36E+04	72.96	0.4660	0.0819	0.3535
60	0.00	30.0	10	1.528E+05	1.41E+04	80.00	0.5122	0.0911	0.3987
	1.00			1.394E+05	1.41E+04	80.00	0.5095	0.0885	0.3750
	2.00			1.267E+05	1.44E+04	80.00	0.5073	0.0862	0.3546
	4.00			1.313E+05	1.73E+04	92.96	0.5867	0.0974	0.3872

ตาราง 5.10 (ต่อ)

FEED = 682.33 KG	PRODUCT = 633.31 KG
W _i = 0.20 D.B.	W _f = 0.137 D.B.
H _{fa} = 0.02	V _{bed} = 0.8792 M/S
	M _{fa} = 3254.5 M ³ /HR

T _{a in} (C)	R (-)	MIXING BED INTERVAL (min.)	MIXING TIME INTERVAL (min.)	Q _{heater} (KJ)	Q _{blower} (KJ)	DRYING TIME (min.)	G(DAHT/KG PRD.)		
							1/9	1/1	9/1
60	0.00	30.0	0	1.019E+05	1.19E+04	30.00	0.2048	0.0469	0.2644
	0.33			1.061E+05	1.26E+04	32.10	0.2185	0.0495	0.2769
	1.00			1.858E+05	2.38E+04	60.00	0.4061	0.0903	0.4969
60	0.00	30.0	10	1.019E+05	1.59E+04	40.00	0.2665	0.0559	0.2930
	0.33			1.061E+05	1.65E+04	42.10	0.2801	0.0585	0.3052
	1.00			1.858E+05	3.17E+04	80.00	0.5294	0.1083	0.5539

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.4.3.1 กรณีไม่เสียเวลาผสมวัสดุ

ตั้งเห็นได้จากรูป 5.14 - 5.16 สำหรับกรณีไม่เสียเวลาที่ผสมวัสดุในเบค ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันจะลดลงแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นถึงสูงสุด ก่อนลดลงอีก สำหรับความเร็วลมร้อนผ่านเบค 0.4634 m/s ส่วนในกรณีที่ความเร็วลมร้อนผ่านเบค 0.6594 และ 0.8792 m/s ในช่วงซีมูล์ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันจะลดลงและเพิ่มขึ้นเท่านั้น อนึ่งค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันที่ความเร็วลมร้อนผ่านเบค 0.6594 m/s จะอยู่สูงกว่ากรณีความเร็วลมร้อน 0.4634 m/s ในช่วง r ประมาณ 0 - 0.75 และกลับลดลงต่ำกว่าเมื่อ r เพิ่มขึ้น ส่วนค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันในกรณีความเร็วลมร้อน 0.8792 m/s จะอยู่ต่ำกว่ากรณีความเร็วลมร้อน 0.4634 m/s เมื่อ r น้อยกว่า 1.0 แต่เมื่อ $r = 1.0$ จะกลับมีค่าสูงกว่ากรณีความเร็วลมร้อน 0.6594 m/s ค่า r ที่เหมาะสมในกรณีให้น้ำหนักสัมพัทธ์ $a_1/a_2 = 1/1$ คือ 0.28, 2 และ 0 ในกรณี $a_1/a_2 = 1/9$ ค่า r ที่เหมาะสมคือ 0.25, 1.8 และ 0 ส่วนกรณี $a_1/a_2 = 9/1$ นั้นค่า r ที่เหมาะสมคือ 0.30, 2.2 และ 0 สำหรับความเร็วลมร้อน 0.4634, 0.6594 และ 0.8792 m/s ตามลำดับ (ดูตาราง 5.10)

เหตุที่ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันในกรณีที่ความเร็วลมร้อน 0.6594 m/s สูงกว่าทั้งกรณีความเร็วลมร้อน 0.4634 m/s และ กรณีความเร็วลมร้อน 0.8792 m/s (ดังที่กล่าวแล้ว) นั้น อาจเนื่องจากเมื่อความเร็วลมร้อนสูงขึ้น อัตราการอบแห้งเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่เป็นเส้นตรง ทำให้เวลาในการอบแห้งลดลง ในขณะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนที่ใช้อุ่นลมร้อนก็เพิ่มขึ้นตามความเร็วลม จึงทำให้เกิดความเร็วลมที่พอเหมาะ (ปานกลาง) อนึ่งเมื่อเพิ่มค่า r ขึ้น อัตราเฉลี่ยของการอบแห้งจะลดลงทำให้เสียเวลาที่ควรใช้อบแห้งนานขึ้น แต่ในขณะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนที่ต้องใช้อุ่นลมร้อนก็ลดลงด้วย เนื่องจากผลกระทบดังกล่าวไม่แปรผันเป็นเส้นตรงตามค่า r จึงทำให้ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันของกรณีความเร็วลมต่างๆ เกิดสลับตำแหน่งกันได้เมื่อค่า r สูงพอ

ส่วนการขยับค่า r ที่เหมาะสมจากกรณี $a_1/a_2 = 1/9$ และ 9/1 นั้นก็สามารถอธิบายได้เหมือนในหัวข้อ 5.4.1

5.4.3.2 กรณีเสียเวลาผสมวัสดุในเบคครั้งละ 10 นาที


ตั้งเห็นได้จากรูป 5-17 - 5.19 สำหรับกรณีเสียเวลาผสมวัสดุในเบคครั้งละ 10 นาที ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันกับ r มีแนวโน้มเหมือนกันกับกรณีไม่เสียเวลาผลิตวัสดุ แต่จะมีค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชัน อนึ่งทั้งกรณี $a_1/a_2 = 1/1, 1/9,$ และ 9/1 ให้ค่า r ที่เหมาะสมเท่ากับในกรณีที่ไม่มีเสียเวลาผสมวัสดุ

5.4.4 ช่วงห่างของเวลาในการผสมวัสดุในเบค


รูป 5.20 - 5.25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอบเจกทีฟฟังก์ชันกับ ส่วนกลับของช่วงห่างของเวลาในการผสมวัสดุในเบค เมื่อความเร็วลมร้อนผ่านเบคมีค่า 0.4634 , 0.6594 และ 0.8792 m/s ตามลำดับ ภายใต้เงื่อนไขการอบแห้งดังนี้ อุณหภูมิลมร้อน 60 °C , ความชื้นของวัสดุเริ่มต้น 0.20 d.b. ช่วงห่างของเวลาที่ศึกษา คือ 8, 15, 30 และ ∞ นาที ตามลำดับ (รายละเอียดของข้อมูลมีอยู่ในตาราง 5.11)




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูป 5.20 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจดที่ฟังก์ชัน กับส่วนกลับของช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบค (จากผลการขี้มูเลตในหัวข้อ 4.3.4) ที่ความเร็วลมร้อน 0.4634, 0.6594 และ 0.8792 m/s ในกรณี $a_1/a_2 = 1/1$ และไม่เสียเวลาผสมวัสดุ




รูป 5.21 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอบเจกต์ที่ฟังก์ชัน กับส่วนกลับของช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบด (จากผลการซึมเลดในหัวข้อ 4.3.4) ที่ความเร็วลมร้อน 0.4634, 0.6594 และ 0.8792 m/s ในกรณี $a_1/a_2 = 1/9$ และไม่เสียเวลาผสมวัสดุ




รูป 5.22 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจกทีฟที่ฟังก์ชัน กับส่วนกลับของช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบด (จากผลการขี้นเลขในหัวข้อ 4.3.4) ที่ความเร็วลมร้อน 0.4634, 0.6594 และ 0.8792 m/s ในกรณี $a_1/a_2 = 9/1$ และไม่เสียเวลาผสมวัสดุ



รูป 5.23 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอบเจกต์ที่ฟังก์ชัน กับส่วนกลับของช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบด (จากผลการซึมเลตในหัวข้อ 4.3.4) ที่ความเร็วลมร้อน 0.4634, 0.6594 และ 0.8792 m/s ในกรณี $a_1/a_2 = 1/1$ และเสียเวลาผสมวัสดุครั้งละ 10 นาที



รูป 5.24 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเจตที่ฟังก์ชัน กับส่วนกลับของช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบค (จากผลการชั่งในหัวข้อ 4.3.4) ที่ความเร็วลมร้อน 0.4634, 0.6594 และ 0.8792 m/s ในกรณี $a_1/a_2 = 1/9$ และเสียเวลาผสมวัสดุครั้งละ 10 นาที



รูป 5.25 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออบเจกทีฟฟังก์ชัน กับส่วนกลับของช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบค (จากผลการชั่งเบคในหัวข้อ 4.3.4) ที่ความเร็วลมร้อน 0.4634, 0.6594 และ 0.8792 m/s ในกรณี $a_1/a_2 = 9/1$ และเสียเวลาผสมวัสดุครั้งละ 10 นาที

ตาราง 5.11 ผลการคำนวณค่าออกแบบเจกทีฟฟังก์ชัน ช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบดต่างๆ กัน
ในหัวข้อ 4.3.4 สำหรับกรณี a_1/a_2 ต่างๆ กัน

FEED = 668.4 KG PRODUCT = 633.31 KG WI = 0.20 D.B. WF = 0.137 D.B. Hfa = 0.02 Vbed = 0.4634 M/S Mfa = 1715.6 M ³ /HR									
Ta in (C)	R (-)	MIXING BED INTERVAL (min.)	MIXING TIME INTERVAL (min.)	Qheater (KJ)	Qblower (KJ)	DRYING TIME (min.)	C(BAHT/KG PRD.)		
							1/9	1/1	9/1
60	0.00	8.0	0	1.002E+05	3.68E+03	56.00	0.3533	0.0586	0.2330
		15.0		1.074E+05	3.94E+03	60.00	0.3786	0.0628	0.2497
		30.0		1.074E+05	3.94E+03	60.00	0.3786	0.0628	0.2497
		∞		2.267E+05	8.32E+03	126.66	0.7993	0.1326	0.5270
60	0.00	8.0	10	1.002E+05	8.28E+03	126.00	0.7706	0.1075	0.3045
		15.0		1.074E+05	6.57E+03	100.00	0.6171	0.0908	0.2905
		30.0		1.074E+05	5.26E+03	80.00	0.4979	0.0768	0.2701
		∞		2.267E+05	8.32E+03	126.66	0.7993	0.1326	0.5270
FEED = 668.4 KG PRODUCT = 633.31 KG WI = 0.20 D.B. WF = 0.137 D.B. Hfa = 0.02 Vbed = 0.6594 M/S Mfa = 2440.9 M ³ /HR									
Ta in (C)	R (-)	MIXING BED INTERVAL (min.)	MIXING TIME INTERVAL (min.)	Qheater (KJ)	Qblower (KJ)	DRYING TIME (min.)	C(BAHT/KG PRD.)		
							1/9	1/1	9/1
60	0.00	8.0	0	1.019E+05	7.06E+03	40.00	0.2612	0.0505	0.2441
		15.0		1.146E+05	7.94E+03	45.00	0.2937	0.0568	0.2746
		30.0		1.528E+05	1.06E+04	60.00	0.3916	0.0758	0.3661
		∞		2.269E+05	1.57E+04	89.10	0.5815	0.1125	0.5437
60	0.00	8.0	10	1.019E+05	1.59E+04	90.00	0.5626	0.0888	0.3257
		15.0		1.146E+05	1.32E+04	75.00	0.4746	0.0798	0.3236
		30.0		1.528E+05	1.41E+04	80.00	0.5122	0.0911	0.3987
		∞		2.269E+05	1.57E+04	89.10	0.5815	0.1125	0.5437

ตาราง 5.11 (ต่อ)

FEED = 668.4 KG PRODUCT = 633.31 KG WI = 0.20 D.B. WF = 0.137 D.B. Hfa = 0.02 Vbed = 0.8792 M/S Mfa = 3254.5 M ³ /HR									
Ta in (C)	R (-)	MIXING BED INTERVAL (min.)	MIXING TIME INTERVAL (min.)	Qheater (KJ)	Qblower (KJ)	DRYING TIME (min.)	1/9	G(BAHT/KG PRD.) A1/A2 1/1	9/1
60	0.00	8.0	0	1.087E+05	1.27E+04	32.00	0.2184	0.0500	0.2820
		15.0		1.019E+05	1.19E+04	30.00	0.2048	0.0469	0.2644
		30.0		1.019E+05	1.19E+04	30.00	0.2048	0.0469	0.2644
		∞		2.271E+05	2.66E+04	66.90	0.4568	0.1046	0.5896
60	0.00	8.0	10	1.087E+05	2.86E+04	72.00	0.4650	0.0861	0.3963
		15.0		1.019E+05	1.99E+04	50.00	0.3281	0.0650	0.3216
		30.0		1.019E+05	1.59E+04	40.00	0.2665	0.0559	0.2930
		∞		2.271E+05	2.66E+04	66.90	0.4568	0.1046	0.5896

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.4.4.1 กรณีไม่เสียเวลาผสมวัสดุ

ตั้งเห็นได้จากรูป 5.20 - 5.22 สำหรับกรณีที่ไม้เสียเวลาผสมวัสดุในเบค โดยทั่วไปค่าออกแบบเจคที่ฟังก์ชันจะมีค่าลดลง เมื่อทำการผสมวัสดุในเบคที่ขึ้น ที่ความเร็วลมร้อน 3 ค่า ยกเว้นที่ความเร็วลมร้อน 0.8792 m/s ซึ่งค่าออกแบบเจคที่ฟังก์ชันจะลดลงแล้วกลับค่อยๆเพิ่มขึ้น เมื่อผสมวัสดุในเบคที่มากเกินไป

ในกรณี $a_1/a_2 = 1/1$ และ $1/9$ ค่าออกแบบเจคที่ฟังก์ชันจะมีค่าลดลงเมื่อความเร็วลมร้อนเพิ่มขึ้น ส่วนกรณี $a_1/a_2 = 9/1$ ค่าออกแบบเจคที่ฟังก์ชันของความเร็วลมร้อน 0.8792 m/s จะมากกว่ากรณีความเร็ว 0.6594 m/s เมื่อไม่มีการผสมวัสดุในเบคแต่จะลดลงต่ำกว่าเมื่อช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบคเป็น 30 และ 15 นาที และกลับมากกว่าเมื่อช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุเป็น 8 นาที อนึ่งค่าออกแบบเจคที่ฟังก์ชันที่ความเร็วลมร้อน 0.4634 m/s จะต่ำที่สุดในทั้ง 3 ความเร็ว นอกจากนี้ ช่วงห่างที่เหมาะสมของเวลาผสมวัสดุในเบคที่ความเร็วลมร้อน 3 ค่า จะเป็น 27, ไม่พบ และ 27 นาที โดยไม่ขึ้นกับค่าของ a_1/a_2 (เพียงแต่ค่าออกแบบเจคที่ฟังก์ชันจะขยับขึ้นลงเท่านั้น) (ดูตาราง 5.11)

เหตุที่ค่าออกแบบเจคที่ฟังก์ชันมีลักษณะค่อยๆลดลง เมื่อผสมวัสดุในเบคที่ขึ้นนั้นสามารถอธิบายได้คือ เมื่อไม่มีการผสมวัสดุในระหว่างการอบแห้ง (การอบแห้งธรรมดา) เวลาที่ต้องใช้อบแห้งจะนาน ดังนั้นพลังงานที่ใช้อุ่นลมร้อนกับพลังงานเดินเครื่องเป่าลมก็จะสูง ทำให้ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าออกแบบเจคที่ฟังก์ชัน) มีค่าสูง เมื่อทำการผสมวัสดุในเบคจะทำให้เวลาในการอบแห้งลดลง (เพราะอัตราการอบแห้งสูงขึ้น ดังรายละเอียดในบทที่ 4) จึงสิ้นเปลืองพลังงานอุ่นลมร้อนและเดินเครื่องเป่าลมลดลง เป็นผลให้ค่าออกแบบเจคที่ฟังก์ชันลดลง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะความพอดีในการผสมวัสดุในเบคด้วย (เช่น ในกรณีความเร็วลมร้อน 0.8792 m/s เมื่อช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบค 8 นาที จังหวะการผสมไม่ถี่เลยทำให้ค่าออกแบบเจคที่ฟังก์ชันมีค่าสูงขึ้นอีก เนื่องจากเวลาในการอบแห้งสูงขึ้น)

เมื่อพิจารณากรณีน้ำหนักสัมพัทธ์ a_1/a_2 ต่างๆ ค่าช่วงที่เหมาะสมของเวลาในการผสมวัสดุในเบคจะมีค่าคงที่ทั้ง 3 ความเร็วลมร้อน เพราะเมื่อ a_1/a_2 เท่ากับ $1/1$ และ $1/9$ นั่นคือ เมื่อใช้จ่ายด้านแรงงานมีความสำคัญกว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (หรือเวลานั้นมีความสำคัญสูง) ดังนั้นการประหยัดพลังงานให้มากที่สุด จึงต้องผสมวัสดุในเบคให้ถี่มากที่สุด อันจะทำให้เวลาในการอบแห้งสั้นที่สุด ส่วนในกรณี $a_1/a_2 = 9/1$ ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมีความสำคัญกว่าค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน จึงต้องทำให้เวลาในการอบแห้งสั้นที่สุด นั่นคือต้องผสมวัสดุในเบคให้ถี่ที่สุดเช่นกัน ดังนั้นที่ช่วงห่างที่เหมาะสมของเวลาผสมวัสดุในเบคของแต่ละความเร็วลมร้อน จึงไม่ขึ้นกับค่าของ a_1/a_2

เหตุนี้เมื่อ $a_1/a_2 = 9/1$ ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันของความเร็วมอเตอร์ 0.8792 m/s จะสูงกว่าของความเร็วมอเตอร์ 0.6594 m/s เมื่อไม่มีการผสมวัสดุในเบค เพราะพลังงานความร้อนในการอุ่นมอเตอร์ จะมีค่าไม่แตกต่างกันมาก แต่พลังงานเดินเครื่องเป่าลมจะแตกต่างกันประมาณเกือบ 2 เท่า จึงทำให้ค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่า แต่เมื่อมีการผสมวัสดุในเบคจำนวน 2 และ 4 ครั้งต่อชั่วโมง ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันของความเร็วมอเตอร์ 0.8792 m/s จะกลับต่ำกว่าที่ความเร็ว 0.6594 m/s เพราะใช้พลังงานความร้อนในการอุ่นมอเตอร์น้อยกว่ามาก จึงทำให้ค่าฟังก์ชันลดลง แต่เมื่อช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบคเป็น 8 นาที ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันที่ความเร็วมอเตอร์ 0.8792 m/s จะกลับมาสูงกว่า กรณีความเร็ว 0.6594 m/s เพราะพลังงานความร้อนในการอุ่นมอเตอร์มีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก แต่พลังงานเดินเครื่องเป่าลมต่างกันประมาณ 2 เท่า ถึงแม้ว่าเวลาการอบแห้งจะน้อยกว่า จึงทำให้ค่าใช้จ่ายรวมกลับสูงกว่า (ดูตาราง 5.11)

เหตุที่ความเร็วมอเตอร์ 0.4634 m/s ให้ค่าฟังก์ชันต่ำสุด เพราะพลังงานอุ่นมอเตอร์ไม่ต่างกับกรณีอื่นมาก แต่พลังงานเดินเครื่องเป่าลมน้อยกว่ากรณีอื่นมาก จึงทำให้กราฟออบเจกต์ฟังก์ชันต่ำกว่า ถึงแม้ว่าเวลาที่ใช้ในการอบแห้งจะต่างกัน

5.4.4.2 กรณีเสียเวลาผสมวัสดุครั้งละ 10 นาที

ดังเห็นได้จากรูป 5.23 - 5.25 สำหรับกรณีที่เสียเวลาในการผสมวัสดุในเบค ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันจะลดลงแล้วเพิ่มขึ้น เมื่อความถี่ของการผสมวัสดุในเบคสูงขึ้น นอกจากนั้นช่วงห่างที่เหมาะสมของเวลาผสมวัสดุในเบคคือ 30, 14.3 และ 30 นาที สำหรับความเร็วมอเตอร์ 0.4634, 6594 และ 0.8792 m/s ตามลำดับ และมีค่าคงที่ โดยไม่ขึ้นกับ a_1/a_2

หนึ่งในกรณี $a_1/a_2 = 9/1$ ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันของความเร็วมอเตอร์ 0.8792 m/s เมื่อเปรียบเทียบของกับความเร็วมอเตอร์ 0.6594 m/s จะสูงกว่า ถ้าไม่มีการผสมวัสดุในเบค แต่ต่ำกว่าถ้าช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุเท่ากับ 30 และ 15 นาที แต่กลับเพิ่มขึ้นอีก เมื่อช่วงห่างของเวลาผสมวัสดุในเบคเท่ากับ 8 นาที สรุปแล้วความเร็วมอเตอร์ 0.4634 m/s จะให้ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันต่ำสุด

เหตุที่ ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันมีค่าลดลงแล้วเพิ่มขึ้นอีก เมื่อความถี่ของการผสมวัสดุในเบคเพิ่มขึ้นนั้น สามารถอธิบายได้เพราะการผสมวัสดุในเบคจะทำให้เวลาในการอบแห้งลดลง ตลอดจนพลังงานความร้อนที่อุ่นมอเตอร์ลดลง และพลังงานเดินเครื่องเป่าลมลดลง ทำให้ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันลดลง เมื่อเทียบกับกรณีไม่มีการผสมวัสดุในเบค อนึ่ง เมื่อมีการผสมวัสดุถี่มากขึ้นจะทำให้เสียเวลาในการผสมวัสดุมากขึ้น นั่นคือเวลาในการอบแห้งเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ค่าออบเจกต์ที่ฟังก์ชันกลับมีค่าสูงขึ้นอีก การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เหลือก็สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.4.4.1