


บทที่ 3

การออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์โคบอทแขนกลสามมิติ

บทนี้กล่าวถึงการออกแบบหุ่นยนต์โคบอทแขนกลสามมิติ โดยในงานวิจัยได้ทำการนำหลักการของหุ่นยนต์โคบอทก้านควบคุม (Joystick Cobot) มาประยุกต์ให้สามารถที่จะมีพื้นที่การทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ 3 องศาอิสระ (Degree of freedom) แบบเชิงเส้นในพิกัดคาร์ทีเซียนตามแนวแกน X, Y, Z โดยในรายละเอียดเราจะกล่าวได้ดังนี้

3.1 แนวความคิดในการออกแบบ

จากหลักการของหุ่นยนต์โคบอทก้านควบคุม ที่ได้นำชุดอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราทดแบบต่อเนื่องเชิงเส้นจำนวน 3 ชุด มาต่อเข้ากับรูปทรงกลมดังในรูปที่ 3.1 ทำให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่เชิงมุมของทรงกลมได้ทั้ง 3 ทิศทาง (roll, pitch, yaw) ในงานวิจัยนี้ต้องการหุ่นยนต์โคบอทที่สามารถให้พื้นที่การทำงานแบบเชิงเส้นบนพิกัดคาร์ทีเซียนตามแนวแกน X, Y, Z ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำกลไกแบบแขนกลมาประยุกต์เข้ากับหุ่นยนต์โคบอทแบบก้านควบคุม โดยลักษณะของแขนกลจะต้องมีจำนวนของข้อต่อจะเท่ากับจำนวนข้อต่อของทรงกลมที่มี 3 องศาอิสระ




รูปที่ 3.1 การวางอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราทดแบบต่อเนื่องเชิงเส้นจำนวน 3 ชุดของหุ่นยนต์โคบอทก้านควบคุม


3.2 การออกแบบชุดอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราทดแบบต่อเนื่องเชิงเส้นกับทรงกลม

เพื่อให้เข้าใจการออกแบบชุดอุปกรณ์นี้ ในหัวข้อนี้เราจะขอเสนอหลักการเบื้องต้นของชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของทรงกลม เริ่มจากเมื่อเรานำอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราทดแบบต่อเนื่องเชิงเส้น หรือลูกกลิ้งลูกหนึ่งมาต่อเข้ากับทรงกลมที่ตรงจุดศูนย์กลางของทรงกลมเอาไว้ (ทรงกลมไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่เชิงเส้นได้แต่สามารถที่จะหมุนรอบแกนหมุนใดๆที่ผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลม) แกนหมุนของทรงกลมจะต้องอยู่บนระนาบที่แสดงในรูป 3.2 เท่านั้นและตำแหน่งของระนาบ

นี้จะขึ้นอยู่กับจะตำแหน่งของมุมของล้อว่าอยู่ตำแหน่งใด จากคุณสมบัติดังกล่าวของระนาบนี้เราจะขอเรียกระนาบนี้ว่า ระนาบแกนหมุน (Axis Plane)




รูปที่ 3.2 ก. ระนาบแกนหมุน



รูป 3.2 ข. แกนหมุนที่เกิดจากตัดกันของสองระนาบ

จะเห็นได้ว่าล้อเพียงล้อเดียวจะสามารถสร้างระนาบแกนหมุนได้เพียงระนาบเดียว ซึ่งยังไม่สามารถที่จะบังคับการเคลื่อนที่ที่แน่นอนของทรงกลมได้ เมื่อเพิ่มล้อเข้าไปอีกหนึ่งล้อ ณ ตำแหน่งใดๆบนทรงกลมที่ไม่ทับตำแหน่งกับล้อก่อนหน้า ดังนั้นก็จะเกิดระนาบแกนหมุน 2 ระนาบที่ตัดกัน ณ ตำแหน่งที่ระนาบทั้งสองตัดกันนี้จะเกิดเส้นตรงเส้นหนึ่งขึ้น ซึ่งเส้นตรงที่เกิดขึ้นนี้ก็คือแกนหมุนของทรงกลมนั่นเอง ทำให้เราสามารถที่จะบังคับการเคลื่อนที่ของทรงกลมได้ด้วยการบังคับตำแหน่งมุมของล้อทั้งสองที่บิดไปเท่านั้น แต่ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบโดยใช้ล้อจำนวน 3 ลูกวางในลักษณะทำมุมกัน 90 องศาดังแสดงในรูปที่ 3.3 เหตุผลที่มีล้อที่ 3 เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดซิงกูลาริตี (Singularities) ของระบบ(เกิดขึ้นเมื่อระนาบทับเป็นระนาบเดียวกัน) ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการมีล้อจำนวน 3 ลูกก็คือทำให้เราสามารถที่จะตรึงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของทรงกลมได้ง่ายขึ้น และสามารถรับน้ำหนักของทรงกลมเอง


เนื่องจากการเคลื่อนที่ของทรงกลมนั้นจะเกิดจากการหมุนรอบแกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลมเท่านั้น ในความเป็นจริงการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้ประยุกต์ใช้งานได้จำกัดในการออกแบบหุ่นยนต์โคบอทสามมิตินี้เปลี่ยนการเคลื่อนที่เชิงมุมของทรงกลม(roll, pitch, yaw) เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นใน 3 มิติ (x y z) โดยจะอาศัยกลไกแบบแขนกลมาประยุกต์เข้ากับทรงกลม ซึ่งแขนกลและรายละเอียดของระบบส่งกำลังได้กล่าวไว้ในหัวข้อต่อไป




รูปที่ 3.3 การออกแบบหุ่นยนต์โคบอทสามมิติที่รวมชุดซีวีทีทรงกลม และชุดฐาน

3.3 การออกแบบแขนกลและระบบส่งกำลัง

จากการเคลื่อนที่ของทรงกลมทำให้เราสามารถออกแบบแขนกลให้มีลักษณะที่มีข้อต่อจำนวน 3 ข้อต่อดังรูปที่ 3.4 โดยสองข้อต่อแรกจะอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของทรงกลมตัดกันเป็นมุม 90° ส่วนข้อต่ออีกตัวจะมีลักษณะแบบข้อศอกทำให้ปลายแขนกลสามารถเคลื่อนที่ได้ 3 องศาอิสระ x, y และ z ในการออกแบบเช่นนี้ทำให้สองข้อต่อแรกคือแกนหมุนของทรงกลมโดยตรง และข้อต่อที่สามจำเป็นต้องออกแบบชุดส่งกำลังที่เปลี่ยนการหมุนในแนวตั้งของทรงกลมไปเป็นแกนหมุนของข้อต่อที่สาม (ข้อต่อแบบข้อศอก) ของแขนกลดังแสดงรูปที่ 3.5




รูปที่ 3.4 ลักษณะกลไกของแขนกลที่มี 3 ข้อต่อ




รูปที่ 3.5 ลักษณะการติดตั้งแขนกลเข้ากับทรงกลม

ในลักษณะการออกแบบดังกล่าว จำเป็นต้องมีกลไกชุดหนึ่งที่จะต้องทำให้ก้านต่อแรกของแขนกลที่มี 2 องศาอิสระสามารถต่อเข้ากับทรงกลมของชุดซีวีทีที่มี 3 องศาอิสระได้ งานวิจัยนี้จึงได้เลือกใช้ลูกปืนแบบเชิงเส้น (Linear Bearing) ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นลงและหมุนรอบตัวเองได้มาช่วยในการทำงาน ชุดกลไกการทำงานนี้สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.6 ในรูปนี้ส่วนที่เป็นฐาน เพลา และลูกรอกจะยึดติดกัน ทำให้ส่วนประกอบทั้งสามจะเคลื่อนที่ไปด้วยกัน และในส่วนของลูกปืนเชิงเส้นแผ่นรับแรงสปริง สปริงจะถูกยึดติดและเคลื่อนที่ไปพร้อมกับแขนกล ในส่วนของสปริงที่ผู้วิจัยได้ใส่เข้าไปในการออกแบบนี้ เนื่องจากสปริงส่วนนี้จะสร้างแรงกดให้ล้อและทรงกลม เพื่อให้แรงเสียดทานของทั้งสองสูงขึ้น




รูปที่ 3.6 การออกแบบชุดลดองศาอิสระและชุดสร้างแรงกดให้ล้อ

การเคลื่อนที่หนึ่งของศาอิสระของทรงกลม (การหมุนในแนวตั้ง) ที่ต้องส่งกำลังไปที่ข้อต่อแบบข้อศอกของแขนกล ทางผู้วิจัยได้เลือกใช้การส่งกำลังแบบเคเบิลซึ่งจะทำให้ระบบโดยรวมมีน้ำหนักน้อยและยังเหมาะกับการเปลี่ยนทิศในการเคลื่อนที่แบบ 90° อีกด้วย ในการออกแบบชุดส่งกำลังที่ติดกับทรงกลมสามารถแสดงได้ในรูปที่ 3.7 และในส่วนที่ติดตั้งอยู่บนแขนกลได้แสดงในรูปที่ 3.8




รูปที่ 3.7 ลักษณะการออกแบบชุดส่งกำลังที่ติดตั้งกับทรงกลม



รูปที่ 3.8 ลักษณะของแขนกลและชุดส่งกำลังที่ติดตั้งบนแขนกล


ลักษณะของชุดส่งกำลังที่ใช้ลวดสลิงจะสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.9 ลวดสลิงจะถูกสอดผ่านลูกรอกที่ติดตั้งบนแขนกล จากนั้นไปที่ลูกรอกชุดเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่ ซึ่งลวดสลิงจะถูกเปลี่ยนทิศทาง 90 องศา ที่ลูกรอกนี้ จากนั้นไปที่ลูกรอกที่ยึดติดกับทรงกลมแล้วไปที่ลูกรอกชุดเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่อีกชุดหนึ่ง แล้วจึงกลับไปอยู่ที่ลูกรอกที่ติดตั้งบนแขนกลอีกทีหนึ่ง ในการซึ่งลวดสลิงแบบนี้จะเห็นได้ว่าจะสามารถที่จะเปลี่ยนการเคลื่อนที่จากทรงกลมไปเป็นการเคลื่อนที่ของก้านต่อที่สองของแขนกลได้



รูปที่ 3.9 การทำงานของชุดส่งกำลัง

3.4 การออกแบบชุดจับยึดแขนกล


ลักษณะการเคลื่อนที่ของทรงกลมจะหมุนรอบจุดศูนย์กลางของตัวเองตามแกนหมุนที่ถูกกำหนดโดยล้อทั้งสาม ความยืดหยุ่นและความแข็งของล้อทั้งสามมีผลต่อการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางของทรงกลม ดังนั้นในการนำแขนกลมาต่อเข้ากับทรงกลม ผู้วิจัยจึงได้แก้ปัญหานี้โดยการเพิ่มชุดกลไกที่แยกความผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางของทรงกลมกับแขนกล และสามารถจำกัดการเคลื่อนที่ของก้านต่อแขนกลแรกให้เป็นไปในลักษณะที่ออกแบบไว้ จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่ากลไกแบบหลายข้อต่อที่สามารถเคลื่อนที่แบบทรงกลมหรือกลไกข้อต่อแบบซีเอ็มเอส (CMS Joint: Concentric Multilink Spherical) ดังแสดงในรูปที่ 3.10 ที่ได้นำเสนอโดย Gregory J.Hamlin และ A. C. Sanderson นั้นเหมาะสมที่จะนำมาเป็นชุดกลไกที่สามารถจำกัดการเคลื่อนที่



รูปที่ 3.10 กลไกข้อต่อแบบซีเอ็มเอส ที่มา: จาก [18]

ในการนำข้อต่อแบบซีเอ็มเอสไปประยุกต์เข้ากับแขนกลเราจะทำการตรึงแกนหมุน 1 แกนของชุดข้อต่อแบบซีเอ็มเอส จากนั้นนำข้อต่อแบบซีเอ็มเอสที่ถูกตรึงแกนหมุนไว้แล้วนำไปต่อกับฐานหุ่นยนต์โคบอทกับก้านต่อแขนกลแรก


ชุดกลไกนี้จะสามารถจะช่วยให้การทำงานของหุ่นยนต์โคบอทนี้มีความมั่นคงปลายแขนกลจะมีความแข็งแรง อีกทั้งเรายังสามารถที่จะใส่สปริงเข้าไประหว่างทรงกลมกับแขนกลเพื่อที่จะควบคุมแรงเสียดทานระหว่างทรงกลมกับชุดซีวีที่ชั้นอีกด้วย ซึ่งชุดจับยึดแขนกลที่ได้ออกแบบไว้ได้แสดงในรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 ชุดพยางค์ของหุ่นยนต์โคบอลต์แกนกลสามมิติ


3.5 โครงสร้างหุ่นยนต์โคบอลต์แกนกลสามมิติ

จากการออกแบบส่วนต่างๆ เราจะได้หุ่นยนต์โคบอลต์แกนกลสามมิติดังแสดงในรูป 3.12 โดยจะเป็นหุ่นยนต์โคบอลต์ที่ปลายแขนสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่การทำงานแบบเชิงเส้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ได้ 3 องศาของความอิสระ หุ่นยนต์โคบอลต์แกนกลสามมิติตัวนี้จะอาศัยชุดซีวีทีเชิงเส้นต่อเข้ากับทรงกลม



รูปที่ 3.12 หุ่นยนต์โคบอลต์แกนกลสามมิติ

พื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์โคบอลต์แกนกลสามมิติจะมีลักษณะดังรูปที่ 3.13 ซึ่งจะมีขนาดประมาณ 1.5 ลูกบาศก์ฟุต




รูปที่ 3.13 พื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์โคบอทแกนกลสามมิติ

3.6 การสร้างและการประกอบ


ในการออกแบบส่วนต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้นในการสร้างจึงจะต้องวางแผนในการเลือกวัสดุ การขึ้นรูป และการประกอบอย่างดียิ่งจะแสดงในรายละเอียดต่อไป

จากการออกแบบทรงกลมทางผู้วิจัยได้เลือกใช้วัสดุคือ ลูกโบว์ลิ่งขนาด 8.5 นิ้ว น้ำหนัก 8 ปอนด์ จากนั้นนำไปผ่านการ กัดและเจาะ ตามแบบที่ได้ออกแบบไว้สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.14




รูปที่ 3.14 การขึ้นรูปทรงกลม

ในแกนกลางของทรงกลมที่ได้แสดงการออกแบบไว้แล้วนั้น เราเลือกวัสดุของเปลือกแกนกลางเป็นอลูมิเนียม ส่วนเพลลาและฐานนั้นจะใช้วัสดุเป็นสแตนเลส ในรูปที่ 3.15 จะแสดงการประกอบชุดแกนกลางทรงกลม ของลูกปิ่นเชิงเส้น สปริง ลูกปิ่นกันรุน




รูปที่ 3.15 ชุดแกนกลางของทรงกลม

จากนั้นเราก็ทำการสร้างชุดส่งกำลังที่ติดตั้งกับทรงกลมในชุดนี้จะมีลูกกรอกจำนวน 3 ลูก ซึ่งติดตั้งอยู่บนชิ้นงานที่ทำจากอลูมิเนียม มีเสาจำนวน 3 เสายื่นออกมาติดกับแกนกลก้านต่อแรก จะสามารถแสดงได้ในรูปที่ 3.16




รูปที่ 3.16 ชุดส่งกำลังที่ติดตั้งบนทรงกลม

ในส่วนของแกนกลก้านต่อแรกได้เลือกใช้ท่ออลูมิเนียมขนาด 1 นิ้ว หนา 3 มม. ชุดอะไหล่ ไทชีส์ดำ ก้านต่อที่ 2 ใช้วัสดุทำจากอลูมิเนียมทำการขึ้นรูปโดยการใช้ไวร์คัต (wire cut) ก้านต่อทั้งสองจะถูกต่อด้วยข้อต่อที่มีลักษณะเป็นแบบข้อศอก บนข้อต่อแบบข้อศอกนี้จะติดตั้งลูกกรอกที่จะส่งกำลังก้านต่อที่สอง เมื่อประกอบส่วนต่างๆแล้วจะมีลักษณะดังรูปที่ 3.17



รูปที่ 3.17 ชุดแขนกลที่ประกอบเสร็จแล้ว

การสร้างชุดจับยึดแขนกล วัสดุหลักที่ได้อีกนำมาใช้จำเป็นที่จะต้องน้ำหนักเบาและมี ความแข็งแรงสูงเนื่องจากชุดจับยึดแขนกลนี้จะต้องรับภาระที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงได้เลือกใช้วัสดุ เป็น อลูมิเนียมอัลลอย เบอร์ 7075 เป็นวัสดุหลัก มาทำเป็นกลไกหลายก้านต่อ เมื่อประกอบเสร็จ แล้วจะสามารถแสดงได้ในรูปที่ 3.18




รูปที่ 3.18 ชุดจับยึดแขนกลที่ประกอบเสร็จแล้ว



รูปที่ 3.19 การจับยึดชุดซีวีที

ในส่วนของชุดซีวีทีแบบเชิงเส้น จะถูกจับยึดด้วยตัวถัง (Body) ที่ทำมาจากอลูมิเนียมส่วนย่อยๆ นำมาประกอบกัน โดยตัวถังจะจับยึดมอเตอร์ของชุดซีวีที เพื่อให้ตำแหน่งของชุดซีวีทีอยู่ในตำแหน่งที่ออกแบบไว้ ในรูปที่ 3.19 จะแสดงการจับยึดชุดซีวีทีแบบเชิงเส้นจำนวนหนึ่งชุด



รูปที่ 3.20 หุ่นยนต์โคบอทสามมิติที่ประกอบเสร็จ

เมื่อนำส่วนต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนำมาประกอบรวมกันก็จะได้หุ่นยนต์โคบอทสามมิติที่มีลักษณะที่เป็นแบบแขนกล ที่สามารถทำงานได้โดยผ่านการปรับอัตราทดของแต่ละข้อต่อ