

หลักการออกแบบเลนส์

ในการคำนวณออกแบบรูปร่างของเลนส์ เพื่อนำมาใช้ในทัศนอุปกรณ์ทั่ว ๆ ไป สิ่งแรกที่จะต้องทราบก็คือ ค่าคงที่ของแก้วที่จะใช้สร้างเป็นเลนส์ แต่เนื่องจากแก้วที่จะนำมาใช้ในการสร้างเลนส์หน้ากลองของกล้องโทรทรรศน์ในงานวิจัยนี้เป็นแก้วธรรมดา ไม่ใช่แก้วทางทัศนศาสตร์ จึงจำเป็นต้องหาค่าคงที่ทางทัศนศาสตร์ของแก้วชนิดนั้นก่อน เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณออกแบบรูปร่างของเลนส์ต่อไป

1. ค่าคงที่ของแก้ว


ค่าคงที่ของแก้วที่จะต้องใช้ในการคำนวณออกแบบรูปร่างเลนส์คือ ค่าดัชนีหักเหและค่า n_d

1.1 วิธีหาค่าดัชนีหักเห

วิธีที่จะหาค่าดัชนีหักเหมีหลายวิธี เช่น

1.1.1 โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลื่อนไถ่ (6)

วิธีนี้ใช้กับแผ่นแก้วที่มีผิวบนและผิวล่างขนานกัน กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลื่อนไถ่ (traveling microscope) แบบนี้กำลังขยายค่า เมื่อมองผ่านกลองเข้าไป กลองจะมีระยะชัดที่คงที่ คือ ถ้าเลื่อนวัตถุสูงขึ้น ก็จะต้องเลื่อนลำกล้องสูงขึ้นเป็นระยะทางเท่ากัน จึงจะเห็นวัตถุชัดเหมือนเดิมอีก มาตรการสำหรับอ่านระยะที่กลองเลื่อนขึ้นลงมีความละเอียดถึง 0.001 เซนติเมตร ในการทดลองจะวัดหาส่วนลึกจริง และส่วนลึกปรากฏของวัตถุเมื่อมองผ่านแก้วดังรูปที่ 3.1 ในเมื่อ o คือวัตถุ o' คือภาพที่ตาเห็น



รูปที่ 3.1 ส่วนลึกจริงและส่วนลึกปรากฏของวัตถุเมื่อมองผ่านแก้ว

การคำนวณหาค่ากรรณนิกเทศของแก้ว ทำได้ดังนี้

จากรูปที่ 3.1 $\tan i_1 = \frac{AB}{AO}$ (3.1)

$\tan i_2 = \frac{AB}{AO'}$ (3.2)

(3.1) \div (3.2) $\frac{\tan i_1}{\tan i_2} = \frac{AO'}{AO}$ (3.3)

ในกรณีนี้มองลงตรง ๆ ในแนวตั้งผ่านกลางจุดทรงกลม นั่นคือ i_1 และ i_2 ต่างก็เป็นมุมเล็ก ดังนั้น

$\frac{i_1}{i_2} = \frac{AO'}{AO}$ (3.4)

จากกฎของสเนล $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

เมื่อ i_1 และ i_2 เป็นมุมเล็กได้ว่า $\frac{i_1}{i_2} = \frac{n_2}{n_1}$ (3.5)

จากสมการ (3.4) และ (3.5) ได้ว่า $n_1 = \frac{AO}{AO'} n_2$ (3.6)

n_1 เป็น ครรชนหักเหของแก้ว

n_2 เป็น ครรชนหักเหของตัวกลางที่วางแก้วไว้ ในที่นี้คือ

$$\text{อากาศมีครรชนหักเห} = 1$$

AO' เป็น ส่วนลึกปรากฏ

AO เป็น ส่วนลึกจริง

จากสมการ (3.6) ได้ว่า

$$\text{ครรชนหักเหของแก้ว} = \frac{\text{ส่วนลึกจริง}}{\text{ส่วนลึกปรากฏ}} \quad (3.7)$$

ดังนั้น เมื่อวัดหาส่วนลึกจริงและส่วนลึกปรากฏของวัตถุเมื่อมองผ่านแก้ว โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดเคลื่อนได้ ก็สามารถคำนวณหาค่าครรชนหักเหของแก้วได้จากสมการ (3.7)

1.1.2 โดยใช้สเปกโตรมิเตอร์⁽⁶⁾

แก้วที่จะหาครรชนหักเหโดยวิธีนี้ต้องเป็นรูปปริซึม สเปกโตรมิเตอร์ (spectrometer) มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ


1. คอลลิเมเตอร์ (collimator) มีลักษณะเป็นกล่องที่ประกอบด้วยช่องเปิดแคบ ๆ (slit) กับเลนส์นูน ช่องเปิดแคบจะอยู่ที่จุดโฟกัสของเลนส์นูน เพื่อให้แสงที่ออกจากคอลลิเมเตอร์ไปยังปริซึมเป็นแสงขนาน

2. กล้องโทรทรรศน์เพื่อหาค่าแทนของภาพของช่องเปิดแคบ ๆ

นั้น

ทั้งคอลลิเมเตอร์และกล้องโทรทรรศน์คางคักก็อยู่บนแกนแต่ละอันที่ยื่นมาจากหลักกลาง ซึ่งเป็นแท่งวางปริซึมก็อยู่บนสามขา และคางคักหมุนได้โดยอิสระรอบหลักกลาง กล้องโทรทรรศน์จะมีมาตราส่วนสำหรับอ่านความสูงที่กล้องหมุนไป ซึ่งสามารถอ่านได้ละเอียดถึง 0.01 องศา

ในการหาค่าการหักเหของแก้วนี้ จะใช้แสงสีเหลืองจากหลอดโซเดียมที่มีความยาวคลื่น 589.3 นาโนเมตรผ่านคอลลิเมเตอร์ แสงขนานจากคอลลิเมเตอร์จะตกบนปริซึมซึ่งวางอยู่บนแท่นผ่านเข้ากล้องโทรทรรศน์โดยสเปกโตรมิเตอร์นิกเกิลมอยอค และมุมเบี่ยงเบนน้อยที่สุดของปริซึมได้ นำความสูง 2 นี้มาคำนวณหาค่าการหักเหของแก้วทำเป็นปริซึม



รูปที่ 3.2 มุมเบี่ยงเบนน้อยที่สุดของปริซึม

ในรูปที่ 3.2 แสดงทางเดินของแสงผ่านปริซึม โดยมี

- i_1 เป็น มุมที่แสงตกกระทบบนผิวคานาหนึ่งของปริซึม
- i'_1 เป็น มุมที่แสงหักเหเข้าไปในปริซึม
- i'_2 เป็น มุมที่แสงตกกระทบบนผิวคานาที่ 2 ของปริซึม
- i_2 เป็น มุมที่แสงหักเหออกจากปริซึม
- A เป็น มุมยอดของปริซึม
- D เป็น มุมเบี่ยงเบนน้อยที่สุด
- n' เป็น การหักเหของแก้วที่ใส่ทำปริซึม

มุมเบี่ยงเบนน้อยที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อ $i_1 = i_2$ ซึ่งจะทำให้ $i'_1 = i'_2$ และ $d_1 = d_2$ คว

จากรูปที่ 3.2 ใน ΔABC ได้ว่า

$$D = d_1 + d_2 = 2d_1 \quad (3.8)$$

และ $\Delta ABN'$ ได้ว่า

$$A = i'_1 + i'_2 = 2i'_1 \quad (3.9)$$

$$\text{แต่ } i_1 = d_1 + i'_1 \quad (3.10)$$

แทนค่า d_1 จากสมการ (3.8) และ i'_1 จากสมการ (3.9) ลงในสมการ (3.10)

$$i_1 = \frac{1}{2} (A + D) \quad (3.11)$$

จากกฎของสเนลได้ว่า

$$n \sin i_1 = n' \sin i'_1$$

ในที่นี้ n คือ ดรรชนีหักเหของอากาศ = 1 จะได้ว่า

$$n' = \frac{\sin i_1}{\sin i'_1} \quad (3.12)$$

แทนค่า i_1 จากสมการ (3.11) และ i'_1 จากสมการ (3.9) ลงในสมการ (3.12)

$$n' = \frac{\sin \frac{(A + D)}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \quad (3.13)$$


จากสมการ (3.13) จะเห็นได้ว่า ถ้าวัดมุมยอดของปริซึม (A) และมุมเบี่ยงเบนน้อยที่สุด (D) โดยใช้สเปกโตรมิเตอร์ได้ ก็จะทราบค่าดรรชนีหักเหของแก้วที่ใสทำปริซึมนั้น

1.1.3 โคโยไซรีแฟรกโตมิเตอร์⁽⁶⁾

รีแฟรกโตมิเตอร์ (refractometer) มีหลายแบบ ในที่นี้จะอธิบายถึงพูลฟรีชรีแฟรกโตมิเตอร์ (Pulfrich refractometer) ซึ่งอาศัยหลักการของมุมวิกฤต (critical angle) คือ ให้แสงตกกระทบเป็นมุมฉากจากตัวกลางที่มีครรรชนีหักเหต่ำกว่า (n) ไปยังตัวกลางที่มีครรรชนีหักเหมากกว่า (n') แสงจะหักเหไปมากที่สุดเท่าที่จะหักเหได้ เรียกมุมหักเหมากที่สุดนี้ว่า มุมวิกฤต (i_c) เพราะฉะนั้นจากกฎของสเนลได้ว่า

$$\begin{aligned} n \sin 90^\circ &= n' \sin i_c \\ \sin i_c &= \frac{n}{n'} \end{aligned} \quad (3.14)$$

ในพูลฟรีชรีแฟรกโตมิเตอร์ใช้ปริซึมเป็นฐานสำหรับวางสารที่จะหาคาครรรชนีหักเห โดยที่คาครรรชนีหักเหของปริซึมจะมีความมากกว่าของสารนั้น ให้แสงสีเดี่ยวผ่านสารทำมุมตกกระทบเป็นมุมฉาก ดังรูปที่ 3.3 แสงจะหักเหเข้าปริซึมทำมุมหักเหเท่ากับมุมวิกฤตตามสมการ (3.14)



รูปที่ 3.3 มุมวิกฤตในพูลฟรีชรีแฟรกโตมิเตอร์

- n เป็น ครรรชนีหักเหของแก้วที่คองการหาค่า
- n' เป็น ครรรชนีหักเหของปริซึม
- A เป็น มุมยอดของปริซึม
- i_c เป็น มุมวิกฤต



i_2 เป็นมุมตกกระทบบนหน้า 2 ของปริซึม
 i'_2 เป็นมุมหักเหของหน้า 2 ของปริซึม

จากกฎของสเนลได้ว่า

$$\sin i'_2 = n' \sin i_2 \quad (3.15)$$

จากรูปที่ 3.3 ได้ว่า

$$i_c + i_2 = A$$

$$i_2 = A - i_c \quad (3.16)$$

แทนค่า i_2 จากสมการ (3.16) ลงในสมการ (3.15) ได้ว่า

$$\begin{aligned} \sin i'_2 &= n' \sin (A - i_c) \\ &= n' [\sin A \cos i_c - \cos A \sin i_c] \\ &= n' [\sin A \sqrt{1 - \sin^2 i_c} - \cos A \sin i_c] \end{aligned}$$

แทนค่า $\sin i_c = \frac{n}{n'}$

จากสมการ (3.14) ได้ว่า

$$\begin{aligned} \sin i'_2 &= n' \left[\sin A \sqrt{1 - \frac{n^2}{n'^2}} - \frac{n}{n'} \cos A \right] \\ &= \sin A \sqrt{n'^2 - n^2} - n \cos A \\ \sqrt{\frac{n'^2 - n^2}{n'^2}} &= \frac{\sin i'_2}{\sin A} + n \cot A \\ \frac{n'^2 - n^2}{n'^2} &= \frac{\sin^2 i'_2}{\sin^2 A} + n^2 \cot^2 A + 2n \cot A \frac{\sin i'_2}{\sin A} \end{aligned} \quad (3.17)$$

ในรูปตรีโกณมิติแฟกต์โคไซน์นี้ มุมยอดของปริซึมเท่ากับ 90°

จากรูปที่ 3.3 ดังนั้นจากสมการ (3.17) ได้ว่า

$$\begin{aligned} n'^2 - n^2 &= \sin^2 i'_2 \\ n &= \sqrt{n'^2 - \sin^2 i'_2} \end{aligned} \quad (3.18)$$

ดังนั้น เมื่อทำการทดลองวัดหาค่ามุมหักเหออกจากปริซึม (i'_2) โดยใช้ฟูลูฟริชรีแฟร็กโตมิเตอร์ และทราบค่าการหักเหของปริซึมที่ใช้เป็นฐาน (n') ก็สามารถคำนวณหาค่าการหักเหของแก้วได้

1.2 วิธีหาค่า

ค่าการหักเหของแก้วจะเปลี่ยนแปลงตามความยาวคลื่นของแสง รังสีของแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นจะหักเหได้มากกว่ารังสีของแสงที่มีความยาวคลื่นยาวตามที่โลกกล่าวมาแล้วในบทที่ 2 หัวข้อที่ 7 และเรียกความแตกต่างของการหักเหของตัวกลางตามความยาวคลื่นต่าง ๆ ว่าเป็นการกระจาย ใช้สัญลักษณ์ Δn

$$\Delta n = n_F - n_C \tag{3.19}$$

n_F เป็นค่าการหักเหของตัวกลางเมื่อให้แสงสีน้ำเงินจากหลอดไฮโดรเจนความยาวคลื่น 486.1 นาโนเมตร

n_C เป็นค่าการหักเหของตัวกลางเมื่อให้แสงสีแดงจากหลอดไฮโดรเจนความยาวคลื่น 656.3 นาโนเมตร

$$\text{จาก } \text{ค่า} = \frac{n_D - 1}{n_F - n_C} \tag{3.20}$$

n_D เป็นค่าการหักเหของตัวกลางเมื่อให้แสงสีเหลืองจากหลอดโซเดียมความยาวคลื่น 589.3 นาโนเมตร

จากสมการ (3.20) จะเห็นว่า จะหาค่า n_D ได้โดยการทราบค่าการหักเหของตัวกลางเมื่อใช้แสงสีเหลือง สีน้ำเงินและสีแดง ดังนั้นหาการหักเหของแก้วโดยวิธีใดวิธีหนึ่งทีกล่าวในหัวข้อ 1.1 โดยใช้แสงสีเหลืองจากหลอดโซเดียมได้เป็น n_D ใช้แสงสีน้ำเงินและสีแดงจากหลอดไฮโดรเจนได้เป็น n_F และ n_C ตามลำดับ แล้วนำค่าที่ได้ออกมาแทนค่าในสมการ (3.20) ก็สามารถคำนวณหา n_D ของแก้วได้

2. การออกแบบรูปร่างของเลนส์


ในการออกแบบรูปร่างของเลนส์หน้ากลองแบบเลนส์เคียวนี้ ความคลาดทรงค้ำหนึ่งถึงมีอยู่ 2 ชนิดคือ ความคลาดทรงกลมและโคมา เพราะวารีเวดที่เห็นจากกลองโทรทรรศน์แบบหรืออีกนัยหนึ่งมุมทั่วถูกรอรับที่หน้ากลองของกลองโทรทรรศน์เล็กมาก ดังนั้น จึงไม่ต้องคำนึงถึงความคลาดเอกรงคชนิกอื่น ๆ ส่วนความคลาดทรงค้ำของเลนส์เคียวนี้ไม่ได้นำมาพิจารณาเพราะสามารถแก้ไขได้ โดยการใส่แผ่นกรองแสงช่วยในการกรองแสงให้ผ่านเลนส์ได้เพียงแคแสงสีเดียว ดังนั้น การออกแบบเลนส์หน้ากลองของกลองโทรทรรศน์แบบเลนส์เคียวนี้ จึงพยายามออกแบบให้เลนส์มีความคลาดทรงกลม และโคมาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยอาศัยวิธีการติดตามรังสีของแสงที่ผ่านเลนส์ (ray tracing) ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมาก รังสีที่จะติดตามเพื่อใช้ในการคำนวณหาความคลาดทรงกลมและโคมามีอยู่ 2 รังสี คือ รังสีใกล้แกนมุขสำคัญ (paraxial ray) ซึ่งเป็นรังสีจากวัตถุผ่านระบบทัศนศาสตร์ภายในบริเวณใกล้แกนมุขสำคัญ และรังสีมุขสำคัญ (principal ray) ซึ่งเป็นรังสีจากวัตถุผ่านจุดกลางของหน้ารับแสงของระบบทัศนศาสตร์

จากการติดตามทั้ง 2 รังสีนี้ สามารถนำผลมาคำนวณหาความคลาดทรงกลมและโคมาของเลนส์เคียวที่ทำเป็นเลนส์หน้ากลองของกลองโทรทรรศน์ได้

2.1 การติดตามรังสีใกล้แกนมุขสำคัญ (4), (7)

เมื่อมีรังสีตกกระทบผิวของตัวกลางที่โปร่งใส รังสีจะหักเหไปดังรูปที่ 3.4

โดยมี



รูปที่ 3.4 การคิดตามรังสีไกลแกนमुखสำคัญ

- u เป็น มุมที่รังสีทำกับแกนमुखสำคัญเรียกว่า มุมชัน (slope angle)
- i เป็น มุมตกกระทบของรังสีบนผิวหักเหแสง
- i' เป็น มุมหักเหของรังสี
- α เป็น มุมที่เส้นปกติของจุดที่รังสีตกบนผิวโค้งทำกับแกนमुखสำคัญ
- n เป็น ค่ากรรณหักเหของตัวกลางที่อยู่ทางซ้ายของผิวโค้ง
- n' เป็น ค่ากรรณหักเหของตัวกลางที่ขวาเป็นผิวโค้ง
- r เป็น รัศมีความโค้งของผิวโค้ง
- l เป็น ระยะที่วัดจากผิวโค้งไปยังจุดที่รังสีตกกับแกนमुखสำคัญ เรียกระยะวัตถุ
- l' เป็น ระยะทางจากผิวโค้งไปยังจุดที่รังสีหักเหที่แกนमुखสำคัญ เรียกระยะภาพ
- h เป็น ระยะจากแกนमुखสำคัญถึงจุดที่รังสีตกบนผิวโค้ง

สำหรับเครื่องหมายของมุมและระยะต่าง ๆ กำหนดไว้ดังนี้⁽⁴⁾ คือ

1. แสงตกเอนทางจากซ้ายไปขวา

2. มุมชัน (slope angle) เป็นบวก เมื่อมุมรังสีไปยังแกนमुखสำคัญในทิศทาง
ทวนเข็มนาฬิกา และต่องมุมไปไม่เกิน

90 องศา

มุมชัน เป็นลบ เมื่อมุมรังสีไปยังแกนमुखสำคัญในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
และต่องมุมไปไม่เกิน 90 องศา

3. ระยะ l เป็นบวก เมื่อจุดที่แสงตกตกัดแกนอยู่ทางขวาของผิวโค้ง

เป็นลบ เมื่อจุดที่แสงตกตกัดแกนอยู่ทางซ้ายของผิวโค้ง

4. ระยะ r เป็นบวก เมื่อผิวโค้งมีหนานูนอยู่ทางซ้าย

เป็นลบ เมื่อผิวโค้งมีหนานูนอยู่ทางขวา

ในกรณีของรังสีใกล้แกนमुखสำคัญ ทุกมุมในรูปจะเป็นมุมเล็กมาก ถ้า x เป็นมุมเล็ก

$$\sin x = \tan x = x \quad \text{เรเดียน}$$

ดังนั้น จากกฎของสเนล $n \sin i = n' \sin i'$ (3.21)

จะเขียนได้ว่า $n i = n' i'$

$$i' = \frac{n i}{n'} \quad (3.22)$$

ใน $\triangle QAC$, $i = \frac{CA}{r}$ (3.23)

ใน $\triangle Q'A'C$, $i' = \frac{CA'}{r}$ (3.24)

จะเห็นว่าสมการ (3.22) = สมการ (3.24) ได้ว่า

$$\frac{ni}{n'} = \frac{CA'}{r} \quad (3.25)$$

แทนค่า i จากสมการ (3.23) ลงในสมการ (3.25) ได้ว่า

$$\frac{n CA}{n' r} = \frac{CA'}{r}$$

$$CA' = \frac{n CA}{n'} \quad (3.26)$$

$$\text{ใน } \Delta PAC, u = \frac{CA}{(1-r)}$$

$$CA = (1-r)u \quad (3.27)$$

แทนค่า CA จากสมการ (3.27) ลงในสมการ (3.26) ได้ว่า

$$CA' = \frac{n}{n'} (1-r)u \quad (3.28)$$

$\Delta QCP'$ และ ΔQCP มีมุม OCQ เป็นมุมภายนอก ดังนั้นจะได้ว่า

$$u' + i' = u + i$$

$$u' = u + i - i' \quad (3.29)$$

$$\text{ใน } \Delta P'AC, u' = \frac{CA'}{(1'-r)}$$

$$1' = r + \frac{CA'}{u'} \quad (3.30)$$

แทนค่า CA' จากสมการ (3.28) และ u' จากสมการ (3.29) ลงในสมการ (3.30) ได้ว่า

$$1' = r + \frac{n(1-r)u}{n'(u+i-i')} \quad (3.31)$$

จากสมการ (3.23) และสมการ (3.27) ได้ว่า

$$i = \frac{(1-r)u}{r} \quad (3.32)$$

จากสมการ (3.24) และสมการ (3.28) ใ้
 i'

$$i' = \frac{n(1-r)u}{n'r} \quad (3.33)$$

แทนค่า i จากสมการ (3.32) และ i' จากสมการ (3.33) ลงในสมการ (3.31)
 i'
 ใ้

$$\begin{aligned} i' &= r + \frac{n}{n'} \frac{(1-r)u}{\left(u + \frac{(1-r)u}{r} - \frac{n(1-r)u}{n'r}\right)} \\ &= r + \frac{n(1-r)u}{n'} \frac{n'r}{lu(n'-n) + nr} \\ &= \frac{n'l r}{l(n'-n) + nr} \end{aligned}$$

$$ln'n' - ln'n + lnr = n'l r$$

หารด้วย $ln'r$ ใ้
 i'

$$\begin{aligned} \frac{n'}{r} - \frac{n}{r} + \frac{n}{l} &= \frac{n'}{l} \\ \frac{n'}{l} &= \frac{(n' - n)}{r} + \frac{n}{l} \end{aligned} \quad (3.34)$$

จากรูปที่ 3.4 ใ้
 i'

$$l = \frac{h}{u} \quad (3.35)$$

$$l' = \frac{h}{u'} \quad (3.36)$$

แทนค่า 1 จากสมการ (3.35) และ 1' จากสมการ (3.36) ลงในสมการ (3.34)

$$\frac{n' u'}{h} = \frac{(n' - n) r}{r} + \frac{n u}{h}$$

$$n' u' = (n' - n) h c + n u$$

c เป็น ค่าความโค้งของผิวโค้ง = $\frac{1}{r}$

$$u' = h c - \frac{n h c}{n'} + \frac{n u}{n'}$$

$$= h c - \frac{n(h c - u)}{n'}$$

จากรูปที่ 3.4 $\alpha = \frac{h}{r} = h c$

เพราะฉะนั้น $u' = \alpha - \frac{n(\alpha - u)}{n'}$

ให้ $A = n(\alpha - u)$

จะได้ว่า $u' = \alpha - \frac{A}{n'}$ (3.37)


ดังนั้น ถ้าทราบค่า h, c, u, n, n' ค่า u' จะหาได้ ซึ่งจะช่วยให้ทราบได้ว่า รังสีหักเหผ่านเข้าไปในผิวโค้งในทิศทางใด เป็นการติดตามรังสีโคเลแกนซ์สำคัญ สำหรับผิวแรก ผิวเดียว ถ้ามีหลาย ๆ ผิวก็จะต้องทำการติดตามรังสีต่อไป โดยใช้วิธีการตามที่ได้อธิบายมาแล้ว

จากรูปที่ 3.5 แสดงถึงการผ่านผิว 2 ผิว ของรังสี ให้ผิวที่ 2 อยู่ห่างจากผิวแรกไปทางขวามือเป็นระยะทาง d

ถ้าสังเกตสัญลักษณ์ที่นำมาจะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่ไม่มีขีดขวางบน เช่น n, c, u จะเป็นค่าทางคานวัตถุ (object space) ถ้ามีขีดขวางบน เช่น n', c', u' จะแสดงถึงค่าทางคานภาพ (image space)

เมื่อมีผิวสองผิว ค่าต่าง ๆ สำหรับผิวที่หนึ่งจะมีเลข 1 ห้อยท้าย เช่น u_1, n_1, n'_1 เป็นต้น แต่ค่าเป็นค่าสำหรับผิวที่สองจะมีเลข 2 ห้อยท้าย ตัวอย่างเช่น

$$u_2, u'_2, n_2, n'_2$$



รูปที่ 3.5 การติดตามรังสีใกล้แกนमुखสำคัญในผิวโค้ง 2 ผิว

จากรูป ใ้ว่า $u_2 = u'_1$ (3.38)

ค่า u'_1 เป็นค่าที่หาได้จาก การติดตามรังสีที่ผ่านผิวโค้งผิวแรก

และ $h_2 = h_1 - x$

แต่ $x = du_2 = du'_1$

ดังนั้นจะใ้ว่า $h_2 = h_1 - du'_1$ (3.39)

เมื่อทราบค่า h_2, c_2, u_2, n_2, n'_2 ก็สามารถหาค่า u'_2 ได้จากสมการ (3.37) ถ้ามีหลาย ๆ ผิวก็ใช้สมการ (3.37), (3.38), (3.39) ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้ภาพสุดท้าย

จากการติดตามรังสีใกล้แกนमुखสำคัญนี้ สามารถนำผลมาคำนวณหาความคลาดทรงกลมแบบหน้าคลื่นได้ จากสูตร

$$O^{W40} = \frac{1}{8} S_I \tag{3.40}$$

0^W_{40} เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของความคลาดทรงกลม

$$\text{และ } S_I = \sum_1^k A^2 h \Delta \left(\frac{u}{n}\right) \quad (3.41)$$

โดยที่ k เป็นจำนวนผิวโค้ง

$$A = n(\alpha - u)$$

$$\Delta \left(\frac{u}{n}\right) = \frac{u'}{n'} - \frac{u}{n}$$

เมื่อทราบค่า A , h , $\Delta \left(\frac{u}{n}\right)$ ของแต่ละผิวจากวิธีการติดตามรังสีใกล้แกนमुखสำคัญ
ก็นำมาแทนค่าในสมการ (3.41) ได้เป็นค่า $S_{I_1}, S_{I_2}, \dots, S_{I_k}$ นำค่าทั้งหมดนี้
รวมกันได้เป็น S_I แล้วนำค่า S_I นี้แทนค่าลงในสมการ (3.40) ก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความคลาดทรงกลมของระบบทัศนศาสตร์นั้น

2.2 การติดตามรังสีमुखสำคัญ (4), (7)

กล้องโทรทรรศน์มีตัวเลนส์หน้ากล้องเป็นหน้ารับแสง ดังนั้นการติดตามรังสีमुखสำคัญ
เป็นการติดตามรังสีที่ผ่านจุดกลางของผิวโค้งแรกของเลนส์ โดยทำมุม $\bar{u} = \bar{u}'$ กับแกนमुखสำคัญ
และใช้สูตรชุกเดียวกับสูตรของรังสีใกล้แกนमुखสำคัญ แต่จะได้เครื่องหมายบาร์ () กำกับ
ไว้ เพื่อเป็นการแสดงการติดตามรังสีमुखสำคัญ เมื่อรังสีमुखสำคัญตกกระทบผิวโค้งผิวแรกด้วย
มุม \bar{u} จะผ่านผิวโค้งแรกออกมาด้วยมุม \bar{u}' ดังนี้

$$\bar{u}' = \bar{\alpha} - \frac{B}{n'} \quad (3.42)$$

$$\text{โดยที่ } \bar{\alpha} = \bar{h}c$$

$$B = n(\bar{\alpha} - \bar{u})$$

\bar{h} เป็นระยะที่รังสีमुखสำคัญตกกับผิวโค้งวัดจากแกนमुखสำคัญ

ดังนั้น เมื่อทราบค่า \bar{h} , \bar{u} , c , n , n' นำมาแทนค่าลงในสมการ (3.42)

จะหาค่า \bar{h}'_2 ได้ ทำให้ทราบว่ารังสีที่สำคัญหักเหผ่านผิวโค้งแรกออกมาในทิศทางใด ถ้ามีผิวโค้งหลาย ๆ ผิวก็ใช้วิธีการติดตามซ้ำแบบเดิม โดยหาค่ารังสีที่สำคัญต่อกับผิวโค้งที่ 2 ที่ห่างจากผิวโค้งแรกออกไปเท่ากับ a โคนจากสูตร

$$\bar{h}'_2 = \bar{h}'_1 - a\bar{n}'_1 \quad (3.43)$$

และมุม $\bar{n}'_2 = \bar{n}'_1$ เมื่อทราบค่า \bar{h}'_2 , \bar{n}'_2 , c_2 , n_2 , n'_2 ก็สามารถคำนวณหาค่า \bar{n}'_2 โคนจากสมการ (3.42) ถ้ามีหลาย ๆ ผิวก็ทำซ้ำแบบนี้จนกระทั่งถึงผิวสุดท้าย

ผลจากการติดตามรังสีใกล้แกนमुखสำคัญ และรังสีमुखสำคัญสามารถนำมาคำนวณหาค่าโคมาโคนาโคนจากสูตร

$${}_1W_{31} = \frac{1}{2} S_{II} \quad (3.44)$$

${}_1W_{31}$ เป็น ค่าสัมประสิทธิ์ของโคมา

$$\text{และ } S_{II} = \sum_{k=1}^k A B h \Delta\left(\frac{u}{n}\right) \quad (3.45)$$

โดยที่ k เป็นจำนวนผิวโค้ง

$$A = n (\alpha' - u)$$

$$B = n (\bar{\alpha}' - \bar{u})$$

$$\Delta\left(\frac{u}{n}\right) = \frac{u'}{n'} - \frac{u}{n}$$

เมื่อทราบค่า A , B , h , $\Delta\left(\frac{u}{n}\right)$ ของแต่ละผิวจากการติดตามรังสีใกล้แกนमुखสำคัญและรังสีमुखสำคัญ นำมาแทนค่าลงในสมการ (3.45) ได้เป็น $S_{II_1}, S_{II_2}, \dots, S_{II_k}$

นำมารวมกันได้เป็นค่า S_{II} แล้วนำไปแทนค่าในสมการ (3.44) ก็จะได้ค่า ส.ป.ส. ของโคมาของระบบทัศนศาสตร์นั้น

เมื่อสามารถคำนวณความคลาดที่ต้องการของระบบทัศนศาสตร์แล้ว ในการออกแบบรูปร่างของเลนส์ จะอาศัยวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเลนส์แล้วคำนวณหาความคลาดต่าง ๆ ความคลาดนั้น โดยแต่ละครั้งที่เปลี่ยนรูปร่างไป ทางยาวโฟกัสของเลนส์จะไม่เปลี่ยน ยังคงมีค่าคงที่ตลอดไป รูปร่างของเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสเท่ากันเหล่านี้นิยมบอกเป็นค่าตัวประกอบของรูปร่างเลนส์ (shape factor) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ q และนิยามค่าตัวประกอบของรูปร่างเลนส์⁽²⁾ ไว้ว่า

$$q = \frac{r_2 + r_1}{r_2 - r_1} \quad (3.46)$$


r_1 เป็น รัศมีความโค้งของผิวที่ 1 ของเลนส์
 r_2 เป็น รัศมีความโค้งของผิวที่ 2 ของเลนส์
 q เป็น ค่าตัวประกอบของรูปร่างเลนส์

ถ้านำค่าสัมประสิทธิ์ของความคลาดทรงกลมและโคมา มาเขียนกราฟเทียบกับค่าตัวประกอบของรูปร่างเลนส์ จะได้กราฟของความคลาดทรงกลมเป็นรูปพาราโบลา และกราฟของโคมาเป็นเส้นตรง ตัดแกนของ q ดังรูปที่ 3.6

ดังนั้นในการเลือกรูปร่างของเลนส์ จึงเลือกค่า q ที่จะให้โคมาเป็นศูนย์ ซึ่งก็คือค่า q_0 ในรูป และที่ตำแหน่งนี้จะมีค่าความคลาดทรงกลมที่เก็บน้อยที่สุด ดังนั้น ที่ตำแหน่ง q_0 จะเป็นรูปร่างของเลนส์ที่เหมาะสมที่สุด นำค่า q_0 ที่ได้นี้มาคำนวณกลับไปหารูปร่างของเลนส์ได้จากสูตร⁽²⁾

$$r_1 = \frac{2f(n-1)}{q_0 + 1} \quad (3.47)$$

$$r_2 = \frac{2f(n-1)}{q_0 - 1} \quad (3.48)$$



รูปที่ 3.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดทรงกลมและโคมา
เทียบกับค่าตัวประกอบของรูปร่างของเลนส์

จากนี้จะทราบว่ามีค่าความโค้งแต่ละผิวของเลนส์หน้ากล้องที่ต้องการสร้าง