



## การทดลอง

การศึกษานี้ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์เข้มข้น ดังต่อไปนี้คือ

1. ภัณฑ์เข้มข้นชนิดไม่ใส่สารถนอมอาหาร โดยใช้เครื่องระเหยน้ำแบบหม้ออั่งน้ำ (Open pan evaporator) และเครื่องระเหยน้ำแบบความดันต่ำ (Vacuum pan evaporator)
2. ภัณฑ์เข้มข้นเพิ่มสารถนอมอาหารชนิดต่าง ๆ ในปริมาณต่าง ๆ กัน โดยใช้เครื่องมีระเหยน้ำ เช่นเดียวกับในข้อ 1

### เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต

#### เครื่องมือหลักที่ใช้ในการผลิต ในการทดลองนี้ได้แก่

เครื่องระเหยน้ำแบบหม้ออั่งน้ำ (Open pan evaporator)

เครื่องระเหยน้ำแบบความดันต่ำ (Vacuum pan evaporator)

ไฮโนจีไนเซอร์ (Hand homogenizer)

### การผลิต

เครื่องมือ เครื่องซีส์ แอนด์ ไฮโนจีไนเซอร์ เครื่องระเหยน้ำแบบความดันต่ำ เครื่องระเหยน้ำแบบหม้ออั่งน้ำ เทอร์โมมิเตอร์ พัชราวนาง

วัสดุ เนื้อมะพร้าวชุดฟอย ซึ่งปอกเปลือกแล้ว คำออกแล้ว ใช้เคียงเนตรานา依法ล่าไฟฟ้า ไฟฟ้า เทคไครอฟซีอะนิโซล

#### วิธีการ


##### การ เตรียมภัณฑ์สด

ซีส์ เนื้อมะพร้าวชุดฟอยให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนแล้วซึ่งน้ำหนักต้องได้อัตราส่วนน้ำต่อเนื้อมะพร้าวชุดฟอย 0.36 : 1 โดยน้ำหนัก แม่น้ำออกเป็น 3 ส่วน และคนละภัณฑ์โดยเดิมนำที่ละส่วนหนึ่งลงในถ้วย 3 ครั้ง นำภัณฑ์ที่ได้มาร่วมกัน และกรองผ่านพัชราวนาง ซักตัวอย่างภัณฑ์สดไปตรวจหา

คุณสมบัติทาง กายภาพและทาง เกมี ตามลำดับ

การทำกะทิ เช็มชัน

กะทิ เช็มชัน เตรียมจากกะทิสดซึ่ง เตรียมโดยวิธีการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ขั้นตอนการผลิตได้เช่นเดียวกับแผนผัง ไว้ตามรูปที่ 1



รูปที่ 1 แผนผังการผลิตนำกะทิ เช็มชัน

การทดลองที่ 1 การผลิตกะทิเข้มข้นแบบไม่เติมสารตันนมอาหาร โดยใช้เครื่องรัฐเหย็น้ำแบบหม้ออังน้ำ

นำกะทิสดไปเข้าเครื่อง แยกด์โธโน่ในเชอร์ และใส่สีกะทิสดลงในในเครื่องรัฐเหย็น้ำแบบหม้ออังน้ำ ระหว่างเวลา 70 องศาเซลเซียส ระหว่างจนถึง เกตุเห็นว่า กะทิเข้มข้นมากแล้ว และเปลี่ยนลักษณะจากชุ่นขาว เป็นขาวใส เมื่อถูกเย็น วัดหาปริมาณของแข็งรวมที่ละลายได้ ประมาณ 64 ถึง 65 องศาบริกก์ จึงหยุดรัฐเหย บรรจุกะทิเข้มข้นที่ได้ลงในภาชนะที่อบในร้อนประมาณ 95 องศาเซลเซียส และ แข็งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่ง เก็บที่อุณหภูมิห้อง อีกส่วนหนึ่ง เก็บในตู้เย็น (12 องศาเซลเซียส)

การทดลองที่ 2,3 และ 4 การผลิตกะทิเข้มข้นโดยเติมโซเดียมเมตาไนซัลไฟฟ์ในปริมาณต่าง ๆ โดยใช้เครื่องรัฐเหย็น้ำแบบหม้ออังน้ำ

เติมโซเดียมเมตาไนซัลไฟฟ์ ปริมาณร้อยละ (น้ำหนัก/น้ำหนักกะทิสด) 0.01, 0.02, 0.05 ตามลำดับ และทำการทดลอง เช่นเดียวกับการทดลองที่ 1

การทดลองที่ 5,6 และ 7 การผลิตกะทิเข้มข้นโดยเติมน้ำใบเลบเตดไอกรอกซีอิซอล ในปริมาณต่าง ๆ โดยใช้เครื่องรัฐเหย็น้ำแบบหม้ออังน้ำ

เติมน้ำใบเลบเตดไอกรอกซีอิซอล ด้วยปริมาณร้อยละ (น้ำหนัก/น้ำหนักโซเดียม) 0.005, 0.01, 0.015 ตามลำดับ และทำการทดลอง เมื่อันกับการทดลองที่ 1

การทดลองที่ 8 การผลิตกะทิเข้มข้นแบบไม่เติมสารตันนมอาหาร โดยใช้เครื่องรัฐเหย็น้ำแบบความดันต่ำ

นำกะทิสดเข้าเครื่อง แยกด์โธโน่ในเชอร์ และหากกะทิให้เข้มข้นด้วยการรัฐเหยภายในตัว ที่อุณหภูมิกะทิ 40-85 องศาเซลเซียส ซึ่งควบคุมความดันในน้ำภายในตัวหม้อรัฐเหย ประมาณ 30 ปอนด์/ตารางนิ้ว และความดันภายในหม้อรัฐเหย 27 ปอนด์/ตารางนิ้ว ให้ความดันบรรยายการ ใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20 นาที จึงหยุดรัฐเหย วัดหาปริมาณของแข็งรวมที่ละลายได้ ประมาณ 64 ถึง 65 องศาบริกก์ จึงหยุดรัฐเหย และบรรจุกะทิเข้มข้นลงในภาชนะที่เตรียมไว้ แข็งเป็น 2 ส่วน เก็บที่อุณหภูมิห้อง และเก็บในตู้เย็น (12 องศาเซลเซียส) ตามลำดับ

การทดลองที่ 9, 10 และ 11 การผลิตกะทิเข้มข้นโดยเติม โซเดียมเมตาไนซัลไฟฟ์ ในปริมาณต่าง ๆ โดยใช้เครื่องระเหย็นนำ้แบบความคั่นต้ำ

นำ้กะทิสគມາ เติมโซเดียมเมตาไนซัลไฟฟ์ ด้วยปริมาณร้อยละ (นำ้หนัก/นำ้หนักกะทิสด) คันนี้ 0.01, 0.02 และ 0.05 ตามลำดับ และทำการทดลอง เมื่อทำการทดลองที่ 8

การทดลองที่ 12 การศึกษาการเปลี่ยนแปลง เมื่อเก็บในสภาวะที่มีการเร่งปฏิกริยา

เตรียมกะทิเข้มข้นตามกรรมวิธีในการทดลองที่ 8 และเมื่อกะทิเข้มข้นเป็น 3 กก./ม³ เพื่อเก็บในถูอนที่มีอุณหภูมิต่าง ๆ กันคือ 45 องศาเซลเซียส 60 องศาเซลเซียส และ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ทุกตัวอย่างตรวจสอบอาทิตย์ละครั้ง โดยตรวจวิเคราะห์ปฏิกริยาการเกิดสารสีนำ้ตาล ตรวจวิเคราะห์ปฏิกริยาออกซิเจนของไขมัน และหากรดไขมันอิสระ

### การตรวจสอบวิเคราะห์

#### คุณสมบัติทางกายภาพ

##### 1. ปริมาณของแข็งรวมที่ละลายได้ (Total Soluble Solid)

ตรวจหาปริมาณโดยใช้ Hand Brix Refractometer

อ่านค่าเป็นองศาบริกก์

##### 2. ปริมาณความชื้น (Moisture Content)

ตรวจโดยใช้ Moisture Balance (คู่มือในภาคผนวก ๑)

##### 3. สี (Color)

3.1 ตรวจวิเคราะห์ปฏิกริยาการเกิดสารสีนำ้ตาล

ตรวจโดยใช้ Spectrophotometer (คู่มือในภาคผนวก ๑)

3.2 ใช้การสังเกต

##### 4. กลิ่น

ใช้การสังเกต

##### 5. การแยกชั้น (Cracking)

ใช้การสังเกต

### คุณสมบัติทางเคมี

1. ความเป็นกรดด่าง (pH)

ตรวจวัดโดยใช้ pH-meter

2. Acid Value

ใช้วิธีของ Pearson ใน The Chemical Analysis of Food. 1976(37)  
(คู่มือในภาคผนวก ๑)

3. ปริมาณไขมัน (Fat Content)

ตรวจหาโดยวิธีของ Roese Gottlieb ใน Official Method of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, 1975 (5) (คู่มือในภาคผนวก ๑)

4. Estimation of Oxidative Rancidity

หาใบโอมาร์บิทูริก แอสิด นัมเบอร์ (Thio Barbituric Acid Number)  
(คู่มือทำในภาคผนวก ๑)

ในการตรวจวิเคราะห์ได้จำต้องย่างที่บรรจุไว้เป็นหลอด ๆ มาตรวจสอบทุก 4 สัปดาห์ เพื่อติดตามดูการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้ เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและในตู้เย็น