

บทที่ 1

บทนำ



1.1 ความเป็นมา

อาร์คพลาสมาเป็นต้นกำเนิดความร้อนที่ให้อุณหภูมิสูงมาก และเพิ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อไม่นานมานี้เอง ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลหะในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น ในการหลอม, ตัด, เลาะ, เชื่อม ตลอดจนการเคลือบผิวโลหะ ซึ่งเป็นงานที่ใช้ประโยชน์จากอาร์คพลาสมามากที่สุดขณะนี้ โดยอาศัยขบวนการพ่นฉาบด้วยเปลว (frame spraying)

หลักการของการพ่นฉาบด้วยเปลว อาศัยการป้อนผงวัสดุที่ต้องการจะเคลือบผิวชิ้นงานโลหะ เข้าไปในลำของอาร์คพลาสมา ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก เมื่อผงวัสดุที่ป้อนผ่านลำอาร์คพลาสมา ก็จะหลอมตัวอยู่ในสภาพหลอมละลายที่ร้อนจัด แล้วจะถูกพ่น (propel) ออกไปสู่ชิ้นงานที่ใช้เป็นฐาน (substrate) หรือแกน (mandrel) ตามความแรงของพลาสมาก๊าซ เมื่อลำารในสภาพหลอมละลายซึ่งร้อนจัดถูกพ่นไปกระทบกับวัสดุที่ใช้เป็นฐานหรือแกนซึ่งมีผิวเย็น ทำให้ลำารในสภาพหลอมละลายที่มากกระทบกับฐานหรือแกน จับตัวติดกับวัสดุที่ใช้เป็นฐานหรือแกนอย่างเหนียวแน่น และมีผิวเรียบ เมื่อพ่นลำารละลายดังกล่าวไปยังแกนอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้การเกาะจับตัวของลำารละลายกับแกนหนาขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุดจะได้วัสดุเคลือบผิวชิ้นใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับผงวัสดุที่ป้อนเข้าไปในลำของอาร์คพลาสมา

ได้มีการศึกษาขบวนการพ่นฉาบด้วยเปลวเป็นครั้งแรกในราวปี ค.ศ. 1900 โดย MAX ULRICK SCHOOP ชาวสวีเดน โดย SCHOOP ได้สร้างเครื่องมือขึ้นมาใช้ ซึ่งสามารถป้อนผงวัสดุได้ทั้ง เซรามิค (ceramic) และโลหะ (metal) ส่วนใหญ่ SCHOOP นำไปใช้ใน งานเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสี เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อน (spraying zinc coating for corrosion resistance) ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบการเคลือบผิวให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนประมาณปี ค.ศ. 1930 สามารถผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรมและด้านอื่น ๆ จาก ระบบพ่นฉาบด้วยเปลว และในราวปี 1950 ได้มีการผลิตคูปพลาสมา (plasma torch) ขึ้นเพื่อ

นำมาใช้ในกระบวนการพ่นฉาบด้วยเปลว โดยเน้นหนักไปใช้ในการผลิตส่วนประกอบบางอย่างของ เครื่องบิน และยานอวกาศ เพราะการโคจรไปในอวกาศที่ใช้ความเร็วสูงจำเป็นต้องใช้วัสดุ ที่สามารถทนต่อสภาพการเสียดสี และความร้อนที่อุณหภูมิสูง ๆ ได้

1.2 ความสำคัญ


ดังได้กล่าวมาแล้วว่าอาร์คพลาสมาได้เข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการพ่นฉาบด้วยเปลว ซึ่งใช้เคลือบผิวของวัตถุ แต่ปัญหา สำคัญของขบวนการพ่นฉาบด้วยเปลวคือ การป้อนวัสดุเข้าไปในลำของอาร์คพลาสมา ในขณะที่อาร์ค แบบอื่น ๆ สามารถป้อนวัสดุเข้าไปในลำของอาร์คได้ในลักษณะเส้นลวด (wire) แท่งกลม (rod) แต่สำหรับอาร์คพลาสมานิยมใช้วัสดุที่ป้อนอยู่ในรูปของผง (powder) ซึ่งอาจพูดได้ว่าระบบของ เครื่องป้อนผง (powder feeder systems) เป็นกลไกที่สำคัญในการนำไปใช้งานของอาร์ค พลาสมาต่อขบวนการพ่นฉาบด้วยเปลว

ระบบเครื่องป้อนผงที่มีขายในท้องตลาดในขณะนี้จะผลิตขึ้นจากต่างประเทศ เนื่องจาก เครื่องดังกล่าวมีราคาแพงมาก และจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวส่วนมากบริษัทผู้ ผลิตจะไม่ให้รายละเอียดในการสร้างและการใช้งานไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องมาจากผลประโยชน์ ทางการค้า ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบเครื่องป้อนผงขึ้นมา เพื่อศึกษาการทำงาน การสร้าง และดัดแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย กับผู้ปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากการฟุ้งกระจายของผงขณะใช้งานตลอดจนละอองในการใช้งานและ การบำรุงรักษา

รูปที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของอาร์คพลาสมาที่นำไปใช้กับงานในด้านอื่น ๆ ที่นอก เหนือจากกระบวนการพ่นฉาบด้วยเปลว

1.3 วัสดุประสังค์และขอบเขต

อาร์คพลาสมา เริ่มมีการวิจัยที่ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยีในปี พ.ศ. 2522 โดย ผศ. วิรุฬห์ มังคละวิรัช และอาจารย์ สุวิทย์ ปุฒิชัยยะ มีขนาดกำลัง 1.5 กิโลวัตต์ (kW) เนื่องจากอาร์คดังกล่าวมีกำลังต่ำ จึงนำมาศึกษาใช้งานได้ในวงแคบ (lab scale) ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2524 ได้มีการพัฒนาเตาหลอมพลาสมาที่มีกำลัง 20 กิโลวัตต์ขึ้นมา (ที่ภาควิชานิวเคลียร์-



รูปที่ 1.1 แสดงให้เห็นการนำอาร์คพลาสมาไปใช้ประยุกต์ในงานต่าง ๆ

เทคโนโลยี) โดย อาจารย์วีระชัย บัญชร เทวกุล และอาจารย์ สุวิทย์ ปุณณะชัยยะ อาร์คพลาสมา ที่ได้พัฒนาขึ้นมาได้นำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านโลหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเชื่อม, เจาะ, ตัด และ หลอมโลหะ รวมทั้งได้พยายามนำเอาอาร์คพลาสมาไปใช้ในกระบวนการพ่นฉาบด้วยเปลว ซึ่งต้องอาศัยระบบเครื่องป้อนผง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาระบบเครื่องป้อนผง สำหรับอาร์คพลาสมาขึ้นมา โดยการทดลองได้ทำการศึกษาเสถียรภาพในการป้อนผง และความสัมพันธ์ของอัตราเร็วของการป้อนผงกับอัตราเร็วของล้อยึด และอัตราการใช้ของก๊าซ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอัตราการป้อนผง ภายใต้ความกดดันของก๊าซที่แตกต่างกัน อันเป็นแนวทางการนำอาร์คพลาสมาที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้งานในด้านโลหกรรมนิวเคลียร์ต่าง ๆ ดังนี้

1. เพื่อทำทรงกลมไมโคร (Microsphere) ของ ThO_2 หรือ UO_2 อันเป็นวิธีการหนึ่งที่น่าไปสู่การผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ โดยการป้อนผง ThO_2 หรือ UO_2 ลงไปในลำของอาร์คพลาสมา เมื่อผง ThO_2 หรือ UO_2 ผ่านลำของอาร์คพลาสมา ก็จะหลอมละลาย ต่อจากนั้นลำที่หลอมละลายของ ThO_2 หรือ UO_2 ก็จะถูกพ่นด้วยอาร์คก๊าซผ่านตุลิ่งแช่เบอ (cooling chamber) ขณะที่โลหะซึ่งอยู่ในสภาพหลอมละลาย ผ่านตุลิ่งแช่เบอ ก็จะแข็งตัว อันเนื่องมาจากความตึงผิวก่อนที่จะถูกพ่นออกมาจากตุลิ่งแช่เบอ ลักษณะการแข็งตัวของโลหะ ซึ่งอยู่ในสภาพหลอมละลาย ในตุลิ่งแช่เบอจะเป็นทรงกลมเล็ก ๆ มีขนาดตั้งแต่ประมาณ 2 หรือ 3 ไมครอน (1 ไมครอน = 10^{-6} เมตร) จนถึง 150 ไมครอน ทรงกลมเล็ก ๆ เหล่านี้เราเรียกว่า

ทรงกลมไมโคร

2. เพื่อนำไปเคลือบผิวชิ้นส่วนโลหะที่จุดหลอมละลายต่ำ ที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ เพราะในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีอุณหภูมิสูง การใช้อินสูล์วโลหะที่จุดหลอมละลายต่ำ จึงทำได้โดยเคลือบผิวโลหะนั้นด้วยเซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO_2) เพราะ ZrO_2 มีจุดหลอมละลายสูงถึง $4700^\circ F$ และเป็นฉนวนความร้อนที่ดี จึงทำให้โลหะที่จุดหลอมละลายต่ำไม่หลอมละลาย แต่ ZrO_2 ที่ใช้เคลือบผิวต้องไม่มีธาตุ Hafnium (HF)ปน เพราะ HF มีภาคตัดขวางของการดูดกลืนต่อเทอร์มอลนิวตรอนสูง

3. เพื่อเป็นแนวทางเพื่อนำไปสู่การเก็บกากกัมมันตรังสี (ดูรายละเอียดภาคผนวก ค) เพื่อให้ทันทันต่อการกักกักร่อนยะล้าง และยังคงปริมาณของกากกัมมันตรังสีลง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเก็บกากก็ลดลง ซึ่งอาจทำได้ 2 แบบ ดังนี้

(1) การเก็บกากกัมมันตรังสีในสภาพของทรายหรือแก้ว โดยนำกากกัมมันตรังสีมาป้อนเข้าเตาหลอมพร้อมกับผงทรายหรือแก้วในอัตราส่วนระหว่างผงทรายหรือแก้วต่อกากกัมมันตรังสีเป็น 2 : 1 โดยน้ำหนัก

(2) กากเก็บกากกัมมันตรังสีโดยการเคลือบผิว โดยนำกากกัมมันตรังสีไปทำเป็นทรงกลมด้วยอาร์คพลาสมาแล้วนำไปเคลือบผิวด้วยไพโรลิติกคาร์บอน หรือซิลิคอนคาไบด์