

2.1 การทำปฏิกิริยาต่อกันของรังสีแกมมาเมื่อไปถูกสสาร

เมื่อรังสีแกมมาไปถูกสสาร จะเกิดปฏิกิริยาต่อกันแบบไหนขึ้นอยู่กับพลังงานของรังสีแกมมานั้น ในกรณีที่รังสีแกมมาที่มีพลังงานสูง มักจะสามารถเข้าไปถึงนิวเคลียสได้ทำให้สามารถเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์คือ ถ้ารังสีแกมมานั้นมีพลังงานมากกว่าพลังงานที่ยึดกัน (Binding energy) ของนิวคลีออน (nucleon) ในนิวเคลียส ซึ่งมักจะอยู่ในช่วง 7 - 9 เมก้าอิเล็กตรอน-โวลต์ แต่ในงานด้านนี้รังสีแกมมาที่ไซมามีพลังงานต่ำกว่ากล่าวมาแล้ว ดังนั้นการทำปฏิกิริยาต่อกันจะเกิดกับอิเล็กตรอนที่อยู่ล้อมรอบนิวเคลียส ซึ่งแบ่งออกได้ 3 แบบคือ

ก. โฟโตอิเล็กทริก เอฟเฟกต์ (Photoelectric effect)

เป็นกระบวนการที่รังสีแกมมาวิ่งชนอนุภาคอิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส โดยเฉพาะในเคเชลล์ (K-shell) แล้วถ่ายเทพลังงานให้อนุภาคอิเล็กตรอนทั้งหมด ทำให้อนุภาคอิเล็กตรอนนั้นหลุดออกจากวงโคจร ด้วยพลังงานอันหนึ่ง ( $E_p$ ) ซึ่งทำให้เกิดไอออนไนเซชัน (ionization) อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเรียกว่า โฟโตอิเล็กตรอน ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งก็สามารถไปก่อให้เกิดไอออนไนเซชันและ เอ็กซไซเทชัน (excitation)

ค่า  $E_p$  ของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานั้นหาได้จาก

$$E_p = h\nu - \phi$$

ในเมื่อ  $h\nu$  เป็นพลังงานของรังสีแกมมานั้น

$\phi$  เป็นพลังงานที่ยึดกันของอิเล็กตรอน

ขบวนการนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้า ค่าพลังงานของรังสีแกมมานั้นมีค่าน้อยกว่าค่าพลังงานที่ยึดกันของอิเล็กตรอน เมื่ออนุภาคอิเล็กตรอนหลุดจากวงโคจร ก็เกิดหลุมที่ว่าง อนุภาคอิเล็กตรอนของวงโคจรที่แตกออกไปก็จะวิ่งมาแทนที่ แล้วคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซ์

ข. คอมพ์ตัน เอฟเฟกต์ (Compton effect) เป็นกระบวนการที่รังสีแกมมาวิ่งชนอนุภาคอิเล็กตรอนในวงโคจรนอก ๆ แล้วถ่ายเทพลังงานส่วนหนึ่งให้แก่อนุภาคอิเล็กตรอน ๆ นั้นก็จะหลุดจากวงโคจร เกิดไอออนในเซชันส่วนพลังงานที่เหลือก็คงรูปเป็นรังสีแกมมาเช่นเดิม แต่มีพลังงานน้อยกว่าเดิม อนุภาคอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากวงโคจรโดยกระบวนการนี้มีชื่อว่า คอมพ์ตันอิเล็กตรอน ซึ่งก็สามารถไปก่อให้เกิดไอออนในเซชันหรือเอกซ์ไซเทชันต่อไปอีกได้ ส่วนรังสีแกมมาที่เหลือก็สามารถไปก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อไปได้อีกเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 2 ถ้าอิเล็กตรอนที่ถูกชนกระเด็นออกมาด้วยพลังงาน และทำมุมกับแนวรังสีที่มาตกกระทบเป็นมุม  $\theta$  และหลังจากการชนแล้วรังสีมีพลังงานลงเป็น  $T$  และเบี่ยงเบนจากแนวเดิมเป็นมุม  $\phi$

จากคอนเซอเวชัน (conservation) ของพลังงานและโมเมนตัมในการชนครั้งนี้ เราสามารถหาพลังงานของรังสีแกมมาที่ลดลงได้


$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \alpha(1 - \cos\phi)}$$

โดย  $\alpha = \frac{h\nu}{m_0 c^2}$ ,  $m_0$  เป็นเรสแมส (rest mass) ของอิเล็กตรอนจะเห็นได้ว่าพลังงานของรังสีจะลดลงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมุม


ส่วนพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานั้นเท่ากับ

$$T = h\nu \left[ 1 - \frac{1}{1 + (1 - \cos\phi)} \right]$$


5. แพร่ไพร์ดักชัน (Pair Production) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อรังสีแกมมามีพลังงานสูงกว่า 1.02 เมกาอิเล็กตรอนโวลต์วิ่งผ่านเข้าไปในสนามไฟฟ้าของนิวเคลียสแล้วหายไป เป็นอนุภาคอิเล็กตรอนและอนุภาคโพสิตรอน ซึ่งอนุภาคอิเล็กตรอนนี้ก็สามารถให้เกิดการไอออนในเซชันหรือเอกซ์ไซเทชันต่อไปอีกได้ ส่วนอนุภาคโพสิตรอนนั้นก็จะสามารถไปรวมตัวกับอิเล็กตรอนอิสระที่มีอยู่ทั่วไปหรืออิเล็กตรอนในอะตอมอื่น ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 เกิดการแอนนิทิลเลชัน (annihilation) ใ้รังสีแกมมาออกมา 2 อันมีพลังงานอันละ 0.51 เมกาอิเล็กตรอนโวลต์



รูปที่ 1 โฟโตอิเล็กทริก เอฟเฟกต์



รูปที่ 2 ดอมพ์ตัน เอฟเฟกต์




รูปที่ 3 แพร่โพรวอดชัน

## 2.2 ผลของรังสีที่ตกการเปลี่ยนแปลงทางเคมี



ดังที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อรังสีถูกกับสสาร ก็จะทำให้เกิดการไอออนไนเซชันและเอกซ์ไซเทชัน ผลที่ได้คือเอกซ์ไซค์โมเลกุลหรืออะตอมหรือไอออน ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยาต่อไปได้อีกกับโมเลกุลหรืออะตอมที่อยู่รอบ ๆ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เมื่อสารถูกรังสีไมวาซนิกโคก็ตาม จะทำให้เกิดการไอออนไนเซชันและเอกซ์ไซเทชันเหมือนกันหมดแต่จะเกิดมากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับชนิดของรังสีนั้น ๆ

ในที่นี้จะขอกล่าวแต่ผลของรังสีที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชันอย่างเดี่ยว คือรังสีเมื่อผ่านน้ำยาโมโนเมอร์ ก็จะทำให้โมเลกุลของโมโนเมอร์นั้นเกิดการไอออนไนเซชันและเอกซ์ไซค์นั้น จากนั้นก็จะไปทำปฏิกิริยากับโมเลกุลที่อยู่รอบ ๆ ทำให้โมเลกุลนั้นกลายเป็นฟรีแรดิคัล (Free radical) ขึ้นเป็นจำนวนมาก ฟรีแรดิคัลนี้ก็จะไปทำปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่น ๆ อีก ค่อยไปเรื่อย ๆ เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ ทำให้โมเลกุลของโมโนเมอร์รวมตัวเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งฟรีแรดิคัลไซ้ไปหมดปฏิกิริยานี้ก็จะสิ้นสุดลง ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้



ขั้นเริ่มต้น (initiation step)



ขั้นต่อเนื่อง (propagation step)



ขั้นสุดท้าย (termination step)



$$\text{อัตราการเกิด} = k_t [R^\cdot]^2 \quad (3)$$

ซึ่ง	A	เป็นโมเลกุลใด ๆ เช่น โมโนเมอร์ ที่ทำละลาย
	R <sup>*</sup>	เป็นฟรีแรดิคัลตัวแรก
	M	เป็นโมเลกุลของโมโนเมอร์
	M <sub>n</sub> <sup>*</sup>	เป็นโมเลกุลของโพลิเมอร์ที่กำลังโตขึ้น
	P <sub>n</sub>	เป็นโมเลกุลของโพลิเมอร์ที่หยุดการเติบโต

steady-state approximation จะได้ว่าอัตราการเกิดและอัตราการหายไปของฟรีแรดิคัลเท่ากัน

$$\text{ดังนั้น} \quad R_i = k_t [RM^*]^2 \quad (4)$$

$$[RM^*] = [R_i/k_t]^{1/2} \quad (5)$$

เนื่องจากว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องนั้นมีปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในขั้นนี้มากกว่าที่เกิดขึ้นในขั้นอื่น ๆ มากนัก ดังนั้นอาจจะถือว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมดก็คืออัตราการเกิดของปฏิกิริยาในขั้นนี้

$$\text{ดังนั้น} \quad R \text{ (อัตราการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมด)} = k_p [RM^*] [M] \quad (6)$$

$$= k_p [R_i/k_t]^{1/2} [M] \quad (7)$$

จากสมการจะเห็นว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน เป็นสัดส่วนกับรากที่ 2 ของอัตราการเกิดในตอนแรก ( $R_i$ )

ถ้าเป็นโมโนเมอร์อย่างเดี่ยวแต่อาจรังสี

ดังนั้นขั้นเริ่มต้นก็จะเป็น  $M \xrightarrow{\text{รังสี}} 2R^*$

$$\text{อัตราการเกิด} (R_i) = \phi_m I [M] \quad (8)$$

$\phi_m [M]$  เป็นอัตราการเกิดฟรีแรดิคัลในโมโนเมอร์มีหน่วยเป็นโมเลกุลต่อหน่วยปริมาตรรังสี

I เป็นโดสเรท (dose rate)

จากสมการที่ (7) ดังนั้น (R) อัตราการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมด =  $k_p k_t^{-1/2} \phi_m^{1/2} I^{1/2} [M]^{3/2}$

จะเห็นว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมดเป็นสัดส่วนกับรากที่ 2 ของโดสเรท