

บทที่ 2

ทฤษฎี

2.1 การแพร่รังสีเบตา

รังสีเบتا (เกิดจากการถลายตัวของล่าร์กัมเม้นตรังสี) คือรadiaition ในริเวคสีบลามากหรือน้อยกว่าปกติ การแพร่รังสีเบตาที่พบในธรรมชาติมี 2 แบบ คือ

2.1.1 การถลายตัวโดยการแพร่รังสีเบตาลบ จะพบในกลุ่มนิวเคลียคล็อกดิวตรอนมากเกินไป (neutron excess) การถลายตัวของนิวเคลียคล็อกล้มเหลวจะเป็นสิ่งล้มการ



เมื่อ ${}_{Z}^{P}{}^A$ หมายถึง นิวเคลียล์แม่ (parent nucleus)


${}_{Z+1}^{D}{}^A$ " นิวเคลียลูก (daughter nucleus)

β^- " อนุภาคเบตาลบ

$\bar{\nu}$ " อนุภาคเออนติโนวัตเรโน (antineutrino)



2.1.2 การถลายตัวโดยการแพร่รังสีเบตาบวก จะพบในกลุ่มนิวเคลียคล็อกดิวตรอนน้อยเกินไป (neutron deficient) การถลายตัวมีผลดังได้ดังลักษณะ




เมื่อ β^+ หมายถึง อนุภาคเบตาบวก

ν " อนุภาคโนวัตเรโน (neutrino)



ปิวตรรโน และแอนติปิวตรรโนที่แผ่ออกมากจากมิวนิเคลสียล์ ของล่ารรังสีฟร้อมกับรังสีเบตา
นั้น จะเรียกว่าพลังงานความรังสีเบตาไปทางล่วง ทำให้รังสีเบตาแต่ละส่วนมีพลังงานแตกต่างกัน
ดังนั้น สเปกตรร์ของรังสีเบตาจากต้นกำเนิดรังสีแต่ละส่วนจะเป็นแบบต่อเนื่อง (continuous)

รูป 2.1



รูปที่ 2.1⁽⁴⁾ สเปกตรร์ของรังสีเบตาจาก P^{32} รัคโคบัยแพลลีคีนิกเลียน
สเปคโตรมิเตอร์

พลังงานสูงสุดของต้นกำเนิดรังสีเบตาแต่ละชนิด จะมีค่าแตกต่างกันดังแสดงใน

ตาราง 2.1

ตาราง 2.1⁽⁵⁾

พลังงานสูงสุดของต้นกำเนิดรังสีเบตาบางชนิด

ต้นกำเนิดรังสี	พลังงานสูงสุด (MeV)	ครั้งชีวิต
H ³	0.0186	12.26 ปี
C ¹⁴	0.155	5,730 ปี
Kr ⁸⁵	0.670	10.76 ปี
Cl ³⁶	0.714	3.08×10^5 ปี
Tl ²⁰⁴	0.765	3.81 ปี
P ³²	1.710	14.28 ปี
Y ⁹⁰	2.280	64.0 ชั่วโมง
K ⁴²	3.520	12.36 ชั่วโมง

2.2 อิมตรากิริยา (interaction) ของรังสีเบตากับสัมภาร

เมื่อวิเลคตรอน หรือผ่านศักยภาพ ใจ จะเสียพลังงานไปเพื่อจากการชนกับอะตอม
ของศักยภาพ และการแผ่รังสีคืนแม่เหล็กไฟฟ้า เราจะจะวัดการสูญเสียพลังงานของวิเลคตรอน
ที่มีพลังงานต่อเมื่องในรูปของพิสัยสูงสุด (maximum range) ของวิเลคตรอนนั้น อนุภาคเบتا
หรือวิเลคตรอนที่มีพลังงานแตกต่างกัน จะมีพิสัยสูงสุดแตกต่างกัน ได้มีผู้ทดลองหาความสัมพันธ์
ระหว่างพิสัยสูงสุดกับพลังงานสูงสุดของรังสีเบตาไว้ดังแสดงในตาราง 2.2


ตาราง 2.2⁽⁶⁾

ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานสูงสุดของรังสีเบตา กับ พิลัยสูงสุด

ผู้ทดลอง	ความสัมพันธ์	เงื่อนไข
N. Feather	$R = 0.543 E_0 - 0.160$	$E_0 > 0.8 \text{ MeV}$
L.E.Glendenin	$R = 0.542 E_0 - 0.133$	$E_0 > 0.8 \text{ MeV}$
	$R = 0.407 E_0^{1.38}$	$0.15 < E_0 < 0.8 \text{ MeV}$
A. Flammersfeld	$R = 0.11(\sqrt{1+22.4E_0^2} - 1)$	$0 < E_0 < 3 \text{ MeV}$
E. Bleuler,	$R = 0.571E_0 - 0.161$	$E_0 > 1 \text{ MeV}$
W.Zünti		

เมื่อ E_0 หมายถึง พลังงานสูงสุดของรังสีเบตา


R " พิลัยสูงสุด



รูป 2.2⁽⁶⁾ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการถึงลักษณะเบต้า กับพิสัยถึงลูกค


2.3 ต้นกำเนิดรังสีที่ใช้ในการวิจัย

ต้นกำเนิดรังสีที่ใช้ในการวิจัยเป็น C^{14} ซึ่งเป็นต้นกำเนิดรังสีเบตาบริสุทธิ์ (pure beta emitter) คือชีวิต 5,730 ปี พลังงานสูงสุดของรังสีเบตา 0.155 MeV⁽⁵⁾



ข้อ 2.3⁽⁵⁾ ผังการล่มลายตัว (decay scheme) ของ C^{14}

ต้นกำเนิดรังสีเบتاที่ใช้เป็นแผ่นแบบหนาประมาณ 1 มม. กว้าง 5 ซม. ยาว 10 ซม. ทำด้วย poly C^{14} methyl methacrylate ความแรงรังสีจำเพาะ (specific activity) 463 $\mu\text{Ci/gm}$ แผ่นต้นกำเนิดรังสีมีลักษณะดังข้อ 2.4



ข้อ 2.4⁽⁷⁾ แผ่นต้นกำเนิดรังสี C^{14} ที่ใช้ในการวิจัย

เมื่อจากผลงานสูงสุดของรังสีเบตาจาก C^{14} อุ่นช่วง $0 < E_0 < 3 \text{ MeV}$ จากตาราง

2.2 จะเห็นว่า เราสามารถคำนวณได้โดยสูงสุดของ C^{14} ได้จาก

$$R = 0.11 (\sqrt{1 + 22.4 E_0^2} - 1)$$

ผลงานสูงสุดของรังสีเบตาจาก C^{14} เป็น 0.155 MeV ดังนั้นให้สูงสุดของ C^{14}

จะเป็น

$$\begin{aligned} R &= 0.11 (\sqrt{1 + 22.4(0.155)^2} - 1) \\ &= 0.02642 \text{ g/cm}^2 \\ &= 264.2 \text{ g/m}^2 \end{aligned}$$

ดังนั้นในการถ่ายภาพด้วยรังสีเบتاจาก C^{14} ลักษณะอย่างที่ต้องการถ่ายภาพจะต้องมีความหนาไม่เกิน 264 g/m^2

2.4 การถ่ายภาพด้วยรังสี

การถ่ายภาพด้วยรังสีเป็นวิธีการตรวจล่อแบบไม่ทำลายตัวอย่าง (non-destructive inspection) ใช้ฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มรังสีเอกซ์ หรือฟิล์มที่เคษเฉพาะงานอื่น ๆ มาเป็นตัวตรวจคืน (detector) รังสีที่ผ่านขึ้นงาน หรือ รังสีจากขึ้นงาน แผ่นฟิล์มที่ผ่านกระบวนการสร้างภาพ และการคงลักษณะแล้ว เรียกว่า เ雷ดิโอแกรม (radiogram) ความค่าที่ปรากฏบนแผ่นเรดิโอแกรมนี้จะเน้นที่ทำให้เปลี่ยนหมายของขึ้นงานนั้นได้

การถ่ายภาพด้วยรังสีประกอบด้วยสี่ส่วนคัญ 3 อย่าง คือ ตันก้าเมตรังสี ขึ้นงานที่จะทำการตรวจล่อ และฟิล์ม

เมื่อพิจารณาทางด้านการศักดิ์แท้แห่ง (geometry) ของตันก้าเมตรังสี ขึ้นงานและแผ่นฟิล์มแล้ว เราอาจสัดเป็นประเภทการถ่ายภาพด้วยรังสีได้ 3 ประเภทดังนี้


2.4.1 เรติโอกราฟี เป็นวิธีการถ่ายภาพโดยให้ต้นกำเนิดรังสีอยู่ห่างจากชิ้นงานโดยปกติมักจะวางชิ้นงานแบบกับแผ่นฟิล์มที่เป็นผู้ตรวจสอบ วิธีการนี้ใช้กับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ หรือรังสีแกมมา

2.4.2 ออโตเรติโอกราฟี (autoradiography) เป็นวิธีการถ่ายภาพโดยใช้รังสีจากตัวงานไปobaฟิล์ม ตั้งนี้มีสังตอนทำให้ชิ้นงานมีส่วนรังสีเป็นอยู่ อาจด้วยวิธีสีดสีการรังสีเข้าไป เช่น ในสตูว์ หรือ ให้สูตรการรังสีเข้าไป เช่น ใบไม้ หรืออ่อนไม้obaรังสีมิวตรอน เพื่อให้ลักษณะอย่างในชิ้นงานกล้ายเป็นลักษณะ เช่น โลหะกลม เป็นต้น จากนั้นสีงามชิ้นงานที่แผ่รังสีไปวางบนแผ่นฟิล์มสีเงินเป็นตัวตรวจสอบ

2.4.3 คอนแทคท์เรติโอกราฟี (contact radiography) เป็นวิธีการถ่ายภาพโดยให้ต้นกำเนิดรังสี และแผ่นฟิล์มวางประดับกันคนละด้านของชิ้นงาน หลักการและรายละเอียดของคอนแทคท์เรติโอกราฟี จะได้กล่าวถึงในหัวข้อ 2.5

2.5 หลักการที่นำไปในการถ่ายภาพด้วยรังสีเบتاแบบคอนแทคท์เรติโอกราฟี

การถ่ายภาพด้วยรังสีเบตาเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดภาพยืนบนฟิล์ม โดยการผ่านรังสีเบตาไปปัจจุบันมากตรวจสอบ รังสีที่ทะลุผ่านรัตตุไปได้ จะไปทำปฏิกิริยา กับฟิล์ม ซึ่งจะมาก หรือน้อยยืนอยู่กับปริมาณรังสีที่ผ่านรัตตุนั้นไปได้



รูป 2.5 แสดงหลักการถ่ายภาพโดยใช้รังสีเบตา ต้นกำเนิดรังสี ชิ้นงาน และฟิล์มวางช้อนสัมผัสกัน (contact radiography)

มวลล่ารของยั่นงานมีผลต่อการทะลุผ่านของรังสีเบตา ในกรณียั่นงานมีเลขอะตอมต่ำ เราอาจประมาณความเข้มของรังสีเบตาที่ทะลุผ่านยั่นงานได้ดังนี้ คือ

$$I = I_0 (2)^{-K} \quad (2.3)$$

เมื่อ I = ความเข้มของรังสีเบตาที่ทะลุผ่านยั่นงาน

I_0 = ความเข้มของรังสีเบตาที่ตกรากะบบยั่นงาน

K = m/h

m = ความหนาของยั่นงานเป็น g/m^2

h = half thickness ของลารเป็น g/m^2


$$\text{โดยที่ } h = 320E^{1.33} \quad (2.4)$$

เมื่อ E = พลังงานของรังสีเบตาเป็น MeV

ในกรณีใช้ C^{14} เป็นต้นกำเนิดรังสีเบตา พลังงานสูงสุดของรังสีเบตาจาก C^{14} เป็น 0.155 MeV ตั้งนี้ half thickness ของลารสำหรับ C^{14} จะเป็น $26.8 g/m^2$

เมื่อรังสีเบตាភทะลุผ่านยั่นงานไปกรากะบบฟิล์ม จะทำปฏิกิริยา กับฟิล์มซึ่งจะมีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราการสูญเสียพลังงานต่อระยะทาง (E/R) ค่า E/R นี้จะมีค่าสูงที่รังสีเบตาน้ำหนักมาก แต่จะลดลงเมื่อรังสีเบตาน้ำหนักน้อย ตั้งรูป 2.6


อย่างไรก็ตามรังสีเบตาน้ำหนักเบากว่าจะทะลุผ่านในหุ้นสีน้ำหนักน้อยกว่า ค่าสูงสุดที่บอกไว้ ในการเลือกใช้ต้นกำเนิดรังสี จะต้องคำนึงถึงรังสีเบตากลุ่มใหญ่ที่ให้หมายกับประเภทยั่นงานที่นำมาถ่ายภาพ



รูป 2.6⁽⁸⁾ แลดองอัตราการถูกยุบเสียพลังงานต่อระยะทาง (E/R) ในหน่วย $\frac{\text{MeV}}{\text{g/cm}^2}$ ใน photographic emulsion ของรังสีเบตาจากธาตุต่าง ๆ กัน

2.6 ฟิล์มที่ใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสีเบتا

ฟิล์มที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นฟิล์มรังสีเอกซ์เรย์ เอฟ ทำด้วยพลาสติกใส ภายนอกมีชิลเวอร์ เฮไลเด (silver halide) หนาประมาณ 0.0005 มิลลิเมตร เคลือบอยู่ทั้งสองด้าน ด้วยสารเคลือบฟิล์มที่เป็นเจลอาติน (gelatin) หุ้มไว้ เพื่อป้องกันลักษณะเคลือบมิให้หลุดหรือเป็นรอย ลักษณะของฟิล์มทั้งสองด้าน จะช่วยให้ฟิล์มมีความไวต่อรังสีมากขึ้น และทำให้ใช้เวลาในการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์เรย์ลดลง แต่ในการถ่ายภาพด้วยรังสีเบตา เราใช้ฟิล์มเพียงด้านเดียว เนื่องจากรังสีเบตาจาก C^{14} ไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นฟิล์มไปปัจจุบันหลังได้



รูป 2.7⁽⁹⁾ แผ่นตองภาคตัวของฟิล์มรังสีเอกซ์เรย์มิติเอเอ

2.7 การทำให้ภาพปรากฏบันฟิล์ม

เมื่อรังสีเบต้าผ่านเข้าจานไปทำปฏิกิริยา กับชีลเวอร์ เบไอค์แล้ว ทำให้ชีลเวอร์ เบไอค์แยกตัวเป็นอิออน โดยจะเกิดขึ้นจำวนมากก่อนอย่างเปริมาณั่งสิ่งที่ตอกกระหบฟิล์ม ฟิล์มที่ผ่านการทำถ่ายภาพแล้วแต่ปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการล้างฟิล์ม เรียกว่า ภาพแฝง (latent image) ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ เรายังต้องใช้กระบวนการทางเคมีทำให้ภาพปรากฏบันฟิล์มสำหรับนำไปปริเคราะห์ต่อไป




กระบวนการทางเคมี ในการล้างภาพบนฟิล์มมีดังนี้

1. การล้างภาพ จะต้องนำฟิล์มที่ผ่านการทำถ่ายภาพมาแล้วไปคลุ่มในน้ำยาล้างภาพ (developer) (นาน 4 นาที) เพื่อเปลี่ยนชีลเวอร์ เบไอค์ ที่ทำปฏิกิริยากับรังสีให้เป็นโลหะสีดำ
2. การหุคภาพ เมื่อเราล้างภาพได้ตามต้องการแล้ว นำฟิล์มไปคลุ่มในน้ำเพื่อหุคภาพ (rinse bath) เพื่อล้างน้ำยาล้างภาพออกไปเสียก่อนที่จะนำฟิล์มไปคลุ่มในน้ำยาคงลักษณะ

(fixer) (ในขั้นตอนที่ใช้เวลาประมาณ 2 นาที)

3. การคงสภาพ นำฟิล์มที่ผ่านขั้นตอนที่ส่องแล้วไปปูร์ในน้ำยาคงสภาพนาน 3 นาที เพื่อเปลี่ยนชีลเวอร์ เอไอค์ ส่วนที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยา กับรังสีให้เป็นสารประกอบที่ละลายน้ำได้ ก่อนที่จะนำไปล้างด้วยน้ำยาคงสภาพ จะต้องแน่ใจว่า เรายังน้ำยาล้างรังสีที่ล้างฟิล์มได้ แต่ไม่ได้ทำให้ฟิล์มเปลี่ยนไป เมื่อจากทำปฏิกิริยา กับน้ำยาคงสภาพแล้ว



ข้อ 2.8⁽⁹⁾ แล้วการเก็บปฏิกิริยาบนฟิล์มในขั้นตอนการสร้างภาพและคงสภาพ

- ก. แล้วการกระจายของเม็ดชีลเวอร์ เอไอค์ สีดำ เป็นเม็ดที่ถูกรังสี
- ข. เม็ดชีลเวอร์ เอไอค์ ที่ถูกรังสีทำปฏิกิริยา กับน้ำยาคงสภาพ กล้ายเป็นเม็ดโอลูฟ เจ็นสีดำ
- ค. หลังจากการสร้างภาพเสร็จล้มบูรณาแล้ว
- ง. เม็ดชีลเวอร์ เอไอค์ ที่ไม่ถูกรังสี ทำปฏิกิริยา กับน้ำยาคงสภาพแล้ว ละลายออกไป

4. การล้างภาพ(washing) นำฟิล์มที่ผ่านขั้นตอนที่ 3 แล้วไปล้างน้ำเพื่อลดลายเอชีลเวอร์ เอไอค์ ที่ไม่ถูกรังสี และน้ำยาคงสภาพที่ติดฟิล์มอยู่ออกไปจากฟิล์ม

2.8 ความหนาแน่นของฟิล์ม (film density)

ความดําของภาพที่เกิดขึ้นบนฟิล์มนั้น เรียกว่า ความหนาแน่นของฟิล์ม สามารถดําได้โดยใช้ เดนซิทอมิเตอร์ (densitometer) ซึ่งตัวของคนเราสามารถมองเห็นความแตกต่างบนฟิล์มได้ดี ที่ความหนาแน่น เท่ากับ 2

ความหนาแน่นของฟิล์มกำหนดจาก

$$D = \log (I_o / I_t) \quad (2.5)$$

เมื่อ D = ความหนาแน่นของฟิล์ม

I_o = ความเข้มของแสงที่ตกกระทบฟิล์ม

I_t = " " ที่ผ่านออกฤกษ์ฟิล์ม

ถ้าแสงผ่านฟิล์มได้เพียง $\frac{1}{10}$ ของแสงที่ตกกระทบ ค่า $I_o : I_t$ จะมีค่าเป็น 10:1

ตั้งนั้น $\log (I_o/I_t) = \log 10 = 1$ ซึ่งจะได้ความหนาแน่นของฟิล์มเป็น 1.0 หากแสงที่ผ่านออกฤกษ์จากฟิล์มเป็น 1/100 ของแสงตกกระทบ ความหนาแน่นของฟิล์มจะเป็น 2.0

007617