


อภิปรายการทดลอง

5.1 ผลการผลิตผงโลหะเงิน

จากผลการทดลองการผลิตผงโลหะเงินจากซิลเวอร์ซัลเฟตโดยใช้โซเดียมแอลกอฮอล์เป็นตัวรีดิวซ์ พบว่า ผงโลหะเงินที่ได้ มีรูปร่างแบบ Granular มีลักษณะกระจายตัว ไม่จับกันเป็นก้อน และมีรูพรุนสูง ดังแสดงในรูปที่ 5.1 (a) และขนาดของผงโลหะเงินที่ได้ พบว่า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก มีขนาดประมาณ 0.5 μm กลุ่มที่สอง มีขนาดประมาณ 38 μm และกลุ่มที่ 3 มีขนาดประมาณ 38 μm โดยผงโลหะเงินส่วนใหญ่ที่ผลิตได้มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 38 μm ขนาดที่แตกต่างกันของผงโลหะเงิน มาจาก ช่วงอุณหภูมิการตกผลึกที่แตกต่างกัน ซึ่งจากการทดลอง พบว่า ผงโลหะเงินมีการตกผลึกในช่วงอุณหภูมิ 140 $^{\circ}\text{C}$ - 180 $^{\circ}\text{C}$ การตกผลึกที่อุณหภูมิต่ำ ให้ผงโลหะเงินที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากที่อุณหภูมิต่ำ อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะช้ากว่า นิวเคลียสของผงโลหะเงินจะมารวมตัวกัน ทำให้ผงโลหะเงินมีขนาดใหญ่ [14]



รูปที่ 5.1 ลักษณะผงโลหะเงินที่ผลิตจาก (a) ซิลเวอร์ซัลเฟต (b) ซิลเวอร์ไนเตรท

สำหรับการผลิตผงโลหะเงินจากซิลเวอร์ซัลเฟต ยังเป็นวิธีใหม่ โดยส่วนใหญ่ผงโลหะเงินที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมี นิยมผลิตจากซิลเวอร์ไนเตรท ซึ่งผงโลหะเงินที่ได้มีรูปร่างแบบ Polyhedral เนื้อโลหะไม่มีรูพรุน มีการกระจายตัวดี และผงมีขนาดเล็ก ดังแสดงในรูปที่ 5.1(b) [14] เมื่อ

เปรียบเทียบผงโลหะเงินที่ผลิตจากซิลเวอร์ซัลเฟตและซิลเวอร์ไนเตรท ดังรูปที่ 5.1 เห็นได้ว่า ผงโลหะเงินที่ผลิตจากซิลเวอร์ซัลเฟต มีขนาดใหญ่กว่า และมีรูพรุนสูงกว่า ข้อแตกต่างนี้ เนื่องจากผงโลหะเงินที่ผลิตจากซิลเวอร์ซัลเฟต พังได้นำมาทดลองผลิตผงโลหะเงิน ยังมีได้มีการควบคุมตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อลักษณะ และรูปร่างของผงโลหะเงิน เช่น ค่า pH อุณหภูมิ และ ความเข้มข้นของสารละลาย [13,14] ทำให้ผงโลหะเงินที่ได้มีลักษณะแตกต่างจากผงโลหะเงินที่ผลิตจากซิลเวอร์ไนเตรท

ด้วยลักษณะที่แตกต่างกันของผงโลหะเงินที่ผลิตจากซิลเวอร์ซัลเฟตและซิลเวอร์ไนเตรท ทำให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน สำหรับผงโลหะเงินที่ผลิตจากซิลเวอร์ซัลเฟต มีรูพรุนสูง จึงมีพื้นที่ผิวมาก เหมาะสมในการนำไปใช้เป็นขั้วอิเล็กโทรดในแบตเตอรี่ และเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งนิยมนำโลหะที่มีรูพรุนมาเป็นวัสดุ [12]

5.2 สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดตัวประสานด้วยตัวทำละลาย

จากการทดลองการกำจัดตัวประสานด้วยตัวทำละลายทั้ง 4 สภาวะ ซึ่งประกอบด้วย สภาวะที่ 1 สภาวะที่ 2 สภาวะที่ 3 และสภาวะที่ 4 โดยในช่วงแรกของการทำงานกำจัดตัวประสานทุกสภาวะจะแช่ชิ้นงานในเฮปแทน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น สภาวะที่ 1 สภาวะที่ 2 และ สภาวะที่ 3 จะเพิ่มอุณหภูมิเป็น 40 , 50 และ 60 องศาเซลเซียส ตามลำดับ แล้วนำไปอบแห้งที่ 100 องศาเซลเซียส เวลา 50 นาที ส่วนสภาวะที่ 4 หลังจากแช่ชิ้นงานที่ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้ว จะเพิ่มอุณหภูมิเป็น 50 องศาเซลเซียส แช่ชิ้นงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วนำไปอบแห้งที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำกลับไปแช่ในเฮปแทนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทำตามขั้นตอน จนครบ 10 ชั่วโมง แล้วนำไปอบแห้งที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 50 นาที โดยในสภาวะนี้จะเปลี่ยนตัวทำละลายทุก 2 ชั่วโมง จากผลการทดลองพบว่าสภาวะที่ 2 เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดตัวประสานด้วยตัวทำละลาย

ในช่วงแรกของทุกสภาวะที่ทำการแช่ชิ้นงานที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการละลาย PW CW และ SA ที่อยู่บริเวณผิวหน้าของชิ้นงาน และเป็นการเปิดช่องทางให้ตัวประสานที่อยู่ภายในสามารถแพร่ออกมาสู่ภายนอกได้ เมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิในขั้นตอนต่อไป

สภาวะที่ 1 และ สภาวะที่ 2 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 40 และ 50 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ตัวประสานมีอัตราการละลายเพิ่มขึ้น ตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาตรของสารละลายเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากอัตราการละลายและการแพร่ใกล้เคียงกัน ทำให้สารละลายภายในแพร่ออกมาสู่ภายนอกได้หมด ไม่ก่อให้เกิดความดันขึ้นภายในชิ้นงาน ชิ้นงานจึงไม่เกิดความเสียหายขึ้น

สภาวะที่ 3 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 60 องศาเซลเซียส อัตราการละลายของตัวประสานเพิ่มขึ้นและมากกว่า สภาวะที่ 1 และสภาวะที่ 2 เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงกว่า ทำให้ปริมาตรสารละลายมากกว่า ขณะที่การแพร่ของสารละลายออกมาสู่ภายนอกคงที่ ทำให้เกิดความดันขึ้นภายในชิ้นงาน เมื่อปริมาตรของสารละลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงดันให้ผิวชิ้นงานเกิดการขยายตัว

สภาวะที่ 4 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 50 องศาเซลเซียส การละลายของตัวประสานมีเพิ่มขึ้น แต่การละลายกับการแพร่มีอัตราใกล้เคียงกัน จึงไม่เกิดความดันขึ้นในชิ้นงาน และเมื่อนำชิ้นงานไปอบแห้งเป็นการดึงเอาตัวประสานที่อยู่ภายในออกมาสู่ผิว ทำให้ปริมาณของสารละลายภายในไม่มากเกินไปที่จะก่อให้เกิดความดันขึ้นในชิ้นงาน ชิ้นงานจึงไม่เกิดความเสียหายขึ้น


จากผลการทดลองของการกำจัดตัวประสานด้วยตัวทำละลาย ทั้ง 4 สภาวะ พบว่า สภาวะที่ 2 สภาวะที่ 3 และสภาวะที่ 4 มีค่าเปอร์เซ็นต์การกำจัดตัวประสานใกล้เคียงกัน และมีค่าสูงกว่าสภาวะที่ 1 แต่เมื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน พบว่าสภาวะที่ 3 ชิ้นงานมีความเสียหายเกิดขึ้น ส่วนสภาวะที่ 2 และสภาวะที่ 4 ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับชิ้นงาน เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการทดลอง พบว่า สภาวะที่ 2 มีวิธีการทดลองที่สะดวกกว่า ซึ่งให้ผลการทดลองที่เหมือนกับสภาวะที่ 4 ดังนั้น สภาวะที่ 2 จึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุด ในการกำจัดตัวประสานด้วยตัวทำละลาย

สำหรับทุกๆ สภาวะของการกำจัดตัวประสาน พบว่า หลังจากกำจัดตัวประสานครบ 10 ชั่วโมง สามารถกำจัดตัวประสานได้น้อย มีสาเหตุจาก ชิ้นงานขึ้นรูปด้วยการอัดขึ้นรูปทำให้ที่บริเวณผิวหน้าของชิ้นงานมีความหนาแน่นสูงกว่าที่บริเวณภายในชิ้นงาน ทำให้ตัวทำละลายแทรกซึมเข้าไปละลายตัวประสานที่อยู่ภายในได้ยาก และตัวประสานที่ถูกตัวทำละลาย ละลายเป็นสารละลายก็แพร่ออกมาสู่ภายนอกได้ยาก และด้วยรูปร่างของผงโลหะเงินที่มีรูพรุนสูง ตัวประสานที่ถูกละลายเป็นสารละลาย สามารถแพร่ออกมาสู่ภายนอกได้ยากขึ้น และตัวประสานที่ใช้ มี PP เป็นส่วนประกอบหลัก PP เป็นตัวประสานที่ทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้แก่ชิ้นงานซึ่งไม่ละลาย ในตัวทำละลายเฮปแทน จึงเป็นตัวขัดขวางการแพร่ของตัวทำละลายและโมเลกุลส่วนผสมที่ละลายออกจากชิ้นงานสู่ตัวทำละลาย

5.3 ผลของอุณหภูมิและเวลาการเผาผนึก

ความหนาแน่นและความแข็งของชิ้นงานเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิและเวลาการเผาผนึกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ที่อุณหภูมิสูง อะตอมสามารถเคลื่อนที่ได้ดีกว่าที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งเป็นไปด้วยกลไกการแพร่ โดยถูกกระตุ้นด้วยความร้อน ดังนั้นที่อุณหภูมิสูง อะตอมจึงสามารถเคลื่อนที่ได้มากกว่า อนุภาคเกิดการเชื่อมติดกันได้ง่ายและเร็วกว่า ทำให้การเผาผนึกที่อุณหภูมิสูง ชิ้นงานจึงรูพรุนน้อย

และมีการหดตัวมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลอง ดังรูปที่ 5.2 ซึ่งแสดงภาพถ่ายจุลทรรศน์ของ
ชิ้นงานที่เผาที่เวลา 800 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง และ 900 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง



รูปที่ 5.2 ภาพถ่ายลักษณะจุลทรรศน์ในชิ้นงานที่เผาที่ (a) 800°C 3 ชั่วโมง
(b) 900°C 3 ชั่วโมง

การเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ในชิ้นงานมีรูพรุนมาก เนื้อโลหะยังประสาน
ตัวเป็นเนื้อเดียวกันไม่มากนัก ส่งผลให้ค่าความหนาแน่นและค่าความแข็งของชิ้นงาน มีค่าน้อยกว่า
การเผาที่อุณหภูมิ 870 และ 900 องศาเซลเซียส ส่วนการเผาที่อุณหภูมิ 900 องศา
เซลเซียส ชิ้นงานมีรูพรุนน้อย และมีขนาดเล็ก เนื้อโลหะมีการประสานเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น ทำ
ให้มีความหนาแน่นและค่าความแข็งสูงกว่า สำหรับเวลาในการเผาที่เมื่อเวลาในการเผา
เพิ่มขึ้นจำนวนของรูพรุนลดน้อยลง เนื้อโลหะมีการเชื่อมต่อ ประสานเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น
ส่งผลให้เมื่อเวลาการเผาเพิ่มขึ้น ค่าความหนาแน่นและค่าความแข็งของชิ้นงานเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาจากค่าความหนาแน่น ความแข็ง และ ลักษณะโครงสร้าง อุณหภูมิการเผา
ที่ 800 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปในการเผา และเวลา 2 ชั่วโมงเป็นเวลา
ที่น้อยเกินไป สำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผา ได้แก่ 900 องศาเซลเซียส เวลา 3 ชั่วโมง