ผลของกรรมวิธีละลายต่อโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษ GTD-111

นางสาวปิยภัทร วงศ์นวปรีชาชัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR) are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

EFFECT OF SOLUTION TREATMENT ON MICROSTRUCTRUE OF GTD-111 SUPERALLOY

Miss Piyapat Wongnawapreechachai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering Program in Metallurgical Engineering Department of Metallurgical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2011 Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ผลของกรรมวิธีละลายต่อโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสม
	พิเศษ GTD-111
โดย	นางสาวปิยภัทร วงศ์นวปรีชาชัย
สาขาวิชา	วิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ ดร. กอบบุญ หล่อทองคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	อาจารย์ ดร. ปัญญวัชร์ วังยาว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ศรีเจริญชัย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(รองศาสตราจารย์ ดร. กอบบุญ หล่อทองคำ)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(อาจารย์ ดร. ปัญญวัชร์ วังยาว)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(ดร. ประที่ป วงศ์บัณฑิต)

ปิยภัทร วงศ์นวปรีชาชัย : ผลของกรรมวิธีละลายต่อโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสม พิเศษ GTD-111 (Effect of Solution Treatment on Microstructure of GTD-111 Superalloy) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ.ดร. กอบบุญ หล่อทองคำ อ. ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม: อ.ดร. ปัญญวัชร์ วังยาว, 115 หน้า

โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 เป็นวัสดุที่นิยมใช้ที่อุณหภูมิสูงซึ่ง มักเสื่อมสภาพจากการใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน จึงสามารถฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคได้ โดยการทำกรรมวิธีทางความร้อน โดยทั่วไปกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการทำละลายซึ่งทำที่อุณหภูมิ 1,165, 1,185 และ 1,205 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง จากนั้นจึงตามด้วยการบ่มแข็ง 2 ขั้นตอนที่อุณหภูมิ 1055 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมงและที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรม การซ่อมบำรุงใบพัดกังหันก๊าซมักเกิดการลดลง ของอุณหภูมิในระหว่างขั้นตอนการทำละลายของกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้าง จุลภาคเป็นประจำ งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายต่อ โครงสร้างจุลภาคของ GTD-111 โดยจำลองการลดลงของอุณหภูมิในรูปแบบต่างๆ ซึ่งพบว่าการ ลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายนี้ส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาคสุดท้ายของวัสดุ GTD-111 เป็นอย่างมาก

ภาควิชา <u>วิศวกรรมโลหเ</u>	<u>าาร</u> ลายมือชื่อ	านิสิต
สาขาวิชา <u>วิศวกรรมโลหเ</u>	<u>าาร</u> ลายมือชื่อ	อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาขาวิชา <u>วิศวกรรมโลหเ</u>	<u>าร</u> ลายมือชื่อ	อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ปีการศึกษา <u>255</u> 4		

5170591521: MAJOR METALLURGICAL ENGINEERING

KEYWORDS : REHEAT TREATMENT / MICROSTRUCTURAL REPAIR / TEMPERATURE DROPPING / NICKEL-BASE SUPERALLOY

PIYAPAT WONGNAWAPREECHACHAI: EFFECT OF SOLUTION TREATMENT ON MICROSTRUCTRUE OF GTD-111 SUPERALLOY. ADVISOR: ASSOC. PROF. DR. GOBBOON LOTHONGKUM, CO-ADVISER: DR. PANYAWAT WANGYAO, 115 pp.

The general standard reheat treatment condition to refurbishment long-term serviced turbine blades, which are made of cast nickel based superalloy, GTD – 111, is usually following by solution treatment at 1438 K, 1458 K and 1478 K for 10.8 to 14.4 ks, combination with primary aging at 1328 K for 3.6 ks, and secondary aging at 1118 K for 86.4 ks. However, in practical reheat treatment process, the change of temperature during any heat treating could occur accidentally any time. To simulate this effect, the droppings of temperatures during solution treatment were chosen and carried out to temperature level of 1118 K then heating again to the solution temperature levels. The temperature droppings (according to various simulated programs) were performed during solution treatment. From the results, it was found that effect of temperature dropping during solution treatment greatly influenced the final rejuvenated microstructures.

Department	: Metallurgical Engineering	Student's Signature
Field of Study	: Metallurgical Engineering	Advisor's Signature
Field of Study	: Metallurgical Engineering	Co-Advisor's Signature
Academic Yea	ar : <u>2011</u>	

۹

กิตติกรรมประกาศ

ขอแสดงความขอบคุณทุนบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาและวิทยานิพนธ์ เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (ทุน 72 พรรษาฯ)

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยคำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ รอง ศาสตราจารย์ ดร. กอบบุญหล่อทองคำ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ ดร. ปัญญวัชร์ วังยาว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งได้ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมถึง ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานวิจัย และตรวจเล่มวิทยานิพนธ์จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบ ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ศรีเจริญชัย ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร. ประทีป วงศ์ บัณฑิต กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้สละเวลาเพื่อเป็นกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาที่ได้ให้ความรู้ทางด้านโลหวิทยาทั้ง ระดับปริญญาบัณฑิตและระดับปริญญามหาบัณฑิต รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านในภาควิชาที่ได้ให้ ความสนับสนุนและคำชี้แนะต่างๆจนเกิดเป็นงานวิจัยฉบับนี้

ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณวีระศักดิ์ หอมกระจาย แห่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างใบพัดเครื่องจักรกังหันก๊าซ ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความสนับสนุนงานวิจัยฉบับนี้

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอบคุณครอบครัว เพื่อน พี่น้องชาววิศวกรรมโลหการ และบุคคลรอบข้าง ที่เป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเสมอมา

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	٩
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ବ
กิตติกรรมประกาศ	ନ୍ଥ
สารบัญ	I
สารบัญตาราง	ស
สารบัญภาพ	ល្
บทที่	

1 บทน้ำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	3
1.3 ขอบเขตการศึกษา	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
2 ปริทัศน์วรรณกรรม	5
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะผสมพิเศษ	5
2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111	10
2.3 กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะผสมพิเศษ	15
2.4 กรรมวิธีทางความร้อนสำหรับการฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษชนิด	
เนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111 (Rejuvenates heat treatment)	21
2.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกังหันก๊าซ (Gas Turbine)	24
3 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง	31
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	30
3.2 ขั้นตอนการทดลอง	30
4 ผลการทดลองและการอภิปราย	37
4.1 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานที่ได้รับ (As-received microstructure)	37
4.2 กรรมวิธีทางความร้อนแบบจำลอง (Simulated heat treatment)	37

บทที่	หน้า
5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	99
รายการอ้างอิง	101
ภาคผนวก	104
ภาคผนวก ก สัดส่วนพื้นที่ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ	105
ภาคผนวก ข ขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ	107
ภาคผนวก ค สัดส่วนพื้นที่ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ	109
ภาคผนวก ง ขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ	111
ภาคผนวก จ ความแข็ง	113
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	115

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1	แสดงส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111	
	(ร้อยละโดยน้ำหนัก)	11
2.2	แสดงผลของธาตุผสมต่าง ๆ ในโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-	
	111	11
2.3	วัฏจักรการอบคลายความเค้นและการอบอ่อนสำหรับโลหะผสมพิเศษแบบรีด	18
2.4	วัฏจักรการทำกระบวนการละลายและการบ่มแข็งสำหรับโลหะผสมพิเศษแบบรีด	20
2.5	ข้อดีและข้อเสียของโรงผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซกับโรงผลิตไฟฟ้าแบบอื่นๆ	29

สารบัญภาพ

รูปที่		หน้า
1.1	ตัวอย่างใบพัดกังหันก้ำซ	1
2.1	ตะกอนแกมม่าไพรม์ทรงเหลี่ยมบนเนื้อพื้นของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้น	
	นิกเกิลเกรด GTD-111	13
2.2	โครงสร้างยูเทคติกที่พบในโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-	
	111	14
2.3	ตะกอนคาร์ไบด์ที่บริเวณขอบเกรนเนื้อพื้นแกมม่า พบในโลหะผสมพิเศษชนิด	
	เนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111	15
2.4	เฟสอี่ต้าที่พบในโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111	16
2.5	อนุภาคแกมม่าไพรม์ในชิ้นงานใบพัดเครื่องจักรกังหันก๊าซวัสดุ GTD-111	21
2.6	กรรมวิธีทางความร้อนสำหรับโลหะผสมพิเศษที่มีกลไกการเพิ่มความแข็งแรง	
	แบบการตกตะกอน	22
2.7	โครงสร้างจุลภาพของ GTD-111 ภายหลังการทำการละลายที่อุณหภูมิและ	
	เวลาต่าง ๆ กัน, บ่มแข็งปฐมภูมิที่อุณหภูมิ 1,055 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1	
	ชั่วโมงและบ่มแข็งทุติยภูมิที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง	23
2.8	แบบจำลองภายในเครื่องจักรกังหันก๊าซและการไหลของอากาศและเชื้อเพลิง	
	ภายในเครื่องจักรกังหันก๊าซ	25
2.9	เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซที่ใช้งานจริงในโรงผลิตไฟฟ้า	27
3.1	รูปแบบกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคของ GTD-111 แบบ	
	มาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	31
3.2	ขั้นตอนของกรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะทดลอง A3, B3, C3, A12, B12,	
	C12, A21, B21, C21	32
3.3	ขั้นตอนของกรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะทดลอง A111, B111, C111, A4,	
	B4, C4, A13, B13, C13	33
3.4	ขั้นตอนของกรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะทดลอง A31, B31, C31, A112,	
	B112, C112, A121, B121, C121	34

รูปที่		หน้า
3.5	ขั้นตอนของกรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะทดลอง A22, B22, C22, A211,	
	B211, C2111, A1111, B1111, C1111	35
4.1	โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานที่ได้รับ ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า	37
4.2	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A3, ข) B3, ค) C3 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า	39
4.3	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A4, ข) B4, ค) C4 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า	42
4.4	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A12, ข) B12, ค) C12 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า.	44
4.5	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A13, ข) B13, ค) C13 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า.	47
4.6	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A21, ข) B21, ค) C21 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า.	49
4.7	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A22, ข) B22, ค) C22 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า.	53
4.8	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A111, ข) B111, ค) C111 ที่กำลังขยาย 10,000	
	เท่า	56
4.9	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A31, ข) B31, ค) C31 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า.	58
4.10	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A112, ข) B112, ค) C112 ที่กำลังขยาย 10,000	
	เท่า	61
4.11	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A121, ข) B121, ค) C121 ที่กำลังขยาย 10,000	
	เท่า	64
4.12	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A211, ข) B211, ค) C211 ที่กำลังขยาย 10,000	
	เท่า	67
4.13	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A1111, ข) B1111, ค) C1111 ที่กำลังขยาย	
	10,000 เท่า	70
4.14	แผนภาพแสดงสัดส่วนพื้นที่โดยเฉลี่ยของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบใน	
	ชิ้นงานจากแต่ละสภาวะทดลอง	90
4.15	แผนภาพแสดงขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในชิ้นงาน	
	จากแต่ละสภาวะทดลอง (µm²)	90
4.16	แผนภาพแสดงสัดส่วนพื้นที่โดยเฉลี่ยของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดใน	
	ชิ้นงานจากแต่ละสภาวะทดลอง	91
4.17	แผนภาพแสดงขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงาน	
	จากแต่ละสภาวะทดลอง (µm²)	91

g	จูปที่		หน้า
2	4.18	แผนภาพแสดงความแข็งโดยเฉลี่ยในชิ้นงานจากแต่ละสภาวะทดลอง	92
2	4.19	ขั้นตอนของกรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะทดลอง B111 และสภาวะที่มีการ	
		นำชิ้นงานออกจากเตาเพื่อทำการจุ่มชุบน้ำและตรวจดูโครงสร้างจุลภาคที่	
		สภาวะนั้นๆ	93
2	4.20	ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B111 ที่มีการจุ่มชุบน้ำเพื่อตรวจดูโครงสร้างจุลภาค	
		ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการลดลงของอุณหภูมิในสภาวะต่างๆ ที่กำลังขยาย	
		10,000 เท่า	94
2	4.21	แผนภาพจำลองการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาคของ GTD-111 เมื่อผ่าน	
		การลดลงของอุณหภูมิ รูปแบบ B111	98

ป

บทนำ

บทที่ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย

ในปัจจุบันมีอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ต้องการวัสดุสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมยานยนต์ งานทางด้านอวกาศและโรงผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ใน กระบวนการผลิตไฟฟ้า ภายในโรงไฟฟ้านี้มีบางกระบวนการที่ต้องการวัสดุที่สามารถรับแรงที่ อุณหภูมิสูงถึง 1200 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องจักรกังหันก๊าซภายในโรงผลิต ไฟฟ้า ซึ่งใบพัดภายในเครื่องจักรกังหัน (ดังแสดงในรูปที่ 1.1) เป็นส่วนที่ต้องปะทะและรับแรงจาก ก๊าซร้อนที่จะผ่านเข้าไปยังเครื่องจักรกังหันอยู่ตลอดเวลา ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับวิศวกร ผู้ออกแบบ คือ วัสดุสูญเสียความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง การเกิดการกัดกร่อนในสภาพร้อนการเกิด ออกซิเดชั่น การเกิดการคืบ และการเกิดความล้าจากการใช้งานเป็นเวลานาน



รูปที่ 1.1 ตัวอย่างใบพัดกังหันก๊าซ [1], [2], [3]

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว วัสดุที่ถูกนำมาใช้เป็นพิเศษในสภาวะการใช้งานที่อุณหภูมิสูง คือ โลหะผสมพิเศษ (Superalloys) โดยในงานประเภทใบพัดของเครื่องจักรกังหันก๊าซนี้นิยมใช้โลหะ ผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล (Nickel-base Superalloys) ซึ่งมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีความ แข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูงได้ดี ซึ่งคุณสมบัติเชิงกลต่าง ๆ ดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากลักษณะของ โครงสร้างจุลภาคชองโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล อันได้แก่ ความแข็งแรงที่ได้มาจากกลไก การเพิ่มความแข็งแรงโดยสารละลายของแข็ง การบ่มแข็งซึ่งทำให้เกิดตะกอนของสารประกอบเชิง โลหะหรือเฟสแกมม่าไพร์มบนเนื้อพื้นแกมม่า ซึ่งช่วยขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่น ทำให้มี ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น และการตกผลึกของคาร์ไบด์ที่ขอบเกรนอย่างไม่ต่อเนื่อง ซึ่งขัดขวางการ เลื่อนตัวของขอบเกรนเป็นผลให้มีความต้านทานการคืบเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติที่โดดเด่นของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล คือ ความต้านทานต่อการคืบ อันเป็นผลมาจากโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุซึ่งมักเป็นแบบหลายเฟส (multiphases) ที่ ประกอบไปด้วย เนื้อพื้นแกมม่า (γ-matrix), อนุภาคแกมม่าไพรม์ (γ), โครงสร้างยูเทคติกระหว่าง แกมม่า – แกมม่าไพรม์ (γ – γ eutectic), คาร์ไบด์ และเฟสอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อวัสดุเอง เช่น δ, σ, η และ laves เป็นต้น โดยเฟสที่มีความสำคัญต่อคุณสมบัติความต้านทานการคืบ ที่สุด คือ แกมม่าไพรม์ซึ่งอยู่ในลักษณะของ อนุภาคทรงลูกบาศก์ที่ตกตะกอนอยู่บนเนื้อพื้นแกมม่า โดยอนุภาคดังกล่าว จะทำหน้าที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่นและสูญเสียความสามารถใน การต้านทานการคืบ จนกระทั่งการคืบซึ่งทำให้ชิ้นงานเปลี่ยนรูปร่างและไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ในที่สุด

อย่างไรก็ตามเมื่อใช้งานโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานจะ เกิดการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ กล่าวคือ อนุภาคแกมม่าไพรม์ที่มีอยู่ในเนื้อพื้น แกมม่าจะเกิดการโตขึ้นและรวมตัวกันเป็นก้อนกลม รวมทั้งอาจเกิดการรวมตัวของคาร์ไบด์ขึ้นด้วย เป็นผลให้วัสดุสูญเสียความสามารถในการยับยั้งการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่นและสูญเสีย ความสามารถในการต้านทานการคืบ จนกระทั่งการคืบซึ่งทำให้ชิ้นงานเปลี่ยนรูปร่างและไม่ สามารถใช้งานต่อไปได้ในที่สุด

ในทางปฏิบัติเราสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลที่ยัง ไม่เกิดความเสียหายจากการคืบนี้ได้ โดยการทำกรรมวิธีทางความร้อนที่เรียกว่า rejuvenated heat treatment เพื่อให้ได้โครงสร้างจุลภาคที่ใกล้เคียงกับโครงสร้างจุลภาคเดิม ซึ่งวิธีนี้ช่วยลด ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปกับการเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ เมื่อเทียบ Heat Treatment กับชิ้นใหม่ เนื่องจากโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลนี้มีปริมาณธาตุผสมที่มีราคาแพงค่อนข้างสูง แม้กระทั่งตัวเนื้อพื้น (นิกเกิล) เองก็ตาม การทำกรรมวิธีทางความร้อนนี้ ในทางอุตสาหกรรมได้มี การกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ค่อนข้างชัดเจนถึงขั้นตอนที่ต้องทำ ได้แก่

- การทำละลาย (solutioning) ซึ่งมักทำที่อุณหภูมิสูงและค้างไว้ในระยะเวลาหนึ่ง
 เพื่อให้อนุภาคต่าง ๆ ที่โตขึ้นเกิดการละลายกลับเข้าไปอยู่ที่เนื้อพื้น
- การบ่ม (aging) ซึ่งมักทำที่อุณหภูมิต่ำกว่าการทำละลาย แต่ทิ้งระยะเวลาค่อนข้าง นาน เพื่อให้เกิดการตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ในเนื้อพื้นแกมม่าอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว การทำกรรมวิธีทางความร้อนนี้มักเกิดปัญหาในช่วงของ การทำละลาย เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวต้องทำที่อุณหภูมิสูงและต้องมีการทิ้งอุณหภูมิไว้ระยะ หนึ่ง ซึ่งในช่วงดังกล่าว เตาที่ใช้เผาให้ความร้อนแก่ชิ้นงานอาจเกิดความผิดพลาดของเตาเผาได้ ซึ่งมักจะตัดไฟเองโดยอัตโนมัติ ทำให้เกิดการลดลงของอุณหภูมิในขณะทำกรรมวิธีทางความร้อน และสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้น นิกเกิลในรูปแบบต่าง ๆ กันตามแต่ลักษณะของกรรมวิธีทางความร้อนที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจาก ปัญหาดังกล่าว

งานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาผลของการลดลงของอุณหภูมิการทำละลาย ระหว่างการทำกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้น นิกเกิล เกรด GTD – 111 ซึ่งเป็นเกรดที่เป็นที่นิยมในการใช้งานต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็ง จุลภาคของวัสดุ โดยการทดลองเปลี่ยนรูปแบบกรรมวิธีทางความร้อนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ กำหนดไว้สำหรับวัสดุ GTD – 111 และเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกรรมวิธีทาง ความร้อนกับโครงสร้างจุลภาคและความแข็งที่ได้

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาผลจากการลดลงของอุณหภูมิการทำละลายระหว่างการทำกรรมวิธีทาง ความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคต่อโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษ GTD – 111

1.2.2 เพื่อศึกษาผลจากการลดลงของอุณหภูมิการทำละลายระหว่างการทำกรรมวิธีทาง ความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคต่อความแข็งของโลหะผสมพิเศษ GTD – 111

 1.2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิดเฟสต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการในโครงสร้างจุลภาค ของชิ้นงานที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนแบบที่มีการลดลงของอุณหภูมิการทำละลายระหว่างการ ทำกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาค เช่น TCP phases (δ, η)

1.3 ขอบเขตการศึกษา

 1.3.1 ศึกษาโครงสร้างจุลภาคของ GTD – 111 จากการลดลงของอุณหภูมิการทำละลาย รูปแบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดที่อุณหภูมิ 1,205, 1,185 และ 1,165 องศาเซลเซียส โดยทำละลาย เป็นเวลารวม 3 และ 4 ชั่วโมงตามลำดับโดยกล้องจุลทรรศน์แสง (Optical Microscope: OM) และกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกวาด (Scanning Electron Microscope : SEM)

 1.3.2 ศึกษาความแข็งของ GTD – 111 จากการลดลงของอุณหภูมิการทำละลายรูปแบบ ต่าง ๆ ตามที่กำหนดที่อุณหภูมิ 1,205, 1,185 และ 1,165 องศาเซลเซียส โดยทำละลายเป็นเวลา รวม 3 และ 4 ชั่วโมงตามลำดับ โดยเครื่องไมโครวิคเกอร์ (Microvicker)

1.3.3 ศึกษาเฟสต่าง ๆ ที่สนใจ เช่น คาร์ไบด์ประเภทต่าง ๆ และ TCP phases ด้วยกล้อง จุลทรรศน์แบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope : TEM) ในชิ้นงานที่สนใจ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ทราบถึงผลจากการลดลงของอุณหภูมิการทำละลายในรูปแบบต่าง ๆ ต่อความแข็ง
 ของ GTD – 111

1.4.2 ทราบถึงผลจากการลดลงของอุณหภูมิการทำละลายในรูปแบบต่าง ๆ ต่อโครงสร้าง จุลภาคของ GTD – 111

1.4.3 ทราบถึงผลผลจากการลดลงของอุณหภูมิการทำละลายในรูปแบบต่าง ๆ ต่อชนิด และลักษณะของเฟสต่าง ๆ เปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่มีการขัดขวางการให้ความร้อนในการทำ กรรมวิธีทางความร้อน

1.4.4 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาถึงทราบถึงผลจากการลดลงของอุณหภูมิการทำ ละลายในรูปแบบต่าง ๆ ต่อคุณสมบัติทางกลด้านอื่น ๆ ของ GTD - 111

บทที่ 2

ปริทัศน์วรรรณกรรม

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะผสมพิเศษ

2.1.1 การพัฒนาโลหะผสมพิเศษ [4]

การพัฒนาโลหะผสมพิเศษเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1938-1945) โดยในช่วงแรกนั้น เป็นการพัฒนาทางการทหารเพื่อสร้างเครื่องยนต์ไอพ่น โดยเฉพาะ เครื่องบินไอพ่นเพื่อใช้ในสงคราม นำโดยสหรัฐอเมริกาและหลายชาติในทวีปยุโรป ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน และอิตาลี ต่อมาภายหลังสงคราม การพัฒนาโลหะผสมพิเศษเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทาง ของการสร้างพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าภายในโรงผลิตไฟฟ้า ในช่วงนี้เองที่เครื่องจักรกังหัน ก๊าซ เริ่มเข้ามามีบทบาทในฐานะของเครื่องจักรที่ให้พลังงานสูง แต่เนื่องจากในวัฏจักรการทำงาน ของเครื่องจักรกังหันก๊าซนั้นมีส่วนที่ต้องสัมผัสกับก๊าซร้อนภายใต้สภาวะแรงดันสูง โดยเฉพาะใน ส่วนของใบพัดชั้นแรกของเครื่องจักรที่เป็นส่วนแรกที่ต้องปะทะกับก๊าซร้อนแรงดันสูงดังกล่าว โลหะผสมพิเศษจึงเป็นคำตอบของการสร้างเครื่องจักรกังหันก๊าซ

จากนั้นโลหะผสมพิเศษอื่น ๆ ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยพัฒนามาจากโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมเกรด FCC 80/20 ซึ่งมีการเติมธาตุผสมอื่น ๆ เช่น ไทเทเนียม, อะลูมิเนียม, โมลิบดินัม เพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ดีขึ้นและมีการลดปริมาณของโครเมียมลงเล็กน้อย ส่วนผสม ทางเคมีของโลหะผสมพิเศษชนิดนี้ โดยมากอยู่ที่ 80%Ni+20%Cr+ (Ti.Al,Mo,Nb,Zr,B,Fe) โลหะ ผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลมีความแข็งแรงสูงโดยอาศัยกลไกการเพิ่มความแข็งแรงจาก สารละลายของแข็งและกลไกการเพิ่มความแข็งแรงจากการตกตะกอนของเฟสแกมม่าไพรม์และ คาร์ไบด์

โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเป็นโลหะผสมพิเศษที่ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางถูกแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภทตามชนิดของเนื้อพื้น ดังนี้

2.1.2.2 โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นโคบอลท์

โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นโคบอลท์ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกับโลหะผสม พิเศษชนิดเนื้อ พื้นนิกเกิล โดยเริ่มจากระบบโคบอลท์ – โครเมียมและระบบโคบอลท์ – โครเมียม – ทังสเตน ซึ่งต่อมาได้มีการเติม ธาตุผสมอื่น ๆ เช่น แทนทาลัม,ไนโอเบียม,โมลิบดินัม ฯลฯ เพื่อเพิ่ม คุณสมบัติบางประการเช่นกัน ส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมพิเศษชนิดนี้โดยประมาณอยู่ที่ 50%Co+25%Cr+(Ta,Nb,Mo) โลหะผสมพิเศษชนิดนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าโลหะผสมพิเศษ ชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลในด้านของอุณหภูมิการใช้งานที่สูงกว่า และมีความต้านการกัดกร่อนในสภาพ ร้อน (Hot corrosion) ที่ดีกว่าโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลอันเนื่องมาจากปริมาณโครเมียม ที่สูงกว่า แต่ข้อด้อยของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นโคบอลท์คือไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ประเภทที่มีการหมุน (non-rotating-part) อย่างไรก็ตามกลไกในการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ ผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นโคบอลท์ มีเพียง กลไกการเพิ่มความแข็งแรงจากสารละลายของแข็งและ กลไกการเพิ่มความแข็งแรงจากการตกตะกอนของเฟสคาร์ไบด์

2.1.2.3 โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล – เหล็ก

โลหะผสมพิเศษในกลุ่มนี้พัฒนามาจากเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งเพิ่มปริมาณโครเมียมและ นิกเกิลเข้าไปให้มากขึ้น โลหะผสมพิเศษในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยการตกตะกอนของสารประกอบ ระหว่างโลหะเป็นกลไกสำคัญ ที่ใช้เพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อพื้นของวัสดุ ซึ่งมีโครงสร้างผลึก แบบ FCC (faced-center cubic) โลหะผสมพิเศษชนิดนี้มีข้อเด่นที่ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับ ชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลและเนื้อพื้นโคบอลท์ เนื่องจากมีปริมาณธาตุผสมราคาแพงน้อยกว่าโลหะผสม พิเศษ 2 ชนิดที่กล่าวมาแล้ว แต่โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล-เหล็ก ก็มีคุณสมบัติบาง ประการที่น้อยกว่า คือ มีอุณหภูมิที่ใช้งานต่ำกว่า และความทนทานการกัดกรอนในสภาพแวดล้อม ที่น้อยกว่า

2.1.3 โลหวิทยาเบื้องต้นของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล [4], [5], [6]

โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลมีโครงสร้างจุลภาคหลัก 3 ประเภท คือ

2.1.3.1 เนื้อพื้นแกมม่า (Gamma matrix)

โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล มีธาตุนิกเกิลเป็นส่วนผสมหลักของเนื้อพื้น ทำให้เนื้อ พื้นมีลักษณะโครงสร้างผลึกแบบ FCC (faced-center cubic) โดยมีธาตุผสมอื่น ๆ ละลายอยู่ใน เนื้อพื้นนิกเกิลที่ว่านี้ด้วย ธาตุผสมดังกล่าวได้แก่ โคบอลท์ , โครเมียม , โมลิบดินัม และทังสเตน โดยธาตุผสมต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในเนื้อพื้นนิกเกิลนั้น มีส่วนช่วยให้วัสดุมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจาก กลไกการเพิ่มความแข็งแรงแบบสารละลายของแข็ง (Solid Solution Strengthening) กลไก ดังกล่าวอาศัยความแตกต่างของขนาดอะตอม และความแตกต่างของค่าความยืดหยุ่นโมดูลัส ระหว่างธาตุผสมอื่น ๆ กับโลหะนี้อพื้นนิกเกิล ในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับโลหะผสมพิเศษชนิด นี้ โดยธาตุที่มีความสามารถในการเพิ่มความแข็งแรงแบบสารละลายของแข็งอย่างมาก ในโลหะ ผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลนี้ ได้แก่ ทังสเตน และโครเมียม

อย่างไรก็ตาม ที่อุณหภูมิประมาณ 0.6T_m หรือร้อยละ 60 ของอุณหภูมิหลอมเหลวของ วัสดุนี้ ปรากฏการณ์การคืบที่เกิดขึ้นในโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล จะเป็นไปในรูปแบบ ของการแพร่ของธาตุต่าง ๆ ในรูปของอะตอม ซึ่งโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลนี้ ได้อาศัยธาตุ โมลิบดินัมและทังสเตน ซึ่งมีความแข็งสูงและมีความสามารถในการแพร่ต่ำเป็นตัวขัดขวางการ แพร่ของธาตุผสมตัวอื่น ๆ เป็นผลให้โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลนี้สามารถคงความแข็งแรง ที่อุณหภูมิดังกล่าวได้

2.1.3.2 แกมม่าไพรม์ (Gamma prime : γ)

แกมม่าไพรม์ คือ สารประกอบระหว่างโลหะที่มีสูตรทางเคมี คือ A₃B ซึ่งโดยมากแล้ว ใน โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลนี้ ธาตุที่มักพบในรูปตำแหน่ง A คือ นิกเกิล, โคบอลท์ ส่วนธาตุ ที่มักพบในตำแหน่ง B คือ อะลูมิเนียม, ไทเทเนียม หรืออาจเรียกได้ว่า พบในรูป (Ni,Co)₃(AI,Ti) โดยที่นิกเกิลและอะลูมิเนียมเป็นธาตุหลักสารประกอบรูปนี้

เรามักพบแกมม่าไพรม์อยู่ในรูปของตะกอนบนเนื้อพื้นแกมม่า ซึ่งตะกอนแกมม่าไพรม์นี้มี ความสามารถในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลนี้ได้โดยการ ขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่น ซึ่งที่อุณหภูมิสูงขึ้น การเพิ่มความแข็งแรงโดยกลไกนี้จะโดด เด่นมากขึ้น ในขณะเดียวกันลักษณะของความเชื่อมโยงกันระหว่างเนื้อพื้นแกมม่าและตะกอน แกมม่าไพรม์ทำให้รอยต่อระหว่างทั้งสองมีความเหนียวซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดการแตกหักที่ บริเวณรอยต่ออีกด้วย

โดยมากแล้วลักษณะรูปร่างของตะกอนที่พบนี้จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแลตทิส (lattice mismatch) ที่เกิดขึ้น โดยเราสามารถพบในรูปของ ทรงกลม (0-0.2%) ลูกบาศก์ (0.5-1.0%) และแผ่น (<1.25%)

สิ่งที่ต้องพึงระวังเกี่ยวกับการเกิดตะกอนแกมม่าไพรม์คือ การแทนที่ของธาตุอื่น ๆ ใน ตำแหน่ง B ซึ่งธาตุที่สามารถเข้าแทนที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้แก่ ไทเทเนียม, ไนโอเบียม และ แทนทาลัม เมื่อปริมาณของธาตุดังกล่าวนี้มีมากกว่าปริมาณของอะลูมิเนียม ตะกอนแกมม่าไพรม์ จะเกิดในรูปของ Ni₃Ti, Ni₃Nb หรือ Ni₃Ta โดยเรียกสารประกอบเหล่านี้ว่า เฟสอีต้า (Eta : **η**) เป็นแกมม่าไพรม์ที่อยู่ในลักษณะกึ่งเสถียร และมีลักษณะโครงสร้างแบบรูปหกเหลี่ยม (Hexagonal) ซึ่งมีความเหนียวต่ำกว่าโครงสร้างแบบ FCC อย่างมาก โดยตะกอนของเฟสอีต้านี้ มี แนวโน้มในการแยกตัวไปยังบริเวณขอบเกรน ทำให้เกิดการแตกที่ขอบเกรนได้โดยง่าย ในการหน่วงไม่ให้เกิดการแปลงเฟสจากแกมม่าไพรม์ไปเป็นเฟสอีต้านั้น เราสามารถทำได้ โดยการเติมธาตุทังสเตนเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันการป้องกันไม่ให้เกิดการ สะสมของตะกอนของเฟสอีต้าบริเวณขอบเกรนนั้น เราสามารถทำได้โดยการเติมธาตุโบรอนซึ่งมี ความสามารถในการจับจองขอบเกรนได้ดีกว่าเฟสอีต้า ก็จะเป็นการลดการแตกบริเวณขอบเกรน อันเนื่องจากการมีอยู่ของเฟสอีต้าได้อีกทางหนึ่ง

2.1.3.3 คาร์ไบด์

สารประกอบคาร์ไบด์เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุผสมต่าง ๆที่อยู่ในโลหะผสมพิเศษ ชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลกับธาตุคาร์บอน โดยสารประกอบคาร์ไบด์นี้มีลักษณะที่แข็งและเปราะ ดังนั้น การกระจายตัวและตำแหน่งที่อยู่ของคาร์ไบด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลถึงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ ได้เช่นกัน

โดยมากแล้ว โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลมักมีคาร์บอนอยู่ในปริมาณ 0.02-0.2% ซึ่งสามารถเกิดสารประกอบคาร์ไบด้ได้ทั้งในเกรนและขอบเกรน การมีอยู่ของสารประกอบคาร์ไบด์ ที่ขอบเกรนจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลโดยการลดช่องว่าง ระหว่างเกรนลง ขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูงช่องว่างดังกล่าวจะเกิดการรวมตัวกันและเป็นเหตุให้เกิด การเลื่อนตัวของขอบเกรนและทำให้วัสดุมีความแข็งแรงลดลงได้ ในขณะเดียวกันการมี สารประกอบคาร์ไบด์ที่ขอบเกรนต่อเนื่องตลอดขอบเกรนนั้น อาจทำให้วัสดุสูญเสียความแข็งแรง ได้ เนื่องจากคาร์ไบด์ทำหน้าที่ขัดขวางการเลื่อนตัวเองของขอบเกรนจนเกิดเป็นความเค้นสะสม บริเวณขอบเกรนและมีปริมาณมากจนเกิดการแตกหักขึ้นได้ ดังนั้นสารประกอบคาร์ไบด์ที่ดีต่อ โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลนั้นจะต้องเป็นคาร์ไบด์ที่อยู่ตามบริเวณขอบเกรนอย่างไม่ ต่อเนื่อง

สารประกอบคาร์ไบด์ที่พบมากในโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลนั้น สามารถพบได้ใน 3 รูป คือ MC, M₂₃C₆ และ M₆C ซึ่งคาร์ไบด์แต่ละรูปมีความแตกต่างกันดังนี้

MC เป็นคาร์ไบด์ที่เกิดในช่วงการแข็งตัวของงานหล่อโลหะผสมพิเศษ จึงเรียกว่า คาร์
 ไบด์ ปฐมภูมิ (primary carbide) โดย MC ทำหน้าที่เป็นเสมือนแหล่งจ่ายคาร์บอนให้เกิดคาร์ไบด์
 รูปอื่น ๆ ต่อไป ในระหว่างการใช้งานหรือการทำกระบวนการทางความร้อน ซึ่งเราเรียก
 กระบวนการสลายของ MC นี้ว่า degeneration reaction ธาตุที่มีความสามารถในการสร้างคาร์
 ไบด์ประเภทนี้ได้แก่ ธาตุจำพวกโลหะทนความร้อน (refractory metal) เช่น ไทเทเนียม ,
 ในโอเบียม , แทนทาลัม และแฮฟเนียม โดยที่ในโอเนียมและแทนทาลัมนั้นเพิ่มเสถียรภาพให้กับ

คาร์ไบด์ประเภท MC ให้สามารถคงอยู่แม้ในอุณหภูมิสูงถึง 1200 องศาเซลเซียส ในขณะเดียวกัน โมลิบดินัมและทังสเตน คือธาตุที่มักทำให้เกิดการสลายตัวของคาร์ไบด์ MC ไปเป็นคาร์ไบด์รูปอื่น

เราสามารถพบคาร์ไบด์ประเภทนี้ได้ทั่วไปโดยมีลักษณะกระจายตัวเป็นหย่อม ๆ ที่บริเวณ เนื้อพื้น หรือตามขอบเกรนก็ได้เช่นกัน

- M₂₃C₆ เป็นคาร์ไบด์ที่เกิดในกรณีที่โลหะผสมพิเศษมีปริมาณโครเมียมสูง มักเกิดในช่วง อุณหภูมิ 760 – 980 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจเป็นช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานหรือระหว่างการทำกรรมวิธี ทางความร้อนก็เป็นได้ คาร์ไบด์ชนิดนี้มีแหล่งที่มาของอะตอมคาร์บอน 2 แหล่ง คือ จากการ สลายตัวของคาร์ไบด์ประเภท MC ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และจากคาร์บอนอิสระที่ละลายอยู่ใน เนื้อพื้นแกมม่า

คาร์ไบด์ประเภท M₂₃C₆ นี้มักพบตามบริเวณขอบเกรน ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวนี้ ได้ ส่งผลต่อความแข็งแรงของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลไปในทิศทางบวก กล่าวคือ หากมี M₂₃C₆ อยู่ตามบริเวณขอบเกรนของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลอย่างไม่ต่อเนื่องแล้ว จะ เป็นการลดช่องว่างบริเวณขอบเกรน ซึ่งช่วยลดการเกิดการเลื่อนตัวของเกรน อันเป็นกลไกที่สำคัญ กลไกหนึ่งที่ทำให้วัสดุเกิดการคืบ ในทางกลับกัน ถ้ามี M₂₃C₆ อยู่ตามขอบเกรนอย่างต่อเนื่อง หรือไม่มี M₂₃C₆ อยู่ตามขอบเกรนเลย โดยประโยชน์ที่ได้จากการมีอยู่ของ M₂₃C₆ ก็จะเป็นไปใน ทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งก็คือลดความแข็งแรงของวัสดุนั่นเอง

ธาตุผสมที่เป็นตัวสร้างคาร์ไบด์ประเภทนี้ ได้แก่ โครเมียม,โมลิบดินัม และทังสเตน ซึ่งเรา อาจพบคาร์ไบด์ประเภทนี้ในรูปของ Cr₂₁ (Mo,W)₂C₆

สิ่งที่ต้องระวังสำหรับการเกิดคาร์ไบด์ประเภท M₂₃C₆ คือ การเกิดการแปลงเฟสจากคาร์ ไบด์เป็นเฟสซิกม่า (Sigma : **σ**) ซึ่งเป็นเฟสที่มีความแข็งสูงและมีลักษณะเป็นแผ่น จึง เปรียบเสมือนเป็นแหล่งกำเนิดและเส้นทางการขยายตัวของรอยแตก อันจะส่งผลร้ายต่อคุณสมบัติ ทางกลของวัสดุ นอกจากนี้ เนื่องจากเฟสซิกม่าที่เกิดขึ้นนี้ มีส่วนประกอบหลักเป็นโลหะทนความ ร้อน ทำให้ภายในเนื้อพื้นแกมม่าหลงเหลือธาตุเหล่านี้ในปริมาณน้อย จึงเป็นเหตุให้ความแข็งแรงที่ ได้จากกลไกการเพิ่มความแข็งแรงแบบสารละลายของแข็งลดลง

- M₆C เป็นคาร์ไบด์ที่พบในกรณีที่โลหะผสมมีปริมาณโมลิบนัมและทังสเตนสูง ซึ่งมักเกิด ที่อุณหภูมิสูงกว่าคาร์ไบด์ประเภท M₂₃C₆ เล็กน้อย คือที่ 815 – 980 องศาเซลเซียส โดยคาร์ไบด์ ประเภทนี้มักพบในรูป (Ni,Co)₃Mo₃C และ (Ni ,Co)₂W₄C

เรามักพบคาร์ไบด์ประเภท M₆C ตามบริเวณขอบเกรนเช่นเดียวกับ M₂₃C₆ แต่เนื่องจาก M₆C เสถียรที่อุณหภูมิสูงกว่า ดังนั้นจึงส่งผลดีในการควบคุมขนาดของเกรนในโลหะผสมพิเศษ ประเภทรีด มากกว่าการเพิ่มความแข็งแรงโดยการยับยั้งการเลื่อนตัวของเกรนในโลหะผสมพิเศษ ประเภทหล่อ

2.1.4 สมบัติทั่วไปของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล [4], [5], [6], [7]

2.1.4.1 ความต้านทานต่อการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง (Hot Corrosion Resistance)

โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากมีธาตุโครเมียมและอะลูมิเนียมซึ่งสามารถเกิดเป็นสารประกอบออกไซด์ Cr₂O₃ และ Al₂O₃ ที่มีความเสถียรจนถึงอุณหภูมิสูง และทำหน้าที่ป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นและการกัดกร่อน เป็นผลให้ที่อุณหภูมิที่ใช้งานโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลมีความต้านทานการกัดกร่อนดี อย่างไรก็ตาม การเติมโครเมียมมากเกินไปอาจทำให้เกิดเฟสที่เป็นอันตราย ได้แก่ เฟสซิกม่า ซึ่ง โดยปกติแล้วจะป้องกันโดยเติมโครเมียมในปริมาณ 15 – 19 %

2.1.4.2 การนำความร้อน

โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลมีค่าการนำความร้อนสูง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสม กับการนำวัสดุดังกล่าวไปใช้งานที่ต้องการการกระจายความร้อนที่ดี เช่น ชิ้นส่วนใบพัดเครื่องจักร กังหันก๊าซหรือเครื่องบิน เพื่อลดปริมาณความเค้นเนื่องจากความร้อน (thermal stress) และความ ล้าเนื่องจากความร้อน (thermal fatigue) ซึ่งเมื่อสะสมเป็นปริมาณมากแล้วอาจนำมาซึ่งความ เสียหายแก่ชิ้นงานนั้นได้

2.1.4.3 ความเสถียรของเฟสต่าง ๆ ที่อุณหภูมิสูง

โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลนี้ มีเฟสกึ่งเสถียรที่สามารถรักษาความกึ่งเสถียรนี้ไว้ได้ ถึงช่วงอุณหภูมิสูง เช่น ตะกอนแกมม่าไพรม์ หรือ คาร์ไบด์ เป็นต้น ซึ่งเฟสดังกล่าวนี้ มีส่วนช่วยใน การเพิ่มคุณสมบัติที่สำคัญให้กับโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลที่อุณหภูมิได้เป็นระยะ เวลานานเพียงพอกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111

2.2.1 ประวัติความเป็นมาของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111 [8]

โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1970 โดย บริษัท จี อี อิเลคทริค จำกัด ซึ่ง GTD-111 ถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่ Rene 80 และ IN-738LC เนื่อง ด้วยคุณสมบัติด้านความร้อนที่ดีกว่า

2.2.2 สมบัติพิเศษของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111

จากการศึกษาของ Sajjadi et at. [8] โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของ GTD-111 กับ IN – 738LC ซึ่งเป็นวัสดุในกลุ่มโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเช่นเดียวกัน พบว่า GTD-111 มีสมบัติความต้านทาน ความคืบที่อุณหภูมิสูงกว่า IN – 738LC ประมาณ 20 องศา เซลเซียส และ GTD-111 ยังมีความแข็งแรงจุดคราก (Yield strength) สูงกว่า IN – 738LC ในช่วง อุณหภูมิ 25 – 900 องศาเซลเซียส แต่ GTD-111 กลับมีความเหนียวในการทดสอบแรงดึง (Tensile ductility) ต่ำกว่า IN – 738LC เนื่องจากการมีสัดส่วนเชิงปริมาตรของธาตุทนไฟและ อนุภาคแกมม่าไพรม์ใน GTD -111 ที่สูงกว่า ในขณะที่สมบัติด้านความต้านทานการเกิดออกซิ เดชั่นและความต้านทานการกัดกร่อน ของ GTD-111 และ IN – 738LC มีความใกล้เคียงกัน เนื่องจากวัสดุทั้งสองมีลักษณะโครงสร้างจุลภาคที่คล้ายคลึงกัน

2.2.3 ส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111

ตารางที่ 2.1 แสดงส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 (ร้อย ละโดยน้ำหนัก) [9]

Ni	Cr	Со	Ti	W	Al	Та	Мо	Fe	С	В
Bal.	13.5	9.5	4.75	3.8	3.3	2.7	1.53	2.3	0.09	0.01

ตารางที่ 2.2 แสดงผลของธาตุผสมต่าง ๆ ในโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 [10], [11], [12]

ธาตุ	ผลที่ได้รับ
นิกเกิล	- โครงสร้างเนื้อพื้นเป็นออสเตนไนท์ซึ่งทนต่อความร้อนสูงและสามารถละลาย
	ธาตุผสมอื่น ๆ ได้ดีโดยไม่เกิดเฟสอันตราย
โครเมียม	- เกิดฟิล์มพาสสีฟ Cr ₂ O ₃ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มความต้านทานการเกิดออก
	ซิเดชั่น และการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง
	- เกิดกลไกการเพิ่มความแข็งแรงแบบสารละลายของแข็ง
	- เกิดสารประกอบคาร์ไบด์ประเภท M ₂₃ C ₆ ที่บริเวณขอบเกรน ช่วยให้มีความ
	ต้านทานการคืบที่ดี
	- หากมีมากเกินไปจะทำให้เกิดเฟสซิกม่า , ลดอุณหภูมิหลอมเหลวของเฟส
	แกมม่าไพรม์ และลดอุณหภูมิต้านทานแรงดึงสูงสุดลง
โคบอลท์	- ช่วยเพิ่มอุณหภูมิหลอมเหลวของเฟสแกมม่าไพรม์
	- ละลายในเนื้อพื้นแกมม่า

	- ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
เหล็ก	- เพิ่มความหนาแน่น
	- ทำให้โครงสร้างเนื้อพื้นเป็นออสเตนไนท์
ไทเทเนียม	- เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงเนื่องจากเกิดฟิล์มออกไซด์ได้
	- เกิดสารประกอบคาร์ไบด์ประเภท MC
	- อาจเกิดสารประกอบในตรายด์
	 หากมีมากเกินไป จะเกิดการแยกตัวที่ในเนื้อพื้นและบริเวณขอบเกรน ส่งผล
	ให้ขึ้นรูปได้ยาก
อะลูมิเนียม	- เกิดฟิล์มพาสสีฟ Al ₂ O ₃ ซึ่งมีส่วนช่วยในเพิ่มการความต้านทานการกัดกร่อน
	ที่อุณหภูมิสูง
	- หากมีมากเกินไปจะทำให้สารประกอบออกไซด่ที่เกิดขึ้นแยกตัวอยู่ตาม
	บริเวณขอบเกรนและขึ้นรูปได้ยาก
	- เกิดกลไกการเพิ่มความแข็งแรงแบบการตกตะกอนจากสารประกอบระหว่าง
	โลหะกับนิกเกิลและไทเทเนียม : Ni ₃ (Al,Ti)
โมลิบดินัม	- เกิดกลไกการเพิ่มความแข็งแรงแบบสารละลายของแข็งที่อุณหภูมิสูง
	- เกิดสารประกอบคาร์ไบด์ประเภท M ₆ C ที่บริเวณขอบเกรน ช่วยให้มีความ
	แข็งแรงดีขึ้น
	- หากมีมากเกินไปจะเกิดเป็นสารประกอบคาร์ไบด์มาก และมีความสามารถ
	ในการขึ้นรูปลดลง
	- เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง
ทั้งสเตน	 - ละลายในเนื้อพื้นและเพิ่มความแข็งแรงโดยกลไกสารละลายของแข็ง
	- เกิดสารประกอบคาร์ไบด์ประเภท MC
แทนทาลัม	- เกิดสารประกอบคาร์ไบด์ประเภท M ₆ C ที่บริเวณขอบเกรน ช่วยให้มีความ
	แข็งแรงดีขึ้น
คาร์บอน	- เป็นส่วนประกอบของสารประกอบคาร์ไบด์ โดยรวมตัวกับธาตุผสมต่าง ๆ ที่
	เป็นส่วนผสมของวัสดุ เกิดเป็นสารประกอบคาร์ไบด์ในรูป MC . M ₂₃ C ₆ . M ₆ C
โบรอน	- เกิดการแยกตัวที่บริเวณขอบเกรน
	- เกิดสารประกอบบอไรด์
	- ปรับปรุง Rupture life โดยมีความเหนียมดีขึ้น

2.2.4 สมบัติทางโลหวิทยาของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 [13]

เนื่องจากายในโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 ประกอบด้วยธาตุผสม จำนวนมาก ซึ่งมีผลทำให้เกิดเฟสต่าง ๆ ทำให้โครงสร้างของ GTD-111 เป็นแบบโครงสร้างหลาย เฟส (Multi – phase microstructure) ซึ่งเฟสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน GTD-111 มีดังนี้

2.2.4.1 โลหะเนื้อพื้น (แกมม่า : γ)

สำหรับ GTD-111 ซึ่งเป็นเกรดหนึ่งของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลนั้น มีโครงสร้าง เนื้อพื้นต่อเนื่องเป็นแบบ FCC ซึ่งแม่เหล็กดูดไม่ติด โดนส่วนประกอบส่วนใหญ่ของเฟสเป็นธาตุที่ ทำให้เกิดสารละลายของแข็งซึ่งสามารถละลายได้ดีในโครงสร้างแบบ FCC เช่น Co,Fe,Cr,Mo และ W

2.2.4.2 อนุภาคแกมม่าไพรม์ (γ)

อนุภาคแกมม่าไพรม์เป็นสารประกอบระหว่างโลหะนิกเกิลกับอะลูมิเนียมและไทเทเนียม โดยอยู่ในรูปของ Ni₃(AI,Ti) โดยใน GTD-111 นี้ แกมม่าไพรม์จะอยู่ในรูปของตะกอนทรงเหลี่ยม (และทรงกลม) และมีปริมาณอยู่ 60 % โดยปริมาตร ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับ GTD-111 โดยกลไกการเพิ่มความแข็งแรงแบบการตกตะกอน



รูปที่ 2.1 ตะกอนแกมม่าไพรม์ทรงเหลี่ยมบนเนื้อพื้นของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111 [14]

2.2.4.3 โครงสร้างยูเทคติด (γ-γ eutectic)

เป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของการแข็งตัว เนื่องจากโครงสร้างยูเทคติคถูกพบ กระจายอยู่ตามบริเวณขอบของเดนไดรต์ (dendrite boundary) ใกล้กับ Micropores (รูขนาด จุลภาค) ซึ่งโครงสร้างยูเทคติคจะมีขนาดประมาณ 30 – 135 ไมครอน และมีสัดส่วนเชิงปริมาตร ใน GTD-111 ประมาณร้อยละ 0.15 – 6.0



รูปที่ 2.2 โครงสร้างยูเทคติคที่พบในโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 [5]

2.2.4.4 คาร์ไบด์

GTD-111 มีปริมาณคาร์บอน 0.02-0.2% โดยน้ำหนัก โดยธาตุที่มีความสามารถในการ รวมตัวกับคาร์บอนสูง (strong affinity) เช่น ไทเทเนียม, แทนทาลัม และไนโอเบียม จะรวมตัวกับ คาร์บอนเกิดเป็นสารประกอบคาร์ไบด์ของโลหะที่มีความแข็งสูงขึ้นภายในเนื้อวัสดุ โดยคาร์ไบด์นี้ จะเกิดขึ้นระหว่างการทำกรรมวิธีทางความร้อนและระหว่างการใช้งาน ซึ่งปฏิกิริยาการเกิดคาร์ไบด์ ในโครงสร้างของ GTD-111 มีดังนี้

- MC เกิดในช่วงการแข็งตัวจากการหล่อ ซึ่งจะเป็นแหล่งคาร์บอนให้เกิดสารประกอบ คาร์ไบด์ประเภทอื่นต่อไป

- การเกิดคาร์ไบด์ชนิด M₂₃C₆ เป็นไปตามปฏิกิริยา ดังนี้

$$\begin{split} \mathsf{MC} &+ & \pmb{\gamma} \implies \mathsf{M}_{23}\mathsf{C}_6 + & \pmb{\gamma}' \end{split} \tag{1} \\ (\mathsf{Ti},\mathsf{Mo})\mathsf{C}+(\mathsf{Ni},\mathsf{Cr},\mathsf{Al},\mathsf{Ti}) \implies \mathsf{Cr}_{21}\mathsf{Mo}_2\mathsf{C}_6 + \mathsf{Ni}_3(\mathsf{Al},\mathsf{Ti}) \\ \mathsf{การเกิดคาร์ไบด์ชนิด} \ \mathsf{M}_6\mathsf{C} \ \mathsf{cllullgrull} \mathfrak{mull}$$

(2)

MC + $\gamma \implies$ M₆C + γ'

 $(Ti,Mo)C+(Ni,Cr,AI,Ti) \implies Mo_3(Ni,co)_3C+Ni_3(AI,Ti)$

- การเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับระหว่าง M₂₃C₆ และ M₆C

M_6C	+	M'	\Leftrightarrow	$M_{23}C_{6}$ +	Μ"	(3)
Mo ₃ (Ni'C	;o) ₃ C+C	Cr ⇔	Cr ₂₁ N	۸۰ ₂ C ₆ +(Ni,Co,	Mo)	



รูปที่ 2.3 ตะกอนคาร์ไบด์ที่บริเวณขอบเกรนเนื้อพื้นแกมม่า พบในโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้น นิกเกิล เกรด GTD-111 [5]

2.2.4.5 เฟสที่เป็นอันตราย (TCP phase : Detrimental topologically close-packed phases)

เฟสที่เป็นอันตรายหรือ TCP phase เป็นเฟสที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในวัสดุ GTD-111 เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกลไม่ดีนัก เฟสที่เป็นอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการทำกรรมวิธี ทางความร้อนหรือระหว่างการใช้งานในกรณีที่ควบคุมส่วนผสมทางเคมีไม่ดี โดยจะมีลักษณะเป็น แผ่นบางหรือเข็มที่มีความแข็งสูงและค่อนข้างเปราะ เช่น เฟสอีต้า (**η**-phase) ดังรูปที่ 2.4 ซึ่งมัก เกิดที่บริเวณขอบเกรน จึงเป็นจุดกำเนิดของรอยแตกและการขยายตัวต่อไปเรื่อย ๆ จนทำให้เกิด การแตกแบบเปราะที่อุณหภูมิต่ำในที่สุด นอกจากนี้ยังมีผลทำให้ Rupture strength และความ เหนียวต่ำลงอีกด้วย โดยเฟสที่เป็นอันตรายนี้จะเกิดที่บางส่วนผสมและบางสภาวะเท่านั้น



รูปที่ 2.4 เฟสอีต้าที่พบในโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111 [21]

2.3 กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะผสมพิเศษ [4]

การทำกรรมวิธีทางความร้อน หรือ Heat treatment ให้กับโลหะผสมพิเศษนั้นเป็นการทำ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษให้พร้อมสำหรับกระบวนการชั้นต่อไป ไม่ว่าจะ เป็นการขึ้นรูป เช่น การทุบขึ้นรูป (forging) หรือการเคลือบผิวซึ่งต้องอาศัยความร้อนและอุณหภูมิ ที่สูงเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นที่ผิวของโลหะผสมพิเศษ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ เชิงกลบางประการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษให้ดีขึ้นอีกด้วย

้สำหรับโลหะทั่วไปนั้น มีเป้าหมายในการทำกรรมวิธีทางความร้อน ดังนี้

- ลดความเค้นเหลือค้างภายในชิ้นงานซึ่งผ่านการขึ้นรูปมา
- ส่งเสริมให้เกิดการจัดเรียงอะตอมที่มีอยู่ในวัสดุใหม่
- ส่งเสริมการโตของเกรนเนื่องจากอุณหภูมิสูง ขอบเกรนจะสามารถแพร่ได้เร็วกว่าที่
 อุณหภูมิต่ำ
 - ส่งเสริมการเกิดเกรนที่ได้จากการตกผลึกใหม่

- ละลายเฟสบางเฟสกลับเข้าสู่เนื้อพื้น โดยมากจะทำกับเฟสที่ไม่ต้องการหรือเฟสที่เป็น อันตรายต่อคุณสมบัติของวัสดุ เช่น TCP phase ในโลหะผสมพิเศษ เป็นต้น

 เพื่อให้เกิดเฟสใหม่ที่ต้องการ อย่างเช่น ตะกอน ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงโดยกลไก การเพิ่มความแข็งแรงแบบการตกตะกอน

ทำให้ส่วนผสมทางเคมีที่ผิวของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไปโดยการเติมธาตุผสมเฉพาะที่
 ผิว

ทำให้เกิดเฟสใหม่อันเนื่องมาจากการเติมธาตุอื่นเข้าไป

2.3.1 กรรมวิธีทางความร้อนที่ใช้กันบ่อยสำหรับโลหะผสมพิเศษ [4]

ดังที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าการทำกรรมวิธีทางความร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง โครงสร้างจุลภาคของวัสดุเพื่อส่งเสริมขั้นตอนการผลิตขั้นต่อไปและปรับปรุงสมบัติบางประการ ของวัสดุ กรรมวิธีทางความร้อนสำหรับโลหะผสมพิเศษก็มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่ง สามารถจำแนกออกเป็น 5 กรรมวิธี ดังนี้

2.3.1.1 การคลายความเค้น (Stress relieving)

วัตถุประสงค์ในการอบเพื่อคลายความเค้นนั้น คือ เพื่อลดปริมาณความเค้นตกค้างที่ หลงเหลืออยู่ในเนื้อโลหะผสมพิเศษโดยปราศจากการตกผลึกใหม่ของเกรนให้ได้มากที่สุด โดย ความเค้นตกค้างนี้เกิดจากการขึ้นรูปชิ้นงาน การแปลงเฟสในขณะที่โลหะเย็นตัวซึ่งเฟสที่ เปลี่ยนแปลงไปนั้นได้มีความหนาแน่นแตกต่างจากเฟสเดิมและการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ ในแต่ละบริเวณของชิ้นงานมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไม่เท่ากัน ความเค้นที่ตกค้างอยู่มากจะลด สมบัติทางกลบางประการของโลหะผสมพิเศษ เช่น ความแข็งแรงสูงสุด , ความต้านทาน , ความ ล้า และความต้านทานการกัดกร่อน เป็นต้น แต่ในทางกลับกัน ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของผลจาก อุณหภูมิที่สูงจากการอบคลายความเค้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดเฟสที่ไม่ต้องการหรือเฟสที่เป็นอันตราย ตามมา รวมทั้งความต้านทานการกัดกร่อนที่อาจลดลงจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วย

การอบคลายความเค้นจะกระทำที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิอบอ่อนหรืออุณหภูมิการตก ผลึกใหม่ของโลหะผสมพิเศษ โดยทั่วไปแล้วจะทำที่อุณหภูมิประมาณ 425-870 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางเคมี, ลักษณะทางโลหวิทยาของโลหะผสมพิเศษ, ปริมาณความเค้น ตกค้าง และระดับการขึ้นรูปเย็น (Degree of Work hardening) ด้วย

โดยปกติแล้วโลหะผสมพิเศษประเภทหล่อนั้น ไม่จำเป็นต้องทำการอบคลายความเค้น เนื่องจากในกระบวนการการหล่อนั้นไม่ได้ใช้แรงหรือความเค้นในการขึ้นรูป ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- เป็นโลหะผสมพิเศษประเภทหล่อที่ไม่ได้เพิ่มความแข็งแรงโดยกลไกการตกตะกอน

- ชิ้นงานมีความซับซ้อนมาก และ/หรือ มีมุมแหลมคมที่เกิดจากเป็นจุดกำเนิดของ รอยแตกระหว่างที่ให้ความร้อนเพื่อการใช้งาน

- ชิ้นงานต้องการความแม่นยำของขนาดมาก
- ชิ้นงานผ่านการเชื่อมมาก่อน

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องการคลายความเค้นให้กับชิ้นงานโลหะผสมพิเศษชนิดหล่อนั้น มี อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การทำสมดุลทางความเค้น (Stress equalizing) ซึ่งเป็นกรรมวิธีทางความ

ร้อนที่ทำที่อุณหภูมิต่ำ โดยการนำชิ้นงานไปแช่แข็งก่อนการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ ตกตะกอน

	lieving	Annealing(a)			
Temperature		Holding time per	Temperature		Holding time per
°C	۴F	inch of section, h	°C	°F	inch of section, h
675(b)	1250(b)	4	980	1800	I
(c)	(c)		980	1800	1
(c)	(c)		1035	1900	1
(c)	(c)		1135	2075	4
(c)	(c)		1175	2150	1
870	1600	1 Y2	980	1800	¥4
			1175	2150	
			980	1800	
(c)	(c)		1095	2000	2
900	1650	1	1010	1850	¥4(d)
			980	1800	
870	1600	1	980	1800	1
			1040	1900	¥2
(c)	(c)		955	1750	1
880(c)	1625(c)		1035	1900	¥2
(c)	(c)		1080	1975	2
(c)	(c)		1080	1975	2
(c)	(c)		1080	1975	2
(c)	(c)		1080	1975	4
(c)	(c)		1135	2075	4
(c)	(c)		1010	1850	4
(f)	(1)		1230	2250	1
(f)	(f)		1230	2150	
(1)	(f)		1205	2200	1
	Temp *C 675(b) (c) (c) (c) 870 (c) 870 (c) 870 (c) 880(c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)	Temperature *C *F 675(b) 1250(b) (c) (c) (c) <	$\begin{tabular}{ c c c c c c } \hline \hline Temperature & Holding time per inch of section, h \\ \hline \hline \hline & & & & & & \\ \hline \hline & & & & & & \\ \hline & & & &$	Temperature Holding time per inch of section, h Temper *C *F inch of section, h *C 675(b) 1250(b) 4 980 (c) (c) 980 (c) (c) 1035 (c) (c) 1175 870 1600 1½ 980 (c) (c) 1095 900 1650 1 1010 980 870 1600 1 980 870 1600 1 980 (c) (c) 1040 (c) (c) 1080 (c) (c) 1080 (c) <t< td=""><td>Temperature Holding time per inch of section, h Temperature °C °F inch of section, h °C °F 675(b) 1250(b) 4 980 1800 (c) (c) (c) 980 1800 (c) (c) (c) 1035 1900 (c) (c) (c) 1135 2075 (c) (c) 1175 2150 870 1600 1½ 980 1800 (c) (c) 1175 2150 870 1600 1½ 980 1800 (c) (c) 980 1800 (c) (c) 980 1800 (c) (c) 900 1650 1 910</td></t<>	Temperature Holding time per inch of section, h Temperature °C °F inch of section, h °C °F 675(b) 1250(b) 4 980 1800 (c) (c) (c) 980 1800 (c) (c) (c) 1035 1900 (c) (c) (c) 1135 2075 (c) (c) 1175 2150 870 1600 1½ 980 1800 (c) (c) 1175 2150 870 1600 1½ 980 1800 (c) (c) 980 1800 (c) (c) 980 1800 (c) (c) 900 1650 1 910

ตารางที่ 2.3 วัฏจักรการอบคลายความเค้นและการอบอ่อนสำหรับโลหะผสมพิเศษแบบริด [4]

2.3.1.2 การอบอ่อนแบบสมบูรณ์ (Annealing/Full annealing)

เป็นกรรมวิธีทางความร้อนที่ทำให้เกิดการตกผลึกใหม่อย่างสมบูรณ์ทั่วทั้งชิ้นงาน และทำ ให้เกิดความอ่อนตัวสูงสุดของวัสดุ ในกรณีของโลหะผสมพิเศษนั้น การอบอ่อนสามารถช่วยลด ความแข็งและเพิ่มความเหนียวได้ดี ซึ่งเสริมการขึ้นรูปและช่วยให้ทำการกลึงไสได้ง่ายในงานเชื่อม โลหะผสมพิเศษ การอบอ่อนช่วยเตรียมชิ้นงานให้พร้อมสำหรับการเชื่อม และยังช่วยคลายความ เค้นภายหลังการเชื่อมอีกด้วย

นอกจากนี้ การอบอ่อนยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษ โดยเฉพาะ ในกรณีของโครงสร้างที่เกิดจากการบ่มแข็ง (Age hardening) ซึ่งจะทำให้เกิดการละลายกลับสู่ เนื้อพื้นของเฟสที่สอง (โดยมากเป็นตะกอนหรือสารประกอบบางประเภท) และในบางครั้งยังใช้การ อบอ่อนในการทำให้ชิ้นงานหล่อมีความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenization) อีกด้วย สำหรับโลหะผสมพิเศษ โดยปกติอุณหภูมิที่ทำการอบอ่อนจะอยู่ในช่วง 705 – 1,205 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับโครงสร้างจุลภาคและระดับการขึ้นรูปเย็นของโลหะผสมพิเศษนั้น ๆ แต่ ในทางปฏิบัติสามารถใช้ได้กับโลหะผสมพิเศษที่ผ่านการขึ้นรูปแบบไม่ทำให้แข็งขึ้นโดยเฟสแกมม่า ไพรม์เท่านั้น

2.3.1.3 การอบอ่อนในกระบวนการ (In-process annealing)

ในการขึ้นรูปเย็นของโลหะผสมพิเศษนั้น จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของการ ขึ้นรูป เนื่องจากความรุนแรงที่มากอาจก่อให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขึ้นรูปเย็น เช่น ใน กรณีของการทุบขึ้นรูปแบบหลายขั้นตอน ซึ่งมีการเปลี่ยนอุณหภูมิในการทุบขึ้นรูปตามแต่ละ ขั้นตอน การทำการอบอ่อนในกระบวนการ จะช่วยลดโอกาสการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ ชิ้นงานขณะผ่านการขึ้นรูปได้

สำหรับชิ้นงานที่ทำการขึ้นรูปร้อนนั้น การอบอ่อนในกระบวนการจะทำให้โลหะผสมพิเศษ มีความสามารถในการขึ้นรูปสูงขึ้น โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการอบจะค่อนข้างกว้างขึ้นกับส่วนประกอบ ทางเคมีของโลหะผสมพิเศษที่ใช้และการใช้งานจริง

อย่างไรก็ตาม การทำการอบอ่อนในกระบวนการ บางครั้งต้องจำกัดอุณหภูมิในการอบไว้ เพื่อไม่ให้เฟสที่สองถูกละลายหมดไป ทั้งนี้เพื่อให้เฟสที่สองช่วยทำหน้าที่ในการหน่วงและยับยั้ง การโตของเกรน

2.3.1.4 กระบวนการละลาย (Solution treating/Solution annealing)

ในการทำสารละลายนั้น จะทำเพื่อละลายเฟสที่สอง ซึ่งอาจเป็นตะกอนหรือสารประกอบ บางอย่างให้ละลายกลับเข้าสู่เนื้อพื้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความต้านทานการกัดกร่อนให้มีค่าสูงสุด และยังเป็นการเตรียมชิ้นงานสำหรับการบ่มแข็ง ซึ่งวัสดุจะต้องมีโครงสร้างจุลภาคที่สม่ำเสมอก่อน ทำการบ่มแข็งและการตกผลึกใหม่อย่างสมบูรณ์ซึ่งจะให้ได้ความเหนียวสูงสุด อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การทำละลายอาจไม่สามารถละลายเฟสที่สองทั้งหมดในกรณีของโลหะผสมพิเศษที่ มีการเพิ่มความแข็งแรงโดยกลไกตกตะกอน ตัวอย่างการทำกระบวนการละลายของโลหะผสม พิเศษดังตารางที่ 2.3 และ 2.4

Allau	The description of the sector
	Heat treatment (temperature/ouration to accounty)
Polycrystalline (conventional) castings	
B-1900/B-1900 + Hf	1080 °C (1975 °F)/4/AC + 900 °C (1650 °F)/10/AC
IN-100	1080 °C (1975 °F)/4/AC + 870 °C (1600 °F)/12/AC
EN-713	As-cast
- 11-718	1095 °C (2000 °F)/1/AC + 955 °C (1750 °F)/1/AC + 720 °C (1325 °F)/8/FC + 620 °C (1150 °F)/8/AC
IN-718 with hot isostatic pressing (HIP)	1150 °C (2100 °F)/4/FC + 1190 °C (2175 °F)/4/15 ksi (HIP) + 870 °C (1600 °F)/10/AC + 955 °C (1750 °F)/1/AC + 730 °C
	(1350 °F)/8/FC + 665 °C (1225 °F)/8/AC
IN-738	1120 °C (2050 °F)/2/AC + 845 °C (1550 °F)/24/AC
1N-792	1120 °C (2050 °F)/4/RAC + 1080 °C (1975 °F)/4/AC + 845 °C (1550 °F)/24/AC
IN-939	1160 °C (2120 °F)/4/RAC + 1000 °C (1830 °F)/6/RAC + 900 °C
	(1650 °F)/24/AC + 700 °C (1290 °F)/16/AC
MAR-M-246 + Hf	1220 °C (2230 °F)/2/AC + 870 °C (1600 °F)/24/AC
MAR-M-247	1080 °C (1975 °F)/4/AC + 870 °C (1600 °F)/20/AC
Rene 41	1065 °C (1950 °F)/3/AC + 1120 °C (2050 °F)/0.5/AC + 900 °C (1650 °F)/4/AC
Rene 77	1163 °C (2125 °F)/4/AC + 1080 °C (1975 °F)/4/AC + 925 °C (1700 °F)/24/AC + 760 °C (1400 °F)/16/AC
Rene 80	1220 °C (2225 °F)/2/GFQ + 1095 °C (2000 °F)/4/GFQ + 1050 °C (1925 °F)/4/AC + 845 °C (1550 °F)/16/AC
Udimet 500	1150 °C (2100 °F)/4/AC + 1080 °C (1975 °F)/4/AC + 760 °C (1400 °F/16/AC
Udimet 700	1175 °C (2150 °F)/4/AC + 1080 °C (1975 °F)/4/AC + 845 °C (1550 °F)/4/AC + 769 °C (1400 °F)/6/AC
Waspaloy	1080 °C (1975 °F)4/AC + 845 °C (1550 °F)/4/AC + 760 °C (1400 °F)/16/AC
Directionally-solidified (DS) castings	
DS MAR-M-247	1230 °C (2250 °F)/2/GFQ + 980 °C (1800 °F)/5/AC + 870 °C (1600 °F)/2/AC
DS MAR-M-200 + Hf	1230 °C (2250 °F)/4/GFQ + 1080 °C (1975 °F)/4/AC + 870 °C (1600 °F)/3/AC
DS Reae 80H	1190 °C (2175 °F)/2/GFQ + 1080 °C (1975 °F)/4/AC + 870 °C (1600 °F)/16/AC
Single-crystal castings	
CMSX-2	1315 °C (2400 °F)/3/0FQ + 980 °C (1800 °F)/5/AC + 870 °C (1600 °F)/2/AC
PWA 1480	1290 °C (2350 °F)/4/GFQ + 1080 °C (1975 °F)/4/AC + 870 °C (1600 °D)/3/AC
Rene N4	1270 °C (2320 °F)/2/GFQ + 1080 °C (1975 °F)/4/AC + 900 °C (1650 °F)/16/AC
AC, air cooling; FC, furnace cooling; GFQ, gas fur	mace quench; RAC, rapid air cooling

ตารางที่ 2.4 วัฏจักรการทำกระบวนการละลายและการบ่มแข็งสำหรับโลหะผสมพิเศษแบบริด [4]

กรรมวิธีการตกตะกอนจะควบคุมการบ่ม (Aging) เพื่อทำให้เกิดตะกอนที่มีชนิด ขนาด รูปร่าง และปริมาณตามที่ต้องการ (ในกรณีของ TCP phases ถือเป็นเฟสที่ต้องควบคุมไม่ให้ เกิดขึ้น)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกจำนวนขั้นตอนการบ่มแข็งและอุณหภูมิในการตกตะกอน มีดังนี้

- ชนิดและปริมาณของเฟสที่ต้องการให้ตกตะกอน
- อุณหภูมิการใช้งาน
- ขนาดของเฟสที่ตกตะกอนที่ต้องการ
- ความแข็งแรงและความเหนียวที่ต้องการ
- กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะผสมพิเศษที่คล้ายคลึงกัน

2.4 กรรมวิธีทางความร้อนสำหรับการฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษ ชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111 (Rejuvenates heat treatment) [9]

ในระหว่างการใช้งานโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111 เป็นใบพัด เครื่องจักรกังหันก๊าซนั้น เมื่อวัสดุได้รับความร้อนและความเค้นจากก๊าซร้อนแรงดันสูงที่ว่านี้ จะทำ ให้ลักษณะโครงสร้างจุลภาคเปลี่ยนไป กล่าวคือ อนุภาคแกมม่าไพรม์ที่ตกตะกอนอยู่ในเนื้อพื้นจะ เกิดการละลายกลับเข้าไปยังเนื้อพื้น และเกิดการแพร่ไปรวมตัวกับอนุภาคแกมม่าไพรม์อื่นๆ ที่มี ขนาดใหญ่กว่าและยังหลงเหลืออยู่ และมีลักษณะรูปร่างที่กลมเพื่อลดพลังงานของระบบตามหลัก ของอุณหพลศาสตร์ (thermodynamics) ทำให้ลักษณะโครงสร้างจุลภาคเดิมที่อนุภาคแกมม่า ไพรม์เป็นทรงหลายเหลี่ยม (polygonal) หรือ ทรงลูกบาศก์ (cuboid) กลายเป็นอนุภาคแกมม่า ไพรม์ทรงกลม (spheroid) ขนาดใหญ่ภายหลังการใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน

ในการทำกรรมวิธีทางความร้อนหรือ Rejuvenated heat treatment ของโลหะผสมพิเศษ ชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111 ที่ถูกใช้งานเป็นใบพัดเครื่องจักรกังหันก๊าซในโรงผลิตไฟฟ้าจะ ทำภายหลังการใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานกว่า 70,000 ชั่วโมง เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง จุลภาคของ GTD-111 จากแกมม่าไพรม์ที่มีลักษณะเป็นทรงกลม (ดังรูปที่ 2.5ข)) อัน เนื่องมาจากความร้อนและเค้นที่เกิดระหว่างการใช้งาน เพื่อให้ชิ้นงานมีโครงสร้างจุลภาคคล้าย โครงสร้างจุลภาคก่อนการใช้งาน (ดังรูปที่ 2.5ก)) ซึ่งตะกอนแกมม่าไพรม์มีลักษณะเป็นทรงหลาย เหลี่ยมให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายทดแทนการซื้อใหม่



รูปที่ 2.5 อนุภาคแกมม่าไพรม์ในชิ้นงานใบพัดเครื่องจักรกังหันก๊าซวัสดุ GTD-111

- ก) ชิ้นงานก่อนการใช้งาน [14]
- ข) ชิ้นงานที่ผ่านการใช้งานมา 70,000 ชั่วโมง [15]

การทำกรรมวิธีทางความร้อนของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111 นั้น จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการละลายและกระบวนการบ่มแข็ง ดังแสดงใน รูปที่ 2.6 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้



ร**ูปที่ 2.6** กรรมวิธีทางความร้อนสำหรับโลหะผสมพิเศษที่มีกลไกการเพิ่มความแข็งแรงแบบการ ตกตะกอน [9]

2.4.1 การทำละลาย (Solution treating)

กรรมวิธีทางความร้อนในการละลายสำหรับโลหะพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 คือการละลายเฟสทุติยภูมิ (secondary phase) เช่น ตะกอนแกมม่าไพร์ม และคาร์ไบด์บาง ประเภท ให้ละลายกลับสู่เนื้อพื้น โดยทั่วไปจะทำที่อุณหภูมิ 1125-1205 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง จากนั้นจึงทำให้เย็นในอากาศจนถึงอุณหภูมิห้อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานกรรมวิธีทาง ความร้อนสำหรับโหละผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111

แต่จากการศึกษาของ นางสาวพจนาถ ยิ่งทวีสิทธิกุล [6] พบว่าการทำการละลายที่ อุณหภูมิ 1,185 และ 1,205 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จะทำให้คุณภาพแกมม่าไพรม์ หยาบที่มีอยู่ในขึ้นงานที่ผ่านการใช้งานมาแล้วละลายกลับเข้าสู่เนื้อพื้นได้ดี และพร้อมที่จะ ตกตะกอนกลับเป็นอนุภาพแกมม่าไพรม์ละเอียดในช่วงการบ่มแข็ง นอกจากนี้แล้วอุณหภูมิการ ละลายดังกล่าวยังทำให้อนุภาคแกมม่าไพรม์ที่ได้มีความเสถียรสูง, มีการกระจายตัวอย่าง สม่ำเสมอ, มีขนาดใกล้เคียงกันและแทบไม่เกิดการโตของตะกอนอนุภาคแกมม่าไพรม์ในระหว่าง การจำลองการใช้งานที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 2.7 อีกด้วย



รูปที่ 2.7 โครงสร้างจุลภาพของ GTD-111 ภายหลังการทำการละลายที่อุณหภูมิและเวลา ต่าง ๆ กัน บ่มแข็งปฐมภูมิที่อุณหภูมิ 1,120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และบ่มแข็งทุติยภูมิที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง [15]

- ก) 1,185 องศาเซลเซียส, 3 ชั่วโมง
- ข) 1,185 องศาเซลเซียส, 4 ชั่วโมง
- ค) 1,205 องศาเซลเซียส, 3 ชั่วโมง
- ง) 1,205 องศาเซลเซียส, 4 ชั่วโมง

2.4.2 การบ่มแข็ง (Precipitate aging)

การบ่มแข็งสำหรับโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อนิกเกิล เกรด GTD-111 ทำให้เกิดตะกอน อนุภาคแกมม่าไพรม์ ซึ่งส่งผลดีต่อความแข็งแรงและสมบัติเชิงกลอื่น ๆ ของ GTD-111 อย่างมาก ตามมาตรฐานกรรมวิธีทางความร้อนสำหรับโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD-111 แล้วทำการบ่มที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วจึงทำให้เย็นในอากาศจนถึง อุณหภูมิห้อง จากการศึกษาของ นางสาวปิยพร จันทราพาณิชกุล และ นายชาญณรงค์ โอภาสเสถียร [16] และ P. Wangyao et. Al.[15] ซึ่งทำให้การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำกรรมวิธีทาง ความร้อนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของ GTD-111 พบว่า การทำการบ่มแข็งปฐมภูมิที่ อุณหภูมิ 1,120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่งโมง และทำให้เย็นในอากาศ จากนั้นจึงทำการบ่ม แข็งทุติยภูมิที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะทำให้โครงสร้างจุลภาคสุดท้าย ของ GTD-111 ที่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ที่มีลักษณะเป็นทรงลูกบาศก์,มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ, มีพื้นที่ระหว่างอนุภาคน้อย และมีสัดส่วนเชิงปริมาตรมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ กรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะอื่น ๆ ที่ทำการทดลอง ซึ่งโครงสร้างจุลภาคที่ได้จาการบ่มแข็งทั้ง สองขั้นตอนนี้แสดงดังรูปที่ 2.7

นอกจากนี้ในงานวิจัยเดียวกันนี้ยังได้กล่าวถึงการบ่มแข็งปฐมภูมิที่สภาวะดังกล่าวว่าเป็น การส่งเสริมให้ตะกอนแกมม่าไพรม์มีขนาดใหญ่กว่ากรณีที่ทำการบ่มแข็งที่อุณหภูมิ 845 องศา เซลเซียสเพียงอย่างเดียว

2.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกังหันก้าซ (Gas Turbine) [4], [17]

เครื่องจักรกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ถูกคิดค้นและจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้โดย นายจอห์น บาร์เบอร์ (John Barber) ชาวอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2334 โดยอาศัยวัฏจักรเบรย์ตัน(Brayton cyclic) เป็นต้นแบบของกลจักรความร้อนที่ก่อเกิดพลังงานกล (Heat engine) ในเวลาต่อมาได้มีการนำ เครื่องจักรกังหันก๊าซมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเริ่มจากการใช้งานในเครื่องบิน, เรือเดินทะเล และเป็นต้นกำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อมาได้มีการนำไปใช้ในรถยนต์และยานพาหนะทั่วไป มากขึ้น

2.5.1 ส่วนประกอบของเครื่องจักรกังหันก้าซ [17]

ส่วนประกอบของเครื่องจักรกังหันก๊าซแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

- ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber)
- เครื่องกังหัน (Turbine)


รูปที่ 2.8 แบบจำลองภายในเครื่องจักรกังหันก๊าซและการไหลของอากาศและเชื้อเพลิงภายใน เครื่องจักรกังหันก๊าซ [18]

2.5.1.1 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) (รูปที่ 2.8 ส่วน ก)

หน้าที่หลักของเครื่องอัดอากาศ คือ อัดอากาศให้มีความดันสูง เพื่อนำไปใช้ผสมกับ เชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ โดยการดูดอากาศผ่านแผ่นกรอง ทางช่องรับอากาศเช้า เพื่อแยกฝุ่น ละอองออก เป็นการป้องกันชิ้นส่วนภายในของเครื่องกังหัน ไม่ให้เกิดการกัดกร่อนและการสึก กร่อนได้ ปริมาณของอากาศที่ผ่านเข้าไปในเครื่องอัดอากาศ ของเครื่องกังหันก๊าซที่มีกำลังผลิต ไฟฟ้าขนาด 20 เมกกะวัตต์ จะใช้ประมาณ 500,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที เครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้ มี 2 ชนิด คือ

 แบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Compressor) ทำงานลักษณะเดียวกับปั้มแรงเหวี่ยง มี ใบพัดเรียงจากเล็กไปใหญ่ เหมาะที่จะใช้กับเครื่องกังหันก๊าซขนาดเล็กเท่านั้น

 แบบอัดในแนวแกน (Axial Compressor) มีลักษณะคล้ายตัวกังหัน ประกอบด้วย ใบพัดที่ติดอยู่บนเพลาเป็นแถวๆ ระหว่างแถวของใบพัดจะมีใบพัดติดอยู่ที่ตัวเรือนสลับกันเป็นแถว ๆ เช่นเดียวกัน เมื่ออากาศถูกดูดพร้อมกับอัดผ่านแต่ละแถวของใบพัดที่อยู่กับที่ และใช้ใบพัดหมุน ที่ประกอบติดอยู่บนเพลาแล้ว ปริมาณของมันจะลดลง ดังนั้นขนาดและความยาวของใบพัดก็จะ ลดลงตามทิศทางการไหลของอากาศเป็นสัดส่วนเรื่อยไป

2.5.1.2 ห้องเผาใหม้ (Combustion Chamber)(รูปที่ 2.8 ส่วน ข)

ห้องเผาไหม้เป็นโลหะรูปทรงกระบอกมีสองชั้นประกอบกันอยู่ ชั้นนอกเป็นช่องทางเข้า ของอากาศความดันสูงที่ถูกอัดเข้ามาจากเครื่องอัดอากาศ ชั้นในเป็นท่อโลหะซ้อนกันอยู่โดยเจาะรู เล็ก ๆ ไว้เป็นระยะๆ เพื่อให้อากาศความดันสูงเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงทำให้เกิดการลุกไหม้ ขยายตัวมีอุณหภูมิและความดันสูง ส่งเข้าไปขับเคลื่อนกังหัน ท่อภายในห้องเผาไหม้ที่ถูกถอด ออกมาตรวจสอบและบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะทำความสะอาดรูที่ท่อซึ่งอาจมี สิ่งสกปรก เช่น เศษเขม่า หรือผงถานสะสมตกค้างอยู่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้อีก วิธีหนึ่ง

ห้องเผาไหม้นี้ส่วนมากจะติดตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเครื่องอัดอากาศและกังหันลมตรง ส่วนหัวของห้องเผาไหม้จะมีหัวฉีดเชื้อเพลิง (ก๊าซหรือน้ำมันดีเซล) ซึ่งห้องเผาไหม้จะมีหัวฉีด เชื้อเพลิงตั้งแต่ 6-18 หัว และจะมีหัวฉีดเชื้อเพลิงให้ลุกไหม้โดยควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2.5.1.3 เครื่องกังหัน (Turbine) (รูปที่ 2.8 ส่วน ค)

กังหันก๊าซจะทำงานได้ต้องมีส่วนประกอบ 3 อย่างดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ เครื่องอัด อากาศห้องเผาไหม้ และตัวกังหัน โดยมีการทำงานดังนี้ คือ อากาศจะถูกอัดด้วยเครื่องอัดอากาศมี ความดันสูง 8-10 เท่า โดยใช้เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี แบบอากาศไหลตามแนวแกนหรือไหล ตามแนวรัศมี

อากาศความดันสูงจะส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้โดยผ่านท่อลม ในห้องเผาไหม้จะมีหัวฉีด เชื้อเพลิง เข้าไปอย่างต่อเนื่อง เมื่ออากาศผ่านเข้าไปยังห้องเผาไหม้จะทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นและ เกิดการขยายตัวทำมีความดันเพิ่มขึ้นไปขับดันกังหันให้หมุนโดยเพลาของกังหันสามารถต่อไปใช้ งานได้ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเรือเดินสมุทร แต่ในส่วนของเครื่องบิน จะไม่ส่งกำลังออกที่ เพลา แต่จะมีกังหันก๊าซและเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่ที่ให้กำลังและความเร็วสูงมาก ในการ ผลักดันเครื่องบินให้เคลื่อนที่ภายในอากาศได้การเผาไหม้อย่างต่อเนื่องจะทำให้อุณหภูมิของห้อง เผาไหม้และเครื่องอัดอากาศมีความร้อนสูง จึงต้องมีการระบายความร้อนให้กับเครื่อง

เนื่องจากกังหันก๊าซเป็นเครื่องที่ไม่สามารถเริ่มเดินเครื่องด้วยตนเองได้เหมือนเครื่องยนต์ ลูกสูบทั่วๆ ไป จึงจำเป็นต้องมีเครื่องช่วยหมุนจนได้ความเร็วรอบระดับหนึ่ง แล้วจึงทำการจุด เชื้อเพลิงให้ห้องเผาไหม้ โดยเครื่องช่วยหมุนนี้อาจใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือกังหันก๊าซเล็กๆที่ออกแบบ ให้มีถึงเชื้อเพลิงและชุดอัดอากาศในตัว

2.5.2 หลักการทำงานเบื้องต้นของกังหันก๊าซ [4], [17]

เครื่องกังหันก๊าซทำงานโดยมีเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ต่ออยู่บนเพลา เดียวกับชุดกังหัน และต่อตรงไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อเริ่มเดินเครื่อง อากาศจะถูกดูดจาก ภายนอกเข้าหาเครื่องอัดอากาศทางด้านล่าง ถูกอัดจนมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วถูกส่งไป ยังห้องเผาไหม้ ซึ่งใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมัน ซึ่งจะถูกเผาไหม้และให้ความร้อนแก่ อากาศก๊าซร้อนแรงดันสูงที่ออกจากห้องเผาไหม้จะผ่านต่อไปยังตัวกังหัน และทำให้กังหันหมุนเพื่อ ไปขับเครื่องอัดอากาศ โดยพลังงานที่ใช้ในการขับเครื่องอัดอากาศนี้คิดเป็น 60 % ของพลังงานที่ ได้จากการหมุนของกังหัน พลังงานส่วนที่เหลือจะนำไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ช่วยงานอย่างอื่นๆ จากนั้นความดันของก๊าซจะลดลงเมื่อผ่านตัวกังหันและออกสู่บรรยากาศ

2.5.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator) [17], [19]

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นเครื่องกำเนินไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยเครื่องจักร กังหันก๊าซในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลและพลังงานกลที่ได้เปลี่ยนเป็น พลังงานไฟฟ้าซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักใช้โรงไฟฟ้าประเภทนี้เป็นเครื่องจ่ายไฟสำรอง (Stand by) เนื่องจากความสามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ใน 40-60 วินาทีเท่านั้น จึงเหมาะสมกับการใช้ในกรณีฉุกเฉิน และยังช่วยเสริมการผลิต ในกรณีที่ เกิดความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Ioad) โดยโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 1-60 เมกะวัตต์ ตัวอย่างเครื่องกำเนินไฟฟ้ากังหันก๊าซแสดงในรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซที่ใช้งานจริงในโรงผลิตไฟฟ้า [20]

อุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าประกอบด้วยเครื่องอัดอากาศ, เครื่องกังหันก๊าซและเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เริ่มการทำงานโดยอาศัยก๊าซร้อนที่ เผาไหม้ในห้องเผาไหม้ และจะมีอากาศจากเครื่องอัดอากาศถูกอัดให้มีความหนาแน่นและความ ดันเพิ่มขึ้น 8-10 เท่าโดยอากาศนี้จะถูกกรองด้วยเครื่องกรองอากาศ (Air Filter) ให้สะอาดก่อนส่ง เข้าเครื่องอัดอากาศ จากนั้นอากาศที่ถูกอัดเพิ่มความดันนี้จะถูกส่งไปยังเครื่องเผาไหม้ หรืออาจ เป็นเชื้อเพลิงน้ำมันที่ถูกฉีดด้วยหัวฉีด (Spray) และใช้หัวเทียนเป็นจุดระเบิด เมื่อเชื้อเพลิงติดไฟ จะเกิดการเผาไหม้กลายเป็นก๊าซร้อนซ้อนรวมตัวกับอากาศที่อัดส่งเข้าไปจะเกิดการขยายตัว ทำให้ ก๊าซมีแรงดันสูงและมีอุณหภูมิประมาณ 1100 องศาเซลเซียส ซึ่งถูกส่งเข้าไปขับดันใบพัดของชุด กังหันก๊าซซึ่งอยู่บนเพลาเดียวกันกับเครื่องอัดอากาศให้หมุนอย่างต่อเนื่อง

การเริ่มเดินเครื่อง (Start) จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีคลัตซ์ต่อเชื่อมกับเพลาเป็นตัว ขับดันให้เพลาของเครื่องอัดอากาศหมุน จากนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าจะหยุดและคลัตซ์จะถูกปลดออก เมื่อเครื่องกังหันก๊าซเดินเครื่องเองได้แล้ว ปลายเพลาอีกด้านหนึ่งจะต่อเพื่อฉุดให้หมุนเพลาโรเตอร์ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและให้กำเนิดแรงดันไฟฟ้าออกไป ก๊าซร้อนที่ถูกทิ้งออกจากเครื่องกังหัน ก๊าซจะมีอุณหภูมิประมาณ 550 องศาเซลเซียส แต่ที่อุณหภูมิดังกล่าว ก๊าซร้อนยังมีพลังงานความ ร้อนเพียงพอที่จะนำไปต้มน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานของกังหันไอน้ำเพื่อใช้งานต่อไป

ข้อดีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ

- 1. ต้นทุนต่ำ
- 2. มีน้ำหนักเบา
- 3. สามารถเริ่มเดินเครื่องได้รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 40-60 วินาทีเท่านั้น
- 4. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ มีน้อย และประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน

 สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในบริเวณที่ต้องการความสะดวกและความรวดเร็ว โดยใช้ เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็สามารถเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าได้เปรียบเทียบกับไฟฟ้าพลังงานไอน้ำซึ่งต้อง ใช้เวลาในการออกแบบ,สร้าง และทดลองเดินเครื่องนานประมาณ 5 ปี

ข้อเสียของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ

 ความร้อนสูง ทำให้เกิดความเค้นต่อชิ้นส่วนภายในเครื่องจักรกังหันสูงมาก จึงต้องมี การตรวจซ่อมบำรุงบ่อย

2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่อหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมงมาก

 มีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากกำลังที่จะได้จากเครื่องจักรกังหันส่วนหนึ่งจะต้องนำไปใช้ ขับเครื่องอัดอากาศ (ประมาณร้อยละ 60 ของกำลังที่ได้จากเครื่องจักรกังหัน)

เมื่อนำข้อมูลข้างต้นมาเปรียบเทียบโรงผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซกับโรงผลิตไฟฟ้าแบบอื่น ๆ แล้ว สามารถสรุปข้อดีและข้อเสียได้ดังตารางที่ 2.6

ข้อดี	ข้อเสีย
1. สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าเสริมเข้าระบบ	1. การส่งก๊าซจากแหล่งผลิตก๊าซมายัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โรงไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล เช่น จากโรงแยก
2. ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและติดตั้ง	ก๊าซจังหวัดระยองมายังโรงไฟฟ้าพลังงานความ
น้อยกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เนื่องจาก	ร้อนร่วมไทรน้อย จังหวัด หรือแหล่งจากก๊าซ
สามารถซื้อระบบกังหันก๊าซสำเร็จรูปทั้งชุด	ยาดามาประเทศพม่า มายังโรงไฟฟ้าจังหวัด
นำมาติดตั้งบนฐานรากที่เตรียมไว้ได้เลย	ราชบุรีเป็นระยะทางถึง 703 กิโลเมตร
3. สามารถนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหัน	 ต้องจัดซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศทำให้
ก๊าซไปผลิตไฟฟ้าในระบบโรงไฟฟ้าพลัง	เสียเงินตราของประเทศ
กังหันไอน้ำได้ (ไอเสียจากโรงผลิตไฟฟ้า	
กังหันก๊าซมีอุณหภูมิประมาณ 550°C)	
4. เชื้อเพลิงสำรองก๊าซธรรมชาติมีอย่าง	
เพียงพอทั้งแหล่งผลิตในประเทศและ	
ต่างประเทศใกล้เคียงคือประเทศพม่า	
5. สามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง	
สำรองได้	
6. ช่วยลดมลภาวะจากไอเสีย เนื่องจาก	
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่มีสี	
ไม่มีกลิ่น และไม่มีควัน	

ตารางที่ 2.5 ข้อดีและข้อเสียของโรงผลิตไฟฟ้ากังหันก้าซกับโรงผลิตไฟฟ้าแบบอื่นๆ [17], [19]

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการทดลอง

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- 3.1.1 ชิ้นงานตัวอย่างโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิล เกรด GTD 111
- 3.1.2 เครื่องตัด Dischotom
- 3.1.3 เตาเผาอุณหภูมิสูง
- 3.1.4 กระดาษทรายและผงขัดอะลูมินา
- 3.1.5 เรซินสำหรับขึ้นรูปตัวเรือนเย็น
- 3.1.6 สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO₄)
- 3.1.7 กรดไฮโดรคลอริค (HCI)
- 3.1.8 แอลกอฮอล์
- 3.1.9 น้ำกลั่**น**

3.2 ขั้นตอนการทดลอง

3.2.1 เตรียมชิ้นงาน จำนวน 132 ชิ้น โดยนำชิ้นงานตัวอย่างไปตัดโดยแต่ละชิ้นมีขนาด ประมาณ 1x1x1 cm³

3.2.2 นำชิ้นงานที่ได้ไปทำกรรมวิธีทางความร้อนตามแต่ละสภาวะการทดลอง โดยสภาวะการ ทดลองถูกแบ่งออกเป็น 12 รูปแบบการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายในกรรมวิธีทางความ ร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคและทำการบ่มแข็ง 2 ขั้นตอน ซึ่งดัดแปลงจากกรรมวิธีทางความร้อน เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคของ GTD-111 แบบมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังรูป ที่ 3.1 โดยแบ่งอุณหภูมิการทำละลายออกเป็น 3 อุณหภูมิ สำหรับการทำละลาย รวมมี 36 สภาวะการ ทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 3.2-3.5

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพแบบจำลองกรรมวิธีทางความร้อน

"A" : การทำละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส

"B" : การทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส

"C" : การทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส

"1", "2", "3" : ระยะเวลาในการทำละลายที่อุณหภูมินั้นในหน่วยชั่วโมงก่อนมีการลดลงของอุณหภูมิ ระหว่างการทำละลาย

ตัวอย่าง

A121 : การทำละลายที่อุณหภูมิที่ 1,165 องศาเซลเซียสเป็นเลา 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงลดอุณหภูมิภาย ในเตาไปที่ 845 องศาเซลเซียส แล้วจึงเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 1,165 องศาเซลเซียส ทำการทำละลายอีก 2 ชั่วโมง แล้วจึงลดอุณหภูมิภายในเตาไปที่ 845 องศาเซลเซียส แล้วเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 1,165 องศา เซลเซียส และทำการทำละลายอีก 1 ชั่วโมง จากนั้นนำชิ้นงานออกจากเตาทิ้งให้เย็นตัวในอากาศ จนกระทั่งถึงอุณหภูมิห้อง จากนั้นจึงทำการบ่มแข็งตามแบบมาตรฐาน 2 ขั้นตอน ซึ่งคือ บ่มแข็งปฐม ภูมิที่อุณหภูมิ 1,055 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำออกจากเตาทิ้งให้เย็นตัวใน อากาศจนถึงอุณหภูมิห้อง แล้วทำการบ่มแข็งทุติยภูมิที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งเย็นในอากาศจนถึงอุณหภูมิห้อง

C4 : การทำละลายที่อุณหภูมิที่ 1,205 องศาเซลเซียสเป็นเลา 4 ชั่วโมง จากนั้นนำชิ้นงานออกจากเตา ทิ้งให้เย็นตัวในอากาศจนกระทั่งถึงอุณหภูมิห้อง จากนั้นจึงทำการบ่มแข็งตามแบบมาตรฐาน 2 ขั้นตอน ซึ่งคือ บ่มแข็งปฐมภูมิที่อุณหภูมิ 1,055 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำออก จากเตาทิ้งให้เย็นตัวในอากาศจนถึงอุณหภูมิห้อง แล้วทำการบ่มแข็งทุติยภูมิที่อุณหภูมิ 845 องศา เซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งเย็นในอากาศจนถึงอุณหภูมิห้อง







รูปที่ 3.2 ขั้นตอนของกรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะทดลอง A3, B3, C3, A12, B12, C12, A21, B21, C21



รูปที่ 3.3 ขั้นตอนของกรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะทดลอง A111, B111, C111, A4, B4, C4, A13, B13, C13



รูปที่ 3.4 ขั้นตอนของกรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะทดลอง A31, B31, C31, A112, B112, C112, A121, B121, C121



รูปที่ 3.5 ขั้นตอนของกรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะทดลอง A22, B22, C22, A211, B211, C2111, A1111, B1111, C1111

3.2.3 นำชิ้นงานที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนของแต่ละสภาวะการทดลองมาขึ้นรูปตัวเรือน แบบเย็น (cold mouting) โดยเรซิน

3.2.4 ขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80, 120, 200, 400, 800, 1200, 2000 และขัด ด้วยผงอะลูมินาจนได้ผิวมันเรียบ

 3.2.5 กัดกรดชิ้นงานด้วยสารสะลายหินอ่อน (Marble solution) ซึ่งมีส่วนผสมของ 10 กรัม ของCuSO₄ + 50 มิลลิลิตรของ HCI + 50 มิลลิลิตรของน้ำกลั่น เป็นเวลา 5-10 วินาที จากนั้นจึงล้าง ด้วยน้ำและพ่นแอลกอฮอล์ และเป่าให้แห้ง

3.2.6 ตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคที่ผิวของชิ้นงานโดยกล้องจุลทรรศน์แสง

3.2.7 ตรวจวัดสัดส่วนพื้นที่ (Area fraction) ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ โดยโปรแกรม Image Analyser

3.2.8 ตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคที่ผิวของชิ้นงาน โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกวาด (SEM : Scanning Electron Microscope) เพื่อดูโครงสร้างจุลภาคที่ผิวและถ่ายภาพ

3.2.9 ตรวจวัดความแข็งของชิ้นงานโดยเครื่องไมโครวิคเกอร์

3.2.10 ในกรณีที่พบเฟสคาร์ไบด์ที่มีลักษณะคล้าย TCP phase จะทำการตรวจวิเคราะห์เฟส ดังกล่าว โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านร่วมด้วย (TEM : Transmitted Electron Microscope)

3.2.11 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการทดลอง

3.2.12 สรุปผลการทดลอง

บทที่ 4

ผลการทดลองและการอภิปราย

4.1 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานที่ได้รับ (As-received microstructure)

ชิ้นงานที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นชิ้นงานจากใบพัดกังหันก๊าซที่ใช้ในการผลิต ไฟฟ้า ซึ่งเป็นวัสดุโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 โดยลักษณะโครงสร้างทาง จุลภาคของชิ้นงานที่ได้รับนี้ แสดงดังรูปที่ 4.1) พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มีรูปร่าง แบบรียาวอยู่เป็นจำนวนมาก และมีรูปร่างแบบลูกบาศก์ซึ่งเป็นรูปร่างแบบดั้งเดิมในทางทฤษฎีของ วัสดุเกรดนี้อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกระจายตัวอยู่ ทั่วไปในเนื้อพื้นของชิ้นงาน



รูปที่ 4.1 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานที่ได้รับ ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2 กรรมวิธีทางความร้อนแบบจำลอง (Simulated heat treatment)

4.2.1 สภาวะทดลอง A3, B3 และ C3

โครงสร้างจุลภาคสุดท้ายจากการทำละลายตามแบบมาตรฐาน (ไม่มีการลดลงของ อุณหภูมิระหว่างการทำละลาย) โดยใช้ระยะเวลาในการทำละลายรวม 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1,165, 1,185 และ 1,205 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และตามด้วยการบ่มแข็ง 2 ขั้นตอนที่อุณหภูมิ 1,055 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดัง แสดงในรูปที่ 4.2n), 4.2ข) และ 4.2ค) พบว่า การใช้อุณหภูมิในการละลายที่ 1,165 องศา เซลเซียส ดังรูปที่ 4.2n) มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่การ ทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 4.2ข) และที่ 1,205 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 4.2 ค) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไม่พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ มีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียด ซึ่งทั้งสองสภาวะ (รูปที่ 4.2ข) และ 4.2ค)) มีขนาดและความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดละเอียดนี้ใกล้เคียงกัน

สรุปได้ว่า การทำละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงนั้น ไม่ เพียงพอในการละลายแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มีมาก่อนหน้านี้ได้หมด แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการ ทำละลายเป็น 1,185 องศาเซลเซียส และ 1,205 องศาเซลเซียส แล้วตามด้วยการบ่มแข็ง 2 ขั้นตอนนั้น พบว่าอุณหภูมิดังกล่าวเป็นอุณหภูมิที่เพียงพอกับการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อทำการบ่มปฐมภูมิและทุติยภูมิตามกรรมวิธีทางความร้อนแบบ มาตรฐาน จึงเกิดการตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดออกมาอีกครั้งอย่าง สม่ำเสมอและพร้อมเพรียงกัน โดยจะมีขนาดที่โตขึ้นและรูปร่างที่เป็นลูกบาศก์มากขึ้นของอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดใกล้เคียงกัน



รูปที่ 4.2 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A3 ข) B3 ค) C3 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2.2 สภาวะทดลอง A4, B4 และ C4

พิจารณาสภาวะการทำละลายตามแบบมาตรฐานซึ่งไม่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่าง การทำละลายโดยใช้เวลาในการทำละลาย 4 ชั่วโมง และมีอุณหภูมิในการละลาย 3 อุณหภูมิที่ พิจารณา และตามด้วยการบ่มแข็ง 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 1,055 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

จากรูปที่ 4.3ก) (สภาวะทดลอง A4) เป็นรูปของชิ้นงานจากสภาวะ A4 ที่มีการทำละลาย ตามแบบมาตรฐานเป็นเวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส พบว่ามีร่องรอยของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มีขนาดเล็กหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย แต่พบว่ามีอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดละเอียดกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอในรูปนี้ และมีความหนาแน่นเพียงเล็กน้อย ซึ่งแสดง ให้เห็นว่าที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส นี้ ระยะเวลา 4 ชั่วโมงที่ใช้ในการทำละลายตามแบบ มาตรฐานนั้น ไม่สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมด ซึ่งส่งผลให้อนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดละเอียดที่เกิดขึ้นนั้นมีความหนาแน่นต่ำด้วย

จากรูปที่ 4.3ข) (สภาวะทดลอง B4) เป็นรูปของชิ้นงานจากสภาวะ B4 ซึ่งเป็นการทำ ละลายตามแบบมาตรฐานเป็นเวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส พบว่าไม่มีอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่ มีเพียงอนุภาคอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกระจาย ตัวอย่างสม่ำเสมอในรูป ซึ่งอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดนี้มีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.3ก) (สภาวะทดลอง A4) และมีปริมาณและความหนาแน่นที่ มากกว่าในรูปที่ 4.3ก) ที่เห็นได้อย่างชัดเจน (ดังแสดงในรูปที่ 4.17) และ 4.16) ตามลำดับ) แสดง ให้เห็นว่า ที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส นี้การทำละลายตามแบบมาตรฐานซึ่งใช้เวลา 4 ชั่วโมง เพียงพอต่อการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมดซึ่งส่งผลต่อการตกตะกอนของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในช่วงการบ่มและให้อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่มีขนาด ใหญ่ มีปริมาณมาก มีความหนาแน่นสูง และมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกันทั่ว ทั้งชิ้นงาน

จากรูปที่ 4.3ค) (สภาวะทดลอง C4) เป็นรูปของชิ้นงานจากสภาวะ C4 ซึ่งเป็นการทำ ละลายตามแบบมาตรฐานเป็นเวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส พบว่าไม่มีอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่ พบเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่มีขนาดใหญ่และ มีความหนาแน่นสูงมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับอนุภาคแกมม่าไพรม์ที่ได้จากชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B4 ในรูปที่ 4.3ข) แล้ว จะพบว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C4 นี้มีขนาดและความหนาแน่นที่ใหญ่กว่าและมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ที่พบในชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง B4 และ A4 แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส นี้ สามารถละลาย อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมดและอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่เกิดขึ้นนี้ก็มีความ หนาแน่นสูงและมีการกระจายตัวสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน

จากสภาวะการทดลองแบบ A3, B3, C3 และ A4, B4, C4 สามารถสรุปได้ว่าการทำ ละลายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง ในช่วงอุณหภูมิการทำละลายระหว่าง 1,185-1,205 องศาเซลเซียส จะทำให้ได้โครงสร้างจุลภาคสุดท้ายภายหลังการบ่มแข็งที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน มาก และไม่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่เลย



รูปที่ 4.3 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A4 ข) B4 ค) C4 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2.3 สภาวะทดลอง A12, B12 และ C12

จากรูปที่ 4.4n), 4.4ข) และ 4.4ค) ซึ่งเป็นชิ้นงานจากสภาวะการทำละลายแบบ 12 ที่มี การลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายภายหลังการทำละลาย 1 ชั่วโมง และทำละลายต่ออีก 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส (สภาวะทดลอง A12, รูปที่ 4.4n)) นั้น พบว่ายังมี อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบตกค้างอยู่พร้อมทั้งมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดอยู่ร่วมด้วย สำหรับที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส (สภาวะทดลอง B12) และอุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส (สภาวะทดลอง C12) ไม่พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ มีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดที่ปรากฏอยู่ ซึ่งขนาดและรูปร่างของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดของทั้งสองสภาวะมี ลักษณะใกล้เคียงกัน แต่เป็นที่สังเกตว่าปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดในรูปที่ 4.4ข) (สภาวะทดลอง B12) และ 4.4ค) (สภาวะทดลอง C12) มีปริมาณมากกว่า ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.4n) (สภาวะทดลอง A12) อยู่เล็กน้อย

ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อมีการลดลงของอุณหภูมิในช่วงที่ผ่านการทำละลายที่ อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส ไปแล้ว 1 ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลาที่เหลืออยู่อีก 2 ชั่วโมงในการทำ ละลายดังกล่าวต่อ ยังไม่เพียงพอที่จะละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบกลับสู่เนื้อพื้นได้หมด ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้ในการทดลองแบบ A3 ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเร่งให้เกิดการตกตะกอน ใหม่ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ขนาดเล็กได้เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยด้วย ในระหว่างที่มีการลดลงของอุห ภูมิในช่วงที่ความร้อนตกลงและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิให้กลับเข้าไปสู่อุณหภูมิการทำละลายที่ ต้องการใหม่อีกครั้ง



รูปที่ 4.4 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A12 ข) B12 ค) C12 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2.4 สภาวะทดลอง A13, B13 และ C13

พิจารณาสภาวะทดลองที่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย 1 ครั้งภายหลัง การทำละลายไป 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงทำละลายต่ออีก 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 3 อุณหภูมิ และมี ระยะเวลาในการทำละลายรวม 4 ชั่วโมง แล้วจึงตามด้วยการบ่มแข็ง 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 1,055 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

จากรูปที่ 4.5ก) (สภาวะทดลอง A13) พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบอยู่ในรูป โดยอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบนี้ รูปร่างค่อนข้างกลมมน มีขนาดและปริมาณในระดับ ปานกลางซึ่งมีค่าน้อยกว่าของสภาวะทดลอง A12 (รูปที่ 4.5ก)) นอกจากนี้ยังพบว่ามีอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดซึ่งมีขนาด ปริมาณ และความหนาแน่นมากกว่าของสภาวะทดลอง A12 เช่นกัน เนื่องจากชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A13 ซึ่งมีการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศา เซลเซียส และมีการลดลงของอุณหภูมิภายหลังการทำละลายไป 1 ชั่วโมง แล้วจึงทำละลายต่ออีก 3 ชั่วโมงจนมีระยะเวลาในการทำละลายรวม 4 ชั่วโมงนี้ พบว่ายังมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ หลงเหลืออยู่ แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิและรูปแบบการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย แบบ 13 นี้ ไม่เพียงพอต่อการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ให้หมดได้ แต่การละลายบางส่วนของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบยังสามารถทำให้เกิดการตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบได้บางส่วน ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้จากสภาวะทดลองแบบ A3

จากรูปที่ 4.5ข) (สภาวะทดลอง B13) พบว่าไม่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ตกตะกอนหลงเหลืออยู่ในรูป มีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด ซึ่งอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.5ข) นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.7ก) แล้วจะพบว่า อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดจากรูปที่ 4.5ข) (สภาวะทดลอง B13) มี ขนาดที่เล็กกว่า (จากรูปที่ 4.17) แต่มีปริมาณและความหนาแน่นมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดละเอียดจากรูปที่ 4.5ก) (สภาวะทดลอง A13) (จากรูปที่ 4.16))

เมื่อพิจารณาชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B13 จะพบว่าที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส นี้ การลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายภายหลังการทำละลาย 1 ชั่วโมงแล้วจึงทำละลายต่อ อีก 3 ชั่วโมงนี้สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมด และอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดละเอียดที่เกิดขึ้นก็มีขนาด ปริมาณและความหนาแน่นที่มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A13 ซึ่งเป็นการทำละลายที่มีรูปแบบการลดลงของ อุณหภูมิระหว่างการทำละลายในรูปแบบเดียวกัน แต่ใช้อุณหภูมิในการละลายที่ต่ำกว่า (เพียง 1,165 องศาเซลเซียส) จึงสามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้น้อยกว่าและให้ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่น้อยกว่าและเล็กกว่านั่นเอง

จากรูปที่ 4.5ค) (สภาวะทดลอง C13) พบว่าไม่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบปรากฏ ในรูป มีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดซึ่งมีขนาดใหญ่ มีปริมาณมากและมีความหนาแน่น สูงกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งรูป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคแกมม่าไพรม์ในรูปที่ 4.5ข) จะพบว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.5ค) มีขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยและมี ปริมาณและความหนาแน่นที่มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.5ข) ดัง แสดงในรูปที่ 4.17) และ 4.16) ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C13 ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศา เซลเซียส พบว่าการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส โดยมีการลดลงของอุณหภูมิ ระหว่างการทำละลาย 1 ครั้ง ภายหลังการทำละลายไป 1 ชั่วโมงและทำละลายต่ออีก 3 ชั่วโมงนี้ สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ได้หมด และเมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A13 และ B13 จะพบว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดใน ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C13 มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคสูง ที่สุดเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการทำละลายในรูปแบบ 13 นี้ ที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส (สภาวะทดลอง C13) สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ดีที่สุดและก่อให้เกิด อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่มีขนาดสม่ำเสมอและเหมาะสม รวมทั้งมีความหนาแน่นสูง ที่สุด ดังงรูปที่ 4.17) และ 4.16) ตามลำดับ



รูปที่ 4.5 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A13 ข) B13 ค) C13 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2.5 สภาวะทดลอง A21, B21 และ C21

พิจารณาลักษณะการทำละลายแบบที่มีการลดลงของอุณหภูมิภายหลังการทำละลายไป 2 ชั่วโมงแล้วอุณหภูมิลดลงจนถึง 845 องศาเซลเซียส แล้วจึงทำละลายต่ออีก 1 ชั่วโมง

จากรูปที่ 4.6ก) (สภาวะทดลอง A21) พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบขนาดใหญ่ ตกตะกอนอยู่เป็นจำนวนมาก มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันออกไป บางอนุภาคมีลักษณะกลมมน บางอนุภาคมีลักษณะเป็นรูปร่างที่ไม่สมมาตร นอกจากนี้ในรูปเดียวกันนี้ยังพบอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดละเอียดกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมออยู่ด้วย โดยอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดนี้มี ปริมาณค่อนข้างน้อยและมีความหนาแน่นของอนุภาคต่ำ มีช่องว่างระหว่างอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดละเอียดนี้ค่อนข้างมาก

พิจารณารูปที่ 4.6ข) (สภาวะทดลอง B21) พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ค่อนข้างมาก แต่มีรูปร่างลักษณะกลมมน และมีความหนาแน่นของอนุภาคสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ สัดส่วนพื้นที่ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบระหว่างสภาวะทดลอง A21 และ B21 จากรูปที่ 4.14) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบรูปที่ 4.6ข) กับรูปที่ 4.6ก) จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบของรูปที่ 4.6ข) นั้นมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบในรูปที่ 4.6ก) (ดังแสดงในรูปที่ 4.15) และปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบของ ทั้งสองรูปนี้มีพื้นที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน (ดังแสดงในรูปที่ 4.14)) อาจเป็นได้ว่า อนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดหยาบในรูปที่ 4.4ข) ถูกทำละลายได้ดีกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูปที่ 4.4ก) เนื่องจากมีอุณหภูมิในการทำละลายที่สูงกว่าแบบแรก

จากรูปที่ 4.4ค) (สภาวะทดลอง C21) พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบอยู่เป็น จำนวนมากเช่นกัน แต่มีปริมาณและความหนาแน่นที่น้อยกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบใน รูปที่ 4.4B แต่มีขนาดอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ปริมาณ ความ หนาแน่นและขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดของทั้งสองรูปยังมีปริมาณใกล้เคียงกัน อีกด้วย (ดังแสดงในรูปที่ 4.16) และ 4.17) ตามลำดับ)

จากรูปทั้ง 3 รูปนี้ แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A21 ซึ่งทำการละลายที่ อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบมีขนาดแตกต่างกันอยู่เป็น จำนวนมาก ในขณะที่ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B21 ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศา เซลเซียส นั้น มีขนาดอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่เล็กกว่าชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A21 แต่ มีปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำละลายที่ อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ดีกว่าการทำ ละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส นอกจากนี้สำหรับชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C21 ที่เป็น การทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส ซึ่งมีปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ลดลงจากชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B21 แสดงให้เห็นว่า การทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศา เซลเซียส สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ดีกว่าการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส เช่นกัน

สรุปได้ว่า ในสภาวะการทำละลายที่มีการลดลงของอุณหภูมิภายหลังการทำละลายไป 2 ชั่วโมงและทำการละลายต่ออีก 1 ชั่วโมงนี้ ที่อุณหภูมิการทำละลายทั้ง 3 อุณหภูมิ (1,165 องศา เซลเซียส, 1,185 องศาเซลเซียส และ 1,205 องศาเซลเซียส) นั้น ไม่เพียงพอที่จะละลายอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการให้กรรมวิธีทางความร้อน แบบนี้ในโรงงานช่อมชิ้นส่วนใบพัดกังหันก๊าซก็ควรที่จะเริ่มทำการละลายใหม่อีกครั้งหนึ่ง



รูปที่ 4.6 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A21 ข) B21 ค) C21 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2.6 สภาวะทดลอง A22, B22 และ C22

พิจารณาสภาวะการทำละลายที่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายภายหลัง การทำละลายไป 2 ชั่วโมงแล้วจึงทำละลายต่ออีก 2 ชั่วโมง จากนั้นตามด้วยการบ่มแข็ง 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 1,055 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

จากรูปที่ 4.7ก) (สภาวะทดลอง A22) พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูป ซึ่ง อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบดังกล่าวนี้มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมที่มีขอบและมุมที่กลมมน อนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่มีปริมาณไม่มากนัก อย่างไรก็ตามยังพบ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปนี้เช่นกัน แต่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบนี้มีการ กระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอ แสดงให้เห็นว่า ที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส นี้ การลดลงของ อุณหภูมิ 1 ครั้ง ภายหลังการทำละลายไป 2 ชั่วโมงแล้วจึงทำละลายต่ออีก 2 ชั่วโมงนี้ ไม่สามารถ ละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมด และยังทำให้การตกตะกอนของอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดละเอียดในช่วงการบ่มนั้นไม่สามารถกระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมออีกด้วย ซึ่งผลการ ทดลองที่ได้นี้สอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้จากสภาวะทดลองแบบ A3, A12 และ A13

จากรูปที่ 4.7ข) (สภาวะทดลอง B22) พบว่าไม่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบปรากฏใน รูปรูปนี้ มีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่มีปริมาณและความหนาแน่นค่อนข้างสูงปรากฏ อยู่และกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งรูป และอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.8 ข) นี้มีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีปริมาณและความหนาแน่นที่มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดที่พบในรูปที่ 4.7n) ค่อนข้างมาก จากข้อสังเกตดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า ที่สภาวะการทำ ละลายแบบ 22 ที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส นี้ สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบได้หมด และช่วยให้เกิดการตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่มีความ หนาแน่นสูงและมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน และเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง A22 ซึ่งเป็นการทำละลายในรูปแบบเดียวกันกับสภาวะ B22 แต่มีอุณหภูมิการ ละลายที่ต่ำกว่าพบว่า อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B22 มี ปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคที่มากกว่าและมีขนาดของอนุภาคที่ใหญ่กว่าอนุภาค แกมม่าไพรม์ที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A22 กล่าวคือที่อุณหภูมิการทำละลายที่สูงกว่า ย่อมมีความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่ดีกว่าและยังช่วยส่งเสริมการ ตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดให้มีขนาดที่สม่ำเสมอปละหนาแน่นกว่าด้วย เช่นกัน

จากรูปที่ 4.7ค) (สภาวะทดลอง C22) พบว่ามีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดใน รูป โดยอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.9ค) นี้ มีปริมาณและความหนาแน่นที่ มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.7ข) โดยอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดนี้ มีการกระจายตัวที่สม่ำเสมอทั่วทั้งรูป

เมื่อพิจารณาอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C22 เปรียบเทียบกับชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B22 จะเห็นได้ว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบ ในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C22 มีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีปริมาณและความหนาแน่นมากกว่า อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B22 อยู่เล็กน้อย (ดังแสดงใน รูปที่ 4.17) และ 4.16)) นอกจากนี้อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C22 ยังมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงานอีกด้วย เนื่องจากชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C22 ซึ่งมีการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิที่สูงกว่า ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B22 ซึ่งมีการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส ซึ่งการทำ ละลายที่อุณหภูมิสูงกว่า ส่งผลให้มีการละลายของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบกลับสู่เนื้อพื้นได้ มากกว่าและสมบูรณ์กว่าที่อุณหภูมิต่ำกว่า เป็นผลให้เมื่อทำการบ่มแข็ง จึงมีการตกตะกอนของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่หนาแน่นและมีความสม่ำเสมอมากกว่า



รูปที่ 4.7 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A22 ข) B22 ค) C22 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2.7 สภาวะทดลอง A111, B111 และ C111

พิจารณาการทำละลายแบบที่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายในรูปแบบ ทำละลาย 1 ชั่วโมงแล้วเกิดการลดลงของอุณหภูมิจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาถึงอุณหภูมิทำละลาย แล้วทำละลายต่ออีก 1 ชั่วโมง แล้วเกิดการลดลงของอุณหภูมิขึ้นอีกครั้ง จึงเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาเพื่อ ทำละลายต่ออีก 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงตามด้วยการบ่มแข็งอีก 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 1,055 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

จากรูปที่ 4.8ก) (สภาวะทดลอง A111) พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลือ อยู่เป็นจำนวนมาก โดยอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเหล่านี้ มีขนาดใหญ่และกระจายตัวอย่าง ค่อนข้างสม่ำเสมอ ลักษณะรูปร่างของอนุภาคแกมม่าไพรม์เหล่านี้มีทั้งที่กลมมนและรียาว แต่เป็น ที่น่าสังเกตว่า ความกว้างของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มีรูปร่างรียาว มีขนาดใกล้เคียงกับ เส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มีรูปร่างกลมมน และอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบที่มีรูปร่างแบบรียาวบางอนุภาค ยังได้แสดงให้เห็นถึงการรวมตัวเป็นอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดหยาบจากอนุภาคแบบกลมมน 2 อนุภาคโดยการคอดเข้าตามด้านยาวของอนุภาคอีก ด้วย นอกจากนี้ยังพบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดซึ่งมีไม่มากนักและมีขนาดค่อนข้างเล็ก อีก ทั้งยังกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมออีกด้วย

จากรูปที่ 4.8ข) (สภาวะทดลอง B111) พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเช่นกัน แต่มี ขนาดและปริมาณลดลงจากอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.8ก) เล็กน้อย โดย อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบนี้ โดยมากมีรูปร่างกลมมน แต่ก็มีบางอนุภาคเช่นกันที่ยัง เชื่อมต่อกันคล้ายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบรูปร่างยาวรีที่พบในรูปที่ 4.8ก) แต่มีขนาดที่เล็ก กว่ามาก นอกจากนี้อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบนั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.8ก) และยังคงมีความหนาแน่นมากกว่าอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดสะเอียดที่พบในรูปที่ 4.8ก) และยังคงมีความหนาแน่นมากกว่าอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดสะเอียดที่พบนี้ยังคงมีการกระจายตัวค่อนข้างสม่ำเสมอเช่นกัน แต่มี ปริมาณที่มากกว่า (ดังรูปที่ 4.16) และ 4.17) ตามลำดับ)

จากรูปที่ 4.8ค) (สภาวะทดลอง C111) พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มีรูปร่าง ลักษณะกลมมนอยู่ทั่วไปในรูป แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ 4.8ข) แล้ว พบว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.8ค) นี้ มีขนาดที่เล็กกว่าเล็กน้อย มีปริมาณและความหนาแน่นที่น้อย กว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.8ข) อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังมีอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดละเอียดที่มีขนาดและความหนาแน่นของอนุภาคใกล้เคียงกับของอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.8ข) อีกด้วย โดยอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.8ค) นี้มีการ กระจายตัวค่อนข้างสม่ำเสมอเช่นกัน

จากสภาวะการทดลองแบบ 111 ทั้งหมดนี้ สามารถสรุปได้ว่าการที่อุณหภูมิลดลงขณะทำ การละลายบ่อยๆจะทำให้เกิดการตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์หลายครั้ง ซึ่งทำให้ได้อนุภาค แกมม่าไพรม์ขนาดหยาบที่มีปริมาณมากขึ้นและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วย



รูปที่ 4.8 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A111 ข) B111 ค) C111 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2.8 สภาวะทดลอง A31, B31, C31

พิจารณาสภาวะการทำละลายที่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายภายหลัง การทำละลายไป 3 ชั่วโมงแล้วจึงทำละลายต่ออีก 1 ชั่วโมง จากนั้นตามด้วยการบ่มแข็ง 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 1,055 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

จากรูปที่ 4.9ก) (สภาวะทดลอง A31) พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูป ซึ่ง อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบดังกล่าวนี้มีรูปร่างค่อนข้างเหลี่ยม อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ที่พบนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่และกระจายอยู่ในชิ้นงานอย่างไม่สม่ำเสมอนัก อย่างไรก็ตามยังพบว่า มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่กระจายตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า ที่ อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส นี้ การลดลงของอุณหภูมิ 1 ครั้ง ภายหลังการทำละลายไป 3 ชั่วโมงแล้วจึงทำละลายต่ออีก 1 ชั่วโมงนี้ ไม่สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ หมด

จากรูปที่ 4.9ข (สภาวะทดลอง B31) พบว่ายังมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบปรากฏอยู่ เช่นกัน แต่มีปริมาณน้อยกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.9ก) (สภาวะทดลอง A31) อย่างไรก็ตาม อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.9ข) (สภาวะทดลอง B31) นี้ มีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีปริมาณที่มากกว่าของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.9ก) (สภาวะทดลอง A31) ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 4.17) และ 4.16) ตามลำดับ

จากรูปที่ 4.9ค) (สภาวะทดลอง C31) จะพบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ หลงเหลืออยู่เล็กน้อย และมีการกระจายตัวค่อนข้างห่างจากกันมาก ในขณะเดียวกัน มีอนุภาค แกมม่าไพรม์ที่มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและหนาแน่นอยู่ทั่วทั้งชิ้นงาน ซึ่งอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดละเอียดดังกล่าวนี้ เมื่อเปรียบเทียบขนาดและปริมาณที่พบในรูปที่ 4.9ค) (สภาวะ ทดลอง C31) นี้กับรูปที่ 4.9ก) (สภาวะทดลอง A31) และ รูปที่ 4.9ข) (สภาวะทดลอง B31) จะเห็น ได้ว่าของรูปที่ 4.9ค) (สภาวะทดลอง C31) นี้ มีค่าสูงกว่าค่อนข้างชัดเจน (จากรูปที่ 4.17) และ 4.16) ตามลำดับ) ซึ่งผลการทดลองที่ได้ในชุดสภาวะทดลองนี้ มีความใกล้เคียงกับชุดสภาวะ ทดลองแบบ 21 ด้วย นั่นคือระยะเวลาการทำละลาย 1 ชั่วโมงหลังจากเกิดการลดลงของอุณหภูมิที่ ไม่เพียงพอในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่เกิดขึ้นมา ไม่ว่าจะใช้การละลายที่ อุณหภูมิใด (ในการทดลองนี้) ก็ตาม



รูปที่ 4.9 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A31 ข) B31 ค) C31 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2.9 สภาวะทดลอง A112, B112 และ C112

พิจารณาสภาวะการทำละลายที่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 คือภายหลังการทำละลายไป 1 ชั่วโมงแล้วจึงทำละลายต่ออีก 1 ชั่วโมง แล้วจึงเกิดการ ลดลงของอุณหภูมิอีกครั้ง และกลับไปทำละลายต่ออีกเป็นเวลา 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาที่ใช้ใน การทำละลายนี้ 4 ชั่วโมง แล้วจึงตามด้วยการบ่มแข็ง 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 1,055 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

จากรูปที่ 4.10ก) (สภาวะทดลอง A112) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศา เซลเซียส พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก (พิจารณาจากรูปที่ 4.14)) โดยอนุภาคเหล่านั้นมีขนาดค่อนข้างแตกต่างกันออกไป และมีการกระจายตัวกันอยู่ทั่วทั้ง ชิ้นงาน แต่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเหล่านี้มีรูปร่างค่อนข้างกลมมน อย่างไรก็ตาม ยังพบ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอในรูปที่ 4.10ก) (สภาวะทดลอง A112) นี้ด้วย โดยมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กและมีปริมาณเพียงเล็กน้อย

จากรูปที่ 4.10ข) (สภาวะทดลอง B112) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศา เซลเซียส พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่เล็กน้อย (น้อยกว่าในรูปที่ 4.10ข) (สภาวะทดลอง B31)) และอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ มีรูปร่างลักษณะกลมมนและมีการ กระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอในชิ้นงาน มีขนาดที่เล็กกว่าและมีปริมาณที่น้อยกว่าของอนุภาค แกมม่าไพรม์ที่พบในรูปที่ 4.10ก) (สภาวะทดลอง A112) ค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส นี้ ยังไม่สามารถทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ที่อุณหภูมินี้ สามารถทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้มากกว่าที่การ ทำละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส

จากรูปที่ 4.10ค) (สภาวะทดลอง C112) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศา เซลเซียส ไม่พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ มีเพียงแค่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่มี การกระจายตัวอยู่อย่างหนาแน่นและสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงานและมีปริมาณที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ กับปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ในรูปที่ 4.10ก) (สภาวะทดลอง A112) และ รูปที่ 4.10ข) (สภาวะทดลอง B112) อาจกล่าวได้ว่าที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส นี้ สามารถละลายอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์ถ้ามีการให้ระยะเวลาในการทำละลายช่วงสุดท้าย 2 ชั่วโมง ถึงแม้จะมีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายถึง 2 ครั้งด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการทดลองที่ได้ในชุดสภาวะทดลองแบบ C12 และ C22


รูปที่ 4.10 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A112 ข) B112 ค) C112 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2.10 สภาวะทดลอง A121, B121, C121

พิจารณาสภาวะการทำละลายที่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 คือภายหลังการทำละลายไป 1 ชั่วโมงแล้วจึงทำละลายต่ออีก 2 ชั่วโมง แล้วจึงเกิดการ ลดลงของอุณหภูมิอีกครั้ง และกลับไปทำละลายต่ออีกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาที่ใช้ใน การทำละลายนี้ 4 ชั่วโมงด้วยกัน

จากรูปที่ 4.11ก) (สภาวะทดลอง A121) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศา เซลเซียส พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบกระจายอยู่ทั่วทั้งชิ้นงานค่อนข้างมาก โดย อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบดังกล่าวนี้มีรูปร่างเหลี่ยม มีขนาดและปริมาณมาก นอกจากนี้ยัง พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกระจายตัวอยู่อย่างเบาบางที่เนื้อพื้นของรูปที่ 4.11ก) (สภาวะทดลอง A121) นี้เช่นกัน

จากรูปที่ 4.11ข) (สภาวะทดลอง B121) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศา เซลเซียส พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีปริมาณที่น้อยกว่าที่พบ ในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A121 (รูปที่ 4.11ก)) และมีรูปร่างลักษณะกลมมนที่ขอบกว่า เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในทั้ง 2 รูปนี้มีขนาด ค่อนข้างใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.11ข) (สภาวะ ทดลอง B121) นี้เช่นกัน โดยที่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดนี้กระจายตัวและมีความหนาแน่น มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่4.11ก) (สภาวะทดลอง A121) อยู่เล็กน้อย ดังเห็นได้จากรูปที่ 4.16

จากรูปที่ 4.11ค) (สภาวะทดลอง C121) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศา เซลเซียส พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบกระจายอยู่เพียงเล็กน้อย ซึ่งอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบดังกล่าวมีขนาดเล็กกว่าที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A121 และ B121 อย่างเห็น ได้ชัด และอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบดังกล่าวนี้มีรูปร่างที่กลมมน นอกจากนี้ ยังพบว่ามี อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C121 อยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบขนาดและปริมาณของอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดนี้กับชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A121 และ B121 จะไม่เห็นความ แตกต่างมากนัก จากสภาวะทดลองทั้ง 3 นี้ แสดงให้เห็นว่า ที่การทำละลายที่มีการลดลงของอุณหภูมิ ระหว่างการทำละลายถึง 2 ครั้ง และระยะเวลาในการทำละลายในช่วงสุดท้ายที่มีเพียง 1 ชั่วโมงนี้ ไม่สามารถทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่เหลือค้างและ/หรือ อนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบที่เกิดการตกตะกอนขึ้นใหม่จากการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายได้อย่าง สมบูรณ์ แต่อุณหภูมิในการทำละลายที่สูงขึ้น จะช่วยส่งเสริมการทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบได้มากขึ้นเช่นกัน



รูปที่ 4.11 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A121 ข) B121 ค) C121 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2.11 สภาวะทดลอง A211, B211 และ C211

พิจารณาสภาวะการทำละลายที่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 คือภายหลังการทำละลายไป 2 ชั่วโมงแล้วจึงทำละลายต่ออีก 1 ชั่วโมง แล้วจึงเกิดการ ลดลงของอุณหภูมิอีกครั้ง และกลับไปทำละลายต่ออีกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาที่ใช้ใน การทำละลายนี้ 4 ชั่วโมง จากนั้นตามด้วยการบ่มแข็ง 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 1,055 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

จากรูปที่ 4.12ก) (สภาวะทดลอง A211) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศา เซลเซียส จะพบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบกระจายอยู่ทั่วทั้งชิ้นงานเป็นจำนวนมาก โดย อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเหล่านี้มีทั้งรูปร่างรียาว และกลมมน ต่อเนื่องกัน โดยขนาดและ ปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่ปรากฏในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A211 นี้ มี ขนาดและปริมาณที่สูงมากกว่าสภาวะทดลองอื่นๆที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังพบอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่เนื้อพื้นของชิ้นงานเช่นกัน แต่มีขนาดค่อนข้างเล็กและมีปริมาณ ค่อนข้างน้อย และกระจายตัวอยู่อย่างเบาบางเท่านั้น

จากรูปที่ 4.12ข) (สภาวะทดลอง B211) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศา เซลเซียส พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบกระจายอยู่ทั่วทั้งชิ้นงานเป็นจำนวนมากเช่นกัน แต่รูปร่างของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบนี้มีลักษณะรียาว และดูมีความต่อเนื่องกันเล็กน้อย เสมือนเป็นอนุภาคที่เกิดการคอดเข้าและแยกตัวออกมาจากอนุภาครียาวที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ อย่างไรก็ตามขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่ปรากฏในชิ้นงานจากสภาวะ ทดลอง B211 นี้ มีค่าน้อยกว่าขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.12ก) หรือชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A211 ที่เป็นการทำละลายที่อุณหภูมิต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ ยังพบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกระจายตัวอยู่ในเนื้อพื้นของชิ้นงานค่อนข้าง สม่ำเสมอ แต่มีขนาดเล็ก มีความหนาแน่นและปริมาณที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับชิ้นงานจากสภาวะ ทดลองอื่นๆที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ แต่อยางไรก็ตาม ยังมีค่าสูงกว่าขนาดและปริมาณของอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A211 (รูปที่ 4.12ก))

จากรูปที่ 4.12ค) (สภาวะทดลอง C211) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศา เซลเซียส พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบกระจายอยู่ทั่วทั้งชิ้นงานเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยมีขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในชิ้นงานจากสภาวะ ทดลอง B211 หรือในรูปที่ 4.12ข) แต่กลับมีปริมาณที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.12ค) (สภาวะทดลอง C211) นี้มีลักษณะรียาว เล็กน้อย มีการกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอ กระจุกตัวกันเป็นกลุ่มก้อน นอกจากนี้ ยังพบอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกระจายตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีปริมาณค่อนข้างนอยเมื่อเทียบกับ ชิ้นงานจากสภาวะทดลองอื่นๆก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังมีความหนาแน่น และปริมาณที่ใกล้เคียงกับ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A211 และ B211 (ดังแสดงใน รูปที่ 4.16) และ 4.17) ตามลำดับ)

จากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ในกรณีที่มีการลดลงของอุณหภูมิในรูปแบบ 211 นี้ ที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส นี้ไม่สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ อย่างสมบูรณ์ โดยยังคงมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก แต่อย่างไร ก็ตาม อุณหภูมิในการทำละลายที่สูงขึ้น ส่งผลให้การทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วย



รูปที่ 4.12 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A211, ข) B211, ค) C211 ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

4.2.11 สภาวะทดลอง A1111, B1111 และ C1111

พิจารณาสภาวะการทำละลายที่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย 3 ครั้ง คือลดลงทุกครั้งภายหลังการทำละลายไป 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 ครั้ง รวมระยะเวลาที่ใช้ในการ ทำละลายนี้ 4 ชั่วโมง

จากรูปที่ 4.13ก) (สภาวะทดลอง A1111) ซึ่งเป็นชิ้นงานจากการทำละลายที่ อุณหภูมิ 1,165°C ในรูปแบบที่มีการลดลงของอุณหภูมิ 3 ครั้งเท่าๆกันทุก 1 ชั่วโมงของการทำ ละลาย พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มีลักษณะรูปร่างรียาวขนาดใหญ่และรูปร่างกลม มนขนาดเล็ก ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่ละลายกลับเข้าสู่ เนื้อพื้นบางส่วนแล้ว นอกจากนี้ยังพบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดขนาดเล็ก ซึ่งปริมาณเพียง เล็กน้อยในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A1111 นี้ แสดงให้เห็นว่า ที่อุณหภูมิการละลายที่ 1,165°C นี้ การลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายในรูปแบบที่มีการลดลง 3 ครั้งในระยะเวลารวม 4 ชั่วโมง สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งพิจารณาจาก ขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบระหว่างชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A1111 กับชิ้นงานแรกเริ่มที่ได้รับ ดังแสดงในรูปที่ 4.15) และ 4.14) ตามลำดับ

จากรูปที่ 4.13ข) (สภาวะทดลอง B1111) เป็นชิ้นงานจากการทำละลายที่ อุณหภูมิ 1,185°C ในรูปแบบที่มีการลดลงของอุณหภูมิ 3 ครั้งเท่าๆกันทุก 1 ชั่วโมงของการทำ ละลาย จะเห็นได้ว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน แต่อนุภาคแกมม่า ไพรม์ดังกล่าวนี้ มีขนาดปานกลาง (จากรูปที่ 4.15)) มีลักษณะรูปร่างรียาวและบางส่วนกลมมน อย่างไรก็ตาม ยังสามารถพบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่เนื้อพื้นของชิ้นงานนี้เช่นกัน โดย พบในปริมาณที่มากกว่าในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A1111 ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิที่ต่ำ กว่าสภาวะทดลองนี้ จากผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิการทำละลายที่ 1,185°C นี้ไม่ สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์ในกรณีที่เกิดการลดลงของ อุณหภูมิ 3 ครั้งระหว่างการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185°C

จากรูปที่ 4.13ค) (สภาวะทดลอง C1111) ซึ่งเป็นซิ้นงานจากการทำละลายที่ อุณหภูมิ 1,205°C ในรูปแบบที่มีการลดลงของอุณหภูมิ 3 ครั้งเท่าๆกันทุก 1 ชั่วโมงของการทำ ละลาย พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบอยู่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเหล่านี้ มีรูปร่างยาวรีแต่มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A1111 ค่อนข้างมาก และมีขนาดใกล้เคียงกับของ ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B1111 นอกจากนี้ยังพบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกระจาย ตัวอย่างไม่สม่ำเสมอบนเนื้อพื้น และอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดเหล่านี้ มีขนาดใกล้เคียงกับ ที่พบในรูปที่ 4.13ข) (สภาวะทดลอง B1111) แต่มีขนาดใหญ่กว่าที่พบในรูปที่ 4.13ก) ซึ่งเป็น ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A1111 จากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ที่อุณหภูมิ 1,205°C การลดลงของอุณหภูมิในรูปแบบที่มีการลดลง 3 ครั้งทุกๆ 1 ชั่วโมงนี้ ไม่สามารถละลาย อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์



รูปที่ 4.13 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ก) A1111 ข) B1111 ค) C1111 ที่กำลังขยาย 10,000เท่า

4.2.13 เปรียบเทียบระหว่าง A3-B3-C3 และ A12-B12-C12

เมื่อเปรียบเทียบรูปที่ 4.2ก) (สภาวะทดลอง A3) กับ 4.4ก) (สภาวะทดลอง A12) พบว่า ในรูปที่ 4.2ก) มีปริมาณและขนาดเฉลี่ยของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่น้อยกว่าและเล็กกว่า ้อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.4ก) ในขณะที่ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดใน รูปที่ 4.2ก) มีขนาดที่ใหญ่กว่า มีปริมาณและความหนาแน่นที่มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดที่พบในรูปที่ 4.4ก) แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส ภายหลังการทำ ละลายไป 1 ชั่วโมง และทำละลายต่ออีก 2 ชั่วโมงภายหลังการลดลงของอุณหภูมินี้ มีผลต่อ ความสามารถในการทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ โดยการลดลงของอุณหภูมินี้ทำให้ การทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และเมื่อเกิดการลดลงและ เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของอุณหภูมิ ทำให้เกิดการโตขึ้นของตะกอนอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ส่งผลให้ในชิ้นงานในสภาวะทดลอง A12 มีปริมาณและขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ที่ใหญ่กว่า และมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ของชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A3 นอกจากนี้ในการลดลงขอ งอณหภูมิดังกล่าว ซึ่งทำให้การละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบลดลงนั้น ยังส่งผลให้มีการ ตกตะกอนอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A12 มีขนาด ปริมาณ และความหนาแน่นน้อยกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A3 เนื่องจากชิ้นงานในสภาวะทดลอง A12 ซึ่งละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้น้อยกว่า ชิ้นงานในสภาวะทดลอง A3 ทำให้มีปริมาณธาตุต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของอนุภาคแกมม่าไพรม์ (Ni, Al) ละลายอยู่ในเนื้อพื้นน้อยกว่าปริมาณธาตุในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A3 อีกด้วย

เปรียบเทียบรูปที่ 4.2ข) (สภาวะทดลอง B3) กับ 4.4ข) (สภาวะทดลอง B12) พบว่าทั้ง สองรูปมีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดเท่านั้น และไม่พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ อยู่เลย อย่างไรก็ตาม อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.2ข) มีความหนาแน่นมากกว่าใน รูปที่ 4.4ข) แต่มีขนาดที่เล็กกว่าในรูปที่ 4.4ข) เล็กน้อย (ดูรายละเอียดจากรูปที่ 4.14)) แสดงให้ เห็นว่าในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B12 ซึ่งทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส และมีการ ลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายภายหลังการทำละลาย 1 ชั่วโมง และทำละลายต่ออีก 2 ชั่วโมงภายหลังการลดลงของอุณหภูมินั้น สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้เกือบ หมด เนื่องจากมีอุณหภูมิที่สูงเพียงพอที่จะละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ที่หลงเหลืออยู่ก่อนการ ลดลงของอุณหภูมิซึ่งอาจโตขึ้นในระหว่างช่วงการลดลงและเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิได้หมด หรืออาจ กล่าวได้ว่าที่อุณหภูมิในการทำละลายนี้ สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมด โดยใช้เวลาในการทำละลายเพียง 2 ชั่วโมงซึ่งเพียงพอแล้ว แต่การทำละลายดังกล่าวไม่สมบูรณ์ เท่าการทำละลายตามแบบมาตรฐานซึ่งในที่นี้คือสภาวะทดลอง B3 พิจารณาได้จากปริมาณและ ความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B3 มีปริมาณ และความหนาแน่นมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B12 (ดังรูปที่ 4.4ข) ซึ่งความแตกต่างนี้ น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณของธาตุผสมที่จำเป็นต่อการ ตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ละเอียดที่ละลายอยู่ในเนื้อพื้นของชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B12 มีอยู่น้อยกว่าในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B3 และสามารถตกตะกอนออกมาเป็นอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในช่วงการบ่มปฐมภูมิและการบ่มทุติยภูมิได้น้อยกว่าในสภาวะทดลอง B3

พิจารณารูปที่ 4.2ค) (สภาวะทดลอง C3) เทียบกับรูปที่ 4.4ค) (สภาวะทดลอง C12) ซึ่ง เป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส เช่นกัน จะพบว่ารูปทั้งสองมีเพียงอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดปรากฏในรูปเท่านั้น โดยที่ขนาด ปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดนี้ใกล้เคียงกันมาก ในขณะที่ไม่พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในทั้ง 2 รูปนี้เลย แสดงให้เห็นว่า ที่อุณหภูมิการละลายที่ 1,205 องศาเซลเซียส นี้ การลดลงของอุณหภูมิ ระหว่างการละลาย แทบไม่ส่งผลต่อความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ เลย เนื่องจากไม่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่ ในขณะเดียวกันอาจกล่าวได้ว่า ความสามารถในการละลายของทั้ง 2 สภาวะทดลองนี้มีความใกล้เคียงกัน และค่อนข้างสมบูรณ์ มาก เห็นได้จากการที่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C12 มีขนาด และปริมาณใกล้เคียงกับของชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C3 ซึ่งเป็นการทำละลายแบบมาตรฐาน และที่อุณหภูมิการละลายนี้ น่าจะสามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์

4.2.14 เปรียบเทียบระหว่าง A3-B3-C3 และ A21-B21-C21

เมื่อเปรียบเทียบรูปที่ 4.2ก) (สภาวะทดลอง A3) กับ 4.6ก) (สภาวะทดลอง A21) พบว่า ในรูปที่ 4.2ก) มีปริมาณและขนาดเฉลี่ยของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่น้อยกว่าและเล็กกว่า อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.6ก) ในขณะที่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดใน รูปที่ 4.2ก) มีขนาดที่ใหญ่กว่า มีปริมาณและความหนาแน่นที่มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดที่พบในรูปที่ 4.6ก) เนื่องจากในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A3 ซึ่งเป็นการทำละลายตาม แบบมาตรฐานที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงติดต่อกันนั้น สามารถละลาย อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้เกือบสมบูรณ์ มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A21 ซึ่งมีการลดลงของอุณหภูมิในระหว่าง การทำละลายหลังจากการทำละลายผ่านไป 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงมีการลดลงของอุณหภูมิแล้วจึง เพิ่มอุณหภูมิกลับไปที่อุณหภูมิการทำละลายและทำการละลายต่ออีกเป็นเวลา 1 ชั่วโมงนั้น มี อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าการลดลงของ อุณหภูมิระหว่างการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส ภายหลังผ่านการทำละลายไป 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงทำการละลายต่ออีก 1 ชั่วโมงนั้น มีผลต่อความสามารถในการละลายอนุภาค แกมม่าไพรม์ของกระบวนการทำละลายเป็นอย่างมาก

ในที่นี้เราอาจกล่าวได้เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A3 กับ ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A21 ได้ว่า การลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายนั้น มีผลต่อ ความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ โดยการลดลงของอุณหภูมินี้ทำให้การ ทำละลายนั้นสามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ลดลงและยังส่งผลต่อขนาด ปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่เกิดขึ้นอีกด้วย

เมื่อเปรียบเทียบรูปที่ 4.2ข) (สภาวะทดลอง B3) กับ รูปที่ 4.6ข) (สภาวะทดลอง B21) ซึ่ง เป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกันนั้น พบว่าในรูปที่ 4.6ข) มีอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่ ในรูปที่ 4.2ข) นั้นไม่พบอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูปเลย นอกจากนี้ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.6ข) ยังมี ขนาดที่เล็กกว่าและปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคน้อยกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดในรูปที่ 4.2ข) อย่างมากด้วยเช่นกัน

การทำละลายตามรูปแบบมาตรฐานที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ดังชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B3 สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์ และก่อให้เกิดการตกตะกอนใหม่ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดอย่างหนาแน่นและ สม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน ในขณะที่ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B21 ซึ่งมีการลดลงของอุณหภูมิ ระหว่างการทำละลายในรูปแบบทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วเกิดการลดลงของอุณหภูมิ แล้วจึงเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาที่ 1,185 องศาเซลเซียส และทำการ ละลายอีก 1 ชั่วโมงนั้น ไม่สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ดีพอ ซึ่งส่งผลให้ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดมีขนาดเล็กกว่าและมีความหนาแน่นน้อยกว่าชิ้นงานจากสภาวะ ทดลอง B3 เปรียบเทียบรูปที่ 4.2ค) (สภาวะทดลอง C3) กับ รูปที่ 4.6ค) (สภาวะทดลอง C21) พบว่า ในรูปที่ 4.6ค) นั้นมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในรูปที่ 4.2ค) นั้น มี อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่กระจายตัวหนาแน่นอย่างสม่ำเสมอและไม่มีอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่เลย เมื่อพิจารณาอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดของทั้ง 2 รูปนี้ จะ สังเกตเห็นได้ว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.2ค) นั้นมีขนาดใหญ่กว่า มีความ หนาแน่นและปริมาณที่มากกว่า อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.6ค) นอกจากนี้การ กระจายตัวของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.2ค) ยังเป็นไปอย่างสม่ำเสมอมากกว่า อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.6ค) อีกด้วย

จากการเปรียบเทียบรูปทั้ง 2 รูปนี้ แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C21 ซึ่งมีการ ลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว จึงทำการละลายต่ออีก 1 ชั่วโมงภายหลังอุณหภูมิเพิ่มขึ้นและกลับสู่อุณหภูมิการทำละลายอีกครั้ง นั้น ได้ส่งผลให้อนุภาคแกมม่าไพรม์ที่ควรถูกละลายจนหมดตามอย่างชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C3 (ซึ่งเป็นการทำละลายตามแบบมาตรฐานที่อุณหภูมิเดียวกันนี้) ไม่สามารถละลายกลับสู่เนื้อ พื้นได้หมดและยังคงหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำ ละลายที่ส่งผลต่อการลดลงของความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบนั้น ได้ ส่งผลให้อนุภาคแกมม่าไพรม์ที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C21 มีขนาดเล็กกว่าและมี ปริมาณและความหนาแน่นที่น้อยกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ที่พบในชิ้นงานจากสภาวะ C3 นอกจากนี้การกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง C21 เมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C3 นี้ ยังเป็นผลจากอิทธิพล ของการลดลงและเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายอีกด้วย

4.2.15 เปรียบเทียบระหว่าง A12-B12-C12 และ A21-B21-C21

เพื่อเปรียบเทียบผลของระยะเวลาในการทำละลายในช่วงก่อนและหลังการลดลงของ อุณหภูมิระหว่างการทำละลายที่อุณหภูมิทั้ง 3 อุณหภูมิ โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างรูปที่ 4.4ก) (สภาวะทดลอง A12) และรูปที่ 4.6ก) (สภาวะทดลอง A21) พบว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ในรูปที่ 4.4ก) มีปริมาณน้อยกว่าและมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูปที่ 4.6ก) ในขณะที่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.4ก) มีขนาดใกล้เคียงกับอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.6ก) แต่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.4ก) มีความหนาแน่น มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.6ก) อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A21 มีขนาดใหญ่ กว่าในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A12 และยังมีปริมาณที่มากกว่าอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าใน ระยะเวลารวมที่ 3 ชั่วโมงและอุณหภูมิในการทำละลายที่เท่ากันนั้น การทำละลายในช่วงหลัง ส่งผลต่อลักษณะการละลายของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบมากกว่า โดยในชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง 12 ซึ่งมีช่วงเวลาในการละลายในช่วงหลังถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งสามารถละลายอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่เกิดการโตขึ้นในระหว่างการลดลงของอุณหภูมิได้มากกว่าจึงมีขนาดและ ปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่เล็กกว่าและน้อยกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A21 ที่มีเวลาในการทำละลายในช่วงหลังเพียง 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ ตาม เนื่องจากยังคงพบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ทั้งในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A21 และ A12 ดังนั้น ที่อุณหภูมิในการทำละลาย 1,165 องศาเซลเซียส นี้ ระยะเวลาการทำละลาย เพียง 1 หรือ 2 ชั่วโมงในช่วงหลังนี้ ไม่เพียงพอในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบให้ สมบูรณ์ได้

เมื่อเปรียบเทียบรูปที่ 4.4ข) (สภาวะทดลอง B12) กับรูปที่ 4.6ข) (สภาวะทดลอง B21) พบว่าในรูปที่ 4.6ข) นั้น มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณมากกว่าอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูปที่ 4.4ข) แต่เมื่อพิจารณาที่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดแล้วจะ พบว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดของรูปที่ 4.4ข) และรูปที่ 4.6ข) มีขนาด ปริมาณและความ หนาแน่นของอนุภาคใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.17) และ 4.16) ตามลำดับ

แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส นี้ ช่วงเวลาในการทำละลายภายหลังการ ลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายนั้น ส่งผลต่อขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบโดยพิจารณาจากการที่ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B21 ซึ่งมีระยะเวลาในการทำละลาย อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ 2 ชั่วโมง มีขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ที่ใหญ่กว่าและมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B12 ซึ่งมี ระยะเวลาในการทำละลายเพียง 1 ชั่วโมงภายหลังการลดลงของอุณหภูมิ แต่ที่อุณหภูมิการ ละลายที่ 1,185 องศาเซลเซียส นี้ การลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายนั้น ได้ขัดขวางการ ทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าระยะเวลาการทำละลายในช่วง หลังจากการลดลงของอุณหภูมิเกิดขึ้นนั้นจะเป็น 1 หรือ 2 ชั่วโมงก็ตาม แต่ปัจจัยเรื่องเวลาที่ 1 หรือ 2 ชั่วโมงดังกล่าวนี้ อาจส่งผลแล็กน้อยต่อขนาดปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B12 และ B21 เนื่องจากไม่เห็นความ แตกต่างที่ชัดเจนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทั้งสอง อย่างไรก็ตาม ถ้าทำละลายที่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมด ขนาด ความหนาแน่น และลักษณะของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่ได้ ก็จะแตกต่างออกไปจากนี้

เมื่อเปรียบเทียบรูปที่ 4.4ค) (สภาวะทดลอง C12) กับรูปที่ 4.6ค) (สภาวะทดลอง C21) ซึ่งมีความแตกต่างกันในระยะเวลาช่วงหลังการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ จากรูปที่ 4.6ค) พบว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่หลงเหลืออยู่นั้นมี ขนาดใกล้เคียงกับขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูปที่ 4.4ค) แต่อนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบในรูปที่ 4.6ค) นั้นมีปริมาณมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูปที่ 4.4ค) ใน ขณะเดียวกันอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.4ค) และรูปที่ 4.6ค) นี้มีขนาด ปริมาณและความหนาแน่นค่อนข้างใกล้เคียงกัน และอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปทั้ง สองนี้ยังกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอในโครงสร้างจุลภาคของทั้ง 2 รูปเช่นเดียวกันอีกด้วย โดย พิจารณาจากรูปที่ 4.17) และ 4.16) ตามลำดับ

เนื่องจากอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C21 นั้น มี ปริมาณมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C12 อย่าง ชัดเจน แต่ขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ รวมทั้งขนาด ปริมาณและความหนาแน่นของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจากทั้ง 2 สภาวะทดลองค่อนข้างใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า ที่อุณหภูมิการละลายที่ 1,205 องศาเซลเซียส นี้ การทำละลายต่อเป็นเวลา 2 ชั่วโมงสามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ดีกว่าการทำละลายหลังการลดลงของ อุณหภูมิเพียง 1 ชั่วโมง แต่ความแตกต่างของระยะเวลาในการทำละลายภายหลังการลดลงของ อุณหภูมิที่ 1 หรือ 2 ชั่วโมงนี้ อาจมีผลเล็กน้อยต่อขนาด ปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดก็เป็นได้

4.2.16 เปรียบเทียบ A12-B12-C12 และ A111-B111-C111

เพื่อสังเกตผลของการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ มีระยะเวลารวมในการทำละลายที่เท่ากัน โดยเปรียบเทียบระหว่างสภาวะทดลองรูปแบบ 12 ซึ่งมี การลดลงของอุณหภูมิเพียง 1 ครั้ง ภายหลังการทำละลาย 1 ชั่วโมง และทำละลายต่ออีก 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทำละลาย 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับสภาวะทดลองรูปแบบ 111 ซึ่งมีการลดลงของ อุณหภูมิถึง 2 ครั้งโดยเป็นการลดลงภายหลังการทำละลาย 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงทำละลายต่ออีก 1 ชั่วโมง และปล่อยให้อุณหภูมิลดลงอีกครั้ง แล้วจึงทำละลายต่ออีก 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งหมด ในการทำละลายเป็น 3 ชั่วโมง

เปรียบเทียบรูปที่ 4.4ก) (สภาวะทดลอง A12) กับรูปที่ 4.8ก) (สภาวะทดลอง A111) พบว่า ในรูปที่ 4.8ก) นั้น อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบมีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.4ก) และอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.8ก) ยังมีปริมาณ และความหนาแน่นของอนุภาคมากกว่าของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.4ก) อย่างมากอีกด้วย นอกจากนี้รูปร่างของแนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบใน 2 รูปนี้ยังแตกต่าง กันอีกด้วย โดยอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.4ก) มีรูปร่างกลมมนและมีขนาด ใกล้เคียงกัน ในขณะที่รูปร่างของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.8ก) มีบางอนุภาค ที่มีลักษณะรียาวและบางส่วนมีรูปร่างกลมมน เมื่อเปรียบเทียบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด ของทั้ง 2 รูปแล้ว พบว่า อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.4ก) มีขนาดที่ใหญ่กว่า มี ความหนาแน่นและปริมาณมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.8ก)

จากข้อสังเกตดังกล่าวเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิการทำละลายที่ 1,165 องศา ้นี้ เมื่อมีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายในรูปแบบ 12 หรือ 111 จะไม่ เซลเซียส สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์ โดยสังเกตได้จากการที่ยังคงพบ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง 12 และชิ้นงานจากสภาวะทดลอง 111 แต่ความแตกต่างของรูปแบบการลดลงของอุณหภูมินี้ยังส่งผลถึงความสามารถในการละลาย อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ซึ่งมีผลต่อลักษณะโครงสร้างจุลภาคในแง่ของขนาดและปริมาณ ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบและอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดอีกด้วย โดยสามารถ ้สังเกตได้จากขนาดของแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบของชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A111 ที่มีรูปร่างรี ียาวและมีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A12 และยังมีปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคมากกว่าของอนุภาคแกมม่าไพรม์ในชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง A12 อีกด้วย ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการลดลงของอุณหภูมิครั้งที่ 2 ของชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง A111 ซึ่งเมื่อเทียบกับชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A12 ที่มีการลดลงของอุณหภูมิ ระหว่างการทำละลายแค่ครั้งเดียวและยังมีระยะเวลาในการทำละลายช่วงสุดท้ายถึง 2 ชั่วโมง ทำ ให้สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้มากกว่ากรณีของชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A111 ซึ่งมีการลดลงของอุณหภูมิ 2 ครั้ง และการทำละลายครั้งสุดท้ายมีเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่ง การลดลงของอุณหภูมิในแต่ละครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดการตกตะกอนและการโตขึ้นของอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดหยาบเดิมที่ยังละลายไม่หมด และการทำละลายครั้งสุดท้ายที่มีเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ย่อม สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้น้อยกว่าระยะเวลา 2 ชั่วโมง จึงทำให้อนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A111 มีขนาดใหญ่กว่า และมีปริมาณ มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบจากชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A12 นอกจากนี้ ความสามารถในการทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ที่แตกต่างกันของรูปแบบการลดลงของ อุณหภูมิทั้ง 2 รูปแบบ ยังส่งผลต่อขนาด ปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียด โดยแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดจากชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A111 มีขนาดที่เล็กกว่าและ มีปริมาณและความหนาแน่นที่น้อยกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง A12 อย่างเห็นได้ชัด

พิจารณารูปที่ 4.4ข) (สภาวะทดลอง B12) เปรียบเทียบกับรูปที่ 4.8ข) (สภาวะทดลอง B111) พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูปที่ 4.8ข) ค่อนข้างมาก โดยอนุภาคดังกล่าวมี ขนาดใหญ่และกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งโครงสร้าง และมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด กระจายอยู่ทั่วไปในรูปที่ 4.8ข) ในขณะที่ในรูปที่ 4.4ข) กลับไม่พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ในรูปเลย มีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งรูป และ มีขนาดใหญ่และมีความหนาแน่นมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด จากรูปที่ 4.8ข) หรือ อาจกล่าวได้ว่าชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B111 ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศา เซลเซียส โดยมีการลดลงของอุณหภูมิ 2 ครั้งหลังการทำละลายทุก 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการ ทำละลายทั้งหมด 3 ชั่วโมง พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่เป็น ้จำนวนมากและอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดดังกล่าวยังกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งชิ้นงาน นอกจากนี้ยังมี อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกระจายอยู่ทั่วไปในชิ้นงานอีกด้วย ในขณะที่เมื่อพิจารณาชิ้นงาน จากสภาวะทดลอง B12 จะพบว่ามีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดเท่านั้น โดยเมื่อ เปรียบเทียบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบนี้กับอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบใน ์ ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B111 แล้ว จะพบว่าขนาดและความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ ์ ที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B12 นี้ มีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีความหนาแน่นมากกว่าอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเคียดจากชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B111

แสดงให้เห็นว่าผลของการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายในรูปแบบที่แตกต่าง กันแต่มีระยะเวลารวมในการทำละลายที่เท่ากันนั้น มีผลต่อขนาด ปริมาณ ความหนาแน่นและ รูปร่างของอนุภาคแกมม่าไพรม์ที่พบโดยการลดลงของอุณหภูมิหมายถึงการตกตะกอนของอนุภาค แกมม่าไพรม์ขนาดเล็กและการโตขึ้นของอนุภาดแกมม่าไพรม์ทั้งขนาดเล็กและ/หรือขนาดใหญ่ที่ เหลือตกค้างและยังลดความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบลงอีกด้วย นอกจากจะส่งผลต่อลักษณะของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบแล้ว ยังมีผลต่อลักษณะของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ละเอียดด้วย โดยการลดลงของอุณหภูมิซึ่งสัมพันธ์กับการลดลง ความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ส่งผลให้อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดที่พบนี้มีขนาดเล็กลงและมีปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่มาจากสภาวะทดลองที่มีระยะเวลารวมในการทำ ละลายเท่ากันแต่มีจำนวนครั้งการลดลงของอุณหภูมิที่น้อยกว่าอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าการลดลง ของอุณหภูมิ ทำให้อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบมีขนาดและปริมาณที่เพิ่มขึ้น และอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดมีปริมาณ ขนาด และความหนาแน่นที่ลดลง

4.2.17 เปรียบเทียบรูป A3-B3-C3 และ A4-B4-C4

เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการทำละลายแบบมาตรฐานซึ่งไม่มีการลดลงของอุณหภูมิ ระหว่างการทำเช่นกันแต่แตกต่างกันที่ระยะเวลารวมในการทำละลายเพื่อดูผลของระยะเวลาใน การทำละลายที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน จากรูปที่ 4.2ก) (สภาวะทดลอง A3) และรูปที่ 4.3ก) (สภาวะทดลอง A4) พบว่าทั้ง 2 รูปมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่ทั้งคู่ แต่ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.3ก) นั้นมีปริมาณที่น้อยกว่าและมีขนาดที่เล็กกว่า อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.2ก) อย่างเห็นได้ชัด และเป็นที่สังเกตว่าอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.3ก) นั้น มีลักษณะเป็นเพียงร่องรอยการมีอยู่ของอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.3ก) นั้น มีลักษณะเป็นเพียงร่องรอยการมีอยู่ของอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเท่านั้น เมื่อพิจารณาอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดของทั้ง 2 รูป พบว่า อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปทั้ง 2 รูปมีขนาดใกล้เคียงกันแต่ปริมาณและความหนาแน่น ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.3ก) นั้นมีมากกว่า¬ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดที่พบในรูปที่ 4.2ก) (ดังรูปที่ 4.17) และ 4.16))

แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิการทำละลาย 1,165 องศาเซลเซียส นี้ การทำละลายแบบ มาตรฐานทั้ง 3 และ 4 ชั่วโมงนี้ ไม่สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมด เนื่องจากยังสามารถพบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A3 และ ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A4 อย่างไรก็ตามการทำละลายที่ใช้เวลา 4 ชั่วโมงสามารถละลาย อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ดีกว่าการทำละลายแบบ 3 ชั่วโมง สังเกตได้จากปริมาณและ ขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A4 ที่มีปริมาณที่น้อย กว่าและมีขนาดที่เล็กกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A3 และความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ที่แตกต่างกันนี้ก็มีผลต่อปริมาณและความ หนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดด้วยเช่นกัน โดยระยะเวลาที่ใช้ในการทำละลายที่ มากกว่าก็จะมีปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่มากกว่าด้วย เช่นกัน

เมื่อเปรียบเทียบรูปที่ 4.2ข) (สภาวะทดลอง B3) กับรูปที่ 4.3ข) (สภาวะทดลอง B4) พบว่าไม่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบปรากฏในทั้ง 2 รูป มีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียด ซึ่งอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดจากรูปที่ 4.2ข) มีปริมาณและความหนาแน่นที่น้อย กว่าแต่มีขนาดที่ใกล้เคียงกันกับอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.3ข) แสดงให้เห็น ว่าการทำละลายแบบมาตรฐานที่ไม่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส นี้ สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมดเมื่อใช้เวลาในการ ทำละลายตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป เนื่องจากไม่พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมดเมื่อใช้เวลาในการ สภาวะทดลอง B3 และชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B4 และระยะเวลาในการละลายที่เพิ่มขึ้นส่งผล ให้การตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดนั้นมีปริมาณและความหนาแน่นของ อนุภาคแกมม่าไพรมชนิดละเอียดมากขึ้นด้วย

พิจารณารูปที่ 4.2ค) (สภาวะทดลอง C3) กับรูปที่ 4.3ค) (สภาวะทดลอง C4) พบว่ามี เพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปทั้งสอง โดยอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในทั้ง 2 รูปนี้ มีขนาด ปริมาณ และความหนาแน่นใกล้เคียงกันมาก อีกทั้งยังมีการกระจายตัวที่สม่ำเสมอ ทั่วทั้งรูปอีกด้วย

จากข้อสังเกตดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การทำละลายตามแบบมาตรฐานที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส นี้ สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมดเมื่อใช้เวลาในการทำ ละลายตั้วแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป และการละลายดังกล่าวยังสามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบได้ในระดับเดียวกันเนื่องจากขนาด ปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C3 และชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C4 มีความ ใกล้เคียงกันมาก และอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่เกิดขึ้นในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง 2 สภาวะนี้ยังมีการกระจายตัวที่สม่ำเสมอทั้วทั้งชิ้นงานอีกด้วย อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส นั้น การทำละลายอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระยะเวลาในการทำละลาย 3 หรือ 4 ชั่วโมง แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการทำละลายที่มากกว่า สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบให้มีขนาดที่เล็กกว่าและมีปริมาณและความหนาแน่นที่น้อยกว่าได้ และให้อนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่มีปริมาณและความหนาแน่นที่มากกว่าระยะเวลาในการละลายที่น้อย กว่า

แต่ที่อุณหภูมิการทำละลายที่ 1,185 องศาเซลเซียส นั้น สามารถละลายอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดหยาบได้หมดที่ระยะเวลาการทำละลายตั้งแต่ 3 ชั่วโมง แต่เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการทำ ละลายแล้ว จะพบว่าการเพิ่มระยะเวลาในการทำละลายจะให้อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่ มีปริมาณและความหนาแน่นที่สูงขึ้นกว่าการทำละลายที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อ เปรียบเทียบกับผลการทดลองที่ได้จากสภาวะทดลอง B22 พบว่าการทำละลายที่อุณหภูมินี้เป็น ระยะเวลา 2 ชั่วโมงสามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมดเช่นกัน

นอกจากนี้ที่อุณหภูมิการทำละลายที่ 1,205 องศาเซลเซียส นั้น ที่อุณหภูมินี้ สามารถ ละลายอนุภาคแกมม่าไพพรม์ชนิดละเอียดได้หมดที่ระยะเวลาตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไปเช่นกัน แต่ ระยะเวลาในการทำละลายที่เพิ่มขึ้นจาก 3 ชั่วโมงเป็น 4 ชั่วโมงนั้น ไม่ส่งผลต่อขนาด ปริมาณ ,ความหนาแน่นและการกระจายตัวของอนภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดเลย นั่นแสดงว่าการทำ ละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปสามารถละลายอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์แล้ว จึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคแกมม่าไพรม์นิด ละเอียดที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการทำละลายขึ้น

4.2.18 เปรียบเทียบ A3-B3-C3, A13-B13-C13

เพื่อพิจารณาผลของการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย โดยมีระยะเวลาในการ ทำละลายช่วงสุดท้ายที่เท่ากัน คือ 3 ชั่วโมง พิจารณารูปที่ 4.2ก) (สภาวะทดลอง A3) และรูปที่ 4.5ก) (สภาวะทดลอง A13) พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่ในรูปทั้ง 2 รูป แต่ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.5ก) มีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบที่พบในรูปที่ 4.2ก) นอกจากนี้ในรูปที่ 4.5ก) ยังมีปริมาณอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูปที่ 4.2ก) อีกด้วย สำหรับอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดนั้น พบว่าทั้ง 2 รูปมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน แต่ในรูปที่ 4.2ก) มีปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดมากกว่าที่พบในรูปที่4.5ก)

จะเห็นได้ว่า ขึ้นงานจากสภาวะทดลอง A13 ซึ่งมีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำ ละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส นั้น มีปริมาณที่มากกว่าและขนาดของอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดหยาบที่ใหญ่กว่าของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A3 แสดงให้เห็นว่าการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส นี้ส่งผลให้ความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบลดลง นอกจากนี้จะเห็นว่า ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A13 ยังมีปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดที่น้อยกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A3 อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่ลดลงของสภาวะ ทดลองที่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายเช่นสภาวะทดลอง A13 นี้อีกเช่นกัน ซึ่ง การลดลงและเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายนี้ น่าจะส่งผลในการโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นเป็นอย่างมาก

เปรียบเทียบรูปที่ 4.2ข) (สภาวะทดลอง B3) กับรูปที่ 4.3ข) (สภาวะทดลอง B13) พบว่า ไม่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่ในรูปทั้ง 2 รูป มีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดที่ปรากฏ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดระหว่างรูปทั้ง 2 รูปนี้ จะพบว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.2ข) มีขนาดใหญ่กว่าและมีความ หนาแน่นมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในรูปที่ 4.3ข) อยู่เล็กน้อย อาจกล่าวได้ว่า ที่อุณหภูมิทำละลายที่ 1,185 องศาเซลเซียส นี้ การทำละลายแบบที่มีการลดลงของอุณหภูมิ ระหว่างการทำละลายที่ 1,185 องศาเซลเซียส นี้ การทำละลายแบบที่มีการลดลงของอุณหภูมิ ระหว่างการทำละลายในรูปแบบ 13 นี้ สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมด เช่นเดียวกับการละลายตามแบบมาตรฐานเป็นเวลา 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิเดียวกันนี้ เนื่องจากไม่พบ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B3 และชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B13 แต่ความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบของสภาวะการละลาย แบบ 13 อยู่เล็กน้อยที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส นี้ เนื่องจากชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B3 มี ปริมาณ ความหนาแน่นและขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดมากกว่าอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B13 อยู่เล็กน้อย อันเนื่องมาจากการลดลงของ อุณหภูมิระหว่างการทำละลายนั้น ได้ทำให้เกิดการตกตะกอนอีกครั้งของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบ ซึ่งเมื่ออุณหภูมิกลับสู่อุณหภูมิการทำละลายอีกครั้ง ความร้อนที่ให้กับชิ้นงานจึงถูกแบ่งไป ในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่เกิดขึ้นนี้กลับสู่เนื้อพื้นอีกครั้ง

พิจารณารูปที่ 4.2ค) (สภาวะทดลอง C3) และรูปที่ 4.3ค) (สภาวะทดลอง C13) พบว่ารูป ทั้ง 2 รูปไม่พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูป มีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด เท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่าในรูปที่ 4.2 ค) นั้น อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดมีปริมาณและความหนาแน่นมากกว่าอนุภาคแกมม่า ้ไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.3ค) อย่างเห็นได้ชัด จากข้อสังเกตดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง C3 ซึ่งเป็นการทำละลายตามแบบมาตรฐานที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 3 ชั่วโมงนั้น สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมด ในขณะที่ชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง C13 ซึ่งมีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศา เซลเซียส ภายหลังการทำละลายไป 1 ชั่วโมง และทำการละลายต่ออีก 3 ชั่วโมงนี้ สามารถละลาย อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมดเช่นกัน แต่ไม่สามารถละลายได้ดีเท่าสภาวะการละลาย แบบมาตรฐานเนื่องจากปริมาณและความหนาแน่นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบใน ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C13 นี้มีน้อยกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง C3 อย่างเห็นได้ชัด อาจกล่าวได้ว่า การลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายนี้ มีผลต่อความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบและลักษณะของอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่เกิดขึ้นจากการบ่มภายหลังการทำละลาย โดยการลดลงของอุณหภูมิ จะทำให้ความสามารถในการละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบลดลงและส่งผลให้อนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กและมีปริมาณน้อยกว่าการทำละลายแบบมาตรฐาน ที่มีระยะเวลารวมในการทำละลายน้ำยยกว่าก็ตาม

4.2.19 เปรียบเทียบ A12-B12-C12, A13-B13-C13

เพื่อพิจารณาผลของระยะเวลาในการทำละลายในช่วงสุดท้ายก่อนการบ่ม เปรียบเทียบ กันระหว่าง 2 รูปแบบการทำละลายที่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย 1 ครั้ง ภายหลังการทำละลายไป 1 ชั่วโมงเท่ากัน แต่มีระยะเวลาในการทำละลายต่อจากการลดลงของ อุณหภูมิที่ไม่เท่ากัน

เมื่อเปรียบเทียบรูปที่ 4.4ก) (สภาวะทดลอง A12) กับรูปที่ 4.5ก) (สภาวะทดลอง A13) พบว่าในรูปทั้ง 2 รูปมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่ แต่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบที่พบในรูปที่ 4.4ก) มีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีปริมาณและความหนาแน่นมากกว่าอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.5ก) อย่างมาก และอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูป ที่ 4.4ก) ก็มีขนาดใหญ่กว่า มีปริมาณและความหนาแน่นมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดที่พบในรูปที่ 4.4ก) อีกด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A13 ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส และมีการลดลงของอุณหภูมิในรูปแบบ 13 นี้มีปริมาณและขนาดของอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่น้อยกว่าและเล็กกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง A12 ซึ่งเป็นการลดลงของอุณหภูมิในรูปแบบเดียวกันคือการลดลงของอุณหภูมิ 1 ครั้งภายหลังการทำละลายไป 1 ชั่วโมง แต่มีระยะเวลาในการทำละลายช่วงสุดท้ายเพียง 2 ชั่วโมง และอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A13 ก็มีขนาด ปริมาณ และความหนาแน่นมากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A12 อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส นี้ ระยะเวลาในการละลายที่เพิ่มขึ้น ในช่วงสุดท้ายหลังการลดลงของอุณหภูมินั้น ช่วยให้สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบได้ดีขึ้น และยังช่วยส่งเสริมการตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดให้มีขนาดที่ ใหญ่และมีปริมาณมากขึ้นอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการลดลงของอุณหภูมิทั้งในรูปแบบ 12 และ 13 ที่ทำการละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส นี้ไม่สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากสภาวะทดลองแบบ A3 และ A4

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสภาวะทดลอง B12 เปรียบเทียบกับ B13 และ C12 เปรียบเทียบกับ C13 จะเห็นว่าสภาวะทดลองทั้ง 4 นี้ ไม่พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบใน ชิ้นงาน มีเพียงแค่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่ขนาดและความหนาแน่นแตกต่างกันเพียง เล็กน้อย ดังรูปที่ 4.16) และ 4.17) ตามลำดับ ยกเว้นสภาวะทดลอง B12 ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่า สภาวะทดลอง B13, C12 และ C13 อย่างเห็นได้ชัด เนื่องมาจากการทำละลายดังกล่าวยังไม่ สมบูรณ์นัก กล่าวคือ ที่อุณหภูมิดังกล่าว สามารถทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้ หมด แต่ยังธาตุผสมบางส่วนที่ไม่สามารถแพร่ไปยังส่วนต่างๆของโครงสร้างได้อย่างสม่ำเสมอ

4.2.20 เปรียบเทียบสภาวะทดลอง A21-B21-C21 และ A22-B22-C22

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของอุณหภูมิและระยะเวลาในช่วงสุดท้ายของการทำละลาย อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเมื่อมีการลดลงของอุณหภูมิ 1 ครั้งภายหลังการทำละลายไป 2 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรูปที่ 4.6ก) (สภาวะทดลอง A21) กับรูปที่ 4.7ก) (สภาวะทดลอง A22) จะเห็นได้ว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่ปรากฏในรูปที่ 4.7ก) (สภาวะทดลอง A21) มี ขนาดที่ใหญ่กว่าและมีปริมาณที่มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.7ก) (สภาวะทดลอง A22) ในขณะที่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.6ก) (สภาวะทดลอง A21) กลับมีปริมาณที่น้อยกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในรูปที่ 4.7ก) (สภาวะทดลอง A22) อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการกระจายตัวอยู่อย่างเบาบางอีกด้วย นอกจากนี้ ลักษณะอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูปที่ 4.6ก) (สภาวะทดลอง A21) นั้นยังมีความเป็นเหลี่ยมคมหลงเหลือ อยู่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูปที่ 4.7ก) (สภาวะทดลอง A22)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างรูปที่ 4.6ข) (สภาวะทดลอง B21) กับ รูปที่ 4.7ข) (สภาวะทดลอง B22) และ รูปที่ 4.6ค) (สภาวะทดลอง C21) กับ รูปที่ 4.7ค) (C22) จะพบว่า ใน รูปที่ 4.6ข) (B21) และรูปที่ 4.6ค) (C21) นั้นยังคงพบเห็นอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบจำนวน มาก และมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกระจายตัวอยู่เพียงเล็กน้อยในรูปทั้งสอง ในขณะที่ใน รูปที่ 4.6ค) (สภาวะทดลอง C21) กับ รูปที่ 4.7ค) (สภาวะทดลอง C22) นั้นกลับพบเพียงอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่กระจายตัวอยู่อย่างหนาแน่นและสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน แสดงให้เห็น ว่า ที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส และ 1,205 องศาเซลเซียส นั้น การทำละลายแบบที่มีการ ลดลงของอุณหภูมิระหว่างกระบวนการละลายนั้น สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ ได้หมดถ้าหากมีระยะเวลาในการละลายช่วงสุดท้าย 2 ชั่วโมง ในขณะที่ถ้ามีการละลายช่วง สุดท้ายเพียง 1 ชั่วโมงนั้น จะไม่สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมด ใน ขณะเดียวกันที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส นั้น หากมีการลดลงของอุณหภูมิในรูปแบบเช่นนี้ จะไม่สามารถละลายแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้เลย

4.2.21 เปรียบเทียบสภาวะทดลอง A111-B111-C111 และ A1111-B1111-C1111

เพื่อเปรียบเทียบผลของจำนวนครั้งในการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดหยาบ ซึ่งมีระยะเวลาในการทำละลายรวมที่ไม่เท่ากัน แต่มีลักษณะรูปแบบการลดลง ของอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบรูปที่ 4.8ก) (สภาวะทดลอง A111) และรูปที่ 4.13ก) (สภาวะทดลอง A1111) พบว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A1111 นั้นมีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบของชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A111 เป็นอย่างมาก (จากรูปที่ 4.15)) นอกจากนี้ ปริมาณอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในชิ้นงานจาก สภาวะทดลอง A1111 ยังสูงกว่าของ A111 ค่อนข้างมากด้วยเช่นกัน (จากรูปที่ 4.14) อย่างไรก็ ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดชิ้นงานจากสภาวะทดลองทั้งสอง จะพบว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดมีขนาดและปริมาณที่ใกล้เคียงกันมากในชิ้นงานจาก สภาวะทดลองทั้งสองสภาวะ

เมื่อเปรียบเทียบรูปที่ 4.8ข) (สภาวะทดลอง B111), รูปที่ 4.13ข) (สภาวะทดลอง B111), รูปที่ 4.8ค) (สภาวะทดลอง C111) และ รูปที่ 4.13ค) (สภาวะทดลอง C1111) จะพบว่าชิ้นงาน จากสภาวะทดลองทั้ง 4 สภาวะนี้ มีขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่ ใกล้เคียงกันมาก แต่กลับมีขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบแตกต่างกัน ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส และ 1,205 องศาเซลเซียส นี้ ไม่ สามารถละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีรูปแบบการลดลงของ อุณหภูมิระหว่างการทำละลายเช่นนี้ และการให้ความร้อนเพื่อการทำละลายเพิ่มอีก 1 ชั่วโมง ภายหลังการลดลงของอุณหภูมิหลังการทำละลาย 3 ชั่วโมงแบบไม่ต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้มีอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มากกว่าแบบที่ไม่มีการให้ความร้อนเพิ่มอีก 1 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่ามีสาเหตุ มาจากการตกตะกอนใหม่ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ระหว่างการลดลงและเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ ผ่านช่วงอุณหภูมิตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ นอกจากนี้ ที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น ช่วย ส่งผลให้การทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

4.2.22 เปรียบเทียบสภาวะทดลอง A112-B112-C112, A121-B121-C121 และ A211-B211-C211

เพื่อพิจารณาผลของรูปแบบในการลดลงของอุณหภูมิซึ่งมีระยะเวลาการให้ความร้อนรวม ที่เท่ากันและมีจำนวนครั้งในการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายที่เท่ากันต่อโครงสร้าง จุลภาค เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรูปที่ 4.10ก) (สภาวะทดลอง A112), 4.11ก) (สภาวะทดลอง A121) กับ 4.12ก) (สภาวะทดลอง A211) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกัน จะพบว่า ชิ้นงานจากทั้ง 3 สภาวะทดลองนี้มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบกระจาย อยู่ในชิ้นงาน แต่มีปริมาณและขนาดที่แตกต่างกันดังนี้ คือ ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A211 มี ขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่ใหญ่และมากที่สุด จากนั้นจึงเป็นชิ้นงาน จากสภาวะทดลอง A121 และ A112 ตามลำดับ

นอกจากนี้สำหรับอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด จะพบว่าขนาดและปริมาณของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดของชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A112 มีขนาดและปริมาณที่มาก ที่สุด ในขณะที่ขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดของชิ้นงานจากสภาวะ ทดลอง A121 และ A211 มีค่าใกล้เคียงกัน อาจกล่าวได้ว่าที่อุณหภูมิ 1,165 องศาเซลเซียส นี้ รูปแบบการทำละลายที่มีการลดลงของอุณหภูมิ 2 ครั้งระหว่างการทำละลายนั้น ไม่สามารถ ละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลารวมในการทำ ละลายถึง 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่มากขึ้นในช่วงการทำละลายช่วงสุดท้ายภายหลัง การลดลงของอุณหภูมินั้น ช่วยให้สามารถทำละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบกลับสู่เนื้อพื้น ได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลช่วยในการตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดเพิ่มขึ้น ดังแสดงให้ เห็นจากปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A112 ที่มากกว่าของ ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A121 และ A211 อย่างเห็นได้ชัด

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรูปที่ 4.10ข) (สภาวะทดลอง B112), 4.11ข) (สภาวะทดลอง B121) และ 4.12ข) (สภาวะทดลอง B211) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส นั้น พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในรูปทั้ง 3 รูปนี้ แต่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบใน ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B112 มีขนาดและปริมาณที่น้อยที่สุดใน 3 รูปนี้ และยังมีปริมาณของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดสูงที่สุดใน 3 รูปนี้อีกด้วย ในขณะที่ขนาดและปริมาณของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดสูงที่สุดใน 3 รูปนี้อีกด้วย ในขณะที่ขนาดและปริมาณของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B121 และ B211 มีค่าค่อนข้าง ใกล้เคียงกัน ขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง ทั้ง 2 สภาวะนี้ ก็มีค่าใกล้เคียงกันเช่นกัน ซึ่งผลการทดลองนี้มีแนวโน้มเหมือนกับการเปรียบเทียบ ระหว่างชิ้นงานจากสภาวะทดลอง A112, A121, A211 ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรูปที่ 4.10ค) (สภาวะทดลอง C112), 4.11ค) (สภาวะทดลอง C121) และ 4.12ค) (สภาวะทดลอง C211) ซึ่งเป็นการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส นั้น จะพบว่าในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C112 นั้นไม่พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ หลงเหลืออยู่เลย และยังมีการกระจายตัวที่หนาแน่นและสม่ำเสมอของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C121 และ C211 นั้น ยังคงพบ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มีลักษณะกลมมนกระจายตัวอยู่ในชิ้นงาน ซึ่งขนาดและปริมาณ ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ที่ปรากฏในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C211 มีขนาดที่ใหญ่กว่าและ ปริมาณที่มากกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ในชิ้นงานจากสภาวะทดลอง C121 (ดังรูปที่ 4.14) และ 4.15))

แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในช่วงการทำละลายช่วงสุดท้ายที่เพียงพอร่วมกับอุณหภูมิใน การทำละลายที่สูงพอ (ในที่นี้คืออุณหภูมิ 1,205 องศาเซลเซียส) สามารถละลายอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดหยาบได้อย่างสมบูรณ์เช่นกันถึงแม้ว่าจะมีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย ถึง 3 ครั้งก็ตาม และอุณหภูมิที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มความสามารถในการละลายของอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบได้ดีขึ้นอีกด้วย

4.2.23 เปรียบเทียบขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ

จากรูปที่ 4.14) ซึ่งแสดงปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในชิ้นงานจากแต่ละ สภาวะทดลอง เมื่อพิจารณาโดยแบ่งตามกลุ่มสภาวะทดลองที่มีอุณหภูมิการละลายแตกต่างกัน แต่มีการลดลงของอุณหภูมิในรูปแบบเดียวกัน พบว่า เมื่อใช้อุณหภูมิการละลายที่สูงกว่า จะมี ปริมาณอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่น้อยกว่า และในบางกลุ่มสภาวะทดลอง อุณหภูมิการ ละลายที่สูงกว่า ไม่พบอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่เลย

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสภาวะทดลอง จะพบว่ารูปแบบการลดลงของ อุณหภูมิที่มีการลดลงของอุณหภูมิจำนวนครั้งมากขึ้น ส่งผลให้ยิ่งมีปริมาณของอนุภาคแกมม่า ไพรม์ชนิดหยาบมากขึ้นตามไปด้วย

จากรูปที่ 4.15) ซึ่งแสดงขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบในชิ้นงานจากสภาวะ ทดลองต่างๆ พบว่า ในชิ้นงานจากสภาวะทดลองที่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่ นั้น มีขนาดอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบตั้งแต่ 0.6 ตารางไมครอนขึ้นไป

4.2.24 เปรียบเทียบขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด

จากรูปที่ 4.16) ซึ่งแสดงปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานจากแต่ ละสภาวะทดลอง เมื่อพิจารณาโดยแบ่งตามกลุ่มสภาวะทดลอง พบว่า ในกลุ่มสภาวะทดลองที่มี รูปแบบการลดลงของอุณหภูมิแบบเดียวกันนั้น ที่อุณหภูมิการทำละลายที่สูงขึ้น มีปริมาณของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดมากกว่าชิ้นงานจากสภาวะทดลองที่มีอุณหภูมิการทำละลายที่ ต่ำกว่า โดยเฉพาะจากสภาวะทดลองที่ไม่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่ (จากรูปที่ 4.14)) ที่มีปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดสูงกว่าร้อยละ 40 ทั้งสิ้น อันได้แก่ ชิ้นงาน จากสภาวะทดลอง B3, C3, B12, C12, B4, C4, C13 และ C112 จากรูปที่ 4.17) ซึ่งแสดงขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดของชิ้นงานจาก สภาวะทดลองต่างๆ พบว่า ขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดนี้อยู่ในช่วง ระหว่าง 0.1-0.2 ตารางไมครอนทั้งสิ้น

4.2.25 ความแข็ง

เมื่อพิจารณาความแข็งที่ได้จากการวัดความแข็งแบบวิคเกอร์ของชิ้นงานในทุกสภาวะ ทดลองดังรูปที่ 4.18) แล้ว จะเห็นได้ว่า ชิ้นงานทั้งหมดมีความแข็งอยู่ระหว่าง 410-560 ไมโครวิค เกอร์ แต่เมื่อพิจารณาชิ้นงานจากสภาวะทดลองที่ไม่ปรากฏอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ หลงเหลืออยู่ ดังเช่น ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B3, C3, B12, C12, B4, C4, C13 และ C112 นั้น ให้ความแข็งชิ้นงานที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับชิ้นงานจากสภาสะทดลองที่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบปรากฏหลงเหลืออยู่ร่วมกับอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด ซึ่งให้ค่าความแข็งอยู่ใน ระดับ 500 ไมโครวิคเกอร์ขึ้นไป

4.2.26 เฟสที่เป็นอันตราย (TCP Phase: Topologically close-packed phases)

พิจารณาโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานจากแต่ละสภาวะทดลองโดยกล้องจุลทรรศน์แสงที่ กำลังขยาย 50 และ 100 เท่า ไม่พบว่ามีเฟสที่เป็นอันตราย (เฟสอีต้า) ในโครงสร้างจุลภาคของ ชิ้นงานจากสภาวะทดลองใดๆทั้งสิ้น



รูปที่ 4.14 สัดส่วนพื้นที่โดยเฉลี่ยของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบของชิ้นงานจากแต่ละสภาวะ ทดลอง



รูปที่ 4.15 ขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบของชิ้นงานจากแต่ละสภาวะ ทดลอง (µm²)









ทดลอง (µm²)



รูปที่ 4.18 ความแข็งโดยเฉลี่ยของชิ้นงานจากแต่ละสภาวะทดลอง (ไมโครวิคเกอร์)

4.2.27 การตรวจดูโครงสร้างจุลภาคในแต่ละสภาวะระหว่างการทำละลายที่มีการลดลง ของอุณหภูมิในรูปแบบ B111 โดยการจุ่มชุบน้ำและถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด

เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาและสภาวะ ภายใต้การลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย จึงเลือกสภาวะทดลอง B111 เป็นตัวอย่างใน การศึกษา โดยทำการจุ่มชุบน้ำให้กับชิ้นงานเพื่อหยุดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาคของ ชิ้นงานที่สภาวะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 8 สภาวะ ซึ่งชิ้นงานจากแต่ละสภาวะถูกแทนที่ด้วยตัวเลข 1-8 ดัง รูปที่ 4.19



รูปที่ 4.19 ขั้นตอนของกรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะทดลอง B111 และสภาวะที่มีการนำ ชิ้นงานออกจากเตาเพื่อทำการจุ่มซุบน้ำและตรวจดูโครงสร้างจุลภาคที่สภาวะนั้นๆ

จากรูปที่ 4.20ก) ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ผ่านการให้ความร้อนจากอุณหภูมิห้องไปจนถึงอุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส แล้วนำออกจากเตาเพื่อจุ่มชุบน้ำและตรวจดูโครงสร้างจุลภาค พบว่า ใน ชิ้นงานนี้มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบอยู่อย่างมาก อนุภาคส่วนใหญ่มีขนาดโต รูปทรงกลม มน มีอนภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดอยู่เพียงเล็กน้อยตามเนื้อพื้น อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบขนาดใหญ่บางกลุ่มมีลักษณะของของการรวมตัวกันเกิดขึ้น

จากรูปที่ 4.20ข) ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ผ่านการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียสเป็น ระยะเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำออกจากเตาเพื่อจุ่มชุบน้ำและตรวจดูโครงสร้างจุลภาค พบว่ามีอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่เล็กน้อย และมีขนาดลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับรูปที่ 4.20 ไม่ปรากฏอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่เห็นได้ชัดบนเนื้อพื้น

จากรูปที่ 4.20ค) ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ผ่านการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียสเป็น ระยะเวลา 1 ชั่วโมง แล้วมีการลดลงของอุณหภูมิทำละลายจนถึงอุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนำชิ้นงานออกจากเตาเพื่อจุ่มชุบน้ำและตรวจดูโครงสร้างจุลภาค พบว่า มีอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบกระจายตัวอย่างสม่ำเสมออยู่ทั่วทั้งชิ้นงาน นอกจากนี้ยังพบอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดจำนวนหนึ่งในชิ้นงานเช่นกัน

จากรูปที่ 4.20ง) ซึ่งเป็นซิ้นงานที่ผ่านการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียสเป็น ระยะเวลา 1 ชั่วโมง แล้วมีการลดลงของอุณหภูมิทำละลายจนถึงอุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส แล้วให้ความร้อนกลับมาที่อุณหภูมิทำละลายที่ 1,185 องศาเซลเซียส อีกครั้ง จากนั้นจึงนำชิ้นงาน ออกจากเตาเพื่อจุ่มชุบน้ำและตรวจดูโครงสร้างจุลภาค พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มี



รูปที่ 4.20 ชิ้นงานจากสภาวะทดลอง B111 ที่มีการจุ่มชุบน้ำเพื่อตรวจดูโครงสร้างจุลภาคที่ เปลี่ยนแปลงระหว่างการลดลงของอุณหภูมิในสภาวะต่างๆ ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

ขนาดใหญ่กว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่พบในรูปที่ 4.22 อย่างไรก็ตามพบว่าไม่ปรากฏ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดในชิ้นงานนี้

จากรูปที่ 4.20จ) ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ผ่านการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียสเป็น ระยะเวลา 1 ชั่วโมง แล้วมีการลดลงของอุณหภูมิทำละลายจนถึงอุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส แล้วให้ความร้อนกลับมาที่อุณหภูมิทำละลายที่ 1,185 องศาเซลเซียสและทำการละลายต่อเป็น ระยะเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำชิ้นงานออกจากเตาเพื่อจุ่มชุบน้ำและตรวจดูโครงสร้างจุลภาค พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มีขนาดเล็ก และมีปริมาณลดลงจากรูปที่ 4.20ง) นอกจากนี้ ไม่พบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดปรากฏในชิ้นงานนี้เช่นกัน

จากรูปที่ 4.20ฉ) ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ผ่านการทำละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียสเป็น ระยะเวลา 1 ชั่วโมง แล้วมีการลดลงของอุณหภูมิทำละลายจนถึงอุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส แล้วทำการละลายต่อที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง แล้วจึงลดอุณหภูมิ ลงไปที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนำชิ้นงานออกจากเตาเพื่อจุ่มชุบน้ำและตรวจดู โครงสร้างจุลภาค พบว่า มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบจำนวนมากกระจายตัวค่อนข้าง สม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน และมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกระจายตัวตามเนื้อพื้นอยู่เป็น จำนวนมากเช่นกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ 4.20จ) จะพบว่าในรูปที่ 4.20ฉ) นี้ มีปริมาณ อนุภาคแกมม่าไพรม์ทั้งชนิดหยาบและชนิดละเอียดมากกว่าใรรูปที่ 4.20จ) อย่างเห็นได้ชัด

จากรูปที่ 4.20ช) ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ผ่านการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายที่ อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ลงไปที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส ถึง สองครั้งด้วยกัน แล้วทำการให้ความร้อนกับชิ้นงานไปที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส จากนั้นจึง นำชิ้นงานออกจากเตาเพื่อจุ่มชุบน้ำและตรวจดูโครงสร้างจุลภาค พบว่า มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบค่อนข้างมากและมีการกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งชิ้นงาน และพบว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดละเอียดหลงเหลืออยู่เล็กน้อย

จากรูปที่ 4.20ซ) ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ผ่านการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการททำละลายที่ อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ลงไปที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส ถึง สองครั้งด้วยกัน แล้วทำการให้ความร้อนกับชิ้นงานไปที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียสและทำการ ละลายเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำชิ้นงานออกจากเตาเพื่อจุ่มซุบน้ำและตรวจดู โครงสร้างจุลภาค พบว่า ชิ้นงานมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบหลงเหลืออยู่เล็กน้อยมีขนาดที่ เล็กกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบจากรูปที่ 4.20ช) และยังมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด ละเอียดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับรูปที่ 4.20ช)

เมื่อพิจารณาภาพถ่ายขึ้นงานจากรูปแบบการทดลอง B111 ทั้ง 8 สภาวะแล้ว พบว่า ใน แรกเริ่มเมื่อมีการให้ความร้อนกับชิ้นงานขึ้นไปที่อุณหภูมิการทำละลายที่ 1,185 องศาเซลเซียสนั้น อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับชิ้นงานในสภาวพที่ได้รับ แต่มี ปริมาณอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมิจาก อุณหภูมิห้องมาที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียสนั้น อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งเสริมให้อนุภาคแกมม่า ไพรม์เกิดการโตขึ้น (Growth, Coarsening) จนถึงอุณหภูมิการตกตะกอนของอนุภาคแกมม่า รึ่ง แต่เมื่ออุณหภูมิอยู่ระหว่าง 1,120-1,165 องศาเซลเซียส อนุภาคแกมม่าไพรม์ตกตะกอนออกมาเพิ่มมาก ขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิอยู่ระหว่าง 1,120-1,165 องศาเซลเซียส อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่ ตกตะกอนออกมาในระยะเวลาสั้นๆจะโตขึ้นเล็กน้อยในขณะที่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่ เป็นช่วงอุณหภูมิการทำละลายของอนุภาคแกมม่าไพรม์ เป็นช่วงอุณหภูมิการทำละลายของอนุภาคแกมม่าไพรม์ ขนาดเล็กจะเกิดการละลายกลับสู่เนื้อพื้น ซึ่งในระหว่างนี้เอง อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดซึ่งมี ขนาดเล็กจะเกิดการละลายกลับสู่เนื้อพื้น ซึ่งในระหว่างนี้เอง อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่มี ความเสถียรกว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด ก็จะละลายกลับสู่เนื้อพิ้นบางส่วนด้วยเช่นกัน

เมื่อทำการละลายที่อุณหภูมิ 1,185 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จะพบว่าในการทำละลายนั้นได้ละลายทั้งอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบและอนุภาคแกมม่าไพรม ชนิดละเอียดกลับสู่เนื้อพื้น ซึ่งเห็นได้จากขนาดและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ทั้ง 2 ชนิดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อมีการลดลงของอุณหภูมิลงมาที่อุณหภูมิ 845 องศาเซลเซียส จะเห็นว่ามีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบและอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดเพิ่มขึ้นมาอย่าง มาก เนื่องจาก เมื่อมีการลดลงอุณหภูมิผ่านช่วง1,120-1,165 องศาเซลเซียสเป็นการส่งเสริมให้ เกิดการโตขึ้นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบซึ่งไม่สามารถละลายได้หมดจากการทำละลาย ก่อนหน้านี้ และเมื่อมีการลดลงของอุณหภูมิผ่านช่วง 845-1,120 องศาเซลเซียส ได้เกิดการ ตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์ทั้งชนิดหยาบและชนิดละเอียดค่อนข้างมาก เป็นผลให้ โครงสร้างจากสภาวะนี้มีทั้งอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบและอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด กระจายตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอทั่วมั้งชิ้นงาน
จากนั้น เมื่อให้ความร้อนแก่ชิ้นงานกลับไปยังอุณหภูมิการทำละลาย พบว่าในช่วงที่ ชิ้นงานผ่านช่วงอุณหภูมิตกตะกอนนั้นก็อาจทำให้มีอนุภาคอกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดตกตะกอน ออกมาเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าการลดลงของ อุณหภูมิ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดจึงอาจไม่สามารถตกตะกอนออกมาได้มาก แต่เมื่อผ่าน ช่วงการตกตกะกอนไปแล้ว คาดว่าอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดจะเริ่มขาดความเสถียรและ ละลายกลับสู่เนื้อพื้นเป็นจะนวนมาก ในขณะที่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบมีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากการโตขึ้นและการรวมตัวเมื่อผ่านช่วงอุณหภูมิ 1,120-1,165 องศาเซลเซียส ก่อนจะมีการ ละลายกลับเข้าสู่เนื้อพื้นบางส่วนเมื่อผ่านช่วงอุณหภูมิการทำละลาย

เมื่อทำการละลายต่ออีก 1 ชั่วโมง ก็พบว่าในช่วงการทำละลายนี้ อนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบและอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด จะเกิดการละลายกลับเข้าสู่เนื้อพื้น เนื่องจากอนุภาคแกมม่าไพรม์ทั้ง 2 ชนิดมีขนาดและปริมาณที่ลดลง

จากนั้นเมื่อมีการลดลงของอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการโตขึ้นของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเมื่อผ่านช่วงการโตขึ้นระหว่างการลดลงของอุณหภูมิ และส่งเสริม ให้มีการตกตะกอนออกมามากขึ้นของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด ซึ่งเห็นได้จากขนาดของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบที่เพิ่มขึ้นและปริมาณของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดที่ เพิ่มขึ้น

เมื่อมีการให้ความร้อนแก่ชิ้นงานเพื่อทำการละลายต่อ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การเพิ่มอุณหภูมินี้ ได้ละลายอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดกลับเข้าสู่เนื้อพื้นอีกครั้ง แต่อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิด หยาบกลับมีการโตขึ้นเมื่ออุณหภูมิถูกเพิ่มขึ้นผ่านช่วงการโตของอนุภาค

จากนั้นการทำละลายต่อเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงจะทำให้มีปริมาณอนุภาคแกมม่าไพรม์ ชนิดหยาบและชนิดละเอียดที่ลดลงและยังมีขนาดที่เล็กลงอีกด้วย

จากคำบรรยายที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สามารถสรุปเป็นแผนภาพจำลองการเปลี่ยนแปลงของ โครงสร้างจุลภาคของ GTD-111 เมื่อผ่านการลดลงของอุณหภูมิ รูปแบบ B111 ได้ดังแสดงในรูปที่ 4.21



รูปที่ 4.21 แผนภาพจำลองการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาคของ GTD-111 เมื่อผ่านการ ลดลงของอุณหภูมิ รูปแบบ B111

ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทุกๆครั้งที่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย โครงสร้างจุลภาคที่ได้ จะมีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบเพิ่มขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ไม่มีการ ลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลาย เนื่องจากการลดลงของอุณหภูมินั้นผ่านช่วงการโตของ อนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบและผ่านช่วงการตกตะกอนของอนุภาคแกมม่าไพรม์

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการลดลงและเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายซึ่งเป็น ขั้นตอนหนึ่งในกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลลภาคของวัสดุโลหะผสมพิเศษชนิด เนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และจากงานวิจัย สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังต่อไปนี้

- อุณหภูมิที่ลดลงในช่วงการทำละลายของกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาค ของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อนิกเกิลเกรด GTD-111 นั้น ส่งผลเสียต่อโครงสร้างจุลภาคสุดท้าย ของวัสดุ
- อุณหภูมิที่ลดลงในช่วงต้นของการทำละลายของกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้าง จุลภาคของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อนิกเกิลเกรด GTD-111 ส่งผลเสียต่อโครงสร้างจุลภาค สุดท้ายของวัสดุน้อยกว่าการลดลงของอุณหภูมิในช่วงท้ายของการทำละลาย
- จำนวนครั้งที่มากขึ้นของการลดลงของอุณหภูมิในช่วงการทำละลายของกรรมวิธีทางความ ร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อนิกเกิลเกรด GTD-111 โดยมี ระยะเวลารวมในการทำละลายที่เท่ากัน เป็นผลให้วัสดุมีความสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวของ โครงสร้างจุลภาคสุดท้ายน้อยลง
- 4. การลดลงของอุณหภูมิในช่วงการทำละลายของกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้าง จุลภาคของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อนิกเกิลเกรด GTD-111 ที่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้อัน เนื่องมาจากโครงสร้างจุลภาคสุดท้ายที่ได้มีความใกล้เคียงกับโครงสร้างจุลภาคสุดท้ายที่ได้รับ จากกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคที่ไม่มีการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการ ทำละลาย คือ สภาวะ B12, C12, B13, C13, B22, C22 และ C112
- โลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 หลังจากผ่านกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อ ฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาค โครงสร้างจุลภาคสุดท้ายที่มีอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบปรากฏ ร่วมกับอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด (โครงสร้างแบบ 2 ลักษณะ) จะให้ความแข็งระดับ

จุลภาคที่สูงกว่าโครงสร้างจุลภาคสุดท้ายที่มีเพียงอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียดเพียงเฟส เดียว

- อุณหภูมิการทำละลายที่ 1,205 องศาเซลเซียส ในกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้าง จุลภาคของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 น่าที่จะสามารถละลายอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบได้หมดในระยะเวลาการทำละลายเพียง 2 ชั่วโมง ถึงแม้จะมีการลดลง ของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายก่อนหน้านั้นก็ตาม
- อุณหภูมิการทำละลายที่ 1,165 องศาเซลเซียส ในกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้าง จุลภาคของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้นนิกเกิลเกรด GTD-111 ต้องการระยะเวลาในการทำ ละลายที่มากกว่า 4 ชั่วโมง เพื่อให้ได้โครงสร้างจุลกาคสุดท้ายที่มีความสม่ำเสมอเป็นเนื้อ เดียวกัน
- ในการทำกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษชนิดเนื้อพื้น นิกเกิลเกรด GTD-111 อุณหภูมิในการทำละลายที่สูงขึ้นส่งผลให้การทำละลายเป็นไปในทาง ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีความสม่ำเสมอของโครงสร้างจุลภาคสุดท้ายเพิ่มขึ้นและมีปริมาณอนุภาค แกมม่าไพรม์ชนิดหยาบลดลง

การทดลองขั้นตอนต่อไปที่น่าสนใจในการศึกษาผลของการลดของอุณหภูมิการทำละลาย ระหว่างการทำกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคของ GTD-111

- ศึกษาสมบัติทางกลด้านอื่นๆของวัสดุซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับสมบัติหลักในการใช้งาน เช่น ความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) ที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติ สำคัญต่างๆในการใช้งานของวัสดุชนิดนี้
- ศึกษาโครงสร้างจุลภาคของวัสดุโดยการจุ่มชุบน้ำที่สภาวะต่างๆที่อุณหภูมิ 1,185
 องศาเซลเซียส เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดใหม่ (Nucleation) และการโตขึ้น (Growth) ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ในวัสดุ GTD-111

บทที่ 6 ข้อเสนอแนะ

การทดลองขั้นตอนต่อไปที่น่าสนใจในการศึกษาผลของการลดลงของอุณหภูมิการทำ ละลายระหว่างการทำกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคของ GTD-111 แนะนำให้

 ศึกษาสมบัติทางกลด้านอื่นๆของวัสดุซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับสมบัติหลักในการใช้งาน เช่น ความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) ที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น

รายการอ้างอิง

- [1] TurboCare Group, <u>Gas Turbine Blades and Buckets</u> [Online], 2011, Available
 from:http://www.turbocare.com/gas_turbine_blades_buckets.html, [2010,
 August 13]
- [2] Mapna Turbine Blade Engineering & Manufacturing Company (PARTO), <u>Parto</u> <u>Blades Products</u> [Online], 2012, Available from: <u>http://www.mapnablade.</u> <u>com/en/ welcome.aspx</u>, [2012, April 19]
- [3] KOTRA, Korea Trade-Investment Promotion Agency, <u>Turbine Blade/Products</u> [Online], 2011, Available from: <u>http://kotraseal.kotra.or.kr/korea/</u> <u>recipients/product.jsp?product_id=P0000001&serial_no=2010-082-01&lang=US</u>, [2011, January 9]
- [4] Chester T. Sims, Norman S. Stoloff, William C Hagel, <u>Superalloys II</u>, John Wiley & Sons, Superalloys Vol.1.
- [5] Matthew J. Donachie, Stephen J. Donachie, <u>Superalloy: A Technical Guide</u>, 2nd
 edition, Library of Congress Cataloging, The United States of America
- [6] พจนาถ ยิ่งทวีสิทธิกุล, <u>การศึกษาถึงผลกระทบของการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงเป็นช่วงๆ</u> ต่อการให้ความร้อนชิ้นงานที่อุณหภูมิสูงปกติของใบพัดกังหันก๊าชที่ทำด้วยโลหะ ผสมพิเศษ ประเภทนิกเกลเกรด GTD-111 ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชา วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
- [7] ดร. ปัญญวัชร์ วังยาว, <u>เอกสารการสอนวิชา High Temperature Materials</u>, ภาควิชา วิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
- [8] Seyed Abdolkarim Sajjadi, Said Nategh, Roderick I.L. Guthrie, Study of microstructure and mechanical properties of high performance Nickel base superalloy GTD-111, <u>Journal of Materials Science & Engineering</u>, Volume 325, Issue 1-2, February 2002, pp.484-489
- [9] Meetham G.W., Van de Voorde M.H., <u>Materials for High Temperature</u>

Engineering Applications, 1st Edition, Springer, 2000

- [10] ดร. ปัญญวัชร์ วังยาว, <u>เอกสารประกอบ Technical Training วิศวกรรมงานโลหะสำหรับ</u> <u>การใช้งานที่อุณหภูมิสูง</u>, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548
- [11] Wangyao P.,Korath T., Harnvirojkul T., Saengkiettiyut L., Hormkrajai V., Effect of Re-heat Treatment Conditions on Microstructural Refurbishment of Nickel Based Superalloy Turbine Blades, IN-738, after Long-term Service, <u>Journal of Metals, Materials and Minerals</u>, Volume 14, No.1, pp.49-59, 2004
- [12] Wangyao P., Polsilapa S., Nisaratanaporn E., The Application of Hot Isostatic Process to Rejuvenate Serviced Cast Superalloy Turbine Blades, <u>Acta</u> <u>Metallurgica Slovaca</u>, Volume 11, No. 2, pp.196-206, 2005
- [13] S.A. Sajjadi, S.M. Zevarjad,R.I.L. Guthrie, M. Isac, Microstructure Evolution of High-performance Ni-base Superalloy GTD-111 with Heat Treatment Parameters, <u>Journal of Materiais Processing Technology</u>, Elsevier, Volume 175, Issues 1-3, pp.376-381, June 2006
- [14] Panyawat WANGYAO, Viyaporn KRONGTONG, Pongsak TUENGSOOK, Weerasak HORMKRAJAI and Nurot PANICH, The Relationship Between Reheat-Treatment and Hardness Behaviour of Cast Nickel Superalloy, GTD-111, Journal of Materials and Minerals, Volume 16, No.1, pp.55-62, 2006
- P. Wangyao, P Suvanchai, N. Chuankrerkkul, A Thuepoly, V. Krongtong,
 Microstructural Analysis after Reheat Treatments and Long-Term Heating
 in Cast Nickel Base Superalloy GTD-111, <u>High Temperature Materials</u>
 <u>and Processes</u>, Volume 29, Issues 4, pp. 277-286, May 2011

[16] ปิยพร จันทราพาณิชกุล, ชาญณรงค์ โอภาสเสถียร, <u>การศึกษาถึงผลของสภาวะกรรมวิธี</u>

102

<u>ทางความร้อนต่อการปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซที่ทำด้วย</u> <u>โลหะผสมพิเศษแบบเบสนิกเกิลเกรด GTD-111 ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส</u> , ปริญานิพนธ์, ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2551

- [17] วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย, <u>โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ (Gas Turbine Power Plant).</u> 2551, Available from: http://www.sukhothaitc.ac.th/faifa/article/gas2.htm, [2010, December 16]
- [18] Britannica Encyclopedia, Energy Conversion/<u>Open-cycle Gas Turbine Engine</u>
 [Online], 2011, Available from: http://www.britannica.com/EBchecked/
 topic/187279/energy-conversion?overlay=true&assemblyId=19424,
 [2010, August 22]
- [19] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, <u>Steam Turbine and Gas Turbine</u>, 2550, Available from: mte.kmutt.ac.th/elearning/Steam_turbine_and_Gas_ turbine/frame/chapter2/lesson3.htm, [2010, December 20]
- [20] Turbine Photos, <u>Gas Turbine Power Plant</u> [Online], 2010, Available from: http://turbinesint.com/navotas-gas-turbine-power-plant/, [2011, March 8]
- [21] Panyawat WANGYAO, Viyaporn Krongtong, Weerasak Homkrajai, Nurot PANICH and Gobboon LOTHONGKUM, OM Study of Effect of HIP and Heat Treatments on Microstructural Restoration in Cast Nickel-Based Superalloy, GTD-111, Journal of Metals, Materials and Minerals, Volume 17, No. 1, pp.87-92, 2007

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

สัดส่วนพื้นที่ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ

	สัดส่วนพื้นที่ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ(ร้อยละ)												
สภาวะ	สัดส่วนพื้นที่				สัด	เส่วนพื้นที่ใเ	่แต่ละครั้งที่	วัด					
୳୲ଡ଼୲ରାପଏ	โดยเฉลี่ย	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
สภาพที่ได้รับ	29.8	29.3	30.2	28.1	27.9	30.4	31.1	29.2	31.6	30.5	29.7		
A3	4.6	5.2	4.5	4.6	4.3	5.1	5.2	4.4	5	4.1	3.6		
В3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A12	17.4	18.9	15.8	15.2	19.2	17.3	18.1	18.7	15.6	16.3	18.9		
B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A21	22.3	24.1	22.4	21.7	22.8	21.3	19.9	22.5	23.2	21.9	23.2		
B21	16.2	15.3	16.8	18.1	17.5	15.9	16.4	17.1	14.7	15.3	14.9		
C21	15.8	14.5	13.8	16.7	18	16.9	15.3	15.7	16.2	16.4	14.5		
A111	18.5	19.2	17.1	18.3	17.5	19.7	16.8	20.2	19.4	17.6	19.2		
B111	17.7	18.7	16.5	18.9	16.9	16.3	16.4	18.6	17.8	18.2	18.7		
C111	16.3	16.4	17.2	17.6	18.2	15.7	15.4	14.7	15.9	16.2	15.7		
A4	2.3	2.2	2.4	2.4	2.5	2.3	2.1	2.5	2.2	2.1	2.3		
B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A13	9.1	9.4	9.2	8.7	8.9	9.2	8.6	9.2	8.8	9.5	9.5		
B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A22	10.3	11.3	11.4	10.9	9.8	9.5	10.1	10.6	9.9	9.2	10.3		
B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A31	19.7	20.5	20.1	18.9	19.7	19.2	20.2	19.4	19.9	18.7	20.4		
B31	13.2	15	14.2	13	12.7	12.5	13.1	12.8	12.5	12.9	13.3		
C31	9.4	9.8	9.3	9.8	9.4	9.1	8.7	8.9	9.5	9.6	9.9		
A112	13.6	13.1	14.2	13.7	13.8	13.9	13.2	13.3	13.4	13.5	13.9		
B112	10.5	9.8	10.2	11.1	11.3	10.4	11.5	10.7	10.8	9.5	9.7		
C112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A121	25.8	26.7	25.2	25.4	25.3	26.1	26.4	26.3	26.8	25.1	24.7		
B121	19.5	20.1	19.2	18.8	19.4	18.7	20.1	20.4	19.1	19	20.2		
C121	14.1	14.2	14.7	14	13.8	13.5	14.2	14.6	14.1	13.5	14.4		
A211	26.9	28.3	25.4	25.7	26.8	27.5	27.2	25.9	26.1	27.8	28.3		
B211	21.3	21.4	22.4	20.9	21.2	22.1	20.7	20.6	21.1	20.4	22.2		
C211	18.6	19.2	19.5	17.6	18.1	19.4	19.7	18.3	18.4	17.5	18.3		
A1111	30.2	31.4	30.4	29.2	28.6	29.5	28.7	31.2	31.6	29.5	31.9		
B1111	24.9	25.6	25.4	22.2	23.7	23.9	24.8	25.6	26.1	25.9	25.8		
C1111	22.7	22.5	21.7	21.8	22.1	23.2	23.4	23.5	22.4	23.8	22.6		

ภาคผนวก ข

ขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ

	ขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดหยาบ(ตารางไมโครเมตร)												
สภาวะ				4		ขนาดในแต	่ละครั้งที่วัด						
ทดลอง	ขนาดโดยเฉลี่ย	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
สภาพที่ได้รับ	1.64	1.73	1.65	1.58	1.59	1.64	1.66	1.57	1.59	1.61	1.78		
A3	0.96	1.19	0.65	0.73	0.72	1.08	1.13	1.12	0.81	1.26	0.91		
В3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A12	1.02	0.98	0.96	1.14	0.82	0.84	0.81	1.12	1.21	1.25	1.07		
B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A21	1.22	1.21	1.24	1.28	1.25	1.21	1.19	1.23	1.17	1.2	1.22		
B21	0.87	0.77	0.9	0.83	0.75	0.97	0.84	0.85	0.92	0.86	1.01		
C21	0.83	0.75	0.81	0.92	0.95	0.8	0.79	0.74	0.82	0.83	0.89		
A111	1.35	1.28	1.32	1.37	1.38	1.41	1.33	1.41	1.29	1.24	1.47		
B111	1.28	1.32	1.27	1.25	1.33	1.31	1.28	1.24	1.22	1.3	1.28		
C111	0.99	0.93	0.87	0.95	1.1	1.04	1.08	0.96	0.89	1.02	1.06		
A4	1.14	1.15	1.3	1.21	1.04	1.17	1.18	1.2	1.16	0.92	1.07		
B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A13	1.1	1.03	1.09	1.05	1.08	1.14	1.11	1.2	1.12	1.1	1.08		
B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A22	1.12	1.07	1.13	1.05	1.09	1.14	1.11	1.18	1.16	1.08	1.19		
B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A31	1.32	1.34	1.35	1.26	1.32	1.28	1.33	1.31	1.3	1.36	1.35		
B31	0.97	0.89	0.93	1.04	1.02	0.97	1.01	0.94	0.95	0.96	0.99		
C31	0.73	0.67	0.78	0.81	0.69	0.66	0.71	0.68	0.73	0.75	0.82		
A112	1.03	0.98	0.99	1.02	1.04	1.07	1.02	1.1	0.98	1.01	1.09		
B112	0.84	0.76	0.79	0.82	0.85	0.88	0.84	0.82	0.85	0.87	0.92		
C112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A121	1.24	1.24	1.25	1.21	1.22	1.27	1.21	1.24	1.23	1.27	1.26		
B121	1.19	1.13	1.18	1.15	1.27	1.16	1.23	1.22	1.21	1.16	1.19		
C121	1.08	1.04	1.03	1.11	1.09	1.12	1.06	1.05	1.07	1.12	1.11		
A211	1.67	1.82	1.58	1.65	1.76	1.6	1.59	1.63	1.68	1.71	1.68		
B211	1.34	1.41	1.3	1.31	1.35	1.36	1.39	1.33	1.34	1.31	1.3		
C211	1.21	1.22	1.19	1.17	1.18	1.19	1.23	1.23	1.25	1.21	1.23		
A1111	1.73	1.83	1.84	1.78	1.75	1.66	1.69	1.72	1.7	1.65	1.68		
B1111	1.26	1.24	1.18	1.21	1.23	1.31	1.28	1.29	1.31	1.24	1.31		
C1111	1.23	1.16	1.25	1.23	1.32	1.31	1.2	1.19	1.22	1.31	1.11		

ภาคผนวก ค

สัดส่วนพื้นที่ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด

	สัดส่วนพื้นที่ของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด(ร้อยละ)												
สภาวะ	สัดส่วนพื้นที่				. สัด	ส่วนพื้นที่ใน	แต่ละครั้งที่	วัด					
ทดลอง	โดยเฉลี่ย	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
สภาพที่ได้รับ	12.2	12.5	11.7	11.6	12.1	12.3	11.9	12.4	11.8	12.5	13.2		
A3	41.6	39	42	45	43	37	41	45	38	42	44		
В3	50.1	47	45	54	56	53	48	55	47	51	45		
C3	54.3	54	56	51	50	55	58	53	52	56	58		
A12	17.7	21	17	19	22	16	15	16	18	13	20		
B12	31.4	33	29	34	31	29	33	28	31	34	32		
C12	51.1	48	51	52	49	53	55	51	45	52	55		
A21	8.6	8.2	8.4	9.1	8.5	8.3	8.7	9	8.9	8.2	8.7		
B21	15.1	16.4	16.3	14.7	15.2	14.3	14.5	14.9	14.8	14.7	15.2		
C21	15.8	15.3	15.7	16.2	15.4	16.3	15.8	15.5	15.6	15.9	16.3		
A111	7.2	6.5	7.3	6.8	7.2	7.4	7.5	7.1	7.3	7.7	7.2		
B111	12.4	12.6	12.8	11.4	12.1	11.6	12.9	12.6	13.2	12.8	12		
C111	13.9	14.9	15.1	14.2	13.6	12.9	13.1	13.4	14.6	14.9	12.3		
A4	44.5	47.8	45.6	43.4	42.8	45.3	44.7	44.2	46.5	42.2	42.5		
B4	51.7	51.4	52.2	51.8	51.6	51.1	52.3	51.9	52.5	51.7	50.5		
C4	55.1	55.3	55.1	56.2	54.4	54.7	55.2	55.7	54.7	54.5	55.2		
A13	33.5	29.7	34.2	33.9	35.1	32.6	32.9	31.5	34.3	35.6	35.2		
B13	49.2	48.2	51.1	50.3	49.2	48.7	47.4	48.3	49.6	50.4	48.8		
C13	53.2	55.1	52.6	53.4	55.2	55.3	56.4	50.7	51.8	50.9	50.6		
A22	28.1	28.2	26.6	26.9	27.1	28.4	28.9	27.8	29.1	28.6	29.4		
B22	49.8	50.8	49.2	50.5	49.3	49.6	49.5	50.2	51	49.1	48.8		
C22	52.5	52.4	53.1	52.6	51.7	50.9	51.3	52.5	52.8	53.2	54.5		
A31	10.1	10.4	11.2	10.1	9.6	10.1	10.2	9.8	9.5	9.7	10.4		
B31	16.3	17.1	16.4	16.5	15.7	15.8	16.2	16.1	16.3	16.3	16.6		
C31	28.7	29.2	29.3	28.4	28.9	27.8	29.5	28.6	28.5	27.1	29.7		
A112	20.2	21.1	21.3	20.2	19.7	20.5	19.4	19.6	20	19.2	21		
B112	26.9	26.5	27.4	26.3	26.8	27.1	27.5	27.4	26.8	26.2	27		
C112	48.3	49.1	49.2	48	48.4	47.9	48.1	47.6	48.3	48.5	47.9		
A121	8.4	9	8.7	8.4	8.3	8.1	8.2	8.2	8.5	8.3	8.3		
B121	9.5	9.6	9.7	9.5	9.2	9.8	9.9	9.2	9.3	9.5	9.3		
C121	12.8	14.3	12.7	12.5	11.9	12.6	13.1	13.5	12.8	12.5	12.1		
A211	8.6	8.5	8.9	8.3	8.4	8.5	9.2	8.7	8.6	8.5	8.4		
B211	9.5	9.7	9.3	9.5	10.1	9.2	9.1	9.3	9.5	9.7	9.6		
C211	11.2	11.8	11.3	10.6	10.8	11.2	11.4	12.1	11.5	10.4	10.9		
A1111	6.9	6.7	6.9	7.1	7.2	7.4	6.8	6.5	7	6.6	6.8		
B1111	11.3	11.5	11.6	12.1	10.5	10.9	11.1	10.3	12.4	11.6	11		
C1111	12.1	12.6	12.4	11.2	11.5	11.9	11.2	12.3	12.2	12.9	12.8		

ภาคผนวก ง

ขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด

	ขนาดของอนุภาคแกมม่าไพรม์ชนิดละเอียด (ตารางไมโครเมตร)												
สภาวะ				9		ขนาดในแต่	iละครั้งที่ว ั ด						
ทดลอง	ขนาดโดยเฉลี่ย	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
สภาพที่ได้รับ	0.13	0.11	0.13	0.15	0.14	0.15	0.12	0.13	0.12	0.14	0.11		
A3	0.14	0.12	0.19	0.12	0.11	0.17	0.13	0.14	0.13	0.15	0.14		
B3	0.18	0.22	0.14	0.18	0.17	0.19	0.16	0.21	0.21	0.13	0.19		
C3	0.17	0.15	0.18	0.19	0.14	0.16	0.17	0.18	0.21	0.18	0.14		
A12	0.12	0.09	0.15	0.11	0.08	0.09	0.14	0.13	0.12	0.14	0.15		
B12	0.17	0.19	0.2	0.18	0.15	0.16	0.14	0.21	0.16	0.15	0.16		
C12	0.17	0.18	0.17	0.16	0.23	0.14	0.15	0.19	0.16	0.14	0.18		
A21	0.11	0.09	0.08	0.12	0.09	0.11	0.12	0.13	0.08	0.14	0.14		
B21	0.12	0.1	0.14	0.08	0.09	0.11	0.12	0.14	0.15	0.13	0.14		
C21	0.13	0.11	0.15	0.13	0.14	0.09	0.15	0.16	0.13	0.11	0.13		
A111	0.11	0.08	0.12	0.08	0.11	0.12	0.13	0.15	0.09	0.09	0.13		
B111	0.12	0.15	0.14	0.15	0.09	0.12	0.11	0.08	0.13	0.12	0.11		
C111	0.13	0.11	0.08	0.08	0.15	0.14	0.12	0.15	0.16	0.14	0.17		
A4	0.15	0.17	0.16	0.13	0.15	0.14	0.17	0.18	0.14	0.11	0.15		
B4	0.17	0.18	0.19	0.16	0.15	0.18	0.14	0.19	0.18	0.17	0.16		
C4	0.18	0.18	0.15	0.17	0.19	0.21	0.16	0.19	0.17	0.2	0.18		
A13	0.13	0.12	0.14	0.15	0.15	0.11	0.13	0.14	0.12	0.11	0.13		
B13	0.17	0.19	0.2	0.16	0.18	0.15	0.14	0.19	0.16	0.15	0.18		
C13	0.18	0.17	0.19	0.18	0.19	0.16	0.18	0.17	0.2	0.18	0.18		
A22	0.14	0.15	0.17	0.13	0.11	0.13	0.12	0.15	0.17	0.15	0.12		
B22	0.15	0.14	0.15	0.11	0.12	0.16	0.17	0.18	0.15	0.13	0.19		
C22	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.19	0.19	0.2	0.18	0.19	0.17		
A31	0.12	0.13	0.15	0.14	0.09	0.11	0.12	0.11	0.1	0.12	0.13		
B31	0.14	0.13	0.15	0.14	0.13	0.14	0.12	0.15	0.16	0.13	0.15		
C31	0.16	0.18	0.14	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17		
A112	0.11	0.13	0.12	0.1	0.09	0.11	0.12	0.09	0.11	0.12	0.11		
B112	0.12	0.13	0.12	0.14	0.11	0.12	0.09	0.1	0.1	0.15	0.14		
C112	0.17	0.19	0.17	0.16	0.17	0.15	0.19	0.18	0.16	0.16	0.17		
A121	0.11	0.11	0.09	0.1	0.11	0.1	0.12	0.11	0.13	0.12	0.11		
B121	0.13	0.15	0.14	0.12	0.11	0.16	0.1	0.12	0.13	0.14	0.13		
C121	0.13	0.17	0.12	0.15	0.11	0.12	0.13	0.11	0.14	0.13	0.12		
A211	0.1	0.08	0.11	0.09	0.09	0.1	0.13	0.12	0.08	0.11	0.09		
B211	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13		
C211	0.13	0.14	0.13	0.14	0.12	0.11	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13		
A1111	0.1	0.08	0.09	0.08	0.1	0.12	0.11	0.09	0.11	0.12	0.1		
B1111	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	0.14	0.12	0.14	0.13		
C1111	0.12	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.1	0.13	0.13		

ความแข็ง

ภาคผนวก จ

	ความแข็ง (ไมโครวิดเกอร์)											
สภาวะ		ความแข็งในแต่ละครั้งที่วัด										
ทดลอง	ความแข็งเฉลี่ย	1	2	3	4	5						
สภาพที่ได้รับ	484	498	492	478	460	492						
A3	457	462	467	469	436	451						
B3	452	455	441	460	462	442						
C3	439	440	430	434	447	444						
A12	473	462	479	483	456	485						
B12	451	448	462	451	450	444						
C12	447	450	452	441	444	448						
A21	471	468	461	440	487	499						
B21	450	448	459	436	461	446						
C21	434	439	431	432	434	434						
A111	492	478	502	506	485	489						
B111	486	490	497	502	483	458						
C111	456	443	460	450	465	462						
A4	480	460	478	491	493	478						
B4	433	425	434	438	436	432						
C4	411	402	413	412	415	413						
A13	468	433	498	465	477	467						
B13	456	459	442	461	448	470						
C13	437	442	434	432	435	442						
A22	475	486	489	439	465	496						
B22	525	531	517	509	530	538						
C22	489	485	479	493	495	493						
A31	492	478	492	483	504	503						
B31	452	461	453	472	441	433						
C31	438	420	419	450	461	440						
A112	473	474	478	463	482	468						
B112	451	466	452	443	451	443						
C112	457	463	438	462	454	468						
A121	560	576	548	559	535	582						
B121	532	542	563	519	521	515						
C121	497	447	495	510	512	521						
A211	545	555	543	527	548	552						
B211	525	531	528	515	526	525						
C211	494	483	486	502	498	501						
A1111	527	545	523	517	528	522						
B1111	501	510	489	494	503	509						
C1111	498	511	506	497	489	487						

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวปิยภัทร วงศ์นวปรีซาชัย เกิดวันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2528 จบการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และจบการศึกษาระดับ ปริญญาบัณฑิต จากภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พุทธศักราช 2550 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม โลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2551 เป็นต้นมา