



บทที่ 1

บทนำ

ความรู้พื้นฐานและแนวเหตุผล

คราบจุลินทรีย์ (dental plaque) และหินน้ำลาย (calculus) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคปริทันต์ (periodontal disease) โดยพบว่า ปริมาณคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรค (Goldman และ Cohen, 1968; Fischman และคณะ, 1975) จากการศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของหินน้ำลาย และอวัยวะปริทันต์ (periodontium) (Mandel, 1990) ชี้ให้เห็นว่า ทั้งหินน้ำลายเหนือเหงือกและหินน้ำลายใต้เหงือกจะมีคราบจุลินทรีย์เกาะอยู่บนพื้นผิว และขัดขวางการยึดเกาะของเยื่อเนื้อเยื่อเชื่อมต้อ (junctional epithelium) กับผิวรากฟัน (root surface) นอกจากนี้ยังพบเอ็นโดทอกซิน (endotoxin) จากแบคทีเรียแทรกซึมอยู่ในบริเวณพื้นผิวชั้นนอกของเคลือบรากฟัน (cementum) อีกด้วย (Nakib และคณะ, 1982; Moore, Wilson และ Kieser, 1986) มีผลให้เกิดการอักเสบของเหงือก และเอ็นยึดปริทันต์ (periodontal ligament) ดังนั้น ในการรักษาโรคปริทันต์ จึงต้องทำความสะอาดผิวฟัน ด้วยการขูดหินน้ำลาย (scaling) และการเกลารากฟัน (root planing) เพื่อกำจัดหินน้ำลายและสิ่งสะสมบนผิวฟัน (dental deposit) ร่วมกับการควบคุมดูแลอนามัยช่องปากของผู้ป่วย (Saxe และคณะ, 1967; Ciancio, 1989) โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผิวฟันสะอาดปราศจากสิ่งสะสมและมีสภาพทางชีววิทยาที่เอื้ออำนวยต่อการหายและการคงสภาพปกติของเหงือกและอวัยวะปริทันต์ (Aleo และคณะ, 1974; Caton และ Zander, 1979)

เนื่องจากหินน้ำลายมีลักษณะทางกายภาพที่แข็ง และยึดเกาะอยู่บนผิวรากฟันด้วยสารเคลือบผิวคิวติเคิล (cuticle) รวมทั้งมีการฝังตัวอยู่ในผิวรากฟันที่ขรุขระ (Canis, Kramer และ Pameijer, 1979) ทำให้การกำจัดหินน้ำลายได้เหงือกและการเกลารากฟัน ทำได้ค่อนข้างยากและต้องอาศัยความชำนาญ (Waerhaug, 1978; Gher และ Vernino, 1980)

จากการศึกษาเกี่ยวกับการกำจัดหินน้ำลายและการเกลารากฟันในอดีตที่ผ่านมา พบว่าการกำจัดหินน้ำลายให้ได้อย่างสมบูรณ์ทำได้ยาก แม้ว่า ทันตแพทย์จะพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม ยังคงพบว่า มีปริมาณหินน้ำลายใต้เหงือกหลงเหลืออยู่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งๆ ที่เมื่อตรวจทางคลินิกด้วยเครื่องมือเอกซพลอเรอร์ (explorer) แล้วรู้สึกว่า ผิวฟันเรียบ (Jones และ O'Leary, 1978) Waerhaug (1978) เสนอว่าการกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายใต้เหงือกได้ไม่สมบูรณ์ จะมีผลเช่นเดียวกับการไม่ได้ดูแลรักษาสุขอนามัยของปาก ดังนั้น ความล้มเหลวในการรักษาโรคปริทันต์ จึงอาจพิจารณาได้จาก ผลของคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายที่หลงเหลืออยู่ภายหลังให้การรักษา

นักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาถึง ประสิทธิภาพ (effectiveness) ของการกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายใต้เหงือก และสรุปว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความลึกของพ็อกเก็ตเกิด (pocket) กับปริมาณคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายที่หลงเหลืออยู่ (Lovdal และคณะ, 1961; Waerhaug, 1978; Canis และคณะ, 1979; Rabbani, Ash และ Caffesse, 1981) Rabbani และคณะ (1981) พบว่า ตำแหน่งที่มีความลึกของพ็อกเก็ตน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร จะสามารถกำจัดหินน้ำลายและเกลารากฟันได้ง่ายที่สุด ในขณะที่ตำแหน่งที่มีความลึกของพ็อกเก็ตตั้งแต่ 3 ถึง 5 มิลลิเมตร จะทำได้ยากขึ้น และจะทำได้ยากที่สุดเมื่อพ็อกเก็ตลึกมากกว่า 5 มิลลิเมตรขึ้นไป

วิธีการกำจัดหินน้ำลายที่นิยมใช้แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่ การใช้เครื่อง

มือบุดหินน้ำลายด้วยมือ (hand scaler) และ การบุดด้วยเครื่องบุดหินน้ำลายอุลตราโซนิค (ultrasonic scaler) จากการศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ พบว่า เครื่องบุดหินน้ำลายอุลตราโซนิค มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งสะสมบนผิวฟัน เทียบเท่ากับ เครื่องมือบุดหินน้ำลายด้วยมือ (Stewart, Drisko และ Herlach, 1967) ในปี 1984 Badersten, Nilveus และ Egelburg ทำการศึกษาทางคลินิกพบว่า ความลึกของพ็อกเก็ตเกิดกับระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ (attachment level) ภายหลังการรักษาด้วยวิธีทั้งสอง ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม Nishimine และ O'Leary (1979) รายงานว่า ฟันที่บุดด้วยเครื่องบุดหินน้ำลายอุลตราโซนิคมีหินน้ำลายหลงเหลืออยู่ร้อยละ 30.4 ขณะที่เมื่อใช้เครื่องมือบุดหินน้ำลายด้วยมือ พบหินน้ำลายหลงเหลืออยู่ร้อยละ 21

ภายหลังจาก Zinner (1955) ได้แนะนำเครื่องบุดหินน้ำลายอุลตราโซนิคสำหรับกำจัดสิ่งสะสมบนผิวฟัน ก็ได้มีการใช้เครื่องบุดหินน้ำลายอุลตราโซนิคเพื่อกำจัดหินน้ำลาย โดยกำหนดให้หัวบุดอุลตราโซนิคมีแรงสั่นสะเทือนที่ความถี่ 25 ถึง 42 กิโลเฮิร์ตซ์ (Suppipat, 1974) การสั่นสะเทือนนี้มีแหล่งกำเนิดจาก ทรานสดิวเซอร์ (transducer) ซึ่งอาจเป็นชนิดที่ทำมาจากผลึกพีโซอิเล็กทริก (peizoelectric crystal) หรือ โลหะแมกนีโตสตริกตีฟ (magnetostrictive metal) ก็ได้ (Sweeney, 1957) แต่เนื่องจากการสั่นสะเทือนนี้ทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีน้ำหล่อที่หัวบุดตลอดเวลาเพื่อให้หัวบุดเย็นตัวลง

ข้อดีของการใช้เครื่องบุดหินน้ำลายอุลตราโซนิค เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือบุดหินน้ำลายด้วยมือ คือ สามารถตั้งกำลัง (power) ที่ใช้ในการบุดหินน้ำลายแต่ละตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้การกำจัดหินน้ำลายขนาดใหญ่ ๆ ทำได้ง่ายขึ้น เป็นการช่วยทุ่นแรงและเวลา ก่อนที่จะใช้เครื่องมือคิวเรตต์ (curette) กำจัดหินน้ำลายที่อาจหลงเหลืออยู่ และเกลารากฟันให้เรียบ ซึ่งจะต้องใช้มือควบคุมแรงในการบุดตลอดเวลา ทำให้เมื่อยล้า (Dragoo, 1992) นอกจากนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ชอบให้ใช้เครื่องบุดหินน้ำลายอุลตราโซนิค มากกว่าเครื่องมือบุดหินน้ำ

ลายด้วยมือ และทันตแพทย์ก็รู้สึกชอบใช้ เครื่องขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิคมากกว่า แม้จะตระหนักดีว่าความรู้สึกสัมผัสต่อหัวขูดอุลตราโซนิคไม่สู้ดีนัก แต่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่ยังคงนิยมมาใช้ เพราะใช้สะดวกและเบาแรง (Suppipat, 1974)

การใช้เครื่องขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิคจะต้องวางหัวขูดอุลตราโซนิคให้สัมผัสโดยตรงกับหินน้ำลายที่สะสมบนผิวฟัน (Suppipat, 1974) เพื่อกำจัดหินน้ำลายออกไปโดยอาศัยแรงสั่นสะเทือนของหัวขูดอุลตราโซนิค (vibratory chipping motion) เป็นสำคัญ (Johnson และ Wilson, 1957) และอาจมาจากผลของแควิเตชัน (cavitation activity) ที่เกิดขึ้นจากน้ำที่หล่อหัวขูดได้บ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย (Walmsley, Laird และ Williams, 1984) ด้วยเหตุนี้ รูปร่างของหัวขูดอุลตราโซนิค จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการกำจัดหินน้ำลาย ทันตแพทย์จึงควรรู้จักเลือกใช้หัวขูดอุลตราโซนิคที่เหมาะสม

หัวขูดของเครื่องขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิค มีหลายชนิด แต่ชนิดที่นิยมมาใช้โดยทั่วไปคือ หัวขูดที่มีลักษณะปลายโค้ง (curved tip) เช่น หัวขูดพี-10 (Cavitron P-10) ซึ่งสามารถใช้ได้กับฟันทุกตำแหน่งในช่องปาก ทั้งหินน้ำลายที่อยู่เหนือเหงือกและใต้เหงือก แต่ในพ็อกเก็ตที่ลึกเกินกว่า 5 มิลลิเมตร หัวขูดชนิดนี้จะมีประสิทธิผลในการกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายลดลง (O'Leary, 1986; Greenstein, 1992) จึงได้มีการนำเอาหัวขูดชนิดคล้ายเครื่องมือตรวจปริทันต์ (probe-type tip) มาใช้ในพ็อกเก็ตที่ลึก รายงานจากการรักษาโรคปริทันต์แบบอนุรักษ์ (non-surgical periodontal treatment) พบว่า หัวขูดชนิดคล้ายเครื่องมือตรวจปริทันต์นี้ มีประสิทธิผลดีในการทำความสะอาดในพ็อกเก็ตที่ลึก (Kawanami และคณะ, 1988) เชื่อว่า การทำงานด้วยหัวขูดหินน้ำลายชนิดนี้ น่าจะทำให้ความนุ่มนวลมากกว่าหัวขูดชนิดปลายโค้ง (Jotikasthira, Lie และ Leknes, 1992) แม้ว่า จากผลการศึกษาของ Patterson และคณะ (1989) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างประสิทธิผลของเครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ ในการกำจัดหินน้ำลายบริเวณช่องรากฟันกราม (furcation)

จากการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (scanning electron microscope) ให้ความสามารถในการศึกษาพื้นผิวต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงการใช้ศึกษาพื้นผิวรากฟัน โดยในปี 1972 Pameijer, Stallard และ Hielp ได้ศึกษาพื้นผิวรากฟันภายหลังการใช้หัวขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิค พบว่า พื้นผิวรากฟันมีลักษณะไม่เรียบ มีร่องรอยขีดข่วน เกิดเป็นสัน และมีรอยแตก ซึ่งผลดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษานในเวลาต่อมา (Jones, Lozdan และ Boyde, 1972; Meyer และ Lie, 1977; Garnick และ Dent, 1989; Dragoo, 1992)

นอกจากจะศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดแล้ว การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวรากฟัน ยังสามารถศึกษาโดยใช้วิธีอื่นๆ อีก เช่น ศึกษาโดยเครื่องมือโปรไฟล์มิเตอร์ (profilometer) ซึ่ง Meyer และ Lie (1977) ได้ศึกษาพื้นผิวรากฟันภายหลังการใช้เครื่องมือขูดหินน้ำลายชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับผลจากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด พบว่าได้ผลเหมือนกัน และจากการศึกษาครั้งนั้น เขายังได้ให้ข้อสังเกตว่า บริเวณที่หัวขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิคสามารถทำงานได้ดี พื้นผิวรากฟันจะเรียบกว่าการใช้เครื่องมือขูดหินน้ำลายด้วยมือ แต่ในบางบริเวณที่หัวขูดอุลตราโซนิคก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวรากฟัน จะทำให้เกิดร่องรอยขรุขระมากกว่าการใช้เครื่องมือขูดหินน้ำลายด้วยมือ อย่างไรก็ตาม พื้นผิวรากฟันที่ขรุขระ ไม่ได้มีผลระคายเคืองต่อเซลล์เยื่อผิวเชื่อมต่อที่สัมผัสอยู่แต่ประการใด (Waerhaug, 1956; Rosenberg และ Ash, 1974) แต่พบว่า พื้นผิวรากฟันที่ขรุขระจะกลายเป็นที่ยึดเกาะอย่างดีของคราบจุลินทรีย์ ซึ่งจะทำให้แบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์ และ เส้นโคทอกซินของมันทำอันตรายต่อเซลล์เยื่อผิวของเหงือกที่สัมผัสกับผิวรากฟันได้ (Waerhaug, 1956) นอกจากนี้ยังทำให้เกิดหินน้ำลายยึดเกาะบริเวณนั้นได้ง่ายขึ้น (Meyer และ Lie, 1977) จากผลของการสูญเสียชั้นเคลือบรากฟันและชั้นเนื้อฟันบางส่วนออกไปภายหลังการใช้หัวขูดอุลตราโซนิค อาจทำให้เกิดท่อเนื้อฟัน (dentinal tubule) เผยผิวดูคล้ายหลอดลม ซึ่งมีผลทำให้เกิดอาการเสียวฟันได้ (Johnson และ Brannstrom, 1974) และร่องหลุมบนผิวรากฟันที่เกิดจากหัวขูดหินน้ำลาย

อุลตราโซนิกจะมีผลเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมบริเวณนั้น อาจกลายเป็นที่อยู่ของสิ่งระคายเคืองต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นใหม่ได้ (Dragoo, 1992)

ในปี 1975 Woodruff, Levin และ Brady ได้พยายามอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงบนผิวรากฟันภายหลังการใช้หัวขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิก โดยศึกษาในห้องปฏิบัติการ (*in vitro*) พบว่า ร่องรอยขรุขระต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากลักษณะของปลายหัวขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิก และ ผลของแควิเตชัน ในระหว่างการทำงานของเครื่องขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิก ในเวลาต่อมา Walmsley และคณะ (1990) ได้อธิบายผลของแควิเตชัน ที่มีต่อผิวรากฟันน้ำที่หล่อหัวขูด เมื่อพุ่งไปยังปลายหัวขูดที่สันสะท้อนด้วยความถี่สูงเหนือเสียง (ultrasonic frequency) จะเกิดเป็นละอองฝอยซึ่งจะมีโพรงอากาศอยู่ภายใน เมื่อไปกระทบกับผิวรากฟัน แรงกระทบที่เกิดขึ้นอาจมีผลให้ผิวรากฟันเป็นรอยขรุขระได้้นอกเหนือจากร่องรอยที่เกิดจากปลายหัวขูดเอง ดังนั้น หัวขูดหินน้ำลายที่ดีจึงควรจะสามารถกำจัดสิ่งสะสมจากภายนอกออกจากพื้นผิวรากฟันได้ทั้งหมด โดยก่อผลกระทบบที่เป็นอันตรายต่อผิวรากฟันน้อยที่สุด

การศึกษาหัวขูดอุลตราโซนิกชนิดปลายโค้ง ทั้งในห้องปฏิบัติการ (Volkinburg, Green และ Armitage, 1976; Lie และ Meyer, 1977; Meyer และ Lie, 1977; Befenati และคณะ 1987) และในช่องปากของผู้ป่วย (*in vivo*) (Torfason และคณะ, 1978; D'Silva และคณะ, 1979; Thornton และ Garnick, 1982; Hunter, O'Leary และ Kafrawy, 1984; Breininger, O'Leary และ Blumenshine, 1987; Loos, Kiger และ Elgelberg, 1987; Dragoo, 1992) ต่างให้ผลสอดคล้องกันว่า หัวขูดอุลตราโซนิกชนิดปลายโค้ง สามารถทำให้เกิดร่องรอยขรุขระบนผิวรากฟันได้ ในท่านองเดียวกัน ผลการใช้หัวขูดอุลตราโซนิกชนิดคล้ายเครื่องมือตรวจปริทันต์ก็ทำให้เกิดร่องรอยขรุขระบนผิวรากฟันได้เช่นเดียวกัน โดยการศึกษาส่วนใหญ่ทำในห้องปฏิบัติการ (Kawanami และคณะ, 1988; Walmsley และคณะ, 1990; Walsh และ Walmsley, 1991; Jotikasthira

และคณะ 1992) ส่วนการศึกษาในช่องปากของผู้ป่วยเท่าที่ผ่านมา ศึกษาเพียงความสามารถในการเข้าทำงานของหัวขูดอุลตราโซนิคชนิดนี้ เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายในพ็อกเก็ตที่ลึก ๆ โดยพิจารณาค่าความสามารถในการเข้าทำงานของเครื่องมือ (accessibility quotient) ในพ็อกเก็ตที่ลึกน้อยกว่า 9 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าประมาณ 0.97 กับในพ็อกเก็ตที่ลึกตั้งแต่ 9 มิลลิเมตรขึ้นไปซึ่งมีค่าประมาณ 0.84 แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือสามารถเข้าทำงานในพ็อกเก็ตที่ลึกน้อยกว่า 9 มิลลิเมตร ได้ดีกว่าในพ็อกเก็ตที่ลึกมากกว่า 9 มิลลิเมตร ขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ส่วนการศึกษาในผู้ป่วยถึงผลกระทบต่อผิวรากฟันของหัวขูดชนิดนี้ยังมีรายงานน้อยมาก (Kerry, 1967)

Kerry (1967) ใช้เครื่องมือโปรพิโลมิเตอร์ ศึกษาพื้นผิวรากฟันภายหลังจากการขูดหินน้ำลายโดยเปรียบเทียบระหว่าง การใช้เครื่องมือขูดหินน้ำลายด้วยมือ กับ หัวขูดอุลตราโซนิคชนิดปลายโค้งและชนิดคล้ายเครื่องมือตรวจปริทันต์ ผลปรากฏว่า การใช้หัวขูดอุลตราโซนิคทำให้ผิวรากฟันเกิดรอยขรุขระมากกว่าการใช้เครื่องมือขูดหินน้ำลายด้วยมือ และเมื่อขูดหินน้ำลายโดยใช้หัวขูดอุลตราโซนิคก่อน แล้วตามด้วยเครื่องมือขูดหินน้ำลายด้วยมือ มีผลให้ผิวรากฟันเรียบกว่าการใช้หัวขูดอุลตราโซนิคอย่างเดียว แต่เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของหัวขูดอุลตราโซนิคทั้งสองชนิดดังกล่าว พบว่าให้ผลไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาไม่สามารถบอกได้ว่า เครื่องมือแต่ละชนิดสามารถกำจัดหินน้ำลายได้หมดหรือไม่ อย่างไร และผิวรากฟันที่ขรุขระอาจเกิดจากผลกระทบของเครื่องมือที่ใช้ หรือ อาจเป็นผลจากหินน้ำลายที่หลงเหลืออยู่ก็ได้ ดังนั้นผลที่ไม่แตกต่างกันระหว่างหัวขูดทั้งสองชนิดดังกล่าว จึงบ่งชี้ไม่ได้แน่ชัดว่า ประสิทธิภาพในการกำจัดหินน้ำลายของ เครื่องมือทั้งสองชนิด เหมือนกัน

ดังนั้น การศึกษานี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหัวขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิคระหว่างชนิดปลายโค้ง และชนิดคล้ายเครื่องมือตรวจปริทันต์ ในการกำจัดหินน้ำลายใต้เหงือกในผู้ป่วย รวมทั้งผลกระทบต่อผิวรากฟันภายหลังการใช้ เครื่องมือทั้งสองชนิด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบประสิทธิผลของหัวดูดหินน้ำลายอุลตราโซนิค ระหว่างชนิด คล้าย เครื่องมือตรวจปริทันต์ กับ ชนิดปลายโค้ง ในการกำจัดหินน้ำลายใต้เหงือก
2. เพื่อ เปรียบเทียบผลกระทบของ เครื่องมือต่อผิวรากฟันภายหลังการใช้ เครื่องมือทั้งสองชนิด ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด

ประโยชน์ของการวิจัย

เพื่อให้ทราบถึง ประสิทธิภาพของการใช้ เครื่องดูดหินน้ำลายอุลตราโซนิคด้วยหัวดูดชนิด คล้าย เครื่องมือตรวจปริทันต์ และหัวดูดชนิดปลายโค้ง ในการกำจัดหินน้ำลายใต้เหงือก รวมทั้ง ผลกระทบต่อผิวรากฟันที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการใช้ เครื่องมือทั้งสองชนิด ผลการศึกษานี้ จะเป็น แนวทางในการพิจารณาเลือกใช้หัวดูดหินน้ำลายอุลตราโซนิคที่เหมาะสม ในการรักษาโรคปริทันต์ ซึ่งจะช่วยกำจัดหินน้ำลายใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการเกสรากรากฟัน โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ผิวรากฟันน้อยที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการรักษาโรคปริทันต์ต่อไป

สมมติฐานของการวิจัย

1. หัวดูดหินน้ำลายอุลตราโซนิคชนิดคล้าย เครื่องมือตรวจปริทันต์มีประสิทธิผลแตกต่าง จากชนิดปลายโค้ง ในการกำจัดหินน้ำลายใต้เหงือก
2. ลักษณะพื้นผิวรากฟันมีความแตกต่างกัน ภายหลังการใช้ เครื่องมือทั้งสองชนิด

ขอบเขตของการวิจัย

1. เป็นการศึกษาการใช้หัวขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิคชนิดคล้าย เครื่องมือตรวจปริทันต์ และชนิดปลายโค้ง เพื่อกำจัดหินน้ำลายใต้เหงือกของฟันรากเดี่ยวในผู้ป่วย
2. การพิจารณาประสิทธิผลของเครื่องมือ ศึกษาจากจำนวนด้านที่พบหินน้ำลายหลงเหลืออยู่ และ ปริมาณหินน้ำลายที่หลงเหลืออยู่ โดยคำนวณเป็นร้อยละของพื้นที่ที่มีหินน้ำลายหลงเหลืออยู่ของ ด้านใกล้กลาง (mesial surface) หรือ ด้านไกลกลาง (distal surface) ของฟันแต่ละซี่ที่ทำการทดลอง
3. เป็นการศึกษาลักษณะของฟันผิวรากฟันภายหลังการใช้หัวขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิคชนิดคล้าย เครื่องมือตรวจปริทันต์และชนิดปลายโค้งด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. ฟันที่มีรากเดี่ยวของผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งวางแผนการรักษาไว้ว่า จะถอน โดยฟันซี่นั้นต้องมีฟันข้างเคียง มีพอกเกิดตั้งแต่ 4 มิลลิเมตรขึ้นไป มีดัชนีหินน้ำลาย (Calculus Index) ในด้านใดด้านหนึ่งที่ระดับ 2-3 และมีดัชนีเหงือกอักเสบ (Gingival Index) ระดับ 2
2. ผู้ป่วยต้องไม่มีโรคทางระบบ (systemic disease) ที่มีผลต่อการฉีดยาชาและการถอนฟัน และต้องไม่มีโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจมีผลให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ จากละอองน้ำที่พุ่งกระจายขณะใช้เครื่องขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิค นอกจากนี้ ผู้ป่วยต้องไม่ได้ใส่เครื่องมือควบคุมจังหวะหัวใจ (pacemaker) และจะต้องไม่ได้รับการรักษาโรคปริทันต์มาก่อนหน้านี้เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

3. บันทึกดัชนีหินน้ำลาย โดยวิธีของ Greene และ Vermillion (1960) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 0 ไม่มีหินน้ำลาย
- 1 มีหินน้ำลายเหนือเหงือก เป็นบริเวณกว้างไม่เกิน $1/3$ ของผิวฟันที่อยู่เหนือเหงือก
- 2 มีหินน้ำลายเหนือเหงือก เป็นบริเวณกว้างมากกว่า $1/3$ แต่ไม่เกิน $2/3$ ของผิวฟันที่อยู่เหนือเหงือก หรือ มีหินน้ำลายใต้เหงือกเป็นจุดๆ ไม่ต่อเนื่องในบริเวณใกล้คอฟัน (cervical portion) หรือ มีทั้งสองอย่าง
- 3 มีหินน้ำลายเหนือเหงือก เป็นบริเวณกว้างมากกว่า $2/3$ ของผิวฟันที่อยู่เหนือเหงือก หรือ มีหินน้ำลายใต้เหงือกเป็นแถบหนา ในบริเวณใกล้คอฟัน หรือ มีทั้งสองอย่าง

4. บันทึกดัชนีเหงือกอักเสบ โดยวิธีของ Loe และ Silness (1963) ดังมีรายละเอียดดังนี้

- 0 ไม่มีการอักเสบ
- 1 มีการอักเสบเล็กน้อย มีการเปลี่ยนแปลงสี และลักษณะของพื้นผิวของเหงือกเล็กน้อย
- 2 เหงือกอักเสบรุนแรงปานกลาง มีสีแดง พื้นผิวเรียบเป็นมัน บวม น้ำมีเลือดออก เมื่อตรวจด้วยเครื่องมือตรวจปริทันต์
- 3 เหงือกอักเสบรุนแรง มีสีแดงชัดเจน บวมโต มีแผล มีเลือดออกเอง

5. บันทึกคะแนนปริมาณหินน้ำลายที่หลงเหลืออยู่บนผิวรากฟันโดยตัดแปลงจากวิธีของ Rabbani และคณะ (1981) ซึ่งจะนำพื้นที่แบ่งขอบเขตของรากฟันแต่ละด้านไว้ แล้วนำมาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (stereomicroscope) ที่กำลังขยาย 10 เท่า ซึ่งที่เลนส์ตา จะมีกริด (grid) ขนาด 10×10 ตาราง

มิลลิเมตร แบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ จำนวน 100 ช่อง โดยจะนับจำนวนช่องของกริดภายในขอบเขตของผิวรากฟันแต่ละด้าน และนับจำนวนช่องที่หินน้ำลายหลงเหลืออยู่ นับทุกช่อง แม้ว่า หินน้ำลายนั้นจะเป็นจุดเล็ก ๆ หรือไม่เต็มช่อง

6. บันทึกดัชนีความขรุขระของผิวรากฟันและการสูญเสียเนื้อฟัน (Roughness and Loss of Tooth Substance Index) โดยวิธีของ Lie และ Leknes (1985) มีรายละเอียดดังนี้

- 0 ผิวรากฟันเรียบ และไม่มีร่องรอยจากเครื่องมือ และไม่มีการสูญเสียเนื้อฟัน
 - 1 ผิวรากฟันขรุขระและมีร่องรอยเป็นลูกคลื่นในบางตำแหน่ง แต่ยังคงอยู่ในชั้นของเคลือบรากฟัน
 - 2 ผิวรากฟันบางตำแหน่งมีร่องรอยเป็นลูกคลื่นอย่างเห็นได้ชัด ชั้นของเคลือบรากฟันในบริเวณนั้นถูกกำจัดออกไปจนหมด แต่ชั้นเคลือบรากฟันส่วนใหญ่ยังคงอยู่
 - 3 ผิวรากฟันมีการสูญเสียเนื้อฟันจากเครื่องมืออย่างมาก ถึงจนถึงชั้นเนื้อฟัน (dentin) ชั้นของเคลือบรากฟัน ถูกกำจัดออกไปจนหมดเป็นบริเวณกว้าง ๆ หรือ พบร่องรอยจากเครื่องมือเป็นจำนวนมาก
7. ทันตแพทย์ผู้บันทึกประวัติและลักษณะทางคลินิกจะเป็นคนเดียวกันกับผู้ใช้เครื่องมือขูดหินน้ำลาย เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงทางคลินิก
8. การประเมินผล จะทำ 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละประมาณหนึ่งสัปดาห์ โดยในแต่ละครั้งจะสลับหมายเลขของตัวอย่างฟัน เพื่อไม่ให้ผู้ประเมินผลสามารถล่วงรู้ได้ว่าแต่ละด้านของฟัน ได้รับการขูดหินน้ำลายด้วยเครื่องมือชนิดใด เพื่อป้องกันการลำเอียงในการประเมินผล ในการวิเคราะห์ผลจะใช้ค่าเฉลี่ยจากการประเมินผลทั้งสามครั้ง

9. เครื่องมือขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิคที่ใช้คือ Cavitron ซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัท Dentsply International Inc. หัวขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิคชนิดคล้ายเครื่องมือตรวจปริทันต์ที่เลือกมาใช้ ได้แก่ หัวขูดชนิดบับลิวพีพี (EWPP) และหัวขูดหินน้ำลายชนิดปลายโค้ง ได้แก่ หัวขูดพี-10 (P-10) และตั้งกำลังของเครื่องที่ระดับปานกลาง
10. เครื่องมือตรวจปริทันต์ที่ใช้ของ Hu-Friedy รุ่น PCPUNC 15 เพื่อวัดความลึกของพ็อกเก็ตที่หยั่งได้ (probing pocket depth) เป็นจำนวนเต็มหน่วยมิลลิเมตร โดย
 - ความลึกของพ็อกเก็ตที่หยั่งได้ของด้านใกล้กลาง ได้จากการวัดที่ตำแหน่งใกล้กับจุดสัมผัสระหว่างฟัน (contact area) ทั้งในตำแหน่งที่อยู่ใกล้ริมฝีปาก (facial) และตำแหน่งที่อยู่ใกล้ลิ้น (lingual) โดยเลือกเอาค่าที่มากกว่า
 - ความลึกของพ็อกเก็ตที่หยั่งได้ของด้านไกลกลาง ได้จากการวัดที่ตำแหน่งใกล้กับจุดสัมผัสระหว่างฟัน ทั้งในตำแหน่งที่อยู่ใกล้ริมฝีปากและตำแหน่งที่อยู่ใกล้ลิ้น โดยเลือกเอาค่าที่มากกว่า
11. เครื่องมือเอกซพลอเรอร์ ไซ้ EXD 11/12 AF ของ Hu-Friedy
12. กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอของ Olympus รุ่น X-Tr ที่กำลังขยาย 10 เท่า
13. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด ไซ้ JSM-T 20 ที่ 10 kV

ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย

1. แม้ว่าการศึกษาที่ทำในผู้ป่วย จะได้สภาพที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติของมนุษย์มากที่สุด แต่ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา อาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในการศึกษานี้ก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน แต่จากเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้คัดเลือกตัวอย่างดังแสดงในข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย น่าจะช่วยให้ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ มีความแตกต่างกันน้อยที่สุดซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อการทดลองน้อยที่สุด

2. การศึกษานี้ ทำเฉพาะในฟันรากเดี่ยว ดังนั้น ผลที่ได้จึงมีขีดจำกัดในการนำไปอธิบายในฟันหลายรากเนื่องจากไม่สามารถควบคุมตัวแปรบางอย่างได้ เช่น ช่องรากฟันกราม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ประสิทธิภาพของเครื่องมือแต่ละชนิดเมื่อใช้ในฟันรากเดี่ยวและในฟันหลายราก พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Rabbani และคณะ, 1981; Kawanami และคณะ, 1988)