

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ภายใต้พื้นที่การผลิตที่ลดลง



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Increasing efficiency of Medical device production under reduced space



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2018

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ภายใต้พื้นที่ การผลิตที่ลดลง
โดย	น.ส.อติทยา มารศรี
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์จรัสพัฒน์ เงามประเสริฐวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

.....	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล)	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	
.....	ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชูตีมา)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์จรัสพัฒน์ เงามประเสริฐวงศ์)	
.....	กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ)	
.....	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธิวัชรวิเศษ)	

อติตยา มารศรี : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ภายใต้พื้นที่การผลิตที่ลดลง. (Increasing efficiency of Medical device production under reduced space) อ.ที่ปรึกษาหลัก : รศ.จिरพัฒน์ เงามประเสริฐวงศ์

งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ภายใต้เงื่อนไขพื้นที่การผลิตลดลง ซึ่งในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ AAA ทำการผลิตในรูปแบบผลึก โดยทำการผลิตแบบเป็นงวดของกระบวนการประกอบย่อย 11 สถานี จากนั้นเก็บเป็นชิ้นงานระหว่างกระบวนการไว้ทั้งหมด ก่อนที่จะส่งให้กับกระบวนการประกอบหลักเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนย่อยทั้งหมดเข้าด้วยกันและส่งให้กลุ่มงานถัดไปวิธีการวิจัยเริ่มจาก การศึกษาพื้นที่ที่ใช้ในแต่ละส่วนงาน เวลา และวิธีการทำงานของกระบวนการผลิตในปัจจุบัน จากนั้น วิเคราะห์งานที่ไม่เกิดมูลค่าและปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค ECRS หลังจากนั้นทำการศึกษาเวลาเพื่อหาเวลามาตรฐานของแต่ละงานใหม่ และศึกษาลำดับก่อนหลังของการประกอบ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบการผลิตแบบเซลล์ลาร์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการสมดุลการผลิตโดยการรวมงานของกระบวนการย่อยบางสถานี เข้ากับงานของกระบวนการประกอบหลัก และทำการผลิตในรูปแบบเซลล์ลาร์ 3 คน ต่อจุดการทำงานประกอบให้ได้ผลิตภัณฑ์ AAA และกำหนดเวลามาตรฐานของการทำงานแบบเซลล์ลาร์ โดยรูปแบบการผลิตจะเป็นไปในรูปแบบดึง โดยออกแบบให้เข้าใกล้การผลิตแบบไหลทีละชิ้น

ผลจากการปรับปรุงพบว่า พื้นที่ในการผลิตลดลงจาก 219 ตารางเมตรเหลือ 111 ตารางเมตร หรือลดลง 49 เปอร์เซ็นต์ สถานีทำงานลดลงจาก 15 สถานีเหลือ 10 สถานี ใช้คนทำงานลดลงจาก 30 คนเหลือ 27 คน หรือลดลง 3 คน และรอบเวลาในการผลิตลดลงจาก 652 วินาที/ชิ้น เหลือ 574 วินาที/ชิ้น หรือประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 5.52 ชิ้น/คน/ชม. เป็น 6.27 ชิ้น/คน/ชม. หรือเพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ สำหรับพื้นที่ที่ติดตั้ง 108 ตารางเมตร จะใช้ในการรองรับสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา 2561

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

6070989921 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEYWORD: Cellular production, Line balancing, ECRS Technique, Pull Production, One-piece flow

Atitaya Marasri : Increasing efficiency of Medical device production under reduced space.

Advisor: Assoc. Prof. JEERAPAT NGAOPRASERTWONG

This research aims to increase the efficiency of medical device production under the condition that the production area is reduced. Currently, AAA products production by Push system as Batch production of 11 sub assembly processes, then stored as a work in process before sending to the main assembly process for assembly all the sub units together and send to the next process.

The research methodology start from studying the current situation of production process about using areas, time and working methods then analyze the non-value added work and improve the production process with ECRS technique. After that, study the standard time of each process and using precedence diagram to design new production process to cellular production by applying line balancing technique with combine and rearrange working process of some sub assembly and main assembly by using 3 persons to produce AAA complete unit and set new standard time for cell. Which these production process will be work as Pull system and we design to approach One-piece flow production.

The result of the research showed Production area decreased from 219 square meters to 111 square meters or decreased 49 percent. Work stations decreased from 15 stations to 10 stations. Workers were reduced from 30 persons to 27 persons or reduce 3 persons and the cycle time decreased from 652 seconds/unit to 574 seconds/unit or production efficiency increase from 5.52 units/person/hour to 6.27 units/person/hour or 12 percent increasing. For the areas that can reduce 108 square meters will use to support the production line of new products.

Field of Study: Industrial Engineering

Student's Signature

Academic Year: 2018

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ เงามประเสริฐวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเสียสละเวลาให้ความรู้ คำแนะนำ และ คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ รวมถึงคณาจารย์ทุกท่าน ประกอบไปด้วยประธาน กรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชูติมา ประธาน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ธิวัชรวิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำชี้แนะทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความถูกต้องและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งโรงงานของผู้วิจัย หัวหน้างาน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ จนทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลงได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง



อติตยา มารศรี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ญ
บทที่ 1 บทนำ (Introduction)	1
1.1 ที่มา และความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย.....	5
1.3 ขอบเขตของการทำวิจัย	5
1.4 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์.....	6
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์.....	6
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	7
2.1.1 การเพิ่มผลผลิตและอัตราผลผลิต.....	7
2.1.2 ความสูญเปล่า (Waste).....	8
2.1.3 หลักการ ECRS	10
2.1.4 การผลิตแบบดึงและแบบผลัก (Pull and Push system).....	11
2.1.5 การผลิตแบบเป็นงวด (Batch System)	12
2.1.6 การผลิตแบบเซลล์ลุ่มาร์ (Cellular Manufacturing)	13
2.1.7 การวางผังโรงงานแบบเซลล์.....	16

2.1.8 แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)	21
2.1.9 การศึกษาเวลา (Time Study)	22
2.1.10 การจัดสมดุลสายการผลิต (Production Line Balancing).....	27
2.1.11 แผนผังลำดับก่อนหลัง (Precedence Diagram)	29
2.1.12 ระยะ Pitch และการควบคุมการเบิกชิ้นงานให้เป็นไปตามจังหวะ	30
2.1.13 การไหลแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow).....	32
2.1.14 Floor Space Utilization	33
2.2 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	34
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	39
3.1 ข้อมูลเบื้องต้นของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ AAA	40
3.2 พื้นที่การผลิต ผลิตภัณฑ์ AAA.....	43
3.3 การศึกษาเวลา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน หากิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าและปรับปรุงกระบวนการ	48
3.4 กำหนดเวลามาตรฐานของการทำงานใหม่.....	57
3.5 การออกแบบการทำงานแบบเซลล์ลู่สาร.....	60
บทที่ 4 ผลของการปรับปรุง.....	78
4.1 การใช้พื้นที่	78
4.2 สถานที่.....	80
4.3 รอบเวลาการผลิต.....	81
4.4 จำนวนคน	82
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	83
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	83
5.2 ข้อเสนอแนะ	85
บรรณานุกรม.....	86
ภาคผนวก ก ข้อมูลการจับเวลาก่อนการปรับปรุงของผลิตภัณฑ์ AAA	88

ภาคผนวก ข ข้อมูลการจับเวลาหลังการปรับปรุงของผลิตภัณฑ์ AAA.....	98
ภาคผนวก ค ข้อมูลการจับเวลาหลังการปรับปรุงของการทำงาน.....	103
ประวัติผู้เขียน.....	105



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 2.1 รูปแบบของผังโรงงานระหว่างแบบกระบวนการและแบบเซลล์.....	20
ตารางที่ 2.2 สัญลักษณ์การเขียนแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต.....	21
ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบวิธีการทำงาน.....	22
ตารางที่ 3.1 พื้นที่การใช้งานของแต่ละกระบวนการของผลิตภัณฑ์ AAA.....	45
ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย A.....	49
ตารางที่ 3.3 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย A.....	49
ตารางที่ 3.4 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย B.....	50
ตารางที่ 3.5 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย B.....	50
ตารางที่ 3.6 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย C.....	51
ตารางที่ 3.7 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย C.....	52
ตารางที่ 3.8 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย E.....	53
ตารางที่ 3.9 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย E.....	53
ตารางที่ 3.10 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย G.....	54
ตารางที่ 3.11 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย G.....	54
ตารางที่ 3.12 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย H.....	55
ตารางที่ 3.13 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย H.....	55
ตารางที่ 3.14 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย J.....	56
ตารางที่ 3.15 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย J.....	56
ตารางที่ 3.16 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบของกระบวนการประกอบหลัก.....	57
ตารางที่ 3.17 เวลาที่ใช้ก่อนการปรับปรุงและเวลามาตรฐานที่ควรจะเป็นหลังปรับปรุง.....	58
ตารางที่ 3.18 เปรียบเทียบการจัดเซลล์ในรูปแบบ 2 คน และ 3 คน ต่อ 1 เซลล์การประกอบ.....	74
ตารางที่ 4.1 พื้นที่ของผลิตภัณฑ์ AAA ที่ใช้หลังการปรับปรุง.....	79
ตารางที่ 4.2 เวลาที่ใช้ในการผลิตหลังการปรับปรุง.....	81
ตารางที่ 5.1 สรุปผลจากการดำเนินงานวิจัย.....	84

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1.1 มูลค่าการนำเข้า/ส่งออก เครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยพ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561.....	2
ภาพที่ 1.2 ภาพตัวอย่างสินค้ากลุ่ม วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์.....	2
ภาพที่ 1.3 ภาพจำลองการใช้พื้นที่ในการผลิตปัจจุบันก่อนการปรับปรุงของผลิตภัณฑ์ AAA (พื้นที่สีฟ้า) และพื้นที่สำหรับรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (พื้นที่สีขาว).....	3
ภาพที่ 2.1 ผังโรงงานแบบกระบวนการ (Process Layout).....	17
ภาพที่ 2.2 ผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์ (Product Layout).....	18
ภาพที่ 2.3 ผังโรงงานแบบเซลล์ (Cellular Layout).....	19
ภาพที่ 2.4 การวางผังการผลิตตามผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ.....	20
ภาพที่ 2.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการประกอบด้วยมือ.....	28
ภาพที่ 2.6 แผนภาพลำดับก่อนหลังของงาน.....	30
ภาพที่ 3.1 ภาพผลิตภัณฑ์ AAA เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับบริจาคเกล็ดเลือด.....	40
ภาพที่ 3.2 10 ชิ้นส่วนย่อย (A-J) ของผลิตภัณฑ์AAA.....	40
ภาพที่ 3.3 ลักษณะการใช้พื้นที่การประกอบของ 11 สถานีงานประกอบย่อย (A-J และ H*) ของผลิตภัณฑ์ย่อย AAA.....	41
ภาพที่ 3.4 ภาพขั้นตอนการทำงานจากสถานีงานประกอบหลักจนถึงสถานีงานบรรจุ ผลิตภัณฑ์ลงถง.....	42
ภาพที่ 3.5 แผนภาพกระบวนการไหลของการทำงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ AAA.....	43
ภาพที่ 3.6 ภาพจำลองการใช้พื้นที่ ของผลิตภัณฑ์ AAA ในปัจจุบันก่อนการปรับปรุง.....	44
ภาพที่ 3.7 ภาพตัวอย่างของการใช้พื้นที่ในการวาง WIP ของผลิตภัณฑ์ AAA.....	46
ภาพที่ 3.8 Jig ที่ใช้ในการป้องกันการประกอบผิดพลาดของส่วนประกอบย่อย C ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	51
ภาพที่ 3.9 การกำจัดสิ่งแปลกปลอม/ฝุ่นผง ออกจากตัวชิ้นงานของส่วนประกอบย่อย E.....	53
ภาพที่ 3.10 กระบวนการประกอบหลัก ที่มีการ Coiling และติดเทปกาว.....	57
ภาพที่ 3.11 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง.....	59

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 3.12 กระบวนการประกอบหลักก่อนการปรับปรุง.....	60
ภาพที่ 3.13 แผนผังลำดับก่อนหลังของการประกอบผลิตภัณฑ์ AAA.....	61
ภาพที่ 3.14 เวลาก่อนการปรับปรุงและเวลายามาตรฐานที่ควรจะเป็นหลังปรับปรุงของกระบวนการประกอบย่อย A, B, C, E, G, H, J และ กระบวนการประกอบหลัก.....	62
ภาพที่ 3.15 การนั่งประกอบแบบ 2 คน ต่อ 1 เซลล์การประกอบ.....	63
ภาพที่ 3.16 โต๊ะประกอบงาน แบบเซลล์ 2 คน ของคนที่ 1.....	63
ภาพที่ 3.17 โต๊ะประกอบงาน แบบเซลล์ 2 คน ของคนที่ 2.....	65
ภาพที่ 3.18 ตำแหน่งของชิ้นงานที่ต้องเอื้ออำนวยของการประกอบเซลล์แบบ 2 คนของคนี่ 1.....	67
ภาพที่ 3.19 ตำแหน่งการวาง Jig และถ้วยน้ำยาของการประกอบเซลล์แบบ 2 คนของคนี่ 1.....	67
ภาพที่ 3.20 พื้นที่ของการประกอบเซลล์แบบ 2 คนของคนี่ 1.....	68
ภาพที่ 3.21 พื้นที่ของการประกอบเซลล์แบบ 2 คนของคนี่ 2.....	68
ภาพที่ 3.22 การนั่งประกอบแบบ 3 คน ต่อ 1 เซลล์การประกอบ.....	69
ภาพที่ 3.23 โต๊ะประกอบงาน แบบเซลล์ 2 คน ของคนที่ 1.....	70
ภาพที่ 3.24 โต๊ะประกอบงาน แบบเซลล์ 2 คน ของคนที่ 2.....	71
ภาพที่ 3.25 โต๊ะประกอบงาน แบบเซลล์ 2 คน ของคนที่ 3.....	72
ภาพที่ 3.26 ชิ้นส่วน 7 ชิ้น สำหรับคนที่ 3 ในการประกอบแบบเซลล์คู่.....	73
ภาพที่ 3.27 แผนผังลำดับก่อนหลังของการประกอบผลิตภัณฑ์ AAA หลังการปรับปรุง.....	75
ภาพที่ 3.28 เวลาที่ใช้ในการประกอบงานของแต่ละคนใน 1 เซลล์แบบ 3 คนประกอบ.....	76
ภาพที่ 3.29 กระบวนการประกอบหลังการปรับปรุง (ย้ายกระบวนการประกอบย่อย A, B, C, E, G, H, และ J มาประกอบที่กระบวนการประกอบหลักในแบบเซลล์คู่ 3 คน ต่อเซลล์การประกอบ).....	77
ภาพที่ 4.1 การใช้พื้นที่ของผลิตภัณฑ์ AAA หลังการปรับปรุง.....	79
ภาพที่ 4.2 กราฟแห่งแสดงเวลาที่ใช้หลังการปรับปรุง.....	82


บทที่ 1

บทนำ (Introduction)

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตเครื่องมือแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขตของงานวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย และระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย

1.1 ที่มา และความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1.1 และมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงมากขึ้น ทั้งด้านราคาและคุณภาพ ประกอบกับต้นทุนต่างๆ ทั้งค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และค่าสาธารณูปโภค มีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น อีกทั้งสภาวะอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่ไม่แน่นอน รวมถึงการเข้ามาลงทุนของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มแรงกดดันต่อผู้ประกอบการจากการแข่งขันในธุรกิจที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกับบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยและส่งกลับไปขายในประเทศของตน อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ฝรั่งเศส ซึ่งบริษัทของผู้วิจัยเป็นบริษัทที่คนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุน และจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานผลิตในประเทศไทย ให้ผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อส่งออกสู่ประเทศตนเป็นหลัก ต้องประสบกับสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการทำกำไรของบริษัทและทำให้ผลประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ดังนั้นบริษัทจึงต้องหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่ง โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะด้านการผลิต เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง



ภาพที่ 1.1 มูลค่าการนำเข้า/ส่งออก เครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยพ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561
(ที่มาของข้อมูล: Krungsri Research ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของนรินทร์ ต้นไพบูลย์)


บริษัทของผู้วิจัยทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบใช้ครั้งเดียว หรือใช้แล้วทิ้ง (Single-use device) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการรักษาพยาบาลทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากได้แก่ ชุดสายนำเลือดสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ชุดสายส่งน้ำเกลือ/สารละลาย ชุดสายส่งสำหรับบริจาคเลือด/เกล็ดเลือด ชุดสายส่งที่ใช้ในห้องผ่าตัด เป็นต้น ดังภาพที่ 1.2 ซึ่งทำการผลิตและเพื่อส่งออกประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก



ภาพที่ 1.2 ภาพตัวอย่างสินค้ากลุ่ม วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะลดต้นทุนของบริษัทลง ซึ่งหนึ่งในนโยบายคือการลดต้นทุนการผลิตสินค้า โดยการย้ายผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ผลิตอยู่ที่ญี่ปุ่นมาผลิตที่โรงงานในประเทศไทย เนื่องจากค่าแรงงานในไทยถูกกว่าที่ญี่ปุ่น และมองเห็นถึงศักยภาพที่สามารถจะผลิตได้ของโรงงานในไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะถูกย้ายมานั้น ต้องการใช้พื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 300 ตารางเมตร แต่ในปัจจุบันมีพื้นที่เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่เพียง 222 ตาราง

เมตรเท่านั้น ดังภาพที่ 1.3 (พื้นที่สีเขียว) ดังนั้นจึงต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 78 ตารางเมตร เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่จะถูกย้ายมาผลิต ซึ่งพื้นที่ที่ต้องการอีกอย่างน้อย 78 ตารางเมตรนั้น มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ว่างอยู่ 222 ตารางเมตร เพราะไม่ต้องการให้มีการขนส่งชิ้นส่วนระหว่างกระบวนการในระยะทางไกล ดังนั้นพื้นที่การทำงานของผลิตภัณฑ์ AAA ดังภาพที่ 1.3 (พื้นที่สีฟ้า) จึงถูกพิจารณาให้ปรับลดลง เนื่องจากมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ว่างสำหรับรองรับผลิตภัณฑ์ที่จะถูกย้ายมา และจากการพิจารณาเบื้องต้นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและแผนกผลิต มีความเห็นตรงกันว่าผลิตภัณฑ์ AAA มีความเป็นไปได้ที่จะลดพื้นที่การทำงานลง และใช้พื้นที่ที่ลดลงได้นั้นรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่



ภาพที่ 1.3 ภาพจำลองการใช้พื้นที่ในการผลิตปัจจุบันก่อนการปรับปรุงของผลิตภัณฑ์ AAA (พื้นที่สีฟ้า) และพื้นที่สำหรับรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (พื้นที่สีเขียว)

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ AAA มีสถานีประกอบทั้งหมด 15 สถานี ประกอบด้วย

1. สถานีงานประกอบย่อย (Sub assembly) 11 สถานี
2. สถานีงานประกอบหลัก (Main assembly)
3. สถานีทดสอบร้ว/ตัน
4. สถานีตรวจสอบผลิตภัณฑ์
5. สถานีบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถูง

โดยรูปแบบการผลิตก่อนการปรับปรุง เป็นรูปแบบการผลิตเป็นแบบผลัก (Push System) โดยทำการผลิตแบบเป็นงวด (Batch production) ของสถานีงานประกอบย่อยทั้ง 11 สถานี ซึ่งสถานีงานประกอบย่อย ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

1. สถานีงานที่ประกอบในรูปแบบปกติ สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ต่อได้ทันที 7 สถานี ได้แก่ A, B, C, E, G, H และ J
2. สถานีงานที่มีการประกอบในลักษณะซับซ้อน ต้องใช้สารเคมีประเภทพิเศษในการประกอบ ใช้อุปกรณ์หรือพื้นที่เฉพาะในการประกอบและบางกระบวนการต้องรอผลการทดสอบจากแผนกคุณภาพ จึงจะสามารถนำงานไปใช้ได้ 4 สถานี ได้แก่ D, F, H* และ I

ซึ่งสถานีงานประกอบย่อยทั้ง 11 สถานีต้องผลิตล่วงหน้า 1 วัน โดยผลิตสถานีละ 1,300 ชิ้น/วัน ทำให้มีปริมาณชิ้นงานระหว่างกระบวนการ (WIP) จำนวนมาก ก่อนที่จะส่งชิ้นงานทั้งหมดไปยังสถานีงานประกอบหลัก เพื่อนำชิ้นงานจากทุกสถานีงานประกอบย่อยทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกัน ก่อนที่จะส่งไปยัง สถานีทดสอบร้ว/ตัน สถานีตรวจสอบผลิตภัณฑ์และ สถานีบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถูง ตามลำดับ

จากการศึกษาเบื้องต้นที่หน้างาน ผู้วิจัยพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ ถูกใช้ไปกับสถานีงานประกอบย่อย และพื้นที่ที่ใช้สำหรับจัดเก็บชิ้นงานระหว่างกระบวนการ อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาเวลามาตรฐานที่ดี ทำให้ไม่มีการแบ่งงานที่ชัดเจนให้กับพนักงาน โดยปัจจุบันจะเป็นการแบ่งงานตามอัตราการผลิตของแต่ละกระบวนการที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ และจัดสรรงานให้คนลงไปทำ ซึ่งจากสภาพการทำงานจริงพบว่า มีสภาวะการว่างงานในบางกระบวนการ บางคนรับภาระงานที่หนักเกินไป และบางกระบวนการทำงานเสร็จก่อนเวลาเลิกงาน ซึ่งเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนขอพื้นที่การใช้งาน ชิ้นงานระหว่างกระบวนการ แรงงาน และเวลา

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องทำการศึกษาและปรับปรุงสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ AAA ทั้งนี้ เป้าหมายหลักคือลดพื้นที่การผลิต เพื่อนำไปใช้รองรับสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะถูกย้ายมา โดยมีเงื่อนไขว่าประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ AAA จะต้องไม่ลดลง

ดังนั้นการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอวิธีการ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเดิม ที่ทำการผลิตแบบผลัก (Push System) ในลักษณะเป็นงวดของกระบวนการประกอบย่อยทั้งหมด มาเป็นการผลิตแบบดึง (Pull System) ในรูปแบบเซลล์ลูลาร์ (Cellular Production) ให้เข้าใกล้การไหลแบบทีละชิ้น (One-piece flow) โดยการรวมงานของสถานีงานประกอบย่อยเข้ากับสถานีงานประกอบหลัก พร้อมปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิค ECRS และประยุกต์ใช้วิธีการจัดสมดุลของสายการผลิต (Line Balancing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงได้ในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ภายใต้พื้นที่การผลิตที่ลดลง

1.3 ขอบเขตของการทำวิจัย

1. งานวิจัยนี้จะมุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ AAA ในการลดพื้นที่ ของสถานีงานประกอบย่อยที่ 7 สถานี ที่เป็นการประกอบแบบปกติ (A, B, C, E, G, H, และ J) และสถานีงานประกอบหลัก 1 สถานี รวมเป็น 8 สถานีจากทั้งหมด 15 สถานี เป็นหลัก โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องมาทำการปรับปรุงกระบวนการ

2. สำหรับ 4 สถานีงานประกอบย่อยที่เป็นการทำงานซับซ้อน ต้องใช้สารเคมีประเภทพิเศษ ในการประกอบ (D, F, H*, I) จะเป็นเพียงการจัด ย้ายพื้นที่การประกอบ เพื่อใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าน่ามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ชิ้นงานในกลุ่มนี้จะถูกส่งมาประกอบรวมกันกับชิ้นงานที่ได้มาจาก 7 สถานีย่อยที่เป็น การประกอบแบบปกติที่สถานีงานประกอบหลัก รวมทั้งสถานีที่เกิดหลังจากสถานีงานประกอบหลัก ได้แก่ สถานีทดสอบรั้ว/ตันของผลิตภัณฑ์ สถานีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และสถานีบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุง ยังไม่ได้ทำการปรับปรุง

1.4 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการผลิต เช่นการใช้พื้นที่ รูปแบบการผลิต เวลาที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น
2. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และทบทวนงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสายการผลิต การลดงานไม่เกิดมูลค่าต่างๆ
3. วิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานในปัจจุบันและออกแบบวิธีการผลิตแบบใหม่
4. ดำเนินการตามวิธีที่ออกแบบไว้
5. เก็บรวบรวมผลการดำเนินงาน
6. สรุปผลโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยและนำเสนอ

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์

1. พื้นที่ที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ AAA ใช้รองรับสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ถูกย้ายมาได้อย่างเพียงพอ
2. ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการใช้พื้นที่ ชิ้นงานระหว่างกระบวนการ เวลา และแรงงาน
3. วิธีการจัดสายการผลิตแบบเซลล์ลู่าร์ ที่ใช้เวลาสมดุลในการผลิต และเข้าใจการผลิตแบบไหลทีละชิ้น
4. คนทำงานมีทักษะในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น (Multi skill)
5. ใช้ในการประยุกต์ใช้กับสายการผลิตอื่นที่มีลักษณะคล้ายการโรงงานในเครือเดียวกัน
6. งานที่ไม่เกิดมูลค่าในกระบวนการผลิตลดลง เช่นการขนส่ง ถ่ายโอนชิ้นงาน

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาตามลำดับดังนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การเพิ่มผลผลิตและอัตราผลผลิต

ความหมายของการเพิ่มผลผลิตและอัตราผลผลิต [1]

1. ผลผลิต คือมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้จากกระบวนการผลิตหรือบริการ
2. การผลิต คือ กระบวนการทำงานในการผลิตหรือบริการ
3. อัตราผลผลิต คือ อัตราส่วนของหน่วยผลผลิตต่อหน่วยกำลังหรือวัสดุที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต หรืออัตราส่วนระหว่างปริมาณหน่วยที่ผลิตได้ ต่อหน่วยของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนั้นๆ โดยทรัพยากรที่ใช้ รวมถึงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และแรงงาน

$$\text{อัตราผลผลิต (Productivity)} = \frac{\text{ผลผลิตที่ได้ (Output)}}{\text{ทรัพยากรที่ใช้ (Input)}}$$

โดยผลผลิตที่ได้หมายถึง ปริมาณและคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณการผลิตอย่างเดียว หากคงปริมาณการผลิตไว้เท่าเดิมจะเพิ่มอัตราผลผลิตได้ในสถานการณ์ที่คุณภาพของผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย

แนวทางการเพิ่มผลผลิตจากอัตราผลผลิตที่สูงขึ้น มี 5 แนวทางดังนี้

1. ผลผลิตเพิ่ม แต่ทรัพยากรที่ใช้เท่าเดิม (Output เพิ่ม Input เท่าเดิม)
2. ผลผลิตเพิ่ม ใช้ทรัพยากรลดลง (Output เพิ่ม Input ลดลง)
3. ผลผลิตเพิ่ม ใช้ทรัพยากรสูงขึ้น แต่ใช้อัตราที่ต่ำกว่า (Output เพิ่ม Input เพิ่มขึ้นน้อยกว่า)
4. ผลผลิตคงที่ ใช้ทรัพยากรลดลง (Output คงที่ Input ลดลง)
5. ผลผลิตลดลง ใช้ทรัพยากรลดลงในอัตราที่สูงกว่า (Output ลดลง Input ลดลงมากกว่า)

การเพิ่มผลผลิตโดยมีการลดต้นทุนการผลิตหรือลดสัดส่วนทรัพยากรที่ใช้ นั้น น่าจะเป็นแนวทาง การเพิ่มผลผลิตที่ได้ผลสูงสุด ขณะที่การเพิ่มผลผลิตโดยการลดกำลังการผลิตหรือเพิ่มผลผลิตโดยลดต้นทุนหรือลดทรัพยากรที่ต้องใช้ลง ในสัดส่วนที่มากกว่าผลผลิตที่ลดลง เป็นแนวทาง การเพิ่มผลผลิตที่ไม่น่าพอใจที่สุด

2.1.2 ความสูญเปล่า (Waste)

ความสูญเปล่าในที่นี้จะหมายถึงองค์ประกอบใดๆ ของกระบวนการผลิตที่เพิ่มค่าใช้จ่าย โดยปราศจากการเพิ่มคุณค่า (Value) ให้แก่ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า (Non-Value Added Activities หรือ NVA) [2] คือกิจกรรมใดๆก็ตามที่ใช้ทรัพยากร เช่น เวลา พนักงาน เครื่องจักร พื้นที่ เป็นต้น แต่ไม่ได้มีส่วนในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เรียกกิจกรรมประเภทนี้ว่า “ความสูญเปล่า” เพราะลูกค้าจะยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินเฉพาะสิ่งที่ให้คุณค่ากับเขาเท่านั้น แต่ไม่เต็มใจจ่ายเงินซื้อความสูญเปล่าโดยเด็ดขาด

กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่ายังสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

1. กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า แต่จำเป็นต้องทำ กิจกรรมประเภทนี้ไม่สามารถกำจัดทิ้งได้ทันที แต่ควรลดให้เหลือเท่าที่จำเป็น หรือให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้
2. กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า และไม่มี ความจำเป็นต้องทำ เป็นกิจกรรมที่สามารถกำจัดทิ้งได้ทันที หลายๆครั้งกิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงกิจกรรมที่ทำกันมานาน แต่ไม่มีใครสนใจที่จะเปลี่ยนแปลง จึงทำสืบต่อกันมาเรื่อยๆ

มีการประมาณกันว่า 95% ของเวลาที่ผลิตภัณฑ้อยู่ในโรงงานเป็นเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า มีเพียง 5% ของเวลาทั้งหมดเท่านั้นที่เป็นเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า ในโรงงานทั่วไปมักจะประกอบด้วยกิจกรรมเหล่านี้

1. การผลิตมากเกินไป (Over production) คือการผลิตที่มากเกินไปความต้องการ หรือการผลิตก่อนที่ลูกค้าต้องการ (Production too much, too soon) ลูกค้าในที่นี้เป็นได้ทั้งลูกค้าภายนอก (คนที่ซื้อสินค้า) และลูกค้าภายใน(กระบวนการหรือสถานีนงานถัดไป) ต้องอย่าลืมว่าผู้ที่กำหนดความต้องการสินค้าก็คือลูกค้า ดังนั้นถ้าผลิตมากเกินไปความต้องการหรือผลิตก่อนที่ลูกค้าจะต้องการ ผู้ผลิตก็ต้องเป็นผู้แบกรับภาระต้นทุนนั้นเอาไว้

2. กระบวนการมากเกินไป (Over processing) คือการทำงานที่มีขั้นตอนมากเกินไปจนความจำเป็นและมากเกินไปความต้องการของลูกค้า อาจเกิดจากการออกแบบกระบวนการหรือเครื่องจักรในการผลิตที่ไม่เหมาะสม กระบวนการที่มากเกินไปจะเพิ่มต้นทุน (Cost) ให้สูงขึ้น รวมทั้งทำให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้ามากขึ้นด้วย

3. การขนย้าย (Conveyance) เช่น การเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง (Storage to storage) ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายที่ซ้ำซ้อน วกวน และมากเกินไปจนความจำเป็น ซึ่งการขนย้ายที่มากเกินไปจะทำให้สายการผลิตเกิดความวุ่นวาย นอกจากนี้การมีพนักงาน งาน เครื่องมือ หรืออุปกรณ์สำหรับการขนย้ายที่มากเกินไปจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วย

4. สินค้าคงคลัง (Inventory) คือการมีวัตถุดิบ (Raw materials) ชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต (Work in process, WIP) หรือสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods inventory, FGI) มากเกินความต้องการ ซึ่งสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนที่โรงงานต้องแบกรับไว้ ยิ่งมีมาก ต้นทุนก็จะยิ่งสูง ต้นทุนที่เกิดจากสินค้าคงคลังไม่ได้มีแค่ต้นทุนวัตถุดิบเท่านั้น แต่ยังมีต้นทุนการบริหารการจัดเก็บ การประกันภัย การตรึงของผลิตภัณฑ์ และอื่นๆอีกมากมาย หนึ่งในหลักการบริหารการผลิตที่เป็นเป้าหมายในอุดมคติคือ การไม่มีสินค้าคงคลังเลย (Zero Inventory)

5. การเคลื่อนไหว (Motion) ที่ไม่จำเป็น เช่นการเอื้อม การเคลื่อนไหวร่างกายที่มากเกินไปจนความจำเป็นที่มีสาเหตุจากการจัดลำดับงานหรือผังโรงงานที่ไม่เหมาะสมก็เป็นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้กับงาน ควรกำจัดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นออกไปโดยออกแบบวิธีการทำงานใหม่ หรือแก้ไขผังการทำงานของสถานีปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานเมื่อยล้า น้อยลง ส่งผลให้ขวัญกำลังใจและผลิตภาพดีขึ้นตามไปด้วย

6. การรอคอย (Waiting) ทำให้ใช้ประโยชน์จากแรงงานและเครื่องจักร (Man & Machine Utilization) ได้ไม่เต็มที่ หนึ่งในหลักการบริหารการผลิตคือ Zero Delay หมายความว่า ต้องพยายามทำให้ไม่เกิดการรอคอย ไม่ว่าจะเป็น รออะไหล่ของเครื่องจักร รอเครื่องจักรซ่อมเสร็จ รอวัตถุดิบมาถึงสถานีงาน หรือรอคำสั่งในการทำงาน เป็นต้น

7. การเกิดของเสียและการแก้ไขงานเสีย (Defect & Rework) การแก้ไขงานเสียหรือการซ่อมเครื่องจักรเป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ของเสียถือเป็นความสูญเปล่า ทำให้ต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยของที่เสีย เป็นผลให้ต้นทุนสูงขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ ลูกค้าไม่ไว้วางใจใน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลเสียต่อธุรกิจ หนึ่งในหลักการบริหารการผลิตคือ Zero Defect หมายความว่าต้องพยายามปรับปรุงการผลิตที่ไม่ทำให้เกิดของเสียขึ้นเลย นั่นคือของเสียเป็นศูนย์

8. ศักยภาพหรือความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ (Underutilized People) คือการที่บริษัทไม่สามารถดึงศักยภาพหรือความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น แนวความคิดหรือความเชื่อแบบเก่าๆ กระบวนการคัดเลือกและการว่าจ้างพนักงานที่ไม่ดี การละเลยความสำคัญของการฝึกอบรมพนักงาน การเลือกใช้กลยุทธ์การว่าจ้างที่ผิดพลาดโดยเน้นที่ต้นทุนอย่างเดียว ทำให้อัตราการลาออกของพนักงานสูง

2.1.3 หลักการ ECRS

หลักการ ECRS มี ดังนี้ [3]

1. การกำจัด (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการทำงานปัจจุบันและทำการกำจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ที่พบในการผลิตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น การทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์ การเก็บสินค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น และของเสีย

2. การรวมกัน (Combine) สามารถลดการทำงานที่ไม่จำเป็นลงได้ โดยการพิจารณาว่าสามารถรวมขั้นตอนการทำงานให้ลดลงได้หรือไม่ เช่น จากเดิมเคยทำ 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน ทำให้ขั้นตอนที่ต้องทำลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถทำได้เร็วขึ้นและลดการเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนลงอีกด้วย เพราะถ้ามีการรวมขั้นตอนกันการเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนก็ลดลง

3. การจัดใหม่ (Rearrange) คือ การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็น หรือ การรอคอย เช่นในกระบวนการผลิต หากทำการสลับขั้นตอนที่ 2 กับ 3 โดยทำขั้นตอนที่ 3 ก่อน 2 จะทำให้ระยะทางการเคลื่อนที่ลดลง เป็นต้น

4. การทำให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุงการทำงานให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะออกแบบจิ๊ก (jig) หรือ fixture เข้าช่วยในการทำงานเพื่อให้การทำงานสะดวกและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งสามารถลดของเสียลงได้ จึงเป็นการลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็นและลดการทำงานที่ไม่จำเป็น

2.1.4 การผลิตแบบดึงและแบบผลัก (Pull and Push system)

2.1.4.1 การผลิตแบบดึง (Pull System) [4]

ลักษณะของระบบการผลิตแบบดึง (Pull System) จะเป็นไปดังต่อไปนี้คือ

1. ผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Customer Demand) ไม่ได้ผลิตตามแผนการผลิต (MPS) ของบริษัท ซึ่งได้จากการพยากรณ์ความต้องการ เป็นลักษณะของ Made to Order การผลิตแบบดึง จะเห็นได้ว่าลูกค้าสั่งงานจากผู้ผลิต และในบริษัทผู้ผลิตมีการดึงงานไปให้ลูกค้าจากกระบวนการข้างหลังไปข้างหน้า

2. แต่ละสถานีงาน (Work Station) มีความเชื่อมโยงกัน (Link) สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กระบวนการหน้าจะทำการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของกระบวนการหลังเท่านั้นและจะหยุดการผลิตเมื่อกระบวนการหลังผลิตไม่ทัน กระบวนการหลังจะร้องของานจากกระบวนการหน้าเมื่อมีความต้องการงานเกิดขึ้น เป็นการผลิตที่เข้าจังหวะกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ โดยทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นการลดความสูญเปล่า (Waste) ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการผลิตมากเกินไป (Over Production) การรอคอย (Waiting) และการมีสินค้าคงคลังเกินความจำเป็น (Unnecessary Inventory)

3. มีการสื่อสารที่ดี เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกัน

4. ปัญหาไม่ถูกซ่อนไว้ (Smoke out Problem) เพราะแต่ละกระบวนการจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

5. เมื่อกระบวนการหนึ่งเกิดปัญหาขึ้น ก็จะทำให้กระบวนการอื่นๆ ไม่สามารถทำการผลิตได้เช่นกัน เมื่อแก้ปัญหาได้เท่านั้น ระบบจึงจะดำเนินต่อไปได้ ดังนั้นจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่รากของปัญหา (Root Cause)

6. ปริมาณสินค้าคงคลังต่ำ เนื่องจากจะผลิตก็ต่อเมื่อกระบวนการหลังต้องการเท่านั้น

7. เวลาในการผลิต (Lead Time) สั้น เนื่องจากมีงานกองรอน้อย

2.1.4.2 การผลิตแบบผลัก (Push System)

ลักษณะของระบบการผลิตแบบผลัก (Push System) จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับการผลิตแบบดึงดังนี้คือ

1. ทำการผลิตตามแผนการผลิต (Plan/Schedule) โดยไม่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า (Customer Demand) เป็นหลัก เป็นลักษณะของ Made To Stock ทำให้มีสินค้าคงคลังมากเกินความจำเป็น

2. ต่างสถานีนงาน ต่างคนต่างผลิต เป็นอิสระต่อกัน (Independent) โดยไม่คำนึงว่ากระบวนการข้างหลังจะผลิตทันหรือไม่ ทำงานในกระบวนการของตนให้ได้มากที่สุดเพื่อผลัก (Push) งานไปกระบวนการหลังๆ

3. ปัญหาจะถูกซ่อนไว้ เพราะเมื่อกระบวนการหนึ่งมีปัญหา แต่กระบวนการอื่นๆยังสามารถทำงานได้ ทำให้รู้สึกถึงความรุนแรงของปัญหาลดลง ทำให้อาจไม่มีการแก้ไขปัญหาที่รากของปัญหา จึงทำให้เกิดปัญหาเดิมอยู่บ่อย การแก้ปัญหาจึงเป็นเพียงเหมือนการดับไฟชั่วคราว (Fire Fighting) เท่านั้น อีกประการหนึ่งคือ การผลิตแบบผลักจะทำให้มีสินค้าคงคลังมาก ซึ่งทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากระบบการผลิตยังคงดำเนินต่อไปได้ เมื่อลดระดับการควบคุมสินค้าคงคลังลงมาจะทำให้พบปัญหาที่ซ่อนอยู่

4. การสื่อสารไม่ดี (Poor Communication) เนื่องด้วยสนใจแต่ที่สถานีทำงานของตนเองเท่านั้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.1.5 การผลิตแบบเป็นงวด (Batch System)

ระบบการผลิตแบบเป็นงวด (Batch System) [5] การผลิตแบบนี้เป็นที่นิยมของ SMEs และเป็นระบบการผลิตแบบดั้งเดิม โดยพยายามที่จะประมาณความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน จากนั้นจะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบตามจำนวน และเวลาที่ได้ออกการณไว้ โดยมีเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรหรือระบบแบบคงที่ ดังนั้น ชิ้นส่วนจะถูกผลิตงวดละมากๆ ตามปริมาณ EOQ ที่คำนวณไว้ เป้าหมายของระบบการผลิตแบบนี้คือการผลิตเต็มความสามารถของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เมื่อแผนหนึ่งได้ผลิตขึ้นสวนตามจำนวนที่ตั้งไว้เสร็จแล้ว จึงถูกส่งไปยังแผนถัดไป ทำให้มีจำนวนชิ้นงาน คงค้างระหว่างผลิต (WIP) สะสมอยู่จำนวนมาก WIP จะเป็นตัวซ่อนความผิดพลาดไม่ให้ผู้ผลิตสังเกตเห็นโดยง่ายจนกว่า ชิ้นส่วนในงวดนั้นจะถูกส่งไปยังแผนถัดไป สินค้าสำเร็จรูป

ถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะเก็บไว้จนกว่าจะขายออกไปได้ หากสินค้าคงคลังพล่องลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแล้ว จำนวนที่ขาดไปจะสะสมไปผลิตในงวดหน้า หรือหากสินค้าไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า หรือความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไป สินค้าคงคลังดังกล่าวก็จะไร้ประโยชน์

2.1.6 การผลิตแบบเซลล์ลาร์ (Cellular Manufacturing)

Productivity Development Team [1] ได้กล่าวไว้ว่า การทำการผลิตแบบเซลล์ลาร์ (Cellular Manufacturing) คือ วิธีการหนึ่งของการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดสำหรับลูกค้า ได้โดยมีความสูญเปล่าเกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยอุปกรณ์ และสถานีงาน (Work station) จะถูกจัดเรียงไว้ตามลำดับซึ่งจะช่วยให้วัสดุและส่วนประกอบต่างๆ สามารถไหลผ่านตลอดทั้งกระบวนการไปได้อย่างราบรื่น โดยมีการขนส่งหรือความล่าช้าเกิดขึ้นน้อยที่สุด

การผลิตแบบเซลล์ลาร์ ได้ชื่อมาจากคำว่า เซลล์ (Cell) ซึ่งเซลล์การผลิต (Manufacturing Cell) จะประกอบด้วยคนและเครื่องจักรหรือสถานีงานที่ต้องการใช้ในการดำเนินขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการหรือส่วนของกระบวนการ (Process Segment) โดยมีเครื่องจักรถูกจัดเรียงอยู่ตามลำดับของกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น หากมีกระบวนการที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ต้องการการตัด และตามมาด้วยการเจาะและขัดเงา เซลล์ก็จะรวมอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการดำเนินขั้นตอนเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน และจัดเรียงพวกมันตามลำดับของกระบวนการผลิตนั้นๆ การจัดเรียงคนและอุปกรณ์ในเซลล์การผลิตจะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายสำคัญของการผลิตแบบลีน 2 อย่าง นั่นคือการไหลแบบที่ละชิ้นและการผลิตแบบมีความหลากหลายสูง

การไหลแบบที่ละชิ้น (One-piece-Flow) คือสภาวะการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์มีการเคลื่อนผ่านเข้าไปกระบวนการผลิตเพียงหนึ่งขั้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะมีการกำหนดอัตราการไหลตามความต้องการของลูกค้า

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการไหลแบบที่ละชิ้นก็คือ การผลิตแบบเป็นชุดใหญ่ๆ (Large-lot Production) หรือการผลิตแบบเป็นงวด (Batch Production) แม้ว่าหลายๆบริษัทจะผลิตสินค้าออกมาเป็นแบบชุดใหญ่ๆหรือแบบครั้งละมากๆ แต่วิธีการผลิตเช่นนั้นก็เป็นตัวทำให้เกิดความล่าช้าขึ้นภายในกระบวนการได้ ไม่มีชิ้นงานชิ้นใดที่จะสามารถเคลื่อนย้ายต่อไปยังกระบวนการถัดไปได้จนกว่า

ชิ้นงานทุกชิ้นในชุดนั้นๆ จะถูกดำเนินการผลิตแล้ว ยิ่งผลิตเป็นชุดใหญ่ขึ้นเท่าไร เวลาที่ชิ้นงานจะถูกวางและรอคอยอยู่ระหว่างกระบวนการก็ยิ่งนานมากขึ้นเท่านั้น

การผลิตแบบเป็นชุดใหญ่ๆ อาจทำให้ความสามารถในการสร้างผลกำไรของบริษัทลดลงในหลายๆทาง ได้แก่

1. ทำให้ “เวลานำ” ระหว่างคำสั่งซื้อของลูกค้าและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาวนานออกไป
2. ทำให้ต้องการทั้งแรงงาน พลังงาน และเนื้อที่ในการจัดเก็บและการขนส่งผลิตภัณฑ์
3. เพิ่มโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือการชำรุดให้กับผลิตภัณฑ์ ในทางตรงกันข้าม การไหลแบบทีละชิ้นสามารถแก้ไขปัญหเหล่านี้

ไหลแบบทีละชิ้นสามารถแก้ไขปัญหเหล่านี้

4. ช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ไหลไปยังลูกค้าได้โดยมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้น้อยลง

น้อยลง

5. ช่วยลดทรัพยากรที่ต้องการใช้ในการจัดเก็บและการขนส่ง
6. ช่วยให้ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย การชำรุด หรือความล่าช้าต่ำลง
7. ช่วยเผยปัญหาอื่นๆออกมา ทำให้ปัญหานั้นได้รับการจัดการไปด้วย

การไหลแบบทีละชิ้น เป็นสภาวะการณ์ในอุดมคติ ในการปฏิบัติงานประจำวัน คงไม่สามารถที่จะเป็นไปได้หรือมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาที่จะผลิตชิ้นงานเพียงแค่ 1 ชิ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง สิ่งสำคัญก็คือ การส่งเสริมการไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) ของผลิตภัณฑ์ โดยมีเวลารวมของความล่าช้าและการรอคอยเกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งการผลิตแบบเซลล์ลู่จะช่วยให้การมุ่งเน้นไปที่วัสดุที่ผ่านเข้าไปในกระบวนการ ไม่ใช่แค่ที่อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการแต่ละจุดเท่านั้น

การปรับเปลี่ยนโรงงานไปเป็นโรงงานที่มีการผลิตแบบเซลล์ลู่ หมายถึง การกำจัดความสูญเปล่าออกไปจากกระบวนการและพร้อมทั้งออกจากการปฏิบัติการด้วย

กระบวนการ (Process) คือการไหลอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ซึ่งวัตถุดิบจะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในปฏิบัติการชุดหนึ่งๆ สิ่งที่มีมุ่งเน้นก็คือ เส้นทางของวัสดุที่จะถูกแปลงรูปไปเป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะนำไปขาย

กระบวนการผลิตมีขั้นตอนหรือช่วงพื้นฐานอยู่ 4 แบบ ดังนี้

1. การแปรรูป (Transformation): การประกอบ การแยกส่วน การเปลี่ยนรูปร่างหรือคุณภาพ

2. การตรวจสอบ (Inspection): การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

3. การขนส่ง (Transportation): การเปลี่ยนสถานที่

4. การจัดเก็บ (Storage): ช่วงเวลาที่รอคอยเมื่อไม่มีอะไรกำลังเกิดขึ้นเลย

วัสดุและชิ้นส่วนมักจะผ่านขั้นตอนเหล่านี้หลายครั้งในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการและจะสังเกตได้ว่ามีเพียงขั้นตอน “การแปรรูป” เท่านั้นที่เป็นการ “เพิ่มคุณค่า” ให้กับผลิตภัณฑ์

การปฏิบัติการ (Operation) ในทางตรงกันข้ามกับกระบวนการ ที่จะมุ่งเน้นไปที่การไหล การปฏิบัติจะมุ่งเน้นไปที่การกระทำ การปฏิบัติการ คือการกระทำใดๆ ที่คนงานหรือเครื่องจักรปฏิบัติต่อวัตถุดิบ ชิ้นงาน ระหว่างกระบวนการผลิต (WIP) หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เนื่องจากการปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการกระทำ ดังนั้นการปรับปรุงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการจึงมุ่งเน้นไปที่ว่าการกระทำที่เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ นั้น จะถูกทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ได้อย่างไร วิธีการปรับปรุงการปฏิบัติการณ์นั้นรวมถึงการศึกษาในเรื่องที่ว่า การเคลื่อนไหว (Motion) อย่างไรที่เหมาะสมสำหรับการกระทำที่เฉพาะเจาะจงหนึ่งๆ หรือการปรับความสูงหรือมุมของพื้นที่ทำงานเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

การปรับปรุงการผลิตในการผลิตแบบลีน หากเพียงการปรับปรุง “การปฏิบัติการ” อย่างเดียวไม่เพียงพอ บริษัทยังต้องปรับปรุง “กระบวนการ” ด้วย ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการไหลของวัสดุให้ดีขึ้น เพื่อที่จะลดสิ่งกีดขวางและความสูญเปล่าให้เหลือน้อยที่สุด เช่น

1. เวลาที่ใช้ไปในขั้นตอนที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่า (Non-Value-adding) เช่นการรอคอยหรือการขนส่ง

2. เวลาที่ต้องหยุดเดินเครื่องจักร และการปรับตั้งเครื่อง (Adjustment)

3. ระยะทางที่วัสดุหรือชิ้นงาน WIP จะต้องเดินทางไประหว่างขั้นตอนการแปรรูปต่างๆ

4. การจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ หรือการจำเป็นต้องทำการแก้ไขวัสดุใหม่

วิธีการผลิตแบบเซลล์ลูนาร์นั้น พยายามทำการปรับปรุงกระบวนการไปพร้อมๆกับการปรับปรุงการปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตแบบเซลล์ลูนาร์

การส่งเสริมให้เกิดการไหลแบบที่ละชิ้นด้วยการทำการผลิตแบบเซลล์ลูนาร์ สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทได้มากยิ่งขึ้น โดยวิธีการผลิตแบบเซลล์ลูนาร์มีประโยชน์ดังนี้ ช่วยกำจัดการขนส่งที่สิ้นเปลือง และความล่าช้าจากกระบวนการผลิตออกไป

1. ทำให้เวลานำในการผลิต (Production Lead Time) สั้นลง ซึ่งทำให้สามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ และทำให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทกลับมาเร็วขึ้น
2. ประหยัดเนื้อที่ในโรงงานซึ่งอาจนำไปใช้กับงานที่เป็นการเพิ่มคุณค่า (Value-adding) อื่นๆได้
3. ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการกระตุ้นให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มาเกิดขวางการผลิตแบบมีสินค้าคงคลังระดับต่ำ (Low-inventory Production)
4. การผลิตแบบเซลล์ลู่ลาร์ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทแกร่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นคงในการทำงานด้วย นอกจากนี้ ยังทำให้การผลิตประจำวันนั้นดำเนินไปได้อย่างราบรื่นโดย
5. การกำจัดกองสินค้าคงคลังของชิ้นงาน WIP ที่มีมากเกินไป
6. การลดการขนส่งและการขนถ่ายที่ไม่จำเป็น
7. การลดการที่ต้องเดินเพื่อทำให้กระบวนการสมบูรณ์
8. การจัดการกับสาเหตุของข้อบกพร่อง (Defect) และปัญหาของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดความล่าช้า


2.1.7 การวางผังโรงงานแบบเซลล์

การจัดสายการผลิตแบบเซลล์ [4] เป็นผังของโรงงานชนิดหนึ่งซึ่งนำเครื่องจักรมาวางไว้ใกล้กันตามลำดับของการผลิต (Process Sequence) หรือตามทิศทางเดินของชิ้นงาน (Material Flow) โดยจะมีคน เครื่องมือ และอุปกรณ์ เป็นของตนเอง โดยทั่วไปจะมี 3-12 คน และ 5-15 สถานีทำงาน (Work Station) ถูกจัดไว้รวมกันใน 1 เซลล์ และจะถูกกำหนดไว้แน่นอนว่าเซลล์นี้จะต้องผลิตสินค้าอะไรหรือรุ่น (Model) ไหน แต่สามารถเปลี่ยนชนิดของสินค้าในการผลิตได้ หากว่าสามารถใช้เครื่องจักรร่วมกันในเซลล์นั้นๆได้ เซลล์จำเป็นที่จะต้องทำให้สมดุล (Line balancing) เพื่อรักษาการไหล (Flow) ที่ดีของงานและควรใช้สายการผลิตแบบเซลล์ร่วมกับระบบคัมบัง (Kanban) เพื่อให้เกิดการผลิตแบบดึง (Pull) ตามแนวคิดของลีน

ไม่จำเป็นว่าทุกโรงงานที่จะมีระบบการผลิตแบบสลับต้องจัดสายการผลิตแบบเซลล์ บางลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสำหรับเซลล์ก็ได้ ให้ใช้หลักการอื่นของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นคัมบังการผลิตที่เน้นการไหลของงาน การจัดการกับคอขวด เป็นต้น กับผังโรงงานที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

การวางผังโรงงาน คือการจัดคนเครื่องจักร และวัสดุ ให้อยู่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อการผลิต ซึ่งทั่วไปโรงงาน สามารถแบ่งผังออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. ผังโรงงานแบบกระบวนการ แบบดั้งเดิมตามหน้าที่ (Process Layout/Traditional Layout/Functional Layout/Job Shop) เป็นการจัดให้เครื่องจักรชนิดเดียวกันอยู่ในบริเวณเดียวกัน ผังแบบนี้จะทำให้โรงงานถูกแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ จะมีการผลิตสินค้าได้หลายชนิดในแผนก (Shop) ต่างๆ ดังภาพที่ 2.1 มีลักษณะเด่นคือจะรวมกลุ่มการผลิตแบบเดียวกันไว้ด้วยกันตามหน้าที่การทำงาน สนับสนุนการผลิตแบบปริมาณมาก (Mass Production) พนักงานจะแบ่งหน้าที่กันดูแลเครื่องจักรโดยไม่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลหรือดูแลเครื่องจักรอื่นๆ ทำให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialist) แต่มีข้อเสียเช่น มีการเคลื่อนไหว/เคลื่อนย้ายในสายการผลิตมาก ระยะเวลา (Lead Time) ยาวนาน ทำให้เกิดการกักตุนของงานระหว่างกระบวนการมากกว่าปกติ เนื่องจากการผลิตแบบผลึก การประสานงานกันระหว่างสถานีไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากมีระยะห่างระหว่างกันมาก (Long Distance) ความรับผิดชอบร่วมกันมีน้อย (Limited Ownership) เนื่องจากความรับผิดชอบแยกจากกัน จึงทำให้เกิดปัญหาคุณภาพในงานเสมอๆ




ภาพที่ 2.1 ผังโรงงานแบบกระบวนการ (Process Layout)

2. ผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์ (Product Layout/Flow Shop) เป็นการจัดเครื่องจักรให้วางเรียงตามลำดับของขั้นตอนการผลิตหรือตามทิศทางการไหลของชิ้นงาน (Material Flow) ในบริเวณหนึ่งจะผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว ถ้ามีสินค้าหลายชนิดก็จะมีหลายบริเวณ ดังภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 ผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์ (Product Layout)

การจัดสายการผลิตแบบเซลล์ (Cellular Layout) จัดอยู่ในผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างสายการผลิตแบบเซลล์ ดังภาพที่ 2.3 จะเห็นได้ว่าในหนึ่งห้องจะมีอยู่หนึ่งเซลล์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้เสมอ ในหนึ่งห้องอาจมีหลายเซลล์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีอยู่และความต้องการ (Demand) เป็นสำคัญ โดยการทำงานแบบเซลล์ เป็นแนวทางที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากที่สุด เนื่องจากพนักงานในเซลล์จะได้รับการฝึกอบรมหลายๆอย่าง (Multi-Skill) เพื่อให้สามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนการทำงานของคนอื่นในเซลล์ได้ และต้องรับผิดชอบผลงานของเซลล์ร่วมกัน การสื่อสารระหว่างกันทำได้ง่ายมาก เนื่องจากการวางผังการทำงานมักจะวางสถานีงานไว้ใกล้ๆกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้คุณภาพของงานดีขึ้น โดยปกติมักจะวางผังการผลิตเป็นรูปตัวยู (U-Shape) ที่มีสถานีงานแรก เป็น Raw Material) และสถานีงานสุดท้าย เป็น Finished Product อยู่ในแนวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้นักงานมองเห็นสิ่งผิดปกติได้ง่ายขึ้น (งานที่ไหลเข้าระบบและงานที่ออกจากระบบควรมีการไหลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ไหลเข้ามากแต่ไหลออกน้อย)



ภาพที่ 2.3 ผังโรงงานแบบเซลล์ (Cellular Layout)

ข้อดีของการจัดสายการผลิตแบบเซลล์ มีดังนี้คือ


1. ใช้เวลาในการผลิต (Lead Time) น้อย เนื่องจากระยะทางในการขนถ่ายวัสดุสั้น
2. ควบคุมการผลิตได้ง่าย
3. การสื่อสารเป็นไปได้ดี
4. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
5. การไหลของงานดีขึ้น

เพื่อความเข้าใจในข้อแตกต่างของผลลัพธ์จากรูปแบบของผังโรงงานระหว่างแบบ
กระบวนการและแบบเซลล์ให้พิจารณาในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 รูปแบบของผังโรงงานระหว่างแบบกระบวนการและแบบเซลล์

	Functional Layout	Cellular Layout
การเดินทางระหว่างแผนก	มาก	น้อย
เส้นทาง	วากวน	แน่นอน เป็นระเบียบมาก
งานรอคิวผลิต	12-30	3-5
การตอบสนองลูกค้า	สัปดาห์	ชั่วโมง
รอบสินค้าคงคลัง	3-10	15-60
การควบคุมการผลิต	ยาก	ง่าย
การทำงานเป็นทีม	ไม่ส่งเสริม	ส่งเสริม
Quality Feedback	วัน	นาที
ทักษะ (Skill)	แคบ	กว้าง
การใช้งานเครื่องจักร	85-95%	70-80%

ผังโรงงานมีได้หลายรูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ ขนาดของเครื่องจักร และลักษณะของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 2.4








ภาพที่ 2.4 การวางผังการผลิตตามผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ

2.1.8 แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ[2] กล่าวว่าไว้ในกระบวนการแก้ไขปัญหาคุณภาพนั้น เมื่อทำการจำแนกประเภทข้อมูลแล้วจะทำให้ทราบประเด็นในการแก้ปัญหา จึงควรมีการทำความเข้าใจถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว โดยจะเรียกแผนภูมิที่แสดงถึงลำดับ ของกิจกรรมตลอดจนความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ นี้ว่าแผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart) ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สัญลักษณ์การเขียนแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต

สัญลักษณ์	ชื่อเรียก	คำจำกัดความโดยย่อ
	Operation	1. การเตรียมวัสดุเพื่อชิ้นงานชิ้นต่อไป 2. การประกอบชิ้นส่วนหรือการ ถอดส่วนประกอบออก
	Inspection	1. การตรวจสอบคุณลักษณะของ วัสดุ 2. การตรวจสอบคุณภาพหรือ ปริมาณ
	Transportation	1. การเคลื่อนที่ของวัสดุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 2. พนักงานกำลังเดิน
	Delay	1. การเก็บวัสดุชั่วคราวระหว่าง การปฏิบัติงาน 2. การคอยเพื่อให้งานชิ้นต่อไป เริ่มต้น
	Storage	1. การเก็บในที่ถาวร ซึ่งต้องอาศัยคำสั่งในการเคลื่อนย้าย

การพิจารณาว่ากิจกรรมใดในขั้นตอนวิธีการทำงานเป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็นเช่น งานประเภทเวลาไร้ประสิทธิภาพหรือเวลาส่วนเกินซึ่งใช้สัญลักษณ์กลุ่ม     ให้พยายาม ตัดงานกลุ่มเหล่านี้ออกไปก่อน มีงานกลุ่ม  ที่ตรวจแล้วเป็นงานที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกได้

การเปรียบเทียบการวัดผลงานการทำงาน คือคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์ และปรับปรุงวิธีการทำงานก็คือ วิธีการที่ปรับปรุงใหม่ดีกว่าเก่าจริงหรือไม่ ดีกว่าแค่ไหน มีอะไรเป็น เกณฑ์วัดผลงาน ถ้าจะบอกว่ามีขั้นตอนน้อยกว่า เราจะใช้จำนวนสัญลักษณ์ที่บันทึกก่อนและหลังการปรับปรุงวิธีการทำงานตัวอย่างเช่น ก่อนการปรับปรุงวิธีการทำงานมีจำนวนสัญลักษณ์เท่ากับ 23 หลัง

การปรับปรุงวิธีการทำงานจำนวนสัญลักษณ์ลดลงเหลือจำนวน 15 สัญลักษณ์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้น 34.78 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบวิธีการทำงาน

สัญลักษณ์	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
○	10	8
➡	5	3
□	5	3
D	2	1
▽	1	1
รวม	23	15

2.1.9 การศึกษาเวลา (Time Study)

วันชัย ริจิรวนิช [3] ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาเวลาคือเทคนิคการวัดผลงานซึ่งมี กระบวนการเพื่อกำหนดหาเวลาในการทำงานโดยคนงานที่เหมาะสมซึ่งทำงานในอัตราที่ปกติภายใต้ เงื่อนไขมาตรฐานในการวัดผลงาน โดยมีผลลัพธ์ของการวัดผลงานเรียกว่า “เวลามาตรฐาน”

เทคนิคการวัดผลงาน (Work Measurement) ที่ใช้ได้ง่ายกระบวนการไม่ซับซ้อนและข้อมูลการวัดผลงานมีความน่าเชื่อถือมากคือเทคนิคการศึกษาเวลา (Time Study) ของ Federic W.Taylor ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย จนถึงปัจจุบัน

2.1.9.1 หลักพื้นฐานของการศึกษาเวลา

การศึกษามีหลักการพื้นฐานซึ่งกำหนดขึ้นมาได้จากคำนิยาม ประโยชน์การใช้งาน องค์ประกอบของการศึกษาเวลา และขั้นตอนของการศึกษาเวลาความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการศึกษาเวลา จะช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการของการศึกษาเวลา ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาเวลาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากคนงาน รวมทั้งกระบวนการ

การกำหนดหาเวลามาตรฐานได้อย่างถูกต้องและสามารถประยุกต์ใช้เวลามาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการทางการผลิตได้อย่างกว้างขวาง

2.1.9.2 ความหมายของการศึกษาเวลา

“การศึกษาเวลา” คือ เทคนิคการวัดผลงานซึ่งมีกระบวนการเพื่อกำหนดหาเวลาในการทำงานโดยคนงานที่เหมาะสม ซึ่งทำงานในอัตราที่ปกติภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานในการวัดผลงานโดยมีผลลัพธ์ของการวัดผลงานเรียกว่า “เวลามาตรฐาน”

จากคำนิยามของการศึกษาเวลา เราพอกำหนดหลักการพื้นฐานของการศึกษาเวลาได้ดังต่อไปนี้

1. การศึกษาเวลาจะต้องใช้กระบวนการในการหาเวลาในการทำงาน
2. คนงานที่ใช้ศึกษาในการศึกษาเวลาจะต้องเป็นคนงานที่มีความเหมาะสม
3. คนงานที่ใช้ศึกษาต้องทำงานในอัตราปกติ
4. ต้องมีเงื่อนไขมาตรฐานในการวัดผลงาน
5. ผลลัพธ์ของการศึกษาเวลาคือเวลามาตรฐานของการทำงาน

กระบวนการศึกษาเวลา จะกล่าวได้โดยละเอียดเป็นขั้นตอนของการศึกษาเวลา จะต้องมีการอุปกรณ์การจับเวลา กระบวนการแบ่งแยกย่อยงาน เทคนิคการจับเวลาและขั้นตอนในการกำหนดเวลามาตรฐาน คนงานที่ใช้เป็นหุ่นสำหรับการศึกษาเวลา จะต้องเป็นคนงานที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่จะศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกฝนจนคล่องแคล่วในการทำงานที่จะใช้ศึกษาเวลา การทำงานระหว่างการศึกษาเวลาจะต้องไม่ติดขัด จนไม่สามารถจะเก็บบันทึกข้อมูลเวลาทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างปกติ ไม่ช้าไม่เร็วเกินไป ไม่ปิดบังข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้ข้อมูลที่เก็บบันทึกเวลาผิดไป จากความเป็นจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลเวลาซึ่งใช้เป็นมาตรฐานสำหรับคนส่วนใหญ่ได้

ในการศึกษาเวลา เงื่อนไขมาตรฐานที่ต้องคำนึงถึงคือ มาตรฐานการวัดเวลามาตรฐาน เครื่องมือวัดเวลาและมาตรฐานการทำงาน การวัดเวลาจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงสม่ำเสมอเครื่องมือที่ใช่วัดก็เช่นกัน ถ้าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานการวัดที่สอดคล้องกันก็จะยิ่งดี และส่วนสุดท้ายคือ มาตรฐานการทำงานซึ่งจะต้องครอบคลุมตั้งแต่วิธีการทำงาน สถานที่ทำงาน ระยะเวลาทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน องค์ประกอบของการทำงานเหล่านี้จะต้องได้มาตรฐานก่อนการศึกษาเวลา

การกำหนดเวลามาตรฐานของการทำงาน จะประกอบด้วยเวลาที่บันทึกได้จากการทำงาน ซึ่งจะต้องคำนวณหาเวลาที่ใช้เป็นค่าตัวแทน ของเวลาของการทำงานหรือ “ค่าเวลาที่เลือก (Selected Time)” เมื่อประเมินตามอัตราความเร็วของการทำงานของคนงานและมีการปรับค่าการประเมินแล้ว จะได้เป็น “ค่าเวลาปกติ (Normal Time)” และเมื่อมีการเพิ่มเวลาเพื่อสำหรับความเมื่อยล้าจะได้ค่าเวลาเป็น “เวลามาตรฐาน (Standard Time)”

2.1.9.3 ประโยชน์ของการศึกษาเวลา

1. ใช้ในการกำหนดต้นทุนมาตรฐานและจัดเตรียมงบประมาณรวมทั้งการสร้างระบบศูนย์กำไร
2. ประเมินการต้นทุนการผลิต เพื่อกำหนดราคาผลิตภัณฑ์
3. ใช้ในการจัดสมดุลของสายการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้งานคนงาน และเครื่องจักร
4. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดแผนการผลิตและการกำหนดงานผลิต
5. ใช้เป็นมาตรฐานเวลาในการทำงานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต และการกำหนดอัตราค่าจ้าง แรงงาน รวมทั้งการจัดแผนการจ่ายเงินจูงใจ
6. ใช้ประกอบการศึกษาวิธีการทำงานเพื่อเปรียบเทียบวัดผลงานก่อนและหลังการปรับปรุงวิธีการทำงาน

2.1.9.4 องค์ประกอบของการศึกษาเวลา

1. ผู้บริหารและหัวหน้า
2. คนงาน
3. คนงานผู้ศึกษาเวลา
4. เครื่องมือจับเวลาและแบบฟอร์มต่างๆ
5. วิธีการทำงานและองค์ประกอบทางการผลิตของงานที่จะศึกษาเวลา

2.1.9.5 การจับเวลาและบันทึกข้อมูลเวลา

การจับเวลาจะสามารถใช้การเก็บข้อมูลเวลาเป็นสองแบบคือ

1. แบบต่อเนื่องหรือแบบเวลาสะสม
2. แบบวัดจับเวลาโดยตรง

ในการจับเวลาแบบต่อเนื่องหรือแบบเวลาสะสม เมื่อใช้นาฬิกา เข็มวินาทีของนาฬิกาจะเดินไปข้างหน้าตลอดเวลา การอ่านค่าเวลาจะใช้ตัวเลข ค่าเวลาที่จุดแบ่งแยกงานย่อยของทุกๆงาน การหาค่าเวลางานย่อยแต่ละงาน จะใช้วิธีคิดคำนวณจากากการลดค่าที่อ่านได้แต่ละจุดกับค่าถัดไป ในการจับเวลาแบบจับวัดเวลาโดยตรง นาฬิกาเริ่มเดินจากจุดเริ่มต้นของงานย่อยหนึ่งๆ เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของงานย่อยจะอ่านและบันทึกค่าเวลาตามตำแหน่งของเข็มนาฬิกาแล้ว ให้กดปุ่มบนนาฬิกาทำให้เข็มนาฬิกาตีกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์และเริ่มเดินเพื่อวัดเวลาของงานย่อยต่อไป

ในการบันทึกเวลาแบบสะสมจะง่ายในการบันทึก แต่จะต้องเสียเวลาในการคำนวณเวลาของงานย่อยโดยใช้วิธีหาผลต่างของเวลา นอกจากนี้หากพบว่าเกิดการพลาดพลั้งในการจับเวลาของงานย่อยถัดไป ก็จะไม่เกิดผลกระทบต่อเวลาของทั้งหมด ข้อได้เปรียบของการใช้เวลาสะสมจึงพอสรุปได้ดังนี้

1. การฝึกการใช้งานในการใช้นาฬิกาจับเวลาแบบสะสม ทำได้เร็วและถูกต้องกว่า
2. คนงานและตัวแทนคนงานมีความเชื่อถือการจับเวลาแบบสะสมมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามีเวลาตกหล่นไปในระหว่างการศึกษาเวลา
3. การใช้การจับเวลาแบบสะสม เมื่อเกิดการผิดพลาดไม่สามารถจับเวลาของงานย่อยใดๆ แต่เวลางานรวมยังคงถูกต้องใช้ได้ การปรับปรุงเวลางานย่อยให้ใกล้เคียงความเป็นจริงสำหรับงานย่อยที่พลาดไป ก็จะทำให้ได้โดยไม่ง่าย
4. ทำงาน จะไม่ทำให้เวลาที่บันทึกผิดพลาดไปเพราะการจับเวลาจะใช้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานย่อยเป็นค่าเวลาที่บันทึก
5. ลดโอกาสการผิดพลาดของการจับเวลางานย่อยที่มีเวลาทำงานสั้นๆ ถ้าใช้การจับเวลาแบบสะสม

2.1.9.6 การกำหนดเวลาเผื่อ

การคำนวณเวลาปกติจากการใช้เวลาเลือกเมื่อปรับด้วยค่าองค์ประกอบการประเมิน จะยังถือเป็นเวลามาตรฐานไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้ครอบคลุมเวลาเผื่อสำหรับ

1. เวลาเผื่อกิจส่วนตัว (Personal allowance)
2. เวลาเผื่อความเมื่อยล้า (Fatigue allowance)
3. เวลาเผื่อความล่าช้า (Delay allowance)

“เวลาเผื่อ” จึงเป็นเวลา que เพิ่มให้จากเวลาปกติของคณงานที่เหมะสมเพื่อกิจธุระสวนตัวเพื่อกการลดควมเมื่อยล้า และเผื่อสำหรับควมล้ำข้ของกิจกรรม การรอต่งๆ เวลาเผื่อเพื่อกิจธุระสวนตัว เช่น เข้ห้องน้ ล้างมือ ต้มน้ ฯลฯ จะถูกกำหนดให้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กัลักษณะควมหนักเบาของงาน ระยะเวลาท้งาน เงื่อนไขการทำงาน ฯลฯ เวลาเผื่อสำหรับกิจธุระสวนตัวอาจสูงกว่ 5 % ของเวลาปกติ

*การทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน โดยไม่มีการพักเลยจะมีเวลาที่เป็นกิจสวนตัว 2-5 %

*เวลาเผื่อสวนตัวจะต้องสูงขึ้ถ้าเงื่อนไขการทำงานเลวลง เช่น งานหนัก ร้อน ฝุ่นจัด เสียงดัง เหม็นขึ้ ฯลฯ

เวลาเผื่อสำหรับควมเมื่อยล้า จำเป็นสำหรับงานที่มีเงื่อนไขการทำงานที่จะสร้างควมเมื่อยล้าในการทำงานได้มากเช่น งานหนัก สภาพแวดล้อมการทำงานงานไม่ดี มีความเครียดในการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน ฯลฯ คนจำเป็นต้องพักเมื่อรู้สึกว่ ท้งานแล้วเกิดควมเมื่อยล้า ปัญหา ก็คือควรให้เวลาสำหรับการพักผ่อนเป็นเวลารวมท้งลักษณะของงานที่ท้งาน เงื่อนไขการทำงาน วิธีการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน ปัจจุบันไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ ในการกำหนดเวลาที่เหมะสมสำหรับการพักผ่อน แต่โดยท้งไปที่นิยมกันคือให้พักได้ 10 ถึง 20 นาทีในช่วงเข้และช่วงป้ายของการท้งานโดยคาดหวังว่

1. ลดควมเมื่อยล้าของคณงาน
2. ลดเวลาคณงานที่หยุดงานระหว่างชั่วโมงการทำงานเพื่อกิจสวนตัว
3. ลดควมเป็อหน้ยต่อการทำงานจ้ในการทำงานท้งวัน
4. เพิ่มผลผลิตได้เนื่องจากการฟื้นตัวของการทำงาน

*สำหรับการท้งานท้งไป กำหนดเวลาเผื่อไว้ประมาณ 4 %

*การทำงานที่เบาและมีช่วงเวลพักผ่อนเพียงพอในระหว่างวัน ไม่จำเป็นต้องมีเวลาเผื่อควมเมื่อยล้า

เวลาเผื่อสำหรับล้ำข้ เป็นเวลาเผื่อสำหรับควมล้ำข้เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องจักร หรือเวลาที่เสียไปเนื่องจากการเครื่องจักรชำรุด ไฟฟ้าดับ ขาดแคลนวัสดุ วัสดุมาไม่ทัน รอเครื่องมือ รอหัวหน้า รอช่าง ฯลฯ

ในการกำหนดเวลาเผื่อ มีการประเมินเวลาเผื่อสำหรับกิจสวน ตัวควมเมื่อยล้าและควมล้ำข้แล้ว จะรวมกันเป็นเปอร์เซ็นต์เวลาเผื่อและใช้ปรับค้เวลาปกติให้เป็นค้เวลามาตรฐาน ในหลาย

กรณีเราอาจจะได้ประเมินเวลาเพื่อ แยกตามชนิดของเวลาเพื่อดังกล่าว แต่จะใช้วิธีกำหนดประเมินเวลาเพื่อไปตามการพิจารณาเงื่อนไขของงานที่เกิดขึ้น

2.1.9.7 การหาเวลามาตรฐาน

เมื่อมีการจับเวลาบันทึกข้อมูลเวลาตามจำนวนวัฏจักรให้ได้ระดับความเชื่อมั่นและระดับความผิดพลาดที่ต้องการแล้วเราจะสามารถหาเวลาเลือก ซึ่งจะใช้ค่าเฉลี่ยหรือค่าฐานนิยมของข้อมูลเวลา จากนั้นจะปรับค่าองค์ประกอบการประเมิน ทำให้ได้ค่าเวลาปกติเมื่อปรับค่าเวลาเพื่อจะได้เป็นเวลามาตรฐาน

การกำหนดหาเวลามาตรฐานจากค่าปกติปรับค่าเวลาเพื่อทำได้ 2 วิธีดังนี้

$$1. \text{เวลามาตรฐาน} = \text{เวลาปกติ} + (\text{เวลาปกติ} \times \% \text{ เวลาเพื่อ})$$

$$2. \text{เวลามาตรฐาน} = \frac{\text{เวลาปกติ} \times 100}{100 - \% \text{ เวลาเพื่อ}}$$


ในการศึกษาเวลาเพื่อกำหนดเวลามาตรฐาน จะใช้กระบวนการปรับค่าเวลาของทุกๆ งานย่อย ด้วยค่าองค์ประกอบการประเมินและค่าเวลาเพื่อและได้ค่าเวลามาตรฐานเวลาของแต่ละงานย่อยรวมเวลามาตรฐานของทุกๆ งานย่อยเป็นเวลามาตรฐานของงานหรือจะใช้กระบวนการหาค่าองค์ประกอบการประเมินเฉลี่ย แล้วเอาผลรวมของเวลาเลือกมาหาเวลาปกติและหาเวลามาตรฐานของงานโดยการปรับค่าเวลาเพื่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.1.10 การจัดสมดุลสายการผลิต (Production Line Balancing)

การจัดสมดุล (Line Balancing) [8] คือการพยายามที่จะจัดงานให้สถานีต่างๆ มีอัตราการทำงานหรือเวลาที่ใช้เท่าๆกัน แต่ถ้าหากเวลาที่ใช้ในแต่ละสถานีงานไม่เท่ากันแล้ว อัตราการผลิตของสินค้านั้นจะถูกกำหนดโดยเวลาการทำงานของสถานีเวลาที่ใช้มากที่สุด ซึ่งเวลาที่ใช้เป็นตัวกำหนดอัตราการผลิตนี้ เราเรียกว่า รอบเวลาการผลิต (Cycle Time) ซึ่งหมายถึงเวลาระหว่างที่สินค้าเสร็จออกมาแต่ละชิ้น โดยจะมีค่าเท่ากับเวลาของสถานีที่ช้าที่สุด ในการจัดสมดุลสายการผลิตประกอบจะเป็นการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขสองประการคือ เงื่อนไขลำดับก่อนหน้า และข้อจำกัดของรอบเวลาการผลิต

แนวทางการปรับปรุงสายการประกอบด้วยมือ (Manual Assembly Line) [9] เป็นกระบวนการผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตสินค้าประเภทเครื่องใช้ โดยเฉพาะเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทีวี เครื่องปรับอากาศหรือตู้เย็น ซึ่งในการผลิตสินค้าประเภทนี้ กระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากแบบผลิตภัณฑ์ของสินค้าประเภทดังกล่าวค่อนข้างมีความหลากหลายอย่างมาก และรุ่นการผลิตมีขนาดเล็ก องค์กรประกอบหลักของสายการประกอบด้วยมือหรือคนงาน เครื่องจักร/เครื่องมือ และวัตถุดิบ ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการประกอบด้วยมือจึงสามารถดำเนินการได้จาก 2 แนวทางคือ การปรับปรุงการทำงานของกระบวนการประกอบ และการจัดสมดุลสายการประกอบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังภาพที่ 2.5



ภาพที่ 2.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการประกอบด้วยมือ

การปรับปรุงการทำงานของกระบวนการประกอบจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับแต่ละสถานีงาน ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวนี้จะขึ้นกับประสิทธิภาพในการประกอบชิ้นงานของคนงานแต่ละคน ดังนั้น การกำจัดหรือการทำให้การทำงานหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่มีประสิทธิภาพของคนงานลดลงให้เหลือน้อยที่สุด จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้รอบเวลาของสถานีงานลดลง และส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตขึ้น มีหลายแนวทางที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการทำงานของกระบวนการประกอบ เช่น การศึกษาการเคลื่อนไหวของคนงาน การศึกษาเวลาหรือการยศาสตร์ (Ergonomics) ซึ่งเน้นที่การศึกษาเกี่ยวกับ การจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้


เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพของสมดุสสายการประกอบจะมุ่งเน้นไปที่การจัดสมดุสของภาระงานที่เกิดขึ้นบนสายการประกอบ โดยที่กระบวนการประกอบด้วยมือส่วนใหญ่ จะมีการจัดเรียงสถานีแบบอนุกรม ทำให้รอบเวลาของสายการประกอบจะขึ้นกับสถานีงานที่จะต้องใช้รอบเวลาสูงสุด ประสิทธิภาพของการจัดสมดุสเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความสม่าเสมอของภาระงานบนสถานีงานต่างๆ ที่อยู่ใสายการประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสมดุสเราจะต้องกระจายภาระงานบนสถานีที่มีภาระงานสูงสุดให้กับสถานีงานอื่นที่ยังสามารถรับภาระงานเพิ่มขึ้นได้ จึงจะทำให้รอบเวลาของสายการประกอบลดลง โดยที่ผังระบบงาน (Work Flow) เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดสมรรถนะของระบบ เนื่องจากการใช้ผังระบบงานที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดคอขวดขึ้นในระบบ ซึ่งเห็นสาเหตุหลักที่ทำให้สมรรถนะของระบบลดลง การจัดสมดุสภาระงานให้กับกระบวนการทำงานเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการทำให้ผังระบบงานมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น

การคำนวณประสิทธิภาพของสายการผลิต

$$\text{ประสิทธิภาพของสายการผลิต} = \frac{\text{ผลรวมเวลาของงานย่อยทั้งหมด}}{\text{จำนวนสถานีงาน } x \text{ รอบเวลาของงานย่อยที่มากที่สุด}}$$

2.1.11 แผนผังลำดับก่อนหลัง (Precedence Diagram)

เราสามารถแสดงความสัมพันธ์ด้านลำดับก่อนหลังของงาน [9,10] ได้โดยใช้แผนภาพลำดับก่อนหลังของงาน (Precedence Diagram) โดยที่จุดต่อ (Node) แสดงถึงภารกิจ ตัวเลขบนจุดต่อแสดงถึงเวลาที่ใช้ในการทำภารกิจนั้น และลูกศร (Arrow) แสดงถึงลำดับก่อนหลังของการทำภารกิจ ซึ่งภารกิจ (จุดต่อ) ที่อยู่ตรงทางลูกศรจะต้องถูกทำให้เสร็จก่อนที่จะทำภารกิจ (จุดต่อ) ที่อยู่ตรงหัวลูกศรได้ ตัวอย่างเช่น จากแผนภาพลำดับก่อนหลังของงานในภาพที่ 2.6 จะมีภารกิจที่ต้องทำทั้งหมด 5 ภารกิจ ภารกิจ 1 ใช้เวลา 3 หน่วย ภารกิจ 3 ใช้เวลา 2 หน่วย และจะต้องทำภารกิจ 1 และ 4 ให้เสร็จก่อนจึงจะเริ่มทำภารกิจที่ 3 ได้



ภาพที่ 2.6 แผนภาพลำดับก่อนหลังของงาน

การประกอบผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดแบบสุ่ม หากแต่มันมีลำดับก่อนหลังของกิจกรรม มีความจำเป็นที่จะต้องรู้บทสรุปของการดำเนินงานและข้อจำกัดในด้านลำดับก่อนหลังสำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ การจะมอบหมายงานย่อยให้ประสบความสำเร็จนั้น โดยปกติแล้ว เราจำเป็นต้องใช้แผนผังลำดับก่อนหลังพร้อมกับคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. งานย่อยต่างๆ ถูกจัดเรียงจนกระทั่งมีแต่ลูกศรที่ชี้จากซ้ายไปขวาเท่านั้นและไม่มีความสัมพันธ์ด้านลำดับก่อนหลังระหว่างงานย่อยต่างๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน
2. งานย่อยทั้งหมดที่ไม่มีงานย่อยอยู่ก่อนหน้าแล้ว จะถูกวางไว้ที่ระดับแรก
3. ในการกำหนดว่างานย่อยใดควรถูกวางไว้ที่ระดับใดนั้น ท่ามกลางบรรดางานย่อยที่ยังไม่ถูกจัดให้อยู่ที่ระดับใด งานย่อยทั้งหมดที่ไม่มีงานย่อยที่อยู่ก่อนหน้าจะถูกวางไว้ที่ระดับนั้น

2.1.12 ระยะ Pitch และการควบคุมการเบิกชิ้นงานให้เป็นไปตามจังหวะ

ปกติในการสั่งสินค้าครั้งหนึ่งๆ ลูกค้าน่าจะไม่สั่งสินค้าแค่เพียง 1 ชิ้น แต่จะสั่งตามปริมาณการบรรจุมาตรฐานที่จัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่ละชนิด เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เราต้องแปลงค่า Takt Time ของเราให้ไปอยู่ในค่าที่เรียกว่า ระยะ Pitch [11] ซึ่งคือระยะเวลาที่จุดปฏิบัติการต้นทาง ต้องการใช้ในการผลิตชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตให้แก่จุดปฏิบัติปลายทาง ให้ได้ตามปริมาณการบรรจุที่กำหนดไว้ (โดยยึดตาม Takt) เพราะฉะนั้น ระยะ Pitch ก็คือ ผลคูณของ Takt Time กับปริมาณบรรจุ

สูตรคำนวณระยะ Pitch

$$\text{Pitch} = \text{Takt Time} \times \text{ปริมาณการบรรจุ}$$

หมายเหตุ: ค่า Takt Time ได้มาจากความต้องการของลูกค้า ส่วนปริมาณการบรรจุอาจได้มาจากลูกค้าหรือไม่ใช่ก็ได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี Takt Time เท่ากับ 60 วินาที และคุณต้องการผลิตชิ้นงาน 20 ชิ้น ณ เวลาหนึ่ง คุณก็ควรกำหนดระยะ Pitch ที่ 20 นาที ซึ่งได้มาจากการคำนวณดังนี้

$$\text{Pitch} = 60 \text{ วินาที (Takt Time)} \times 20 \text{ ชิ้น (ปริมาณการบรรจุ)} = 1,200 \text{ วินาที} = 20 \text{ นาที}$$

สำหรับชิ้นงานที่มีปริมาณการผลิตสูง และอยู่ในสายการผลิตที่มีการผสมผลิตภัณฑ์ไม่มาก (Low-Product-Mix) ตามปกติแล้ว ระยะ Pitch จะอยู่ระหว่าง 12-30 นาที ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดภายในบริษัท

การคำนวณระยะ Pitch เป็นการประนีประนอมระหว่างการผลิตแบบชุดใหญ่ๆ (Large Batch) กับการใช้ระบบการผลิตแบบทีละชิ้น ด้วยเหตุผลต่างๆ ในทางปฏิบัติเราอาจไม่สามารถผลิตแบบทีละชิ้นตาม Takt ได้ แต่เป็นไปได้ที่จะผลิตชุดเล็กๆ โดยใช้ผลคูณของค่า Takt Time กับปริมาณที่ผลิต ถ้าค่า Takt Time ของคุณเท่ากับ 0.5 วินาทีต่อชิ้น ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณก็ไม่น่าจะทำการผลิตแบบทีละชิ้นได้ คุณก็จะต้องปัญหาโดยการผลิตครั้งละชุดเล็กๆ แทน

ข้อดีของการใช้ระยะ Pitch ซึ่งมีข้อดีหลายอย่างในการทำการผลิตแบบชุดเล็กที่ยึดตามระยะ Pitch เป็นหลัก แทนการผลิตแบบชุดใหญ่ ดังนี้ :

1. จำเป็นต้องใช้รถยก (Forklift) น้อยลง เนื่องจากคุณมีชิ้นงานที่มีขนาดรุ่นการผลิตที่เล็กลง
2. มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพนักงานยกชิ้นงานที่มีปริมาณน้อยลง
3. ควบคุมสินค้าคงคลังได้ง่ายขึ้น
4. สามารถบ่งชี้ปัญหาได้โดยทันที
5. สามารถโต้ตอบกับปัญหาได้เร็วกว่าแบบที่ทำการผลิตแบบชุดใหญ่ๆ

ข้อได้เปรียบของการผลิตชิ้นงานโดยเพิ่มจำนวนขึ้นตามระยะ Pitch นั่นก็คือ คุณสามารถโต้ตอบกับปัญหาได้เร็วกว่าแบบที่ทำการผลิตแบบชุดใหญ่ ระยะ Pitch จะทำให้คุณสามารถควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ออกมาตามปริมาณความต้องการของลูกค้าซึ่งได้กำหนดไว้โดยง่าย และยังทำให้มั่นใจว่าปัญหานั้นจะได้รับการตรวจพบอย่างรวดเร็ว หากมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นตามระยะ Pitch ที่เจาะจงเช่นนั้นได้ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะต้องแจ้งต่อหัวหน้างานหรือหัวหน้าทีมเพื่อที่จะได้มีการทำการแก้ปัญหาต่อไป

การควบคุมการเบิกชิ้นงานให้เป็นไปตามจังหวะ (Placed Withdrawal) เป็นระบบสำหรับการขนย้ายชิ้นงานครั้งละน้อยๆ จากจุดปฏิบัติงานหรือกระบวนการหนึ่งไปยังจุดปฏิบัติงานหรือกระบวนการหนึ่งไปยังจุดปฏิบัติงานหรือกระบวนการต่อไป โดยมีช่วงเวลาเท่ากับระยะ Pitch โดยการควบคุมการเบิกชิ้นงานให้เป็นไปตามจังหวะจะถูกนำมาใช้เมื่อคุณไม่ได้มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดในสายธารคุณค่า ซึ่งหมายความว่า การเพิ่มขึ้นของระยะ Pitch จะเหมือนกันทุกครั้ง

จำไว้ว่า แม้สถานะในอุดมคติคือการไหลแบบที่ละชิ้น แต่อย่างไรก็ตามลูกค้ามักจะต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้นมีปริมาณการบรรจุมาตรฐาน ดังนั้นการควบคุมการเบิกชิ้นงานให้เป็นไปตามจังหวะจึงปรับเรียบการผลิตโดยการแบ่งปริมาณต้องการรวมสำหรับหนึ่งกะหรือ 1 วัน ออกเป็นชุดๆ เท่ากับปริมาณการบรรจุ และระยะ Pitch จะกำหนดความถี่ที่ภาชนะบรรจุสินค้านั้นจะถูกปล่อยไปยังจุดจัดส่งสินค้า

2.1.13 การไหลแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow)

การไหลแบบต่อเนื่อง [11] สามารถสรุปได้ด้วยข้อความง่ายๆที่ว่า “ย้ายหนึ่งชิ้น ผลิตหนึ่งชิ้น” (หรือ “ย้ายหนึ่งชุดเล็ก ผลิตหนึ่งชุดเล็ก”) ความเข้าใจในการไหลแบบต่อเนื่องนี้สำคัญยิ่งต่อปรัชญาของการผลิตแบบทันเวลาพอดี ในเรื่องที่จะทำให้มั่นใจว่าจุดปฏิบัติงานก่อนหน้าจะไม่ผลิตไปมากกว่าที่จุดปฏิบัติงานถัดไปต้องการ

การดำเนินการแบบไหลต่อเนื่องหมายถึง การผลิตหรือการลำเลียงผลิตภัณฑ์ตามหลักการเบื้องต้นหลักๆ ทั้ง 3 ข้อดังนี้

1. เพียงสิ่งที่ต้องการเท่านั้น
2. เมื่อเป็นที่ต้องการเท่านั้น
3. ในปริมาณที่ต้องการจริงๆ

การที่ชิ้นงาน 1 ชิ้นหรือ 1 ชุดเล็กๆ จะได้รับการผลิตที่จุดก่อนหน้า หลังจากที่มีชิ้นงาน 1 ชิ้นหรือ 1 ชุดเล็กๆ ได้ถูกขนย้ายหรือดึง จากจุดถัดไปเท่านั้น สิ่งนี้ยังถูกเรียกว่า “ระบบการผลิตแบบดึง” ด้วยเช่นกัน การผลิตแบบดึงจะสามารถผลิตได้เร็วกว่าการผลิตแบบผลักหรือแบบเป็นชุด โดยระบบดึงจะควบคุมการไหลระหว่างจุดปฏิบัติงานและกำจัดความจำเป็นในการจัดตารางการผลิตแบบเก่าด้วย

ข้อได้เปรียบของการไหลแบบต่อเนื่อง

1. เวลารอคอยลดลง
2. ลดสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิตลงได้อย่างมาก
3. สามารถบ่งชี้และแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
4. ทำให้การจัดตารางการผลิตแบบดั้งเดิมล้าสมัย

2.1.14 Floor Space Utilization

เป็นตัวเลขที่บอกถึงความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ของโรงงาน [2] และแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ 1 ตารางเมตรของโรงงาน สามารถสร้างยอดขายให้บริษัทได้มากน้อยแค่ไหน ประเทศที่มีที่ดินน้อยหรือราคาแพงมาก เช่น ญี่ปุ่น ฮองกง สิงคโปร์ จะให้ความสำคัญกับตัวเลขตัวนี้มากเป็นพิเศษ หน่วยเป็นบาท/ตารางเมตร สูตรในการคำนวณคือ

$$\begin{aligned} \text{Floor Space Utilization} &= \text{ยอดขายของผลิตภัณฑ์รุ่นนั้น} / \text{พื้นที่ที่ใช้ในการการผลิตผลิตภัณฑ์รุ่นนั้น} \\ &= \text{Sales Turnover of Model Area} / \text{Square Meters of Model area} \end{aligned}$$

การเพิ่ม Floor Space utilization ให้สูงขึ้นก็หมายถึงการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ากว่าเดิมหรือใช้น้อยลงนั่นเอง ซึ่งเราอาจต้องทบทวนผังโรงงานใหม่ ลดสินค้าคงคลังที่มีอยู่ให้น้อยลง เพื่อให้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยลง

2.2 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพื่อลดความสูญเปล่าและกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการการศึกษา การผลิตแบบเซลล์ลูลาร์ การจัดสมดุลการผลิต การศึกษาวิธีทำงาน การศึกษาเวลา โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีดังนี้

สุจินดา ศรีณย์ประชา[4] ทำการปรับปรุงกำลังการผลิตของสายการผลิตชิ้นส่วนเบาที่นึ่งรถยนต์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ทางผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการเพิ่มจำนวนชั่วโมงการทำงาน และขณะเดียวกันก็ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน โดยการนำแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยต้า มาประยุกต์ใช้โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบเป็นงวดให้เป็นแบบการไหลทีละชิ้น เพื่อมุ่งเน้นการลดต้นทุนที่เกินความจำเป็นและการกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ การดำเนินการปรับปรุงเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิต โดยใช้ เครื่องมือของการศึกษาวิธีการทำงาน การศึกษาเวลา การจัดทำผังของสถานที่ทำงาน และการจัดทำ แผนภูมิกระบวนการผลิตแล้วนำมาใช้วิเคราะห์และระบุความสูญเปล่า 7 ประการ ที่อาจมีในกระบวนการทำงานจากนั้นได้จัดทำแผนภูมิพาเรโต เพื่อคัดเลือกกระบวนการทำงานที่เป็นปัญหา มาปรับปรุงแล้วใช้ Why-Why Analysis วิเคราะห์หาสาเหตุของแต่ละปัญหาเหล่านั้น เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักการ ECRS วิธีการทำงานที่ปรับปรุงถูกนำไปใช้เป็นการทำงานมาตรฐานโดยใช้การจัดสมดุลของสายการผลิตแล้วปรับปรุงแผนผังสถานที่ทำงานให้สอดคล้องกับระบบการผลิตแบบใหม่ เพื่อให้มีกำลังการผลิตเพียงพอต่ออัตราผลิตที่ต้องการและปรับเพิ่มชั่วโมงการผลิตเป็น 2 กะ แต่ผลจากการปรับปรุงการใช้แรงงานในสายการผลิตที่ดีกว่าเดิม ประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ลดการใช้พนักงานลง 6 คน จากที่เคยวางแผนไว้ 26 คน และประหยัด 28 การใช้พื้นที่ในกระบวนการผลิตลงเพื่อนำไปใช้ในการขยายสายการผลิตอื่นได้ 103 ตารางเมตร คิด เป็น 22.85 เปอร์เซ็นต์ จากที่เคยต้องใช้ 452 ตารางเมตร

นายณัฐพร ภาสกริรมย์[5] ได้นำแนวคิดการผลิตแบบลีนปรับปรุงในกระบวนการของผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินการจัดสรรงาน การจัดการไหลของผลิตภัณฑ์ การจัดสมดุลระหว่างกระบวนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำ การปรับเปลี่ยนลำดับงาน วางแผนการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรการผลิตด้านแรงงานเป็นรายวัน ผลการวิจัยพบว่าสามารถลดเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน ลดลงจาก 26.04 เป็น 22 วินาที จำนวนสถานีลดลงจาก 13 เหลือ 11 สถานีจำนวนคนลดลงจาก 15

เป็น 13 คน และขึ้นงานคงค้างในกระบวนการผลิตลดลง 372 เหลือ 222 ขึ้นต่อเดือน หรือ ลดลง 40%

นางสาวน้ำพลอย พรพิบูลย์[6] ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์การผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ที่พบปัญหาหลักคือปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า จุดประสงค์ในการศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงผังกระบวนการผลิต (Process Layout) โดยมุ่งเน้นการนำหลักการผลิตแบบเซลล์ลาร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดวางผังกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การวิจัยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ที่ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณามาตรการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการผลิตที่เหมาะสม จากนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงผังกระบวนการผลิตจากผังกระบวนการผลิตแบบกระบวนการ (Functional layout) เป็นกระบวนการผลิตแบบกลุ่ม (Cellular layout) โดยประยุกต์จากหลักการผลิตแบบเซลล์ลาร์ สายการผลิตใหม่ส่งผลให้สามารถลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน ลดปัญหาความล่าช้าในการผลิต ลดค่าปรับ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผลลัพธ์จากการปรับปรุงพัฒนา พบว่าสามารถปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพขึ้น ทั้งในแง่ของการผลิตและคุณภาพ กล่าวคือ หากพิจารณาในแง่ของการผลิต ผังกระบวนการผลิตและผังโรงงานที่ถูกปรับให้เหมาะสม ทำให้ระยะทางการไหลของสินค้าสั้นลง 56.64% ยังผลให้ เวลาเคลื่อนย้ายของชิ้นส่วนการผลิต(Move Time) ลดลง 57.33% กระบวนการที่ล่าช้าลดลง 68.83% ส่วนจำนวนขั้นตอนการผลิตลดลง 6.67% รวมทั้งลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งสิ้นสั้นลง 30.99% เช่นกัน เมื่อพิจารณาในแง่ของคุณภาพ พบว่า จำนวนวัสดุเสียหายและชิ้นส่วนที่ต้องกลับไปทำใหม่ ลดลง 27.55% และ 47.97% ตามลำดับ ในขณะที่ อัตราการส่งสินค้าล่าช้าลดลง 59.31% ส่วนค่าปรับจากการส่งล่าช้าลดลง 85.08% ทำให้สามารถลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้ 59.77%

นางสาวนิสากร มรกตเขียว[7] ทำการปรับปรุงสายการผลิตแผนกประตู่ภายในรถยนต์ จะทำให้จำนวนกะการทำงานลดลงจากเดิม 2 กะการทำงานเป็น 1 กะการทำงาน และยังคงสามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้ คือกำลังการผลิตจะต้องมีค่าคงที่ หรือมากขึ้น โดยในปัจจุบันสายการประกอบแผนกประตู่ภายในรถยนต์แบ่งพนักงานออกเป็น 2 กะการทำงานและมีจำนวนสายการผลิต 2 สายการผลิตด้วยกัน ซึ่งแต่ละสายการผลิตจะมี 9 สถานีการทำงานและจะใช้คนในการทำงานจำนวน 9 คนต่อสายการผลิต จากการสำรวจ พบว่ารอบเวลาการผลิตมีค่าเท่ากับ 59.44 วินาทีและกำลังการผลิตเป็น 444 คันต่อวัน จากความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดให้

ความต้องการของลูกค้า มีค่าเท่ากับ 450 คันต่อวัน ซึ่งทำให้ได้รอบเวลาการผลิตที่เหมาะสมเท่ากับ 58.65 วินาที และจำนวน สถานีงานที่น้อยที่สุดคือ 9 สถานีงาน แต่เนื่องจากบริษัทไม่มีสถานที่เพียงพอในการจัดตั้งสถานีงาน จำนวน 9 สถานีงาน ผู้วิจัยจึงได้นำหลักการ ECRS มาประยุกต์ใช้ ซึ่งทำให้เวลาในการทำงานรวม ลดลงจาก 476.74 วินาทีเป็น 440.06 วินาทีรอบเวลาการผลิตมีค่าเท่ากับ 58.68 วินาทีและจำนวน สถานีงานที่น้อยที่สุดคือ 8 สถานีงาน หลังจากนั้นจึงได้ทำการจัดสมดุลสายการผลิต ซึ่งผลการจัดสมดุลสายการผลิต พบว่ารอบเวลาการผลิตมีค่าเท่ากับ 57.82 วินาที ซึ่งลดลงจาก ปัจจุบัน 1.62 วินาทีหรือคิดเป็นร้อยละ 2.73 ในขณะที่ กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 444 คันต่อวันเป็น 465 คันต่อวัน หรือคิด เป็น 4.73 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ จากจำนวนสถานีงานที่ลดลง ทำให้มีการลดการใช้พนักงานจาก 9 คน ต่อสายการผลิตเป็น 8 คนต่อสายการผลิตอีกด้วย

นางสาวสาวิตรี วันทากิจ[8] ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสมดุลและการลดความสูญเปล่า จากเทคนิคลีน ในการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตและจัดสมดุลสายการผลิต โดยกรณีศึกษาที่ พิจารณา คือ สายการผลิตชุดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า สายการผลิต ดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 7 สถานีงาน ผู้ศึกษาได้แบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 67 งานย่อยและ ทำการศึกษาเวลาแต่ละงานย่อยจำนวน 20 ครั้ง จึงทำการคำนวณหาเวลามาตรฐาน พบว่า เวลา มาตรฐานของกระบวนการ คือ 22.87 วินาที และพบว่าประสิทธิภาพของสายการผลิตก่อนปรับปรุงมี ค่าเท่ากับ 84.71 เปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นใช้เวลามาตรฐานหาจุดคอขวดของกระบวนการผลิต และ ประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS เพื่อลดรอบเวลาการผลิตของจุดคอขวด หลังจากนั้นจึงได้นำไปปรับปรุงและ ทดสอบในสายการผลิตจริง พบว่า เวลามาตรฐานของสายการผลิตหลังการปรับปรุงเป็น 19.11 วินาที สามารถปรับปรุงรอบเวลาการผลิตได้ 16 เปอร์เซ็นต์ และประสิทธิภาพสายการผลิตเป็น 94.19 เปอร์เซ็นต์

นายธนิก หวงธีระกุล[9] ต้องการที่จะสร้างสายการประกอบสายไฟท้ายของรถยนต์ ปัญหาที่พบคือกระบวนการประกอบนั้นไม่สามารถตอบสนองการคาดการณ์การสั่งซื้อจากลูกค้าได้ ทั้งนี้สายการประกอบต้นแบบสามารถผลิตได้ 2104 สายต่อวัน แต่เป้าหมายคือ 2424 สายต่อวัน ฉะนั้นงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีการ Work Study และ Assembly Line Balancing มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการประกอบ งานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการกำหนดปัญหา ขั้นตอน Method Study ขั้นตอน Assembly Line Balancing ขั้นตอน Work Measurement และ บทสรุป ในขั้นตอนการกำหนดปัญหานั้น กล่าวถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประกอบสายไฟท้ายรถยนต์

กระบวนการประกอบไฟฟ้ารถยนต์ เป้าการผลิต กำหนดคณะทำงานและขอบเขตของงานวิจัย ใน Method Study ได้ศึกษาเกี่ยวกับ micro-motions ของแต่ละขั้นตอนของการประกอบไฟฟ้ารถยนต์ เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบไฟฟ้ารถยนต์ให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ของ method study จะถูกนำไปใช้เป็นมาตรฐานของขั้นตอนในการประกอบไฟฟ้ารถยนต์ ในขั้นตอน Assembly Line Balancing ได้จัดเรียงขั้นตอนในการประกอบไฟฟ้ารถยนต์ให้กับ workstation ต่างๆ โดยใช้วิธีการสองอย่าง คือ Largest Candidate Rule และ Rank Positional Weight ผลลัพธ์ที่ได้คือ workstation จะมีปริมาณงานที่ใกล้เคียงกัน ในขั้นตอน work measurement กล่าวถึง ระยะเวลาการทำงานของแต่ละ workstation และระยะเวลาในการพักในแต่ละวัน ตามหลักการของ time study กล่าวว่าการ performance rating ได้ถูกใช้ในการประเมินความเร็วของการประกอบไฟฟ้ารถยนต์ของพนักงานเทียบกับมุมมองของหัวหน้าสายการประกอบ เพื่อกำหนดระยะเวลามาตรฐานที่ใช้ในการทำงานของแต่ละ workstation นอกจากนี้ ในการกำหนดระยะเวลาพักในแต่ละวัน ได้ใช้วิธี International Labour Organisation's method และ Williams's method มาเปรียบเทียบกับจากขั้นตอนเหล่านี้ เวลาของแต่ละ workstation จะต่ำกว่า takt time ซึ่งอยู่ที่ 16.35 วินาที หลังจากการพัฒนาสายการประกอบสามารถผลิตสายไฟฟ้ารถยนต์ได้ 2442 เส้นต่อวัน เทียบกับเดิมที่เคยผลิตได้ 1912 เส้นต่อวัน ซึ่งสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นถึง 27% นอกจากนี้ Assembly Line มีปริมาณงานในแต่ละ workstation มีความใกล้เคียงกันมากขึ้น เพราะ smoothness index ลดลงจาก 13.39 เป็น 3.91 ซึ่งลดลงถึง 70%

รักศักดิ์ หิรัญญะสิริ[18] ศึกษาสภาพของปัญหาในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะในแผนกเย็บ จากการศึกษาค้นคว้าปัญหาที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพต่ำในแผนกเย็บส่วนใหญ่ จะเกิดจากปัญหาความไม่สมดุลของสายการผลิต ทำให้เกิดเวลาสูญเปล่าในการรอคอย วางงาน คอขวด และงานกองในสายการผลิต และยังพบว่าความไม่สมดุลของสายการผลิตเกิดจากการวางอัตรากำลังคนต่อขั้นตอนการผลิตไม่เหมาะสม และเกิดจากปัญหาประสิทธิภาพ ทักษะความชำนาญของพนักงานไม่เท่ากัน และการวางแผนผังเครื่องจักรที่ทำให้ระยะการเคลื่อนย้ายงานไกลไม่ต่อเนื่องการดำเนินงานการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้วิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมเข้ามาในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยการศึกษาวิธีการทำงานกับหลักการ ECRS เพื่อจัดขั้นตอนงานที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการผลิตและลดเวลาการทำงานในแต่ละ

ขั้นตอนย่อย การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มงานเพื่อจัดกำลังคนต่อขั้นตอนการผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด และการจัดแผนผังเครื่องจักรกับทิศทางการไหลของงานใหม่ จากวิธีการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานจาก 0.67 ตัวต่อคนต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นเป็น 0.92 ตัวต่อคนต่อชั่วโมง คิดเป็น 37.31 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพการจัดสมดุลจากเดิม 52.77 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นเป็น 84.11 เปอร์เซ็นต์ จำนวนขั้นตอนการผลิตจากเดิม 72 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 68 ขั้นตอน และระยะทางการขนย้ายงานจาก 105 เมตร ลดลงเหลือ 87 เมตร


นางสาวธัญญา ฉมารัตน์[10] ประยุกต์ใช้วิธีการจัดสมดุลสายการประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ช่องแอร์รถยนต์ โดยทำการประยุกต์ใช้วิธีการจัดสมดุลสายการประกอบแบบต่างๆ โดยต้องการจัดเรียงองค์ประกอบของงานทั้งหมดให้เป็นไปตามข้อจำกัดด้านลำดับก่อนหลัง (Precedence Constraints) โดยแบ่งเป็นแบบปกติ 6 วิธี และแบบย้อนหลัง 6 วิธี จากนั้นนำผลลัพธ์ที่คำนวณได้จากวิธีทั้งหมด มาเปรียบเทียบเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับสายการผลิตช่องแอร์แห่งนั้นให้มากที่สุด โดยหลังจากการปรับปรุงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสมดุลได้ถึง 13.3%



บทที่ 3


วิธีการดำเนินงานวิจัย

บทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดในการดำเนินการวิจัย โดยเริ่มจากศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ AAA รูปแบบการผลิต เวลาที่ใช้ พื้นที่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ จากนั้นทำการวิเคราะห์เพื่อหากิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าและปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิค ECRS โดยเน้นการกำจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าเป็นหลัก จากนั้นทำการศึกษาเวลา และกำหนดเวลาเพื่อเพื่อกำหนดเป็นเวลามาตรฐานของแต่ละกระบวนการใหม่ พร้อมทั้งเขียนลำดับก่อนหลังของการทำงานเพื่อช่วยออกแบบในการทำงานใหม่ ให้เป็นการผลิตแบบเซลล์ลู่และเข้าใกล้การผลิตแบบไหลที่ละชิ้นโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสมดุลการผลิตและกำหนดเป็นเวลามาตรฐานในการทำงานแบบเซลล์ลู่ขึ้นมาใหม่ แสดงวิธีการดำเนินงานพร้อมเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้ดังนี้



3.1 ข้อมูลเบื้องต้นของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ AAA

จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ AAA เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือแพทย์ ที่ใช้สำหรับบริจาคเกล็ดเลือด โดยจะถูกประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยที่โรงงานผู้วิจัย ดังภาพที่ 3.1 ก่อนที่จะส่งไปประกอบต่อเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จที่โรงงานประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการขายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่อไป




ภาพที่ 3.1 ภาพผลิตภัณฑ์ AAA เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบริจาคเกล็ดเลือด

ผลิตภัณฑ์ AAA จะประกอบด้วย 10 ชิ้นส่วนย่อย (A-J) ดังภาพที่ 3.2 ซึ่งถูกประกอบมาจาก 11 สถานีงานประกอบย่อย (A-J และ H*) นำมาประกอบเข้าด้วยกันด้วยน้ำยาต่อเชื่อม ซึ่งทั้ง 11 สถานีงานประกอบย่อยนี้ เรียกว่ากลุ่มงาน Sub assembly ก่อนที่จะนำมาประกอบเข้าด้วยกันที่สถานีงานประกอบหลัก เรียกว่ากลุ่ม Main assembly โดยในส่วนของงานประกอบย่อยจะมีทั้งหมด 11 สถานีงาน และจะใช้พื้นที่การประกอบแยกกันในแต่ละสถานีงานย่อย ดังภาพที่ 3.3


ในส่วนของสถานีงานประกอบย่อย ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

1. สถานีงานที่ประกอบในรูปแบบปกติ สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ต่อได้ทันที 7 สถานี ได้แก่ A, B, C, E, G, H และ J
2. สถานีงานที่มีการประกอบในลักษณะซับซ้อน ต้องใช้สารเคมีประเภทพิเศษในการประกอบ ใช้อุปกรณ์หรือพื้นที่เฉพาะในการประกอบและบางกระบวนการต้องรอผลการทดสอบจากแผนกคุณภาพ จึงจะสามารถนำงานไปใช้ได้ 4 สถานี ได้แก่ D, F, H* และ I โดย H* เป็นส่วนประกอบ

งานที่ซับซ้อน และต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการประกอบ ก่อนที่จะส่งชิ้นส่วนให้กับให้กลุ่มงาน ประกอบย่อย H



ภาพที่ 3.2 10 ชิ้นส่วนย่อย (A-J) ของผลิตภัณฑ์ AAA




ภาพที่ 3.3 ลักษณะการใช้พื้นที่การประกอบของ 11 สถานีงานประกอบย่อย

(A-J และ H*) ของผลิตภัณฑ์ AAA

โดยสถานีนงานประกอบย่อยทั้งหมด 11 สถานี จะทำการผลิตครั้งละมากๆ (Large lot production) หรือเรียกว่าการผลิตแบบเป็นงวด (Batch Production) และเก็บเป็นชิ้นงานระหว่างกระบวนการ (Work in process : WIP) จากนั้นจะส่งทั้ง 10 ชั้นส่วนย่อย ไปทำการประกอบเข้าด้วยกัน ตัดเทปและร้อยให้เป็นวง (Coiling) ที่สถานีนงานประกอบหลัก ก่อนที่จะผ่านไปยังสถานีนงานทดสอบร้ว/ตัน สถานีนงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และสถานีนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถูง ดังภาพที่ 3.4 และแผนภาพแสดงกระบวนการไหลของการทำงานทั้งหมดดังภาพที่ 3.5 รวมใช้สถานีนงานในการประกอบทั้งหมด 15 สถานี



ภาพที่ 3.4 ภาพขั้นตอนการทำงานจากสถานีนงานประกอบหลักจนถึงสถานีนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถูง



ภาพที่ 3.5 แผนภาพกระบวนการไหลของการทำงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ AAA

3.2 พื้นที่การผลิต ผลิตภัณฑ์ AAA

จากการสำรวจพื้นที่การผลิตพบว่า พื้นที่การทำงานของผลิตภัณฑ์ AAA ทั้งหมดอยู่ที่ 219 ตารางเมตร อ้างอิงขนาดพื้นที่จากภาพที่ 3.6 (พื้นที่สีฟ้าด้านซ้ายมือ) และจากภาพที่ 3.6 (ขวามือ) จะแสดงการใช้พื้นที่ของผลิตภัณฑ์ AAA โดย

- **พื้นที่สีแดง** แสดงการใช้พื้นที่ในการวางชิ้นส่วน (Components) ที่ใช้ก่อนการประกอบ
- **พื้นที่สีฟ้า** แสดงการใช้พื้นที่ในการประกอบชิ้นงานของสถานีงานประกอบย่อย 11 สถานี (A-J และ H*)
- **พื้นที่สีชมพู** แสดงการใช้พื้นที่ในการวางชิ้นงานระหว่างกระบวนการจุดที่ 1 (WIP 1) คือ ชิ้นงานที่ได้จากสถานีงานประกอบย่อย 11 สถานี (A-J และ H*)

จากพื้นที่ที่ใช้งานทั้งหมดสามารถแบ่งพื้นที่การใช้งานในแต่ละส่วนได้ดังตารางที่ 3.1 ดังนี้

ตารางที่ 3.1 พื้นที่การใช้งานของแต่ละกระบวนการของผลิตภัณฑ์ AAA (หน่วย : ตารางเมตร)

กระบวนการ	A	B	C	D	E	F	G	H*	H	I	J	รวม การใช้พื้นที่	% การใช้พื้นที่
พื้นที่วางชิ้นส่วน ก่อนการประกอบ	1.4	1.4	0.7	2.9	1.4	2.2	0.7	2.5	2.7	2.2	1.4	19.2	9
พื้นที่ทำงานของกระบวนการ ประกอบย่อย	9.9	9.9	5.0	8.4	9.9	15.1	5.0	22.0	4.0	15.1	5.5	109.6	50
พื้นที่วางชิ้นงานระหว่างกระบวนการ (หลังกระบวนการประกอบย่อย)	1.4	1.4	0.7	1.4	1.4	2.5	0.7	3.2	1.1	2.5	1.1	17.2	8
พื้นที่วางชิ้นงานระหว่างกระบวนการ (เตรียมส่ง กระบวนการประกอบหลัก)	15.5											15.5	7
พื้นที่กระบวนการประกอบหลัก, ทดสอบร้ว/ต้น, ตรวจสอบ, บรรจุลงถ	57.4											57.4	26
พื้นที่ทั้งหมด												218.9	100

จากพื้นที่การใช้งานพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำงานของกลุ่มงานประกอบย่อย (■) ถึง 50% และพื้นที่ในการวางชิ้นส่วนก่อนการประกอบ (■) และชิ้นงานระหว่างกระบวนการ (■, ■) รวม 24% โดย

กลุ่มงานประกอบย่อย (Sub assembly) (■) คือ ส่วนงานที่ประกอบชิ้นส่วนย่อย A-J และ H* รวมทั้งหมด 11 สถานี เพื่อส่งให้ส่วนงานประกอบหลัก (Main assembly)

WIP 1 (■) คือ ชิ้นงานระหว่างกระบวนการ ของกระบวนการประกอบย่อย (Sub assembly) ที่ทำล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะส่งไปยังกลุ่มงานประกอบหลัก Main assembly

WIP 2 (■) คือ ชิ้นงานระหว่างกระบวนการ ของกระบวนการประกอบย่อย (Sub assembly) ที่พร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มงานประกอบหลัก Main assembly

แสดงตัวอย่างการจัดวางชิ้นงานระหว่างกระบวนการ ของกระบวนการประกอบย่อย WIP 1 และ WIP 2 ตามภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 ภาพตัวอย่างของการใช้พื้นที่ในการวาง WIP ของผลิตภัณฑ์ AAA

ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการที่จะลดพื้นที่การใช้งานของกระบวนการประกอบย่อย และพื้นที่การจัดเก็บลง ซึ่งการที่จะลดพื้นที่ในปริมาณมากได้นั้น ไม่สามารถที่จะทำได้ในทันที เนื่องจากรูปแบบการผลิตปัจจุบันยังเป็นการผลิตแบบงวดของ 11 กลุ่มงานประกอบย่อย ที่ทำการผลิตชนิดละ 1,300 ชิ้น/วัน และจัดเก็บไว้ ก่อนที่จะส่งให้กลุ่มงานประกอบหลัก หรือเรียกว่าเป็นการผลิตในลักษณะผลัก (Push system) เพื่อรอให้กลุ่มถัดไปมานำงานไปใช้

ในการที่จะลดพื้นที่การผลิตในปริมาณมาก จะต้องทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เพื่อลดสถานีนงาน และพื้นที่ในการจัดวางชิ้นงาน ซึ่งวิธีที่ผู้วิจัยและทีมงานในฝ่ายผลิตเสนอคือ การรวมงานของส่วนงานประกอบย่อย เข้ากับงานประกอบหลักให้ได้มากที่สุด เพื่อลดสถานีนงาน และเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเดิม ซึ่งผลิตแบบเป็นงวด (Batch Production) ให้เป็นลักษณะการผลิตแบบเซลล์ลูลาร์ (Cellular Production) และเข้าใกล้การผลิตแบบไหลทีละชิ้น (One-piece flow) เพื่อลดปริมาณชิ้นงานระหว่างกระบวนการ และพื้นที่การทำงานลง ซึ่งนั่นก็คือ การเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากแบบผลัก (Push system) ให้เป็นแบบดึง (Pull system)

ผู้วิจัยจึงเริ่มจากการศึกษาสภาพการทำงานปัจจุบัน โดยเริ่มจาก ศึกษาแผนภูมิ กระบวนการผลิต (Flow process chart) ของกระบวนการ โดยแบ่งเป็นงานที่เพิ่มมูลค่า (Value added work) และไม่เพิ่มมูลค่า (Non-Value added work) และจับเวลาโดยตรงแบบต่อเนื่อง โดยใช้ $n = 10$ ของแต่ละงานตามหลักการระบบการผลิตแบบโตโยต้า แต่เนื่องจากการทำงานบางขั้นตอน ในกิจกรรมการประกอบ มีลักษณะการดำเนินงานในรูปแบบหลายๆชิ้น เช่นการเตรียมชิ้นงาน การเก็บชิ้นงาน การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน เพราะชิ้นงานมีขนาดเล็ก ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการเก็บข้อมูลเป็นจำนวนในลักษณะ Batch ที่ทำการผลิต นั่นคือ 1,300 ชิ้น แต่ในส่วนของการทำงาน ประกอบ สามารถจับเวลาการประกอบแบบเป็นชิ้นเดียวได้ จากนั้นนำเวลาของทุกขั้นตอนมาเฉลี่ย ให้ออกมาเป็นเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน 1 ชิ้น

กระบวนการประกอบย่อยของผลิตภัณฑ์ AAA มีส่วนงานที่เป็นการประกอบแบบปกติ 7 สถานี (A, B, C, E, G, H, J) และสถานีงานที่มีการประกอบในลักษณะซับซ้อน ต้องใช้สารเคมีประเภท พิเศษในการประกอบ ใช้อุปกรณ์หรือพื้นที่เฉพาะในการประกอบและบางกระบวนการต้องรอผลการ ทดสอบจากแผนคุณภาพ 4 สถานี (D, F, H*, I) รวม 11 สถานี แต่นับเป็น 10 ส่วนประกอบย่อย เนื่องจากสถานีงานย่อย H* เป็นส่วนประกอบงานที่ซับซ้อนจะส่งชิ้นงานในสถานีนี้ ไปประกอบต่อที่ สถานีงานย่อย H รวมนับเป็นหนึ่งชิ้นงานย่อยของสถานีงาน H

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะกระบวนการประกอบแบบปกติ 7 กระบวนการ มาทำการศึกษา เนื่องจากอีก 4 กระบวนการ ที่มีการทำงานแบบซับซ้อน ต้องใช้อุปกรณ์ เฉพาะในการประกอบ หรือใช้สารเคมีประเภทพิเศษในการต่อเชื่อม เป็นกระบวนการที่มีความยุ่งยาก ในการประกอบ และบางกระบวนการต้องผ่านการทดสอบคุณภาพโดยแผนก QC ก่อนจะส่งผ่านไปใช้ใน กระบวนการถัดไปได้ จากนั้นชิ้นส่วนของงานประกอบย่อยที่ประกอบเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด 10 ส่วน ได้แก่ A, B, C, D, E, F, G, H, I, และ J จะถูกนำส่งไปให้กระบวนการประกอบหลัก โดยผู้วิจัย ทำการศึกษาเวลาของการทำงานของกลุ่มงานประกอบหลักด้วย รวมทั้งสิ้น 8 กระบวนการที่จะต้อง ทำการศึกษาวิธีการทำงานและเวลาที่ใช้ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS ในการปรับปรุงเพื่อกำจัด กิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เหลือเฉพาะขั้นตอนที่เกิดมูลค่าในการทำงาน และ นำเวลาที่ได้หลังการปรับปรุงไปทำการศึกษาต่อเพื่อจัดรูปแบบการผลิตในแบบเซลล์ลูลาร์ โดยใช้ เทคนิคการจัดสมดุลการผลิต


3.3 การศึกษาเวลา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน หากกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าและปรับปรุงกระบวนการ

กระบวนการประกอบย่อย A

เป็นกระบวนการประกอบแบบปกติ พบว่าใช้เวลาในการผลิตต่อ 1 ชิ้นทั้งหมด 94 วินาที โดยเวลาที่เพิ่มมูลค่าใช้เพียง 50.9 วินาที คิดเป็น 54% โดยเวลาที่ไม่เพิ่มมูลค่าสูญเสียไปกับ การเตรียมกล่อง การเก็บลงกล่องและจัดเก็บเพื่อรอการใช้งานที่กลุ่มงานประกอบหลักรวม 42.7 วินาที คิดเป็น 45% แสดงข้อมูลดังตารางที่ 3.2 จากขั้นตอนการทำงานพบว่าจะมีการประกอบชิ้นส่วน 2 ครั้ง โดยทำการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-5 แล้วเก็บลงกล่อง จากนั้น นำออกมาเพื่อประกอบต่อกับชิ้นส่วนที่ 6-10 พบว่ามีขั้นตอนที่ไม่เพิ่มมูลค่าแฝงอยู่ ได้แก่ ต้องมีการเตรียมกล่องและจัดเก็บชิ้นงานลงกล่องถึง 2 ครั้ง

ดังนั้น เมื่อใช้ เทคนิค ECRS ในส่วนของ E (Eliminate) กำจัดงานที่ไม่เกิดมูลค่าออก ให้เหลือเฉพาะงานที่เกิดมูลค่า และใช้ C (Combine) รวมการประกอบของการประกอบ 2 ครั้ง เข้าด้วยกันให้ออกมาเป็นชิ้นงานสำเร็จ ดังตารางที่ 3.3 ที่มีเฉพาะในส่วนของงานที่เกิดมูลค่าเท่านั้น รวมใช้เวลาทั้งหมด 52.8 วินาที แต่จากข้อมูลพบว่า ใช้เวลารวมในการประกอบชิ้นงานอย่างเดียวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือจากเดิมก่อนปรับปรุงใช้เวลาการประกอบรวม 49 วินาที เพิ่มเป็น 51 วินาที เนื่องจากพนักงานยังไม่ชำนาญในการประกอบเพราะมีจุดประกอบที่เพิ่มขึ้นในการประกอบชิ้นงานเพียงครั้งเดียว จากครั้งละ 5 ชิ้นส่วน เป็น 10 ชิ้นส่วน แต่อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์การทำงานที่มากขึ้น จะทำให้พนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบส่วนงานนี้ได้ ผู้วิจัยเพียงต้องการที่จะใช้เวลาหลังการปรับปรุงเฉพาะงานที่เพิ่มมูลค่าเท่านั้น ไปใช้อ้างอิงในการกำหนดให้เป็นเวลามาตรฐานใหม่ของการทำงานของกระบวนการประกอบย่อย A ก่อนที่จะใช้ศึกษาในการจัดสมดุลการผลิตต่อไป โดยขั้นตอนการทำงานลดลงจาก 8 เหลือ 2 ขั้นตอนเท่านั้น นอกจากนี้ถ้ารวมงานของกระบวนการประกอบย่อย A เข้ากับส่วนงานประกอบหลักแล้ว จะไม่มีการขนส่งชิ้นงานระหว่างกลุ่ม ซึ่งคิดเป็นระยะทางที่ลดได้ 8 เมตร

ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย A

ส่วนประกอบย่อย A												
												
ขั้นตอนการทำงาน (ก่อนการปรับปรุง)	จำนวน	จำนวน	เวลาที่ใช้	เวลาที่ใช้	เฉลี่ยเวลา	ระยะทาง	ประเภท	●	➔	■	■	▼
	ครั้งที่ทำ	ชิ้นงาน	ต่อครั้ง	ทั้งหมด	ที่ใช้ต่อชิ้น			(เมตร)	งาน	Operation	Transportation	Inspection
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-5	7	200	150	1050	0.8	-	VA	●				
2 ประกอบชิ้นส่วน 1-5 เข้าด้วยกัน	1300	1	17	22100	17.0	-	VA	●				
3 เตรียมกล่องและจัดเก็บชิ้นงานข้อ 2 ลงในกล่อง	7	200	120	840	0.6	-	NVA	●				
4 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 6-10, 2 และงานย่อยที่ได้จากข้อ 3	7	200	210	1470	1.1	-	VA	●				
5 ประกอบชิ้นส่วน 6-10, 2 และงานที่ได้จากข้อ 3 เข้าด้วยกัน	1300	1	32	41600	32.0	-	VA	●				
6 เตรียมกล่องและจัดเก็บชิ้นงานข้อ 5 ลงในกล่อง	13	100	60	780	0.6	-	NVA	●				
7 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อกจุดงานประกอบหลัก	1	1300	300	300	0.2	8	NVA		●			
8 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงานประกอบหลักในวันถัดไป	1	1300	54000	54000	41.5		NVA					●
รวม					94.0	8.0		52.2	0.2	0.0	0.0	41.5


ตารางที่ 3.3 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย A

ขั้นตอนการทำงาน (หลังการปรับปรุง)	จำนวน	จำนวน	เวลาที่ใช้	เวลาที่ใช้	เฉลี่ยเวลา	ระยะทาง	ประเภท	●	➔	■	■	▼
	ครั้งที่ทำ	ชิ้นงาน	ต่อครั้ง	ทั้งหมด	ที่ใช้ต่อชิ้น			(เมตร)	งาน	Operation	Transportation	Inspection
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-10	7	200	330	2310	1.8	-	VA	●				
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน	1300	1	51	66300	51.0	-	VA	●				
รวม					52.8	0.0		52.8	0	0	0	0

กระบวนการประกอบย่อย B

เป็นกระบวนการประกอบแบบปกติ พบว่าใช้เวลาในการผลิตต่อ 1 ชิ้นทั้งหมด 59.1 วินาที โดยเวลาที่เพิ่มมูลค่าใช้เพียง 16.6 วินาที คิดเป็น 28% โดยเวลาที่ไม่เพิ่มมูลค่าสูญเสียไปกับ การเตรียมกล่อง การเก็บกล่องและจัดเก็บเพื่อรอการใช้งานที่กลุ่มงานประกอบหลักรวม 42.1 วินาที คิดเป็น 71% ดังตารางที่ 3.4 และเมื่อกำจัดขั้นตอนที่ไม่เกิดมูลค่าออกไป ให้เหลือเพียงงานที่เกิดมูลค่าเท่านั้น จะใช้เวลาในการประกอบทั้งสิ้น 16.6 วินาที แสดงดังตารางที่ 3.5 โดยขั้นตอนการทำงานลดลงจาก 5 เหลือ 2 ขั้นตอนเท่านั้น นอกจากนี้ถ้ารวมงานของกระบวนการประกอบย่อย B เข้ากับส่วนงานประกอบหลักแล้ว จะไม่มีการขนส่งชิ้นงานระหว่างกลุ่ม ซึ่งคิดเป็นระยะทางที่ลดได้ 8 เมตร

ตารางที่ 3.4 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย B

ส่วนประกอบย่อย B												
												
ขั้นตอนการทำงาน (ก่อนการปรับปรุง)	จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม	จำนวนชิ้นงานต่อครั้ง	เวลาที่ใช้ต่อครั้ง (วินาที)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที)	เฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่อชิ้น (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	ประเภทงาน	Operation	Transportation	Inspection	Delay	Storage
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-4	7	200	120	840	0.6	-	VA	●				
2 ประกอบชิ้นส่วน 1- 4 เข้าด้วยกัน	1300	1	16	20800	16.0	-	VA	●				
3 เตรียมกล่องและจัดเก็บชิ้นงานเพื่อ 2 ลงในกล่อง	7	200	120	840	0.6	-	NVA	●				
4 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อกจุดงานประกอบหลัก	1	1300	300	300	0.2	8.0	NVA		●			
5 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงานประกอบหลักในวันถัดไป	1	1300	54000	54000	41.5		NVA					●
รวม					59.1	8.0		17.3	0.2	0.0	0.0	41.5

ตารางที่ 3.5 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย B

ขั้นตอนการทำงาน (หลังการปรับปรุง)	จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม	จำนวนชิ้นงานต่อครั้ง	เวลาที่ใช้ต่อครั้ง (วินาที)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที)	เฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่อชิ้น (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	ประเภทงาน	Operation	Transportation	Inspection	Delay	Storage
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-4	7	200	120	840	0.6	-	VA	●				
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน	1300	1	15	19500	16.0	-	VA	●				
รวม					16.6	0.0		16.6	0	0	0	0


กระบวนการประกอบย่อย C

เป็นกระบวนการประกอบแบบปกติ พบว่าใช้เวลาในการผลิตต่อ 1 ชิ้นทั้งหมด 69.5 วินาที ซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าอยู่เพียง 2 หัวข้อเท่านั้น โดยใช้เวลา 21 วินาที หรือคิดเป็นคิดเป็น 30% และขั้นตอนที่ไม่เกิดมูลค่า 5 หัวข้อซึ่งใช้เวลา 48.4 วินาทีหรือคิดเป็น 70% โดยเวลาที่ไม่เพิ่มมูลค่าสูญเสียไปกับ การเตรียมกล่อง การเก็บกล่องและจัดเก็บเพื่อรอการใช้งานที่กลุ่มงานประกอบหลัก ดังตารางที่ 3.6 จากนั้นจึงทำการตัดขั้นตอนที่ไม่เกิดมูลค่าออกทั้งในส่วนของการจัดเรียงชิ้นงานลงถาดและการจัดเก็บใส่กล่อง พร้อมทั้งออกแบบ Jig ที่ใช้ป้องกันการประกอบชิ้นงานกลับด้านขึ้นมาใหม่ จากเดิมที่ต้องเรียงชิ้นงานใส่ไปใน Jig ก่อนที่จะประกอบครั้งละ 20 ชิ้น และต้องใส่ใหม่เมื่อชิ้นงานหมดทุกๆ 20 ชิ้น ก่อนทำการประกอบ เปลี่ยนเป็น Jig ที่สามารถใช้งานได้ขณะประกอบ นั่นคือการรวมงานเข้าด้วยกัน คือให้ใช้ Jig ป้องกันการประกอบผิดด้านขณะทำการประกอบชิ้นงานทีละหนึ่งชิ้น แสดงดังภาพที่ 3.8 เมื่อทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วพบว่าเวลาที่ใช้ในการประกอบชิ้นงานต่อชิ้นลดลงเหลือ 21 วินาที ดังตารางที่ 3.7 และขั้นตอนการทำงานลดลงจาก 7 เหลือ 2 ขั้นตอน


เท่านั้น นอกจากนี้ถ้ารวมงานของกระบวนการประกอบย่อย C เข้ากับส่วนงานประกอบหลักแล้ว จะไม่มีการขนส่งชิ้นงานระหว่างกลุ่ม ซึ่งคิดเป็นระยะทางที่ลดได้ 8 เมตร

ตารางที่ 3.6 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย C

ส่วนประกอบย่อย C													
ขั้นตอนการทำงาน (ก่อนการปรับปรุง)	จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม	จำนวนชิ้นงานต่อครั้ง	เวลาที่ใช้ต่อครั้ง (วินาที)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที)	เฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่อชิ้น (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	ประเภทงาน	●	➔	■	■	▼	
								Operation	Transportation	Inspection	Delay	Storage	
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-6	7	200	180	1260	1.0	-	VA	●					
2 ใส่ชิ้นงานที่ 6 ลงใน Jig สำหรับประกอบ	65	20	30	1950	1.5	-	NVA	●					
3 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน	1300	1	20	26000	20.0	-	VA	●					
4 จัดเรียงและนับจำนวนลงถาด	1300	1	2	2600	2.0	-	NVA	●					
5 เตรียมกล่องและจัดเก็บชิ้นงานลงในกล่อง	7	200	600	4200	3.2	-	NVA	●					
6 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อกจุดงานประกอบหลัก	1	1300	300	300	0.2	8	NVA		●				
7 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงานประกอบหลักในวันถัดไป	1	1300	54000	54000	41.5		NVA					●	
รวม					69.5	8.0			27.7	0.2	0.0	0.0	41.5



Jig ก่อนปรับปรุง : ใส่ชิ้นงานลงไปใน Jig สำหรับป้องกันประกอบผิดพลาด 20 ชิ้น ก่อนประกอบ








Jig หลังปรับปรุง : ใช้ Jig ป้องกันประกอบผิดพลาดขณะประกอบ

ภาพที่ 3.8 Jig ที่ใช้ในการป้องกันการประกอบผิดพลาดของส่วนประกอบย่อย C


ก่อนและหลังการปรับปรุง

ตารางที่ 3.7 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย C

ขั้นตอนการทำงาน (หลังการปรับปรุง)	จำนวน	จำนวน	เวลาที่ใช้	เวลาที่ใช้	เฉลี่ยเวลา	ระยะทาง (เมตร)	ประเภท งาน					
	ครั้งที่ทำ กิจกรรม	ชิ้นงาน ต่อครั้ง	ต่อครั้ง (วินาที)	ทั้งหมด (วินาที)	ที่ใช้ต่อชิ้น (วินาที)			Operation	Transporta tion	Inspection	Delay	Storage
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-6	7	200	180	1260	1.0	-	VA	●				
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน (ใช้ Jig ใหม่)	1300	1	20	26000	20.0	-	VA	●				
รวม					21.0	0.0		21.0	0	0	0	0

กระบวนการประกอบย่อย E

เป็นกระบวนการประกอบแบบปกติ พบว่าใช้เวลาในการผลิตต่อ 1 ชิ้นทั้งหมด 63.5 วินาที โดยเวลาที่เพิ่มมูลค่าใช้เพียง 15.5 วินาที เท่านั้นคิดเป็น 24% โดยเวลาที่ไม่เพิ่มมูลค่าสูญเสียไปกับการเตรียมกล่อง การเก็บลงกล่องและจัดเก็บเพื่อรอการใช้งานที่กลุ่มงานประกอบหลักรวม 44.7 วินาที คิดเป็น 70% และสูญเสียเวลาที่ใช้ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม/ฝุ่นผง ออกจากตัวชิ้นงาน ดังภาพที่ 3.9 โดยใช้เวลาดำเนินการ 3 วินาที คิดเป็น 5% แสดงเวลาที่ใช้ก่อนปรับปรุงดังตารางที่ 3.8 และเมื่อกำจัดขั้นตอนที่ไม่เกิดมูลค่าในส่วนของการจัดเก็บออกไป และงานการกำจัดสิ่งแปลกปลอม/ฝุ่นผง จากชิ้นส่วนที่ 1 โดยการยกเลิก เนื่องจากเมื่อสอบถามจากพนักงานและศึกษาจากประวัติการผลิตพบว่า ที่ต้องทำการดูชิ้นงานเนื่องจาก เคยได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าว่าพบสิ่งแปลกปลอมจากตัวชิ้นงานที่ 1 ตั้งแต่ปี 2553 จึงได้ทำสืบต่อเนืองมาตั้งแต่นั้น แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันไม่เคยได้รับข้อเรียนเรื่องนี้ อีก และชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่ซื้อมาจากผู้ขาย ผู้วิจัยจึงประชุมร่วมกับแผนกคุณภาพ โดยแผนกคุณภาพให้ทำการตรวจสอบภายในรูของชิ้นงานโดยให้พนักงานส่องบนโต๊ะไฟ จำนวน 3 ล้อตของผู้ขาย (30,000 ชิ้น) ซึ่งผลออกมาไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ตัวชิ้นงาน โดยได้ข้อสรุปว่า ให้ยกเลิกการทำงานในเรื่องของกำจัดสิ่งแปลกปลอม/ฝุ่นผง และหากมีข้อร้องเรียนเรื่องสิ่งแปลกปลอม/ฝุ่นผง ที่ตัวชิ้นงานนี้ให้ทำการแจ้งผู้ขาย ดังนั้นขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วน E จึงลดลงเหลือ 15.5 วินาที ดังตารางที่ 3.9 และขั้นตอนการทำงานลดลงจาก 6 เหลือ 2 ขั้นตอนเท่านั้น นอกจากนี้ถ้ารวมงานของกระบวนการประกอบย่อย E เข้ากับส่วนงานประกอบหลักแล้ว จะไม่มีการขนส่งชิ้นงานระหว่างกลุ่ม ซึ่งคิดเป็นระยะทางที่ลดได้ 10 เมตร



ภาพที่ 3.9 การกำจัดสิ่งแปลกปลอม/ฝุ่นผง ออกจากตัวชิ้นงานของส่วนประกอบย่อย E

ตารางที่ 3.8 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย E

ส่วนประกอบย่อย E													
ขั้นตอนการทำงาน (ก่อนการปรับปรุง)	จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม	จำนวนชิ้นงานต่อครั้ง	เวลาที่ใช้ต่อครั้ง (วินาที)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที)	เฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่อชิ้น (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	ประเภทงาน	●	➔	■	■	▼	
								Operation	Transportation	Inspection	Delay	Storage	
1 กำจัดฝุ่นผงออกจากชิ้นส่วนที่ 1 ด้วยวิธีการดูดออก	1300	1	3	3900	3.0	-	NVA	●					
2 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-3	7	200	90	630	0.5	-	VA	●					
3 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน	1300	1	15	19500	15.0	-	VA	●					
4 เตรียมกล่องและจัดเก็บชิ้นงานลงในกล่อง	7	200	600	4200	3.2	-	NVA	●					
5 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อกจุดงานประกอบหลัก	1	1300	300	300	0.2	10	NVA		●				
6 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงานประกอบหลักในวันถัดไป	1	1300	54000	54000	41.5		NVA					●	
รวม					63.5	10.0			21.7	0.2	0.0	0.0	41.5

ตารางที่ 3.9 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย E


ขั้นตอนการทำงาน (หลังการปรับปรุง)	จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม	จำนวนชิ้นงานต่อครั้ง	เวลาที่ใช้ต่อครั้ง (วินาที)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที)	เฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่อชิ้น (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	ประเภทงาน	●	➔	■	■	▼	
								Operation	Transportation	Inspection	Delay	Storage	
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-3	7	200	90	630	0.5	-	VA	●					
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน	1300	1	15	19500	15.0	-	VA	●					
รวม					15.5	0.0			15.5	0	0	0	0

กระบวนการประกอบย่อย G

เป็นกระบวนการประกอบแบบปกติ พบว่าใช้เวลาในการผลิตต่อ 1 ชิ้นทั้งหมด 52.5 วินาที โดยเวลาที่เพิ่มมูลค่าใช้เพียง 7.5 วินาที คิดเป็น 14% โดยเวลาที่ไม่เพิ่มมูลค่าสูญเสียไปกับ การเตรียมกล่อง การเก็บลงกล่องและจัดเก็บเพื่อรอการใช้งานที่กลุ่มงานประกอบหลักรวม 44.7 วินาที คิดเป็น 85% ดังตารางที่ 3.10 และเมื่อกำจัดขั้นตอนที่ไม่เกิดมูลค่าออกไป ให้เหลือเพียงงานที่เกิดมูลค่า

เท่านั้น พบว่าเวลาที่ใช้ในการประกอบชิ้นงานต่อชิ้นลดลงเหลือ 7.5 วินาที ดังตารางที่ 3.11 และขั้นตอนการทำงานลดลงจาก 5 เหลือ 2 ขั้นตอนเท่านั้น นอกจากนี้ถ้ารวมงานของกระบวนการประกอบย่อย G เข้ากับส่วนงานประกอบหลักแล้ว จะไม่มีการขนส่งชิ้นงานระหว่างกลุ่ม ซึ่งคิดเป็นระยะทางที่ลดได้ 8 เมตร

ตารางที่ 3.10 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย G

ส่วนประกอบย่อย G													
													
ขั้นตอนการทำงาน (ก่อนการปรับปรุง)	จำนวน	จำนวน	เวลาที่ใช้	เวลาที่ใช้	เฉลี่ยเวลา	ระยะทาง	ประเภท	●	➔	■	■	■	
	ครั้งที่ทำ	ชิ้นงาน	ต่อครั้ง	ทั้งหมด	ที่ใช้ต่อชิ้น								(เมตร)
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-3	7	200	90	630	0.5	-	VA	●					
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน	1300	1	7	9100	7.0	-	VA	●					
3 เตรียมกล่องและจัดเก็บชิ้นงานลงในกล่อง	7	200	600	4200	3.2	-	NVA	●					
4 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อกจุดงานประกอบหลัก	1	1300	300	300	0.2	8	NVA		●				
5 จัดเก็บเพื่อส่งให้ส่วนงานประกอบหลักในวันถัดไป	1	1300	54000	54000	41.5		NVA					●	
รวม					52.5	8.0			10.7	0.2	0.0	0.0	41.5

ตารางที่ 3.11 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย G

ขั้นตอนการทำงาน (หลังการปรับปรุง)	จำนวน	จำนวน	เวลาที่ใช้	เวลาที่ใช้	เฉลี่ยเวลา	ระยะทาง	ประเภท	●	➔	■	■	■	
	ครั้งที่ทำ	ชิ้นงาน	ต่อครั้ง	ทั้งหมด	ที่ใช้ต่อชิ้น								(เมตร)
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-3	7	200	90	630	0.5	-	VA	●					
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน	1300	1	7	9100	7.0	-	VA	●					
รวม					7.5	0.0			7.5	0	0	0	0


CHULALONGKORN UNIVERSITY

กระบวนการประกอบย่อย H

เป็นกระบวนการประกอบแบบปกติ พบว่าใช้เวลาในการผลิตต่อ 1 ชิ้นทั้งหมด 54.5 วินาที โดยเวลาที่เพิ่มมูลค่าใช้เพียง 9.5 วินาที คิดเป็น 17% โดยเวลาที่เพิ่มมูลค่าสูญเสียไปกับ การเตรียมกล่อง การเก็บกล่องและจัดเก็บเพื่อรอการใช้งานที่กลุ่มงานประกอบหลักรวม 44.7 วินาที คิดเป็น 82% ดังตารางที่ 3.12 และเมื่อกำจัดขั้นตอนที่ไม่เกิดมูลค่าออกไป ให้เหลือเพียงงานที่เกิดมูลค่าเท่านั้น พบว่าเวลาที่ใช้ในการประกอบชิ้นงานต่อชิ้นลดลงเหลือ 9.5 วินาทีดังตารางที่ 3.13 และขั้นตอนการทำงานลดลงจาก 5 เหลือ 2 ขั้นตอนเท่านั้น นอกจากนี้ถ้ารวมงานของกระบวนการ

ประกอบย่อย H เข้ากับส่วนงานประกอบหลักแล้ว จะไม่มีการขนส่งชิ้นงานระหว่างกลุ่ม ซึ่งคิดเป็นระยะทางที่ลดได้ 3 เมตร

ตารางที่ 3.12 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย H

ส่วนประกอบย่อย H												
												
ขั้นตอนการทำงาน (ก่อนการปรับปรุง)	จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม	จำนวนชิ้นงานต่อครั้ง	เวลาที่ใช้ต่อครั้ง (วินาที)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที)	เฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่อชิ้น (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	ประเภทงาน	●	➔	■	■	▼
								Operation	Transportation	Inspection	Delay	Storage
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-3	7	200	90	630	0.5	-	VA	●				
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน	1300	1	9	11700	9.0	-	VA	●				
3 เตรียมกล่องและจัดเก็บชิ้นงานลงในกล่อง	7	200	600	4200	3.2	-	NVA	●				
4 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อกจุดงานประกอบหลัก	1	1300	300	300	0.2	3	NVA		●			
5 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงานประกอบหลักในวันถัดไป	1	1300	54000	54000	41.5		NVA					●
รวม					54.5	3.0		12.7	0.2	0.0	0.0	41.5


ตารางที่ 3.13 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย H

ขั้นตอนการทำงาน (หลังการปรับปรุง)	จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม	จำนวนชิ้นงานต่อครั้ง	เวลาที่ใช้ต่อครั้ง (วินาที)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที)	เฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่อชิ้น (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	ประเภทงาน	●	➔	■	■	▼
								Operation	Transportation	Inspection	Delay	Storage
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-3	7	200	90	630	0.5	-	VA	●				
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน	1300	1	9	11700	9.0	-	VA	●				
รวม					9.5	0.0		9.5	0	0	0	0

กระบวนการประกอบย่อย J

เป็นกระบวนการประกอบแบบปกติ พบว่าใช้เวลาในการผลิตต่อ 1 ชิ้นทั้งหมด 48.5 วินาที โดยเวลาที่เพิ่มมูลค่าใช้เพียง 5.3 วินาที คิดเป็น 11% โดยเวลาที่เพิ่มมูลค่าสูญเสียไปกับ การเตรียมกล่อง การเก็บลงกล่องและจัดเก็บเพื่อรอการใช้งานที่กลุ่มงานประกอบหลักรวม 42.9 วินาที คิดเป็น 88% ดังตารางที่ 3.14 และเมื่อกำจัดขั้นตอนที่ไม่เกิดมูลค่าออกไป ให้เหลือเพียงงานที่เกิดมูลค่าเท่านั้น พบว่าเวลาที่ใช้ในการประกอบชิ้นงานต่อชิ้นลดลงเหลือ 5.3 วินาที ดังตารางที่ 3.15 และขั้นตอนการทำงานลดลงจาก 5 เหลือ 2 ขั้นตอนเท่านั้น นอกจากนี้ถ้ารวมงานของกระบวนการประกอบย่อย J เข้ากับส่วนงานประกอบหลักแล้ว จะไม่มีการขนส่งชิ้นงานระหว่างกลุ่ม ซึ่งคิดเป็นระยะทางที่ลดได้ 3 เมตร

ตารางที่ 3.14 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบก่อนการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย J

ส่วนประกอบย่อย J												
												
ขั้นตอนการทำงาน (ก่อนการปรับปรุง)	จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม	จำนวนชิ้นงานต่อครั้ง	เวลาที่ใช้ต่อครั้ง (วินาที)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที)	เฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่อชิ้น (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	ประเภทงาน	●	➔	■	■	▼
								Operation	Transportation	Inspection	Delay	Storage
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-2	7	200	60	420	0.3	-	VA	●				
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน	1300	1	5	6500	5.0	-	VA	●				
3 เตรียมกล่องและจัดเก็บชิ้นงานลงในกล่อง	3	500	600	1800	1.4	-	NVA	●				
4 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อกจุดงานประกอบหลัก	1	1300	300	300	0.2	3	NVA		●			
5 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงานประกอบหลักในวันถัดไป	1	1300	54000	54000	41.5		NVA					●
รวม					48.5	3.0		6.7	0.2	0.0	0.0	41.5

ตารางที่ 3.15 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบหลังการปรับปรุงของส่วนประกอบย่อย J

ส่วนประกอบย่อย J												
ขั้นตอนการทำงาน (หลังการปรับปรุง)	จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม	จำนวนชิ้นงานต่อครั้ง	เวลาที่ใช้ต่อครั้ง (วินาที)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที)	เฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่อชิ้น (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	ประเภทงาน	●	➔	■	■	▼
								Operation	Transportation	Inspection	Delay	Storage
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบชิ้นส่วนที่ 1-2	7	200	60	420	0.3	-	VA	●				
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน	1300	1	5	6500	5.0	-	VA	●				
รวม					5.3	0.0		5.3	0	0	0	0

กระบวนการประกอบหลัก

เป็นกระบวนการที่นำชิ้นส่วนทุกกระบวนการย่อยตั้งแต่ A-J รวม 10 กระบวนการ มาประกอบเข้าด้วยกัน โดยมีการจัดเรียงให้เป็นวงเรียกว่าการ Coiling บน Jig-ขณะประกอบและทำการติดเทปกาวกระดาษเพื่อให่วง Coil ไม่หลุดออกจากกัน ดังภาพที่ 3.10 โดยในส่วนของกระบวนการประกอบหลักใช้เวลาในการเตรียมและประกอบชิ้นงานทั้งหมด 97 วินาที คิดเป็น 99% ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นขั้นตอนที่เกิดมูลค่า ดังนั้นจึงยังไม่มีมีการปรับปรุงใดๆ ดังตารางที่ 3.16

เวลาที่ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ AAA 1 ชิ้น ที่กระบวนการประกอบหลักถือเป็นจุดสำคัญในการกำหนดผลิตผล (Output) ของสายการผลิตเนื่องจากเป็นกระบวนการที่เป็นตัวกำหนดปริมาณชิ้นงานที่จะผลิตได้ต่อวัน ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของกระบวนการประกอบหลัก 37 ชิ้น/คน/ชม. โดยยอดการผลิตที่ต้องการต่อวันคือ 1,300 ชิ้น และเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นปัจจุบันจะต้องมีคนนั่งทำงานประกอบในส่วนงานหลัก 6 คน/วัน เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ



ภาพที่ 3.10 กระบวนการประกอบหลัก ที่มีการ Coiling และติดเทปกาว

ตารางที่ 3.16 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประกอบของกระบวนการประกอบหลัก

กลุ่มงานประกอบหลัก												
ขั้นตอนการทำงาน (ก่อนการปรับปรุง)	จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม	จำนวนชิ้นงานต่อครั้ง	เวลาที่ใช้ต่อครั้ง (วินาที)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที)	เฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่อชิ้น (วินาที)	ระยะทาง (เมตร)	ประเภทงาน	●	➔	■	◐	▼
								Operation	Transportation	Inspection	Delay	Storage
1 เตรียมชิ้นงาน A-J ในการประกอบชิ้นส่วนที่ A-J	13	100	300	3900	3.0	-	VA	●				
2 ประกอบ A-J เข้าด้วยกัน, Coiling และติดเทป	1300	1	93	120900	93.0	-	VA	●				
3 ส่งให้กลุ่มงานทดสอบรับ/คืนบนสายพานลำเลียง	1300	1	1	1300	1.0	-	NVA		●			
รวม					97.0	0.0		96.0	1.0	0.0	0.0	0.0

จากข้อมูลที่ศึกษา วิธีการทำงานและเวลาที่ใช้ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS ในการปรับปรุงเพื่อกำจัดกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าออกไป ผู้วิจัยเพียงต้องการที่จะนำเวลาที่ได้หลังการปรับปรุงเฉพาะงานที่เพิ่มมูลค่าในส่วนของงานประกอบเท่านั้น ไปใช้อ้างอิงในการกำหนดให้เป็นเวลามาตรฐานใหม่ของการทำงานของกระบวนการประกอบย่อย ก่อนที่จะใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการจัดสมดุลการผลิตในแบบเซลล์ลาร์ต่อไป

3.4 กำหนดเวลามาตรฐานของการทำงานใหม่

จากนั้น นำเวลาที่เรทำการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการแล้วในส่วนองงานที่เกิดมูลค่าในส่วนองงานประกอบเท่านั้น มาคำนวณที่ค่าเผื่อ 4% เพื่อมากำหนดเป็นเวลามาตรฐานที่ควรจะเป็นของแต่ละกระบวนการใหม่ มาเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ก่อนการปรับปรุงที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลในระบบองการทำงานและใช้ในการวางแผนงานประกอบองแต่ละกระบวนการ ซึ่งเป็น


เวลาที่ผู้กำหนดให้ทำกันมาเป็นเวลานาน ไม่มีใครสนใจที่จะศึกษา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง จึงทำ สืบต่อกันมาเรื่อยๆ ดังตารางที่ 3.17 และรูปภาพเปรียบเทียบดังภาพที่ 3.11

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ารอบเวลาการผลิตชิ้นงาน 1 ชิ้น (Cycle time) ก่อนการปรับปรุง ใช้ เวลารวมทั้งสิ้น 652 วินาที/ชิ้น เมื่อเปรียบกับเวลาทำงานมาตรฐานที่ควรจะเป็นหลังปรับปรุง โดยคิด เฉพาะในส่วนของงานที่ผู้วิจัยทำการศึกษาคือ 574 วินาที/ชิ้น ซึ่งรอบเวลาการผลิตในปัจจุบันคิดเป็น 88% เท่านั้นเมื่อเทียบกับเวลามาตรฐานที่ควรจะเป็น โดยเวลาที่ควรจะเป็นหลังปรับปรุงนี้เป็นเพียง เวลาที่ปรับปรุงบางกระบวนการเท่านั้น ยังมีกระบวนการที่ยังไม่ได้ทำการศึกษาได้แก่ กระบวนการ D F H* I ทดสอบร้วตัน ตรวจสอบ 100% และบรรจุลงถุยังไม่ได้ทำการปรับปรุงใดๆ

ตารางที่ 3.17 เวลาที่ใช้ก่อนการปรับปรุงและเวลามาตรฐานที่ควรจะเป็นหลังปรับปรุง

กระบวนการประกอบ	เวลา(วินาที)					เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานก่อนปรับปรุงเทียบกับเวลามาตรฐานหลังปรับปรุง (%)
	เวลาที่กำหนดให้ใช้ก่อนการปรับปรุง	เวลาที่ใช้หลังการปรับปรุง (วินาที)			เวลามาตรฐานที่ควรจะเป็นหลังปรับปรุง	
		เวลากิจกรรมที่เกิดขึ้น	เวลาเมื่อ 4%	เวลามาตรฐาน		
A	79	52.8	2.1	55	70	
B	27	16.6	0.7	17	64	
C	37	21.0	0.8	22	59	
D	22	22.0	0	22	100	
E	23	15.5	0.6	16	70	
F	68	68.0	0.0	68	100	
G	9	7.5	0.3	8	87	
H*	71	71.0	0	71	100	
H	13	9.5	0.4	10	76	
I	77	77.0	0	77	100	
J	7	5.3	0.2	6	79	
กระบวนการประกอบหลัก	117	97	3.9	101	86	
ทดสอบร้วตัน	54	54	0	54	100	
ตรวจสอบ 100%	24	24	0	24	100	
บรรจุลงถุ	24	24	0	24	100	
เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที/ชิ้น)	652	565.2	9.0	574	88	

หมายเหตุ กระบวนการ D F H I ทดสอบร้วตัน ตรวจสอบ และบรรจุลงถุยังไม่ได้ทำการปรับปรุงใดๆ



ภาพที่ 3.11 กราฟแสดงเวลาที่ใช้ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

(หมายเหตุ กระบวนการ D F H* I ทดสอบร้วต้น ตรวจสอบ และบรรจุลงถูงยังไม่ได้ทำการปรับปรุง)

จากปริมาณความต้องการต่อวันคือ 1,300 ชิ้น ในเวลาทำงาน 8 ชม./วัน ก่อนการปรับปรุงจะใช้คนทั้งหมด 30 คน โดยในส่วนของกระบวนการประกอบย่อย 11 สถานี ใช้คนประกอบทั้งสิ้น 20 คน ส่วนของกระบวนการประกอบหลัก ทำหน้าที่ประกอบชิ้นส่วนย่อย A-J (10 ชิ้น) ที่ได้มาจากกระบวนการประกอบย่อยเข้าด้วยกันด้วยคน 1 คน ทำการประกอบทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 9 จุดการประกอบ พร้อมจัดให้เป็นวงพร้อมติดเทปกาวกระดาษ ใช้ทั้งหมด 6 คน ที่ทำงานในรูปแบบเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 3.12 ทำหลักๆ 5 คน อีก 1 คนจะไปช่วยทำในส่วนของกระบวนการถัดไป) และกระบวนการหลังกระบวนการประกอบย่อย ได้แก่ ทดสอบร้ว/ต้น ตรวจสอบ ตรวจสอบ และบรรจุลงถูง ทำงานร่วมกันอีก 4 คน




ภาพที่ 3.12 กระบวนการประกอบหลักก่อนการปรับปรุง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

3.5 การออกแบบการทำงานแบบเซลล์ลู่

จากนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาขั้นตอนการประกอบของส่วนงานประกอบหลักที่ประกอบชิ้นงานที่ได้จากส่วนประกอบย่อย A-J โดยประยุกต์ใช้ แผนผังลำดับก่อนหลัง (Precedence diagram) เพื่อเขียนออกมาในรูปแบบความสัมพันธ์ลำดับก่อนหลังของการประกอบชิ้นส่วน A-J ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ดังภาพที่ 3.13




ภาพที่ 3.13 แผนผังลำดับก่อนหลังของการประกอบผลิตภัณฑ์ AAA

เมื่อได้เวลามาตรฐานที่ควรจะเป็นหลังจากการปรับปรุงและลำดับก่อนหลังของการประกอบงานเข้าด้วยกันแล้ว ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลทั้งสองส่วนนี้ มาเป็นแนวทางในการการจัดสมดุลการผลิต (Line balancing) และออกแบบการประกอบ ให้เป็นแบบเซลล์ลู่ล่าร์ (Cellular production) ที่เข้าใกล้การผลิตแบบไหลทีละชิ้น (One-piece flow) ของผลิตภัณฑ์ AAA โดยย้ายกระบวนการประกอบย่อยที่เป็นการประกอบแบบปกติ A, B, C, E, G, H และ I เข้าไปรวมกับงานของกระบวนการประกอบหลัก และที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น สำหรับในส่วนงานกระบวนการประกอบย่อยที่มีสถานีนงานที่มีการประกอบในลักษณะซับซ้อน ต้องใช้สารเคมีประเภทพิเศษในการประกอบ ใช้อุปกรณ์หรือพื้นที่เฉพาะในการประกอบและบางกระบวนการต้องรอผลการทดสอบจากแผนกคุณภาพ จึงจะสามารถนำงานไปใช้ได้ 4 สถานี ได้แก่ D, F, H* และ I ไม่สามารถนำมารวมได้ ดังนั้นกระบวนการเหล่านี้จะยังคงมีการผลิตในรูปแบบเดิม คือทำแบบเป็นงวด แล้วส่งไปที่กระบวนการประกอบหลักเพื่อประกอบเช่นเดิม

ดังนั้นการจัดสมดุลการประกอบของกระบวนการประกอบย่อยเข้ากับงานของกระบวนการประกอบหลัก จะเป็นการศึกษาเวลาและออกแบบการประกอบงานของกระบวนการประกอบย่อย A, B, C, E, G, H, และ J เข้ากับกระบวนการประกอบหลักเท่านั้น ดังกราฟในภาพที่ 3.14 แสดงเวลาก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงที่ถูกกำหนดให้เป็นเวลามาตรฐานที่ควรจะเป็น แต่อย่างไรก็

ตาม กระบวนการประกอบย่อย D, F, H* และ I จะต้องถูกส่งมาเพื่อใช้ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆ ด้วย แต่จะไม่ได้นำเวลาของงานย่อยเหล่านั้น มาคำนวณในการจัดสมดุลการผลิต



ภาพที่ 3.14 เวลาก่อนการปรับปรุงและเวลามาตรฐานที่ควรจะเป็นหลังปรับปรุงของกระบวนการประกอบย่อย A, B, C, E, G, H, J และ กระบวนการประกอบหลัก


ในการออกแบบการประกอบใหม่ เพื่อให้การประกอบชิ้นงานมีความสมดุล ผู้วิจัยสามารถจัดงานในรูปแบบของ เซลล์ลาร์ในแบบ 2 คน และ 3 คน ต่อ 1 เซลล์การประกอบ และทดลองการประกอบโดยจำลองการประกอบให้เหมือนสถานการณ์จริง

โดยการออกแบบงานจะดูจาก เวลามาตรฐานที่ควรจะเป็นที่ได้ทำการศึกษามาก่อนหน้านี้เป็นหลัก และดูจากลำดับก่อนหลังของการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ AAA โดยพยายามจัดสรรและแบ่งงาน พร้อมกับทดลองประกอบงาน จนกว่าพนักงานแต่ละคน จะใช้เวลาในการประกอบที่ใกล้เคียงกัน

ในการออกแบบการจัดสมดุลการผลิตของทั้ง 2 แบบ สามารถแบ่งกิจกรรมการประกอบงานให้เวลาสมดุลได้ดังนี้

1. การจัดเซลล์แบบ 2 คนต่อ 1 เซลล์ การประกอบ

โดยวิธีการจัดงานจะแบ่งงานให้คน 1 คนประกอบชิ้นส่วนย่อยหลายๆชิ้นส่วน เพื่อส่งให้คนที่ 2 ซึ่งประกอบชิ้นส่วนย่อยบางส่วนและประกอบโดยรวมชิ้นงานของคนที 1 เข้าด้วยกัน ให้ออกเป็นผลิตภัณฑ์โดยนั่งทำงานลักษณะตามภาพที่ 3.15



ภาพที่ 3.15 การนั่งประกอบแบบ 2 คน ต่อ 1 เซลล์การประกอบ

โดยเมื่อทำการศึกษาเวลา สามารถลองแบ่งกิจกรรมการประกอบได้ดังนี้

คนที่ 1


มีชิ้นส่วนสำหรับประกอบทั้งสิ้น 23 ชิ้น ถ้วยน้ำยาเพื่อป้ายน้ำยาต่อเชื่อม 2 ถ้วย และ Jig เพื่อใช้ป้องกันการประกอบผิดพลาด 4 อัน ตามภาพที่ 3.16



ภาพที่ 3.16 โต๊ะประกอบงานแบบเซลล์ 2 คน ของคนที่ 1

โดยรับผิดชอบกระบวนการประกอบดังนี้

1. ประกอบชิ้นส่วน A (10 ชิ้นส่วน)



2. ประกอบชิ้นส่วน B (4 ชิ้นส่วน), ประกอบชิ้นส่วน C (6 ชิ้นส่วน) และนำ B ต่อเข้ากับ C จะได้เป็น BC (รวมกัน 10 ชิ้นส่วน)



3. ประกอบ E (3 ชิ้นส่วน)



4. ส่งชิ้นงาน A, BC และ E รวม 3 กระบวนการย่อย ให้กับคนที่ 2

คนที่ 2

มีชิ้นส่วนสำหรับประกอบทั้งสิ้น 12 ชิ้น ถ้วยน้ำยาเพื่อป้ายน้ำยาต่อเชื่อม 2 ถ้วย และ Jig เพื่อใช้สำหรับ Coiling 1 อัน ขนาดใหญ่ และเทปกาวกระดาษสำหรับติด เพื่อยึดวง Coil ดังภาพที่


3.17




ภาพที่ 3.17 โต๊ะประกอบงานแบบเซลล์ 2 คน ของคนที่ 2

โดยรับผิดชอบกระบวนการประกอบดังนี้

1. ประกอบชิ้นส่วน G (3 ชิ้นส่วน), ประกอบชิ้นส่วน H (3 ชิ้นส่วน โดยส่วนประกอบของ H จะมี H* ได้มาจากกระบวนการประกอบย่อยที่ซับซ้อน) จากนั้น นำ G ต่อเข้ากับ H จะได้เป็น GH (รวมกัน 6 ชิ้นส่วน)



2. ประกอบชิ้นส่วน J (2 ชิ้นส่วน) และประกอบเข้ากับ I (I ได้มาจากกลุ่มงานประกอบย่อยที่ซับซ้อนจะถูกลบเป็น 1 ชิ้น) จะได้เป็น IJ (รวมกัน 3 ชิ้น)



3. นำกระบวนการที่ได้จากข้อ 1 (GH) และ 2 (IJ) รวม 2 ชั้น ประกอบเข้ากับชั้นงานประกอบย่อย 3 ชั้น (A, BC และ E) ที่ได้จากคนที่ 1 และชั้นงานประกอบย่อย D, F ที่ได้รับจากกลุ่มงานประกอบย่อยที่ซับซ้อน รวมนำมาประกอบเข้าด้วยกันทั้งสิ้น 7 กระบวนการ พร้อม Coiling ให้เป็นวงและติดด้วยเทปกาวกระดาษ

จากการลองจัดเซลล์แบบ 2 คนต่อ 1 เซลล์การประกอบ พบปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินการประกอบดังนี้

1. มีชิ้นส่วนจำนวนมากวางอยู่ตรงหน้าพนักงานคนที่ 1 (ทั้งหมด 23 ชิ้น) ทำให้พนักงานประกอบเพียง 1 คน รับภาระในการทำงานมากเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่การหยิบชิ้นส่วนผิด และการประกอบผิดพลาดได้ เนื่องจากมีชิ้นงานที่มีลักษณะคล้ายกันหลายชิ้น
2. มีชิ้นส่วนจำนวนมากอยู่ตรงหน้าพนักงานคนที่ 1 ทำให้ใช้พื้นที่มากในการวาง ซึ่งทำให้มีชิ้นงานบางส่วนถูกจัดวางในตำแหน่งที่เกินระยะการเอื้อมหยิบที่ความลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร ดังตำแหน่งของชิ้นส่วนในภาพที่ 3.18 ทำให้พนักงานเมื่อยลำได้เนื่องจากต้องทำการประกอบเป็นเวลานาน แต่ถ้าต้องการศึกษา อาจต้องปรับปรุงที่ภาชนะสำหรับใส่ชิ้นส่วน ให้สามารถวางและ สามารถหยิบชิ้นงานได้ในระยะที่เหมาะสม ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการลงทุนจัดทำอุปกรณ์ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในการวางชิ้นส่วน แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าปรับเปลี่ยนภาชนะให้มีขนาดเล็กลงสำหรับใส่ชิ้นส่วน จะส่งผลให้เพิ่มความเร็วในการเติมชิ้นส่วนลงในภาชนะ ซึ่งอาจต้องทำการศึกษาและพิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงต่อไป




ภาพที่ 3.18 ตำแหน่งของชิ้นงานที่ต้องเอื้อมหยิบของการประกอบเซลล์แบบ 2 คนของคนที 1

3. การประกอบงานของคนที 1 มีการวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบหลายชิ้นเช่น Jig ป้องกันการประกอบผิดพลาด 4 ชนิด, ถ้วยที่ใช้ในการป้ายน้ำยา 2 ถ้วย ดังภาพที่ 3.19 ซึ่งอาจทำให้พนักงานสับสนขณะประกอบและนำไปสู่การใช้ Jig และน้ำยาผิดวิธีได้ แต่ถ้าหากต้องการศึกษา อาจต้องปรับปรุงและออกแบบการใช้ Jig และถ้วยน้ำยาใหม่ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้กับการประกอบแต่ละกระบวนการ



ภาพที่ 3.19 ตำแหน่งการวาง Jig และถ้วยน้ำยาของการประกอบเซลล์แบบ 2 คนของคนที 1

4. การประกอบของคนที 1 มีการวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบหลายชิ้นทั้ง Jig ทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับประกอบ ทำให้ต้องวางชิ้นงานทับลงบน Jig ขณะประกอบ ดังภาพที่ 3.20 ซึ่งไม่สะดวก และสำหรับการประกอบบางตำแหน่งต้องมีการเล็งตำแหน่งสำหรับการประกอบระหว่างชิ้นงาน 2 ชิ้น ทำให้ไม่สามารถประกอบได้ และสำหรับการประกอบของคนที 2 มี Jig ขนาดใหญ่วางตรงหน้าเพื่อใช้สำหรับ Coiling ชิ้นงานให้เป็นวง ทำให้ไม่สะดวกในการประกอบชิ้นส่วน โดยต้องประกอบชิ้นงานโดยวางมือทับบน Jig สำหรับ Coiling ดังภาพที่ 3.21




ภาพที่ 3.20 พื้นที่ของการประกอบเซลล์แบบ 2 คนของคนที 1



ภาพที่ 3.21 พื้นที่ของการประกอบเซลล์แบบ 2 คนของคนที 2

2. การจัดเซลล์แบบ 3 คนต่อ 1 เซลล์ การประกอบ

โดยลักษณะการทำงานผู้วิจัยออกแบบ จะให้เน้นในลักษณะรูปสามเหลี่ยม เป็นการแบ่งงานในรูปแบบที่ คนที่ 1 และ 2 ทำหน้าที่ประกอบชิ้นส่วนพร้อมๆกัน ตามชิ้นส่วนย่อยและงานประกอบที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นทำการส่งชิ้นส่วนให้กับคนที่ 3 เป็นคนประกอบชิ้นงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน พร้อมจัดให้เป็นวงและติดเทปภาวกระดาศเพื่อให้ออกเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยนั่งทำงานลักษณะตามภาพที่ 3.22



ภาพที่ 3.22 การนั่งประกอบแบบ 3 คน ต่อ 1 เซลล์การประกอบ

โดยเมื่อทำการศึกษาเวลา สามารถลองแบ่งกิจกรรมการประกอบได้ดังนี้

คนที่ 1


มีชิ้นส่วนสำหรับประกอบทั้งสิ้น 14 ชิ้น ถ้วยน้ำยาเพื่อป้ายน้ำยาต่อเชื่อม 2 ถ้วย และ Jig เพื่อใช้ป้องกันการประกอบผิดพลาด 1 อัน ตามภาพที่ 3.23



ภาพที่ 3.23 โต๊ะประกอบงานแบบเซลล์ 3 คน ของคนที่ 1

โดยรับผิดชอบกระบวนการประกอบดังนี้

1. ประกอบชิ้นส่วน A (10 ชิ้นส่วน)



2. ประกอบชิ้นส่วน B (3 ชิ้นส่วน) และนำ B มาต่อกับ C (ชิ้นส่วน C นับเป็น 1 ชิ้นส่วน เพราะได้มาจากคนที่ 2) รวมทั้งหมด 4 ชิ้น จะได้เป็น BC



3. ส่งชิ้นงาน A และ BC รวม 2 ชิ้น ให้กับคนที่ 3

คนที่ 2

มีชิ้นส่วนสำหรับประกอบทั้งสิ้น 18 ชิ้น ถ้วยน้ำยาเพื่อป้ายน้ำยาต่อเชื่อม 1 ถ้วย และ Jig ป้องกันการประกอบผิดพลาด 3 อัน ดังภาพที่ 3.24



ภาพที่ 3.24 โต๊ะประกอบงานแบบเซลล์ 3 คน ของคนที่ 2

โดยรับผิดชอบกระบวนการประกอบดังนี้


1. ประกอบชิ้นส่วน C (6 ชิ้นส่วน) จากนั้นวางชิ้นงานเพื่อให้คนที่ 1 ใช้สำหรับประกอบเข้ากับ B




2. ประกอบชิ้นส่วน E (3 ชิ้นส่วน)



3. ประกอบชิ้นส่วน G (3 ชิ้นส่วน), ประกอบชิ้นส่วน H (3 ชิ้นส่วน โดยส่วนประกอบของ H จะมี H* ได้มาจากกระบวนการประกอบย่อยที่ซับซ้อน) จากนั้น นำ G ต่อเข้ากับ H จะได้เป็น GH (รวมกัน 6 ชิ้นส่วน)



4. ประกอบชิ้นส่วน J (2 ชิ้นส่วน) และประกอบเข้ากับ I (I ได้มาจากกลุ่มงานประกอบย่อยที่ซับซ้อนจะถูกรับเป็น 1 ชิ้น) จะได้เป็น U (รวมกัน 3 ชิ้น)



5. ส่งชิ้นงาน E, GH และ U รวม 3 ชิ้นให้คนที่ 3

คนที่ 3


มีชิ้นส่วนสำหรับประกอบทั้งสิ้น 7 ชิ้น ถ้วยน้ำยาเพื่อป้ายน้ำยาต่อเชื่อม 1 ถ้วย และ Jig เพื่อใช้สำหรับ Coiling 1 อัน ขนาดใหญ่ และเทปกาวกระดาษสำหรับติด เพื่อยึดวง Coil ดังภาพที่ 3.25



ภาพที่ 3.25 โต๊ะประกอบงานแบบเซลล์ 3 คน ของคนที่ 3

โดยรับผิดชอบกระบวนการประกอบดังนี้

1. ทำการประกอบชิ้นส่วนที่ได้จากคนที่ 1 (A, BC) และ คนที่ 2 (E, GH, U) รวมทั้งหมด 5 ชิ้น ประกอบเข้ากับชิ้นส่วน D และ F (D และ F ได้มาจากกระบวนการประกอบย่อยที่ซับซ้อน) รวมทั้งหมด 7 ชิ้น ดังภาพที่ 3.26 จะเห็นได้ว่าคนที่ 3 ไม่ได้ทำการประกอบชิ้นส่วนประกอบย่อยใดๆเลย แต่เป็นการนำชิ้นส่วนย่อย มาประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งหมด 6 จุด พร้อมจัดให้เป็นวงและติดเทปกาวกระดาษ



ภาพที่ 3.26 ชิ้นส่วน 7 ชิ้น สำหรับคนที่ 3 ในการประกอบแบบเซลล์ลูลาร์

จากการจัดเซลล์แบบ 3 คนต่อ 1 เซลล์การประกอบ พบว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าการจัดเซลล์แบบ 2 คนต่อ 1 เซลล์การประกอบดังนี้

1. ชิ้นส่วนที่แบ่งให้พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในการประกอบ ไม่มากเกินไปโดยจำนวนชิ้นส่วนสูงสุดคือ 18 ชิ้น (เซลล์แบบ 3 คนต่อ 1 เซลล์การประกอบ คนที่ 2) แม้ว่าจะมีโอกาสที่จะประกอบผิดพลาดอยู่บ้างเพราะมีชิ้นงานมีลักษณะคล้ายกัน แต่มีโอกาสเกิดน้อยกว่าการจัดเซลล์แบบ 2 คนต่อ 1 เซลล์ที่มีชิ้นส่วนสูงสุดอยู่ที่ 23 ชิ้นต่อพนักงานประกอบ 1 คน
2. ชิ้นส่วนที่วางอยู่ตรงหน้าพนักงานคนที่ 1 และ 2 และชิ้นส่วนย่อยที่วางอยู่ตรงหน้าพนักงานคนที่ 3 ไม่มากเกินไป ทำให้ไม่มีชิ้นงานใดถูกจัดวางให้เกินระยะเอื้อมหยิบเพื่อประกอบงานที่ 50 เซนติเมตร ซึ่งสามารถหยิบมาประกอบได้ง่าย ทำให้ลดการเมื่อยล้าของพนักงานได้
3. การวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบหลายในส่วนของ Jig ป้องกันการประกอบผิดพลาดมีสูงสุด 3 ชนิด (เซลล์แบบ 3 คนต่อ 1 เซลล์การประกอบ คนที่ 2) แม้ว่าจะมีโอกาสที่จะใช้ Jig ผิดชนิด แต่มีโอกาสเกิดน้อยกว่าการจัดเซลล์แบบ 2 คนต่อ 1 เซลล์ที่มี Jig อยู่ 4 ชนิด ที่ใช้ในการประกอบต่อพนักงาน 1 คน

4. การวาง Jig สำหรับป้องกันการประกอบผิดพลาด ที่ใช้ในการประกอบของคนที 1 และ 2 ไม่มีการการวาง Jig ที่เป็นอุปสรรคในการประกอบงาน เพราะยังคงมีพื้นที่ว่างบนโต๊ะเหลืออยู่ และสำหรับการประกอบของคนที 3 ที่มี Jig ขนาดใหญ่วางตรงหน้าเพื่อใช้สำหรับ Coiling ชิ้นงานให้เป็นวง ซึ่งไม่มีการประกอบชิ้นส่วนย่อยใดๆ จึงไม่มีผลกระทบเรื่องการประกอบ


ผู้วิจัยสามารถสรุปการจัดเซลล์การประกอบในรูปแบบ 2 คน และ 3 คน ต่อ 1 เซลล์การประกอบได้ดังตารางที่ 3.18

ตารางที่ 3.18 เปรียบเทียบการจัดเซลล์ในรูปแบบ 2 คน และ 3 คน ต่อ 1 เซลล์การประกอบ

หัวข้อที่นำมาพิจารณา	เซลล์แบบ 2 คน	เซลล์แบบ 3 คน
1. ภาระงาน (จำนวนชิ้นงานสูงสุดในการประกอบต่อพนักงาน 1 คน)	23 ชิ้นส่วน	18 ชิ้นส่วน
2. จำนวน Jig สูงสุดที่วางไว้หน้าพนักงานสำหรับใช้ประกอบ	4 อัน	3 อัน
3. โอกาสในการประกอบชิ้นงานผิดพลาด	มากกว่าเซลล์แบบ 3 คน	น้อยกว่าเซลล์แบบ 2 คน
4. โอกาสในการใช้ Jig ผิด	มากกว่าเซลล์แบบ 3 คน	น้อยกว่าเซลล์แบบ 2 คน
5. ลักษณะการวางชิ้นงานบนโต๊ะประกอบ	เกินระยะเอื้อมหยิบ 50 เซนติเมตร	ไม่เกินระยะเอื้อมหยิบ 50 เซนติเมตร
6. ลักษณะการวาง Jig บนโต๊ะประกอบ	ขัดขวางพื้นที่การประกอบงาน	ไม่ขัดขวางพื้นที่การประกอบงาน

จากปัญหาและข้อจำกัดที่พบ ของการจัดรูปแบบเซลล์แบบ 2 คนต่อ 1 เซลล์การประกอบ ผู้วิจัยจึงไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดชิ้นงานแบบ 2 คน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการประกอบแบบที่ใช้ 3 คน ต่อ 1 เซลล์การประกอบมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมการประกอบ


จากการจัดงานการประกอบในรูปแบบเซลล์ลุ่มารี่ใหม่ สามารถเขียนแผนผังลำดับก่อนหลังการประกอบผลิตภัณฑ์ AAA ได้ใหม่ดังภาพที่ 3.27



ภาพที่ 3.27 แผนผังลำดับก่อนหลังของการประกอบผลิตภัณฑ์ AAA หลังการปรับปรุง

จากการประกอบซึ่งจากการจับเวลาการทำงานของแต่ละคนในแบบเซลล์ลุ่มารี่พบว่า เวลาที่ใช้ของแต่ละคนโดยเฉลี่ยในการประกอบชิ้นส่วนให้ได้ออกมาเป็นชิ้นงาน 1 ชิ้น พบว่าคนที่ 1 จะใช้เวลาในการประกอบงานทั้งสิ้น 77 วินาที, คนที่ 2 ใช้เวลา 75 วินาที และคนที่ 3 ใช้เวลา 78 วินาที ตามภาพที่ 3.28 ซึ่งคิดเป็นสมดุลการผลิตในส่วนของเซลล์แบบ 3 คน ถึง 98% จากสูตร

$$\begin{aligned} \% \text{ Line balancing} &= \frac{\text{Standard Time} \times 100}{\text{Cycle time}_{\max} \times \text{จำนวนพนักงาน}} \\ &= \frac{(77 + 75 + 78) \times 100}{78 \times 3} = 98\% \end{aligned}$$




ภาพที่ 3.28 เวลาที่ใช้ในการประกอบงานของแต่ละคนใน 1 เซลล์แบบ 3 คนประกอบ

แต่เนื่องจากเป็นกระบวนการประกอบด้วยมือ ผู้วิจัยจึงกำหนดระยะ Pitch ในการประกอบต่อครั้งของคนที่ 1 และ 2 คือครั้งละ 5 ชิ้น ต่อ 1 ชิ้นส่วนประกอบย่อย เพื่อลดการเคลื่อนไหวในการส่งชิ้นส่วนให้กับคนที่ 3 ซึ่งเป็นคนประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน และเพื่อป้องกันการรองานประกอบของคนที่ 3 ในช่วงเริ่มงาน และระหว่างวันอาจมีการพักเบรกเข้าห้องน้ำ อาจทำให้คนที่ 3 ไม่มีชิ้นส่วนงานสำหรับประกอบ ดังนั้นต้องมีการเตรียมชิ้นส่วนของคนที่ 1 และ 2 ไว้ประมาณอย่างละ 5 ชิ้น เพื่อให้คนที่ 3 สามารถเริ่มงานได้พร้อมกับคนที่ 1 และ 2 ในตอนเช้าของวันทำงานในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดการรองานของคนที่ 3

จากที่กล่าวมาข้างต้นเวลาที่ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ AAA 1 ชิ้น ที่กระบวนการประกอบหลักถือเป็นจุดสำคัญในการกำหนดผลิตผล (Output) ของสายการผลิตเนื่องจากเป็นกระบวนการที่เป็นตัวกำหนดปริมาณชิ้นงานที่จะผลิตได้ต่อวัน ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาเป็นแบบเซลล์ลาร์พบว่า ส่วนงานประกอบหลักใช้เวลาในการประกอบงาน 78 วินาที ในการที่จะได้ชิ้นงาน 1 ชิ้น ซึ่งคิดเป็นประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของกระบวนการประกอบหลัก 46 ชิ้น/คน/ชม.

จากยอดการผลิตที่ต้องการต่อวันคือ 1,300 ชิ้น และเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นจำนวน เซลล์ที่ต้องการคือ 4 เซลล์การประกอบ ที่ทำงานในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 12 คน เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ ดังแสดงในภาพที่ 3.29



ภาพที่ 3.29 กระบวนการประกอบหลังการปรับปรุง (ย้ายกระบวนการประกอบย่อย A, B, C, E, G, H, และ J มาประกอบที่กระบวนการประกอบหลักในแบบเซลล์ลู่ 3 คนต่อเซลล์การประกอบ)

CHULALONGKORN UNIVERSITY

สำหรับสถานีงานที่มีการประกอบในลักษณะซับซ้อน ต้องใช้สารเคมีประเภทพิเศษในการประกอบ ใช้อุปกรณ์หรือพื้นที่เฉพาะในการประกอบและบางกระบวนการต้องรอผลการทดสอบจากแผนกคุณภาพ จึงจะสามารถนำงานไปใช้ได้ 4 สถานี ได้แก่ D, F, H* และ I จะมีการย้ายพื้นที่การประกอบและจัดพื้นที่ใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ยังไม่มีมีการเปลี่ยนวิธีการทำงาน และกระบวนการหลังการประกอบหลัก ซึ่งได้แก่ ทดสอบบรัว/ตัน ตรวจสอบและบรรจุลงถุงซึ่งใช้พื้นที่อยู่ใกล้กับพื้นที่การประกอบหลัก ยังไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังคงใช้กำลังคนตามภาระงานที่ได้รับด้วยอัตราการผลิตเท่าเดิม

บทที่ 4

ผลของการปรับปรุง


จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงาน จากเดิมที่ผลิตแบบเป็นงวดของกระบวนการ ประกอบย่อย เก็บเป็นชิ้นงานระหว่างกระบวนการเป็นจำนวนมาก และส่งไปให้กระบวนการประกอบหลักประกอบรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนเป็นย้ายกระบวนการประกอบย่อย ทั้งหมด 7 กระบวนการ ได้แก่ A, B, C, E, G, H, และ J เข้าไปทำงานรวมกันกับงานประกอบหลักในรูปแบบ เซลล์ลาร์ ที่เข้าใกล้การผลิตแบบไหลแบบที่ละชิ้น และปรับพื้นที่การทำงานเล็กน้อยของกระบวนการย่อย 4 กระบวนการ D, F, H* และ I ที่เป็นการทำงานแบบซับซ้อน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในทุกๆด้านทั้งพื้นที่ เวลา และแรงงาน ดังนี้

4.1 การใช้พื้นที่

เมื่อนำกระบวนการย่อยทั้งหมด 7 กระบวนการ ได้แก่ A, B, C, E, G, H, และ J เข้าไปทำงานรวมกันกับงานประกอบหลัก ทำให้ไม่มีการใช้พื้นที่การใช้งานในส่วนของกระบวนการประกอบย่อยและพื้นที่ในการวางชิ้นงานระหว่างกระบวนการของงานย่อยในส่วนงานกลุ่มนี้ ซึ่งสามารถลดพื้นที่ตรงนี้ได้ทันที และมีการปรับพื้นที่การประกอบ พื้นที่จัดเก็บชิ้นงานระหว่างกระบวนการของส่วนประกอบย่อยที่ซับซ้อน ซึ่งไม่ได้ถูกนำมารวมกับงานประกอบหลักอื่นอีกเล็กน้อย ทำให้สามารถลดพื้นที่จาก 219 ตารางเมตร เหลือ 111 ตารางเมตร เท่ากับลดพื้นที่ได้ทั้งหมด 108 ตารางเมตร หรือ 49.3% โดยพื้นที่ที่ลดไปได้ส่วนใหญ่ ได้มาจากพื้นที่ของการประกอบของกระบวนการประกอบย่อย โดยลดจาก 109.6 เหลือ 34.9 ตารางเมตร เท่ากับ ลดลง 74.7 ตารางเมตรหรือ 34.1% และ รองลงมาพื้นที่การวางชิ้นงานระหว่างกระบวนการ ลดจาก 32.7 เหลือ 5.8 ตารางเมตร เท่ากับ ลดลง 26.9 ตารางเมตรหรือ 12.3% และพื้นที่อื่นๆที่ได้จากการปรับพื้นที่ อีก 6.4 ตารางเมตร หรือ 2.9% แสดงดังตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 พื้นที่ที่ใช้ของผลิตภัณฑ์ AAA หลังการปรับปรุง

กระบวนการ	พื้นที่การผลิต (ตารางเมตร)											รวมพื้นที่	% การใช้พื้นที่
	A	B	C	E	G	H	J	D	F	H*	I		
● พื้นที่วางชิ้นส่วน ก่อนการประกอบ	4.6							0.8	0.7	1.8	0.7	8.6	8
● พื้นที่ทำงานของกระบวนการ ประกอบย่อย	-	-	-	-	-	-	-	2.7	7.4	11.8	13.0	34.9	31
● พื้นที่วางชิ้นงานระหว่างกระบวนการ (หลังกระบวนการประกอบย่อย)	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.5	1.4	0.5	3.1	3
● พื้นที่วางชิ้นงานระหว่างกระบวนการ (เตรียมส่ง กระบวนการประกอบหลัก)	-	-	-	-	-	-	-	2.7			2.7	2	
● พื้นที่กระบวนการประกอบหลัก, ทดสอบรื้อ/ต้น, ตรวจสอบ, บรรจุลงถาด	61.5											61.5	56
พื้นที่ทั้งหมด											110.8	100	



ภาพที่ 4.1 การใช้พื้นที่ของผลิตภัณฑ์ AAA หลังการปรับปรุง

เมื่อนำมาคำนวณตัวเลขที่บ่งบอกถึงความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ (Floor Space Utilization)

$$\text{จากสูตร Floor Space Utilization} = \frac{\text{ยอดขายของผลิตภัณฑ์รุ่นนั้น}}{\text{พื้นที่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์รุ่นนั้น}}$$

โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ AAA มี ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่

$$(1,300 \text{ ชิ้น/วัน}) \times (24 \text{ วัน}) \times (285 \text{ บาท/ชิ้น}) = 7,737,600 \text{ บาท/เดือน}$$

ดังนั้นก่อนปรับปรุงคิดเป็นราคาพื้นที่เท่ากับ

$$\text{Floor Space Utilization} = \frac{7,737,600}{219} = 35,332 \text{ บาท/ตารางเมตร}$$

หลังปรับปรุงราคาพื้นที่เท่ากับ

$$\text{Floor Space Utilization} = \frac{7,737,600}{111} = 69,708 \text{ บาท/ตารางเมตร}$$

4.2 สถานีงาน

เมื่อทำการรวมสถานีย่อยของกระบวนการของกระบวนการประกอบย่อย 7 กระบวนการ เข้ากับงานของกระบวนการประกอบหลักรูปแบบเซลล์ลูลาร์ ทำให้จำนวนสถานียานทั้งหมดลดลงจาก 15 สถานีเหลือ 10 สถานี ประกอบด้วย

1. สถานีของกระบวนการประกอบย่อย 4 สถานี ได้แก่ D, F, H*, I เป็นสถานียานที่มีการประกอบในลักษณะซับซ้อน ต้องใช้สารเคมีประเภทพิเศษในการประกอบ ใช้อุปกรณ์หรือพื้นที่เฉพาะในการประกอบและบางกระบวนการต้องรอผลการทดสอบจากแผนกคุณภาพ จึงจะสามารถนำงานไปใช้ได้ 4 สถานี ได้แก่ D, F, H* และ I

2. สถานีประกอบหลัก (แบบเซลล์ลูลาร์ 3 คน) นับเป็น 3 สถานี

3. สถานีทดสอบร้ว/ต้น, สถานีตรวจสอบและบรรจุลงถูง รวม 3 สถานี


4.3 รอบเวลาการผลิต

ก่อนการปรับปรุง รอบเวลาการประกอบที่กลุ่มงานประกอบหลักใช้ในประกอบให้ได้ชิ้นงาน ออกมา 1 ชิ้นอยู่ที่ 117 วินาที หรือ 30.8 ชิ้น/คน/ชั่วโมง หลังจากปรับปรุงกระบวนการ สามารถลด รอบเวลาการประกอบที่ใช้ประกอบชิ้นงานหลัก 1 ชิ้น อยู่ที่ 78 วินาที หรือ 46.2 ชิ้น/คน/ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้น 16 ชิ้น/คน/ชม. คิดเป็นประสิทธิภาพการผลิตของงานประกอบหลักที่เพิ่มขึ้น 33%

สำหรับรอบเวลาการผลิตรวมชิ้นงาน 1 ชิ้นก่อนการปรับปรุงอยู่ที่ 652 วินาที/ชิ้น (15 สถานี) ซึ่งหลังจากการปรับปรุงรอบเวลาการผลิตรวมลดลงเหลือ 574 วินาที/ชิ้น (10 สถานี) หรือ ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 5.52 ชิ้น/คน/ชม. เป็น 6.27 ชิ้น/คน/ชม. หรือเพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ แสดงดังตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 เวลาที่ใช้ในการผลิตหลังการปรับปรุง

กระบวนการประกอบ		เวลาที่ใช้ (วินาที)
กระบวนการ ประกอบย่อย	D	22
	F	68
	H*	71
	I	77
กระบวนการ ประกอบหลัก (เซลล์ลูลาร์ 3 คน)	คนที่ 1	78
	คนที่ 2	78
	คนที่ 3	78
ทดสอบปรับ/ต้น		54
ตรวจสอบ 100%		24
บรรจุลงถุง		24
เวลาที่ใช้ทั้งหมด (วินาที/ชิ้น)		574



ภาพที่ 4.2 กราฟแท่งแสดงเวลาที่ใช้หลังการปรับปรุง

4.4 จำนวนคน

จากยอดการผลิตที่ต้องการต่อวัน 1,300 ชิ้น เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง ก่อนการปรับปรุง ใช้คนอยู่ที่ 30 คน ประกอบด้วย กระบวนการประกอบย่อย 20 คน, กระบวนการหลัก 6 คน, กระบวนการทดสอบรื้อ/ต้น ตรวจสอบ และบรรจุลงถุง อีก 4 คน

หลังปรับปรุงลดเหลือ 27 คน ประกอบด้วย กระบวนการประกอบย่อย 11 คน, กระบวนการหลัก 12 คน, กระบวนการ ทดสอบรื้อ/ต้น ตรวจสอบ และบรรจุลงถุง อีก 4 คน

ดังนั้นสามารถลดคนงานได้ 3 คน ทำให้ต้นทุนด้านแรงงานของสายการผลิตลดลงจากสูตร
 ต้นทุนค่าแรง = จำนวนพนักงาน x ค่าแรงพนักงานเฉลี่ย
 ดังนั้นก่อนการปรับปรุง

$$\text{ต้นทุนค่าแรง} = 30 \text{ คน} \times 22,500 \text{ บาท/เดือน} = 675,000 \text{ บาท/เดือน}$$

หลังการปรับปรุง

$$\text{ต้นทุนค่าแรง} = 27 \text{ คน} \times 22,500 \text{ บาท/เดือน} = 607,500 \text{ บาท/เดือน}$$

สามารถลดต้นทุนของพนักงานฝ่ายผลิตซึ่งเป็นค่าแรงทางตรงได้ 67,500 บาท/เดือน หรือ 810,000 บาท/ปี

*หมายเหตุ งานทดสอบรื้อ/ต้น, ตรวจสอบ, บรรจุลงถุง ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง จะมีการใช้คนร่วมกับกระบวนการประกอบหลัก 1 คน

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการดำเนินงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ AAA ภายใต้เงื่อนไขพื้นที่ที่ลดลง ผู้วิจัยทำการปรับปรุงกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ AAA โดยเริ่มจาก วิเคราะห์สภาพปัจจุบันโดยใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) เพื่อวิเคราะห์หากิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า และปรับปรุงกระบวนการโดยใช้เทคนิค ECRS โดยเน้นการกำจัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่เพิ่มมูลค่าออก เพื่อให้ได้เวลามาตรฐานที่ควรจะเป็นของแต่ละกระบวนการใหม่ พร้อมทั้งเขียนลำดับก่อนหลังของการทำงานประกอบหลักด้วยแผนภูมิลำดับก่อนหลัง (Precedence Diagram) เพื่อช่วยในการออกแบบรูปแบบการผลิตแบบใหม่ ให้เป็นการผลิตแบบเซลล์ลู่ (Cellular production) โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสมดุลการผลิต (Line balancing) และกำหนดเป็นเวลามาตรฐานของการผลิตแบบเซลล์ลู่

รูปแบบการผลิตของผลิตภัณฑ์ AAA ถูกเปลี่ยนรูปแบบจากแบบผลัก (Push System) มาเป็นในรูปแบบดึง (Pull System) โดยเปลี่ยนจากการผลิตแบบงวด (Batch production) ของกระบวนการประกอบย่อยจากนั้นส่งให้กับกระบวนการประกอบหลัก เปลี่ยนไปเป็นในรูปแบบการผลิตที่เข้าใกล้การผลิตแบบไหลทีละชิ้น (One-piece Flow) โดยการย้ายงานของกระบวนการประกอบย่อยเข้าไปทำงานร่วมกับงานประกอบหลักในรูปแบบการผลิตแบบเซลล์ลู่ โดยทำการจัดภาระงานของแต่ละกระบวนการใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลของการประกอบ

ซึ่งผลจากการดำเนินงานปรับปรุงกระบวนการ สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายหลักของโรงงาน คือต้องการพื้นที่เพื่อใช้เป็นสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อยอีก 78 ตารางเมตร แต่จากการปรับปรุง สามารถลดพื้นที่ได้ถึง 108 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าที่ต้องการถึง 30 ตารางเมตร อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ AAA ได้ตั้งข้อมูลสรุปในตารางที่ 5.1 และส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้อีกด้วย

ตารางที่ 5.1 สรุปผลจากการดำเนินงานวิจัย

หัวข้อ	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ผล	ผล(%)
พื้นที่การประกอบ ของผลิตภัณฑ์ AAA (ตร.ม.)	209	111	ลดลง 108	ลดลง 49%
จำนวนสถานีงาน	15	10	ลดลง 5	ลดลง 67%
รอบเวลาผลิตงาน ประกอบหลัก (วินาที/ชิ้น)	117	78	ลดลง 39	ลดลง 33%
ประสิทธิภาพการ ผลิตงานประกอบ หลัก (ชิ้น/คน/ชม.)	30.8	46.2	15.4	เพิ่มขึ้น 33%
รอบเวลาผลิตรวม (วินาที/ชิ้น)	652	574	ลดลง 78	ลดลง 12%
ประสิทธิภาพการ ผลิตรวม (ชิ้น/คน/ชม.)	5.52	6.27	เพิ่มขึ้น 0.75	เพิ่มขึ้น 12%
จำนวนคนที่ใช้ใน สายการผลิต (คน)	30	27	ลดลง 3	ลดลง 10%

นอกจากนี้ยังสามารถลดการเคลื่อนไหวจากการเตรียมกล่อง จัดเก็บชิ้นงานลงกล่องและการเคลื่อนย้ายชิ้นงานระหว่างกลุ่มงานประกอบย่อยและงานประกอบหลัก ซึ่งทำให้ลดการบาดเจ็บจากการยกและย้ายชิ้นงานทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานมากขึ้น และเมื่อเปลี่ยนรูปแบบการประกอบทำให้พนักงานมี Multi-skill เพิ่มมากขึ้น สามารถทำงานได้หลากหลาย ซึ่งส่งผลดีกับตัวพนักงาน และโรงงานเองจะมีความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้น สำหรับพนักงานที่เหลือ 3 คน จะส่งให้ไปเรียนรู้กระบวนการทำงานและทำงานในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่

5.2 ข้อเสนอแนะ


ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยังสามารถดำเนินการศึกษาในกระบวนการทำงานของกระบวนการย่อยที่เป็นงานซับซ้อนและใช้สารเคมีประเภทพิเศษ ได้แก่ D, F, H*, I และ กระบวนการที่ทำหลังจากกระบวนการประกอบหลัก ได้แก่ ทดสอบร้ว/ต้น ตรวจสอบ และบรรจุลงถุง ด้วยการศึกษาวีธีการทำงานและทำการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อให้ทั้งสายการผลิตมีความสมดุลและเข้าใกล้การผลิตแบบ One-piece flow ทั้งสายการผลิต เป็นต้น



บรรณานุกรม

1. วันชัย ริจิวนิช. การศึกษาการทำงาน หลักการและกรณีศึกษา. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 2555
2. ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง, สมเจตน์ เพิ่มพูนธัญญา, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข, นพดล อิมเอม. 1-2-3 ก้าวสู่สิน Lean in action. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพมหานคร, 2552.
3. ประเสริฐ อัครประณพวงศ์ (2009). การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS. แหล่งที่มา <https://cpico.wordpress.com/2009/11/29/การลดความสูญเปล่า>
4. นิพนธ์ บัวแก้ว. รู้จัก...ระบบการผลิตแบบลีน. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพมหานคร, 2547.
5. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. การบริหารการผลิตสมัยใหม่, แหล่งที่มา <https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjdkp3P66biAhWC7XMBHT61CbQQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rmuti.ac.th%2Ffaculty%2Fproduction%2Fie%2Fdata%2Fnew%2520production.doc&usq=AOvVaw0hH2fD4a3TfW9waeaBqSe>
6. Productivity Development Team. Cellular Manufacturing) One-Piece Flow for Workteams. Bangkok: E.I.Square Publishing, 2006.
7. กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. หลักการควบคุมคุณภาพ. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพฯ, 2550.
8. บุชบา พฤษชาพันธุ์รัตน์. การวางแผนและควบคุมการผลิต. บริษัทสำนักพิมพ์ท็อป จำกัด, กรุงเทพฯ, 2552.
9. ปารเมศ ชูติมา, รณชัย ศีโรเวธกุล. เทคนิคการจัดสมดุลสายการประกอบ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2560.
10. Javier Santos, Richard A. Wysk, Jose M. Torres. Improving Production with Lean Thinking.แปลโดย พรเทพ เหลือทรัพย์สุข. สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์, กรุงเทพมหานคร, 2551.
11. Don Tapping, Tom Luyster, Tom Shuker. Value Stream Management. แปลโดย ดร.วิทยา สุหฤตดำรง, युพา กลอนกลาง.สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์, กรุงเทพมหานคร, 2550.

12. สุจินดา ศรีธัญย์ประชา, การปรับปรุงกำลังการผลิตของสายการผลิตชิ้นส่วนเบาที่นั่งรถยนต์ด้วยแนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. 2555, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
13. ณัฐพร ภาสกริมย์, การประยุกต์แนวคิดแบบลีน เพื่อลดความสูญเปล่าในการผลิต กรณีศึกษาสายการประกอบ ชุดรับ-ส่ง สัญญาณแสง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. 2554, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
14. น้ำพลอย พรพิบูลย์, การประยุกต์ใช้หลักการการผลิตแบบเซลล์ลู่ลารีในบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต. 2556, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
15. นิสากร มรกตเขียว, การปรับปรุงสายการผลิตแผงประตูภายในรถยนต์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. 2553, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
16. สาวิตรี วันทาภิจ, การจัดสมดุลสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แบบ 4 หัว 2 แผ่น, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2558, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
17. ธนิก หวงธีระกุล, การสร้างสายประกอบสำหรับไฟท้ายรถยนต์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต. 2558, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
18. รักศักดิ์ หิรัญญะสิริ, การเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. 2550, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
19. ธัญญา ฉมารัตน์, การประยุกต์ใช้วิธีการจัดสมดุลสายการผลิตสำหรับการผลิตช่องแอร์รถยนต์, TNI Journal of engineering and Technology, 2561. Vol.6 (July-December 2018): p.6



ตาราง ก.1 ข้อมูลการจับเวลาก่อนการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย A

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาต่ำสุด	เวลาสูงสุด
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-5	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	0.8	1.0	0.9	0.7	0.6	0.8	0.6	1.1
2 ประกอบชิ้นส่วน 1-5 เข้าด้วยกัน	18	17	17	18	16	17	18	18	16	15	17	15	18
3 เตรียมกล่องและจัดเก็บ ชิ้นงานข้อ 2 ลงในกล่อง	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8
4 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 6-10, 2 และงาน ย่อยที่ได้จากข้อ 3	0.9	1.3	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	1.3
5 ประกอบชิ้นส่วน 6-10, 2 และงานที่ได้จากข้อ 3 เข้าด้วยกัน	31	32	32	33	33	32	32	32	31	32	32	31	33
6 เตรียมกล่องและจัดเก็บ ชิ้นงานข้อ 5 ลงในกล่อง	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8

ตาราง ก.1 ข้อมูลการจัดเวลาก่อนการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย A (ต่อ)

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาดำสุด	เวลาสูงสุด	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อก จุดงานประกอบหลัก	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	
8 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงาน ประกอบหลักในวันถัดไป	จัดเก็บ 1,300 ชิ้น 15 ชั่วโมง (17.00 - 08.00)										41.5	-	-	

ตาราง ก.2 ข้อมูลการจับเวลาก่อนการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย B

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาดำสุด	เวลาสูงสุด
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8
2 ประกอบชิ้นส่วน 1-4 เข้าด้วยกัน	16	17	17	18	16	17	16	15	16	15	16	15	18
3 เตรียมกล่องและจัดเก็บ ชิ้นงานข้อ 2 ลงในกล่อง	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8
4 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อก จุดงานประกอบหลัก	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
5 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงาน ประกอบหลักในวันถัดไป	จัดเก็บ 1,300 ชิ้น 15 ชั่วโมง (17.00 - 08.00)										41.5	-	-

ตาราง ก.3 ข้อมูลการจัดเวลาก่อนการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย C

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาดำสุด	เวลาสูงสุด	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-6	0.9	1.0	1	0.9	1.1	0.8	1.0	1.1	0.8	1.0	1.0	0.8	1.1	
2 ใส่ชิ้นงานที่ 6 ลงใน jig สำหรับประกอบ	1.8	1.3	1.5	1.5	1.4	1.7	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.3	1.8	
3 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน	18	18	20	21	20	19	19	21	20	20	20	18	21	
4 จัดเรียงและนับจำนวนลงภาค	1.9	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	1.9	1.8	2.1	2.0	2.0	1.8	2.2	
5 เตรียมกล่องและจัดเก็บ ชิ้นงานลงในกล่อง	3.2	3.1	2.9	3.3	3.0	3.1	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	2.9	3.3	
6 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อก จุดงานประกอบหลัก	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	
7 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงาน ประกอบหลักในวันถัดไป	จัดเก็บ 1,300 ชิ้น 15 ชั่วโมง (17.00 - 08.00)										41.5	-	-	

ตาราง ก.4 ข้อมูลการจับเวลาก่อนการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย E

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาต่ำสุด	เวลาสูงสุด
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 กำจัดฝุ่นผงออกจากรูชิ้นส่วนที่ 1 ด้วยวิธีการดูดออก	3.0	3.1	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	3.0	3.1	3.2	3.0	2.9	3.2
2 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7
3 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน	15	16	15	15	15	14	15	16	15	15	15	14	16
4 เตรียมกล่องและจัดเก็บ ชิ้นงานลงในกล่อง	3.3	3.2	3.3	3.1	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.0	3.3
5 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อก จุดงานประกอบหลัก	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
6 จัดเก็บเฟอร์รอสั่งให้ส่วนงาน ประกอบหลักในวันถัดไป	จัดเก็บ 1,300 ชิ้น 15 ชั่วโมง (17.00 - 08.00)										41.5	-	-

ตาราง ก.5 ข้อมูลการจัดเก็บเวลาก่อนการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย G

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่เก็บเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาดำสุด	เวลาสูงสุด	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน	7	6	6	7	7	7	6	8	8	7	7	6	8	8
3 เตรียมกล่องและจัดเก็บ ชิ้นงานลงในกล่อง	3.3	3.2	3.3	3.1	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.0	3.3	3.3
4 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อก จุดงานประกอบหลัก	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
5 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงาน ประกอบหลักในวันถัดไป	จัดเก็บ 1,300 ชิ้น 15 ชั่วโมง (17.00 - 08.00)										41.5	-	-	

ตาราง ก.6 ข้อมูลการจัดเวลาก่อนการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย H


ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จัดเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาต่ำสุด	เวลาสูงสุด
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน	9	9	8	9	8	8	10	9	9	9	9	8	10
3 เตรียมกล่องและจัดเก็บชิ้นงาน ลงในกล่อง	3.2	3.1	2.9	3.3	3.0	3.1	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	2.9	3.3
4 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อกจุด งานประกอบหลัก	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
5 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงาน ประกอบหลักในวันถัดไป	จัดเก็บ 1,300 ชิ้น 15 ชั่วโมง (17.00 - 08.00)										41.5	-	-

ตาราง ก.7 ข้อมูลการจัดเวลาก่อนการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย J

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาดำสุด	เวลาสูงสุด	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน	4	5	5	4	5	5	4	4	5	6	5	4	6	6
3 เตรียมกล่องและจัดเก็บชิ้นงาน ลงในกล่อง	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.4	1.2	1.6	1.6
4 เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สต็อกจุด งานประกอบหลัก	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
5 จัดเก็บเพื่อรอส่งให้ส่วนงาน ประกอบหลักในวันถัดไป	จัดเก็บ 1,300 ชิ้น 15 ชั่วโมง (17.00 - 08.00)										41.5	-	-	

ตาราง ก.8 ข้อมูลการจัดเวลาก่อนการปรับปรุงของ ส่วนงานประกอบหลัก

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาดำสุด	เวลาสูงสุด	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1 เตรียมชิ้นงาน A-J ในการ ประกอบชิ้นส่วนที่ A-J	3.2	3.1	3.2	3.3	2.8	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	2.8	3.3	
2 ประกอบ A-J เข้าด้วยกัน, Coiling และติดเทป	93	97	91	90	95	92	90	92	93	92	93	90	97	
3 ส่งให้กลุ่มงานทดสอบรื้อ/ต้น บนสายพานลำเลียง	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	1.2	



ตาราง ข.1 ข้อมูลการจับเวลาหลังการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย A

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาต่ำสุด	เวลาสูงสุด
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-10	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	1.7	1.6	1.8	1.9	1.8	1.8	1.6	1.9
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน	52	53	50	51	52	50	53	51	51	50	51	50	53

ตาราง ข.2 ข้อมูลการจับเวลาหลังการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย B

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาต่ำสุด	เวลาสูงสุด
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน	16	17	17	18	16	17	16	15	16	15	16	15	18

ตาราง ข.3 ข้อมูลการจับเวลาหลังการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย C

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาดำสุด	เวลาสูงสุด
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-6	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	0.8	1.0	1.1	0.8	0.9	1.0	0.8	1.1
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน (ใช้ jig ใหม่)	21	20	20	19	20	20	21	19	19	20	20	19	21

ตาราง ข.4 ข้อมูลการจับเวลาหลังการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย E

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาดำสุด	เวลาสูงสุด
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน	15	16	15	15	15	14	15	16	15	15	15	14	16

ตาราง ข.5 ข้อมูลการจับเวลาหลังการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย G

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาต่ำสุด	เวลาสูงสุด	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน	7	6	6	7	7	7	6	8	8	7	7	6	8	8

ตาราง ข.6 ข้อมูลการจับเวลาหลังการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย H


ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาต่ำสุด	เวลาสูงสุด	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1 เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6
2 ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน	9	9	8	9	8	8	10	9	9	9	9	8	10	10

ตาราง ข.7 ข้อมูลการจับเวลาหลังการปรับปรุงของ ส่วนประกอบย่อย J

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาดำสุด	เวลาสูงสุด	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	เตรียมชิ้นงานในการประกอบ ชิ้นส่วนที่ 1-2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
2	ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้า ด้วยกัน	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	6

ตาราง ข.8 ข้อมูลการจับเวลาหลังการปรับปรุงของ ส่วนงานประกอบหลัก

ขั้นตอนการทำงาน	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาเฉลี่ย	เวลาดำสุด	เวลาสูงสุด	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	เตรียมชิ้นงาน A-J ในการ ประกอบชิ้นส่วนที่ A-J	3.2	3.1	3.2	3.3	2.8	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	2.8	3.3
2	ประกอบ A-J เข้าด้วยกัน, Coiling และตีเทพ	93	97	91	90	95	92	90	92	93	92	93	90	97
3	ส่งให้กลุ่มงานทดสอบรับ/ต้น บนสายพานลำเลียง	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	1.2



ตาราง ค.1 ข้อมูลการจับเวลาหลังการปรับปรุงของการทำงานในรูปแบบเซลล์ของผลิตภัณฑ์ AAA

กลุ่มงานที่ทำการศึกษา	ครั้งที่จับเวลา (วินาที)										เวลาของแต่ละคน (วินาที)			เวลาของคนทุกกลุ่ม (วินาที)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	เวลา
การประกอบของเซลล์คนที่ 1	76	76	78	74	80	77	78	75	77	78	77	74	80	77	74	82
	75	77	79	77	75	75	76	76	78	78	76	75	79			
	77	78	75	78	78	79	79	77	77	77	78	75	79			
	78	82	80	80	79	80	78	78	80	77	79	77	82			
การประกอบของเซลล์คนที่ 2	73	74	73	73	76	74	74	74	73	75	74	73	76	75	73	78
	75	74	74	75	75	74	76	78	76	78	76	74	78			
	74	74	74	76	75	76	76	75	75	75	75	74	76			
	76	78	78	78	75	77	75	76	75	76	76	75	78			
การประกอบของเซลล์คนที่ 3	80	80	78	78	78	78	79	82	82	83	80	78	83	78	76	84

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	น.ส.อติตยา มารศรี
วัน เดือน ปี เกิด	17 ธันวาคม 2532
สถานที่เกิด	จังหวัด ลพบุรี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่อยู่ปัจจุบัน	117 ซอยสายไหม 64 เขตสายไหม แขวงออเงิน กรุงเทพฯ 10220



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY